


زمان: ۱ ساعت

۲-۱۲- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورق های فولادی در حالت افقی با روش پیش دستی

- ۱- ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت تمام نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- ۲- از ورق های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی متر، مطابق شکل ۲-۶۷، آماده نمایید.



شکل ۲-۶۷



شکل ۲-۶۸

- ۳- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۲-۶۸، فاصله‌ی دو قطعه قطعات را تنظیم نمایید. این فاصله به اندازه‌ی قطر سیم جوش خواهد بود.



شکل ۲-۶۹

۴- سرمشعل مناسب را، نسبت به قطعه کار، با مراجعه به جدول شماره ۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید.


۵- شعله‌ی خنثی ایجاد کنید.

۶- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۲-۶۹ خال جوش بزنید. وقتی یک طرف دو قطعه به هم خال جوش شد با کترل فاصله در طرف دیگر دو قطعه و هم سطح بودن قطعات نسبت به هم، انتهای قطعات کار را خال جوش کنید.



شکل ۲-۷۰

۷- قطعه کار را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی سطح زمین و رو به روی خودتان قرار گیرد (شکل ۲-۷۰) و ارتفاع دیگر را به نحوی تنظیم نمایید که انجام جوشکاری برایتان ساده باشد.



شکل ۲-۷۱

۸- جوشکاری را از سمت راست به چپ شروع کنید. در ابتدا مشعل را عمود بگیرید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. حوضچه بیشتر در قسمت بالایی لبه تشکیل می‌شود و فقط لبه‌ی پایینی به حد ذوب می‌رسد. پس از تشکیل حوضچه زاویه‌ی مشعل در راستای محور 60° - 70° خواهد بود (شکل ۲-۷۱).



شکل ۲_۷۲

۹- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید و با ذوب اضافه سیم جوش چاله جوش را پر کنید(شکل ۲_۷۲).



شکل ۲_۷۳


۱۰- قطعه کار را از گیره باز کرده ، آن را سرد نموده و با برس سیمی اکسیدهای آن را تمیز کنید(شکل ۲_۷۳).



شکل ۲_۷۴

۱۱- قطعه را بازبینی نموده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید (بازبینی پهنا و بر جستگی گرده جوش و یکنواختی گرده جوش در طول روز مورد نظر است) (شکل ۲_۷۴).

۱۲- وسایل را مرتب کرده و سر جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.



شماره نقشه: ۱۲-۱	نام قطعه کار: لب روی هم افقی (پیش دستی)	مقیاس ۱:۱
مشخصات قطعه کار	تعداد جنس	اندازه قطعه
شماره ملاحظات	2	st37

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی پا	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخنی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰ گرمی	یک عدد

- از وسایل کامل ایمنی که مناسب و کنترل شده است استفاده کنید.
- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز استقرار دهید.
- بدن شما در وضعیت پایدار استقرار داشته باشد.
- اطراف محل کار را بررسی و در صورت لزوم آن را از مواد اضافی و آتش‌زا پاکسازی کنید.

- با آرامش کامل و با صبر و حوصله‌ی کافی به تمرین جوشکاری مشغول شوید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۷۵

۱۳-۲- دستور العمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در حالت افقی با روش پیش دستی ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت تمام نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی ۲ قطعه هر یک به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی متر، مطابق شکل ۲-۷۵ آماده نمایید.



شکل ۲-۷۶

۲- دو قطعه را به اندازه ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق، که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی متر می باشد، مطابق شکل ۲-۷۶، روی هم قرار دهید.



شکل ۲-۷۷

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی دسته هی مشعل سوار نمایید و شعله هی خنثای مناسب ایجاد کنید.

۴- ابتدا و انتهای دو قطعه را به هم خال جوش بزنید (شکل ۲-۷۷).




۲-۷۸

۵- با استفاده از چکش و سندان، دولبه را با هم جفت کنید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد(شکل ۲-۷۸).




۲-۷۹

۶- قطعه را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز جوش موازی سطح زمین و رو به روی خودتان، مطابق شکل ۲-۷۹، به نحوی قرار گیرد که اجرای جوشکاری ساده و راحت باشد.




۲-۸۰

۷- جوشکاری را از سمت راست به چپ شروع کنید (شکل ۲-۸۰). در ابتدای جوشکاری، مشعل با قطعه کار زاویه‌ی ۹۰ درجه تشکیل می‌دهد تا حوضچه‌ی جوش به وجود آید. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم جوش را به حوضچه اضافه نمایید.




شکل ۲-۸۱

۸- با توجه به زوایای نشان داده شده در شکل ۲-۸۱
لبه‌های کار را ذوب کنید.



شکل ۲-۸۲

۹- میزان ذوب سیم جوش در حوضچه‌ی مذاب به ابعاد
گرده جوش بستگی دارد(شکل ۲-۸۲).



شکل ۲-۸۳

۱۰- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و
در انتهای کار کمی مکث نمایید و با اضافه کردن سیم جوش به
حوضچه‌ی مذاب چاله جوش را پر کنید (شکل ۲-۸۳).



شکل ۲-۸۴

۱۱- قطعه کار را از گیره باز کرده و آن را سرد نمایید و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید(شکل ۲-۸۴).




شکل ۲-۸۵

۱۲- قطعه را بازبینی کرده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید(شکل ۲-۸۵).

- گرده جوش باید تمام لبه‌ی قطعه‌ی بالا را بوشش دهد و پهنانی آن در تمام طول تقریباً ثابت باشد.

- سطح جوش نه زیاد کاو باشد و نه زیاد کوثر.

۱۳- وسایل را مرتب کرده و سر جای خود قرار دهید. محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار و وسایل را به انبار تحويل دهید.



شماره	مشخصات قطعه کار	ملاحظات	ورق فولاد سیاه یا روغنی
شماره‌ی نقشه: ۱۳-۲	نام قطعه کار: نیشی خارجی افقی (پیش‌دستی)	مقیاس ۱:۱	st37
مدت: ۱ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری زاویه‌ی خارجی افقی	تولرانس خشن	120 × 40 × 1.5
جنس	اندازه‌ی قطعه	تعداد	2

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۳-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفسن ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	۹۰°	یک عدد

- از قطعه‌ی داغ و سرخ شده برای روشن کردن مشعل استفاده نکنید.
- سرمشعل را با سوزن مخصوص از ذرات جرقه و اکسید پاک کنید.

قطعات کنار دست جوشکار داغ است مگر خلاف آن ثابت شود.

فشار گازهای اکسیژن و استیلن را مجدداً کنترل کنید. ابزار و وسایل ایمنی را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل بعد را اجرا کنید.


جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۸۶



شکل ۲-۸۷



شکل ۲-۸۸

۱۴-۲- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی
ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش پیش‌دستی
ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل انجام کار را به ترتیب انجام دهید.
۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو
قطعه به ابعاد $۲ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، (شکل ۲-۸۶).

۲- دو قطعه به ابعاد $۵ \times ۱۴۰ \times ۴۰$ میلی‌متر تهیه کرده
و آن را پلیسه‌گیری کنید.


۳- با استفاده از وسایل کمکی نیشی که در شکل ملاحظه
می‌شود، دو قطعه را تحت زاویه‌ی ۹۰° درجه نسبت به هم آماده
نمایید.

۴- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به
جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار
نمایید سپس شعله را روشن کرده و یک شعله‌ی خنثی ایجاد
نمایید.


۵- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۲-۸۷ خال
جوش بزنید.

۶- قطعه را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی
سطح زمین و رو به روی خودتان قرار گیرد (شکل ۲-۸۸).

۷- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری کنید (شکل ۲-۸۹). زاویه‌ی مشعل در ابتدای کار باید 90° درجه باشد تا مذاب ایجاد شود.



شکل ۲-۸۹



شکل ۲-۹۰

پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل در راستای محور Xها 60° - 70° درجه باشد و سیم جوش با مشعل زاویه‌ی 90° بسازد. با ذوب کردن سیم جوش و اضافه کردن مذاب به حوضچه‌ی مذاب گرده جوش مناسب ایجاد کنید (شکل ۲-۹۰).



شکل ۲-۹۱

نکته‌ی مهم

توجه داشته باشید میزان ذوب که از سیم جوش به کار اضافه می‌شود در تمام طول درز یکسان به حوضچه مذاب اضافه شود تا گرده جوش در تمام طول یک فرم و یک اندازه باشد.

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید تا چاله جوش پرشود (شکل ۲-۹۱).



۲-۹۲


۹- قطعه را از گیره باز کرده آن را سرد نمایید و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک کنید (شکل ۲-۹۲).



۲-۹۳

۱۰- قطعه را بازبینی کنید و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۲-۹۳). گرده جوش باید لبه ها را پوشش دهد و یک گوشه‌ی گرد یکنواخت ایجاد کرده در طول خط جوش موج‌های یکسان داشته باشد.

۱۱- وسائل را مرتب کرده و سر جای خود قرار دهید. محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسائل را به انبار تحویل دهید.



تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۴-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	تسمه‌ی شکاف دار	نگهدارنده	یک عدد
۹	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

۱- برای تمیز کردن نوک سرمشعل از یک قطعه چوب استفاده کنید. (نوک سرمشعل را به سطح چوب مالش دهید)

۲- هیچ‌گاه کپسول استیلن را به صورت خواهید موردن استفاده قرار

ندهید.

۳- برای انتقال گاز استیلن از لوله‌های مسی خالص استفاده نکنید.

۴- در این تمرین سرمشعل بیشتر از معمول داغ می‌شود آن را با آب سرد کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت

۲-۱۵- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (پری) ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش پیش‌دستی

ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت تمام نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۲ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۹۴، آماده نمایید.



شکل ۲-۹۴

- ۲- قطعات را مانند شکل ۲-۹۵ بر روی هم قرار دهید و به وسیله‌ی نگه‌دارنده، قطعه‌ی بالایی را نگه دارید.




شکل ۲-۹۵

- ۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۱-۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثی ایجاد کنید و ابتدا و انتهای قطعات را خال‌جوش نزنید (شکل ۲-۹۶).



شکل ۲-۹۶



شکل ۲-۹۷


۴- به کمک چکش روی سندان دولبه را جفت کنید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد(شکل ۲-۹۷).

ضربات چکش آرام و سطح زیری قطعه کار کاملاً به سطح سُندان تماس داشته باشد و چکش به صورت عمود بر لبه قطعه عمودی کار وارد شود.



شکل ۲-۹۸

۵- قطعه کار را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی سطح زمین و رویه روی خودتان قرار گیرد (شکل ۲-۹۸). ارتفاع قطعه کار از زمین را با توجه به قد خودتان تنظیم کنید تا انجام جوشکاری برایتان ساده باشد.



شکل ۲-۹۹

۶- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدای کار زاویه 90° درجه خواهد بود تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل 60° درجه در راستای محور Xها و زاویه‌ی 20° درجه نسبت به بالا در راستای Yها خواهد بود (شکل ۲-۹۹). جوشکاری را تا پایان خط جوش با همین زوایا ادامه دهید و چاله جوش را پر کنید.



شکل ۲-۱۰۰

۷- قطعه کار را از گیره باز کرده و آن را سرد نمایید و با برس اکسیدهای سطحی را پاک کنید (شکل ۲-۱۰۰). تا گرده جوش و موجهای روی آن قابل مشاهده و واضح باشد.



شکل ۲-۱۰۱


۸- قطعه کار را بازرسی چشمی نمایید تا از کیفیت جوش اطمینان پیدا کنید(شکل ۲-۱۰۱).

گرده جوش باید :

دارای پهنهای یکسان و برجستگی یکنواخت باشد و در آن بریدگی کناره جوش (under cut) مشاهده نشود.

۹- وسایل را مرتب کرده و در جای خود قرار دهید.

محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.



مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه هی قطعه	ملاحظات	ورق سیاه یا روغنی
	1	st37	Ø 100 × 25		ورق سیاه یا روغنی
	1	st37	120 × 120 × 2		ورق سیاه یا روغنی
شماره نقشه: ۱۵-۲	نام قطعه کار: فلانچ به روش افقی				مقیاس ۱:۱
مدت: ۱۲ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین آموزش لوله به ورق در حالت افقی				تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۵-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

۱- جوشکاری افقی درست
مقابل صورت جوشکار انجام
می‌شود، لذا دقیق کافی به کار برید.

۲- از عینک تمیز و سالم
استفاده کنید.


موقع جوشکاری حتماً از کلاه
садه‌ی کتابی استفاده کنید.

۳- مواظب جرقه‌های
احتمالی که از جوش جدا می‌شود
باشید. برای کاهش جرقه، تنظیم شعله
و رعایت فاصله‌ی مشعل تا کار
رعایت شود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱ ساعت



شکل ۲-۱۰۲

۱۶-۲- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت افقی

ابزار و وسائل لازم را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت کلیه نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- یک قطعه ورق فولاد معمولی به ابعاد $100 \times 40 \times 2\text{ mm}$ و یک لوله‌ی جدار نازک به قطر 25 mm ، مطابق شکل ۲-۱۰۲ آماده کنید. در صورت لزوم لوله را با ورق ۲ میلی‌متری تهیه کنید.



شکل ۲-۱۰۳

- ۲- ورق و لوله را از چربی و اکسید پاک کنید. سپس این قطعه را با انتخاب مشعل و شعله‌ی مناسب، مطابق شکل ۲-۱۰۳، خال جوش بزنید.

- ۳- کار تمرینی را در ارتفاعی مناسب، به نگهدارنده بسته و از نقطه‌ای (برابر نقطه‌ی ۶ روی صفحه‌ی ساعت) شروع به جوشکاری آن کنید (شکل ۲-۱۰۳).


توجه

شروع جوشکاری باید از روی خال جوش باشد و ابتدا با حرارت شعله، خال جوش باید کاملاً ذوب شود.




شکل ۲-۱۰۴

- ۴- در ادامه‌ی جوشکاری، مانند شکل ۲-۱۰۴، با روش پیش‌دستی گرده ماهیچه‌ای در گوشه‌ی ورق و لوله ایجاد کنید و کار را ادامه دهید.



شکل ۲-۱۰۵



شکل ۲-۱۰۶




شکل ۲-۱۰۷

۵- جوشکار باید در تمام مراحل جوشکاری به زوایای داده شده در شکل ۲-۱۰۵ توجه داشته باشد و به طور یکنواخت جوشکاری را ادامه دهد.

در تمام طول درز که به صورت یک خط منحنی است زاویه مشعل و سیم‌جوش باید ثابت نگه داشته شود و سیم‌جوش به طور منظم به حوضچه مذاب تماس پیدا کرده و مقداری از نوک سیم‌جوش ذوب شده و به کار اضافه شود.

۶- پس از این‌که جوشکاری به نقطه‌ی ساعت ۱۲ رسید جوشکار باید مجدداً از نقطه‌ی ساعت ۶ و در طرف مقابل، مطابق با شکل ۲-۱۰۶، کار را شروع و تا نقطه‌ی ساعت ۱۲ جوشکاری را ادامه دهد و در انتهای جوشکاری گرده جوش قبلی را ذوب کند تا دو گرده جوش که به هم می‌رسند، کار حالت یکنواخت با سایر قسمت‌ها داشته باشد. به شکل ۲-۱۰۷ توجه کنید.

۷- در پایان شعله را خاموش کنید، وسایل را جمع‌آوری و تمیز نمایید و پس از تمیز نمودن محل در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.



شماره مشخصات قطعه کار	120×100×2	st37	1	ورق فولاد سیاه یا روغنی
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار
شماره‌ی نقشه: ۲-۱۶	نام قطعه کار: خط جوش سربالا (پیش‌دستی)			
مدت: ۱۲ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین گرده جوش سربالا تولرانس خشن			

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۶

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار


ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی ۲۰۰ گرمی		یک عدد
۹	سنبه‌نشان	معمولی	یک عدد
۱۰	خطکش فلزی	۳۰ سانتی	یک عدد
۱۱	سوزن خطکش	معمولی	یک عدد

- نکات ایمنی و حفاظتی
- موقع سنبه‌نشان زدن مطمئن شوید که دسته‌ی چکش کاملاً در جای خود محکم است.
 - موقع تیز کردن نوک سنبه‌نشان حتماً از عینک مخصوص سنگ سنباده استفاده کنید.
 - برای روشن کردن مشعل از فندک مخصوص یا شمعک میز کار استفاده کنید.
 - مواطبق اطرافیان و اطراف محل کار خود، از نظر سوختگی و آتش‌سوزی، باشید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	۲	۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	طبق نقشه

حرکت سیم جوش



شکل ۲-۱۰۸

۱۷-۲- اصول جوشکاری در حالت قائم (سربالا)

جوشکاری عمودی و جوشکاری بالای سر به مهارت بیشتری نیاز دارد، دلیل اصلی آن هم تأثیر جاذبه‌ی زمین بر روی مذاب فلزی است که در حوضچه‌ی مذاب شکل می‌گیرد. در جوشکاری عمودی جوشکار باید با جابه‌جاکردن شعله، مطابق شکل ۲-۱۰۸، از حجمشدن مذاب جلوگیری کند و با رعایت نکات زیر به جوشکاری ادامه دهد :


- ثابت بودن سرعت جوشکاری :

- مشعل با کار زاویه‌ی 60° داشته باشد.



شکل ۲-۱۰۹

سرعت کم پیشروی باعث بزرگ شدن حوضچه‌ی مذاب می‌شود و سرعت زیاد جوشکاری موجب می‌شود نفوذ کافی در جوش به وجود نیاید(شکل ۲-۱۰۹).




شکل ۲-۱۱۰

باید زاویه‌ی مشعل نسبت به کار 60° و زاویه‌ی سیم با کار زاویه‌ی 20° باشد. در شکل ۲-۱۱۰ جوشکاری زاویه‌ی خارجی مشاهده می‌شود.

نکته‌ی مهم

چنان‌چه به هر دلیل خواسته باشیم یک گرده جوش سردشده ادامه باید لازم است ابتدا گرده جوش کاملاً ذوب شده و حوضچه‌ی مذاب با ذوب گرده جوش قبلی به وجود آید.


زمان: ۱۲ ساعت



شکل ۲-۱۱۱


۲-۱۸- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورقهای فولادی در حالت عمودی به روش پیش‌دستی وسایل مورد نیاز را از انبار تهیه نموده و با توجه به نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- قطعه‌ای به ابعاد $2 \times 100 \times 120$ آماده نماید.
- ۲- در صورت وجود آلدگی بر روی سطح قطعه آن را تمیز نموده، سپس قادری به فاصله‌ی $1/5\text{cm}$ از لبه قطعه بر روی آن رسم کنید و داخل آن را مطابق با شکل ۲-۱۱۱ خط کشی نمایید.




شکل ۲-۱۱۲

۳- به وسیله‌ی سنبه‌نشان بر روی دو خط که به فاصله‌ی 1cm از هم قرار دارند علامت‌گذاری کنید (شکل ۲-۱۱۲).



شکل ۲-۱۱۳


۴- قطعه را، مطابق شکل ۲-۱۱۳، در حالت عمودی و در وضعیت مناسب برای جوشکاری به وسیله‌ی گیره یا با استفاده از خال جوش ثابت کنید.



شکل ۲-۲۱۴

۵- پس از نصب سرمشعل مناسب، با استفاده از جدول شماره ۱ صفحه ۳۱، شعله را به وسیله فندک مخصوص روشن کنید و آن را در حالت خنثی قرار دهید.

۶- بین دو خطی را که به اندازه ۱cm از هم قرار دارند به روش پیش‌دستی و سربالا جوشکاری کنید(شکل ۲-۱۱۴).




شکل ۲-۲۱۵

در این حالت زاویه بین مشعل و قطعه کار 3° ، زاویه بین مشعل و قطعه کار 6° و زاویه بین مشعل و مفتول 9° باشد (شکل ۲-۱۱۵).

۷- با افزایش حرارت، نیروی اتصال بین ذرات فلز مذاب کاهش می‌یابد و تمایل به چکیدن و فروریختن فلز ناحیه مذاب بیشتر می‌شود، لذا به محض این که مذاب زیاد رقیق شد باید شعله را اندکی از آن دور کنید.

۸- پس از اتمام تمام خط‌جوش‌ها، مشعل را خاموش و قطعه کار را به آرامی سرد کنید و به وسیله برس سیمی، لایه اکسید سطح آن را تمیز نمایید.

۹- قطعه را مورد بررسی قرار دهید و آن را جهت بررسی به هنرآموز تحویل دهید. وسایل و ابزار را تمیز کرده به انبار تحویل نمایید.



| مشخصات قطعه کار |
|--|--|--|--|--|--|--|
| شماره |
| نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) | نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) | نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) | نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) | نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) | نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) | نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی) |
| مقياس ۱:۱ |
| شمارهی نقشه: ۲-۱۷ |
| مدت: ۱۰ ساعت |
| هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا | هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا | هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا | هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا | هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا | هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا | هدفهای آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا |
| تولرانس خشن |

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۷-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	میله‌ی خمیده	⊗ ۲	یک عدد

۱- قبل از اتصال رگولاتور به کپسول باید مطمئن شویم که مجاری خروجی گاز از کپسول عاری از گرد و خاک است.

۲- هیچ‌گاه روی کپسول و مجرای لوله‌ی اکسیژن و دستگاه تنظیم فشار (رگولاتور) را به روغن و مواد چرب آغشته نکنید.


۳- از شیلنگ‌های معمولی و بدون زره برای جوشکاری اکسی‌استیلن استفاده نکنید.

۴- کلیه‌ی اتصالات هر دو گاز باید از نظر نشتی آب بندی شوند.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	⊗ ۲	
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت




شکل ۲-۱۱۶

۲-۱۹- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورقهای فولادی در حالت عمودی با روش پیش دستی ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحويل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب زیر انجام دهید.
۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۲۰ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر، مطابق شکل ۲-۱۱۶ آماده نمایید.



شکل ۲-۱۱۷

۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۲-۱۱۷، فاصله‌ی قطعات را تنظیم نمایید. این فاصله به اندازه‌ی قطعه قطر سیم جوش باشد.



شکل ۲-۱۱۸


۳- سرمشعل مناسب را پشت به قطعه کار، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه‌ی ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار کنید. سپس شعله‌ی خشی ایجاد نموده و ابتدا و انتهای دو قطعه را، مانند شکل ۲-۱۱۸، خال جوش بزنید.



شکل ۲-۱۱۹



شکل ۲-۱۲۰



شکل ۲-۱۲۱

۴- پس از خال جوش زدن، هم سطح بودن قطعات خال خورده و نیز یکنواخت بودن فاصله‌ی درز را چک کنید.

۵- قطعه کار را، مطابق شکل ۲-۱۱۹، به طور عمودی روی گیره بیندید. ارتفاع قطعه کمی پایین‌تر از چانه‌ی جوشکار باشد.


۶- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدا باید زاویه‌ی مشعل با قطعه کار 90° باشد تا وقتی حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب، سیم جوش را از بالا وارد حوضچه کنید(شکل ۲-۱۲۰) و زوایای مشعل و سیم جوش را نسبت به گرده جوش، مطابق شکل ۲-۱۲۱، تنظیم نمایید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید زاویه‌ی سیم جوش نسبت به قطعه کار در حدود 20° است و مشعل تحت زاویه‌ی 80° نسبت به خط جوش قرار می‌گیرد.

نکته‌ی مهم

در جوشکاری سر بالا باید حوضچه‌ی مذاب کوچک‌تر از روش سطحی (تحت) باشد.

۷- جوشکاری را تا انتهای درز ادامه دهید و در انتهای خط جوش، با کمی مکث و با ذوب اضافی سیم جوش، چاله جوش را پر کنید(شکل ۲-۱۲۲).



شکل ۲-۱۲۲

نکته‌ی ایمنی

در جوشکاری‌های غیرسطحی استفاده از کلاه ساده‌ی نخی و یا کتانی ضروری است.

۸- در پایان، قطعه کار را از گیره و واسطه جدا کنید و آن را سرد کرده با برس سیمی اکسیدهای سطحی را پاک کنید (شکل ۲-۱۲۳).



شکل ۲-۱۲۳


۹- قطعه‌ی تمرینی را جهت بررسی به مرتبی خود نشان دهید و از راهنمایی او بهره‌مند شوید. توجه داشته باشید که :
۱- مذاب، بیش از اندازه ریزش به سمت پایین نداشته باشد.

۲- جوش از پشت کار نفوذ داشته باشد.
۳- پهنای جوش و گرده جوش به اندازه‌ی کافی باشد (شکل ۲-۱۲۴).

۱۰- وسائل را جمع کرده و در جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز کرده و در صورت لزوم ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.



شکل ۲-۱۲۴



مشخصات قطعه کار	شماره	ورق فولاد سیاه یا روغنی
اندازه‌ی قطعه	تعداد	120×40×1.5
جنس	st37	1
ملاحظات		
نام قطعه کار: لب روی هم سر بالا (پیش‌دستی)	مقیاس ۱:۱	شماره‌ی نقشه: ۲-۱۸
هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری لب روی هم	تولرانس خشن	مدت: ۱۰ ساعت

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۱۸

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

۱- شیلنگ‌ها را از حرارت و شعله و مجاورت با گرمای شدید قطعات جوشکاری شده دور نگه دارید.

۲- اگر احیاناً شیلنگ آتش گرفت فوراً شیر اصلی گاز را بسته سپس آتش را خاموش کنید.

۳- بعد از اتمام جوشکاری، شیر فلکه‌ی کپسول‌ها یا شیر اصلی گازها را بسته و گاز داخل شیلنگ‌ها را بازکردن شیر مشعل خارج کنید؛ سپس آن‌ها را به‌طور منظم جمع کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱ ساعت



شکل ۲-۱۲۵

۲-۲۰- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت تمام نکات ایمنی مراحل کار را به ترتیب زیر اجرا کنید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۲ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۱۲۵، آماده نمایید.



شکل ۲-۱۲۶

۲- هر دو ورق را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی‌متر باشد، مطابق شکل ۲-۱۲۶، بر روی هم قرار دهید.



شکل ۲-۱۲۷

۳- سرعشعل مناسب را نسبت به ضخامت ورق، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱، انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثی را تنظیم کنید، سپس ابتدا و انتهای دو قطعه کار را مطابق شکل ۲-۱۲۷ خال جوش بزنید. می‌توان از قطعه‌ی فولادی برای ثابت‌ماندن قطعه‌های کار استفاده کرد.




شکل ۲-۱۲۸

۴- با استفاده از چکش و سندان دو لبه‌ی قطعات را جفت کنید به نحوی که لبه‌ی قطعه‌ی رویی به سطح قطعه‌ی زیرین چسبیده باشد(شکل ۲-۱۲۸).




شکل ۲-۱۲۹- نحوه بستن قطعه به گیره

۵- قطعه کار را، مطابق شکل ۲-۱۲۹، بر روی گیره به صورت عمودی بیندید، به نحوی که ارتفاع قطعه که به گیره بسته‌اید در محدوده‌ای باشد که جوشکاری برایتان راحت باشد.




شکل ۲-۱۳۰

۶- جوشکاری را از پایین به بالا شروع کنید. در ابتدا باید مشعل با قطعه کار زاویه‌ی 90° درجه تشکیل دهد تا حوضچه‌ی مذاب به وجود آید. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم جوش را از بالا وارد حوضچه کنید(شکل ۲-۱۳۰). در موقع جوشکاری زاویه‌ی مشعل نسبت به کار 45° و زاویه‌ی سیم جوش با مشعل 60° باشد.



شکل ۲-۱۳۱

۷- در هنگام جوشکاری آتش مشعل را بر روی قطعه‌ای که در زیر است متمرکز کنید و از تمرکز مشعل روی قطعه‌ی بالای خودداری کنید زیرا باعث سوختگی لبه‌های قطعه کار می‌شود(شکل ۲-۱۳۱).



شکل ۲-۱۳۲

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید. با اضافه کردن سیم جوش به مذاب، چاله جوش را پر کنید(شکل ۲-۱۳۲).



شکل ۲-۱۳۳

۹- قطعه را از گیره باز و آن را سرد کنید، سپس با برس سیمی اکسیدهای آن را پاک نمایید(شکل ۲-۱۳۳).



شکل ۲-۱۳۴

۱۰- قطعه کار را بررسی کنید تا عیوب زیر در آن وجود نداشته باشد (شکل ۲-۱۳۴).

- نداشتن ریزش به سمت پایین :

- نداشتن مک و خلل و فرج :

- سوخته نشدن لبه های جوش :

- یکنواختی گرده جوش در تمام طول خط جوش.

۱۱- وسایل را مرتب کرده سر جای خود قرار دهید.

محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.