


## فصل دهم: حرکت پیش روی خودکار

### ◀ هدف‌های رفتاری

بعد از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود:

- وظیفه جعبه‌دنده پیش روی را شرح دهد.
- وظیفه میله هادی را توضیح دهد.
- وظیفه میله کشش را شرح دهد.
- مقدار پیش روی را تعریف کند.
- عوامل مؤثر در انتخاب پیش روی را شرح دهد.
- جعبه‌دنده پیش روی یک مقدار پیش روی معین تنظیم کند.
- برای انجام حرکت پیش روی در عملیات روتراشی، کف‌تراشی و شیار‌تراشی و برش، از پیش روی خودکار استفاده کند.
- در هنگام استفاده از حرکت خودکار، تمامی نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



## کلیات

کیفیت سطح قطعه کار بعد از انجام عملیات های تراشکاری (مانند رو تراشی، پیشانی تراشی و غیره) به عوامل مختلفی از جمله سرعت و چگونگی انجام حرکت پیشروی بستگی دارد. انجام حرکت پیشروی باید به طور یکنواخت باشد، یعنی همواره با سرعت ثابت ابزار نسبت به قطعه کار جایه جا شود. همچنین سرعت پیشروی باید مشخص و متناسب با عمق نفوذ ابزار باشد. در انجام حرکت پیشروی به صورت دستی، یکنواختی پیشروی به مهارت شخص تراشکار بستگی دارد و سرعت پیشروی نیز نامشخص است. برای رسیدن به حرکت پیشروی یکنواخت با سرعت مشخص در دستگاه تراش جعبه دنده ای به نام جعبه دنده پیشروی تعییه شده است.



شکل ۱۰-۱

### ۱۰-۱ جعبه دنده پیشروی

این جعبه دنده زیر جعبه دنده اصلی قرار دارد (شکل ۱۰-۱). هدف از تعییه جعبه دنده پیشروی، تأمین حرکت خودکار برای سوپرت طولی و عرضی است. حرکت دورانی از جعبه دنده اصلی وارد این جعبه دنده می شود و از طریق میله هادی یا میله کشش (بار) به قوطی حرکت انتقال می یابد. جعبه دنده پیشروی می تواند توسط چرخ دنده هایی که درون آن، و اهرم هایی که روی بدنه آن قرار گرفته است، سرعت های مختلف و معینی را برای حرکت خودکار سوپرت طولی و عرضی ایجاد کند.

### ۱۰-۲ کاربردهای جعبه دنده پیشروی

جعبه دنده پیشروی برای دو منظور استفاده می شود:



شکل ۱۰-۲a

#### ۱۰-۲-۱ تأمین حرکت خودکار برای انجام حرکت پیشروی

در این حالت انتقال حرکت از جعبه دنده پیشروی به قوطی حرکت از طریق میله کشش صورت می گیرد. میله کشش، میله بلندی با سطح مقطع شش ضلعی است که در قسمت جلوی دستگاه قابل رویت است (شکل ۱۰-۲a). وقتی جعبه دنده پیشروی در این حالت تنظیم شده باشد، سوپرت طولی یا سوپرت عرضی می تواند، به طور خودکار حرکت کند. این حالت در عملیات پیشانی تراشی، رو تراشی، برش و آجزنی قابل استفاده است.

## ۱۰-۲-۲ تأمین حرکت خودکار بر حسب گام مورد نیاز برای پیچ تراشی

در این حالت انتقال حرکت جعبه‌دنده پیشروی به قوطی حرکت از طریق میله‌هادی صورت می‌گیرد. میله هادی در واقع پیچ بلندی است که در قسمت جلوی دستگاه قابل مشاهده است (شکل ۱۰-۲b). هنگامی که جعبه‌دنده پیشروی در این حالت تنظیم می‌شود فقط سوپرت طولی می‌تواند حرکت خودکار داشته باشد. این حالت فقط در عملیات پیچ تراشی به کار می‌رود که در فصل یازدهم شرح داده خواهد شد.



شکل ۱۰-۲b


میله هادی

## ۱۰-۳ مقدار پیشروی

میزان تغییر مکان ابزار در حرکت پیشروی به ازاء یک دور گردش سه‌نمای، مقدار پیشروی نامیده می‌شود. پیشروی با حرف  $f$  نمایش داده شده و بر حسب میلی‌متر بر دور محاسبه می‌شود.

## ۱۰-۴ انتخاب مقدار پیشروی

همان‌طور که می‌دانید برای تراشیدن یک قطعه با جنس و ابزار مشخص لازم است که سرعت برش مناسبی انتخاب، و تعداد دوران بر اساس آن معین شود. یکی از عوامل مؤثر در سرعت برش، سطح مقطع براده است. سطح مقطع براده با توجه به مقدار سرعت برش، جنس قطعه کار و عوامل دیگر قابل محاسبه است، اما از طرفی مقدار سطح مقطع براده با عمق نفوذ ابزار و مقدار پیشروی ارتباط مستقیمی دارد. همان‌گونه که در شکل ۱۰-۳ نمایش داده شده است، سطح مقطع براده، با حاصل ضرب عمق بار و مقدار پیشروی برابر است. پس با توجه به شرایط سطح مقطع براده، مقدار پیشروی بررسی می‌شود.



شکل ۱۰-۳

## ۱۰-۴-۱ اگر سطح مقطع براده ثابت بماند

در شرایطی که لازم باشد سطح مقطع براده ثابت بماند سرعت برش نیز تغییری نمی‌یابد. در این حالت به ازاء افزایش عمق بار، باید مقدار پیشروی را کم کرده و به ازاء کاهش عمق بار، مقدار پیشروی را افزایش داد تا همواره حاصل ضرب آن‌ها ثابت بماند.

## ۱۰-۴-۲ اگر سطح مقطع براده ثابت نماند

در شرایطی که لازم است سطح مقطع براده تغییر کند، سرعت برش نیز تغییر می‌یابد که این تغییر در تعداد دوران سه‌نظام اعمال می‌شود.

◀ اگر مقدار عمق بار و پیشروی، هر دو افزایش یابد، مقدار سطح مقطع براده زیاد می‌شود. درنتیجه باید سرعت برش کمتری در نظر گرفته شود. به‌همین دلیل در چنین شرایطی باید تعداد دوران سه‌نظام را کاهش داد. این حالت عموماً در خشن‌تراشی استفاده می‌شود.

◀ اگر مقدار عمق بار و مقدار پیشروی، هر دو کاهش یابد، درنتیجه سطح مقطع براده کوچک می‌شود و می‌توان سرعت برشی بیشتری را انتخاب کرد. به‌همین دلیل در این حالت تعداد دوران سه‌نظام را افزایش می‌دهند. این حالت بیشتر در پرداخت‌کاری استفاده می‌شود.

علاوه بر سطح مقطع براده، شعاع نوک ابزار نیز در انتخاب پیشروی مؤثر است. هر اندازه که شعاع ابزار بزرگ‌تر باشد، می‌توان پیشروی را بیشتر انتخاب کرد و هر چقدر ابزار نوک تیزتر باشد، باید مقدار پیشروی را کمتر برگزید. برای انتخاب مقدار پیشروی با توجه به جنس ابزار و جنس قطعه کار و چگونگی انجام عملیات تراشکاری (خشن‌کاری یا پرداخت‌کاری) می‌توانید از مقادیر پیشنهادی در جداول فصل پنجم نیز استفاده کنید.

## ۱۰-۵ چگونگی تنظیم جعبه‌دنده پیشروی

مقادیر قابل تنظیم پیشروی و چگونگی تنظیم اهرم‌های جعبه‌دنده پیشروی در جدول زیر مشخص شده است.





شکل ۱۰-۴

این جدول قسمت‌های گوناگونی دارد که هر یک برای اهداف خاصی به کار می‌روند. بخشی از این جدول که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است، تنظیمات جعبه‌دنده پیشروی برای حرکت خودکار را نمایش می‌دهد.

۱. قسمت اول مشخص شده در جدول به اهرمی مربوط است که روی جعبه‌دنده پیشروی قرار دارد. این اهرم فقط دو وضعیت دارد که یکی با حرف M و دیگری با حرف W مشخص شده است. برای مقادیر پیشروی ۰/۰۵ و ۰/۰۷ میلی‌متر در دور، این اهرم باید در حالت W باشد و در باقی مقادیر در حالت M قرار می‌گیرد (شکل ۱۰-۴).

۲. در قسمت دوم مشخص شده در جدول، واحد مقدار پیشروی نوشته شده است و همان‌طور که دیده می‌شود این واحد برحسب mm در هر دور مشخص شده است.

۳. مفهوم قسمت سوم این است که مقدار پیشروی در راستای عرضی نصف مقدار تنظیم شده خواهد بود.

۴. قسمت چهارم، موقعیت قرار گرفتن اهرم روی جعبه‌دنده اصلی را مشخص کرده است. در حالتی که قصد تنظیم مقادیر پیشروی بالای ۰/۵ را دارید، باید جعبه‌دنده اصلی را در دورهای پایین‌تر قرار دهید (شکل ۱۰-۵)، زیرا زمانی که مقدار پیشروی زیاد باشد و تعداد دوران سه‌نظام هم بالا باشد، ابزار با سرعت فیزیکی بیشتری به سمت سه‌نظام حرکت می‌کند که در این حالت عدم کنترل دستگاه می‌تواند حادثه‌ساز باشد.

۵. قسمت پنجم، به اهرمی مربوط است که روی دیواره جعبه‌دنده اصلی قرار دارد (شکل ۱۰-۶).

این اهرم دو وضعیت دارد. اگر این اهرم در حالت ۱:۱ باشد، مقدار پیشروی کم خواهد بود، اما اگر این اهرم در حالت ۸:۱ باشد مقدار پیشروی ۸ برابر خواهد شد. (به جز دو مورد پیشروی ۰/۰۵ و ۰/۰۷).

۶. قسمت ششم، به اهرم سمت چپ جعبه‌دنده پیشروی مربوط است. این اهرم دارای سه وضعیت است که با حروف A و B و C نمایش داده می‌شود (شکل ۱۰-۷).



شکل ۱۰-۵



شکل ۱۰-۶



شکل ۱۰-۷

۷. قسمت هفتم، به اهرم وسط جعبه‌دنده پیشروی مربوط است. این اهرم دارای شش وضعیت است که با اعداد ۱ تا ۶ مشخص می‌شوند (شکل ۱۰-۸).

۸. قسمت هشتم جدول مقادیر قابل تنظیم جعبه‌دنده پیشروی را نشان می‌دهد. کمترین مقدار پیشروی  $0.05$  میلی‌متر در دور و بیشترین مقدار پیشروی  $0.4$  میلی‌متر در دور است. برای مثال برای تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی مقدار  $0.12$  میلی‌متر بر دور، اهرم‌ها باید در وضعیت شکل ۱۰-۹ قرار گیرند.



شکل ۱۰-۸



شکل ۱۰-۹

توجه: در هنگام استفاده از ابزارهای راست‌تراش، اهرم نشان داده شده در شکل ۱۰-۹ باید در حالت راست‌تراش باشد. در تمرینات و توضیحات این کتاب اهرم نشان داده شده در شکل ۱۰-۱۰ همواره باید در همین وضعیت باشد.



شکل ۱۰-۱۰

## ۱۰-۱۰ انجام حرکت پیشروی خودکار

انجام حرکت پیشروی خودکار در عملیات‌هایی که حرکت پیشروی آن‌ها موازی طول یا قطر قطعه‌کار انجام می‌گیرد، امکان‌پذیر است. نحوه انجام این حرکت به ترتیب زیر است:

۱. بعد از انجام حرکت تنظیم بار به صورت دستی، مقدار پیشروی را تعیین کنید.



شکل ۱۰-۱۱

۲. در حالی که اهرم کلاچ خلاص است، اهرم‌های جعبه‌دنده پیشروی را در حالت موردنیاز قرار دهید.

۳. برای این که حرکت دورانی از طریق میله کشش به قوطی حرکت انتقال یابد، اهرم سمت راست روی جعبه‌دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید. (شکل ۱۰-۱۱)

۴. اهرم کلاچ را در گیر کنید تا سه‌نظام شروع به گردش کند. در این حالت میله کشش باید بچرخد، در غیر این صورت اهرم‌ها را دوباره کنترل کنید.


۵. اکنون می‌توانید با استفاده از اهرم صلیبی که روی قوطی حرکت قرار دارد، ابزار را به صورت خودکار در راستای طول یا عرض جابه‌جا کنید (شکل ۱۰-۱۲a).

الف) اگر اهرم صلیبی در سمت چپ قرار بگیرد، سوپرت طولی حرکت می‌کند و ابزار به سمت سه‌نظام می‌رود (شکل ۱۰-۱۲b).

ب) اگر اهرم صلیبی در سمت راست قرار بگیرد، سوپرت طولی حرکت می‌کند و ابزار به سمت مرغک می‌رود (شکل ۱۰-۱۲c).

ج) اگر اهرم صلیبی در سمت بالا قرار بگیرد، سوپرت عرضی حرکت می‌کند و ابزار به سمت مرکز قطعه‌کار می‌رود (شکل ۱۰-۱۲d).


د) اگر اهرم صلیبی در سمت پایین قرار بگیرد، سوپرت به شکل عرضی حرکت می‌کند و ابزار از مرکز قطعه‌کار دور می‌شود (شکل ۱۰-۱۲e).



شکل ۱۰-۱۲



۶. پس از انجام حرکت پیشروی، اهرم صلیبی را در وسط قرار دهید.
۷. برای انجام سریع‌تر کار، با استفاده از حرکت دستی، ابزار را به ابتدای قطعه کار بازگردانید.



شکل ۱۰-۱۳

بعضی از دستگاه‌های تراش تبریز، به سیستم حرکت سریع (حرکت خرگوشی) مجهز هستند که می‌توانند در حرکت برگشت از آن استفاده کنند. برای استفاده از حرکت سریع، اهرم صلیبی نیز باید در جهت مورد نظر در گیر باشد(شکل ۱۰-۱۳).



## ۱۰-۷ نکات ایمنی و حفاظتی

- در هنگام جابه‌جایی اهرم‌ها حتماً دستگاه را خاموش کنید.
- در هنگام استفاده از حرکت خودکار به هیچ عنوان دستگاه را ترک نکنید.
- همیشه قبل از خلاص کردن اهرم کلاچ، ابتدا اهرم صلیبی را از درگیری خارج کنید.
- از حرکت خودکار برای تنظیم عمق بار استفاده نکنید.
- برای استفاده از مقادیر پیشروی که بیشتر از  $5/0$  میلی‌متر در هر دور هستند، بهتر است که اهرم روی جعبه‌دنده اصلی را در سمت چپ قرار دهید. یعنی از تعداد دوران‌های کمتر از  $180$  دور در دقیقه استفاده نمایید.
- رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی فصل پنجم نیز الزامی است.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. جعبه‌دنده پیشروی به چه منظور در دستگاه تراش تعییه شده است؟ وظایف آنرا شرح دهید.
۲. مقدار پیشروی را تعریف کنید.
۳. اگر در یک مقدار پیشروی مشخص تعداد دوران سه‌نظام را تغییر دهید، آیا سرعت حرکت ابزار نسبت به قطعه‌کار تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.
۴. در هنگام خشن‌تراشی و پرداخت‌کاری، مقدار پیشروی و تعداد دوران چگونه است؟
۵. سطح مقطع براده چه ارتباطی با عمق نفوذ ابزار و مقدار پیشروی دارد؟

# دستور کار شماره ۱

## تنظیم مقدار پیشروی روی جعبه‌دنده پیشروی

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
نخ پنبه	دستگاه تراش
	روغن دان

### مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع بودن برق دستگاه و خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی‌های روغن را کنترل کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. جعبه‌دنده پیشروی را روی عدد ۰/۰۵ تنظیم کنید.
۵. تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی را روی دور ۱۲۵ تنظیم کنید.  
**!** در هنگام جایه‌جایی اهرم‌ها اهرم کلاچ باید خلاص باشد.
۶. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید. در این حالت باید میله کشش بچرخد.
۷. قوطی حرکت را در جهت طولی به چپ و راست حرکت دهید. حرکت به صورت خودکار انجام می‌شود.
۸. سوپرت عرضی را در دو جهت جلو و عقب حرکت دهید. حرکت به صورت خودکار انجام می‌شود.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید و تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی را روی دور ۲۵۰ قرار دهید.
۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید و سرعت دوران میله کشش را مشاهده کنید.

۱۱. موارد ۷ و ۸ را مجدداً تکرار کنید.
۱۲. موارد ۵ تا ۱۱ را برای پیشروهای ۰.۰۸ و ۰.۱۴ نیز تکرار کنید.
۱۳. در پایان دستگاه را خاموش کنید.
۱۴. قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید.
۱۵. با استفاده از نخپنبه دستگاه را نظافت کنید.

#### ◀ پرسش‌های تمرین:

۱. مفهوم یکای مقدار پیشروی را توضیح دهید.
۲. در یک پیشروی ثابت، تغییر تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی چه تأثیری در سرعت فیزیکی ابزار دارد؟
۳. آیا امکان دارد در دو دور مختلف جعبه‌دنده اصلی و با دو مقدار متفاوت پیشروی، سرعت فیزیکی ابزار برابر باشد؟ توضیح دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
برای کنترل این مورد میله کشش باید بچرخد.		۲	تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی یک مقدار مشخص
		۲	حرکت دادن قوطی حرکت به‌طور خودکار
		۲	حرکت دادن سوپرت عرضی به‌طور خودکار
		۶	پاسخ به پرسش‌های تمرین
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## دستور کار شماره ۲

روتراسی قطعه دمبل با حرکت پیشروی خودکار


تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده رو تراشی	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیق ۰/۰۵ میلی متر و با طول خط کش ۳۰۰ میلی متر	سنه نظام متنه همراه با آچار مخصوص
عینک محافظ	روغن دان
زیر رندهای در اندازه های مناسب	متنه مرغک
آچار رینگی ۱۹	کلاهک
	وسایل نظافت




نام قطعه	ابعاد: قطر $\varnothing 35 \times 290$	رسم
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طرح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار



شکل ۱۰-۱۴

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که ۲۰ mm از طول آن بیرون از سه نظام باشد (شکل ۱۰-۱۴).
۵. رنده را در رنده گیر بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. مقدار پیشروی را روی جعبه دنده پیشروی تنظیم کنید.
۷. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید و بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.
۸. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر اره از بین برود. حرکت پیشروی را به صورت خودکار انجام دهید.
۹. اهرم صلیبی را از درگیری خارج کنید، اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۰. مرغک را از دستگاه مرغک خارج کنید و سه نظام متہ را با کلاهک مناسب به جای آن نصب کنید.
۱۱. متہ مرغک را در داخل سه نظام متہ بیندید.
۱۲. تعداد دوران سه نظام را روی دور ۱۰۰۰ قرار دهید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۳. پیشانی قطعه کار را متہ مرغک بزنید.
۱۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مرغک را به عقب برگردانید.
۱۵. سه نظام متہ را از دستگاه مرغک خارج کنید و مرغک را در جای آن نصب کنید.
۱۶. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را خارج کنید.
۱۷. قطعه کار را بین مرغک و سه نظام بیندید به طوریکه ۲۰ mm از طول قطعه کار داخل سه نظام بماند (شکل ۱۰-۱۵).




شکل ۱۰-۱۵

۱۸. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۱۹. تعداد دوران سه‌نظام را برای روتراشی تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.

۲۰. سطح روی قطعه را بتراشید تا قطر آن به  $30\text{ mm}$  برسد. روتراشی را تا


فاصله  $20\text{ mm}$  از سه‌نظام انجام دهید. حرکت پیش‌روی را به صورت خودکار انجام دهید(شکل ۱۰-۱۶).



شکل ۱۰-۱۶

۲۱. با استفاده از روتراشی پله‌ای به قطر  $20\text{ mm}$  و طول  $60\text{ mm}$  در ابتدای قطعه

ایجاد کنید(شکل ۱۰-۱۷).



شکل ۱۰-۱۷

۲۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۳. با کمک آچار رینگی، سوپرت فوقانی را به اندازه  $45^\circ$  انحراف دهید

(شکل ۱۰-۱۸).



شکل ۱۰-۱۸

۲۴. اهرم کلاچ را فعال کنید و پخ ابتدای قطعه کار را بتراشید (شکل ۱۰-۱۹).



شکل ۱۰-۱۹

۲۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۶. سوپرت فوچانی را به حالت اول بازگردانید.

۲۷. مرغک را عقب ببرید و بعد از بازکردن سه نظام قطعه را خارج کنید. حال طول کل قطعه را اندازه گیری کنید و اختلاف آن تا ۲۸۰ mm را مشخص کنید.

۲۸. قسمت تراشیده شده قطعه کار را داخل سه نظام قرار دهید تا طول ۸۰ mm آن از سه نظام بیرون باشد.

۲۹. رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه بدھید.

۳۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۳۱. پیشانی قطعه کار را بتراشید و طول آن را به ۲۸۰ mm برسانید.

۳۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید. رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۳. رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۳۴. مرغک را از دستگاه مرغک خارج کنید و سه نظام مته را با کلاهک مناسب به جای آن نصب کنید.

۳۵. مته مرغک را در داخل سه نظام مته بیندید.

۳۶. تعداد دوران سه نظام را روی دور ۱۰۰۰ قرار دهید و اهرم کلاچ را فعال کنید.


۳۷. پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید.

۳۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مرغک را به عقب برگردانید.

۳۹. سه نظام مته را از دستگاه مرغک خارج کنید و مرغک را در جای آن نصب کنید.


۴۰. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.

۴۱. با استفاده از روتراشی پلهای به قطر ۲۰ mm و طول ۶۰ mm ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۰).



شکل ۱۰-۲۰

- .۴۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید. رنده را از قطعه کار دور کنید.
- .۴۳. با کمک آچار رینگی، سوپریت فوقانی را به اندازه  $45^{\circ}$  انحراف دهید.
- .۴۴. اهرم کلاچ را فعال کنید و پنج ابتدای قطعه کار را بتراشید(شکل ۱۰-۲۱).
- .۴۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
- .۴۶. سوپریت فوقانی را به حالت اول باز گردانید.
- .۴۷. در صورت پلیسیه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسیه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.
- .۴۸. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم خود دهید.
- .۴۹. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.
- .۵۰. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
- .۵۱. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.
- .۵۲. فک‌های سه‌نظام را ببندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.
- .۵۳. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۱۰-۲۱

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
	۲		اندازه طول کل قطعه کار $280\text{ mm}$
	۲		اندازه طول پله سمت راست $60\text{ mm}$
	۲		اندازه طول پله سمت چپ $60\text{ mm}$
	۲		اندازه قطر قطعه کار $30\text{ mm}$
	۲		اندازه قطر پله سمت راست $20\text{ mm}$
	۲		اندازه قطر پله سمت چپ $20\text{ mm}$
	۱		اندازه پنج سمت راست $2 \times 45^{\circ}$
	۱		اندازه پنج سمت چپ $2 \times 45^{\circ}$
	۲		کیفیت سطح
	۲		رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
	۲		انضباط کاری
	۲۰		جمع

# دستورکار شماره ۳

## تراشیدن مخروطهای دمبل

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
آچار رینگی ۱۹	دستگاه تراش
زیررنده ای با اندازه های مختلف	رنده روتراشی HSS
عینک محافظ	کولیس ورنیه دار با دقیق ۰/۰۵ میلی متر
وسایل تنظیف	روغن دان



نام قطعه: دمبل	بعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار شماره ۲ فصل دهم	رسام
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طراح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش مطمئن شوید.
۲. از قطع برق دستگاه و خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را بین مرغک و سه نظام طوری ببندید که یکی از پله ها کاملاً در داخل سه نظام قرار گیرد (شکل ۱۰-۲۲).
۵. رنده را به طور مناسب در رنده گیر ببندید. رنده گیر را نسبت به قطعه کار زاویه دهید و همانند (شکل ۱۰-۲۲) نوک رنده را در راستای انتهای پله بیرونی قرار دهید. برای این کار از سوپرت عرضی و طولی استفاده و لقی سوپرت اصلی را به سمت سه نظام بگیرید و در این نقطه ورنیه سوپرت طولی را صفر کنید.
۶. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید. بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. سوپرت طولی را به اندازه ۱۲mm به سمت سه نظام حرکت دهید و با سوپرت عرضی نوک رنده را به سطح کار مماس کنید و روی سطح قطعه کار خطی ایجاد کنید. سپس رنده را توسط سوپرت عرضی عقب بکشید (شکل ۱۰-۲۴).
۸. سوپرت طولی را به اندازه ۱۵mm به سمت سه نظام حرکت دهید. مجدداً خطی روی قطعه کار ایجاد کنید و رنده را به عقب بکشید.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۰. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را خارج کنید.
۱۱. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر آن را در داخل سه نظام ببندید (همانند مرحله چهارم).
- !** قطعه کار حتماً بین مرغک و سه نظام بسته شود.
۱۲. همانند مراحل ۹ تا ۵ عمل کنید و دو خط در روی قطعه ایجاد کنید.
۱۳. رنده را از قطعه کار دور کنید و با استفاده از آچار رینگی سوپرت فوکانی را به اندازه  $15^{\circ}$  انحراف دهید.
۱۴. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۵. با استفاده از سوپرت فوکانی مخروط  $15^{\circ}$  را بین دو خط ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۵).



شکل ۱۰-۲۲



شکل ۱۰-۲۳



شکل ۱۰-۲۴



شکل ۱۰-۲۵

۱۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۷. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل سه نظام خارج کنید.

۱۸. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر آن را در داخل سه نظام بیندید.

 قطعه کار حتماً بین مرغک و سه نظام بسته شود.

۱۹. همانند مراحل ۱۴ تا ۱۶ مخروط  $15^{\circ}$  سمت دیگر رانیز بتراسید (شکل ۱۰-۲۶).

۲۰. با استفاده از آچار رینگی جهت انحراف سوپرت فوکانی را تغییر دهید و زاویه آن را روی  $4^{\circ}$  تنظیم کنید.



شکل ۱۰-۲۶

۲۱. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۲۲. با استفاده از سوپرت فوکانی مخروط  $4^{\circ}$  سمت اول را ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۷).

۲۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۴. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل سه نظام خارج کنید.

۲۵. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر آن را در داخل سه نظام بیندید.

 قطعه کار حتماً باید بین مرغک و سه نظام بسته شود.

۲۶. همانند مراحل ۲۱ تا ۲۳ مخروط  $4^{\circ}$  سمت دیگر را بتراسید (شکل ۱۰-۲۸).

۲۷. به کمک آچار رینگی سوپرت فوکانی را به حالت اول بازگردانید.

۲۸. دستگاه را خاموش کنید.

۲۹. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.



شکل ۱۰-۲۷



شکل ۱۰-۲۸

- .۳۰. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.
- .۳۱. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
- .۳۲. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.
- .۳۳. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه‌نظام را بیندید.
- .۳۴. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۲	اندازه فاصله طولی از لبه‌ها $12\text{mm}$
		۲	اندازه طول مخروط $15\text{mm} = 15^\circ$
		۲	اندازه زاویه مخروط $15^\circ$
		۲	اندازه طول مخروط $53\text{mm} = 4^\circ$
		۲	اندازه زاویه مخروط $4^\circ$
		۲	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## فصل یازدهم: پیچ تراشی

◀ هدف‌های رفتاری:

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- پیچ و مهره را تعریف کند.
- انواع شکل دندانه پیچ را نام ببرد.
- تفاوت پیچ راستگرد و چپگرد را بیان کند.
- مشخصات پیچ و مهره را نام ببرد.
- ویژگی‌های پیچ دنده‌مثلثی میلی‌متری را شرح دهد.
- ویژگی‌های پیچ دنده‌مثلثی ویت‌ورث را شرح دهد.
- یک رنده پیچ تراشی برای پیچ دنده‌مثلثی با زوایای مناسب انتخاب کند.
- وظیفه هر یک از زوایای ایجاد شده روی رنده را شرح دهد.
- گام مشخص را روی جعبه‌دنده پیشروی تنظیم کند.
- پیچ دنده‌مثلثی با گام‌ها و قطرهای مختلف را تراشکاری کند.
- در هنگام پیچ تراشی نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.




## کلیات

آیا تا به حال به پله‌های مارپیچی یک ساختمان یا پل عابر توجه داشته‌اید؟ آیا تاکنون از پله مناره مسجد بالا رفته‌اید؟ آیا به میله مارپیچی درون چرخ گوشت دقیق کرده‌اید؟ تمامی این مسیرها، مسیر پیچ هستند (شکل ۱۱-۱).



### ۱۱-۱ پیچ و مهره


◀ پیچ: چنان‌چه مثلث قائم‌الزاویه‌ای حول یک استوانه چرخانده شود، مسیر پیچ ایجاد می‌شود. حال اگر روی این مسیر شیاری ایجاد گردد، قطعه حاصل پیچ نامیده می‌شود. (شکل ۱۱-۲)



شکل ۱۱-۲



شکل ۱۱-۱



شکل ۱۱-۳

◀ مهره: چنان‌چه شیار مارپیچ در داخل استوانه ایجاد شود، قطعه به‌دست آمده مهره نامیده می‌شود. پیچ و مهره معمولاً همراه یکدیگر استفاده می‌شوند. (شکل ۱۱-۳)



شکل ۱۱-۴

### ۱۱-۱-۱ کاربرد پیچ و مهره

پیچ و مهره‌ها جزو قطعات استاندارد هستند و موارد استفاده متفاوتی دارند. در بیشتر موارد از پیچ و مهره به عنوان قطعات اتصال دهنده استفاده می‌شود (شکل ۱۱-۴).




شکل ۱۱-۵

◀ همچنین از پیچ و مهره برای انتقال حرکت و تبدیل حرکت دورانی به خطی نیز استفاده می‌شود. مانند گیره‌ها، سوپرت عرضی، فوکانی و یا میله هادی (شکل ۱۱-۵).

## ۱۱-۱-۲ انواع پیچ از نظر شکل دندانه:

شکل شیار ایجاد شده بر روی پیچ برحسب کاربرد آن متفاوت است. پیچ‌ها از نظر شکل دندانه به پنج دسته تقسیم می‌شوند (شکل ۱۱-۶). گفتنی است پیچ‌های دنده‌گرد، دنده اره‌ای و دنده ذوزنقه‌ای برای انتقال حرکت استفاده می‌شوند و پیچ‌های دنده‌مثلثی برای اتصالات به کار می‌روند. پیچ‌های دنده مربعی نیز امروزه به ندرت کاربرد دارند.




شکل ۱۱-۶

## ۱۱-۱-۳ انواع پیچ و مهره‌ها از نظر بسته شدن

پیچ و مهره‌ها به لحاظ بسته شدن روی هم به دو دسته تقسیم می‌شوند.

- ◀ **پیچ و مهره‌های راست‌گرد:** اگر پیچ و مهره در هنگام بسته شدن در جهت عقربه‌های ساعت بچرخند، پیچ و مهره راست‌گرد است. (شکل ۱۱-۷)
- ◀ **پیچ و مهره‌های چپ‌گرد:** اگر پیچ و مهره در هنگام بسته شدن در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخند، پیچ و مهره چپ‌گرد است. (شکل ۱۱-۷)



شکل ۱۱-۷

## ۱۱-۱ مشخصات پیچ و مهره

مشخصات عمومی پیچ و مهره در شکل ۱۱-۸ نمایش داده شده است.  
توجه: ۱) گام عبارت است از فاصله یک نقطه از یک دندانه تا نقطه مشابه روی دندانه بعدی. همچنین می‌توان گفت فاصله پیموده شده توسط پیچ یا مهره به ازای یک دور گردش کامل آن دو در داخل هم را گام می‌نامند.  
۲) برای بسته شدن یک پیچ و مهره به یکدیگر لازم است که قطر بزرگ و گام پیچ و مهره با هم برابر باشد.

## ۱۱-۲ پیچ‌های دندنه‌مثلثی

پیچ‌های دندنه‌مثلثی از نظر زاویه رأس و یکای اندازه‌گذاری انواع مختلفی دارند که در این بخش دو مورد از مهم‌ترین انواع آن‌ها شرح داده می‌شود.

### ۱۱-۲-۱ پیچ‌های دندنه‌مثلثی میلی‌متری

تمامی اندازه‌های این نوع پیچ بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود. زاویه رأس دندانه پیچ  $60^\circ$  درجه است. سر دندانه در این پیچ‌ها تخت و ته دندانه گرد است. برای نمایش این پیچ‌ها از علامت اختصاری  $M$  استفاده می‌شود و همراه این علامت اندازه قطر بزرگ پیچ را می‌نویسند. به عنوان مثال پیچ  $M20$  یعنی پیچ میلی‌متری با قطر بزرگ  $20$  میلی‌متر. گفتنی است مقدار ارتفاع دندانه بر اساس گام پیچ مطابق روابط زیر است که  $h$  ارتفاع دندانه و  $p$  گام پیچ است.


$$h = 0.613 \times P$$

الف) مطابق استاندارد ISO


$$h = 0.6495 \times P$$

ب) مطابق استاندارد DIN

همچنین در جدول ۱۱-۱ مشخصات پیچ و مهره بر اساس استاندارد ISO نمایش داده شده است.



- الف، پیچ:  $d$  قطر بزرگ
- دiameter  $d_1$  قطر کوچک
- قطر متوسط  $d_2$
- ارتفاع دندانه  $h$
- گام  $p$




- ب، مهره:  $D$  قطر بزرگ
- قطر کوچک  $D_1$
- قطر متوسط  $D_2$
- ارتفاع دندانه  $H_1$
- گام  $P$

شکل ۱۱-۸

جدول ١١-١

DIN13-19(1999-11) طبقه

روزه ISO متریک یا ای کاربرد عمومی، پی و فیا نامی



$$\begin{aligned}
 & \text{قطر نامی رزوه} = D \\
 & \text{عمرق رزوه خارجی} = h_3 = 0,6134 \text{ P} \\
 & \text{عمرق رزوه داخلی} = H_1 = 0,5413 \text{ P} \\
 & \text{شعاع پای رزوه بیچ} = R = 0,1443 \text{ P} \\
 & \text{قطر جناح} = d_2 = D_2 = d - 0,6495 \text{ P} \\
 & \text{قطر داخلی بیچ} = d_3 = d - 1,2269 \text{ P} \\
 & \text{قطر داخلی مهرو} = D_1 = d - 1,0825 \text{ P} \\
 & \text{قطر منته} = d - P \\
 & \text{زاویه جناح رزوه} = 60^\circ \\
 & \text{سطح مقطع تنش} = S = \frac{3,14}{4} \left( \frac{d_2 + d_3}{4} \right)^2
 \end{aligned}$$

DIN13-1(1999-11) طبقه

اندازه نام دزوه مجموعاً برابر ۱ (اندازه های mm)

مشخصه رزوه $d_2=D_2$	گام $p$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی رزوه خارجی $d_3$	رزوه داخلی $D_1$	رزوه خارجی $h_3$	رزوه داخلی $H_1$	شعاع پای دندانه بیچ $R$	سطح مقطع تیش $mm^4$	قطر متنه داخلی مهره $r$	اندازه آچار خور
M1	0,25	0,48	0,69	0,73	0,15	0,14	0,04	0,46	0,75	-
M1,2	0,25	1,04	0,89	0,93	0,15	0,14	0,04	0,73	0,95	-
M1,6	0,35	1,38	1,17	1,22	0,22	0,19	0,05	1,27	1,25	3,2
M2	0,4	1,47	1,51	1,57	0,25	0,22	0,06	2,07	1,6	4
M2,5	0,45	2,21	1,95	2,01	0,28	0,24	0,07	3,39	2,05	5
M3	0,5	2,68	2,39	2,46	0,31	0,27	0,07	5,03	2,5	5,5
M4	0,7	3,55	3,14	3,24	0,43	0,38	0,10	8,78	3,3	7
M5	0,8	4,48	4,02	4,13	0,49	0,43	0,12	14,2	4,2	8
M6	1	5,35	4,77	4,92	0,61	0,54	0,14	20,1	5,0	10
M8	1,25	7,19	6,47	6,65	0,77	0,68	0,18	36,6	6,8	13
M10	1,5	9,03	8,16	8,38	0,92	0,81	0,22	58,0	8,5	16
M12	1,75	10,68	9,85	10,11	1,07	0,95	0,25	84,3	10,2	18
M16	2	14,70	13,55	13,84	1,23	1,08	0,29	157	14	24
M20	2,5	18,38	16,93	17,29	1,53	1,35	0,36	245	17,5	30
M24	3	22,05	20,32	20,75	1,84	1,62	0,43	353	21	36
M30	3,5	27,73	25,71	26,21	2,15	1,89	0,51	561	26,5	46
M36	4	33,40	31,09	31,67	2,45	2,17	0,58	817	32	55
M42	4,5	39,08	36,48	37,13	2,76	2,44	0,65	1121	37,5	65
M48	5	44,75	41,87	42,59	3,07	2,71	0,72	1473	43	75
M56	5,5	52,43	49,25	50,05	3,37	2,98	0,79	2030	50,5	85
M64	6	60,10	56,64	57,51	3,68	3,25	0,87	2676	58	95

DIN13-2...10(1999-11) طبقه

اندازه نامی رزوه دندانه ریز (اندازه‌ها به mm)

مشخصه رزوه d <sub>xp</sub>	قطر جناح d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	قطر داخلی		مشخصه رزوه d <sub>xp</sub>	قطر جناح d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	قطر داخلی		مشخصه رزوه d <sub>xp</sub>	قطر جناح d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	قطر داخلی	
		پیچ d <sub>3</sub>	مهره D <sub>1</sub>			پیچ d <sub>3</sub>	مهره D <sub>1</sub>			پیچ d <sub>3</sub>	مهره D <sub>1</sub>
M2x0,25	1,84	1,69	1,73	M10x0,25	9,84	9,69	9,73	M24x2	22,70	21,55	21,84
M3x0,25	2,84	2,69	2,73	M10x0,5	9,68	9,39	9,46	M30x1,5	29,03	28,16	28,38
M4x0,2	3,87	3,76	3,78	M10x1	9,35	8,77	8,92	M30x2	28,70	27,55	27,84
M4x0,35	3,77	3,57	3,62	M12x0,35	11,77	11,57	11,62	M36x1,5	35,03	34,16	34,38
M5x0,25	4,84	4,69	4,73	M12x0,5	11,68	11,39	11,46	M36x2	34,70	33,55	33,84
M5x0,5	4,68	4,39	4,46	M12x1	11,35	10,77	10,92	M42x1,5	41,03	40,16	40,38
M6x0,25	5,84	5,69	5,73	M16x0,5	15,68	15,39	15,46	M42x2	40,70	39,55	39,84
M6x0,5	5,68	5,39	5,46	M16x1	15,35	14,77	14,92	M48x1,5	47,03	46,16	46,38
M6x0,75	5,51	5,08	5,19	M16x1,5	15,03	14,16	14,38	M48x2	46,70	45,55	45,84
M8x0,25	7,84	7,69	7,73	M20x1	19,35	18,77	18,92	M56x1,5	55,03	54,16	54,38
M8x0,5	7,68	7,39	7,46	M20x1,5	19,03	18,16	18,38	M56x2	54,70	53,55	53,84
M8x1	7,35	6,77	6,92	M24x1,5	23,03	22,16	22,38	M64x2	62,70	61,55	61,84

DIN ISO 272 (1979-10) طبقه (۳)

DIN336(2003-07) طبقه ۲

(۱) سی ۲ و ۳ شاما، اندازهای میانی، هم هستند (مثال M7، M9، M14).

## ۱۱-۲-۲ پیچ‌های دندنه‌مثلثی ویت‌ورث

اندازه اسمی این نوع پیچ بر حسب اینچ بیان می‌شود. زاویه رأس دندانه آن ۵۵ درجه است و سر و ته دندانه آن گرد شده است. برای نمایش این نوع پیچ از علامت اختصاری W استفاده می‌شود. اما این علامت فقط در پیچ‌های دندنه ریز همراه با اندازه اسمی می‌آید. به عنوان مثال پیچ  $\frac{3}{8}$  یعنی پیچ ویت‌ورثی که قطر بزرگ آن  $\frac{3}{8}$  اینچ است. برای مشخص کردن گام پیچ، تعداد دندانه در طول یک اینچ بیان می‌شود. به عنوان مثال پیچ ۱۶ دندانه در اینچ یعنی پیچی که گام آن برابر  $\frac{1}{16}$  اینچ است. در این نوع پیچ‌ها رابطه بین گام و ارتفاع دندانه مطابق رابطه زیر است:


$$h = 0.64 \times P$$

که h ارتفاع دندانه و P گام پیچ است.

مشخصات پیچ‌های ویت‌ورث در جدول ۱۱-۲ آورده شده است.

جدول ۱۱-۲

رزوه‌های ویت‌ورث													
(غیر استاندارد)													
مشخصه رزو	اندازه رزوه‌های خارج و داخل						اندازه رزوه‌های خارج و داخل						
	قطر خارجی	قطر داخلی	قطر جناح	تعداد دندانه در اینچ	عمق رزو	سطح مقطع داخلی	مشخصه رزو	قطر خارجی	قطر داخلی	قطر جناح	تعداد دندانه در اینچ	عمق رزو	
d	d=D	d <sub>1</sub> =D <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	Z	h <sub>1</sub> =H <sub>1</sub>	mm <sup>2</sup>	d	d=D	d <sub>1</sub> =D <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	Z	h <sub>1</sub> =H <sub>1</sub>	
$\frac{1}{4}''$	6,35	4,72	5,54	20	0,81	17,5	$\frac{1}{4}''$	31,75	27,10	29,43	7	2,32	577
$\frac{5}{16}''$	7,94	6,13	7,03	18	0,90	29,5	$\frac{1}{2}''$	38,10	32,68	35,39	6	2,71	839
$\frac{3}{8}''$	9,53	7,49	8,51	16	1,02	44,1	$\frac{3}{4}''$	44,45	37,95	41,20	5	3,25	1131
$\frac{1}{2}''$	12,70	9,99	11,35	12	1,36	78,4	2"	50,80	43,57	47,19	4,5	3,61	1491
$\frac{5}{8}''$	15,88	12,92	14,40	11	1,48	131	$\frac{1}{4}''$	57,15	49,02	53,09	4	4,07	1886
$\frac{3}{4}''$	19,05	15,80	17,42	10	1,63	196	$\frac{1}{2}''$	63,50	55,37	59,44	4	4,07	2408
$\frac{7}{8}''$	22,23	18,61	20,42	9	1,81	272	3"	76,20	66,91	72,56	3,5	4,65	3516
1"	25,40	21,34	23,37	8	2,03	385	$\frac{1}{2}''$	88,90	78,89	83,89	3,25	5,00	4888



$$\begin{aligned}
 \text{قطر خارجی} &= D \\
 \text{قطر داخلی} &= d_1 = D - 1,28 \cdot P \\
 &= D - 2 \cdot t_1 \\
 \text{قطر جناح} &= d_2 = D - 0,640 \cdot P \\
 \text{تعداد دندانه در اینچ} &= Z \\
 \text{گام} &= P = \frac{25,4 \text{ mm}}{Z} \\
 \text{عمق رزو} &= h_1 = H_1 = 0,640 \cdot P \\
 \text{شعاع پای رزو پیچ} &= R = 0,137 \cdot P \\
 \text{زاویه جناح رزو} &= 55^\circ
 \end{aligned}$$



شکل ۱۱-۹

توجه: در این کتاب نحوه تراشیدن پیچ‌های دندنه‌مثلثی راست‌گرد توضیح داده می‌شود.

### ۱۱-۳ ساخت پیچ

برای ساخت یک پیچ روش‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از این روش‌ها پیچ‌تراشی با استفاده از دستگاه تراش است (شکل ۱۱-۹).

برای ایجاد پیچ توسط دستگاه تراش لازم است که شکل رنده تراشکاری دقیقاً مشابه شکل دندانه پیچ باشد و در ضمن بتوان رنده را به ازای یک دور گردش سه‌نظام به اندازه گام پیچ جایه‌جا کرد.



شکل ۱۱-۱۰



شکل ۱۱-۱۱

رنده پیچ‌تراشی از جنس فولاد تندربر و سطح مقطع مریع انتخاب می‌شود، اما پیش از استفاده باید این رنده به فرم دندانه پیچ تیز شود. برای این کار از شابلن رنده‌پیچ استفاده می‌شود (شکل ۱۱-۱۰).


لازم به ذکر است که برای تراشیدن هر پیچ، رنده را با شابلن مخصوص همان پیچ تیز می‌کنند. برای تراشیدن پیچ‌های دندنه‌مثلثی لازم است که نوک رنده به شکل یک مثلث تیز شود. زاویه راس این مثلث به نوع پیچ بستگی دارد (میلی‌متری یا ویتورث). اصلاح کنار مثلث نیز با استفاده از سنگ‌سنباده به وجود می‌آید. به شکل‌های ۱۱-۱۱ و ۱۱-۱۲ دقت کنید. پس از ایجاد رأس مثلث بهتر است که زاویه آن دقیقاً با شابلن کنترل شود (شکل ۱۱-۱۳). در هنگام سنگ‌زنی کناره‌های رنده، سر رنده باید بالا باشد تا خطی که از رأس رنده به سمت پایین امتداد می‌باید با راستای قائم زاویه آزاد ( $\alpha$ ) را ایجاد کند. به شکل ۱۱-۱۴ دقت کنید.



شکل ۱۱-۱۲



شکل ۱۱-۱۳



شکل ۱۱-۱۴

در نهایت در شکل ۱۱-۱۵ یک رنده پیچ تراشی با یک رنده اولیه قبل از تیز کاری مقایسه شده است.



شکل ۱۱-۱۵

### ۱۱-۳-۲ مقدار پیشروی و تعداد دوران هنگام پیچ تراشی

برای انجام پیچ تراشی لازم است که رنده به ازای یک دور گردش سه نظام به اندازه گام پیچ حرکت کند و این به معنی پیشروی ابزار به اندازه گام پیچ است. جعبه‌دنده پیشروی قادر به تأمین این حرکت در حالت پیچ تراشی است. برای این‌کار ابتدا گام پیچ از داخل جدول جعبه‌دنده پیشروی انتخاب می‌شود (جدول ۱۱-۳). گام پیچ‌های ویتورت از قسمتی که با شماره (۱) در جدول ۱۱-۳ مشخص شده است، انتخاب می‌شود و گام پیچ‌های میلی‌متری از قسمتی که با شماره (۲) در جدول ۱۱-۳ مشخص شده است، انتخاب می‌شود. پس از انتخاب گام، مطابق جدول ۱۱-۳ اهرم‌های مربوطه تنظیم می‌شوند. تنظیم اهرم‌ها مشابه آنچه در فصل دهم آموختید، صورت می‌گیرد.

جدول ۱۱-۳

	1	2	3	4	5	6	
<b>W</b>	0.06	0.09	0.11	0.12	0.14	0.20	
<b>M</b>	0.16	0.18	0.22	0.24	0.30	0.40	
	0.32	0.36	0.44	0.48	0.50	0.60	
	0.64	0.72	0.88	0.90	1.12	1.60	
	1.28	1.44	1.76	1.92	2.24	3.20	
	2.56	2.88	3.52	3.64	4.48	4.48	
b-d	c-d	b	VVVV 6mm	b	c	c	
				30			
					80		
						120	



شکل ۱۱-۱۶



شکل ۱۱-۱۷

بعد از تنظیم جعبه‌دنده پیشروی لازم است که تعداد دوران سه‌نظام مشخص شود. در هنگام پیچ‌تراشی چون مقدار پیشروی ابزار نسبت به زمان روتراشی بالاتر است معمولاً تعداد دوران سه‌نظام را کمتر انتخاب می‌کنند تا سرعت نزدیک شدن ابزار به سه‌نظام کاهش یابد. گفتنی است برای آموزش پیچ‌تراشی به افراد مبتدی بهتر است تعداد دوران سه‌نظام کمتر از ۹۰ دور بر دقیقه انتخاب شود. نکته دیگر این است که در حالت پیچ‌تراشی حرکت دورانی از جعبه‌دنده پیشروی به قوطی حرکت از طریق میله‌هادی منتقل می‌گردد. پس برای فعال شدن میله‌هادی، اهرم سمت راست روی جعبه‌دنده پیشروی را به سمت راست جابه‌جا کنید. (شکل ۱۱-۱۶) در این حالت فقط سوپرت اصلی می‌تواند حرکت خودکار داشته باشد. در ضمن برای تراشیدن پیچ‌های راست‌گرد، اهرم سمت چپ در زیر جعبه‌دنده اصلی باید در وضعیت راست‌گرد باشد (شکل ۱۱-۱۷).




نکته



شکل ۱۱-۱۸

- ۱) تغییر وضعیت اهرم‌ها باید در زمانی که کلاچ خلاص است، انجام گیرد.
- ۲) اگر اهرم سمت راست روی جعبه‌دنده پیشروی در سمت چپ قرار گیرد، دستگاه فقط می‌تواند پیچ ویتورث ۱۹ دندانه در اینچ را بتراشد.

(شکل ۱۱-۱۸)



شکل ۱۱-۱۹



شکل ۱۱-۲۰

#### ۱۱-۴ عملیات پیچ‌تراشی

برای تراشیدن پیچ (شکل ۱۱-۱۹) به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. قطعه را با توجه به طول آن به طور مناسب در سه‌نظام بیندید.
  ۲. با استفاده از رنده روتراشی، طول پیچ و قطر بزرگ آنرا به اندازه برسانید.
- (در این مثال قطر بزرگ ۲۰ میلی‌متر است)

۳. با استفاده از مخروط‌تراشی با انحراف سوپرت، پخ ابتدای پیچ را بتراشید. پخ ابتدای پیچ برای نفوذ بهتر ابزار، بسته شدن راحت‌تر پیچ روی مهره و حفاظت از رزوه ابتدای پیچ ایجاد می‌شود.

۴. با استفاده از یک رنده‌شیار، شیار انتهای پیچ را ایجاد کنید. (شکل ۱۱-۲۰) شیار انتهای پیچ، به منظور ایجاد یک فضای مناسب برای خروج رنده از شیار پیچ تعبیه شده و عمق آن از عمق دندانه پیچ بیشتر است. در این مرحله قطعه

آماده انجام پیچ تراشی است.

۵. رنده پیچ تراشی را روی رنده گیر بیندید. علاوه بر این که نوک رنده باید با نوک مرغک هم مرکز باشد، نوک آن را با کمک شابلون رنده به سطح قطعه کار عمود کنید.

برای عمود کردن رنده می توانید از استوانه مرغک نیز کمک بگیرید. (شکل ۱۱-۲۱)

۶. ابتدا با مراجعه به جدول ۱۱-۱ گام پیچ M20 را تعیین کنید و سپس اهرم های دستگاه را مطابق جدول ۱۱ برای گام مورد نظر تنظیم کنید (برای پیچ M20، گام ۲/۵ است شکل ۱۱-۲۲).



شکل ۱۱-۲۱



شکل ۱۱-۲۲

۷. تعداد دوران سه نظام را روی یک تعداد دوران پایین تنظیم کنید. دور پیشنهادی برای هنرجویان مبتدی ۴۵ دور بر دقیقه است. اهرم کلاچ را فعال کنید تا سه نظام بچرخد. کترول کنید که میله هادی نیز دوران داشته باشد. در غیر این صورت اهرم سمت راست روی جعبه دنده پیشروی را در حالت پیچ قرار دهید.

۸. نوک رنده را با استفاده از سوپرت طولی و عرضی به سطح کار نزدیک کنید.

۹. نوک رنده را با استفاده از سوپرت عرضی به سطح کار مماس کنید.

۱۰. نوک رنده را با کمک سوپرت اصلی از روی کار خارج کنید. در این حالت ورنیه

سوپرت عرضی را روی صفر تنظیم کنید. مقدار حرکت ابزار توسط سوپرت عرضی دو برابر ارتفاع دنده است و نحوه محاسبه آن، به استاندارد انتخابی بستگی دارد.

الف) اگر استاندارد پیچ DIN باشد، مقدار حرکت رنده برابر است با:

$$2 \times h = 2 \times 0.6495 \times 2/5 = 2 \times 0.6495 \times 0.4 = 0.5195 \text{ mm}$$

توسط سوپرت عرضی

ب) اگر استاندارد پیچ ISO باشد، مقدار حرکت رنده برابر است با:

$$2 \times h = 2 \times 0.613 \times 2/5 = 2 \times 0.613 \times 0.4 = 0.4852 \text{ mm}$$

توسط سوپرت عرضی

یعنی سوپرت عرضی باید تا عدد به دست آمده پیش رود، ولی این مقدار باید به تدریج و در چند مرحله اعمال شود. در پیچ تراشی در مرحله اول عمق بار می‌تواند بیشتر از مراحل دیگر باشد (حدود ۵/۰ میلی‌متر)، ولی در مراحل بعدی باید به مرور این مقدار کاهش یابد تا در مراحل پایانی به کمترین مقدار خود برسد (حدود ۰/۰۵ میلی‌متر)، زیرا سطح درگیری رنده با قطعه کار در مراحل پایانی بیشتر خواهد بود.



شکل ۱۱-۲۳

(اهرم مهره دوپارچه در حالت فعال)



(مهره دوپارچه آزاد)



(مهره دوپارچه در حالت قفل)

شکل ۱۱-۲۴

۱۱. برای کنترل اولیه گام پیچ، سوپرت عرضی را روی عدد ۰/۲ قرار دهید.

۱۲. اهرم مهره دوپارچه را فعال سازید تا حرکت میله هادی به قوطی حرکت منتقل شود (شکل ۱۱-۲۳).

۱۳. اهرم کلاچ را فعال سازید تا سه‌نظام شروع به گردش کند و همراه با آن رنده روی قطعه کار نیز به حرکت درآید.

توجه: دوران میله هادی توسط یک مهره دوپارچه که در داخل قوطی حرکت است، به قوطی حرکت منتقل می‌شود. این مهره توسط اهرم مهره دوپارچه که در شکل ۱۱-۲۳ نمایش داده شده، فعال و غیرفعال می‌شود. هنگامی که این مهره فعال است، به محض چرخش سه‌نظام، رنده نیز حرکت طولی را آغاز می‌کند. مکانیزم کارکرد اهرم و مهره در شکل ۱۱-۲۴ نمایش داده شده است.

۱۴. پس از رسیدن رنده به انتهای پیچ، کلاچ را خلاص کنید و به کمک سوپرت عرضی، رنده را به سمت عقب بکشید تا در هنگام برگشت دنده‌های ایجاد شده را از بین نبرد. کلاچ را به سمت بالا بزنید تا سه‌نظام در حالت عکس (وارو) بچرخد و رنده به ابتدای پیچ بازگردد. در ابتدای کار کلاچ را خلاص کنید.

۱۵. با استفاده از شابلون‌های کنترل دنده اثر ایجاد شده روی قطعه کار را با گام پیچ مورد نظر مطابقت دهید (شکل ۱۱-۲۵).

در صورت درستی گام، رنده را به کمک سوپرت عرضی مقداری نفوذ دهید (این بار می‌توانید تا عدد ۵/۵، پیش بروید) و مطابق قسمت ۱۳ و ۱۴ عمل کنید.



۱. به هیچ عنوان برای برگشت رنده اهرم مهره دو پارچه را آزاد نکنید و همچنین پس از شروع پیچ‌تراشی، تعداد دوران سه‌نظام را تغییر ندهید.
۲. در هنگام عقب کشیدن سوپرت عرضی، عدد روی ورنیه آن را به خاطر بسپارید.

۱۶. بعد از تکمیل عمق بار (رسیدن سوپرت عرضی به عدد مورد نظر) می‌توانید پیچ را کنترل کنید. برای این کار می‌توانید عمق دندانه‌ها را با شابلون کنترل دنده بررسی کنید و یا با بستن یک مهره استاندارد M20 روی پیچ، آن را کنترل کنید (شکل ۱۱-۲۶).

۱۷. در صورت درست بودن پیچ می‌توانید قطعه کار را باز کنید و در غیر این صورت با راهنمایی هنرآموز محترم ایراد آن را برطرف سازید.



شکل ۱۱-۲۵



شکل ۱۱-۲۶



## ۱۱-۵ نکات ایمنی و حفاظتی



شکل ۱۱-۲۷

(اهرم مهره دوپارچه در حالت خلاص)

۱. هرگز دستگاه را در حالت پیچ‌تراشی ترک نکنید.
۲. هنرجویان مبتدی پیچ‌تراشی را حتماً با تعداد دوران کم تمرین کنند.
۳. برای تراشیدن گام‌های بلند حتماً از تعداد دوران کم استفاده شود.
۴. در حین پیچ‌تراشی، مهره دوپارچه را آزاد نکنید، سوپرت فوقانی را حرکت ندهید و در تعداد دوران سه‌نظام نیز تغییری ایجاد نکنید.
۵. در هنگام پیچ‌تراشی دست راست را روی اهرم کلاچ و دست چپ را روی فلکه سوپرت عرضی قرار دهید.
۶. بعد از انجام عملیات پیچ‌تراشی حتماً اهرم دوپارچه را آزاد کنید و اهرم سمت راست جعبه‌دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید (شکل ۱۱-۲۷).
۷. در صورت سوختن یا شکستن نوک رنده، برای تنظیم دوباره دستگاه حتماً از هنرآموز محترم کمک بگیرید.

۸. کلیه نکات ایمنی و حفاظتی که در فصل پنجم گفته شده است، در این فصل لازم الاجراست.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. پیچ و مهره را تعریف کنید و کاربرد آن‌ها را بنویسید.
۲. مفهوم پیچ‌های حرکتی را شرح دهید.
۳. پیچ و مهره برای بسته شدن روی هم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
۴. طول ساقه یک پیچ ۵۰ میلی‌متر است. اگر گام آن  $2/5$  میلی‌متر باشد، برای بستن مهره این پیچ تا انتهای ساقه، مهره چند دور باید بچرخد؟
۵. پیچ‌های دندنه‌مثلثی میلی‌متری در استاندارد ISO و DIN چه تفاوتی دارند؟
۶. برای تراشیدن یک پیچ چه مشخصاتی از آن را لازم داریم؟
۷. در هنگام پیچ‌تراشی، پیشروی دستگاه باید چگونه تنظیم شود؟
۸. تفاوت پیچ ویتوث و متريک چيست؟
۹. رنده پیچ‌بری چه زوایایی باید داشته باشد؟ شکل آن رارسم کنید.
۱۰. نزديك‌ترین پیچ ویتوث به پیچ M16 کدام است؟

# دستور کار شماره ۱

## حرکت دادن قوطی حرکت بر اساس گام مشخص

### تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	نام ابزار
روغن دان	دستگاه تراش
	نخ پنبه

### مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. تعداد دوران سه نظام را روی ۴۵ دور در دقیقه تنظیم کنید.
۵. جعبه دندۀ پیشروی را روی ۰/۵ میلی متر تنظیم کنید.
۶. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید. در این حالت میله هادی باید بچرخد.
۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۸. ورنیه های سوپرت عرضی و طولی را روی صفر تنظیم کنید.
۹. اهرم مهره دو پارچه را فعال کنید.
۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید تا قوطی حرکت به اندازه ۵۰mm به سمت سه نظام حرکت کند. سپس اهرم کلاچ را خلاص کنید. سوپرت عرضی را ۳mm به سمت عقب بکشید و بعد اهرم کلاچ را به سمت بالا فعال کنید، سه نظام در جهت عکس بچرخد و قوطی حرکت به اندازه همان ۵۰mm به سمت مرغک حرکت کند حال اهرم کلاچ را خلاص کنید و سوپرت عرضی را روی عدد صفر بازگردانید. این مرحله را پنج بار انجام دهید.  
 در هنگام انجام مرحله دهم دست راست روی اهرم کلاچ و دست چپ روی فلكه سوپرت عرضی باشد.



اهرم راست‌گرد و چپ‌گرد، در حالت راست گرد باشد.

۱۱. جعبه‌دنده پیشروی را روی گام ۲mm تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

۱۲. جعبه‌دنده پیشروی را روی گام ۹ دندانه در اینچ تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

۱۳. جعبه‌دنده پیشروی را روی گام ۱۹ دندانه در اینچ تنظیم کنید.

۱۴. مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

۱۵. اهرم مهره دو پارچه را آزاد کنید.

۱۶. دستگاه را خاموش کنید.

۱۷. قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید.

۱۸. با نخ پنبه دستگاه را کاملا تمیز کنید.

#### ◀ پرسش‌های تمرین:

۱. در کدام یک از گام‌های تنظیم شده در تمرین، سرعت جابه‌جایی قوطی حرکت بیشتر بود؟

۲. در هنگام درگیری اهرم مهره دو پارچه اگر اهرم کلاچ به سمت پایین آورده شود، حرکت سوپرت به کدام سمت خواهد بود؟ این حرکت بستگی به موقعیت کدام اهرم دارد؟

۳. استفاده از دور عکس سه‌نظام در چه عملیاتی و به چه علت انجام می‌گیرد؟

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۳	پاسخ به پرسش‌های تمرین
		۳	تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی گام‌های میلی‌متری
		۳	تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی گام‌های اینچی
		۳	حرکت دادن خودکار قوطی حرکت بر اساس گام تنظیم شده
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## دستورکار شماره ۲

تراشیدن پیچ میلیمتری


تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده رو تراشی	دستگاه تراش
HSS رنده پیچ تراشی	رنده شیار تراشی HSS با پهنای ۵ میلیمتر
کولیس ورنیه دار با دقیق ۰/۰۵ میلیمتر	زیر رنده ای با اندازه های مختلف
شابلن دندنه میلیمتری	شابلن رنده پیچ تراشی (۶۰ درجه)
عینک محافظ	مهره استاندارد M20
وسایل نظافت	روغن دان




جنس: فولاد St 37	بعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار شماره ۱ فصل نهم	رسم
مقیاس: ۱:۱	خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm	طرح
		بازبین


## مراحل انجام کار




شکل ۱۱-۲۸



شکل ۱۱-۲۹



شکل ۱۱-۳۰



شکل ۱۱-۳۱



شکل ۱۱-۳۲

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.

۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.

۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فر هارا به صورت دستی روغن کاری کنید.

۴. قطعه کار را طوری به دستگاه بیندید که قسمت مخروطی آن از سه نظام بیرون باشد.

در ضمن ۱۰ میلی متر از قطر ۴۰ از سه نظام بیرون باشد (شکل ۱۱-۲۸).

۵. رنده روتراشی را به طور مناسب در رنده گیر بیندید.

۶. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تعیین و تنظیم کنید. سپس دستگاه را

روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. با چند پاس روتراشی پله ها را از بین ببرید و قطر قطعه را به ۲۰ میلی متر

بررسانید (شکل ۱۱-۲۹).

۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۹. رنده شیار تراشی را در رنده گیر بیندید. رنده را نسبت به قطعه کار عمود باشد.

۱۰. تعداد دوران سه نظام را برای شیار تراشی تنظیم کنید و سپس اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۱. توسط رنده شیار مخروط ابتدای قطعه کار را جدا کنید به طوری که ۲mm

از طول مخروط باقی بماند (شکل ۱۱-۳۰).

۱۲. رنده شیار را به کمک سوپرت عرضی به سمت عقب برگردانید.

۱۳. رنده شیار را با کمک سوپرت طولی ۳۵mm به سمت سه نظام حرکت دهید.

۱۴. شیاری به عرض ۵mm در قطعه کار ایجاد کنید به طوری که قطر گاه به وجود آمده ۱۶mm باشد (شکل ۱۱-۳۱).

۱۵. رنده شیار را از داخل شیار بیرون بکشید.

۱۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۷. رنده پیچ تراشی را در رنده گیر بیندید و نوک رنده را با کمک شابلن رنده به استوانه مرغک عمود کنید. (شکل ۱۱-۳۲)

۱۸. مقدار عمق بار را برای گام ۲/۵ محاسبه کنید.

۱۹. اهرم کلاچ را فعال کنید و نوک رنده را به سطح کار مماس کنید.

۲۰. ورنیه سوپرت عرضی را صفر کنید و با سوپرت اصلی رنده را از سطح کار خارج کنید.

۲۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید.

۲۲. جعبه دنده پیشروی را روی گام  $2/5$  میلی‌متر و جعبه دنده اصلی را روی دور  $45$  تنظیم کنید.

۲۳. با کمک سوپرت عرضی نوک رنده را به اندازه  $2\text{ mm}$  به سمت مرکز حرکت دهید.

۲۴. اهرم مهره دو پارچه را درگیر کنید.

۲۵. اهرم کلاچ را به سمت پایین فعال کنید. رنده به سمت سه‌نظام حرکت می‌کند. بعد از رسیدن به شیار اهرم کلاچ را خلاص کنید، فلکه سوپرت عرضی را نیم دور به سمت عقب بچرخانید و اهرم کلاچ را به سمت بالا فعال کنید. بعد از رسیدن به ابتدای پیچ، اهرم کلاچ را خلاص کنید.

!  
در این مرحله دست راست روی اهرم کلاچ و دست چپ روی فلکه سوپرت عرضی باشد.

!  
اهرم چپ گرد و راست گرد در حالت راست گرد باشد.

!  
تعداد دوران سه‌نظام حتماً روی  $45$  دور بر دقیقه تنظیم شود.

!  
بعد از این مرحله تعداد دوران سه‌نظام را تغییر ندهید، اهرم مهره دوپارچه را از درگیری خارج نکنید و سوپرت فوقانی را نیز حرکت ندهید.

۲۶. گام ایجاد شده را با گام  $2/5$  شابلن دنده کنترل کنید، در صورت اشکال با راهنمایی هنرآموز محترم آن را بطرف کنید (شکل ۱۱-۳۳).

۲۷. در صورت صحت گام، مرحله  $25$  را با عمق نفوذ بیشتری تکرار کنید.

!  
تعداد دفعات تکرار مرحله  $25$  بستگی به عمق دندانه دارد، از هنرآموز محترم راهنمایی بگیرید.

!  
مرحله  $25$  تا زمانی تکرار می‌شود که عدد سوپرت عرضی به عمق محاسبه شده در مرحله  $18$  برسد.

۲۸. بعد از تکمیل دندانه‌ها، با استفاده از مهره استاندارد M20، پیچ را کنترل کنید.

۲۹. اهرم مهره دوپارچه را آزاد کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۰. دستگاه را خاموش کنید و اهرم سمت راست جعبه دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید.

۳۱. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.



شکل ۱۱-۳۳

۳۲. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۳۳. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۳۴. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۳۵. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه‌نظام را ببندید.

۳۶. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


عملیات	نموده پیشنهادی	نموده کسب شده	توضیحات
قطر پیچ ۲۰mm	۲		
گام پیچ ۲/۵ mm	۲		
طول پیچ ۳۰ mm	۲		
عرض شیار ۵mm	۲		
قطر گاه ۱۶mm	۲		
نحوه بستن شدن مهره روی پیچ	۲		
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی	۴		
انضباط کاری	۴		
جمع	۲۰		

# دستورکار شماره ۳

## تراشیدن پیچ‌های دو طرف دبل

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
رنده پیچ تراشی HSS	دستگاه تراش
شابلن رنده پیچ تراشی ( $60^\circ$ )	رنده شیارتراشی HSS با پهنهای $5\text{ mm}$
زیررنده‌ای با اندازه‌های مختلف	کولیس ورنیه‌دار با دقیق $0.05$ میلی‌متر
شابلن دنده میلی‌متری	روغن‌دان
عینک محافظ	مهره استاندارد M20
	وسایل تنظیف



نام قطعه : دبل	ابعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار شماره ۳ فصل دهم	رسام
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طرح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار:



شکل ۱۱-۳۴



شکل ۱۱-۳۵



شکل ۱۱-۳۶

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار بین مرغک و سه نظام بیندید، به طوری که یک پله آن کاملاً در داخل سه نظام باشد(شکل ۱۱-۳۴).
۵. رنده شیار را در رنده گیر بیندید، طوری که به سطح قطعه کار عمود باشد.
۶. تعداد دوران سه نظام را برای شیارتراشی تعیین و تنظیم کنید، دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. شیاری مطابق نقشه در فاصله ۴۲ میلی متری از لبه قطعه کار ایجاد کنید (شکل ۱۱-۳۵).
۸. رنده شیار را از داخل شیار بیرون بکشید.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۰. رنده پیچ تراشی را در رنده گیر بیندید. نوک آن را با کمک شابلن پیچ تراشی به سطح استوانه مرغک عمود کنید(شکل ۱۱-۳۶).
۱۱. مقدار عمق بار را برای گام  $\frac{2}{5}$  محاسبه کنید.
۱۲. اهرم کلاچ را فعال کنید و نوک رنده را به سطح کار مماس کنید.
۱۳. ورنیه سوپرت عرضی را صفر کنید و با سوپرت اصلی رنده را از سطح کار خارج کنید.
۱۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۵. جعبه دنده پیش روی را روی گام  $\frac{2}{5}$  میلی متر و جعبه دنده اصلی را روی دور ۴۵ تنظیم کنید.
۱۶. با کمک سوپرت عرضی نوک رنده را به اندازه  $2\text{mm} / 0$  به سمت مرکز حرکت دهید.
۱۷. اهرم مهره دو پارچه را در گیر کنید.
۱۸. اهرم کلاچ را به سمت پایین فعال کنید. رنده به سمت سه نظام حرکت می کند. بعد از رسیدن به شیار اهرم کلاچ را خلاص کنید، فلکه سوپرت عرضی را نیم دور به سمت عقب بچرخانید و اهرم کلاچ را به سمت بالا فعال کنید. بعد از رسیدن رنده به ابتدای پیچ، اهرم کلاچ را خلاص کنید.

در این مرحله دست راست روی اهرم کلاچ و دست چپ روی فلکه سوپرت عرضی باشد.



شکل ۱۱-۳۷

- اهرم چپ گرد و راست گرد در حالت راست گرد باشد.
- تعداد دوران سه نظام حتماً روی ۴۵ دور بر دقیقه تنظیم شود.
- بعد از این مرحله تعداد دوران سه نظام را تغییر ندهید، اهرم مهره دو پارچه را از درگیری خارج نکنید و سوپرت فوقانی را نیز حرکت ندهید.



شکل ۱۱-۳۸

۱۹. گام ایجاد شده را با شابلون رنده شماره ۲/۵ کترول کنید، در صورت اشکال با راهنمایی هنرآموز محترم آن را بر طرف کنید (شکل ۱۱-۳۷).

۲۰. در صورت صحت گام، مرحله ۱۹ را با عمق نفوذ بیشتری تکرار کنید(شکل ۱۱-۳۸).

۲۱. تعداد دفعات تکرار مرحله ۱۹ بستگی به عمق دندانه دارد، از هنرآموز محترم راهنمایی بگیرید.

۲۲. مرحله ۱۹ تا زمانی تکرار می شود که عدد سوپرت عرضی به عمق محاسبه شده در مرحله ۱۱ برسد.



شکل ۱۱-۳۹

۲۳. بعد از تکمیل دندانه ها، با استفاده از مهره استاندارد M20، پیچ را کترول کنید(شکل ۱۱-۳۹).

۲۴. اهرم مهره دو پارچه را آزاد کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۵. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل سه نظام خارج کنید.

۲۶. قطعه کار را برگردانید و سمت پیچ شده را در داخل سه نظام قرار دهید.

۲۷. تمامی قسمت های ایجاد شده در سمت اول را در این قسمت نیز به وجود آورید.

۲۸. دستگاه را خاموش کنید و اهرم سمت راست جعبه دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید.

۲۹. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.

۳۰. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۲۹. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۳۰. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۳۱. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه‌نظام را ببندید.

۳۲. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
	۲	۲۰ mm قطعه پیچ	
	۲	قطر گلوگاه ۱۶mm شیار	
	۲	۴۳mm طول پیچ	
	۲	۵mm پهنای شیار	
	۲	۲/۵mm گام پیچ	
	۲	نحوه بسته شدن مهره روی پیچ	
	۲	کیفیت سطح پیچ	
	۳	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی	
	۳	انضباط‌کاری	
	۲۰	جمع	