

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



# فرز CNC درجه ۲

پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: فرز کار CNC

نام استاندارد مهارتی مبانی: فرز کاری CNC درجه (۲)

کد استاندارد متوالی: ۸-۳۳/۸۶/۲/۳

عنوان و نام پدیدآور: فرز CNC درجه ۲ [ کتابهای درسی ] شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلف: سیدسعید جمالی اسکویی؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

مشخصات ظاهری: ۱۵۳ ص: مصور؛ ۲۹×۲۲ س.م.

شابک: ۰۵-۲۲۵۵-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: ۱- ماشینهای افزار - کنترل عددی، ۲- ماشینهای افزار - کنترل عددی- راهنمای آموزشی (متوسطه) شناسه افزوده: الف - جمالی اسکویی، سیدسعید، ۱۳۵۰ ب - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ج - دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. د- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.

ردی بندی کنگره: ۱۱۸۹/۲۲/۱۳۹۲

ردی بندی دیوبی: ۳۷۳/۷۱۲/۲

شماره کتابشناسی ملی: ۲۸۴۴۶۶۶



**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

نام کتاب : فرز CNC درجه ۲-۳۱۲۱۲۲

پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف : دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف : غلامحسن پایگان، محمد مهرزادگان، سید حسن سیدنقی زاده، محمد سعید کافی، حسن امینی، حسن آفابابایی و صادق جعفری  
(اعضای شورای برنامه‌ریزی)

سیدسعید جمالی اسکویی (مؤلف)

مدیریت آماده‌سازی هنری : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی : زهرا ضیایی خرم (صفحه آرا) - امیر رشیدی مقدم (طراح جلد) - سیدسعید جمالی اسکویی (رسم)

نشانی سازمان : تهران : خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۱۶۰-۸۸۳۱۱۶۰، دورنگار : ۰۹۲۶۰-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه : [www.irtextbook.com](http://www.irtextbook.com) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن : ۰۵-۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ ششم ۱۴۰۲

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و  
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

[tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir)

پیام نگار(ایمیل)

[www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

وبگاه (وبسایت)

## فهرست مطالب

۹	واحد کار ۱ - به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها
۱۰	تعریف سیستم عامل
۱۰	وظایف سیستم عامل
۱۰	معرفی ویندوز
۱۱	اصول کار با موس
۱۳	میز کار ویندوز
۱۸	پوشه فایل
۲۲	اصول فرمت
۲۳	ارزشیابی پایانی
۲۷	واحد کار ۲ - توانایی اجرای نرم‌افزار اتوکد و اجرای دستورات مربوط به ذخیره سازی و فراخوانی فایل‌ها در اتوکد
۲۸	راهاندازی و اجرای نرم‌افزار
۲۹	آشنایی با محیط نرم‌افزار
۳۰	نوارهای ابزار نرم‌افزار
۳۴	خط فرمان و روش‌های ورود فرمان
۳۷	روش‌های منو ها و دستورات
۴۰	ارزشیابی پایانی
۴۲	واحد کار ۳ - شناخت روش‌های مختصاتی
۴۳	سیستم مختصات کارتزین مطلق و نسبی
۴۷	مختصات مطلق و نسبی قطبی در نرم افزار CAD
۵۱	روش تعیین مختصات یک نقطه در CAD
۵۲	ارزشیابی پایانی
۵۴	واحد کار ۴ - توانایی ۱: توانایی اجرایی دستورات ترسیمی و ویرایشی
۵۷	فرمان Line
۵۹	فرمان Ortho
۶۰	فرمان Vnits
۶۴	فرمان Erase

۶۵	فرمان Circle
۶۸	فرمان Rectangls
۶۹	فرمان Trim
۷۰	فرمان Redo , Undo
۷۱	دستور کار ۱
۷۲	دستور کار ۲
۷۳	ارزشیابی پایانی
۷۶	توانایی ۲ - توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی نرم افزار CAD
۷۹	فرمان Art
۸۰	فرمان Qsnap
۸۲	فرمان Move,Copy
۸۳	فرمان Chamfer,Fillet
۸۴	فرمان List,
۸۵	فرمان Dist
۸۵	فرمان Grip
۸۶	دستور کار ۱
۸۷	ارزشیابی پایانی
۸۹	توانایی ۳ - توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی
۹۰	فرمان Rotate
۹۱	فرمان Scale
۹۲	فرمان Array
۹۴	فرمان Mirror
۹۵	فرمان Offset
۹۷	فرمان VCS
۹۸	ارزشیابی پایانی
۱۰۱	واحد کار ۵ - آشنایی با سیستم‌های تولیدی یکپارچه کامپیوتروی
۱۰۲	سیستم کنترل عددی
۱۰۶	اجزای اصلی ماشین‌های CNC
۱۱۱	انواع ماشین افزار CNC
۱۱۸	محورهای ماشین‌های CNC
۱۲۱	نقاط مرجع در ماشین‌های CNC
۱۲۳	اصول ایمنی
۱۲۴	ارزشیابی پایانی

۱۲۶	واحد کار ۶- توانایی تعیین مراحل کار و انتخاب ابزار مناسب جهت کار
۱۲۷	مراحل ماشینکاری
۱۲۸	مقدار جابجایی ابزار
۱۲۸	انواع ابزارها
۱۳۲	مقدار باردهی
۱۳۲	تعیین مراحل ماشینکاری
۱۳۴	دستور کار ۱
۱۳۶	دستور کار ۲
۱۴۳	دستور کار ۳
۱۵۰	ارزشیابی پایانی

اول  
وادب کار

## هدف کلی : به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها



### اهداف رفتاری:

پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:

۱. امکانات سیستم عامل ویندوز را شرح دهد.
۲. ویندوز را تعریف کند.
۳. پنجره و اجزای آن را نام ببرد.
۴. مفهوم Icon را شرح دهد.
۵. مدیریت File و Folder را انجام دهد.
۶. روش جستجو File و ..... را انجام دهد.
۷. Format کردن یک درایو، حافظه و ..... را انجام دهد.

### پیش آزمون:(۱۰ دقیقه)



۱. چگونه می‌توان وارد محیط کار ویندوز شد؟
۲. اجزای اصلی کامپیوتر را نام برد و وظیفه هر کدام را شرح دهید؟
۳. نحوه روشن و خاموش کردن کامپیوتر را توضیح دهید؟

## تعريف سیستم عامل (operationg system)

مجموعه‌ای از برنامه‌ها که موجب راهاندازی و استفاده از کامپیوتر می‌شود "سیستم عامل" یا "OS" گویند. سیستم عامل مهم‌ترین نرم‌افزار در کامپیوتر است.

پس از روشن کردن کامپیوتر اولین نرم افزاری که مشاهده می‌شود سیستم عامل بوده و آخرین نرم‌افزار قبل از خاموش کردن نیز سیستم عامل است.

سیستم عامل نرم‌افزاریست که ارکان اجرای تمامی برنامه‌های کامپیوترا را فراهم می‌آورد.

## وظایف سیستم عامل

سیستم عامل دو وظیفه (هدف) اصلی دارد:

۱. سیستم عامل استفاده از کامپیوتر را ساده می‌سازد.

مثل کاربر یا برنامه نویس بدون درگیر شدن با مسائل سخت افزاری براحتی می‌تواند فایلی را به روی حافظه ذخیره و حذف کند.

۲. سیستم عامل باعث استفاده بهینه و سودمند از منابع کامپیوتر می‌گردد و آن‌ها را مدیریت می‌کند منظور از منابع، پروندها، حافظه‌ها، دیسک‌ها، موس، چاپگرها و غیره می‌باشد.

بطور کلی وظیفه سیستم عامل مدیریت اجزای کامپیوتر و سهولت استفاده از آن می‌باشد.

## - معرفی ویندوز xp -

ویندوز xp یکی از سیستم عامل‌هایی می‌باشد که در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت میکرو سافت در دو نسخه ۱. منوی کار (میز کار) ویندوز کاملاً جذاب و ساده گردیده و منوی شروع به نحو کارآمدتری تنظیم شده است.

۲. چندین کاربر می‌توانند به صورت همزمان و مجزا از یکدیگر با یک سیستم عامل کار کنند.

۳. نرم افزارهای جانبی جدید نظیر DVD player و نرم افزار کپی، media player CD با ویژگی‌های جدید اضافه شده است.

۴. قابلیت پشتیبانی از سیستم فایل NTFS برای افزایش امکانات امنیتی را دارد
۵. نصب و ارتقاء و پشتیبانی ویندوز و سایر برنامه‌ها از طریق اینترنت آسانتر شده است
۶. در تمامی پنجره‌های آن قسمتی بعنوان راهنمایی و کمک (help) به کاربر در نظر گرفته شده است.

## - اصول کار با دکمه‌های ماوس (MOUSE)

ماوس وسیله‌ای است جانبی که برای کار در محیط‌های گرافیکی مثل ویندوز بسیار مفید و مؤثر است. ماوس با شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود ولی عملکرد دکمه‌های آن یکسان و استاندارد است.



وقتی ماوس به کامپیوتر متصل است اشاره‌گر (Pointer) ماوس بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

### - برای آشنایی با دکمه‌های ماوس کارهای زیر را انجام می‌دهیم:

اشارة کردن :

موس را بر روی میز کار جابجا کرده و اشاره‌گر را بر روی شکلی قرار می‌دهیم.

**کلیک کردن:**

اگر بر روی عنصری که با موس به آن اشاره کردیم یک بار کلیک سمت چپ موس را فشار دهیم تا شکل مزبور انتخاب شود (Highlight) کلیک یا Select گویند.


## کلیک Click



یک بار فشردن و رها کردن دکمه سمت چپ موس را کلیک گویند.

## دابل کلیک Double Click

دو بار فشردن متوالی و رها کردن دکمه سمت چپ ماؤس را گویند.



## راست کلیک (Right Click)

با یک بار فشردن و رها کردن دکمه سمت راست بر روی شکل منوی خصوصیات شکل نمایان می‌شود این عمل را راست کلیک گویند.



## پیدایش (Scroll)

در صورتی که موس دارای دکمه وسط چرخشی باشد در هر پنجره باز اگر دکمه وسط را به بالا و پایین بچرخانیم محتویات پنجره برای نمایش به بالا و پایین حرکت می‌کند.

## کشیدن و رها کردن (Drag &Drop)

دکمه چپ موس را بر روی شکل دلخواه کلیک کرده و بدون رها کردن آن شکل مذکور را به محل دلخواه کشیده و رها می‌کنیم.



## - میز کار ویندوز (Desktop) -

میز کار ویندوز (Desktop) در حقیقت همان ناحیه کار اصلی ویندوز است که می‌توانیم در آن محیط برنامه‌های کاربردی خود را انجام نماییم. پروندهای دلخواه خود را مشاهده و ویرایش نماییم و فضای کار ویندوز را مطابق ذوق و سلیقه خود تنظیم کنیم. می‌توانیم بگوییم که:

تمام صفحه اصلی ویندوز را که به عنوان ناحیه کاری استفاده می‌شود میز کار ویندوز می‌گویند.



## آیکن (Icon)

تصاویر کوچک گرافیکی موجود در ویندوز را که معرف برنامه، پوشه و یا اسناد و مدارک باشد برای انتخاب هم زمان چند آیکون کافیست کلید Ctrl را گرفته و بر روی آیکون‌ها کلیک نماییم.



My Computer



Autocad files

## پوشه (Folder)


محلی برای نگهداری فایل‌ها و برنامه‌ها می‌باشد که با نماد تصویری نشان داده می‌شود.

## نوار کار (Taskbar)

نوار افقی در پایین‌ترین نقطه میز کار است که شامل برنامه‌های در حال کار، منوی شروع و سایر ابزارهای مورد نیاز می‌باشد و دسترسی به برنامه‌ها و تنظیمات آن‌ها را آسان می‌نماید.

## سینی ویندوز (Tray bar)

قسمت راست نوار کار شامل اطلاعات و آیکن‌هایی از قبیل ساعت و زبان سیستم می‌باشد که به آن سینی نوار ابزار ویندوز می‌گویند.



## (Menu) منو

لیستی از عناوین برنامه‌ها و دستورات قابل دسترسی در ویندوز است که گاهی هر برنامه شامل زیر برنامه‌هایی نیز می‌باشد.

برای مشاهده منوی شروع بر روی  کلیک کرده تا پنجره آن ظاهر شود.




- اشاره گر موس را بر روی دستورات آن حرکت می‌دهیم تا انتخاب شود.

- برای اجرای یک دستور با موس بر روی آن کلیک می‌کنیم.

- برای بستن لیست منوها بر روی ناحیه‌ای خالی از میز کار کلیک می‌کنیم.

## پنجره Window

هر برنامه کاربردی یا پوشه در قالب یک پنجره نمایان می‌شود کافیست بر روی پوشه یا برنامه کاربردی مورد نظر (مثل my computer) دابل کلیک کرده تا پنجره آن ظاهر شود.




### نوار عنوان (Title bar)

- نوار رنگی افقی بالاترین قسمت هر پنجره را که شامل نام برنامه یا پوشه حاوی آن می‌باشد را نوار عنوان گویند.
- به وسیله موس بر روی نوار عنوان دابل کلیک نماییم پنجره به حداکثر اندازه ممکن تغییر پیدا می‌کند (maximize).
  - با پایین نگه داشتن کلید سمت چپ موس بر روی نوار عنوان و جابجا کردن ماوس پنجره جابجا می‌شود (Move).

## نوار منو (Menu bar)

نوار افقی واقع در زیر نوار عنوان پنجره می‌باشد که فرمان‌یاری کار با برنامه یا پوشش در آن قرار دارد.




اگر در پنجره فایلی کلید ALT را به همراه حرفی که زیر آن خط کشیده شده است بکار ببریم منوی مربوط باز خواهد شد.

مثال : ALT+V

## نوار ابزار (Toolbars)

نواری از دکمه‌های تصویری که در زیر نوار منو قرار دارد و برای دسترسی آسان به فرمان‌یاری و امکانات هر پنجره بکار می‌رود.



## نوار آدرس (Address Bar)

نوار آدرس کادر سفید رنگی است که معمولاً زیر ابزار اکثر پنجره‌ها وجود دارد و درست چپ آن کلمه Address نوشته شده است این نوار به ما این امکان را می‌دهد که آدرس برنامه‌ها پوشش‌ها و... در آن تایپ کرده و فوری به آن دسترسی پیدا نماییم.



### - آشنایی با پوشه (Folder)

محلی برای نگهداری فایل‌ها و برنامه‌ها می‌باشد که با نماد تصویری نشان داده می‌شود به طور خلاصه در ویندوز مهم‌ترین مقررات نام‌گذاری پوشه‌ها به شرح زیر است.

- \* طول اسمی پوشه‌ها می‌توانند حداقل ۲۵۵ کاراکتر باشند.

- \* از کاراکترهای زیر نمی‌توان در نام‌گذاری فایل‌ها و پوشه‌ها استفاده کرد.

?<>":\|\*

- \* استفاده از حروف بزرگ و کوچک در نام‌گذاری مجاز است.

- \* بعضی از نام‌ها در سیستم عامل رزرو شده و نمی‌توان آن‌ها را برای نام‌گذاری استفاده کرد.

CON-LPT1-LPT2-LPT3-NUL-PRN-COM1-COM2-COM3-COM4

### - ایجاد پوشه Folder

برای ایجاد پوشه به ترتیب زیر عمل می‌نماییم:

- بر روی نقطه خالی از میز کار یا هر محل دلخواه دیگر راست کلیک می‌نماییم.

- از منوی ظاهر شده گزینه New و سپس گزینه Folder را انتخاب می‌نماییم.

- پوشه‌ای جدید با پیش فرض New Folder ساخته می‌شود نام آن را به دلخواه تغییر می‌دهیم.



### - کپی و تغییر نام انتقال و حذف پوشه -

- \* نمایشگر را بر روی پوشه مورد نظر برد و کلیک راست می‌نماییم و دستور Copy را انتخاب می‌نماییم.
- \* پوشه مورد نظر به حافظه موقت (CLIP BOARD) منتقل می‌شود.
- \* در محل مورد نظر (محل کپی پوشه) کلیک راست کرده و گزینه Paste را انتخاب می‌کنیم.
- \* پوشه به محل مورد نظر انتقال می‌شود.
- \* برای تغییر نام پوشه بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Rename را انتخاب می‌کنیم.
- \* نام پوشه آبی رنگ شده و می‌توان نام آن را تغییر داد.
- \* جهت انتقال فایل همانند روش Copy عمل کرده ولی به جای انتخاب CUT دستور Copy را انتخاب می‌نماییم.
- \* جهت حذف پوشه بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب می‌کنیم. در این حالت پوشه مورد نظر موقتاً به صندوق Recycle Bin می‌رود.
- \* اگر بخواهیم پوشه مورد نظر کاملاً حذف شود کافیست در موقع حذف کلید Shift را پایین نگه داریم.

## - مفهوم و کاربرد پرونده (File)

تمامی اطلاعات و برنامه‌های موجود در کامپیوتر صرف نظر از نوع یا محتوای آنها در File نگهداری می‌شود. مثلاً یک فایل می‌تواند شامل یک متن یا یک تصویر باشد.

فایل‌ها همانند پوشش‌ها و با همان قواعد دارای نام و پسوندی دلخواه می‌باشند ولی پسوند فایل‌ها با توجه به محتوای آنها تعیین می‌گردد و با یک نقطه از نام فایل جدا می‌شود. مثلاً ALi.EXE

\* پسوندهای EXE مربوط به فایل‌های اجرایی می‌باشد.

\* پسوندهای DOC, TXT مربوط به فایل‌های متنی می‌باشد.

\* پسوندهای gif, Jpg, BMP مربوط به فایل‌های تصویری می‌باشد.

\* پسوندهای DWG مربوط به فایل‌های نرم افزار AUTOCAD می‌باشد.

\* پسوندهای RAR, ZIP مربوط به فایل‌های فشرده می‌باشد.



## - انتقال کپی تغییر نام و حذف فایل

فایل‌ها را می‌توان همانند پوشش مدیریت کرد بدین صورت که بر روی فایل کلیک راست کرده و از پنجره نمایان شده عملیات مورد نظر را انجام داد.




## -کپی File با دستور Send to

برای این منظور کافیست بر روی File راست کلیک کرده و از گزینه Send to انتقال مورد نیاز را انجام دهیم.



## -جستجوی فایل‌ها و پوشه‌ها و.....

برای جستجوی یک فایل یا پوشه کافیست از قسمت منوی star واقع در صفحه Desktop گزینه search را انتخاب نماییم تا پنجره زیر نمایان شود در این قسمت می‌توان گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و عملیات جستجو را انجام دهیم.



## – اصول فرمت Format

هنگامی که بخواهیم محتویات درایو، فلاپی، فلاش را از بین برده و مجدداً پیکربندی نماییم عملیات فرمت را انجام می‌دهیم در این حالت کافیست بر روی حافظه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه فرمت را انتخاب نماییم.

بر روی یک درایو گلیک راست می‌کنیم



## ارزشیابی پایانی

### - سؤالات تشریحی -

۱. اجزای اصلی میز کار ویندوز را نام ببرید؟
۲. چند مورد از برنامه هایی را که از طریق دکمه start می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد را نام ببرید.
۳. هدف از انجام عمل دابل کلیک روی آیکن برنامه ها چیست؟
۴. برای جابجا کردن پنجره چه عملی را انجام می دهیم؟
۵. اجزای اصلی یک پنجره را توضیح دهید؟
۶. یک پوشه با نام AUTOCAD در درایو D ایجاد کرد و یک فایل داخل آن کپی نمایید؟
۷. پسوند های اجرایی در یک فایل را نام ببرید؟
۸. یک فلاپی درایو یا یک Flash memory را با سیستم NTFS فرمت نمایید؟

### - سؤالات چند گزینه ای -

۹. برای انتخاب چند آیکن پراکنده در میز کار و یا یک پنجره از ترکیب کدام دکمه ها استفاده می شود.

الف) CTRL+Click

ب) CTRL+Rright Click

ج) SHIFT+Click

د) SHIFT+RrightClick

۱۰. کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه و پوشه ها را فراهم می سازد؟

الف) Toolbar

ب) Address bar

ج) Search bar

د) Menu bar

۱۱. در صورت کوچک بودن اندازه یک پنجره با چه ابزاری می‌توان کلیه محتویات درون آن پنجره را باز دید کرد؟

الف) Drag

ب) Scroll bar

ج) Address

د) Mycomputer

۱۲. کدام یک از اسمای زیر برای نام پوشه غیر مجاز است؟

الف) Directory

ب) Photo\*Baby

ج) ASP

د) List.name

۱۳. محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در ..... می‌باشد.

الف) حافظه اصلی

ب) هارد دیسکت

ج) Clip board

د) Rom

۱۴. برای حذف دائمی فایل‌ها و پوشه‌ها از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟

الف) Delete

ب) کشیدن و انداختن در Recyclebin

ج) Shift+Del

د) CTRL+Del

۱۵. کدام یک از اسامی زیر را می‌توان برای نام‌گذاری نام فایل استفاده کرد؟

الف) COM1

ب) COM

ج) PORT

د) NUL

نوفم  
 واحد کار

**هدف کلی :** توانایی اجرای نرم افزار اتوکد و اجرای دستورات مربوط به ذخیره سازی و فراخوانی فایل ها در اتوکد.



#### اهداف رفتاری:

- پس از آموزش این واحد کار از فراغیر انتظار می رود:
- نرم افزار اتوکد را از طریق صفحه Desktop و منوی Start اجرا نماید.
  - اجزای محیط کاری نرم افزار اتوکد را بیان کند.
  - اصول کار و روش های ورود فرمان های اتوکد را شرح دهد.
  - تنظیمات محدوده ترسیم آن را انجام دهد.
  - از موس و صفحه کلید جهت انتخاب منوها استفاده کند.
  - روش های اجرای دستورات ذخیره سازی و فراخوانی فایل در اتوکد را انجام دهد.

#### پیش آزمون:(۱۰ دقیقه)




۱. به چند طریق می توان یک نرم افزار را اجرا کرد؟
۲. کلیدهای موس چه وظایفی را بر عهده دارند؟
۳. منظور از نوار عنوان در پنجره نرم افزارها چیست؟
۴. محدوده های ترسیم استاندار در اندازه برد و ابعاد آن را طبق اصول نقشه کشی بنویسید؟
۵. نحوه بستن یک نرم افزار به چه صورت است؟

## - راهاندازی و اجرای نرم افزار AUTOCAD




- \* انتخاب آیکن نرم افزار که بر روی صفحه Desktop قرار دارد و دابل کلیک بر روی آن

- \* بر روی آیکن فوق کلیک راست کرده و گزینه Open را انتخاب می‌نماییم




- \* از منوی Start وارد قسمت All program شده و طبق شکل زیر بر روی فایل اجرایی کلیک می‌کنیم.




## - آشنایی با محیط نرم افزار AUTOCAD -

پس از ورود به محیط اتوکد پنجره زیر را در اختیار داریم.



### - صفحه ترسیمی -

صفحه سیاه رنگ موجود در پنجره اتوکد صفحه ترسیمی می‌باشد که در این صفحه نماد




معرف محور مختصات X, y و صفحه کاری دو بعدی می‌باشد و مکان نما (Cursor) به منظور ابزار طراحی و نقشه کشی وجود دارد.

(دقت نمایید پنجره نمایش داده شده مربوط به فضای کاری AUTOCAD CLASSIC می‌باشد.)


## MENU BAR

نوار منو یا نوار کرکره‌ای در قسمت بالای پنجره AUTOCAD می‌باشد که شامل فرمان‌های اتوکد می‌باشند که هر کدام شامل زیر مجموعه‌هایی از دستورات مدیریتی، ترسیمی، ویرایشی و .... می‌باشند به منظور استفاده از نوار منو روی مورد نظر رفته و کلیک می‌نماییم.




## نوار ابزار Tool bar

دستورات و فرمان‌های نرم افزار CAD به صورت تصویری در نوارهایی قرار دارند که هر نشانه دارای تصویر خاصی است که معمولاً بیانگر نوع عملکرد و دستور می‌باشد برای اجرای هر دستور کافیست بر روی تصویر دستور مورد نظر کلیک نماییم.




### - نوار ابزارهای مورد نیاز

برخی از نوار ابزارهای لازم برای ترسیم به صورت زیر می‌باشند:



## - فعال کردن یک نوار ابزار

- \* برای فعال کردن یک نوار ابزار مورد نیاز کافیست بر روی یک آیکن کلیک راست کرده و از پنجره ظاهر شده نوار ابزار مورد نیاز را انتخاب نماییم.
- \* اگر در فضای خالی نوار منو (منوی کرکرهای) مقابله یک نوار ابزار کلیک راست نماییم از شاخه ACAD می‌توانیم نوار ابزار مورد نیاز را فعال کنیم.




## - خط فرمان COMMAND

یکی از قسمت‌های مهم در نرم افزار قسمت خط فرمان است در این نواحی می‌توان دستورات و یا مخفف دستورات را به طور مستقیم تایپ نمود.

Command-Line      اجرای دستور خط

Command:L      مخفف دستور خط



### - نوار وضعیت Status bar

مطابق شکل بالا نوار وضعیت در زیر خط فرمان قرار دارد که شامل نمایش مختصات مکان نما (Cuorsor) و کلیدهایی برای فعال و غیرفعال کردن برخی فرمان‌ها و تنظیمات آن‌ها است.

برای غیر فعال شدن محل نمایش مختصات مکان نما کافیست بر روی آن کلیک نماییم


- کلیدهای سریع قسمت Status bar بشرح زیر است.

- ✓ Snap (F9)
- ✓ Grid (F7)
- ✓ Ortho (F8)
- ✓ Polar (F10)
- ✓ OSnap (F3)
- ✓ OTrack (F11)
- ✓ Dynamic UCS (F6)      **DUCS**
- ✓ Dynamic Input (F12)      **DYN**
- ✓ Clean Screen (Ctrl+0)


پاک کردن تمامی نوارهای ایزار

## - روش‌های ورود فرمان‌های اتوکد

- \* استفاده از نوار منو (menu bar): کافیست دستور مورد نیاز را در منوی مربوطه پیدا کرده و اجرا نماییم برای این منظور موس را بر روی منوی مربوطه برد و دستور را انتخاب می‌کنیم.
- \* استفاده از نوار ابزار (Tool bar): در این روش کافیست تصویر دستور مورد نظر را شناخته و با کلیک بر روی آن دستور را اجرا نماییم.
- \* استفاده از خط فرمان (Command bar): دستور مورد نیاز را به طور کامل یا به طور خلاصه در این قسمت می‌نماییم و کلید ENTER را می‌زنیم.



اگر در صفحه ترسیم راست کلیک نماییم منوی باز می شود که به آن منوی میان بر (Short cut menu) گویند و از طریق آن می توان آخرین فرمان اجرا شده با برخی فرمان های پر کار دیگر را انتخاب و اجرا کرد.



### نکات:



- بعد از تایپ فرمان در خط فرمان برای اجرای آن کافیست کلید ← Enter یا Space bar را راست کلیک نماییم.

- اگر در قسمت خط فرمان Enter نماییم آخرین فرمان اجرا شده قبلی مجدد اجرا می شود.

- با کلیدهای بالا و پایین (واقع در صفحه کلید) می توان دستوراتی را که قبل اجرا نمودیم پیدا کرده و در صورت لزوم آن را استفاده و اجرا کنیم.

- از مخفف دستورات نیز می توان جهت اجرای یک دستور استفاده کرد مثلاً بجای Line حرف L را تایپ نماییم. این خلاصه دستورات را در فایلی بنام ACAD.PGP می توان تعریف کرد.

### محدوده ترسیم و تنظیمات آن :

بطور معمول در ترسیمات نقشه ابعاد کاغذ جهت ترسیم را مطابق با ابعاد نقشه تهیه کرده و در نظر می گیرند مثلاً کاغذ های A3, A4 و ....

در نرم افزار AUTOCAD در ابتدا بایستی محدوده ترسیم (صفحه سیاهرنگ) را وارد کرده یعنی طول و عرض صفحه‌ای را که می‌خواهیم در آن ترسیم را انجام دهیم تعیین نماییم برای این منظور دستور Limits را در خط فرمان تایپ می‌نماییم و به ترتیب شکل عمل می‌نماییم.


اجرای دستور  $\leftarrow$  Command:Limits

مختصات گوشه سمت چپ و پایین صفحه <۰,۰>

مختصات گوشه سمت راست و بالای صفحه <۱۲۹,۱۲۹>

- به عنوان مثال اگر بخواهیم محدوده ترسیم‌ها A3 افقی باشد کافیست:

در گوشه سمت چپ و پایین (Lower Left Corner) مختصات ۰,۰ وارد کرده و در گوشه راست و بالای صفحه (Upper Right Corner) مختصات ۲۹۷,۲۹۷ وارد نماییم.



```
Command:  
Command: limits  
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0  
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 420,297
```



بعد از تنظیم محدوده ترسیم به کمک دستور Limits کافیست در قسمت خط فرمان دستورات زیر را انجام نماییم.

COMMAND: Z ← A ←

#### روش انتخاب منوها و دستورات :

- اجرای دستور از طریق نوار منو: این روش در واحد کار توضیح داده شده است بدین ترتیب که کلید ALT را گرفته و کلمه‌ای که زیر آن خط کشیده شده را می‌زنیم بعد از باز شدن منوی مربوطه با کلید های  $\uparrow$  و  $\downarrow$  صفحه کلید دستور مورد نظر را انتخاب می‌نماییم.

- بوسیله موس روی منوی مورد نظر رفته و با کلیک کردن بر روی آن منو را باز کرده و دستور را انتخاب و کلیک می‌نماییم.



#### کلیدهای موس :

کلید سمت چپ= انتخاب موضوع یا کلیک

کلید سمت راست= اینتر (همچنین کلید Spacebar نیز همین عمل را انجام می‌دهد)

نگه داشتن کلید وسط و حرکت دادن موس= Pan= جابجایی ترسیم

چرخاندن کلید وسط Zoom= بزرگنمایی ترسیم



## - فراخوانی و ذخیره سازی

### \* ذخیره سازی Save AS

برای ذخیره سازی یک ترسیم کافیست از منوی File و یا از منوی تصویری گزینه Save را انتخاب نماییم  
هنگامیکه برای اولین بار این دستور اجرا می شود پنجره زیر نمایان می شود



توجه:

- اگر بخواهیم ترسیم را با نامی متفاوت ذخیره نماییم از منوی File گزینه Save as را انتخاب نماییم در این حالت پنجره فوق نمایان می شود می توانیم در قسمت نام فایل نام جدید را وارد نماییم.

- از کلید های ترکیبی Ctrl+S نیز می توان برای ذخیره سازی استفاده کرد.

- پسوند فایل های ترسیمی Dwg می باشد مثلا Drawing.Dwg

- فایل های ترسیمی CAD با پسوندهای زیر نیز ذخیره می شوند.

\*Fایل هایی که قابل باز شدن در سایر نرم افزارهای گرافیکی می باشند.

Dwt فایل هایی که به عنوان پیش فرض TemPlate جهت شروع ترسیم استفاده می شود.

- اگر در اتمام ترسیم بدون اینکه عمل Save را انجام دهید با زدن close پنجره ترسیم را ببندیم
- را در خط فرمان تایپ نماییم پنجره زیر نمایان می‌شود. که می‌توانیم با انتخاب:
  - گزینه Yes عمل ذخیره‌سازی یا Save را انجام دهیم.
  - گزینه NO از ذخیره‌سازی و یا اعمال تغییرات منصرف شویم.
  - گزینه Cancel از پنجره باز شده را ببندیم.



## ارزشیابی پایانی (در زمان ۱۵ دقیقه)

### نظری

۱. در صفحه ترسیمی اتوکد نما و.....و نماد.....است.

۲. اگر در صفحه ترسیمی کلیک راست نماییم منوی باز می شود که به آن .....گویند.

۳. مراحل اجرای نرم افزار اتوکد را بنویسید.

۴. روش تنظیم محدوده ترسیم را شرح دهید؟

۵. روش فعال کردن یک نوار ابزار را توضیح دهید؟

۶. یک دستور را از چه روش هایی می توان اجرا کرد؟

۷. کلیدهای عملکرد سریع دستورات Startus bar را بنویسید؟

## ارزشیابی پایانی (در زمان ۴۵ دقیقه)

### عملی

۱. نرم افزار اتوکد را اجرا نمایید.

۲. محدوده ترسیم مطابق با یک کاغذ A2 را برای نرم افزار تعریف کنید.

۳. نوارهای ابزار Text.Zoom.Layers.Dimension.Modify.Draw را فعال کرده و اطراف

صفحه ترسیمی قرار دهید

۴. یک فایل با نام ACAD.DWT باز نمایید

۵. فایل باز شده را با نام CNC ذخیره نمایید.

۶. از نرم افزار خارج شوید.

سندروم  
واحد گار

## هدف کلی : شناخت روش‌های مختصاتی



### اهداف رفتاری:

پس از آموزش این واحد کار از فراغیر انتظار می‌رود:

۱. سیستم مختصات را تعریف نماید.
۲. دستگاه مختصات کارتزین و قطبی تعریف کند.
۳. مختصات نقاط یک نقشه ترسیمی را به صورت مطلق نسبی و قطبی استخراج نماید.
۴. روش‌های وارد کردن مختصات بصوت مطلق نسبی و قطبی را در نرم افزار اتوکد شرح دهد.

### پیش آزمون:(۲۰ دقیقه)



۱. منظور از مختصات  $x, y, z$  جهت مشخص کردن یک نقطه چیست؟
۲. یک مربع با ابعاد  $100 \times 80$  در صفحه ترسیم نماید بطوریکه محور مختصات در مرکز آن باشد.
۳. یک نقطه با مشخصات  $(50, 80)$  را در صفحه مشخص نماید.

## سیستم مختصات

در ترسیمات هندسی و ریاضیات به منظور ترسیم اشکال مختلف از قبیل نقطه، خط، منحنی، صفحه و حجم به سیستم مختصات نیاز داریم.

فاصله هر طولی و عرضی نقطه روی ترسیم نسبت به یک مرجع سنجیده می‌شود که به آن مرکز محور مختصات می‌گویند.

### - سیستم مختصات کارتزین


برای تعریف مختصات در یک صفحه به دو مولفه  $y$ ،  $x$  و در فضا به سه مولفه  $z$ ،  $y$ ،  $x$  نیاز داریم.

مولفه  $x$  بیانگر فاصله طولی (افقی) نسبت به نقطه مرجع (مبنا) می‌باشد.


مولفه  $y$  بیانگر فاصله عرضی (عمودی) نسبت به نقطه مرجع (مبنا) می‌باشد.

- مثلاً مختصات یک نقطه در صفحه که فاصله آن از محور  $x$  ۳۰، از محور  $y$  ۴۰، از محور  $z$  ۵۰ میلی‌متر است به

صورت  $(30, 40, 50)$  نمایش داده می‌شود.



در صورتیکه فاصله همین نقطه از محور  $z$  ۵۰ میلی باشد مختصات نقطه به صورت  $(30, 40, 50)$  نمایش داده می‌شود  $z=50$ ،  $y=40$ ،  $x=30$ .




نکته




بر اساس استاندارد در ماشین‌های افزار محور Z در امتداد محور اصلی ماشین (اسپیندل) و محورهای y, x بر روی میز ماشین فرض گردیده‌اند.

**مثال:** مختصات نقطه A(100, 50) را ترسیم نمایید.



۱. فرض می‌کنیم می‌خواهیم از مرجع محور مختصات به صورت افقی و روی محور X به اندازه ۱۰۰ میلی‌متر جلو برویم. تا به نقطه A<sub>x</sub> برسیم.



۲. از این نقطه بطور عمودی و موازی محور Y به اندازه ۵۰ میلی‌متر بالا رفته تا به نقطه A برسیم.


### - مختصات مطلق و نسبی

در سیستم مختصات کارتزین یک نقطه به دو صورت تعریف می‌شود.

#### ۱. مختصات مطلق:

در این سیستم موقعیت تمام نقاط یک ترسیم نسبت به مرجع و مبدأ مختصات سنجیده می‌شود.


در این حالت مختصات نقاط P<sub>1</sub> تا P<sub>4</sub> به صورت زیر است:




## - مختصات نسبی -

در این سیستم موقعیت هر نقطه نسبت به نقطه قبلی خودش سنجیده می شود. یعنی برای بدست آوردن مختصات هر نقطه محور مختصات را در نقطه قبلی قرار داده و نقطه جدید را نسبت به آن می سنجیم.


مختصات نقطه  $P_1$  نسبت به مبدا مختصات  $(10, 20)$  (یعنی از مبدا مختصات می خواهیم به نقطه  $P_1$  حرکت کنیم).




مختصات  $P_1$  نسبت به  $P_2$  (یعنی از نقطه  $P_2$  می خواهیم به نقطه  $P_1$  حرکت کنیم).



مختصات  $P_4$  نسبت به  $P_1(0,50)$  یعنی از نقطه  $P_1$  می‌خواهیم به نقطه  $P_4$  حرکت کنیم.



مختصات  $P_4$  نسبت به  $P_1(-90,0)$  یعنی از نقطه  $P_1$  به نقطه  $P_4$  حرکت کنیم.



## - مختصات مطلق و نسبی در نرم افزار AUTOCAD -

برای وارد کردن مختصات به صورت مطلق در نرم افزار CAD کافیست ابتدا یک دستور ترسیمی اجرا نماییم در قسمت خط فرمان (COMMAND) اگر جملات:

- نقطه اول را مشخص نمایید Specify First Point

- نقطه آخر را مشخص نمایید Specify LAST Point

- نقطه بعدی را مشخص نمایید Specify NEXT Point


- نقطه مرکز را مشخص نمایید Specify CENTER Point

ظاهر گردید بدین معنی است که بایستی مختصات یک نقطه را وارد نماییم



در صورتی که مختصات نقطه را به صورت دو عدد که بین آنها ویرگول قرار دارد وارد نماییم مختصات به صورت مطلق در نظر گرفته می شود



و اگر قبل از وارد کردن مختصات نماد نسبی (@) را بنویسیم مختصات نقطه به نقطه قبلی درج شده و در نظر گرفته می شود




اگر در نرم افزار Auto Cad کلیک راست Dynamic input DYN بر روی Statusbar در قسمت مخفف DYN را بزنیم پنجره مربوط به تنظیمات این قسمت نمایان می شود. گزینه Enabel Dimension input where possible را فعال نماییم برای درج مختصات به صورت نسبی دیگر نیازی به وارد کردن نماد @ نمی باشد.




## - مختصات قطبی -

در سیستم مختصات قطبی برای نشان دادن موقعیت یک نقطه واقع بر یک صفحه از دو پارامتر استفاده می‌شود.



- طول و یا فاصله نقطه تا نقطه قبلی
- زاویه خط (واصل نقطه تا نقطه قبلی) با زوایه صفر درجه
- **قطبی مطلق**




فاصله نقطه  $P$  تا مبدأ مختصات  $a$   
زاویه بین این خط و محور  $x$   
که از نقطه قبلی می‌گذرد.

## - قطبی نسبی -

فاصله نقطه  $P$  تا  $P_1$  به صورت نسبی  $a$   
زاویه خط  $P_1P$  با خطی که به صورت افقی  
از  $P_1$  می‌گذرد.

**مثال:** مختصات نقاط داده شده را به صورت قطبی نسبی بنویسید.



$p_1 = 22.3^\circ < 63^\circ$  نسبت به مبدأ مختصات

$p_1 = 90^\circ$  نسبت به  $P_2$

$p_2 = 30^\circ < 90^\circ$  نسبت به  $P_3$

$p_3 = 90^\circ < 180^\circ$  نسبت به  $P_4$

## - نحوه اعمال مختصات نقطه به صورت قطبی نسبی در Auto Cad

برای این منظور کافیست در قسمت خط فرمان و زمانی که مختصات یک نقطه را از ما می‌خواهد به صورت شکل مختصات قطبی نسبی را وارد نماییم.

Command: line

Specify first point: @100<30


نماند نسبی

@100<30

طول خط

زاویه خط


اگر مطابق شکل از قسمت Starusbar گزینه Dimension input را زده و ... Enabel Setting را فعال نماییم هنگام ترسیم کافیست با نمایشگر زاویه دلخواه را مشخص کرده و طول مورد نظر را وارد نماییم.



## تعیین مختصات یک نقطه در **AUTO CAD**

برای مشخص کردن مختصات یک نقطه به ترتیب زیر عمل می‌نماییم

۱. بر روی ترسیم کلیک کرده تا انتخاب شود و مربع‌های آبی رنگ بر روی آن ظاهر شود. این عمل باشد هنگامی انجام می‌دهیم که در قسمت خط فرمان فقط کلمه نمایشگر Cursor را بر روی مربع آبی command. رنگ قرار داده تا به رنگ سبز در آید..
۲. در این حالت مختصات نقطه در نوار مختصات مشخص می‌شود.



## ارزشیابی پایانی



### نظری ۱۵ دقیقه

۱. سیستم مختصات را تعریف کرده و مختصات کارتزین را شرح دهید.
۲. تفاوت تعیین موقعیت یک نقطه به صورت مطلق یا نسبی چیست؟
۳. در سیستم قطبی زاویه یک نقطه نسبت به چه مکانی تعیین می‌شود؟

### عملی ۴۵ دقیقه

۱. تنظیمات DYN را انجام دهید

۲. مختصات نقاط شکل‌های زیر را به صورت مطلق و نسبی بنویسید.



چشم‌پوش  
وادعه گار

**هدف کلی :** اجرای فرمان‌های ترسیمی ویرایشی و  
کمک ترسیمی توانایی‌ها نرم افزار AUTOCAD



### توانایی‌ها:

۱. توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی  
Line -Circle-Erase-Trim-Ortho-Rectangle-Undo-Redo-Units
۲. توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی  
Arc-Osnap-Copy-Move-Fillet-Chamfer-List
۳. توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی  
Rotate-Scale-Array-Mirror-Offset-Hatch

**هدف کلی:** توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی




### اهداف رفتاری توانایی ۱:

- پس از آموزش این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود:
۱. ترسیم خط و دایره را به روش‌های مختلف در اتوکد توانایی ترسیم کند.
  ۲. روش‌های پاک کردن موضوعات با استفاده از دستورات Erase,trim را انجام دهد.
  ۳. خطوط افقی و عمودی را ترسیم کند.
  ۵. مستطیل را به روش‌های مختلف ترسیم کند.
  ۶. یک شکل هندسی شامل خط و دایره را ترسیم کند.



## پیش آزمون

۱. به چه طریق می‌توان مختصات یک نقطه را به صورت مطلق نسبی و قطبی در نرم افزار وارد کرد؟
۲. علامت مختصات قطبی یک نقطه چیست؟
۳. برای (cancel) کردن یک دستور از چه کلیدی در keyboard می‌توان استفاده کرد؟
۴. کدام کلید برای پاک کردن در صفحه keyboard استفاده می‌شود؟
۵. برای ترسیم یک پاره خط چه مشخصاتی لازم است؟
۶. اگر نقاط A,B,C مطابق شکل قرار داشته باشند مطلوبست:
  - الف: مختصات نقطه B نسبت به نقطه A به صورت مطلق
  - ب: مختصات نقطه B نسبت به نقطه C به صورت نسبی
  - ج: مختصات نقطه C نسبت به نقطه A به صورت قطبی



## دستور کار ۱

قبل از آموزش لازم است معانی و کاربرد لغات و اصطلاحات زیر فرا گرفته شود،

LINE	خط
CIRCLE	دایره
RECTANGLE	مستطیل
ERASE	پاک کردن
TRIM	برش موضعی
ORTHO	افقی و عمودی کردن مکان نما
UNDO	خنثی کردن دستور
REDO	معکوس undo
UNITS	واحدها
COMMAND	خط فرمان
SPECIFY	مشخص کردن
FIRST POINT	اولین نقطه
NEXT POINT	نقطه بعدی
SECOND POINT	نقطه دوم
CORNER	گوش
OTHER	دیگری
CENTER	مرکز
RADIUS	شعاع
DIAMETER	قطر
CLOSE	بستن
DRAW	ترسیمی
MODIFY	اصلاح کردن

## فرمان line


از این دستور برای ترسیم یک پاره خط به صورت‌های مختلف استفاده می‌شود.

را از سه طریق می‌توان اجرا کرد

Menubar: draw>line


Toolbar: draw>line

Command : line **یا L**



همانطور که می‌دانید برای ترسیم یک پاره خط مشخص کردن نقطه ابتدا و انتهای آن لازم است بنابراین می‌توان برای ترسیم یک پاره خط نقاط ابتدا و انتهای را به دو صورت زیر وارد کرد.


۱. تایپ مختصات ابتدا و انتهای در خط فرمان



```
Command: line
Specify first point: 10,10
مختصات نقطه اول
Specify next point or [Undo]: 50,50
مختصات نقطه دوم
```


## ۲. انتخاب دو نقطه با استفاده از نمایشگر موس

در صورتی که بخواهیم مختصات دو نقطه را به وسیله نمایشگر موس به صورت مطلق مشخص نماییم لازم است تنظیمات مطابق شکل را در قسمت DYN انجام دهیم



نکته:

برای فعال و غیر فعال کردن DYN از کلید F12 صفحه کلید می‌توان استفاده کرد  
در این حالت کافیست نمایشگر را در صفحه ترسیمی حرکت داده تا مختصات مورد نظر ظاهر شود.  
و با کلیک کردن این نقطه به عنوان اولین نقطه انتخاب می‌شود نقاط بعدی را نیز می‌توانیم به همین ترتیب  
انتخاب نموده و ترسیم را انجام دهیم.



**نکات:**



۱. فرمان line برای ادامه محدودیتی ندارد و می‌توان به تعداد دلخواه پاره خط ترسیم کرد.
۲. با وارد کردن گزینه Undo آخرین نقطه انتخاب شده لغو می‌شود.

### - دستور ORTHO -

به وسیله این دستور می‌توان حرکت نمایشگر را در حالت‌های افقی و عمودی محدود کرد.


نحوه فعال کردن ORTHO

۱. از قسمت Status bar بر روی ORTHO کلیک نماییم
۲. کلید F8 (بر روی keyboard) را بزنیم

**نکته:**



کلید ORTHO فقط هنگامی عمل می‌کند که یک دستور ترسیمی مثل line اجرا شده باشد.




## فرمان UNITS

از این دستور برای تنظیم واحدهای طولی و زوایا استفاده می‌شود  
برای اجرای فرمان بر دو روش عمل می‌نماییم تا جدول تنظیمات UNITS ظاهر شود

MENU BAR : FORMAT>UNITS

COMMAND : UNITS




تنظیمات UNITS در تمامی قسمت‌های زیر تاثیر می‌گذارد.

۱. نمایش مختصات مکان نما

۲. نمایش موقعیت در هنگام ترسیم و فعال بودن DYN

۳. در هنگام استفاده از دستورات DIST و LIST



## دستور کار ۱

۱. ترسیم یک مربع با ابعاد  $50 \times 50$  به ۵ روش‌های زیر :

استفاده از مختصات گوشه‌های شکل به صورت مطلق: دستور line را اجرا کرد و در قسمت خط فرمان استفاده از مختصات نقاط  $P_1, P_2, P_3, P_4$  را وارد می‌نماییم تا شکل ترسیم شود.

```
mmmand: line  
ecify first point: 10,20 ← p1  
ecify next point or [Undo]: 100,20 ← p2  
ecify next point or [Undo]: 100,50 ← p3  
ecify next point or [Close/Undo]: 10,50 ← p4  
ecify next point or [Close/Undo]: 10,20 ← p1  
or  
Close
```



توجه:

در حالت ترسیم کلید DYN غیر فعال باشد.



نکته:

بعد از وارد کردن نقطه  $P_4$  کافیست حرف C در خط فرمان را تایپ کرده تا شکل کامل گردد.



نکته:

بعد از وارد کردن هر مختصات کلید ENTER را می‌زنیم.




نکته:

استفاده از u (مخفف undo) به جای مختصات در جلوی فرمان

Specify next point or [undo]

باعث لغو مختصات داده شده قبلی می‌شود و می‌توان مختصات جدیدی را وارد کرد



۲. استفاده از مختصات گوشه‌های شکل به صورت نسبی:

نقطه  $P_1$  نسبت به مبدا مختصات

نقطه  $P_4$  نسبت به نقطه  $P_1$

نقطه  $P_2$  نسبت به نقطه  $P_1$

نقطه  $P_3$  نسبت به نقطه  $P_1$

و در نهایت از گزینه Close برای رسم خط

از  $P_4$  به  $P_1$  استفاده می‌کنیم.

بعد از اجرای دستور LINE دستور را به صورت نسبی (با قرار دادن علامت @ قبل از مختصات) وارد می‌نماییم.

**نکته:**



مختصات نقطه اول را به صورت مطلق وارد می‌نماییم.

```
Command: line
Specify first point: 10,20 ← p1
Specify next point or [Undo]: @90,0 ← p2
Specify next point or [Undo]: @0,30 ← p3
Specify next point or [Close/Undo]: @-90,0 ← p4
Specify next point or [Close/Undo]: c
```

۳. استفاده از مختصات شکل به صورت قطبی نسبی :

نقطه  $P_1$  به صورت مطلق

نقطه  $P_4$  نسبت به  $P_1$  به طول ۹۰ و زاویه صفر

نقطه  $P_2$  نسبت به  $P_1$  به طول ۳۰ و زاویه ۹۰

نقطه  $P_3$  نسبت به  $P_1$  به طول ۹۰ و زاویه ۱۸۰

و در نهایت از گزینه close برای رسم از  $P_4$  به  $P_1$  استفاده می‌کنیم.

**نکته:**



اگر طول و زاویه نقطه  $P_1$  نسبت به نقطه قبلی را نداشتیم مختصات آن را به صورت مطلق وارد می‌نماییم.

بعد از اجرای دستور LINE مختصات را به صورت قطبی نسبی وارد می‌نماییم.

زاویه خط نسبت به نقطه قبل > طول خط با علامت مثبت @

```
Command: line
Specify first point: 10,20
Specify next point or [Undo]: @90<0
Specify next point or [Undo]: @30<90
Specify next point or [Close/Undo]: @90<180
Specify next point or [Close/Undo]: c
```

۴. با استفاده از طول پاره خط و فرمان ORTHO کلید F۸ را می‌زنیم تا فرمان ortho فعال شود و حرکت مکان نما محدود حرکت افقی و عمودی گردد.

- دستور LINE را اجرا کرده و مختصات اولین نقطه را به صورت مطلق وارد می‌نماییم.
- مکان نما در حالت افقی به سمت راست قرار داده و مقدار ۹۰ طول پاره خط P<sub>۱</sub>P<sub>۲</sub> را وارد می‌کنیم.
- مکان نما در حالت عمودی و رو به بالا قرار داده و مقدار ۳۰ طول پاره خط P<sub>۲</sub>P<sub>۳</sub> را وارد می‌کنیم.
- مکان نما در حالت افقی و سمت چپ قرار داده و مقدار ۹۰ طول پاره خط P<sub>۳</sub>P<sub>۴</sub> را وارد می‌کنیم.
- حرف C مخفف close را زده تا شکل کامل شود.

۵. با استفاده از مختصات شکل و فرمان DYN تنظیمات DYN را همانطور که قبلاً توضیح داده شده انجام می‌دهیم و با کلید F۱۲ آن را فعال می‌کنیم و دستور LINE را اجرا می‌کنیم.


**توجه:** فرمان ORTHO را غیر فعال کنید.



**توجه:** در تنظیمات UNITS نمایش اعداد به صورت بدون اعشار باشد یعنی قسمت Precision بر روی صفر باشد.



برای ترسیم شکل کافیست بوسیله موس به مختصات نقاط P رفته و کلیک نماییم به همین ترتیب سایر نقاط را پیدا کرده و کلیک می نماییم.



p4(10,50)

p3(100,50)



p1(10,20)

p2(100,20)

نکته:



برای کامل شدن شکل بعد از انتخاب نقطه P حرف C را تایپ کرده و ENTER می نماییم.

### ERASE فرمان

از این فرمان جهت پاک کردن یک ترسیم استفاده می شود

### اجرای فرمان

Menubar: Modify > Erase

Toolbar : Modify > Erase

Command: Erase با E



بعد از اجرای دستور موضوعات مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ENTER را می زنیم.



برای پاک کردن موضوعات ترسیمی می‌توان ابتدا آن‌ها را انتخاب کرد تا **Highlight** شوند و سپس کلید **KEY BOARD** روی **DELETE** را می‌زنیم.

## CIRCLE


اجرای فرمان

Menubar : Draw> Circle>...

Toolbar : Draw> Circle

Command : Circle یا c

بعد از اجرای فرمان از نوار ابزار **DRAW** یا تایپ آن در خط فرمان لازم است ابتدا مختصات مرکز و سپس شعاع دایره را وارد نماییم.




نکته :


اگر بخواهیم دایره را با اندازه قطر رسم نماییم کافیست در قسمت **Specify radius of circle or [Diameter]**: D ← حرف D را تایپ کرده تا جمله زیر ظاهر شود و در این قسمت می‌توانیم مقدار قطر را وارد نماییم.

Specify Diameter of circle

-روش‌های دیگر ترسیم دایره-




### ۱. رسم دایره به کمک مرکز و شعاع CENTER-RADIUS



- انتخاب مرکز دایره


- وارد کردن مقدار شعاع

### ۲. رسم دایره به کمک مرکز و قطر CENTER-DIAMETER




- انتخاب مرکز دایره

- وارد کردن قطر دایره



### ۳. رسم دایره به کمک دو نقطه POINT-POINT


- انتخاب دو نقطه



### ۴. رسم دایره به کمک سه نقطه POINT-POINT-POINT


- انتخاب سه نقطه

۵. رسم دایره مماس بر دو شکل و شعاع دایره.



- انتخاب دو شکل

- وارد کردن شعاع دایره



۶. رسم دایره مماس بر سه شکل

- انتخاب سه شکل

### یاد آوری

جهت وارد کردن یک نقطه مثلاً مرکز دایره به ۳ روش می‌توان عمل کرد:

۱. بوسیله مکان نما بر روی صفحه ترسیمی کلیک نماییم.

۲. مختصات نقاط را به روش مطلق و یا نسبی در خط فرمان تایپ نماییم.

۳. از DYN کمک گرفته و بوسیله موس مختصات نقطه را بطور دقیق تنظیم کرده و کلیک نماییم.


## دستور مستطیل **RECTANGLE**

از این دستور جهت ترسیم یک چهارضلعی استفاده می‌شود.


Menubar: Draw> Rectangle

Toolbar : Draw> Rectangle

Command : Rectangle یا Rec



برای ترسیم چهارضلعی مختصات دو نقطه لازم است.



بعد از اجرای دستور مختصات دو نقطه خواسته شده را وارد می نماییم برای این منظور می توانیم در خط زمان مختصات را تایپ نماییم و یا با فعال کردن DYN و تنظیم units بوسیله موس چهار ضلعی را ترسیم نماییم.



### دستور پاک کردن موضعی TRIM

هنگامی که دو یا چند ترسیم با هم برخورد داشته باشند و بخواهیم قسمت یا بخش هایی از ترسیم را حذف نماییم از این دستور استفاده می نماییم

Menubar: Modify> Trim

Toolbar : Modify> Trim

Command: Trim یا Tr




بعد از اجرای دستور ابتدا بایستی لبه یا مرزهای برش را انتخاب کرد: مثلا برای پاک کردن پاره خط AB خطوط ۱،۲ بعنوان مرزهای برش انتخاب کرده و پس از زدن ENTER پاره خط AB را انتخاب می نماییم.

Command: Trim

SELECT OBJECTS OR<SELECT ALL>۱ و ۲ ← خطوط

انتخاب پاره خط AB ..... انتخاب مرزهای برش



اگر در قسمت انتخاب مرزهای برش SELECT OBJECT OR <SELECT ALL> بدون هیچ انتخابی کلید ENTER را بزنیم تمامی ترسیم بعنوان لبههای برش انتخاب می شوند در این حالت هر قسمتی را که بخواهیم می توانیم حذف نماییم.

## فرمان UNDO

به کمک این فرمان می توانیم دستورات اجرا شده قبلی را لغو نماییم و یا به بیان دیگر با اجرای هر بار فرمان UNDO یک مرحله به عقب باز می گردیم.

Menubar: Edit> Undo

Toolbar : Standard> Undo

Command: Undo یا U یا Ctrl+z

## فرمان REDO

در صورتیکه از فرمان UNDO استفاده کرده باشیم به کمک دستور REDO می توانیم دستور مراحل لغو شده را باز گردانیم و با اجرای هر بار آن یک مرحله به جلو برویم





Menubar: Edit> Redo

Toolbar : Standard> Redo

Command: Redo یا Ctrl+y


## دستور کار ۱

شکل روبرو را ترسیم نماییم



## دستور کار ۲

شکل زیر را به کمک دستورات فرا گرفته ترسیم نمایید



## ارزشیابی پایانی

### نظری ۱۵ دقیقه

۱. فرمان line را از چند طریق می‌توان اجرا کرد و روش‌های ترسیم یک پاره خط را شرح دهید؟

۲. تنظیمات unit در چه مواقعی کاربرد دارد؟

۳. روش‌های پاک کردن یک ترسیم را توضیح دهید؟

۴. معنای جمله Specify first point چیست؟

۵. اصطلاح خط به زبان انگلیسی ..... می‌شود.

۵- اصطلاح دایره به زبان انگلیسی ..... می‌شود.

۷. برای فعال و غیر فعال کردن DYN از چه کلیدی استفاده می‌شود؟

F10 (د)

F3 (ج)

F8(ب)

F12(الف)

۸. برای فعال کردن دستور ORTHO از چه کلیدی استفاده می‌شود؟

F10 (د)

F3 (ج)

F8(ب)

F12(الف)

۹. برای ترسیم دایره به روش دو مماس و شعاع از چه دستوری استفاده می‌شود؟

Tan-Tan-Radiv (ب)

Tan-Tan-Tan (الف)

circle . Diameter (د)

point 3 (ج)

۱۰. مخفف دستور Trim چیست؟

د) هیچکدام


Tri (ج)




Tr(ب)

T(الف)

عملی ۱۵ دقیقه

شکل های زیر را در کاغذ A4 ترسیم کرده و هر کدام را با نام متفاوتی ذخیره نمایید.





▽Δ

## توانایی ۲: توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی

Arc-Osnap-Copy-Move-Fillet-Chamfer-List-Dist-Grip



### اهداف رفتاری:


پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

۱. معنای کاربردی دستورات و فرامین این قسمت را بداند.
۲. توانایی ترسیم کمان برش‌های مختلف را فرا گیرد.
۳. توانایی استفاده از گیره‌های شی: Objectsnap در ترسیم را فرا گیرد.
۴. مشخصات یک ترسیم را با استفاده از دستور List استخراج نماید.
۵. توانایی اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه را با استفاده از دستور Dist فرا گیرد.
۶. از خطوط کمکی Tracking در ترسیم یک شکل استفاده نماید.
۷. توانایی جابجایی یک ترسیم را با استفاده از دستورات Move,Copy,Grip فرا گیرد.



## پیش آزمون

۱- برای پاک کردن پاره خط AB و سپس BC از چه دستوراتی بایستی استفاده کرد؟




۲- اگر شکلی را توسط دستور Erase پاک کرده باشیم به کمک چه دستوری می‌توان آن را باز گرداند.

۳- نقاط Grip را چگونه می‌توان فعال کرد؟

۴- جهت جابجا کردن یک ترسیم بکمک نقاط Grip چه عملی را بایستی انجام داد.

۵- به کمک چه دستوری می‌توان شکل روبرو را ترسیم کرد.



۶- روش‌های اجرای یک دستور را توضیح دهید.

Start	شروع
Point	نقطه
Center	مرکز
End	انتها
Lenght	طول وتر
Continue	ممتد
Arc	کمان
Object snap	گیره‌های شی
Copy	کپی
Move	جابجایی
Fillet	گرد کردن گوش
Chamifer	پخ زدن گوش
List	مشخصات ترسیم
Dist	فاصله
Grip	نقاط کمکی
Tracking	خطوط کمکی
Base point	نقطه مینا
End point	نقطه ابتدا و انتهای خط پایان یا کمان
Midpoint	نقطه میانی
Tangent	مماس
Intersection	محل برخورد
Perpendicular	عمود
Parallel	موازی
Angle	زاویه
Radius	شعاع
Circumference	محیط
Area	مساحت


## - فرمان Arc

به کمک این دستور می‌توان یک کمان به روش‌های مختلف ترسیم کرد.

اگر دستور کمان را در خط فرمان تایپ نماییم در این صورت با انتخاب سه نقطه می‌توان یک کمان رسم کرد


هم چنین اجرای دستور کمان از قسمت نوار ابزار نیز به همین صورت اجرا می‌شود.

فرمان کمان را می‌توان به روش‌های زیر اجرا کرد.



## - ابزارهای osnap -

به کمک این ابزار می‌توان نقاط مشخصی از شکل را انتخاب کرد و در ترسیمات جدید مورد استفاده قرار داد به عنوان مثال می‌خواهیم یک دایره در وسط یک خط ایجاد نماییم و یا از مرکز یک دایره خطی به مرکز دایره‌ای دیگر ترسیم نماییم. ابتدا لازم است نقاط یک ترسیم شناخته شود.




## - Osnap فعال کردن -

به چند طریق زیر می‌توان گیره‌های شی را فعال کرد

- در قسمت Drafting Settings بر روی Osnap کلیک راست کرده و گزینه Setting را انتخاب می‌کنیم تا پنجره مربوطه باز شود سپس در قسمت Object snap موارد مورد نیاز را تیک می‌زنیم تا به طور دائمی فعال شود.



۲- هنگام ترسیم می‌توان به طور موقت از این گیره‌ها استفاده کرد برای این منظور نوار ابزار Object snap را فعال می‌کنیم. (بر روی یکی از آیکون‌ها کلیک راست کرده و گزینه Object snap را تیک می‌زنیم)



۳- روش دیگر استفاده موقت از گیره‌های شی استفاده از CTRL و کلید سمت راست موس می‌باشد در این حالت پنجره‌ای ظاهر می‌شود که ابزارهای Snap در آن قرار دارد در این حالت می‌توان گزینه مورد نظر را انتخاب کرد.



با انتخاب روش اول گزینه‌هایی که در پنجره Osnap تیک خورده‌اند به طور دائم فعال می‌باشند.



**نکته:** با انتخاب روش دوم و سوم فقط یک بار از Osnap مورد نظر می‌توان استفاده کرد.




## Move , Copy فرمان‌های -

با استفاده از این فرمان‌های می‌توان یک ترسیم را کپی نمود یا جابجا کرد.

اجرای فرمان


Menubar :Modify> Copy or Move

Command:Copy or Move



بعد از اجرای فرمان، موضوع یا موضعهای (Select Objects) را به وسیله موس انتخاب کرده و کلید Enter را می‌زنیم. سپس یک نقطه به عنوان مبنای حرکت را به وسیله موس و به کمک Osnap انتخاب می‌نماییم و در آخر نقطه مقصد را مشخص می‌کنیم.

- می‌خواهیم دایره ترسیم شده در گوشه مستطیل را به گوشه دیگر انتقال داده و یا در گوشه دیگر ایجاد نماییم.




## فرمان Chamfer , Fillet

برای گرد کردن گوشها از دستور Chamfer ، و برای پختن گوشها از دستور Fillet استفاده می شود.

Menubar:Modify>Fillet Chamfer

Toolbar:Modify>



بعد از اجرای دستور Fillet مقدار شعاع را وارد کرده و سپس دو موضوعی که می خواهیم بین آنها زد ها Fillet شود انتخاب می نماییم.

Command:Fillet

Select First Object or (Undo/ polyline/Radius/Trim) :R

Specify Fillet R adus

Command: **Fillet** اجرای دستور  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000  
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: **R**  
Specify fillet radius <10.0000>: **10** مقدار شعاع  
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: **انتخاب اول** انتخاب اول  
Select second object or shift-select to apply corner: **انتخاب دوم** انتخاب دوم



**نکته:** اگر مقدار R در دستور Fillet منو داده شود دو شکل به صورت تیز به هم می رسند.

برای پختن گوشها به دو روش زیر می توان عمل کرد.

## ۱- تعیین فاصله عمودی و افقی پخ

Command: **chamfer**  
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/method/Multiple]: **d**  
Specify first chamfer distance <0.0000>: **20** فاصله اول  
Specify second chamfer distance <200.0000>: **20** فاصله دوم  
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/method/Multiple]: **انتخاب خط اول**  
Select second line or shift-select to apply corner: **انتخاب خط دوم**



## ۲- تعیین طول خط (در راستای انتخاب اول) و زاویه پخ

Command: **Chamfer**  
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/method/Multiple]: **A**  
Specify chamfer length on the first line <0.0000>: **20** طول اولیه در راستای انتخاب خط اول  
Specify chamfer angle from the first line <>: **45** زاویه پخ  
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/method/Multiple]: **انتخاب خط اول**  
Select second line or shift-select to apply corner: **انتخاب خط دوم**



## List فرمان

به کمک این دستور می‌توان مشخصات یک ترسیم را از قبیل طول پاره‌خط، زاویه خط، مختصات نقاط شروع و پایان خط، مرکز دایره، شعاع دایره، مختصات مرکز دایره، مساحت و محیط دایره را به دست آورد. برای این منظور کافیست ترسیم مورد نظر را انتخاب کرده و دستور List Command را در قسمت List تایپ نماییم.

## فرمان Dist

به کمک این دستور می‌توان فاصله دو نقطه را به دست آورد برای این منظور دستور را اجرا کرده و به کمک موس و ابزار Osnap دو نقطه را انتخاب می‌نماییم فاصله طولی، افقی و عمودی دو نقطه نمایش داده می‌شود.

## فرمان Grip


Grip مربع‌های آبی رنگی می‌باشند که هنگام انتخاب یک ترسیم به وسیله موس ظاهر می‌شوند. اگر موس را بر روی مربع‌های کناری قرار داده و کلیک نماییم مربع آبی رنگ، قرمز می‌شود و در این حالت قادر به تغییر اندازه ترسیم می‌باشیم.

به کمک مربع‌های میانی می‌توان ترسیم را جابجا کرد و عملیات Move را انجام داد.





**نکته:** اگر در حالتی که مربع قرمز رنگ می‌باشد کلیک راست نماییم پنجره‌ای ظاهر می‌شود

که به کمک دستورات آن می‌توان عملیاتی نظیر Rotate, Move, Copy را بر روی ترسیم انجام داد.




## دستور کار ۱


مطلوب است ترسیم شکل روبرو




Rectangle  
Line(Endpoint,Endpoint)




Circle(Midpoint,Midpoint)




Arc(Start,End,Radius)



Fillet



Line(Quadrant,Tangent)



Line(Quadrant)

تئوری

۱- در ترسیم کمان منظور از Lenght چه اندازه‌ای می‌باشد؟

- الف) قطر کمان      ب) قطر کمان      ج) شعاع کمان      د) وتر کمان

۲- برای مماس کردن یک پاره خط به دو دایره از کدام Osnap استفاده می‌شود.

الف) Line:Tan,Tan

ب) Line:End,End

ج) Line:Quadrant,Tangent

د) Line:Tangent,Endpoint

۳- برای رساندن دو پاره خط به یکدیگر از چه دستوری می‌توان استفاده کرد؟

الف) Trim

ب) Grip

ج) Fillet

د) Chamfer


۴- جهت اندازه‌گیری فاصله دو گوشه یک مستطیل از دستور ..... استفاده می‌شود.

۵- جهت انتقال سریع وسط یک خط به مرکز یک دایره از نقاط ..... استفاده می‌شود.

۶- چهار نقطه اصلی ..... نام دارد.

عملی

مطلوبست ترسیم مرحله‌ای شکل‌های زیر



## توانایی ۳ : توانایی اجرای دستورات ترسیمی و ویرایشی

Rotate-Scale-Array-Mirror-Offset-Hatch-Ucs



### اهداف رفتاری

پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- معنای کاربردی دستورات و فرامین این قسمت را بداند.
- ۲- توانایی دوران دادن یک شغل و تغییر مقیاس آن را دارا باشد.
- ۳- توانایی تکثیر یک شغل به صورت سطري ستونی و دایروي داشته باشد.
- ۴- توانایی ایجاد تصاویر آینه‌ای و با فاصله مشخص را داشته باشد.
- ۵- انواع خطوط هاشور را بشناسد و توانایی هاشور زدن و ویرایش آن را بداند.



### پیش آزمون

- ۱- به کمک نقاط کمکی Grip چه دستوراتی را می‌توان انجام داد.
- ۲- در کدام قسمت می‌توانیم Osnap های مشخصی را به طور ثابت فعل نماییم.
- ۳- برای فعل و غیر فعل کردن Osnap از کدام کلید تابعی استفاده می‌نماییم.
- ۴- می‌خواهیم محیط و مساحت یک مستطیل به ابعاد  $100 \times 50$  را به دست آوردهیم.  
برای این منظور از چه دستوری استفاده نماییم.
- ۵- مختصات ابتدا و انتهای یک خط عبارت است از (A $20/30$ ، B $60/90$ ) به کمک کدام دستور می‌توانیم طول و زاویه خط را به دست آوردهیم.
- ۶- اگر بخواهیم چهار گوشه یک مستطیل با اجرای یک دستور Fillet گرد شوند به چه طریقی باید عمل نماییم.


Rotate	دوران
Scale	مقیاس
Base point	نقطه مبدا
Rotation angle	زاویه دوران
Scale Factor	ضریب بزرگنمایی
Rectangular Array	تکثیر سطری و ستونی
Polar Array	تکثیر دایروی
Row	سطر
Column	ستون
Origin	مبدا
Mirror	تصویر آینه‌ای - متقاض
Hatch	هاشور

**فرمان Rotate**

برای دوران یک ترسیم حول یک مرکز از این دستور استفاده می‌شود.

Menubar: Modify>Rotate

Command: Rotate or Ro





**نکته:** مرکز دوران را با توجه به شکل ترسیم بایستی انتخاب کرد.



**نکته:** بعد از انجام Rotate شکل اولیه حذف می‌گردد چنان‌چه اگر به شکل اولیه نیاز داشتیم.

می‌توانیم قبل از وارد کردن مقدار زاویه حرف C مخفف Copy را وارد کرده و بعد از زاویه را وارد نماییم.


Specify Rotation angle or [copy / Reference] :c

### فرمان Scale

به کمک این دستور می‌توانیم مقیاس یک شکل یا ترسیم را تغییر دهیم یعنی آن را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نماییم.

Menubar:Modify>Scale

Command:Scale or Sc



```
Command: scale
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: 2
ضریب بزرگنمایی
```



## فرمان ARRAY


برای تکثیر یک شکل به صورت سطری و ستونی و یا دایروی از این دستور استفاده می‌شود.

Menubar:Modify>Array

Command:Array or AR



بعد از اجرای دستور پنجره زیر نمایان می‌شود که ابتدا بایستی در قسمت Select Objects موضوع مورد تکثیر را انتخاب نماییم و با زدن کلید Enter به پنجره Array بازگشته و سایر تنظیمات را انجام دهیم.

- تکثیر سطری و ستونی -



## - تکثیر دایروی -

در این حالت بعد از اجرای دستور در پنجره نمایان شده قسمت Polar Array تیک می‌زنیم و در قسمت Object موضوع یا موضوعاتی که می‌خواهیم تکثیر شوند انتخاب کرده و Enter را می‌زنیم سپس تعداد موضوعات و زاویه تکثیر را تعیین می‌نماییم.



## MIRROR دستور



به کمک این دستور می‌توان یک ترسیم آینه‌ای ایجاد کرد یعنی نسبت به یک محور تصویری متقارن ایجاد کرد.

Menubar: Modify>Mirror

Command: Mirror or Mi



Command: **mirror**  
Select objects: 1 found  
Select objects:  
Specify first point of mirror line:  
انتخاب نقطه اول از خط تقارن  
Specify second point of mirror line:  
انتخاب نقطه دوم از خط تقارن  
Erase source objects? [Yes/No] <N>:  
آیا شکل اولیه پاک شود



**نکته:** برای انتخاب محور متقارن می‌توانیم دو نقطه از یک شکل را با استفاده از Osnap

انتخاب نماییم و همیشه لازم به رسم یک محور تقارن نمی‌باشد.

## Offset دستور



از این دستور برای ایجاد تصاویر موازی و با فاصله مشخص استفاده می‌شود.

Menubar: Modify > Offset

Command: Offset or O



Command: **Offset**  
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: **100**  
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: **انتخاب موضوع**  
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: **تعیین جهت قرارگرفتن شکل جدید**  
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: **با استفاده از موس**




**نکته:** در صورتی که نخواهیم عملیات Offset تکرار شود کلید Enter را می‌زنیم.



برای هاشور زدن شکل‌های بسته از این دستور استفاده می‌شود.

Menubar:draw>Hatch

Command:Hatch or H




**نکته:** برای ویرایش کافیست بر روی هاشور دوبار کلیک نماییم.

## دستور UCS

برای جابجایی محور مختصات بر روی شکل از این دستور استفاده می‌شود.

محور مختصات در هر جای شکل قرار بگیرد آن نقطه (صفر و صفر) در نظر گرفته می‌شود و مابقی نقاط نقشه نسبت به محور مختصات سنجیده می‌شود برای این منظور کافیست دستور Origin از نوار ابزار Vcs را انتخاب کرده و نقطه مورد نظر بر روی ترسیم را به کمک Osnap انتخاب نماییم.  
فرض کنید می‌خواهیم محور مختصات در مرکز دایره قرار گیرد.







**نکته:** برای به دست آوردن مختصات چهار نقطه (Quadrant) دایره کافیست بر روی دایره کلیک نماییم تا نقاط Grip بر روی آن ظاهر شود حال با قرار دادن موس بر روی هر مربع مختصات آن نقطه نسبت به مرکز تغییر پیدا می‌کند.

## آزمون پایانی

### عملی

شکل های زیر را رسم نماییم و سپس با قرار دادن مختصات بر روی یک نقطه دلخواه سایر  
مختصات نقاط را استخراج کرده و برنامه آن را بنویسید.





بنجیم  
پاکستان

**هدف کلی:** آشنایی با سیستم های تولیدی یکپارچه کامپیووتری



### اهداف رفتاری:

پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

۱. انواع روش تولید در صنعت را شرح دهد.
- ۲- سیستم‌های کنترل عددی را توضیح دهد.
- ۳- کاربرد کنترل عددی در ماشین‌های افزار را شرح دهد.
- ۴- اصول ایمنی با دستگاه را نام ببرد.

## آشنایی با سیستم های کنترل عددی NC

تا پیش از دهه ۵۰ میلادی دونوع روش تولید در صنعت موجود بود



### - تولید تکی یا دسته‌ای:

در این روش تولید بوسیله ماشین‌های ابزار، به صورت مکانیکی و بوسیله اپراتور انجام می‌شود و دقت ابعاد نهایی قطعه کار کاملاً وابسته به دقت و مهارت اپراتور می‌باشد.



### به همین دلیل معايب زیر بوجود می آيد:

- سرعت پایین تولید


- یکسان نبودن ابعاد قطعات مشابه

### - تولید انبوه:

در این روش قطعات با حجم تولید کم یا متوسط و با عملیات دستی تولید می‌شوند

در این روش قطعات با کیفیت مناسب‌تر و با تعداد زیاد تولید

می‌شود اما برای ایجاد تغییر در نوع تولید لازم است تا تغییرات زیادی در ماشین‌ها، ابزارها و قید و بندها صورت گیرد.



در این روش قطعات با حجم تولید بالا به صورت خودکار و با طراحی ثابت تولید می‌شوند

البته کیفیت قطعات تولیدی در هر دو روش قابل قبول و پاسخگوی نیازهای آن زمان بود. در آن شرایط

لازم بود تولید یک محصول به مرور زمان با اصلاح کیفیت، بهبود عملکرد افزایش قابلیت‌ها و حتی قابلیت شکل ظاهری آن همراه شود و در این صورت تولید خودکار قدیمی جوابگوی این نیاز نبود.

از طرفی دیگر پس از جنگ جهانی دوم، در ساخت محصولاتی

مثل هواپیما و اتومبیل‌های پیشرفته از قطعاتی استفاده شد که دارای شکل‌های پیچیده بوده و دقیق تولید بالایی را می‌طلبیدند و تولید این قطعات بوسیله ماشین‌های ابزار معمولی امکان پذیر نبود. در نتیجه برای پاسخگویی به نیازهای پیش آمده، اولین ماشین کنترل عددی (NC) در دانشگاه ماساچوست (MIT) ساخته شد این ماشین‌های کنترل عددی قادر به کنترل تنها یک محور بودند اما به مرور زمان قابلیت کنترل سه محور حرکتی را نیز پیدا کردند.

### -تعريف فناوری NC

به بیان ساده NC یا کنترل عددی عبارت است از بکارگیری کدهای ویژه‌ای شامل اعداد، حروف و علائم برای کنترل عملکرد ماشین و ساخت قطعات و ایجاد اتماسیون.

برای مثال یک بلوک (شامل اعداد، حروف و علائم) می‌تواند به یک ماشین NC دستور دهد که اسپیندل دستگاه با سرعت دورانی و پیشروی مشخص به نقطه‌ای حرکت نماید.

بالجای خط فرمان زیر اسپیندل دستگاه با سرعت ۰۰۰۱ میلیمتر بر دقیقه به مختصات مشخص شده X, Y, Z, می‌رود

N10 G01 X80 Y50 Z10 F10:



در ماشین‌های NC اولیه از نوار کاغذی سوراخ‌دار برای کنترل حرکت محورها استفاده می‌شد.

بدین ترتیب که اطلاعات حرکتی و ماشین‌کاری در قسمت‌های مشخصی بر روی نوار کاغذی سوراخ می‌شود و بعد از اتمام کار نوار متشکل از برنامه ماشین‌کاری به دستگاه نوار خوان انتقال داده می‌شود.

در دستگاه نوار خوان اطلاعات بر روی کاغذ، رمز گشایی شده و به صورت پالس‌های الکتریکی به دستگاه NC منتقل می‌شود. دستگاه NC عملیات ماشین‌کاری را انجام می‌داد.



هنگام پانچ هر برنامه، کاغذ پانچ به تدریج از ماشین خارج می‌شود و به واحد کنترل ماشین NC وارد می‌شود. این ماشین دارای حافظه نمی‌باشد و فقط قادر است یک بلوک از دستور را خوانده و برای اجرا به دستگاه NC منتقل کند با استفاده از این رشته‌های نوار پانچ قادر خواهیم بود هر تعداد از یک نوع قطعه را تولید نماییم.

اکثر ماشین‌های NC برای عملیات ماشین‌کاری احتیاج به کددھی توسط سوراخ‌هایی بر روی نوارهای کاغذی داشت.

که با گسترش صنعت این عملیات مشکلاتی را از قبیل: **صرف زمان زیاد، امکان ایجاد خطأ، عدم امکان ساخت قطعات پیچیده** را به همراه داشت.


این روش ادامه داشت تا اینکه در دهه ۶۰ ایده کددھی و کنترل عددی توسط کامپیوتر مطرح گردید. در این

سیستم دیگر نیازی به استفاده از نوار سوراخدار و دیسکت جهت ذخیره و انتقال اطلاعات نبود و برنامه مستقیماً از کامپیوتر توسط کابل به کنترل ماشین منتقل می‌شد.

به این روش انتقال اطلاعات کنترل عددی مستقیم گفته می‌شود

### (Direct Numerical Computer) DNC

در این روش اطلاعات از طریق یک کابل به نام RS232 به دستگاه منتقل می‌شود



در دهه ۷۰ با کاهش ابعاد ریز پردازنده‌ها یک کامپیوتر به کنترل NC اختصاص داده شد و کنترل عددی کامپیوتراً یعنی CNC بوجود آمد.



CNC (Computer Numerical Control)



کامپیوتر در سازمان واحد کنترل ماشین جاگرفته و اجازه می‌دهد برنامه‌ها از طریق نرم‌افزارشان به وجود آید و در حافظه ذخیره شوند.

پس از یک بار نوشتن برنامه، هر چندبار که لازم باشد با رجوع به حافظه اجرای آن امکان پذیر است.

به کارگیری ماشین‌های CNC علاوه بر افزایش دو روش قدیم تولید (تولید تکی و انبوه) امکان تولید قطعات به صورت نیمه انبوه و پیچیده را فراهم می‌آورد که از نظر اقتصادی توجیه پذیر است..

## CNC ماشین‌های اجزای اصلی

بطور کلی ماشین ابزار CNC از سه بخش عمده نرم افزار، واحد کنترل و سخت افزار تشکیل شده‌اند

### ۱- نرم افزار

شامل برنامه ماشین و مجموعه‌ای از اعداد، حروف و نشانه‌هایی است که به ماشین می‌گوید چه عملی باید انجام دهد

این برنامه شامل اطلاعاتی نظیر روش و مسیر ماشین کاری قطعه، مقادیر سرعت دوران، پیشروی، دستور روشن و خاموش کردن موتورها و ... می‌باشد.



نوار سوار خدار



نوار مغناطیسی

اطلاعات از روش‌های زیر به دستگاه منتقل می‌شود:

- نوار سوراخدار

- نوار مغناطیسی

- دیسک مغناطیسی

- از طریق صفحه کلید دستگاه (MDI)

**MDI=Manual Data Input**



دیسک مغناطیسی

در این روش اطلاعات را مستقیماً با استفاده از صفحه کلید نصب  
بر روی دستگاه منتقل می‌کنیم

- استفاده از کامپیوتر DNC



صفحه کلید دستگاه

## ۲- واحد کنترل (UCM)

این قسمت در حقیقت اصلی‌ترین قسمت ماشین‌های کنترل عددی  
می‌باشد. صدور و قطع کلیه فرمان‌های ماشین کنترل عددی در این قسمت  
صورت می‌گیرد.

در حقیقت این قسمت برنامه نوشته شده به صورت علائم و... را  
رمزگشایی کرده و به برنامه حرکتی تبدیل می‌نماید و عملیات ماشین کاری  
را کنترل می‌نماید.



کنترل فانوک

کنترلهای ماشینهای CNC با توجه به استانداردهای مختلفی که وجود دارند ساخته می‌شوند که معروف‌ترین آن‌ها کنترل‌های زیمنس، فانوک، هایدن‌های، میتسوبیشی، فاگور، فیدیا، انگل‌هارد، هاست، تسلاو... می‌باشد..



کنترل زیمنس

اجزای واحد کنترل عبارت است از :

- نوارخوان، میکرопروسور، CPU، حافظه RAM
- حافظه ROM، PLC، تقویت کننده، تابلوی کنترل و...

### ۳- سخت افزار ماشینهای کنترل عددی شامل دو قسمت زیر می‌باشد:

- بخش مکانیکی:


شامل بدنه، میز، کله‌گی، سیستم انتقال حرکت شامل جعبه دنده، پیچ‌های، راهنمای، سیستم یاتاقان بندی و... می‌باشد.



در ماشینهای سنتی معمولاً از پیچ‌های رزوه ذوزنقه‌ای برای تأمین حرکت پیشروی کشوبی و میز استفاده می‌شود ولی در ماشینهای CNC از پیچ‌های ساقمه‌ای استفاده می‌گردد.

قلب یک سیستم پیشروی در ماشینهای CNC پیچ و مهره ساقمه‌ای می‌باشد. هنگامی که حرکت دورانی از موتور به پیچ منتقل می‌شود، میز ماشین از طریق مهره، حرکت خطی پیدا می‌کند.






### - بخش الکترونیکی:

این بخش شامل سیستم محرکه (موتورهای الکتریکی) و سیستم اندازه‌گیری تقسیم بندی می‌شوند.



- سیستم محرکه: در ماشین CNC از سه نوع سیستم محرکه الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده می‌شود که نوع پنوماتیکی آن استفاده نمی‌شود.



### - موتورهای پلهای Stepping Motors

این موتورها دارای ساختمان ساده، کم حجم و قیمت مناسب می‌باشد. از آن‌ها در CNC های ساده با دقت محدود و گشتاورهای نسبتاً کم و قدرت کمتر از ۱ hp استفاده می‌شود

موتور پلهای

### - موتورهای جریان مستقیم (DC)



موتورهای DC بیشترین استفاده را در ماشین‌های CNC دارند این موتورها دارای قدرت بالا، سرعت یکنواخت و عکس العمل سریع نسبت به تغییرات سرعت می‌باشند

موتور جریان مستقیم DC

### - موتورهای جریان متناوب (AC)



در موتورهای AC کنترل دور با تغییر فرکانس می‌باشد این امر هزینه بسیار بالایی را نسبت به موتورهای DC در بر دارد. عدم نیاز به یک سو کننده تعمیر و نگهداری ارزان‌تر به دلیل نداشتن کلکتور و جاروبک از مزایای این موتورها می‌باشد

موتور جریان

### - محرکه‌های هیدرولیکی:



کنترل قدرت‌های زیاد با نیروی کم سادگی کنترل سرعت و نیرو به طور پله‌ای و عکس العمل سریع در برابر تغییر جهت از ویژگی‌های محرکه‌های هیدرولیکی می‌باشند. از معایب آن‌ها نشتی و قیمت گرانشان می‌توان نام برد و نیز این سیستم‌ها دارای سرعت عمل کمتری نسبت به محرکه‌های الکتریکی می‌باشند.


محرکه هیدرولیکی

### - سیستم اندازه‌گیری



برای کنترل عملیات ماشین‌کاری پارامترهای موقعیت، سرعت و نیرو توسط سنسورهای موقعیت دیجیتالی اندازه‌گیری می‌شوند. این سنسورها در سه نوع انکودر زاویه‌ای، انکودر چرخشی و خطی ساخته می‌شوند و در یکی از محل‌های زیر نصب می‌گردند.

انکودر خطی مدل Heidenhain



انکودر چرخشی مدل Heidenhain

۱- انتهای محور موتور

۲- انتهای محور پیج ساچمه‌ای

۳- میز ماشین

## انواع ماشین افزار CNC

این ماشین‌ها بسیار متنوع بوده و جهت کارهای مختلفی ساخته می‌شوند که به شرح زیر می‌باشد.

### ۱- دستگاه‌های فرز CNC :

این دستگاه‌ها در مدل‌های دروازه‌ای، سنتروبورینگ ساخته می‌شوند. محورهای این دستگاه‌ها با توجه به کاربرد از ۲ تا ۶ محور خطی و دورانی ساخته می‌شوند.



فرز CNC با ۳ محور کنترل



فرز مدل دروازه‌ای با ۲ محور کنترل



فرز مدل دروازه‌ای با ۴ محور کنترل


## ۲- ماشین‌های تراش CNC

بوسیله این دستگاهها می‌توان انواع قطعات مدور تولید کرد.

این دستگاهها دارای دو محور حرکتی Z و X می‌باشند که ابزار با حرکت در این ۲ محور قطعه مورد نظر را تولید می‌نماید.



نمونه‌ای از قطعات ساخته شده بوسیله دستگاه تراش CNC




محورهای حرکتی دستگاه تراش CNC



دستگاه تراش CNC با کنترل زیمنس

### ۳- ماشین‌های اسپارک CNC:



مدل مسی دستگاه اسپارک

این ماشین‌ها در دو نوع غوطه‌وری و سیمی (وایرکات) ساخته می‌شوند. به کمک این ماشین‌ها می‌توان قطعات پیچیده را تولید کرد.



دستگاه وایرکات CNC

در دستگاه‌های وایرکات ابتدا شکل قطعه در نرم افزار طراحی می‌شود و سپس به دستگاه منتقل می‌شود. دستگاه عمل ساخت را به وسیله یک سیم مسی مصرفی و عمل تخلیه الکتریکی انجام می‌دهد.



دستگاه HS`HV;CNC

در دستگاه‌های اسپارک برای ساخت یک قطعه ابتدا با استفاده از آن را بروی یک قطعه مسی ساخته و به وسیله عمل تخلیه الکتریکی قطعه نهایی ایجاد شود.

#### ۴- ماشین‌های سنگ زنی CNC



ماشین سنگ زنی گرداسا

این ماشین‌ها در سه نوع ساخته می‌شوند

۱- ماشین‌های سنگ زنی گرداسا

۲- ماشین‌های سنگ زنی کفسا

۳- ماشین‌های سنگ زنی ابزار تیزکنی



ماشین سنگ زنی ابزار تیزکنی



ماشین سنگ زنی کف سا



#### ۵- ماشین‌های خم کنی CNC

این ماشین‌ها اکثراً دارای ۳ محور کنترل می‌باشند  
و از آن‌ها در صنایع مختلف استفاده می‌شود.



نمونه‌ای از قطعات خم شده توسط دستگاه CNC




دستگاه خم کن CNC



قطعه تولید شده بوسیله دستگاه پرس CNC

#### ۶- پرس های CNC

از ماشین های پرس CNC نیز در صنایع نظامی برای ساخت بال ها، در صنایع خورو سازی، و برای ساخت انواع صندلی و... بکار می رود.



دستگاه پرس CNC

## ۷- ماشین‌های پانچ CNC




این ماشین‌ها دارای کنترل نقطه‌ای می‌باشند و می‌توان با یک سنبه، شکل‌های مختلفی را برش داده و ایجاد کرد.

نمونه‌های سنبه‌های دستگاه پانچ CNC



با توجه به اینکه از یک سنبه کوچک برای برش یک سطح بزرگ استفاده می‌شود نیروی برش به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد



در این روش ابتدا شکل مورد نظر در یک محیط نرم‌افزاری ۲ بعدی ترسیم می‌شود و بعد از نوشتن برنامه آن به دستگاه منتقل می‌گردد سپس با توجه به ابعاد قطعه، سنبه مورد نظر انتخاب شده و سنبه با برش‌های کوچک قطعه مورد نظر را از ورق جدا می‌نماید.

دستگاه پانچ CNC



ماشین‌های دریل CNC دارای کنترل نقطه‌ای می‌باشند.



#### ۸- ماشین های برش لیزر Plasma

به کمک این دستگاهها می توان شکل های مختلف را با استفاده از اشعه لیزر با دقت بالا تولید کرد.



#### ۹- ماشین های برش با آب واتر جت Waterjet

در این ماشین ها آب با فشار زیاد از یک نازل به سطح قطعه کار خورده و عملیات برش انجام می شود از این فرآیند عمدتا برای برش کاری مواد نرم غیرفلزی مانند مواد مصنوعی، چرم، چوب، کاغذ و اسفنج استفاده می شود.

#### ۱۰- ماشین های اندازه گیری ۳ بعدی CMM

**CMM=Coordinate Measurment Machine**



با استفاده از این ماشین ها می توان یک قطعه صنعتی را به طور دقیق اندازه گیری کرد.

اندازه گیری ابعاد بدنه یک ماشین به کمک CNC



اساس کار بدین صورت است که یک حساسه از جنس یاقوت با نقاطی از قطعه تماس ایجاد می‌کند. و مختصات آن را به دست می‌آورد.




از این دستگاه‌ها در مهندسی معکوس نیز استفاده می‌کنند بدین ترتیب که با استفاده از نقاط اندازه‌گیری شده و انتقال آن به نرم افزارهای طراحی شکل قطعه مورد نظر ایجاد می‌شود.

با توجه به شکل برای طراحی و ترسیم قطعه روبرو ابتدا به کمک دستگاه اندازه‌گیر ۳ بعدی مختصات نقاطی از سطح استخراج می‌شود و در نرم افزار مربوطه مثلًا (Catia) به کمک این نقاط سطوح ترسیم شده و شکل ایجاد می‌شود.

## محورهای ماشین‌های CNC

- سیستم مختصات




برای تعریف موقعیت یک نقطه خط، منحنی، صفحه و حجم به سیستم مختصات نیازمندیم. در این سیستم سه محور مختصاتی تعریف شده است که به یکدیگر عمود بوده و با حروف Z,Y,X تعریف می‌شوند.

در ماشین‌های CNC نیز باید تمامی نقاط ماشین کاری برای دستگاه قابل شناسائی باشد تا ابزار بتواند در محدوده ماشین کاری دستگاه با توجه به مختصات تعریف

شده (Z, Y, X) حرکت نماید.


#### - محورهای اصلی

بطور کلی منظور از محور در ماشین‌های CNC راستای حرکتی میز یا ابزار در مسیرهای محورهای مختصات می‌باشد.




ماشین‌های تراش CNC دارای دو محور کنترلی می‌باشند زیرا ابزار فقط در دو جهت طولی و عرضی می‌تواند حرکت کند در ماشین‌های تراش CNC محور Z بر محور اصلی (اسپیندل) و یا محور دورانی منطبق می‌باشد

#### - نحوه شناسائی محورهای اصلی



برای تعیین جهت محورهای یک دستگاه فرز CNC از قانون دست راست به صورت زیر استفاده می‌نماییم. ابتدا رو بروی دستگاه ایستاده و سه انگشت میانی، اشاره و شست را عمود بر هم قرار می‌دهیم در حالتی که انگشت میانی در راستای محور اسپیندل ماشین باشد در این حالت انگشت شست جهت مثبت محور X و انگشت اشاره جهت مثبت محور Y و انگشت میانی جهت مثبت محور Z را مشخص می‌نماید




- محورهای چرخشی  
علاوه بر سه محور Z, Y, X سه محور چرخشی حول محورهای وجود دارد که بنامهای C, B, A می‌شناسیم.

اساس اختصاص این محورها بدین علت است که

ابزار بتواند در تمامی جهات حرکت کرده و پیچیده‌ترین

شکل‌ها را ماشین کاری کند




**نکته:** هنگام کار با دستگاه فرز CNC بایستی به این نکته توجه کرد که حرکت محورها

در جهت‌های X و Y و Z توسط میز و اسپیندل انجام می‌شود.

## نقاط مرجع در ماشین‌های CNC


در ماشین‌های CNC به منظور حرکت دقیق ابزار، ماشین کاری دقیق یک قطعه، تنظیم سیستم اندازه‌گیری و ساده‌تر شدن برنامه نقاطی را به عنوان نقاط مبداء یا نقاط صفر قرار می‌دهند.



### - نقطه مرجع (رفرنس) Reference point

بر روی ماشین‌ها ابزار CNC نقطه‌ای به نام نقطه مرجع ماشین یا مکان اولیه وجود دارد که توسط سازنده ماشین تعریف می‌شود و برای تنظیم و هماهنگ کردن سیستم مکانیکی ماشین با سیستم کنترل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقطه مرجع ماشین با حرف R و نماد مشخص می‌شود.

ماشین CNC هرگاه که روشن می‌شود (چه در ابتدای روز و چه پس از قطع برق) قادر به شناسایی موقعیت خود نمی‌باشد و نیاز به تنظیم دارد این کار را اصطلاحاً رفرنس کردن ماشین می‌گویند که به وسیله چند کلید انجام می‌شود.



### - نقطه صفر ابزار Tool reference point

این نقطه در موقعیت خاص از ابزار گیر تعریف شده است و تصحیح و جبران شعاع طول و شعاع ابزار در راستای هریک از محورهای x, y, z نسبت به این نقطه محاسبه می‌شود.

نقطه صفر ابزار با حرف T و نماد مشخص می‌شود.


## - نقطه صفر ماشین Machine zero point

این نقطه توسط شرکت سازنده بر روی دستگاه تعریف می‌شود، قابلیت جابجایی نداشته و هنگامی ماشین روشن می‌شود دستگاه موقعیت خود را از این نقطه می‌شناسد.

نقطه صفر در ماشین‌های فرز معمولاً در گوش سمت چپ و پایین میز تعریف می‌شود و لازم است برای اطمینان از آن حتماً به کتاب راهنمای ماشین مراجعه شود که معمولاً با علامت  یا حرف M مشخص می‌شود.

## - نقطه صفر قطعه کار Work part zero point

این نقطه توسط برنامه نویس تعیین می‌شود و ماشین کاری از این نقطه شروع می‌شود معمولاً برای قطعات مدور، مرکز قطعه و برای قطعات مکعبی شکل ریا، گوش سمت چپ و پایین قطعه کار به عنوان صفر در نظر گرفته می‌شود. که این نقطه با علامت  و حرف W مشخص می‌شود. اگر برنامه نویس نقطه‌ای را مشخص نکند، ماشین کاری نسبت به صفر ماشین انجام می‌شود و این امر مشکلاتی را در بر خواهد داشت.



## اصول ایمنی

- ۱- کار را با یاد خدا و با آرامش آغاز کنید و در هر حادثه خونسردی خود را حفظ کنید.
- ۲- شما با یک سیستم اتوماسیون کار می‌کنید و باید مراقب فرمان‌های خود باشید. در سیستم‌های دستی، مجری فرمان انسان است و شعور دارد. در واقع فرمان اشتباه را تشخیص می‌دهد ولی؛ در سیستم اتوماسیون شده و بالاخص در دستگاه CNC، فرمان بی کم و کاست اجرا می‌شود. دستگاه CNC یک پرسنل مطیع و بی رحم است. پیش بینی شوک‌های ناگهانی، هنگام تعمیر و تعویض قطعه و ابزار را بنمایید.
- ۳- یکی از مشکلات رایج در بین طراحان و اپراتورهای سی ان سی مشکلات ناشی از نشستن طولانی روی صندلی است دقت کنید، بیماری‌های فرسایشی ناشی از کار معمولاً غیر قابل درمان هستند.
- ۴- اتفاقات مکانیکی بیشتر مربوط به محور Z است. زیرا در شرایط بروز مشکل در این محور، جاذبه زمین موجب حرکت ناخواسته می‌شود و متاسفانه با توجه به اینکه ابزار روی محور Z است منجر به بروز خسارت و جراحت می‌گردد
- ۵- بیشترین آمار بروز حوادث مربوط به افرادیست که غرور حرفه‌ای دارند.

- ۱- نحوه تعیین محورهای متعامد و چرخشی چگونه است؟
- ۲- کدام نقطه صفر توسط سازنده تعریف می‌شود؟
- ۳- رفرنس کردن دستگاه در چه موقعی ضرورت دارد؟
- ۴- چند دستگاه CNC را نام برد و کاربرد هر کدام را توضیح دهید؟
- ۵- فن‌آوری NC را توضیح دهید.
- ۶- اجزای اصلی ماشین‌های CNC را نام برد و شرح دهید؟
- ۷- روش‌های ورود اطلاعات به ماشین CNC را شرح دهید؟
- ۸- نقاط صفر ماشین، قطعه کار و ابزار را تعریف نمایید؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

واحد گار

**هدف کلی:** توانایی تعیین مراحل کار و انتخاب ابزار مناسب جهت انجام کار



### اهداف رفتاری:

پس از آموزش این واحد کار از فراغیر انتظار می‌رود که بتواند:

۱. مراحل ماشین‌کاری یک قطعه را ترسیم نماید.
۲. اختلاف سطوح را با استفاده از نمای قطعه مشخص کند.
۳. ابزار مناسب جهت ماشین‌کاری را انتخاب نماید.
۴. خطوط با مسیر ماشین‌کاری را در هر مرحله ترسیم نماید.
۵. جبران شعاع ابزار در ترسیم مراحل ماشین‌کاری را اعمال نماید.
۶. حرکت ابزار بین سطوح مختلف را تشخیص داده و اعمال نماید.



### پیش آزمون: (۲۰ دقیقه)


- ۱- چگونه می‌توان مختصات یک نقشه را جابجا کرد؟
- ۲- بهترین نقطه صفر قطعه کار چه مکانی می‌تواند باشد؟
- ۳- یک قطعه کار را در چند مرحله کلی ماشین‌کاری می‌نمایند؟
- ۴- بهترین دستور برای رسم خطوط ماشین‌کاری چه دستوری می‌باشد؟
- ۵- جبران شعاع ابزار به چه طریق اعمال می‌شود؟

## مراحل ماشین کاری

قبل از نوشتن برنامه یک قطعه لازم است مراحل ماشین کاری آن تهیه شده و به وسیله نرم افزار رسم گردد برای این منظور در نرم افزار CAD هر مرحله را به صورت جداگانه ترسیم کرده و سطوح ماشین کاری را با هاشور مشخص می‌نماییم.

با توجه به شکل ساده زیر مشخص است که سطح طوسی رنگ بايستی از بلوک خام اولیه به عمق ۱۰ میلی متر ماشین کاری شود.

در این تصویر مشخص است که اگر مرکز محور مختصات را وسط قطعه کار در نظر بگیریم سطح بالای قطعه کار (روی قطعه کار) دارای  $Z=0$  می‌باشد و ابزار بايستی بر روی این سطح مماس شود و مقدار  $Z=10$  بر روی دستگاه صفر شود.



- مرحله بعدی انتخاب ابزار مناسب برای ماشین کاری است، به طور اصولی یک قطعه کار در دو مرحله کلی ماشین کاری می‌شود.

۱- خشن کاری

۲- پرداخت


که ممکن است هر کدام از این مراحل در چند مرحله دیگر انجام شود بعنوان مثال خشن کاری یک قطعه کار در سه مرحله و با سه ابزار با قطرهای متفاوت انجام پذیرد. و یا مرحله پرداخت در ۲ مرحله پیش پرداخت(به خاطر امکان پس زدگی ابزار) پرداخت انجام شود.

در مرحله خشن کاری قطعه کار به سایز نهایی نمی‌رسد و معمولاً مقداری از دیوار و کف برای مراحل بعدی باقی می‌ماند این مقدار با توجه به موارد زیر تعیین می‌شود.

- جنس قطعه کار: هر چه فلز نرم‌تر باشد مقدار ماده باقی مانده بیش‌تر است.
- شکل قطعه کار: مراحل پیش پرداخت و پرداخت شکل‌های پیچیده دارای شیب و منحنی، بیشتر می‌باشد.
- دقت دستگاه و جنس ابزار.
- تجربه برنامه نویس.

### - مقدار جابجایی ابزار Stepover


مقدار جابجایی ابزار برای ماشین‌کاری یک قطعه کار بستگی به نوع ابزار دارد و بدین معنی است که ابزار بعد از طی یک مسیر مستقیم ماشین‌کاری چه مقدار جابجا شود. مقدار جابجایی بستگی به نوع ابزار دارد که بشرح آن می‌پردازیم.



#### ۱- ابزار های سرتخت (انگشتی) Endmill

هنگام استفاده از این ابزارها، کل قطر ابزار با کار درگیر می‌باشد و مقدار حداکثر برآورده برداری برابر با قطر ابزار است بنابراین برای ماشین‌کاری مسیرهای بعدی لازم است ابزار به اندازه قطر جابجا شود.

فرض شود مسیر ماشین‌کاری یک قطعه به صورت زیر است ابزار پس از طی مسیر A لازم است مقداری جابجا شود که حداکثر این جابجایی برابر قطر ابزار می‌باشد.



در این حالت ممکن است جای ابزار به صورت خطی بر روی قطعه کار باقی بماند معمولاً در نرم افزارهای CAM و بطور کلی برای بدست آوردن کیفیت سطح بهتر است مقدار جابجایی را یک میلی متر از قطر ابزار کمتر در نظر می‌گیرند

Stepover=D-1





**نکته:** مقدار Stepover در خشن کاری و پرداخت تفاوتی ندارد فقط این مقدار به نوع ابزار

و قطر ابزار بستگی دارد

## ۲- ابزارهای سرتخت شعاع دار (Tip Radius)

این ابزارها همانند شکل دارای کف تخت و گوشه‌های R دار می‌باشد و نوع الماسه خور آن نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد که شعاع گوشه‌ها با توجه به شعاع الماسه مشخص می‌شود.






همانطور که در شکل مشخص است مقدار درگیری ابزار، کل قطر ابزار نمی‌باشد و فقط قسمت صاف آن درگیر می‌باشد که این قسمت برابر است با:

$$\text{Stepover} = D - 2R$$


که  $R$  مقدار شعاع لبه ابزار می‌باشد در شکل بالا مقدار Stepover برابر است با:  
 $D - 2R = 30 - 2(0/6) = 28/8$

که برای سهولت برنامه نویسی این مقدار را کمتر یعنی  $\text{Stepover} = 28$  در نظر می‌گیریم.



### ۳- ابزارهای سرگرد ballnose

سر این ابزار ها گرد می باشد و معمولا برای پرداخت سطوح منحنی شکل و شیب دار استفاده می شود . مقدار جابجایی ابزار بستگی به کیفیت سطح مورد نظر دارد و هر چه مقدار Stepover کمتر باشد کیفیت سطح در عملیات پرداخت (Finishing) بالاتر خواهد بود.



## -مقدار باردهی (Stepdown)

مقدار بار دهی ابزار بستگی به موارد زیر دارد:


- ۱- مرحله ماشین کاری (خشن کاری، پیش پرداخت، پرداخت)
- ۲- جنس و فرم قطعه کار
- ۳- جنس و فرم ابزار

البته لازم به ذکر است تجربه برنامه نویس و ماشین کار در تعیین مقدار بار تاثیر بسزایی دارد.

## -تعیین مسیر ماشین کاری Toolpath

بطور کلی مسیر ماشین کاری به دو روش زیر تعیین می شود.

- ۱- روش Raster: در این روش معمولاً ابزار حرکت مستقیم دارد و به صورت رفت و برگشتی ماشین کاری را انجام می دهد. در شکل زیر می خواهیم کل سطح قطعه کار را ماشین کاری نماییم.




در این روش

- ۱- حرکت ابزار به صورت منظمتری انجام می‌شود.
- ۲- برآدهرداری به صورت موافق و مخالف انجام می‌شود.
- ۳- مقدار جابجایی ابزار طبق Stepover تعیین می‌شود.
- ۴- حرکت ابزار تابع مدل قطعه کار نمی‌باشد.

۲-روش **Offset** : در این روش معمولاً حرکت ابزار از شکل قطعه کار و پروفیل تبعیت می‌کند.  
در شکل زیر جهت حرکت ابزار با فلش مشخص شده است و مسیر ابزار Toolpath، رنگ مشکی مشخص می‌شود و مقدار جابجایی ابزار Stepover برابر است با قطر ابزار نهایی:  
 $Stepover = D - 1$

در شکل زیر می‌خواهیم کل سطح قطعه کار ماشین‌کاری نماییم.



- ۱- حرکت ابزار تابعی از شکل قطعه کار است و معمولاً حرکت منظمی ندارد.
- ۲- زمان ماشین‌کاری در این روش نسبت به روش Raster کمتر است.

۳- حرکات اضافی ابزار نسبت به روش Raster بیشتر است.



۴- مقدار Stepover با توجه به جبران شعاع طبق محاسبات قبلی انجام می‌شود.



**توجه:** در این روش تعیین مسیر حرکت ابزار (که در شکل باشماره مشخص شده) بعده برنامه نویس است که با توجه به شکل قطعه کار و نوع ماشین کاری (موافق، مخالف یا ترکیبی) تعیین می‌گردد.

### دستور کار ۱ :

مطلوبست تعیین مراحل کاری و برنامه نویسی شکل زیر  
ابعاد بلوک خام  $100 \times 100 \times 25$  میلی‌متر می‌باشد.




در این ترسیم با استی سطح قرمز رنگ به عمق ۱۰ میلی‌متر ماشین کاری شود برای این قطعه مراحل زیر را  
انتخاب می‌نماییم. موارد زیر را تعیین می‌نماییم.


۱- ابزار انگشتی (Endmill) قطر ۱۰

۲- روش Raster

۳- مقدار Stepover=9

۴- مقدار Stepdown=0.5





مسیر حرکت ابزار را در نرم افزار CAD به وسیله دستور Offset می‌توان ترسیم کرد و با قرار دادن محور مختصات در مرکز قطعه مختصات ابتدا و انتهای خطوط را بدست آورده و برنامه آن را می‌نویسیم.

N10 G0 X-50 Y-50 Z10 - ابتدا ابزار به بالای نقطه شروع می‌رود.

N20 G1 Z-0/5 F100 وارد قطعه کار می‌شود. - سپس به اندازه بار مورد نیاز Stepdown

- مختصات نقاط انتهای قطعه کار را داده و برنامه خط ۱ را می‌نویسیم.  
N10 G1 X50 Y-50 به همین ترتیب برنامه خطوط ۲ و ۳ و ... تا انتها را می‌نویسیم.

- در انتها ابزار از قطعه کار خارج شده و مجدد به نقطه شروع می‌رود.

N200 Z10

N210 G0 X-50 Y-50

N220 Z-1

- و به عمق ماشین کاری سطح دوم می‌رود.

به همین ترتیب ماشین کاری تا انتهای کار و اتمام قطعه انجام می‌شود.

### نکته:



تعیین مسیر و روش ماشین کاری و انتخاب ابزار به عهده برنامه نویس می‌باشد و لازم است به نکات زیر توجه نماید.

۱- زمان ماشین کاری قطعه به حداقل برسد.


۲- مقدار حرکات اضافی ابزار حذف شود.

۳- جهت کاهش زمان ماشین کاری، از بزرگترین ابزار موجود ممکن استفاده شود.

۴- برنامه نویس با توجه به شکل می‌تواند برنامه را به صورت مطلق یا نسبی بنویسد.

## دستور کار ۲:

برنامه ماشین کاری شکل زیر را بنویسید.



برای نوشتن برنامه ماشین کاری مراحل زیر را بایستی مشخص نماییم.

۱- تعیین بلوک ابعاد اولیه قطعه کار: ابعاد قطعه خام اولیه یک بلوک مستطیلی شکل به اندازه  $100 \times 100 \times 15$  می‌باشد.

۲- انتخاب ابزار مناسب جهت ماشین کاری: ابزار Endmill به قطر ۱۰

۳- تعیین مراحل ماشین کاری به کمک نرم افزار CAD (الف) ماشین کاری پیرامون قطعه کار (ب) ماشین کاری حفره میانی

۴- تعیین مقدار بار (Stepover) و مقدار جابجایی ابزار (Stepdown) : که با توجه به جنس قطعه کار و ابزار تعیین می گردد.


۵- تعیین ترسیم مسیر حرکت ابزار : روش raster یا offset


۶- پیدا کردن مختصات ماشین کاری :

۷- نوشتتن برنامه

بعد از تعیین مراحل ۱ و ۲ لازم است مراحل ماشین کاری با توجه به نرم افزار موجود طراحی و ترسیم شود

۱- ترسیم مرحله اول ماشین کاری : اگر محور مختصات را روی کار و در مرکز قطعه کار در نظر بگیریم عمق ماشین کاری ناحیه رنگی ۱۰ میلی متر می باشد.





تعیین مسیر حرکت ابزار Toolpaths مرحله اول به دو روش زیر


تعیین مرحله اول ماشین کاری روش Raster

با توجه به قطر ابزار تعیین شده مسیر حرکت ابزار را در نرم افزار AutoCAD به کمک دستورات ترسیمی مثل Offset ترسیم می نماییم . که بایستی توجه داشته باشیم .

- ابتدا ابزار بالای نقطه شروع قرار گیرد با حرکت Go
- ابزار به عمق مورد نظر رفته ( مقدار بار در مرحله اول Stepdown ) با حرکت Go
- بعد از ترسیم مسیر حرکت محور مختصات را با استفاده از UcsIcon به نقطه مورد نظر انتقال دهیم.
- مختصات نقاط انتهای مسیر ابزار را با استفاده از نرم افزار استخراج نماییم
- مسیر حرکت ابزار را از ابتدا تا انتهای مشخص نماییم
- با استفاده از کدهای حرکتی G1 و Go و غیره برنامه ماشینکاری سطح اول را بنویسیم.

- ابزار را به عمق بعدی با کد G1 منتقال دهیم



- مسیر حرکت ماشین کاری سطح دوم را بنویسیم



بعد از ترسیم خطوط ماشین کاری بر روی قطعه و با رنگی متفاوت محور ماشین کاری استخراج کرده و برنامه آنرا می‌نویسیم لازم به ذکر است تعیین


- خطوط قرمز رنگ مسیر حرکت ابزار

- خطوط قرمز رنگ خط چین حرکت بدون براده برداری ابزار G0 همانطور که مشخص است منطقه ماشین کاری شده در دو مرحله انجام شده است.



## - تعیین مرحله اول ماشین کاری به روش Offset

- مرحله اول ماشین کاری را به روش دیگری نیز می توان انجام داد بدین ترتیب که ابزار بزرگتری را انتخاب نماییم مثلاً ابزار Endmill فقط ۱۵ میلی متر و مسیر ابزار را به صورت شکل زیر در نرم افزار CAD ترسیم نماییم ملاحظه می نمایید که در این حالت برنامه ماشین کاری کوتاهتر شده و زمان کمتری صرف ماشین کاری قطعه می شود.





نکته:

برای تعیین مسیر ماشین کاری کافیست مربع داخلی شکل را به اندازه شعاع ابزار offset نماییم اگر کل سطح ماشین کاری پوشش داده نشود مجدد خطوط را به اندازه Stepper و Offset نماییم.

## ۲- تعیین مرحله دوم ماشین کاری


همانطور که مشخص کردیم ناحیه داخلی بایستی در مرحله دوم ماشین کاری شود با توجه شعاع گوشه ها  $R5$  از ابزار قطر  $10$  استفاده می نماییم تا علاوه بر کوتاه شدن مسیر ماشین کاری گوشه های قطعه کار با حرکت ابزار ایجاد گردد.



در این مرحله ابزار مسیر دایروی و چهارگوش را طی کرده تا حفره در پاس اول خالی شود سپس بهمین ترتیب به عمق بعدی رفته و عملیات ماشین کاری را تکمیل می نماید.



لازم به ذکر است در این برنامه مقدار بار Stepdown را ۵ میلی متر در نظر گرفته ایم که این مقدار جهت ماشین کاری عملی زیاد می باشد و باستی مقدار Stepdown با توجه به جنس قطعه کار جنس ابزار و توانایی ماشین کاری دستگاه تعیین گردد.

شکل کلی مسیر ماشین کاری به صورت زیر است



**دستور کار ۳**

برنامه ماشین کاری شکل زیر را بنویسید.



۱- تعیین بلوک ابعاد اولیه قطعه کار: ابعاد قطعه خام اولیه یک بلوک مستطیلی شکل به اندازه  $100 \times 100 \times 15$  می‌باشد.

۲- انتخاب ابزار مناسب جهت ماشین کاری: ابزار Endmill به قطر ۱۰

۳- تعیین مراحل ماشین کاری به کمک نرم افزار CAD (الف) ماشین کاری پیرامون قطعه کار ب) ماشین کاری حفره میانی

۴- تعیین مقدار بار (Stepover) و مقدار جابجایی ابزار (Stepdown): که با توجه به جنس قطعه کار و ابزار تعیین می‌گردد.

۵- تعیین ترسیم مسیر حرکت ابزار: روش Raster یا Offset


۶- پیدا کردن مختصات ماشین کاری:

۷- نوشتتن برنامه


- تعیین مراحل ماشین کاری به کمک نرم افزار CAD

بعد از تعیین مراحل ۱ و ۲ لازم است مراحل ماشین کاری با توجه به نرم افزارهای موجود طراحی و ترسیم کنیم


۱- ترسیم مرحله اول ماشین کاری: اگر محور مختصات را روی کار و در مرکز قطعه کار در نظر بگیریم عمق ماشین کاری ناحیه رنگی ۲۰ میلی متر می‌باشد.




۲- ترسیم مرحله دوم ماشین کاری




۳- مرحله سوم ماشین کاری



۴- مرحله چهارم ماشین کاری



## ۵- مرحله آخر ماشین کاری






## تعیین مسیر حرکت ابزار

۱- مرحله سوم ماشین کاری


۲- مرحله چهارم ماشین کاری

۳- مرحله آخر ماشین کاری


مرحله اول ماشین کاری




مرحله ب مرحله دوم ماشین کاري





در اين مرحله كافيست با چند حرکت قدسي شكل قسمت مورد نظر را ماشین کاري نماییم  
- مرحله سوم ماشین کاري -






- مرحله چهارم ماشین کاری



## مرحله آخر

در این مرحله کافیست با یک حرکت خطی چهارگوش حفره نمایی ماشین کاری شود.



## آزمون پایانی

۱- شکل‌های زیر را در نرم افزار Auto CAD رسم کرده و بعد از ترسیم مراحل و مسیر ماشین‌کاری برنامه آنرا بنویسید.

