

علم مواد و فلزکاری عمومی

زمان آموزش (ساعتی)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
۱۱	۱۴	<p>آشنایی با اصول مقدماتی علم مواد</p> <ul style="list-style-type: none"> - انواع فولادها - خواص مکانیکی فلزات - عناصر آلیاژی و نقش آنها در خواص و جوش پذیری - انواع فولادها از نظر جنس و کاربرد و مطابق استاندارد ISO ۱۵۶۰۸ - نامگذاری فولادهای کم کربن مطابق DIN و ATST - آشنایی با روش‌های کارگاهی شناسایی فلزات (آزمایش جرقه و ...) - شناسایی فولادهای آلیاژی و نحوه نامگذاری آنها - آشنایی با واحدهای اندازه گیری کمیت طول بر حسب سیستم و متریک اینچی و زاویه شناسایی اصول کار با ابزارهای اندازه گیری طول با دقت یک دهم میلیمتر و زاویه شناسایی اصول ارله کاری دستی بر روی صفحه و لوله فولادی کم کربنی - شناسایی اصول سوراخکاری قطعات فلزی - شناسایی اصول براده برداری و تیز نمودن ابزار آلات توسط دستگاه سنگ سنباده دو طرفه - آشنایی با انواع سوهان‌ها - شناسایی اصول سوهانکاری دستی

۱ فولادها را در حالت کلی تقسیم‌بندی کند.

۲ خواص مکانیکی فلزات را بیان نماید.

۳ عناصر آلیاژی را در فولادها معرفی کند.

۴ تاثیر عناصر آلیاژی روی خواص فولادها را بیان نماید.

۵ فولادها را بر اساس استاندارد ISO 15608 دسته‌بندی کند.

۶ فولادها را بر اساس استاندارد AISI , DIN نامگذاری نماید.

۷ روش‌های کارگاهی شناسایی فلزات را بیان نماید.

۸ واحدهای اندازه گیری را معرفی کند.

۹ توانایی اندازه گیری طول و زاویه را بوسیله ابزار داشته باشد.

۱۰ توانایی خطکشی بوسیله سوزن خطکشی را داشته باشد.

۱۱ توانایی ارله کاری دستی را روی صفحه و لوله فولادی داشته باشد.

۱۲ توانایی سوراخکاری قطعات فلزی را داشته باشد.

۱۳ توانایی سوهانکاری را داشته باشد.

۱۴ توانایی کار کردن با سنگ سنباده و تیزکردن ابزار را داشته باشد.

پیش آزمون

۱- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های خوب برای فلزات محسوب نمی شود؟

- الف- عایق حرارت
- ب- شکل پذیری
- ج- ذوب و ریخته گری
- د- هدایت جریان الکتریسیته

۲- جرم حجمی فلز برای ساخت کدام دسته از وسائل حمل و نقل مهمتر است؟

- الف- هواپیما
- ب- قطار
- ج- کشتی
- د- اتومبیل سواری

۳- کدام قسمت از یک قلم تیز بر باید سخت باشد؟

- الف- نوک
- ب- بدنه
- ج- قسمت انتهایی
- د- تمام قسمت ها

۴- یک ماده فلزی در کدام حالت راحت تر می سوزد؟

- الف- نرم باشد
- ب- میل ترکیب زیادی با اکسیژن داشته باشد
- ج- به صورت برآده درآمده باشد
- د- به شکل رشته هایی باریک باشد

۵- از انعکاس صدای برخورد ضربه به اجسام به کدام مورد زیر می توان پی برد؟

الف- سالم یا ترکدار بودن اجسام

ب- سختی و نرمی فلزات

ج- پر یا خالی بودن ظرف از مایع

د- تمام موارد

۶- یک ساچمه فولادی پس از برخورد با کف سنگ فرش شده جهش می‌کند علت کدام است؟

ب- سخت بودن هر دو جسم

الف- صاف و صیقلی بودن دو سطح

د- صاف بودن سطح سنگ فرش

ج- گرد بودن ساچمه

۷- چگونه می‌توان کارد آشپزخانه را تیز کرد؟

الف- مالش لبه کارد به پشت کارد مشابه خود

ب- ساییدن لبه کارد با جسم سخت مثل ظروف چینی

ج- گرم و سرد کردن سریع

د- حرارت دادن ملایم تیغه کارد روی اجاق گاز

۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در سوهان کاری فلزات عامل مهمی محسوب می‌شود؟

الف) قابلیت هدایت گرمایی

ب) قابلیت ریخته‌گری

ج) استحکام فلزات

د) قابلیت هدایت جریان الکتریسیته

۱-۱ آشنایی با فلزات

شکل (۱-۱)



فلزات دسته‌ای از مواد صنعتی جامد هستند که بیشترین کاربرد در صنایع مختلف دارند. از جمله فلزات پر کاربرد صنعتی میتوان به آهن، مس، آلمینیوم، روی و آلیاژهای^۱ آنها اشاره کرد.

۱-۲ دسته‌بندی فلزات

در حالت کلی فلزات و آلیاژهای فلزی را می‌توان مطابق نمودار (۱-۱) به دو در حالت کلی گروه فلزات آهنی مثل: انواع فولادها و چدن‌ها و فلزات غیرآهنی مثل: آلیاژهای آلمینیوم، مس، روی و غیره تقسیم کرد ولی از آنجائی که شناسایی فولادها موضوع درس ما می‌باشد لذا از پرداختن به فلزات دیگر صرف نظر می‌شود.

نمودار (۱-۱)



1. Alloys

آلیاژ: آمیخته یک عنصر فلزی با دو یا چند عنصر دیگر است به طوریکه ماده حاصل دارای خواص فلزی باشد.

۱-۳ فولادها


فولادها دسته بزرگی از خانواده فلزات آهنی را تشکیل می‌دهند و به روش‌های مختلف مطابق جدول (۱-۱) دسته بندی می‌شوند.

جدول (۱-۱) روش‌های تقسیم بندی فولادها

اساس تقسیم بندی	نوع فولاد
روش تولید	زیمنس - مارتین، بسمر، قوس الکتریکی
کاربرد در صنعت	فولادهای ساختمانی، ابزار، گرم کار و غیره.
عناصر آلیاژی و مقدار آن	فولادهای ساده کربنی و آلیاژی
ساختار میکروسکوپی ۱	فولادهای فربیتی، فربیتی - پرلیتی، آستینیتی، مارتنتزیتی و دو فازی
خواص شیمیایی	فولادهای مقاوم به حرارت، خوردگی و اکسید شدن، سایش و فولادهای مغناطیسی

تقسیم بندی فولادها به دو دسته کلی فولادهای آلیاژی و فولادهای ساده کربنی مطابق نمودار (۱-۲) یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین دسته بندی‌های فولادها می‌باشد که به طور خلاصه توضیح داده می‌شود.

نمودار (۱-۲)



۱-۳-۱ فولادهای ساده کربنی^۱

فولادهای ساده کربنی به آن دسته از فولادها اطلاق می‌شوند که عناصر تشکیل دهنده آن آهن به اضافه درصد معینی کربن (گاهی مقدار کمی منگنز هم اضافه می‌شود) و مقدار ناچیزی عناصر ناخالصی مثل: فسفر و گوگرد است. بنابراین عنصر کربن موثرترین عنصری است که در این گروه از فولادها وجود دارد و سبب ایجاد تنوع بسیار در خواص این دسته از فولادها می‌گردد. فولادهای ساده کربنی از نظر کمی بیشترین کاربرد صنعتی را دارند. فولادهای ساده کربنی مطابق نمودار (۱-۳) به سه گروه تقسیم می‌شوند که در جدول (۱-۲) ویژگی‌های مهم و نمونه‌ای از موارد کاربرد آنها آورده شده است.

نمودار (۱-۳)



جدول (۱-۲) ویژگی‌های مهم و نمونه‌ای از موارد کاربرد فولادهای ساده کربنی

ردیف	نوع فولاد	ویژگی‌های مهم و موارد کاربرد	تصویر
۱	کم کربن	این فولادها از خواص شکل‌پذیری، ماشین‌کاری و قابلیت جوشکاری و مغناطیسی خوبی برخوردار می‌باشند. و برای عموم قطعات مهندسی مثل ساخت سازه‌های ساختمانی، پلها، صنایع کشتی سازی و بدنه و اکنها و غیره بکار می‌روند. بطوری که بیشترین مصرف را در صنعت دارند.	
۲	کربن متوسط	این فولادها علاوه بر داشتن خواص ماشین‌کاری و جوشکاری مناسب از قابلیت سختی‌پذیری بالایی برخوردار هستند و در ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی مثل: چرخ و محور واگن، قطعات خودرو، ماشین‌آلات و دستگاه‌های نورد مورد استفاده قرار می‌گیرند.	
۳	پرکربن	این فولادها به دلیل دارا بودن مقدار کربن زیاد سخت هستند و ماشین‌کاری، تغییر شکل و جوشکاری آنها مشکل است. لذا در مواردی که به سختی بالایی نیاز باشد از فولادهای ساده پرکربن استفاده می‌شود مانند: تیغه‌ای برش، غلتک نورد و کاربرد دارند.	

۱-۳ فولادهای آلیاژی

نمودار (۱-۴)



فولادهای آلیاژی شامل دسته‌های متنوعی از فولادها می‌شوند که محتوی مقادیر مختلفی از عناصر آلیاژی مثل: کروم، وانادیم، نیکل، مس، تنگستن، تیتانیوم، مولبیدن، سیلیسیم و غیره می‌باشند. این فولادها متناسب با نوع و مقدار عناصر آلیاژی، خواص ویژه‌ای را بدست می‌آورند و کاربردهای صنعتی خاصی پیدا می‌کنند که در ادامه معرفی می‌شوند.

۴- عناصر آلیاژی و نقش آنها در فولاد

هدف از اضافه کردن عناصر آلیاژی به فولادها بهبود خواص فولاد می‌باشد که در جدول (۱-۳) تاثیرات مهم ناشی از اضافه شدن هر یک از عناصر آلیاژی به فولاد ذکر شده است.

جدول (۱-۳) مهمترین عناصر آلیاژی و تاثیر آن روی خواص فولاد

نام عنصر	تاثیر بر خواص فولاد
کروم	سختی، استحکام و مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می‌دهد
نیکل	سختی، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می‌دهد.
تنگستن	قابلیت انعطاف پذیری فولاد آب داده را بالا می‌برد و مقاومت آنرا در مقابل حرارت زیاد می‌کند.
مولیبدن	اثر آن مانند تنگستن و نیکل است
وانادیوم	استحکام را بالا می‌برد و باعث می‌شود فولاد حتی در درجهات حرارت بالا را حفظ کند.
کربالت	استحکام و سختی را افزایش می‌دهد و خواص مغناطیسی را بهتر می‌کند

۱-۵ تقسیم‌بندی فولادها براساس استاندارد ISO 15608

سازمان جهانی استاندارد (ISO) یک نوع تقسیم‌بندی برای فولادها ارائه کرده است که به شماره ۱۵۶۰۸ به ثبت رسیده است. در این استاندارد فولادها با توجه به خواص و ویژگی‌هایشان به ۱۱ گروه اصلی تقسیم شده‌اند.

گروه یک: در این گروه فولادهایی قرار دارند که حداقل استحکام کششی آنها 450 N/mm^2 بوده و دارای عناصر آلیاژی می‌باشد.

کاربرد فولادهای گروه یک

- ۱- تولید سیم‌های نازک فولادی
- ۲- تولید میخ، پرج- ورقهای نرم آهنی، منقول‌های جوشکاری و ...
- ۳- ساختن سازه‌ها و ماشین‌های صنعتی
- ۴- ساخت سازه‌های صنعتی که در محیط‌های باز نصب می‌شوند

گروه دوم: در این گروه فولادهایی قرار که استحکام کششی آنها بیشتر از 300 N/mm^2 است. کاربرد این دسته از فولادها در جدول مقابل آمده است.

کاربرد فولادهای گروه دو

- ۱- اجزاء ماشین، محورهای عملیات حرارتی پذیر و چکش ها
- ۲- وسایل خاک برداری و تیغه ماشینهای شخم زنی

گروه سوم: فولادهای سخت شده در اثر عملیات آبدهی در این گروه جای دارند عمده‌ترین کاربرد این دسته از فولادها در جدول مقابل آمده است.

کاربرد فولادهای گروه سوم

- ۱- ابزارهای برش درودگری
- ۲- فنرها، سنبه، قالب، پرج و غیره
- ۳- ساخت وسایل و ماشینهای تراش و ابزار مثل: سنبه، قالب، منگنه و غیره
- ۴- ابزار برش

دسته چهارم: فولادها دارای عناصر آلیاژی کروم - مولیبدن - نیکل و وانادیم در این گروه از فولادها درصد کل عناصر آلیاژی از ۵ درصد بیشتر نمی‌شود. کاربرد آن‌ها مطابق با جدول مقابل می‌باشد.

کاربرد فولادهای گروه سوم

- ۱- قطعات سخت که ضربه به آنها وارد نمی‌شود مثل سوهان، بلبرینگ و ابزارهای برش
- ۲- قطعات با استحکام بالا و مقاوم به ضربه در درجات حرارت کم

شکل (۱-۲)



نمونه‌ای از سازه‌های مربوط به صنایع پتروشیمی

گروه پنجم: فولادهای کروم-مولیبدن بدون وانادیوم

که کربن در آنها مساوی یا کمتر از 35% درصد است و بر حسب مقدار کروم و مولیبدن در چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند و به طور عمدۀ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد دارند.

گروه ششم: در این گروه با اضافه کردن وانادیوم به فولادهای گروه پنجم سختی فولاد را افزایش می‌دهند و بیشتر برای ساخت ابزار استفاده می‌شوند.

گروه هفتم: در این گروه فولادهای زنگنزن بگیر (جذب آهن ربا می‌شوند) قرار دارند که دارای مقادیر کمتر یا مساوی 35% درصد کربن و بین 5% تا 30% درصد کروم دارند که بیشتر در صنایع شیمیایی و نفت کاربرد دارند.

گروه هشتم: در این گروه فولادهای زنگنزن نگیر (جذب آهن ربا نمی‌شوند) قرار دارند این فولادها در صنایع غذائی، داروئی و صنایع شیمیایی که نیازمند مقاومت بالا در برابر خوردگی است کاربرد دارد.

گروه نهم: در این گروه نهم فولادهای با پایه نیکل قرار دارد.

گروه دهم و یازدهم: در گروه دهم و یازدهم فولادهای آلیاژی با کاربردهای ویژه قرار دارند که گروه دهم بر حسب مقدار کروم و گروه یازدهم بر حسب مقدار کربن به دو دسته کوچکتر تقسیم‌بندی می‌شوند و بیشتر در صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارند.

۶-۱ نامگذاری فولادهای کم کربن مطابق استاندارد AISI و DIN

استاندارد DIN مربوط به کشور آلمان و استاندارد AISI از کشور آمریکا می‌باشد.


۶-۱-۱ تقسیم بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI

در این استاندارد که بوسیله انجمن آهن و فولاد آمریکا تدوین شده است، برای فولادهای آلیاژی از یک عدد چهار رقمی استفاده می‌شود. اولین رقم از سمت چپ نشان دهنده نوع فولاد است. دومین رقم مقدار تقریبی عناصر آلیاژی اصلی است و رقم‌های سوم و چهارم نشان دهنده میزان کربن به صورت صدم درصد است. در جدول (۱-۴) تقسیم فولادها بر اساس استاندارد AISI نشان داده شده است.

جدول ۱-۴- تقسیم بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI	
نوع	شماره
کربنی ساده	۱۰XX
سولفیدی	۱۱XX
منگنزدار	۱۳XX
نیکل دار	۲XXX
نیکل-کروم دار	۳XXX
مولیبدن دار	۴۰XX
کروم مولیبدن دار	۴۱XX
نیکل-کروم-مولیبدن دار	۴۳XX
نیکل-مولیبدن دار	۴۶XX
کروم دار	۵XXX
کروم-وانادیوم دار	۶XXX
کروم-مولیبدن با نیکل کم	۸XXX
نیکل-کروم با مولیبدن کم	۹XXX

۱-۶-۲ معرفی فولادهای اساس استاندارد DIN

در نمودار (۱-۵) روند تقسیم بندی و نام گذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN ارائه شده است.



نمودار (۱-۵) نام گذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN

جدول(۵-۱) علامت های مشخصه برای فولادها در استاندارد DIN

روش تولید یا خواص ویژه	حروف مشخصه	ردیف
فولاد بسمر	B	۱
فولاد الکتریکی	E	۲
فولاد زیمنس مارتین	M	۳
فولاد توماس	T	۴
فولاد آرام	R	۵
فولاد ناآرام	U	۶

طبق استاندارد DIN فولادهای ساده کربنی توسط علامت (حروف اول کلمه Steel) به معنی فولاد همراه با یک عدد دو رقمی دیگر که حداقل استحکام کششی را نشان می‌دهد مشخص می‌شوند. برای مثال: St^{۳۷} یعنی فولاد غیرآلیاژی با استحکام کششی 37 kg/mm^2 است. در این استاندارد از علامت‌های دیگری برای معرفی روش تولید و خواص فولاد استفاده می‌شود که در جدول(۵-۱) آمده است.

مثال: فولاد MuST^{۴۲} یعنی فولاد کربنی تولید شده با روش زیمنس مارتین که اکسیژن‌زدایی نشده (فولاد ناآرام) و استحکام کشش آن 420 kg/mm^2 یا 42 kg/mm^2 است. در این استاندارد فولادهایی که با حرارت دادن و سرد کردن سریع (آبدادن) قابل سخت شدن هستند به وسیله یک حرف C و صد برابر درصد کربن نمایش داده می‌شوند.

مثال: C^{۱۰} یعنی فولاد کربنی تا ۱۰٪ درصد کربن است یا CK^{۴۵} یعنی فولاد کربنی با ۴۵٪ درصد کربن و K یعنی فولادی که درصد ناچیزی عناصر همراه مثل کمی فسفر و گوگرد دارد.

جدول(۶-۱) حروف مشخصه برای فولادهای عملیات حرارتی شده

نوع عملیات حرارتی فولاد	حروف	ردیف
عملیات حرارتی انجام نشده	V	۱
آنیل شده	G	۲
سطح فولاد سخت شده	E	۳
نرمالیزه شده	N	۴
فولاد سخت شده	H	۵
تغییر شکل سرد داده شده	K	۶

هم چنین در این استاندارد از حروف برای بیان عملیات حرارتی انجام شده روی فولاد استفاده می‌شود که این حروف در جدول(۶-۱) معرفی شده اند.

برای این دسته از فولادها اول روش تولید سپس آنالیز شیمیایی و در پایان عملیات حرارتی بیان می‌گردد.

۱-۷ خواص مکانیکی فلزات

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فلزات از جمله استحکام، سختی، مقاومت در برابر ضربه و... نقش زیادی در کاربرد قطعات فلزی دارد. این قطعات فلزی می‌توانند تحت تأثیر تنفس ناشی از چند نوع نیروی مکانیکی قرار گیرند. این نیروها عبارتند از: نیروهای کششی، فشاری، پیچشی، ضربه‌ای و نیروهایی که به طور متناوب بر اجسام وارد می‌گردند (خستگی) یا نیروهای برشی که سعی در بریدن قطعات فلزی دارند. در جدول (۱-۷) اطلاعات بیشتری در خصوص این نیروها آورده شده است.

جدول (۱-۷) نیروهای شش گانه مکانیکی وارد بر سازه‌های صنعتی

ردیف	نوع نیرو	شكل	خاصیت مکانیکی	نمونه قطعات تحت بار	عکس العمل ماده زمانیکه نیرو قابل تحمل نباشد
۱	کششی		استحکام کششی	سیم بکسل	پاره شدن
۲	فشاری		استحکام فشاری	دستگاه پرس	شکستن یا له شدن
۳	برشی		استحکام برشی	ورق در زیر تیغه قیچی یا گیوتین	بریدن
۴		مقاومت پیچشی	بیچ هنگام بستن یا باز شدن		شکستن
۵	خمشی		مقاومت خمشی	تیر آهن سقف ساختمان	خم شدن
۶	ضربه‌ای		چقرمگی	چکش، سندان	شکستن

۱-۷-۱ استحکام کششی فلزات


این خاصیت توانایی فلز را در برابر بار کششی بدون اینکه دچار شکست شود نشان می‌دهد. به طور مثال کابل‌های فولادی یا سیم بکسل‌ها که برای بلند کردن اجسام سنگین به کار می‌روند باید دارای استحکام کششی بالایی باشند. استحکام کششی فلزات توسط دستگاه آزمایش کشش با استفاده از نمونه فلزی تعیین می‌شود، به این صورت که دو سر نمونه فلزی مطابق شکل (۱-۳) به گیرهای دستگاه محکم بسته شده و یکی از گیره‌ها به آهستگی حرکت می‌کند و نمونه کشیده می‌شود. نیروی وارد به نمونه بر حسب کیلوگرم و افزایش طول نمونه بر حسب میلیمتر را می‌توان روی صفحه مدرج دستگاه مشاهده نمود.

شکل (۱-۳)



دستگاه آزمون کشش برای اندازه گیری استحکام مواد فلزی

شکل (۱-۴)



موادار تنش - تغییر شکل در مواد فلزی

در حین آزمون کشش قسمت مرکزی نمونه مطابق شکل (۱-۴) که سطح مقطع کمتری دارد افزایش طول داده و دچار کاهش سطح مقطع می‌شود و وقتی نیروی اعمال شده به بیشترین میزان خود می‌رسد (نقطه M)، نمونه دچار حالت گلوئی شدن می‌شود و در نهایت شکست اتفاق می‌افتد (نقطه F).

۱-۸ آشنایی با روش‌های کارگاهی شناخت فلزات

فلزاتی که در صنعت به کار می‌روند دارای رفتارهای متفاوت هستند برخی از آن‌ها را می‌توان به آسانی خم کرد یا با سوهان روی آن‌ها خراش ایجاد کرد ولی بعضی دیگر به آسانی خم نشده و یا براده‌برداری از آنها با سوهان به سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین استفاده از این خواص یکی از راه‌های شناخت فلزات است که در این مبحث سعی می‌کنیم شما را با روش‌های ساده شناخت فلزات در کارگاه آشنا کنیم.

۱-۸-۱ کاربرد قطعه

اگر کاربرد قطعه را بدانیم، می‌توانیم تا حدودی به خواص مکانیکی و جنس آن پی‌بیریم و این شروع خوبی در راه شناخت دقیق‌تر آن است. چون بعضی قطعات را از فلز خاص می‌سازند مثلاً نوک قلم ابزار و لبه کارد و مته و تیغ اره از فولاد سخت ساخته می‌شود و در و پنجه را از فولاد نرم‌تر و یا ظروف آشپزخانه از فولاد زنگ‌زن و یا آلومینیوم ساخته می‌شوند.

۱-۸-۲ رنگ و وزن

رنگ و ظاهر فلزات در شناخت فلز به ما کمک می‌کند مثلاً قطعات مسی، رنگ سرخ دارند و قطعات آلومینیومی رنگ سفید و روشن دارند. از طریق اختلاف جرم با جرم حجمی نیز می‌توان قطعاتی را که دارای رنگ یکسان هستند و از ظاهر آن‌ها شناخته نمی‌شوند شناسائی کرد به جداول (۱-۸) توجه کنید.

جدول (۱-۸) تشخیص نوع مواد فلزی بر اساس رنگ ظاهری و سطح مقطع شکست

رنگ ظاهری قطعات پرداخت نشده		
فلز	رنگ سطوح خارجی	ردیف
چدن سفید	حاکستری کدر	۱
چدن خاکستری	حاکستری خیلی کدر	۲
آهن نرم	حاکستری روشن	۳
فولاد کم کربن	حاکستری تیره	۴
فولاد پر کربن	حاکستری تیره	۵
فولاد ریختگی	حاکستری تیره	۶
فولاد پر آلیاژ	حاکستری تیره	۷

رنگ سطح مقطع شکست فلزات		
فلز	رنگ مقطع شکسته شده	ردیف
سفید نقره‌ای	چدن سفید	۱
حاکستری تیره	چدن خاکستری	۲
آهن نرم	حاکستری تیره	۳
حاکستری براق	فولاد کم کربن	۴
حاکستری خیلی براق	فولاد پر کربن	۵
حاکستری براق	فولاد ریختگی	۶
حاکستری متوسط	فولاد پر آلیاژ	۷

شکل (۱-۵)



تشخیص نوع فولاد بر اساس آزمایش جرقه

شکل (۱-۶)



جرقه های ناشی از سنگ زدن روی فولادهای ساده کم کربن و کربن متوسط

شکل (۱-۷)



جرقه های ناشی از سنگ زدن روی فولادهای منگنز دار و تندبر

۱-۸-۳ آزمایش جرقه سنگ زنی

نوع جرقه های ناشی از سنگ زدن فلزات مختلف مطابق شکل (۱-۵) یکی از راه های شناسایی و تشخیص ساده‌ی فلزات می‌باشد.

فولادهایی که کربن آنها 0.15% درصد باشد مثل: فولاد C15 مطابق شکل (۱-۶) سمت چپ دارای جرقه های روشن با انتهای ستاره‌ای هستند. ولی فولاد با کربن متوسط دارای جرقه های مانند شکل سمت راست با رنگ سفید می‌باشد.

مطابق شکل (۱-۷) در حالیکه فولاد منگنزدار دارای جرقه‌های سفید رنگ می‌باشد ولی فولاد تندبر دارای جرقه‌های چند شاخه و انتهای آن زرد کاهی است.

شکل (۱-۸)



فولاد پر کربن دارای جرقه های سفید رنگ با انتهای ستاره ای است و فولاد ابزار دارای جرقه های چند شاخه به رنگ سفید می باشد که در شکل (۱-۸) نشان داده شده است.

لازم به ذکر است فولاد زنگ نزن دارای جرقه های زرد کاهی است که مقدار آنها کم و انتهای انشعابی دارند و لی چدن دارای جرقه هایی چند شاخه با رنگ سرخ و انتهای زرد کاهی است.

۱-۸-۴ خاصیت مغناطیسی

قابلیت جذب توسط آهن ربا نیز یکی دیگر از راههای تشخیص فولادها در مقابل سایر فلزات است. البته باید به خاطر داشت که اغلب فولادها و چدن ها جذب آهن ربا می شوند ولی فولادهای پایه نیکل و یا فولادهای زنگ نزن کروم - نیکل دار (دارای بیش از حدود ۱۰ درصد نیکل) جذب آهن را نمی شوند.

۱-۸-۵ آزمون صدا


شکل (۱-۹)



با کمی تجربه می توان به فلزات چکش زد و آنها را با توجه به صدایی که تولید می کنند شناخت (شکل ۱-۹). مثلاً چدن خاکستری دارای صدای کم یا صدای خفه است. چدن سفید دارای صدای زیر است فولاد سخت شده دارای صدای صوت با ارتفاع بالا است قطعات ترک دار فولادی دارای صدای خفه هستند که طنین ندارد.

۱-۸-۶ آزمایش با اسید

شکل (۱-۱۰)




چگونگی عکس العمل مواد فلزی در مقابل اسید، یکی از راههای شناخت فلزات است

آزمایش با اسید برای شناخت فولادهایی که جذب آهنرها نمی‌شوند کاربرد دارد. به طور مثال یک یا دو قطر اسید نیتریک غلیظ HNO_3 روی سطح تمیز شده فلز مورد نظر چکانیده، اگر هیچ واکنشی انجام نشد معلوم می‌شود فولاد زنگنزن است. در صورت واکنش دادن سه یا چهار قطره آب خالص قطره، قطره اضافه می‌کنیم چنانچه ناحیه مورد نظر به رنگ آبی متغیر به سبز درآمد، نشان دهنده فلز مولن است (فولاد پایه نیکل است).

۱-۸-۷ سختی سنجی با سوهان

شکل (۱-۱۱)



تعیین سختی فولاد و شناسایی نوع آن بوسیله آزمایش سوهان

با استفاده از سوهان می‌توان فلز نرم را از فلز سخت تمیز داد. اگر سوهان به راحتی برادرد، مشخص می‌شود که با فلزات نرم مثل: آلومینیوم یا فولاد معمولی سرو کار داریم، در حالیکه اگر سوهان برادرد برداری نکند و روی فلز بلغزد (سر بخورد) نشان میدهد که فلز مورد آزمایش سخت است، به طور مثال چدن سفید را نمی‌توان با سوهان برادره برداری کرد چون سخت است. این آزمایش را می‌توان مطابق شکل (۱-۱۱) در خصوص تعیین سختی فولاد و نوع آن بوسیله سوهان انجام داد.

۱-۸-۸ آزمون جهش ساچمه

شکل (۱-۱۲)



اجرای آزمایش جهش ساچمه جهت تعیین نوع فولاد بر
اساس روش سختی سنجی

آزمون جهش ساچمه از دیگر روش‌های سختی سنجی کارگاهی است که با تکمیل آن می‌توان نتایج دقیقی به دست آورد. برای انجام این آزمون به یک ساچمه بلبرینگ و یک لوله شیشه‌ای نیاز دارید. لوله شیشه‌ای را مطابق شکل (۱-۱۲) روی سطح مورد نظر قرار می‌دهند و ساچمه را از داخل لوله روی سطح می‌اندازند و ارتفاع جهش ساچمه پس از برخورد با سطح را اندازه‌گیری می‌کنند. چون در هنگام تولید ساچمه بلبرینگ دقت زیادی در مورد سختی آن اعمال می‌شود، بنابراین ساچمه ابزار ارزانی برای دستیابی به نتایج نسبتاً دقیق است. لوله شیشه‌ای سقوط و جهش ساچمه را هدایت می‌کند. اگر لوله مدرج نشده باشد می‌توانید با استفاده از سوهان در فواصل منظم روی آن خط بیندازید تا بتوانید ارتفاع جهش ساچمه را تعیین کنید.

چنانچه از طریق انجام آزمون‌های تطبیقی روی فلزاتی با سختی معلوم، لوله شیشه‌ای را درجه‌بندی کنید، می‌توانید نتایج نسبتاً دقیقی از این آزمون به دست آورید. ارتفاع جهش‌ها را می‌توانید روی لوله نشانه‌گذاری کنید؛ برای اینکار می‌توانید یک نشانه در بالا بگذارید و یک نشانه پایین شیشه، سپس فواصل بین این دو نشانه را به درجه‌های مساوی تقسیم کنید و همچنین برای به دست آوردن نمونه بسیار سخت و نمونه بسیار نرم می‌توانید از آزمون سختی با سوهان نیز کمک بگیرید.

۱-۹ آشنایی با یکاهای اندازه گیری کمیت‌های طول و زاویه

شکل(۱-۱۳)



برخی از ابزار متدائل اندازه گیری


در سال‌های قبل با روش کار برخی از ابزارهای اندازه گیری آشنا شدید. ابزارهایی مانند: متر، خط‌کش ساعت، ترازو و امثال آن جزء ابزارهای رایج در زندگی روزمره هستند. هر کدام از این ابزارها نشان دهنده یکاهای اندازه گیری خاصی هستند و کمیت ویژه‌ای را اندازه می‌گیرند. مثلاً خط کش براساس یکای متر و اجزای آن مدرج می‌شود و برای اندازه گیری طول جسم (فاصله بین دو نقطه) بکار می‌رود. شکل (۱-۱۳) برخی از ابزار متدائل اندازه گیری را نشان می‌دهد.

متدائل‌ترین سیستم اندازه گیری سیستم‌های متریک و اینچی هستند، اغلب کشورهای جهان از جمله ایران از سیستم اندازه گیری متریک استفاده می‌کنند ولی کشورهای انگلیسی زبان مانند آمریکا و انگلیس به طور معمول از سیستم اندازه گیری اینچی استفاده می‌کنند.

۱-۹-۱ یکای اندازه گیری طول


متر یکای اندازه گیری طول در دستگاه بین‌المللی^۱ (SI) است و همانطور که در شکل (۱-۱۴) نشان داده شده است سانتی‌متر (cm) و میلی‌متر (mm) از اجزای آن هست.

شکل (۱-۱۴)



یکاهای اندازه گیری طول

شکل (۱-۱۵)



اجزای کمیت طول در سیستم اینچی و متریک


یکای اندازه‌گیری کمیت طول در سیستم اینچی فوت است که یکی از اجزای آن اینچ می‌باشد (شکل ۱-۱۵) به طوری که هر یک فوت برابر ۱۲ اینچ است. هم چنین مطابق رابطه زیر یک اینچ برابر $\frac{2}{54}$ سانتی متر است.

$$1 \text{ اینچ} = 1 \text{ فوت}$$

$$\frac{2}{54} \text{ سانتی متر} = 1 \text{ اینچ}$$

برای اندازه گیری طول های کوچک با دقت بیشتر، واحد اینچ را به قسمت های کوچکتر تقسیم می کنند که در شکل (۱-۱۶) نشان داده شده است.

شکل (۱-۱۶)



تقسیم بندی واحد اینچ به ۱۶ قسمت مساوی


۱-۹-۲ ابزارهای اندازه گیری طول

به طور معمول در صنعت برای اندازه گیری فاصله دو نقطه مثل: طول قطعات، قطر دایره، عمق سوراخ و... از وسایلی نظیر متر، خط کش، کولیس، ریزسنج و... استفاده می شود. که در شکل (۱-۱۷) با برخی از این ابزار آشنا می شوید.

شکل (۱-۱۷)



خط کش



کولیس



متر

برخی از ابزارهای متداول اندازه گیری طول

الف- متر نواری

شکل(۱-۱۸)



برای اندازه گیری طول های بلند از این نوع مترها استفاده می شود. جنس این مترها از فلز یا پارچه است و در طول های مختلف ساخته می شوند. با این ابزار حداقل تا ۱ میلیمتر را می توان اندازه گیری نمود (دقت اندازه گیری^۱ آنها یک میلیمتر می باشد). به دلیل انعطاف پذیر بودن مترهای نواری از آنها برای اندازه گیری طول قوس ها، قطر خارجی لوله ها و ... نیز می توان استفاده کرد.

ب: خط کش فلزی

شکل(۱-۱۹)




برای اندازه گیری طول های با دقت کم و اندازه گذاری روی قطعه از خط کش فلزی استفاده می شود. اغلب خط کش های فلزی با هر دو سیستم اینچی و متریک مدرج شده اند.

ج: کولیس

وسیله اندازه گیری دقیقی است که برای اندازه گیری طول های کوتاه مانند: ضخامت قطعات کوچک، قطرهای داخلی و خارجی لوله ها و شکاف ها، عمق سوارخ ها و نظایر آن استفاده می شود در شکل (۱-۲۰) قسمت های مختلف کولیس ورنیه دار و کاربردهای مختلف کولیس را مشاهده می کنید. کولیس در اندازه های مختلف و با دقت اندازه گیری متفاوت ۰/۰۱، ۰/۰۲، ۰/۰۵ و حتی نوع دیجیتالی آن تا ۰/۰۰۱ موجود است.

۱- دقت اندازه گیری یک ابزار اندازه گیری به مفهوم کمترین اندازه ای است که می توان با آن وسیله اندازه گیری نمود.

شکل (۱-۲۰)



۳-۹-۱- روشهای اندازه‌گیری با کولیس

برای اندازه‌گیری با کولیس به روش‌های زیر عمل کنید.

۱. فک‌های اندازه‌گیری کولیس را با پارچه تمیز کنید.
۲. شاخک‌های کولیس را به محل اندازه‌گیری تکیه دهید.

برای اندازه‌گیری داخلی، شاخک‌های کولیس را باید کمی کوچک‌تر از اندازه دهانه مورد نظر باز کنید، سپس شاخک ثابت آن را به یک طرف دیواره داخلی تکیه داده و شاخک متحرک را به طرف مقابل دیواره تماس دهید(شکل ۱-۲۱).

برای اندازه‌گیری خارجی، دهانه کولیس را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید و فک ثابت را به یک سطح قطعه تکیه دهید، سپس فک متحرک را به آرامی به سطح دیگر قطعه کار تماس دهید (شکل ۱-۲۲).

شکل (۱-۲۲)



اندازه‌گیری قطر خارجی لوله توسط کولیس


شکل (۱-۲۱)




اندازه‌گیری قطر داخلی لوله توسط کولیس

۳. اگر خط صفر ورنیه با یکی از خطوط روی خطکش در یک راستا باشد، اندازه نشانگر آن خط روی خطکش کولیس اندازه قطعه را نشان می‌دهد. در شکل (۱-۲۳) دهانه کولیس به اندازه یک میلی‌متر باز شده است زیرا عدد صفر ورنیه هم راستا با خط یک میلی‌متر خطکش کولیس قرار گرفته است.

شکل (۱-۲۳)



شکل (۱-۲۴)




۴. در صورتی که خط صفر ورنیه بین خطوط خطکش باشد، نخست اندازه سمت چپ صفر ورنیه (۵mm) را روی خطکش یادداشت نماید (شکل ۱-۲۴). در کولیس‌های با دقت ۰/۰۵ میلی‌متر خط بین دو عدد روی ورنیه را نیم فرض می‌کنند و عدد مربوط به خطی را که با یکی از خطوط خطکش در یک راستا است در ۰/۰۱ ضرب می‌نمایند.

سپس عددی از ورنیه را که با یکی از خطوط خطکش کولیس در یک راستا قرار دارد بخوانید و آن عدد را در ۱/۰ ضرب کنید.




نکته

برای خواندن درجات لازم است مطابق شکل به طور عمود به خط کش و کولیس نگاه نمایید.



روش صحیح خواندن خط کش




خواندن اندازه ها از زاویه های متفاوت نتایج مختلفی را نشان میدهد.

تمرین: اندازه های نشان داده در شکل های (۱-۲۵) را بخوانید و یاداشت کنید.


شکل (۱-۲۵)



(الف)



(ج)



(ب)

۱-۱۰ اندازه گیری زاویه

واحد اندازه گیری زاویه در SI درجه می باشد و دقیقه (') و ثانیه (") از اجزای آن می باشد. روابط زیر بین این اجزاء برقرار است.

$$60 \text{ دقیقه} = 1 \text{ درجه}$$

$$60 \text{ ثانیه} = 1 \text{ دقیقه}$$

شکل (۱-۲۶)



استفاده از گونیا ۹۰ درجه برای کنترل زاویه های قائم

۱-۱۰-۱ ابزارهای اندازه گیری زاویه

برای اندازه گیری، اندازه گذاری و کنترل زوایای معین از ابزاری بنام گونیا استفاده می شود گونیای ثابت برای کنترل زوایای معین استفاده می شود و گونیای ۹۰ درجه بیشترین کاربرد را دارد. شکل (۱-۲۶) نمونه ای از این نوع گونیا را نشان می دهد.

شکل (۱-۲۷)



زاویه سنج متغیر

۱-۱۰-۲ اندازه گیری زوایای متغیر


برای اندازه گیری زاویه از زاویه سنج متغیر استفاده می شود. این ابزار اضلاع قابل تنظیمی دارند که بوسیله پیچ و مهره ثابت می شوند و می توان اندازه ها را از روی قسمت نقاله خواند (شکل ۱-۲۷).

۱-۱۰-۳- روش کنترل زوایا با استفاده از گونیا

برای کنترل زوایای داخلی و خارجی یک اتصال یا قطعه کار مطابق شکل (۱-۲۸) و به روش زیر عمل نمایید:

- ۱- ضلع ضخیم‌تر گونیا را به عنوان تکیه‌گاه به صورت عمود بر روی سطح قرار دهید.
- ۲- ضلع نازک‌تر را بر روی سطحی که قرار است کنترل نماید به صورت عمود بچسبانید.
- ۳- گونیا و قطعه کار را در مقابل نور قرار دهید، در صورتی که هیچ گونه نوری مشاهده نگردد، زاویه با گونیا مطابقت دارد.

شکل (۱-۲۸)




کنترل زاویه بوسیله گونیا

۱-۱۰-۴- نکات مهم هنگام کار با وسایل اندازه‌گیری

- ۱- قبل از اندازه‌گیری، محل اندازه‌گیری و نیز وسایل اندازه‌گیری را کاملاً تمیز نمایید.
- ۲- موقع اندازه‌گیری بیش از حد مجاز به وسایل اندازه‌گیری نیرو وارد نکنید.
- ۳- برای خواندن اندازه به صورت عمودی به قسمت درجه بندی دستگاه اندازه‌گیری نگاه کنید.
- ۴- در حفظ و نگهداری وسایل اندازه‌گیری کوشما باشد و مراقبت‌های لازم را به عمل آورید.
- ۵- وسایل اندازه‌گیری را روی هم قرار ندهید.

- ۶- پس از انجام کار، وسایل اندازه گیری را در جعبه مخصوص خود قرار دهید.
- ۷- وسایل اندازه گیری را در جای خشک و دمای معتمد نگهداری نمایید.
- ۸- به دلیل حساس بودن وسایل اندازه گیری از وارد آمدن ضربه به آنها جلوگیری نمایید.

شکل (۱-۲۹)



محلی که قرار است سوراخ کاری شود با علامت + نشانه گذاری می شود.


۱-۱۱ خط کشی (اندازه گذاری)

برشکاری، خم کاری، سوراخ کاری و... براساس خطوط راهنمای رسم شده روی ماده اولیه صورت می گیرد. بنابراین دقیق ساخت قطعات بطور مستقیم به میزان دقیق اندازه گیری و خط کشی وابسته است. از این رو قبل از انجام هر کاری لازم است اندازه، نقشه و یا شکل قطعه نمونه روی ماده اولیه پیاده شود.

شکل (۱-۳۰)



میز خط کشی یا صفحه صافی برای اندازه گیری سوزن خط کشی روی قطعات فلزی علامت گذاری با استفاده از خط کش و سوزن خط کش روی ورق فولادی و خط کشی قطعات استفاده می شود.



خط کش پایه دار برای ترسیم خطوط موازی و سنبه نشان برای نشانه گذاری توسط ابزار سنبه نشان نحوه نشانه گذاری روی قطعات فلزی انتقال اندازه ها بر روی قطعه کار



ترسیم خطوط موازی و انتقال اندازه ها بر روی قطعه کار

پرگار فلزی برای رسم کمان و دایره

نحوه ترسیم دایره یا کمان توسط پرگار

شکل (۱-۳۱)



بدون اینکه نوک ابزار را در محل خود جایه جا نماید سنبه نشان را به حالت عمودی برگردانید و بوسیله چکش به آن ضربه‌ای وارد نمایید.

نحوه نشانه‌گذاری توسط سنبه‌نشان





برای ترسیم خطوط نقشه روی قطعه باید ابتدا و انتهای خط با علامت پیکان انگشتان نشانه‌گذاری شده و سپس نوک پیکان‌ها را بوسیله سوزن خط کش به یکدیگر متصل نمود.



ه

۱-۱۱-۱- نکات ایمنی هنگام خط کشی و نشانه گذاری


- ۱- هنگام کار، مراقب وسایل اندازه گیری نوک تیز باشد تا آسیبی به شما نرسد.
- ۲- از قرار دادن وسایل نوک تیز داخل جیب لباس کار خودداری نمایید.
- ۳- برای حفاظت از نوک وسایل نوک تیز و جلوگیری از بروز آسیب دیده گی پس از استفاده، روی نوک آنها چوب پنبه محافظت قرار دهید.



ملاحظات	تلرانس	نوع عملیات	تعداد	ابعاد مواد اولیه	جنس	شماره نقشه کار: ۱-۱
	±۰/۱	خط کشی	۱	۱۰۰×۶۰×۱۰ mm	St37	مشخصات قطعه کار
مدت:		هدف های آموزشی: خط کشی (انتقال اندازه از نقشه روی کار)				

مراحل انجام کار

- ۱- ابزار لازم و قطعه‌ای به ابعاد و مشخصات نقشه را آماده نمایید.
- ۲- سطوح قطعه را با استفاده از ابزار مناسب پلیسه‌گیری کرده و تمیز نمایید. برای این منظور می‌توانید از محلول‌های مناسب مانند نفت استفاده نمایید.
- ۳- سطح مورد نظر برای خطکشی را به محلول کات کبود آغشته نمایید.
- ۴- با استفاده از گونیا از گونیا بودن قطعه کار اطمینان حاصل نمایید و در صورت گونیا نبودن با کشیدن یک خط مبدأ، خط دیگر را نسبت به آن عمود رسم نمایید و تمام اندازه‌ها را براساس این دو خط ترسیم نمایید.




- ۵- سایر خطوط را بر اساس نقشه کار ترسیم نمایید.
- ۶- قطعه خطکشی شده را برای کارهای عملی بعدی نگه دارید.

۱-۱۲ اره کاری دستی

یکی از روش‌های برش کاری از طریق براده‌برداری با استفاده از اره دستی است که در این روش مطابق شکل (۱-۳۲) عمل براده برداری به وسیله دندانه‌های کوچک و گوهای شکل تیغه اره صورت می‌گیرد.

شکل (۱-۳۲)



برش کاری از طریق براده برداری توسط اره دستی

برای برشکاری مواد با جنس مختلف لازم است از تیغه‌های مناسب (از نظر جنس، شکل و اندازه دندانه‌ها) استفاده شود، به طور معمول برای اجسام نرم‌تر از تیغه با دندانه درشت‌تر و برای اجسام سخت‌تر از تیغه دارای دندانه ریز استفاده می‌شود. درشتی و ریزی دندانه‌های تیغه اره فلز بری براساس تعداد دندانه در یک اینچ ($2/54$ میلیمتر) سنجیده می‌شود. هم چنین برای اینکه تیغه اره در شکاف برش آزادانه حرکت کند، دندانه‌های تیغه اره را مطابق شکل (۱-۳۳) کمی به طرف چپ و راست متمایل می‌کنند.



شکل (۱-۳۳)



ندانه های تیغه اره را به صورت های مختلف به طرف چپ و راست متمایل می سازند.

۱-۱۲-۱ نکات ایمنی در اره کاری دستی

- ۱- از سالم بودن کمان اره و دسته آن اطمینان حاصل کنید.
- ۲- تیغه اره را محکم به کمان اره بیندید.
- ۳- از سالم بودن تیغه اره و نداشتن ترک روی آن مطمئن شوید.
- ۴- قطعه کار را محکم به گیره بیندید.
- ۵- با نزدیک شدن به انتهای عمل برشکاری کمی از نیروی دست خود بکاهید. تا در هنگام جدا شدن قطعات آسیبی به دستان وارد نشود.
- ۶- در هنگام تعویض تیغ اره از صحیح بودن جهت آن اطمینان پیدا کنید. جهت صحیح تیغ ارهها با یک فلاش روش آنها مشخص شده است.



ملاحظات:	تلرانس	نوع عملیات	تعداد	ابعاد مواد اولیه	جنس	شماره نقشه کار: ۱-۲
	±۰/۱	اره کاری	۱	کار ۱-۱ قطعه عملی	St۳۷	مشخصات قطعه کار
مدت:		هدف های آموزشی: اره کاری دستی				

(۱-۳۴) شکل



مراحل انجام کار

- ۱- با بررسی نکات ایمنی لباس مناسب کار پوشیده و آماده شوید (رعایت این موضوع برای تمام کارهای عملی ضروری است).
- ۲- میز کار و گیره باید متناسب با قد شما تنظیم شود تا علاوه بر بازدهی مناسب کمترین آسیبی به بدن شما وارد نشود، در شکل (۱-۳۴) نحوه اره کاری را نشان می دهد(این حالت باید در تمامی عملیات کارگاهی رعایت شود).
- ۳- قطعه را طوری به گیره بیندید که سمت راست نقشه، در سمت راست و رو به روی شما و عمود بر گیره باشد.
- ۴- تیغ اره ۲۲ (۲۲ دندانه در اینچ) را به نحوی به کمان اره محکم بیندید که دندانه های آن رو به جلو باشد.
- ۵- با سوهان سه گوش شیار راهنمایی برای قرار گرفتن تیغه اره در محلهای شروع برش ایجاد نمایید.
- ۶- قطعه شماره ۳ نقشه را در راستای خط کشی شده اره کنید تا جدا شود.



توجه داشته باشید اره هنگام رفتن به جلو براده برداری میکند، در موقع برگشت به کمان اره فشار وارد نکنید.

از تمام طول تیغه اره جهت برشکاری استفاده کنید.

عملیات برش را با سرعت مناسب انجام دهید(سرعت اره کاری برای فولادهای معمولی حدود

۶۰ بار در دقیقه مطلوب است)

برای خنک کردن تیغه اره از روغن استفاده نکنید بلکه از آب صابون استفاده کنید.

در پایان برشکاری به کمان اره نیروی کمتری وارد نماید تا قطعات از هم جدا شوند.

شکل (۱-۳۵)



۱۱- خط عمود قطعه شماره ۲ را برش کاری کنید.

۱۲- قطعه را ۹۰ درجه بچرخانید و در گیره محکم بندید و خطی که در حالت عمود قرار گرفت را برشکاری نموده تا قطعه ۲ جدا شود.

۱۴- قطعه را تحت زاویه ۴۵ درجه به گیره محکم نموده وسپس قطعات ۴ و ۵ را برش کاری کنید.

شکل (۱-۳۵)


۱۶- قطعه شماره ۱ را برای سوهان کاری نگه دارید.

شکل (۱-۳۶)



انواع متداول سوهان در کارگاه های صنعتی

شکل (۱-۳۷)



انواع آج سوهان

۱۷- محل کار را تمیز کرده و ابزار و وسایل را در جای خود قرار دهید.

۱-۱۲ سوهان کاری

برای براده برداری و پرداخت سطوح فلز، چوب، پلاستیک و سایر اجسام صنعتی مانند پخش‌سازی لبه قطعات و لوله‌ها و نیز در عملیات جوشکاری از سوهان استفاده می‌شود (شکل ۱-۳۶).

کار براده برداری توسط دندانه‌های گوهای شکل کوچکی که روی بدنه سوهان ایجاد شده است انجام می‌گیرد. این دندانه‌ها را آج سوهان می‌گویند.

سوهان‌ها یک آجه یا دو آجه هستند. سوهان‌های یک آجه برای سوهان کاری قطعات نرم نظیر: آلومینیم، روی، قلع، مس و سرب و... استفاده می‌شود. سوهان‌های دو آجه برای سوهان کاری قطعات سخت نظیر: فولاد و چدن بکار می‌روند.

۱-۱۳-۱ انتخاب سوهان

به طور معمول برای پرداخت یک سطح براده برداری شده از سوهان با آچهای ظریف و ریز و برای خشن کاری (براده برداری زیاد) از سوهان با آچ درشت استفاده می‌شود. هم‌چنین علاوه بر اندازه اسمی سوهان یکی دیگر از مشخصه‌های انتخاب سوهان مناسب شکل مقطع آنها است. که در شکل (۱-۳۸) مقاطع مختلف سوهان نشان داده شده است.

شکل (۱-۳۸)



چند سوهان با مقاطع مختلف

شکل (۱-۳۹)



روش گرفتن سوهان در دست

۱-۱۳-۲ نکات کاربردی در سوهان کاری

۱- سوهان را مطابق شکل (۱-۳۹) در دست بگیرد.

شکل (۱-۴۰)



۲- ارتفاع گیره را متناسب با اندازه قد خود تنظیم نماید، به طوریکه بر کار مسلط باشد (شکل ۱-۴۰).
برای این منظور می توانید از زیرپایی نیز کمک بگیرید.
۳- توجه داشته باشد در موقع سوهان کاری فقط زمانی که سوهان به طرف جلو هدایت می شود عمل براده برداری انجام می شود، بنابراین در موقع بازگشت به سوهان فشار وارد نکنید.

شکل (۱-۴۱)




روش گرفتن سوهان در دست

۴- پس از مدتی سوهان کاری شیارهای آن از براده‌های فلز پر می شود، لذا نسبت به تمیز کردن آن بوسیله برس سوهان اقدام نماید (شکل ۱-۴۱).
هرگز سطح سوهان به روغن یا گریس آغشته نشود زیرا این عمل باعث سر خوردن سوهان از روی قطعه کار می شود.

نکات ایمنی در سوهان کاری

- ۱- هرگز از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
- ۲- دقت کنید دسته سوهان محکم جا خورده باشد.
- ۳- استفاده از روش غلط جا زدن دسته سوهان به دست آسیب می‌زند.
- ۴- قبل از سوهان کاری، از محکم بسته شدن قطعه کار در گیره مطمئن شوید.



شماره نقشه کار:	جنس	ابعاد مواد اولیه	تعداد	نوع عملیات	تلرانس	توضیحات
۱-۳	St37	قطعه کار عملی ۱-۲	۱	سوهان کاری	±۰/۱	
هدف های آموزشی: سوهان کاری						مدت:

مراحل انجام کار

- ۱- مطابق بند ۱ و ۲ مراحل انجام کار اره کاری عمل کنید.
- ۲- قطعه آماده شده مربوط به کار عملی اره کاری را مطابق شکل به گیره محکم کنید و با استفاده از سوهان تخت یکی از سطوح بزرگتر قطعه کار را سوهان کاری کنید تا سطح آن تخت و یک دست شود.

شکل (۱-۴۲)



شکل (۱-۴۳)



شکل (۱-۴۴)



۳- دو سطح مقطع طولی و عرضی قطعه کار را سوهان کاری کرده و نسبت به هم و همچنین نسبت به سطوح اصلی قطعه کار گونیا کنید.

۴- یکی از سطوح اصلی را برای خط کشی آماده کنید (به کمک ماژیک یا محلول کات کبود رنگ شود تا خطوط به راحتی دیده شود).

شکل (۱-۴۵)



۵- به کمک خط کش فلزی، خط کش پایه دار، سوزن خط کش، پرگار، سنبه نشان و چکش قطعه کار را بر اساس نقشه کار خط کشی و نشانه گذاری کنید.

- ۶- سطح واقع در ارتفاع ۳۴ میلیمتر و هم جوار قوس را به اندازه برسانید و نسبت به ضلع قائم گونیا کنید.
- ۷- با سوهان تخت، سطح بالایی نقشه (۴۵ میلیمتر) را ضمن گونیا کردن به ۵۸ میلیمتر برسانید.
- ۸- با سوهان تخت سطح ۳۸ میلیمتری (سمت راست نقشه) را سوهان کاری کرده تا طول قطعه کار ضمن گونیا شدن به ۹۰ میلی متر برسد.
- ۹- با سوهان مخصوص قوسهای ۲۰ میلی متری (محدب و مقعر) را سوهان کاری کرده و به کمک شابلن کنترل کنید.
- ۱۰- با استفاده از لبه گیره سطح دیگر قطعه کار را سوهان کاری کنید و ضخامت قطعه را به ۹ میلی متر برسانید.
- ۱۱- با استفاده از سوهان نرم سطوح قطعه کار را پرداخت کنید و قطعه را برای کار عملی بعدی نگه دارید.
- ۱۲- ابزار و وسایل را جمع آوری نموده و محل کار را تمیز کنید.

۱-۱۴ سوراخ کاری

در ساخت سازه‌های فلزی محدودیت‌هایی وجود دارد که تولید یک پارچه آنها را غیرممکن می‌کند و یا برای سهولت کار بهتر است اجزاء و قطعات به صورت مستقل تولید گردد و سپس با روش‌های مختلف به هم متصل شوند. یکی از روش‌های اتصال قطعات، استفاده از پیچ و مهره می‌باشد و لازمه این اتصال ایجاد سوراخ در قطعات است. لذا قبل از پرداختن به عملیات سوراخ کاری لازم است با ابزار این کار آشنا شد.

۱-۱۴-۱ مته


مته یکی از ابزار براده برداری است که به کمک آن سوراخ‌هایی با مقطع دایره ایجاد می‌شود. در این روش مطابق شکل (۱-۴۶) عمل براده برداری با حرکت همزمان دورانی و خطی (پیشروی) انجام می‌شود. مته‌ها از جنس فولاد ابزار ساخته می‌شوند و انواع مختلفی دارند که برای سوراخ کاری اجسام متفاوت مثل بتن- چوب- فلز- سنگ و ... بکار می‌روند. (شکل ۱-۴۷)

شکل (۱-۴۷)



انواع مته

شکل (۱-۴۶)



سوراخ کاری از طریق برداری با حرکت همزمان دورانی و خطی

مته مارپیچ متداولترین و پرمصرف‌ترین مته است که شکل (۱-۴۸) نمونه‌ای از مته مارپیچ را نشان می‌دهد. برای اتصال مته به ماشین مته، دنباله آن را به شکل‌های استوانه‌ای یا مخروطی می‌سازند، به طور معمول دنباله مته‌های تا قطر ۱۳ میلی‌متر را به صورت استوانه‌ای و دنباله مته‌های بزرگ‌تر از ۱۳ میلی‌متر را به شکل مخروطی می‌سازند. شیار مارپیچ مته براده‌های جدا شده از کف سوراخ را به بیرون هدایت می‌کند و بر حسب نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته وجود دارد، فاز مته نامیده می‌شود شکل (۱-۴۹).

شکل (۱-۴۹)



مته های مارپیچ متداولترین و پرمصرف‌ترین مته ها می باشند.


شکل (۱-۴۸)



پنج نوع مته با مشخصات متفاوت

فاز مته با کاهش سطح تماس بدنه مته با جدار سوراخ، موجب کم شدن اصطکاک و در نتیجه تاخیر در گرم شدن مته می‌شود. به علاوه هدایت مته را در داخل سوراخ آسان می‌کند. قطر مته از طرف نوک به سمت دنباله در هر صد میلی‌متر از طول آن به اندازه یک دهم میلی‌متر کوچکتر می‌شود تا در هنگام سوراخکاری عمیق از تماس مته با سطوح جانبی سوراخ جلوگیری شود. همچنین حرکت دورانی و پیشروی مته توسط دست یا ماشین مته تأمین می‌گردد. در شکل (۱-۵۰) دو مدل مختلف ماشین مته را مشاهده می‌کنید.


شکل (۱-۵۰)



۱۴-۱ حرکت دورانی و پیشروی مته

برای سوراخ کاری دو حرکت دورانی و پیشروی مته به طور همزمان ضروری است. میزان پیشروی و سرعت دوران مته براساس قطر مته، جنس قطعه و... تعیین می‌شود. در ماشین‌های مته تعداد دور مته (n) و میزان پیشروی (که بیشتر با حرکت دست تأمین می‌شود) قابل تنظیم می‌باشد و تعداد دوران براساس فرمول $n = \frac{7 \times 1000}{d \times p}$ که در آن ۷ سرعت برش مته و d قطر مته و p عدد ثابت $\frac{3}{14}$ می‌باشد محاسبه می‌شود.

شکل (۱-۵۱)



۱۴-۲ طریقه جازدن و بستن مته

برای بستن مته‌های با دنباله استوانه‌ای از سه نظام آچارخور و یا سه نظام سریع (بدون آچار) استفاده می‌شود (شکل ۱-۵۱).

بستن مته به سه نظام آچارخور و یا سه نظام سریع

شکل (۱-۵۲)




جا زدن متہ

درآوردن متہ

برای بستن متھایی که دارای دنباله مخروطی هستند، متھ به طور مستقیم و یا به کمک کلاهک‌های مخروطی روی سر محور متھ سوار می‌شود. هم چنین برای درآوردن متھ از محور یا از کلاهک آن از گوھ استفاده می‌شود. شکل (۱-۵۲) نحوه خارج کردن متھ را از کلاهک نشان می‌دهد.

۴-۱۴-۱ نکات ایمنی در سوراخ کاری

- ۱- در موقع سوراخکاری با ماشین متھ باید موی سر کوتاه بوده و یا از کلاه استفاده شود.
- ۲- از پوشیدن لباس کار گشاد با سر آستین‌های باز پرهیز شود.
- ۳- قبل از کار حلقه یا انگشت‌تان را از دست خارج نمایید. همچنین از دستکش ضخیم استفاده نکنید.
- ۴- پیش از توقف کامل ماشین متھ به محورهای گردان دست نزنید.
- ۵- هرگز آچار سه نظام ماشین متھ و یا گوھ را روی ماشین جا نگذارید.
- ۶- براده‌ها را به موقع از محل سوراخکاری و به کمک قلم مویی یا برس سیمی دور کنید.
- ۷- از فوت کردن و یا پاک کردن براده‌ها با دست اجتناب کنید. زیرا موجب پریدن به چشم و یا زخمی شدن انگشتان شما می‌شود.
- ۸- با انتخاب گیره مناسب و محکم بستن قطعه کار از گردش و پرتاب آن جلوگیری کنید.
- ۹- در هنگام سوراخکاری فلزاتی که براده آنها کوتاه است و ممکن است پرش داشته باشند، از عینک محافظ استفاده کنید.
- ۱۰- قبل از شروع کار طرز کار ماشین متھ را فرا بگیرید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.



توضیحات	تلرانس	نوع عملیات	تعداد	ابعاد مواد اولیه	جنس	شماره نقشه کار: ۱-۴
	±0/1	سوراخ کاری	۱	قطعه کار ۱-۳	S437	مشخصات قطعه کار
مدت:		هدفهای آموزشی: سوراخ کاری				

مراحل انجام کار

- ۱- مطابق دستورالعمل خط کشی، یکی از سطوح قطعه کار را مطابق با نقشه کار خط کشی کنید.
- ۲- مرکز سوراخها را به کمک سنبه نشان و چکش نشانه گذاری کنید.
- ۳- قطعه کار را به طور صحیح و در حالت افقی به گیره ماشین متنه محکم ببندید(برای این کار از دستگاه ترازو سنج استفاده کنید).
- ۴- متنه ۶ میلیمتر را بین فکهای سه نظام ماشین متنه محکم کنید(با کمک آچار سه نظام).
- ۵- با توجه به قطر متنه (۶) و جنس قطعه کار (St37) تعداد دور متنه را از روی جدول مربوط به ماشین متنه تعیین نموده و ماشین متنه را تنظیم کنید.


شکل(۱-۵۳)



- ۶- ماشین متنه را راه اندازی نموده و نوک متنه را در مرکز اثر سنبه نشان قرار داده و به آرامی قطعه را سوراخ کنید.
- ۷- در مرحله بعدی متنه ۷ میلیمتر را به دستگاه محکم ببندید.
- ۸- به ترتیبی که گفته شد سوراخهای ۷ میلیمتر و سپس ۸ میلیمتر و ۸.۵ میلیمتر را سوراخ کاری کنید.
- ۹- برای سوراخ کاری ۱۲ میلیمتر لازم است ابتدا با متنه ۶ میلیمتر سوراخی ایجاد نموده و سپس با متنه ۱۲ میلیمتر سوراخ کاری را تکمیل کنید.
- ۱۰- قطعه را از گیره باز کنید و متنه را از دستگاه خارج کنید.
- ۱۱- وسایل را جمعآوری کرده، در محل خود قرار دهید و محل کار را تمیز کنید.

۱-۱۵ تیز کردن ابزار توسط سنگ سنباده دو طرفه

شکل(۱-۵۴)



تیز کردن مته

نوك يا لبه برنده ابزارهای خط کشی و براده برداری مانند سوزن خط کش، سنبه نشان، مته، قلم و... پس از مدتی کار کردن کند می شود. این امر باعث کم شدن دقت و افزایش زمان انجام کار می شود. بنابراین لازم است دوباره تیز شوند برای تیز کردن نوك و يا لبه این ابزار از سنگ استفاده می شود.

در سنگ زنی، کار براده برداری به وسیله سنگ سنباده و با نیروی دورانی حاصل از ماشین سنگ سنباده انجام می گیرد. سنگ سنباده توسط قاب محافظ پوشیده می شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری گردد. همچنین در جلو سنگ سنباده تکیه گاه قابل تنظیم وجود دارد که با فاصله کمی (در حدود ۳ میلی متر) از محیط سنگ تنظیم می شود. چنانچه فاصله زیاد امکان ذوب شدن قطعه کار بین سنگ و تکیه گاه وجود دارد.

شکل(۱-۵۵)



تیز کردن سوزن خط کش

برای براده برداری و تمیز کردن ابزارهای خط کشی از سنگ سنباده نرم استفاده می شود و با توجه به زاویه رأس ابزار، آنها را به سنگ در حال دوران نزدیک می کنیم و با آن تماس می دهیم تا عمل براده برداری به آرامی صورت پذیرد. در حین براده برداری ابزار گرم می شود و باید در آب سرد شود تا سختی خود را از دست ندهد. به همین منظور در جلو سنگ سنباده ظرفی برای این منظور تعییه شده است.

۱-۱۵-۱ روش تیز کردن سوزن خط کش

- ۱- ماشین یا سنگ سنباده را روشن نموده و از سالم بودن سنگ اطمینان حاصل کنید.
- ۲- قسمت جلوئی سوزن خط کش را در دست چپ و قسمت عقب آن را در دست راست بگیرید. حال نوک سوزن را به آرامی به سطح سنگ فشار دهید و با دست راست آن را حول محور خود بگردانید تا نوک مخروطی سوزن خط کش کامل شود.
- ۳- برای جلوگیری از گرم شدن و سوختن نوک سوزن خط کش در موقع تمیز کاری هر چند لحظه یک بار آن را در آب فرو ببرید.

۱-۱۵-۲ روش تیز کردن سنبه نشان

- ۱- بعد از اطمینان از سالم بودن سنگ سنباده سر سنبه نشان را در دست چپ و دنباله‌ی آن را در دست راست بگیرید. حال سر سنبه نشان را به نحوی روی تکیه گاه سنگ قرار دهید که پس از تیز کاری زاویه رأس مطلوب حاصل شود.
- ۲- با گردش سنبه نشان حول محور خود کار تیز کردن را ادامه دهید.
- ۳- سرد کردن نوک سنبه نشان در حین سنگزنی الزامی است.

۱-۱۵-۳ روش تیز کردن مته مارپیچی

- ۱- با توجه به نوع مته زوایای رأس و زاویه آزاد را تعیین کنید.
- ۲- ماشین سنگ را روشن نمایید و از سالم بودن سنگ آن اطمینان حاصل کنید.
- ۳- با استفاده از قرقره سنگ صاف کن ناهمواریهای سنگ را از بین ببرید.
- ۴- دنباله مته را در دست راست و شیار مارپیچ بدنه را در دست چپ بین انگشتان شست و اشاره گرفته، سپس آن را روی تکیه گاه سنگ سنباده قرار دهید.

شکل(۱-۵۶)



شکل(۱-۵۷)



۵- لبه برنده مته را طوری به سطح جانبی سنگ سنباده بگیرید که زاویه به وجود آمده بین محور مته و سنگ سنباده نصف زاویه رأس مته باشد. حال با گردش لازم مته به سمت راست و چپ و بالا ببرید. هنگام گردش به راست زاویه آزاد مته را ایجاد کنید.

۶- توجه داشته باشید سرد کردن نوک مته موقع سنگ زنی بسیار ضروری است.

۷- در حین سنگ زنی با استفاده از شابلون های مخصوص زاویه رأس را کنترل کنید و سنگ زنی را تصحیح کنید.

نکات ایمنی و حفاظتی در تیز کردن ابزار و سنگ‌زنی

۱- برای هر کاری از سنگ سنباده و ماشین مناسب استفاده نمایید.

۲- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ابزار، آن را با فشار نسبتاً کمی بر روی سنگ هدایت نمایید.

۳- برای افزایش راندمان در تیزکاری و جلوگیری از گرم شدن و سوختن ابزار، سنگ سنباده را به موقع توسط الماس یا قرقه‌ی مخصوص، صاف و تیزکاری نمایید.

۴- فاصله‌ی تکیه‌گاه و زبانه محافظ را پس از هر بار صاف کردن سنگ سنباده مجدداً تنظیم نمایید.

۵- برای جلوگیری از ایجاد شیار و فرورفتگی در سطح سنگ سنباده ابزار را در موقع تیزکاری به چپ و راست حرکت داده و از تمام سطح جانبی سنگ استفاده نمایید.

۶- قبل از کنترل اندازه و زوایای ابزار، آن را با آب خنک نموده و پلیسه‌گیری کنید.

۷- از تماس چوب، پلاستیک و سرب با سنگ سنباده خودداری نمایید.

۸- در هنگام کار با ماشین سنگ سنبادهای که روی آنها محافظ شیشه‌ای نصب نشده است، از عینک محافظ استفاده نمایید.

۹- در موقع صاف کردن و تیز نمودن سنگ سنباده حتماً از عینک محافظ استفاده نمایید.

۱۰- عمل تنظیم فاصله تکیه‌گاه و زبانه روی قاب محافظ دستگاه را فقط در هنگام خاموش بودن ماشین

انجام دهید.

- ۱۱- هیچ گاه حفاظ روی سنگ سنباده را از محل خود دور نکنید.
- ۱۲- قطعات کوچک را با دست به سنگ سنباده نگیرید.
- ۱۳- هرگز برای متوقف کردن گردش سنگ سنباده، آن را با دست لمس نکنید.

تیز کردن ابزار

- ۱- **تیز کاری سوزن خط کش:** ابتدا روی مفتول های فولاد معمولی و پس از حصول مهارت، روی سوزن خط کش انجام گیرد.
- ۲- **تیز کاری سنبه نشان:** ابتدا روی میله های فولادی معمولی و پس از حصول مهارت، روی سنبه نشان انجام گیرد.
- ۳- **تیز کاری متنهای مارپیچی:** ابتدا روی متنهای سوخته یا کار کرده با قطرهای ۸ الی ۱۰ میلیمتر تحت زوایای مختلف و برای جنس های متفاوت انجام دهید و پس از حصول مهارت روی متنهای ۴، ۶، ۸ و ۱۰ اجرا نمائید.

آزمون پایانی

۱- شناخت فلزات در کارگاه با کدام روش امکان‌پذیر است؟

- الف) راحت سائیده شدن با سوهان
- ب) لهیدگی لبه‌های تیز آنها با ضربات چکش
- ج) خم شدن بدون شکستگی
- د) همه راه‌ها را شامل می‌شود

۲- کدام گزینه به نظر شما در مورد شناخت قطعه نادرست است؟

- ب) شکل
- الف) کاربرد
- د) مقاومت در مقابل اسید
- ج) جرم حجمی و رنگ

۳- کابل‌های فولادی که برای بلند کردن اجسام سنگین به کار می‌روند دارای بالایی هستند.

- ب) استحکام کششی
- الف) سختی
- د) انعطاف‌پذیری
- ج) مقاومت ضربه‌ای

۴- وقتی نمونه‌ای تحت نیروی کششی قرار می‌گیرد پس از پاره می‌شود

- ب) گلوئی شدن
- الف) کش آمدن
- د) افزایش طول
- ج) سخت شدن

۵- شکل مقابل یک فوتر متهم را نشان میدهد؛ چگونه متنه درون آن محکم می‌شود؟



- الف) با آچار مخصوص
- ب) فقط با دست
- ج) متنه درون فوتر جا می‌خورد
- د) الف و ب

۶- با ابزار شکل مقابل مقابله چه مقادیری را می توان اندازه گیری کرد؟




الف) طول

ب) انحنا

ج) زاویه

د) الف و ج

۷- از روی شکل زیر طول های نمایش داده شده بوسیله حروف A تا O را بخواند و در محل تعیین شده درج نمائید.



A _____ D _____ G _____ J _____ M _____

B _____ E _____ H _____ K _____ N _____

C _____ F _____ I _____ L _____ O _____