

بخش چهارم

حفاری

فصل دهم

حفر تونل

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- عملیات مقدماتی حفر تونل را شناسایی کند.
- ۲- اصول حفر تونل‌های مختلف بوسیله مواد منفجره را بیاموزد.
- ۳- انواع برش‌ها را شناسایی کند.
- ۴- حفر تونل بالارو (دویل) را شناسایی کند.
- ۵- حفر تونل مورب را شرح دهد.

۱-۱۰- آشنایی

تونل‌های مختلف را معمولاً^۱ بوسیله مواد منفجره حفر می‌کنند. برای این‌کار تعدادی چال در جبهه کار حفر و آنها را منفجر می‌کنند. انفجار مواد منفجره سبب تخریب سنگ‌ها و پیشروی تونل می‌شود.

تعداد چال‌ها، عمق، نحوه خرچ‌گذاری و زاویه تمایل آنها در هر مورد متفاوت است و نقشه‌ای که حاوی تمام این اطلاعات باشد، «نقشه انفجار» نامیده می‌شود.

از آنجا که محل دهانه تونل، شکل مقطع و ابعاد آن قبل از حفر تونل باید مشخص شود، ابتدا به شرح مختصر آن می‌پردازیم و آنگاه روش‌های حفر انواع مختلف تونل‌ها را بررسی می‌کنیم. باید توجه داشت که در ضمن حفر تونل‌های مختلف، سایر عملیات معدنی از جمله نگهداری، باربری، تهويه و نظایر آن را نیز باید انجام داد که این امور در فصل‌های مربوطه بررسی خواهند شد.

۲-۱۰- انتخاب محل تونل

انتخاب محل تونل‌ها یکی از مسائل مهم معدنکاری است و باید با دقت تمام و با توجه به تمام نکات انجام گیرد. با توجه به اینکه تونل برای چه نوع هدفی حفر می‌شود، انتخاب محل آن تابع عوامل

مختلفی خواهد بود. مثلاً اگر تونل به عنوان تونل اصلی باربری احداث می شود، باید حتی المقدور در پایین ترین ارتفاع ممکن باشد تا بتوان مقدار زیادتری ماده معدنی و مواد باطله را از طریق آن خارج کرد. همچنین اگر تقسیم طبقات با ارتفاع زیاد، به نیم طبقه موردنظر باشد، در این حالت، تونل باید در ارتفاع خاصی انتخاب شود و در این گونه موارد، تنها می توان آنرا در سطح افقی تا حدودی جابجا کرد. از جمله عوامل مهمی که در انتخاب محل دهانه تونل مؤثر است، توجه به این مطلب است که در اطراف آن فضای کافی برای احداث ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به تونل در دست باشد تا بتوان بدون صرف مخارج زیاد، این گونه تأسیسات را بنا کرد.

دهانه تونل باید در نقطه‌ای انتخاب شود که از دسترس آب باران و سیلاب‌ها به دور باشد و به عبارت دیگر به آسانی بتوان این آب‌ها را زهکشی و از محوطه تونل دور کرد.

از جمله نکات دیگری که باید در انتخاب محل تونل مورد توجه قرار گیرد، بودن فضای کافی برای ریختن مواد زائد است. به عبارت دیگر تونل باید در محلی احداث گردد که سنگ‌های زائدی را که در نتیجه حفر آن حاصل می شود، بتوان به آسانی از درون واگن‌های معدنی به بیرون تخلیه کرد. بدیهی است لازمه تأمین این شرایط، وجود اختلاف ارتفاع لازم بین دهانه تونل و زمین‌های اطراف است. در مواردی که تونل به قصد اکتشاف ماده معدنی حفر می شود، طبیعتاً دهانه آن را باید در محلی انتخاب کرد که پس از حفر، در نقطه موردنظر به ماده معدنی برخورد کند و اطلاعات لازم در مورد ماده معدنی را بتوان از طریق آن به دست آورد.

در هر صورت، انتخاب محل تونل از جمله مسائل مربوط به طراحی معدن است و با توجه به مخارج زیادی که حفر این کار معدنی در بردارد، باید تمام نکات یاد شده را هنگام انتخاب آن در نظر داشت.

۳-۱- انتخاب شکل و ابعاد مقطع تونل

۱-۳-۱- انتخاب شکل مقطع : مهم‌ترین عواملی که در انتخاب شکل مقطع تونل مؤثر است، خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های ناحیه، فشارهای خارجی مؤثر بر تونل، جهت فشارهای وارد، مدت زمان بهره‌برداری از تونل و مصالحی که برای نگهداری تونل به کار می‌رود می‌باشد. بدیهی است انتخاب وسایل نگهداری، خود به عوامل یاد شده بستگی دارد که در فصل مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از جمله مهم‌ترین خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ‌ها، که در انتخاب مقطع تونل مؤثر است، می‌توان سختی، سفتی، مقاومت، پایداری و درزه‌های سنگ را نام برد.


نحوه توزیع فشارهای مؤثر بر تونل به عواملی نظیر نوع وسایل نگهداری، وزن طبقات رویی و ضریب اصطکاک داخلی سنگ‌ها بستگی دارد.

براساس این مشخصات و نیز مدت زمان استفاده از تونل، مصالح مختلفی برای نگهداری آن به کار می‌رود که معمولی‌ترین آنها، چوب، قاب‌های فلزی، سنگ‌های طبیعی، بتون و بتون پیش‌ساخته است.

شكل عمومی مقطع تونل‌های مختلف مستطیل، ذوزنقه، چند ضلعی، گنبدی، هلالی، طاقی و دایره است.

علاوه بر این اشكال، در موارد خاص ممکن است از شکل‌های دیگر نیز استفاده شود.

۱۰-۳-۲- انتخاب ابعاد مقطع : انتخاب ابعاد مقطع به عواملی نظیر نحوه باربری، وسایل نگهداری، لوازم و وسایل معدنی، میزان هوای لازم جهت تهویه و مسائلی نظیر آن بستگی دارد.



شکل ۱۰-۳-۲- اشكال مختلف مقاطع تونل‌ها (۱۵)

به طوری که خواهیم دید، در هر تونل در حالت کلی لوازم و وسایل زیر وجود دارد:

- یک یا دو خط ریل برای عبور لکوموتیو و واگن‌ها
- لوله تهویه برای تهویه فرعی
- لوله انتقال هوای فشرده
- جوی آب برای هدایت آب‌های تونل به خارج
- کابل‌های الکتریکی
- لوله آب آتش‌نشانی

بدین ترتیب ابعاد تونل باید به نحوی انتخاب شود که علاوه بر امکان تعبیه این لوازم، فضای کافی برای عبور افراد پیاده نیز موجود باشد.

باید توجه داشت که مقطع مفید تونل، یعنی مقطع آن پس از نصب وسایل نگهداری، گنجایش نصب لوازم یاد شده را داشته باشد و بدین ترتیب مقطع حفر تونل باید بیش از این مقدار در نظر گرفته شود.

بعد از اینکه مقطع تونل از نظر نصب وسایل و فضاهای لازم وارسی شد، باید آن را از لحاظ عبور میزان هوا نیز بررسی کرد. برای این کار ابتدا میزان هوایی را که باید از تونل عبور کند محاسبه سپس با در نظر گرفتن حداکثر سرعت مجاز هوا در تونل که میزان آن ۴ تا ۸ متر در ثانیه است، سطح مقطع تونل را محاسبه می‌کنند. در صورتی که از این نظر نیز مقطع تونل کافی باشد، مقطع انتخاب شده از هر لحاظ مناسب خواهد بود.

۴-۱-۰ عملیات مقدماتی جهت حفر تونل

بعد از اینکه محل تونل انتخاب و تسطیح گردید، باید بعضی تأسیسات را در محوطه آن احداث تا بتوان عملیات حفر را شروع کرد. این تأسیسات عبارتند از:

۱-۰-۱-۰ تأمین هوای فشرده: اغلب دستگاه‌های حفاری با هوای فشرده کار می‌کنند و بدین ترتیب برای تقدیم این وسایل، باید هوای فشرده را تأمین کرد. برای تأمین هوای فشرده می‌توان مستقلًا برای تونل کمپرسور تهیه و از آن استفاده کرد. در مواردی که معدن دارای مرکز هوای فشرده باشد، ممکن است هوای فشرده لازم را به وسیله لوله‌های مخصوص به محل تونل منتقل کرد.

۲-۰-۱-۰ تأمین برق: برای تأمین روشنایی محوطه جلوی تونل، شارژ چراغ‌ها، گردش بادبزن‌ها و مسائلی نظیر آن، به نیروی برق احتیاج است. برای تأمین برق نیز می‌توان در محل تونل مولد

برق مخصوص نصب یا آن را از مرکز برق به محل منتقل کرد.

۳-۱۰- انبار: برای نگهداری وسایل مورد لزوم، وجود حداقل یک انبار در محل تونل ضروری است.

۴-۱۰- چراخخانه : در مواردی که از چراخهای الکتریکی استفاده می‌شود باید بعد از هر ۸ ساعت کار آنها را شارژ کرد و بنابراین در محوطه تونل باید چراخخانه‌ای احداث شود. در مواردی که فاصله تونل از مرکز کارهای معدنی زیاد نباشد، ممکن است از چراخخانه مرکزی برای این منظور استفاده نمود.

۵-۱۰- انباردستی مواد ناریه : برای نگهداری روزانه مواد منفجره باید در محل تونل یک انبار کوچک‌دستی احداث شود. انبار دستی را معمولاً داخل کوه حفر می‌کنند. بدینهی است در این انبار باید فقط به اندازه مصرف روزانه، مواد منفجره نگهداری کرد. بعد از احداث تأسیسات یاد شده باید امتداد تونل را روی زمین مشخص کرد. امتداد تونل با توجه به عوامل مختلف و هدفی که از حفر تونل در نظر است تعیین و به وسیله نقشه‌بردار در محل پیاده می‌شود. برای اینکه بتوان امتداد تونل را ضمن حفر کنترل کرد، حداقل دو نقطه نشانه نقشه‌برداری^۱ باید در جلو تونل احداث کرد. برای اینکه وضعیت این نقاط تغییر نکند، آنها را با استفاده از بتن در محل ثابت می‌کنند.

مطالعه آزاد

۵-۱۰- برنامه‌ریزی برای حفر تونل‌های مختلف

بطورکلی عملیات حفر تونل‌های مختلف را می‌توان به دو گروه کلی، عملیات اساسی و عملیات فرعی، تقسیم کرد. عملیات اساسی شامل حفر سنگ‌ها، بارگیری، باربری، تهويه و نگهداری جبهه کار است و از جمله عملیات فرعی می‌توان کارهایی نظیر ریل‌گذاری، نصب لوله هوای فشرده، نصب لوله آب، نصب کابل‌های مربوطه و نصب لوله‌های تهويه فرعی را نام برد.

کلیه عملیات یاد شده اعم از اساسی و فرعی که شامل عملیات حفر چال، خرج‌گذاری، آتشکاری، تهويه، باربری و نصب وسایل نگهداری است، به فاصله زمانی خاصی همواره تکرار می‌شوند. به مجموعه این عملیات که در طی زمان مشخص منجر

به پیشروی طول معینی از تونل می‌شود. یک دوره^۱ اطلاق می‌کنند و زمان لازم برای انجام عملیات مربوط به یک دوره را «زمان یک دوره» می‌نامند.

معمولًاً حفر تونل‌ها در تمام مدت ۲۴ ساعت ادامه دارد و بدین ترتیب، شبانه‌روز را به سه قسمت ۸ ساعته، که به نام یک شیفت کار موسوم است، تقسیم می‌کنند. بدیهی است هر یک از این شیفت‌ها توسط گروهی خاص از کارکنان معدن انجام می‌گیرد و معمولاً در پایان هر هفته، وضعیت کاری کارکنان هر شیفت تغییر می‌کند یعنی در پایان هفته، گروه‌هایی که در هفته قبل صبح کار، عصر کار و شب کار بودند به ترتیب به عصر کار، شب کار و صبح کار تبدیل می‌شوند و این وضعیت در پایان هر هفته به همین ترتیب تعویض می‌شود.


قبل از شروع عملیات حفر باید زمان لازم برای انجام عملیات مختلف یاد شده را تعیین و آنرا روی نمودار خاصی که نمایشگر این عملیات است، رسم کرد. بدیهی است این نمودار مربوط به وضعیت عادی کار است و در موارد خاص (مثلاً مواردی که تونل به شکستگی برخورد کند یا میزان آب زیرزمینی محل زیاد شود) این نمودار صادق نخواهد بود. با توجه به وضعیت تونل، مشخصات سنگ‌ها و لوازم موجود، در هر شیفت کار ممکن است یک یا چند دوره عملیات انجام گیرد. پیشروی هر دوره، شیفت و روز باید در دفاتر خاصی ثبت و در پایان هر ماه میزان پیشروی انجام شده توسط هر یک از سه گروه کارکنان مشخص و اعلام شود.

برای رعایت اصول ایمنی، لازم است که کارکنان هر شیفت در محل جبهه کار، تونل را تحويل گیرند و کار را شروع کنند تا در صورت وجود شرایط خاص در جبهه کار، از آن مطلع گرددند.

۶-۱۰- اصول حفر تونل‌های مختلف به وسیله مواد منفجره

برای اینکه راندمان حفر تونل‌های مختلف را بالا ببرند، در قسمت‌های میانی جبهه کار تعدادی چال تزدیک به هم و با زوایای تمایل مخصوص حفر می‌کنند و نقشه انفجار را طوری در نظر می‌گیرند که ابتدا این چال‌ها منفجر شود و یک جبهه آزاد برای سایر چال‌ها فراهم سازد. مجموعه این قبیل چال‌ها به نام «برش^۲» نامیده می‌شود. بدیهی است در هر جبهه کار، علاوه بر


چالهای برش، چالهای متعدد دیگری نیز حفر می‌شود که به مجموعه آنها چالهای لازم برای یک نوبت آشکاری می‌گویند (شکل ۲-۱°).



شکل ۲-۱° - چالهای مختلف در یک جبهه کار (۱۱)

برش‌ها انواع مختلف دارند که به شرح آنها می‌پردازیم :


۱-۱° - برش موازی^۱ : بطوری که از اسم این برش پیداست، تمام چالهای برش، موازی یکدیگر و عمود بر سطح جبهه کار می‌باشند و در وسط آنها چال بزرگی وجود دارد که در آن خروج‌گذاری نمی‌کنند (شکل ۳-۱°).



شکل ۳-۱° - برش موازی (۱۱)


۱- Parallel cut

گاهی نیز به جای حفر یک چال بزرگ، چند چال معمولی را در وسط برش حفر می‌کنند و آنها را خالی می‌گذارند (شکل ۴-۱۰).




شکل ۴-۱۰- برش موازی با چندین چال خالی (۱۳)

۶-۲-۱۰- برش گوهای^۱: این برش از جمله معمولی‌ترین برش‌ها است و برای حفر سنگ‌های محکم و متوسط به کار می‌رود. این برش حاوی چند ردیف چال است که هر زوج آنها امتداد متفاوتی دارند (شکل ۵-۱۰).




شکل ۵-۱۰- برش گوهای (۸)

در برش‌های نیز گاهی تعدادی چال در وسط حفر می‌کنند و آنها را خالی می‌گذارند (شکل ۶-۱۰-الف). در بعضی موارد نیز برش را در دو مرحله حفر می‌کنند (شکل ۶-۱۰-ب).



شکل ۶-۱۰-ب - برش گوهای (۸)


۶-۱۰-۳ - برش هرمی^۱: این برش دارای چهار یا شش چال است که در یک نقطه متقارباند (شکل ۷-۱۰-۱). برش هرمی برای حفاری در سنگ‌های فوق العاده سخت به کار می‌رود. در بعضی موارد، علاوه بر چال‌های هرمی، در وسط برش نیز یک چال عمود بر سطح جبهه کار حفر می‌کنند.



شکل ۷-۱۰-ب - برش هرمی (۸)


^۱ - Pyramidal cut

۶-۴-۱۰-برش قیفی^۱: در این برش، چندین چال در امتداد سطح خارجی یک مخروط به طریقی حفر می‌شوند که امتداد تمام آنها در وسط جبهه کار متقارب باشند شکل ۸-۱۰ این نوع برش برای حفر سنگ‌های سخت، به خصوص برای حفر چال‌های قائم به کار می‌رود. در مرکز این برش نیز گاهی یک چال عمودی حفر می‌شود.




شکل ۸-۱۰-برش قیفی (۸)

۶-۵-۱۰-برش کناری^۲: در این برش در یک گوشه از جبهه کار تعدادی چال تحت زاویه تمایل معین حفر می‌شود (شکل ۹-۱۰). این برش برای حفر تونل‌هایی که یک قسمت از آنها در سنگ سخت و قسمت دیگر در مواد نرم‌تر قرار دارد، مناسب است.




شکل ۹-۱۰-برش کناری (۸)

۶-۶-۱۰- برش بادبزنی^۱: این برش، مشابه برش کناری است و در مواردی که در مرکز جبهه کار یک لایه یا رگه افقی از ماده معدنی نرم (مثل زغال) موجود باشد، به کار می‌رود (شکل ۱۰-۱). مطابق شکل، در این برش، چال‌ها به گونه‌ای هستند که تمام آنها از یک نقطه دور می‌شوند.



شکل ۱۰-۱۰- برش بادبزنی (۸)

۶-۶-۱۱- برش بالایی^۲: در این برش، تعدادی چال در قسمت بالای جبهه کار به طریقی حفر می‌شوند که تمایل آنها به سمت سقف تونل باشد (شکل ۱۱-۱). برش بالایی برای حفر تونل در سنگ‌های چینه‌ای نرم تا متوسط مناسب است و بخصوص در مورد تونل‌های با ابعاد بزرگ، راندمان آن زیاد است.



شکل ۱۱-۱۱- برش بالایی (۸)

۸-۶-۱- برش پایینی^۱: در این برش، تعدادی چال در پایین جبهه کار با زاویه تمایل به سمت پایین، حفر می شود (شکل ۱۲-۱۰).



شکل ۱۲-۱۰- برش یا یینی (۸)


۷-۱- حفر تونل‌های کوچک و متوسط در سنگ

۱-۷-۱۰-آشنایی: تونل‌های کوچک و متوسط از جمله معمولی‌ترین تونل‌های معادن ایران است. تونل‌های کوچک که مقطع متوسط آنها ۴ تا ۳ مترمربع است، به عنوان تونل اکتشافی، میانبر و موارد مشابه آن حفر می‌شود.

مقطع مفید تونل‌های متوسط در ایران ۵ تا ۶ مترمربع است و به عنوان تونل‌های باربری، عبور افراد و احداث طبقه‌های معدن از آنها استفاده می‌شود. بدیهی است در هر مورد مقطع حفاری تونل‌ها را باید به نوعی انتخاب کرد که پس از نصب وسایل نگهداری، مقطع موردنظر باقی بماند.

۷-۱۰- نقشه انفجار: نقشه انفجار این تونل ها بستگی به ابعاد تونل، مقاومت سنگ های اطراف، ضخامت لولهای مواد منفجره، قدرت مواد منفجره و مسائلی نظیر آنها دارد. وضعیت قرار گرفتن چال ها، امتداد، طول و ترتیب انفجار آنها باید به نحوی انتخاب شود که انفجار هر گروه از چال ها، باعث ایجاد یک فضای آزاد برای چال های بعدی شود و بدین ترتیب

در شکل ۱۳-۱۰ یک نمونه کلی از نقشه انفجار تونل‌ها نشان داده شده است. در این قبیل نقشه‌ها، علاوه بر موقعیت چال‌ها، امتداد حفر و نیز شماره چاشنی آنها نیز نشان داده می‌شود. مثلاً در شکل ۱۳-۱۱، شماره‌های نوشته شده در محل چال‌ها، شماره چاشنی آن را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۰- نمونه‌ای از نقشه آتشکاری تونل‌ها (۱)

_ Bottom cut

۳-۷-۱- حفر چال : حفر چال در تونل‌های متوسط، معمولاً به کمک چالزن‌های دستی انجام می‌گیرد زیرا مقطع نسبتاً کوچک آنها اجازه استفاده از ماشین‌های چالزنی را نمی‌دهد. بنابراین، برای بالا بردن سرعت حفر چال می‌توان پایه‌های مختلف را به کار برد و در مواردی که مقطع تونل اجازه دهد، از ماشین‌های حفر چال کوچک استفاده کرد.

۴-۷-۱- آتشکاری : برای آتشکاری در تونل‌های معادن غیرزغالی، می‌توان از آتشکاری با فتیله اطمینان یا آتشکاری الکتریکی استفاده کرد. در ایران معمولاً در این تونل‌ها از فتیله اطمینان استفاده می‌شود.

در معادن زغال، آتشکاری باید حتماً به روش الکتریکی انجام گیرد و در صورتی که در تونل میزان قابل توجهی گاز و گرد زغال موجود باشد، از مواد منفجره مخصوص این قبیل معادن استفاده شود. برای اینکه ضمن آتشکاری به وسائل نگهداری خسارت وارد نشود، حتی المقدور چال‌های برش را در قسمت پایین تونل حفر می‌کنند.

از جمله مسائل مهم آتشکاری تونل‌ها، محاسبه مصرف ویژه مواد آتش‌زا، یعنی میزان مواد منفجره مصرف شده به ازای واحد حجم سنگ‌های حفر شده است. بدیهی است هر چقدر این مصرف کمتر باشد، نشانه بهره‌دهی بهتر مواد آتش‌زا خواهد بود.

۵-۷-۱- نمونه‌هایی از نقشه‌های آتشکاری تونل‌های کوچک و متوسط : برای آشنایی با نحوه حفر و انتخاب تعداد و موقعیت چال‌ها در تونل‌های کوچک و متوسط، نقشه انفجار چند تونل مختلف طی شکل‌های ۱۴-۱۸ تا ۱۰-۱۸ نشان داده شده است در این نقشه‌ها حروف به کار رفته به نشانه زیر است:

$$d = \text{قطر چال‌های پر شده}$$

$$\varphi = \text{قطر چال‌های خالی مانده}$$

$$N = \text{تعداد چال‌ها}$$

$$l_b = \text{مقدار خرج در چال}$$

$$S = \text{سطح مقطع تونل}$$


$$B = \text{عرض تونل}$$

$$H = \text{عمق چال‌ها}$$

$$A = \text{میزان پیشروی در هر نوبت آتشکاری}$$

اعداد نشان داده شده در این شکل‌ها نمایشگر ترتیب انفجار چال‌ها است و مربوط به شماره تأخیر آنها نیست.

مطالعه آزاد



الف

مشخصات نقشه انفجار شکل الف


$$\begin{array}{lll}
 S = 1.7 \text{ m}^2 (18.4 \text{ sq.ft}) & d = 32 \text{ mm (1.25 in)} & l_0 = 0.15-0.5 \text{ kg/m (0.1-0.3 lb/ft)} \\
 B = 1.2 \text{ m (4 ft)} & \sigma = - & q = 5.0 \text{ kg/m}^3 (0.31 \text{ lb/cu.ft}) \\
 H = 1.6 \text{ m (5.3 ft)} & N = 28 & \text{ordinary delay 1-7} \\
 A = 1.5 \text{ m (4.9 ft)} & &
 \end{array}$$

مشخصات نقشه انفجار شکل ب

$$\begin{array}{lll}
 S = 3 \text{ m}^2 (32.5 \text{ sq.ft}) & d = 31 \text{ mm (1.2 in)} & l_0 = 0.3-0.9 \text{ kg/m (0.2-0.6 lb/ft)} \\
 B = 1.5 \text{ m (4.9 ft)} & \sigma = 2 \times 57 \text{ mm} & q = 3 \text{ kg/m}^3 (0.18 \text{ lb/cu.ft}) \\
 & (2 \times 2.25 \text{ in}) & \\
 H = 2.4 \text{ m (7.9 ft)} & N = 24 + 2 & \text{hole 1-6: short delay 1-6} \\
 A = 2.3 \text{ m (7.6 ft)} & & \text{hole 7-12: ordinary delay 2-7}
 \end{array}$$

شکل ۱۴—نمونه هایی از نقشه آتشکاری در تونل ها (۱۳)

مطالعه آزاد



مشخصات نقشه انفجار شکل الف





$S = 3.8 \text{ m}^2 (41 \text{ sq.ft})$	$d = 32 \text{ mm (1.25 in)}$	$l_b = 0.4-0.8 \text{ kg/m (0.27-0.53 lb/ft)}$
$B = 1.5 \text{ m (4.9 ft)}$	$\phi = 4 \times 32 \text{ mm}$ $(4 \times 1.25 \text{ in})$	$q = 3.3 \text{ kg/m}^3 (0.2 \text{ lb/cu.ft})$
$H = 2.2 \text{ m (7.2 ft)}$	$N = 31$	hole 1-5: short delay 1-5 hole 6-15: ordinary delay 2-11
$A = 2 \text{ m (6.6 ft)}$		

مشخصات نقشه انفجار شکل ب

$S = 3.8 \text{ m}^2 (41 \text{ sq.ft})$	$d = 32 \text{ mm (1.25 in)}$	$l_b = 0.3-0.8 \text{ kg/m (0.2-0.54 lb/ft)}$
$B = 1.5 \text{ (4.9 ft)}$	$\phi = -$	$q = 3 \text{ kg/m}^3 (0.18 \text{ lb/cu.ft})$
$H = 1.9 \text{ m (6.2 ft)}$	$N = 30$	hole 1-11: ordinary delay 1-11
$A = 1.75 \text{ m (5.7 ft)}$		

شکل ۱۵—۱۰—نمونه‌هایی از نقشه آتشکاری در تونل‌ها (۱۳)

مطالعه آزاد



ب

الف

مشخصات نقشه انفجار شکل الف


$S = 4.0 \text{ m}^2 (43 \text{ sq.ft})$	$d = 32 \text{ mm (1.25 in)}$	$l_b = 0.35\text{--}0.9 \text{ kg/m (0.23\text{--}0.6 lb/ft)}$
$B = 2 \text{ m (6.6 ft)}$	$\phi = 3 \times 57 \text{ mm}$	$q = 3.6 \text{ kg/m}^3 (0.22 \text{ lb/cu.ft})$
$H = 3.2 \text{ m (10.5 ft)}$	$(3 \times 2.25 \text{ in})$	hole 1-4: short delay 1-4
$A = 3.0 \text{ m (9.8 ft)}$	$N = 26 + 3$	hole 5-13: ordinary delay 2-9

مشخصات نقشه انفجار شکل ب

$S = 4.4 \text{ m}^2 (47 \text{ sq.ft})$	$d = 32 \text{ mm (1.25 in)}$	$l_b = 0.4\text{--}0.8 \text{ kg/m (0.27\text{--}0.53 lb/ft)}$
$B = 2.1 \text{ m (6.9 ft)}$	$\phi = 4 \times 32 \text{ mm}$	$q = 2.9 \text{ kg/m}^3 (0.18 \text{ lb/cu.ft})$
$H = 2.4 \text{ m (7.9 ft)}$	$(4 \times 1.25 \text{ in})$	hole 1-9: ordinary delay 1-9
$A = 2.3 \text{ m (7.6 ft)}$	$N = 24 + 4$	

شکل ۱۶— نمونه هایی از نقشه آتشکاری در تونل ها (۱۳)

مطالعه آزاد



مطالعه آزاد


جدول ۱—۰—میزان پیشروی تونل های مختلف معدن زغال سنگ پابنانا در تیرماه سال ۱۳۵۳ (۱۶)

شماره تونل	نوع تونل	طول پیشروی متر	حجم متر مکعب	مقطع خواری متراز مریخ	تعداد چالها	تعداد چاشنی فوری – تأخیری	مقطع مفید متر مربع	مصرف دینامیت کیلوگرم	مصرف گرم بر مترا مکعب	معرف ویژه
۹	لايه	۶۹	۴۹۷	۷۱۲	۱۰۰۹	۷۹۷	۵/۶	۵۵۸۱/۱۲۵	۱۱۶۰	
۹	عمود بر لایه	۳۷	۲۶۶۴	۷۱۳	۵۵۲	۴۹۶	۵/۶	۲۳۸۱/۴۰	۹۰۰	
۷	در سنگ	۴	۴۴/۵	۱۲/۵	—	۱۰۸	—	۱۰۸/۱۴۰	۵۹۰	
۷	کاری رابط	۷	۱۴۴/۷	۷/۲	۷۷۸	۱۴۹	۵/۶	۳۵۳۱/۸۷۵	۲۴۵۰	

۶—۷—۱۰—میزان پیشروی: برای آگاهی از میزان پیشروی تونل های متوسط در سنگ، پیشروی بعضی از تونل های معدن زغال سنگ پابنانا واقع در حوضه زغالی کرمان در طول یک ماهه تیر ماه سال ۱۳۵۳، در جدول ۱۰ درج شده است.

۱۰-۸- حفر تونل‌های دنباله‌رو


این تونل‌ها درون لایه یا رگه ماده معدنی حفر می‌شود و با توجه به شیب و ضخامت لایه یا رگه ماده معدنی، یکی از حالات مختلف شکل ۱۰-۱۹ را دارا خواهد بود. در مورد تونل‌های دنباله‌رو پایین کارگاه استخراج، موقعیت آن نسبت به لایه را به گونه‌ای در نظر می‌گیرند که لایه در گوشه بالای مقطع تونل قرار گیرد تا تخلیه مواد معدنی حفر شده به درون واگن‌ها، آسان باشد.



شکل ۱۰-۱۹- وضعیت‌های مختلف تونل دنباله‌رو نسبت به لایه (۸)


این نوع تونل‌ها برای تقسیم ماده معدنی به چند طبقه و نیز برای بررسی وضعیت ماده معدنی حفر می‌شود. مقطع این تونل‌ها متفاوت است و بین ۵ تا ۱۴ متر مربع تغییر می‌کند. از آنجا که این تونل در داخل لایه یا رگه حفر می‌شود بنابراین امتداد آن تابع امتداد لایه یا رگه است و بنابراین در حالت کلی مستقیم نیست.

در تونل‌های دنباله‌رو که داخل لایه‌های زغال حفر می‌شوند، زغال و سنگ‌های درون گیر آن را جداگانه حفر می‌کنند و بدین ترتیب، زغال حاصل با مواد باطله مخلوط نخواهد شد. در چنین حالتی، جبهه کار زغال جلوتر از جبهه کار تونل است و فاصله این دو گاهی به ۶ متر نیز می‌رسد. در مواردی که زغال نرم باشد، آن را به وسیله چکش مکانیکی و بقیه مقطع تونل را به توسط آتشکاری حفر می‌کنند (شکل ۱۰-۲۰). در چنین حالتی انتخاب موقعیت چال‌ها ساده است و عموماً آنها را در ردیف‌هایی موازی با فصل مشترک زغال و سنگ حفر می‌کنند.




شکل ۲۰-۱۰ - نحوه حفر تونل های دنباله رو (۸)

در مواردی که جنس زغال (یا هر ماده معدنی دیگر) سخت باشد، آن را نیز به توسط آتشکاری حفر می کنند. در این حالت نیز بهتر است جبهه زغال جلوتر از جبهه اصلی تونل باشد (شکل ۲۱).




شکل ۲۱-۱۰ - نحوه حفر تونل های دنباله رو (۸)

در شکل های ۲۲-۱۰ و ۲۳-۱۰ نیز طرح های دیگری برای حفر این قبیل تونل ها نشان داده شده است.




شکل ۲۲-۱۰ - نحوه حفر تونل های دنباله رو (۸)



شکل ۲۳-۱۰- نحوه حفر تونل های دنباله رو (۸)

گاهی نیز در داخل لایه زغال چال بزرگ حفر می کنند و آنها را خالی باقی می گذارند (شکل ۲۴-۱). در تمام این نقشه ها اعداد داده شده نمایشگر ترتیب انفجار چال ها است.



شکل ۲۴-۱۰- حفر تونل دنباله رو با چال های مرکزی خالی (۸)

در جدول ۲-۱۰ میزان پیشروی و مصرف مواد آتشزا در بعضی از تونل های دنباله رو معدن زغال سنگ پابدا نارنجی درج گردیده است.

مطالعه آزاد

جدول ۳—۰—۱— میزان پیشروی تونل های دنباله دو در معن زغالسگ پابانا در تیر ماه ۱۳۵۳ (۱۶)


تونل	جهه کار	پیشروی متر	طول	نوع سنگ	مقطع حفاری مترمربع	تعداد چالها	تعداد چاشنی تاخیری — فوری	صرف دینامیت کیلوگرم	مقطع صرف مغذیه مترمکعب	صرف گرم بر مترمکعب
۱	تونل دنبال لایه بلوک ۵	۵۳/۷	۳۸۷	سنگ و زغال	۷/۲	۵۵۲	۰۰۰ ف ۳۵۲	۵/۶	۲۷۵/۳۷۵	۷۱۰
۱	تونل دنبال لایه بلوک ۵	۸/۸	۵۵۴/۳	سنگ و زغال	۷/۲	۶۰۰	۱۰۸ ف ۴۹۷	۵/۶	۳۷۱/۴۳۵	۶۷۰
۱	تونل دنبال لایه بلوک ۵	۵۲۵/۴	۳۰۲/۴	سنگ و زغال	۷/۲	۳۳۵	۹۵ ف ۴۷۰	۵/۶	۱۷۵/۴۶۵	۵۸۰
۷	تونل دنبال لایه ۶	۶۱	۴۳۹/۲	سنگ و زغال	۷/۲	۹۲ ف ۴۷۷	۵۱۹	۵/۶	۳۰۳/۸۷۵	۷۰۰
۷	تونل دنبال لایه بلوک ۵	۴۱	۲۹۵/۲	سنگ و زغال	۷/۲	۳۱۱	۰۵۱ ف ۴۷۵	۵/۶	۱۵۱/۱۱۲۵	۵۱۰

۹-۱۰- حفر تونل‌های بزرگ

۱۰-۹- آشنایی: مقصود از تونل‌های بزرگ، تونل‌هایی است که مقطع آنها بین 10° تا 20° مترمربع یا بیشتر است. باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی محلی است و در بسیاری از کشورها، تونل‌های با مقطع 14° تا 15° مترمربع جزو تونل‌های متوسط بهشمار می‌آیند. تونل‌های بزرگ برای گشاشی معدن و به عنوان تونل باربری اصلی احداث می‌شود و بدین ترتیب، زمان استفاده از آنها طولانی است.


در ایران تاکنون دو تونل بزرگ معدنی حفر گردیده که یکی از آنها در معدن زغال‌سنگ پابدانا واقع در حوضه زغال‌سنگ کرمان و دیگری در معدن تزره واقع در حوضه زغالی شاهروند – دامغان احداث شده است. مقطع مفید تونل اولی 14° مترمربع و از آن دومی 12° مترمربع است. تونل‌های بزرگ را در قدیم معمولاً در چند مرحله حفر می‌کردند ولی امروزه آنها را یکجا حفر می‌کنند.

۱۰-۹-۲- روش حفر چند مرحله‌ای: به طوری که گفتیم، این روش در قدیم بیشتر رواج داشته است و براساس آن، تونل‌های بزرگ را طی دو یا چند مرحله حفر می‌کرده‌اند. اساس کار این روش، حفر یک قسمت از مقطع تونل در مرحله اول و ایجاد یک جبهه آزاد برای قسمت‌های باقیمانده تونل است. با توجه به اندازه مقطع تونل، آنرا در مراحل مختلف حفر می‌کنند. در شکل ۲۵-۱۰ نحوه حفره یک تونل بزرگ در سه مرحله نشان داده شده است. در مواردی که سنگ‌های ناحیه مقاوم و پایدار باشند، مقطع تونل را می‌توان در دو مرحله حفر کرد.




شکل ۲۵-۱۰- حفر یک تونل بزرگ در سه مرحله (۸)

در چنین مواردی، ابتدا قسمت بالای تونل و در مرحله بعد قسمت پایین آن را حفر می کنند (شکل ۱۰-۲۶).



شکل ۱۰-۲۶ - حفر تونل های بزرگ در دو مرحله (۸)

در سنگ های با مقاومت متوسط، بهتر است ابتدا قسمت پایین تونل و در مرحله بعد مقطع بالای آن حفر شود (شکل ۱۰-۲۷).



شکل ۱۰-۲۷ - روش حفر دو مرحله ای در سنگ های با مقاومت متوسط (۸)

۱۰-۹ - روش حفر یک مرحله ای: امروزه غالباً تونل های بزرگ را در یک مرحله حفر می کنند زیرا با این روش مصرف ویژه مواد آتشزا، یعنی میزان ماده ناریه مصرف شده به ازای واحد حجم مواد کنده شده، کمتر است. از آنجا که مقطع این تونل ها بزرگ است لذا به آسانی می توان انواع مختلف ماشین های چالزنی را برای حفر چال به کار برد.

در شکل های ۲۸_۳۰ تا ۱۰_۳۴ نقشه انفجار مربوط به توپل های بزرگ و در شکل های ذکر شده نمایشگر ترتیب انفجار چال ها و حروف به کار رفته به نشانه زیر است :

d = قطر چال های پر شده

φ = قطر چال های خالی مانده

N = تعداد چال ها

I_b = مقدار خرج در چال



S = سطح مقطع توپل

B = عرض توپل

H = عمق چال ها

A = میزان پیشروی در هر نوبت آتشکاری

q = مصرف ویژه




$$S = 14 \text{ m}^2 (151 \text{ sq.ft}) \quad d = 33-32 \text{ mm} \quad l_b = 0.8-1.0 \text{ kg/m (0.54-0.67 lb/ft)}$$

$$B = 3.7 \text{ m (12.1 ft)} \quad (1.3-1.25 \text{ in}) \quad q = 1.8 \text{ kg/m}^2 (0.11 \text{ lb/cu.ft})$$

$$H = 2.0 \text{ m (6.6 ft)} \quad \phi = - \quad \text{hole 0-5: ordinary delay 0-5}$$


$$A = 1.8 \text{ m (5.9 ft)} \quad N = 34 \quad \text{نمونه ای از نقشه آتشکاری تونل های بزرگ (۱۳)}$$

شکل ۲۸-۱۰—نمونه ای از نقشه آتشکاری تونل های بزرگ (۱۳)




$S = 15 \text{ m}^2$ (162 sq.ft) $d = 38 \text{ mm}$ (1.5 in) $I_g = 1-1.4 \text{ kg/m}^3$ (0.67-0.94 lb/ft)
 $B = 4.2 \text{ m}$ (13.8 ft) $\sigma = -$ $q = 1.5 \text{ kg/m}^3$ (0.093 lb/cu.ft)
 $H = 2.4 \text{ m}$ (7.9 ft) $N = 33$ hole 0-9: ordinary delay 0-9
 $A = 2.2 \text{ m}$ (7.2 ft)

شکل ۲۹-۱۰- نمونه‌ای از نقشه آتشکاری تونل‌های بزرگ (۱۳)



$S = 12 \text{ m}^2$ (130 sq.ft) $d = 30 \text{ mm}$ (1.2 in) $l_b = 0.35\text{-}1.0 \text{ kg/m}$ (0.23-0.67 lb/ft)
 $B = 5.0 \text{ m}$ (16.5 ft) $\phi = 125 \text{ mm}$ (5 in) $q = 2.3 \text{ kg/m}^3$ (0.14 lb/cu.ft)
 $H = 4.0 \text{ m}$ (13.2 ft) $N = 48 + 1$ hole 1-10: short delay 1-10
 $A = 3.9 \text{ m}$ (12.8 ft)

شکل ۳۰-۱۰- نمونه‌ای از نقشه آتشکاری تونل‌های بزرگ (۱۳)



$S = 37 \text{ m}^2$ (400 sq.ft) $d = 31 \text{ mm}$ (1.2 in) $l_b = 0.6\text{-}1.5 \text{ kg/m}$ (0.4-1.0 lb/ft)
 $B = 7.5 \text{ m}$ (24.7 ft) $\phi = 125 \text{ mm}$ (5 in) $q = 1.3 \text{ kg/m}^3$ (0.08 lb/cu.ft)
 $H = 3.8 \text{ m}$ (12.5 ft) $N = 70 + 1$ hole 1-10: short delay 1-10
 $A = 3.6 \text{ m}$ (11.8 ft) hole 11-19: ordinary delay 2-10

شکل ۳۱- نمونه‌ای از نقشه آتشکاری تونل‌های بزرگ (۱۳)





FIG. 7:36.

$S = 54 \text{ m}^2$ (583 sq.ft)	$d = 34 \text{ mm}/(1.34 \text{ in})$	$l_b = 1 \text{ kg/m}$ (0.67 lb/ft)
$B = 9.4 \text{ m}$ (30.8 ft)	$\phi = -$	$q = 1.1 \text{ kg/m}^3$ (0.068 lb/cu.ft)
$H = 5.9 \text{ m}$ (19.4 ft)	$N \approx 80$	hole 0-11; ordinary delay 0-11
$A = 5.6 \text{ m}$ (18.4 ft)		

شکل ۳۲-۱۰- نمونه‌ای از نقشه آتشکاری تونل‌های بزرگ (۱۳)




$$\begin{array}{lll} S = 52 \text{ m}^2 (562 \text{ sq.ft}) & d = 44-37 \text{ mm} & t_b = 1.5-2.1 \text{ kg/m (1.0-1.4 lb/ft)} \\ B = 9.4 \text{ m (30.8 ft)} & (1.73-1.45 \text{ in}) & q = 1.1 \text{ kg/m}^2 (0.068 \text{ lb/cu.ft}) \\ H = 6.4 \text{ m (21.1 ft)} & \phi = - & \text{hole 0-5: short delay 0-5} \\ A = 8.0 \text{ m (19.7 ft)} & N = 55 & \text{hole 6-14: ordinary delay 2-10} \end{array}$$

شکل ۳۳-۱. نمونه‌ای از نقشه آتشکاری تونل‌های بزرگ (۱۳)

۱۰-۱- حفر بالارو^۱ (دویل)

به طوری که قبل از نیز گفته شد، دویل کار معدنی کوچکی است که از داخل زمین به طرف بالا حفر می‌شود و هدف از حفر آن تهويه توپل‌ها، احداث کارگاه استخراج، احداث راه عبور برای افراد و حمل و نقل لوازم و مواردی نظیر آن است.


مقطع دویل‌ها کوچک است و معمولاً بین $1/5$ تا 3 مترمربع تغییر می‌کند. در بسیاری موارد، دویل در داخل ماده معدنی حفر می‌شود و در این حالت وسعت آن بسته به ضخامت ماده معدنی متفاوت خواهد بود. در مواردی که ماده معدنی نرم باشد (مثل زغال) حفر دویل به کمک چکش مکانیکی و به سهولت انجام می‌گیرد. برای حفر سریع دویل در داخل لایه‌های زغال، از ماشین‌های مخصوصی استفاده می‌کنند که فرم کلی آن در شکل ۳۴-۱۰ نشان داده شده است.



شکل ۳۴-۱۰- ماشین حفر دویل (۳)

به وسیله این ماشین‌ها می‌توان دویل‌هایی به قطر تا 85 سانتی‌متر و به طول تا 15 متر حفر کرد. برای سهولت کار، ابتدا به وسیله مته مخصوصی، سوراخی به قطر $7\text{--}10$ میلی‌متر حفر و در مرحله بعد،

به وسیله مته اصلی قطر آن را تا 39° میلی‌متر افزایش می‌دهند و بالاخره در مرحله آخر، قطر آن به 85° میلی‌متر می‌رسد (شکل ۳۵-۱۰).




شکل ۳۵-۱۰ - حفر دویل به وسیله ماشین مخصوص (۳)

در مواردی که دویل داخل سنگ یا ماده معدنی سخت حفر می‌شود باید برای حفر از مواد منفجره استفاده کرد. ولی نکته‌ای که باید در این مورد رعایت کرد تهويه صحیح جبهه کار است زیرا گازهای ناشی از آتشکاری، راه خروج ندارند و در محل جبهه کار جمع می‌شوند. همچنین در مواردی که در دویل داخل زغال آتشکاری می‌شود، توجه به میزان گاز از نکات فوق العاده مهم است و در این حالت نیز باید به وسیله تهويه قوی، گازهای موجود را تا حد مجاز رقيق کرد.

در مواردی که میزان گازدهی زغال خیلی زیاد باشد، حفر دویل به این صورت مجاز نیست و در این حالت باید آن را از بالا به پایین حفر کرد.

نقشه آتشکاری در دویل‌ها نیز به مشخصات سنگ‌ها بستگی دارد و مشابه نقشه‌هایی است که در مورد تونل‌های با مقطع کوچک بررسی گردید.

از آنجا که حفر دویل‌های پرشیب و به ویژه آتشکاری در آنها مشکل است، امروزه از سکوهای ویژه‌ای به این منظور استفاده می‌کنند. این سکوها در ارتفاع موردنظر قرار می‌گیرد و در بالای آن حفاظتی وجود دارد که کارگر در پناه آن قرار می‌گیرد و چاهها را حفر می‌کند (شکل ۳۶).



شکل ۳۶—۱۰—سکوی ویژه حفر دویل

اگر شیب دویل 60° یا کمتر باشد، لق‌گیری ممکن است به تدریج حین بالا رفتن تحت محافظت دیواره لق‌گیری شده قبلی انجام گیرد.

آلیماک می‌تواند برای شافت عمودی همانند دویل‌های شیب‌دار مورد استفاده قرار گیرد. حد پایین شیب بستگی به زاویه سکون سنگ دارد. بر خلاف دیگر روش‌های مدرن، برای دویل‌هایی که با آلیماک حفر می‌شوند تنها به یک نقطه حمله نیاز داریم. (در پایین‌ترین قسمت) بیشترین شکستگی در این نقطه زمانی آغاز می‌شود که دستگاه بالا می‌رود.



شکل ۳۷-۱۰- بالابر آلیماک

طول پیشروی بستگی به زمان مورد نیاز کارکنان برای بالا رفتن، لق‌گیری، حفاری، خرج‌گذاری، پایین آمدن و آتشکاری دارد. حد بالا برای یک شیفت کاری هشت ساعته حدود 2000 متر است. این طول نیز بستگی به نوع جلوبر دارد، جلوبری که به وسیله فشار هوا کار می‌کند تا 15° مترو جلوبر الکتریکی تا 90° متر طول شافت کاربرد دارد. برای دویل‌های طولانی تراز بالابر دیزلی-هیدرولیکی استفاده می‌شود.


مسافت شافت به طور معمول 4 مترمربع است اما شافت‌های شیب‌دار تا سطح مقطع 36 مترمربع

حفر می‌گرددن الگوهای حفاری و خرج گذاری برای همه این روش‌ها شبیه به هم است و به طور معمول یک دوبل بالارو با سطح مقطع چهارمتر بسوی بالا حفر می‌گردد تا به سطح نهایی استخراج برسد. به هر حال گاهی اوقات دوبل‌هایی با سطح مقطع وسیع حفر می‌شوند و همان‌طوری که گفته شد تا مساحت ۳۶ مترمربع به طور موقت آمیزی آتشکاری می‌گرددن. الگوی حفاری و آتش برای دوبل بالارو، فرقی با الگوی حفاری و آتش تونل با اندازه مشابه ندارد.

سیکل کاری آلیماک

حفاری: حفاری و خرج گذاری از سکوی بالابر زیر یک سقف محافظ ویژه انجام می‌شود. هوا و همچنین آب برای ماشین حفاری از لوله میان ریل فرستاده می‌شود.

آتشکاری: بعد از حفاری و خرج گذاری هر دور، بالابر پایین آورده می‌شود و در زیر سقف گالری یا تونل قرار می‌گیرد تا در خلال آتشکاری از ریزش سنگ‌ها پس از انفجار مصون باشد.



شکل ۱۰-۳۸- سیکل کاری آلیماک

تهویه: بعد از هر انفجار بالابر عمل تهویه و پاشیدن آب را انجام می‌دهد. بالای ریل بهوسیله یک صفحه کلاهک که به عنوان پخش‌کننده آب در هنگام تهویه عمل می‌کند، محافظت می‌گردد.
لقگیری: لقگیری سقف و دیواره‌ها زیر سقف محافظه بالابر انجام می‌گیرد تا کارکنان به خوبی محافظت شوند.

۱۱- حفر تونل‌های مورب

تونل‌های مورب برای دسترسی به مواد معدنی موجود در قسمت‌های پایین معدن حفر می‌شوند. بدینهی است در چنین مواردی بهوسیله چاه‌های قائم نیز می‌توان به ماده معدنی دسترسی پیدا کرد و در هر مورد انتخاب نوع کار معدنی به عوامل مختلفی بستگی دارد.

مقطع تونل‌های مورب نیز نظیر مقاطع سایر تونل‌ها است و غالباً به شکل طاقی یا ذوزنقه حفر می‌شوند. سطح مقطع تونل‌های مورب بسته به نوع کاربرد آن متفاوت است. تونل‌های مورب در بعضی از موارد داخل ماده معدنی و در سایر حالات درون سنگ حفر می‌شود.

از جمله مهم‌ترین مسائلی که در حفر این قبیل تونل‌ها وجود دارد، مسئله باربری مواد حفر شده و تخلیه آب‌های موجود است، در مواردی که تمام مقطع تونل داخل مواد معدنی نرم (مثلًاً زغال سنگ) واقع باشد، می‌توان آنرا به کمک چکش مکانیکی حفر کرد. اگر ماده معدنی تنها قسمتی از مقطع تونل را تشکیل دهد، ابتدا آنرا به وسیله چکش مکانیکی و قسمت‌های باقیمانده مقطع تونل را به وسیله آتشکاری حفر می‌کنند و بالاخره در حالتی که تونل در داخل سنگ واقع است، حفر آن به توسط آتشکاری انجام می‌گیرد.


نقشه‌های انفجار در مورد این تونل‌ها نیز مشابه نقشه‌هایی است که در مورد تونل‌های معمولی گفته شد و مسائل خاص مربوط به این قبیل تونل‌ها از جمله نگهداری، تهویه و باربری در کتاب‌های مربوطه ذکر خواهد شد.

۱۲- حفر تونل‌ها به کمک ماشین‌های مخصوص تونل‌کنی^۱

برای حفر تونل در سنگ‌های نرم و مواد معدنی نظیر زغال، می‌توان ماشین‌های مخصوص تونل‌کنی را به کار برد. این قبیل ماشین‌ها قادرند که تمام مقطع تونل را به طور مداوم و بدون استفاده از مواد ناریه حفر کنند.

ماشین‌های حفر تونل انواع مختلف دارند و در هر مورد با توجه به نوع سنگ، شکل تونل، نوع نیروی محركه و مسائل نظیر آن، می‌توان از ماشین‌های مختلف استفاده کرد.

یک نوع از ماشین‌های تونل کنی که در شکل ۱۰-۳۹ نشان داده شده، قادر است که تونل‌هایی با مقطع دایره در سنگ‌های نرم حفر کند. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، دستگاه دارای سه بازوی شعاعی است که هر یک دارای تیغه‌های برنده هستند. مواد کنده شده به وسیله پیچه مخصوصی، که در جلو دستگاه قرار دارد، به نوار نقاله ماشین منتقل می‌شود و به توسط آن می‌توان این مواد را داخل واگن‌های معدنی یا نوار نقاله‌ای که در پشت دستگاه قرار دارد، بارگیری کرد.




شکل ۱۰-۳۹— یک نوع از ماشین‌های حفر تونل (۱۵)

به وسیله ابزارهای حفر مخصوصی که در کناره‌های دستگاه وجود دارد می‌توان تونل‌های طاقی شکل را نیز حفر کرد.

نوع دیگری از ماشین‌های حفر تونل در شکل ۱۰-۴۰ نشان داده شده است.





شکل ۱۰-۴۰ - ماشین تونل کنی




شکل ۱۰-۴۱ - ماشین تونل کنی

به طوری که دیده می شود دستگاه دارای یک بازوی حفار است که در انتهای یک چرخ تیغه دار دارد. بازوی دستگاه می تواند در قسمت های مختلف حرکت کرده و بدین ترتیب تمام مقطع تونل را حفر کند. مواد حفر شده روی سینی دستگاه می ریزد و به وسیله زنجیر متحرک به نوار نقاله دستگاه منتقل شده و به وسیله آن در واگن های موجود در پشت دستگاه بارگیری می شود. بعضی از انواع این دستگاه ها دارای دو بازوی حفاری اند.


علاوه بر دستگاه های گفته شده انواع دیگر ماشین های تونل کنی وجود دارد که در شکل های ۴۱ تا ۴۶ نشان داده شده است.




شکل ۴۲-۱- ماشین تونل کنی




شکل ۱۰-۴۳— ماشین تونل کنی



شکل ۱۰-۴۴— ماشین تونل کنی



شكل ٤٥ - ١٠ - ماشین تونل کنی



شكل ٤٦ - ١٠ - ماشین تونل کنی

۱۳-۱- سایر ماشین‌های حفاری مورد استفاده در کارگاه زیرزمینی

برای حفر مواد معدنی، ماشین‌های مختلفی وجود دارد چند نوع از این ماشین‌ها را به اختصار توضیح می‌دهیم :

۱-۱۳-۱- ماشین‌های زغال تراش^۱ : این ماشین‌ها برای احداث برش افقی در بالا یا پایین یا برش قائم در قسمت‌های مختلف لایه‌های زغال به کار می‌روند. همچنین برای حفر مواد معدنی نرم نظیر نمک سنگی، پتاس، تالک و نظایر آن نیز از این ماشین‌ها استفاده می‌شود.

هدف کلی از به کار بردن این دستگاه‌ها، ایجاد یک جبهه آزاد در ماده معدنی است و پس از احداث این جبهه، زغال در اثر وزن خود یا به کمک دیلم و چکش مکانیکی، به آسانی کنده می‌شود.

۲-۱۳-۱- ماشین‌های حفار بارکننده^۲ : این ماشین‌ها همان‌طور که از اسمشان پیداست، ضمن حفر مواد نرم (مثل زغال و نظایر آن) عمل بارگیری را نیز انجام می‌دهد و مواد کنده شده را در وسایل حمل و نقل می‌ریزد.

۳-۱۳-۱- ماشین‌های رنده : از این ماشین‌ها نیز برای کندن مواد معدنی نرم مثل زغال استفاده می‌شود.

خودآزمایی

- ۱- محل تونل در معدن را چگونه تعیین می‌کنند؟
- ۲- شکل و ابعاد تونل را چگونه تعیین می‌کنند؟
- ۳- عملیات مقدماتی حفر تونل را شرح دهید.
- ۴- برای حفر تونل چگونه برنامه‌ریزی می‌کنند؟
- ۵- اصول حفر تونل‌های مختلف به وسیله مواد منفجره را شرح دهید.
- ۶- انواع برش‌ها را نام ببرید و هر کدام را به اختصار شرح دهید.
- ۷- چگونگی حفر تونل‌های کوچک را توضیح دهید.
- ۸- چگونگی حفر تونل‌های بالارو را شرح دهید.
- ۹- چگونگی حفر تونل بالارو و مورب را شرح دهید.
- ۱۰- روش‌های حفر تونل‌های بزرگ را شرح دهید.
- ۱۱- ماشین‌های مخصوص تونل کنی را شرح دهید.