


### اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن چوب


هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار داریم:

- ۱- مفهوم اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن چوب را توضیح دهد؛
- ۲- انواع ابزارهای اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن چوب و فرآوردهای چوبی را توضیح دهد؛
- ۳- نکات ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کند؛
- ۴- ویژگیهای فرزخرطومی را بیان کند؛
- ۵- ویژگیهای اورفرز دستی را بیان کند.

زمان: ۶ ساعت نظری




شکل ۵-۳



شکل ۵-۴

#### ۱- مفهوم اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن چوب

به منظور تغییر فرم قطعات بهوسیله برادهبرداری یا پوشالبرداری در صنعت از وسائلی استفاده می‌کنند که برای صرفه‌جویی در نیرو و سهولت عمل به شکل گوه ساخته شده و وسائل برادهبرداری یا پوشالبرداری خوانده می‌شوند. آشکال زیر نمونه‌ای از انواع ابزارهای مورد استفاده در صنعت هستند که می‌توان زاویه گوه و لبه برندۀ آنها را مشاهده کرد (شکل ۵-۱) (۵).





شکل ۵-۱

اهرم کاری و ضربه زدن با هر وسیله و ابزاری بال به گوهای و انتخاب مناسب مؤثرتر است (شکل‌های ۵-۲ ۵-۳ ۵-۶ تا ۵-۷).




شکل ۵-۲




شکل ۵-۷



شکل ۵



شکل ۶




شکل ۵-۸


**مفهوم گوه:** ابتدایی‌ترین وسیله‌ای که بشر به عنوان یک ابزار برای زندگی کردن و خوب زیستن اختراع کرده است، وسیله‌ای است به نام گوه که از دو گونه و ته گوه تشکیل شده (شکل ۵-۷) به طوری که فشار گونه‌های گوه خاصیت تورق و شکافتن دارند و شکافی که بر اثر گوه در چوب ایجاد می‌شود (شکل ۵-۸) از محل قرار دادن لبه گوه شروع و در جهت الیاف چوب و برآه آن ادامه می‌یابد. به همین علت در موقع قرار دادن گوه باید دقت لازم به عمل آید که در محل مناسب قرار گیرد (شکل ۵-۹).



شکل ۵-۱۱



شکل ۵-۹



..: زاویه قرار ..: زاویه گوه ..: زاویه برش  
شکل ۵-۱۲

**مفهوم اهرم کاری و کنده کاری و فرم دادن چوب:** حال می دانیم که برای انجام هر نوع برآورده برداری یا پوشال برداری بایستی از ابزار خاص استفاده کرد، لذا برای کنده کاری سطحی و عمیق چوب از مغار و اسکنه استفاده می کنند. برای اهرم کاری از چکش و گازانبر و اهرم میخ کش و برای فرم دادن از چوبسای و رنده استفاده می شود بدیهی است زاویه گوه در ابزارهای مختلف یکسان نیست و متناسب با جنس و نوع پوشال برداری متفاوت است (شکلهای ۵-۱۳ تا ۵-۲۰).



شکل ۵-۱۳

ابزارهای اولیه مانند: سنگ تیز، تبر و کمان، نیزه و... با تأثیرگویی شکل ابزار عمل برش را انجام می دهد مانند: شکافتن به وسیله میخ، بریدن کاغذ، پوشال برداری و ... (شکلهای ۵-۱۰ تا ۵-۱۲).

**زاویه گوه و زوایای مرتبط:** زاویه بین سطح آزاد گوه و سطح پوشال برداری شده را زاویه آزاد می گویند. زاویه بین سطح پوشال (سطحی که پوشال روی آن حرکت می کند) و صفحه عمود بر سطح کار زاویه پوشال نام دارد و مجموع زوایای آزاد و گوه را زاویه برش می گویند.



شکل ۵-۱۰



شكل ٥-١٨



شكل ٥-١٤



شكل ٥-١٥



شكل ٥-١٩



شكل ٥-١٦



شكل ٥-٢٠



شكل ٥-١٧



شکل ۵-۲۲

برای گرد کردن، قوس کاری، شابلون سازی و بزرگ کردن قسمت های خالی شده قطعات که نمی توان با رنده آن را صاف و پرداخت کرد از وسایل فرم دادن استفاده می کنند. بدیهی است اندازه کردن، گونیابی کردن و منبت کاری قطعات و انطباق آنها نیز با دقّت به وسیله چوبسای های زبر، نرم و متوسط انجام می گیرد و بر حسب شکل قطعات نوع چوبسای تفاوت دارد. دندانه های چوبسای مشابه گوه های کوچکی می باشند که در کنار هم و پشت سر هم قرار گرفته اند. این دندانه ها را آج چوبسای گویند (شکل های ۵-۲۳ تا ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۳



به منظور اتصال قطعات چوب به یکدیگر باید کنده کاری کرد. عمل کنده کاری در جهات مختلف چوب (راه الیاف مخالف-جهت الیاف) صورت می پذیرد مانند کنده کاری ساده، پخ زدن، نیم و نیم کردن، پروفیل زدن، منبت کاری و انجام کارهای تزئینی (شکل های ۵-۲۸ تا ۵-۲۴).



شکل ۵-۲۴




شکل ۵-۲۱


## ۲- توضیح انواع ابزارهای اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن چوب و فرآورده های چوبی

**الف - معرفی ابزارهای اهرم کاری:** انتخاب ابزارهای اهرم کاری و ضربه زدن نیاز به آگاهی و شناخت مطالب مشروطه زیر دارد :

**۱- چکش:** برای کویندن و فرم دهی و خم کاری، قلم کاری سنبه نشان زدن و به طور کلی ضربه زدن و کنده کاری از چکش استفاده می کنند. در صنعت جنس چکش ها را برحسب نوع استفاده از فولاد آبداده یا فولاد کرین دار، برنج، آلومینیوم، چوب، پلاستیک یا لاستیک ساخته و دسته آن را به لحاظ سبکی و هدایت بهتر از چوب ممرز یا زبان گنجشک می سازند. سر چکش تخت و گوشه های آن گرد و دماغه کشیده دارای سوراخ مخروطی در وسط چکش برای محکم کردن دسته به وسیله گوه مخصوص تعییه شده است. چکش های فولادی که وزن آنها کمتر از یک کیلوگرم باشند چکش دستی و از یک تا دو کیلوگرم را چکش آهنگری و از دو کیلوگرم بیشتر را پتک می نامند.




شکل ۵-۲۵



شکل ۵-۲۶



شکل ۵-۲۷



شکل ۵-۲۹- براد برداری با قلم




شکل ۵-۳۰- چکش فولادی




شکل ۵-۳۱- چکش لاستیکی



شکل ۵-۲۸



شکل ۵-۳۷—چکش میخکش



شکل ۵-۳۸—چکش رویه کوبی مخصوص پونزکشی




شکل ۵-۳۹


چکش میخکش در یک طرف سر چکش صاف و در طرف دیگر قوسی دارد که شکاف دار می‌باشد و میخ را بیرون می‌کشد.  
۲—گازانبر و اهرم میخکش: از این ابزارها برای بیرون کشیدن و چیدن میخ استفاده می‌شود، گازانبر (اهرم مضاعف) از نوعی فولاد سخت ساخته شده و جنس لبه آن محکمتر از سایر قسمت‌های دیگر شم می‌باشد و دهانه گرد آن به اهرم کردن میخ و بیرون کشیدن آن کمک می‌کند (شکل ۵-۴۰) بر حسب طول و نوع دهانه مناسب با نوع میخ (طول و فرم دهانه) مختلف ساخته شده است.



گازانبر از طول ۱۴۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر  
شکل ۵-۴۰



شکل ۵-۳۲ قسمت ضربه زننده سر دیگر  
قرمز رنگ (نرم)




شکل ۵-۳۳



شکل ۵-۳۴—گوه




شکل ۵-۳۵—چکش لاستیکی استوانه‌ای



شکل ۵-۳۶

سر مغار که دارای پخی بین  $20^{\circ}$  تا  $30^{\circ}$  درجه است (شکل ۵-۴۳) (در بیشتر مغارها یک طرفه) و در بعضی مغارها دو طرفه پخ دار است مثل مغارهای خراطی. انتهای تیغه مغار به صورت هرم و بعد از مانع یک انحنای مختصر دارد که پس از آن تیغه به صورت یکنواخت تا سر مغار امتداد دارد. به مغارهایی که مقطع مستطیل شکل دارند مغار ساده و مغارهایی که در طرفین پخ دارند (مقطع ذوزنقه) مغار پخ دار گفته می‌شود و به سایر مغارها که شکل گلوبی و پروفیلی دارند، شیاردار یا زاویه‌دار گفته می‌شود.




شکل ۵-۴۳

برای جلوگیری از گسیخته شدن چوب در ابتدا و انتهای دسته، حلقه‌های فلزی قرار می‌دهند تا موجب مقاومت بیشتر آنها شود (شکل‌های ۵-۴۴ و ۵-۴۵) اندازه استاندارد مغارها از ۴ تا ۵۵ میلی‌متر است. انواع تیغه که به جای مغار نیز استفاده می‌شوند از نوع کاتر می‌باشند که مانند کارد و موکت بر مشاهده می‌شوند.

گاز انبر از دو دسته تشکیل یافته که کاملاً روی هم منطبق و مفصلی باعث عمل قیچی می‌شود که اهرم مضاعف نامیده می‌شود. اهرم میخ‌کش میله‌ای است فولادی دارای دو سر خمیده و مایل به طوری که از قسمت خمیده به بعد کوبیده شده و پهن تر گشته و در میان آن شکافی به وجود آمده است. این اهرم مخصوص برای بیرون کشیدن میخهای بزرگ به کار می‌رود (شکل ۵-۴۱).

طول اهرم‌ها .. ۱۲... ۳۶




شکل ۵-۴۱

**ب - معرفی ابزارهای کنده‌کاری:** انتخاب ابزارهای کنده‌کاری به دانستن و آگاهی به مطالب مشروطه زیر است (شکل ۵-۴۲):




شکل ۵-۴۲

۱ - مغار: تیغه مغار از فولاد کرم‌دار ساخته شده و شامل ته - گلو و سر مغار می‌باشد قسمت‌هایی از مغار که در اهرم کاری نقش کمتری دارد مثل ته مغار از فلز ارزان قیمت ساخته می‌شود مقطع مغارهایی که مستطیل شکل است مغار ساده و مغارهایی که در طرفین پخ دارد (ذوزنقه‌ای شکل) مغار پخ دار گفته می‌شود. دسته مغار از چوب‌های محکم مثل: ممرز و زبان گنجشک و یا پلاستیک ساخته می‌شود.



شکل ۵-۴۷



شکل ۵-۴۸



شکل ۵-۴۴



شکل ۵-۴۵

**تیز کردن مغارها:** جهت کارایی و اینمی لازم است آنها را همیشه تیز و آمده به کار نگاه دارید که طریقه تیز کردن در شکل‌های ۵-۴۶ آمده است. مغارهای خراطی با مقاطع مختلف و کاربرد مناسب برای تراشیدن چوب به کار می‌روند که در زیر نام برده شده است همچنین دو نوع مغار تمام فولاد (اوینیورسال) که در کارهای سنگین به کار می‌روند (شکل‌های ۵-۴۷ و ۵-۴۸).



شکل ۵-۴۶\_ طریقه تیز کردن مغار

یک سانتیمتر مربع از خشکه وجود دارد آج درشت، متوسط، ریز تشخیص داده می شود (شکل ۵-۵) طول چوبسای ها بطور معمول ۲۰°، ۲۵° و ۳۰° ۳۵° میلی متر است. به طور کلی چوبسای هایی که طول آنها از ۳۰۰ میلی متر بیشتر است آج درشت تر و آنها که کوتاه ترند آجشان ریزتر است علاوه بر طریقه ساخت چوبسای به وسیله قلم و دست به وسیله ماشین فرز نیز آج زده می شود. اندازه اسمی، علامت مشخصه، ظرفی یا خشن بودن و تعداد آج استاندارد به یکدیگر بستگی دارد.



شکل ۵-۵

سوهان ابزاری است از جنس فولاد ابزارسازی پُرکربن و یا فولاد آبیاژی کُرمدار، که پس از ایجاد دندانه هایی روی آن، قسمت بدنه آن را آب می دهند و سخت می کنند، ولی دنباله آن را برای جلوگیری از شکستن، نرم باقی می گذارند (شکل ۵-۵۱).



شکل ۵-۵۱

دندانه های سوهان مشابه گوه های کوچکی هستند که در کنار هم و پشت سر هم قرار گرفته اند (شکل ۵-۵۲). این دندانه ها را

ج - معرفی ابزارهای فرم دادن چوب و فرآورده های چوبی: برای سائیدن قطعات فرم دار، قوس دار و کج که نمی توان با رنده آن را صاف و پرداخت نمود ابتدا با چوبسای سطح آن را می سایند و بر حسب انتظار از صافی سطح مورد نظر سوهان چوبسای مناسب را انتخاب می کنند (شکل ۵-۴۹).



چوبسای تخت




چوبسای نیم گرد زبر



شکل ۵-۴۹ - سوهان گرد، نیم گرد، تخت و سه پهلو

دندانه های ریز چوبسای را به وسیله قلم می زنند، به طوری که پهلوی هم قرار می گیرند که بین آنها فاصله های کوچکی باقی بماند و دندانه های ردیف بعدی در این فواصل زده می شود. این دندانه ها را آج می نامند و بنا به تعداد دندانه ای که در



شکل ۵-۵۵ - آج زدن بوسیله ضربه

چوبسای‌های فرم دار در نامهای دم‌موشی، کاردی، نیم‌گرد و گرد دم‌موشی که مخصوص داخل سائی قطعات قوس‌دار و کارهای ظریف و تزئینی ساخته شده‌اند (شکل‌های ۵-۵۶ و ۵-۵۷). (۵-۵۷)



شکل ۵-۵۶



شکل ۵-۵۷


نوع دیگر چوبسای آوون است (Avon) که دندانه‌های منحنی دارد و علاوه بر چوب و مواد پرورده چوبی که جنس آن مقاوم بوده به طوری که پلاستیک و آلیاژ‌های نرم فلزات را نیز می‌ساید (شکل‌های ۵-۵۸ تا ۵-۶۳).




آلیاژ چدن تزریقی	جنس بدنه
۴۰ میلیمتر	طول
۳۰۰ گرم	وزن

شکل ۵-۵۸

آج سوهان گویند. آج سوهان به دو روش فرزکاری و یا ضربه زدن انجام می‌شود (شکل ۵-۵۳).




شکل ۵-۵۲



شکل ۵-۵۳

زاویه انحراف آج‌ها نسبت به محور سوهان و همچنین گام آنها تعیین کننده وضعیت قرار گرفتن دندانه‌ها بوده و می‌توان یک آجه یا دو آجه به صورت عمود و یا مایل نسبت به محور سوهان (شکل ۵-۵۴) و یا به صورت منحنی ایجاد نمود و برای کوتاه کردن طول براده‌ها و در نتیجه هدایت بهتر، در طول آجها شیارهای کوچکی به وجود می‌آورند که آنها را شیارهای براده‌شکن گویند (شکل ۵-۵۵).




شکل ۵-۵۴

از دندانه‌های منحنی در موقع کارهای خشن چوبی و یا آلیاژهای نرم و از دندانه‌های صاف جهت صیقل دادن سطح فلزات و چوب، پلاستیک و فرآورده‌های چوبی و نرم کردن الیاف رزین‌های سنتیک استفاده می‌شود.

**۳- اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن طبق دستور کار**  
**اهرم کاری:** مهمترین ابزارهای اهرم کاری و ضربه زدن چکش، چکش میخ کش و گازابنر و اهرم میخ کش است و کار عمده‌ای که به وسیله این ابزارها می‌توان انجام داد ضربه زدن و میخ کوبی و میخ کشی و گوه کاری است. لذا باید مشخصات میخ‌ها را به منظور انتخاب مناسب و به کار بستن آنها به خاطر سپرد. میخ وسیله اتصال قطعات به یکدیگر بوده و با کوییدن میخ استحکام و قدرت پیشتری حاصل می‌شود. امروزه میخ‌ها را از طریق کوره آهنگری و به صورت سنتی نمی‌سازند، بلکه به وسیله دستگاههای مدرن از مفتول‌های مخصوص که برای میخ‌سازی تهیه می‌شود به روش سرد درست می‌کنند (شکل‌های ۵-۶۴ و ۵-۶۵). مورد مصرف اساسی میخ برای متصل کردن قطعات نازک به یکدیگر است و در کارهای صندوق‌سازی، جعبه‌سازی و غیره نیز مصرف می‌شود. میخ‌ها را بیشتر توسط فرم سرشان از یکدیگر تمیز می‌دهند. طول میخ‌ها را معمولاً به میلی‌متر و ضخامت‌شان را به یک دهم میلی‌متر میخ‌ها اغلب از فولاد نرم یا آلومینیوم ساخته می‌شوند و بر حسب کاربرد یا گالوانیزه که ضدزنگ یا آهنه که داخل چوب می‌شوند.



شکل ۵-۶۴



قسمت استوانه‌ای و کشیده که بدنه میخ و قسمت پهن آج دار که سر میخ گفته می‌شود

شکل ۵-۶۵

وزن ۸۰۰ گرم  
طول تیغه ۲۵۰ میلی‌متر

شکل ۵-۵۹



وزن ۴۶۰ گرم  
طول تیغه ۱۴۰ میلی‌متر

چوبسای رنده با تیغه‌های قابل تعویض نرم و ظرفی

وزن ۲۴۰ گرم

چوبسای گرد برای قوس کاری و بزرگ کردن سوراخها، متناسب با دنده قسمت جلو قابل تعویض است.

شکل ۵-۶۰



وزن ۷۷۵ گرم  
طول تیغه ۱۴۰ میلی‌متر

تیغه دارای قوس جزئی که سبب خارج شدن پوشال می‌شود.  
جنس بدنه از نوع پروپیلین تقویت شده گلاسه


شکل ۵-۶۱



وزن ۵۸۰ گرم  
طول تیغه ۶۴۰ میلی‌متر

جنس بدنه پروپیلین

شکل ۵-۶۲



شکل ۵-۶۳

میخ مفتولی که در چوب کوپیده می‌شود الیاف چوب فشرده شده به طرفین میخ فشار می‌آورد و سبب می‌شود میخ را در خود نگاه دارد میخ‌ها در انواع مختلف از نظر شکل و طول و سر میخ ساخته شده و به نام‌های مفتولی، دو پا و پیچی و یا زینتی و ... خوانده می‌شوند و در انواع میخ ستاره‌ای، میخ سرتخت، میخ سریبهن، میخ بتونی، میخ مفتولی بدون سر، میخ مفتولی سرکج، میخ سیاه بنفس، میخ سوئی و میخ‌های زینتی و ... در بازار ارائه می‌شود (شکل ۵-۷۰).




نمای مقطع تغییر شکل یافته میخهای سوئی


شکل ۵-۷۰

برای میخ کوبی تخته‌ها بایستی توجه داشت که قدرت نگاهداری میخ بسته به مقاومتی است که الیاف چوب در تماس با آن ایجاد می‌کند (شکل ۵-۶۹) و میخی که در جهت عمود بر الیاف کوپیده می‌شود، محکمتر از میخی است که در سر چوب کوپیده می‌شود. البته قدرت نگاهداری میخ در چوب خشک از چوب تر بهتر است و برای جلوگیری از ترک خوردن تخته‌ها به وسیله کوپیدن میخ نوک میخ‌ها را بایستی گُند کرد (شکل ۵-۷۱).


بیان می‌کند. غیر از میخ آهنی میخ چوبی نیز وجود دارد که از چوب‌های افرا و مرز ساخته شده و برای استحکام بیشتر آنها را شیاردار درست می‌کند (شکل ۵-۶۶) و بیشتر در کارهای ساختمانی در و پنجره و اطاق‌سازی به کار می‌رود ابتدا از سر چوبهای قطع شده بی‌صرف چهارگوش و سپس با دستگاه‌های اتوماتیک به صورت دوبل درست می‌کند (شکل ۵-۶۷) با میخ چوبی سریعتر می‌توان اتصال نموده و در صورت عدم رضایت به راحتی تعویض کرد. در بازار به صورت متري عرضه می‌شود و پس از اندازه‌بری میخ چوبی سر آنها را با متنه مخصوص پخ می‌زنند (شکل ۵-۶۸).



شکل ۵-۶۶



شکل ۵-۶۷



شکل ۵-۶۹



شکل ۵-۶۸

۳- برای اینکه قدرت نگاهداری میخ‌ها در سرچوب زیاد شود خصوصاً وقتی سر میخ کند شده باشد و باعث شکاف نشود بايستی آنها را به فرم زبانه دم چلچله در چوب کویید (شکل ۵-۷۴).



شکل ۵-۷۴- کوییدن میخ به صورت دم چلچله

۴- وزن چکش بايستی مناسب با نوع میخ باشد و محل تماس نیز باید چرب باشد.  
۵- ضربه زدن با چکش بايستی بطور عمودی و در راستای میخ باشد (مرکز چکش با مرکز میخ تطبیق داشته باشد) (شکل ۵-۷۵).



شکل ۵-۷۵

۶- در چوبهای نازک احتمال ترکیدن تخته‌ها زیاد است.  
پس بايستی محل میخ‌ها را مشخص و سوراخ نمود و قطر مته  $\frac{1}{10}$  قطر میخ انتخاب شود.  
۷- در جعبه‌سازی و صندوق و بسته‌بندی چوبی ضمن کوییدن سر میخ‌ها با سنبه ابتدا بايستی سر میخ‌ها را کج کرده سپس طوری کویید که نیش آن در چوب فرو رود (شکل‌های ۵-۷۸ تا ۵-۷۶).



شکل ۵-۷۱

نکات مهم دستور کار میخ کاری عبارتند از :  
قبل از هر نوع میخ کاری دقّت کنید جای دقیق میخ مشخص شود.

۱- برای میخ کردن تخته‌ها در جهت راه الیاف دقّت کافی لازم است زیرا بر اثر کوییدن میخ‌ها در یک خط از راه الیاف ترک می‌خورد (شکل ۵-۷۲).



شکل ۵-۷۲- ترک خوردن راه الیاف

۲- انتخاب نوع میخ و تعیین فواصل میخ کاری باید مناسب با ضخامت چوبی باشد که میخ کاری می‌شود. لذا برای مقاومت در برابر نیروی واردہ فواصل میخ‌ها را از یکدیگر ده برابر ضخامت میخ مورد مصرف در نظر می‌گیرند (شکل ۵-۷۳).



شکل ۵-۷۳- طریقه میخ کاری با فاصله مناسب




شکل ۵-۸۰




شکل ۵-۷۶



شکل ۵-۷۷



شکل ۵-۷۸



شکل ۵-۸۱



شکل ۵-۷۹

- ۸- در موقع میخ کشی با چکش یا گاز انبر بایستی از تخته کمکی استفاده کنید تا کار زخمی شود (شکلهای ۵-۷۹ و ۵-۸۰).
- ۹- در مورد چکش چوبی که دسته بصورت مخروطی ساخته می شود، مطابق شکل روبرو بایستی جازدن و یا خارج کردن سر چکش در جهت موافق عمل ضربه بزنید (شکل ۵-۸۱).



شکل ۵-۸۴


نکات مهم دستور کار کنده کاری عبارت است از: قبل از هرنوع کنده کاری ابتدا باید خط کشی محل مورد نظر را بطور دقیق انجام دهید و حدود آنرا با کاتر اثرباری کنید.

۱- برای ضربه زدن به مغار قبل از دسته آنرا بازدید کنید و بهتر است از چکش چوبی استفاده کنید و دقت کنید تا گاهی مغار همیشه تیز باشد و از مغار گند استفاده نکنید.  
۲- همراه با ضربه زدن به مغار برای پوشال برداری دقیق تر زاویه مغار را مرتباً تغییر دهید بطوری که سطح مورد نظر یکنواخت پوشال برداری شود.

۳- برای صاف کردن سطح مورد نظر با دست چپ تیغه را هدایت کرده و با دست راست فشار مناسب وارد کنید بطوری که پخ تیغه به طرف بالا قرار گیرد (بطور افقی) و با حرکت مغار به طرف راست و چپ پوشال برداری کنید و هنگامی که قصد دارید ضخامت بیشتری را پوشال برداری کنید به مغار زاویه داده و با تغییر زاویه همراه با ضربه زدن بطور یکنواخت سطح مورد نظر را صاف کنید. در صورتی که می خواهید عمق بیشتری را پوشال برداری کنید پخ تیغه مغار به طرف زیر قرار گیرد و با تغییر زاویه مغار سطح عمیق تری را پوشال برداری کنید.

۴- برای پوشال برداری سطوح نیم گرد و قوسی از مغار مناسب استفاده کنید و مناسب با قوس مورد نظر قوس مغار را انتخاب و به کار ببرید. مانند مغارهای گلوبی و قاشقی و نیم گرد قوس دار که در منبته کاری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند با دقت نظر و طرافت پوشال برداری کنید (شکلهاي ۵-۸۵ تا ۵-۸۷).

۱- در موقع کف سازی یا دیوار سازی چوبی میخ را در گوشه قطعه بزینید تا اتصال به خوبی انجام گیرد (شکل ۵-۸۲).



شکل ۵-۸۲

**کنده کاری:** کنده کاری روی سطح تخت به معنای پوشال برداری یک قطعه چوب نسبتاً نازک با استفاده از لبه گوهای تیغه مغار است. قبل از هر نوع کنده کاری ابتدا خط کشی کرده و جای دقیق آن را مشخص کنید و سپس تصمیم بگیرید کدام قسمت را باید اول پوشال برداری کنید کنده کاری در سطوح صاف، گرد، نیمه گرد و قوسهای هندسی و غیره آن روی چوب ممکن است و بسته به مهارت نحوه بکار بردن ابزار مخصوص با استفاده از نکات دستوری کنده کاری دقیق تر انجام خواهد داد (شکلهاي ۵-۸۳ و ۵-۸۴).




شکل ۵-۸۳

۵- برای سهولت در کنده کاری سطوح عریض بهتر است، ابتدا حدود آن را با اره بزیده و به تناسب عرض مغار با اره دستی قطعه را برش دهید و بوسیله مغار به طور راه پود، پوشال برداری کنید (شکلهاي ۵-۸۸ و ۵-۸۹).




شکل ۵-۸۸




شکل ۵-۸۵-الف





شکل ۵-۸۵-ب



شکل ۵-۸۹



شکل ۵-۸۶




شکل ۵-۸۷

۶- برای سهولت و سرعت عمل در کنده کاری عمیق (کُم کردن) ابتدا با مته به قطر کمتر از عرض کُم سوراخهایی به ارتفاع آن تعییه کنید و سپس با مغار دیواره کُم را خالی و صاف کنید (شکل ۶-۹۰).

۸- در موقع کنده کاری عرض چوب ابتدا از یک طرف به طور موزب پوشال برداری کنید و سپس از طرف دیگر کنده کاری کنید، بطوریکه وقتی قسمت باقیمانده وسط چوب برداشته شود، سطح کاملاً صافی به وجود آید (شکل‌های ۵-۹۲ و ۵-۹۳).




شکل ۵-۹۲




شکل ۵-۹۳

۹- در موقع کار با مغار بهتر است از کلیه قوا در هدایت آن کمک بگیرید به طوری که مغار در جهت دلخواه حرکت کند و پوشال برداری سهل و امکان پذیر باشد، همانطور که در شکل نشان داده شده از جلوی شانه به دسته مغار فشار آورده و با دست راست و چپ مغار را کاملاً هدایت کنید (شکل ۵-۹۴).



شکل ۵-۹۴




شکل ۵-۹۰

۷- در کنده کاری محلی که قوس کمی دارد با مغار معمولی پوشال برداری می‌شود. بهتر است برای جلوگیری از کندگی و شکستن الیاف از دو طرف محل مورد نظر تیغه مغار را به طرف وسط حرکت دهید، به طوری که پنج مغار به طرف زیر قرار گیرد (شکل ۵-۹۱).



شکل ۵-۹۱

۲- در موقع چوبسای کاری دقت کنید سطح پوشال برداری نسبت به سطوح جانبی گونیایی باشد همچنین سطوح قوس دار بایستی در هر نقطه نسبت سطوح جانبی گونیایی شوند (شکل ۵-۹۷).



شکل ۵-۹۷

۳- در موقع چوبسای کاری دقت کنید ضمن حرکت دادن چوبسای به جلو به سمت راست نیز حرکت دهید (همزمان) (شکل ۵-۹۸).




شکل ۵-۹۸


۴- هدایت چوبسای را با توجه به بالا بردن میزان دقت کار و درجه صافی سطح کار انجام دهید.  
۵- چوبسای را با توجه به سطح قطعه کار انتخاب کنید

فرم دادن چوب و صفحات فشرده (چوبسای کاری):  
برای ظرفت بخشیدن به محلهایی که با رنده یا مغار پوشال برداری شده و فرم دادن لبه‌های قطعات چوب و صفحات فشرده چوبی از چوبسای استفاده می‌کنند و مناسب با انتظار از سطح قطعه موردنظر می‌توان از چوبسای‌های مختلف زیر، نرم و متوسط و چوبسای‌های آوون که علاوه بر چوب و صفحات فشرده مواد غیرچوبی و یا فلزات نرم را می‌سایند، استفاده کرد.  
نکات مهم دستور کار فرم دادن چوب و صفحات فشرده چوبی: قبلًاً توجه داشته باشید که قطعه مورد نظر را بوسیله گیره محکم کنید و برای زخمی نشدن قطعه کار دو قطعه ورقه چوبی طرفین آن قرار دهید.


۱- برای هدایت صحیح چوبسای یا سوهان با دست راست دسته چوبسای را گرفته و با دست چپ بطوریکه کف دست روی سوهان قرار گرفته و انگشتان بطرور آزاد و باز قرار گیرند سپس بصورت افقی حرکت دهید به نحوی که فشار دست‌ها چوبسای را از جهت افقی خارج نکنند (شکل‌های ۵-۹۵ و ۵-۹۶).



شکل ۵-۹۵




شکل ۵-۹۶



قبل از میخکاری با متنه مناسب سوراخ کنید.




شکل ۱۰-۵—بعد از کوییدن میخ آنرا با سنبه بکویید.



شکل ۱۰-۳—به ضربه زدن  
چکش و اهرم کردن توجه کنید.

۲—به نکات مهم عمل سنبه زدن، میخ کوبی سر چوب، ضربه زدن چکش، اتصال کردن قطعات با میخ، اتصال کردن صفحات فشرده و چندلایی و سوراخ کردن محل میخ توجه کنید و در کارهای سری از دستگاه میخ کوب بادی استفاده کنید (شکلهاي ۱۰-۴ و ۱۰-۵).



شکل ۱۰-۶—به کوییدن میخ به سرچوب توجه کنید مانند دم چلچله قرار گیرند.

به طوری که برای سائیدن قطعه گرد از چوبسای گرد و برای سطوح مسطح قوسی از چوبسای نیم گرد و برای سطوح صاف از چوبسای تخت استفاده کنید.

#### ۴—اهرم کاری، کنده کاری و فرم دادن قطعه مورد نظر

الف—اهرم کاری قطعه مورد نظر (میخ کوبی):

۱—قطعه مورد نظر را با توجه به مورد میخ کاری کنید


(شکلهاي ۹۹-۵ تا ۱۰-۳).



شکل ۹۹-۵—میخ کوب بادی




شکل ۱۰-۵—به کوییدن میخ دویا به صفحات فشرده و چندلایی توجه کنید.



مرحله‌ی اول



مرحله‌ی دوم

شکل ۱۰-۱—در اتصال قطعات به کج کردن میخ ها و کوییدن آنها توجه کنید.




شکل ۵-۱۰۹

۳— به قوس دادن به وسیله مغار توجه کنید(شکل ۵-۱۱).



شکل ۵-۱۱۰

شکل ۵-۱۰۵— در اتصال کردن قطعات  
به طرز قرار گرفتن میخ ها توجه کنید.



#### ب— کنده کاری قطعه موردنظر:

۱— به پوشال برداری گوشه های کار و گرفتن مغار برای  
پوشال برداری منحنی های غیرهندسی توجه کنید  
(شکل های ۵-۱۰۸ تا ۵-۱۰۶).



شکل ۵-۱۰۶— کنده کاری بوسیله مغار ضربه ای با میله محور خرومی



شکل ۵-۱۰۷



شکل ۵-۱۰۸

۲— به جهت پوشال برداری لبه کار به طرز گرفتن مغار توجه  
کنید (شکل ۵-۱۰۹).

۲- به طرز چوبسای کاری سطوح قوس دار و مسطح قطعه توجه کنید (شکل‌های ۵-۱۱۵ و ۵-۱۱۶).



شکل ۵-۱۱۵




شکل ۵-۱۱۶

۳- با استفاده از چوبسای‌های آوون قطعات را مطابق آشکال زیر فرم دهید و قسمت مسطح را چوبسای کاری کنید (شکل ۵-۱۱۷).



شکل ۵-۱۱۷


**ج- فرم دادن قطعه مورد نظر:**  
۱- به طرز چوبسای کاری قطعات قوس دار توجه کنید (شکل‌های ۵-۱۱۴ تا ۵-۱۱۶).



شکل ۵-۱۱۴



شکل ۵-۱۱۵



به گرداندن سوهان یا چوبسای حول محور عرضی و طولی توجه کنید.

شکل ۵-۱۱۶



به چوبسای کاری قطعه قوس دار توجه کنید.



شکل ۵-۱۱۸


## ۵- رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی

- الف - در موقع امتحان تیزی مغار آن را با دست لمس نکنید، چون ممکن است صدمه بزند.
- ب - در موقع تیز کردن تیغه مغار ضمن استفاده از دستگاه هدایت از عینک و حفاظ استفاده کنید (شکل ۵-۱۲۰).




شکل ۵-۱۲۰

۴- برای پوشال برداری قسمت های غیرهندسی و منحنی چوب و اوراق فشرده از توپی چوبسای استفاده کنید و برای انعطاف پیشتر چوبسای با استفاده اسفنج دور شفت و چسباندن سنباده روی آن سطوح منحنی چوب را سنباده کنید (شکلهای ۵-۱۱۸ و ۵-۱۱۹).




شکل ۵-۱۱۸

- ج - از چکشی که دسته چوبی آن ترک خورده هرگز استفاده نکنید زیرا پس از ضربه زدن شکسته شده و به شما صدمه خواهد زد (شکل ۵-۱۲۱).



شکل ۵-۱۲۱

- د - در موقع جازدن دسته چوبسای یا سوهان دقّت کنید به طریق صحیح انجام پذیرد و در غیر اینصورت به دست شما صدمه خواهد زد (شکلهای ۵-۱۲۲ و ۵-۱۲۳).




شکل ۵-۱۲۲



شکل ۵-۱۱۹

تیغه‌های مختلفی به نوک این فرز بسته می‌شود که با توجه به نوع کار شکل آنها متفاوت است. از این نوع فرز بیشتر در منبت کاری و کنده کاری استفاده می‌شود. به دلیل این که این فرزها بر احتی در دست جای می‌گیرند؛ در جهات مختلف می‌توان آنها را بخوبی جابجا کرد و در نتیجه عمل کنده کاری را به آسانی انجام داد (نوع بخصوصی از این فرز در دندانپیشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد).

ویژگیهای اورفرز دستی (فرزهای کله‌زنی): ماشینهای اورفرز دستی یا کله‌زنی از نظر اصول کارشان با ماشینهای اورفرز ثابت یا صفحه‌ای تفاوت زیادی ندارند. تنها فرق آنها در این است که در ماشینهای اورفرز دستی، دستگاه فرز در بالا و صفحه ماشین در زیر قرار گرفته است. چون در این ماشینها از ابزارهایی که قطر کوچکی دارند، استفاده می‌شود، تعداد دور ماشینهای فرز کله‌زنی بسیار زیاد است (شکل ۵-۱۲۵).




شکل ۵-۱۲۳

- هـ - قبل از چوبسایی کاری با برس مخصوص آن را تمیز کنید.
- و - هیچگاه نباید در جهت حرکت کنده کاری مغار دست را جلوی آن قرار داد.

### ابزارهای فرزکاری دستی

فرز یکی از ابزارهای مورد استفاده در صنایع چوب است که از آن برای افزار و بروفلیل زدن قسمتهای مختلف کار استفاده می‌شود؛ به نحوی که باعث ایجاد زیبایی بیشتر در کار ساخته شده می‌گردد. همچنین از انواع مختلف آن برای ساخت بعضی از اتصالات و نیز کنده کاری و منبت کاری استفاده می‌شود.

ویژگیهای فرزهای خرطومی: فرز خرطومی ابزار ظرفی است که نیروی محرکه آن می‌تواند توسط جریان الکتریسیته یا فشار باد تأمین گردد (شکل ۵-۱۲۴).



شکل ۵-۱۲۵ - مشخصات فرز دستی برقی

تیغه این ماشینها مانند همه ماشینهای فرز باید پوشیده و محفوظ باشد تا سانحه‌ای روی ندهد. امکان به کار بردن سپرهای طلقی به عنوان محافظت که قطعات در پشت آن دیده می‌شوند نیز در این ماشینها وجود دارد.

با ماشینهای فرز کله‌زنی پایه‌دار یا ثابت می‌توان کنشکاف، دو راهه، گرات، خالی کردن کف کار و افزارزدن روی چوب و همچنین ساخت بعضی از اتصالات را انجام داد.

فرز دم چلچله‌زنی: با تغییر تیغه در ماشین فرز کله‌زنی پایه‌دار



شکل ۵-۱۲۴ - فرز خرطومی

روش کاربرد و موارد استفاده اور فرز دستی: از ماشین فرز برای فرم دادن انواع کارهای چوبی یا قطعات ساخته شده استفاده می‌شود. امروزه ماشینهای فرز نقش مهمی را در صنایع چوب ایفا می‌کنند. چون بوسیله این ماشینها به کار ظرفت و زیبایی خاصی می‌توان بخشدید و کاربرد مؤثری دارند. توسط این ماشینها می‌توان چوبها را گرد کرد، دوراهه نمود یا کشکاف زد؛ کارهای مونتاژ شده را افزار زده و فرم داد. همچنین زهوارهای لبه کار را فرم داده و برای افزار زدن انواع دواير و کارهای قوسدار از آن استفاده کرد. در صنایع چوب، بیشتر کارهایی مورد توجه مصرف کنندگان است که علاوه بر استحکام دارای قسمتهای فرم دار و زیبا باشند و سازندگان صنایع چوبی بیشتر می‌کوشند کارهای را تحويل بازار دهنند که دارای قسمتهای فرز کاری شده و زیبا و متنوع هستند.

فرز دستی که به «اور فرز» هم معروف است، دارای مدل‌های مختلفی است که در اندازه و اشکال متنوع ساخته شده‌اند. تفاوت این فرزها با دیگر فرزها در این است که باید کار را ثابت نمود و تیغه مورد نظر را به فرز بسته، سپس فرز را با دست روی قسمتهای مختلف کار حرکت داد و فرز کاری نمود. چون این فرز با دست روی قطعه کار هدایت می‌شود تقریباً می‌توانیم تمام قسمتهایی را که می‌خواهیم فرم دهیم، فرز کاری کنیم؛ مانند قوسهای کوچک چوب یا دیگر فرآورده‌های چوبی از قبیل تخته خرد چوب، چندلایی و غیره. همچنین با فرز دستی می‌توان کار را دو راهه یا کشکاف زد یا گرات درآورد و لبه کارهای کوچک مانند زهوارها را افزار زد. همچنین امروزه برای خالی کردن شبکه‌های مختلف در دربهای مشبک از فرزهای دستی استفاده می‌شود.

در شکل‌های ۱۲۷-۵ و ۱۲۸-۵ نمونه‌ای از موارد استفاده

از فرزهای دستی و نحوه تنظیم تیغه آنها را مشاهده می‌کنید. امروزه کارخانه‌های سازنده فرزها، انواع تیغه‌های فرز را از فولاد سخت می‌سازند و روی هر تیغه، تعداد دور مجاز و نوع کار قابل استفاده را مشخص می‌کنند.

در فرز کاری باید سعی شود که برای هر نوع کار از تیغه مخصوص همان کار استفاده گردد.

امروزه بیشتر کارگاههای صنایع چوبی، برای شکل دادن به کارهای خود تیغه‌های دست‌ساز تهیه می‌کنند؛ ساخت این گونه

یا ثابت و استفاده از تیغه دم چلچله‌زنی، این دستگاه به ماشین فرزدم چلچله‌زنی تبدیل می‌شود که با آن می‌توان کارهایی از قبیل در آوردن زبانه دم چلچله ساده و دم چلچله مخفی، اتصال گرات، کشکاف و... را انجام داد.

تیغه فرز دم چلچله به سر محور گردنه که عمودی با افقی کار می‌کند، سوار می‌شود. ماشین دارای شابلهای قابل تعویض است که فرز به بوسیله آن هدایت می‌شود.

قطعه کار به بوسیله بازوی پیچی یا میله اهرم طوری به این دستگاه بسته می‌شود که در یک مرحله عمل اتصال گوشه به طور کامل انجام می‌گیرد و با ضامنها طفین تخته اتصال به طور دقیق و جفت در می‌آید.

برای تقسیمات مختلف دم چلچله و همچنین ضخامت مختلف تخته‌ها ابزارهای مخصوص و مناسب وجود دارد که برای کشکاف و اتصال گرات (طرح فرنگ) ساده یا دو طرفه، شابلن مخصوص به ماشین نصب می‌شود (شکل ۱۲۶-۵).




شکل ۱۲۶-۵- فرز دم چلچله‌زنی

به علت کوچکی ابزار و تعداد دور زیاد این فرزها، حرارت زیادی ایجاد می‌شود که این حرارت را ابزارهای معمولی نمی‌توانند تحمل کنند. از طرفی، با فرز کله‌زنی مواد مصنوعی را نیز افزار می‌زنند که برای افزار زدن این گونه مواد حتماً برنده‌هایی از فولاد سخت لازم است.

با توجه به موارد استفاده گفته شده، تیغه فرزهای ماشین کله‌زنی باید از فولادهای سخت و مخصوص تهیه شود.



شکل ۱۲۷—۵—روش تنظیم تیغه




شکل ۱۲۸—۵— نحوه استفاده فرز دستی برقی

اثر گردش و دور زیاد و نیروی گیری از مرکز به خارج پرتاپ شده و باعث بروز خسارات جانی و مالی گردیده است.

در شکلهای ۱۲۹-۵ و ۱۳۰ نمونه‌ای از تیغه‌های مختلف فرز و همچنین چگونگی تعویض آنها را مشاهده می‌کنید.

تیغه‌ها، غیر استاندارد و اگر احتمالاً با آن کار شود، بسیار خطرناک است؛ زیرا باید تیغه فرز از جنس فولاد سخت و محکم تهیه شود و مقدار پوشال برداری آن در حد مجاز باشد. نوع جنس و شیوه اتصال برنده‌های تیغه‌های فرز حائز اهمیت است و بسیار اتفاق افتاده که فرز هنگام کار به علت اتصال ناقص برنده‌ها به فرز، در




شکل ۱۲۹-۵ - انواع تیغه فرز که فرم و حالت‌های مختلفی را روی چوب یا کار موردنظر ایجاد می‌کنند.

- آنها با مینخ و دیگر اشیای فلزی جلوگیری نمایید.
- ۵ - مناسب با کارهای مختلف، از وسایل کمکی و گونیاهای دستگاه استفاده کنید.
- ۶ - کار را در نهایت دقیق و حوصله انجام دهید.
- ۷ - برای حفاظت چشمها از عینک استفاده کنید.
- ۸ - برای جلوگیری از کندگی و لاشه شدن لبه انتهایی کار، یک قطعه چوب اضافی نیز کنار آن قرار دهید.
- ۹ - به طورکلی، جهت حرکت تیغه باید خلاف جهت حرکت

#### مسائل حفاظت و ایمنی فرزکاری

- ۱ - قبل از تعویض تیغه‌های برش یا ابزارهای کمکی، دستگاه را باید از برق جدا کرد.
- ۲ - هنگام آغاز کار از محکم بودن تیغه‌ها اطمینان کامل حاصل کنید.
- ۳ - فقط از تیغه‌های استاندارد شده مخصوص فرز در کارها استفاده کنید.
- ۴ - تیغه‌های برش را تا حد امکان تیز نگه دارید و از برخورد



شکل ۵-۱۳۰ - شیوه تعویض تیغه فرز

قطعه کار باشد.  
۱۰- پس از پایان کار، تیغه را باز کنید؛ و دستگاه را تمیز نمایید و در محل مخصوص خود قرار دهید.



شکل ۵-۱۳۱

## ارزشیابی

- ۱- مفهوم گوه را بیان کنید.
- ۲- مفهوم کنده کاری را بیان کنید.
- ۳- مفهوم اهرم کاری را تعریف کنید.
- ۴- مفهوم چوبسای کاری را تعریف کنید.
- ۵- جنس تیغه مغار در قسمت های مختلف آن را بیان کنید.
- ۶- جنس تیغه های اونیورسال را بیان کرده، موارد کاربرد آن را بنویسید.
- ۷- خصوصیات مهم چوبسای های آوون را نام بیرید.
- ۸- چند نوع آج روی عموم چوبسای ها وجود دارد؟
- ۹- نحوه میخ کاری در سر چوب را بیان کنید.
- ۱۰- موارد کاربرد میخ چوبی (دوبل) را بیان کنید.
- ۱۱- برای پوشال برداری قطعات قوس دار غیرهندسی از کدام وسیله استفاده می کنید؟
- ۱۲- هدف از استفاده فرز در کارگاههای صنایع چوب چیست؟
- ۱۳- موارد استفاده فرزهای خرطومی را بنویسید.
- ۱۴- تفاوت اورفرز دستی با ماشین اورفرز ثابت یا صفحه ای را بنویسید.
- ۱۵- چگونگی استفاده از فرز دم چلچله زنی را شرح دهید.
- ۱۶- شیوه استفاده از اورفرز دستی را بیان کنید.
- ۱۷- چرا باید تیغه های فرز را از فولاد سخت تهیه کرد؟
- ۱۸- نکات حفاظت و ایمنی در فرز کاری را بنویسید.

### پرداختکاری


هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار داریم:

- ۱- مفهوم پرداختکاری را توضیح دهد؛
- ۲- ابزارهای پرداختکاری را معرفی کند؛
- ۳- نکات ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کند.

زمان: ۲ ساعت نظری



شکل ۱-۶- پرداخت لبه کار بصورت منحنی یا زاویدار



شکل ۲-۶- برای گونبایی پرداخت کردن

#### ۲- معرفی ابزارهای پرداختکاری

**الف - رنده پرداخت:** که رنده‌ای با دو تیغه و کم تیغ با مشخصات کامل یک رنده یک تیغ است، رنده‌های چوبی و

#### ۱- مفهوم پرداختکاری

**الف- همانطور که از کلمه پرداختکاری، عمل پوشال برداری** ظرفی و تمیز کردن کار مفهوم می‌شود هر نوع عملی که به برداشتن زبری‌ها، لکه‌ها، بیرون زدگی چسب و آثار آن روی کار کمک کند، عمل پرداختکاری گفته می‌شود که معمولاً با رنده پرداخت، رنده لیسه و لیسه و سنباده که ابزارهای پرداختکاری گفته می‌شود سطح یا گوشه‌های کار صاف و تمیز شده و زیر کار آماده رنگ کاری می‌شود. بهترین وسیله تمیز دادن سطح مورد رضایت انجستان دست و کف آن است که پس از عمل پرداختکاری سطح کار را لمس کرده و میزان صافی و تمیزی کار را حس خواهید کرد.

**ب - هر نوع دانه‌بندی از جنس سخت چه به صورت خشک** و چه به صورت مایع که موجب برطرف کردن زبری کار بشود سنباده کاری گفته می‌شود و برای بدست آوردن یک سطح صاف در کارهای مختلف بایستی آن را با ظرافت سنباده کرد.


**ج - ظرفی کاری** با برداشتن هر نوع تیزی انجام می‌گیرد و ظرافت بخشنیدن به کار و زبری گوشه‌های کار و لبه آن را به نحوی برداشتن ظرفی کاری گفته می‌شود حتی بیرون زدگی الیاف بعضی از چوب‌ها که در اثر رطوبت و کار کردن (پرزکردن) از سطح کار بیرون زده است یک نوع زبری ایجاد می‌کند که برای رفع آن بایستی با چسب زدن الیاف و سپس پرداخت قسمت‌های اضافی آن به ظرافت سطح موردنظر کمک کرد (شکلهای ۶-۱ و ۶-۲).

برداشته شود و لذا وسیله دیگری مورد نیاز است که آن را لیسه می‌گویند.

**ب—لیسه:** که یک ورقه فنری از جنس فولاد و انعطاف‌پذیر ساخته شده و بحسب نوع کار به شکل‌های مستطیل، نیم‌گرد و منحنی دار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است قسمت‌هایی که از نظر درجه حساسیت بوسیله رنده کاری ممکن نیست بوسیله لیسه پرداخت می‌شود. لیسه کردن یکی از مهم‌ترین عمل پرداخت کاری است، برای تسهیل در عمل لیسه کاری، لیسه باستی بر طبق اصول تیز شود. انواع دیگر آن اهرمی با تیغه دولبه و بالکوتی می‌باشد (شکل‌های ۶-۴ و ۶-۵).



شکل ۶-۴—لیسه اهرمی با تیغه دولبه



شکل ۶-۵—لیسه بالکوتی

**ج—سنباذه:** سنباذه کاغذ یا پارچه‌ای است و به صورت ورق یا نواری در بازار ارائه می‌شود متداول‌ترین جنس دانه‌بندی از مواد فلینت (سنگ چخماق یا سنگ آتش‌زن) و اکسید الومینیوم و کربورسیلیسیم و از ذوب کردن سفال بوکسیت که در کوره الکتریکی به صورت ذرات دانه‌بندی شده به دست می‌آید و با چسب روی کاغذ یا پارچه چسبانده می‌شود. دانه‌بندی کاغذ سنباذه برحسب ریزی و زیری و تراکم در واحد سطح (اینج مربع) باشماره‌های زیر در بازار ارائه می‌شود (شکل ۶-۶).

آهنی پرداخت می‌باید کاملاً تمیز و تیغه آن باید کاملاً تیز باشد و همیشه آماده به کار، بطوریکه هر لحظه بتوان از آن استفاده کرد. بدیهی است انتخاب چوب برای ساخت سازه‌های چوبی از اهمیت به سزاگی برخوردار است و لذا می‌باید از ابتدای کار صافی، بدون گره بودن، خوش موج بودن و خوش بوم بودن چوب در انتخاب چوب کار مدنظر قرار گیرد تا سطح کار هم تمیز شده و هم با پرکردن خلل و فرج چوب‌ها از درجه شفافیت آن کاسته نشود. از طرف دیگر اگر در انتخاب چوب و مواد کار کاملاً دقت شود ولی با عدم رعایت اصول فن کار وسیله‌ای ساخته شود یا سازه‌ای تولید شود، مصالح و مواد ارزش خود را از دست می‌دهند و به زحمت رنگ کاری روی آن را خواهد پوشاند. لذا زیرکار می‌باید کاملاً پرداخت و تمیز شود که هم موج چوب و روکشها پیدا شود و هم در اثر رنگ کاری کار شفاف و مانند شیشه بدرخشد.

به این ترتیب عملیات روی سطح چوب از همان ابتدا (هنگام انتخاب چوب) و بعد با طرز کار و مهارت استادکار شروع می‌شود. لذا اول باید با رنده پرداخت، خطوطی که داغ تیغ رنده و اثر آن روی چوب گذاشته شده، کاملاً صاف و تمیز گردد (شکل ۶-۳).



شکل ۶-۳—نحوه استفاده از رنده لیسه

همانطور که گفته شد رنده پرداخت باستی از هر نظر تمیز و تیغه آن تیز و لبه آن نسبت به سطح کفرنده یک نواخت و طبق اصول تیز شده باشد زیرا هر نوع کندی و پریدگی ریز لبه تیغه ممکن است خطوطی نامرئی ایجاد کند که در زیر رنگ پیشتر خود را نشان می‌دهد. در چوبهای سوزنی برگ خصوصاً قبل از رنگ و آستری نباید برخلاف راه چوب سنباذه زده شود پس از پرداخت کردن سطح چوب و روکش و پستی و بلندیهای کار باستی سایر قسمت‌های کار مانند، گوشه‌های کار، لبه‌های تیز و چسبهای اضافی از میان


۱— ماشین سنباده دستی برقی: سنباده برقی دستی لرزشی، نواری غلتکی یا دیسکی است. بطور کلی برای صفحات پهن چوبی، فشرده و روکش شده یا ساده مورد استفاده قرار می‌گیرند و بهتر است از سنباده دیسکی فقط در قوس‌ها یا پروفیل‌ها، با استفاده از اسفنج به دور شفت که روی آن سنباده چسبیده می‌شود به کار بrede شود. عرض نوار سنباده از ۵ تا ۸ سانتی‌متر و عرض سنباده لرزشی تا ۱۲ سانتی‌متر می‌باشد.

۲— قطعه کمکی سنباده: برای سنباده زدن با دست از یک قطعه چوب با لاستیک ضخیم استفاده می‌شود و برای سهولت در تعویض نوار بهتر است از پیچ و گوه استفاده شود تا زمان کوتاه‌تری را صرف کند (شکل‌های ۶-۷ و ۶-۸).



شکل ۶-۶— طرز سنباده زدن بعد از آب زدن بکار

خیلی زیر شماره ۲۰	خیلی نرم شماره ۲۸۰
زیر شماره ۴۰	نرم شماره ۱۵۰
فوق العاده نرم شماره ۴۰۰	
متوسط شماره ۸۰	



شکل ۶-۷— ماشین سنباده دستی لرزشی



شکل ۶-۸— ماشین سنباده لرزشی و غلتکی

## ارزشیابی

- ۱- مفهوم پرداخت کاری را توضیح دهید.
- ۲- مفهوم لیسه کاری را بیان کنید.
- ۳- چند نوع لیسه را نام ببرید.
- ۴- پرداخت کاری قطعات طویل با کدام ابزار انجام می‌شود؟
- ۵- پرداخت لبه روکشها و رزوپال صفحات درودگری با چه ابزاری انجام می‌شود؟
- ۶- از ماشین سنباده دستی برقی دیسکی در چه مواردی استفاده می‌شود؟
- ۷- به چه جهت قبل از آستری زدن نباید بخلاف جهت الیاف چوب سنباده زد؟

### ابزارهای کمکی

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار داریم:

- ۱- ویژگیهای انواع چکشها را بیان کند؛
- ۲- نحوه کاربرد چکشها را توضیح دهد؛
- ۳- ویژگیهای انواع میخ کش را بیان کند؛
- ۴- روش کاربرد انواع میخ کشها را توضیح دهد؛
- ۵- ویژگیهای انواع آچارها را بیان کند؛
- ۶- نحوه کاربرد انواع آچارها را توضیح دهد؛
- ۷- مشخصات انواع پیچ گوشتی را بیان کند.

زمان: ۲ ساعت نظری

ساخته می شود. نمونه ای از چکشها را در شکل ۷-۱ مشاهده می کنید.



شکل ۷-۱

#### ویژگیهای انواع چکشها و نحوه کاربرد آنها

مورد استفاده چکشها در وارد کردن ضربه است. در کارگاههای صنایع چوب، برای ساخت اتصالات از قبیل در آوردن فاق، کندن کم، کویدن میخ و همچنین کنده کاری، مغار کاری و منبت کاری از چکشها مختلف استفاده می شود. چکشها به طور کلی از دو قسمت سر و دسته تشکیل شده اند که بسته به موارد استفاده خاص، آنها به شکل های مختلف و از جنس های گوناگون ساخته می شوند که از آن جمله می توان چکش های فلزی از جنس های مختلف از قبیل فولاد آبدیده، برنج، آلومینیم و همچنین چکش های لاستیکی یا چکش های چوبی را نام برد.

**چکش های فلزی:** از این چکش ها برای صاف کردن، سنبه نشان زدن، قلمکاری، کویدن میخ و امثال آن استفاده می کنند. دسته این چکشها عموماً از چوب های محکم ساخته می شود که در داخل سر چکش محکم می گردند؛ مگر در موارد خاص؛ مثلاً در آهنگریها که به چکش های سنگین و محکم نیازمندند، تماماً فلزی ساخته می شوند.

**سر چکشها** بسته به مورد استفاده آنها به شکل های گوناگون

**نکته مهم در همه چکشها:** به هر شکلی که باشند، محکم بودن دسته در سر چکش است. معمولاً در چکش‌های فولادی یا به طور کلی فلزی که دسته آنها چوبی است، با استفاده از گوه دسته را در سر چکش محکم می‌کنند.

**ویژگیهای انواع میخ‌کشها و روش کاربرد آنها**  
میخ‌کش یا گازانبر از دو قطعه فولادی ساخته شده که سر هر قطعه خمیدگی دارد. لبه آن تیز و قدری پهن‌تر از سایر قسمت‌های آن است و در اندازه و طولهای مختلف از ۱۶ تا ۲۵ سانتی‌متر ساخته می‌شود. میخ‌کش‌های بزرگ‌تر دارای قدرت بیشتری هستند. به طور کلی، از میخ‌کشها معمولاً برای بیرون کشیدن و درآوردن میخ از داخل کار استفاده می‌شود. برای این کار، ابتدا میخ را محکم گرفته و از چوب خارج می‌سازند. برای اینکه قطعه کار زخمی نشود، معمولاً از قطعه چوبی کمکی که زیر میخ‌کش قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند و دسته میخ‌کش را به طرف پایین فشار می‌دهند تا میخ از چوب بیرون آید (شکل ۷-۴).



میخ‌کشی با گازانبر با استفاده از تکیه‌گاه




شکل ۷-۴ - میخ‌کش

**چکش‌های چوبی:** مورد مصرف و استفاده چکش‌های چوبی که تمامی قسمت‌های آنها معمولاً از جوبهای سخت ساخته می‌شوند در ساخت اتصالاتی از قبیل درآوردن فاق و کندن کم و همچنین در مغارکاریهای مختلف است. سر این چکشها معمولاً به شکل‌های استوانه‌ای یا مکعبی ساخته می‌شود (شکل ۷-۲).



چکش چوبی با نمای استوانه‌ای



چکش چوبی ذوزنقه‌ای شکل



چکش چوبی

شکل ۷-۲

**چکش‌های لاستیکی:** این چکشها دارای یک سر لاستیکی محکم هستند که در کارگاههای صنایع چوب از آنها برای ضربه‌زدن کارهای ظریف مانند مغارکاری و بیشتر در منبت‌کاری استفاده می‌کنند (شکل ۷-۳).



چکش لاستیکی

شکل ۷-۳

انواع آچارهای مورد استفاده در صنایع چوب عبارتند از:  
آچار تخت دو سر: این آچار از یک قطعه فولاد آشکاری شده ساخته شده است که در هر طرف دسته آن یک دهانه وجود دارد. انحراف این دهانه‌ها با دسته آچار معمولاً  $10^{\circ}$  الی  $23^{\circ}$  درجه است. آچارهای مخصوصی نیز یافت می‌شوند که در آنها انحراف  $40^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$ ,  $75^{\circ}$  و  $90^{\circ}$  درجه یا ترکیبی از هر دو زاویه است.  
آچار تخت در اندازه‌های  $\frac{5}{32}$  و  $\frac{3}{16}$  اینچ وجود دارد؛ به این

ترتیب که دهانه هر آچار از شماره ماقبل خود  $\frac{1}{32}$  اینچ بزرگتر است. لازم به توضیح است که آچارهای تخت یکسر شبیه به آچارهای تخت دوسر هستند؛ با این تفاوت که تنها دارای یکسر می‌باشند و در اندازه‌های متفاوت وجود دارند.  
از این آچارها در مجموع برای باز و بسته کردن پیچ و مهره و در پوشاهای چهارگوش یا شش گوش استفاده می‌شود (شکل ۷-۶).



شکل ۷-۶ – آچار تخت

آچار رینگی دو سر: آچار رینگی دوسر دارای یک دهانه ۱۲ دنده در هر طرف دسته است. اندازه دهانه‌ها با هم متفاوت و هر یک از آنها  $\frac{1}{16}$  تا  $\frac{1}{8}$  اینچ از دیگری بزرگتر است. دسته آن ممکن است بلند یا کوتاه، مستقیم، خمیده یا فرو رفته باشد. این آچارها نیز در همان اندازه‌های آچار تخت یافت می‌شوند. از آنها

علاوه بر میخ کش یا گازانبر از وسیله دیگری به نام «چکش میخ کش» برای بیرون کشیدن میخهای مختلف استفاده می‌کنند.


این چکش شبیه چکشهای فلزی است؛ با این تفاوت که در قسمت جلوی سر این چکشهای شیار (شکافی) تعییه شده که به صورت سر و ته دار می‌باشد؛ یعنی جلوی شیار پهن تر و در انتهای باریکتر می‌شود و به وسیله آن می‌توان انواع میخ با قطرهای مختلف را بیرون کشید. به این ترتیب که از دسته چکش به صورت اهرم استفاده می‌کنند و می‌توان نیروی کافی را برای بیرون کشیدن میخ اعمال کرد. در اینجا هم می‌توان از قطعه چوب کمکی برای جلوگیری از صدمه دیدن کار استفاده نمود (شکل ۷-۵).



شکل ۷-۵ – چکش میخ کش و روش استفاده از آن

ویرگیهای انواع آچارهای مورد استفاده در کارگاههای صنایع چوب  
انواع آچارهای مختلف را می‌توان در کارهای گوناگون از قبیل باز و بسته کردن پیچهای ماشین آلات جهت سرویس و نگهداری و همچنین باز کردن یا بستن تیغه‌های ماشین برای سرویس و تیز کردن و غیره مورد استفاده قرار داد.

**آچار شش گوش (آچار آلن):** آچار شش گوش از میله فولادی شش گوش ساخته شده است. این میله از دو بازوی عمود برهم تشکیل شده که بازوی بزرگتر دسته و بازوی کوچکتر سر آن است. این آچار در اندازه های مختلف ساخته می شود. از این آچارها در باز و بسته کردن پیچه های شش گوش توگود (حفره شش گوش) استفاده می کنند (شکل ۷-۹).



شکل ۷-۹ - آچار آلن

**آچار فرانسه:** این آچار از فولاد، کرم و وانادیم آشکاری شده ساخته می شود و دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک است. فک متحرک به وسیله یک مهره کنگره دار باز و بسته می شود. این آچار در طولهای ۱۰° الی ۴۶ سانتیمتر و دهانه های مناسب با این طولها موجود است. به این ترتیب می توان آن را برای گرفتن پیچ و مهره های مختلف تنظیم کرد و مانند آچارهای یکپارچه مورد استفاده قرار داد. برای اینکه بتوان آچار فرانسه را در فضاهای محدود و محصور به کار برد، دهانه آن را نسبت به دسته آن تحت زاویه ۲۲/۵ درجه قرار داده اند. در هنگام استفاده از آن، باید دو فک را طوری تنظیم کرد که کاملاً مهره را در برگیرد و متوجه جهتی که نیروی چرخش به آن وارد می شود، باشد (شکل ۷-۱۰).



شکل ۷-۱۰ - آچار فرانسه

در بستن یا باز کردن مهره های شش گوش در شرایطی که مهره یا پیچ در گودی واقع شده باشند و استفاده از آچار تخت ممکن نباشد، استفاده می شود.

آچارهای رینگی نیز مانند آچارهای تخت به صورت یکسر نیز ساخته می شوند (شکل ۷-۷).



شکل ۷-۷ - آچار رینگی


**آچار بوکس:** یکی دیگر از انواع آچارهای مورد استفاده در صنعت، آچار بوکس است. سر این آچار نسبت به دسته آن با زاویه ۹۰ درجه واقع شده است. دسته این آچارها از سر آن جدا شده و می توان سرها (بوکسها) مختلف را به دسته آن متصل نمود و از آن استفاده کرد. آچار بوکسها دارای سه نوع دسته به نامهای دسته گردون، ثابت و جغجغه ای هستند و از هر کدام در محل مخصوصی استفاده می شود.

مورد استفاده آچار بوکسها در محلهای فرورفته است که امکان استفاده از سایر آچارها وجود ندارد. برتری این نوع آچار در کاربرد متنوع و سرعت عمل آن است (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸ - آچار بوکس


**ویژگیهای انواع پیچ گوشتی دستی، برقی و پنوماتیکی**  
 آچار پیچ گوشتی عبارت است از یک میله فولادی گوهای شکل که در یک دسته چوبی، پلاستیکی و یا فلزی قرار گرفته است (شکل ۷-۱۳).



شکل ۷-۱۳- قسمتهای مختلف آچار پیچ گوشتی

برای اینکه پیچها داخل کار بسته یا پیچیده شوند، از وسیله‌ای به نام آچار پیچ گوشتی استفاده می‌شود. طبقه‌بندی پیچ گوشتی‌ها بر حسب بلندی میله فولادی آنهاست که از ۶ تا ۳۰ سانتی‌متر تغییر می‌کند. در هنگام به کار بردن پیچ گوشتی، این نکته حائز اهمیت است که متناسب با شکاف سرپیچ از پیچ گوشتی با پهنا و ضخامت معین استفاده شود.


آچار پیچ گوشتی‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شوند.  
**آچار پیچ گوشتی دو سو (دوپهلو):** از این آچار برای بستن پیچهایی که دارای یک شکاف هستند، استفاده می‌شود که در اندازه‌های مختلف و شکلهای گوناگون وجود دارند (شکل ۷-۱۴).



شکل ۷-۱۴- آچار پیچ گوشتی دو سو (دوپهلو)


**آچار پیچ گوشتی چهارسو (چهارپهلو):** از این پیچ گوشتی برای پیچهایی که سر مقطع آنها دارای دو شکاف (شیار) عمود برهم است، استفاده می‌شود. حسن این آچار در این است که در هنگام کار بندرت از مقطع پیچ خارج می‌شود (شکل ۷-۱۵).

**انبردست:** انبردست دارای فکهای پهنی است که سطح داخلی آنها آجدار بوده و در پهلوی هر فک یک لبه بُرنده تعییه شده است. برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، دسته بعضی از انبردست‌ها روپوشدار ساخته شده است. از انبردست برای قطع کردن سیمه‌ها و نگهداری مهره و سایر قطعات در حین سوار کردن استفاده می‌شود (شکل ۷-۱۱).



شکل ۷-۱۱- انبردست

**انبر قفلی:** یک ابزار نگهدارنده با یک فک ثابت و یک فک متحرک است. فک متحرک به وسیله پیچی که در انتهای فک ثابت نصب شده تنظیم می‌گردد. هنگام کار با این ابزار، ابتدا باید اندازه لازم را با استفاده از پیچ تنظیم در فکین به دست آورد و سپس دسته‌ها را به طرف هم فشار داد تا آچار قفل شود. از این ابزار به عنوان آچار، نگهدارنده، انبردست و همچنین گیره استفاده می‌شود (شکل ۷-۱۲).



شکل ۷-۱۲- انبر قفلی

شده روی آن را می‌توان طوری تنظیم کرد که پیچ را محکم یا باز کند. پیچ را در جهت گردن عقربه‌های ساعت محکم و عکس آن باز می‌کنند. از این پیچ‌گوشتی در حالت عادی می‌توان مانند یک پیچ‌گوشتی معمولی استفاده کرد.


در محل نوک (سه نظام) پیچ‌گوشتی فشاری می‌توان پیچ‌گوشتی‌های مختلف بدون دسته را بست.

از این پیچ‌گوشتی در مواردی که سرعت عمل مورد نظر است، استفاده می‌شود (شکل ۷-۱۷).




شکل ۷-۱۷- آچار پیچ‌گوشتی فشاری

دریل پیچ‌گوشتی برقی<sup>۱</sup>: در این پیچ‌گوشتی بستن پیچ به وسیله نیروی برق صورت می‌گیرد در این عمل به وسیله دریلهای برقی با دور کم و کلید فشاری (گازی) که سرعت گردن آن با فشردن کلید کم یا زیاد می‌شود، انجام می‌گیرد. سه نظام دریل در انتهای بعد از محکم شدن پیچ، هرزگرد می‌شود. به قسمت سه‌نظام دریل انواع سرپیچ‌گوشتی‌ها را می‌توان بست.



شکل ۷-۱۸- دریل پیچ‌گوشتی برقی



شکل ۷-۱۵- آچار پیچ‌گوشتی چهارسو

پیچ‌گوشتی بدون دسته: این پیچ‌گوشتی به تنهایی نمی‌تواند مورد استفاده واقع شود بلکه به سه نظام تنہ مته‌ها یا پیچ‌گوشتی فشاری بسته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو شکل دوسو و چهار سو ساخته می‌شود (شکل ۷-۱۶).



شکل ۷-۱۶- پیچ‌گوشتی بدون دسته

آچار پیچ‌گوشتی ضامن‌دار (فشاری): این پیچ‌گوشتی طوری ساخته شده است که میله آن هنگام فشار دادن به دسته، به وسیله مکانیسم مخصوصی به گردن درمی‌آید. ضامن تعییه

۱- استفاده از دریلهای شارژی به جای استفاده از این نوع دریل‌ها متدائل می‌باشد.

و سرعت عمل بیشتری دارند. از این پیچ‌گوشتی‌ها بیشتر در جاهایی استفاده می‌شود که برای باز کردن یا بستن پیچها به تعداد دور زیاد و سرعت عمل بیشتری نیاز است.

**پیچ‌گوشتی پنوماتیکی:** در این نوع پیچ‌گوشتی‌ها نیروی لازم برای باز کردن و یا بستن پیچ توسط فشار باد صورت می‌گیرد. این نوع آچار پیچ‌گوشتی‌ها در شکلهای گوناگون وجود دارند. استفاده از پیچ‌گوشتی‌های برقی و پنوماتیکی آسانتر است

### ارزشیابی

- ۱- موارد استفاده چکش‌های فلزی و چوبی را بنویسید.
- ۲- روش صحیح کشیدن میخ توسط میخ‌کش را بیان کنید.
- ۳- انواع آچارهای تخت و رینگی را نام ببرید.
- ۴- آچار بوکس را تعریف کنید و مورد استفاده آن را بنویسید.
- ۵- از آچارآلن در چه محلهای استفاده می‌شود؟
- ۶- آچار فرانسه و مورد استفاده آن را بیان کنید.
- ۷- تفاوت بین انبردست و انبردست فشاری در چیست؟
- ۸- انواع آچار پیچ‌گوشتی را نام ببرید.
- ۹- مورد استفاده آچار پیچ‌گوشتی پنوماتیکی را بیان کنید.

### ابزارهای مونتاژ

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار داریم:

- ۱- ویژگیهای انواع گیره‌های دستی پیچی را بیان کند؛
- ۲- ویژگیهای انواع تنگ دستی را بیان کند؛
- ۳- ویژگیهای انواع تنگهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را بیان کند؛
- ۴- روش کاربرد انواع گیره‌دستی و تنگ دستی را توضیح دهد؛
- ۵- روش کاربرد انواع تنگهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را توضیح دهد؛
- ۶- نحوه مونتاژ قطعات را توضیح دهد.

زمان: ۱ ساعت نظری

**ویژگیهای انواع گیره‌های دستی پیچی، فنری و کمربندی**

ابتدایی ترین ابزار مونتاژ، گیره‌دستی دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک است. قطعات براحتی بین دو فک قرار می‌گیرند و توسط پیچی که در روی فک متحرک تعییه شده است، تحت فشار به هم متصل می‌شوند. از این گیره‌ها بیشتر برای کارهای کوچک و ظریف استفاده می‌شود. این گیره‌ها به دو صورت فک بلند و فک کوتاه و در اندازه‌های ۱۰۰ الی ۱۰۰ سانتیمتری ساخته می‌شوند (شکل ۱-۸).



### ابزارهای مونتاژ قطعات


در صنایع مبلمان به دلیل این که برای ساخت یک کار به تهیه قطعات مختلف و سپس متصل نمودن آنها به یکدیگر نیازمندیم، لازم است از ابزارهایی که این قطعات را تحت فشار به یکدیگر متصل می‌کنند، استفاده کرد.

از این ابزار تحت عنوان ابزارهای فشار و مونتاژ نام بردۀ می‌شود. این ابزارها دارای انواع مختلفی به شرح زیر هستند:



شکل ۱-۸ - چند نمونه گیره‌دستی


تسممه فنری ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.  
از این نوع گیره‌ها زمانی استفاده می‌شود که لازم باشد  
کلیه قطعات کار به طور همزمان به یکدیگر متصل گردند  
(شکل ۸-۲).



نوع دیگر گیره که مانند کمربند به دور کار بسته شده و آن را تحت فشار قرار می‌دهد، به «گیره تسممه‌ای کمربندی» معروف است. با استفاده از کمربند و بست فلزی، قطعات تحت فشار مونتاژ می‌شوند. این نوع کمربندها به دو صورت پارچه‌ای و



یک نوع از گیره‌های کمربندی (تسممه‌ای)




نحوه بستن قطعات کوچک چوبی به  
وسیله گیره کمربندی

شکل ۸-۲ - گیره کمربندی تسممه‌ای

کار مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۳-۸).


- گیره‌های دستی و پیچی در نوع سه فکی نیز وجود دارد  
که هر سه فک متحرک هستند و در موارد خاص مانند گوشه‌های




شکل ۳-۸ - گیره سه فکی

## ویژگیهای انواع تنگ دستی


نوع دیگر از ابزارهای فشار، تنگها هستند که انواع مختلف آن در طرحها و شکلها متفاوت ساخته می‌شوند (شکل ۸-۴).




تنگ پنوماتیکی میزی برای مونتاژ و تحت فشار قراردادن قفسه‌ها و جعبه‌ها که از دو سمت تحت فشار قرار می‌گیرند.




تنگ پنوماتیکی میزی برای کلافهای چوبی که از دو پهلو تحت فشار قرار می‌گیرند.



تنگ پنوماتیکی برای مونتاژ کردن کلافهای مبل



شکل ۸-۵ – نحوه کار تنگهای هیدرولیکی




شکل ۸-۴ – انواع تنگ دستی

تنگها نسبت به گیره‌های دستی فک کوتاهتری دارند. به وسیلهٔ تنگ می‌توان فشار بیشتری به کار وارد کرد و در بیشتر موارد از آن برای کارهای بزرگ و سنگین استفاده می‌شود. فک متحرک آن را می‌توان در محلهای مختلف میلهٔ اصلی با توجه به اندازه قطعه کار ثابت کرد.


## ویژگیهای تنگهای پنوماتیکی و هیدرولیکی

تنگهای پنوماتیکی و هیدرولیکی مانند تنگهای دستی دارای دو فک ثابت و متحرک هستند که فک متحرک آنها توسط فشار باد و روغن به حرکت در می‌آید و قطعه را تحت فشار قرار می‌دهد. سرعت عمل و کیفیت کار به وسیله این نوع ابزارهای فشار خوب است و قطعات براحتی بین فکها قرار می‌گیرند. تنگهای مذکور همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، به مدل‌های مختلف طراحی و ساخته شده‌اند. حرکت فکها ممکن است توسط پدالی که در زیر پا قرار می‌گیرد یا اینکه توسط کلید انجام شود. شکل‌های مقابله این نوع تنگهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را نشان می‌دهند (شکل ۸-۵).

نمونه مونتاژ کاری تولیدی به وسیله گیره و تنگ  
در شکل ۶-۸ نمونه هایی از مونتاژ کاری را مشاهده  
می کنید.



با به کار گیری پیچ دستی و تنگ تسمه ای می توانید صندلی ها را مونتاژ کنید.



یک نوع گیره مخصوص قاب



شکل ۶-۸- نمونه هایی از مونتاژ کاری مختلف

## ارزشیابی

- ۱- موارد استفاده گیره‌های دستی را بنویسید.
- ۲- موارد استفاده گیره‌های سه فکی را بنویسید.
- ۳- گیره‌های کمریندی را تعریف کنید و کاربرد آنها را بنویسید.
- ۴- تنگهای دستی در چه محلهایی کاربرد دارند؟
- ۵- فشار تنگهای پنوماتیکی و هیدرولیکی توسط چه منبعی تأمین می‌شود؟