

(۱) تعداد دور دستگاه (r/min)
 (۲) تعداد چند
 (۳) مثال نمونه ۱: عرض اثر چرخه رنده را روی جوب ماتین رنده‌ای با این مشخصات به دست آورید:

$$n = 9 \dots \frac{1}{\text{min}} \quad Z = 4 \quad S = 19 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

عرض اثر چرخه رنده روی جوب

$$a = \frac{S \times t}{Z \cdot Z} \quad b = \frac{19 \times 1 \dots}{4 \times 4} = 4.75 \text{ mm}$$

مثال نمونه ۲: عرض اثر چرخه رنده را روی جوب دستگاه (۱) به دست آورید.

$$a = \frac{S \times t}{Z \cdot Z} = \frac{19 \times 1 \dots}{4 \times 4} = 4.75 \text{ mm}$$


صورتی که تعداد چند ۴ دارد پس، به دست آورید.

پس از این مسئله شجاع می‌گیرم که اگر یکی از تیغه‌ها تنشتے باشد و بزرگ باشند تو آن تیغه‌های ایجاد شده را بنظر نهاده اول و دوم در طرف ساخت (شکل ۱۱ - ۱).



شکل ۱۱ - ۱ - اثر چرخه رنده تقطیع شده


طبعی است که بالا بردن کلیفت و مرطوب بون رنده کاری هنگامی می‌سرد است که نیها آن گوته تقطیع شود که به یک اداره به جوب بجهشید (شکل ۱۱ - ۱).



شکل ۱۱ - ۲ - اثر چرخه رنده تقطیع شده

با توجه به اختیت موضوع در تکلیفات (۱) و (۲) در نمونه دستگاه تقطیع تبدیل

شکل ۱۲




شکل ۱۲ - ۱ - اثر چرخه رنده


شکل ۱۲

حرکت


بسی و دیجیتالی را روی نویی رنده شناسان رانه شده است.



شکل ۱۲ - ۲ - دستگاه تقطیع تبدیل



شکل ۱۲ - ۳ - دستگاه تقطیع تبدیل دیجیتالی



شکل ۱۳ - دستگاه رنده

(۱) اگر کلیفت سطح رنده تبدیل چنان باشد که حداقل گام رنده ۹ میلیمتر شود سرعت پیشرد کار تا چه اداره باید تقطیع گردد.

باید در این صورت عمل اثر چرخه رنده به اداره می‌باشد.

علی:

$$a = \frac{S \times t}{Z \times Z} \quad s = \frac{S \times Z \times Z}{t}$$

$$s = 9 \dots \frac{1}{\text{min}} \times 9 \times 1 \text{mm} = 81 \dots \text{mm/min}$$

سرعت پیشرد کار

$$81 \dots \text{mm/min}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow b = A - \sqrt{A^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 4.75 \text{ mm} \quad (۱)$$

علاوه بر روش محاسباتی برای به دست آوردن عرض اثر چرخه می‌توان از نووار (۱ - ۲)

شکل ۱۳

شکل ۱۳

جلسه ششم

برنامه زمان‌بندی جلسه ششم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۵۵	تدریس عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب از طریق فرمول و نمودار	۲
۳۰	حل تمرین صفحه ۲۴	۳

یک رابطه محاسبه می‌شوند که کاملاً هر دو حالت ویرگی و مشخصات یکسان دارند.

از هنرجویان سؤال شود:

آیا تاکنون سطح تخته‌ای را که با دستگاه کف رنده یا گندگی

رنده شده است، با کف دست لمس کرده‌اید؟

حال اگر همین سطح تخته را با رنده دستی پرداخت نمایید،

سپس با دست لمس کنید، چه تفاوتی نسبت به حالت قبل حس

خواهد کرد:

مسلماً تخته‌ای که توسط دستگاه رنده شده است سطح

ناصف داشته که حتی در برخی حالات کاملاً مشهود می‌باشد این

ناصفی مربوط به اثر هر تیغه رنده بوده که اصطلاحاً گام رنده یا

دانگ رنده گویند.

کمیت‌هایی که در عرض اثر هر تیغه رنده مؤثر است عبارتند

از:

۱- سرعت پیشبرد کار (S)

۲- تعداد دور میله (n)

۳- تعداد دندانه (z)


- با افزایش سرعت پیشبرد کار عرض اثر تیغه دنده هم زیاد می‌شود.

- با افزایش تعداد دور میله و تعداد دندانه، عرض اثر تیغه رنده کاهش می‌یابد.


بنابراین عرض اثر هر تیغه با سرعت پیشبرد رابطه مستقیم و با تعداد دور میله و تعداد دندانه رابطه غیرمستقیم دارد بنابراین:

$$a = \frac{S \times 1000}{n \times z}$$

توجه: ضریب ۱۰۰۰ فقط نقش تبدیل واحد را دارد چون واحد (S) متر بر دقیقه و واحد (a) میلی‌متر خواهد بود. همانطور که ملاحظه شد مقدار برش هر دندانه و عرض اثر هر تیغه رنده طبق



توبی برتیغه



توبی کم تیغه

شكل ۱-۳

مثال نمونه ۱ و ۲ صفحه ۱۹ حل شود.

مثال: در مدت یک ساعت مفید چه طولی از کار برش زده

خواهد شد در صورتی که $1 = ۰/۲۲\text{ mm}$ و $n = ۴۵۰\text{ min}^{-1}$ و $z = ۵۴$ می‌باشد.

$$t = ۶\text{ }, 1 = ?$$

$$S = \frac{1 \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{۰/۲۲ \times ۴۵۰\text{ }min^{-1} \times ۵۴}{1000} = ۵۳/۴۶ m/min$$

$$L = S \cdot t = ۵۳/۴۶ \times ۶\text{ }min \Rightarrow L = ۳۲.۷/6\text{ m}$$

اثر تیغه رنده تا ۵٪ میلی‌متر مجاز باشد عرض اثر تیغه رنده حدوداً چقدر خواهد بود.

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$0.005 = 50 - \sqrt{2500 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$(49/995)^2 = 2500 - \frac{a^2}{4}$$

$$a^2 = 1/9999 \Rightarrow a = 1/44 \text{ mm}$$

نکته: مقدار عمق اثر تیغه رنده بسیار کوچک می‌باشد در مثال (۱) حدود ۰.۰۵ mm $b = 0.05$ از این نتیجه می‌شود که در تنظیم تیغه‌های توپی رنده چقدر باید دقت نمود.

شکل‌های ۱-۱۱ و ۱-۱۲ در صفحه ۲۰ اثر تیغه رنده تنظیم شده و تنظیم نشده را نشان می‌دهد.

بنابراین به دلیل اهمیت موضوع دستگاه‌هایی وجود دارند که توسط آن‌ها می‌توان تیغه‌های توپی را دقیقاً تنظیم نمود که در صفحه ۲۱ دو مدل از این دستگاه‌ها را که به صورت دستی و دیجیتالی دقت کار را نشان می‌دهند مشخص شده است.

- شکل‌های صفحه ۲۱ توضیح داده شوند.
- شکل صفحه ۲۲ دستگاه چندکاره که دارای توپی چهار تیغ است توضیح داده شود.
- مسئله نمونه ۲ که هر دو رابطه عرض اثر تیغه رنده و عمق اثر تیغه را باید برای حل مسئله به کار بیریم توضیح دهید.

خلاصه: برای کیفیت بهتر در برش و یا رنده کردن قطعات می‌توان:

- سرعت پیشبرد را کاهش داد که در این حالت زمان بیشتری صرف خواهد شد.
- در صورت امکان تعداد دوران میله گردنه را افزایش داد.
- در صورت امکان تعداد دندانه‌ها و یا تعداد تیغه را افزایش داد.

عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب

منظور از عمق اثر هر تیغه رنده همان عمق گودی است که توسط تیغه روی چوب ایجاد می‌شود (b) برای محاسبه مقدار عمق اثر هر تیغه (b) از مثیل قائم الزاویه ایجاد شده در شکل ۱-۱ کتاب می‌توان کمک گرفت و مطابق قضیه فیثاغورث اعمال زیر را انجام داد.

$$R_y = (R - b)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$(R - b)^2 = R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$R - b = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

علاوه اختصاری کمیت‌ها و واحدهای آن‌ها کاملاً توضیح داده شود.

- مثال نمونه ۱ حل شود.
- مثال: در صورتی که شعاع توپی ۵٪ میلی‌متر باشد و عمق

جدول ۳-۱ - کلیلت سطح رنده نمود

درجه سرعت	درجه زاویه	درجه پیک	کلیلت سطح رنده نمود (فرجه برداشت)
۰/۱-۰/۱۵	۰/۰-۰/۱	۰/۰-۰/۱	عرض اثر نیمه

مثال نمره ۳-۲: دستگاه رندهای با این مشخصات موجود است، اگر لازم باشد در هر ساعت ۴۰۰ تغیره به طول ۹/۵ متر به صورت یک طرفه رنده شود، جه کلیلتی برای سطح رنده نمود خواهی داشت:

$$n = 2000 \text{ rev/min}$$

$$Z = 4$$

$$V = \pi \times Z / 2\pi n = 9.47 \text{ m/min}$$

عمل طول نمودها

$$S = \frac{V}{Z} = \frac{9.47}{4} = 2.37 \text{ m/min}$$

$$a = \frac{S}{n} \Rightarrow a = \frac{2.37 \text{ m/min} \times 1000}{2000 \text{ rev/min}} = 1.185 \text{ mm}$$

عرض اثر نیمه

کلیلت سطح رنده نمود ($0/0 < a/5 < 0/95 < 1$) درجه ۲ خواهد بود.

توضیح

۱- مقدار برش هر تغیره دستگاه گندگی را به دست آورید: در صورتی که تعداد دوران

۱۰۰۰ و تعداد تغیرهای آن ۴ عدد و سرعت پیشرد کار ۲۰ m/min

۲- در صورتی که تعداد دور دستگاه ازه گردی ۱/min، سرعت پیشرد کار

۴۰ m/min در ظرف گرفته شود، تعداد تغیرهای تغذیه حداکثر چهلر باشد تا مقدار برش هر تغیره

از ۷/۵ mm پیشتر نباشد.

۳- اگر دستگاهی دارای تعداد دورهای مختلفی باشد: دستگاه را روی چه تعداد دوری

پایان تنظیم نمود: در صورتی که این را دادهای موجود باشد:

$$a = 1.185 \text{ mm}$$


$$S = 1.2 \text{ m/min}$$

$$Z = 4$$

۴- جواب نهایی ۱ تا ۳ را از روی نمودار مربوط به دست آورید: با روش معادلی

۲۹

نمودار ۳-۲: تعیین مقدار برش هر تغیره



نمودار ۳-۳: تعیین مقدار برش هر تغیره

مثال نمره ۳-۳: دستگاه گلف رنده با اندام دور ۶۰۰۰ rev/min و دارای ۴ عدد تغیره موجود است، اگر سرعت پیشرد کار را ۱۶ m/min اخراج کنیم، مقدار برش هر تغیره را به دست آورید.

عمل با تعیین مقدار $S \times Z = 6000 \times 4 = 24000 \text{ mm}$ در سوون سمت چپ، افقی حرکت کرد، ناخط پیشرد کار که به صورت موبایل فرار گرفته را لفظ کرد و از تغایر به دست آمد، به طرف پایین حرکت کرد، تا مقدار برش هر تغیره به دست آمد.

کلیلت سطح رنده نمود را با توجه به عرض اثر نیمه می توان مقایسه جدول ۳-۱ بازبینی نمود.

۳۰

حرکت

سطح فوق را درجه یک گویند و اگر $a \leq 1/5$ باشد سطح رنده شده درجه دو و اگر $1/5 \leq a \leq 1$ باشد سطح رنده شده درجه سه درنظر می‌گیرند.

توجه: کیفیت هر سطح رنده شده‌ای باید متناسب با کاربرد آن باشد.

مثال: برای سطوحی که باید پرداخت شود و رنگ کاری صورت گیرد، بهتر است کیفیت با درجه ۱ داشته باشیم و برای سطوحی که قرار است چسب خورده شود و یا ورق سه‌لایی روی آن‌ها پرس شود. به شرط یک ضخامت بودن سطوح، درجه ۲ مناسب می‌باشد تا چسب کافی در سطوح قرار گیرد.

حل تمرین‌های صفحه ۲۹

حل تمرین ۱:

$$a = \frac{S \times 1000}{n \times z} = \frac{20 \times 1000}{4000 \times 4} = 1/25 \text{ mm}$$

حل تمرین ۲:

$$z = \frac{S \times 1000}{1 \times n} = \frac{60 \times 1000}{1/25 \times 3000} = 8 \text{ عدد}$$

حل تمرین ۳:

$$n = \frac{S \times 1000}{a \times z} = \frac{15 \times 1000}{1/75 \times 4} = 5000 (\text{1/min})$$

حل تمرین ۴:

از روی نمودار بررسی گردد.

بعد از اتمام درس اعلام شود که جلسه آینده بقیه تمرین‌ها تا پایان فصل حل شود، ضمناً از فصل اول رفع اشکال خواهد شد و جلسه بعد از آن امتحان مستمر از فصل اول به عمل خواهد آمد.

به دست آوردن عرض اثر تیغه رنده با استفاده از نمودار همانطور که قبل اشاره شد، نمودار دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد. از جمله سرعت عمل در به دست آوردن کمیت موردنظر.

طریقه استفاده از نمودار: همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، محور عمودی سمت چپ حاصل ضرب تعداد دور در تعداد دندانه ($n \times z$) محور افقی پایین مقدار برش هر تیغه رنده و منحنی‌های روی منحنی سرعت پیشبرد کار (S) می‌باشد و از بین این چهار کمیت، هر کمیتی که مجھول باشد می‌توان توسط امتداد خطوط از روی نقاط مربوط به کمیت‌های معلوم، آن را پیدا کرد. به طوری که از S به a خطی افقی و از a به S خطی عمودی رسم نمود.

مثال: به طوری که $1/\text{min} = 4000$ و $z = 6$ باشد، آنگاه از 24000 m/min سرعت $S = 12 \text{ m/min}$ رسم نموده و از این نقطه به طرف پایین عمودی می‌کنیم تا $a = 1/5 \text{ mm}$ به دست آید.


مثال: اگر $a = 1/3 \text{ mm}$ و $n \times z = 20000$ باشد، آنگاه خطی افقی از $n \times z = 20000$ و خطی عمود از $a = 1/3 \text{ mm}$ رسم کرده تا هم‌دیگر را قطع کنند، محل تقاطع این دو خط مقدار $S = 6 \text{ m/min}$ را نمایش می‌دهد.

توجه: در نمودار فوق واحد (a) مقدار برش هر تیغه بر میلی‌متر، واحد (S) سرعت پیشبرد کار، متر بر دقیقه و واحد (n) تعداد دور، دور بر دقیقه می‌باشد.

کیفیت سطح رنده شده

مقدار عرض اثر هر تیغه رنده هرچه کوچکتر باشد نشانه صاف‌تر بودن سطح رنده شده است و هرچه مقدار فوق بیشتر باشد نشان‌دهنده ناصاف بودن سطح رنده شده می‌باشد پس برای تعیین کیفیت سطح رنده شده می‌توان براساس مقدار عرض اثر تیغه رنده قضاوت کرد، به طوری که اگر $1/5 \leq a \leq 1/10$ باشد

هر چه تعداد تیغه پیشتر بالند می‌توان سرعت پیشتر کار را افزایش داد با کمیت بهتری از کار انداخته داشت. حال آگر فرض شود در یک مستکنگاه فریز تعداد دور تیغه $\frac{1}{min} = 5$ تا 8 است و سرعت پیشتر کار $S = 7\text{-}m/min$ باشد، تویی چند تیغه را انتخاب می‌کنید؟ این صورتی که فریز اکثر تیغه روزی سطح کار حداقل 17mm (باشد).



شکل ۱۷-۱- ا نوع توییها برای تیغه‌های مختلف

مقایسه کنید و نتیجه یگیرید.
۵- اگر گردی که دارای $Z = 2$ زدنه باشد $\frac{1}{min} = 72$ است؛ اگر $Z = 40$ باشد
ازوردن $= 7\text{mm} = 1$ جه سرعت پیشتر کاری را باید انتخاب نمود.

ب) اگر سرعت پیشتر کار را در پواری کم مقدار پوش هر دنده به $\frac{1}{min} = 5$ باشد
۶- سطح زدنه، سطح قطعه کاری را کمیت درجه ۳ که فریز از تیغه زدنه حد اکسر $\frac{1}{min} = 8$ باشد، لازم است. اگر مسافتین رنده دارای تویی 4 نسبه و 2 تعداد دور $\frac{1}{min} = 8$ باشد
الفا) تعداد دور مستکنگاه را انتخاب می‌کنید؛ در صورتی که سرعت پیشتر کار 15m/min باشد
تقطیع نماید.

ب) اگر تعداد دور مستکنگاه را تغییر دهیم جه سرعت پیشتر کاری را می‌توانیم انتخاب کنیم تا همان کمیت کار را داشته باشیم
ج) از مقایسه حالت «الف» و «ب»؛ اگر لازم باشد 50 mm قطعه کار رنده شود، اختلاف زمان را به دست آورید.

د) اگر قطع تویی در مستکنگاه 12 سانتیمتر پالس داشته باشد عین از تیغه زدنه را به دست آورید.
۷- برای سینه، زدن سطح کار با مستکنگاه میانه، تویی درست مغلق شکل (19)
س.اگر عین اکثر تیغه زدنه 50000×10^{-6} باشد، با یک مرتبه حرکت مستکنگاه روزی سطح کار عمل می‌نماید، انجام می‌شود.
حال آگر تویی ماتین رنده دارای 12cm قطر و چهار تبع و تعداد دور $\frac{1}{min} = 72$ باشد
باند سرعت پیشتر کار را برای رنده کردن مغلقات به دست آورید.




شکل ۱۷-۲- ماتین رنده تویی می‌برند

۸- ا نوع توییها با تعداد تیغه‌های مختلف مطابق شکل ۱۷-۱) موجود است؛ که اگر

۷۹

حرکت

سوالات آزمون بایان فصل اول
۱- زمان انتقال گردیده را از 10 cm در، به 10 cm به طبق شکل ۱۸-۱) محاسبه
نمایید؛ در صورتی که گردیده ها در حرکت خواهد داشت:
الف) حرکت خودی به ازفاغ -2 m با سرعت 40 m بر دقیقه.
ب) حرکت در مسیر کاپل هوایی با سرعت -6 m بر دقیقه.



شکل ۱۸-۱- انتقال گردیده از جملک به میدان جمع ابری

۹- قطع تیغه از گردی را به دست آورید که تعداد دور میله آن $\frac{1}{min} = 9000$ و سرعت
رویی معادل 80 m بر تابه داشته باشد. اگر هر دنده 172 milimeter عرض داشته باشد، تیغه دارای
حد دنده خواهد بود.

۱۰- سرعت پیشتر مستکنگاه فریز را مطابق شکل ۱۸-۱) حساب کنید؛ در صورتی که در
سنت 2 ساعت 75 mm تا 75 mm زهوار 40 m بر اکثر از زده است؛ همچنین 12 درصد الکاف رفت
برای این مستکنگاه مطلوب می‌شود.

۹۰

جلسه هفتم

برنامه زمان بندی جلسه هفتم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۵	بررسی تمرینات و تکالیف	۲
۷۵	حل تمرین صفحات ۲۵ تا ۲۸	۳
۵	بادآوری امتحان از فصل اول در جلسه آینده	۴

حل تمرین ۵: $b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$ (د)

$$= 60 - \sqrt{(60)^2 - \left(\frac{10}{2}\right)^2} = 0.005 \text{ mm}$$

حل تمرین ۷:

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow 0.005 = 60 - \sqrt{(60)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow (60 - 0.005)^2 = 60^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow a = 1/0 \text{ mm}$$

$$S = \frac{l \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{1/0 \times 4500 \times 4}{1000} = 27 \text{ m/min}$$

حل تمرین ۸:

$$z = \frac{S \times 1000}{n \cdot a} \Rightarrow z = \frac{20 \times 1000}{5000 \times 1/2} \approx 3 \quad \text{عدد}$$

آماده کردن کلاس

بررسی تمرینات و تکالیف

حل تمرین صفحات ۲۸ تا ۲۵

بادآوری امتحان از فصل اول در جلسه آینده

حل تمرین ۶: $S = \frac{l \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{0.2 \times 4500 \times 72}{1000} = 64.8 \text{ m/min}$ (الف)

(ب) $l = \frac{S \times 1000}{n \cdot z} = \frac{64.8 \times 2 \times 1000}{4500 \times 72} = 0.4 \text{ mm}$

حل تمرین ۶:

$$n = \frac{S \times 1000}{a \times z} = \frac{15 \times 1000}{1/0 \times 4} = 2500 \text{ rev/min}$$

پس باید کمترین دور یعنی ۱/min ۴۰۰۰ را انتخاب کرد.

(ج) $S = \frac{a \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{1/0 \times 6000 \times 4}{1000} = 36 \text{ m/min}$

$$t_1 = \frac{L}{S} = \frac{500}{36} = 33.33 \text{ min}$$

$$t_2 = \frac{L}{S} = \frac{500}{27} = 18.52 \text{ min}$$

$$t_1 - t_2 = 33.33 - 18.52 = 14.81 \text{ min}$$

خلاصه فصل اول

$$v = \frac{s}{t}$$

مستقیم الخط یکنواخت

□ حرکت

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

دورانی یکنواخت

$$s = \frac{L}{t}$$

□ سرعت پیشبرد کار

$$l = \frac{S \times 1000}{n \cdot z}$$

□ مقدار برش هر دندانه اره

$$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot z}$$

□ عرض اثر هر تیغه رنده

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{z}\right)^2}$$

□ عمق اثر تیغه رنده

سؤالات آزمون پایان فصل اول

حل تمرین ۱:

$$t_1 = \frac{S_1}{V_1} = \frac{20^\circ}{4^\circ} = 5 \text{ min}$$

$$S_2 = \sqrt{(175^\circ)^2 + (50^\circ)^2} = 182 \text{ m}, \quad t_2 = \frac{S_2}{V_2} = \frac{182^\circ}{6^\circ} = 30 / 33 \text{ min}$$

$$t = t_1 + t_2 = 5 + 30 / 33 = 35 / 33 \text{ min} = 35' : 20'$$

حل تمرین ۲:

$$d = \frac{V}{n \cdot \pi} = \frac{80 \times 60 \times 100}{6000 \times 3 / 14} \approx 25 / 5 \text{ cm}$$

$$p = d \cdot \pi = 25 / 5 \times 3 / 14 = 8 \text{ cm}$$

$$z = \frac{P}{e} = \frac{80}{6 / 5} = 123 \quad \text{عدد} \quad \text{عرض هر دندانه} = e$$

حل تمرین ۳:

$$t = 2 \times 60 - (2 \times 60 \times \frac{12}{10}) = 10.5 / 6 \text{ min}$$

$$L = 750 \times 2 / 5 = 150 \text{ m}$$

$$S = \frac{L}{t} = \frac{1875}{1.5/6} = 18750 \text{ mm/min}$$

حل تمرين ٤:

الف) $z = \frac{d \cdot \pi}{e} = \frac{25 \times 3 / 14}{\lambda} = 98$ عدد

$$n = \frac{S \times 1000}{1 \times z} = \frac{\lambda \times 1000}{25 \times 98} = 3265 / 3 \frac{1}{\text{min}} , n \approx n_1$$

ب) $n = \frac{S \times 1000}{n \times z} = \frac{\lambda \times 1000}{3000 \times 98} = 10 / 27 \text{ mm}$

حل تمرين ٥:

$$S = \frac{n \times a \times z}{1000} = \frac{5500 \times 10 / 10 \times 6}{1000} = 26 / 4 \text{ m/min}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{r}\right)^2} = 60 - \sqrt{(60)^2 - \left(\frac{10 / 10}{r}\right)^2} = 10 / 10 \text{ mm}$$

جلسه هشتم

سپس با آماده کردن کلاس و یا انتقال به سالن امتحانات برگ سؤال بین هنرجویان توزیع گردد.

بعد از حضور و غیاب و بررسی اجمالی از حال هنرجویان از آنها خواسته شود اگر سؤال خاصی داشته باشند مطرح کنند.

نمونه سوالات امتحانی از فصل اول

نام و نام خانوادگی: کلاس: ۱۶	به نام خدا هنستان فنی شهید دیباچ همدان	تاریخ: ۱۳۸۱/۸/۲۶ وقت: ۶۰ دقیقه	رشته: صنایع چوب و کاغذ درس محاسبات فنی (۲) سال تحصیلی ۱۳۸۱-۸۲
۱	قرار است در مدت ۲/۵ ساعت لیفتراکی پالت‌های روکش را جابه‌جا کند با توجه به توضیحات زیر معلوم کنید در این مدت چند پالت جابه‌جا می‌شود؟ – سرعت حرکت دستگاه به طور متوسط ۲ متر بر ثانیه – فاصله جابه‌جائی ۱۲۰ متر – هر بار یک پالت جابه‌جا می‌شود. – زمان تخلیه و بارگیری هر کدام ۳ دقیقه – زمان تلف شده ۲۰ درصد کل زمان داده شده	۳	۷۰
۲	می‌خواهیم در مدت ۲ ساعت تعداد ۸۴ شاخه زهوار به طول ۲/۵ متر را افزار بزنیم در صورتی که تخمین زده شود، درصد زمان فوق صرف افزار زنی شود، محاسبه نمایید، سرعت پیشبرد کار چقدر باید تنظیم شود؟	۷۰	۲
۳	جهت برش تخته خرد چوب از تیغه از گرد (TC) استفاده می‌کنیم اگر سرعت برش را ۷۵ متر بر ثانیه انتخاب کنیم و قطر تیغه ۲۵ سانتیمتر باشد، تعداد دوران ماشین چقدر باید تنظیم گردد؟	۱/۲۵	۲۵
۴	تیغه اره گردی که دارای ۶۰ دندانه و تعداد دور ماشین ۴۵۰ دور بر دقیقه است، چه سرعت پیشبردی را باید داشته باشد، تا مقدار برش هر دندانه ۲۰ میلیمتر شود؟	۱/۲۵	۴۵۰
۵	تعداد دور میله رندهای ۶۰۰ دور بر دقیقه است، اگر توبی دستگاه ۴ تیغه و ۱۲ سانتیمتر قطر داشته باشد و سرعت پیشبرد کار را ۱۲ متر بر دقیقه تنظیم نموده باشیم، عرض اثر تیغه رنده و عمق اثر هر تیغه را به میکرومتر محاسبه نمایید.	۲/۵	۶۰۰

توجه ۳

جمع بارم سؤالات ۱۰ نمره منظور شده است و ۱۰ نمره مابقی از فعالیت در کلاس و سؤالات مستمر کلاسی تکمیل می‌شود.

پاسخنامه سؤالات	رشته: صنایع چوب و کاغذ	درس محاسبات فنی (۲)	هرستان فنی شهید دیباچ همدان	به نام خدا	تاریخ: ۸۱/۸/۲۶
حل مسئله ۱:	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵
حل مسئله ۲:	۰/۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵
حل مسئله ۳:	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵
حل مسئله ۴:	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵
حل مسئله ۵:	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵