

آزمایش شماره ۲

زمان اجرا : ۱۲ ساعت آموزشی

مولتی‌متر و کاربرد آن

شدن مولتی‌مترهای دیجیتالی و از رده خارج شدن مولتی‌مترهای عقرهای، هدف از آموزش مولتی‌متر عقرهای فقط آشنایی با این دستگاه است.

- ۶- سه نمونه ولتاژ DC را با مولتی‌متر عقرهای اندازه بگیرد.
- ۷- سایر توانایی‌های کار با مولتی‌متر عقرهای از جمله اندازه گیری دسی‌بل را نام ببرد.

- ۸- مولتی‌متر دیجیتالی را از سایر دستگاه‌ها تمیز دهد.
- ۹- پانل یک مولتی‌متر دیجیتالی را تشریح کند.
- ۱۰- مقاومت اهمی را با مولتی‌متر دیجیتالی اندازه بگیرد.
- ۱۱- جریان DC را با مولتی‌متر دیجیتالی اندازه بگیرد.
- ۱۲- ولتاژ DC را با مولتی‌متر دیجیتالی اندازه بگیرد.
- ۱۳- با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم نحوه اندازه گیری ولتاژ جریان DC و AC را جرما کند.
- ۱۴- گزارش کار را به طور کامل - دقیق و مستند بنویسد.
- ۱۵- هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی که در آزمایش اول آمده است را در این آزمایش نیز اجرا کند.


هدف کلی آزمایش

استفاده از مولتی‌متر در اندازه گیری تعدادی از کمیت‌های الکتریکی

- هدف‌های رفتاری : پس از پایان این آزمایش از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :
- ۱- با برید و ترمیمال‌های آن آشنا شود.
 - ۲- مولتی‌متر عقرهای را از سایر دستگاه‌ها تمیز دهد.
 - ۳- علام اصلی روی مولتی‌متر عقرهای را تشریح کند.
 - ۴- مقادیر کمیت‌های اصلی الکتریکی را (A , Ω و V) از روی صفحه مدرج بخواند.

- ۵- سه نمونه مقاومت اهمی را با مولتی‌متر عقرهای اندازه بگیرد.
- در صورتی که مولتی‌متر عقرهای در اختیار ندارید از ارزان‌ترین نوع مولتی‌متر عقرهای موجود در بازار به تعداد محدود استفاده کنید به دلیل فرآگیر

multi meter به معنی چند و meter به معنی اندازه گیر است.




شکل ۱-۲- یک نمونه برید با قطعات نصب شده روی آن

۱-۲- اطلاعات اولیه

برد بُرد Bread board یا برد آزمایشگاهی کوچک وسیله‌ای است که توسط آن به آسانی می‌توانید آزمایش‌های الکترونیک را بدون نیاز به لحیم کاری با سیم‌های رابط جداگانه اجرا کنید. چون این بُرد (صفحه - تخته) به صورت یک صفحه ساده ساخته شده است و مشابه یک تکه نان به نظر می‌آید نام Bread board یا تخته آزمایشگاهی شبیه قطعه نان به آن داده شده است. در شکل ۱-۲ قسمتی از بُرد بُرد که تعدادی قطعه روی آن نصب شده است را مشاهده می‌کنید.

مولتی‌متر (multimeter) وسیله‌ای است که توسط آن می‌توانید چندین کمیت الکتریکی را اندازه گیری کنید. کلمه

مولتی متر در دو نوع آنالوگ (Analouge) یا عقرهای و دیجیتال (Digital) یا رقیمی و عددی ساخته می شود. در شکل ۲-۲-الف یک نمونه مولتی متر عقرهای و در شکل ۲-۲-ب یک نمونه مولتی متر دیجیتالی را مشاهده می کنید.



ب) یک نمونه مولتی متر دیجیتالی



الف) یک نمونه مولتی متر عقرهای

شکل ۲-۲- مولتی متر عقرهای و دیجیتالی

شماره یک را در مراحل اجرای این آزمایش نیز اجرا نمایید.
۲-۲-۲- از ابزار موجود در جعبه ابزار به طور صحیح استفاده کنید و پس از استفاده آنها را با دقت جمع آوری کنید و در محل خود قرار دهید.

در ادامه این آزمایش چگونگی استفاده از برد بُرد و مولتی متر عقرهای و دیجیتالی را جهت اندازه گیری مقاومت الکتریکی، ولتاژ و جریان DC در فضای آزمایشگاه واقعی و نرم افزاری می آموزید.

۲-۳- کار با نرم افزار

قبل یا پس از اجرای هر آزمایش در آزمایشگاه واقعی،

۲-۴- نکات ایمنی

۱-۲-۲- کلیه نکات ایمنی آموزش داده شده در آزمایش

یکی از ویژگی‌های یک شهروند مسئول: یک شهروند مسئول می‌بایستی آموزش‌هایی را که در طول زندگی می‌بیند در مکان‌ها و زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار دهد. تهیه کیف ابزار این امکان را به شما می‌دهد که در هر زمان یا مکانی که بخواهید از این ابزار استفاده کنید و سرویس‌های مناسبی را به خانواده خود یا سایرین ارائه دهید. به این ترتیب شما در جامعه یک شهروند مسئول و توان‌مند شناخته می‌شوید.

- | | |
|---------------|----------------------------|
| یک دستگاه | - میز آزمایشگاهی الکترونیک |
| یک قطعه | - برد بُرد |
| به مقدار کافی | - سیم تلفنی |
| یک دستگاه | - مولتی‌تتر عقرهای |



(الف)



(ب)

شکل ۲-۳- یک نمونه کیف ابزار الکترونیکی و مجموعه ابزار

آزمایش‌هارا توسط نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار دیگری که در اختیار دارید نیز اجرا نمایید.

قبل از اجرای آزمایش‌ها در آزمایشگاه واقعی، آن‌ها را به صورت نرم‌افزاری انجام دهید تا نتیجه بهتری کسب کنید. در جلد اول کتاب آزمایشگاه مجازی (کد ۳۵۸/۳) چگونگی کار با نرم‌افزار به‌طور کامل و دقیق آموزش داده شده است.


نکته مهم: از مریبان محترم درخواست می‌شود، قبل از اجرای آزمایش‌ها در فضای واقعی آزمایشگاه، آن‌ها را به صورت نرم‌افزاری اجرا نمایند و برای هنرجویان نمایش دهند. همچنین با یک برنامه‌ریزی دقیق از هنرجویان بخواهند که قبل از اجرای آزمایش‌ها در آزمایشگاه واقعی آن‌ها را به صورت نرم‌افزاری اجرا نمایند.

۴-۲- قطعات، ابزار، تجهیزات و مواد مورد نیاز

تجهیزات و ابزار عمومی

- هریک از هنرجویان موظف هستند که یک کیف ابزار شامل؛ سیم چین، دم‌باریک، انبردست، مولتی‌متر دیجیتالی، سه نمونه پیچ‌گوشی تخت، سه نمونه پیچ‌گوشی چهارهای (فیلیپس) با اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ برای کارهای الکترونیکی، فاز‌متر، هویه قلمی و مقداری سیم تلفنی، مقداری قلع، قلع کش، ۴ قطعه سیم با گیره دو سر سوسماری، ۴ قطعه سیم با فیش معمولی، دو قطعه سیم شیلد دو سر سوسماری، یک قطعه برد برد متوسط و ذره‌بین را تهیه کنند و همیشه در ساعت‌کارگاهی همراه داشته باشند.

بدیهی است با توجه به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهید به تدریج به ابزارهای دیگری مانند دستگاه پرج فیش پاناسونیکی تلفن نیاز پیدا می‌کنید. این نیاز موجب کامل شدن جعبه ابزار شما و کسب تجربه بیشتر می‌شود. در شکل ۲-۳ یک نمونه مجموعه ابزار و کیف ابزار الکترونیکی را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۲-۵-۱—ابعاد واقعی یک برد بُرد 88×22 میلیمتری
سوراخ در مقایسه با دست انسان

۲-۵-۳—* یک قطعه بُرد در اختیار بگیرید و

تعداد سوراخ‌ها و ابعاد آن را با رسم شکل مشخص کنید.
حروف و شماره‌گذاری بُرد بُرد

۲-۵-۴—معمولًاً سوراخ‌های طولی بُرد را با شماره و سوراخ‌های عرضی آن را با حروف a, b, c, d, e, f, g, h, i, j و ز مشخص می‌کنند. همچین در هر یک از قسمت‌های بالا و پایین و در طول بُرد دو ردیف سوراخ وجود دارد که با علامت مثبت (+) و منفی (-) مشخص شده است در شکل ۲-۶ یک نمونه شماره‌گذاری و حروف‌گذاری روی بُرد را ملاحظه می‌کنید. در برخی از بُردها یک ردیف سوراخ در وسط یعنی حد فاصل حروف (a, b, c, d, e) و حروف (f, g, h, i, j) وجود دارد.




شکل ۲-۶—شماره و حروف‌گذاری روی بُرد بُرد

- مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه
- منبع تغذیه صفر تا ۳۰ ولت یک دستگاه
- مقاومت 1Ω , 10Ω , 22Ω و $1K\Omega$ از هر کدام یک عدد $\frac{1}{4}$ وات

۲-۵—مراحل اجرای آزمایش


نکته مهم: نتایج حاصل از مواردی که با ستاره مشخص شده است را در جلد دوم کتاب آزمایشگاه اندازه‌گیری با عنوان کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

- * ۲-۵-۱—هدف کلی آزمایش شماره ۲ را در جلد دوم کتاب آزمایشگاه اندازه‌گیری بنویسند.
- ۲-۵-۲—ابعاد و تعداد سوراخ‌های بُرد بُرد
- ۲-۵-۳—ابعاد بُرد را با توجه به تعداد سوراخ‌های طولی و عرضی مشخص می‌کنند. برای مثال یک بُرد 14×65 میلیمتری دارای ۶۵ سوراخ در طول و ۱۴ سوراخ در عرض است. این بُرد بُرد جمعاً 910 سوراخ دارد. در شکل ۲-۴ یک قطعه بُرد 14×30 سوراخ را ملاحظه می‌کنید. این بُرد بُرد جمعاً 420 سوراخ دارد.




شکل ۲-۴—برد بُرد 14×30 سوراخ

در شکل ۲-۵ ابعاد واقعی یک بُرد بُرد 63×14 سوراخ که در دست گرفته شده است را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۸- قطعات داخلی برد بُرد




شکل ۲-۹- افزایش ابعاد و تعداد سوراخ‌های برد بُرد از طریق اتصال چند برد بُرد به یک دیگر

۲-۵-۵*- بُرد بُردی را که در اختیار دارید مجدداً بررسی کنید و شماره‌گذاری و حروف‌گذاری آن‌ها را یادداشت کنید.

اتصال‌های داخلی برد بُرد

۲-۵-۶- در شکل ۲-۷ اتصالات داخلی سوراخ‌های برد بُرد را ملاحظه می‌کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود سوراخ‌های حروف‌گذاری شده در جهت عمودی با هم ارتباط دارند و در جهت افقی بین آن‌ها هیچ‌گونه ارتباطی وجود ندارد. سوراخ‌های ردیف‌های بالا، وسط و پایین در جهت افقی به هم مربوط هستند.

نکته مهم: در برخی از برد بُردها ردیف‌های بالا و پایین در قسمت وسط برد با هم ارتباط ندارند و در صورت نیاز باید با یک سیم آن‌ها را به هم متصل کنید.



شکل ۲-۷- چگونگی اتصال پایه‌های برد بُرد به یکدیگر

اتصالات برد بُرد از قطعات شانه‌ای فلزی (فنری) آبکاری شده ساخته شده است. در شکل ۲-۸ این قطعات فلزی از پشت برد بُرد نشان داده شده است.

افزایش ابعاد برد بُرد

۲-۵-۷- یکی از ویژگی‌های برد بُردها قابلیت افزایش ابعاد و تعداد سوراخ‌های آن است. شما می‌توانید چند قطعه برد بُرد را به هم اتصال دهید و یک برد بُرد بزرگ بسازید. برای این کار معمولاً در کناره‌های برد بُرد زایده‌هایی به صورت نر و ماده



شکل ۲-۱۱- نمونه دیگری از مولتی متر عقربه‌ای (آنالوگ)




شکل ۲-۱۲- صفحه مدرج و علائم روی آن در مولتی متر آنالوگ

توجه : امروزه به دلیل کارآیی بالا، قیمت ارزان و دقیق بالایی که مولتی مترهای دیجیتالی دارند از مولتی متر عقربه‌ای کمتر استفاده می‌شود و به مرور زمان از رده خارج خواهد شد.

وجود دارد که از طریق آن می‌توانید دو یا چند قطعه برد بُرد را به هم متصل کنید. در شکل ۲-۹ یک نمونه برد بُرد توسعه‌یافته را مشاهده می‌کنید.

*** ۲-۵-۸** دو قطعه برد بُرد را در اختیار بگیرید و آن‌ها را به هم متصل کنید و ابعاد آن را افزایش دهید. درباره این تجربه توضیح دهید.

۲-۵-۹ در شکل ۲-۱۰ نمونه دیگری از چگونگی اتصال پایه‌های برد بُرد و نحوه قرارگرفتن قطعات را روی آن ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۱۰- اتصال پایه‌های برد بُرد و نحوه قرارگرفتن قطعات روی آن

*** ۲-۵-۱۰** اتصال پایه‌های برد بُرد موجود در آزمایشگاه را با رنگ‌های مختلف مشخص کنید، (دوباره ترسیم کنید).

۲-۵-۱۱- کار با مولتی متر عقربه‌ای

(الف) ساختار کلی: مولتی متر عقربه‌ای را مولتی متر آنالوگ (Analouge) نیز می‌گویند. این دستگاه کمیت مورد اندازه‌گیری را از طریق حرکت و انحراف عقربه نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۱ نمونه دیگری از مولتی متر عقربه‌ای را مشاهده می‌کنید.

(ب) علائم روی دستگاه: روی مولتی متر عقربه‌ای علائمی وجود دارد که لازم است قبل از شروع کار با دستگاه به آن‌ها توجه کنید. در شکل ۲-۱۲ یک نمونه صفحه مدرج و علائم روی آن را ملاحظه می‌کنید.

۱۲* یک مولتی متر آنالوگ (عقرهای) را در اختیار بگیرید و علائم روی آن را ترسیم کنید و درباره آن توضیح دهید.

کلید سلکتور و صفحه مدرج مولتی متر عقرهای

۱۳* از آنجا که توسط مولتی متر می‌توانیم کمیت‌های مختلف الکتریکی مانند مقاومت، جریان و ولتاژ را اندازه‌گیری کنیم، برای انتخاب کمیت مورد نظر معمولاً روی دستگاه یک انتخاب کننده یا سلکتور قرار دارد. توسط کلید سلکتور می‌توانید کمیت مورد نظر و حوزه اندازه‌گیری را انتخاب کنید. در شکل ۲-۱۴ یک نمونه کلید سلکتور مولتی متر آنالوگ را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۱۴- یک نمونه کلید سلکتور مولتی متر عقرهای

۱۴* با توجه به شکل ۲-۱۴ کمیت‌ها و حوزه کار قابل اندازه‌گیری توسط این مولتی متر را در جدول ۲-۱ بنویسید.

نکته: حوزه کار یا رنج Range مولتی متر عبارت از محدوده‌ای است که دستگاه می‌تواند اندازه‌گیری کند. برای مثال در شکل ۲-۱۴ حوزه کار ولتاژ DC بین ۰/۱ تا ۱۰۰۰ ولت است که در مراحل ۰/۵، ۱، ۲/۵، ۱۰، ۲۵۰، ۵۰ و ۱۰۰۰ ولت قابل اندازه‌گیری است.

در شکل ۲-۱۳ مفهوم هر یک از علائم روی صفحه را که به صورت خلاصه شده و در یک جدول آمده است مشاهده می‌کنید.

مفهوم	علامت
دقت و احتیاط	
نوع و ساختمان دستگاه (فاب گردان)	
توانایی اندازه‌گیری کمیت‌های AC و DC	
نحوه قرارگرفتن دستگاه به صورت افقی	
خطای دستگاه در انحراف کامل بر حسب درصد	... ۱/۵ یا ۲/۵
آزمایش ولتاژ دستگاه تا ۳۰۰۰ ولت	
وجود مدار الکترونیکی در دستگاه	
نشان دهنده میزان ولتاژ باتری داخل دستگاه	

شکل ۲-۱۳- مفهوم برخی از علائم روی دستگاه مولتی متر آنالوگ

نکته بسیار مهم: برای کسب اطلاع از توانایی‌های یک دستگاه اندازه‌گیری باید به راهنمای کاربرد که با دستگاه داده می‌شود مراجعه کنید. معمولاً این راهنما به زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگر است. بنابراین فraigیری اصطلاحات و مفاهیم انگلیسی در ارتباط با این موضوع بسیار ضروری است.

شده در صفحه مدرج شکل ۲-۱۵ را با مقادیر نشان داده شده در سلکتور شکل ۲-۱۴ مقایسه کنید. آیا مقادیر تا حدودی با هم طبیق دارند؟ درباره نتایج به دست آمده توضیح دهید.

۲-۵-۱۷* صفحه مدرج و سلکتور مولتی متر نشان

داده شده در شکل ۲-۱۱ را با صفحه مدرج و سلکتور نشان داده شده در شکل های ۲-۱۴ و ۲-۱۵ مقایسه کنید. آیا با هم طبیق می کند؟ درباره آن توضیح دهید.

۲-۵-۱۸* یک دستگاه مولتی متر آنالوگ را در

اختیار بگیرید از سلکتور و صفحه مدرج آن عکس بگیرید یا آن را ترسیم کنید.

۲-۵-۱۹* کمیت ها و حوزه های کار مولتی متر

موجود در آزمایشگاه را در جدول ۲-۲ یادداشت کنید.

نحوه خواندن کمیت های ولتاژ، جریان و

ضریب مقیاس (scale) صفحه مدرج

۲-۵-۲۰ به طور کلی برای خواندن دقیق مقادیر

کمیت های الکتریکی در مولتی متر آنالوگ باید به کلید سلکتور اصلی مولتی متر که مقدار ماکریسم کمیت را روی صفحه مدرج نشان می دهد توجه کنیم. هم چنین باید تعداد تقسیمات روی درجه بندی صفحه مدرج و عدد مربوط به انحراف کامل آن را در نظر بگیریم. برای مثال ابتدا طبق شکل ۲-۱۶ به درجه بندی روی

صفحه مدرج می بردازیم. این شکل درجه بندی یک میکروآمپر متر را نشان می دهد. در این درجه بندی، فاصله بین صفر تا 10° میکروآمپر به 2° قسمت تقسیم شده است و هر قسمت 5° میکروآمپر را نشان می دهد.




الساندرو ولتا (1745-1827) واحد اختلاف پتانسیل (ولتاژ) به نام اوست و بیل روی-کرین را (ولتا) ساخته است.

۲-۵-۱۵-۲ اندازه گیری کمیت های مختلف به وسیله مولتی متر سبب شده است که صفحه مدرج آن نیز دارای درجه بندی های متعدد باشد در شکل ۲-۱۵ یک نمونه صفحه مدرج مولتی متر آنالوگ را ملاحظه می کنید.



شکل ۲-۱۵-۲ صفحه مدرج یک نمونه مولتی متر آنالوگ




شکل ۲-۱۶-۲ یک نمونه درجه بندی صفحه مدرج مولتی متر آنالوگ

همان طور که در شکل ۲-۱۵ مشاهده می شود این مولتی متر می تواند مقاومت اهمی، ولتاژ های AC و DC، جریان DC و کمیت های دیگری مانند ظرفیت خازن، دسی بل (db)، I_{CEO} و h_{FE} را اندازه گیری کند. در این آزمایشگاه درباره کمیت های اخیر بحثی نخواهیم کرد و فراگیری آن ها را به سال های بعد موکول می کنیم.

۲-۵-۱۶* کمیت ها و حوزه های کار نشان داده

۲-۵-۲۲* مقدار ضریب مقیاس صفحه مدرج را برای مقادیر جریان، با توجه به محل قرارگرفتن عقره در شکل های ۲-۱۸-الف، ب و ج بدست آورید.



شکل ۲-۱۸- محاسبه مقدار ولتاژ و جریان



آندره ماري آمپر (۱۷۷۵-۱۸۳۶) فيزيكدان و رياضي دان فرانسوی که واحد شدت جریان به نام او ثبت شده است.

توجه داشته باشید که خطوط کوچک، نماینده 5 میکروآمپر است. برای اینکه تقسیم بندی ها بهتر نشان داده شود، هر دو قسمت کوچک را با خط بزرگ تری مشخص کرده اند که نماینده $\frac{1}{10} \times 5 = 0.5\text{ میکروآمپر}$ است. طبق شکل ۲-۱۶ هر دو


قسمت بزرگ 20 میکروآمپر را نشان می دهد.

نسبت بین ماکزیمم کمیت و تعداد کوچک ترین تقسیم بندی ها را $(\frac{1}{2})^{th}$ ضریب مقیاس صفحه مدرج (scale) می نامند.

۲-۵-۲۱ برای به دست آوردن مقدار کمیت اندازه گیری شده، ابتدا باید دید که عقره چند قسمت منحرف شده است. سپس تعداد این تقسیمات را در ضریب مقیاس صفحه مدرج ضرب کرد. مثلاً اگر عقره به اندازه ۱۵ قسمت منحرف شود مقدار جریان برابر است با :

$$15 \times \frac{1}{2}^{th} \mu\text{A} = 15 \times 0.5 = 7.5 \mu\text{A}$$

در شکل ۲-۱۷ صفحه مدرج یک نمونه آمپر متر را ملاحظه می کنید. ضریب را برای این آمپر متر به دست آورید. در صورتی که عقره روی درجه بندی ۹ قرار گرفته باشد مقدار جریان چند آمپر است؟



شکل ۲-۱۷- صفحه مدرج یک آمپری

حل :

$$\frac{1}{2}^{th} = \frac{1\text{A}}{0.5\text{A}} = \frac{1}{0.5} = 2$$

انحراف عقره \times ضریب مقیاس = مقدار کمیت

$$0.5 \times 9 = 4.5 \text{A}$$

سلکتور انتخاب کنید (... و $R \times 1$ و $1 \times R$ و 1×1). (شکل ۲-۱۹)



شكل ۱۹-۲- انتخاب رنج دلخواه

- دو سیم رابط (پروب Probe) اهم متر را به هم وصل کنید.
در این حالت عقره به سمت راست منحرف می‌شود و باید روی صفر قرار گیرد (شکل ۲-۲۰).



الف



شکا ۲-۲° اتصال ده و ب اهمت به یک دیگر

- در صورتی که عقربه روی صفر قرار نگرفت، توسط دکمه تنظیم صفر (Zero Adjust)، عقربه را روی صفر تنظیم کنید.

۲۳-۵-۲ برای خواندن مقدار واقعی کمیت باید ضریب کلید سلکتور را نیز درنظر گرفت. برای مثال اگر از درجه‌بندی صفر تا 30° ولت روی صفحه مدرج استفاده کنیم و کلید سلکتور روی 30° ولت باشد باید مقدار خوانده شده را در عدد $1^\circ = \frac{30}{3^\circ}$ ضرب کنیم.

$$\frac{30 \times 10}{30} = 100 \text{ volt}$$

در صورتی که در شکل ۱۸-۲-ج کلید سلکتور مولتی متر روی عدد ۳۰۰ باشد، مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را به دست آورید.

حل:

$$\text{ضریب مقیاس صفحه مدرج} = \frac{30V}{30^\circ \text{ (قسمت)}} = 1$$

$$= \text{مقدار کمیت روی صفحه مدرج} = ۲^\circ \times ۱ = ۲^\circ$$

$$\text{مقدار واقعی کمیت} = ۲۰ \times \frac{۳۰}{۳۵} = ۲۰.۰\text{V}$$

* ۲۴-۵-۲-۱۸-۲-ب در صورتی که در شکل

کلید سلکتور روی ۳A باشد، مقدار جریان اندازه‌گیری شده را به دست آورید.

نکته مهم: درجه بندی مربوط به مقادیر ولتاژ و جریان روی صفحه مدرج خطی است. یعنی اگر مقدار ولتاژ دو برابر شود، مقدار انحراف عقریه نیز دو برابر می‌شود.

اندازه‌گیری مقاومت اهمی

۲۵-۵-۲- چون درجه بندی صفحه مدرج برای اندازه گیری مقاومت اهمی خطی نیست، بنابراین، نحوه خواندن مقدار مقاومت اهمی با آن چه که در مورد نحوه خواندن ولتاژ و جریان گفته شد تفاوت دارد. برای اندازه گیری مقاومت باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

- پک حوزه کار (Range) را به دلخواه توسط کلید

- در صورتی که برای اندازه‌گیری مقاومت، رنج کلید سلکتور را تغییر دادید، لازم است طبق شکل ۲-۲۰، دوباره صفر اهم متر را تنظیم کنید.
- چنان‌چه با تری داخلی اهم متر ضعیف شود، صفر آن قابل تنظیم نخواهد بود. در این حالت باید با تری داخلی اهم متر را تعویض کنید.


چند نکته ایمنی درباره مولتی‌متر و برد بُرد

- هرگز برد بُرد را خم نکنید. زیرا اتصال‌های داخل آن صدمه می‌بینند.
- از داخل کردن سیم‌های ضخیم به سوراخ‌های برد بُرد جداً خودداری کنید.
- برای اتصال سوراخ‌های برد بُرد با دستگاه‌های اندازه‌گیری از سیم‌های تلفنی یا فیش‌های مخصوص برد بُرد استفاده کنید.
- در صورتی که پایه قطعه مورد آزمایش ضخیم است جهت اتصال آن به برد بُرد از سیم تلفنی استفاده کنید.
- از ضربه زدن به مولتی‌متر خودداری کنید.
- هنگام اندازه‌گیری با مولتی‌متر مراقب باشید که عقربه آن به انتهای صفحه نرسد و ضربه نخورد.
- به حوزه کار ولتاژ با جریان قابل اندازه‌گیری توجه کنید.

این نکات برای انواع برد بُردها و مولتی‌مترها صادق است و باید رعایت شود.

توجه: چگونگی کار با مولتی‌متر و چگونگی تعویض با تری و نکات ایمنی مربوط به آن در دفترچه راهنمای مولتی‌متر نوشته شده است. قبل از استفاده از مولتی‌متر حتماً دفترچه راهنمای آن را بخوانید.

- پروب را از هم جدا کنید و طبق شکل ۲-۲۱ مقاومت را بین دو پروب قرار دهید و مقدار مقاومت را بخوانید.



شکل ۲-۲۱- اندازه‌گیری مقاومت اهمی

نکته مهم: برخی از مولتی‌مترها دارای بیش از دو ترمینال (پایانه) ورودی هستند. در این صورت باید به ترمینال ورودی مربوط به اندازه‌گیری مقاومت که با Ω مشخص شده است توجه کنید.

- هنگام خواندن مقدار مقاومت باید عقربه در منطقه مناسب منحرف شود. چون درجه‌بندی اهم متر غیرخطی است و در قسمت‌های سمت چپ درجه‌بندی، فواصل به هم تزدیک است. توصیه می‌شود که مقادیر را طبق شکل ۲-۲۲ در منطقه A تا B خوانید. در این فاصله اعداد به طور واضح و دقیق قابل خواندن هستند.



شکل ۲-۲۲- منطقه مناسب برای خواندن مقدار مقاومت

ولتاژهای مختلف تولید نمایید. از آن جا که تنوع دستگاه‌های منبع تغذیه بسیار زیاد است و هر آزمایشگاهی منبع تغذیه خاص مربوط به خود را دارد، از تشریح آن خودداری می‌کنیم. برای فراگیری نحوه استفاده از منبع تغذیه به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

نکته مهم: در این مرحله لازم است هنرآموزان محترم نحوه استفاده از دفترچه راهنمای کاربرد منبع تغذیه میز آزمایشگاهی را به هنرجویان آموزش دهند و اشکالات آنان را برطرف نمایند.

در شکل ۲-۲۴ دو نمونه منبع تغذیه آزمایشگاهی با مشخص کردن دکمه‌ها و کنترل‌های آن نشان داده شده است.



الف



شکل ۲-۲۴ - دو نمونه منبع تغذیه DC

۲-۵-۲۶* - مراحل بیان شده در مرحله ۲-۵


را روی مولتی متر موجود در آزمایشگاه تمرین کنید و نتایج بدست آمده را به طور خلاصه بنویسید.

اندازه‌گیری مقاومت اهمی و آزمایش اتصال‌های

بردُرد

۲-۵-۲۷* - با استفاده از اهم متر عقرهای اتصال‌های

بردُرد را مورد بررسی قرار دهید. این نوع آزمایش را اصطلاحاً آزمایش پیوستگی (اتصال) مدار می‌گویند. برای آزمایش پیوستگی یا برقراری اتصال در مدار، کافی است دو سیم رابط اهم متر را بین دو نقطه قرار دهیم. در صورتی که مقاومت صفر را نشان دهد اتصال و پیوستگی برقرار است. در شکل ۲-۲۳ برقراری اتصال بین سیم پیچ یک ترانسفورماتور را در حوزه کار $100\Omega \times 100$ مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۳ - آزمایش پیوستگی یا برقراری اتصال کوتاه

نتایج حاصل از اتصال پایه‌های بردُرد را به طور خلاصه شرح دهید.

۲-۵-۲۸* - تعداد سه عدد مقاومت را در اختیار

بگیرید و با استفاده از مولتی متر عقرهای آن را اندازه‌گیری کنید و مقادیر را در جدول ۲-۳ بنویسید.

۲-۵-۲۹* - آیا مقادیر مقاومت با استفاده از کد

رنگی و اندازه‌گیری توسط اهم متر با هم اनطباق دارد؟ شرح دهید. در صورتی که تفاوت وجود دارد علت را بیان کنید.

منبع تغذیه

۲-۵-۳۰ - روی میز آزمایشگاه دستگاهی به نام منبع تغذیه (Power Supply) وجود دارد. توسط این دستگاه می‌توانید

دفترچه‌های راهنمای کاربرد را فرا بگیرید.
در ادامه به توضیح کامل یک نمونه دفترچه راهنمای کاربرد
یکی از متداول‌ترین مولتی‌مترهای دیجیتالی موجود در بازار
می‌پردازیم.

دفترچه راهنمای کاربرد به زبان انگلیسی

۲-۵-۳۴ در شکل ۲-۲۶ صفحه اول دفترچه راهنمای کاربرد مولتی‌متر $\times \times \times \times$ را ملاحظه می‌کنید. در این صفحه نام دستگاه، شماره سریال، نام دفترچه و استانداردهای حاکم بر دستگاه درج می‌شود.



شکل ۲-۲۶—صفحة اول دفترچه راهنمای مولتی‌متر دیجیتالی

۲-۵-۳۵ در صفحه دوم معمولاً نکات ایمنی و اخطارها نوشته می‌شود. این نکات درباره تمام دستگاه‌های

۲-۵-۳۱* منبع تغذیه را روی ۱۲، ۸، ۳ و ۲۵ ولت DC بگذارید و مقدار ولتاژ خروجی آن را با استفاده از مولتی‌متر عفریه‌ای اندازه بگیرید و نتایج را در جدول ۲-۴ بنویسید.

مولتی‌متر دیجیتالی

۲-۵-۳۲ مولتی‌متر دیجیتالی دستگاهی است که کمیت‌های مورد نظر را به صورت عدد و رقم نشان می‌دهد. مولتی‌متر دیجیتالی در انواع بسیار متنوعی ساخته می‌شود. در شکل ۲-۲۵ نمونه دیگری از مولتی‌متر دیجیتالی را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۲۵—نمونه دیگری از مولتی‌متر دیجیتالی

۲-۵-۳۳ همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یکی از روش‌های کسب توانایی در کاربرد دستگاه‌های الکترونیکی مطالعه دفترچه راهنمای آن است. دفترچه راهنمای معمولاً همراه با دستگاه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. این دفترچه معمولاً به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌ها است. یک تکنسین الکترونیک باید توانایی خواندن دفترچه راهنمای دستگاه‌های اندازه‌گیری در الکترونیک مانند مولتی‌متر، اسیلوسکوپ، فانکش ژنراتور و منبع تغذیه را بیاموزد.

از آن‌جا که زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی و پرکاربرد است، ضرورت دارد طرز خواندن و معنی کردن این گونه

اندازه‌گیری صدق می‌کند. در شکل ۲-۲۷ متن اصلی و ترجمه مولتی‌مترها به کار ببرید.




شکل ۲-۲۷- نکات و نمونه‌های ایمنی برای دستگاه اندازه‌گیری دیجیتال

با فراگیری این اصطلاحات به آسانی می‌توانید مشخصات فنی کلیه مولتی‌مترهای دیجیتالی را یاد بگیرید.

توجه: یادگیری لغات فنی در ابتدا کمی مشکل به نظر می‌آید ولی بعد از مدتی تمرین به آسانی می‌توانید آن‌ها را فرا بگیرید و استفاده کنید.

* ۲-۵-۳۶- دفترچه راهنمای مولتی‌متر دیجیتال خودتان را در اختیار بگیرید و موارد مربوط به صفحه اول و دوم آن را ترجمه کنید. خلاصه‌ای از یافته‌های خود را در ارتباط با این فعالیت در دفتر گزارش کار بنویسید.

۲-۵-۳۷- مشخصات فنی : در صفحات بعدی مشخصات فنی دستگاه و حوزه کار آن خواهد آمد. در شکل ۲-۲۸، مشخصات فنی دستگاه مورد بحث را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۲۸- مشخصات فنی دستگاه مولتی متر دیجیتالی

در شکل ۲۹- ۲- حوزه کار ولتاژ DC مولتی متر مورد نظر

دیجیتالی خودتان را از دفترچه راهنمای کاربرد استخراج کنید و

آن را در جدول ۲-۵ بنویسید.

توجه : عدم توجه به حوزه کار و مقادیر مجاز تعیین شده برای دستگاه، آسیب جدی به دستگاه وارد می کند.

* ۲-۵-۳۸- مشخصات فنی دستگاه مولتی متر

دیجیتالی خودتان را از دفترچه راهنمای کاربرد استخراج کنید و آن را در جدول ۲-۵ بنویسید.

۲-۵-۳۹- مشخصات فنی مولتی متر

حوزه کار و حدود اندازه گیری: حوزه کار و حدود اندازه گیری و دقت دستگاه را معمولاً در دفترچه راهنمای کاربرد ارائه می کند.

حوزه کار ولتاژ DC و AC

حوزه کار خودکار	ولتاژ DC
دقت	حوزه کار
± 0.5 درصد مقدار خوانده شده به علاوه یک رقم)	۴۰۰MV
± 0.8 درصد مقدار خوانده شده به علاوه یک رقم(۴V ۴۰V ۶۰V

DC VOLTAGE: -Auto ranging

Range	Resolution	Accuracy
-400mV	0.1mV	$\pm(0.5\%rdg+1digit)$ RE330E Only
4V	1mV	
40V	10mV	
400V	100mV	
600V	1V	$\pm(0.6\%rdg+1digit)$

Measurement up to 600V.
Input impedance: >10M ohm.
Protection: 400mV range—220Vac/dc. others—600Vac/dc.

- حداکثر مقدار اندازه گیری ۶۰۰V
- مقاومت دستگاه ۱۰ مگا اهم
- حفاظت در حوزه کار ۴۰۰ میلی ولت، ۲۲۰ ولت AC و DC و
- در سایر حوزه های ۶۰۰ ولت AC و DC
- ولتاژ قابل اندازه گیری تا ۶۰۰ ولت

شکل ۲-۲۹- حوزه کار ولتاژ DC

حوزه کار خودکار	ولتاژ AC
دقت	حوزه کار
(۱/۱) درصد مقدار خوانده شده + ۲ رقم)	۴V ۴۰V ۴۰۰V ۶۰۰V

در شکل ۲-۳ حوزه کار ولتاژ AC آمده است.

AC VOLTAGE: —Auto ranging


Range	Resolution	Accuracy
4V	1mV	±(1.0%rdg+2digits)
40V	10mV	
400V	100mV	
600V	1V	

Measurement up to 600V.
Input impedance >10M ohm.
Protection: 400mV range---220Vac/dc, others---600Vac/dc.
Frequency range: 40~500Hz.
Response: average calibrated in rms of sine wave.

امپدانس ورودی اهم متر عبارت از اثرگذاری دستگاه روی مدار است.

شکل ۲-۳ حوزه کار ولتاژ AC

یک شستی Reset است. در شکل ۲-۳۱ شکل ظاهری دستگاه را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۳۱ شکل ظاهری دستگاه

۲-۵-۴ با مراجعه به دفترچه راهنمای مولتی متر خود، حوزه کار ولتاژ DC و AC را در جدول ۲-۶ بنویسید.

مفهوم دقت: با توجه به شکل ۲-۳ در صورتی که ولتاژ AC روی ۴۰۰ ولت باشد و عدد ۲۵ را نشان دهد، دقت به صورت زیر محاسبه می شود.

$$\text{دقت} = \pm \frac{0.1 \times 25}{100} \pm 2$$

$$= \pm 2/25V$$

يعني مقدار خوانده شده به اندازه ۲/۲۵ ولت خطأ دارد.

توجه: سایر حوزه های کار مولتی متر دیجیتالی

به زبان انگلیسی و ترجمه آن در ضمیمه شماره ۴ جلد دوم کتاب آزمایشگاه اندازه گیری (کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی) آمده است.

۲-۵-۴۱ در دفترچه راهنمای مولتی متر شکل ظاهري

دستگاه عملکرد دکمه ها و سلکتورها نیز داده می شود.

شکل ظاهري دستگاه: این دستگاه دارای یک نمایشگر ۴/۵ رقمی (۴ رقم کامل و یک رقم ناقص که ممیز را نشان می دهد)، یک سلکتور دوار ۱۰ حالته، ۶ کلید فشاری و ۵ ترمینال ورودی و

(Manual) خارج می‌شود و به حالت خودکار (Auto) می‌رود. این حالت برای خازن و فرکانس قابل استفاده نیست. در صورتی که این کلید پشت سر هم فشار داده شود جای ممیزها عوض می‌شود و شما می‌توانید با تغییر محل ممیز مقدار حداقل و حداکثر کمیت مورد اندازه‌گیری و دقت اندازه‌گیری را تغییر دهید.

به عبارت دیگر ما با فشار دادن این کلید حوزه کار کمیت مورد اندازه‌گیری را در محدوده دلخواه خودمان تغییر می‌دهیم. شکل ۲-۳۳، این کلیدها را نشان می‌دهد.

Hold key : با فشار دادن این کلید مقدار مورد اندازه‌گیری روی صفحه به طور ثابت باقی می‌ماند. در این حالت کلمه Hold روی صفحه ظاهر می‌شود. با فشار دادن مجدد این دکمه، حالت Hold غیرفعال می‌شود.

Relkey : با فشار دادن این دکمه مقدار مورد اندازه‌گیری شده در داخل دستگاه ذخیره می‌شود و با اندازه‌گیری کمیت جدید، دستگاه تفاوت دو کمیت را نشان می‌دهد. این دکمه برای فرکانس قابل استفاده نیست.

Select Key : در صورتی که کلید شماره ۳ روی قسمت‌هایی قرار گیرد که چند کمیت را نشان می‌دهند (مثلًا Ω ، mA ، Hz ، Duty ، برای انتخاب هریک از این کمیت‌ها از این شستی استفاده می‌شود. با فشار دادن همزمان این کلید و کلید خاموش روشن، می‌شود. با فشار دادن همزمان این کلید و کلید خاموش روشن، حالت «خاموش شدن خودکار» غیرفعال می‌شود.

Hz/Duty key : (کلید اندازه‌گیری فرکانس و زمان تناوب) با فشار دادن این کلید، دستگاه، در نقش اندازه‌گیر فرکانس و با فشار دادن مجدد آن دستگاه، در نقش اندازه‌گیری زمان تناوب فعال می‌شود. اگر برای بار سوم فشار داده شود. دستگاه به حالت قبلی برمی‌گردد.

Reset key (کلید بازگشت یا «ری‌سیت») : با فشار دادن


این شستی دستگاه به حالت اولیه برمی‌گردد.

۲-۵-۴۴ دکمه‌های فشاری دستگاه مولتی متر دیجیتالی خودتان را با توجه به دفترچه راهنمای آن بررسی و با آن‌ها کار کنید. نتایج حاصل از این فعالیت را به طور خلاصه بنویسید.

۲-۵-۴۵ در شکل ۲-۳۴ کلید سلکتور مولتی متر

در شکل ۲-۳۲ مشخصات دکمه‌ها و صفحه نمایش مولتی متر را مشاهده می‌کنید.


PANEL DESCRIPTION



شکل ۲-۳۲—مشخصات دکمه‌های مولتی متر دیجیتالی

۲-۵-۴۲* شکل ظاهری و مشخصات دکمه‌های مولتی متر را ترسیم کنید یا تصویری از آن را در دفتر گزارش کار بچسبانید.

۲-۵-۴۳ در شکل ۲-۳۳ کلیدهای فشاری مولتی متر دیجیتالی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۳۳—نمای دکمه‌های فشاری

کار این دکمه‌ها به شرح زیر است :

Rangekey : این کلید حوزه کار را انتخاب می‌کند. اگر این کلید را یک بار فشار دهید. انتخاب حوزه کار دستی می‌شود. اگر این کلید را چند ثانیه فشرده نگهدارید، از حالت دستی

۲-۵-۴۸*—**ورودی‌های مولتی‌متر دیجیتالی خودتان را مشخص کنید و درباره آن‌ها توضیح دهید.**

ویژه دانش آموزان علاقه‌مند:

سایت‌های اینترنتی تحقیق کنید چند نمونه دستگاه مولتی‌متر دیجیتالی با تعداد ارقام ۵ رقم ساخته شده است. این مولتی‌مترها چه کاربردهایی دارند. نتایج به دست آمده را به کلاس ارائه دهید.

اندازه‌گیری کمیت‌ها با مولتی‌متر دیجیتالی

۲-۵-۴۹—**اندازه‌گیری کمیت‌ها با مولتی‌متر دیجیتالی بسیار ساده تراز مولتی‌متر عقره‌ای است، زیرا این مولتی‌متر مقدار کمیت را به طور مستقیم نشان می‌دهد.**

اندازه‌گیری ولتاژ‌های DC و AC

- پربوب سیاه مولتی‌متر را به ورودی مشترک (com) و سیم قرمز را به ورودی V/Ω وصل کنید.
- کلید سلکتور شماره ۲ را در وضعیت ولتاژ متناوب $\sim V$ یا مستقیم $-V$ قرار دهید. علامت Auto DC یا AC روی صفحه ظاهر می‌شود.
- سیم‌های رابط مولتی‌متر را با رعایت نکات اینمی به مدار مورد اندازه‌گیری وصل کنید.

توجه: چگونگی اندازه‌گیری سایر کمیت‌ها به زبان انگلیسی و ترجمه آن در ضمیمه شماره ۴ جلد دوم کتاب آزمایشگاه اندازه‌گیری آمده است.


۲-۵-۵۰*—**با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی خودتان تعداد ۴ مقاومت مختلف را بخوانید و اندازه بگیرید و نتایج را در جدول ۲-۷ یادداشت کنید.**

۲-۵-۵۱*—**مقادیر را با هم مقایسه کنید و درباره آن توضیح دهید. در صورتی که مقادیر متفاوت است علت آن را شرح دهید.**

۲-۵-۵۲*—**با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی**

دیجیتالی را مشاهده می‌کنید. عملکرد موقعیت مکانی سلکتور روی آن نوشته شده است.

این سلکتور دارای ۱۰ حالت مختلف است.




شکل ۲-۳۴—**حالت‌های مختلف سلکتور دستگاه مولتی‌متر دیجیتال**

نکته مهم: تعداد دکمه‌ها، سلکتورها، ارقام نمایشگر و محدوده کار انواع مولتی‌مترها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین برای آشنایی با عملکرد دستگاه لازم است دستور کار یا راهنمای کار دستگاه را به طور دقیق مطالعه نمایید.

۲-۵-۴۶*—**تصویر سلکتور مولتی‌متر دیجیتالی خود را در دفترگزارش کار بچسبانید و درباره موقعیت سلکتورها و توانایی‌های آن توضیح دهید.**

۲-۵-۴۷—**در شکل ۲-۳۵ ۲ ورودی‌های دستگاه مولتی‌متر مورد مطالعه را مشاهده می‌کنید. این مولتی‌متر دارای ۵ ورودی است که مشخصات آن در شکل نشان داده شده است.**



شکل ۲-۳۵—**ورودی‌های مولتی‌متر دیجیتال**

به شما کمک کند. نتایج حاصل را به صورت یک فایل کامپیوتری درآورید و تحويل مربی کارگاه دهید. نتایج حاصل از این فعالیت را به طور خلاصه توضیح دهید.

۶-۲- نتایج حاصل از این آزمایش و همچنین مشکلات و پیشنهادات خود را بنویسید.

۷-۲- الگوی پرسش

کامل کردنی

۱-۲-۷-۱- Multi Meter به معنی..... و Meter به

معنی..... است.

۲-۷-۲- یک برد برد 65×14 دارای.....

سوراخ در طول سوراخ در عرض است. این برد برد جمعاً سوراخ دارد.

۳-۷-۳- Auto Ranging DMM به مفهوم.....

است.

صحیح یا غلط

۴-۷-۴- در یک مولتی متر عقرهای ثابت سنجش از

رابطه $C = \frac{\text{عدد کلید سلکتور}}{\text{بزرگ ترین عدد صفحه مدرج}}$ به دست می آید.

غلط صحیح

۵-۷-۵- حوزه کار یا رنج (Range) مولتی متر عبارت

از محدوده ای است که دستگاه می تواند اندازه گیری کند.

غلط صحیح

۶-۷-۶- مولتی متری که می تواند کمیت مورد نظر را

از طریق حرکت و انحراف عقره، اندازه گیری کند، مولتی متر دیجیتالی نام دارد.

غلط صحیح

چهار گزینه ای

۷-۷-۷- کدام مفهوم علامت نشان داده شده روی



دستگاه اندازه گیری آنالوگ صحیح نیست؟

ولتاژهای ۱۲، ۸، ۳ و ۲۵ ولت که توسط منبع تغذیه تولید می کنند را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۲-۸ یادداشت کنید.

توجه : هنگام اندازه گیری ولتاژ مراقب باشید که دستگاه روی کمیت و حوزه کار صحیح قرار داشته باشد در غیر این صورت به مولتی متر آسیب می رسد.

۲-۵-۵۳*- مدار شکل ۲-۳۶ روی برد برد بینید و

جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید و مقادیر را یادداشت کنید.



شکل ۲-۳۶- اندازه گیری جریان DC

نکته مهم : توجه داشته باشید که آمپر متر همیشه

به صورت سری در مدار قرار می گیرد.

۲-۵-۵۴*- در شکل ۲-۳۹ ولتاژ دو سر مقاومت

یک کیلو اهمی را با استفاده از مولتی متر دیجیتالی اندازه گیری و یادداشت کنید.

۲-۵-۵۵*- با مراجعه به جلد اول کتاب آزمایشگاه

مجازی کد ۳۵۸/۳ مولتی مترهای مختلف موجود در نرم افزار را شناسایی و با آنها کمیت های ولتاژ، جریان و مقاومت را اندازه بگیرید. فصول تدوین شده برای مبانی برق می تواند در این زمینه

۱۲-۷-۲- اگر کلید سلکتور ولت متری روی عدد

۲۵° قرار گیرد و بزرگ ترین عدد صفحه مدرج ۱۰۰ باشد، ثابت سنجش را محاسبه کنید.

۱۳-۷-۲- مفهوم عبارت

Auto Power off (approx 15 minutes)

در مورد مولتی مترهای دیجیتالی را شرح دهید.

۱۴-۷-۲- در کنار نشانه روی یک مولتی متر دیجیتالی نوشته شده است.

Double Insulation

مفهوم آن را شرح دهید.

۱۵-۷-۲- روی دستگاه منبع تغذیه و لوم های (Voltage) و (Current) مقدار چه کمیت هایی را تنظیم می کنند؟ توضیح دهید.

۱۶-۷-۲- جمله انگلیسی زیر

Accidental contact the conductor could result in electric shock

که روی کاتالوگ مولتی متر دیجیتالی نوشته شده است، را به فارسی ترجمه کنید.

۸-۲- ارزش یابی

پس از پاسخ دادن به سؤال های الگوی پرسش و تکمیل دفتر گزارش کار، در زمان تعیین شده، کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی را جهت ارزشیابی به مرتب تحويل دهید.

۱) دقت و احتیاط

۲) توانایی اندازه گیری کمیت های AC

۳) نحوه قرار گرفتن دستگاه به صورت افقی

۴) وجود مدارهای الکترونیکی در دستگاه

۸-۷-۲- با فشار دادن کدام کلید دستگاه مولتی متر دیجیتالی، مقدار مورد اندازه گیری را در داخل دستگاه ذخیره می کند؟

Select Key (۱)

Rane Key (۲)

Hold Key (۳)

Rel Key (۴)

۹-۷-۲- با فشار دادن کلید (Reset Key) در دستگاه

مولتی متر دیجیتالی چه عملی اجرا می شود؟

۱) مولتی متر خاموش می شود.

۲) مولتی متر به حالت اولیه بر می گردد.

۳) مقدار مورد اندازه گیری روی صفحه ثابت باقی می ماند.

۴) مقدار مورد اندازه گیری در داخل دستگاه ذخیره

می شود.



تشریحی و محاسباتی

۱۰-۷-۲- برای اندازه گیری مقدار مقاومت توسط

مولتی متر عقربه ای، چه مراحلی را باید به اجرا درآورید؟ به ترتیب اجرای عمل، شرح دهید.

۱۱-۷-۲- با توجه به عدد کلید سلکتور شکل ۲-۳۷

مقدار مقاومت اندازه گیری شده در نقاط A و B و C را بنویسید.



شکل ۲-۳۷