


نقشه خوانی اجزای ماشین


نقشه خوانی اتصالات غیر دائمی: هزارخارها



هر گاه که در حین انتقال حرکت، قدرت زیادی از یک میله به میله دیگر منتقل شود، از میله‌های شیاردار، که به آن اصطلاحاً هزارخار می‌گویند، استفاده می‌شود.

اتصال با میله هزارخار به این ترتیب به وجود می‌آید که شیارهای منظم و یکنواخت بر روی میله تعییه می‌کنند (شکل الف) و سپس شیارهایی شبیه آن خارها و با همان ترتیب بر روی سوراخ قطعه درمی‌آورند که به آن توپی گفته می‌شود (شکل ب).

قسمت خارجی توپی ممکن است شکل‌های مختلفی داشته باشد اما شکل هندسی قسمت داخلی آن باید مطابق میله‌ای باشد که داخل آن قرار می‌گیرد.



از میله‌های هزارخار زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم اجزای انتقال حرکت (مانند چرخ دندها) روی میله لغزان بوده و حرکت طولی داشته باشند. همچنین در مواردی که نیروی انتقالی زیاد و جهت حرکت متناوباً تغییر کند، استفاده می‌کنند. در این فصل با نحوه نمایش برخی از هزارخارها در نقشه‌ها آشنا می‌شویم.


بخش چهارم

۳ فصل



- هدف‌های رفتاری :** پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:
- ◉ هزارخارهای متداول را نام ببرد.
 - ◉ محور و توپی هزارخارها را بر روی نقشه مشخص کند.

قطعه های رایج در هزار خارها عبارت اند از :



(شکل ۱) نمایش میله هزار خار با وجهه موازی را به صورت تصویر قائم و تصویر جانبی در برش نشان می دهد :

* روش معرفی میله هزار خار

قطر کوچک میله به همراه ردیف انطباقی و قطر بزرگ
میله به همراه ردیف انطباقی ارائه می شود.

قطر بزرگ $\text{Ø}30\text{a}11$

قطر کوچک $\text{Ø}20\text{f}7$

تعداد خار = ۶ عدد

نکته: تعداد خارهای محیطی میله به مقدار نیروی
انتقالی بستگی دارد. ممکن است روی میله هزار خار ۶، ۸ یا
۱۰ خار محیطی وجود داشته باشد.

* شکل ۲ نمایش توپی هزار خار با وجهه موازی را
به صورت تصویر قائم و جانبی در برش نشان می دهد :



روش معرفی توپی هزار خار

= تعداد خار (۶ عدد)











قطر بزرگ $\text{Ø}30\text{H}10$ = D

قطر کوچک $\text{Ø}26\text{H}7$ = d

* برای سهولت در ترسیم و خواندن نقشه و
صرفه جویی در وقت، نقشه های میله و توپی هزار خار به
صورت ساده و منطبق با اصول استاندارد (مشابه جدول
صفحه بعد) ارائه می شوند.



جدول زیر نمایش استاندارد میله و توپی هزارخار را به طور ساده نشان می‌دهد:

نمایش میله و توپی هزارخار با وجود مواد	میله		توپی	نمایش ساده (اتصال میله و توپی)
	بدون برش	در حالت برش		
الف				
ب				 <p>اتصال میله و توپی در حالت نیم برش</p>
ج				
د				 <p>اتصال میله و توپی در حالت نیم برش</p>

چند نکته:

۱) قطر کوچک میله هزارخار در نمای رو به رو و جانبی (در حالت بدون برش) با خط پُر نازک نمایش داده می شود.

۲) در میله و توپی هزارخار نوع «دنده ای» روی قطر متوسط میله و توپی در تصویر رو به رو و جانبی، با خط نقطه نازک ترسیم می شود.

۳) در استاندارد از نماد برای معروفی هزارخار با وجود مواد و از نماد برای معرفی هزارخار با وجود دنه ای استفاده می شود. در تصاویر بالا به جای نقطه چین در کنار این دو نماد، از شماره استاندارد، تعداد خار و اندازه های قطر کوچک و قطر بزرگ استفاده می شود.

۴) در **نمایه های ساده** مطابق جدول فوق از ترسیم بخ انتهای محورهای توپی و لبه های داخلی توپی صرف نظر می شود (تصاویر سمت راست بالا). اما در عمل این بخ ها وجود دارند.

۵) طول خلاصی هزارخار و قوس انتهای شیار هزارخار در نمایش ساده (مطابق تصاویر سمت راست بالا) نشان داده نمی شود. اما در نمایش فنی می توان طول خلاصی و قوس انتهای را ترسیم کرد (دو شکل الف و ج بالا).

