

## تقطیر با بخار آب

هدف رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- تقطیر با بخار آب را انجام دهد.

منظور از « $P_t$ » فشار کل<sup>۱</sup> مخلوط گازی در دمای معین است، « $P_1$ » فشار بخار مایع خالص اول و « $P_2$ » فشار بخار مایع خالص دوم است که هریک از آن‌ها در اینجا به طور مستقل از یک‌دیگر تبخير می‌شوند.

رابطه‌ی یاد شده می‌رساند که همواره و در هر دمایی، فشار بخار کل مخلوط برابر مجموع فشار بخارهای جزئی است. به دیگر سخن، مقدار فشار بخار کل بیش از هر یک از فشارهای جزئی است. براساس تجربه، بیشتر بودن فشار بخار کل مخلوط به معنی پایین‌تر بودن دمای جوش آن نسبت به دماهای جوش هریک از اجزاست؛ برای مثال، مخلوط آب (دمای جوش  $C = 100$  و برموبنزن (دمای جوش  $156$ ) که در یک‌دیگر حل نمی‌شوند، در فشار آتسفر در دمای  $C = 95$  می‌جوشد که این دما از دمای جوش آب و از دمای جوش برموبنزن پایین‌تر است.

تقطیر با بخار آب به دو روش صورت می‌گیرد:

- ۱ - روش مستقیم،
- ۲ - روش غیر مستقیم.

**۱-۹- روش تقطیر با بخار آب به طور مستقیم**

مخلوط آب و ماده‌ی آلی را در یک بالن ته‌گرد بزرگ گرم می‌کنند و بخارهای حاصل را به وسیله‌ی مبدل کلایزن به خنک کننده‌ی (مبرد) مناسب انتقال می‌دهند و قطره‌های بخار سرد شده را در ظرف جمع‌آوری می‌کنند (شکل ۱-۹).

## ۱-۹- تقطیر با بخار آب

اغلب برای جداسازی ماده‌ی خالص از ناخالصی‌های مخلوط با آن، از روش تقطیر با بخار آب استفاده می‌شود. در فصل قبل دانستید که فشار بخار یک مایع خالص به جنس مایع و دمای آن بستگی دارد. در دمای یکسان، فشار بخار الكل بیش از فشار بخار آب است؛ به همین دلیل، الكل زودتر از آب می‌جوشد. حال اگر مخلوطی از دو مایع امتزاج ناپذیر مانند آب و برموبنزن را گرم کنیم، هریک از دو مایع به تدریج تبخير می‌شوند و مخلوط بخار آن‌ها فضای بالای سطح مایع را فرا می‌گیرد که نسبت وزنی هریک به فشار بخار آن بستگی دارد. در این وضعیت اگر بتوان مخلوط این دو بخار را بی‌دریبی از مجاورت سطح مایع دور و در جای دیگری سرد و متراکم کرد، مخلوطی از دو مایع مزبور به دست می‌آید که به علت عدم امتزاج، دو لایه تشکیل می‌دهند و از یک‌دیگر جدا می‌شوند. مطابق روش تقطیر با بخار آب، می‌توان یک ماده‌ی آلی خالص را از ناخالصی‌های غیر فرآر آن جدا کرد؛ همچنین می‌توان یک ماده‌ی آلی را که در دماهای بالا تجزیه می‌شود، در دمای پایین‌تر و تزدیک به دمای جوش آب تقطیر کرد.

در این گونه موارد که دو مایع در یک‌دیگر حل نمی‌شوند (خیلی کم حل می‌شوند) و با یک‌دیگر هیچ گونه واکنشی ندارند، فشار کلی مخلوط گازی در بالای سطح مایع ناهمگن آن‌ها، عبارت است از مجموع فشارهای جزئی هریک از بخارهای تشکیل دهنده‌ی آن:

$$P_t \cdot P_1^{\circ} \cdot P_2^{\circ} \dots$$

۱- «کل» معادل واژه‌ی «Total» است.


یک قیف جدا کننده روی در لوله‌ی کلایزن (شکل ۹-۲) نصب کرد و آب مورد نیاز برای تقطیر را به سیله‌ی این قیف اضافه کرد.

۴- در تقطیر با بخار آب به روش مستقیم، بخار آب در خود ظرف تولید می‌شود؛ از این رو الزاماً باید مخلوط موجود در ظرف تقطیر را با رعایت احتیاط، شدیداً به حالت جوش درآورد تا بخارهای دو فاز به خوبی در هم مخلوط شوند.

۵- برای جلوگیری از ترشح قطره‌های مایع موجود در بالن تقطیر به داخل خنک کننده، باید از مبدل کلایزن استفاده شود.

۶- در تقطیر با بخار آب موادی که در دمای اتاق جامد هستند، باید توجه داشت که در موقع تشکیل بلور حاصل از بخارهای تقطیر شده در لوله‌ی میانی خنک کننده، عبور جریان آب را موقتاً متوقف کرده آب خنک کننده را خالی می‌کنند. پس از ذوب شدن بلورها نیز به سیله‌ی بخارهای داغ و شفاف شدن خنک کننده، جریان آب را دوباره در خنک کننده برقرار می‌کنند.

۷- استفاده از چند سنگ جوش در بالن تقطیر برای یک‌نواخت کردن جوشش مایع تقطیر ضروری است.




شکل ۹-۱- دستگاه تقطیر با بخار آب. اگر بخار آب در داخل خود ظرف تولید شود، به جای لوله‌ی طویل، چوب‌پنبه بگذارید.

در روش مستقیم باید به این نکته‌ها توجه داشت:

۱- بالن تقطیر باید کمتر از نصف حجم آن از مخلوط پر شود.

۲- آب مورد نیاز دو برابر حجم آب پیش‌بینی شده باشد.

۳- اگر بالن تقطیر به اندازه‌ی کافی بزرگ نباشد، می‌توان



شکل ۹-۲- تقطیر با بخار آب به روش مستقیم

شش و هشت میلی لیتری چند عدد؛ خنک کننده؛ اrlen ۲۵° میلی لیتری؛ سه پایه؛ لوله های باریک ۶° سانتی متر.

### مواد لازم


نفت سفید

### روش کار

مخلوطی از پنج میلی لیتر آب و ده میلی لیتر نفت سفید در بالن و چهل میلی لیتر آب را در اrlen خرطومی بریزید. در حالی که آب را گرم می کنید به آرامی مخلوط داخل بالن را حرارت دهید تا این که آب اضافی در آن جمع نشود. لوله ای اطمینان بایستی تا زیر سطح آب فرو برده شود و لوله ای شیشه ای داخل نمونه در زیر سطح مایع قرار گیرد. اrlen خرطومی تولید کننده بخار آب را گرم دهید و تقطیر را شروع کنید تا این که تمام نفت سفید پانزده دقیقه تقطیر شود.

### ۵- روش تقطیر با بخار آب به طور غیر مستقیم

در این روش آب و ماده ای آلى امتزاج نماید و آب را در یک بالن ته گرد می ریزند و بخار آب را در ظرف دیگری تولید (شکل ۹-۳) و به وسیله ای رابط به بالن محتوی مخلوط انتقال می دهند.



شکل ۹-۳- مولد بخار، ظرف ته گرد را ابتدا تانیمه با آب پُر کنید و قبل از گرم کردن آن سنگ جوش بیفزایید. چنان چه بخار با سرعت بسیار زیادی تولید شود، لوله ای اطمینان فشار داخلی را کاهش می دهد.

### ۶- تقطیر اسانس ترباتین به وسیله بخار آب (روش مستقیم)

### وسایل لازم

بالن تقطیر ۲۵۰ mL (در سمباده ای)؛ تبدیل کلایزن؛ دما سنج ۱۰۰°C؛ قیف جدا کننده در سمباده ای؛ خنک کننده در سمباده ای؛ استوانه مدرج ۱۰۰ mL؛ گیره خنک کننده؛ پایه گیره ای بالن؛ توری سیمی؛ چرا غ بوتن؛ تشتک پلاستیکی.

### مواد لازم

اسانس ترباتین.

### روش کار

دستگاه تقطیر با بخار آب را مطابق شکل ۲-۹ با استفاده از بالن تقطیر ۲۵۰ mL و یک استوانه مدرج ۱۰۰ mL (ارلن جمع آوری کننده) نصب کنید. در بالن ۳۰ mL معادل ۲۶ گرم اسانس ترباتین (دماج جوش آن در ۷۶ mmHg بین ۱۵۶ تا ۱۶۵ C قرار دارد) و آب ۷۵ mL بریزید. چند عدد سنگ جوش به مخلوط اضافه کنید و بالن را بر روی توری سیمی قرار دهید و آن را با شعله گرم کنید تا حالت جوش شدید در مخلوط به وجود آید. برای رسیدن به بازده بهتر در این آزمایش، مخلوط باید شدیداً در حال جوش باشد تا دو فاز به خوبی در هم مخلوط شوند.


۵۰ mL اولیه مایع تقطیر شده را دور بریزید و ۳۰ mL بعدی را جمع آوری کنید. در پایان حجم آب و اسانس ترباتین را مشخص و یادداشت کنید.

نسبت حجمی به دست آمده را با نسبت حجمی که می توان از قانون تقطیر با بخار آب به دست آورد، مقایسه کنید. با داشتن چگالی اسانس ترباتین می توانید به وزن مقدار تقطیر شده آن بی ببرید. فشار بخار اسانس ترباتین را می توان از جدول داده ها به دست آورد. دما تقطیر مشاهده شده را با مقدار محاسبه شده مقایسه کنید.


### ۷- روش تقطیر نفت سفید با بخار آب

### وسایل لازم

بالن ته گرد ۲۵۰ میلی لیتری؛ اrlen خرطومی؛ درب لاستیکی یا چوب پنهاییک سوراخه چند عدد؛ لوله ای شیشه ای



بخار حاصل از مولد را به وسیله‌ی یک لوله‌ی لاستیکی مطابق شکل ۹-۵ به انتهای بالن تقطیر متصل کنید. معمولاً هنگام استفاده از لوله‌ی بخار تله‌ای بین لوله و بالن تقطیر می‌گذارند (شکل ۹-۶) تا قطره‌های آب موجود در بخار آب جدا شود. برای جلوگیری از تراکم بخار آب در بالن تقطیر، بالن تقطیر را به وسیله‌ی شعله چراغ به ملایمت گرم می‌کنند.



شکل ۹-۵- دستگاه تقطیر با بخار آب

رابط، بخار حاصل از منبع را به ظرف تقطیر مورد نظر وصل نمایید. عبور بخار آب باید به گونه‌ای باشد که قطره‌های مایع در حال تقطیر توانند از شاخه‌ی جانبی کلایزن وارد خنک‌کننده شوند. پس از جمع آوری مایع مقتدر در استوانه‌ی مدرج ۵۰ میلی‌لیتری، حجم آب و برموبنزن را یادداشت کنید. این عمل را سه بار تکرار نموده با یادداشت کردن حجم دو لایه و چگالی برموبنزن و رابط وزنی موجود بین آن‌ها، درصد وزنی هر یک را در مخلوط پیدا کنید.

تقطیر برموبنزن با بخار آب به روش غیر مستقیم دستگاه تقطیر با بخار آب را مانند شکل ۹-۵ نصب کنید.

#### روش کار

در بالن تقطیر ۴۰ میلی‌لیتر برموبنزن (دماه جوش در ۱۵۶°C، ۷۶۰mmHg است) و ۲۰ میلی‌لیتر آب بریزید، چند عدد سنگ جوش به مخلوط اضافه کنید و بالن را روی توری سیمی که با شعله گرم می‌شود، به ملایمت گرم کنید. آن‌گاه به وسیله‌ی

#### پرسش‌ها

- ۱- برای تقطیر با بخار آب، ماده‌ی مورد نظر باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
- ۲- برای روش خالص‌سازی، چه مزايا و معایبي بر تقطیر با بخار آب متصور است؟

## تقطیر در خلا

هدف رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- تقطیر در خلا را انجام دهد.

- از آن تجزیه می‌شود. در صورتی که می‌توان همین ماده را در دمای C ۱۸° و فشار ۱۲mmHg به جوش آورد و تقطیر کرد.
- در تقطیر با فشار کم، سه موضوع را باید در نظر گرفت:
- ۱ - فشار مورد نظر که به دمای جوش مناسب قابل دسترسی باشد.
  - ۲ - نوع پمپ خلا لازم برای رسیدن به فشار مورد نیاز و همچنین وسایل مناسب برای اندازه‌گیری فشار
  - ۳ - منبع گرمایی و وسایل شیشه‌ای مناسب

### ۱-۱۰- تقطیر در خلا

دمای جوش هر مایع به نیروهای جاذبه‌ی بین مولکولی و همچنین فشار خارجی روی سطح آن بستگی دارد؛ بنابراین، می‌توان در سیستم بسته با کاهش فشار، مایعی را در دمای پایین‌تری به جوش آورد و روش تقطیر در خلا را برای خالص‌سازی مایعات (یا جامدات با دمای ذوب پایین) مفید دانست که در دمای جوش خود تجزیه می‌شوند، برای مثال گلیسرین  $C_3H_5(OH)_3$  در فشار ۷۶°mmHg می‌جوشد که در این دما مقداری

### مطالعه‌ی آزاد

#### تخمین دمای جوش

$$\text{از معادله‌ی } \frac{\text{دمای جوش معمولی}}{\text{T}} = \log_{10} \left( \frac{76}{P} \right) - \frac{5}{46}$$

غیر از اسیدها و الکل‌ها که توأم با خطأ است، می‌توان استفاده کرد.

مثال: دمای جوش معمولی نیتروبنزن C ۲۱۱ است. چنان‌چه بخواهیم این ماده در C ۱۰۰ به جوش آید، فشار لازم بر روی این ماده باید چه مقدار باشد؟

T . ۴۸۴K . ۲۱۱ . ۲۷۳ . ۲۷۳ . دمای جوش معمولی نیتروبنزن


T . ۳۷۳K . ۱۰۰ . ۲۷۳ . دمای جوش مورد نظر

$$\log_{10} \left( \frac{76}{P} \right) = \frac{5}{46} \left( \frac{484}{373} - 1 \right) / 62$$


فشار به دست آمده از رابطه‌ی بالا (پیش‌بینی شده) است. در این فشار باید نیتروبنزن در C ۱۰۰ بجوشد. ولی تجربه نشان می‌دهد که نیتروبنزن در فشار ۱۸mmHg به جای C ۱۰۰ در C ۹۸ می‌جوشد.

دماهی جوش در فشار

آزمایشگاه




الف



ج

روش دیگری که برای تخمین دماهی جوش در فشار کم می‌توان از آن استفاده کرد نوموگراف است. برای تخمین دماهی جوش در فشار کم از نوموگراف شکل مقابل استفاده می‌کنند.



شكل ۱-۱- فشارسنج  
U شکل با انتهای باز

شكل ۱-۲- فشارسنج  
U شکل با انتهای بسته

## ۲-۱- پمپ خلا

استفاده از پمپ خلا بستگی به فشار خواسته شده دارد؛ مثلاً برای فشار  $25\text{ mmHg}$  از پمپ روغن چرخان استفاده می‌شود که معمولاً محدوده کاهش فشار آن  $25\text{ mmHg} \pm 10\%$  است. برای فشار زیر  $1\text{ mmHg}$  از پمپ دیفوژیون استفاده می‌کنند. پمپ پرده‌ی چرخان را برای فشارهای تا  $75$  تا  $760\text{ mmHg}$  به کار می‌برند که حمل پذیر است. در آزمایشگاه می‌توان برای ایجاد خلا از خرطوم آبی استفاده کرد.

## ۳-۱- مانومتر (فشارسنج)

انواع مختلف مانومتر برای اندازه‌گیری فشار درون سیستم وجود دارد و متداول ترین آن‌ها در این مقطع مانومتر یا لوله‌ی U شکل جیوه‌ای است که یک سر آن مسدود است. در شکل ۲-۱ مانومتر جیوه‌ای را مشاهده می‌کنید.

توجه: چنان‌چه از مانومتر یا لوله‌ی U شکل سرباز استفاده می‌کنید، ارتفاع سون جیوه در مانومتر را از فشار آتمسفری کم کنید. نمونه‌ای از آن در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.

## روش کار

نباشد. سرعت حباب‌ها را با گیره‌ی A تنظیم کنید؛ در حالی که گیره‌ی C کاملاً بسته است.

۷- میزان فشار را بعد از چند دقیقه اندازه بگیرید. اگر لازم باشد، گیره‌ی A را دوباره تنظیم کنید. اگر به فشار مناسب دست نیافتدید، تمام اتصالات را دوباره کنترل کنید و تا خلاً لازم را به دست نیاورده‌اید، آزمایش را شروع نکنید.

### شروع تقطیر

۸- منبع گرمابی را روشن کنید.

۹- گرمادان را زیاد کنید. تقطیر به تدریج شروع می‌شود. مواد تقطیر شده باید با سرعت یک قطره در ثانیه جمع‌آوری شوند. اگر سرعت تقطیر کم باشد لوله‌ی کلایزن را با پشم شیشه و یا ورقه‌ی آلومینیم بوشانید تا هنگامی که فشار ثابت است، دمای جوش نیز باید ثابت بماند. افزایش ناگهانی فشار، به علت کاهش فشار آب در دستگاه خلاً آبی و یا تجزیه‌ی جسم مورد تقطیر، است.


۱- دستگاهی مطابق شکل ۳-۱° نصب کنید، حتماً عینک به چشم داشته باشید. هریک از بالنهای جمع‌آوری را وزن کنید.  
۲- ماده‌ای را که باید تقطیر شود در اrlen مایر غلیظ کنید. برای این کار آن را زیر هود در حمام آب گرم نموده تا مایعات فرار مانند اتر تبخیر شوند. مایع تغليظ شده را به بالن تقطیر منتقل کنید. بیش از نصف بالن را نباید پرکرد. بالن را به بقیه‌ی دستگاه متصل کنید و با گیره‌ی محکم در جای خود نگه‌دارید.

۳- شیر B را باز کنید.

۴- دستگاه خلاً آبی را تا حداقل باز کنید.

۵- گیره‌ی A را محکم کنید تا لوله تقریباً بسته شود.

۶- به آهستگی گیره‌ی C را محکم کنید تا کاملاً بسته شود. با توجه به حباب‌های تولید شده در مایع در نوک لوله‌ی هو مطمئن شوید که سرعت تولید حباب خیلی زیاد یا خیلی کم



## تعویض بالن جمع‌آوری نمونه

۱۲- منبع گرمایی را دوباره زیر بالن تقطیر بگذارید و تقطیر را ادامه دهید. پایین آمدن درجه‌ی ترموتر شانه‌ی پایان تقطیر است.

۱۳- منبع گرمایی را دور کنید. گیره‌های A، B و C را به آرامی باز کنید. آب را قطع نموده ظرف نمونه را بردارید و قطعات دستگاه را از هم جدا و تمیز کنید.

۱۰- برای تعویض ظرف جمع‌آوری نمونه گیره‌ی C را به آهستگی باز کنید (لوله‌ی هوا را کنترل کنید و در صورت لزوم گیره‌ی A را باز نمایید). سپس ظرف گیرنده را با ظرف دیگر تعویض کنید.

۱۱- گیره را دوباره بیندید و اجازه دهید دستگاه دوباره تنظیم شود.

## پرسش‌ها

۱- موارد استفاده از روش تقطیر در خلا، در آزمایشگاه و صنعت کدام است؟

۲- چرا هنگام کار با دستگاه خلاً استفاده از عینک ایمنی اجباری است؟

۳- به چه دلیل در تقطیر در خلاً از لوله‌ی مویین استفاده می‌شود؟

۴- به چه علت در تقطیر در خلاً از ظروف اطمینان استفاده می‌کنند؟

۵- چرا در تقطیر در خلاً ابتدا باید خلاً به وجود آورد و سپس بالن محتوی نمونه را گرم کرد؟

### خالص سازی مواد به روش استخراج

هدف رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- استخراج روغن از دانه‌های روغنی را با استفاده از حلال‌های مناسب انجام دهد.

#### ۱۱-۳ استخراج ساده و پی‌درپی

برای این که کاملاً ترکیب را استخراج کنیم باید طریقه‌ای که گفته شد (استخراج ساده) را به دفعات انجام دهیم. برای این کار از دستگاه‌های ویژه استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها از یک بالن و مخزن استخراج و یک سرد کننده تشکیل می‌شوند. بدین ترتیب: در بالن حلال می‌ریزند و در مخزن استخراج صافی استوانه‌ای شکلی قرار می‌دهند که در آن ترکیب نمونه قرار داده می‌شود و بر روی مخزن استخراج سرد کننده قرار می‌گیرد. حال، اگر بالن را گرم کنیم، مقداری از مایع بخار می‌شود و در سرد کننده، دوباره به صورت مایع در می‌آید و قطره قطراه روی ترکیب می‌ریزد. پس از این که مخزن استخراج تا حد معین پر شد، از زیر آن تمام حلال از طریق سیفون خارج و وارد بالن می‌شود. بدین ترتیب، هر بار مقداری از ترکیب مورد نظر در حلال حل شده وارد بالن می‌شود. به این دستگاه «سوکسله» می‌گویند (شکل ۱۱-۱).

#### روش کار

مقدار ۱۰ گرم از یک ماده روغن دار (گردو-بادام) را که به قطعات بسیار ریز یا گرد نرم درآمده در لیوان کاغذی<sup>۱</sup> یا کاغذ صافی پر منفذ قرار دهید. مقداری پشم شیشه در بالای لیوان کاغذی بگذارید تا حلال به طور یکنواخت بر روی آن بچکد. مقدار ۱۲۵mL دی‌اتیل اتر را در بالن ۲۵° میلی‌لیتری بریزید و دستگاه را مطابق شکل ۱۱-۱ نصب کنید.

#### ۱۱-۴ استخراج

هرگاه بتوانیم مخلوطی از چند ماده‌ی شیمیایی را به وسیله حلال مناسبی از یک دیگر جدا کنیم، عمل استخراج را انجام داده‌ایم. روش استخراج با حلال در شیمی آلی برای جداسازی مواد از مخلوط‌هایی به کار می‌رود که در طبیعت وجود دارند؛ برای مثال، استخراج آلکالوئیدها از برگ و گل گیاهان و استخراج انسان‌های غذایی از دانه‌ها و اسانس‌های معطر موجود در گل‌ها نمونه‌هایی از این نوع استخراج هستند. حلال‌هایی که برای این منظور به کار می‌روند، عبارت‌اند از: اتر، کلروفرم، متانول، متیلن کلرید، کربن دی سولفید، استون، آب و ... .  
شرح چند نوع استخراج در پی خواهد آمد:

استخراج از جامدات - استخراج از مایعات  
آزمایش جداسازی روغن از دانه‌های روغنی  
(گردو-بادام)

هدف: استخراج از جامدات به وسیله‌ی حلال مناسب

#### ۱۱-۵ استخراج ساده

ترکیب را در یک بالن می‌ریزیم و به آن حلال اضافه می‌کنیم. پس از نصب خنک کننده بر روی آن، بالن را گرم نموده سپس محلول را در گرما صاف می‌کنیم و یا پس از نهشستن رسوب، حلال را مستقیماً در ظرف دیگری می‌ریزیم (تبلور).

می شود؛ به گونه ای که اگر CA غلظت ماده در لایه A و CB غلظت ماده در لایه B باشد، ضریب پخش، در حالت تعادل در یک دمای ثابت از رابطه زیر به دست می آید:

$$K \cdot \frac{CA}{CB}$$


- به عبارت دیگر، ضریب پخش یعنی: نسبت غلظت ماده هی حل شده در حلال اول، به غلظت همان ماده در حلال دوم که معمولاً حلال اول حلال آلو و حلال دوم آب است. حلالی که برای استخراج انتخاب می شود باید دارای این مشخصات باشد:
- ۱- با حلالی که دارای ماده هی مورد نظر است مخلوط نشود، بلکه سیستم دوفازی تشکیل دهد.
  - ۲- ماده مورد نظر باید دارای ضریب پخش بزرگی برای حلال انتخاب شده باشد.
  - ۳- حلال انتخاب شده باید با ماده یا مواد مورد نظر ترکیب شود.
  - ۴- پس از پایان عمل استخراج، حلال انتخابی باید به آسانی بخار شود.

۵- حلال باید هیچ یک از ناخالصی ها را استخراج کند.  
هرچه قیف جدا کننده درازتر باشد، زمان لازم برای جدا شدن دو فاز مایع بیشتر می شود. هنگامی که دو مایع دارای چگالی های مشابه باشند، بهتر است که قیف جدا کننده پهن تر (کروی تر) باشد. در غیر این صورت، وقت بیهوده ای صرف جدا شدن فازها از هم می شود. در انتهای قیف جدا کننده، شیری وجود دارد که می توان از آن محتویات قیف را خارج کرد (شکل ۱۱-۲).



شکل ۱۱-۲- قیف های جدا کننده

گرم کن را روشن کنید و عمل ریفلакс را برای مدت ۵ ساعت ادامه دهید؛ آن گاه حلال را به طور کامل به وسیله دستگاه تقطیر تبخیر کنید و ماده را باقی مانده را تا دمای آزمایشگاه سرد کنید و وزن دقیق روغن را حساب و درصد روغن را تعیین کنید.



شکل ۱۱-۱۱- دستگاه استخراج سوکسله

#### ۱۱-۴- هدف: جداسازی جامدات آلو از محلول آنها

آزمایش ۱- استخراج ادی پیک اسید از محلول آلو به وسیله ای اتر  
آزمایش ۲- استخراج بنزویک اسید و استانیلید محلول در فاز آلو به وسیله حلال انحلال ناپذیر در آب  
 جدا کردن مواد آلو حل شده در حلال، غالباً به وسیله استخراج با حلال انحلال ناپذیر انجام می شود. اساس این روش بر پایه قانون توزیع (پخش) استوار است. طبق قانون پخش، اگر به سیستمی که از دو فاز مایع انحلال ناپذیر تشکیل شده است، مقداری از یک ماده اضافه کنیم، این ماده بین دو فاز پخش

شدت تکان داده شود یک یا دو دقیقه کافی است) برای آخرین بار گاز قیف را خارج می‌کنند و آن را در روی حلقه‌ای قرار می‌دهند و می‌گذارند تا لایه‌ها از هم جدا شوند (شکل ۱۱-۴).



برای عمل استخراج، محلول را در قیف جداکننده می‌ریزند (در حالی که شیر بسته باشد). و مقداری از حلال استخراجی را به آن می‌افزایند. قیف نباید زیاد پُر باشد (حداکثر  $\frac{3}{4}$  ارتفاع قیف مناسب است). دهانه‌ی قیف جداکننده را با در لاستیکی یا با در سمباده‌ای می‌بندند که اکثر قیفهای جداکننده دارند. قیف و محتويات آن را ابتدا به آرامی تکان می‌دهند تا دو مایع غیر قابل اختلاط ناپذیر تا حدی که ممکن است باهم تماس پیدا کنند (شکل ۱۱-۳). منظور از این تکان آن است که سطح تماس دو حلال، پیش‌تر افزایش بیابد و جسم در زمان نسبتاً کوتاهی در بین دو فاز پخش شود و به حالت تعادل برسد. باید هر چند ثانیه یک بار قیف را برگرداند (شیر به طرف بالا) و شیر آن را با احتیاط باز کرد تا گاز قیف خارج شود و فشاری که در آن ایجاد شده از بین برود. این عمل هنگامی اهمیت دارد که حلال با دمای جوش کم به کار می‌رود یا یک محلول اسیدی با محلولی از سدیم بیکربنات استخراج می‌شود (در این حالت  $CO_2$  آزاد می‌شود). اگر این کار انجام نشود، ممکن است قیف به شدت به پرون پرتاپ شود و محتويات آن از بین برود. چنان‌چه قیف به همان طریقی که بیان شد، نگهداری شود، با چرخش انگشتانی که به دور شیر حلقه شده‌اند، می‌توان شیر را باز کرد و احتیاجی نیست که طرز گرفتن قیف دوباره تنظیم شود. پس از تکان دادن قیف (عموماً اگر به



استانیلید.

### روش کار

۱- جدا کردن ادیپیک اسید از محلول آبی با اتر به وسیله پیپت حباب دار  $25\text{mL}$ - محلول ادیپیک اسید  $1\%$  در آب را در یک اrlen تمیز بریزید و یک قطره فنول فتالئین به آن اضافه کنید. حال این محلول را با محلول  $25\text{mL}$  سدیم هیدروکسید سنجش کنید. نتیجه را یادداشت کنید. وزن اسید در محلول را محاسبه کنید. سپس  $25\text{mL}$  از همان اسید را به وسیله پیپت حباب دار بردارید و در یک قیف جداکننده بریزید و  $30\text{mL}$  اتر به وسیله‌ی استوانه به قیف جداکننده اضافه و استخراج کنید (قبلًاً شرح استخراج آمده است). بعد از جدا کردن، فاز آلو را با همان محلول سدیم هیدروکسید سنجش کنید. وزن اسید باقی مانده در محلول آبی را محاسبه کنید. مجدداً  $25\text{mL}$  از همان اسید را انتخاب کنید و دوبار و هر بار با  $15\text{mL}$  اتر استخراج کنید. سپس فاز آبی را با همان محلول سدیم هیدروکسید سنجش کنید.

اوّلاً: ضریب توزیع ادیپیک اسید در دو فاز آب و اتر را حساب کنید.

ثانیاً: استخراج یک مرحله‌ای را با استخراج چند مرحله‌ای مقایسه کنید و اختلاف را شرح دهید.

۲- جداسازی با حلالهای فعال شیمیایی (جداسازی بنزویک اسید و استانیلید در محلول) پس از دو خطا برای وسایل و مواد.

از کارشناس آزمایشگاه  $60\text{mL}$  از محلولی که حاوی  $5\text{g}$  بنزویک اسید باشد و  $5\text{g}$  استانیلید حل شده در متیلن کلرید را دریافت کنید. مقدار حجم محلول آبی سدیم هیدروکسید  $2\text{N}$  را که برای واکنش دادن کامل با بنزویک اسید لازم است محاسبه کنید. (حدود  $40\text{mL}$ ) و سپس به وسیله‌ی یک قیف جداکننده  $25\text{mL}$  استخراج محلول متیلن کلرید را دوباره و هر بار با حجم سدیم هیدروکسید محاسبه شده (هر مرحله با  $40\text{mL}$  محلول سدیم هیدروکسید  $2\text{N}$ ) انجام دهید. عمل استخراج را با شستن محلول کلرید متیلن به وسیله‌ی  $5\text{mL}$  آب کامل کنید. محلول‌های آبی را درون بشر  $25\text{mL}$  به صورت ادغام شده نگه‌داری کنید. محلول متیلن کلرید را به یک اrlen مایر  $25\text{mL}$  منتقل کنید و به آن حدوداً  $1\text{g}$  منیزیم سولفات خشک بیفزایید. بالن محتوی محلول

تذکر: بهتر است همیشه در ابتدای هر استخراج، عمل تکان دادن اولیه کوتاه و خروج گاز احتمالی سریع انجام گیرد. چون فعل و انفعال‌های اولیه معمولاً شدید هستند. چرا؟ پس از آن لایه‌ای تختانی را به دقت از راه شیر به داخل ظرفی خالی و دولایه مایع را از هم جدا می‌کنند. قاعده‌تاً لایه‌ها طوری جدا می‌شوند که حلال سنجکن تر در قسمت پایین قرار می‌گیرد. بنابراین آگاهی از چگالی حلالهای مصرفی برای تشخیص لایه‌ها مفید است. با این وجود این تشخیص بدون خطا نیست زیرا ممکن است ماهیت و غلظت جسم حل شده طوری باشد که چگالی نسبی دو حلال را معکوس کند. اشتباهی که معمولاً هنرجویان می‌کنند آن است که هویت دو لایه‌ی موجود در قیف را عوضی می‌گیرند. گاهی لایه‌ای را به دور می‌ریند و پس از مدتی متوجه می‌شوند که یک لایه‌ی عوضی را نگه‌داشته‌اند. پیشنهاد می‌شود که از نظر احتیاط همیشه هردو لایه راتا زمانی که دیگر تردیدی در هویت آن‌ها نباشد نگه‌داری کنید. گاهی دو مایع غیر قابل اختلاط، پس از تکان دادن کامل به دو لایه تفکیک نمی‌شوند بلکه به شکل امولسیون درمی‌آیند. در بعضی موارد، اگر یکی از لایه‌ها آب باشد می‌توان کمی اسید، باز یا محلول آلو و اشباع سدیم کلرید به مخلوط اضافه کرد و آن را مجدداً به آرامی تکان داد و امولسیون را از بین برد. این عمل کشش سطحی آب را کم می‌کند و باعث می‌شود که قطره‌های ریز به لایه‌های جداگانه‌ای تفکیک شوند. برای اطمینان از این که فاز پایینی در قیف جداکننده فاز

آبی است یا آلو، این آزمایش را انجام دهید:

در یک لوله‌ی آزمایش  $5\text{mL}$  آب بریزید. سپس با بازکردن شیر قیف جداکننده  $3\text{mL}$  از فاز پایینی را به محلول لوله اضافه کنید. اگر دو محلول در یک دیگر حل شوند فاز پایینی آبی و در غیر این صورت فاز پایینی آلو است.

### وسایل لازم

قیف جداکننده  $15\text{mL}$ ، بشر  $25\text{mL}$ ، اrlen  $25\text{mL}$ ، پیپت حباب دار  $25\text{mL}$ ، استوانه‌ی مدرج  $5\text{mL}$ ، بورت  $25\text{mL}$ ، قیف کوچک.

### مواد لازم

ادیپیک اسید  $1\%$  (در آب)؛ سدیم هیدروکسید  $25\text{mL} / 0\%$ ؛ محلول فنول فتالئین؛ دی‌اتیل اتر؛ متیلن کلرید؛ بنزویک اسید؛

اندازه بگیرید و در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید. دستگاه تقطیر ساده‌ای را (شکل ۱-۸) با استفاده از یک بالن ته‌گرد  $250\text{ mL}$  به عنوان بالن تقطیر سوار کنید و محلول متیلن کلرید را ضمن صاف کردن بر روی کاغذ صافی چین دار، به درون بالن تقطیر بریزید و تقطیر را انجام دهید. همین که حجم داخل بالن تقطیر به حدود  $10\text{ mL}$  رسید، تقطیر را متوقف و محلول داخل بالن را به درون یک بشر کوچک که قبلًا توزین کرده‌اید، منتقل و بالن تقطیر را با  $5$  تا  $10$  میلی لیتر از حلال بازیابی شده بشویید و به داخل پسر اضافه کنید. به منظور کسب مهارت بیشتر آزمایش‌های فوق را برای موادی مانند چای، قهوه و اسفناج تکرار کنید.

را در گوشه‌ای به حال خود بگذارید تا آب باقی مانده در محلول متیلن کلرید جذب شود. مجموعه‌ی استخراج‌های آبی را درون حمام یخ سرد کنید و ضمن به هم زدن مقدار کافی هیدروکلریک اسید غلیظ ( $12\text{ N}$ ) به منظور خشی کردن باز موجود در آن بیفزاید. قدرت اسیدی محلول را با کاغذ  $\text{pH}$  آزمایش کنید و اگر حالت اسیدی برای کاغذ پیش نیامد مقدار بیشتری از اسید را به صورت قطره قطره اضافه کنید تا به حالت اسیدی درآید. رسوب اسید بنزوئیک را به وسیله‌ی قیف بوخر جمع آوری کنید و آن را برای جلسه‌ی بعد خشک کنید. نمونه‌ی خشک شده را درون شیشه‌ای که از قبل توزین شده است، منتقل کنید و وزن بنزوئیک اسید بازیابی شده را به دست آورید. دمای ذوب نمونه را

### پرسش‌ها

- ۱- وزن اسید در لایه‌ی اتری و آبی چه قدر است؟
- ۲- درصد اسید در لایه‌ی اتری و آبی چه قدر است؟
- ۳- بازده استخراج چه قدر است؟
- ۴- حجم کل اسید داده شده در مجھول اوّلیه چه قدر بوده است؟
- ۵- آیا می‌توانید  $K$  را محاسبه کنید؟ چگونه؟

### کروماتوگرافی

هدف رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- روش جداسازی را به کمک کروماتوگرافی بیاموزد.

شکل تراشه مداد ببرید؛ سپس با قطره‌چکان لکه‌ای به قطر ۱ تا ۲ میلی‌متر از دو محلول جوهر آبی و سیاه به طور جداگانه قرار دهید (هر لکه از کناره‌ی کاغذ حدود ۵ میلی‌متر فاصله داشته باشد) نوار کاغذی را از شکاف یک تکه کاغذ ضخیم عبور دهید و نوار را در داخل یک شبشه‌ی دهان گشاد یا استوانه‌ی مدرج ۲۵° میلی‌لیتری (که محتوی یک لایه‌ی یک سانتی‌متری آب یا حلال دیگر باشد) به حالت عمود آویزان نمایید. این تکه کاغذ مقوای باید دهانه‌ی ظرف را پوشاند و تا حد امکان آن را از نفوذ هوا محفوظ نگه‌دارد.

نوار کاغذی باید به جدار داخلی ظرف تماس پیدا کند، بلکه انتهای نوار آن جایی که لکه جوهر دارد، باید با حلال تماس داشته باشد؛ هم‌چنین لکه‌ها در بالای سطح آب قرار گیرد و با آن برخورد نکنند. سپس اندکی صبر کرده تا حلال به حدود یک سانتی‌متری از انتهای کاغذ برسد. پس از آن نوار را خارج کنید و بر روی آن خط پیشرفت حلال را با مداد مشخص کنید. بگذارید تا کاغذ خشک شود. حاصل کار باید چندین لکه‌ی رنگین باشد. هر یک از این لکه‌ها به رنگ آلی است و به یکی از اجزای دو جوهر مربوط می‌شود.

کروماتوگرافی روشی است که از طریق آن می‌توان ترکیبات را به اجزای سازنده‌ی آن جدا نمود. این عمل به وسیله‌ی یک فاز متحرک مایع یا گاز و یک فاز ثابت مایع یا جامد صورت می‌گیرد. در این روش جریان فاز از کنار یا داخل فاز ساکن عبور می‌کند. سرعت عبور هر جزء در ترکیب با جزء دیگر تفاوت دارد؛ درنتیجه، هر جزء در قسمت‌های مختلف فاز ساکن منتقل می‌شود و عمل جداسازی صورت می‌گیرد. و کروماتوگرافی انواع مختلفی دارد. امروزه پیشرفته‌ترین دستگاه‌های کروماتوگرافی ساخته شده و در اختیار آزمایشگاه‌های تحقیقاتی قرار گرفته است. در این آزمایش فقط با یک روش کروماتوگرافی به نام «کروماتوگرافی لایه‌ی نازک» (TLC) آشنا می‌شوید.

#### وسائل لازم

کاغذ صافی و اتمن نمره‌ی یک؛ قطره‌چکان خیلی باریک یا لوله‌ی مویین؛ کاغذ مقوای.

#### مواد لازم

جوهر آبی و سیاه یا مخلوط آبی متیلن و فلورسین؛ حلال؛ آب مقطر و اتانول به نسبت یک به یک.

#### روش کار


یک نوار  $3/5 \times 13$  سانتی‌متری از کاغذ صافی و اتمن به

## تهیه‌ی متان

هدف رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- در آزمایشگاه متان را تهیه کند.

خروجی گاز داخل تشک پر آب قرار دهید و مطابق شکل ۱۳-۱ بال را گرم کنید. متان از تجزیه سدیم استات با سدیم هیدروکسید تولید می‌شود و در زیر لوله‌ی آزمایش جمع می‌گردد.



بدین ترتیب دو تا سه لوله را از گاز متان پر کنید و هر یک را با قرار دادن انگشت شست در دهانه‌ی لوله از آب خارج کنید. فوراً دهانه‌ی آن را بیندید و در جای لوله‌ی آزمایش قرار دهید. لوله‌ی اول مقداری هوا دارد؛ بنابراین لوله‌ی دوم را در پارچه‌ای مرطوب بپیچید و به زیر هواکش ببرید. در هنگام باز کردن دهانه‌ی آن سریعاً یک کبریت روشن را به آن تزدیک کنید که درنتیجه، گاز منفجر می‌شود و کربن دی‌اکسید و بخار آب تولید می‌کند.



متان ساده‌ترین هیدروکربن با فرمول  $\text{CH}_4$  و یکی از ترکیبات آلی است که در صنعت کاربرد بسیاری دارد. در این آزمایش می‌توان به راحتی متان را تهیه نمود.

### وسایل لازم


بال؛ پایه و گیره؛ ارلن؛ لوله‌ی شیشه‌ای؛ لوله‌ی آزمایش؛ سه‌پایه؛ توری نسوز؛ کپسول چینی؛ تشک؛ هاون چینی.

### مواد لازم

سدیم استات؛ سدیم هیدروکسید؛ کلسیم اکسید.

### روش کار

ابتدا سدیم استات را در کپسول چینی گرم کنید تا آب تبلور خود را از دست دهد. ۱۰ گرم از آن را نرم کنید، همراه ۳۰ گرم آهک سُده در بال را بپیچید و لوله‌ی آزمایشی را معکوس روی انتهای



شکل ۱-۱۳