

اجرای قالب‌بندی چوبی و آرماتوربندی پوتر بتنی بر روی ستون‌های آجری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- در کارهای جمعی، که لازمه‌ی ساختمان‌سازی است، شرکت فعال نموده و احساس مسئولیت کند.
- ۲- نقشه‌های اجرایی قالب‌بندی و آرماتوربندی (ساده) را بخواند.
- ۳- قالب چوبی تیر بتنی بین دوستون را اجرا کند.
- ۴- میل‌گردهای تیر بتنی را مطابق نقشه‌های ارائه داده شده خم کند و پس از مونتاژ آن‌ها را در قالب قرار دهد.
- ۵- باز کردن قالب را به روش صحیح انجام دهد.

تمرین ۹

ساخت قطعات قالب چوبی و میل‌گردهای یک نعل درگاه بتنی (پوتر بتنی) و مونتاژ آن بر روی دوستون آجری

الف - مراحل اجرای ستون‌های آجری:


- ۱- پیاده کردن محل دقیق اجرای دوستون آجری بر روی زمین براساس شکل ۳-۱.
- ۲- چیدن ستون‌ها با پیوند بلوكی با رعایت کلیه‌ی نکات فنی اجرای ستون‌های آجری نظیر شاغول، تراز، شمشه‌کش و غیره با ابعاد مندرج در شکل ۳-۱.
- ۳- کنترل تراز دو سطح نشیمن بوتر بر روی ستون‌ها با یکدیگر.

ب - ساخت قطعات قالب چوبی پوتر بتنی مطابق نقشه‌ی ارائه شده با رعایت کلیه‌ی دستورالعمل‌های آموزش داده شده قبلي:


- ۱- ساخت کف قالب (شکل ۳-۲).
- ۲- ساخت دو بدنی قالب (گونه‌ها) (شکل ۳-۳).

تذکر: ارتفاع قالب گونه برابر است با ارتفاع تیر بتنی، به اضافه‌ی ضخامت تخته‌ی کف قالب؛ و طول قالب گونه برابر است با طول تیر (۱۹۴ سانتی‌متر) به اضافه‌ی پوشش کمی بر روی ستون‌ها که در این کار طول گونه‌ها از ۲ متر کم‌تر نباشد.


۳- محاسبه‌ی ارتفاع شمع‌ها با توجه به نقشه، چارتراش‌ها و تخته‌های موجود در کارگاه و ساخت ۳ عدد شمع T شکل، مطابق شکل ۳-۴.




شکل ۱-۳- آجر چینی برای اجرای قالب چوبی تیربتنی



شکل ۲-۳- صفحه‌ی کف قالب تیربتنی تعریف^۹




شکل ۳-۳- گونه قالب تیربتنی تمرین



شکل ۴-۳- شمع چوبی

- ج - خم کردن میلگردهای لازم: مطابق شکل ۵-۳ میلگردها با دقت خم می‌شوند.
- د - استقرار قالب و میلگردهای تیربینی بر روی ستون‌های آجری (مونتاژ)
- ۱- برپایی شمع‌های دوطرف (با استفاده از دوطرف دیوار برای تکیه گاه)؛
- ۲- نصب صفحه‌ی کف قالب بر روی شمع‌های طرفین (شموع در روی تخته‌ی تقسیم فشار قرار می‌گیرند)؛
- ۳- برپایی شمع (شموع‌های) وسط؛
- ۴- قرار دادن گوه در زیر شمع‌ها؛
- ۵- تراز کردن صفحه‌ی کف قالب در ارتفاع لازم، با استفاده از گوه‌ها (شکل ۳-۶).


Position پزیسیون	N تعداد	قطر	M جرم یک متر kg/ml	Length طول m	Total - L. طول کل m	Total کل kg
1	2	10	0/617	2.14	4.28	2.64
2	2	12	0/888	2.19	4.38	3.89
3	2	10	0/617	2.34	4.68	2.89
4	10	6	0/222	0/98	9.8	2.18



شکل ۵-۳- میلگرد های لازم برای ساخت تیربتنی تمرین ۱۳



شکل ۶-۳- صفحه‌ی کف قالب نصب شده بر روی شمع‌ها




شکل ۳-۹

۶- برای استحکام بخشنیدن بیشتر به سیستم قائم ایستایی (شمع‌ها)، آن‌ها را به وسیله‌ی چپ و راست به یکدیگر متصل می‌کنند. این چپ و راست‌ها باید شمع‌های هر ردیف را به صورت ضربدری به یکدیگر متصل کنند (ناحیه‌ی بالای هر شمع به قسمت پایین شمع دیگر وصل شده و به عکس، ناحیه‌ی پایین آن، به قسمت بالای شمع دیگر متصل می‌شود). در شکل ۳-۱۰ اتصال شمع‌ها به یکدیگر، با استفاده از چپ و راست نشان داده شده است.

۷- صفحه‌ی قالب بدنه (گونه) تیر، در شیار پیش‌بینی شده صفحه‌ی قالب کف استقرار یابد و گونیا کردن آن با تثبیت بالای گونه همراه باشد. این کار با استفاده از دستک‌هایی انجام شود که بین کمرکش و پابند خارجی صفحه‌ی کف قالب قرار می‌گیرند (شکل ۳-۱۱).

اگر لازم باشد کف قالب بالا برده شود دو سطح شیبدار گوه به هم تزدیک می‌شوند و بیشتر روی یکدیگر قرار می‌گیرند (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷

در صورتی که لازم باشد کف قالب پایین آورده شود، دو گوه را از هم دور می‌کنند (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

پس از تراز شدن سطح کف قالب، گوه‌ها را با یک میخ به هم متصل می‌کنند تا از حرکت آن‌ها جلوگیری شود. توجه شود که برای باز کردن راحت‌تر قالب سر میخ مطابق شکل ۳-۹ کمی بیرون از گوه‌ها باشد.



شکل ۱۰-۳- صفحه‌ی قالب و چپ و راست



شکل ۱۱-۳- نصب گونه، گویناکردن و نصب دستک‌ها

شده، به دلیل وزن زیاد، وجود ندارد آن‌ها را بر روی قالب بهم می‌بافند.

۹- نصب فاصله نگهدارهای لازم برای تأمین پوشش مناسب بتن روی میل‌گردها (شکل ۳-۱۲).

۱۰- نصب صفحه‌ی قالب بدنه‌ی دوم در محل خود و گونیا کردن آن با کف قالب.

در صورت عدم امکان استفاده از گونیا، می‌توان با اندازه‌گیری (اندازه عرض تیر) از گونه‌ی اوّلی که قبلاً گونیا شده، این بدنه را نسبت به کف گونیا کرده، سپس آن را با نصب دستک‌های مناسب در محل خود، ثابت کرد (شکل ۳-۱۴).

توجه: معمولاً در کارهای اجرایی، در این مرحله، ابتدا قالب‌ها را تمیز می‌کنند و سطوح آن‌ها را (قسمت‌هایی که با بتن در تماس قرار می‌گیرند) با مواد رها ساز آغشته می‌سازند؛ اما در کارهای آموزشی، با توجه به این که در قالب‌ها بتن ریزی نمی‌شود، این عمل را انجام نخواهیم داد.

۸- بافت یا استقرار مجموعه‌ی میل‌گردهای ساخته شده.

توجه: در کارهای کوچک، امکان بافت مجموعه‌ی میل‌گردها در وضعیت مناسب و سپس قرار دادن مجموعه‌ی بافته شده در قالب وجود دارد (شکل ۳-۱۲).

در کارهای بزرگ که امکان جابه‌جایی میل‌گردهای بافته



شکل ۱۲-۳- طریقه‌ی مونتاژ آرماتورهای یک پوتوک کوچک



شکل ۱۳-۳- نمایش مجموعه‌ی میلگرد و فاصله نگهدارهای مربوط در قالب پوتو




شکل ۱۴-۳- گونیابی کردن گونه‌ی دوم



شکل ۳-۱۵

۱۱- پس از کنترل نهایی کار، آمادگی خود را برای ارزشیابی به مریبی یا استادکار خود اعلام کنید.
بدیهی است که در کارهای اجرایی، پس از کنترل نهایی قالب‌ها و میل‌گردها، نوبت ریختن بتن فرا می‌رسد، اما در کارهای آموزشی هنرستان‌ها، عمل بتن‌ریزی انجام نمی‌شود.

۱۲- پس از اتمام بتن‌ریزی و گذشت زمان لازم برای خودگیری کافی بتن، نوبت به باز کردن (دکفره) مرحله‌ای قالب، بدون صدمه دیدن بتن، می‌رسد. در اینجا مراحل باز کردن قالب آموزش داده می‌شود.



شکل ۳-۱۶

- تکیه داده، سپس با زدن ضربه به کف قالب از بالا به پایین، قالب کف از بتن جدا می‌شوند.
- ۳- تمام میخ‌های صفحات قالب کشیده شده و در ظرف مخصوص میخ جمع آوری می‌شوند.
- ۴- کلیه‌ی تخته‌ها و چارتراش‌ها، با توجه به ابعاد، تفکیک شده و در قسمت‌های مربوط قرار می‌گیرند.
- ۵- گوه‌ها در محل مربوط گذاشته می‌شوند.
- ۶- میل گردها از روی دیوار برداشته می‌شوند و پس از باز کردن سیم‌های گردها، ضمن صاف کردن کلیه‌ی میل گردها، آن‌ها را در طول‌ها و قطره‌های مختلف دسته‌بندی کرده و در محل‌های پیش‌بینی شده برای هر قطر و طول قرار می‌دهند.
- ۷- ستون‌ها جمع آوری شده، آجرها در محل‌های مربوط، به طور منظم، دسته‌بندی می‌شوند. مواد باقی‌مانده از ملات هم به محل مناسب خود منتقل می‌شود.

لازم است هنرآموزان محترم در اجرای دقیق این مرحله نظارت کافی داشته باشند و نکات لازم را به هنرجویان تذکر دهند.

۱- اوّلین قسمتی که از قالب تیرها باز می‌شود قالب گونه‌هاست. برای این منظور، ابتدا پابند خارجی را از پشت‌بندهای کف جدا کرده که به تبع آن دستک‌ها آزاد می‌شوند. دریبی آن با جدا کردن پابندهای داخلی، گونه‌ها آزاد می‌شود که آن‌ها را می‌توان از بتن جدا کرد.

توجه: در کارهای اجرایی، بین باز کردن قالب گونه‌ها و کف قالب، با توجه به نوع بتن و وضعیت آب و هوایی، چند روزی فاصله وجود دارد. برای تعیین این مدت، لازم است به آیین‌نامه‌های مربوط مراجعه شود.


۲- پس از باز کردن چپ و راست‌های شمع‌ها با کشیدن میخ‌گوه‌ها، ضمن زدن ضربه‌های ملاجم به گوه‌ها (در امتداد افقی)، دو گوه‌ی زیر هر شمع از هم دور شده و شمع‌ها آزاد می‌گردند. بعد از آزاد کردن تمام شمع‌ها، شمع‌های کناری را به ستون آجری

پی‌های منفرد بتنی


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- پی را تعریف کند و نحوه‌ی آرماتورگذاری در آن را بشناسد.
- ۲- مصالح قالب‌بندی پی منفرد بتنی را توضیح دهد.
- ۳- قالب‌بندی و آرماتورگذاری پی منفرد بدون شناز را اجرا کند.
- ۴- قالب‌بندی و آرماتورگذاری دوبی منفرد و شناز رابط را انجام دهد.

۴- پی منفرد بتنی



شکل ۴-۱



شکل ۴-۳

۱-۴- تعریف پی


مجموعه‌ی بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با آن، که انتقال بارین سازه و زمین از طریق آن صورت می‌پذیرد (پی) نام دارد. پی به شکل‌های گوناگون ساخته می‌شود. در این کتاب دو نمونه از پی‌های سطحی منفرد بتنی را تشریح می‌کنیم و هنرجویان آن‌ها را اجرا می‌کنند.

۲- آرماتورگذاری پی‌های منفرد سطحی

همان‌گونه که در شکل ۴-۱ دیده می‌شود، پی منفرد، بار مرکز دریافتی از ستون را به صورت گستردگی به زمین منتقل می‌کند؛ و این موضوع باعث می‌شود در قسمت‌های پایین‌پی، مطابق شکل ۴-۲، کشیدگی ایجاد شود.

در سازه‌های بتن فولادی، وظیفه‌ی تحمل کشش به عهده‌ی میل‌گردهای فولادی است، پس لازم است در قسمت‌های پایین‌پی، که کشش در آن ناحیه ایجاد می‌شود، میل‌گرد فولادی قرار دهیم که یک نمونه‌ی ساده‌ی آن در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. با توجه به این که کشیدگی در هر دو جهت پی منفرد به وجود می‌آید، لازم است آرماتورهای مربوط در دو جهت قرار گیرند.

در شکل ۴-۴ دو نوع پی منفرد سطحی را با میل گردهای آنها می بینید.



شکل ۴-۴

امکان برچیدن دیوار و استفاده از آجرها وجود دارد.

۲- قالب های چوبی: از این قالب ها می توان در دفعات محدود استفاده کرد که قابل توجیه نیز باشد.

۳- قالب های فلزی: در صورتی که بخواهیم بدنه ای قالب و قطعات آن را در دفعات متعدد مورد استفاده قرار دهیم، استفاده از قالب های پیش ساخته فلزی از قالب های آجری و چوبی، اقتصادی تر است.

۴- در بعضی مواقع که امکان خاکبرداری به اندازه کافی، برای قالب بندی وجود نداشته باشد (مانند پی های مجاور ساختمان همسایه که امکان خاکبرداری در زیر ساختمان همسایه وجود ندارد) خاکبرداری بی به صورت کاملاً عمودی (در کنار زمین همسایه) انجام می گیرد؛ در واقع فرم قالب با خود خاک ایجاد شده و فقط برای جلوگیری از هدر رفتن شیره بتن، جداره ای خاکبرداری با ورقه های پلاستیکی پوشانده می شود.

قطر و فاصله ای این آرماتورها از یکدیگر با محاسبات فنی تعیین می شود و در صورت لزوم، حداقل های آیین نامه ای، تعیین کننده قطر و فاصله ای آنها می باشد.



۴-۳- قالب بندی پی منفرد بتنی

مصالح قالب بندی برای پی بتنی به شرح زیر است :


۱- قالب آجری: در ساختمان های کوچک که فقط پی ها باید قالب بندی شوند و امکان دسترسی ارزان و اقتصادی به مصالح قالب بندی نظیر چوب و فلز وجود ندارد، از دیوارهای آجری به عنوان قالب پی استفاده می شود. این دیوارها معمولاً با ملات گل چیده می شوند و روی آنها را با ورقه های پلاستیکی می پوشانند تا مانع خروج شیره بتن و در نتیجه ضعف بی شود. به جای استفاده از ورقه های پلاستیکی، نیز می توان روی آجرها را اندود ماسه سیمان کرد و پس از بتون ریزی داخل قالب آجری،

۴-۴- اجرای قالب‌بندی و آرماتورگذاری پی منفرد (بدون شناز)



در شکل ۴-۵ پلان و برش یک پی منفرد بتنی بدون شناز را ملاحظه می‌کنید. شکل ۴-۶ میل‌گرد پی‌بتنی موردنظر را نشان می‌دهد و شکل ۴-۷ بدنه‌های قالب چوبی این پی را نمایش می‌دهد.
لازم است هنرآموزان، بنابر امکانات کارگاهی، هنجویان حاضر در کارگاه را متناسب با این تمرین و تمرین بعدی – که در ادامه‌ی همین کار خواهد بود – دسته‌بندی کنند تا کار به شکل گروهی و منظم انجام شود.



شکل ۴-۵




شکل ۴-۶



۴-۴-مراحل اجرای کار

- ۱- محور طولی پی را به طول حدود ۴ متر در سطح تراز (مشابه بتن مگر) مشخص کنید.
- ۲- محورهای عرضی را در وسط محور طولی به فاصله‌ی $2/40$ متر از یکدیگر رسم کنید.
- ۳- خطهایی به فاصله‌ی 6° سانتی‌متر و دقیقاً به موازات محورهای رسم شده بکشید تا ابعاد پی‌ها یعنی $1/20$ متر مشخص شود. در شکل ۴-۹ مراحل پیاده کردن پلان پی نشان داده شده است.
- ۴- صحت اندازه‌ها و زاویه‌های ترسیم‌های خود را به طریق چپ و راست بررسی کنید.
- ۵- عدد ۱۲ Pos ① را بسازید.
- ۶- میل‌گردهای ساخته شده را مونتاژ کنید و در محل پی بر روی فاصله نگهدار قرار دهید.



شکل ۹-۴- مراحل پیاده کردن نقشه‌ی پی منفرد

- ۷- دو بدنی قالب تیپ ۱ و دو بدنی قالب تیپ ۲ را مطابق نقشه (شکل ۹-۷) بسازید.
- ۸- چهار عدد پابند (چارتراش ۱۰۰۰ یا ۸۰۰ سانتی‌متر) را به موازات و در فاصله‌ی تقریبی ۵ سانتی‌متری از کناره‌های قالب بر روی زمین قرار دهید.
برای جلوگیری از جایه‌جایی افقی پابندها، تعدادی میل‌گرد مناسب را در پشت آن‌ها، به زمین بکویید.
- ۹- یک بدنی خارجی قالب را انتخاب کرده، سطح داخلی آن را در کنار خط‌یی قرار دهید و برای نگهداری قسمت پایین آن، پایین پشت‌بندها را به وسیله‌ی چارتراش‌های افقی و با استفاده از گوه محکم کنید، سپس قالب‌های داخلی را در کنار بدنی اول خارجی در محل خود قرار داده و بدنی خارجی دوم را در طرف دیگر، مانند بدنی اول خارجی، نصب و ثابت کنید. قسمت پایین بدن‌های خارجی به وسیله‌ی چارتراش‌هایی به پابند تثبیت شده است و کناره‌های دو بدنی قالب داخلی نیز به پشت‌بندهای قالب خارجی محکم شده است. برای ثابت نگه داشتن قسمت پایین قالب‌های داخلی، مانند قالب‌های خارجی در پشت، پشت‌بندهای میانی را به کمک چارتراش محکم کنید؛ اکنون قسمت پایین قالب کاملاً محکم شده است. برای مقابله با فشارهای بتن و جلوگیری از حرکت قسمت بالای بدن‌های قالب، ضمن شاغل نمودن هر بدنی قالب، قسمت بالای آن را به کمک دستک‌هایی که از یک طرف زیر کمرکش و از طرف دیگر به پابند محکم شده است تثبیت کنید. پس از کنترل‌های نهایی زاویه‌ها (به طریق چپ و راست) و شاغل بودن بدنی قالب‌ها اطراف کار را تمیز کنید تا کار شما توسط هنرآموزان ارزشیابی شود.



شكل ٤-١٠




شكل ٤-١١



شكل ٤-١٢

۶-۴- شناز رابط پی‌های منفرد



شکل ۴-۱۳

برای جلوگیری از حرکت افقی بی‌های منفرد، در محلهای که امکان داشته باشد، آن‌ها را به وسیله‌ی شنازهای رابط به یکدیگر وصل می‌کنند. ابعاد شنازهای با استفاده از محاسبات فنی طراحی می‌شود، به نحوی که بتواند حداقل معادل ۱۰٪ بار ستون‌های طرفین خود را به صورت کششی و فشاری تحمل کند که در هر حال، سطح مقطع شناز نباید از ۳۰ سانتی‌متر کمتر باشد. آرماتورهای طولی شنازهای حداقل ۴ میل‌گرد به قطر ۱۲ میلی‌متر است که دو عدد در پایین و دو عدد در بالا توسط خاموت‌هایی به قطر ۶ میلی‌متر به فاصله‌ی حداقل ۲۵ سانتی‌متر نگهداری می‌شوند (شکل ۴-۱۳). میل‌گردهای طولی شنازهای باید در بی‌های میانی ممتد باشند و در بی‌های کناری از محاذات برستون مهار شوند.


تمرین ۱۱

۷-۴- قالب‌بندی و آرماتوربندی مجموعه‌ی ۲ پی منفرد بتنی و شناز رابط


شکل ۴-۱۴ تصویر مجسم بی‌های بتنی و شناز رابط این تمرین را نشان می‌دهد.

شکل‌های ۴-۱۵ و ۴-۱۶ پلان و برش بی‌های منفرد و شناز رابط بتنی تمرین ۱۱ را نشان می‌دهد. در شکل


۴-۱۷ میل‌گردهای این تمرین را ملاحظه می‌نمایید.




شکل ۴-۱۴



شکل ۱۵



شکل ۱۶




شکل ۱۷

آنها قرار گرفته است محکم شود.


۱- قسمت‌های میانی قالب‌های شناز به وسیله‌ی چارتراش و دستک به پابندهای مربوط محکم شود.

شکل ۴-۲۰ عکس قالب‌بندی و آرماتورهای پی منفرد و شناز بتنی رابط را نشان می‌دهد.

۱۱- پس از ارزشیابی این کار و بحث لازم در مورد معایب احتمالی و چگونگی رفع آن‌ها، قالب و آرماتورها به همان صورت در محوطه‌ی کارگاه باقی ماند تا در تمرین‌های دیگر از آن استفاده شود.



شکل ۴-۲۰- بدنی شناز رابط



شکل ۴-۱۹ - بدنی داخلی جدید پی منفرد



شکل ۴-۲۰

۴-۸- مراحل اجرای کار

۱- محورهای این تمرین، در تمرین ۱۰ پیاده و مشخص شده است.

شبکه‌های فنداسیون منفرد نیز ساخته شده و در قالب مستقر است و باقی مانده‌ی سه بدنی پی (دو بدنی خارجی و یک بدنی داخلی) نیز مستقر است و باقی می‌ماند. تنها از هر فنداسیون، یک بدنی داخلی آن که به سمت فنداسیون مجاور قرار گرفته، جدا می‌شود و برای ادامه‌ی تمرین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- این بدنی قالب داخلی به ارتفاع ۵ سانتی‌متر می‌باشد که برای بدنی قالب شناز، با همان طول ۱۲ سانتی‌متر و فقط با ارتفاع ۳ سانتی‌متر، مورد نیاز است (شکل ۴-۱۸).

۳- تخته‌ی ۲ سانتی‌متری اضافه‌ی هر بدنی داخلی (اضافه‌ای که از مرحله‌ی ۲ می‌ماند) برای ساختن بدنی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۴-۱۹).

۴- اجرای هر مجموعه توسط دو گروهی که در تمرین ۱۰ مجاور یکدیگر بوده‌اند انجام می‌شود.

۵- هر گروه بدنی قالب اضافی خود را برداشته و دو بدنی قالب‌بندهای ۲ و ۳ را بسازد.

۶- محل قرارگیری قالب شناز را با ترسیم دو خط در طرفین محور طولی به فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متر از آن و کاملاً موازی در روی زمین مشخص کنید.

۷- هر گروه، نصف پیزیسیون‌های ۲ و ۳ را بسازد به‌طوری که ۲ گروه، یک مجموعه آرماتور شناز را ساخته و در اختیار داشته باشد. سپس آرماتورهای شناز را مونتاژ کرده و در محل خود بر روی فاصله نگهدارها مستقر نمایند.

۸- قالب‌های شناز را، که هر بدنی آن را یک گروه ساخته است، در محل خود قرار داده سپس قالب بدنی داخلی هر فنداسیون توسط گروه مربوط مستقر گردد.

۹- قالب‌های داخلی فنداسیون با کمک قالب‌های خارجی تثبیت شود و قسمت میانی آن توسط لبه‌ی قالب شناز که داخل

ستون‌های بتن آرمه

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- ستون و ستون بتنی را تعریف کند.
- ۲- دلیل استفاده از میل‌گرد را در ستون بیان کند.
- ۳- قالب‌بندی ستون بتنی را اجرا کند.
- ۴- آرماتورگذاری در ستون‌های با مقاطع مختلف را انجام دهد.

۵- ستون‌های بتن آرمه


۱-۵- تعریف ستون

ستون عضوی عمودی است که بارهای تیرها و کف‌ها را به بی‌ منتقل می‌کند و عضو فشاری محسوب می‌شود. چون بتن از مقاومت فشاری بالایی برخوردار است می‌توان نتیجه گرفت که اگر تنش ناشی از بارگذاری، از حد مقاومت فشاری بتن تجاوز نکند، لزومی به آرماتوربندی ستون نخواهد بود (شکل ۱-۵-الف) که در این صورت باید شرایط زیر برقرار باشد:

- ۱- بار محوری باشد؛
- ۲- ستون کوتاه باشد؛

۳- سطح مقطع ستون وسیع باشد.


از آنجایی که این شرایط به ندرت در ساختمان‌های اسکلتی حاصل می‌شود و عدم تأمین آن‌ها باعث به وجود آمدن کمانش در عضو می‌شود، برای ایجاد مقاومت لازم این عضو در برابر نیروهای به وجود آمده از کمانش و یا حتی فشارهای مازاد بر تحمل بتن، به میل‌گردهای طولی احتیاج خواهد بود (شکل ۱-۵-ب). برای این که از کمانش آرماتورهای طولی جلوگیری شود، از خاموت‌های فولادی، با فواصل مشخص در طول ستون، استفاده می‌شود که قطر آن‌ها حداقل ۶ میلی‌متر است. وظیفه‌ی دیگر




شکل ۱-۵

ستون‌ها، بسته به هندسه‌ی سازه و معماری آن، ممکن است مربع، مستطیل، دایره، چندضلعی و ... باشد.

خاموت یا تنگ در ستون، مقابله با خطرات ناشی از برش‌هایی است نظیر آن‌چه که در شکل ۲-۵-ب ملاحظه می‌کنید. مقاطع



شکل ۲-۵




شکل ۳

ستون: ستون عضوی است که نسبت ارتفاع به حداقل بعد جانبی آن برابر با $\frac{3}{3}$ یا بیشتر از $\frac{3}{3}$ باشد و اساساً برای تحمل بار محوری فشاری استفاده شود.

پایه (Pedestal): پایه به عضو فشاری قائم با نسبت ارتفاع مهار نشده (آزاد) به حداقل بعد جانبی کمتر از $\frac{3}{3}$ اطلاق می‌شود.

آرماتورگذاری ستون‌ها با توجه به محاسبات فنی طرح و تعیین می‌گردد. بعضی اوقات که مقادیر به دست آمده از طریق محاسبه از حداقل کدهای آین نامه پایین‌تر باشد، دستورالعمل‌های آین نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد. در شکل ۵-۴، بعضی از کدهای آین نامه‌ای و مقاطع ستون‌های مختلف و چگونگی آرماتورگذاری آن‌ها نمایش داده شده است.



شکل ۵-۴

- ۴- به دلیل ارتفاع زیاد مشکلاتی در مرحله‌ی ساخت ستون وجود دارد که عبارت‌اند از :
- الف - ارتفاع زیاد بتن‌ریزی ؛
 - ب - عدم دسترسی به ته قالب ؛
 - ج - مشکلات نگهداری قالب و شاغلوی بودن آن ؛
 - د - تمایل به پیچش .

۲-۵- خصوصیات قالب ستون‌ها

- ۱- ارتفاع زیاد نسبت به ابعاد مقطع و در نتیجه احتیاج داشتن به مهاری‌های مناسب.
- ۲- سطح کوچک که موجب پرشدن سریع قالب از بتن می‌شود و به تبع آن ایجاد فشار زیاد در پای قالب ستون خواهد شد.
- ۳- هم محور بودن ستون‌ها، که در مرحله‌ی ساخت قالب مستلزم کنترل دقیق آن‌هاست.


تمرین ۱۲

۳-۵- اجرای ستون بتن آرمه با سطح مقطع مربع

هنرآموزان محترم! با عنایت به این که در تمرین‌های ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اجرای ۴ نوع ستون بتن آرمه پیش‌بینی شده است، برای کارآئی بیش‌تر و بهره‌وری بهتر از امکانات موجود کارگاه، پیشنهاد می‌شود هنرجویان را به تعداد گروه‌های زوج تقسیم کنید و هر دو گروه، در هر جلسه‌ی کارگاهی، مأموریت اجرای یکی از ستون‌ها را به عهده بگیرد؛ به نحوی که گروه الف در هفته‌ی اول مسئول ساخت و مونتاژ آرماتور ستون و گروه ب مسئول ساخت و مونتاژ قالب ستون باشد و در جلسه‌ی بعد و تمرین بعدی، مأموریت این دو گروه عکس جلسه‌ی قبل باشد. بدین ترتیب، در اجرای ۴ ستون موردنظر، هر گروه دو نوع ستون را آرماتوربندی و دو نوع ستون دیگر را قالب‌بندی کنند.

۱-۳-۵- مراحل ساخت:

- ۱- پیسیون‌های ۲، ۱ و ۳ را مطابق شکل ۵-۵ بسازید.



POS① 4. 14

L=1.60

POS② 4 14

L=2.76

POS③. 8 e=20 cm

L=1.04

POS④ 4 ⌀14

L=2.60

POS⑤ 4 ⌀14


L=1.45

شکل ۵-۵

قابل توجه هنرآموزان محترم! بسته به این که آرماتورهای موجود در هنرستان از نوع آج دار یا از نوع ساده باشد، آموزش اجرای متناسب خم را برای هنرجویان خود مطرح نمایند.


۲- آرماتورهای انتظار (پیسیون ۱) را به کمک پیسیونهای ۳ به آرماتورهای شناز متصل کنید. در این مرحله دقیق شود که محور ستون بر محور بی (تمرین ۱۱) کاملاً منطبق باشد.

تذکر: در کارهای اجرایی، پس از نصب آرماتورهای انتظار، بتن ریزی بی‌ها انجام می‌شود که نشیمنگاه قالب بی خواهد شد. اما در این کار آموزشی، با توجه به این که بتن ریزی صورت نمی‌گیرد، در این مرحله از کار، باید یک نشیمنگاه فرضی برای استقرار قالب ستون فراهم شود. با درنظر گرفتن دقیق آکس ستون بر روی آکس بی، با کمک گرفتن از تخته‌های زیربایی، نشیمنگاه مستقر بر قالب‌های بی را تأمین کنید (شکل‌های ۵-۶ و ۵-۷).



شکل ۷-۵

۳- آرماتورهای 2 POS را به آرماتورهای انتظار وصل کرده خاموت‌ها را بر روی آن‌ها قرار دهید، سپس به ترتیب، از پایین به بالا، با فاصله‌ی ۲۰ سانتی‌متری ذکر شده در نقشه‌ها، خاموت‌ها را به آرماتورهای اصلی وصل کنید (شکل ۸-۵).




شکل ۸-۵- نقشه‌ی آرماتوربندی ستون مربع شکل

تذکر: در اجراهای واقعی، معمولاً قبل از قالب‌بندی ستون‌ها، در صورتی که دستگاه نظارت اجازه دهد، ستونچه‌های کوچکی (رامکا) از بتن با سیمان زیاد به ارتفاع حدود ۵ سانتی‌متر در پای ستون ریخته می‌شود و پس از خودگیری، از آن‌ها به عنوان تکیه‌گاه قالب ستون استفاده می‌کنند تا از جایه‌جایی افقی قالب جلوگیری شود. اما در این کار که آموزشی است و بتن ریخته نمی‌شود و امکان ساخت رامکا وجود ندارد، برای استقرار قالب‌های ستون باید بر روی تخته‌های زیریابی، پابندهای را پیش‌بینی و نصب کرد. فاصله‌ی پابندهای رو به روی هم، به اندازه‌ی ستون به اضافه‌ی دو ضخامت تخته قالب است (شکل‌های ۵-۶ و ۵-۷).

۴- ساخت بدنه های قالب داخلی و خارجی ستون : همان طور که در شکل ۵-۹ ملاحظه می کنید، عرض بدنی داخلی دقیقاً به اندازه ای عرض ستون، یعنی 3° سانتی متر، است و عرض بدنی قالب خارجی، به اندازه ۲ ضخامت تخته ای قالب داخلی از عرض ستون بیشتر است. پس با احتساب ضخامت تخته ای $2/5$ سانتی متری، عرض بدنی قالب خارجی 35 سانتی متر می شود. در هنگام ساختن این قالب ها باید دقت شود که در چهار بدنی ستون اولاً سطح بالایی پشت بندها در تراز مساوی باشند و ثانیاً طول پشت بندها از هر طرف به اندازه ای ضخامت تخته های قالب از عرض بدنی قالب بیشتر باشد تا پس از استقرار بدنی قالب خارجی لبه ای بدنی قالب داخلی را پوشاند و پشت بندهای قالب داخلی روی لبه ای قالب خارجی را پوشش دهد و پشت بندهای بدنی قالب خارجی نیز پشت بندهای بدنی قالب داخلی را پوشش دهد (شکل ۵-۹).

پشت بند پایین بدنی های قالب از قسمت تحتانی باید به اندازه ای ضخامت تخته های پابند بالاتر کوبیده شود تا تشیمنگاه مناسب را در داخل پابندها داشته باشد. به قسمت پایین شکل ۵-۹ نگاه کنید.

۵- بدنی های قالب را در محل های بیشینی شده، بر روی تخته ای زیر پایی در داخل پابندها، مستقر کرده و آن ها را با میخ به طور موقت به یک دیگر وصل کنید (شکل های ۵-۱۱ و ۵-۱۲).







شکل ۵-۱۱



شکل ۵-۱۲

در این حالت، اتصال با میخ نمی‌تواند از تغییر بدنه‌ی قالب‌ها نسبت به یک دیگر جلوگیری کند، پس لازم است از تعدادی یوگ (کمربند - کلاف) برای جلوگیری از تغییر زاویه‌های بدنه‌های قالب استفاده شود. در شکل ۵-۱۴ چند نوع از این یوگ‌ها برای آشنایی هنرجویان نمایش داده‌ایم. شکل ۵-۱۵ اجرای یک نوع یوگ را نشان می‌دهد.





شکل ۵-۱۵

۶- پس از استقرار قسمت پایین قالب ستون و ثابت کردن زاویه‌ی بین بدنه‌های قالب توسط یوگ‌ها (کمریندها)، با استفاده از شاغول، قسمت بالای قالب را نسبت به نشیمن آن، که قبلاً ثابت شده است، به شکل کاملاً قائم درآورده و به کمک شمع‌های مهاری مورب، آن‌ها را تشییت کنید؛ شکل‌های ۵-۱۶ و ۵-۱۷ قالب ستون، یوگ‌ها و شمع‌های مایل را نشان می‌دهد.

شکل‌های ۵-۱۸ و ۵-۱۹ قالب ستون با یوگ‌ها و شمع‌های مهاری کامل شده را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۱۶



شكل ٥_١٧



شكل ٥_١٨



شکل ۵-۱۹

- ۷- پس از بازدید و ارزشیابی کارantan توسط هنرآموزان خود و توضیح آنها پیرامون معاایب موجود در کار شما و نحوه رفع آنها، باز کردن قالب ستون و جمع آوری میلگردها را به شرح زیر انجام دهید :
- شمع های مهاری را باز کنید.
 - یوغ ها را باز کنید تا بدنه های قالب آزاد شود.
 - بدنه های قالب را از روی نشیمنگاه برداشته و میخ های آنها را درآورید و تخته ها را برای استفاده در تمرین بعدی دسته بندی کنید.
 - خاموت ها را باز نموده و صاف کنید.
 - آرماتور های راستا را از آرماتور های انتظار جدا کرده و آنها را بدون این که صاف کنید. برای تمرین های بعدی دسته بندی نموده و در جایی نگه دارید.
 - ریشه ها را باز کنید و آنها را، به همان شکل خم شده برای استفاده در تمرین های بعدی نگه داری کنید.