

پودمان سوم

ترسیم سه‌نما و حجم



برای معرفی و ساخت قطعات و لوازم باید آنها را در نمای استاندارد ارائه کرد تا برداشت واحدی از آنها در نظر هر بیننده متخصص پدید آید. هنرجویان برای ایجاد ارتباط و معرفی استاندارد قطعات باید قواعد و اصول ترسیم سه نما و تصاویر مجسم را فراگیرند تا بتوانند تجسم استانداردی از حجم‌ها و قطعه‌ها داشته باشند. مهارت ترسیم سه نما و تصاویر مجسم از طریق تمرین‌ها و فعالیت‌های گام‌به‌گام این پودمان فراگرفته خواهد شد.

شایستگی‌های این پودمان

- نماگیری از حجم‌ها
- تعیین موقعیت اجزای تصویر روی احجام

آیاتا به حال پی برده‌اید

- چرا یک تصویر یا عکس سه‌بعدی از قطعه، تمام خواسته‌های ما را برآورده نمی‌کند؟
- با یک دوربین عکاسی از یک قطعه، در چند جهت می‌توان عکس گرفت؟
- نقشهٔ یک جسم کوچک مانند حافظهٔ تلفن همراه چگونه ترسیم می‌شود؟
- نقشهٔ قطعات یک رایانه چگونه ترسیم و سپس ساخته می‌شود؟


هدف از این واحد شایستگی، ترسیم سه نما و احجام است.

استاندارد علمکرد


ترسیم سه نما و تصاویر مجسم احجام ساده مطابق با استانداردهای ISO

تصاویر سه بعدی

تصاویر سه بعدی با توجه به تنوع کاربرد و تخصصی بودنشان، در صنعت، فراوانی و گسترده‌گی بسیاری دارند. این تصاویر در عین سادگی و کمک به فهم و تجسم قطعه، نمی‌تواند تمام جزئیات آن را نمایش دهد. و تنها به کمک ترسیم تصاویر و نمایه‌های توان جزئیات بیرونی و داخلی، اندازه، ابعاد و سایر ویژگی‌های لازم برای ساخت و مونتاز قطعه را نمایش داد. بنابراین باید از اقسام و تصاویر سه بعدی نمایگیری کرد. در مجموعه شکل ۱ تعداد چرخ‌دنده‌ها و سایر خصوصیات و متعلقات داخلی دیده نمی‌شود و در شکل ۲ چگونگی فرم قطعه و شیار پشت آن مشخص نیست.



شکل ۲




شکل ۱

تعداد نمایه‌ایی که از یک جسم ترسیم می‌شود معمولاً به پیچیدگی آن قطعه بستگی دارد. یعنی تعداد نمایه‌ای ترسیم شده توسط یک نقشه کش باید به اندازه‌ای باشد که بتوان قطعه را بدون هیچ مشکلی تولید کرد.


نمایگیری از اجسام

برای نمایگیری کافی است جسم را در فضای بین سه صفحه اصلی تصویر (فرجه) به صورت موازی با صفحه تصویر رو برو فرض کنیم و به صورت عمود به آن نگاه کنیم. خط و صفحه‌ها وقتی موازی با صفحه تصویر باشند اندازه حقیقی دارند و به راحتی می‌توان ترسیم را شروع کرد. در تصاویر الف تسطیح و سه‌نمای جسم و در تصاویر ب قرارگیری جسم در فرجه را مشاهده می‌کنید (شکل ۳ و ۴ و ۵).

نکته: هر خط نشانه یک شکستگی و برخورد دو صفحه و یا اختلاف دو سطح است.





ب



الف

شکل ۳



فيلم شماره ١٠٣١٩: فرجه و تسطيح

فيلم



پوستان سوم: ترسیم سه نما و حجم

قرارگیری جسم در فرجه و جهت دید نمای اصلی

برای ترسیم سه نما، قطعه را به جهت های مختلفی می توان در فرجه قرارداد و نمایگری کرد. نمای رو برو باید ویژگی ها و جزئیات بیشتری از قطعه را نمایش دهد.




شکل ۶

فعالیت کارگاهی



- به نظر شما کدام شکل به عنوان تصویر رو برو برای هواپیمای جنگنده بهتر است؟ چرا؟
- دو تصویر دیگر این هواپیما را چه می نامید؟




شکل ۷

فعالیت کارگاهی



به نظر شما کدام تصویر برای نمای رو بروی یک قطعه صنعتی مناسب تر است؟ چرا؟



ج


ب

الف

شکل ۸



به نظر شما کدام حجم برای ترسیم سه‌نما در مقابل ناظر بهتر قرار گرفته است؟







شکل ۹



فیلم شماره ۱۰۳۲۰: خط ندید

به شکل ۱۰ و ۱۱ دقت کنید. انتخاب و ترسیم سه‌نما مطلوب کمک بسیاری به ساده شدن نقشه می‌کند. با این کار سرعت انتقال جزئیات قطعه به ناظر بیشتر می‌شود.




شکل ۱۱- سه‌نما مناسب

شکل ۱۰- سه‌نما نامناسب




حجمی را در مقابل ناظر چرخانده‌ایم. کدام حالت از جسم برای ترسیم سه‌نما بهتر است و جزئیات بیشتری از قطعه را در نگاه اول و نمای رو به رو نمایش می‌دهد؟



شکل ۱۲

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

اجسام کوچک را به راحتی می‌توان چرخاند و به صورت صحیح در مقابل خود قرار داد. اما برای اجسام بزرگتر و یا انواع تصاویر سه بعدی باید جایگاه خود را مقابل نمای اصلی جسم به صورت صحیح قرار دهیم.



شکل ۱۳


برای نمایابی از روی تصاویر سه بعدی روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها کمک گرفت. شماره‌گذاری و رنگ‌آمیزی صفحه‌ها، همچنین تجزیه حجم‌های ساده را تمرین کرده‌اید، برای حجم‌های دشوارتر دقت کنید که در هر نما باید ترتیب رنگ‌آمیزی را رعایت کنید، یعنی ابتدا صفحه‌ای را رنگ کنید که به ناظر نزدیک تر است و سپس به ترتیب، صفحه‌های دورتر رنگ خواهد شد.

فیلم شماره ۱۰۳۲۱: رنگ‌آمیزی

فیلم




مثال: می‌خواهیم صفحه‌های حجم را در شکل ۱۴ رنگ‌آمیزی و شماره‌گذاری کنیم.




شکل ۱۴

تصاویر شکل ۱۵ مراحل رنگ‌آمیزی نمای رو به رو را در حجم نمایش می‌دهد.




شکل ۱۵

تصاویر شکل ۱۶ مراحل رنگ‌آمیزی نمای بالا را در حجم نمایش می‌دهد.



شکل ۱۶

تصاویر شکل ۱۷ مراحل رنگ‌آمیزی نمای جانبی را در حجم نمایش می‌دهد.




شکل ۱۷

به شماره گذاری صفحه‌ها در تصاویر شکل ۱۸ دقت کنید.

شماره گذاری فقط به منظور شناسایی و ترتیب دیده شدن صفحه‌ها است.

توجه



شکل ۱۸



فیلم شماره ۱۰۳۲۲: شماره‌گذاری و رنگ‌آمیزی احجام

طبق مراحل قبل حجم‌ها را رنگ‌آمیزی کنید و تعداد صفحه‌های قابل رویت در هر نما را بنویسید.

تعداد صفحه‌های دیده شده در		
نمای جانبی	نمای بالا	نمای رویه رو

a

تعداد صفحه‌های دیده شده در		
نمای جانبی	نمای بالا	نمای رویه رو

b

تعداد صفحه‌های دیده شده در		
نمای جانبی	نمای بالا	نمای رویه رو

c

تعداد صفحه‌های دیده شده در		
نمای جانبی	نمای بالا	نمای رویه رو

d

تعداد صفحه‌های دیده شده در		
نمای جانبی	نمای بالا	نمای رویه رو

e

تعداد صفحه‌های دیده شده در		
نمای جانبی	نمای بالا	نمای رویه رو


f

شکل ۱۹


برای رسیدن به سطح شایستگی مورد انتظار حتماً فعالیت‌ها و تمرینات را با دقت، کامل و به صورت گام به گام انجام دهید.




ابتدا صفحه‌های دیده شده در هر نما را روی حجم رنگ‌آمیزی کنید. سپس خطوط رابط را رسم و نمایها را به صورت اسکچ تکمیل کنید.



شکل ۲۰




شکل ۲۱



شکل ۲۲


نمای خوانی از روی تصاویر سه بعدی




شکل ۲۳

از آنجایی که نمای رو برو همیشه دارای اهمیت بیشتری است، جسم را به صورتی در مقابل خود قرار می‌دهیم تا صفحه‌های نمای رو برو به خوبی دیده شود. با دیدن و در اختیار داشتن حجم یا تصویر سه بعدی به راحتی می‌توان نقاط، خطوط و صفحه‌ها را شناسایی و طبق مراحل زیر سه‌نمای آنها را ترسیم کرد.


برای ترسیم سه‌نمای حجم رو برو مراحل زیر را دنبال کنید:




مرحله‌دوم: با تعیین ابعاد جعبه محیطی حجم، محیط نمای رو برو و همچنین اندازه و ابعاد صفحه‌های آن را با خطوط کمکی ترسیم کنید.




مرحله‌چهارم: برای خطوطی که قابل رؤیت نیستند باید خط ندید یا خط چین ترسیم کنید.




مرحله‌ششم: بعد از ترسیم دونما خطوط رابط و ۴۵ درجه را با خط نازک ترسیم کنید. دقت کنید که از هر گوشه خط اصلی و خط ندید باید یک خط کمکی رسم شود.





مرحله‌اول: به کمک رنگ‌آمیزی و شماره‌گذاری صفحه‌های قابل رؤیت، نمای رو برو را در حجم مشخص کنید.



مرحله‌سوم: صفحه‌های قابل رؤیت در نمای رو برو را ترسیم کنید.



مرحله‌پنجم: مراحل فوق را برای ترسیم نمای افقی (بالا) تکرار و با فاصله معینی از نمای رو برو ترسیم کنید.



مرحله هشتم: شماره صفحه های حجم را بر روی سه نما منتقل کنید.

مرحله هفتم: تصویر جانبی را بعد از دقت در حجم و محدوده خطوط رابط بر روی خطوط کم رنگ کمکی پیاده کنید.

با کمک هم گروهی خود، خلاصه ۸ مرحله بالا را بنویسید و آن را به کلاس ارائه دهید.


فعالیت گروهی



- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸

پویمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

با پیشرفت و تکامل دانش فنی و مهارت شما در ترسیم، گاهی اوقات این مراحل را می‌توان خلاصه‌تر کرد. به مراحل ترسیم سه‌نما از حجم دقیق شکل ۲۴ روش دیگری از انجام کار را نمایش می‌دهد.



شکل ۲۴

فیلم شماره ۱۰۳۲۴: سه‌نما از روی مدل



فیلم



فعالیت کارگاهی



حجم‌ها را رنگ‌آمیزی کرده، سه‌نمای آنها را پیدا کنید و در جدول بتوانید.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R


شکل ۲۵

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

فعالیت کارگاهی



ابتدا حجم‌ها را رنگ‌آمیزی و سپس نماهای هر یک را پیدا کنید و در جدول بنویسید.




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	نما رو به رو	نما بالا	نما جانبی حجم


شکل ۲۶




حجم‌ها را رنگ و سه‌نمای ناقص را به صورت اسکچ تکمیل کنید.



شکل ۲۷




شکل ۲۸




شکل ۲۹


پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



شکل ۳۰




شکل ۳۱



شکل ۳۲

تمرین ۷۶

سه‌نمای حجم داده شده را مطابق مراحل ذکر شده و به ترتیب در دفتر شطرنجی ترسیم و مراحل را به خاطر بسپارید.



تمرین ۷۶


فیلم




فیلم شماره ۱۰۳۲۶: رنگ‌آمیزی و نماگیری

تمرین


ابتدا حجم را در کتاب رنگ‌آمیزی کنید. سپس سه‌نمای را به ترتیب مراحل ذکر شده در دفتر شطرنجی ترسیم کنید.




تمرین ۷۹




تمرین ۷۸




تمرین ۷۷




تمرین ۸۲




تمرین ۸۱




تمرین ۸۰



تمرین ۸۵




تمرین ۸۴




تمرین ۸۳


پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



تمرین ۸۸




تمرین ۸۷





تمرین ۸۶

ابتدا حجم را رنگ آمیزی کنید. سپس با کمک از نقاط شماره گذاری شده و ترسیم خط ۴۵ درجه و خطوط رابط نماهای ناقص را کامل و ترسیم کنید.



فعالیت کارگاهی




شکل ۳۳




شکل ۳۴




شکل ۳۵




برای تجسم بهتر، هنرجویان می‌توانند تعدادی از حجم‌ها را با مواد ساده و سبک مانند یونولیت، فوم، گچ، چوب و بسازند.



شکل ۳۶



شکل ۳۷



شکل ۳۸- مدل‌های چوبی با ابعاد مناسب



شکل ۳۹- مدل‌های ساده و مرکب



شکل ۴۰- قطعات یونولیتی

چند حجم از تمرینات را با مواد خام اولیه بسازید و همراه خود به کلاس بیاورید.

بسازید

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

سطوح شیب دار


کنچکاوی



سطوح شیب دار در حجم ها بسیار پر کاربرد هستند. این سطوح با توجه به مقدار زاویه آنها با اندازه های مجازی متفاوتی در نماها دیده می شود.

اگر حجمی دارای سطح شیب دار باشد چگونه باید سه نمای آن را ترسیم کرد؟


این سطوح در سه نما با زوایا و اندازه های مختلف ترسیم می شود.



شکل ۴۲

شکل ۴۱


برای رنگ آمیزی این سطوح می توانید با توجه به نمایی که سطح شیب دار در آنها دیده می شود آنها را در جهت شیب راه راه رنگ کنید. به سه حجم و سطح شیب دار آنها دقیق کنید. هر کدام در یک نما، زاویه و در دو نما، سطح شیب دار دیده می شوند.



شکل ۴۳

شکل ۴۲

شکل ۴۱



شکل ۴۴

سطح شیب دار می تواند به شکل مقابل هم در حجم ها وجود داشته باشد که در هر سه نما با اندازه های مجازی دیده می شود.



فیلم



فیلم شماره ۱۰۳۲۷: رنگ آمیزی سطوح شیب دار



حجم‌ها را رنگ‌آمیزی کرده، سه‌نمای آنها را پیدا کنید و در جدول بنویسید.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R


شکل ۴۷

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

فعالیت کارگاهی



سه نمای حجم ها را پیدا کنید و در جدول بنویسید.




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	نما حجم
												رو به رو
												بالا
												جانبی


شکل ۴۸




ابتدا حجم‌ها را رنگ‌آمیزی کرده، سپس سه‌نمای ناقص را تکمیل کنید.



شکل ۴۹




شکل ۵۰




شکل ۵۱


پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



شکل ۵۲



شکل ۵۳




شکل ۵۴

فیلم شماره ۱۰۳۲۹: تجزیه و شماره‌گذاری سطوح


فیلم




صفحه‌های این حجم‌ها شماره‌گذاری شده‌اند ابتدا آنها را رنگ‌آمیزی، سپس سه‌نمای آن را با رعایت اصول نقشه‌کشی در دفتر شطرنجی ترسیم کنید. در انتهای شماره صفحه‌ها را روی سه‌نما بنویسید.




تمرین ۹۱




تمرین ۹۰




تمرین ۸۹




تمرین ۹۴




تمرین ۹۳




تمرین ۹۲




تمرین ۹۷




تمرین ۹۶




تمرین ۹۵



تمرین ۱۰۰




تمرین ۹۹




تمرین ۹۸

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم




تمرین ۱۰۲




تمرین ۱۰۱

تمرین


ابتدا حجم‌ها را در کتاب رنگ‌آمیزی و سپس سه‌نمای را به ترتیب مراحل و اصول نقشه‌کشی، با ابعاد دلخواه در دفتر شطرنجی ترسیم کنید.




تمرین ۱۰۵




تمرین ۱۰۴




تمرین ۱۰۳




تمرین ۱۰۸




تمرین ۱۰۷




تمرین ۱۰۶




تمرین ۱۱۱




تمرین ۱۱۰




تمرین ۱۰۹



تمرين ١١٤




تمرين ١١٣



تمرين ١١٢

نمایش استوانه و سوراخ‌های استوانه‌ای در سه‌نما

اجسام دور به دلیل نداشتن گوشش‌های تیز کاربرد زیادی دارند. استوانه‌ها در یک نما به صورت دایره و در دو نما به شکل مستطیل دیده می‌شود.




شکل ۵۵- حجم و سه‌نمای استوانه

برای نمایش محور و مرکز استوانه‌ها از خط محور (خط تقارن) استفاده می‌کنیم.
سوراخ‌های استوانه‌ای همانند سایر سوراخ‌ها با خط ندید ترسیم می‌شود.


توجه

ترسیم خط محور برای استوانه‌ها اجباری است.




شکل ۵۷- تصویر سه بعدی

شکل ۵۶- سه‌نما




شکل ۵۸

سوراخ‌های استوانه‌ای و گوشه‌های گرد در اکثر اجسام دیده می‌شود.





شکل ۶۰



شکل ۵۹


شکل ۶۱ روش ترسیم دایره و طرز کار با پرگار و شابلون را نمایش می‌دهد.



شکل ۶۱

برای ترسیم دایره در نماها باید ابتدا خطوط محور را ترسیم کرد تا نقطه مرکز دایره به دست آید، سپس به کمک پرگار دایره مورد نظر را رسم کرد.

شکل ۶۲ روش استفاده از شابلون برای گرد کردن گوشه‌های تیز را نمایش می‌دهد.




شکل ۶۲

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

فعالیت کارگاهی




سه نمای حجم‌ها را پیدا کنید و شماره آنها را در جدول بنویسید.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R



نماهای حجم‌ها را پیدا کنید و شماره آنها را در جدول بنویسید.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	حجم نما
												رو به رو
												بالا
												جانبی


شکل ۶۴

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



فعالیت کارگاهی



سه‌نمای ناقص حجم‌ها را در فضای مشخص شده تکمیل کنید.




شکل ۶۵




شکل ۶۶

سه‌نمای حجم‌های داده شده را با ابعاد دلخواه و به صورت اسکچ در دفتر شطرنجی ترسیم کنید.

تمرین



تمرین ۱۱۶




تمرین ۱۱۵

تصاویر مجسم

به نوعی تصاویر فضایی که سه بعد جسم را نمایش می‌دهد تصویر مجسم می‌گویند که در یک نگاه اطلاعات زیادی از قطعه و نماهای آن در اختیار قرار می‌دهد. تصاویر مجسم علاوه بر درک و فهم نقشه‌های دو بعدی در روش و چگونگی مونتاژ و دمونتاژ مجموعه‌ها نقش بسزایی دارد.



شکل ۶۷- تصویر سه بعدی انفجاری چرخ‌گشت دستی




شکل ۶۸- تصویر سه بعدی انفجاری سشوار

تصاویر مجسم با زوایا و مقیاس‌های مختلف ترسیم می‌شود که هر یک خصوصیات ویژه‌ای دارد. برای ترسیم تصویر سه بعدی به صورت اسکچ می‌توان از کاغذهای مخصوص استفاده کرد.

کاوالیر

بیشتر تصاویر سه بعدی که تا کنون در کتاب رسم شده از روش کاوالیر استفاده کرده است. این تصویر مجسم برای درک ساده جسم، بسیار مناسب است. کاوالیر با مقیاس ۱:۱ و حقیقی بر روی زاویه صفر درجه و ۴۵ درجه ترسیم می‌شود.



شکل ۶۹- محور رایج برای ترسیم کاوالیر


فیلم شماره ۱۰۳۳۰: ترسیم کاوالیر از روی سه‌نما

فیلم



روش ترسیم تصاویر کاوالیر

مراحل زیر را در دفتر شطرنجی و به صورت گام به گام انجام دهید: می‌خواهیم حجم کاوالیر داده شده را به دفتر شطرنجی منتقل کنیم.









توجه

در این کتاب برای آسانی انجام کار، مکعبها در نظر گرفته شده است. می‌خواهیم حجم داده شده را به صورت اسکچ و کاوالیر ترسیم کنیم.

۴۰

۴۰

پویمان سوم: ترسیم سه نما و حجم


	
۲- جدا کردن اندازه‌ها و رسم خطوط کمکی در سطوح مکعب	۱- رسم مکعب خام با توجه به ابعاد کلی سه‌نما
	
۴- رسم گوشه‌های گم شده و پایانی حجم	۳- رسم صفحه‌های نزدیک‌تر در هر نما به ناظر
	
۶- شماره‌گذاری و تجزیه و تحلیل سطوح	۵- رنگ‌آمیزی حجم

شکل ۷۰


فیلم




فیلم شماره ۱۰۳۳۱: ترسیم تصویر مجسم کاوالیر




به مراحل ترسیم حجم از روی سه‌نما دقت کنید.
می‌خواهیم تصویر کاوالیر این سه‌نما را ترسیم کنیم.




۲- جدا کردن اندازه‌ها و رسم خطوط کمکی در سطوح مکعب




۱- رسم مکعب خام با توجه به ابعاد کلی سه‌نما




۴- رسم گوشه‌های گم شده و پایانی حجم



۳- رسم صفحه‌های نزدیک تر در هر نما به ناظر



۶- شماره‌گذاری و تجزیه و تحلیل سطوح




۵- رنگ‌آمیزی حجم


پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

توجه


برای جدا کردن تمام اندازه های عرض روی محور ۴۵ درجه در دفتر شطرنجی حتماً باید از خط کش استفاده شود. شکل های ۷۲، ۷۳ و ۷۴ چگونگی انجام این کار را نمایش می دهد.




شکل ۷۲



شکل ۷۳




3




شکل ۷۴




با توجه به حجم‌های داده شده، حجم‌های ناقص را تکمیل و رنگ‌آمیزی کنید.




شکل ۷۵



شکل ۷۶




شکل ۷۷




شکل ۷۸

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



شکل ۷۹





شکل ۸۰



فیلم شماره ۱۰۳۳۲: ترسیم احجام شبیدار

فیلم



با توجه به سه‌نماهای داده شده، حجم‌های ناقص را تکمیل و رنگ‌آمیزی کنید.





شکل ۸۱





شکل ۸۲





شكل ٨٣



شكل ٨٤



شكل ٨٥




شكل ٨٦

پویمان سوم: ترسیم سه نما و حجم


تمرین

برای حجم‌های داده شده مطلوب است:


- ۱- شماره‌گذاری و رنگ‌آمیزی حجم‌ها
- ۲- ترسیم حجم‌ها در دفتر شطرنجی
- ۳- ترسیم سه‌نما در دفتر شطرنجی




تمرین ۱۱۹




تمرین ۱۱۸




تمرین ۱۱۷




تمرین ۱۲۲




تمرین ۱۲۱




تمرین ۱۲۰




تمرین ۱۲۵




تمرین ۱۲۴




تمرین ۱۲۳



تمرین ۱۲۸




تمرین ۱۲۷




تمرین ۱۲۶


ابتدا سه‌نما و سپس حجم آنها را به صورت اسکچ در دفتر شطرنجی با اندازه‌های دلخواه و متناسب ترسیم کنید.




تمرین ۱۳۱




تمرین ۱۳۰




تمرین ۱۲۹




تمرین ۱۳۴




تمرین ۱۳۳




تمرین ۱۳۲




تمرین ۱۳۷




تمرین ۱۳۶




تمرین ۱۳۵



تمرین ۱۴۰




تمرین ۱۳۹




تمرین ۱۳۸

ایزومتریک


تصویر مجسم ایزومتریک مهم‌ترین و پرکاربردترین تصویر مجسم است. در ایزومتریک مقیاس‌ها $1:1$ و حقیقی است و با زاویه 30° درجه ترسیم می‌شود. به مقایسه دو حجم ترسیم شده به روش کاوالیر و ایزومتریک دقت کنید.



شکل ۸۷- محور رایج برای ترسیم ایزومتریک




شکل ۸۸- تصویر کاوالیر




شکل ۸۹- تصویر ایزومتریک

به حجم ایزومتریک و تفاوت آن با کاوالیر دقت کنید.




شکل ۹۰



شکل ۹۱

برای ترسیم تصاویر مجسم ایزومتریک کاغذهای مخصوص خط دار در بازار موجود است تا بتوان sketch را به راحتی روی آن ها انجام داد. مراحل ترسیم تصاویر ایزومتریک همانند کاوالیر است.




شکل ۹۲




فیلم شماره ۱۰۳۳۳: ترسیم احجام ایزومتریک


به مراحل ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک در حجم‌های شکل‌های ۹۳ و ۹۴ دقت کنید.




۱




۲




۳



۴




۵




۶


شکل ۹۳




۱




۲




۳



۴



۵



۶


شکل ۹۴

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم


فعالیت کارگاهی




با توجه به حجم داده شده تصویر ناقص آن را کامل کنید.




شکل ۹۵




شکل ۹۶




شکل ۹۷



شكل ٩٨




شكل ٩٩




شكل ١٠٠

پویمان سوم: ترسیم سه نما و حجم





شکل ۱۰۱





شکل ۱۰۲





حجم ناقص را با توجه به حجم داده شده کامل کنید.





شکل ۱۰۳



شکل ۱۰۴



شکل ۱۰۵




شکل ۱۰۶

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم


فعالیت کارگاهی




حجم‌های ایزومتریک کامل است سه‌نمای ناقص را با رعایت اصول نقشه‌کشی کامل کنید.




شکل ۱۰۷




شکل ۱۰۸




شکل ۱۰۹




شکل ۱۱۰




شكل ١١١



شكل ١١٢



شكل ١١٣




شكل ١١٤

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم


فعالیت کارگاهی




تصویر مجسم کلاؤلیر به صورت کامل داده شده است. ابتدا حجم را رنگ‌آمیزی کرده، سپس تصویر مجسم ایزومتریک را کامل کنید.




شکل ۱۱۵




شکل ۱۱۶




شکل ۱۱۷



شكل ١١٨



شكل ١١٩




شكل ١٢٠

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم


فعالیت کارگاهی




تصویر مجسم ایزومتریک به صورت کامل داده شده است. ابتدا حجم را رنگ آمیزی کرده، سپس تصویر مجسم کاوالیر آن را کامل کنید.




شکل ۱۲۱




شکل ۱۲۲




شکل ۱۲۳



شكل ١٢٤



شكل ١٢٥





شكل ١٢٦

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



فعالیت کارگاهی





سه نما به صورت کامل داده شده است تصویر مجسم ایزومتریک آنها را کامل کنید.




شکل ۱۲۷




شکل ۱۲۸




شکل ۱۲۹



شكل ١٣٠



شكل ١٣١







شكل ١٣٢

تمرین

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم

تصویر مجسم ایزومتریک به صورت کامل داده شده است. ابتدا تصویر مجسم ایزومتریک را در زیر همین تصاویر و سپس تصویر مجسم کاوالیر و سه‌نمای آنها را در دفتر شطرنجی ترسیم کنید.




تمرین ۱۴۲


تمرین ۱۴۱

تمرین


سه‌نمای هر یک از قطعات صنعتی داده شده را در یک برگ کاغذ A4 به صورت اسکچ و رعایت تناسب اندازه ترسیم کنید.




تمرین ۱۴۳




تمرين ١٤٥




تمرين ١٤٤




تمرين ١٤٧



تمرين ١٤٦




تمرين ١٤٩



تمرين ١٤٨

پودمان سوم: ترسیم سه نما و حجم



تمرین ۱۵۰

جدول ارزشیابی پایانی



عنوان پودمان	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
	نمای از احجام	ترسیم سه نما و تصاویر مجسم	بالاتر از حد انتظار	ترسیم سه نما و تصاویر مطابق نقشه سفارشی، تغییر و تکمیل تصاویر مجسم از کالا لیر به ایزو متریک و بر عکس	۳
	تعیین موقعیت اجزای احجام	مجسم احجام ساده مطابق با استانداردهای ISO	در حد انتظار	ترسیم سه نما و تصاویر مجسم مطابق نقشه سفارشی	۲
رسیم سه نما و حجم	تصویر روی احجام		پایین تر از حد انتظار	ترسیم سه نما	۱
نمره مستمر از ۱					
نمره پودمان از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					