

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



# چاپ و تکمیل کالای نساجی

رشته صنایع نساجی

گروه مواد و فراوری  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



|                                  |   |                                   |  |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| نام کتاب:                        | چاپ و تکمیل کالای نساجی - ۲۱۲۲۴۱  | پدیدآورنده:                       | سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  |
| مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: | دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  | شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: | محمد جواد نعمتی شمس‌آباد، میر رضا طاهری اطاقسر، سعید شهسوارزاده، نوید سید‌غلامی موسوی، سعید شکرالهی و رضا هنریار (اعضای شورای برنامه‌ریزی) |
| مدیریت آماده‌سازی هنری:          | سعید شهسوارزاده، علی اصغر علیجانی، نوید سید‌غلامی موسوی و محمد جواد نعمتی شمس‌آباد  | شناسه افزوده آماده‌سازی:          | (اعضای گروه تألیف)   |
| نشانی سازمان:                    | تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹                | وب‌گاه:                           | <a href="http://www.irtextbook.ir">www.irtextbook.ir</a> , <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>                            |
| ناشر:                            | شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹ | چاپخانه:                          | شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»   |
| سال انتشار و نوبت چاپ:           | چاپ پنجم ۱۴۰۱   |                                   |  |

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد  
و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و باغستان‌ها تا  
آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قُدِّسَ سِرَّهُ)

## فهرست

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| ۱.....   | پودمان اول: چاپ منسوجات سلولزی |
| ۴۱.....  | پودمان دوم: چاپ منسوجات مصنوعی |
| ۸۱.....  | پودمان سوم: چاپ کالای مخلوط    |
| ۱۱۷..... | پودمان چهارم: تکمیل مقدماتی    |
| ۱۶۷..... | پودمان پنجم: تکمیل نهایی       |
| ۲۲۲..... | منابع                          |

## سخنی با هنرجویان عزیز

شایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتواهای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی چاپ روی پارچه

۲ شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه

۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها

۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استاد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استاد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، پنجمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته صنایع نساجی پایه ۱۲ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی چاپ کالای نساجی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عنوان‌های آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند می‌هن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع نساجی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هر یک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی براساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان «چاپ منسوجات سلولزی» که ابتدا مفهوم چاپ و شابلون و سپس به انواع روش‌های چاپ روی کالای سلولزی و تولید شابلون اشاره شده است و در ادامه به شیوه‌های تثبیت و شستشوی کالای چاپ شده پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان «چاپ منسوجات مصنوعی» را دارد، که در آن به روش‌های چاپ روی کالای مصنوعی همانند پلی‌استر و نایلون و اکرلیک و دی و تری استات پرداخته می‌شود و سپس روش کار با ماشین‌های چاپ اسکرین اتوماتیک و غلتکی و اسکرین روتاری و چاپ دیجیتال تشریح می‌گردد.

پودمان سوم: دارای عنوان «چاپ کالای مخلوط» است. در این پودمان ابتدا مفهوم رنگ و چاپ چندرنگ و تنظیمات مربوط به چاپ چندرنگ تشریح می‌گردد و در عین حال روش‌های چاپ روی کالای مخلوط نیز تشریح می‌گردد.

پودمان چهارم: «تکمیل مقدماتی» نام دارد. ابتدا تکمیل مقدماتی و انواع آن تعریف می‌شود و سپس روش‌های شستشو و سفیدگری و مرسریزاسیون توضیح داده می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان «تکمیل نهایی» می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا با نمونه‌هایی از تکمیل نهایی آشنا می‌شوند و سپس روش‌های انجام این تکمیل‌ها مانند ضدآب‌رفتگی، ضدنمدی، خارزنی و تراش و اهداف آنها تشریح می‌گردد. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پوڈمان ۱

## چاپ منسوجات سلولزی



## شاپیستگی‌های فنی

مفهوم چاپ و انواع کاربردهای آن، ساخت قاب و توری کشی و آماده کردن ماده حساس و کشیدن آن روی توری، انتخاب انواع توری با توجه به نوع طرح، نور دادن و در نهایت تهیه شابلون عکاسی شده بخش اول کار می‌باشد. در بخش دوم مفهوم و کاربرد و نحوه ساخت خمیر چاپ، آشنایی با خواص انواع غلظت‌دهنده‌ها و مواد کمکی و انتخاب غلظت‌دهنده مناسب، به هنرجو آموزش داده می‌شود. سپس روش‌های چاپ روی پارچه‌های سلولزی شامل پنبه و ویسکوز ارائه داده می‌شود. با توجه به اینکه چاپ روی سلولز به رنگ‌های شیمیایی مختلف، مواد کمکی و عملیات متفاوتی نیاز دارد. در این پودمان به هر کدام جدایانه پرداخته شده است. در این پودمان چاپ یک‌رنگ مدنظر است.

## استاندارد عملکرد

این واحد یادگیری در کارگاه چاپ انجام می‌شود. ساختن قاب و شابلون و طرح‌دار کردن آن به صورت تک‌رنگ مدنظر می‌باشد. استفاده از ابزار و وسایل گوناگون جهت سرعت و دقیقت در کار و با توجه به اصول بهداشت فردی و حفظ محیط‌زیست انجام می‌گیرد.

## واحد یادگیری ۱ - چاپ کالای سلولزی

### مقدمه

قدیمی‌ترین نگاره‌های مصور روی استخوان، سنگ و دیوار غارها به ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، طرح با مهرهای استوانه‌ای سنگی را ایجاد نمودند. در ۶۰۰ تا ۹۰۰ سال پیش از میلاد مسیح چاپ استنسیل در ژاپن و چین متداول بوده است. در سال ۱۷۴۴ میلادی دو انگلیسی به نام‌های کین و پلات، اولین دستگاه چاپ را به نام خودشان ثبت کردند. در سال ۱۸۵۰ میلادی در شهر لیون فرانسه چاپ سیلک رواج یافت که پارچه ابریشمی را به همراه مواد مقاوم کننده، چاپ می‌کردند. از آن تاریخ کلمه سیلک به معنای ابریشم وارد صنعت چاپ شد. در سال ۱۹۰۷ میلادی امتیاز چاپ با شابلون‌های روتاری به نام ساموئل سیمون در منچستر انگلستان ثبت گردید. در سال ۱۹۵۰ میلادی پس از کشف مواد حساس به نور، توسعه روش‌های شابلون‌سازی و به کارگیری ماشین‌های چاپ اسکرین و روتاری، گام بلندی در پیشرفت این صنعت برداشته شد. امروزه صنعت چاپ در نساجی با پیشرفت روزافرون در زمینه‌های ماشین‌آلات چاپ روتاری و تخت، لاک‌کشی، عکاسی و چاپ دیجیتال، شاهد دگرگونی بزرگی می‌باشد.

### ایجاد نقش روی پارچه

انسان همواره برای تولید محصولاتی که از نظر بصری خوشایند باشند، تلاش زیادی کرده است. ایجاد نقش روی پارچه یکی از این موارد است. همه روش‌هایی که روی پارچه نقش ایجاد می‌کنند عبارت‌اند از:

**۱ ایجاد نقش با مواد رنگزای جذب‌شونده:** در این روش از مواد رنگزایی که برای جذب داخل الیاف تمایل دارند استفاده می‌شود. این روش به دو دسته تقسیم می‌شود:

(الف) انتقال مواد رنگزا به محل مورد نظر: به عنوان مثال چاپ با مواد رنگزای مستقیم، راکتیو، خمی و... روی الیاف سلولزی - مواد رنگزای اسیدی روی نایلون و الیاف حیوانی - مواد رنگزای دیسپرس روی پلی‌استر و تری‌استات و دی‌استات - مواد رنگزای بازیک روی اکریلیک

(ب) در روش دیگر از نفوذ ماده رنگزا به قسمت‌هایی از پارچه ممانعت به عمل می‌آید. این عمل را می‌توان به کمک گره‌زنی قسمتی از پارچه، نفوذ موم مذاب در نواحی خاصی از پارچه، ایجاد فشار با چوب یا فلزات و یا همچنین چاپ کردن پارچه با مواد مقاوم کننده که مانع از نفوذ ماده رنگزا به داخل پارچه می‌شوند، انجام داد. این روش به نام باتیک شهرت دارد.

**۲ ایجاد نقش با رنگدانه‌ها:** این مواد، هیچ‌گونه تمایلی برای جذب و نفوذ در پارچه ندارند. به همین دلیل به کمک چسب خاصی به نام بیندر روی پارچه چسبانده می‌شوند. به عنوان مثال: پیگمنت‌ها (رنگدانه‌ها) - لاک‌های پوششی - رنگ‌های پلاستیزول - رنگ‌های پودر فلزی.

**۳ ایجاد نقش به کمک حرارت:** حرارت می‌تواند رنگ روی پارچه و یا حتی الیاف پارچه را از بین ببرد. در صورت کنترل دقیق روی حرارت، نقوش زیبایی ایجاد می‌شود. روش‌های زیر از این دسته می‌باشند.

(الف) ایجاد نقش با سیلیندرهای توانی با طرح گود یا برجسته: در این روش غلتک داغ می‌شود و در تماس با پارچه‌های پرزدار، نقش‌هایی ایجاد می‌شود.

ب) ایجاد حرارت با لیزر: حرارت می‌تواند رنگ پارچه و یا خود پارچه را تغییر دهد. برای تغییر رنگ پارچه از لیزرهای حرارتی نیز استفاده می‌شود. این روش، رو به گسترش است. علاوه بر آن با افزایش قدرت لیزر حرارتی، قسمت‌هایی از الیاف پارچه سوزانده می‌شود و نقوش منحصر به‌فردی را ایجاد می‌کند.

#### ۴ ایجاد نقش با روش از بین بردن رنگ یا الیاف: این روش به دو گروه تقسیم می‌شود:

(الف) در روش اول که به چاپ برداشت معروف است از طریق مواد احیاکننده قوی، مواد رنگزای بخشی از پارچه رنگرزی شده را از بین می‌برند و الیاف سفید نمایان می‌شود که به برداشت سفید معروف است. حال اگر همزمان با برداشت مواد رنگزای قبلی، مواد رنگزای جدیدی جایگزین مواد رنگزای قبلی شود، این نوع چاپ را چاپ برداشت رنگی می‌گویند.

(ب) این روش روی پارچه‌های مخلوط و به عنوان مثال ویسکوز- پلی استر انجام می‌شود. در این روش مطابق یک طرح خاص، الیاف ویسکوز آن ناحیه را با اسید می‌سوزانند. (سوختن به مفهوم از بین بردن کامل ویسکوز می‌باشد.) این روش، چاپ سوخت Burn Printing نامیده می‌شود. این چاپ روی پارچه با پرز کم بسیار متداول است.

۵ ایجاد نقش از طریق تراش پرزهای پارچه: اگر بخشی از پرزهای پارچه، مطابق یک طرح برش بخورد، افکت زیبایی را ایجاد می‌کند. پارچه پرزدار را از روی سطوح برجسته که بر روی یک غلتک ایجاد شده است عبور می‌دهند. هم‌زمان یک غلتک سرتاسری پرزهای بالا آمده را می‌تراشد. نقش‌های تراش خورده پرزهای کوتاه‌تری دارد.

۶ ایجاد نقش با چسباندن اجسام روی پارچه: این نوع ایجاد نقش برای تولید رومیزی و پرده کاربرد زیادی دارد. پارچه‌های خوش‌رنگ و گران قیمت را مطابق طرح‌هایی مثلًاً پروانه بزرگ، برش می‌زنند و سپس آن را روی پارچه زمینه به کمک چسب و یا پرس داغ می‌چسبانند. جداسازی تکه‌های پارچه به کمک برش لیزری متداول شده است.

۷ ایجاد نقش با چسباندن پرز روی پارچه: در این روش روی پارچه زمینه چسب می‌ریزند و سپس پرزهای بین ۱ الی ۳ میلی‌متر را به صورت کاملاً عمودی می‌چسبانند. این پارچه به جای محمل به کار می‌رود.

۸ ایجاد نقش با چروک روی پارچه: سود سوزآور غلیظ روی پنبه چروک ایجاد می‌کند، از طرفی فنل نیز روی نایلون جمع شدگی ایجاد می‌کند. اگر پارچه را به صورت راه راه و یا چهارخانه با ابعاد ۳ در ۳ سانتی‌متر با مواد فوق چاپ کنید در نهایت پارچه به طرز زیبایی چروک دار خواهد شد. این چروک دائمی است.

۹ ایجاد نقش از طریق بافت پارچه: در این روش نخ‌های رنگی و یا تک‌رنگ، مطابق یک طرح، بافته می‌شوند. با توجه به اینکه کدام رنگ روی سطح پارچه قرار می‌گیرد، نقشه بافت ایجاد می‌شود.

## تعريف چاپ


آنچه در این کتاب به عنوان چاپ تدریس می‌شود و روش‌های انجام آن آموزش داده می‌شود، براساس مواد رنگزای جذب‌شونده در الیاف (مواد رنگزای نساجی) و چاپ رنگدانه‌ها می‌باشد. چاپ مواد رنگزا در حقیقت رنگرزی موضعی یا از بین بردن موضعی رنگ است. ولی برای پیگمنت‌ها (رنگدانه‌ها)، چسباندن رنگدانه در نواحی خاص می‌باشد.

پودهمان ۱: چاپ منسوجات سلولزی

فعالیت  
کلاسی ۱



درباره هر کدام از تصاویر شکل ۱، یک جمله بنویسید.



شکل ۱- نمونه‌های ایجاد نقش روی پارچه

چاپ در نساجی به دو روش کلی زیر انجام می‌گیرد:

■ روش دستی و روش ماشینی

### روش دستی

در چاپ دستی عملیات چاپ با دست انجام می‌شود. این نوع چاپ با هنر درآمیخته است. چاپ دستی انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

■ چاپ به‌وسیله مواد مقاوم‌کننده: قدمت این روش بسیار طولانی است و به‌وسیله موادی مانند صمغ‌ها، رزین‌ها، موم و... قسمت‌هایی از پارچه در مقابل مواد رنگزاء مقاوم می‌گردد. سپس عمل رنگرزی انجام می‌گیرد. مناطق مقاوم، بی‌رنگ باقی می‌ماند ولی مناطق غیر مقاوم رنگی می‌شود. این نوع چاپ به‌با تیک نیز شهرت دارد. در درس دانش فنی پایه، با این نوع چاپ آشنا شدید.

■ چاپ مقاوم به‌وسیله گره: گره یکی از روش‌های بسیار قدیمی برای ایجاد نقش روی پارچه است. در این روش به‌وسیله گره‌زن در بعضی از نقاط پارچه، از نفوذ ماده رنگزا به داخل آن جلوگیری می‌کنند.

■ چاپ به‌وسیله قالب یا مهر: در این روش ابتدا طرح را روی چوب ترسیم می‌کنند. قسمت‌های خارج طرح را با وسایل مخصوصی از روی سطح چوب کنده و جدا می‌کنند تا نقش به صورت برجسته روی چوب نمایان شود. یک تکه نمد را روی یک قطعه چوب می‌چسبانند. به‌وسیله قلم‌مو، خمیر رنگ را روی آن پخش می‌کنند تا نمد به عنوان استامپ مورد استفاده قرار بگیرد. با فشردن قالب بر روی استامپ قسمت‌های برجسته طرح به ماده رنگزا آغشته شده با فشردن آن بر روی پارچه، طرح موردنظر به روی آن انتقال می‌یابد.

■ چاپ به‌وسیله کلیشه (استنسیل): طرح را با یک خودکار روی یک طلق مثلاً روی فیلم‌های رادیولوژی ترسیم می‌کنند. با قیچی یا هر وسیله مناسب، طرح را از روی طلق یا فیلم رادیولوژی تخلیه می‌کنند. به‌وسیله یک تکه اسفنج، خمیر رنگ را از روی طلق منتقل می‌کنند تا خمیر از منافذ طرح به‌پارچه منتقل شود. این روش یکی از بهترین روش‌های چاپ طرح‌های منظم و قابل تکرار می‌باشد.

■ چاپ اسکرین تخت: این روش از تکامل چاپ کلیشه به‌دست آمد. پارچه خاصی به نام توری و لاک حساس و... وظیفه کلیشه را به‌عهده دارد.

### روش‌های ماشینی چاپ

روش‌های چاپ ماشینی با سرعت و دقیق‌تر بسیار زیادی، عملیات چاپ را انجام می‌دهند و با توجه به شیوه کار به چهار نوع تقسیم می‌شوند:

(الف) ماشین چاپ اسکرین تخت، (ب) ماشین چاپ روتاری، (ج) ماشین چاپ غلتکی، (د) ماشین چاپ دیجیتال.

با عملکرد ماشین‌های چاپ در پودمان‌های بعدی آشنا خواهید شد. در این پودمان روش چاپ اسکرین تخت دستی را فرا می‌گیرید.

چاپ اسکرین تخت دستی: این نوع چاپ در کلگاه‌های کوچک متداول است. چاپ بر روی میزهای با سطح قابل انعطاف و مخصوص انجام می‌شود. لایه مناسبی از نمد یا ابر روی میز قرار می‌گیرد سپس یک سطح پلاستیکی فشرده یا چرمی روی آن کشیده می‌شود تا ضمن خاصیت انعطاف‌پذیری، آب و خمیر چاپ به داخل میز نفوذ

### شابلون سازی

شابلون قاب توری کشی شده است که برای چاپ اسکرین تخت به کار می رود. طرح موردنظر به کمک روش شابلون سازی روی آن ایجاد می شود. نمونه یک شابلون آماده شده را در شکل ۲ مشاهده می کنید.



شکل ۲- شابلون آماده

شابلون سازی دارای مراحل زیر است. این مراحل باید به ترتیب انجام شود.

**تهیه طرح:** تهیه طرح، یکی از مهمترین مراحل در چاپ می باشد. طرح، برای جلب نظر مشتری نقش اساسی دارد. لباس های زیادی وجود دارند که از نظر جنس باهم یکسان می باشند ولی تفاوت در طرح، باعث فروش بیشتر آن، می شود. در یک کارگاه کوچک چاپ، آرشیوی از طرح های مختلف را تهیه می کنند تا در زمان مناسب، طرح مورد نظر را چاپ کرده و محصول را به بازار ارائه کنند. پس از

تهیه طرح، آن را به فیلم مثبت تبدیل می کنند.

فیلم مثبت، به کاغذ نیمه شفافی (کاغذ کالک)، گفته می شود که طرح با جوهر مشکی روی آن ترسیم شده باشد. تهیه فیلم مثبت به یکی از روش های زیر انجام می شود.

■ ترسیم طرح به وسیله قلم راپید

■ ترسیم طرح با رایانه

■ تهیه طرح های آماده از بازار

نکند. شابلون ها با توجه به طرح و تعداد رنگ موردنظر ساخته می شوند. عرض میزهای چاپ به عرض پارچه مورد استفاده، بستگی دارد. طول میز به عوامل گوناگونی بستگی دارد. در چاپ های تکه ای که عمل چاپ بر روی پارچه های برش خورده صورت می گیرد، طول میز به پارامترهای کمتری ارتباط دارد.

مراحل ساخت شابلون عبارت اند از:

- تهیه طرح
- ساخت قاب
- توری کشی
- لاک کشی
- نوردهی
- شست و شو و رتوش کردن
- سخت کردن


در دو لبه میز چاپ، ریل فلزی نصب می شود تا از آن برای بستن راپورت استفاده شود. راپورت یا ریپیت به معنای تکرار است. بر روی میز عکاسی و میز چاپ اجزا و قطعاتی وجود دارند که جای مناسب و پشت سرهم قرار گرفتن شابلون ها را عهده دار می باشند و در چاپ های چند رنگ کاربرد دارند.

پارچه بر روی میز چاپ توسط چسب های مخصوصی الصاق می گردد. شابلون آماده شده در جای مناسب بر روی پارچه قرار می گیرد. خمیر چاپ بر روی شابلون ریخته می شود که توسط وسیله ای به نام رنگ کش یا راکل، خمیر چاپ از منافذ شابلون عبور کرده به سطح پارچه منتقل می شود.

برای چاپ اسکرین تخت به روش دستی لوازم و مواد زیر نیاز است:

- شابلون آماده و عکاسی شده (با توجه به ریپیت)
- میز چاپ
- راکل
- خمیر چاپ مادر
- ماده رنگزا
- ماشین آلات خشک کن
- ماشین آلات تثبیت

ترسیم طرح به وسیله قلم راپید: برای ترسیم طرح، بر روی کاغذ کالک از قلم‌های مخصوص طراحی به نام راپید استفاده می‌شود. قلم‌های راپید عموماً با توجه به ضخامت نوک آن (بر حسب میلی‌متر) تقسیم‌بندی می‌گردند. برای ترسیم خطوط ظریف از قلم‌های راپید ظریفتر و برای پرکردن سطوح طرح از قلم راپید با نوک ضخیم استفاده می‌شود. قلم‌های راپید دارای جوهر ویژه‌ای است. (این جوهر کاملاً مشکی‌رنگ است). در شکل ۳، انواع قلم راپید و کاغذ کالک را مشاهده می‌کنید.



قلم راپید



کاغذ کالک طراحی

شکل ۳



شکل ۴- میز طراحی

میز نور: برای رسم روی کاغذ کالک از میز ویژه‌ای به نام میز طراحی استفاده می‌شود. این میز شامل صفحه شیشه‌ای شفافی می‌باشد که در زیر آن لامپ‌هایی قرار گرفته است. ارتفاع و زاویه سطح میز طراحی، قابل تنظیم است و باید مناسب قد کاربر تنظیم شود. در شکل ۴ نمونه یک میز طراحی را مشاهده می‌کنید. قلم راپید را از مرکب مخصوص مشکی پر کنید. و یا از قلم یکبار مصرف راپید استفاده کنید. طرح را روی میز طراحی الصاق کنید. کاغذ کالک را بر روی طرح بچسبانید. لامپ‌های میز را روشن کنید. با قلم راپید طرح را بر روی کاغذ کالک و به صورت پر رنگ ترسیم کنید. پس از اتمام کار فیلم مثبت را با دقت ببینید و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید.

ترسیم با رایانه: نرم افزارهای ویژه‌ای وجود دارد که امکان ترسیم طرح را برای کاربر، فراهم می‌کنند. به کمک نرم افزار، رنگ‌های مختلفی استفاده می‌شود تا قبل از چاپ، زبایی طرح آزموده شود تا در صورت مناسب بودن، برای تهیه فیلم مثبت اقدام شود. چاپگرهای ویژه‌ای وجود دارد که می‌تواند طرح موردنظر را مستقیماً به فیلم موردنظر منتقل کرد.

تهیه طرح‌های آماده از بازار: با توجه به گران بودن تجهیزات مربوط به چاپ فیلم مثبت، شرکت‌هایی وجود دارند که به صورت سفارشی و یا طرح‌های از قبل آماده، فیلم‌های مثبت را عرضه می‌کنند. استفاده از این طرح‌ها، برای کارگاه‌های کوچک پیشنهاد می‌شود.

فعالیت عملی ۱



- ۱ طرح مناسب را انتخاب کنید.
- ۲ ارتفاع، زاویه سطح میز و میزان نوردهی میز طراحی را تنظیم کنید.
- ۳ طرح اصلی و کاغذ کالک را روی سطح میز بچسبانید.
- ۴ کلیه خطوط طرح را با قلم راپید ترسیم کنید.
- ۵ فیلم مثبت را با طرح اصلی انطباق دهید و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید.

نکته



- محل مناسبی برای نگهداری از فیلم‌های مثبت در نظر بگیرید.
- از کشیف کردن و رنگی کردن فیلم مثبت پرهیز نمایید.
- نام و تاریخ استفاده از طرح را روی پوشه‌ای که طرح‌ها در آن نگهداری می‌شوند، ثبت کنید.

نکات ایمنی و بهداشت



با توجه به اتصال میز طراحی به برق، موارد ایمنی را رعایت کنید.

ساخت قاب: قاب شابلون تخت، چارچوب فلزی یا چوبی است که توری شابلون بر روی آن به‌طور یکنواخت کشیده و نصب می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که استحکام قاب‌های چوبی کمتر از قاب‌های فلزی است. قاب‌ها به شکل مربع یا مستطیل می‌باشند و اضلاع آن بر یکدیگر کاملاً عمود می‌باشند و معمولاً به‌وسیله گونیا تنظیم می‌شوند.

در قاب‌های فلزی از فلزات تقریباً سبک (آهن یا آلومینیوم) استفاده می‌شود. نقاط اتصال جوشکاری می‌شوند، تیزی لبه‌ها با سمباده یا سوهان صیقلی می‌گردد. ابعاد قاب به اندازه طرح موردنظر بستگی دارد. معمولاً ابعاد قاب، ۵ سانتی‌متر از بالا و پایین طرح و ۵ سانتی‌متر از چپ و راست طرح، بزرگتر است. این ابعاد بزرگتر

برای قرار گرفتن خمیر چاپ بر روی شابلون است. باید دقیق کرد که چهار چوب قاب ساخته شده، منفذ بازی نداشته باشد تا در فرایند چاپ، مواد خمیر به داخل چهار چوب قاب نفوذ نکنند. همچنین قاب باید کاملاً صاف باشد، بدین منظور برای اطمینان از صاف بودن قاب ساخته شده آن را روی یک سطح شیشه‌ای صاف قرار داده و با فشار دست مطمئن شوید قاب کاملاً صاف است. در شکل ۵ نمونه‌هایی از قاب چوبی و فلزی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵- نمونه‌ای از قاب آلومینیومی و قاب چوبی

توری کشی: عملی است که در طی آن توری تحت کشش معینی روی قاب چسبانده می‌شود. نوع چسب باید به گونه‌ای باشد که در اثر تماس با خمیر چاپ، استحکام خود را از دست ندهد.


توری: پارچه‌ای بافته شده با طرح تافتہ است. یکنواختی تارها و پودها بسیار مهم است. از طرفی تراکم یکسان تاروپود در تمام سطح پارچه از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل کارخانه‌های زیادی وجود دارند که فقط توری می‌بافند. قیمت توری در مقایسه با پارچه معمولی، بسیار گران‌تر می‌باشد. توری شابلون‌های تخت، معمولاً از الیاف ابریشم، نایلون و یا پلی‌استر می‌باشند. به دلیل گرانی ابریشم از آن کمتر استفاده می‌شود. نایلون به دلیل خواص الاستیک و انعطاف‌پذیری بیشتر، فشارهای مکانیکی را بهتر تحمل می‌کند و مقاومت آن، در مقابل اسید و قلیاً نسبتاً خوب می‌باشد. مشکل الیاف پلی‌آمید یا نایلون تخریب آنها در مجاورت مواد اکسیدکننده یا اسیدفرمیک، فنل و کرزول می‌باشد.

توری‌های پلی‌استری، دارای خواص الاستیک کمتر و مقاومت شیمیایی بیشتر نسبت به توری‌های نایلونی می‌باشند، همچنین در مقابل مواد اکسیدکننده، اکثر حلال‌ها، اسید و قلیاً مقاومت خوبی دارند. تاروپود توری ممکن است به صورت نخ‌های تک‌فیلامنت و یا چند‌فیلامنتی به کار رود. توری‌های تک‌فیلامنت در مقابل سایش، استحکام بیشتری دارند. این در حالی است که توری‌های چند‌فیلامنتی از نظر چسبندگی لاک به توری مناسب‌تر می‌باشند. معمولاً توری‌ها را بر حسب تعداد نخ در واحد طول مثلاً در یک سانتی‌متر از ۱۵ تا ۲۰۰ شماره‌گذاری یا مش‌بندی می‌کنند. شماره یا مش پایین، نشانه توری دارای منافذ بزرگ‌تر است که خمیرهای حاوی ذرات جامد بزرگ‌تر از آن به راحتی عبور می‌کنند. در این شابلون‌ها مشکل گرفتگی توری کمتر به وجود می‌آید. با بزرگ‌شدن شماره توری، منافذ کوچک‌تر شده و جهت چاپ خطوط ریز و نوشته‌ها به کار می‌رود.

اگر خمیر چاپی حاوی ذرات درشت باشد و از توری‌هایی با مش بالا استفاده شود چه مشکلی پدید می‌آید؟

پرسش ۱





اندازه لکه قرمز روی توری‌ها در دو تصویر یکسان است. از این تصویر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

### مشخصات مهم توری چاپ عبارت اند از:

نمره مش: تعداد نخ‌های تشکیل‌دهنده توری در طول یک سانتی‌متر از توری را مش می‌گویند.

اندازه منافذ: فاصله (بر حسب میکرون) بین دو تار یا دو پود متواالی در بافت توری را می‌گویند.

درصد منطقه باز: به نسبت مجموع سطح منافذ توری به سطح کل توری بر حسب درصد گفته می‌شود.

ضخامت توری: به اندازه ضخامت توری بر حسب میکرومتر گفته می‌شود. معمولاً توری‌های ظریف‌تر نازک‌تر می‌باشند.

**رنگ توری:** توری‌ها به رنگ‌های سفید، زرد، نارنجی، قرمز و رنگ‌های دیگر وجود دارند. تولیدکنندگان توری با تغییر رنگ توری می‌خواهند اهمیت تولیدات جدید خود را نشان دهند. به عنوان مثال شرکت ZBF برای توری‌های مش بالای ۱۰۰، رنگ نارنجی و قرمز را در نظر گرفته است. نمره مش توری در کناره یا حاشیه توری‌ها و به فاصله هر نیم‌متر چاپ می‌شود.

**نحوه نگهداری توری:** محل قرار گرفتن توری‌ها، تمیز و کاملاً مجزا از بخش رنگ‌ها و مواد دیگر می‌باشد. در محل نگهداری، توری باید لبه‌های تیز و یا شیشه شکسته وجود داشته باشد.



شکل رو به رو محل نگهداری توری را نشان می‌دهد. نکات مهمی که در رابطه با این تصویر به ذهنتان می‌رسد را بنویسید.

بر روی توری‌ها، علائمی چون حروف انگلیسی نوشته می‌شود. در جدول ۱، معانی این علائم نوشته شده است.

جدول ۱- تقسیم‌بندی توری‌ها بر حسب درصد مساحت مناطق باز


| مساحت تقریبی نقاط باز توری بر حسب درصد | نوع توری        |
|--|-----------------|
| ۴۵                                     | S (Small)       |
| ۳۰                                     | T (Thick)       |
| ۲۰                                     | HD (Heavy Duty) |

## توري کشي

به عملی گفته می‌شود که در طی آن توري مخصوص چاپ، تحت کشش مناسب روی قاب چسبانده می‌شود. توري کشي به دو صورت انجام می‌شود: توري کشي دستي و توري کشي ماشيني.


### توري کشي دستي

در توري کشي همه مراحل با دست انجام می‌شود. ابتدا يك قاب مناسب از جنس چوب يا فلز کاملًا صاف و با اتصال کناره‌ها با زاویه قائمه تهیه کنید. در شکل ۶، اضلاع قاب علامت‌گذاري شده است. علاوه بر قاب و توري، به يك میز و چسب مناسب و قلم مو و چکش پلاستيكي نياز است. قاب شابلون را آماده کنيد. قاب را سنباده زده و برآده‌های آن را از روی سطح قاب پاک کنيد. از صاف و ضيق بودن آن اطمینان حاصل کنيد. سپس با قلم مو،



شکل ۶- قاب علامت‌گذاري شده

سطح روبي اضلاع A و C قاب را به طور يکنواخت چسب بزنيد. پس از گذشت حدود چند دقيقه، در حالى كه چسب نيمه خشك (هنوز حلال چسب به طور كامل تبخير نشده است تا قابليت چسبندگى داشته باشد). است، توري را تحت کشش و با توجه به شكل بر روی اضلاعی که چسب زده‌اید بچسبانيد.



شکل ۷- توري کشي به روش دستي

از چکش پلاستيكي برای اتصال بيشتر توري، چسب و قاب استفاده کنيد. کشش دو ضلع آخری بسيار مهم است و باید با يك وسیله‌ای همانند شکل ۷ انجام گيرد. پس از چسباندن دو ضلع اول (A,C)، وسط توري را با دستمال و آب گرم مرطوب کنيد. اين کار باعث کشش آسان تر توري می‌شود. لبه توري را در سوزن‌ها فرو کنيد و سپس با حرکت چرخشی قاب به طرف پايین، فشار مناسبی را بر توري، وارد کنيد. دقت کنيد فشار وارد به دو ضلع (B,D) باعث فشار به همه سطوح توري شده و سطح توري کشي شده کاملاً يکنواخت باشد. شکل ۷، نحوه کشش توري را نشان می‌دهد.


بهتر است با ضربات آرام چکش پلاستيكي، قدرت چسبيدن توري به قاب را افزایش دهيد. ضربات نباید باعث پاره شدن توري گردد. در صورت لزوم با همین روش توري را به سطح جانبی قاب نيز بچسبانيد.

نکات ایمنی و بهداشت



با توجه به اینکه چسب‌های صنعتی دارای حلال‌های شیمیایی می‌باشند، سعی کنید از تماس مستقیم چسب با بدن و همچنین استشمام بوی آن جلوگیری کنید. چسب‌زن را در زیر هود با فن روشن انجام دهید.

**توری کشی ماشینی:** در کارگاه‌های بزرگ و کارخانجات به منظور افزایش سرعت و دققت در تهیه شابلون، عمل کشش توری، توسط دستگاه پنوماتیک انجام می‌شود. برای این کار، لبه‌های توری را در سوزن‌های مخصوص دستگاه قرار می‌دهند. قاب را زیر دستگاه قرار می‌دهند. با روشن کردن دستگاه، هر چهار طرف توری (توسط سیلندرهای پنوماتیک به طور همزمان و در چهار جهت به یک میزان کشیده می‌شوند. میزان کشش توری باید به گونه‌ای باشد که حالت قرار گرفتن توری روی قاب صاف و مستحکم باشد. اگر از چسب‌های دو جزی استفاده شود. ابتدا روی قاب بدون توری، جزء اول چسب زده می‌شود. بعد از قرار گرفتن توری کشیده شده برونوی



شکل ۸- ماشین توری کشی پنوماتیک

قاب، جزء دوم چسب، اضافه می‌شود. در شکل ۸، نمونه دستگاه کشش توری پنوماتیکی را مشاهده می‌کنید.

پس از آماده شدن قاب و توری، جهت برطرف کردن چربی بر روی سطح توری، آن را با آب و دترجنت شست و شو می‌دهند. چربی مانع از نفوذ ماده حساس به داخل توری می‌شود. شابلون خشک شده را با دستمال تمیز و با مقداری پودر تالک مالش داده تا ذرات زائد موجود در منافذ لیف از آن جدا شوند، سپس با تکان دادن شابلون پودر تالک را از توری جدا می‌کنند. از دست زدن به توری شسته شده خودداری کنید.

پرسش ۲



چرا نباید روی توری شسته شده، دست بکشید؟

فعالیت ۲



- ۱ قاب شابلون را به ابعاد مناسب بسازید و یا از قاب‌های آماده استفاده کنید.
- ۲ از مسطح بودن قاب مطمئن شوید. (انجام تست مسطح بودن قاب)
- ۳ قاب‌ها را کاملاً تمیز کنید. این کار را با شست و شو و سنباده زدن انجام دهید.
- ۴ توری کشی را بر روی قاب انجام دهید.
- ۵ میزان کشش توری را کنترل کنید.
- ۶ چربی‌زدایی از توری را با شست و شو انجام دهید. و یا دستمال آغشته به الکل را پشت و روی توری بکشید.

نکته



پس از توری کشی با پشت دست به توری بزنید، در صورتی که صدای شبیه طبل داشته باشد توری کشی موفقیت‌آمیز بوده است. علاوه بر آن وجود هرگونه چروک روی سطح توری نشانه کافی نبودن میزان کشش توری می‌باشد.

### لاک کشی

لاک فتوامولسیون مخلوطی از مواد حساس به نور و لاک امولسیون است که در اثر تابش نور پلمیریزه شده سخت می‌گردد. معمولًا ماده حساس به نور، بی‌کرومات پتابسیم می‌باشد. بدلیل حساسیت این ماده به نور، قبل از استفاده در معرض نور قرار نمی‌گیرد. پس از خروج از بسته‌بندی، ماده حساس و لاک امولسیون را در محیط کم نور مخلوط می‌کنند. نسبت ماده حساس به لاک امولسیون ۱ به ۱۰ می‌باشد. این مخلوط را در تاریکی، خوب هم می‌زنند. در صورتی که همه مواد مصرف نشد، درب آنها را محکم ببندید تا خراب نشود. در شکل ۹ ظرف حاوی امولسیون، سخت‌کننده و حساس‌کننده را مشاهده می‌کنید.



شکل ۹- ظروف حاوی مواد فتو امولسیون

چرا به این مواد، لاک فتو امولسیون می‌گویند؟

بحث کنید ۱



آیا می‌توانید مشخص کنید از بین دو ظرف کوچک کدام ظرف حاوی حساس‌کننده و کدام ظرف حاوی سخت‌کننده می‌باشد؟

پرسش ۳



شکل ۱۰- لاک کشی با دست

لاک را توسط وسیله‌ای به نام ناودانی بر روی سطح شابلون به صورت لایه‌ای همگن و یکنواخت می‌کشنند. برای این کار در محیط کم نور، لاک را داخل ناودانی می‌ریزند. با حرکت دادن ناودانی لاک را به سرتاسر لبه ناودانی می‌رسانند. شکل ۱۰، نحوه لاک کشی درست را نشان می‌دهد.

سپس لبه ناودانی را با توری مماس می‌کنند. قاب توری را کمی مایل نگه می‌دارند و ناودانی را به آرامی از پایین به طرف بالا می‌کشند. بهتر است عرض ناودانی، کمی از عرض قاب کمتر باشد تا ناودانی به راحتی در داخل قاب حرکت کند. برای پوشش همه سطح توری، این عمل ممکن است چندبار تکرار شود. برای جمع کردن ماده حساس اضافی که از پشت شابلون بیرون می‌زند، یک ناودانی خالی را از پایین به بالا، به پشت توری بکشید. با قراردادن شابلون



شکل ۱۱- زبری سنج لاک حساس

در یک خشک کن، در دمای حدود ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت، شابلون کاملاً خشک می‌شود. برای آزمایش صاف بودن لاک کشی، ابزار ویژه‌ای ساخته شده است که میزان صافی سطح لاک را می‌سنجد. شکل ۱۱ نمونه این ابزار را نشان می‌دهد.

در صورتی که لاک روی توری صاف نباشد با سایش پودر تالک روی توری آن را اصلاح کنید.

بحث کنید ۲



زبری سنج لاک حساس، چه فایده‌ای دارد؟ درباره فواید آن با هم بحث کنید.

فعالیت ۳



- ۱ ماده فتو امولسیون را در یک ظرف تمیز آماده کنید.
- ۲ عمل همزدن را به آرامی انجام دهید تا مخلوط کف نکند.
- ۳ در محیطی کم نور (نور قرمز) ماده فتو امولسیون را درون ناودانی بریزید.
- ۴ ناودانی را از پایین به سمت بالا روی توری بکشید.
- ۵ شابلون آغشته شده به ماده فتو امولسیون را درون اتفاق خشک کن قرار دهید تا خشک شود.

پرسش ۴



چرا جهت حرکت ناودانی از پایین به طرف بالا می‌باشد؟

نوردهی: به منظور سفت شدن ماده حساس به نور، (در نقاطی که طرح وجود ندارد) باید به آن نور تابانیده شود. زمان نور دادن به عوامل زیر بستگی دارد:


- نوع و نمره توری (نمره بیشتر، زمان کمتر)
- میزان قدرت منبع نوری (نور با شدت بیشتر، زمان کمتر)
- نوع فتو امولسیون (از روی تجربه و یا کاتالوگ همراه)
- فاصله منبع نور تا شابلون (فاصله بیشتر، زمان خیلی بیشتر)

نور باعث سفت شدن لاک فتو امولسیون و حل نشدن آن در آب می‌گردد.



رابطهٔ فاصلهٔ منبع نوری تا شابلون و زمان نوردهی چگونه است؟

معمولًاً نور دادن بین ۱ تا ۱۰ دقیقه در کارگاه‌های کوچک و ۱۰ تا ۶۰ ثانیه (به علت داشتن منابع نور باشد بیشتر) در کارخانه‌های بزرگ می‌باشد. زمان دقیق نوردهی توسط چند آزمایش به صورت تجربی به دست می‌آید. نور دادن بر روی میز نوردهی انجام می‌شود. میز نوردهی همانند میز طراحی است با این تفاوت که در آن تغییر زاویه امکان‌پذیر نیست و منابع نوری قوی تر و یکنواخت‌تری وجود دارد. این دستگاه وقتی روشن می‌شود نور بسیار زیادی تولید می‌کند. در نتیجهٔ شابلونی که لاک خورده باشد نباید در آنجا باشد، زیرا این حجم نور باعث خرابی آن خواهد شد. بدین منظور شیشه میز نور را کاملاً تمیز کنید. فیلم مثبت را با چسب نواری شفاف، روی شیشه بچسبانید. شابلون لاک خورده را روی آن قرار داده و همانند شکل ۱۲ اجسام را بر روی آن قرار دهید. پس از اطمینان از صحت مراحل انجام شده، لامپ‌های میز نور را برای مدت زمان مناسب روشن کنید.



شکل ۱۲- نحوهٔ قرار گرفتن لایه‌های مختلف



زمان نور دادن را چگونه تعیین می‌کنید؟ اگر مقدار نور کم و یا زیاد باشد چه مشکلی به وجود می‌آید؟ جدولی رسم کنید و پاسخ خود را در آن درج کنید.



شکل ۱۳- میز نور با مکانیزم مکش هوا

در کارگاههای بزرگ به منظور نوردهی از میزهای نور مکانیزه استفاده می‌کنند. این میزهای نور، دارای صفحه‌ای می‌باشند که منعطف بوده و روی شابلون قرار می‌گیرد. پس از قرار گرفتن شابلون، میان میز نور و صفحه منعطف، توسط مکش هوا، صفحه به شابلون می‌چسبد. این مکانیسم، در واقع معادل همه اجزایی که در عکاسی به روش سنتی استفاده شده، می‌باشد. در شکل ۱۳، نمونه یک میز نور با مکش هوا، قابل مشاهده است.

تحقیق کنید ۱



درباره تفاوت میز نور مکش دار با میز نور معمولی، مطالبی را گردآوری کنید و به کلاس ارائه دهید.

فعالیت  
عملی ۴



- ۱ فیلم ثابت و شابلون را روی میز نور قرار دهید.
- ۲ اجزای موردنظر را بر روی توری قرار دهید.
- ۳ مطمئن شوید شابلون، نور ندیده و در فضای باز و اطراف میز، نور وجود ندارد.
- ۴ زمان نور دادن را مشخص کنید.
- ۵ میز نور را روشن کنید.
- ۶ پس از اتمام مدت زمان نوردهی، میز نور را خاموش کنید.

نکات اینمی  
و بهداشت



با توجه به متصل بودن میز نور به برق، موارد ایمنی را رعایت کنید.

**شست و شوی شابلون:** پس از نوردهی و سخت شدن لاک در قسمتهایی که نور به آنها تابیده شده است، شابلون را در محیطی با شدت نور کم و یا نور قرمز در حوضچه آب و لم قرار می‌دهند سپس با آب سرد و فشار کم شست و شو می‌دهند و مقدار فشار آب را به تدریج افزایش می‌دهند تا قسمتهایی از لاک که نور ندیده است (طرح) شسته شده و منافذ توری برای عبور خمیر چاپ باز شود. در این مرحله لازم است توری را در مقابل نور قرمز با شدت نوری کم، نگاه کرده تا از بازشدن منافذ طرح، بهطور کامل اطمینان حاصل گردد. اگر منافذ قسمتهایی از طرح باز نشده باشد، شست و شو را تا بازشدن کامل همه منافذ طرح ادامه می‌دهند، یا به کمک حلل‌های آلی مثل تینر، منافذ باز نشده طرح را باز می‌نمایند. در صورتی که منافذ بیشتری از طرح باز شده باشد با ماده حساس به نور مجدد، آن قسمت را رتوش نموده و دوباره روی میز نوردهی قرار می‌دهند تا مجدداً نور ببینند.

در جدول ۲، دلایل ایجاد اشکال در شابلون‌سازی را مشاهده می‌کنید.

جدول ۲

| اشکال به وجود آمده | منافذ طرح باز نمی‌شود.   | منافذ طرح بیش از اندازه باز می‌شود.  |
|--------------------|--|--|
| دلیل وجود اشکال    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ مدت زمان نوردهی کم بوده باشد.</li> <li>■ طرح و شابلون هنگام نور دهی، مماس نباشد.</li> <li>■ لاک کشی نایکنواخت انجام شده باشد.</li> <li>■ در معرض نور قرار گیرد.</li> <li>■ مقوای سیاه استفاده نشده باشد.</li> <li>■ زمان زیادی از لاک کشی شابلون گذشته باشد.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ مدت زمان نوردهی زیاد بوده باشد.</li> <li>■ سطح لاک کشی شده خشک نشده باشد.</li> <li>■ شیشه میز نور کاملاً تمیز نباشد.</li> <li>■ تاریخ مصرف لاک حساس گذشته باشد و یا شرایط نگهداری آن مناسب نبوده باشد.</li> </ul> |

فعالیت  
عملی ۵



۱ شابلون را شست و شو دهید.

۲ طرح ایجاد شده روی شابلون را کنترل کنید.

۳ در صورت نیاز شابلون را رتوش کنید.

۴ در صورت استفاده از لاک فتو امولسیون حساس، در هنگام رتوش، شابلون را بدون طرح نور بدھید.

۵ در صورتی که بخشی از طرح باز شده است همان بخش را لاک بزنید و با فیلم مثبت نور بدھید.

**سخت کردن شابلون:** پس از رتوش و اطمینان از کامل بودن طرح، مواد سخت کن حاوی دی‌کربنات و ... به وسیله اسفنج یا ابر یا دستمال کوچکی بر روی شابلون کشیده شود. این عمل در هر دو طرف شابلون انجام می‌شود. سپس شابلون را در محیطی گرم قرار می‌دهند تا عمل پلیمریزاسیون و سخت شدن به طور کامل صورت پذیرد. باید به این نکته توجه کرد که هنگام استفاده از مواد سخت کننده از دستکش استفاده شود و از تماس آن با پوست جلوگیری شود.



شکل ۱۴- نحوه چسب زدن پشت توری

**چسب زدن لبه شابلون:** به عنوان آخرین مرحله از آماده‌سازی شابلون، کناره‌های قاب را از پشت شابلون چسب نواری کاغذی بزنید. این کار باعث می‌شود تا خمیر چاپ از منافذ بین توری و قاب، بیرون نریزد. در صورتی که کارایی چسب پس از چندین بار چاپ زدن کاهش یابد، چسب را جدا کرده و چسب جدیدی جایگزین می‌کنند.

شکل ۱۴، نحوه چسب زدن را نشان می‌دهد.

فعالیت  
عملی ۶



۱ مواد سخت کن را به دو طرف توری شابلون بزنید.

۲ شابلون را در محیطی گرم (حدود ۷۰ درجه سانتی‌گراد) قرار دهید.

۳ پشت شابلون را با چسب نواری کاغذی پهن بپوشانید.

راکل: وسیله‌ای است همانند شکل ۱۵، که خمیر رنگ را روی سطح توری حرکت می‌دهد تا خمیر رنگ از منافذ طرح به پارچه نفوذ کند. راکل را رنگ کش و اسکوئیجی نیز می‌گویند. راکل‌ها انواع زیادی دارند. راکل چوبی که از چوب تراشیده می‌شود، ساده‌ترین راکل است. نمونه‌های دیگر راکل از بدنه چوب یا فلز و لبه لاستیکی



شکل ۱۵- چند نمونه راکل دستی

به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی‌متر ساخته شده است. این لاستیک در مقابل حللاهایی که معمولاً در خمیرهای چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرند، مقاوم است. خمیر چاپ بهوسیله فشاری که در اثر حرکت راکل بر روی شابلون ایجاد می‌شود، از منافذ باز توری شابلون، عبور می‌کند و بر روی پارچه نقش ایجاد می‌کند. حرکت و فشار راکل به صورت دستی تنظیم می‌گردد.



شکل ۱۶- نحوه کشیدن راکل به روش دستی

برای ایجاد نقشی یکنواخت، عملیات راکل کشی نیز باید یکنواخت باشد. زاویه بین راکل و سطح افق را  $60^{\circ}$  درجه بگیرید. حرکت یکنواخت و فشار یکسان راکل، باعث ایجاد سطح چاپی یکنواخت و مناسب می‌گردد. نحوه راکل کشی مناسب را در شکل ۱۶، مشاهده می‌کنید.

### خمیر چاپ

خمیر چاپ مهم‌ترین ماده‌ای است که در صنعت چاپ استفاده می‌شود. اهمیت این ماده به حدی زیاد است که کارشناسان و متخصصان چاپ، نسخه‌های اختصاصی خود را دارند. نام مواد و مقدار آنها را نسخه چاپ می‌گویند. یک نسخه چاپ شامل مواد زیر است:

مواد رنگرای مناسب چاپ

مواد کمکی

آب

غلظت‌دهنده

مواد رنگزای مناسب چاپ: در چاپ منسوجات، معمولاً از همان دسته مواد رنگزایی که برای رنگرزی آن نوع منسوج استفاده می‌شود، بهره می‌برند. به عنوان مثال منسوجات سلولزی را با مواد رنگرای راکتیو، خمی و... چاپ می‌کنند. مواد رنگزای مصرف در چاپ در شرایط متفاوتی مانند ثبتیت و... قرار می‌گیرند لذا باید این مواد رنگزا، با قابلیت‌های ویژه چاپ بهینه‌سازی شوند. معمولاً خواص ثباتی مخصوص چاپ، مانند ثبات تصعیدی و... در کاتالوگ‌های شرکت‌های سازنده درج می‌شود. مهم‌ترین خصوصیات مواد رنگزای مورد استفاده در چاپ عبارت‌اند از: سرعت جذب بالا - حلالیت بالا - ثبات سایشی خوب - مقاومت در مقابل مواد شیمیایی - مقاومت در مقابل بخار - مقاومت در مقابل حرارت.

یون مثبت دارند با مواد ناخالص آب که دارای یون منفی هستند، واکنش داده و بلاستفاده می‌شوند. برای تهیه آب مناسب از تجهیزات تصفیه آب استفاده می‌شود.

**غلظت‌دهنده‌ها:** همان‌طور که در تعریف چاپ گفته شد در واقع چاپ یک نوع رنگرزی یا برداشت رنگ موضعی است. در چاپ از مواد رنگزا که اکثراً به صورت مایع و با ویسکوزیته پایین می‌باشد نمی‌توان استفاده کرد. ویسکوزیته یا گرانروی به مقاومت مایعات در برابر جاری و روان‌شدن گفته می‌شود. مواد رنگزا با ویسکوزیته پایین بر روی منسوج جاری شده و مانع چاپ درست می‌شود. بهمین دلیل از موادی به نام غلظت‌دهنده استفاده می‌شود. ویسکوزیته بالای غلظت‌دهنده‌ها، مانع جاری‌شدن ماده رنگزا بر روی منسوج می‌شوند تا خطوط مرزی طرح حفظ شوند.

غلظت‌دهنده‌ها را به‌طور کلی به دو گروه تقسیم می‌کنند:

- (الف) غلظت‌دهنده‌های پلیمری
- (ب) غلظت‌دهنده امولسیونی

#### غلظت‌دهنده‌های پلیمری

پایه غلظت‌دهنده‌های پلیمری معمولاً به صورت پودر می‌باشد و براساس منشأ تولید آن به سه دسته تقسیم می‌شود:

- غلظت‌دهنده طبیعی
- غلظت‌دهنده نیمه‌مصنوعی
- غلظت‌دهنده مصنوعی

**مواد کمکی:** مواد کمکی موجود در خمیر چاپ را می‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد. مواد کمکی اصلی برای جذب و یا تثبیت ماده رنگزا روی کالا ضروری است. بدون مواد کمکی اصلی، جذب یا تثبیت صورت نمی‌گیرد. مواد کمکی فرعی جهت کسب نتایج بهتر به خمیر چاپ اضافه می‌شود. به عنوان مثال در چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزا راکتیو، کربنات‌سدیم ماده اصلی و اوره و لودیگول، مواد کمکی فرعی را تشکیل می‌دهند. به همین ترتیب در چاپ با مواد رنگزا خمی، اناندیت و پتانس، مواد کمکی اصلی و سایر مواد مانند گلیسیرین مواد کمکی فرعی را تشکیل می‌دهند.

مواد کمکی فرعی به سه گروه تقسیم می‌شوند:  
■ موادی که باعث افزایش حلایت و یا خاصیت

نرم‌کنندگی می‌شوند مانند اوره و گلیسیرین.  
■ مواد ضدکف، از این مواد در مواردی که خمیر چاپ تمایل به ایجاد کف دارد، استفاده می‌شود تا از ظرافت در خطوط مرزی در هنگام چاپ کاسته نشود.

■ مواد ضداحیا مانند لودیگول و یا نمک مقاوم کننده. از مواد روان‌کننده خمیر چاپ به منظور جلوگیری از گرفتگی توری، نرم‌کن‌ها، سختی‌گیرها و... در خمیر چاپ استفاده می‌شود.

آب به میزان مناسب: آب حلال برخی مواد به کار رفته در خمیر چاپ می‌باشد. بسیاری از مواد در آب محلول هستند. اگر آب مصرفی سخت باشد، ممکن است برای این مواد مشکلاتی به وجود آید. به عنوان مثال مواد رنگزا بای که

نکته



جدول ۳

| نوع منسوج                         | نوع ماده رنگزا     | عوامل مهم انتخاب<br>غلظت‌دهنده |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| مقرن به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی | کاربرد نهایی منسوج |                                |

**غلظت دهنده های طبیعی:** این غلظت دهنده ها از طبیعت گرفته می شود و با فراوری مناسب به غلظت دهنده تبدیل می گردد. اغلب غلظت دهنده های طبیعی معمولاً پایه گیاهی دارند. این نوع غلظت دهنده ها را با توجه به اینکه از کدام منبع استخراج می شوند به سه دسته طبقه بندی می شوند:

- **غلظت دهنده هایی که از دانه های گیاهان به دست می آیند، مانند گوار، صمغ افاقیا و نشاسته ذرت.**
- **غلظت دهنده هایی که از ریشه گیاهان به دست می آیند، مانند سیب زمینی.**
- **غلظت دهنده هایی که از خزه ها و جلبک های دریابی به دست می آیند، مانند آجینات ها.**

**غلظت دهنده کتیرا:** کتیرا از بوته گیاهی به نام گون که در بیشتر کشورها از جمله ایران، یونان، سوریه و ترکیه رشد می کند، به دست می آید. گون گیاهی خاردار است. با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان، کتیرای ایران



شکل ۱۷- پودر و ماده اصلی کتیرا

شده از بوته گون و پودر شده آن را ملاحظه می کنید.

#### فعالیت ۷ عملی



#### تهییه کتیرا

به منظور تهییه غلظت دهنده کتیرا ۷٪، ابتدا ۷۵ گرم کتیرای خشک را با آب سرد به وزن ۱۰۰۰ گرم برسانید و به مدت ۲۴ ساعت در همان حالت بگذارید تا به طور کامل متورم شود. در این مدت گاهی آن را هم بزنید. پس از آن با حرارت غیر مستقیم آن را به مدت ۳ ساعت بجوشانید و در طول این مدت گاهی آن را هم بزنید. غلظت دهنده کتیرا را پس از آماده شدن باید بلا فاصله مصرف کرد؛ زیرا ممکن است کپک بزند و غیر قابل مصرف شود.



بررسی کنید غلظتدهنده کتیرای آماده شده چه pH دارد؟ آیا می‌توانید از کاغذ pH متر استفاده کنید؟



پودر آماده شده آلجينات سدیم

آلجينات سدیم: آلجينات سدیم یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین غلظتدهنده‌های طبیعی است. این غلظتدهنده از نوعی خزه دریایی تهیه می‌گردد و به دو صورت خوراکی (به عنوان غلظتدهنده در سس‌ها و...) و صنعتی عرضه می‌گردد. خزه دریایی که آلجينات سدیم را از آن تهیه می‌کنند در سواحل سنگی اقیانوس آرام و در آمریکای شمالی می‌روید.

این خزه در جهت طول تا حدود ۶۰ سانتی‌متر رشد می‌کند. در شکل ۱۸، خزه و پودر آلجينات سدیم را مشاهده می‌کنید.

شکل ۱۸ - غلظتدهنده آلجينات سدیم

گیاه جمع‌آوری شده پس از شستشو، خرد می‌شود و در مجاورت قلیا قرار گرفته و حل می‌شود. با اضافه کردن کلرید کلسیم به محلول، آلجينات کلسیم رسوب می‌کند. این رسوب در واکنش با یک اسید تبدیل به آلجينیک اسید می‌شود. در پایان فرایند، آلجينیک اسید با کربنات سدیم واکنش می‌دهد و به آلجينات سدیم تبدیل می‌شود. با استفاده از نمک‌های دیگر، علاوه بر آلجينات سدیم به مشتقた گوناگون مانند آلجينات منیزیم، آلجينات آمونیم، آلجينات پتاسیم و... می‌توان دست یافت. آلجينات سدیم غلظتدهنده گران‌قیمتی است و ممکن است موادی چون نشاسته به آن افزوده شود. وجود نشاسته همراه آلجينات سدیم، در هنگام چاپ راکتیو، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. معمولاً آلجينات سدیم را با توجه به ویسکوزیته، خلوص و محصول نهایی، به صورت خمیر ۳ الی ۶ درصدی تهیه می‌کنند و از آن خمیر به عنوان غلظتدهنده مادر در چاپ استفاده می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت به منظور جلوگیری از آسیب به خمیر مادر تهیه شده نباید مواد شیمیایی مانند اسید یا قلیا به آن اضافه شود.

#### نکته



راه تشخیص آلجينات سدیم از کتیرا و نشاسته، افروzen کلرید کلسیم و یا یک اسید به غلظتدهنده است. اگر رسوب کرد، آلجينات سدیم و در غیر این صورت آلجينات سدیم نمی‌باشد.

آلجينات سدیم معمولاً با توجه به ویسکوزیته در سه دسته با مشخصات ذیل وجود دارد:

۱ آلجينات سدیم با ویسکوزیته بالا High viscosity با علامت اختصاری H

۲ آلجينات سدیم با ویسکوزیته پایین Low viscosity با علامت اختصاری L

۳ آلجينات سدیم با ویسکوزیته متوسط Medium viscosity با علامت اختصاری M



به منظور تهیه غلظت دهنده آجینات سدیم ۴٪، ابتدا مقدار ۴۰ گرم آجینات سدیم را با آب و لرم و در حال هم زدن به وزن ۱۰۰ گرم برسانید و به خوبی آن را هم بزنید. پس از گذشت حدود ۳ ساعت حباب‌های آن خارج شده و آماده مصرف می‌باشد. دقیق کنید غلظت دهنده آماده شده را بیش از ۵-۳ روز نمی‌توان نگهداری نمود.



چرا نباید غلظت دهنده آجینات سدیم آماده شده را بیش از ۳ تا ۵ روز نگهداری کرد؟

**غلظت دهنده‌های نیمه مصنوعی:** غلظت دهنده‌های نیمه مصنوعی مانند غلظت دهنده‌های طبیعی، معمولاً از منابع گیاهی به دست می‌آیند. به منظور بهبود خواص، برای استفاده در صنعت چاپ تغییراتی روی آنها اعمال می‌شود. از جمله مهم‌ترین این غلظت دهنده‌ها عبارت‌اند از:

■ صمع انگلیسی

■ نشاسته اتری شده

■ کربوکسی متیل سلولز

نشاسته به دلیل چسبندگی زیاد در مرحله شستشو به سختی از توری شابلون جدا می‌شود؛ لذا در صنعت چاپ استفاده نمی‌شود. از نشاسته بیشتر به عنوان آهار نخ در بافندگی تارو پودری استفاده می‌شود. نشاسته را در دمای حدود ۱۹۰-۱۳۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴-۱۰ ساعت در مجاورت مقداری اسید قرار می‌دهند تا نشاسته اصلاح شود، که به آن صمع انگلیسی می‌گویند. حلالیت صمع انگلیسی نسبت به نشاسته در آب بیشتر است، لذا شستشوی آن راحت‌تر است. ویسکوزیته صمع انگلیسی، در مقایسه با نشاسته کمتر است. از واکنش نشاسته با اتیلن اکساید یا پروپیلن اکساید، نشاسته اتری شده تهیه می‌شود. نشاسته اتری شده به دلیل خواص مناسب، در صنعت چاپ استفاده فراوان دارد.

کربوکسی متیل سلولز یا (CMC) از دیگر غلظت دهنده‌های پر کاربرد در صنعت چاپ است که در گروه غلظت دهنده‌های نیمه مصنوعی قرار می‌گیرد. در شکل ۱۹، پودر کربوکسی متیل سلولز را مشاهده می‌کنید. در چاپ با خطوط مرزی بسیار دقیق یا چاپ اشکال هندسی و... که کنترل ویسکوزیته بسیار اهمیت دارد، از این ماده استفاده می‌شود. این ماده هم در آب گرم و هم در آب سرد حل می‌شود. دیگر ویژگی‌های کربوکسی متیل سلولز عبارت‌اند از:

■ حلالیت زیاد

■ در برابر گرما، اکسیداسیون، هیدرولیز و عوامل بیولوژیکی پایداری خوبی دارد.

■ بدون بو، رنگ و مزه است.

■ جهت تأمین ویسکوزیته مناسب مقدار کمتری پودر مصرف می‌گردد.  
(نسبت به سایر غلظت دهنده‌ها).



شکل ۱۹- پودر کربوکسی متیل سلولز

## غلظت‌دهنده امولسیون

با مخلوط کردن یک فاز آلی و یک فاز آبی در حضور یک ماده پایدارکننده ذرات به نام امولسیفایر، غلظت‌دهنده امولسیونی آماده می‌شود. مواد امولسیون کننده مانند یک پل میان بخش آلی و آبی عمل می‌کنند. امولسیون کننده‌ها که در واقع از مواد فعال سطحی (یک سر آبدوست و یک دم آبگریز) می‌باشد، دارای زنجیرهای طولانی هستند که از یک سمت به بخش آلی و از سمت دیگر به بخش آبی تمایل دارند.

از جمله مزیت‌های این نوع غلظت‌دهنده‌ها عبارت‌اند از:

- تبخیر فاز آلی و آبی در مرحله تثبیت چاپ که زیر دست پارچه را بهبود می‌دهد.
- زمان خشک‌شدن (نسبت به سایر غلظت‌دهنده‌ها) را کاهش می‌دهد.

مشکلات استفاده از غلظت‌دهنده‌های امولسیونی عبارت‌اند از:

- خطر اشتعال و آتش سوزی فاز آلی (نفت یا بنزین)
- حرکت فاز آلی بر روی کالای چاپ شده و از بین رفتن خطوط مرزی

اگر غلظت‌دهنده امولسیونی با سایر غلظت‌دهنده‌ها مانند آجینات‌سدیم یا کتیرا ترکیب شود، مشکل حرکت فاز آلی برطرف می‌شود.

فعالیت  
عملی ۹



### ساخت غلظت‌دهنده امولسیونی

۱۰ الی ۱۵ گرم امولسیفایر را در ۱۸۵-۱۹۰ گرم آب حل کنید. سپس ۸۰۰ گرم نفت را در حالی که محلول به شدت توسط همزن مکانیکی هم‌زده می‌شود، به تدریج به آن اضافه کنید.

جدول ۴- میزان مواد برای تهییه غلظت‌دهنده امولسیون

| نام ماده               | وزن ماده بر حسب گرم |
|------------------------|---------------------|
| امولسیفایر (امولکاتور) | ۱۵                  |
| آب                     | ۱۸۵                 |
| نفت                    | ۸۰۰                 |
| جمع                    | ۱۰۰۰                |

غلظت‌دهنده‌های مصنوعی: به دلیل عدم اطمینان از دسترسی به غلظت‌دهنده‌های طبیعی و مشکلات زیست‌محیطی غلظت‌دهنده‌های امولسیونی، پلیمرهای مصنوعی جایگزین غلظت‌دهنده‌های طبیعی و امولسیون شدند. پلی‌وینیل‌الکل یکی از غلظت‌دهنده‌های مصنوعی است که به مقدار محدود در چاپ پارچه‌های نایلونی به میزان ۲۰٪ استفاده می‌شود.

کوپلیمرهای آکریلیک‌اسید، متاکریلیک‌اسید و متاکریلات به مقدار ۱ تا ۲ درصد ویسکوزیته مناسب را ایجاد می‌کند. این غلظت‌دهنده‌ها به دلیل تأمین ویسکوزیته مناسب با مصرف کم (حدود ۲٪) برای پارچه‌هایی که بعد از چاپ شسته نمی‌شوند (مثالاً چاپ با رنگدانه‌ها یا پیگمنت‌ها) بسیار مناسب هستند.



چرا در چاپ پارچه با رنگدانه‌ها، از غلظت‌دهنده‌های مصنوعی استفاده می‌شود؟

## چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

همان‌طور که در بخش رنگرزی اشاره شد، مواد رنگزای مستقیم معمولاً ثبات شست‌وشویی خوبی ندارند، البته با توجه به سهولت کاربرد این دسته از مواد رنگ‌زادر سال‌های اخیر تحقیقات فراوانی بر روی ساخت مواد رنگ‌زای مستقیم با ثبات شست‌وشویی خوب انجام شده است. همچنین روش‌هایی برای بالا بردن ثبات کالای رنگرزی و چاپ شده با این دست از مواد رنگزازایی شده است. در چاپ مستقیم همانند رنگرزی مستقیم، می‌توان ثبات شست‌وشویی را افزایش داد. ثبات نوری در این دسته از مواد رنگزای متغیر است. ثبات نوری اکثر این مواد رنگزای خوب است. چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای مستقیم معمول نیست مگر در مواردی که قیمت تمام‌شده پایین‌مردنظر باشد.

جدول ۵- وسایل مورد نیاز

| تعداد             | وسایل مورد نیاز                |
|-------------------|--------------------------------|
| ۱ دستگاه          | میز چاپ آزمایشگاهی             |
| ۱ دستگاه          | دستگاه بخار                    |
| ۱ دستگاه          | آون                            |
| به تعداد هنرجویان | قاب شابلون آماده               |
| به تعداد هنرجویان | رنگ کش (راکل)                  |
| به تعداد هنرجویان | بشر یا سطل ۱ لیتری             |
| به تعداد هنرجویان | سطل پلاستیکی ۵ لیتری           |
| ۱ دستگاه          | همزن مکانیکی                   |
| به تعداد هنرجویان | همزن شیشه‌ای                   |
| ۱ دستگاه          | ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۱ گرم |

در چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای مستقیم به دلیل خنثی بودن خمیر چاپ، از اکثر غلظت‌دهنده‌ها، مثل کتیرا می‌توان استفاده کرد. در این چاپ با افزودن اوره یا گلیسیرین به خمیر چاپ، به حل شدن آسان ماده رنگزای و همچنین نفوذ ماده رنگ‌زادر مرحله چاپ کمک می‌شود. در مناطقی که آب مصرفی کارخانه یا کارگاه سختی بالا داشته باشد، به منظور جلوگیری از رسوب احتمالی و پایداری بیشتر ماده رنگزای از ترکیبات فسفات‌دار مانند فسفات‌سدیم و یا سختی‌گیرهای دیگر در خمیر چاپ استفاده می‌کنند. در جدول ۵ وسایل مورد نیاز هنرجویان جهت چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای مستقیم نشان داده شده است.

از نسخه جدول ۶، برای چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو استفاده می‌شود:

جدول ۶- مواد لازم برای تهیه خمیر چاپ

| نام مواد             | میزان مصرف بر حسب گرم |
|----------------------|-----------------------|
| ماده رنگزای مستقیم   | X                     |
| اوره یا گلیسیرین     | ۲۰-۱۰۰                |
| غلظت‌دهنده کتیرا٪    | ۵۰۰-۶۰۰               |
| فسفات‌سدیم           | ۱۵-۲۵                 |
| ضد کف (در صورت لزوم) | ۳-۵                   |
| آب یا غلظت‌دهنده     | Y                     |
| جمع کل وزنی          | ۱۰۰۰                  |

## ساخت خمیر چاپ

پس از آماده نمودن شابلون، طرح و میز چاپ، خمیر چاپ را با توجه به نسخه (جدول ۷) آماده کنید. ابتدا غلظت دهنده کتیرا را آماده کنید، در حالی که آن را هم می زنید، گلیسیرین را اضافه کنید. سپس فسفات سدیم (در صورتی که سختی آب مورد استفاده کم باشد نیاز به استفاده از آن نیست) را به خمیر اضافه کنید. سپس ماده رنگرا را اضافه کنید. درنهایت با اضافه کردن آب یا غلظت دهنده به خمیر، حجم و یوسکوزیته موردنظر را تأمین نمایید. در صورت لزوم از ماده ضدکف استفاده کنید. ضدکف مانع ایجاد حباب‌های کف در خمیر چاپ می‌شود. در نتیجه عملیات چاپ با مشکل مواجه نمی‌شود.

**جدول ۷ – نسخه چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم**

| نام مواد           | میزان مصرف بر حسب گرم بر کیلوگرم | وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ماده رنگزای مستقیم | ۲۰                               | ۴                              |
| گلیسیرین           | ۴۰                               | ۸                              |
| غلظت دهنده کتیرا٪  | ۶۰۰                              | ۱۲۰                            |
| فسفات سدیم         | ۲۰                               | ۴                              |
| آب یا غلظت دهنده   | ۳۲۰                              | ۶۴                             |
| جمع کل وزنی        | ۱۰۰۰                             | ۲۰۰                            |

**مرحله تثبیت:** پس از آماده کردن خمیر چاپ (با توجه به جدول فوق) عملیات چاپ را روی یک پارچه پنبه‌ای به ابعاد  $۳۰ \times ۳۰$  سانتی‌متر انجام دهید. کالا را در آون خشک کنید. کالای خشک شده را در بخار اشباع ۱۰۰-۱۰۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه قرار دهید تا عملیات تثبیت صورت پذیرد.

**مرحله شست و شو:** کالا را در ظرف دارای سرریز با آب سرد شست و شو دهید. در مرحله پایانی کالا را در حمامی، حاوی ۲ گرم بر لیتر دترجنت و دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ دقیقه شست و شو دهید. از شست و شوی پارچه با آب داغ پرهیز شود. به دلیل ثبات شست و شویی کم ماده رنگزای مستقیم، ممکن است ماده رنگزا، از روی طرح جایه‌جا شده و در نقاط دیگر پارچه لکه‌گذاری کند.

فعالیت  
عملی ۱۰

- ۱ خمیر چاپ مستقیم را مطابق جدول ۷، آماده کنید.
- ۲ شابلون و میز چاپ و راکل را تمیز و آماده کنید.
- ۳ پارچه سلولزی را چاپ کنید.
- ۴ پارچه سلولزی را مطابق دستور العمل تثبیت کنید.
- ۵ پارچه سلولزی را شست و شو دهید.
- ۶ نمونه کار را به هنرآموزان نشان دهید.
- ۷ سعی کنید از رنگ‌های مختلف برای چاپ استفاده کنید.





همواره سعی کنید توزین مواد رنگرا در زیر هود با هوакش روشن، صورت پذیرد تا از پخش شدن پودر مواد رنگزا در هوا و تنفس آن جلوگیری شود.

## چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو

شوند، به همین دلیل استفاده از یک ماده اکسید کننده ضعیف برای جلوگیری از احیای مواد رنگزای راکتیو در خمیر چاپ ضروری می‌باشد. اکسید کننده سدیم نیتروبینزن سولفونات یکی از این مواد می‌باشد که در بازار با نام تجاری لودیگول معروف است. استفاده از کلرات سدیم نیز مرسوم است. به منظور افزایش حلالیت ماده رنگزا و در نهایت جذب بهتر ماده رنگزا بر روی کالا، از اوره استفاده می‌شود. باید دقت کنید تا از مواد دیگر جاذب رطوبت، مانند گلیسیرین یا گلایکول‌ها با توجه به امکان واکنش با ماده رنگزا استفاده نشود. در صورت استفاده از آب سخت، از مواد سختی گیر مانند هگراماتافسفات استفاده می‌شود. در جدول ۸، به ترتیب لوازم و مواد مورد نیاز این آزمایش نشان داده شده است.

جدول ۸ - نسخه چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو

| میزان مصرف بر حسب گرم | نام مواد                        |
|-----------------------|---------------------------------|
| X                     | ماده رنگزای راکتیو مخصوص چاپ    |
| ۲۰۰-۵۰۰               | اوره                            |
| ۳۰۰-۴۰۰               | % ۵ آلجينات سدیم                |
| ۱۰۰-۱۵۰               | و یا {آلجينات سدیم<br>امولسیون} |
| ۲۰۰-۳۰۰               | کربنات سدیم                     |
| ۵-۲۰                  | و یا بی کربنات سدیم             |
| ۱۰-۳۰                 | لودیگول                         |
| ۱۰                    | هگزا متافسفات                   |
| ۲                     | آب یا غلظت دهنده                |
| ۱۰۰۰                  | جمع کل وزنی                     |

همان طور که از نام این دسته از مواد رنگزا مشخص است، مواد رنگزای راکتیو دارای ساختاری بسیار واکنش‌پذیر می‌باشند. عملیات چاپ با این دسته از مواد رنگزا محدودیت‌هایی دارد. این دسته از مواد رنگزا با توجه به واکنش‌پذیری زیاد، معمولاً به صورت پودر خشک نگهداری می‌شوند. حضور طولانی مدت این مواد رنگزا در مجاورت آب یا رطوبت منجر به هیدرولیز و تخریب ماده رنگزا می‌گردد. در تهیه خمیر چاپ با ماده رنگزای راکتیو، نهایت دقت را نجات می‌دهند تا خمیر آماده شده، بلا فاصله مصرف شود. در این نوع چاپ، معمولاً از غلظت دهنده آلجينات سدیم با خلوص بالا، امولسیون و یا ترکیب این دو استفاده می‌گردد. وجود ناخالصی در غلظت دهنده آلجينات و استفاده از غلظت دهنده دیگر باعث واکنش دادن ماده رنگزا با غلظت دهنده و رسوب آن بر روی منسوج می‌شود. واکنش غیرقابل قبول ماده رنگزا با اجزای خمیر منجر به مشکلاتی از قبیل زبردست نامطلوب، اختلال در طرح ایجاد شده و عدم ثبات شست و شویی مناسب می‌شود.

مواد رنگزای راکتیو برای تثبیت بر روی کالا، نیازمند ایجاد پیوند شیمیایی کووالانسی با لیف می‌باشد. سرعت این واکنش در محیط قلیایی بیشتر می‌شود، به همین دلیل استفاده از قلیا در خمیر چاپ ضروری می‌باشد. با توجه به شید موردنظر (میزان کم و زیاد بودن ماده رنگزای مصرفی در خمیر چاپ) از مواد قلیایی مانند سود کاستیک، کربنات سدیم و بی کربنات سدیم برای تأمین محیط قلیایی استفاده می‌گردد. هرچه شید موردنظر تیره‌تر باشد باید محیط قلیایی قوی‌تری تأمین شود.

همان طور که گفته شد، مواد رنگزای راکتیو بسیار واکنش‌پذیر هستند و ممکن است در خمیر چاپ احیا

## چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو به روش یک مرحله‌ای

همان‌طور که می‌دانید ماده رنگزای راکتیو به منظور تثبیت بر روی منسوجات پنبه‌ای نیازمند محیط قلیایی می‌باشد. در این روش، کالا با خمیر حاوی قلیا، چاپ می‌گردد.

ساخت خمیر چاپ: با توجه به نسخه جدول ۹، مقدار معینی از غلظت‌دهنده آجینات‌سدیم و امولسیون را با هم مخلوط کنید. در حین همزدن، اوره و لودیگول را به آن اضافه کنید. سپس ماده رنگرا و سایر مواد را اضافه کرده و در نهایت با اضافه کردن کربنات‌سدیم به خمیر، آن را برای چاپ آماده کنید. به منظور افزایش حلالیت ماده رنگزاء، ابتدا اوره را در آب نیمه‌گرم حل کرده و به ماده رنگزا اضافه کنید. سپس محلول به دست آمده را به همراه سایر مواد، به غلظت‌دهنده در حال همزدن، اضافه کنید. پس از آماده شدن خمیر چاپ، یک پارچه پنبه‌ای به بعد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر را با خمیر آماده‌شده چاپ کرده در آون خشک کنید.

جدول ۹- نسخه خمیر چاپ

| نام مواد                     | میزان مصرف بر حسب گرم در کیلوگرم | میزان مصرف بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ماده رنگزای راکتیو مخصوص چاپ | ۲۰                               | ۴                                     |
| اوره                         | ۱۰۰                              | ۲۰                                    |
| آجینات‌سدیم٪۳                | ۲۰۰                              | ۴۰                                    |
| غلظت‌دهنده امولسیون          | ۴۰۰                              | ۸۰                                    |
| کربنات‌سدیم                  | ۱۵                               | ۳                                     |
| لودیگول                      | ۱۰                               | ۲                                     |
| آب یا غلظت‌دهنده             | ۲۵۵                              | ۵۱                                    |
| جمع کل وزنی                  | ۱۰۰۰                             | ۲۰۰                                   |

مرحله تثبیت: برای تثبیت چاپ، بروی کالا، یکی از روش‌های زیر را می‌توان انتخاب نمود.

■ تثبیت با بخار ۱۲۰-۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه

■ تثبیت با حرارت خشک به مدت ۵ دقیقه در درجه حرارت ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد یا ۱ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، در این حالت به علت عدم وجود بخار باید از مقدار بیشتری اوره در خمیر چاپ استفاده کرد تا با جذب رطوبت بیشتر، شرایط لازم برای تثبیت مواد رنگزای راکتیو را به وجود آورد.

■ تثبیت با بخار در درجه حرارت بالا (در حدود ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد) به مدت ۳۰-۶۰ ثانیه یا در ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶۰ ثانیه. این روش با توجه به زمان کم، جزو متداول‌ترین روش‌های تثبیت می‌باشد که نیاز به ماشین‌آلات پیچیده دارد.

مرحله شست و شو: پس از تثبیت کالای چاپ شده، یکی از مهم‌ترین مراحل چاپ منسوجات با مواد رنگزای راکتیو، شست و شو می‌باشد. تا در حمامکان مواد رنگزایی که به دلایلی مانند هیدرولیز شدن، با کالا پیوند برقرار نکرده‌اند، از کالا جدا شوند. در نتیجه به ثبات شست و شویی بهتر کالا کمک کند. برای شست و شو ابتدا

کالا را با آب سرد، سپس با آب گرم آبکشی کنید. سپس کالا را در حمامی که حاوی محلول ۲-۳ گرم بر لیتر دترجنت است به مدت ۱۰ دقیقه در دمای جوش شست و شو دهید. در نهایت پارچه را با آب گرم و سپس آب سرد آبکشی کنید. به این روش، چاپ یک مرحله‌ای می‌گویند.

فعالیت  
عملی ۱۱



- ۱ خمیر چاپ راکتیو را مطابق (جدول ۹) آماده کنید.
- ۲ پارچه سلولزی را چاپ کنید.
- ۳ پارچه سلولزی را به یکی از روش‌های گفته شده، تثبیت کنید.
- ۴ پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

فعالیت  
کلاسی ۵



تحقیق کنید که به چه علت در چاپ با مواد رنگزای راکتیو از غلظت‌دهنده آلجینات‌سدیم و یا مخلوط آن با غلظت‌دهنده امولسیون استفاده می‌شود؟

### چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو به روش دو مرحله‌ای

با توجه به واکنش‌پذیر بودن ماده رنگزای راکتیو در محیط‌های قلیایی و امکان هیدرولیز و تخریب آن در روش یک مرحله‌ای، به منظور بهینه‌سازی فرایند چاپ، از روش چاپ دو مرحله‌ای استفاده می‌کنند.

ساخت خمیر چاپ: در این روش خمیر چاپ را همانند روش یک مرحله‌ای تهیه کنید، با این تفاوت که به خمیر چاپ قلیاً اضافه نمی‌شود. با خمیر بدون قلیاً، عملیات چاپ را انجام می‌دهند و کالا را خشک می‌کنند. سپس کالا را با فولارد به قلیاً آغشته می‌کنند.

ثبتیت: عملیات ثبیت را در بخار اشباع به مدت ۳۰ الی ۴۰ ثانیه انجام دهید.

شست و شو: مراحل شست و شوی هر دو روش یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای مشترک است.

فعالیت  
عملی ۱۲



- ۱ خمیر چاپ راکتیو را بدون اضافه کردن قلیاً آماده کنید.
- ۲ پارچه سلولزی را با خمیر چاپ فاقد قلیاً چاپ کنید.
- ۳ حمام پد حاوی قلیاً را آماده کرده و پارچه را پد کنید.
- ۴ عملیات ثبیت را در بخار اشباع و به مدت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه انجام دهید.
- ۵ پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

## چاپ پارچه‌های سلولزی بازیافتی(ویسکوز) با مواد رنگزای راکتیو

در حالت کلی می‌توان تمام روش‌هایی که برای چاپ پارچه‌های پنبه‌ای استفاده می‌شود را برای پارچه‌های تهیه شده از الیاف بازیافتی مانند ویسکوز به کار برد. رعایت نکات زیر در چاپ پارچه‌های بازیافتی(ویسکوز) بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

- عدم کشش و فشار زیاد به پارچه در حالت تر، تا استحکام پارچه کم نشود.
- عدم استفاده از ماشین‌های ژیگر و عرض باز به علت اعمال نیروی زیاد به پارچه در حالت تر
- عدم استفاده از خشک‌کن‌های سیلندری و خشک‌کردن بیش از اندازه کالا
- عدم استفاده از خمیرهای چاپ با محیط اسیدی یا قلیایی قوی به علت حساس‌بودن این نوع الیاف به محیط‌های اسیدی و قلیایی قوی
- عدم استفاده از ماده برداشت‌کننده رنگالیت یا انانیت برای چاپ پارچه‌های تهیه شده از ویسکوز

روش ساخت خمیر چاپ: به منظور تهیه خمیر چاپ با توجه به نسخه جدول ۱۰، مقدار معین شده در نسخه از غلظت‌دهنده آجینات‌سدیم و امولسیون را با هم مخلوط کرده در حین همزدن، اوره و لودیگول را به آن اضافه کنید. سپس ماده رنگزا و سایر مواد را اضافه کرده و در نهایت با اضافه کردن کربنات‌سدیم، خمیر چاپ آماده می‌شود. به منظور حلالیت بیشتر ماده رنگزا، ابتدا اوره را در آب نیمه‌گرم حل کنید و ماده رنگزا را به آن اضافه نمایید. سپس محلول به دست آمده را به همراه سایر مواد، به غلظت‌دهنده در حال همزدن اضافه کنید. پس از آماده‌شدن خمیر چاپ، یک پارچه پنبه‌ای به بعد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر را با خمیر آماده‌شده چاپ کرده و در آون خشک کنید.

جدول ۱۰- نسخه خمیر چاپ

| نام مواد                     | میزان مصرف بر حسب گرم<br>کیلوگرم | میزان مصرف بر حسب گرم در<br>بر ۲۰۰ گرم خمیر |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| ماده رنگزای راکتیو مخصوص چاپ | X                                | ۴   |
| اوره                         | ۱۰۰                              | ۲۰  |
| آجینات سدیم                  | ۲۰۰                              | ۴۰  |
| غلظت‌دهنده امولسیون          | ۴۰۰                              | ۸۰  |
| کربنات سدیم                  | ۱۵                               | ۳   |
| لودیگول                      | ۱۰                               | ۲   |
| آب یا غلظت‌دهنده             | Y                                | ۵۱  |
| جمع کل وزنی                  | ۱۰۰۰                             | ۲۰۰   |

موحله تثبیت: برای تثبیت چاپ، کالای چاپ شده را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه در بخار اشباع قرار دهید.

موحله شست و شو: برای شست و شو، ابتدا کالا را با آب سرد، سپس با آب گرم آبکشی کنید. پارچه چاپ شده را در حمام حاوی محلول ۲-۳ گرم بر لیتر دترجنت، به مدت ۱۰ دقیقه در دمای جوش شست و شو دهید. در نهایت با آب گرم و سپس آب سرد آبکشی کنید.

- ۱ خمیر چاپ راکتیو را آماده کنید.
- ۲ سعی کنید از فام‌های مختلف استفاده کنید.(تیره و روش)
- ۳ پارچه سلولزی را چاپ کنید.
- ۴ پارچه سلولزی چاپ شده را ثبیت کنید.
- ۵ پارچه سلولزی را شست و شو دهید.



## چاپ پنه با مواد رنگزای خمی

می‌باشد که در گذشته دارای بوی بسیار زننده‌ای بود و استفاده از آن همواره مشکلات جدی ایجاد می‌کرد. با تغییراتی که در فرمول شیمیایی و نحوه ساخت آن داده شده است، بوی زننده آن کاهش یافته و ویژگی‌های آن بهبود یافته است. در نگهداری انالیت باید دقت شود تا قبیل از استفاده در معرض رطوبت و هوا قرار نگیرد؛ زیرا این ماده جاذب رطوبت بوده، پس از جذب رطوبت هوا واکنش داده قدرت احیاکنندگی آن کم می‌شود. با جذب رطوبت محیط، به صورت کلخه درآمده و سفت می‌شود. از همین‌رو در هنگام خرید این ماده باید به بسته‌بندی آن دقت کرد. با توجه به این نکته که چاپ با مواد رنگزای خمی در محیطی حاوی احیاکننده و قلیاً انجام می‌گیرد، باید دقت کرد از غلظت‌دهنده مناسب استفاده شود تا منجر به ژل شدن و یا کاهش ویسکوزیته خمیر چاپ نشود. استفاده از غلظت‌دهنده‌های کثیر، صمع انگلیسی و یا ترکیب این دو باهم، متداول است.

با توجه به نامحلول بودن مواد رنگزای خمی در آب، ابتدا باید آن را به صورت محلول در آب درآورده تا به همراه خمیر چاپ برروی کالا چاپ شود. پس از چاپ (جذب ماده رنگزا به لیف) با اکسیداسیون ماده رنگزای جذب شده به کالا را به صورت نامحلول در می‌آورند. مقدار مواد در نسخه‌های چاپ، معمولاً بر حسب گرم بر کیلوگرم خمیر چاپ بیان می‌شود. در بیشتر موارد به عنوان مثال در آزمایشگاه و یا در کارخانجات به مقدار کمتر یا بیشتر خمیر چاپ نیاز است. برای

مواد رنگزای خمی با توجه به ماهیت خود از دسته مواد رنگزایی هستند که ثبات شست و شویی بسیار بالایی بر روی منسوجات سلولزی دارند. این دسته از مواد رنگزا در آب به صورت نامحلول هستند. به همین دلیل، مواد رنگزا خمی را ابتدا به وسیله احیاکننده‌ها، به صورت محلول در می‌آورند تا جذب پارچه شوند سپس با عملیات اکسیداسیون مجدد، ماده رنگزای منتقل شده به پارچه را به حالت نامحلول در می‌آورند. نامحلول بودن این مواد رنگزا در آب، باعث افزایش ثبات شست و شویی آنها می‌شود. لازم به ذکر است که برخلاف فرایند رنگرزی که از ماده هیدروسولفیت‌سدیم به عنوان احیاکننده استفاده می‌شود، در عملیات چاپ به دلایل زیر از هیدروسولفیت‌سدیم استفاده نمی‌شود:

■ هیدروسولفیت‌سدیم در دماهای بالا ناپایدار بوده و تجزیه می‌شود، به همین دلیل نمی‌تواند دمای بخار را تحمل کند و اثر احیاکنندگی خود را از دست می‌دهد.

■ pH نامطلوب باعث کاهش خاصیت احیاکنندگی آن می‌شود.

■ قبل از فرایند ثبیت، هیدروسولفیت‌سدیم موجود در کالای چاپ شده به عنوان احیاکننده در مجاورت هوا، ناپایدار می‌شود.

برای افزایش قابلیت‌های هیدروسولفیت‌سدیم، آن را با فرمالدئید واکنش داده و ماده‌ای به نام سدیم سولفوکسیلات فرمالدئید به دست می‌آورند. این ماده با نام‌های تجاری مختلفی از جمله سافولیت، رونگالیت و انالیت در بازار عرضه می‌شود. ماده فوق به صورت پودر سفیدرنگی

محاسبه میزان ماده موردنظر، از تناسب استفاده می‌کنند. همان‌طور که در جدول ۱۱، نشان داده شده، برای تهیه ۱۰۰۰ گرم خمیر چاپ به ۵۰۰ گرم غلظت‌دهنده نیاز است. برای تهیه ۲۰۰ گرم خمیر چاپ به روش زیر محاسبه می‌شود:

جدول ۱۱

| مقدار مورد نیاز از ماده بر حسب گرم | مقدار مورد نیاز از خمیر چاپ بر حسب گرم |
|------------------------------------|--|
| ۵۰۰                                | ۱۰۰۰                                   |
| X                                  | ۲۰۰                                    |

$$\frac{۵۰۰ \times ۲۰۰}{۱۰۰۰} = ۱۰۰ \quad \text{میزان غلظت‌دهنده مورد نیاز برای ۲۰۰ گرم خمیر چاپ بر حسب گرم}$$

با توجه به مثال فوق و مقادیری که در جدول ۱۲ آمده است، مقدار مواد لازم برای آماده‌سازی ۴۰۰ گرم خمیر چاپ را محاسبه کنید.

فعالیت  
کلاسی ۶



جدول ۱۲—مواد مورد نیاز

| نام مواد           | وزن ماده بر حسب گرم در کیلوگرم | وزن ماده بر حسب گرم برای ۲۰۰ گرم خمیر | وزن ماده بر حسب گرم برای ۲۰۰ گرم خمیر |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ماده رنگزای خمی    | ۱۰                             | ۲                                     |                                       |
| کربنات پتابسیم     | ۸۰                             | ۱۶                                    |                                       |
| گلیسیرین           | ۶۰                             | ۱۲                                    |                                       |
| غلظت‌دهنده کتیرا٪۷ | ۵۰۰                            | ۱۰۰                                   |                                       |
| انالیت             | ۱۵۰                            | ۳۰                                    |                                       |
| آب یا غلظت‌دهنده   | ۲۰۰                            | ۴۰                                    |                                       |
| جمع                | ۱۰۰۰                           | ۲۰۰                                   |                                       |

روش ساخت خمیر چاپ: در ابتدا غلظت‌دهنده کتیرا را تهیه کرده و به عنوان ماده جاذب رطوبت مقدار لازم گلیسیرین به آن اضافه کنید، سپس ماده ضدکف را به خمیر چاپ اضافه کنید. مقدار قلیای مورد مصرف را در مقداری آب حل کرده و به تدریج به خمیر اضافه کنید. به جای کربنات پتابسیم که قابلیت حلایت خوبی دارد از کربنات‌سدیم نیز به علت ارزانی و دسترسی آسان، استفاده می‌شود. در پایان، ماده رنگزارا به همراه انالیت به خمیر چاپ اضافه کنید. جهت بهبود فرایند دیسپرس شدن ماده رنگزای خمی (در حالت جامد) و تأمین یکنواختی چاپ، ماده رنگزا را در آب و یا به همراه کمی غلظت‌دهنده به صورت خمیر درآورید. سپس خمیر چاپ را به آن اضافه نمایید.

نکته



جهت جلوگیری از هدر رفتن ماده رنگرا و کاهش خطای آزمایش، همواره خمیر چاپ را به ظرف حاوی ماده رنگرا اضافه می‌کنند. زیرا در صورت اضافه کردن ماده رنگرا به خمیر چاپ، مقداری از ماده رنگرا در ظرف باقی می‌ماند و خطای آزمایش بیشتر می‌شود.

توجه به این نکته بسیار مهم است که میزان غلظت دهنده یا آب مصرفی جهت حل کردن و یا تهیه خمیر، باید مشخص شود و از میزان کل آب مصرفی یا غلظت دهنده در نسخه کم شود تا مجموع مقدار مواد مصرفی دقیقاً، مطابق میزان تعیین شده در نسخه باشد.

**مرحله تثبیت:** یک پارچه پنبه‌ای به ابعاد  $30 \times 30$  سانتی‌متر را چاپ کنید. بعد از چاپ، حدالامکان از تماس پارچه با هوا، رطوبت و دمای زیاد جلوگیری شود. اجازه دهید پارچه به تدریج خشک شود. پس از خشک شدن، بلا فاصله پارچه را به مدت ۱۳–۱۵ دقیقه در مجاورت بخار اشباع  $102-104$  درجه سانتی‌گراد قرار دهید. سپس ماده رنگزای محلول و جذب شده به لیف را توسط عملیات اکسیداسیون به صورت نامحلول درآورید. سانتی‌گراد در آن قرار دهید.

#### جدول ۱۳—مواد لازم به منظور اکسیداسیون با آب اکسیژنه

| نام ماده                 | مقدار مصرف بر حسب میلی لیتر بر لیتر |
|--------------------------|-------------------------------------|
| اسید استیک               | ۲                                   |
| آب اکسیژنه $\frac{3}{5}$ | $10\frac{2}{5}$                     |

**مرحله شستشو:** پارچه را در حمامی حاوی  $1\text{ g}$  بر لیتر دترجنت به همراه مقدار کمی کربنات سدیم به مدت ۱۵ دقیقه در جوش قرار دهید.

پرسش ۹



مقدار مواد لازم برای اکسیداسیون حمامی به حجم  $100$  میلی‌لیتر را محاسبه کنید.

فعالیت ۱۴  
عملی

- ۱ خمیر چاپ خمی را آماده کنید.
- ۲ پارچه سلولزی را چاپ کنید.
- ۳ عملیات اکسیداسیون را انجام دهید.
- ۴ پارچه سلولزی را تثبیت کنید.
- ۵ پارچه سلولزی را شستشو دهید.

## چاپ کالای سلولزی با پیگمنت‌ها

چاپ با پیگمنت‌ها یا درواقع همان رنگ‌دانه‌ها یکی از مرسوم‌ترین روش‌های چاپ در جهان می‌باشد. پیگمنت‌ها هیچ‌گونه تمایلی به جذب و یا نفوذ به هیچ لیفی را ندارند. پیگمنت‌ها به وسیله ماده‌ای چسب مانند به نام بیندر به سطح منسوج چسبانده می‌شوند؛ لذا از پیگمنت‌ها برای چاپ انواع پارچه استفاده می‌شود. با توجه به اینکه رنگ‌دانه‌ها با بیندر به سطح منسوج می‌چسبند، نیازی به شست‌وشوی بعد از چاپ نیست. به دلیل حذف مرحله شست‌وشوی، این روش چاپ بسیار مقوون به صرفه است. در کارخانجات بزرگ، پلیمریزاسیون بیندر با حرارت خشک انجام می‌شود. معمولاً از پلیمرهایی مانند آکریلیک اسید یا بوتادین به عنوان بیندر استفاده می‌شود. در کارگاه‌های کوچک با اسیدی کردن محیط، پلیمریزاسیون بیندر انجام می‌شود. وجود اسید در خمیر چاپ، بیندر را پلیمریزه می‌کند و منجر به گرفتگی توری می‌شود. لذا از موادی مانند ترکیبات آمونیوم از جمله نیترات آمونیوم و فسفات دی‌آمونیوم که به مرور تولید اسید می‌کنند، استفاده می‌شود.

**مزایای استفاده از پیگمنت عبارت اند از:**

- قابلیت چاپ همه نوع پارچه‌ها به تشخیص جنس پارچه نیاز نیست.
- حذف مرحله شست‌وشوی بعد از چاپ، لذا به ماشین‌های شست‌وشوی پارچه نیاز نیست.
- در صورت امکان، مرحله تثبیت حرارتی حذف و به ماشین‌های تثبیت نیاز نمی‌باشد.

**معایب چاپ پیگمنت عبارت اند از:**

- به دلیل استفاده از بیندر، پارچه زیردست نامطلوب دارد.
- به علت عدم نفوذ رنگ به درون الیاف، ثبات سایشی کاهش می‌یابد.
- شیدهای به دست آمده در می‌باشند.

به منظور ایجاد شرایط بهینه، معمولاً از غلظت‌دهنده امولسیون برای چاپ با پیگمنت‌ها استفاده می‌شود. امولسیون در مرحله تثبیت با حرارت، تبخیر شده و هیچ اثری بر روی پارچه باقی نمی‌گذارد. در خمیر چاپ از نرم‌کن‌ها نیز استفاده می‌شود که زیردست پارچه را بهبود می‌بخشد. تولید کنندگان همواره تلاش می‌کنند تا بیندرهای عرضه شده به بازار، بالاترین ثبات سایشی و کمترین تأثیر منفی بر زیردست پارچه را داشته باشند.

روش تهییه خمیر چاپ: با توجه به جدول ۱۴، خمیر چاپ را آماده کنید.

جدول ۱۴- نسخه خمیر چاپ

| نام مواد              | مقادیر مواد بر حسب گرم بر کیلوگرم | مقدار مواد بر حسب گرم بر حسب گرم |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| پیگمنت                | X                                 |                                  |
| غلظت‌دهنده امولسیون   | ۵۰۰                               |                                  |
| غلظت‌دهنده تیلوز(۵٪)  | ۱۰۰                               |                                  |
| بیندر                 | ۵۰-۲۰۰                            |                                  |
| فسفات دی آمونیوم(۱:۲) | ۱۵                                |                                  |
| اوره                  | ۵۰                                |                                  |
| نرم کن (در صورت لزوم) | ۲۰                                |                                  |
| آب یا غلظت‌دهنده      | Y                                 |                                  |
| جمع                   | ۱۰۰۰                              | ۲۰۰                              |

## پودمان ۱: چاپ منسوجات سلولزی

با توجه به جدول ۱۴، خمیری به میزان ۲۰۰ گرم آماده کنید. یک پارچه پنبه‌ای به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر را با این خمیر چاپ کنید.

موحله تثبیت: پس از خشک شدن، پارچه را در حرارت ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه قرار دهید و تثبیت کنید. لازم به ذکر است با افزایش درجه حرارت، زمان تثبیت کاهش می‌یابد، مثلاً در دمای ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد فقط در ۱ دقیقه چاپ تثبیت می‌شود. برخی از بیندرها نیز در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد (حرارت خشک) تثبیت می‌شوند و یا در بخار تثبیت می‌شوند.

فعالیت  
عملی ۱۵

- ۱ خمیر چاپ پیگمنت را آماده کنید.
- ۲ پارچه را چاپ کنید.
- ۳ پارچه را تثبیت کنید.



پرسش ۱۰



بحث کنید ۳



در این شکل پشت و روی پارچه سلولزی چاپ شده با رنگ پیگمنت را مشاهده می‌کنید. درباره تفاوت رنگ و روش‌های کاهش این تفاوت با هم بحث کنید.



چاپ پیگمنت روی پارچه



چاپ پیگمنت پشت پارچه

شکل ۲۰- نمونه چاپ پیگمنت روی پارچه

## چاپ برداشت سفید و رنگی

در چاپ برداشت زمینه پارچه با مواد رنگزایی که عملاً قابلیت برداشت دارند، رنگرزی می‌شوند. سپس توسط مواد برداشت کننده، چاپ می‌شوند. تا رنگ‌های روی پارچه از بین بروند اگر در خمیر چاپ ماده رنگزایی که در برابر مواد برداشت کننده مقاوم باشد افزوده شود به آن برداشت رنگی گفته می‌شود. در واقع ماده رنگزایی داخل خمیر چاپ، جایگزین ماده رنگزایی می‌شود که منسوج با آن قبلاً رنگرزی شده است. اگر خمیر چاپ فاقد ماده رنگرا باشد و فقط عملیات رنگبری در طرح ایجاد شود به آن چاپ برداشت سفید گفته می‌شود. لازم به ذکر است میزان قابلیت برداشت ماده رنگزایی که با آن منسوج رنگرزی شده است، بسیار اهمیت دارد. میزان قابلیت برداشت مواد رنگزا در بروشورها مشخص می‌شود.

مواد برداشت معمولاً به دو دسته اکسیدکننده‌ها و احیاکننده‌ها تقسیم می‌شوند. معمولاً از اکسیدکننده‌ها مانند آب اکسیژنه در عملیات سفیدگری استفاده می‌شود. در عملیات چاپ برداشت از مواد احیاکننده مانند انانلیت، رنگالیت، هیدروسولفیت سدیم و... استفاده می‌شود. در چاپ برداشت، انتخاب غلظت‌دهنده مناسب بسیار مهم است. اکثر غلظت‌دهنده‌ها در مقابل مواد برداشت مقاوم نیستند و خواص خود را از دست می‌دهند. یکی از غلظت‌دهنده‌های مناسب برای چاپ برداشت، کتیرا می‌باشد. از خمیرهای آماده چاپ برداشت مانند آزوپرینت دیسچارج نیز می‌توان استفاده کرد که توسط شرکت سازنده برای استفاده با مواد برداشت کننده، مقاوم شده‌اند.

## چاپ برداشت سفید بر روی کالای سلولزی

در عملیات چاپ برداشت بر روی کالای سلولزی، مواد رنگزای زمینه، معمولاً مواد رنگزای مستقیم، (راکتیو) می‌باشند. متداول ترین مواد رنگزای قابل برداشت سفید در ایران، مواد رنگزای راکتیو می‌باشند. چاپ برداشت سفید با ماده برداشت کننده سدیم سولفوکسیلات فرمالدئید با نام تجاری انانلیت انجام می‌شود. توجه به این نکته بسیار ضروری است که قبل از انتخاب ماده رنگزای زمینه، باید به میزان قابلیت برداشت آن توجه شود. برخی مواد رنگزا قابلیت برداشت ندارند. برخی مواد رنگزا، کیفیت برداشت مناسب ندارند. این مواد رنگزا کاملاً احیا نمی‌شوند و مقداری از ماده رنگزا از روی کالا کاملاً محو نمی‌شوند و طرح باقی می‌ماند.

تحقیق کنید ۲

میزان قابلیت برداشت مواد رنگزای مصرفی در کار عملی خود را تعیین کنید.



غلظت‌دهنده در چاپ برداشت نباید تحت تأثیر ماده برداشت کننده قرار بگیرد و خواص خود را از دست بدهد. معمولاً از غلظت‌دهنده‌های مقاوم در برابر مواد احیاکننده استفاده شود. کتیرا جزو غلظت‌دهنده‌های مقاوم در برابر مواد احیاکننده می‌باشد. همان‌طور که قبل تر اشاره شد از خمیرهای چاپ آماده مخصوص این کار نیز استفاده می‌شود. برای دستیابی به چاپ برداشت سفید مناسب، از سفیدکن‌های نوری در خمیر چاپ استفاده می‌شود. تا اثر سفیدی بهتر بر روی نقاط چاپ شده ایجاد شود.

باتوجه به نسخه جدول ۱۵، خمیر چاپ را به مقدار ۲۰۰ گرم آماده کنید. ابتدا غلظت‌دهنده کتیرا را آماده کنید. سپس به آن گلیسیرین و سفیدکننده نوری اضافه کنید. درنهایت ماده برداشت کننده انانلیت را به خمیر چاپ اضافه کنید و با افزایش آب یا غلظت‌دهنده، خمیر چاپ را به وزن درخواستی برسانید. یک پارچه پنبه‌ای به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر که قبلاً با ماده رنگزای راکتیو با قابلیت برداشت رنگرزی شده است را مطابق معمول چاپ کنید.

### جدول ۱۵- نسخه خمیر چاپ

| نام مواد         | مقدار ماده بر حسب گرم | مقدار ماده بر حسب گرم در کیلوگرم | مقدار ماده بر حسب گرم |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| انالیت           | ۱۵۰                   |                                  |                       |
| گلیسیرین         | ۶۰                    |                                  |                       |
| غلظت دهنده کتیرا | ۵۰۰                   |                                  |                       |
| سفیدکن نوری      | ۵                     |                                  |                       |
| آب یا غلظت دهنده | X                     |                                  |                       |
| جمع              | ۲۰۰                   | ۱۰۰۰                             |                       |

مرحله تثبیت: پس از خشک شدن کالای چاپ شده آن را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه در مجاورت بخار ۱۰۴-۱۰۲ درجه سانتی گراد قرار بدهید.

مرحله شست و شو: شست و شو با آب سرد انجام می شود تا ماده رنگزای را کتیو موجود بر روی پارچه (در مکان هایی که خمیر چاپ بر روی آن قرار گرفته است) محو شود و به اصطلاح طرح سفید نمایان گردد.

فعالیت  
عملی ۱۶

- ۱ خمیر چاپ برداشت را آماده کنید.
- ۲ پارچه سلولزی را با خمیر چاپ حاوی ماده برداشت کننده چاپ کنید.
- ۳ پارچه سلولزی را تثبیت کنید.
- ۴ پارچه سلولزی را شست و شوده بگیرید.

### چاپ برداشت رنگی

معمولًاً از مواد رنگزای خمی مخصوص که در مقابل مواد احیاء کننده مقاوم می باشند به عنوان ماده رنگزای جانشین استفاده می شود. با توجه به ساختار مولکولی مواد رنگزای خمی، آنها در برابر مواد برداشت کننده مقاوم هستند. به خمیر، ماده رنگزای خمی و یک قلیای ضعیف مانند کربنات پتابسیم اضافه کنید. در خمیر چاپ برداشت رنگی از سفیدگرهای نوری استفاده نمی شود. برای انجام چاپ برداشت رنگی همانند برداشت سفید عمل کنید.

### جدول ۱۶- نسخه خمیر چاپ

| نام مواد         | مقدار ماده بر حسب گرم | مقدار ماده بر حسب گرم در کیلوگرم | مقدار ماده بر حسب گرم |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ماده رنگزای خمی  | ۲۰                    |                                  |                       |
| کربنات پتابسیم   | ۱۰۰                   |                                  |                       |
| گلیسیرین         | ۵۰                    |                                  |                       |
| غلظت دهنده کتیرا | ۵۰۰                   |                                  |                       |
| انالیت           | ۱۵۰                   |                                  |                       |
| آب یا غلظت دهنده | ۱۸۰                   |                                  |                       |
| جمع              | ۲۰۰                   | ۱۰۰۰                             |                       |

**روش تهیه خمیر چاپ:** در ابتدا غلظت دهنده کتیرا را آماده کنید و در حال همزدن، گلیسیرین را به آن اضافه کنید. کربنات پتابسیم و انانیلت را جداگانه با کمی آب حل کنید و به خمیر اضافه نمایید. در انتهای ماده رنگزای خمی را با مقداری آب به صورت خمیر درآورده و به خمیر اصلی چاپ اضافه کنید. با افزایش آب یا غلظت دهنده، وزن خمیر حاصل را به مقدار ۲۰۰ گرم برسانید. لازم به ذکر است وزن آب استفاده شده برای حل کردن و یا خمیر کردن مواد در وزن نهایی محاسبه شود. بلا فاصله عملیات چاپ را روی یک پارچه پنبه‌ای به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر که قبلاً توسط ماده رنگزای راکتیو مناسب برداشت، رنگرزی شده است، انجام داده و پارچه را خشک کنید.

**مرحله تثبیت:** به منظور تثبیت چاپ، پس از عملیات چاپ و خشک کردن، بلا فاصله آن را به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

**موحله اکسیداسیون:** جهت اکسیداسیون مواد رنگزای خمی جانشین شده، کالا را در محلولی که شامل ۲ میلی‌لیتر بر لیتر اسید استیک و ۳/۵ میلی‌لیتر بر لیتر آب اکسیژنه ۳٪ می‌باشد قرار دهید.

**موحله شستشو:** کالا را با آب سرد آبکشی کنید و برای شستشوی پارچه از محلول ۲ گرم بر لیتر دترجنت در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد استفاده کنید.

فعالیت  
عملی ۱۷

- ۱ خمیر چاپ برداشت رنگی را آماده کنید.
- ۲ پارچه سلولزی را با خمیر چاپ حاوی ماده برداشت کننده و ماده رنگزای خمی چاپ کنید.
- ۳ پارچه سلولزی را تثبیت کنید.
- ۴ پارچه سلولزی را شست و شوده بید.

## پاک کردن شابلون جهت استفاده مجدد

معمولًاً برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از هر شابلون چند بار استفاده می‌شود (بعد از استفاده از شابلون، طرح قبلی را پاک کرده و طرح جدیدی را بر روی شابلون عکاسی می‌کنند). معمولًاً از ترکیبات کلردار مانند مواد سفید کننده معمولی که در بازار موجود است (وایتكس)، هیبیوکلریت‌سدیم و پودر کلر استفاده می‌کنند. شابلون‌های استفاده شده را در حمامی حاوی مواد فوق غوطه‌ور کرده و پس از مدت زمانی شابلون‌ها را شست و شو می‌دهند تا لاک حساس به طور کامل از شابلون جدا شود. در مواردی که از ماده سفت کننده نیز استفاده شده باشد زمان غوطه‌وری شابلون در حمام ترکیبات کلردار افزایش می‌یابد. در پایان توسط حلal‌های آلی مانند تینر فوری، سطح شابلون را با پارچه‌های ضخیمی مالش می‌دهند تا شابلون به طور کامل پاک شود.

نکات ایمنی  
و بهداشت



حمام پاک کننده شابلون که حاوی ترکیبات کلردار و حلal‌های آلی می‌باشد، باید در محیط‌های سر باز و یا مکان‌هایی با تهویه و امکانات ایمنی مناسب مستقر باشند.

## ارزشیابی شایستگی پودمان ۱: چاپ منسوجات سلولزی

### شرح فعالیت

تهیه شابلون و چاپ روی کالای سلولزی

### استاندارد عملکرد

روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ روی کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم، راکتیو، خمی، رنگدانه پیگمنت و چاپ برداشت سفید و رنگی

### شاخص‌ها

ساخت شابلون - تهیه خمیر به روش صحیح - عمل چاپ زدن - تثبیت - شست و شو

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

فضای کار: کارگاه چاپ و تکمیل

تجهیزات: ترازو - متر - توری - قاب - مواد رنگزا - غلظت دهنده‌ها - مواد کمکی - دستگاه چاپ - میز چاپ - میز طراحی - رایانه - قلم رایید - میز

طراحی و میز نوردهی - وسایل ظهر شابلون - خشک کن - دستگاه بخار - فولارد

مواد مصرفی: مواد رنگزا - مواد کمکی - بیندر - پارچه پنبه و ویسکوز

### معیار شایستگی

| ردیف   | مرحله کار                           | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| ۱  | ساخت قاب و شابلون                   | ۲                     |            |
| ۲  | تهیه خمیر چاپ                       | ۲                     |            |
| ۳  | چاپ روی پنبه با مواد رنگزای مختلف   | ۱                     |            |
| ۴  | چاپ روی ویسکوز با مواد رنگزای مختلف | ۱                     |            |
| شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:  |                                     |                       |            |
| <input type="checkbox"/> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br><input type="checkbox"/> استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br><input type="checkbox"/> تمیز کردن دستگاه و محیط کار<br><input type="checkbox"/> رعایت دقت و نظم |                                     |                       |            |
| میانگین نمرات  |                                     |                       |            |
| *  |                                     |                       |            |

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## پوڈمان ۲

### چاپ منسوجات مصنوعی



## شاپیستگی‌های فنی

هنرجو تعریف ریپیت و فراگیری خصوصیات طرح‌های راپورت‌دار، روش‌های انجام چاپ راپورت‌دار، فراگیری اصول کاربرد انواع ماشین‌های چاپ شامل: چاپ غلتکی، چاپ اسکرین تخت، چاپ اسکرین روتاری و چاپ دیجیتال را فرا گرفته و توانایی کار با آن را پیدا می‌کند. عملیات مورد نظر شامل چاپ کالای پلی‌استری با مواد رنگزای دیسپرس، چاپ کالای پلی‌آمید با مواد رنگزای اسیدی، چاپ کالای آکریلیکی با مواد رنگزای بازیک، چاپ کالای استات و یا دی‌استات سلولز با مواد رنگزای دیسپرس، و سپس تثبیت و شستشوی پارچه‌های چاپ شده در محیط کاملاً تمیز انجام می‌گیرد.

## استاندارد عملکرد

این واحد یادگیری در کارگاه چاپ انجام می‌شود و در پایان هنرجو می‌تواند طرح‌های راپورت‌دار را تشخیص داده و راپورت آن را تعیین کند. ماشین‌های چاپ متداول را به کار بگیرد و محصول را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین پارچه‌های پلی‌استری، نایلونی، آکریلیک و استات سلولز را با مواد رنگزای مناسب چاپ کند. استفاده از ابزار و وسایل گوناگون جهت سرعت و دقت در کار و با توجه به اصول بهداشت فردی و حفظ محیط‌زیست انجام می‌گیرد.

## واحد یادگیری چاپ کالای مصنوعی

### چاپ راپورت دار



شکل ۱- نمونه های طرح راپورت دار

چاپ راپورت دار به چاپی گفته می شود که یک نقش به هم پیوسته در پارچه تکرار می شود. این چاپ روی پارچه به صورت طاقه متداول است. هر بار که طرح شابلون روی پارچه منتقل می شود، طول مشخصی از پارچه چاپ می شود. به دلیل وجود راپورت، طرح به صورت پیوسته دیده می شود. چاپ راپورت دار برای پارچه های پرده ای، پیراهنی و چادری مناسب می باشد. در شکل ۱ نمونه هایی از این طرح که به صورت چند رنگ چاپ شده است را مشاهده می کنید.

نکته



آیا می توانید طول راپورت را در دو شکل فوق مشخص کنید؟  
اگر نقش ها و طرح ها در جهت طولی یا عرضی بر روی پارچه چاپ شده، تکرار شوند، به آن چاپ راپورت دار می گویند. این نوع چاپ بر روی پارچه های با طول حداقل  $30\text{ متر}$  ایجاد می شود.

پرسش ۱



به نظر شما آیا این امکان وجود دارد که همه  $30\text{ متر}$  پارچه، به یکباره چاپ شود؟ شما برای حل این مشکل چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

### طول و عرض شابلون تخت

عوامل مؤثر در تعیین ابعاد شابلون، ابعاد طرح و عرض پارچه می باشد. طول و عرض طرح را ابعاد طرح می گویند. اندازه راپورت فاصله بین تکرارهای متواالی از طرح در سطح پارچه می باشد. به طولی از پارچه که طرح در

آن به طور مدام و در جهت طول پارچه تکرار می شود راپورت طولی می گویند.  
در شکل ۲، طول هر فلش، معادل اندازه راپورت طولی می باشد.



شکل ۲- راپورت طولی و عرضی

برای محاسبه طول و عرض شابلون از فرمول‌های زیر استفاده کنید.


$$\text{طول شابلون} = \text{عرض پارچه} + 15 \text{ سانتی‌متر}$$

$$\text{عرض شابلون} = \text{مضرب صحیحی از اندازه راپورت} + 10 \text{ سانتی‌متر}$$

معمولًاً طول طرح، برابر عرض پارچه یا حدود یک الی دو سانتی‌متر بیشتر از عرض پارچه می‌باشد تا تمامی عرض پارچه زیر چاپ قرار گیرد. عرض طرح را می‌توان، با توجه به اندازه راپورت طرح انتخاب کرد. واضح است که عرض طرح در طول پارچه تکرار می‌شود.

## طراحی طرح‌های راپورت‌دار

ویژگی طرح‌های راپورت‌دار در این است که طرح‌ها باید به خوبی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این طرح‌ها به گونه‌ای هستند که پس از اتمام چاپ نقشی پیوسته و بدون فاصله نمایان می‌شود. یعنی اگر دو کپی از طرح را در کنار هم قرار دهید، فاصله‌ای بین آن دو وجود ندارد. طراحی صحیح نقش‌های راپورت‌دار، نیازمند تجربه زیاد است. در شکل ۳، نمونه طرح و پارچه چاپ شده راپورت‌دار را مشاهده می‌کنید. خصوصیات طرح‌های راپورت‌دار عبارت‌اند از:



شکل ۳- نمونه‌ای از یک طرح ساده راپورت‌دار و چاپ نهایی آن را مشاهده می‌کنید.

- ۱ قابلیت تکرار طرح در جهت طول و یا عرض پارچه وجود دارد.
- ۲ لبه‌های طولی طرح در هم رفته و نقشی یکنواخت را ایجاد می‌کنند.
- ۳ عرض طرح بین ۳۰ الی ۸۰ سانتی‌متر می‌باشد.

۱ در نقش‌های شکل ۱ در صفحه قبل (صفحه ۴۳)، فاصله تکرار طرح‌ها در جهت افقی را اندازه بگیرید.

(طول فلش‌های تکرار افقی را مشخص کنید).

۲ تفاوت اندازه تکرار طرح در این دو نقش (تفاوت بین طول دو فلش تکرار طولی) را توضیح دهید.

۳ فاصله تکرار طرح در جهت عرض پارچه را در هر دو نقش مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۴ فاصله تکرار طرح در جهت طول و عرض چند نمونه پارچه را در بیرون از مدرسه اندازه‌گیری کنید.

۵ اعداد به دست آمده را با هم مقایسه کرده و درباره تفاوت و یا یکسانی اعداد بحث کنید.

فرض کنید هر سانتی متر کتاب معادل ۱۵ سانتی‌متر پارچه باشد.

فعالیت  
کلاسی ۱







طرح شکل را در نظر بگیرید. طول و عرض طرح را اندازه بگیرید. طول و عرض شابلون را محاسبه کنید.

## ساخت شابلون راپورت دار

شابلون‌های تختی که برای چاپ راپورت دار استفاده می‌شود دارای اجزایی است که به استقرار مناسب و صحیح شابلون بر روی میز چاپ کمک می‌کند. انواع خاصی از این اجزا به هنگام قاب‌سازی بر روی قاب شابلون نصب می‌شوند. در شکل ۴ شابلون با پیچ‌های تنظیم را مشاهده می‌کنید.




شکل ۴- نمونه یک شابلون با پیچ تنظیم



شکل ۵- اجزاء راپورت روی میز نور و میز چاپ

دو پیچ کناری شابلون بر لبه نبشی میز عکاسی (به هنگام عکاسی) و همچنین بر لبه نبشی یا ناودانی میز چاپ (به هنگام چاپ) مماس می‌شود. با تنظیم پیچ‌های کناری، شابلون کاملاً بر لبه میز عمود می‌شود. با تنظیم پیچ وسط، بر روی زبانه‌ای که بر روی میز نوردهی و همچنین بر روی میز چاپ تعییه شده است، شابلون را به چپ یا راست هدایت می‌کنند. پس از تنظیم شابلون، با محکم کردن مهره‌ها، مانع از حرکت شابلون بر روی محور افقی و عمودی می‌شوند. نمونه‌ای از اجزای تنظیم را در شکل ۵ مشاهده می‌کنید.




شکل ۶- نحوه عکاسی طرح های راپورت دار

محل استقرار صحیح شابلون بر روی میز نوردهی و میز چاپ برای چاپ راپورت دار بسیار اهمیت دارد. به همین منظور بر روی میز نور نیز، اجزای راپورت نصب می شود. به شکل ۶، توجه کنید.

برای این کار شابلون را به طور عمودی نسبت به لبه میز نور مستقر نمایید. طرح را از طرف عمودی و به صورت دقیق به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. خط محور وسط طرح باید بر نبشی کنار میز چاپ، عمود باشد این کار را باز و بسته کردن پیچ های تنظیم روی شابلون انجام دهید. پس از تنظیم شابلون مهره ها را محکم کنید. همه شابلون ها را به همین روش تنظیم نمایید.

## میز چاپ راپورت دار

برای اینکه نقش راپورت دار به درستی چاپ شود، میز چاپ نیز باید به اجزای تنظیم راپورت مجهز باشد. فاصله این اجزا از یکدیگر برابر با عرض شابلون می باشد. در هنگام تنظیم، دقت کنید تا طرح ها در هم فرو رفتگی و یا با فاصله نباشند. شکل ۷، نمای میز چاپ مجهز به اجزای راپورت را نشان می دهد.



شکل ۷- میز چاپ با اجزای راپورت

روش تنظیم محل زایده‌های راپورت روی میز چاپ: طول میزهای چاپ برای طرح‌های راپورت دار حدود ۳۰ متر است. زایده‌های تعیین اندازه راپورت، با فاصله معین (به اندازه عرض شابلون) در طول میز نصب می‌شوند. وقتی از کنار هم قرار گرفتن طرح‌ها اطمینان حاصل نمایند، مهره‌های زایده راپورت را محکم می‌کنند.

## عملیات چاپ

ابتدا سطح میز چاپ را با چسب مخصوصی آغشته می‌کنند. پارچه را بدون هیچ‌گونه چروک و کجی روی میز می‌چسبانند. با توجه به شکل (شماره ۷)، اولین شابلون را در محل شماره ۱، قرار داده چاپ اول را انجام می‌دهند. چاپ‌های بعدی به ترتیب در محل شماره ۳، ۵ و ۷... انجام می‌شود. بنابراین در ابتدا عمل چاپ به صورت یک درمیان انجام می‌شود.

پرسش ۲

به نظر شما چرا عمل چاپ را به ترتیب در محل‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و... انجام نمی‌دهند؟



پس از آنکه عمل چاپ به صورت یک درمیان، به انتهای میز رسید، چاپ در محل‌های ۲، ۴، ۶ و... به ترتیب انجام می‌شود. تا همه سطح پارچه چاپ شده و طرح دار شود.

پس از پایان عملیات چاپ، پارچه به صورت یک نقش واحد دیده می‌شود. و مرزی بین طرح‌ها دیده نمی‌شود. اگر طرحی چند رنگ باشد، تعداد شابلون‌های مورد نیاز برای چاپ آن، برابر تعداد رنگ‌های موجود در طرح می‌باشد. با عبور پارچه از زیر هر شابلون طرح آن بر روی پارچه چاپ می‌شود. پس از عبور پارچه از زیر شابلون‌ها، طرح نهایی و چند رنگ روی پارچه پدیدار می‌گردد. چاپ راپورت دار را نیز به صورت ماشینی انجام می‌دهند. ماشین‌های مورد استفاده عبارت اند از: ماشین اتوماتیک اسکرین تخت، ماشین چاپ روتاری اسکرین، ماشین چاپ غلتکی و ماشین چاپ دیجیتال.

فعالیت  
عملی ۱

- ۱ طرح مناسب راپورت دار را تهیه کنید.
- ۲ طرح را به فیلم ثبت تبدیل کنید.
- ۳ شابلون مورد نظر را عکاسی کنید و مراحل سخت کردن را انجام دهید.
- ۴ گیره‌های روی میز چاپ و شابلون را تنظیم کنید.
- ۵ خمیر چاپ پیگمنت و یا هر خمیر دیگری را آماده کنید.
- ۶ عملیات چاپ را انجام دهید.
- ۷ نمونه کار را بررسی کنید و اشکالات آن را مرتفع کنید.




## انواع ماشین آلات چاپ

با توجه به نوع پارچه، طرح، کاربرد نهایی محصول و امکانات موجود در هر واحد نساجی، جهت چاپ برروی پارچه از چهار نوع ماشین چاپ (غلتکی، اسکرین تخت، روتاری و دیجیتال) استفاده می‌شود. هر کدام از این ماشین‌ها دارای مزایای معایب مزایایی هستند که در ادامه بررسی می‌شود. علاوه بر آن طریقه استفاده از این ماشین‌آلات را فرا می‌گیرید.

### ماشین چاپ اسکرین تخت اتوماتیک

در شکل ۸، نمای یک ماشین اسکرین تخت را مشاهده می‌کنید. در این ماشین شابلون‌ها روی قطعاتی قرار گرفته است که در هنگام چاپ به سمت پایین آمده و توسط سنسورهایی در محل خاصی قرار می‌گیرد.



شکل ۸- اجزای ماشین چاپ اسکرین تخت

اجزای این ماشین عبارت‌اند از:

به چاپی یکنواخت در سرتاسر پارچه به بلانکتی با خصوصیات ثابت در سرتاسر آن نیاز می‌باشد. بلانکت باید در مقابل سایش، نیروی مکانیکی، مواد موجود در خمیرهای چاپ و چسب بلانکت مقاومت خوب داشته باشد و بتواند انواع چسب را به خوبی در سطح خود نگه دارد. قبل از چسب‌زن، سطح بلانکت را با رزین مخصوص می‌پوشانند. این رزین مانند بتونه، خط و خش‌های ریز سطح بلانکت را می‌پوشاند و سطحی صاف و صیقلی ایجاد می‌کند. همچنین سطح بلانکت را آماده پذیرش چسب می‌کند و سطح بلانکت را از آسیب‌های احتمالی محافظت می‌کند. بلانکت باید به راحتی شسته شود. عرض بلانکت تقریباً هم عرض ماشین چاپ بوده و حدوداً ۵۰ سانتی‌متر از عرض پارچه‌ای که روی آن قرار می‌گیرد عریض‌تر است.

بلانکت: یک لایه بدون انتهای (سرتاسری) فشرده خاص است که پارچه روی آن چسبانده می‌شود تا عمل چاپ انجام شود. روی بلانکت رزین و چسبی زده می‌شود تا پارچه به خوبی و بدون چروک روی آن بچسبد. بلانکت (شکل ۹) نوار لاستیکی حلقه‌ای و بدون انتهایی است که قبل از تماس پارچه با سطح آن توسط چسب مخصوص پوشش داده می‌شود تا بتواند پارچه را به خوبی نگه دارد. بلانکت دارای ساختار چند لایه‌ای با قابلیت فشرده شدن به صورت یکنواخت است. قابلیت فشرده شدن بلانکت از اهمیت بسیاری برخوردار است. ظرافت خطوط مرزی چاپ به قابلیت فشردگی بلانکت بستگی دارد. بلانکت نباید زیر فشار راکل تغییر فرم دهد تا بستری مناسب برای صاف ماندن پارچه زیر فشار فراهم شود. برای دستیابی



شکل ۹- محل قرار گیری بلانکت و پارچه چاپ شده

**چروک بازکن پارچه:** با توجه به اینکه در هنگام چاپ، پارچه باید کاملاً صاف و بدون چروک باشد، ایزاری در این قسمت تعییه شده است که پارچه را بدون هیچگونه چروکی روی سطح بلانکت می‌چسباند.

**شابلون‌ها:** تعداد شابلون‌ها با تعداد رنگ طرح یکسان است. هر شابلون در جای خود بالا و پایین می‌رود و دارای یک راکل می‌باشد.

**بالابرند شابلون:** هر شابلون به سیستمی متصل است تا در هنگام لازم به سمت پایین حرکت کند و پس از اتمام چاپ دوباره به جای اول خود باز گردد. این عملیات توسط سیستم بالا برند شابلون تأمین می‌شود.

**کنترل کننده چاپ:** بر روی برخی از دستگاه‌ها، دوربین‌هایی وجود دارد که به طور مداوم از پارچه عکس

می‌گیرند و ضمن اسکن تصاویر، عیوب احتمالی را به کاربر ماشین اطلاع می‌دهد. کاربر ماشین نیز وظیفه کنترل چاپ را به عهده دارد و در صورتی که که مشکلی را مشاهده کند به سرپرست سالن اطلاع می‌دهد. بخش شست و شوی بلانکت: بلانکت‌ها به طور مداوم شست و شو می‌شوند، خشک شده در برخی موارد دوباره به چسب پلی‌ونیل الكل آغشته می‌شوند. این عمل در بخش زیرین ماشین انجام می‌گیرد.

### عملکرد ماشین

عملیات چاپ در این ماشین به صورت یک سیکل تکراری انجام می‌شود. چون این اعمال به طور مرتب تکرار می‌شود به چرخه کار ماشین اسکرین تخت نیز شهرت دارد و به ترتیب زیر می‌باشد:

- چسباندن پارچه روی بلانکت
- توقف بلانکت در نقطه خاص که از قبل تنظیم شده است.
- پایین آمدن شابلون و حرکت راکل
- بالا آمدن شابلون
- حرکت بلانکت به اندازه راپورت طولی به طرف جلو و شروع سیکل جدید

این حرکت به طور مداوم انجام می‌شود و بدین ترتیب عمل چاپ تکرار می‌شود.

**تنظیم توقف و حرکت شابلون‌ها:** محل قرارگیری شابلون‌ها بسیار مهم است. زیرا هر شابلون باید روی طرحی که شابلون قبلی ایجاد کرده است بنشینند تا عمل چاپ از نظر رنگ و تکرار طرح، درست انجام شود. بنابراین تنظیمات زیر ضروری می‌باشد.

- حرکت طولی بلانکت دقیقاً بایستی با عرض طرح برابر باشد. این کار از طریق سنسورهای مکانیکی، میکروسویچی و یا نوری انجام می‌گیرد. در ماشین‌های مدرن سرور موتور و استپ موتور که توسط یک پردازنده کنترل می‌شود ارتفاع یافته است. در هر صورت قبل از شروع عملیات چاپ این فاصله به دقت تنظیم می‌گردد.
- برای قرارگیری دقیق رنگ‌ها کنار همدیگر، شابلون را به پیچ‌هایی مجهز کرده‌اند تا با سفت و شل کردن هر کدام، شابلون‌ها جایه‌جا شده تا رنگ‌ها به طور دقیق در محل مناسب قرار گیرد. در شکل ۱۰، پیچ‌های تنظیم شابلون را در یک ماشین اسکرین تخت اتوماتیک مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۰- پیچ‌های تنظیم شابلون

فاصله بین شابلون به اندازه دو برابر طرح می‌باشد تا با هر حرکت بلانکت و پارچه، همه شابلون در موقعیت درست قرار گیرد. تنظیم دقیق این فاصله از طریق پیچ‌های تنظیم خاصی انجام می‌گیرد.

**توری فلزی شابلون:** توری‌های فلزی به صورت مسطح و گرد وجود دارد. برای طرح‌های بزرگ، بهتر است از توری‌های فلزی استفاده شود. این توری‌ها از آلیاژ فسفر برنز ساخته می‌شود و زنگ نمی‌زنند. علی‌رغم نازکی فوق العاده زیاد، در مقابل کشش و پارگی مقاومت خوبی دارد. نمره گذاری توری فلزی مشابه توری‌های معمولی است ولی نوع سوراخ‌ها و نکات فنی متفاوتی دارند. برای استفاده از این توری باید به کاتالوگ‌های مرتبط با همان توری مراجعه شود.

نکات  
بهداشت فردی




توری‌های فلزی بسیار تیز و برنده است و در صورت کشیده شدن لبه توری روی بدن، زخم‌های دردناکی ایجاد می‌کند. برای کار با این توری‌ها از دستکش استفاده کنید و از به کار بردن ابزار تیز پرهیزید. ابزارهای تیز باعث پارگی و یا ایجاد خش روی توری می‌گردند. توری‌های فلزی بسیار گران قیمت هستند. و فقط چند شرکت، توانایی ساخت این توری‌ها را دارند.

### راکل‌ها در ماشین چاپ اسکرین تخت

راکل‌ها دارای اهمیت خاصی می‌باشند، زیرا علاوه بر وظیفه راکل‌ها که پخش خمیر رنگ می‌باشد، از طرفی به طور دائم با سطح توری تماس دارند. لبه راکل‌ها از جنس‌های با درجه سختی متفاوت ساخته شده است. این درجه سختی به Shore معروف است. در جداول کتاب همراه هنرجو، جداولی در این باره ارائه شده است. در راکل‌های مورد استفاده در چاپ را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

(۱) راکل تک‌تیغه: معمولاً از این نوع راکل در چاپ اسکرین تخت به صورت دستی استفاده می‌شود و کمتر در ماشین‌آلات از آن استفاده می‌شود. راکل تک‌تیغه دارای یک پایه و یک سر لاستیکی می‌باشد که مستویت انتقال خمیر چاپ را بر روی شابلون بر عهده دارد. جنس تیغه‌های راکل، پلاستیک انعطاف‌پذیر می‌باشد. در راکل‌های تمام چوبی یک لبه نیز وجود دارد ولی استفاده از این راکل‌ها توصیه نمی‌شود.



شکل ۱۱- راکل تک‌تیغه و راکل دو‌تیغه

(۲) راکل دو‌تیغه: در این نوع راکل فاصله دو تیغه از یکدیگر کم است. زاویه راکل نسبت به سطح شابلون قابل تنظیم می‌باشد. این راکل معمولاً در جهت عرض شابلون حرکت می‌کند. خمیر چاپ بین دو تیغه قرار گرفته و توسط تیغه عقبی (نسبت به جهت حرکت راکل)، از منفذ باز شابلون به طرف پارچه هدایت می‌شود در شکل شماره ۱۱، راکل تک‌تیغه و دو تیغه نمایش داده شده است.

جهت حرکت راکل‌ها به سمت راست می‌باشد.

این نوع راکل‌ها معمولاً با سیستم مکانیکی، سیستم هیدرولیکی و یا سیستم پنوماتیکی به حرکت در می‌آیند.

(۳) راکل میله‌ای آهن رباپی (مغناطیسی): در ماشین‌های چاپ با راکل میله‌ای آهن رباپی، مخزن خمیر چاپ معمولاً در بالای شابلون و در عرض ماشین قرار دارد. خمیر چاپ به کمک میله‌ای که توسط نیروی



شکل ۱۲- راکل میله‌ای آهن رباپی (مغناطیسی)

الکترومغناطیس به چرخش در می‌آید، از منافذ باز شابلون به طرف پارچه رانده و هدایت می‌شود. میدان الکترومغناطیس در زیر بلانکت قرار گرفته و در محدوده معینی به جلو و عقب حرکت می‌کند (شکل ۱۲).

پرسش ۳



به نظر شما راکل دولبه چه مزیتی به راکل یک لبه دارد؟

نکته



فشار بین میله و شابلون توسط قطر میله تنظیم می‌گردد. این فشار با توجه به طرح، نمره شابلون، نوع پارچه و ویسکوزیته خمیر چاپ انتخاب می‌شود. قطر میله‌ها معمولاً ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۵ میلی‌متر است.

پرسش ۴



مزایا و معایب حرکت راکل به صورت طولی و عرضی در سطح شابلون را بیان کنید.

### ماشین لاک کشی اسکرین تخت

به منظور افزایش دقیق و سرعت در عملیات لاک کشی در کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ این عملیات توسط ماشین‌آلات مخصوصی انجام می‌شود. طرز عمل این ماشین‌آلات همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود، بدین‌گونه است که شابلون به صورت ایستاده درون چهار چوب دستگاه قرار می‌گیرد و لاک حساس توسط ناودانی متحرک با دقیق و به صورت کاملاً یکنواخت بر روی توری شابلون کشیده می‌شود. در شکل ۱۳، ماشین لاک کشی اتوماتیک تخت را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۳- ماشین لاک کشی شابلون تخت

نکته



### عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه

- فشار واردہ به راکل: افزایش فشار، افزایش نفوذ خمیر و قطر بیشتر راکل مغناطیسی باعث، افزایش نفوذ خمیر می‌گردد. قدرت آهنربایی بیشتر دستگاه، باعث افزایش میزان نفوذ خمیر می‌شود.
- ویسکوزیته خمیر چاپ: هرچه خمیر چاپ سفت‌تر باشد میزان عبور آن از منافذ توری کاهش می‌یابد و هرچه خمیر شل‌تر باشد نفوذ خمیر بیشتر خواهد شد.
- سختی و قابلیت انعطاف راکل: هرچه میز چاپ سخت‌تر باشد، میزان عبور خمیر از منافذ توری بیشتر است. میزان سختی راکل با درجه سختی shore اندازه‌گیری می‌شود. رنگ‌های لاستیک سر راکل معرف نمره سختی آن می‌باشد.
- تعداد حرکت راکل روی شابلون: تعداد حرکت بیشتر راکل، نفوذ بیشتر خمیر را به همراه دارد.
- سطح مقطع نوک راکل: هرچه سطح مقطع راکل تیز‌تر باشد نفوذ خمیر کمتر است و برای طرح‌های ظریف‌تر مناسب است. راکل با نوک گرد، خمیر بیشتری منتقل می‌کند و برای طرح‌های با سطوح بزرگ مناسب‌تر است.
- سرعت کشیدن راکل: افزایش سرعت راکل باعث کاهش نفوذ خمیر می‌شود.
- نمره توری: با افزایش نمره توری، منافذ توری کوچک‌تر می‌شود و با فشار یکسان راکل خمیر کمتری منتقل می‌گردد. در صورت وجود ذرات جامد از نمره کمتر استفاده شود.

تحقیق کنیدا



حرکت عرضی و طولی راکل و تیزبودن راکل و سرعت حرکت آن بر روی شابلون، چه اثری بر مقدار خمیر انتقال یافته به پارچه دارد؟

پرسش ۵



آیا می‌توانید بگویید نمره توری، چه تأثیری بر میزان خمیر انتقال یافته به سطح پارچه دارد؟

نکته



یکی از بارزترین تفاوت‌ها میان ماشین‌های چاپ اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، ثابت بودن پارچه در روی ماشین‌های نیمه اتوماتیک می‌باشد. در حالی که در ماشین‌های اتوماتیک اسکرین تخت شابلون‌ها در محل خود بالا و پایین می‌شوند ولی پارچه حرکت می‌کند.

فعالیت ۲



### چاپ اسکرین تخت

- ۱ اصول عملکرد ماشین چاپ اسکرین تخت را تشریح کنید.
- ۲ اجزای مهم این دستگاه را نشان دهید و وظایف آن را بیان کنید.
- ۳ محل قرارگیری شابلون‌ها - بلانکت - نحوه راکل زدن و شستشوی بلانکت را تشریح کنید.
- ۴ تعداد شابلون‌های فعل و تعداد نهایی جای شابلون را در دستگاه مشخص کنید.
- ۵ روش حرکت پارچه و بلانکت و زمان‌بندی راکل زدن را تشریح کنید.
- ۶ فواصل بین شابلون‌ها را اندازه‌گیری کنید و مورد بحث قرار دهید.
- ۷ انواع راکل‌ها و روش کار آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهید.



با توجه به کاتالوگ ماشین، عملیات تعمیر و نگهداری را در زمان‌های معین انجام دهید و اجزای مشخص شده را گریس کاری و روغن کاری کنید.

روغن و گریس انواع مختلفی دارد.

انتخاب روغن و گریس مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. در کاتالوگ ماشین‌ها، نوع روغن و گریس قید می‌شود.




شکل ۱۴- نمای یک ماشین چاپ غلتکی

### ماشین چاپ غلتکی

این نوع از ماشین‌های چاپ در سال ۱۷۸۵ توسط یک مهندس اسکاتلندي اختراع شد. تولید این ماشین، معادل کارکرد ۴۰ کارگر در چاپ با قالب بود. مهندس اسکاتلندي برای اولین بار غلتک‌های مسی را جایگزین قالب‌های برجسته چوبی کرد. در شکل ۱۴، می‌توانید نمای یک ماشین چاپ غلتکی را مشاهده کنید.

### اجزای ماشین غلتکی

ماشین‌های چاپ به طور کلی شامل بخش ورود پارچه، قسمت بازکن تا و چروک پارچه، هدایت پارچه به منطقه چاپ، واحد چسباندن و یا قراردادن پارچه روی بلانکت، ناحیه انجام چاپ، خشک کردن پارچه و رول کردن پارچه می‌باشند. در شکل ۱۵، نمای کلی عملکرد این ماشین چاپ غلتکی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۵- نمای عملکردی ماشین چاپ غلتکی

پارچه از روی رول باز می‌شود و توسط غلتک‌های هدایت کننده و بازکننده پارچه به طرف واحدهای چاپ هدایت می‌شود. در این ماشین، واحدهای چاپ دور تا دور یک سیلندر فلزی توالی به نام سیلندر اصلی قرار گرفته است. پارچه پس از تماس با غلتک‌های آغشته به مواد رنگرایا پیگمنت، چاپ می‌شود. انجام چاپ به عهده واحدهای چاپ می‌باشد. تعداد واحدهای چاپ نشان دهنده تعداد رنگی است که این ماشین قادر به چاپ آن می‌باشد.

پرسش ۶

به نظر شما شکل ۱۵، ماشین چاپ چند رنگ را انجام می‌دهد؟



فعالیت ۳




با توجه به شکل ۱۵، وظایف اجزای این ماشین چاپ غلتکی را روی شکل نشان دهید.

**اجزای یک واحد چاپ:** یک واحد چاپ غلتکی دارای اجزای اصلی بر طبق جدول ۱ می‌باشد:

جدول ۱

| نام اجزای مهم | وظیفه اجرا   |
|---------------|--|
| سیلندر اصلی   | پارچه را به صورت صاف و کشیده نگاه می‌دارد تا در اثر فشار غلتک چاپ ماده رنگرایا پیگمنت به پارچه منتقل گردد.   |
| تیغه فرعی     | سطح پارچه رنگی شده است و مقدار کمی از این ماده رنگرایا پیگمنت را به سطح صاف غلتک می‌دهد. این مواد نباید وارد مخزن رنگ بعدی شوند به همین خاطر توسط تیغه فرعی، از روی سطح غلتک چاپ پاکسازی می‌شود.                           |
| تیغه اصلی     | سطح غلتک در اثر تماس با برس، رنگی شده است این تیغه که توسط فنر و یا وزنه، به سطح غلتک چاپ فشرده شده است، تمامی رنگ‌هایی که روی سطح غلتک هستند را پاک می‌کند، ولی رنگ‌هایی که در شیار غلتک قرار دارند همچنان باقی می‌مانند. |
| غلتك چاپ      | غلتك از جنس مس است که طرح را بر روی آن ایجاد می‌کنند. قسمتی از سطح این غلتک صاف و قسمت دیگر فرو رفتگی‌هایی به صورت هاشور دارد. ماده رنگرایا پیگمنت در لابه‌لای این شیارها قرار می‌گیرد.                                    |
| برس           | یک برس پلاستیکی است و خمیر چاپ را به طور مداوم به سطح غلتک چاپ می‌رساند.   |
| مخزن رنگ      | خمیر رنگ در ظرف ویژه‌ای قرار دارد تا به طور مداوم غلتک چاپ را تغذیه کند. عمل تغذیه به صورت اتوماتیک و با پمپ و یا با دست انجام می‌شود.   |



شکل ۱۶- اجزای مهم واحد چاپ غلتکی

اصول کار واحد چاپ غلتکی: هر واحد چاپ قادر است یک رنگ را روی پارچه چاپ کند. بر روی غلتک مسی شیارهایی ایجاد شده است. توسط برس، خمیر رنگ به غلتک می‌رسد. دو تیغه فنری روی سطح صیقلی غلتک قرار دارد که وظیفه جداکردن خمیرهای اضافه و بازگرداندن آن به مخزن رنگ را به عهده دارد. به این تیغه‌ها داکتر بلید نیز می‌گویند. پارچه زیر غلتک مسی چاپ و یک سطح زبر به نام بلانکت قرار می‌گیرد. در یک لحظه تماس بین پارچه و غلتک فلزی، خمیر رنگ از شیارهای غلتک، به پارچه منتقل می‌گردد. در ماشین‌های چاپ غلتکی، سیلندر بسیار بزرگی به نام سیلندر اصلی وجود دارد که همه غلتک‌ها به دور این سیلندر چیزه می‌شوند. اجزای یک واحد چاپ را در شکل ۱۶، مشاهده می‌کنید.

فکر کنید

تیغه اصلی رنگ‌های اضافی را پاک می‌کند. وظیفه تیغه فرعی چیست؟



شیارهای هاشوردار



طرح روی غلتک

شکل ۱۷

### غلتك چاپ

یکی از مهم‌ترین اجزای چاپ غلتکی است. نکات مهم درباره این غلتک عبارت‌اند از:

- ۱ محیط غلتک راپورت طولی چاپ را تعیین می‌کند. بنابراین محیط غلتک بایستی مضرب صحیحی از راپورت طرح باشد. (در جهت طول پارچه)
- ۲ در اثر سایش، قطر غلتک کاهش می‌یابد. به همین خاطر پس از مدتی سطح را تراش داده و طرح جدیدی را جایگزین می‌کنند. در صورت لزوم به روش آبکاری قطر غلتک را افزایش می‌دهند.
- ۳ شیارهای روی غلتک عمق حداقل یک میلی‌متر دارد و از طرفی به صورت هاشورهایی با زاویه ۴۵ درجه ساخته می‌شود تا خمیر رنگ از روی غلتک لغزش نداشته باشد.
- ۴ عرض غلتک کمی بیشتر از عرض پارچه می‌باشد و معمولاً مضرب صحیحی از راپورت است (در جهت عرض پارچه)

در شکل ۱۷، نمونه یک غلتک چاپ و شیارهای آن را مشاهده می‌کنید.

همان طور که در شکل شماره ۱۷، مشاهده می‌کنید چاپ طرح، توسط مناطق گود که خمیر چاپ در آنجا نفوذ می‌کند صورت می‌گیرد. این مناطق دارای عمقی، بین ۰/۵ میلی‌متر تا ۱ یا ۲ میلی‌متر می‌باشند. هرچه عمق شیار طرح، بیشتر باشد، میزان خمیر چاپ انتقال یافته به پارچه نیز بیشتر می‌شود. از آنجایی که این غلتک‌ها با سرعت در حال چرخش هستند به منظور خنثی کردن «عکس العمل نیروی جانب مرکز» (نیروی گریز از مرکز) و پرتاب خمیر چاپ، معمولاً این مناطق گود را با زاویه ۴۵ درجه شیاردار می‌کنند.

### روش‌های ایجاد طرح روی غلتک

**۱ روش حکاکی:** در این روش پس از تراش و ایجاد قطر لازم، از طریق سنباده‌ها و ابزارهای خاصی، سطح غلتک را کاملاً صاف می‌کنند. ابتدا نقش مورد نظر را با ماژیک روی سطح ترسیم می‌کنند. سپس با ابزارهای کنند فلز، طرح را به صورت شیاردار روی غلتک ایجاد می‌کنند.

**۲ روش شیمیایی:** اسیدهایی وجود دارد که قادر است مس را در خود حل کند ولی توان از بین بردن رنگ‌های ضدآسید را ندارد. به همین خاطر کل سطح غلتک صیقلی شده را با فتوامولسیون‌های حاوی رنگ ضدآسید می‌پوشانند. در صورتی که طرحی را روی غلتک قرار دهید و به غلتک نور بتابانید، بخشی از مواد ضدآسید از بین می‌رود و در نتیجه اسید قادر خواهد بود تا طرح موردنظر را روی غلتک ایجاد کند. این روش شبیه شابلون سازی مسطح می‌باشد ولی مواد مورد استفاده و شیوه کار کمی متفاوت می‌باشد.

**۳ روش نگاشت لیزری:** این روش دقیق‌ترین و بهترین روش برای تولید غلتک چاپ می‌باشد. وقتی سطح غلتک صیقلی شده با مواد ضدآسید پوشیده شد. عمل نوردادن توسط دستگاه لیزر و با دقت و سرعت بالایی انجام می‌شود.

شکل ۱۸، دستگاهی را در حال ایجاد طرح روی غلتک نشان می‌دهد.



دستگاه در حال غلتک‌سازی



کارگاه غلتک‌سازی

شکل ۱۸

فعالیت  
عملی ۳

### ماشین چاپ غلتکی

**۱ اصول عملکرد ماشین چاپ غلتکی را تشریح کنید.**

**۲ اجزای مهم این دستگاه را نشان دهید و وظایف هر کدام را بیان کنید.**

**۳ محل قرارگیری سیلندر اصلی، مخازن رنگ، برس‌ها، تیغه‌ها و غلتک چاپ را مشخص کنید.**

**۴ تعداد غلتک‌های فعل چاپ و تعداد نهایی جای غلتک‌ها را در دستگاه مشخص کنید.**

**۵ روش حرکت پارچه و بلانکت آستری را تشریح کنید.**

**۶ ساختار غلتک چاپ را بررسی کنید. ناحیه صاف و هاشور خورده را با هم مقایسه کنید.**

**۷ وظیفه آستری چیست، چندبار از آستری استفاده می‌شود؟**


**۸ روش‌های حکاکی و ایجاد هاشور، بر روی غلتک‌ها را بیان کنید.**



با توجه به کاتالوگ ماشین، عملیات تعمیر و نگهداری را در زمان‌های مشخص انجام دهید و اجزای مشخص شده گریس کاری و روغن کاری شوند. روغن و گریس‌های اضافه را پاک کنید و روغن‌های اضافی را در ظروف مخصوصی بریزید و به هیچ عنوان گریس و روغن اضافی را در فاضلاب نریزید. روغن و گریس مناسب را می‌توانید با مراجعه به کاتالوگ ماشین انتخاب کنید.

### ماشین چاپ اسکرین روتاری

ماشین‌های چاپ روتاری دارای سرعت و تنوع افزایش رنگ و تعداد شابلون بیشتری نسبت به ماشین‌های غلتکی و چاپ اسکرین تخت می‌باشند. سرعت ماشین‌های چاپ روتاری جدید به ۱۴۰ متر بر دقیقه می‌رسد. عرض این ماشین‌ها معمولاً بین ۴۰-۴۲ متر است و طول آنها بین ۱۵-۱۹ متر می‌باشد. در شکل ۱۹، نمای کلی از ماشین چاپ روتاری را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱۹-اجزای ماشین چاپ روتاری

در این ماشین قبل از اینکه پارچه وارد مرحله چاپ شود از یک سری از غلتک‌های چروک باز کن، پرزگیر و غلتک‌های راهنمای عبور کرده و آمده چاپ می‌شود. پارچه بر روی بلانکت قرار می‌گیرد. شابلون‌های روتاری به شکل استوانه در آمده اند تا بتوانند بدون توقف عملیات چاپ را انجام دهند. مکانیزم تغذیه خمیر چاپ در این روش به صورت اتوماتیک می‌باشد. خمیر چاپ توسط پمپ به داخل شابلون تزریق می‌گردد. خمیر چاپ توسط راکل ثابتی که در وسط شابلون قرار دارد به سطح پارچه انتقال پیدا می‌کند.

**راکل تیغه‌ای ساده:** در این روش که برای بیشتر کاربردها مناسب است زاویه بین تیغه و سطح شابلون که یکی از عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به سطح پارچه می‌باشد، به صورت مکانیکی و یا از طریق فشار هوا کنترل می‌شود.

**راکل میله‌ای گرد:** در این روش میله‌ای آهن‌ربایی در داخل شابلون قرار می‌گیرد و توسط نیروی آهن‌ربایی به شابلون فشار می‌آورد. فشار وارده به شابلون توسط تغییر در قطر میله آهن‌ربایی قابل تنظیم است. سرعت خطی راکل و شابلون روتاری در لحظه تماس، تقریباً با هم برابر می‌باشد. در شکل ۲۰، نمای کلی راکل را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۰- راکل ثابت و راکل فلزی چرخان در چاپ روتابری

خمیر چاپ از طریق منافذی به داخل شابلون می‌ریزد و پشت راکل قرار می‌گیرد. هم‌زمان با حرکت پارچه، شابلون روتابری نیز می‌چرخد. در حالی که راکل به صورت ثابت قرار دارد. تماس توری و خمیر و راکل باعث خروج خمیر از منافذ باز شابلون روتابری می‌گردد. بسیار مهم است که درست در همین لحظه پارچه، زیر سر راکل قرار گیرد. قبل از راهاندازی ماشین همه شابلون‌های روتابری را کنترل می‌کنند. این کار جهت تنظیم هم‌استبادون نوک راکل و شابلون و بلانکت و پارچه انجام می‌شود. مقدار خمیر در داخل شابلون به کمک یک حس‌کننده، کنترل می‌شود. پس از عملیات چاپ، پارچه توسط یک میله جداکننده از سطح بلانکت بلند شده و وارد خشک کن و مرحله ثبیت می‌گردد.

نکته



بلانکت ماشین به صورت حلقه‌ای سطح بدoun انتها بوده و در زمان کارکرد ماشین دائماً در طول ماشین حرکت می‌کند. در برخی از ماشین‌های چاپ روتابری در زیر بلانکت یک سیلندر گرمکن وجود دارد تا دمای لازم برای فعال شدن چسب میز چاپ را به بلانکت بدهد.



به منظور قرار دادن شابلون‌ها بر روی ماشین از قطعاتی به نام اندرینگ استفاده می‌شود. اندرینگ در دو سر شابلون قرار می‌گیرد. اندرینگ‌ها با توجه به نوع ماشین دارای زائدۀ‌هایی می‌باشند. این زائدۀ‌ها در جای تعییه شده در ماشین قرار گرفته و باعث نگهداری شابلون روی ماشین می‌شوند. در شکل ۲۱، اندرینگ و نحوه قرارگیری آن روی شابلون نمایش داده شده است.

شکل ۲۱- اندرینگ و نحوه قرارگیری آن روی شابلون روتابری و محل قرارگیری راکل و شفت



آیا می‌توانید بگویید اعداد گفته شده به عنوان ریپیت شابلون روتاری چه مفهومی دارد؟

تنظیمات بخش شابلون‌ها: یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ماشین چاپ روتاری بخش تنظیمات شابلون‌ها می‌باشد، چرخش شابلون‌ها، توسط موتورهای جداگانه‌ای که سرعت آنها قابل تنظیم است صورت می‌گیرد و اکثر تنظیمات به صورت کامپیوترویی صورت می‌گیرد. عدم تنظیم صحیح سرعت شابلون‌ها و همچنین محل قرارگیری آنها باعث ایجاد اشکالات در چاپ می‌شود. شابلون‌ها با توجه به سطح اشغال طرح و همچنین رنگ‌بندی به ترتیب زیر از ابتدای ماشین (وروودی پارچه) نصب می‌گردند. در ابتداء، شابلون‌های رنگ‌های روشن و سطح اشغال کمتر قرار می‌گیرند و به ترتیب به سمت شابلون‌های تیره تر و سطح اشغال طرح بیشتر، پیش می‌روند. به منظور کمزنگ (عمق کمتر رنگ) و یا پررنگ کردن (عمق بیشتر رنگ) طرح فشار راکل بر روی شابلون را به ترتیب کمتر یا بیشتر می‌کنند. میزان حجم خمیر چاپ ورودی به شابلون نیز قابل تنظیم است. شکل ۲۲ بخش تنظیمات هر واحد چاپ روتاری اسکرین را نشان می‌دهد.



شکل ۲۲- تجهیزاتِ تنظیم کامپیوتروی شابلون‌ها در ماشین چاپ روتاری

نکته



همواره باید با توجه به کاتالوگ ماشین، عملیات تعمیر و نگهداری را در زمان‌های مشخص انجام داد و نقاط مشخص شده را گریسکاری و روغن کاری کرد. انتخاب گرید (درجه سفتی یا نرمی گریس) مناسب به قطر و سرعت خطی محل گریسکاری بستگی دارد.

### ماشین لاک‌کشی روتاری



برای ساخت شابلون، ابتدا توری را لاک‌کشی می‌کنند و سپس نور می‌دهند. برای افزایش یکنواختی در عملیات لاک‌کشی بر روی شابلون‌های روتاری از ماشین‌های لاک‌کشی اتوماتیک استفاده می‌شود. استفاده از این ماشین لاک‌کشی علاوه بر ایجاد یکنواختی در سطح لاک‌کشی شده، صرفه‌جویی در مصرف لاک را نیز به همراه دارد. شابلون روتاری در این ماشین‌ها به صورت عمودی در جای ویژه‌ای قرار می‌گیرد و با حرکت بالا به پایین ناودانی دور دو لبه، لاک حساس بر روی شابلون روتاری کشیده می‌شود. در شکل ۲۳، ماشین لاک‌کشی اتوماتیک دوتاری را ملاحظه می‌کنید. ویسکوزینه لاک بسیار کم و حرکت راکل از بالا به پایین می‌باشد. چرا؟

شکل ۲۳- ماشین لاک‌کشی روتاری



شکل ۲۴- ایجاد طرح روی شابلون روتاری با لیزر

نوردادن: در روش نوردادن ساده، ابتدا فیلم مثبت را روی شابلون محکم می‌کنند و سپس شابلون در حال چرخش را نور می‌دهند. ولی در ماشین نور دادن لیزری به فیلم مثبت احتیاجی نیست زیرا لیزر در نواحی مورد نظر نورده می‌کند. در شکل ۲۴ دستگاه نورده لیزری را مشاهده می‌کنید.

### ماشین چاپ دیجیتال

در چاپ دیجیتال، طرح به کمک کامپیوتر بدون نیاز به شابلون و به صورت مستقیم به روی پارچه منتقل می‌شود. از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ماشین چاپ دیجیتال به بازار عرضه شد. ماشین‌های اولیه چند جت داشتند. هر جت،

جریانی از مایع رنگی را به صورت پیوسته بر روی پارچه می‌پاشید و ماده رنگزا به سطح پارچه می‌رسید. جت‌های هوا توسط شیر برقی کنترل می‌شود. در صورت بازشدن و عمل کردن جت هوا، مایع رنگی به مخزنی پرتاب شده تا مجدداً مورد استفاده قرار بگیرد، لذا در این حالت ماده رنگزا به سطح پارچه نمی‌رسد.

در شکل ۲۵، نمونه ماشین چاپ دیجیتال ۴ رنگ نمایش داده شده است.




شکل ۲۵- نمونه ماشین چاپ دیجیتال ۴ رنگ

نسل بعدی ماشین‌های چاپ دیجیتال، ماشین‌های inkjet (جوهرافشان) تیتان و کروموجت بود. مکانیسم افشاردن ماده رنگزا در ماشین‌های اینکجت ناپیوسته است. با بازشدن شیر برقی، ماده رنگزا مستقیماً در مسیر جریان قرار گرفته و رسیدن یا نرسیدن جریان مایع رنگی به سطح پارچه را کنترل می‌نماید. ماشین‌های جوهرافشان مذکور در هر اینچ کمتر از ۴۰ جت داشتند که چاپ آنها ظرفت بالایی نداشت. به منظور بهبود شرایط و رفع محدودیت‌های آن تحقیقات فراوانی صورت گرفت. به طور کلی می‌توان سیستم‌های موجود در چاپ جوهرافشان را به سه روش ذیل تقسیم‌بندی کرد:

- کنترل با شیربرقی
- سیستم قطره در صورت احتیاج
- جریان پیوسته با کنترل الکترواستاتیک

با توجه به محدودیت تعداد جت‌ها در سیستم کنترل با شیربرقی در نسل سوم از روش سیستم «قطره در صورت احتیاج» استفاده شد. این سیستم ایمپالس نامیده می‌شود و جریان ناپیوسته‌ای دارد. یکی از روش‌های تولید قطره در این سیستم، روش گرمایی است که در اثر انبساط حجم مایع رنگی، مقدار کمی از آن به صورت قطره از منفذ

ظرف خارج می‌شود. پس از خروج مایع و سرد شدن محفظه، خلاً ایجاد شده و با مکش ماده رنگزا به ظرف هدایت می‌شود تا همیشه مقدار مایع رنگزا در داخل محفظه ثابت باقی بماند. در زمان بسیار کوتاهی دمای مایع رنگزا به ۲۸۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. سرعت تولید قطرات در این روش در حدود ۵۰۰۰۰ قطره در ثانیه ذکر شده است. نسل چهارم روش جریان پیوسته با کنترل الکترواستاتیک است. ماده رنگزای معلق شده (ماده رنگزای دیسپرس شده) به صورت یک جریان بسیار ظریف و نازک در آورده می‌شود سپس توسط یک سیستم ارتعاش دهنده الکتریکی به قطرات بسیار کوچک تبدیل می‌گردد. با این روش در هر ثانیه می‌توان تا ۱ میلیون قطره تولید کرد. قطره‌ها



شکل ۲۶- عملکرد نازل‌های هد چاپ دیجیتال

توسط الکترود باردار می‌شوند. کامپیوتر با توجه به طرح تشخیص می‌دهد که آیا به قطره نیاز است؟ یا خیر. اگر به قطره نیاز باشد. قطرات به جریان مستقیم خود تا رسیدن به پارچه ادامه می‌دهند. در صورتی که نیاز به قطره نباشد، یک میدان الکتریکی قطرات باردار را از مسیر منحرف می‌کند تا به سطح پارچه نرسد. شکل ۲۶، عملکرد کلی این سیستم را نشان می‌دهد.

مزایای سیستم چاپ دیجیتال عبارت‌اند از:

■ عدم احتیاج به شابلون

■ تغییر طرح در فاصله زمانی کوتاه

■ اقتصادی بودن برای متراظه‌های کم

■ امکان چاپ طرح‌های پیچیده

■ عدم محدودیت در تعداد رنگ‌های چاپ شده

■ عدم نیاز به فضای زیاد

شکل ۲۷، یک ماشین دیجیتال با هشت مخزن رنگ را نشان می‌دهد. این ماشین براساس سیستم Dual CMYK کار می‌کند. بنابراین به هشت مخزن رنگ احتیاج دارد. این ماشین‌ها از سرعت بیشتری برای چاپ کردن در مقایسه با ماشین‌های ۴ رنگ دیجیتال برخوردار هستند. علاوه بر آن کیفیت چاپ نیز در مقایسه با ۴ رنگ افزایش یافته است.



شکل ۲۷- ماشین چاپ دیجیتال ۸ رنگ

رنگ مصرفی در ماشین چاپ دیجیتال: رنگ‌های مورد استفاده در ماشین‌های دیجیتالی که روی پارچه چاپ می‌کنند به جنس پارچه بستگی دارد. همان‌طور که در پویمان اول فرا گرفتید، برای چاپ روی پنبه و ویسکوز از مواد رنگزای مستقیم، راکتیو و... استفاده می‌شود. بنابراین در اینجا نیز این اصل مهم رعایت می‌شود. هرچند برای هر ماده رنگرا تنظیمات خاصی لازم است. معمولاً در ابتدای راه اندازی ماشین‌های چاپ دیجیتال، نوع ماده رنگزای مورد استفاده را مشخص می‌کنند. متخصصان نصب ماشین، مطابق دستورالعمل‌هایی علاوه بر تنظیم دستگاه، ممکن است بعضی از قطعات آن را تعویض کنند.

نکته

با توجه به قیمت بالا و قطعات حساس این دستگاه، توصیه می‌شود. مواد رنگرا را تغییر ندهید. مگر اینکه متخصص مربوطه چنین اجازه‌ای را به شما بدهد.



تعداد رنگ مورد استفاده با توجه به نوع دستگاه متفاوت است. در تصاویر شکل‌های ۲۵ و ۲۷ به ترتیب ماشین ۴ رنگ و ۸ رنگ را مشاهده کردید. لازم به ذکر است هر رنگ به طور جداگانه روی پارچه قرار می‌گیرد. ولی روی پارچه رنگ‌ها با هم مخلوط شده و رنگ‌های متنوعی را به وجود می‌آورد. بخشی از تنوع رنگی بوجود آمده ناشی از نقاط ریز رنگی است که در کنارهم قرار دارد ولی چشم انسان آنها را به صورت یک رنگ واحد می‌بیند. معمولاً مواد رنگزای آماده را برای این ماشین‌ها ترجیح می‌دهند. موضوع مهم دیگر ضخامت پارچه است. با توجه به فاصله بسیار کم نازل‌ها و سطح پارچه و لزوم حفظ این فاصله، دستگاه دارای قطعاتی است که با توجه به ضخامت پارچه، تنظیمات ویژه‌ای را روی ماشین اعمال می‌کند.

### طرح مورد استفاده در دستگاه چاپ دیجیتال

نکته

کیفیت چاپ ماشین‌های دیجیتال به عوامل زیادی بستگی دارد. این عوامل تحت عنوان قدرت کیفیت چاپ و به صورت مگاپیکسل، توسط سازندگان ماشین چاپ به کاربر ماشین ارائه می‌گردد. به عنوان مثال ماشین چاپ دیجیتالی که در تصویر شماره ۲۷، مشاهده می‌کنید، ۱/۸ مگاپیکسلی است. هر چقدر مگاپیکسل ماشین بیشتر باشد، تصاویر بهتری را چاپ می‌کند.



تصاویری (طرح‌هایی) که به این دستگاه ارائه می‌شود به صورت یک فایل تصویری کامپیوتری است. هر فایل تصویری دارای مگاپیکسل مشخصی است. استفاده از تصاویر با مگاپیکسل کمتر از توصیه دستگاه، باعث کاهش کیفیت کار دستگاه می‌شود. از طرفی استفاده از تصاویر با مگاپیکسل بالاتر نیز اشتباه است. بهتر است به کمک نرم افزارهای مبدل تصویر، تصویر را با کیفیت چاپ دستگاه هماهنگ کنید.

**تفکیک رنگی:** ماشین‌های چاپ دیجیتال به دو صورت عمل می‌کنند. گروه اول فایل تصویری را به صورت خودکار تفکیک می‌کند. بنابراین فقط یک فایل را به عنوان ورودی لازم دارند. ولی گروه دوم نیاز به چهار فایل تصویری مجزا دارند؛ بنابراین، ابتدا تصویر را با نرم‌افزارهایی مثل فتوشاپ به رنگ‌های مناسب تبدیل می‌کنند و سپس فایل را به طور مجزا و در محل مجازی درست روی حافظه دستگاه ذخیره می‌کنند.

واحد دیگر سنجش کیفیت، چاپ، دی‌پی‌آی dpi می‌باشد. این عبارت به معنای تعداد نقاط در یک اینچ می‌باشد. بدیهی است هر چه مقدار دی‌پی‌آی بالاتر باشد، کیفیت چاپ بالاتر می‌رود. برای سنجش dpi تعداد نقاط چاپ شده روی یک سطح را در یک اینچ بشمارید. ۳۰۰ dpi استاندارد چاپ کتب درسی می‌باشد.

نکته



از محدودیت‌های چاپ دیجیتال می‌توان به این نکته اشاره کرد که در صورت استفاده از منسوجات مخلوط، فقط می‌توان از مرکب‌های پیغمونت استفاده کرد که از لحاظ زیردست پارچه نسبت به مرکب‌های دیسپرس، راکتیو و... مطلوب نبوده و شفافیت بالایی ندارند.

### تفاوت‌های ماشین‌های چاپ

■ ماشین چاپ اسکرین برای تولید کم، ولی ماشین‌های چاپ غلتکی و روتاری برای تولید زیاد به کار می‌روند. با پیشرفت ماشین‌آلات چاپ دیجیتال سرعت این ماشین‌ها افزایش یافته و تولید مقرون به صرفه شده است.

■ در چاپ غلتکی و روتاری طرح‌ها دارای عرض راپورت نسبتاً کم هستند ولی در چاپ اسکرین تخت و چاپ دیجیتال این محدودیت وجود ندارد.

■ در چاپ اسکرین میزان نفوذ ماده رنگزا در پارچه بیشتر از چاپ غلتکی و روتاری است، زیرا فشار مورد نیاز روی شابلون برای نفوذ ماده رنگزا زیادتر می‌باشد و تعداد دفعات کشیدن راکل قابل تنظیم است. این نوع چاپ برای چاپ پارچه‌های ضخیم مانند محمول و حوله نیز کاربرد دارد. از چاپ غلتکی نمی‌توان برای چاپ روی پارچه‌های ضخیم استفاده نمود. در چاپ دیجیتال محدودیتی به منظور چاپ روی پارچه‌های ضخیم و یا پرزدار وجود ندارد، این ماشین‌ها حتی قابلیت چاپ روی فرش را دارند.

■ در نقش‌هایی که دارای خطوط ظریف و نازک هستند، غالباً از چاپ اسکرین استفاده نمی‌شود. برای این منظور، معمولاً از چاپ غلتکی استفاده می‌کنند. ماشین‌های چاپ دیجیتال نیز برای چاپ ظریف‌ترین خطوط محدودیتی ندارند.

■ طرح‌های چاپ شده با ماشین چاپ اسکرین مشخص تر و شفاف‌تر از چاپ غلتکی هستند.

■ تجهیزات چاپ اسکرین از روش‌های چاپ روتاری و غلتکی ساده‌تر می‌باشد و در کارگاه‌های کوچک از آن استفاده می‌شود. در مورد ماشین‌های چاپ دیجیتال نیز با توجه به ظرفیت کارگاه‌های کوچک از ماشین‌های چاپ دیجیتال کوچک‌تر و ارزان‌تر استفاده می‌شود.

فعالیت  
کلاسی ۴



تحقيق کنید که میزان نفوذ خمیر چاپ به منسوج چاپ شده چه تأثیرات مثبت و منفی در نقش طرح دارد.

## أنواع چسب‌های بلانکت

معمولًاً سطح بلانکت را با چسب‌های مخصوصی می‌پوشانند تا پارچه نسبت به بلانکت ماشین، حرکت نکند و ثابت باشد. این عمل توسط مکانیزمی بر روی ماشین انجام می‌شود. مقدار چسب روی بلانکت به کمک یک تیغه کنترل می‌شود. چسباندن و در نتیجه ثابت نگه داشتن پارچه روی بلانکت (ساکن ماندن پارچه نسبت به بلانکت) اهمیت زیادی دارد تا در هنگام بالا رفتن شابلون یا چرخش شابلون روتاری، پارچه از سطح بلانکت جدا نشده یا پارچه نسبت به چرخش شابلون روتاری ساکن باشد تا در عملیات چاپ مشکلی به وجود نیاید. چسب انتخاب شده باید در مقابل مواد داخل خمیر چاپ، کاملاً مقاوم و خنثی بوده و عکس العملی از خود نشان ندهد. چسب‌های بلانکت معمولًاً به چند دسته تقسیم می‌شوند:

■ چسب‌های محلول در آب (چسب موقت)

■ چسب‌های دائمی

از پلی‌وینیل الكل به عنوان چسب محلول در آب استفاده می‌شود. معمولًاً برای پارچه‌های پرزدار از این چسب استفاده می‌شود. پرسی که از پارچه بر روی بلانکت باقی می‌ماند باید حذف شود. به همین دلیل هر بار که بلانکت توسط حوضچه‌ها و برس‌های تعییه شده در زیر ماشین شسته می‌شود چسب‌های قبلی از سطح بلانکت برداشته می‌شود و چسب جدید روی بلانکت جایگزین می‌گردد.

نکته



به منظور دستیابی به چاپی دقیق، شستشوی دائم میز چاپ جهت پاک کردن چسب موقت، الیاف و خمیر چاپ باقی‌مانده بر روی بلانکت، ضروری می‌باشد. در این شستشوی مقدار زیادی آب مصرف می‌شود. در ماشین‌های جدید چاپ، آب مصرف شده قابل بازیابی و تصفیه است که باعث جلوگیری از هدر رفتن حجم زیادی از آب می‌گردد.

معمولًاً از چسب‌های دائمی برای چاپ پارچه‌های بدون پرز و یا چاپ پارچه با الیاف مصنوعی استفاده می‌شود. این نوع چسب‌ها بعد از یکبار قرار گرفتن روی بلانکت میز چاپ تا وقتی خاصیت چسبندگی خود را از دست نداده باشند (بسته به کیفیت چسب) مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولًاً این چسب‌ها به دو نوع بدون حرارت و با حرارت عرضه می‌شوند که با توجه به نوع چاپ و ماشین انتخاب می‌شوند. به چسب‌هایی که برای فعال شدن به حرارت نیاز دارند، چسب ترمoplاست می‌گویند. این چسب‌ها با توجه به میزان دمای مورد نیاز برای فعال شدن، تقسیم‌بندی می‌شوند، به عنوان مثال چسب  $TP4^0$  در درمای  $40^{\circ}C$  درجه سانتی‌گراد فعال می‌شود و چسب  $TP6^0$  در درمای  $60^{\circ}C$  درجه سانتی‌گراد فعال می‌شود. عملیات گرم کردن چسب معمولًاً توسط نور ماوراء‌بنفس و یا غلتک‌هایی برای گرم کردن بلانکت انجام می‌شود. چسب‌هایی بدون حرارت، دائمًاً فعال بوده و نیازی به گرم کردن ندارند (چسبندگی دائم دارند). به عنوان مثال می‌توان به چسب  $vistasol TPR$  اشاره کرد.

فعالیت  
عملی



### ماشین چاپ روتاری اسکرین و چاپ دیجیتال

۱ اصول عملکرد ماشین چاپ روتاری اسکرین را تشریح کنید.

۲ اجزای مهم ماشین چاپ روتاری اسکرین را نشان دهید و وظایف هر کدام را بیان کنید.

۳ محل قرارگیری شابلون‌های روتاری، اندرینگ‌ها، شافت‌های متصل، روش افزودن خمیر به داخل روتاری

تحقیق کنید ۳



در کارخانجات معمولاً ماشین‌های چاپ برای گرم کردن چسب میز چاپ، مکانیزم‌های متفاوتی دارند (یا با تغییر فصل) نیاز به چسبی دارند که مثلاً در دمای  $55^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد فعال شود در حالی که دوچسب با دمای  $60^{\circ}\text{C}$  و  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد در اختیار دارند برای تهیه چسبی فعال در دمای  $55^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد چه کاری انجام می‌دهند؟

## چاپ کالای پلی‌استری با مواد رنگزای دیسپرس

پارچه‌های پلی‌استر که جذب آب بسیار کمی دارند به عملیات مقدماتی قبل از چاپ نیاز دارند. از این‌رو پارچه پلی‌استر را در دمای  $80^{\circ}\text{C}$ - $85^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد در محیط قلیایی با  $\text{pH} = 8/5-9$  (که توسط سود تأمین می‌شود) به همراه مقداری صابون به مدت  $45-30$  دقیقه شستشو می‌دهند. این شستشو، لکه‌های روغنی یا ناخالصی‌هایی که از بخش‌های قبل بر روی پارچه مانده است را کاملاً بطرف می‌کند. بعد از عملیات شستشو، تثبیت ابعاد پارچه به منظور حصول چاپ کاملاً یکنواخت لازم است. عملیات تثبیت ابعادی پلی‌استر، در ماشین استنتر در دمای بین  $150^{\circ}\text{C}$ - $180^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد با سرعت  $25-30$  متر در دقیقه با توجه به طول استنتر یا تعداد خانه‌های استنتر انجام می‌گیرد. همان‌طور که در بخش رنگزی اشاره شد، پارچه‌های پلی‌استری آبگریز بوده و تمایل بسیار اندکی به جذب آب دارند به همین خاطر عملیات چاپ و رنگزی این‌گونه پارچه‌ها توسط مواد رنگزای محلول در آب، امکان‌پذیر نیست. بهترین ماده رنگزا برای چاپ پارچه‌های پلی‌استری، مواد رنگزای دیسپرس می‌باشند.

برای چاپ پلی‌استر معمولاً از مواد رنگزای دیسپرسی که دارای وزن مولکولی کم و ساختمان مولکولی کوچکی

- ۱۰۱ اسکرین و تنظیم راکل‌های پابت و راکل فلزی چرخان را تشریح کنید.
- ۱۰۲ تعداد روتاری‌های فعال چاپ و تعداد نهایی جای روتاری‌ها را در ماشین مشخص کنید.
- ۱۰۳ روش حرکت پارچه و بلانکت را تشریح کنید.
- ۱۰۴ ساختار روتاری اسکرین را بررسی کنید. ناحیه منافذ بسته و منافذ باز را با هم مقایسه کنید.
- ۱۰۵ وظیفه نمایشگر چیست، در هنگام کار چه کمکی می‌کند؟
- ۱۰۶ سیستم‌های میکروسوییچ را در این دستگاه پیدا کنید و وظایف آن را تشریح کنید.
- ۱۰۷ روش‌های ایجاد طرح بر روی روتاری اسکرین را بیان کنید.
- ۱۰۸ عملیات چاپ را شروع کنید و در صورت بروز مشکل از هنرآموزتان کمک بخواهید.
- ۱۰۹ ساختمان ماشین چاپ دیجیتال را بررسی کنید.
- ۱۱۰ محل قرار گیری رنگ‌ها و هدایت چاپ و بخش انجام عملیات چاپ را بررسی کنید و وظایف هر کدام را تشریح کنید.
- ۱۱۱ نمونه‌ای از طرح مناسب را بر روی حافظه جانبی ذخیره کنید و سپس از طریق درگاه انتقال اطلاعات، طرح خود را به دستگاه چاپ دیجیتال منتقل نموده و پس از تنظیمات مربوطه طرح مورد نظر را چاپ کنید.
- ۱۱۲ عملیات ثبیت و شستشو پارچه ثبیت شده را انجام دهید.

هستند، استفاده می‌شود. روش‌های متداولی که برای چاپ کالای پلی‌استری با مواد رنگزای دیسپرس استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

- استفاده از مواد حمل کننده یا کریر
- تثبیت با بخار تحت فشار
- تثبیت با بخار داغ (سوپر هیت)
- استفاده از روش ترموزول یا حرارت خشک

استفاده از مواد حمل کننده یا کریر: کریر باعث می‌گردد که منافذ الیاف پلی‌استر متورم شده و مولکول ماده رنگزا به راحتی وارد لیف شود. معمولاً کریرها بوی زننده‌ای دارند و استفاده از آنها ممکن است برای افرادی که با آن کار می‌کنند خطرناک باشد. با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، کریرها با ساختمان‌های جدید معرفی شده است که بی‌بو بوده استفاده از آنها خطرات کمتری دارد. مقدار مصرف کریر، به مقدار ماده رنگزای مصرفی بستگی دارد. با افزایش مصرف ماده رنگزا، میزان استفاده از کریر نیز افزایش می‌یابد. در جدول ۲، وسایل مورد نیاز برای چاپ و در جدول ۳، نسخه کلی چاپ پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس ارائه شده است.

جدول ۳- نسخه کلی چاپ پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس

| مقدار مورد نیاز بر حسب گرم<br>برای ۱۰۰۰ گرم خمیر چاپ | نام ماده                                  |
|--|---|
| X<br>۶۰۰-۴۵۰   | رنگزای دیسپرس مخصوص چاپ<br>آلجينات سدیم٪۴ |
| ۵  | اسید استیک یا اسید سیتریک                 |
| ۶۰-۲۵  | کریر                                      |
| ۴-۲  | دیسپرس کننده                              |
| ۲  | فوددهنده                                  |
| Y  | آب یا غلظت‌دهنده                          |
| ۱۰۰۰   | جمع کل                                    |

جدول ۲- وسایل مورد نیاز برای چاپ

| تعداد            | وسایل مورد نیاز                |
|------------------|--------------------------------|
| ۱ دستگاه         | میز چاپ آزمایشگاهی             |
| ۱ دستگاه         | دستگاه بخار معمولی             |
| ۱ عدد            | شابلون مناسب                   |
| ۱ عدد            | راکل                           |
| از هر کدام ۱ عدد | سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری       |
| ۱ دستگاه         | همزن مکانیکی                   |
| ۱ عدد            | همزن شیشه‌ای                   |
| ۱ دستگاه         | ترازوی دیجیتال با دقیق ۰/۰ گرم |

از بخار اشباع به منظور عملیات تثبیت چاپ استفاده می‌شود. این روش فقط زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در خمیر چاپ کریر موجود باشد. در صورتی که از کریر استفاده نشود، عملیات تثبیت با بخار اشباع راندمان بالای ندارد. پس از چاپ، عملیات تثبیت در بخار اشباع به مدت ۲۰ الی ۴۰ دقیقه انجام می‌شود، سپس پارچه را کاملاً شست و شو می‌دهند تا کریر از آن خارج شود. در صورتی که عمق رنگی زیاد باشد، نیاز به شست و شوی احیایی (همانند رنگرزی کالای پلی‌استری با مواد رنگزای دیسپرس) می‌باشد. برای شست و شوی احیایی از جدول شماره ۴ استفاده کنید.

جدول ۴- نسخه شست و شوی احیایی

| مقدار مورد مصرف    | نام ماده          |
|--------------------|-------------------|
| %۲_۱               | هیدرو سولفیت سدیم |
| %۲_۱               | سود ۳۸ درجه بومه  |
| ۲۰-۱۰ دقیقه        | زمان              |
| ۷۵ درجه سانتی گراد | دما               |

- پس از عملیات شست و شوی احیایی، به روش زیر پارچه را شست و شوی نهایی می‌دهند.
- شست و شو در آب سرد به مدت ۱۵ دقیقه
  - شست و شو در آب جوش به همراه ۱-۲ گرم در لیتر صابون پس‌شوبی به مدت ۵ دقیقه
  - شست و شو در آب ۴۵ درجه سانتی گراد به همراه ۲-۱ میلی لیتر اسید استیک ۳۵٪ به مدت ۱۰-۵ دقیقه
  - آبکشی با آب سرد

- در صورت عدم نیاز به شست و شوی احیایی، معمولاً برای شست و شو به روش زیر عمل می‌کنند:
- شست و شو با آب سرد به مدت ۲۰-۱۰ دقیقه
  - شست و شو با آب جوش به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه در حضور ۱-۲ گرم در لیتر صابون پس‌شوبی
  - شست و شو با آب جوش به مدت ۱۰-۵ دقیقه
  - آبکشی با آب سرد

ثبتیت با بخار تحت فشار: به کمک بخار تحت فشار، بخش بیشتری از مواد رنگزای دیسپرس را با عمق رنگی بیشتر چاپ می‌کنند. به طور کلی ظرفیت جذب مواد رنگزا با ازدیاد فشار بخار افزایش می‌یابد. بخار دادن به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در فشار ۲-۳ بار، نتایج خوبی را به همراه دارد و تا حدود ۹۰ درصد ماده رنگزا، ثبتیت می‌شود.

نکته

عملیات ثبتیت با بخار تحت فشار به صورت غیر مداوم می‌باشد و متراظر کالای ثبتیت شده به ظرفیت ماشین بخار تحت فشار، بستگی دارد.



ثبتیت با بخار داغ (سوپر هیت): ثبتیت پارچه پلی‌استر چاپ شده توسط بخار داغ، به صورت مداوم و سرعت نسبتاً بالا انجام می‌شود. در این روش پارچه پلی‌استر چاپ شده بعد از خشک شدن، به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در بخار ۱۶۰-۱۸۰ درجه سانتی گراد قرار می‌گیرد. برخلاف ثبتیت با گرمای خشک، غلظت‌دهنده در بین الیاف سخت نمی‌شود و در نتیجه زیر دست پارچه نسبتاً نرم‌تر است. در این روش معمولاً از غلظت‌دهنده‌هایی استفاده می‌شود که درصد ماده جامد بالای نداشته باشند؛ زیرا شست و شوی آنها مشکل است. همچنین می‌توان از یک تسریع‌کننده ثبتیت مانند سامارن استفاده نمود.

نکته

در روش ثبتیت با بخار داغ باید از مواد رنگزایی استفاده شود که دارای ثبات تصعیدی خوبی باشند؛ زیرا حرارت زیاد مرحله ثبتیت، ممکن است ماده رنگزا را تصعید کند که در نهایت ظرافت خطوط مرزی چاپ شده را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.



ثبتیت با روش ترموزول یا حرارت خشک: در این روش، ثبتیت پارچه‌های پلی‌استر چاپ شده با مواد رنگزای دیسپرس در دمای ۱۹۰-۲۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۰ تا ۶۰ ثانیه انجام می‌گیرد. در صورت عدم وجود کریبر در خمیر چاپ، بین ۵۰-۷۰ درصد مواد رنگزا جذب می‌شوند. استفاده ۲۰ تا ۳۰ گرم بر هر کیلوگرم از تسریع‌کننده ثبتیت در خمیر چاپ، جذب مواد رنگزا را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد.

نکته



روش ترموزول برای پلی استر تکسچره شده مناسب نیست، زیرا در دمای بالا از حجم نخ تکسچره شده به مقدار قابل توجهی کاسته می شود.

در کاتالوگ شرکت های سازنده مواد رنگرزا، قابلیت استفاده از مواد رنگرای دیسپرس در سیستم ترموزول مشخص شده است.

فعالیت عملی ۵



### چاپ پلی استر با رنگرای دیسپرس

به مقدار لازم از خمیر چاپ، مطابق جدول شماره ۵ تهیه کنید. (به عنوان مثال ۲۰۰ گرم). خمیر مورد نظر را بسازید. وزن مواد را برای ۲۰۰ گرم خمیر چاپ محاسبه کنید.

جدول ۵- نسخه چاپ مواد رنگرای دیسپرس روی پلی استر

| نام ماده                                 | وزن ماده بر حسب کیلوگرم | وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر چاپ |
|--|-------------------------|---|
| ماده رنگرای دیسپرس مخصوص چاپ آجینات سدیم | ۲۰٪                     | ۶۰۰                                     |
| لودیگول                                  | ۱۰٪                     | ۱۰                                      |
| کریر                                     | ۴٪                      | ۴۰                                      |
| اسید سیتریک                              | ۱٪                      | ۵                                       |
| آب یا غلظت دهنده                         | ۳٪                      | ۳۲۵                                     |
|  | ۲۰۰                     | ۱۰۰۰                                    |

ضمن همزدن، لودیگول و اسیدسیتریک را به غلظت دهنده آجینات سدیم (که قبلاً تهیه کرده اید) اضافه نمایید. همزدن را ادامه دهید و کریر و ماده رنگرای دیسپرس را نیز اضافه کنید. با افزایش آب یا غلظت دهنده، خمیر را به وزن لازم برسانید. با خمیر چاپ آماده شده بر روی پارچه ۱۰۰ درصد پلی استر به ابعاد مناسب شابلون، چاپ کنید. مرحله تثبیت: پارچه پلی استری چاپ شده را خشک کنید و به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید. مرحله شست و شو: بعد از تثبیت، ابتدا کالا را در داخل یک ظرف آبی که دارای سر ریز باشد، آبکشی کنید. در حمامی به شرح جدول ۶، شست و شوی احیایی را انجام دهید.

جدول ۶- نسخه شست و شوی احیایی

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ۲ گرم بر لیتر<br>۲ میلی لیتر بر لیتر | هیدرو سولفیت سدیم<br>سود |
| ۲ گرم بر لیتر                        | دترجنت                   |
| ۵۰ درجه سانتی گراد                   | دما                      |
| ۱۵ دقیقه                             | زمان                     |
| ۵۰:۱                                 | L:R                      |

پس از انجام شست و شوی احیایی، پارچه را با آب سرد آبکشی کنید.



کریر برای انسان مضر است، بنابراین هنگام انجام آزمایش سعی کنید تهویه هوا به طور کامل صورت گیرد و در پوش ظرف حاوی خمیر کریردار بسته باشد. همانند سایر مواد شیمیایی از تماس کریر با بدن جلوگیری به عمل آورید.



- ۱ خمیر چاپ دیسپرس را آماده کنید.
- ۲ پارچه پلی استری را با خمیر چاپ حاوی کریر چاپ کنید.
- ۳ پارچه پلی استری را ثابت کنید.
- ۴ عملیات شست و شوی احیایی را انجام دهید.
- ۵ پارچه پلی استری را شست و شو دهید.
- ۶ نمونه کار را به هنرآموزتان ارائه دهید.

در شکل ۲۸، چند نمونه پارچه پلی استری که با مواد رنگزای دیسپرس چاپ شده‌اند را مشاهده می‌کنید. پشت و روی این پارچه تقریباً یکسان است و تفاوتی با هم ندارد.



شکل ۲۸- نمونه‌های پارچه‌های پلی استر چاپ شده با مواد رنگزای دیسپرس

### چاپ کالای پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس با روش تثبیت بخار تحت فشار

با توجه به خطرات زیست محیطی کریر، بهترین روش برای چاپ کالای پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس، روش تثبیت با بخار تحت فشار می‌باشد. در این روش ۹۰ درصد ماده رنگزا جذب کالا می‌شود. به علت افزایش فشار در دیگ بخار، در صورت عدم توجه به نکات ایمنی، ممکن است با انفجار و آسیب‌های جدی مواجه شوید.

روش تهیه خمیر چاپ: پارچه پلی استر خالص را به ابعاد  $۳۰ \times ۳۰$  سانتی‌متر آماده کنید. مطابق جدول شماره ۷، خمیر چاپی به میزان ۲۰۰ گرم تهیه کنید. محاسبات را برای تهیه ۲۰۰ گرم خمیر چاپ انجام دهید.

جدول ۷- نسخه چاپ

| نام ماده                     | وزن ماده بر حسب کیلوگرم | وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر چاپ |
|------------------------------|-------------------------|---|
| ماده رنگزای دیسپرس مخصوص چاپ | ۲۰                      |   |
| آلجينات سدیم %۴              | ۶۰۰                     |   |
| لودیگول                      | ۱۰                      |   |
| سولفات آمونیوم               | ۵                       |   |
| آب یا غلظت دهنده             | ۳۶۵                     |   |
|                              | ۲۰۰                     | ۱۰۰۰                                    |

ضمن همزدن، لودیگول و سولفات آمونیوم را با کمی آب حل کرده و به غلظت دهنده آلجينات سدیم (که قبل از تهیه کرده‌اید) اضافه نمایید. همزدن را ادامه دهید و ماده رنگزای دیسپرس را نیز اضافه کنید. با افزایش آب یا غلظت دهنده، خمیر را به وزن لازم برسانید. پارچه را با خمیر آماده شده، چاپ کنید.

مرحله تثبیت: پس از عملیات چاپ، کالا را خشک کرده و آن را در دستگاه بخار با فشار ۲ اتمسفر به مدت ۱۰ دقیقه قرار دهید.

مرحله شست و شو: بعد از تثبیت، کالا را در یک ظرف دارای سر ریز با آب سرد شست و شو دهید و در حمام احیایی با مشخصات جدول ۸ شست و شو دهید.

جدول ۸- نسخه شست و شوی احیایی

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ۲ گرم بر لیتر       | هیدرو سولفیت سدیم |
| ۲ میلی لیتر بر لیتر | %۲۸ سود           |
| ۲ گرم بر لیتر       | دترجنت            |
| ۵۰ درجه سانتی گراد  | دما               |
| ۱۵ دقیقه            | زمان              |
| ۵۰:۱                | L:R               |

پس از شست و شو، کالا را با آب سرد کاملاً آبکشی نمایید. با توجه به نسخه شست و شویی که قبل تر توضیح داده شد، کالا را شست و شو دهید. این کار باعث افزایش ثبات شست و شویی کالای چاپ شده می‌گردد.



- ۱ خمیر چاپ دیسپرس را آماده کنید.
- ۲ پارچه را با خمیر آماده شده چاپ کنید.
- ۳ پارچه پلی استری را در بخار تحت فشار تثبیت کنید.
- ۴ عملیات شستشوی احیایی را انجام دهید.
- ۵ پارچه پلی استری را شستشو دهید.



باتوجه به تحت فشار بودن ماشین تثبیت، برای استفاده از آن حتماً دقت لازم صورت پذیرد. تمامی مراحل کار، طبق دستورالعمل ماشین تثبیت صورت گیرد. باز شدن درب ماشین، قبل از کاهش فشار آن به فشار محیط (یک اتمسفر) موجب صدمات جدی خواهد شد.

### چاپ پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس به روش ترموزول

روش ترموزول به صورت مداوم بوده و نیاز به بخار ندارد، لذا بسیار مورد توجه کارخانجات قرار می‌گیرد. توضیح این نکته بسیار مهم است که پارچه چاپ شده به این روش، زیر دستی زبر و نامطلوب نسبت به دو روش دیگر دارد.

روش تهیه خمیر چاپ: پارچه پلی استر خالص را به ابعاد  $۳۰ \times ۳۰$  سانتی‌متر آماده کنید و مطابق جدول ۹، خمیر چاپی به میزان  $۲۰\%$  گرم تهیه کنید.

جدول ۹- نسخه چاپ

| نام ماده                     | وزن ماده بر حسب گرم | وزن ماده بر حسب کیلوگرم | وزن ماده بر حسب گرم خمیر چاپ |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| ماده رنگزای دیسپرس مخصوص چاپ | ۲۰                  |                         |                              |
| ایندالکا PA۳٪                | ۶۰۰                 |                         |                              |
| اوره                         | ۱۰۰                 |                         |                              |
| لودیگول                      | ۱۰                  |                         |                              |
| اسید استیک                   | ۵                   |                         |                              |
| آب یا غلظت دهنده             | ۲۶۵                 |                         |                              |
|                              |                     | ۱۰۰۰                    | ۲۰۰                          |

پس از آماده شدن غلظت دهنده ایندالکا، اوره و لودیگول و اسید استیک را به آن اضافه نمایید و خمیر را کاملاً هم بزنید. پس از افزایش ماده رنگزا به خمیر با افزایش آب یا غلظت دهنده آن را به وزن لازم برسانید. با خمیر آماده شده کالای مورد نظر را چاپ کنید.

**مرحله تثبیت:** پس از خشک شدن کالا، آن را به مدت ۱ دقیقه در دمای  $180^{\circ}\text{C}$  در گرداگاه ترموزول یا استنتر قرار دهید.

**مرحله شست و شو:** کالا را داخل ظرفی که دارای سرریز آب سرد می‌باشد، آبکشی نمایید. در حمامی به مشخصات جدول  $1^{\circ}$ ، شست و شوی احیایی را انجام دهید.

جدول  $1^{\circ}$ - نسخه شست و شوی احیایی

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ۲ گرم بر لیتر       | هیدروسولفیت سدیم |
| ۲ میلی لیتر بر لیتر | سود $\%28$       |
| ۲ گرم بر لیتر       | دترجنت           |
| ۵۰ درجه سانتی گراد  | دما              |
| ۱۵ دقیقه            | زمان             |
| ۵۰:۱                | L:R              |

پس از شست و شو، کالا را با آب سرد، کاملاً آبکشی نمایید. با توجه به نسخه شست و شویی که قبل تر، توضیح داده شد، کالا را شست و شو دهید. این کار باعث افزایش ثبات شست و شویی کالای چاپ شده می‌گردد.

فعالیت  
عملی ۸



۱ خمیر چاپ را آماده کنید.

۲ پارچه پلی استری را چاپ کنید.

۳ پارچه چاپ شده را به روش ترموزول تثبیت کنید.

۴ عملیات شست و شوی احیایی را انجام دهید.

۵ پارچه پلی استری را شست و شو دهید.

## چاپ کالای پلی آمید با مواد رنگزای اسیدی

چاپ روی کالای پلی آمید (نایلونی) همانند کالای پلی استری، نیاز به عملیات مقدماتی قبل از چاپ دارد تا روغن‌های به کار برده شده در مراحل مختلف تولید پارچه نایلونی از سطح آن کاملاً بر طرف شود. معمولاً کالای نایلونی را در دمای جوش به مدت  $45-50$  دقیقه در مجاورت  $1-1/5$  گرم در لیتر سود  $38^{\circ}\text{C}$  درجه بومه و  $2-1$  گرم بر لیتر دترجنت، شست و شو می‌دهند.

چون ساختار الیاف پلی آمید بسیار شبیه به ساختار الیاف پشم می‌باشد، مناسب ترین ماده رنگزای مصرفی برای چاپ روی کالای نایلونی، مواد رنگزای اسیدی می‌باشند. این دسته از مواد رنگزای علاوه بر درخشندگی بالا، دارای ثبات شست و شویی و نوری خوبی هستند. البته کالای نایلونی را با مواد رنگزای راکتیو خاص و یا دیسپرس نیز می‌توان چاپ کرد. چاپ با مواد رنگزای راکتیو از لحاظ اقتصادی نسبت به مواد رنگزای اسیدی، گران‌تر می‌باشد.

در جدول ۱۱، نسخه کلی چاپ کالای نایلونی با مواد رنگزای اسیدی مشاهده می‌شود.

#### جدول ۱۱- نسخه کلی چاپ کالای نایلونی با مواد رنگزای اسیدی

| نام ماده                | مقدار مورد نیاز بر حسب گرم برای ۱۰۰۰ گرم خمیر چاپ |
|-------------------------|---|
| رنگ اسیدی مخصوص چاپ     | X   |
| نفوذدهنده               | ۱۰-۵  |
| غلظتدهنده ایندالکا PA۳٪ | ۵۰۰-۴۵۰   |
| اوره                    | ۲۰۰-۵۰  |
| سولفات آمونیوم          | ۵۰-۳۰   |
| آب یا غلظتدهنده         | Y   |
| جمع کل                  | ۱۰۰۰  |

بعد از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت در بخار اشباع به مدت ۳۰ دقیقه صورت می‌گیرد. کالا را پس از تثبیت، شست و شو می‌دهند. در مرحله شست و شو، خطر لکه‌گذاری ماده رنگزا روی قسمت‌های سفید وجود دارد به همین علت شست و شو در چند مرحله صورت می‌گیرد:

- شست و شو با آب سرد به همراه ۱-۲ گرم بر لیتر کربنات سدیم به مدت ۵ دقیقه
- شست و شو با آب ۷۰ درجه سانتی گراد به همراه ۵ میلی لیتر بر لیتر سود ۳۸ درجه بومه به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه
- شست و شو با آب سرد به همراه اسید استیک ۳۵ درصد، به میزان ۱ میلی لیتر بر لیتر به مدت ۱۰ دقیقه
- در نهایت آبکشی با آب سرد به همراه ۲-۵ میلی لیتر بر لیتر ماده تثبیت کننده مواد رنگزای اسیدی به مدت ۲۰-۱۰ دقیقه.

در میان الیاف مصنوعی، پارچه‌های نایلونی به دلیل جذب رطوبت بالا، قدرت رنگ‌پذیری خوبی دارند. وسایل مورد نیاز چاپ پارچه نایلونی با مواد رنگزای اسیدی به شرح جدول ۱۲، می‌باشد.

روش تهییه خمیر چاپ: پارچه پلی‌آمید (نایلون) خالص را به ابعاد  $۳۰ \times ۳۰$  سانتی متر آماده کنید و مطابق جدول ۱۲، خمیر چاپی به میزان ۲۰۰ گرم تهییه کنید.

#### جدول ۱۲- نسخه چاپ

| نام ماده                    | وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر چاپ | وزن ماده بر حسب کیلوگرم |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| ماده رنگزای اسیدی مخصوص چاپ | ۲۰                                      |                         |
| ایندالکا PA۳٪               | ۶۰۰                                     |                         |
| گلابیسین A                  | ۴۰                                      |                         |
| اوره                        | ۱۰۰                                     |                         |
| سولفات آمونیوم              | ۴۰                                      |                         |
| آب یا غلظتدهنده             | ۲۰۰                                     |                         |
|                             | ۲۰۰                                     | ۱۰۰۰                    |

غلظت دهنده ایندالکا را آماده کنید و سپس گلایسین A را به آن اضافه کنید. در ادامه اوره و سولفات آمنیوم را در کمی آب حل کرده و به آن اضافه کنید. در نهایت ماده رنگرا را افزوده و با افزایش آب یا غلظت دهنده، خمیر را به وزن لازم برسانید.  
با خمیر آماده شده پارچه نایلونی را چاپ کنید.

مرحله تثبیت: پس از خشک کردن کالای چاپ شده آن را به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

مرحله شست و شو: کالا را در یک ظرف دارای سرریز آب سرد، حاوی ۲ گرم بر لیتر کربنات سدیم آبکشی نمایید و در حمام حاوی ۲ گرم بر لیتر دترجنت در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد شست و شو دهید.

فعالیت  
عملی ۹

- ۱ خمیر چاپ حاوی ماده رنگزای اسیدی را آماده کنید.
- ۲ پارچه نایلونی را چاپ کنید.
- ۳ پارچه چاپ شده را تثبیت کنید.
- ۴ پارچه نایلونی را شست و شو دهید.

در شکل ۲۹ نمونه های پارچه نایلونی چاپ شده را مشاهده می کنید.



شکل ۲۹ - نمونه های پارچه نایلونی چاپ شده

## چاپ کالای آکریلیکی با مواد رنگزای کاتیونیک (بازیک)

برای چاپ پارچه های آکریلیک از مواد رنگزای کاتیونیک، دیسپرس، اسیدی و خمی استفاده می کنند. مقدمات رنگزی یا چاپ این نوع کالا باید همواره در  $pH: ۶-۵$  و در دمای کمتر از ۸۰ درجه سانتی گراد انجام شود.  
با توجه به جذب زیاد و راندمان بالای مواد رنگزای بازیک بر روی الیاف آکریلیک، بیشتر از این مواد رنگزا برای رنگزی

و چاپ استفاده می‌شود. در این فرایند معمولاً جذب سطحی بین رنگ و لیف بسیار سریع صورت می‌گیرد ولی جذب آن به داخل لیف کندر است و به زمان بیشتری نیاز است. الیاف آکریلیک در دمای بالای ۸۵ درجه سانتی گراد حالت نرمی به خود گرفته و از اینکه وارد حمام بخار اشباع شدند رنگ به صورت کامل روی کالا ثبیت می‌گردد. نسخه چاپ کالای آکریلیکی با مواد رنگرای بازیک در جدول ۱۳، مشاهده می‌شود.

جدول ۱۳- نسخه چاپ مواد رنگرای بازیک

| نام ماده                    | مقدار مورد نیاز بر حسب گرم برای ۱۰۰۰ گرم خمیر چاپ |
|-----------------------------|---|
| ماده رنگرای بازیک           | X   |
| تیودی اتیلن گلایکول         | ۲۵  |
| اسید استیک                  | ۳۰  |
| آب جوش                      | ۱۰۰   |
| غلظت دهنده ایندالکا PA۳٪    | ۶۰۰   |
| تیو اوره یا گلاسین پی اف دی | ۴۰  |
| آب یا غلظت دهنده            | Y   |
| جمع کل                      | ۱۰۰۰  |

معمولًا برای تهیه خمیر چاپ، ابتدا ماده رنگرا را با تیودی اتیلن گلایکول که باعث حلایت بیشتر ماده رنگرا می‌شود، خمیر کرده، سپس اسید لازم و آب جوش به آن بیفزایید و آن را با غلظت دهنده‌ای که از قبل آماده شده است، مخلوط کنید. در ادامه تیو اوره یا گلاسین پی اف دی را که یک ماده جاذب رطوبت است به آن بیفزایید. فرایند ثبیت پارچه چاپ شده در بخار اشباع به مدت ۳۰ دقیقه یا در بخار تحت فشار به مدت ۱۰ دقیقه، صورت می‌گیرد. پس از ثبیت، پارچه را با آب سرد آب کشی کرده و در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد، شست و شو دهید.

روش تهیه خمیر چاپ: پارچه آکریلیکی خالص را به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی متر آماده کنید و مطابق جدول ۱۴ خمیر چاپی به میزان ۲۰۰ گرم تهیه کنید.

جدول ۱۴- نسخه چاپ ماده رنگرای بازیک روی آکریلیک

| نام ماده            | وزن ماده بر حسب گرم برای ۲۰۰ گرم خمیر چاپ | وزن ماده بر حسب کیلوگرم |
|---------------------|---|-------------------------|
| ماده رنگرای بازیک   | ۱۰  |                         |
| ایندالکا PA۳٪       | ۶۰۰                                       |                         |
| تیودی اتیلن گلایکول | ۳۰  |                         |
| اسید استیک          | ۳۰  |                         |
| گلاسین پی اف دی     | ۴۰  |                         |
| آب یا غلظت دهنده    | ۲۹۰                                       |                         |
|                     | ۱۰۰۰                                      | ۲۰۰                     |

غلظت دهنده ایندالکا را آماده کنید و ضمن همزدن، تیودی اتیلن گلایکول و گلایسین پی اف دی را به آن اضافه کنید. اسید استیک و ماده رنگزای بازیک را اضافه کنید. با افزایش آب یا غلظت دهنده خمیر را به وزن لازم برسانید. با خمیر به دست آمده، پارچه آکریلیکی را چاپ کنید.

مرحله تثبیت: پس از چاپ نمونه آکریلیکی، پارچه چاپ شده را خشک کنید. به مدت ۳۰ دقیقه آن را در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

مرحله شست و شو: بعد از تثبیت، ابتدا کالای تثبیت شده را در یک ظرف دارای سر ریز آب سرد، آبکشی کنید. کالای چاپ شده را در حمامی حاوی ۲ گرم بر لیتر دترجنت در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد شست و شو دهید.

فعالیت  
عملی ۱۰

- ۱ خمیر چاپ حاوی ماده رنگزای بازیک را آماده کنید.
- ۲ پارچه آکریلیک را چاپ کنید.
- ۳ پارچه چاپ شده را تثبیت کنید.
- ۴ پارچه آکریلیک را شست و شو دهید.

در شکل ۳۰ نمونه های چند پارچه چاپ شده آکریلیکی که با مواد رنگزای بازیک چاپ شده را مشاهده می کنید.



شکل ۳۰- نمونه های چند پارچه آکریلیکی چاپ شده با مواد رنگزای بازیک

## چاپ کالای تری استات با مواد رنگزای دیسپرس

همان طور که در بخش رنگرزی اشاره شد، الیاف تری استات سلولز جذب رطوبت بسیار پایینی دارند، از این رو تثبیت مواد رنگزا بر روی این الیاف در شرایط سختی صورت می گیرد. بیشتر مواد رنگزایی که برای چاپ الیاف سلولزی یا پروتئینی استفاده می شوند، بر روی الیاف تری استات سلولز جذب رطوبت بسیار پایینی دارند. برای چاپ این نوع الیاف، معمولاً از مواد رنگزای دیسپرس استفاده می شود. به منظور سهولت فرایند رنگرزی یا چاپ الیاف تری استات، معمولاً مواد رنگزای دیسپرس مخصوص چاپ برای این الیاف را به صورت مایع و یا حتی خمیر، به بازار عرضه می کنند.

در جدول ۱۵، نسخه چاپ کالای تریاستات با مواد رنگزای دیسپرس نشان داده شده است.

جدول ۱۵- نسخه کلی چاپ کالای تریاستات با مواد رنگزای دیسپرس

| نام ماده   | مقدار مورد نیاز بر حسب گرم برای ۱۰۰۰ گرم خمیر چاپ |
|--|---|
| ماده رنگزای دیسپرس مناسب غلظت دهنده ۴٪ (آلجينات سدیم، ایدالکا، امولسیون) | X   |
| لودیگول  | ۵۰۰-۴۵۰   |
| دیسپرس کننده   | ۱۰  |
| اسید تار تاریک٪ ۳۵   | ۲/۵   |
| آب یا غلظت دهنده   | pH = ۵-۵/۵  |
| جمع کل   | Y   |
|  | ۱۰۰۰  |

نکته



در چاپ پارچه تریاستات با مواد رنگزای دیسپرس حصول شیدهای قهوه‌ای، آبی تیره و مشکی با ثبات قابل قبول مشکل است. لذا برای شیدهایی با عمق بالا می‌توان از مواد رنگزای متال کمپلکس و متورم کننده استفاده کرد و تثبیت را به مدت ۳۰ دقیقه در بخار اشباع انجام داد.

روش تهیه خمیر چاپ: پارچه تریاستات خالص را به ابعاد  $۳۰ \times ۳۰$  سانتی‌متر آماده کنید و مطابق جدول ۱۶، خمیر چاپی به میزان ۲۰۰ گرم تهیه کنید.

جدول ۱۶- نسخه چاپ مواد رنگزای دیسپرس روی تری استات

| نام ماده  | وزن ماده بر حسب کیلوگرم | وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر چاپ |
|---|-------------------------|---|
| ماده رنگزای دیسپرس مناسب غلظت دهنده آلجينات سدیم٪ ۴ | ۲۰                      |   |
| لودیگول   | ۶۰۰                     |   |
| دیسپرس کننده  | ۱۰                      |   |
| اسید تار تاریک٪ ۳۵                                  | ۲/۵                     |   |
| آب یا غلظت دهنده                                    | pH = ۵-۵/۵              |   |
|   | ۳۶۷/۵                   |   |
|   | ۱۰۰۰                    | ۲۰۰                                     |

غلظت دهنده موردنظر را آماده کرده و در حین هم زدن لودیگول و اسید تار تاریک را به آن اضافه کنید. دقت کنید مقدار اسید را طوری تعیین کنید تا خمیر مورد استفاده به pH مورد نظر برسد. (حجم اسید مصرف شده را از مقدار آب یا غلظت دهنده کم کنید). ماده رنگزای دیسپرس را با مقداری آب و ماده دیسپرس کننده مخلوط کنید، خمیر چاپ را به آن اضافه کنید و هم بزنید. با خمیر چاپ آماده شده پارچه موردنظر را چاپ کنید.

پس از خشک کردن کالا را با توجه به امکانات موجود، فرایند تثبیت را به یکی از چهار روش ذیل انجام دهید:

■ بخار اشباع به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه (ازم به ذکر است در صورت استفاده از این روش باید مقدار ۱۰ گرم بر لیتر کریر به خمیر چاپ اضافه کنید).

■ بخار تحت فشار ۲/۵ بار به مدت ۳۰ دقیقه

■ بخار داغ ۱۷۰ درجه سانتی گراد به مدت حدود ۵ دقیقه

■ گرمای خشک ۱۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه

**مرحله شست و شو:** شست و شوی کالای تثبیت شده را به روش زیر انجام دهید:

■ آبکشی با آب سرد به مدت ۱۰ دقیقه


■ آب ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه در حضور ۲ گرم بر لیتر دترجنت

■ آبکشی با آب سرد به مدت ۱۰ دقیقه

فعالیت  
عملی ۱۱

- ۱ خمیر چاپ دیسپرس را آماده کنید. (به جز شیدهای قهوه‌ای، آبی تیره و مشکی)
- ۲ پارچه تری استات را با خمیر چاپ حاوی ماده رنگزای دیسپرس چاپ کنید.
- ۳ پارچه تری استات چاپ شده را تثبیت کنید.
- ۴ پارچه تری استات را شست و شو دهید.

در شکل ۳۱، نمونه‌هایی از پارچه تری استات چاپ شده با مواد رنگزای دیسپرس را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۱.- نمونه‌هایی از پارچه تری استات چاپ شده با مواد رنگزای دیسپرس

نکات  
بهداشت فردی

با توجه به حساس بودن مواد شیمیایی، از دستکش و عینک استفاده کنید.  
در هنگام تثبیت و بخار دادن، نکات ایمنی را رعایت کنید، زیرا بخار به شدت سوزاننده و خطرناک است.  
در هنگام کار با دستگاه‌ها، نکات ایمنی و سرویس‌های دوره‌ای دستگاه‌ها را مدنظر قرار دهید.  
از ریختن باقی مانده مواد، خمیر ماده رنگرا و روغن در فاضلاب خودداری کنید.



## ارزشیابی شایستگی پودمان ۲: چاپ کالای مصنوعی

### شرح فعالیت

تهیه شابلون و چاپ روی کالای مصنوعی

### استاندارد عملکرد

روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ، کار با ماشین‌های مختلف چاپ، چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس، نایلون با مواد رنگزای اسیدی، اکریلیک با مواد رنگزای بازیک، تری استات با مواد رنگزای دیسپرس

### شاخص‌ها

ساخت شابلون، تهیه خمیر به روش صحیح، عمل چاپ، تثبیت، شست‌وشو و کار کردن با ماشین‌های چاپ

### شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات

فضای کار: کارگاه چاپ و تکمیل

تجهیزات: ترازو، متر، توری، قاب، مواد رنگزا، غلظت‌دهنده‌ها، مواد کمکی، ماشین چاپ، میز چاپ، میز طراحی، رایانه، قلم راپید، میز طراحی و میز نوردهی، وسایل ظهر شابلون، ماشین چاپ اسکرین تخت، ماشین چاپ غلتکی، ماشین چاپ روتاری اسکرین، ماشین چاپ دیجیتال، ماشین خشک کن، ماشین بخار معمولی، ماشین بخار تحت فشار.

مواد مصرفی: مواد رنگزا، مواد کمکی، بیندر، پارچه پلی استر، نایلون، اکریلیک، تری استات

### معیار شایستگی

| ردیف   | مرحله کار  | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|--|-----------------------|------------|
| ۱  | ساخت شابلون با طرح راپورت‌دار                          | ۲                     |            |
| ۲  | تهیه خمیر چاپ دیسپرس و چاپ روی پلی استر                | ۱                     |            |
| ۳  | چاپ روی نایلون اکریلیک تری استات                       | ۱                     |            |
| ۴  | کار با ماشین‌های چاپ اسکرین تخت غلتکی روتاری - دیجیتال | ۲                     |            |
| شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:  |  |                       |            |
| ۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br>۲ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br>۳ تمیز کردن دستگاه و محیط کار<br>۴ رعایت دقت و نظم |  |                       |            |
| میانگین نمرات  |  |                       |            |
| *  |  |                       |            |

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## پوڈمان ۳

### چاپ کالائی مخلوط



## شاپیوستگی‌های فنی

در این واحد یادگیری هنرجو اصول شناخت رنگ را فرا می‌گیرد و با سیستم‌های رنگ آشنا می‌شود. همچنین نحوه ساخت چند شابلون هم‌زمان که هر یک فقط یک رنگ را چاپ می‌کند را فرا می‌گیرد. در نهایت سیستم چاپ CMYK را می‌آموزد. چاپ با رنگ‌های فلزی و چاپ پیغمبنت و اورینت را نیز فرا می‌گیرد. چاپ‌های فوق روی پارچه‌هایی که مخلوط دو نوع لیف می‌باشد نیز انجام می‌شود. مهم‌ترین پارچه مخلوط الیاف که روی آن چاپ زده می‌شود، پارچه مخلوط پلی‌استر - پنبه و پلی‌استر - ویسکوز می‌باشد.

## استاندارد عملکرد

این پودمان شامل شناخت سیستم‌های رنگی و سپس چاپ آنها روی پارچه می‌باشد. بر این اساس چندین شابلون تهیه می‌گردد که هرکدام یک رنگ را چاپ می‌کند و در نهایت چاپ چندرنگ انجام می‌گیرد. چاپ چند رنگ با ماشین‌های چاپ غلتکی و روتاری اسکرین و اسکرین تخت و چاپ دیجیتال نیز انجام می‌شود. روش دستی و چاپ چند رنگ با ماشین چند بازویی به‌طور کامل آموزش داده می‌شود.

## واحد یادگیری چاپ کالای مخلوط

### چاپ چندرنگ

#### رنگ

انسان همواره به رنگ علاقه زیادی داشته است. این علاقه از دوران کودکی و با دیدن مناظر و اجسام گوناگون رنگی در انسان به وجود می‌آید. رنگ‌هایی که هنگام تماشای یک منظره به چشم انسان می‌رسند، حس خوشایندی را به ما می‌دهند بشر به طور پیوسته در محاصره رنگ‌ها قرار دارد؛ به همین خاطر پارچه‌های رنگی و چاپ شده برای بشر خوشایندتر است. تنوع بسیار زیاد رنگ‌ها باعث می‌شود، افراد به رنگ‌های خاصی علاقه‌مند شوند. این علاقه ممکن است از یک حس درونی باشد و یا به شخصیت انسان ارتباط داشته باشد. تولید کنندگان پارچه معتقد هستند با افزایش تنوع رنگی، فروش پارچه افزایش می‌یابد.

روانشناسان معتقد هستند که هر رنگ، تأثیر خاصی بر روی انسان می‌گذارد. به عنوان مثال رنگ قرمز رنگ هیجان و شادی است در حالی که رنگ آبی و سیز، آرامش و سکون را به انسان تلقین می‌کند.

تحقیق کنید ۱

اثر رنگ روی انسان را بررسی کنید و تأثیر رنگ‌های مختلف را بر روی حالات انسان بنویسید. چه رنگ‌هایی شما را جذب می‌کند؟



**اصول رنگ:** رنگ‌ها را به دو گروه فام‌دار (رنگدانه‌دار) و بدون فام (بدون رنگدانه) تقسیم‌بندی می‌کنند. رنگ‌های بدون فام شامل مشکی و خاکستری و سفید می‌باشد. در شکل ۱ طیفی از رنگ‌های بدون فام را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱- رنگ‌های بدون فام

رنگ‌های بدون فام، در چاپ، با افزودن خمیر سفید به مشکی ساخته می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌کنید با افزودن تدریجی خمیر سفید به خمیر مشکی، خاکستری با درجه‌های متفاوت به دست می‌آید. در اینجا فاصله بین مشکی و سفید به ۱۶ قسمت تقسیم شده است.



شکل ۲- نمونه‌هایی از رنگ‌های فامدار

رنگ‌های فامدار: به کلیه موادی که از خود رنگ دارند (مانند آبی، قرمز یا سبز، زرد و غیره) اطلاق می‌گردد. تعداد رنگ‌های فامدار بسیار زیاد است به طوری که گوشی‌های موبایل می‌توانند بیش از ۱۶ میلیون رنگ فامدار تولید کنند. در شکل ۲ تعدادی از رنگ‌های فامدار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳- انتشار نور رنگ‌ها و ترکیب آنها با یکدیگر

رنگ‌ها را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

**۱ گروه نور رنگ‌ها:** این رنگ‌ها مربوط به دستگاه‌های نمایشگر مانند نمایشگر تلفن همراه و تلویزیون می‌باشند. این رنگ‌ها از طریق انتشار نور جایه‌جا می‌شوند و ماهیت جسمی ندارند.


تحقیق کنید ۲

شما هم در این باره دو مثال بزنید؟



**۲ گروه مواد رنگی:** این رنگ‌ها ماهیت جسمی دارند و قابل لمس کردن می‌باشند. این گروه رنگ در رنگرزی و چاپ قابل استفاده می‌باشد. با اینکه این دو گروه رنگ از هم مجزا هستند ولی این دو گروه رنگ را نمی‌توان به طور کامل از یکدیگر تفکیک کرد. به عنوان مثال اگر یک شیشه قرمز رنگ را که جزء گروه مواد رنگی می‌باشد جلوی نور بگیرید بر روی دیوار مقابله نور رنگ تشکیل می‌شود ولی با توجه به اینکه مخلوط کردن رنگ‌ها در چاپ از طریق مخلوط کردن جسم انجام می‌شود قوانین مخلوط کردن مواد رنگی، موردنظر می‌باشد.

فعالیت  
کلاسی ۱



شکل ۴

### بودمان<sup>۳</sup>: چاپ کالای مخلوط

رنگ‌های اصلی: با توجه به اینکه رنگ‌های مورد استفاده در صنعت چاپ از گروه مواد رنگی می‌باشند. همه مطالب این بخش در خصوص مواد رنگی و مواد رنگزا می‌باشد.

پرسش ۱



تفاوت بین مواد رنگی و مواد رنگزا چیست؟

سه رنگ زرد، قرمز و آبی را رنگ‌های اصلی می‌گویند. این رنگ‌ها کاملاً خالص می‌باشند و از طریق مخلوط کردن رنگ‌های دیگر به دست نمی‌آید. رنگ‌های اصلی همه رنگ‌های دیگر می‌باشند؛ یعنی همه رنگ‌های دیگر را می‌توان از طریق مخلوط کردن این رنگ‌ها تهیه نمود. برای تهیه رنگ‌های دیگر از این سه رنگ نسبت این رنگ‌ها کم و زیاد می‌کنند تا به رنگ موردنظر دست یابند. نقاشان چیره دست از راه مطالعه رنگ‌ها و تجربه، به راز و رمز چگونگی ترکیب این رنگ‌ها و حصول رنگ‌های جدید دست می‌یابند و رنگ‌های زیبایی می‌سازند. در صنعت چاپ روی پارچه، رنگ‌سازی یکی از کارهای بسیار مهم است. تجربه در ساختن رنگ بسیار مهم است ولی به کمک آرشیوبندی و نگهداری نمونه‌های ساخته شده و فرمول‌های آن می‌توان از تجربیات دیگران و یا تجربیات خودتان بهره بیشتری ببرید.

در شکل ۵ نمونه خمیری آماده شده رنگ‌های اصلی پودر و نمونه رنگ پودری آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵- نمونه خمیری و پودری رنگ‌های اصلی


رنگ‌های فرعی: رنگ‌های فرعی حاصل ترکیب دو به دو رنگ‌های اصلی زرد، قرمز و آبی هستند؛ بنابراین حاصل ترکیب رنگ‌های زرد - قرمز و زرد - آبی و قرمز - آبی رنگ‌های فرعی خواهند بود. ترکیب این رنگ‌ها به ترتیب نارنجی، سبز و بنفش خواهد بود.

(بنفس = قرمز + آبی)      (نارنجی = زرد + قرمز)      (سبز = زرد + آبی)

فعالیت  
کلاسی ۲



با توجه به اصول ترکیب مواد رنگی، نقطه‌چین‌ها را تکمیل کنید.



شکل ۶

وقتی دو رنگ را با هم مخلوط می‌کنیم مقدار هر کدام از رنگ‌ها بسیار مهم است. بدین مفهوم که با زیاد شدن یکی از رنگ‌ها، مخلوط رنگ به همان سمت گرایش می‌یابد. مثلاً سبز مایل به زرد. حاصل مخلوط مقدار بیشتری زرد و مقدار کمتری آبی می‌باشد. یا اگر مقدار رنگ قرمز در ترکیب نارنجی افزایش یابد، رنگ نارنجی تولید می‌شود که به رنگ قرمز متمایل شده است. حال آنکه اگر مقدار رنگ زرد افزایش یابد، رنگ نارنجی به وجود می‌آید که به رنگ زرد متمایل می‌شود.

**رنگ‌های مکمل:** رنگ‌های مکمل به دو رنگی گفته می‌شود که یکی از آنها رنگ اصلی و دیگری حاصل ترکیب دو رنگ اصلی دیگر می‌باشد. به عنوان مثال رنگ آبی یک رنگ اصلی است که با دو رنگ اصلی دیگر ترکیب شده (زرد + قرمز = نارنجی) مکمل می‌باشد. وقتی رنگ‌های مکمل را در کنار هم استفاده کنید، جلوه رنگی بیشتری ایجاد می‌شود، بنابراین اگر بخواهید توجه بیننده را به نوشته‌ای جلب کنید، کافی است رنگ نوشته و رنگ زمینه مکمل همدیگر باشند. نوشته زیر یک نمونه از کاربرد رنگ مکمل را نشان می‌دهد.

## چاپ باعث زیبایی پارچه می‌شود.

**رنگ‌های میانی:** رنگ‌های میانی بین رنگ‌های اصلی و فرعی قرار می‌گیرند و معمولاً به یک رنگ نزدیک‌تر هستند؛ به عنوان مثال از رنگ‌های زردناوارنجی - آبی‌سبز - قرمزنبنفش و سبز مایل به زرد می‌توان نام برد.

### دایره رنگ

در یک کارگاه چاپ، همواره باید رنگ‌های مناسب را برای چاپ روی پارچه انتخاب کرد. سفارش دهنده‌گان نیز از شما توقع دارند تا نمونه کارهای چاپی خود را به آنها نشان دهید. آنها از روی نمونه‌هایی که ارائه می‌دهید برای کار با شما تصمیم می‌گیرند. این موضوع باعث ایجاد حس اعتماد بین دو طرف می‌گردد. کسب و کارهای کوچک با اعتماد متقابل پیشرفت می‌کند. بنابراین همواره نمونه کارهای چاپ شده خود را به همراه نسخه‌ها و روش‌های تهیه مواد و خمیر رنگ، در آرشیو خود حفظ کنید. علاوه بر این با استنی نمونه‌های جدیدی از رنگ‌ها و کارهای چاپ شده خود را به مشتری نشان دهید و او را متقاعد کنید که شما و کارگاه‌تان توانایی تولید چاپ‌های زیبا بر روی پارچه‌های مختلف را دارد. برای ایجاد رنگ‌بندی مناسب، دایره رنگ مناسبی را تهیه کنید. دایره رنگ مناسب، کار شما را به عنوان تکنسین چاپ، آسان‌تر خواهد کرد. از طرفی، این دایره به مشتری‌های شما کمک می‌کند تا انتخاب درست‌تری داشته باشند.

### دایره رنگ چیست؟

شما در رنگرزی با مثلث رنگ آشنا شدید. در مثلث رنگ، نمونه رنگ‌ها به شکل یک مثلث در کنار هم چیده می‌شد، ولی در دایره رنگ، نمونه رنگ‌ها در اطراف یک دایره چیده می‌شود. در اینجا نیز سه ضلع (وتر) وجود دارد که رنگ‌هایی که با هم ترکیب می‌شود در آنجا قرار می‌گیرد.

نکته



نمونه‌های موجود در دایره رنگ از ترکیب دو رنگ اصلی به دست می‌آید ولی در مثلث رنگ نمونه‌ها علاوه بر ترکیب دو به دوی رنگ‌ها، از ترکیب هر سه رنگ اصلی نیز به دست می‌آید. به همین دلیل تنوع نمونه رنگی در مثلث رنگ، از دایره رنگ بیشتر است.



شكل ۷- اجزای دایره رنگ

این امکان در دایره رنگ وجود دارد که با کمرنگ کردن رنگ‌های اصلی، رنگ‌های ترکیبی کمرنگ‌تری تولید می‌شود و سپس این رنگ‌ها در دایره‌های داخلی قرار می‌دهند. به این ترتیب چندین دایره رنگ در داخل هم قرار می‌گیرد. این کار را چند مرحله تکرار می‌کنند تا همه رنگ‌هایی که لازم دارند، ایجاد شود.

**ساختمار دایره رنگ:** دایره رنگ از ترکیب دو به دوی رنگ‌های اصلی به دست می‌آید؛ بنابراین دایره رنگ از سه قسمت مجزا تشکیل شده است. قسمت اول از ترکیب رنگ‌های زرد و قرمز به دست می‌آید قسمت دوم دایره رنگ از ترکیب رنگ‌های زرد و آبی حاصل می‌شود و با ترکیب قرمز و آبی قسمت سوم دایره رنگ نیز تکمیل می‌گردد.

شكل ۷ اجزای دایره رنگ را نشان می‌دهد.

دایره رنگ دارای خصوصیاتی است که دانستن آن باعث می‌شود تا درک درستی از دایره رنگ داشته باشد. همه پارچه‌هایی که چاپ می‌شوند و در نتیجه با رنگ سروکار دارند از ترکیب رنگ‌ها با یکدیگر استفاده می‌کنند تا رنگ‌های زیباتری را بسازند. خصوصیات دایره رنگ عبارت‌اند از:

■ رنگ‌های اصلی دو به دو با هم مخلوط می‌شوند و مخلوط سه رنگ در دایره رنگ وجود ندارد.

■ در ناحیه زرد - قرمز میزان رنگ زرد از بالاترین مقدار به طرف صفر حرکت می‌کند و بر عکس رنگ قرمز از صفر به سمت بالاترین مقدار جابه‌جا می‌شود. برای سه ناحیه دیگر نیز چنین وضعیتی وجود دارد.

■ در دایره رنگ، بالاترین مقدار رنگ در یک کیلوگرم خمیر و مقدار کاهش رنگ در هر پرش از اهمیت زیادی برخوردار است. بالاترین مقدار رنگ در یک کیلوگرم خمیر معرف پر رنگ و یا کمرنگ بودن دایره رنگ می‌باشد، از طرفی مقدار کاهش رنگ در هر پرش، تعداد نمونه‌های رنگی بین دو رنگ اصلی را تعیین می‌کند. ■ مقدار رنگ توسط دایره رنگ مشخص می‌گردد، ولی بقیه مواد را از طریق نسخه چاپ مشخص می‌کنند.

## اصول چاپ چندرنگ در چاپ اسکرین تخت



شکل ۸- نمونه طرح چندرنگ



شکل ۹- چاپ چندرنگ پیچیده

چاپ روی پارچه روش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها چاپ اسکرین تخت می‌باشد. در چاپ اسکرین تخت به ازای هر رنگ در طرح موردنظر، یک شابلون مورد نیاز است؛ بنابراین برای تهیه یک طرح ۵ رنگی به ۵ شابلون احتیاج است. این موضوع در چاپ اسکرین روتاری و چاپ غلتکی نیز درست می‌باشد. شکل ۸ نمونه‌ای از پارچه چاپ‌شده چندرنگ را مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که در این طرح مشاهده می‌کنید، رنگ‌ها کاملاً از هم جدا است. چاپ این گونه طرح‌ها آسان‌تر می‌باشد. در حالی که بعضی از طرح‌های چند رنگ، پیچده‌تر می‌باشند. در این گونه طرح‌ها، رنگ‌ها با دقت زیادی کنار هم قرار می‌گیرند. برای چاپ طرح‌های پیچیده به تجربه بیشتر و دستگاه‌های دقیق‌تر احتیاج است. در شکل ۹ نمونه طرح پیچیده‌تر یک چاپ چند رنگ را مشاهده می‌کنید. در این طرح‌ها رنگ‌ها در هم تداخل دارند و یا به صورت خطوط باریکی از هم جدا می‌شوند.

پرسش ۲



در شکل‌های ۸ و ۹ تعداد شابلون‌های مورد نیاز را مشخص کنید. آیا می‌توانید بگویید چرا طرح دوم پیچیده‌تر محسوب می‌شود؟

## مراحل ساخت شابلون‌های چندرنگ

در پودمان اول با ساخت شابلون آشنا شدیم. برای چاپ چندرنگ، تعدادی شابلون ساخته می‌شود به گونه‌ای که انجام عمل چاپ، هر رنگ دقیقاً در جای خود چاپ می‌شود. پس از چاپ همه رنگ‌ها، طرح نهایی ایجاد می‌شود. برای تولید پارچه چاپ‌شده چندرنگ مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

- ۱ انتخاب طرح
- ۲ تعیین تعداد رنگ
- ۳ ترسیم طرح‌های تفکیک رنگ
- ۴ آماده‌سازی شابلون‌ها
- ۵ عکاسی شابلون‌ها
- ۶ تنظیمات چاپ چندرنگ
- ۷ انتخاب رنگ‌بندی
- ۸ چاپ کردن نهایی

انتخاب طرح: انتخاب طرح به انتظار ما از پارچه مربوط می‌شود؛ مثلاً اگر پارچه را برای پرده چاپ می‌کنید طرح‌هایی را انتخاب می‌کنید که برای این منظور مناسب داشته باشد. بنابراین باید در خصوص انواع طرح‌ها، اطلاعات مناسبی داشته باشید تا در موقع لزوم از آنها استفاده کنید. بسیاری از کارخانه‌های چاپ مطابق نظر سفارش‌دهنده کار می‌کنند. در این گونه کارخانه‌ها، طرح توسط مشتری رائه می‌شود و متخصصان چاپ روی طرح کار می‌کنند تا آن را برای چاپ روی پارچه مناسب‌سازی نمایند. تاجران و فروشنده‌گان عمدۀ از جمله سفارش‌دهنده‌گان پارچه چاپ شده می‌باشند. پس از انتخاب، طرح را به یکی از صورت‌های زیر به بخش عکاسی تحویل می‌دهند.

(الف) نمونه یک پارچه چاپ شده

(ب) تصویر روی کاغذ

(ج) تصویر روی حافظه کامپیوتری

(د) تصویر ثبت شده با دوربین‌های دیجیتال

تعیین تعداد رنگ: فرض کنید فروشنده‌گان یک پارچه از شما بخواهند تا مشابه یک پارچه را تولید کنید. ابتدا مشخصات بافت، شامل تراکم تاری و تراکم پودی، جنس تار و پود، فیلامنت یا رسیسیده بودن نخ‌ها، نمره نخ و مشخصات بافت را استخراج می‌کنید تا بتوان نمونه یک پارچه مشابه را تهیه کرد. تعداد رنگ‌های طرح را دقیقاً مشابه با پارچه نمونه در نظر می‌گیرند و تغییری در آن نمی‌دهند (زیرا هدف تولید پارچه مشابه با نمونه سفارش‌دهنده است) بنابراین تعداد رنگ و در نتیجه تعداد شابلون را دقیقاً شبیه پارچه نمونه انتخاب می‌کنید تا در نهایت پارچه تولیدی و پارچه نمونه کاملاً مشابه باشد.

نکته



مشابه بودن نمونه و پارچه مورد نظر مشتری سبب ضرر و زیان می‌شود. زیرا سفارش‌دهنده زمانی هزینه کار را تأمین می‌کند که پارچه تولیدی مطابق سلیقه و نمونه مورد نظر او باشد.

در صورتی که نمونه مورد نظر، پارچه نباشد، سلیقه تولید کننده و طراح، نقش اساسی در ایجاد طرح مشتری پسند می‌گردد. در این حالت تعداد رنگ‌ها را مطابق سلیقه و از روی تجربه تعیین می‌کنند. در این حالت ممکن است با دستکاری در طرح، آن را به گونه‌ای در آورند تا امكان چاپ با دستگاه‌های موجود میسر باشد. به عنوان مثال اگر تصویر ارائه شده حاوی ۱۰ رنگ باشد و امکانات چاپ، طرح‌های ۵ رنگ است، با ایجاد تغییر در طرح، آن را به طرح ۵ رنگ تبدیل می‌کنند تا امكان چاپ کردن مهیا شود.

ترسیم طرح‌های تفکیک رنگ: تفکیک رنگ به معنای جدا کردن رنگ‌های مختلف موجود در طرح اصلی و ترسیم آنها به صورت مجزا می‌باشد. طرح اصلی از نظر ابعاد تنظیم می‌شود و سپس تفکیک رنگی از روی طرح اصلی انجام می‌شود. ابعاد طرح بایستی با ابعاد پارچه مورد نظر تناسب داشته باشد. تعداد کاغذهای کالک با تعداد رنگ طرح اصلی و تعداد شابلون‌های لازم برای چاپ یکسان می‌باشد. بدین مفهوم که به ازای هر رنگ در طرح اصلی، یک کاغذ کالک ترسیم شده و در نهایت یک شابلون ساخته می‌شود. کاغذ کالک یک لایه نیمه شفاف است که طرح به کمک قلم راپید بر روی آن ترسیم می‌شود. این فیلم را فیلم مثبت می‌گویند، علاوه بر کاغذ کالک می‌توان از ورق‌های بیرنگ و شفاف خاصی که برای این منظور ساخته شده است نیز استفاده کرد.




چرا این فیلم را، فیلم مثبت می‌گویند؟

تولید فیلم مثبت روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین روش ترسیم با دست است. طرح روی کاغذ کالک باید کاملاً سیاه باشد تا نوری از آن عبور نکند. این طرح را دقیقاً مطابق طرح اولیه ترسیم می‌کنند. برای این کار ابتدا روی سه یا چهار گوشه طرح علامت + و یا ضربدر ترسیم می‌کنند. محل این علامت‌ها همانند شکل ۱۰ در نظر گرفته می‌شود. اندازه علامت را یک در یک سانتی‌متر در نظر بگیرید.



شکل ۱۰- ترسیم علامت روی طرح

ترسیم علامت روی طرح اصلی باعث می‌شود که همه فیلم‌های مثبت رسم شده روی کاغذ کالک نیز دارای این علامت باشند. برای اطمینان از درستی طراحی، کاغذهای کالک را روی هم قرار دهید، به‌طوری که علامت‌های رسم شده روی هم قرار گیرد. با توجه به شفاف بودن کاغذ کالک، همه طرح‌ها دیده می‌شود. اگر این طرح و طرح اصلی یکسان بود عملیات تفکیک رنگی، درست انجام شده است در غیر این صورت اشتباہی به وجود آمده است که باید آن را پیدا کرده و تصحیح نمود. در شکل ۱۱ مجموعه طرح‌هایی که با این روش به‌دست آمده است را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۱- طرح‌های رسم شده با قلم راپید و بر روی کاغذ نیمه شفاف کالک

### بودمان<sup>۳</sup>: چاپ کالای مخلوط

به نکات مهم زیر توجه کنید:

۱ چون طرح اصلی دارای ۴ رنگ می‌باشد، بنابراین بایستی ۴ طرح ترسیم گردد؛ یعنی به ازای هر رنگ یک طرح ترسیم شود.

۲ اندازه همه کاغذهای طراحی یکسان باشد.

۳ رنگ طرح‌های کاغذ کالک همگی سیاه خواهد بود و ارتباطی به رنگ طرح اصلی نخواهد داشت.

۴ علامت‌های + روی طرح‌ها، از طرح اصلی گرفته شده است. بنابراین اگر هر چهار طرح سیاه رنگ را روی هم قرار دهید، طرح اصلی به رنگ سیاه به وجود می‌آید. در شکل ۱۲، طرح را روی هم قرار داده‌اند و در نتیجه طرح اصلی به وجود آمده است.

۵ به طرح‌های رسم شده فیلم مثبت نیز می‌گویند. زیرا اولاً به صورت فیلم بی‌رنگ است و از طرف دیگر نوشته‌ها و تصویر به صورت واقعی (مثبت) ترسیم می‌گردد. این در حالی است که در چاپ مهر یا قالب نوشته‌ها باید بر عکس (منفی) باشند تا چاپ نهایی درست اجرا شود.



شکل ۱۲- قرار گرفتن ۴ طرح اصلی روی هم

هر کدام از شکل‌های ۱۳ را به روشنی که تشریح شد تفکیک رنگی نموده و سپس طرح‌های کاغذ کالک آن را ترسیم کنید.

فعالیت  
کلاسی ۳



تمرین ۲ تفکیک رنگی



تمرین ۱ تفکیک رنگی

شکل ۱۳- طرح‌های مناسب برای انجام تفکیک رنگی

**آماده‌سازی شابلون‌ها:** در چاپ اسکرین برای هر رنگ یک شابلون آماده می‌شود. ابعاد شابلون و جنس قاب شابلون‌ها باید یکسان باشد. بر روی هر شابلون یکی از طرح‌های کاغذ کالک قرار می‌گیرد. ابعاد شابلون را توجه به ابعاد طرح اصلی در نظر می‌گیرند. میزان کشش توری، برای همه شابلون‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود بهتر است نمره توری برای طرح‌هایی که ظریف‌تر می‌باشند، بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

پرسش ۴



به نظر شما چرا باید برای طرح‌های ظریف نمره مش توری بالاتری استفاده شود؟

**عکاسی شابلون‌ها:** فرض کنید یک طرح ۵رنگ دارید. بنابراین ۵شابلون با ابعاد یکسان و جنس‌های مشابه تهیه می‌کنید. ۵ عدد کاغذ کالک که بر روی هر کدام نقش‌های مربوط به یک رنگ ترسیم شده است نیز آماده می‌کنید. روی سه‌گوش هر کاغذ کالک علامت + درج شده است. برای انطباق رنگ‌ها لازم است روی شیشه میز نور علامت + رسم گردد. برای ترسیم علامت باید نکات زیر رعایت شود.

- ۱ شابلون را به طور عمودی، نسبت به لبه میز نور قرار دهید.
- ۲ طرح را در وسط شابلون قرار دهید و به کمک کاربن علامت + روی طرح را روی شیشه میز نور منتقل کنید.
- ۳ پس از تنظیم همه شابلون‌ها، عکاسی را آغاز کنید.
- ۴ برای طرح‌های ظریف زمان نوردهی کمتری در نظر بگیرید.
- ۵ با فشار آب و شستشوی توری با مایع صابون، همه منافذ طرح را باز کنید.
- ۶ در صورت اطمینان از صحت عملکرد، سخت کردن امولسیون روی توری را انجام دهید.

فعالیت  
عملی ۱




- ۱ طرح مناسبی با ۳ الی ۴ رنگ انتخاب کنید.
- ۲ تفکیک رنگی را با انجام علامت‌گذاری و ترسیم فیلم‌های مثبت انجام دهید.
- ۳ شابلون‌های آماده شده را سخت کنید.
- ۴ به کمک پودر رنگ، تنظیمات موردنظر برای قرارگیری محل درست شابلون‌ها را انجام دهید.
- ۵ برای تنظیمات، پیچ‌های روی شابلون و یا دستگاه چاپ را شل و سفت کرده و محل قرارگیری شابلون را تغییر دهید.

## دوش‌های تولید طرح روی شابلون

**۱ روش چاپ فیلم مثبت:** ابتدا طرح مورد نظر به یک رایانه داده می‌شود. کاربر رایانه به کمک نرم‌افزارهای خاصی (مانند فتوشاپ) رنگ‌های موجود در طرح را از هم تفکیک می‌کند. این نرم‌افزارها ابزارهایی دارند که توانایی جداسازی رنگ‌ها از یکدیگر را دارند. سپس هر رنگ در یک تصویر جداگانه، در رایانه ذخیره می‌شود. در این مرحله بر روی همه فیلم‌های مثبت علامت + ترسیم می‌شود. با توجه به بعد نهایی طرح و از طریق ابزار بزرگ‌نمایی، بعد نهایی تعیین می‌گردد. بر روی صفحه رایانه خط‌کش‌های نمایان می‌شود تا بعد طرح کنترل شود.

این تصاویر از طریق چاپگرهای مخصوص چاپ می‌شود. مزایای این فیلم‌ها نسبت به فیلم‌هایی که با دست ترسیم می‌گردد، عبارت اند از:  
بعد دقيق - خطوط صاف و یکنواخت - امكان ايجاد ترام (نقاط سیاه با اندازه و فواصل مختلف) - تعداد رنگ‌های بيشتر - سرعت بالا در ترسیم - تطابق كامل فیلم مثبت و طرح اصلی

**۲ روش ايجاد فیلم مثبت روی سطح شابلون:** در اين روش يك دستگاه پاشش جوهر که مستقيماً از رایانه دستور می‌گيرد به کار برد می‌شود. بنابراین شابلون حساس شده زير دستگاه و در حالت نور کم قرار می‌گيرد. نازل، مركب سیاه رنگ را به نقاطی که رایانه دستور می‌دهد، می‌پاشد. در شکل ۱۴ نمونه عملکرد اين دستگاه و عملکرد نوردادن پس از اين مرحله را مشاهده می‌کنيد.



شکل ۱۴



شکل ۱۵- دستگاه نگاشت جوهر روی شابلون

در نهایت یکی از رنگ‌های انتخابی بر روی شابلون قرار می‌گیرد. شابلون را بدون فیلم مثبت نور می‌دهند، زیرا فیلم مثبت توسط نازل روی مواد حساس ایجاد شده است. پس از نوردادن شابلون و انجام رتوش، آن را سخت می‌کنند. شکل ۱۵ یک دستگاه نگاشت مستقیم جوهر روی شابلون را نشان می‌دهد.

پس از نگاشت جوهر، مرحله نوردادن در کابینت نور انجام می‌شود. در اینجا نیز به ازای هر رنگ یک شابلون ساخته می‌شود.

**۲ عکاسی شابلون با دستگاه لیزر:** به طرح پارچه شکل ۱۶ نگاه کنید. این طرح پیچیده است و ترسیم تفکیک رنگی و ترسیم فیلم‌های مثبت آن به کمک قلم راپید تقریباً غیرممکن است. از طرفی اغلب مشتریان تمایل دارند تا طرح‌های زیباتر و در نتیجه پیچیده‌تر را انتخاب کنند. همین موضوع باعث شده است که روش‌های سنتی ترسیم با دست پاسخگوی نیازهای بازار نباشد. این موضوع سازندگان ماشین‌های عکاسی شابلون تخت و روتاری را مجبور کرده است تا برای افزایش سرعت ساخت شابلون‌ها و ظرفیت ترکردن طرح‌ها، روش‌های خاصی را ابداع کنند. در شکل ۱۶ نمونه یک طرح چند رنگ پیچیده را مشاهده می‌کنید. اصول کار این روش بر نور دادن لیزری استوار است. منبع نوری موردنظر یک لیزر نور سفید است. منبع نور لیزری مستقیماً به رایانه متصل است. در این روش به همه نقاطی از فیلم مثبت که دارای جوهر نیست نور داده می‌شود و در نواحی که جوهر وجود دارد لیزر خاموش می‌شود. عموماً کل شابلون حساس شده در داخل دستگاه قرار می‌گیرد. در نقاطی که منافذ توری شابلون بایستی بسته باشد، نور به سطح شابلون می‌تابد ولی در نقاطی که منافذ توری بایستی باز شود، منبع نوری خاموش می‌شود. این منبع نوری توسط موتورهایی به نام سرو و موتور کنترل می‌شود و کل سطح شابلون را به تدریج پوشش خواهد داد. این روش دارای مزایای زیر است:

■ نیازی به فیلم مثبت ندارد و در نتیجه زمان تولید شابلون کاهش یافته و هزینه کمتری دارد.

■ تفکیک رنگی توسط نرم‌افزار مربوطه و مطابق سلیقه کاربر انجام می‌شود.

■ میزان ریزنگاری (Resolution) بالایی دارد و در نتیجه میزان دقیق دستگاه بسیار بالا است این دستگاه قادر است نقاط و خطوط ریز و درشت را به راحتی ایجاد کند.

■ ساخت مجدد شابلون برای پارچه‌های پر مصرف، دقیق و آسان می‌باشد.




شکل ۱۶- پارچه با طرح پیچیده

تنها موردی که می‌توان آن را به عنوان عیب مطرح کرد، قیمت دستگاه کاهش هزینه ناشی از حذف کاغذهای کالک، حذف جوهر را پید، حذف میز نور و هزینه‌های مربوط به تست‌های انطباق رنگ‌ها، قیمت بالای دستگاه را می‌پوشاند. با توجه به تفاوت نور دادن در روش سنتی که هر نقطه چند دقیقه نور داده

می‌شود و روش لیزری که هر نقطه کسری از ثانیه نور می‌بیند، ماده امولسیون حساس معمولی کارایی لازم را نخواهد داشت. بنابراین از ماده امولسیون حساسی که حساسیت بالاتری به نور دارد استفاده می‌شود. ماده حساس به نور به نام Pulsar<sup>۳۲۵</sup> یکی از این مواد می‌باشد.

در شکل ۱۷ نمونه این دستگاه را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱۷- دستگاه نور دادن لیزری

## تنظیمات چاپ چندرنگ

**روش چاپ دستی:** همان‌طور که در پودمان دوم مشاهده کردید، شابلون‌های دستی دارای سه پیچ تنظیم می‌باشند. که با این سه پیچ می‌توان محل قرار گیری شابلون را به جلو، عقب و چپ، راست حرکت داد تا هر شابلون دقیقاً در محل درست خود قرار گیرد.

وقتی شابلون را روی میز چاپ قرار می‌دهید، پیچ‌های مشخص شده روی شکل، مماس با ناوданی تعییه شده روی میز چاپ قرار می‌گیرد. پیچ‌های تنظیم جایه جایی طولی، شابلون را به طرف بالا و پایین حرکت می‌دهد. اگر پیچ تنظیم جایه جایی عرضی باز و یا بسته شود حرکت شابلون به طرف راست و یا چپ خواهد بود. در شکل ۱۸ محل قرار گیری شابلون روی میز چاپ و پیچ‌های تنظیم را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۸- شابلون و میز چاپ چند رنگ

نکته

برای تنظیمات چند رنگ، همه شابلون‌های مورد نظر را یک به یک امتحان کنید و از صحت تنظیمات اطمینان پیدا کنید.



وقتی همه شابلون‌ها آزمایش شد و همه نواقص آن برطرف گردید عملیات چاپ روی پارچه انجام می‌شود.


دستگاه چاپ چند رنگ بازویی: دستگاههای چاپ بازویی دارای چند بازو است که به هر بازو شابلونی بسته می‌شود. بر روی هر بازو، پیچ‌های تنظیم وجود دارد تنظیمهای بازو موجب حرکت شابلون به عقب و جلو-راست و چپ و چرخش به طرفین می‌گردد. این عمل باعث قرارگیری درست رنگ‌های بعدی در محل مناسب می‌شود. در شکل ۱۹ نمونه دستگاه بازویی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹- دستگاه چاپ چند بازویی

شابلون‌های مورد استفاده باید ابعاد یکسانی داشته باشد. پس از تهیه شابلون‌ها و نصب آنها بر روی دستگاه، باید شابلون‌ها را تنظیم کرد تا رنگ‌های طرح، در جای مناسب قرار گیرند. اگر تنظیمات انجام نشود و یا دقیقی صورت نگیرد، رنگ‌ها در هم تداخل خواهند داشت. در نتیجه این پارچه ارزش فروش را نخواهد داشت و برای تولیدکننده ضرردهی ایجاد می‌کند.

ابتدا شابلون را در بین فک نگهدارنده شابلون قرار می‌دهند و پیچ‌های نگهدارنده شابلون را محکم می‌کنند. سپس با چرخاندن پیچ جلو و عقب بردن شابلون، تنظیم طولی انجام می‌گیرد. در مرحله آخر پیچ تنظیم شابلون را به راست و چپ می‌چرخانند تا جایه جایی شابلون به راست و یا چپ نیز تنظیم گردد. این عمل برای همه شابلون‌های فعل در چاپ انجام می‌گیرد. در شکل ۲۰ نمونه یک بازو و پیچ‌های تنظیم آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۰- دستگاه چاپ بازویی چند رنگ و تنظیمات بازو

### بودمان<sup>۳</sup>: چاپ کالای مخلوط

مرحله تنظیمات بازوها بسیار مهم و حساس است و چند ساعت طول می‌کشد. پس از تنظیمات نهایی پیچ‌ها را کاملاً محکم می‌کنند تا در هنگام کار شل نشود.

پرسش ۵



اگر در هنگام کار پیچ‌ها شل شود چه مشکلی به وجود می‌آید؟



شکل ۲۱- رنگ‌بندی از یک طرح

انتخاب رنگ‌بندی: با شابلون‌ها می‌توان چند هزار چاپ انجام داد و همه رنگ‌های قبلی را عوض کرد و رنگ‌های دیگری به کار برد، در حالی که طرح چاپ تغییر نکند. به این عمل رنگ‌بندی می‌گویند. بدیهی است رنگ‌هایی را که می‌خواهند در کنار هم چاپ کنند باید با هم تناسب داشته باشند. موضوع رنگ‌بندی و انتخاب رنگ‌هایی که یک پارچه چاپ شده را به وجود می‌آورند، اهمیت زیادی دارد یکی از دلایل این اهمیت، سلیقه مشتریان است. انتخاب کننده رنگ‌ها باید با روحیات مصرف‌کنندگان آشنا باشد و ترکیب‌های رنگی را تولید کند تا مورد پسند مشتری قرار گیرد و از فروش خوبی برخوردار باشد.

پرسش ۶



شکل ۲۱ را با دقت نگاه کنید و به پرسش ۶ پاسخ دهید:

آیا هر ۴ طرح یکسان است؟ رنگ‌های هر پارچه را بنویسید. شما کدام یک را می‌پسندید؟ چرا؟  
کدام رنگ‌بندی برای افراد مسن مناسب است؟ کدام یک حس شادی را القا می‌کند؟

فعالیت  
کلاسی ۴



شکل ۲۲ را با دقت نگاه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱ در این شکل چند نمونه پارچه را می‌بینید?  
۲ هر طرح چند رنگ دارد و رنگ‌های هر طرح را مشخص کنید.

۳ این تصویر نمونه یک رنگ‌بندی محسوب می‌شود یا خیر؟ دلیل خود را ذکر کنید.

شکل ۲۲- رنگ‌بندی پارچه

## ساخت نمونه رنگ

ساختن خمیر رنگی مورد نظر، در چاپ پارچه بسیار مهم است. برای این کار باید از مخلوط شدن رنگ‌ها و شرایط مخلوط و خواص مواد رنگی مطلع بود. به عنوان مثال دو رنگی که از نظر شیمیایی با هم سازگار نباشد، عملیات چاپ را با مشکل مواجه می‌کنند. بی‌توجهی به این موضوع باعث بروز خساراتی به کارخانه می‌شود. در هنگام تهیه خمیر رنگ، در کارخانه چاپ، ابتدا باید رنگ‌های مورد نظر را به صورت نمونه و به مقدار کم ساخت و چاپ نمونه را با مقدار کمی خمیر انجام داد. در صورتی که رنگ تهیه شده مورد تأیید قرار گرفت، اپراتور تولید رنگ، باید بتواند مجدداً همان رنگ را بسازد. این کار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ساخت نمونه رنگ بر اساس محاسبات و فرمول‌های مشخصی انجام گرفته باشد؛ بنابراین همواره به نسبت مواد مصرفی به کل مواد توجه داشته باشید. برای ساخت خمیر رنگ می‌توان از سه رنگ اصلی استفاده کرد. رنگ‌های اصلی را به صورت خمیر و با غلظت یکسان، تهیه می‌نمایند. سپس خمیرهای رنگی و خمیر مادر (سفید رنگ) را با هم مخلوط می‌کنند. این کار طبق فرمول و یا از روی تجربه انجام می‌شود.

نکته



زمانی غلظت همه خمیرها یکسان خواهد شد که غلظت‌دهنده و خمیرنگی ساخته شده، دقیقاً مطابق فرمول‌های ارائه شده باشد. این فرمول‌ها در نسخه چاپ ارائه می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود افزودن مواد به خمیر چاپ مطابق نسخه باشد و با ترازوی مناسب توزین شود. اعداد بدست آمده و تاریخ و ساعت انجام کار را یادداشت کنید و با برگه‌های چسبدار، روی مخزن بچسبانید.

وزن نهایی خمیر چاپ بایستی با وزن نهایی که از شما خواسته شده، یکسان باشد تا میزان خمیر آماده شده با خمیر مورد نیاز تطابق داشته باشد.

اگر در مخلوط، سه رنگ اصلی وجود داشته باشد، هزاران رنگ جدید به وجود می‌آید. در درس رنگرزی با مثلث رنگ آشنا شدید. تولید تنوع رنگی در چاپ نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در هر طرح چاپ شده عموماً از چندین رنگ استفاده می‌شود. رنگ‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند زیبایی بیشتری دارند.

محاسبه دایره رنگ: هر نمونه رنگی در دایره رنگ از دو رنگ تشکیل می‌گردد. به عنوان مثال اگر بالاترین مقدار ۴۰ گرم در کیلوگرم و مقدار پرش ۱۰ باشد، اعداد مقدار رنگ در هر نمونه به صورت زیر خواهد بود.

جدول ۱- مقدار نمونه رنگ در ناحیه زرد - قرمز

| نمونه ۵ | نمونه ۴ | نمونه ۳ | نمونه ۲ | نمونه ۱ |      |
|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| ۰       | ۱۰      | ۲۰      | ۳۰      | ۴۰      | زرد  |
| ۴۰      | ۳۰      | ۲۰      | ۱۰      | ۰       | قرمز |

### بودمان ۳: چاپ کالای مخلوط

جدول ۲- مقدار نمونه رنگ در ناحیه زرد - آبی

| نمونه ۵ | نمونه ۴ | نمونه ۳ | نمونه ۲ | نمونه ۱ |     |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| ۰       | ۱۰      | ۲۰      | ۳۰      | ۴۰      | زرد |
| ۴۰      | ۳۰      | ۲۰      | ۱۰      | ۰       | آبی |

جدول ۳- مقدار نمونه رنگ در ناحیه قرمز - آبی

| نمونه ۵ | نمونه ۴ | نمونه ۳ | نمونه ۲ | نمونه ۱ |      |
|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| ۰       | ۱۰      | ۲۰      | ۳۰      | ۴۰      | قرمز |
| ۴۰      | ۳۰      | ۲۰      | ۱۰      | ۰       | آبی  |

با توجه به جداول بالا، اعداد مربوط به دایره رنگ با مقدار حداکثر رنگ ۵۰ گرم بر کیلوگرم و مقدار پرش ۵ را حساب کنید و در جداولی شبیه جداول دایره رنگ فوق بنویسید.



برای ساختن رنگ‌های کم‌رنگ‌تر دایره‌هایی را در دایره اصلی قرار می‌دهند. در این حالت رنگ‌های اولیه کم‌رنگ‌تری در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه مخلوط‌های جدید کم‌رنگ‌تر خواهد شد. در شکل ۲۳ دایره رنگ با لایه‌های کم‌رنگ‌تر را مشاهده می‌کنید.




برای به دست آوردن رنگ‌های کم‌رنگ‌تر از خمیر سفید در چاپ استفاده می‌شود. نکته بسیار مهم در هنگام ساخت رنگ و افزودن رنگ‌ها به یکدیگر، تبعیت از مقادیر ثبت شده در نسخه‌های چاپ و جمع مواد مورد استفاده در ساخت خمیر می‌باشد. به طوری که اگر تولیدکننده دیگری همین نسخه رنگی را تهیه نماید، نسخه تولیدی او و هر تولیدکننده دیگر کاملاً یکسان خواهد شد.

شکل ۲۳- دایره رنگ با رنگ‌های کم‌رنگ‌تر




دایره رنگی زیر را تشریح کنید و تفاوت آن را با دایره رنگی که در شکل ۲۴ مشاهده می‌شود را در سه سطر بنویسید.



شکل ۲۴- دایره رنگی

### چاپ دایره رنگ و تست نمونه رنگی



شکل ۲۵- نمونه یک شابلون برای طرح‌های دایره رنگ و تست زنی چاپ

### بودمان<sup>۳</sup>: چاپ کالای مخلوط

با مقدار کمی خمیر چاپ، اولین مربع را در شابلون، چاپ بزنید. میزان فشار روی راکل و تعداد حرکت شابلون و نوع راکل را در تمامی نمونه‌ها با چاپ اصلی یکسان، در نظر بگیرید.

پرسش ۸



به نظر شما این همه دقیق و تشابه برای نمونه چاپ ضرورت دارد؟ توضیح بدهید.

پس از چاپ هر نمونه، خمیرهای رنگ را پاک کنید و با کشیدن پارچه تمیز روی توری، آثار خمیر رنگ را کاملاً پاک کنید ولی برای چاپ بعدی از مستطیل تمیز کناری استفاده کنید. جدولی تهیه کنید و شماره هر نمونه را کنار پارچه چاپ شده بنویسید. پس از خشک شدن نمونه‌ها آن را مطابق شکل مربوط به دایره رنگ در کنار هم و کاملاً مرتب، بچسبانید. در جدول مشخصات هر نمونه نوشته شود. کلیه نمونه‌ها و جدول مورد نظر را در دفتر کارگاه نگهداری کنید.

فعالیت عملی ۲



#### چاپ تست و نمونه‌زنی

برای چاپ تست‌زنی مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱ نوع رنگ و مواد مورد نیاز، به چاپ مورد نظر شما و یا تشخیص هنرآموزтан مربوط می‌شود.
- ۲ سه رنگ اصلی شامل زرد و آبی و قرمز و خمیر سیاه و خمیر سفید را آماده کنید.
- ۳ تعداد رنگ‌های دایره رنگ و تعداد لایه‌های رنگ را مطابق جدول‌های ۱، ۲ و ۳ در نظر بگیرید.
- ۴ اعداد به دست آمده را به تأیید هنرآموزтан برسانید.
- ۵ پس از اتمام کار، نمونه‌ها و جدول مربوطه را به هنرآموزтан ارائه دهید.



شکل ۲۶- خمیرهای رنگ اصلی

نکات زیستمحیطی



باقي مانده خمیر و مواد دیگر را در ظرف جداگانه بریزید و به هیچ عنوان در فاضلاب نریزید.




به بروشورهای مواد توجه کنید و مطابق علائم روی آن عمل کنید.  
در هنگام کار از لباس کار و دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.  
کار با دستگاههای حرارتزا خطرناک است، مراقب خود باشید.

## چاپ اسکرین با سیستم رنگی CMYK

سیستم رنگی، مجموعه‌ای از رنگ‌ها می‌باشد که با ترکیب آنها، رنگ‌های دیگر به‌دست می‌آید. سیستم رنگی CMYK مخصوص چاپ می‌باشد. در این سیستم چهار رنگ اصلی وجود دارد که مابقی رنگ‌ها، از مخلوط آنها به‌دست می‌آید. در جدول ۴ نام و رنگ این سیستم را مشاهده می‌کنید.

جدول ۴- نام و رنگ سیستم رنگی CMYK

| نام رنگ | نام انگلیسی | علامت | نام رنگ         |
|---------|-------------|-------|-----------------|
|         | CYAN        | C     | فیروزه‌ای (آبی) |
|         | MAGENTA     | M     | ماژنتا (قرمز)   |
|         | BLAK        | K     | سیاه            |
|         | YELLOW      | Y     | زرد             |



شکل ۲۷- ترکیب رنگی در سیستم رنگی CMYK

اهمیت این سیستم رنگی در این است که با مخلوط کردن این چهار رنگ، رنگ‌های بسیار متعددی تولید می‌شود. در شکل ۲۷ مشاهده می‌شود که رنگ‌های زرد و آبی (Cyan) و (قرمز) در سه گوشه مثلث قرار دارد. این رنگ‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند دو به دو بهم مخلوط شوند و اضلاع مثلث را به وجود آورند، هر سه رنگ نیز می‌توانند با هم ترکیب شده و رنگ‌های میانی را به وجود آورند. این سیستم رنگ با رنگ سیاه کامل می‌شود. زیرا رنگ مشکی رنگ‌ها را عمیق‌تر می‌کند و در نتیجه رنگ‌های تیره و رنگ مشکی نیز ساخته می‌شود. در شکل ۲۷ نحوه مخلوط رنگ‌های سیستم CMYK را مشاهده می‌کنید. با افزودن مشکی، در صورت لزوم رنگ‌های تیره‌تری به وجود می‌آیند.

### ساخت شابلون بر اساس سیستم رنگی CMYK

همان طور که دیدید برای این سیستم چهار شابلون لازم می‌باشد. در حالی که در روش معمول چاپ اسکرین، با چهار شابلون فقط طرح‌های چهار رنگ چاپ می‌شود. ولی در این روش با ۴ شابلون هزاران رنگ تولید می‌شود. در این روش شابلون‌ها، هر کدام از رنگ‌های سیستم CMYK را روی رنگ دیگر چاپ می‌کند تا با هم ترکیب شده و رنگ‌های جدیدی به وجود آیند. در شکل ۲۹ نمونه یک طرح چاپ شده با این چهار شابلون را مشاهده می‌کنید.

تولید فیلم مثبت: در این روش به ۴ فیلم مثبت احتیاج است. ولی تفاوت اساسی در این است که جداسازی رنگ‌ها از یکدیگر با دست امکان‌پذیر نیست. نرم‌افزار فتوشاپ این کار را به راحتی انجام می‌دهد. در این سیستم امکان جایه‌جایی رنگ‌ها نیز وجود ندارد. به عنوان مثال شابلون مربوط به رنگ زرد را بایستی منحصراً با رنگ زرد چاپ کرد.

بحث کنید



آیا در روش معمولی امکان جایه‌جایی رنگ‌ها وجود دارد؟ چرا؟



شکل ۲۸- گزینه Channels

جداسازی رنگ با فتوشاپ: ابتدا تصویر مورد نظر را کپی کنید. روی نرم‌افزار فتوشاپ از منوی File گزینه New را بزنید و سپس از قسمت Color Mode گزینه CMYK Color را انتخاب کنید و سپس کلید OK را بزنید. در این حالت کادر سفید رنگی باز می‌شود. اگر کلیدهای Ctr+V را بزنید، تصویر انتخابی در داخل کادر قرار می‌گیرد. حالا به قسمت Windows رفته و را فعال کنید تا کنار نمایشگر، شکل ۲۸ به وجود آید.




شکل ۲۹- تصویر یک پرنده

برای اینکه به فیلم مثبت Cyan (آبی) دست پیدا کنید همه علامت‌ها را بردارید و فقط از بازشونی File علامت Cyan (آبی) روشن باشد. در این حالت به کمک گزینه Save As تصویر مورد نظر را با نام Cyan ذخیره کنید. این عمل را برای Yellow - Magenta - Black تکرار کنید. چهار فایل به دست آمده را به یک لیتوگرافی ببرید تا آنها چهار فیلم مثبت برای شما چاپ کنند. این عمل بسیار متداول است و در همه شهرها لیتوگرافی وجود دارد. مراحل کار پس از تولید فیلم‌های مثبت به صورت تصویری نشان داده شده است.

فرض کنید بخواهید، شکل ۲۹، تصویر یک پرنده را با روش CMYK چاپ کنید. ابتدا به کمک فتوشاپ رنگ‌ها را تفکیک می‌کنید.

فیلم‌های مثبت به دست آمده در شکل ۳۰، به صورت یک جدول نشان داده است. علاوه بر آن، شکل شابلون چاپ شده با همان رنگی که باید چاپ شود به همراه تصویر نهایی که پس از چهار بار راکل زدن به وجود آمده است، در تصویر نشان داده شده است. این تصویر را به دقت نگاه کنید و به خوبی آن را درک کنید تا بتوانید با ۴ شابلون چاپ‌های بسیار زیبایی را پدید آورید. این چاپ روی تی‌شرت و لباس، طرفداران بسیار زیادی دارد. در این نوع چاپ، رنگ‌های پیغمونت، رنگ‌های اورینت و رنگ‌های پلاستیزول کاربرد زیادی دارد. به عنوان نوآوری و خلاقیت می‌توان چاپ‌های عادی و از جمله چاپ فلوک (کتاب دانش فنی تخصصی) را با این چاپ درهم آمیخت. به عنوان مثال در چاپ چهره انسان، با اتمام چاپ به روش CMYK، موهای سر و صورت را می‌توان با چاپ فلوک اجرا کرد و نتیجه بسیار زیبایی را به وجود آورد.



شکل ۳۰-مراحل تولید فیلم مثبت و چاپ با سیستم رنگی CMYK

نکته



- ۱ بر روی شابلون‌ها و فیلم‌های مثبت، رنگ مورد نظر را با ماژیک بنویسید. در صورت جابه‌جا شدن، پیدا کردن فیلم مثبت کمی مشکل است.
- ۲ با این روش می‌توان تصاویر بسیار زیبا و خلاقانه‌ای را چاپ کرد.
- ۳ رنگ مورد استفاده را پیگمنت و یا هر رنگزای دیگری که مناسب پارچه باشد انتخاب کنید.
- ۴ میزان مصرف رنگ در این روش بیشتر از چاپ معمولی است، ولی تصاویر بسیار زیبا و واقعی را چاپ می‌کند.

فعالیت  
عملی ۳


## چاپ تصاویر با روش CMYK

- ۱ تصویر را انتخاب کنید.
- ۲ به کمک فتوشاپ عمل جداسازی رنگی را انجام دهید.
- ۳ فیلم‌های مثبت چهارگانه را برای این تصویر تهیه کنید.
- ۴ در هنگام ساخت شابلون، نام رنگ را با ماژیک روی قاب شابلون بنویسید.
- ۵ عمل چاپ را با توجه به رنگ مربوطه، انجام دهید.
- ۶ عمل تثبیت را انجام دهید.

## چاپ رنگ‌های فلزی (Metalize printing)

رنگ‌های طلایی و نقره‌ای به خاطر جلوه خاصی که دارد، مورد توجه مشتریان می‌باشد زیبایی و درخشش این گونه رنگ‌ها و عملیات، مشکل فراوری رنگ و چاپ و تثبیت رنگ‌های فلزی باعث شده است که این چاپ ارزش بیشتری داشته باشد. در رنگ‌های طلایی با اینکه به طلا شباهت دارند ولی از پودر برنز استفاده می‌شوند. بدیهی است که به خاطر قیمت بالای طلا، امکان استفاده از آن در چاپ پارچه وجود ندارد. در بین فلزات، برنز از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به طلا دارد و به همین علت از پودر برنز در چاپ رنگ طلایی، استفاده شود.

رنگ نقره‌ای نیز از نظر ظاهری همانند طلا، درخشان است و با رنگ‌های معمول نیز نمی‌توان این رنگ را تهیه کرد. فلز نقره نیز گران‌قیمت است ولی فلز آلومینیوم و یا قلع از نظر ظاهری به نقره شباهت دارد و در نتیجه به جای نقره استفاده می‌شود. در شکل ۳۱ نمونه چاپ فلزی را مشاهده می‌کنید.



چاپ نقره‌ای



چاپ طلایی

غلظتدهنده‌های مصنوعی و امولسیون مناسب است. غلظتدهنده‌های مصنوعی موردنظر، تیلوز به میزان حداقل ۴ درصد می‌باشد. در صورتی که پارچه مورد استفاده نازک‌تر باشد نسبت غلظتدهنده پلیمری را کاهش می‌دهند تا پارچه در نواحی چاپ شده حالت سفره‌ای و یا پلاستیکی به خود نگیرد. میزان دقیق را از طریق تجربه به دست آورید و در گزارش خود ذکر نمایید.

چسبندگی پودر فلز به پارچه: عملیات چاپ پودر فلز بر روی پارچه، مشابه چاپ رنگ‌های پیگمنت روی پارچه می‌باشد. در چاپ پیگمنت نیز ذرات رنگ پیگمنت توسط یک ماده خاص به نام بیندر بر روی پارچه چسبانده می‌شود. بیندر تا زمانی که تحت حرارت قرار نگیرد، سفت نمی‌شود بنابراین فرصت کافی برای راکل زدن و پخش یکنواخت پودر فلز وجود خواهد داشت. ولی بیندرها زمانی که در منافذ شابلون و به صورت لایه‌ای نازک درمی‌آیند، سفت می‌شوند و در نتیجه باعث مسدود شدن منافذ می‌گردند. برای جلوگیری از سفت شدن بیندر از یک ماده روان‌کننده خاص استفاده می‌شود. این ماده در چاپ پیگمنت نیز استفاده می‌شود.

پودر فلز: برنز و آلومینیوم فلز هستند و برای استفاده در خمیر چاپ باید به صورت پودر درآیند. اندازه ذرات پودر فلز بسیار مهم است زیرا اگر اندازه ذرات پودر فلز از منافذ توری بزرگ‌تر باشد، ذرات از منافذ عبور نمی‌کند. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد:

(الف) کوچک‌تر کردن اندازه ذرات فلز  
(ب) انتخاب توری با نمره مش کمتر

کوچک‌تر کردن اندازه ذرات فلز کار آسانی نیست و به دستگاه‌های خاصی نیاز است. به همین خاطر قیمت پودر فلزات با اندازه کمتر، بیشتر خواهد شد. برای اندازه گیری اندازه ذرات پودر فلز از نمره مش استفاده می‌شود. مش به تعداد ذره فلز در یک سانتی‌متر گفته می‌شود. به طور معمول اگر نمره مش فلز ۱۵۰ باشد نمره توری در حدود یک‌سوم آن و حدود ۵۰ یا کمتر در نظر گرفته می‌شود. رنگ‌های فلزی در بسیاری از فراینددهای چاپی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا اثرات متالیک طلا یا نقره با کیفیت بالا را به نمایش بگذارند. اثر این رنگ شامل رنگ خاص طلا و نقره و درخشش این فلزات می‌باشد. چاپ‌های پودر فلز را عموماً روی لباس، پرده‌های گران‌قیمت و محصولات خاص به کار می‌برند.

غلظتدهنده مناسب: مخلوطی از امولسیون و غلظتدهنده پلیمری برای چاپ پودر فلز توصیه می‌شود. مقدار غلظتدهنده پلیمری به درخواست مشتری از سفت بودن ناحیه چاپی، مرتبط است. در صورتی که بخواهیم سطح چاپی توپر و سفت باشد، نسبت مقدار غلظتدهنده آماده شده پلیمری را در حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد محاسبه می‌کنند و نسبت امولسیون آماده در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد خواهد بود.

غلظتدهنده پلیمری مناسب برای این چاپ، کتیرای ۴-۵ درصد مخلوط با امولسیون برای پارچه‌های پنبه‌ای و پارچه‌های مخلوطی که مقدار پنبه آن از ۵۰ درصد بیشتر باشد، استفاده می‌شود. اگر پارچه موردنظر مصنوعی باشد و یا مخلوطی که بیش از ۵۰ درصد الیاف مصنوعی داشته باشد، در آن صورت مخلوط

## ثبتیت چاپ طلایی و نقره‌ای

به طور کلی ثبتیت را می‌توان با بخار و یا با حرارت خشک انجام داد. ثبتیت با بخار، نرمی و لطافت و راحتی در پوشش را به پارچه می‌دهد. ولی ثبتیت با بخار گران‌تر و زمان‌برتر نیز خواهد بود. حال آنکه ثبتیت با حرارت خشک، ارزان‌تر و سریع‌تر می‌باشد ولی زیر دست پارچه را کمی سفت و زبر خواهد کرد. زمان ثبتیت با حرارت خشک مطابق جدول ۵ می‌باشد.

جدول ۵

| زمان            | دما                 | روش ثبتیت   |
|-----------------|---------------------|-------------|
| ۵ دقیقه         | ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد | ثبتیت روش ۱ |
| ۲ الی ۳ دقیقه   | ۱۷۰ درجه سانتی‌گراد | ثبتیت روش ۲ |
| ۳۰ الی ۶۰ ثانیه | ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد | ثبتیت روش ۳ |

برای ثبتیت با بخار دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد و ۱۰ الی ۷ دقیقه زمان مناسب می‌باشد. با افزایش دما زمان را کاهش دهید. در هنگام ثبتیت زیر دست پارچه را کنترل کنید تا بهترین شیوه مناسب ثبتیت را به دست آورید.

## شست‌وشوی پس از چاپ

این چاپ روی پرده و پارچه‌های تزیینی نیاز به شست‌وشوی پس از چاپ ندارد ولی برای لباس، شست‌وشوی پس از چاپ باعث مطبوع شدن لباس چاپ شده می‌گردد. برای شست‌وشو از صابون مایع مخصوص نساجی در حدود یک درصد نسبت به وزن کالا و ۳۰ دقیقه شست‌وشو در دمای ۶۰ الی ۷۰ درجه در نظر گرفته شود. پس از اتمام عملیات ۳۰ دقیقه شست‌وشو، ۲ الی ۳ دقیقه سر ریز آب انجام دهید. در نهایت آبکشی کامل و مراحل خشک کردن پارچه را انجام دهید.

نکته

اگر در سرریز آب، رنگ مشاهده شد، دمای ثبتیت کافی نیست و دمای ثبتیت را ۱۰ درجه افزایش و یا زمان آن را زیاد کنید.





## چاپ رنگ‌های طلایی و نقره‌ای

- ۱ وسایل مورد نیاز را فراهم کنید.
- ۲ خمیر چاپ را مطابق جدول ۶ آماده کنید.
- ۳ توری با نمره حدود ۴۰ برای چاپ پودر فلزی مناسب است ولی در صورت موجود بودن پودر با مش بالا می‌توانید از نمره توری بالاتری استفاده کنید.
- ۴ چاپ پودر فلز بر روی هر پارچه‌ای قابل اجرا است ولی پارچه‌های نازک برای این چاپ مناسب نیستند.
- ۵ عملیات چاپ را انجام دهید.
- ۶ عملیات تثبیت را مطابق جدول ۵ انجام دهید.
- ۷ نمونه کار را به همراه گزارش کار تحويل دهید.

جدول ۶—مواد مورد نیاز برای چاپ پودر فلز

| خصوصیات ماده                  | مقدار مواد |            | مواد مورد نیاز                      |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| صف شده باشد                   | ۲۰۰-۱۰۰    | گرم        | غلاظت‌دهنده کتیرای ۴-۵ درصد         |
| از امولسیفایر قوی استفاده شود | ۵۰۰-۴۰۰    | گرم        | غلاظت‌دهنده امولسیون                |
|                               | ۲۰۰-۱۰۰    | گرم        | بیندر                               |
|                               | ۱۰         | گرم        | (Anti Foam) ضدکف                    |
|                               | ۱۵۰        | گرم        | گلیسیرین یا نرم کننده مناسب زیردست  |
| نمره مش ۲۰۰-۱۵۰               | -          | گرم ۱۰۰-۵۰ | پودر فلز برنز (طلایی)               |
| نمره مش ۲۰۰-۱۵۰               | ۵۰-۱۰۰     | گرم        | پودر فلز قلع یا آلومینیوم (نقره‌ای) |
|                               | Y          |            | بالانس                              |
|                               | ۱۰۰۰       | گرم        | جمع                                 |



- ۱ تعادل در مقدار کتیرا و یا غلاظت‌دهنده پودری دیگر با غلاظت‌دهنده امولسیون، باعث ایجاد چاپی مناسب و در عین حال انعطاف‌پذیر می‌گردد.
- ۲ مقدار نرم کننده با توجه به مورد مصرف، می‌تواند تغییر کند؛ مثلاً پارچه پرده‌ای با مقدار نرم کننده کمتر و برای لباس، نرم کننده بیشتری نیاز می‌باشد.
- ۳ ایجاد رنگ مناسب با توجه به نوع پودر فلز، تغییر می‌کند. در هر حال مقدار کمتر پودر فلز و نتیجه لازم بايستی در نظر گرفته شود.
- ۴ سفت بودن بیش از حد خمیر، باعث سایش توری و پارگی آن می‌گردد.
- ۵ استفاده از راکل‌های نرم و با نوک گرد، توصیه می‌شود.

## چاپ پیگمنت و اورینت روی پارچه‌های مخلوط

رنگ‌های پیگمنت قابلیت حل شدن در آب را ندارند و به صورت خمیر عرضه می‌شوند. کاربرد آسان و امکان چاپ روی همه پارچه‌ها، باعث استفاده بسیار زیاد از این نوع چاپ شده است. مولکول رنگ‌های جذب شونده در داخل الیاف مانند رنگ‌های مستقیم، راکتیو، دیسپرس، اسیدی و... وارد الیاف می‌شوند و هیچ جسم جامدی را بر روی سطح پارچه باقی نمی‌گذارد. این موضوع باعث می‌شود زیر دست پارچه تغییر نکند. این در حالی است که رنگ‌های پیگمنت و اورینت همانند یک پوشش قابل لمس روی پارچه را می‌پوشانند در نتیجه می‌توان گفت که رنگ‌های پیگمنت زیر دست پارچه را کمی زبر می‌کنند و برای جبران در خمیر چاپ این گونه رنگ‌ها از غلظت‌دهنده‌های امولسیونی بیشتری استفاده می‌شود. امولسیون از آب و نفت که هر دو مایع هستند، تهیه می‌شود. آب و نفت در اثر حرارت از روی پارچه جدا می‌شوند. برای چاپ‌های پیگمنت از نسخه جدول ۷ استفاده کنید.

جدول ۷- نسخه مواد لازم برای چاپ پیگمنت و اورینت

| برای ۲۰۰ گرم خمیر | برای ۱۰۰۰ گرم خمیر      |                        |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| .....             | X گرم                   | رنگ پیگمنت و یا اورینت |
| .....             | ۶۰۰-۵۰۰ گرم             | غلظت‌دهنده امولسیون    |
| .....             | ۲۰۰-۱۰۰ گرم             | غلظت‌دهنده پلیمری      |
| .....             | ۲۰۰-۱۰۰ گرم             | بیندر                  |
| .....             | در صورت لزوم تا ۱۰۰ گرم | اوره                   |
| .....             | ۱۰۰ گرم                 | گلیسیرین               |
| .....             | ۱۰ گرم                  | ضدکف                   |
| .....             | Y                       | بالانس                 |
| ۲۰۰ گرم           | ۱۰۰۰ گرم                | مجموع                  |

روش تهیه خمیر چاپ: رنگ‌های پیگمنت‌ها تمایلی به اتصال به کالا ندارند و اتصال آنها به پارچه از طریق ماده‌ای به نام بیندر انجام می‌گیرد. به همین دلیل رنگ‌های پیگمنت قابلیت چاپ بر روی هر نوع کالایی را دارند اما باید به این نکته مهم توجه کرد که دو نوع بیندر وجود دارد که یکی برای چاپ روی پارچه‌هایی با الیاف طبیعی، همانند پنبه و پارچه‌های مخلوطی که مقدار پنبه آن نسبت به الیاف مصنوعی زیادتر باشد و نوع دیگر برای چاپ پیگمنت بر روی پارچه‌هایی با الیاف مصنوعی و پارچه‌های مخلوطی که نسبت الیاف مصنوعی آن نسبت به الیاف طبیعی زیادتر باشد، استفاده می‌گردد. برای تشخیص این موضوع کاتالوگ مربوط به بیندر را مطالعه کنید. معمولاً چاپ پیگمنت را بر روی پارچه ارزان قیمت به کار می‌برند. کار کردن با پیگمنت‌ها خیلی راحت می‌باشد. زیرا بعد از تثبیت نیاز به شستشو ندارند. بعضی از خواص رنگ‌های پیگمنت عبارت‌اند از:

■ پیگمنت‌ها ثبات سایشی پایین ولی ثبات نوری خوبی دارند.

■ غلظت‌دهنده‌های مناسب جهت پیگمنت‌ها می‌تواند امولسیون آب و نفت یا بنزین و نیمه امولسیون که شامل یک مخلوط غلظت‌دهنده طبیعی یا مصنوعی و امولسیون می‌باشد. اکثراً کتیرا و الچینات سدیم و غلظت‌دهنده‌های مصنوعی را در کنار غلظت‌دهنده امولسیون مصرف می‌کنند.

- پس از انجام تثبیت نیازی به شست و شو ندارند.
- تثبیت رنگ های پیگمنت با بخار و یا حرارت انجام می گیرد.
- به کمک مواد فیکسه کننده، می توان ثبات سایشی رنگ پیگمنت را افزایش داد.
- مواد مورد نظر را به کمک هم زن، بین ۳ الی ۵ دقیقه هم می زنند. معمولاً خمیر آماده شده را از صافی عبور می دهند و سپس مصرف می کنند.
- برای ساختن رنگ های مورد نظر، خمیرهای آماده را با هم مخلوط کنید. در هنگام مخلوط کردن نسبت موادی که مخلوط می کنید را یادداشت کنید تا در صورت لزوم به تکرار، از آنها استفاده کنید.
- در هنگام توزین از دکمه Tare که روی ترازو وجود دارد استفاده کنید. دکمه Tare باعث می شود عدد روی ترازو صفر شود و در نتیجه همان مقدار از ماده را مستقیماً توزین کنید.

### ثبتیت رنگ پیگمنت

جدول ۸

| زمان            | دما                 | روش تثبیت   |
|-----------------|---------------------|-------------|
| دقیقه ۵         | ۱۵۰ درجه سانتی گراد | ثبتیت روش ۱ |
| ۲ الی ۳ دقیقه   | ۱۸۰ درجه سانتی گراد | ثبتیت روش ۲ |
| ۳۰ الی ۶۰ ثانیه | ۲۰۰ درجه سانتی گراد | ثبتیت روش ۳ |

برای تثبیت با بخار دمای ۱۵۰ الی ۱۸۰ درجه سانتی گراد و ۳ الی ۱۰ دقیقه زمان مناسب می باشد. با افزایش دما، زمان را کاهش دهید. در هنگام تثبیت، زیر دست پارچه را کنترل کنید تا شیوه مناسب تثبیت را به دست آورید. رنگ های پیگمنت به شست و شوی پس از چاپ نیازی ندارند. در شکل ۳۲ نمونه ای از کاتالوگ رنگ پیگمنت را مشاهده می کنید.

| نام رنگ پیگمنت               | رنگ | Light | ثبت شست و شوی      |       | مواد کلردار | عرق بدن |
|------------------------------|-----|-------|--------------------|-------|-------------|---------|
|                              |     |       | Washing at<br>۴۰°C | ۱۰۰°C |             |         |
| Pigment Paste Red MGR        |     | ✓     | ۵                  | ۴/۵   | ۴/۵         | ۵       |
| Pigment Paste Orange M5G     |     | ✓     | ۵                  | ۴/۵   | ۵/۴         | ۵       |
| Pigment Paste Blue MB        |     | ✓     | ۵                  | ۵     | ۵           | ۵       |
| Pigment Paste Black MV       |     | ۷ - ۸ | ۵                  | ۴/۵   | ۵           | ۵       |
| Pigment Paste Red Violet MRK |     | ۷ - ۸ | ۵                  | ۴/۵   | ۴/۵         | ۵       |

شکل ۳۲ - نمونه یک کاتالوگ رنگ پیگمنت

## چاپ پیگمنت و اورینت

۱ ابتدا حدود ۱۰۰۰ گرم خمیر شامل همه مواد موجود در نسخه را بدون رنگ، بسازید.

۲ این خمیر را به چند قسمت تقسیم کنید.

۳ هر کدام را برای چاپ‌های زیر به کار ببرید:

■ چاپ پیگمنت با رنگ روشن و با رنگ تیره روی پارچه سفید و پارچه مشکی

■ چاپ اورینت با رنگ روشن و با رنگ تیره روی پارچه سفید و پارچه مشکی

پرسش: تفاوت این دو چاپ را در ۵ سطر بنویسید و کاربرد هر کدام را ذکر کنید.

■ چاپ اورینت سفید روی پارچه مشکی و سپس چاپ پیگمنت رنگی روی همان پارچه که با اورینت سفید چاپ شده بود، انجام شود.

■ چاپ اورینت رنگی روی پارچه مشکی

پرسش: این دو چاپ را با هم مقایسه کنید و درباره آن با هم بحث کنید.

در شکل ۳۳ نمونه چاپ اورینت سفید و رنگی را روی پارچه مشکی مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۳— نمونه‌های اورینت رنگی و سفید روی پارچه مشکی

## چاپ روی پارچه‌های مخلوط پنبه – پلی استر

به طور کلی پارچه‌های مخلوط پنبه – پلی استر را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.

۱ پارچه مخلوط پنبه – پلی استر با نسبت مخلوط کمتر از ۲۰ درصد پلی استر: چون نسبت پنبه در این پارچه بیش از ۸۰ درصد می‌باشد، بنابراین چاپ این گونه پارچه‌ها را می‌توان همانند پارچه پنبه‌ای انجام داد. در این نوع چاپ از رنگرهای مستقیم، راکتیو و خمی استفاده می‌شود. چون مقداری از پارچه که پلی است رنگ نمی‌گیرد به همین خاطر کمی حالت سفیدی در پارچه مشاهده می‌گردد.

**۲ پارچه مخلوط پنبه - پلی استر با نسبت مخلوط کمتر از ۲۰ درصد پنبه:** در این پارچه چون میزان پلی استر از ۸۰ درصد بیشتر است، بایستی شیوه چاپ را با رنگ دیسپرس انتخاب کرد. چون پنبه نیز به راحتی دمای ۱۸۰-۲۰۰ را تحمل می‌کند، برای تثبیت از بخار تحت فشار و یا حرارت خشک با دمای ۱۸۰ الی ۲۰۰ استفاده کنید. بعضی مناطق چاپ حالت سفیدی خواهد داشت که این موضوع طبیعی است.

نکته

در صورتی که بخواهید چاپ یکنواخت‌تر و بدون سفیدزدگی داشته باشد از روش سوم استفاده کنید. ولی نسبت پارچه را مطابق مخلوط انتخاب کنید.



**۳ چاپ پارچه مخلوط پنبه - پلی استر با نسبت‌های دیگر:** این‌گونه پارچه‌ها دارای مقدار قابل توجهی از هر کدام از الیاف می‌باشد و امکان نادیده‌گرفتن هیچ‌کدام میسر نیست. به همین خاطر ابتدا باید نسبت دقیق دو جنس را مشخص کنید.

فعالیت  
کلاسی ۶



با مراجعه به کتاب تعیین ویژگی الیاف نساجی مقدار دقیق نسبت الیاف تشکیل‌دهنده پارچه مورد نظر را محاسبه کنید.

**رنگ دیسپرس برای پلی استر مناسب است ولی چون باید رنگ و مواد دیگری نیز به خمیر بیافزایید، بنابراین ابتدا با مراجعه به کاتالوگ، رنگ دیسپرسی را انتخاب کنید که برای مخلوط با رنگ‌زای راکتیو مشکلی نداشته باشد. برای رنگ راکتیو نیز دقیق لازم را با مراجعه به کاتالوگ اعمال کنید.**

**رنگ مورد نظر برای پنبه را به عنوان مثال، رنگ‌زای راکتیو، انتخاب نمایید. چون رنگ دیسپرس در یک مرحله چاپ می‌شود، روش چاپ برای رنگ راکتیو را نیز یک مرحله‌ای در نظر بگیرید.**

محاسبه مقدار هر کدام از رنگ‌ها: فرض کنیم مقدار پنبه  $a$  درصد و مقدار پلی استر  $b$  درصد باشد و میزان کل رنگ مورد نظر  $50$  گرم بر کیلوگرم باشد. مقدار هر رنگ مطابق جدول ۹ حساب می‌شود.

جدول ۹- روش محاسبه مواد با نسبت الیاف در پارچه

| $a = 40, b = 60$                   | مقدار رنگ                 | درصد پارچه   |                  |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| $\frac{40}{100} \times 50 = 20$ gr | $\frac{a}{100} \times 50$ | پنبه $a$     | مقدار رنگ راکتیو |
| $\frac{60}{100} \times 50 = 30$ gr | $\frac{b}{100} \times 50$ | پلی استر $b$ | مقدار رنگ دیسپرس |
| ۵۰                                 | ۵۰                        | ۱۰۰          | جمع              |



پارچه‌ای به طول ۱۰۰۰ متر و از جنس مخلوط پنبه - پلی‌استر و نسبت ۵۵ درصد پنبه و ۴۵ درصد پلی‌استر (co/pes ۵۵/۴۵) موجود است. رنگ مناسب معادل ۲۲ کیلوگرم آبی و ۳۴ کیلوگرم بر کیلوگرم رنگ زرد و ۱۲ کیلوگرم بر کیلوگرم رنگ قرمز می‌باشد. مطابق نظر تکنسین رنگرزی، ۴۰ کیلوگرم خمیر برای کل این پارچه مورد نیاز می‌باشد. مقدار هر رنگ را با توجه به جدول ۹ حساب کنید. یک جدول ترسیم کنید و اعداد را در آن بنویسید.

نسخه چاپ این پارچه به صورت جدول ۱۰ می‌باشد. برای چاپ آزمایشگاهی هر گروه به ۲۰۰ گرم خمیر رنگ برای هر رنگ احتیاج دارد. با توجه به پارچه‌ای که برای چاپ در اختیار دارید و رنگ‌های مصرفی، محاسبات را انجام دهید و مقدار هر رنگ را حساب کنید.

نسخه چاپ: با توجه به اینکه در هر خمیر دو نوع رنگ وجود دارد، خمیر حاوی موادی خواهد بود که برای هر یک احتیاج می‌باشد. با مراجعه به نسخه‌ها و کاتالوگ‌های چاپ روی پارچه پلی‌استر، مواد موردنظر و مقدار آنها را بنویسید و سپس همین کار را برای چاپ رنگزای راکتیو روی پنبه بنویسید. جدول ۱۰ برای چاپ کالای مخلوط سلولز و پلی‌استر به کار می‌رود.

#### جدول ۱۰- نسخه مخلوط پلی‌استر - پنبه

| مواد لازم                             | برای ۱۰۰۰ گرم خمیر |
|---------------------------------------|--------------------|
| رنگ راکتیو                            | X۱                 |
| رنگ دیسپرس                            | X۲                 |
| غلاظت‌دهنده آلجینات سدیم ۳ الی ۴ درصد | ۶۰۰                |
| اسیدسیتریک                            | ۵                  |
| لودیگول                               | ۱۰                 |
| کریر                                  | ۶۰-۳۰              |
| آب یا غلاظت‌دهنده (بالانس)            | Y                  |
| جمع                                   | ۱۰۰۰               |

پس از اتمام عملیات چاپ و خشک شدن پارچه، آن را از فولارد حاوی کربنات سدیم عبور دهید و سپس به مدت ۴۵ دقیقه بخار دهید.




ترکیب‌بندی رنگی را با توجه به کاربرد آن تعیین کنید. برای مثال در مورد کودکان از رنگ‌بندی شاد، برای میانسالان رنگ‌های با عمق متوسط و برای افراد کهنسال از رنگ‌های سنگین و متمایل به قهوه‌ای استفاده کنید. در شکل‌های ۳۴ چند نمونه از رنگ‌بندی را مشاهده می‌کنید. با مخلوط کردن رنگ‌های اصلی، رنگ‌های موردنظر را تهیه کنید.



شکل رنگ‌های شاد



شکل رنگ‌های متوسط



شکل رنگ‌های کهنسالی



شکل رنگ‌های با عمق کم

شکل ۳۴—مجموعه چند رنگ‌بندی برای چاپ

## ارزشیابی شایستگی پودمان ۳: چاپ کالای مخلوط

### شرح فعالیت

تهیه شابلون چند رنگ و تنظیمات چاپ چند رنگ روی کالای الیاف مخلوط

### استاندارد عملکرد

روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ روی کالای الیاف مخلوط با رنگرهای مختلف - چاپ با سیستم رنگی CMYK

### شاخص‌ها

ساخت شابلون - تهیه خمیر به روش صحیح - عمل چاپ زدن - تثبیت - شستشو - ساخت شابلون چند رنگ و تنظیمات مربوطه

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

فضای کار: کارگاه چاپ و تکمیل

تجهیزات: ترازو - متر - توری - قلب - مواد رنگزا - غلظتدهندها - مواد کمکی - دستگاه چاپ - میز چاپ - میز طراحی - رایانه - قلم راپید -

چاپگر فیلم مثبت - میز طراحی و میز نوردهی - وسایل ظهور شابلون

مواد مصرفی: مواد رنگزا - مواد کمکی - پارچه‌های پلی استر - پنبه و یا ویسکوز پلی استر - رنگ‌های فلزی - بیندر

### معیار شایستگی



| ردیف   | مرحله کار                                    | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|--|-----------------------|------------|
| ۱  | ساخت قاب و شابلون با طرح چند رنگ معمولی      | ۲                     |            |
| ۲  | تنظیمات چاپ چند رنگ ساده و دستگاه چاپ بازویی | ۱                     |            |
| ۳  | رنگ‌بندی با CMYK و ساخت شابلون و چاپ         | ۱                     |            |
| ۴  | چاپ با رنگ‌های پودر فلز و اورینت             | ۱                     |            |
| ۵  | چاپ روی پارچه‌های الیاف مخلوط                | ۲                     |            |
| شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:  |  |                       |            |
| <span style="color: orange;">۱</span> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br><span style="color: orange;">۲</span> استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br><span style="color: orange;">۳</span> تمیز کردن دستگاه و محیط کار<br><span style="color: orange;">۴</span> رعایت دقت و نظم |  |                       |            |
| میانگین نمرات  |  |                       |            |
| *  |  |                       |            |

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## پو دمان ۴

### تكميل مقدماتي



## شاپیوستگی‌های فنی

در این پودمان آماده‌سازی پارچه و نخ برای انجام عملیات رنگرزی و چاپ هدف اصلی می‌باشد. برای تثبیت ابعاد پارچه، برای پخت پارچه خام پنبه‌ای و شستشو و سفیدگری پارچه، شستشوی الیاف و نخ پشمی، روش‌های خاصی وجود دارد که ضمن بررسی تئوری، به صورت عملی نیز انجام می‌گیرد. عملیات مرسریزاسیون که برای پارچه پنبه‌ای انجام می‌گیرد و با سود غلیظ سر و کار دارد. باعث ایجاد ویژگی‌های منحصر به فرد به پارچه پنبه‌ای می‌شود. رعایت اصول بهداشت فردی و حفظ محیط‌زیست، الزامی می‌باشد.

## استاندارد عملکرد

این واحد یادگیری در کارگاه تکمیل که شامل دستگاه‌های پخت و شستشو و سفیدگری می‌باشد انجام می‌گیرد. علاوه بر آن دستگاه تثبیت ابعادی (استنتر)، انواع خشک‌کن‌ها، دستگاه مرسریزه کردن پارچه و دستگاه‌های دیگری که به تکمیل مقدماتی مربوط است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. کاربرد اصولی و رعایت بهداشت فردی در این دستگاه‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در این دستگاه‌ها از حرارت و بخار استفاده زیادی می‌شود.

## واحد یادگیری تکمیل مقدماتی

### تکمیل مقدماتی پارچه

در صنعت نساجی اعمال تکمیلی به منظور بهبود خواص ظاهری و افزایش مرغوبیت پارچه انجام می‌شود. هر چند از نظر مشتری زیبایی و ظاهر پارچه، حالت زیردست و احساس آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. ولی سعی متخصصان نساجی علاوه بر زیبایتر کردن پارچه و بهبود خواص ظاهری، حفظ مشخصه‌های فیزیکی از جمله استحکام و انعطاف‌پذیری، اتوپذیری و... نیز می‌باشد.

از واژه تکمیل در صنعت نساجی سه مفهوم مقدمات تکمیل، تکمیل مقدماتی و تکمیل نهایی یا عالی استنباط می‌شود. هر پارچه خام بافته شده در بافنده‌گی کم و بیش دارای ناخالصی‌ها، مواد آهاری، انواع روغن، کثافت و عیوبی می‌باشد که ظاهر، زیردست، لطافت و کیفیت کالا را نامناسب و نامطلوب می‌کند؛ بنابراین لازم است قبل از مراحل رنگرزی، چاپ و تکمیل این ناخالصی‌ها و عیوب در مرحله مقدمات تکمیل از روی کالا زدوده شوند تا پارچه آماده مراحل بعدی در تکمیل مقدماتی و عالی (نهایی) شود.

عملیات مقدمات تکمیل شامل توزین، متراء، علامت‌گذاری، کنترل، گره‌گیری، رفوگری، منقاش‌زنی، زوائدگیری و... می‌باشد. در این عملیات برخی از ناخالصی‌ها و عیوب موجود بر روی پارچه‌های خام شامل خاروخاشاک، رنگ، قیر، گره‌ها و نخ‌های زائد روی پارچه، سایه‌روشن‌ها، جابه‌جایی‌ها و ناهماهنگی نخ‌های تاروپود، لکه‌های چرب و کثیف، روغن و گریس، پارگی نخ، عیوب بافت و... از روی کالا برطرف می‌گردند.

بعد از مراحل مقدمات تکمیل، پارچه جهت عملیات تکمیل اصلی آماده می‌شود. به کلیه عملیاتی که بر روی کالای نساجی در راستای کاهش عیوب و خواص نامطلوب کالا و افزایش کیفیت، دوام، درخشندگی، مرغوبیت، استانداردسازی و بهینه‌سازی کالا انجام می‌شود، عملیات تکمیل گفته می‌شود. عملیات تکمیل اصلی کالای نساجی به دو دسته عملیات تکمیل مقدماتی و تکمیل نهایی (عالی) تقسیم‌بندی می‌شود.

نکته



عملیات تکمیل مقدماتی شامل عملیاتی است که در آن کالای نساجی (الیاف باز، فتیله، نخ و پارچه) را برای رنگرزی، چاپ یا عرضه آن به صورت سفید (بدون رنگ) آماده می‌کنند. در تکمیل مقدماتی عملیاتی نظیر آهارگیری، پخت، شستشو، پرسوزی، سفیدگری، مرسیریزاسیون، کربنیزه کردن و... بر روی کالای نساجی انجام می‌شود. انجام عملیات تکمیل مقدماتی یکنواخت، تضمین‌کننده نتیجه یکنواخت در رنگرزی و چاپ کالای نساجی می‌باشد.

در عملیات تکمیلی که بر روی کالای نساجی انجام می‌شود، لازم است به عوامل تأثیرگذار در این عملیات نیز توجه شود. برخی از این عوامل تأثیرگذار عبارت‌اند از:

- ۱ جنس الیاف؛ به عنوان مثال کربنیزه یا نمدی کردن که مخصوص پشم می‌باشد.
- ۲ خواص فیزیکی الیاف؛ به عنوان مثال تورم و جذب رطوبت متفاوت در الیاف

- ۳** قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی الیاف و پایداری واکنش‌های شیمیایی
- ۴** حساسیت الیاف به مواد شیمیایی؛ به عنوان مثال پشم در برابر قلیایی قوی حساس و آسیب‌پذیر می‌باشد.
- ۵** ساختمان بافت پارچه؛ به عنوان مثال پارچه با بافت ساده قدرت پذیرش اکثر اعمال تکمیلی را دارد.
- ۶** شرایط عملیات تکمیل؛ به عنوان مثال آسیب‌پذیری برخی الیاف با افزایش فشار، دما و زمان عملیات هر چند توجه به عوامل تأثیرگذار و داشتن دانش و اطلاعات علمی از ماهیت فیزیکی و شیمیایی یک کالا و داشتن امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن، مداوم و پیشرفتی و استاندارد با مصرف انرژی پایین، نقش مؤثری در بهبود عملکرد عملیات تکمیلی ایفا می‌کند ولی یک تکمیل موفق بر روی کالا در درجه اول به میزان تجربیات عملی، مهارت، نگرش و دقت نیروی انسانی شاغل در بخش تکمیل وابسته می‌باشد. در این پومنان به تکمیل مقدماتی کالای نساجی و در پومنان بعدی به تکمیل نهایی (عالی) کالای نساجی پرداخته می‌شود.

پرسش ۱



فعالیت کلاسی ۱



هنرجوی عزیز، به کمک مربی خود فهرستی از عملیات تکمیل مقدماتی که ممکن است بر روی لباس و منسوجات پیرامون شما انجام شده باشد را جمع‌آوری کنید و به بحث و تبادل نظر پردازید.

## آهارگیری پارچه

در مقدمات بافندگی، اسنوهای آماده شده نخ‌های ریسیده شده تار تکلا و فیلامنت صفرتاب یا کم‌تاب با آهار مناسب پوشش داده می‌شود و تحت شرایط معینی در ماشین آهار خشک می‌گردد. به این ترتیب، انتهای آزاد الیاف و پرزهای سطحی نخ به بدنه اصلی نخ چسبانده می‌شود. در فرایند آهارزنی نخ علاوه بر افزایش صیقلی، کاهش اصطکاک و استحکام نخ، مقاومت سایشی آن نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه با افزایش تحمل نخ‌ها در برابر کشش‌ها، سایش‌ها، فشارها، تنیش‌ها و سایر اعمال مکانیکی ماشین بافندگی، قابلیت بافندگی برای نخ‌های تار و راندمان بافندگی افزایش می‌یابد.

آهار مصرفی در مقدمات بافندگی شامل چسب آهار، مواد نرم‌کننده (مثل چربی، روغن، صابون)، مواد جاذب‌رطوبت (مثل گلیسیرین)، مواد ضدغوفونی کننده و ضدقارچ و کپک و باکتری (مثل فرمالین و شیرلان)، نفوذدهنده، آنتی‌استاتیک، ترکننده، امولسیون‌کننده، ضدکف و... می‌باشد.

مهم‌ترین چسب‌های آهار طبیعی و مصنوعی شامل نشاسته‌های طبیعی سیب‌زمینی، دگسترین و غلات (ذرت، بلغور هندی یا ساگو، یوگا، گندم، برنج)، مشتقات سلولزی (مثل نشاسته اتری یا استری شده، کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی متیل سلولز) پلی‌وینیل الکل، پلی‌وینیل کلراید، چسب‌ها و صمغ‌های طبیعی و پروتئینی (مثل گلوتن)، مواد پلیمری و رزین‌ها (مثل پلی‌وینیل الکل، پلی‌اکریلیک اسید) می‌باشد که برای انواع مختلف نخ‌های تار استفاده می‌شوند.

پس از بافندگی و قبل از انجام عملیات تکمیل مرطوب یا تر، لازم است آهار نخ تار پارچه به اندازه کافی برطرف شود تا در طی انجام مراحل تکمیل تر، رنگرزی و چاپ، مشکلاتی برای پارچه و ماشین‌آلات ایجاد نشود.

نکته



- برخی از مشکلات حاصل از باقیماندن مواد آهاری در مراحل بعدی در پارچه، عبارت‌اند از:
- ۱ کاهش لختی و لطافت پارچه و زبرشدن زیردست آن
  - ۲ کاهش جذب آب، ماده رنگزا و سایر مواد کمکی و تکمیلی
  - ۳ کثیف شدن ماشین‌آلات با مواد آهاری در زمان عملیات تر (مرطوب)
  - ۴ نایکنواخت شدن عملیات تکمیلی و رنگرزی بر روی پارچه
  - ۵ جذب مواد تکمیلی و رنگزا به سطح مواد آهاری پارچه
  - ۶ رشد قارچ، کپک و انواع میکرو ارگانیسم‌ها در سطح پارچه مرطوب

خارج کردن آهار مصرفی برای نخ تار مصنوعی به سهولت با محلول صابون و قلیایی انجام می‌شود ولی آهار نشاسته و مشتقات آن که به مقدار زیادی در نخ تار پارچه‌های سلولزی مثل پنبه یا مخلوط آن با الیاف بازیافته یا مصنوعی، مصرف می‌شود، از حلالیت کمی در آب برخوردار می‌باشد و بنابراین جدا کردن و تجزیه شیمیایی این قبیل مواد آهاری مستلزم انجام واکنش‌های شیمیایی می‌باشد که منجر به حلالیت نشاسته در آب می‌شود. قبل از آهارگیری به منظور کاهش در مصرف مواد شیمیایی و زمان انجام عملیات آهارزدایی، پارچه را از آب گرم عبور می‌دهند یا یک شب در آب معمولی می‌خیسند تا علاوه بر تورم، ژله‌ای و باز شدن بهتر آهار، امکان شست و شوی بهتر آهار در مراحل بعدی فراهم شود.

هرگاه نخ‌های تار نایلون یا پلی‌استر توسط آهارهای پلیمری یا مصنوعی نظیر پلی‌وینیل الکل، پلی‌اکریلیک اسید یا اکریلات، آهارزنی شده باشند، به آسانی توسط دترجنت‌های معمولی نظیر N Nonaid و SB Lissapol و گاهی همراه با صابون مخصوص آهارگیری می‌شوند. اگر همراه این مواد آهاری از آهار طبیعی نشاسته نیز استفاده شود، عمل آهارگیری همانند عمل آهارگیری نشاسته انجام می‌شود.

هرگاه نخ‌های تار استات و فیلامنت ویسکوزریون توسط ژلاتین (مواد پروتئینی تغییر فرم یافته)، آهارزنی شده باشند، توسط آنزیم‌های پروتئولیتیک مثل ژلاتوز در حرارت ۵۰ درجه سانتی‌گراد آهارگیری می‌شوند، به شرطی که مواد آهاری تحت حرارت زیاد و بخار فرم آبدید سخت نشده باشد.

نخ‌های ریسیده شده از الیاف آکریلیک و پنبه را اغلب با مخلوط نشاسته‌های مختلف یا مشتقات نشاسته آهارزنی می‌کنند. همراه با این مواد آهاری در نخ پنبه‌ای از چسب‌هایی نظیر Locaust Bean Gun Carob یا استفاده می‌شود. چون وجود چسب در آهار اثر آنزیم آمیلاز آلفا را بر روی نشاسته محدود می‌کند؛ بنابراین لازم است قبل از عمل آهارگیری با آنزیم چسب‌های به کار رفته در کالا برطرف شود.

نکته



جهت از بین بردن و تجزیه آهارهای نامحلول یا کم محلول در آب از پارچه، روش‌های مختلفی وجود دارد که عبارت‌اند از:

- ۱ آهارگیری با اسید مثل اسید سولفوریک
- ۲ آهارگیری با آنزیم مثل آنزیم آمیلاز ذرت
- ۳ آهارگیری با مواد اکسید کننده مثل آب اکسیژنه

## آهارگیری با آنژیم

یکی از متداول ترین و بهترین روش های آهارگیری پارچه، آهارزدایی با آنژیم ها می باشد. برخی از آنژیم ها قادرند، آهارها را تحت شرایط دمایی و pH مناسب متورم و تجزیه کنند و آنها را به موادی با وزن مولکولی کمتر که قابلیت حل شدن در آب دارند، تبدیل کنند. آنژیم ها کاتالیزورهای بیوشیمی (بیوکاتالیزور) می باشند که از نظر شیمیایی جزء پروتئین ها با وزن مولکولی بالا می باشند و براساس ماده ای که تجزیه می کنند، نام گذاری می شوند. آنژیم هایی که باعث تجزیه آهار می شوند از نوع آمیلازها می باشند که دکسترن (پلی ساکارید) تولید می کنند. در جدول ۱ نام برخی از این آنژیم ها را مشاهده می کنید.

جدول ۱- نام برخی از آنژیم های تجزیه کننده آهار

| نام آنژیم | ماده تجزیه کننده                   |
|-----------|------------------------------------|
| آمیلاز    | آهار نشاسته (آمیلوز و آمیلو پکتین) |
| سلولاز    | سلولز                              |
| پروتاز    | پروتئین                            |
| ژلاتاز    | ژلاتین                             |

آمیلازها به دو دسته آلفا و بتا تقسیم بندی می شوند و به طور مشابه، اتصال گلوکزی در مولکول نشاسته را هیدرولیز می کنند. نوع آلفا به صورت تصادفی به زنجیره ماکرومولکول ها حمله می کند و با کوتاه کردن طول آنها، مولکول نشاسته را تجزیه می کند و درجه پلیمریزاسیون نشاسته را به سرعت کاهش می دهد. نوع بتا به ابتدا انتهای زنجیره ماکرومولکول حمله می کند و مولکول نشاسته را به تدریج کوتاه می کند؛ بنابراین جهت آهارگیری سریع مناسب نمی باشد. بزرگ ترین عیب روش آهارگیری با استفاده از آنژیم ها این است که این مواد را همراه با عملیات پخت و سفیدگری نمی توان مورد استفاده قرار داد. مطابق جدول ۲ آنژیم ها در محدوده دمایی و pH محیطی خاص دارای فعالیت ایدئال می باشند و در خارج از این محدوده، تأثیر آنژیم ها بر روی مواد آهاری کاهش می یابد یا به طور کلی آنژیم از بین می رود. در جدول ۲ شرایط دمایی و محیطی ایدئال برای آهارگیری با چهار نوع آنژیم آمیلاز که مخصوص تجزیه نشاسته می باشد، نشان داده شده است.

جدول ۲- شرایط دمایی و محیطی ایدئال برای آهارگیری با چهار نوع آنژیم آمیلاز

| نام آنژیم                    | غلظت آنژیم (gpl) | محدوده دمایی (درجه سانتی گراد) | محدوده pH |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| آنژیم گیاهی آمیلاز مالت آلفا | ۵-۲۰             | ۵۵-۶۵                          | ۴/۶-۵/۲   |
| آنژیم گیاهی آمیلاز مالت بتا  | ۲-۳              | ۴۰-۵۰                          | ۴/۶-۵/۲   |
| آنژیم حیوانی آمیلاز پانکریاس | ۱-۳              | ۵۰-۵۵                          | ۶/۵-۸/۵   |
| آنژیم گیاهی آمیلاز باکتری    | ۰/۵-۱            | ۶۰-۶۵                          | ۵/۴-۷/۵   |

جهت سهولت در تجزیه و جداسازی آهار نشاسته به کمک آنژیم از مواد کمکی نظیر دترجنت و خیس کننده به میزان حدود ۰/۵ گرم بر لیتر نیز استفاده می شود تا قابلیت نفوذ آنژیم و نرم و متورم شدن نشاسته فراهم شود. مواد پاک کننده یا نفوذ دهنده غیر یونی بر فعالیت آنژیم ها اثر مثبت دارند ولی مواد یونی و اکسید کننده اثر منفی دارند و قدرت آنژیم ها را کم می کنند. مواد محافظت کننده نشاسته از قبیل فنل و فرمالدئید اثر منفی

بر روی آنژیم‌های آهارگیری ندارد ولی اسید سالسیلیک قدرت آنژیم‌ها را کم می‌کند. یون‌های فلزی مانند مس، روی، جیوه، نیکل و کبالت قدرت آنژیم‌ها را کم می‌کنند ولی یون‌های فلزی قلیایی خاکی به پایداری آنژیم‌ها کمک می‌کنند. سطح فعال‌های غیر یونی باعث افزایش بسیار خوب آنژیم و بالطبع افزایش بهره‌وری می‌گردد. آهارگیری پارچه‌ها با آنژیم‌ها به صورت فرم طنابی یا عرض باز در ماشین‌هایی نظیر وینج، ژیگر، مداوم پد-استیم، جی‌باکس و نیمه‌مداوم پد-بچ و پد-رل انجام می‌شود.

فعالیت  
عملی ۱



### آهارگیری پارچه با آنژیم‌ها در ماشین ژیگر، روش مداوم و نیمه مداوم

اصول کار با ماشین ژیگر را سال قبل آموخته‌اید. برای آهارگیری نیمه‌مداوم پارچه با آنژیم‌ها در ماشین ژیگر، ابتدا جهت نرم و ژله‌ای شدن آهارها، پارچه را از آب داغ ۸۵ تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد عبور دهید. سپس مایع آهارگیری با توجه به نوع آنژیم در PH ۴/۵ تا ۸/۵ و دمای ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد به همراه ۰/۵ تا ۲ گرم بر لیتر نفوذ دهنده‌نانویک آماده کنید. رول پارچه را در جایگاه مخصوص ماشین ژیگر قرار دهید. پارچه را بعد از عبور از محلول آهارگیری با آنژیم و مواد خیس‌کننده آغشته و بعد از ۳۰ تا ۹۰ دقیقه و ۳ تا ۴ پاساژ ۱۵ تا ۲۰ دقیقه‌ای در طرف دیگر ماشین رول پیچی کنید. رول پارچه پس از آغشته شدن به مواد آهارگیر بر حسب نوع بافت و ضخامت پارچه ۴ تا ۶ ساعت در درون انبار نگهداری می‌شود. در زمان انبار کردن، رول پارچه پلاستیک‌پیچی می‌شود و در ایستگاه گردش توسط الکتروموتور به‌آرامی حرکت می‌کند تا از خشک شدن لایه‌های رویی رول پارچه و جاری شدن مواد به یک سمت جلوگیری شود.

نشاسته تخریب شده در فرم دکسترین در حمام شستشو در دمای ۹۰ تا ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ دقیقه زدوده می‌شود. در روش‌های مداوم و نیمه‌مداوم، پارچه با مواد آهارگیر و نفوذ دهنده نانویک با برداشت ۷۰ درصد، پد می‌شود و ۲ تا ۱۶ ساعت و سرعت ۶۰ متر بر دقیقه در دمای ۶۰ تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد عمل می‌شود. در این حالت از آنژیم آلفا آمیلاز با دمای پایین استفاده می‌شود. از آمیلاز با حرارت بالا، در آهارگیری در محفظه بخار ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود. در پایان کار پارچه با آب ۸۰ درجه سانتی‌گراد شستشو شود.

نکات  
زیست‌محیطی



در زمان کار از هرگونه شوخي، دويدين و حرکاتی که منجر به ايجاد حادثه در محیط کار می‌شود، اجتناب کنيد. در استفاده از وسائل و تجهيزات و کالا و مواد مصرفی مراقبت و صرفه‌جویی کنيد.

نکته



آمیلاز‌های نوع باکتری و پانکریاس، نسبت به حالت، سرعت آهارگیری بيشتری در فرایند آهارگیری مداوم دارند. نفوذ دهنده نانویک، آنژیم‌ها را ضعیف‌تر می‌کند.



### بررسی اثر دما و غلظت آنزیم‌ها در آهارگیری به روش استفاده از آنزیم‌ها

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

پارچه پنبه‌ای خام آهاردار، آنزیم گیاهی آمیلز مالت، اسید استیک، نفوذدهنده، بشر ۲۵۰ سی سی، پیپت ۱۰ سی سی، استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی، همزن شیشه‌ای، دما‌سنج، حمام بنماری یا شعله گاز آزمایشگاهی، کرنومتر یا ساعت، کاغذ PH سنج، دترجنت، محلول ید، ترازوی دیجیتال، قاشقک، هود آزمایشگاهی نکته: بهترین زمان نگهداری آنزیم‌ها چهار ماه پس از تولید و یک ماه بعد از باز شدن پلمپ آن در دمای ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.

روش کار:

مواد مصرفی هر ۵ حمام آهارگیری را گروه‌ها طبق جدول ۳، بعد از انجام محاسبات آزمایش، آماده کنند.

جدول ۳—مواد و شرایط آهارگیری پارچه پنبه‌ای با آنزیم گیاهی مالت

| اثر دما   |           | اثر غلظت آنزیم |           |           | مواد و شرایط آزمایش        |  |
|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| ۱۰        | ۱۰        | ۸              | ۶         | ۴         | آنژیم (گرم بر لیتر یا gpl) |  |
| ۲         | ۲         | ۲              | ۲         | ۲         | نفوذدهنده (gpl)            |  |
| ۴/۵ - ۵/۵ | ۴/۵ - ۵/۵ | ۴/۵ - ۵/۵      | ۴/۵ - ۵/۵ | ۴/۵ - ۵/۵ | PH                         |  |
| ۸۰        | ۶۰        | ۶۰             | ۶۰        | ۶۰        | درجه حرارت (سانتی گراد)    |  |
| ۳۰        | ۳۰        | ۳۰             | ۳۰        | ۳۰        | زمان (دقیقه)               |  |
| ۲۰:۱      | ۲۰:۱      | ۲۰:۱           | ۲۰:۱      | ۲۰:۱      | L:R                        |  |
| ۵         | ۴         | ۳              | ۲         | ۱         | شماره آزمایش (حمام)        |  |

۵ قطعه کالای پنبه‌ای خام آهاردار به وزن ۵ گرم تحویل بگیرید و توزین کنید. کالاهای پنبه‌ای را قبل از آهارگیری در یک بشر با ۱ گرم بر لیتر دترجنت با  $L:R = ۵۰:۱$  و دمای ۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه شست و شو دهید.

عملیات آهارگیری را مطابق دما و زمان ذکر شده در جدول انجام دهید. شرایط محیطی را به‌طور مرتب جهت آنزیم‌های گیاهی در محدوده  $۴/۵$  تا  $۵/۵$  با اسید استیک یا با فراسیدی ضعیف (اسید ضعیف و نمک آن مثل اسید استیک و استات سدیم) تنظیم و ثبیت کرده با کاغذ PH کنترل کنید. در پایان تمامی نمونه‌ها را آبکشی و خشک کنید.

### بررسی محصول

هر پنج نمونه به همراه نمونه پارچه خام پنبه‌ای را با هم‌دیگر مقایسه کنید و در مورد کیفیت ظاهری، زیردست و تأثیر دما و غلظت آنزیم بحث و تبادل نظر کنید. نتایج آزمایش را به همراه الصاق نمونه‌ها در گزارش کار بیاورید.



محاسبه کنید

+  
-  
×  
÷

در پایان آزمایش پس از خشک کردن نمونه‌ها، اختلاف وزن هر ۵ نمونه را با نمونه اصلی با توزین آنها به دست آورید و به طور جداگانه بر وزن اولیه نمونه تقسیم کنید. عدد به دست آمده را به طور جداگانه در عدد ۱۰۰ ضرب کنید تا میزان درصد آهار خارج شده در هر ۵ نمونه حاصل شود.

### آهارگیری با اسید

یکی دیگر از روش‌های آهارگیری که امروزه کمتر استفاده می‌شود، استفاده از محلول اسید سولفوریک رقیق می‌باشد. در این روش پارچه پنبه‌ای که پر سطح آن گرفته شده است از محلول  $5/1$  درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به مدت  $4$  ساعت پارچه مرطوب را انبار می‌کنند تا آهار نشاسته آن تجزیه و متلاشی شود. بعد کالا را آبکشی، شستشو و خشک می‌کنند. باید مراقبت کرد که پارچه در زمان انبار کردن و قبل از مرحله شستشو و آبکشی به هیچ‌وجه خشک نشود در غیر این صورت منجر به افزایش غلظت اسید بر سطح پارچه می‌گردد که همین امر سبب تجزیه و تخریب ساختار الیاف و کاهش استحکام پارچه می‌شود.

فعالیت  
عملی ۳

### آهارگیری پارچه پنبه‌ای توسط اسید سولفوریک

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۲ عدد پارچه پنبه‌ای خام، اسید سولفوریک، بشر  $250\text{ سی سی}$ ، پیپت  $1\text{ سی سی}$ ، استوانه مدرج  $100\text{ سی سی}$ ، همزن شیشه‌ای، دماسنگ، کرنومتر یا ساعت، حمام بنماری یا شعله گاز آزمایشگاهی، محلول ید، ترازوی دیجیتال، قاشقک، هود آزمایشگاهی

روش کار:

$200\text{ سی سی}$  محلول اسید سولفوریک  $1$  درصد آمده کنید. دمای محلول را از طریق حمام بنماری در  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. یک تکه پارچه خام پنبه‌ای را وارد حمام کنید و بعد از  $1$  دقیقه پارچه را خارج کنید و آن را بدون شستشو در یک بشر خالی قرار دهید و درب آن را با پلاستیک ببندید تا آهار موجود در پارچه تجزیه یا متلاشی شود. بعد از  $4$  ساعت پارچه را آبکشی کنید و به مدت  $20$  دقیقه در حمام حاوی  $1\text{ گرم بر لیتر}$  صابون در دمای  $70^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد عمل کنید و یکبار دیگر عمل شستشو و آبکشی را انجام دهید تا آهارهای متلاشی شده از روی کالا پاک شوند.

 تست فعالیت  
انجام شده

جهت تست آهارگیری نشاسته همراه پارچه کامل محصول،  $5\text{ گرم}$  یدید پتاسیم را با  $2\text{ گرم}$  ید در یک لیتر آب حل کنید و از این محلول جهت تست نشاسته موجود در پارچه آهارگیری شده استفاده کنید. جهت تست محصول، ابتدا پارچه را خیس کنید و بعد از گرفتن آب اضافی آن توسط کاغذ صافی چند قطره از محلول تست را به پارچه اضافه کنید. در صورت عدم وجود نشاسته، رنگ زرد و در غیر این صورت رنگ آبی ظاهر می‌شود. مقدار نشاسته موجود در پارچه را با مقایسه رنگ حاصله با رنگ‌های مقیاس تگوا (Tegwa) به صورت درجه تگوا نشان می‌دهند.

نکات ایمنی  
و بهداشت



جهت تهیه اسید رقیق از اسید غلیظ، همواره اسید را به آرامی به آب اضافه کنید.

مقابله و  
استدلال



نمونه‌های آهارگیری شده و آهارگیری نشده را از نظر کیفیت ظاهری و زیردست کالا با همدیگر مقایسه کنید و نتیجه آزمایش را گزارش کنید. نمونه‌ها را به گزارش کار خود الصاق کنید.

پرسش ۲



آهارگیری چیست؟ روش‌های آن را بنویسید.

### آهارگیری با اکسیدکننده‌ها

با کمک برخی از مواد اکسیدکننده نظیر آب اکسیژنه، برمیت سدیم، دی پرسولفات آمونیوم و اسید مونوپرسولفات می‌توان عمل آهارگیری را انجام داد. از معایب این مواد آهارگیر آسیب‌رساندن به پارچه می‌باشد.

#### آهارگیری با اکسیدکننده پرسولفات سدیم یا آب اکسیژنه

فعالیت  
عملی ۴



#### آهارگیری با آب اکسیژنه و سود سوزآور

ابتدا ۵ گرم کالای پنبه‌ای خام را به مدت ۲۰ دقیقه با ۱ گرم بر لیتر صابون در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد شست و شو دهید. سپس کالای پنبه‌ای را در محلول حاوی آب اکسیژنه ۱-۲ درصد حجمی و ۷-۱۵ گرم بر لیتر سود سوزآور در دمای ۴۰-۴۵ درجه سانتی‌گراد بخیسانید. کالا را از این حمام خارج کنید و ظرف را به مدت ۱ تا ۱/۵ دقیقه در مخزنی از بخار داغ قرار دهید. می‌توانید زمان بخار دادن را به ۲/۵ تا ۳ دقیقه افزایش دهید تا علاوه بر عمل آهارگیری پارچه، مقداری از عمل سفیدگری نیز انجام شود. در پایان کالای آهارگیر شده را با آب گرم و سپس آب سرد شست و شو دهید و سپس خشک کنید. یکی از معایب این مواد آهارگیر آسیب‌رساندن به پارچه به علت تکرار آهارگیری و مصرف زیاد آب اکسیژنه می‌باشد. نتایج آزمایش را گزارش کنید.

نکته



به کمک ماده اکسیدکننده تجاری مثل «Leonil Eb» می‌توان مراحل آهارگیری، پخت و سفیدگری پارچه را در یک مرحله انجام داد.

تحقیق کنید!

در مورد روش تست میزان آهار پلی‌وینیل همراه پارچه تحقیق کنید و در کلاس ارائه دهید.



## پرزسوزی پارچه


پرزسوزی پارچه به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که در آن پرزها، کرک‌ها یا الیاف آزاد بیرون زده از یک یا دو سطح پارچه توسط عمل سوزاندن از بین می‌روند. پارچه‌ای که بر روی آن عمل پرزسوزی انجام می‌شود دارای سطحی صاف، نرم، یکنواخت و براق می‌شود و در عملیات رنگرزی از ایجاد دورنگی در سطح کالا و پرزها جلوگیری می‌شود. وجود پرزها در سطح پارچه سبب می‌شود که بعد از چاپ و رنگرزی این پرزها روشن تر از بافت به نظر برسند و از ظرافت خطوط مرزی در چاپ و جلای پارچه کاسته می‌شود. در ماشین‌های چاپ، پرزهای جداسده از سطح پارچه به تیغه (پارو) می‌چسبند و درگراور (فرورفتگی‌های) غلتک قرار می‌گیرند که مشکلاتی برای چاپ ایجاد می‌کنند.

نکته

عمل پرزسوزی ممکن است قبل یا بعد از آهارگیری انجام شود. عمل آهارگیری قبل از پرزسوزی باعث جدا و بلند شدن پرزها و کرک‌ها از سطح پارچه می‌گردد و بر راندمان و یکنواختی پرزسوزی اضافه می‌کند ولی عیوب این روش این است که پارچه پس از آهارگیری، جهت ورود به ماشین پرزسوزی لازم است به طور کامل خشک شود.



در شکل ۱ پرزهای سطح پارچه و نخ در زیر ذره‌بین، قبل و بعد از پرزسوزی نشان داده شده است.



شکل ۱- پرزهای سطح پارچه و نخ در زیر ذره‌بین، قبل و بعد از پرزسوزی

در پرزسوزی پارچه‌های محلوط پنبه و پلی‌استر ممکن است گلوله‌های کوچک ذوب شده در سطح پارچه ظاهر شود که قابلیت جذب مواد رنگزای بیشتری دارند، بنابراین جهت جلوگیری از نایکنواختی و دو رنگی در رنگرزی بهتر است عمل رنگرزی پارچه قبل از پرزسوزی انجام شود. پارچه‌هایی که درصد پلی‌استر آنها در محلوط بیشتر

از ۹۰ درصد می‌باشد، نیاز به پرزسوزی ندارند. هرچه میزان سلولز در پارچه بیشتر باشد، سرعت حرکت پارچه و پرزسوزی افزایش می‌یابد. سرعت پرزسوزی پشم از پنبه کمتر می‌باشد. در پارچه‌های فاستونی فقط یک سطح پارچه پرزسوزی می‌شود. جهت انجام عمل پرزسوزی از ماشین پرزسوزی استفاده می‌شود. ماشین‌های پرزسوزی به سه دسته پرزسوزی صفحه داغ، ماشین پرزسوزی غلتکی و ماشین پرزسوزی گازی تقسیم می‌شوند.

ماشین پرزسوزی صفحه داغ: ماشین پرزسوزی صفحه‌ای از دو صفحه مسی منحنی شکل تشکیل شده است که حرارت را به خوبی هدایت می‌کند. صفحات مسی از قسمت پشت آنها توسط سوختن نفت یا گاز شهری به حدی داغ می‌شود که به طور کامل سرخ می‌شوند. سپس پارچه را با سرعت ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر در دقیقه از روی این صفحات سرخ شده عبور می‌دهند. پرزهای سطح پارچه به واسطه تماسی که با صفحات داغ پیدا می‌کنند، می‌سوزند و از بین می‌روند. مهم‌ترین عیب ماشین پرزسوزی صفحه‌ای که استفاده از این ماشین را محدود کرد، متغیر بودن حرارت صفحات در طول عمل پرزسوزی می‌باشد که این عیب باعث نایکنواختی در عمل پرزسوزی می‌شود.

ماشین پرزسوزی غلتک داغ: ماشین پرزسوزی غلتکی دارای یک غلتک بزرگ مسی یا چدنی می‌باشد که با کمک یک المنت برقی یا مشعل گازی یا نفتی از داخل غلتک، داغ می‌شود. در موقع عمل پرزسوزی، این غلتک داغ می‌شود و به آرامی می‌چرخد تا قسمت‌های داغ غلتک همواره با پارچه عبوری در تماس باشد و پرزهای سطحی پارچه را از بین ببرد. مسیر گردش غلتک داغ بر عکس مسیر حرکت پارچه می‌باشد و این عمل باعث بلندشدن بهتر پرزها از سطح پارچه و نایکنواختی در سوزاندن پرزها می‌شود. هر چند راندمان و کیفیت پرزسوزی در این ماشین بهتر از ماشین پرزسوز صفحه‌ای می‌باشد اما به دلیل اینکه در طول عمل پرزسوزی گرمای سطح غلتک تغییر می‌کند؛ بنابراین پرزهای روی سطح پارچه به صورت نایکنواخت سوزانده می‌شوند. امروزه استفاده از ماشین‌های پرزسوزی صفحه داغ و غلتک داغ محدود شده است.

ماشین پرزسوزی گازی: ماشین پرزسوزی گازی شامل یک شکاف باریک مشبک می‌باشد که شعله‌های آتش قابل تنظیم حاصل از سوختن گاز شهری یا بنزین تحت زوایای مشخصی (عمود یا مماس بر پارچه) از درون این سوراخ‌ها خارج می‌شود و یک یا دو طرف پارچه عبوری از جلوی آن را پرزسوزی می‌کند.

پرسش ۳



چرا باید پرز روی پارچه و نخ را از بین برد؟ روش‌های انجام این عمل را تشریح کنید.

فعالیت ۵



### روش کار ماشین پرزسوزی پارچه از نوع گازی

در ماشین پرزسوزی گازی، هوا به داخل سیلندر یا کوره توخالی پمپ می‌شود و بعد از مخلوط شدن با گاز مشتعل می‌شود و از نازل‌های باریک مشبک خارج می‌شود. سطح سیلندرهای کوره‌ها را همواره با آب خنک نگه می‌دارند تا ذوب نشود.

در این ماشین پارچه پس از عبور از غلتک‌های راهنمای تنظیم‌کننده حاشیه‌ها و میزان‌کننده پارچه در وسط ماشین، بدون چین و چروک از رویه روی غلتک‌های برس می‌پیش از عبور می‌کند و ضمن خروج

و انتقال گرد و غبارها به فیلتر، پرزهای سطحی پارچه را نیز جهت پرزسوزی بلند می‌کنند. بعد پارچه با سرعت زیاد و قابل تنظیم از روی شکاف باریک شعله گاز با دمای بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد عبور می‌کند و در اثر برخورد شعله به سطح پارچه، پرزها و الیاف آزاد بلند شده در سطح پارچه سوزانده می‌شود. سرعت حرکت پارچه برای پارچه ظرفی و سبک حدود ۲۵۰ تا ۲۰۰ متر بر دقیقه و برای پارچه ضخیم و سنگین حدود ۱۲۰ متر بر دقیقه می‌باشد.

جهت خاموش شدن جرقه‌های احتمالی، پارچه از غلتک‌های جرقه‌گیر عبور می‌کند. یک یا دو زننده (بیتینگ) با زدن و تکاندن پارچه، پرزهای سوخته شده را از پارچه جدا می‌کنند تا از طریق دمنده‌های اگزوژ به خارج ماشین منتقل شود. در شکل ۲ به ترتیب از سمت راست تصاویری از حاشیه‌گیر، بیتر یا زننده، برس مویی و تلفیقی از زننده و برس نشان داده شده است.



شکل ۲- یک حاشیه‌گیر پارچه و بخشی از برس مویی و زننده و برس و زننده با همدیگر در ماشین پرزسوزی

عمل سرد کردن پارچه‌های ظرفی با آب سرد پس از عمل پرزسوزی مانع از آتشسوزی پارچه پس از پرزسوزی در اثر جرقه‌های کوچک احتمالی باقی‌مانده بر سطح پارچه می‌باشد. عمل سرد کردن پارچه پرزسوزی شده به دو روش انجام می‌شود، در روش اول، پارچه از مسیر غلتک‌های راهنمای درون یک ظرف آب عبور می‌کند و بعد آب اضافی آن توسط جفت غلتک‌های فشارنده گرفته می‌شود. و در پایان پارچه بر روی یک غلتک پیچیده می‌شود.

در روش دوم، به سطح پارچه توسط آبغشان، آب سرد پاشیده می‌شود. عبور پارچه از آب علاوه بر خاموش کردن جرقه‌های احتمالی، عمل شستشو را نیز تا حدودی انجام می‌دهد. در برخی کارخانجات، مواد آهارگیر هم در این مرحله به پارچه اضافه می‌شود.

در موقع تعویض پارچه، کوره‌ها توسط سوئیچ الکتریکی به عقب بر می‌گردد تا از سوختن پارچه جلوگیری شود. اغلب چند متر ابتدایی و انتهایی پارچه جهت تنظیم کشش پارچه و جلوگیری از آتشسوزی، پرزسوزی نمی‌شود. پارچه‌های ضخیم بعد از پرزسوزی، جهت سرد شدن نیاز به عبور از آب ندارند. پارچه پس از عبور از غلتک‌های جرقه‌گیر انتهایی بر روی غلتک پیچیده می‌شوند.


ماشین‌های پرزسوزی گازی متنوعی ساخته شده است که با طراحی‌های مختلفی که در شعله‌های گاز، مسیر حرکت پارچه و سرد کردن پارچه انجام شده است قادرند، یک یا دو سطح پارچه را با سرعت و کیفیت عالی پرزسوزی کنند. پرزهای سوخته شده و گازهای سمی تولید شده از طریق کانال‌ها یا هوکش‌های قوی به خارج از سالن هدایت می‌شود. در زمان پرزسوزی لازم است میزان شعله و زاویه شعله در عرض پارچه یکسان باشد و فشار گاز و قدرت هوکش ماشین تغییری نکند.



### شرح وظایف اپراتور ماشین پرزسوزی

- ۱ آشنایی با کلیدهای اصلی قطع و وصل برق ماشین، کلیدهای راهاندازی و توقف حرکت پارچه، علائم هشداردهنده و ایمنی
- ۲ تشخیص جنس، طول، عرض، پشت و روی پارچه آستری و اصلی و عبور درست آن از قسمت‌های مختلف ماشین
- ۳ قرار دادن رول یا پلیت پارچه (پارچه تاشده) به طور صحیح در جلوی ماشین پرزسوزی
- ۴ دوخت سر طاقه‌های پارچه با چرخ‌های دوخت دستی، پایی یا موتوری به هم‌دیگر و دوخت سر طاقه به پارچه آستری
- ۵ تنظیم راهنمای عرض پارچه یا حاشیه‌گیر پارچه و عبور صحیح پارچه از وسط غلتک‌ها
- ۶ آشنایی با انواع شیر فلکه‌های دستی یا برقی گاز و مواد سوختنی و درجات فشار سنج و ارتفاع سنج
- ۷ روشن و خاموش کردن و تنظیم مشعل‌های ماشین و سیستم جرقه‌زن و تنظیم عرض شعله
- ۸ تنظیم فاصله شعله از سطح انواع پارچه و عیوب احتمالی که در اثر تنظیم نبودن فاصله به وجود می‌آید.
- ۹ تنظیم سرعت حرکت پارچه و میزان کشش پارچه و آشنایی با سیستم‌های تغییر سرعت و درجات سرعت سنج
- ۱۰ بالا و پایین بردن و تغییر زاویه شعله مشعل در زمان توقف یا راهاندازی مجدد ماشین
- ۱۱ آشنایی با جک‌های پنیوماتیک و اهرم‌های مربوط جهت بالا و پایین کردن مشعل‌ها
- ۱۲ آشنایی با اصول صاف کردن پارچه و جلوگیری از چروک پارچه
- ۱۳ آشنایی با کار کرد برس‌های موبی، زننده، سیستم جرقه‌گیر و پد - فولارد پارچه در آب سرد
- ۱۴ آشنایی با حوادث ناشی از کار، کار با انواع خاموش کننده، نظافت ماشین و مشعل‌ها و مسیر عبور پارچه

شکل ۳ مسیر حرکت پارچه در خط پرزسوزی و آهارگیری همزمان را نشان می‌دهد.



شکل ۳- مسیر حرکت پارچه در خط پرزسوزی و آهارگیری همزمان

## ثبت ابعادی مقدماتی پارچه با استنتر

تقسیم می‌شود. وقتی یک کالای نساجی تحت عملیات ثبیت قرار می‌گیرد، خواص فیزیکی آن از قبیل مقاومت، تطویل، برگشت‌پذیری، تورم، رنگ‌پذیری، پایداری رنگ، میزان شفافیت و... تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

عملیات ثبیت که بر روی کالای نساجی جهت حصول خواص مطلوب انجام می‌شود به عواملی نظری میزان حرارت، رطوبت و کشش بستگی دارد. اکثر الیاف مصنوعی در برابر عوامل گفته شده، عکس العمل نشان می‌دهند؛ بنابراین عمل ثبیت در این کالاهای ضروری می‌باشد. ارائه خواص ثبات ابعادی و حالت پوششی مطلوب و مورد تقاضای مصرف‌کننده و پایداری کالا در مقابل شرایط استاندارد سخت تولید از مهم‌ترین دلایل ثبیت پارچه‌ها می‌باشد.

وقتی یک پارچه در ماشین بافنده‌گی بافته می‌شود در جهت تار و پود تحت کشش واقع می‌شود. بعد از مدتی که تنش‌های بافنده‌گی از روی پارچه برداشته شود و پارچه در حالت استراحت قرار گیرد، ابعاد طولی و عرضی پارچه دستخوش تغییرات و جمع‌شدگی می‌شود. پارچه مذکور اگر در زمان عملیات ترو و مصرف در مجاورت آب قرار گیرد به شدت دچار آبرفتگی و جمع‌شدگی می‌گردد و ابعاد آن کوتاه می‌شود. بنابراین برای ثابت‌کردن ابعاد پارچه تهیه شده از الیاف مصنوعی، لازم است ابعاد پارچه تا مقدار مشخصی تحت تأثیر کشش و حرارت معین ثبیت شود. اصطلاح ثبیت کالای نساجی به حالت تعادل و پایداری ساختمان کالا در شرایط معین اطلاق می‌شود. عملیات ثبیت کالای نساجی به سه دسته موقت، نیمه‌ دائم و دائم

نکته



عملیات ثبیت ابعادی یا سست‌کردن پارچه با کنترل عرض یا بدون کنترل عرض پارچه همواره قبل، بعد یا همزمان با عملیات رنگرزی و چاپ پارچه انجام می‌شود. این عملیات می‌تواند از هر گونه آبرفتگی و جمع‌شدگی و چروک پارچه در مراحل بعدی و دماهای بالا جلوگیری کند به‌طوری که این پارچه در عملیات شست‌شو و خشک‌کردن‌های بعدی شکل، اندازه و تراکم خود را حفظ می‌کند.

هرگاه یک کالای ترمопلاست را تحت شرایطی با حرارت زیاد، شکل دهنده و سپس سرد کنند، در این صورت کالا ثبیت حرارتی می‌شود. این عملیات از طریق هوای گرم، اشعه IR، سیلندر داغ، بخار داغ، آب داغ و... امکان‌پذیر می‌باشد.

نکته



ثبت ابعادی پارچه با استفاده از دو روش خشک و تر انجام می‌شود. این عملیات توسط روش‌های، وسایل و تجهیزاتی از قبیل استنتر، اشعه مادون قرمز، ماشین ثبیت سیلندری، ماشین ثبیت پارچه کیسه‌ای، کالندر لوله‌ای، خشک کن سیلندری، ترموزول، ریلکس درایر، کرابینگ، دکاتیزه کردن آب یا بخار داغ (سوپر هیت)، بخار تحت فشار (اتوکلاو)، امواج رادیویی فرکانس بالا و... انجام می‌شود.

ثبت گرمایی پارچه بدون کنترل عرض پارچه در روی ماشین خشک کن سیلندری انجام می‌شود. با افزایش دما و مدت زمان ثبیت زیردست کالا سخت‌تر می‌شود. اثر ثبیت و خواص رنگرزی به زمان، دما و کشش در زمان ثبیت کالا بستگی دارد و لازم است این سه عامل در طول ثبیت بدون تغییر باقی بمانند. از آنجایی که پارچه مرطوب به‌طور یکنواخت، خشک نمی‌شود، ثبیت کالا به صورت مرطوب باعث ثبیت نایکنواخت می‌گردد؛ بنابراین لازم است قبل از ثبیت پارچه به‌طور کامل خشک شود. یک راهکار مؤثر و پرکاربرد جهت ایجاد ثبات



شکل ۴- نمایی از یک ماشین استنتر

ابعادی در پارچه روش تثبیت با حرارت خشک یا هیت ستینگ برای پارچه‌های گرdbافت لوله‌ای یا دستگاه استنتر برای پارچه‌های تاری - پودی می‌باشد. در شکل ۴ نمایی از یک ماشین استنتر نشان داده شده است.

در این ماشین تحت تأثیر کشش و حرارت معین و کنترل شده ابعاد پارچه ترموموست، تنظیم و تثبیت می‌شود. اهمیت تثبیت حرارتی پارچه تاری-پودی در استنتر یا گرdbافت لوله‌ای در هیت ستینگ با اهمیت ضدچروک و ضدآب رفتن کالای پنبه‌ای برابر می‌کند.

در مورد پارچه‌های گرdbافت پارچه با طول بین ۱۰ درصد کشش اضافی و ۳۰ درصد تغذیه اضافی متغیر وارد ماشین تثبیت حرارتی می‌شوند. عملیات تثبیت حرارتی بر روی برخی پارچه‌ها بعد از شستشوی مواد افزودنی و روان‌کننده پارچه انجام می‌شود. پس از آنکه مواد افزودنی و روان‌کننده نظیر روغن و واکس از پارچه جدا گردید، پارچه وارد دستگاه تثبیت حرارتی می‌شود. در این ماشین پارچه در یک محیط داغ با درجه حرارت و زمان معین تحت عمل کشش قرار می‌گیرد و ابعاد آن پس از خنک شدن، تثبیت می‌گردد. در این مکانیزم مولکول‌های الیاف در جهت محور الیاف آرایش می‌یابند و تحت تأثیر حرارت تثبیت می‌شوند.

عملیات تثبیت نایلون به دو روش خشک و مرطوب انجام می‌شود. در روش خشک که پس از شستشو و رنگرزی انجام می‌شود از دستگاه استنتر استفاده می‌شود. در این روش زیردست کالا خشک می‌گردد. دمای تثبیت انواع نایلون متفاوت می‌باشد و از ۱۵۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد متغیر است. زمان تثبیت انواع نایلون هم ۱۵ تا ۲۰ ثانیه می‌باشد. عملیات تثبیت گرمایی اکریلیک قبل از رنگرزی از چروک شدن پارچه در برخی ماشین‌های رنگرزی نظیر وینج، جلوگیری می‌کند. عملیات تثبیت حرارتی آکریلیک در حالت آزاد انجام می‌شود به‌طوری که پارچه پس از خروج از ماشین تثبیت حرارتی در هیچ جهتی تنش ندارد و در حالت استراحت قرار می‌گیرد. دمای تثبیت اکریلیک ۱۷۰ تا ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ تا ۶۰ ثانیه در ماشین تثبیت حرارتی انجام می‌شود.

نکته



جهت جلوگیری از جمع‌شدگی و دگرگونی بی‌رویه پارچه پلی استر، مقاومت در برابر چروک، برقراری ثبات ابعادی، سست‌کردن کالا قبل یا بعد یا هم‌مان با رنگرزی انجام می‌شود. عملیات سست‌کردن پلی استر با نقاط کریستالی و منظم زیاد در دستگاه استنتر در دمای بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای (دمای شروع به نرم شدن پارچه) و کمتر از نقطه ذوب پلی استر در محدوده دمایی ۱۵۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ تا ۴۵ ثانیه انجام می‌شود. (دمای حدود ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد جهت پارچه‌های تاری پودی و ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد برای پارچه‌های حلقوی).

می‌گیرد و دمای آن تا بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای و کمتر از دمای ذوب پلی‌استر افزایش می‌باید. در اثر این حرارت پیوندهای تحت تنش شکسته و آزاد می‌شوند و مولکول‌های شکسته شده در موضع جدید بدون تنش هم‌زمان با سرد نمودن ثبیت می‌شوند. پارچه‌های ثبیت نشده اغلب در مراحل تکمیل می‌لیل به چروک‌شدن دارند که صاف نمودن آن بسیار مشکل می‌باشد. به علاوه کیفیت زیردست پارچه‌های ثبیت‌نشده تقلیل می‌باید.

عمل ثبیت گرمایی پلی‌استر به کمک حرارت خشک یا مرطوب در ماشین‌های ثبیت حرارتی انجام می‌شود به‌طوری که طول و عرض پارچه روى اين ماشين به راحتی قابل کنترل و انتخاب می‌باشد.

در صورت رنگرزی پلی‌استر یا مخلوط آن با پنبه یا ویسکوز به روش ترموزول، ثبیت رنگرزی دیسپرس و ثبیت گرمایی کالا به‌طور هم‌زمان قابل انجام می‌باشد. در این روش پارچه پس از پد و برداشت مواد لازم و معین در حرارت  $100^{\circ}\text{C}$  درجه خشک می‌شود و پس از ورود به قسمت ترموزول در حرارت  $180^{\circ}\text{C}$  تا  $230^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به مدت  $20\text{ s}$  تا  $60\text{ s}$  عمل ثبیت رنگرزی و ثبیت حرارتی پارچه انجام می‌شود.

ثبتیت گرمایی در پارچه پلی‌استری یا مخلوط آن با الیاف دیگر باعث ثبیت ابعادی پارچه و مقاومت در برابر چروک می‌شود. ثبیت گرمایی همچنین باعث اثر یکنواختی در عملیات رنگرزی و تکمیل می‌شود. در ثبیت گرمایی پلی‌استر، پارچه تحت کشش قرار

#### پرسش ۴



چرا روی پارچه عملیات ثبیت ابعادی انجام می‌شود؟

#### فعالیت ۷



#### ثبتیت ابعادی مقدماتی پارچه با ماشین استنتر

در سال گذشته با کاربرد ماشین استنتر در رنگرزی تا حدودی آشنا شدید. ماشین استنتر از سه قسمت اصلی قاب ورودی و زنجیر، منطقه حرارتی و سیستم خروج کالا تشکیل شده است. این ماشین با کنترلی که بر روی طول و عرض پارچه دارد، ظاهر، زیردست، ثبات ابعادی و سایر ویژگی‌های پارچه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ثبیت پارچه در جهت طول و عرض در موقع ثبیت بسیار اهمیت دارد. به علت سرداشتن اتصالات زنجیرهای خارج از منطقه حرارتی، گیره‌های تخت یا سوزنی نصب شده بر آنها در دو طرف کناری استنتر اغلب دارای دمای  $55^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد کمتر نسبت به حرارت منطقه میانی استنتر می‌باشد که در برخی موارد با حرارت‌دهنده‌های مادون قرمز یا طراحی سوزن‌هایی که کمی کناره پارچه را دورتر از صفحه پایه سوزن‌ها قرار می‌دهد، این کمبود حرارت جبران می‌شود تا خللی در ثبیت پارچه ایجاد نشود. به‌طور کلی گیره‌های تخت فقط برای ثبیت پارچه‌های محکم و ضخیم که احتیاج به پایه‌های محکم و سخت دارند، استفاده می‌شود. در برخی موارد جهت جلوگیری از پارگی و سوراخ‌شدن کناره‌های پارچه از گیره‌های تخت استفاده می‌شود. در برخی ماشین‌ها تلفیقی از سوزن و گیره جهت مصارف خاص استفاده می‌شود. عرض مورد نیاز پارچه بین دو زنجیر به مرور که زنجیرها به سمت جلو حرکت می‌کند توسط میله مارادون یا مارپیچ، در منطقه حرارتی افزایش می‌یابد تا به میزان مطلوب برسد.


برخی از پارچه‌ها نظیر پارچه‌های کشاف که تمایل به لوله‌شدن دارند، مشکلاتی را در کنترل ایجاد می‌کنند. جهت برطرف کردن این مشکل ماشین استنتر به حاشیه‌گیر، کناره بازن کن یا غلتک‌ها یا پیچ حلزونی قابل

چرخش، غلتک‌های لاستیکی و صاف‌کننده ماهلو، سنسورها و حسگرها و... مججهز شده است که در ورودی ماشین نصب می‌شود.

طول قاب ورودی اغلب ماشین‌های استنتر بین ۴ تا ۵ متر می‌باشد. هدایت پارچه با سلول‌های فتوالکتریک یا احساس‌کننده‌های مکانیکی انجام می‌شود. زنجیرها توسط یک الکتروموتور به آرامی حرکت می‌کنند و سیستم دیگری پارچه را با حرکت چرخشی برس‌های کناری به طرف سوزن‌ها هدایت می‌کند.

در منطقه حرارتی استنتر، مجموعه‌ای از اتاقک‌های حرارتی به همراه سیستم‌های کنترلی و گرمایشی می‌باشد که دمای هر یک از این اتاقک‌ها براساس نوع پارچه، ضخامت و وزن پارچه، سرعت عبور پارچه، دبی هوای داغ، میزان رطوبت همراه پارچه، نوع و شرایط عملیات... بین ۱۵۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم می‌شود. امروزه در برخی موارد حدود ۸۰ درصد یا بیشتر، بخار نیز به محفظه حرارتی داده می‌شود (سوپر هیت). محفظه سوپر هیت باعث افزایش سرعت تولید ماشین، کاهش آسیب‌رسانی و تغییر رنگ پارچه، افزایش پfkی شدن نخ‌های پfkی‌شونده و کاهش اختلاف حرارت کناره‌های پارچه با قسمت‌های دیگر می‌شود.

عامل گرم‌کننده در این ماشین سوت گاز یا سوت مایع، روغن داغ و اشعه مادون قرمز به همراه فنتیلاتور، رادیاتور و مکنده هوا و... می‌باشد. میزان جریان هوای گرم در درون محفظه حرارتی اهمیت زیادی دارد. جریان هوا با سرعت بالا، باعث جداشدن پارچه از گیره‌های سوزنی و شکم‌دادن پارچه به سمت پایین و نایکنواختی ثبت می‌شود. در شکل ۵ یک نمونه از سیستم گرمایش و جریان هوای گرم در ماشین استنتر نشان داده شده است.



شکل ۵- یک نمونه از سیستم گرمایش و جریان هوای گرم در ماشین استنتر

عمل سردکردن و تثبیت ابعادی کالا قبل از خروج پارچه از ماشین انجام می‌شود. پارچه سپس با روش اصطکاکی یا کشش یکنواخت و آرام جهت مراحل بعدی جمع‌آوری می‌شود. اگر کناره‌های پارچه در زمان خروج لوله شده باشد، توسط تیغه‌های کناره بُر چرخان یا لیزر بریده می‌شود.

نکته



جهت روانکاری زنجیرهای استنتر و میله مارادون به ترتیب از روغن‌های سینتیک و اسپری خشک حاوی سولفید مولیبدن استفاده می‌شود..

تحقیق کنید



در مورد انواع قابلیت‌های دیگر ماشین استنتر، تحقیق و بررسی کنید و نتایج را در کلاس گزارش دهید.

## شست‌وشو و پخت کالای نساجی

شست‌وشو و پخت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عمل تکمیل تر یا مرطوب در پارچه می‌باشد که اغلب در محیط مایع با حلال‌های آبی یا آلی با انواع شوینده بعد از عملیات آهارگیری و پرزسوزی انجام می‌شود. متخصصین عقیده دارند، پارچه‌ای که خوب شسته شده باشد، بیش از نیمی از عملیات تکمیل را پشت سر گذاشته است و ضمن افزایش جذب بیشتر آب در پارچه، باعث بهبود عملیات دیگر نظیر رنگرزی و تکمیل می‌گردد.

نکته



هدف از شست‌وشوی پارچه برطرف کردن مواد ناخواسته از قبیل روغن‌های ریسنده‌گی، واکس‌های طبیعی، پکتین‌ها، پکتوزها، ذرات حاصل از تخم پنبه، مواد معدنی، گرد و غبار، چرک و کشافت، عرق بدن، چربی‌ها و روغن‌های طبیعی، لکه‌ها و مواد زائد چسبیده به پارچه در مرحله بافنده‌گی، اسیدهای آمینه و... از کالای نساجی در حد مطلوب و کمک به فرایندهای بعدی می‌باشد. در عمل شست‌وشو علاوه‌بر از بین رفتن ناخالصی‌ها، ساختمان بافت پارچه متراکم‌تر و ابعاد آن کم می‌شود و میزان جذب آب، ماده رنگزا، یکنواختی رنگرزی، سفیدی و درخشندگی پارچه نیز افزایش می‌یابد.

از آنجایی که در بیشتر عملیات بعد از شست‌وشو، کالای نساجی، تحت کشش واقع می‌شود، همین امر باعث افزایش طول و کشش در کالای نساجی می‌گردد؛ بنابراین در عملیات شست‌وشویی به کالا فرصتی داده می‌شود تا به حالت استراحت و مطلوب نسبی خود برگردد. عملیات شست‌وشویی اولین مرحله از مراحل تکمیل یک کالای نساجی می‌باشد. عمل شست‌وشو بر روی کالای نساجی ممکن است در مراحل مختلفی مثل شست‌وشوی الیاف خام، شست‌وشوی بعد از عمل رنگرزی، چاپ و تکمیل انجام شود. به عنوان مثال بعد از مراحل رنگرزی و تثبیت چاپ، جهت حذف مواد رنگزای جذب نشده و افزایش ثبات رنگ، پارچه نیاز به عملیات شست‌وشو دارد.

## پخت و شست و شوی کالای پنبه‌ای

عملیات پخت و شست و شوی کالای پنبه‌ای جهت خارج کردن چربی طبیعی، پکتین‌ها، پکتوزها، موم، اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، واکس‌ها، ذرات حاصل از تخم پنبه، مواد معدنی و... در پنبه با مواد کمکی نظیر دترجنت‌ها، محلول کربنات سدیم یا سود سوزآور (سود کاستیک) در حضور مواد خیس یا مرطوب‌کننده انجام می‌شود. مواد کمکی دیگر نظیر یک ماده سطح فعال دترجنت (صابون شیمیایی) با قدرت امولسیون‌کنندگی و شویندگی بالای چربی و واکس به میزان ۲ گرم بر لیتر به عنوان امولسیون کردن چرك و چربی، سیلیکات سدیم به میزان ۲-۵ گرم بر لیتر (یک سوم سود مصرفی) به عنوان افزایش قدرت پاک‌کنندگی و تعليق یا پایدار نگهدارنده امولسیون و چرك، احیا کننده و محافظه الیاف به میزان ۱ گرم بر لیتر و یک ماده سختی گیر آب مثل E.D.T.A نیز استفاده می‌شود.

جهت پخت پارچه پنبه‌ای به روش رمق کشی و غوطه‌وری از سود سوزآور رقیق به مقدار ۲ تا ۴ درصد نسبت به وزن کالا استفاده شود و دمای حمام در نیم ساعت اول در ۷۰ درجه سانتی گراد تنظیم شود و بعد از نیم ساعت با شیب کم دما به جوش برسد و ۱ ساعت دیگر عملیات انجام شود. در زمان پخت کالای پنبه‌ای لازم است به پارامترهایی تأثیرگذار مثل غلظت سود، نوع و غلظت مواد کمکی، دمای عملیات و زمان عملیات توجه شود. به عنوان مثال غلظت سود بالای ۸ درصد نسبت به وزن کالا منجر به حذف تمامی موم و چربی پنبه و بالطبع زبر و خشن شدن زیردست پارچه می‌شود. در برخی کارخانجات تکمیل با ایجاد شرایط آسان تری جهت پخت پارچه پنبه‌ای نظیر استفاده از دمای پایین‌تر، مقداری از موم و چربی طبیعی را روی الیاف باقی می‌گذارند تا پارچه زیردست نرم تری داشته باشد.

عملیات شست و شوی پنبه روی نخ یا الیاف پنبه نیز انجام می‌شود ولی شست و شوی پارچه پنبه‌ای راحت‌تر می‌باشد؛ بنابراین بیشتر پارچه‌های پنبه‌ای تحت عملیات پخت و سفیدگری قرار می‌گیرند. پارچه‌های پنبه‌ای سبک‌تر و نازک‌تر را بیشتر به روش طنابی شکل، تحت شست و شو قرار می‌دهند. پارچه‌های سنگین و چروک‌پذیر، با روش عرض باز شست و شو و سفیدگری می‌شوند.

نکته



ماشین‌های پخت پارچه پنبه‌ای شامل:

- ۱- طنابی مداوم و غیر مداوم به صورت در باز و در بسته (تحت فشار)،
- ۲- عرض باز نیمه مداوم و غیر مداوم به صورت در باز و در بسته (تحت فشار) می‌باشد. با استفاده از ماشین‌های رنگرزی نظیر ژیگر، وینچ، اتوکلاو و... نیز عملیات شست و شوی پارچه پنبه‌ای به صورت عرض باز یا طنابی در ماشین‌های در باز و در بسته انجام می‌شود.

در برخی شرکت‌ها عملیات آهارگیری، پخت و سفیدگری و در برخی موارد حتی مرسیریزاسیون را تحت شرایط خاص به طور همزمان انجام می‌دهند که بسیار مفرونه به صرفه می‌باشد.

در عمل پخت پارچه پنبه‌ای در یک محلول قلیایی، روغن‌های طبیعی و اسیدهای چرب به صابون تبدیل می‌شوند که صابون حاصل، برخی از ناخالصی‌ها را جدا می‌کند. پکتین‌ها و پکتوزها به نمک‌های قابل حل تبدیل می‌شوند. مواد پروتئینی تجزیه شده و به محصولات محلول در آب تبدیل می‌شوند. مواد معدنی نیز حل می‌شوند. روغن‌هایی که به صابون تبدیل نمی‌شوند به صورت امولسیون در دمای بالا از محیط خارج می‌شوند.

نکته



جهت تشخیص پخت کامل پارچه پنبه‌ای سه روش پیشنهاد می‌شود:

- ۱ محاسبه میزان کاهش وزن پارچه در اثر پخت و شستشو (کاهش ۳ تا ۷ درصدی)
- ۲ اندازه‌گیری مدت زمان نفوذ آب به پارچه

فعالیت ۸



### اصول کار با ماشین‌های شستشوی کی‌یر Kier در باز و دربسته تحت فشار

ماشین شستشوی کی‌یر به دو صورت در باز و دربسته تحت فشار با سیلندری از جنس فلز ضدزنگ موجود می‌باشد. شستشوی پارچه در ماشین در باز در دمای حداکثر جوش ولی در ماشین دربسته تحت فشار، بالاتر از جوش انجام می‌شود. این ماشین دارای مخزن بزرگ استوانه‌ای افقی یا عمودی با ظرفیت بین ۲۵۰ تا ۵۵۰ لیتر کیلوگرم پارچه می‌باشد. عملیات شستشوی کالای پنبه‌ای در کی‌یرها بر حسب نوع ماشین و میزان تمیزی کالا از ۲ تا ۱۲ ساعت متغیر می‌باشد. نسبت مایع به کالای این ماشین کم و در حدود ۱:۳ می‌باشد. در ماشین غیرمداوم کی‌یرهای در باز حداکثر دما، نقطه جوش می‌باشد. در ماشین کی‌یر در باز، پارچه پنبه‌ای توسط بازوهای مکانیکی یا تازن پارچه با دقت و به طور یکنواخت در روی صفحه مشبكی در کف مخزن استوانه‌ای روی همدیگر تا می‌شود، در غیر این صورت، حفره یا کانال‌هایی در لابه‌لای کالاها ایجاد می‌شود که سبب نایکنواختی در شستشو می‌گردد. در این ماشین به طور مداوم محلول شستشو از طریق یک لوله مرکزی به طرف بالا هدایت می‌شود. در قسمت فوقانی لوله مرکزی، محلول شستشو با تشتک مقعری برخورد می‌کند و سپس در روی کالا به صورت یکنواخت پخش می‌شود تا محلول شستشو به آرامی و به طور مداوم و یکنواخت از لابه‌لای تمام کالاها عبور کند. در برخی مدل‌ها به جای تشتک مقعر، محلول از یک صفحه مشبك فوقانی به پایین منتقل می‌شود. سیستم گرمایش در این ماشین بخار غیر مستقیم می‌باشد.

میزان سود سوزآور مصرفی در این ماشین ۱-۲ درصد نسبت به وزن کالا یا ۱۰-۱۵ گرم بر لیتر نسبت به حجم مایع و سیلیکات‌های سدیم و صابون ۱ درصد نسبت به وزن کالا می‌باشد. سود سوزآور با چربی موجود در پارچه واکنش می‌دهد و تولید صابون می‌کند. صابون ایجاد شده در مخزن نقش اصلی را در شستشوی پارچه ایفا می‌کند. هرگاه از ۲۲ گرم بر لیتر صابون، ۱۰ گرم بر لیتر هیدروکسید سدیم و ۱۰ گرم بر لیتر سولفات‌سدیم به عنوان ماده کمکی جهت شستشوی پنبه در ماشین کی‌یر باز استفاده شود، زمان لازم برای جوشیدن به نصف تقلیل می‌یابد و پارچه در مقایسه با حالت شستشوی معمولی سفیدتر و قابلیت جذب بیشتری پیدا می‌کند.

بیش از ۶۰ درصد مواد قلیایی موجود در محلول شستشو در یک ساعت اول عملیات شستشو مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ بنابراین جهت یک شستشو خوب و یکنواخت لازم است PH محلول قلیایی به طور مرتبت کنترل شود. (حدود  $\text{PH}=8$ )


در کی‌یرهای دربسته تحت فشار برخلاف کی‌یرهای در باز، سطح فوقانی آن بسته می‌باشد، کالا از طریق دو ماجرا که در سطح فوقانی تعییه شده است، وارد مخزن می‌شود. پس از پرشدن مخزن و خالی شدن هوای درب‌های مجاری ورودی پارچه و سایر شیرآلات و مجاری بسته می‌شود. در ابتدای شستشو، فلكه

خروجی بخار مخزن باز می‌شود تا لحظه جوشیدن محلول شستشو، هوای داخل مخزن تخلیه شود. سپس فلکه خروجی را می‌بندند؛ زیرا در دمای جوش و بالاتر از جوش اکسیژن هوای موجود در مخزن ساختار سلولز پارچه را تخریب و رنگ پارچه را زرد می‌کند. جهت جلوگیری از اکسیده شدن سلولز در حمام شستشو از مواد احیاکننده نظیر بی‌سولفیت‌سدیم یا هیدروسولفیت‌سدیم استفاده می‌شود. دما در ماشین کی بر تحت فشار بالای ۱۳۵-۱۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. در کی‌برهای تحت فشار دما تا ۱۳۵ درجه افزایش می‌یابد و زمان به ۶ ساعت تقلیل می‌یابد.

گردش محلول در این ماشین‌ها همانند کی‌یر در باز می‌باشد و در برخی از مدل‌ها محلول شستشو به صورت مداوم از پایین مخزن از طریق یک پمپ از میان گرم کن عبور می‌کند و بالاخره توسط یک پخش کننده، محلول در سطح پارچه به‌طور یکنواخت پخش می‌شود تا در کالا به‌آرامی نفوذ کند. در قسمت بالای این مخزن سوپاپ‌های اطمینان کار گذاشته شده است تا فشار داخل مخازن تحت کنترل باشد و از حد مجاز فراتر نرود. فشار مجاز داخل مخازن در حدود ۲۴-۳۰ پوند بر اینچ مربع می‌باشد. در پایان عملیات شستشو پس از کاهش دما و فشار داخل مخزن، فلکه خروجی تحتانی مخزن را باز می‌کند تا محلول شستشو به صورت داغ خارج شود. هم‌زمان از فلکه در بالای مخزن آب سرد معادل آب خروجی وارد مخزن می‌شود تا همواره آب داخل مخزن ثابت بماند و از سطح فوقانی کالا پایین‌تر نیاید و دمای محلول تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد خنک شود. با این عمل از تشکیل اکسی‌سلولز و رسوب ناخالصی‌های معلق جلوگیری می‌شود. بالاخره کالا با آب سرد

شستشو، آبگیری و در پایان خشک می‌شود. در شکل ۶ نمایی شماتیک از ماشین کی بر (Kier) تحت فشار نشان داده شده است.

در کی‌برهای عمودی معمولی، به علت انباشته شدن کالا بر روی یکدیگر و عبور مایع شستشو از طرف بالا به پایین، لایه‌های زیری پارچه تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد. برای رفع این مشکل از ماشین‌های شستشوی دوجداره به نام Gebaurs استفاده می‌شود که در این ماشین‌ها جریان شستشو به صورت شعاعی انجام می‌شود.



شکل ۶- نمایی شماتیک از ماشین کی بر (Kier) تحت فشار




### ماشین‌های شست‌وشوی مداوم تحت فشار و بدون فشار جی‌باکس (J.BOX)

در ماشین‌های شست‌وشوی مداوم پارچه از یک طرف ماشین وارد می‌شود و پس از شست‌وشو از طرف دیگر خارج می‌شود. در این ماشین‌ها پارچه به دو صورت عرض باز یا طنابی شکل وارد ماشین می‌شود. برخی از این ماشین‌های شست‌وشو دارای طول بیشتر از ۵۵۰ متر و تعداد زیادی حوضچهٔ شست‌وشو و غلتک‌های راهنمایی باشند، که پارچه قبل از پخت با آب گرم و سرد آبکشی می‌گردد.

در ماشین شست‌وشوی تحت فشار، پارچه با عرض باز وارد حمام با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد حاوی ۹-۱۳ درصد سود سوزآور، ۵ درصد مادهٔ خیس کننده می‌شود. سپس پارچه وارد محفظهٔ بخار حدود ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد شده و در این محفظه بر حسب مسیرهای مختلف در قسمت بخار به مدت ۹۰ تا ۱۲۰ ثانیه می‌ماند. در پایان پارچه با آب گرم و سپس سرد آبکشی می‌شود.

در روش مداوم بدون فشار، عملیات پخت بر حسب خواص پارچه در ماشین‌های مداوم جی‌باکس به فرم طنابی یا عرض باز به مدت ۱ ساعت و در ماشین تحت فشار جی‌باکس مداوم حدود ۲ دقیقه انجام می‌شود. البته تمامی موارد مذکور بیشتر براساس تجربه و تغییر در مواد کمکی مصرفی تغییر می‌کند. در ماشین جی‌باکس بدون فشار، ابتدا پارچه جهت یک شست‌وشوی یکنواخت وارد حمام آب نرم و خیس کننده می‌شود و پس از گرفته شدن آب اضافی آن توسط جفت غلتک فولارد، وارد محلول ۱۰-۱۵ گرم بر لیتر سود سوزآور یا مخلوط آن با کربنات‌سدیم می‌شود. سپس پارچه دو مرتبه از میان غلتک‌های فشاردهنده با برداشت ۱۰۰ درصد عبور می‌کند و قبل از ورود به محفظه جی‌باکس از داخل لوله گرم کننده پارچه با بخار داغ عبور می‌کند و بعد وارد قسمت تازن پارچه در ابتدای محفظه‌ای به شکل L انگلیسی با ظرفیت ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوگرم پارچه با سطح بسیار صاف می‌شود. بعد از پرشدن جی‌باکس، چشم الکترونیکی بالای جی‌باکس، فرمان توقف ورود پارچه به جی‌باکس را منتقل و اجرا می‌کند.

دمای محفظه جی‌باکس حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد، می‌باشد که توسط بخار تأمین می‌شود. پارچه به مدت ۶۰-۴۰ دقیقه در این محفظه باقی می‌ماند. سرعت حرکت پارچه طوری تنظیم می‌شود که مسیر داخل مخزن جی‌باکس را به مدت ۶۰-۴۰ دقیقه طی کند. پارچه پس از عبور از این محفظه با آب شست‌وشو داده می‌شود تا



شکل ۷- مسیر عبور پارچه در ماشین جی‌باکس

قلیای روی پارچه حذف شود. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شکل شست‌وشو داده می‌شود. در برخی کارخانجات عمل شست‌وشو و سفیدگری به طور همزمان در این ماشین انجام می‌شود. در شکل ۷ مسیر عبور پارچه در ماشین جی‌باکس نشان داده شده است.

آیا می دانید



از مزایای عملیات پخت پارچه تحت فشار، جدا شدن مؤثرتر و سریع تر ناخالصی‌ها و کاهش صدمات اکسیژن هوا و قلیا به الیاف می‌باشد.

تحقیق کنید



در مورد پخت پارچه با روش‌های مداوم و نیمه‌مداوم نظیر پد-استیم، پد-رل و پد-بج تحقیق کنید.

آیا می دانید



پنبه‌های طبی را به صورت الیاف آزاد شست‌وشو و سفیدگری می‌کنند و سپس تحت عملیات حلاجی و کاردینگ قرار می‌دهند. فتیله کاردشده پس از ضدعفونی کردن، به صورت بهداشتی بسته‌بندی می‌شود.

فعالیت  
عملی ۱۰



تأثیر مواد کمکی خیس‌کننده و کربنات‌سدیم در شست‌وشو و پخت کالای پنبه‌ای کالا، مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

قطعه پارچه یا نخ پنبه‌ای هر کدام به وزن ۵ گرم، دترجنت، خیس‌کننده، کربنات سدیم، سود سوزآور، بشر ۲۵۰ سی سی، همزن شیشه‌ای، دماسنچ، استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی، پیپت ساده ۱۰ سی سی، وسیله گرم‌کننده، ترازو، کرنومتر یا ساعت.

روش کار:

با توجه به  $R=L=40$ :۱ و مقادیر مواد مورد نیاز در جدول ۴، محاسبات آزمایش را انجام دهید. مواد مورد نیاز هر سه حمام را مطابق جدول و حسب محاسباتی که انجام داده اید، داخل بشرهای ۲۵۰ سی سی بریزید.

#### جدول ۴- مواد مورد نیاز سه حمام پخت و شست‌وشو

| نام ماده شیمیایی | حمام ۱                  | حمام ۲                  | حمام ۳                  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| دترجنت           | ۲ گرم بر لیتر           | ۲ گرم بر لیتر           | ۲ گرم بر لیتر           |
| کربنات سدیم      | ۵ درصد نسبت به وزن کالا | _____                   | ۵ درصد نسبت به وزن کالا |
| سود سوزآور       | _____                   | ۵ درصد نسبت به وزن کالا | _____                   |
| خیس‌کننده        | ۲ درصد نسبت به وزن کالا | ۲ درصد نسبت به وزن کالا | _____                   |

دماهی هر سه حمام را با وسایل گرم‌کننده نظیر چراغ گاز آزمایشگاه یا حمام بنماری در ۴۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. بعد از ۵ دقیقه در درون هر کدام از بشرها یک قطعه پارچه یا نخ پنبه‌ای خام به وزن ۵ گرم بیندازید. دماهی حمام‌ها را طوری افزایش دهید که ظرف مدت ۳۰ دقیقه، دماهی حمام‌ها به

جوش برسد. (حدود ۲ درجه سانتی گراد در دقیقه)

عملیات پخت و شست و شوی کالاهای پنبه‌ای را به مدت ۶۰ دقیقه در دمای جوش ادامه دهید. در طول مدت آزمایش پارچه و محلول را به آرامی با همزن، به هم بزنید. در پایان آزمایش وسایل گرم کننده را خاموش کنید و صبر کنید تا مقداری محلول‌ها خنک شود. نمونه‌ها را از بشرها خارج کنید و به طور کامل آبکشی کنید. نمونه‌های شست و شو شده و نمونه خام را از نظر شکل ظاهری، کیفیت زیردست، میزان ناخالصی‌های باقی مانده و... با یکدیگر مقایسه کنید و ضمن تشریح نقش مواد کمکی، نتیجه کار را به همراه الصاق نمونه کارها، گزارش کنید.

پرسش ۵

بر حسب توضیحاتی که جهت فرایند این آزمایش داده شده است، نمودار عملیات شست و شوی کالای پنبه‌ای رارسم کنید.



پرسش ۶

شست و شوی پنبه‌ای به چه منظور انجام می‌شود و از چه موادی استفاده می‌شود؟



## شست و شوی کالای پشمی

کالای پشمی را به صورت الیاف خام، نخ و پارچه تحت عملیات شست و شو قرار می‌دهند. پشم گوسفند به صورت‌های گوناگون نظیر الیاف نرسته (لوز)، کلاف، نخ و پارچه با آب سرد و گرم و مواد متفاوت نظیر دترجنت، قلیای ضعیف و برخی حلال‌ها مثل کلروفرم، بنزن، تتراکلرید کربن شست و شو می‌شود. متداول‌ترین و ارزان‌ترین ماده قلیایی که در شست و شوی پارچه‌های پشمی به کار می‌رود، کربنات سدیم (سودا اش) می‌باشد.

تحقیق کنید ۴

تفاوت‌های بین منسوجات پشمی با منسوجات فاستونی را تحقیق، پژوهش و گزارش کنید.



## شست و شوی پارچه پشمی

ناخالصی‌های خارجی و روغن‌های مخصوص ریسندگی در پارچه پشمی را می‌توان بر حسب نوع روغن مصرف شده با روش‌های انحلال، استخراج توسط حلال‌ها و شست و شو به روش امولسیون برطرف کرد. قبل از شست و شوی پارچه پشمی عمل لکه‌گیری پارچه نظیر لکه گریس و روغن توسط مواد لکه‌گیر و حلال‌ها انجام می‌شود. در برخی کارخانجات از پیستوله‌های لکه‌گیری استفاده می‌شود.


پس از اتمام لکه‌گیری در ماشین‌های شست و شوی طنابی جهت جلوگیری از چروک‌شدن پارچه و ایجاد خطوط



### ماشین شست وشوی پارچه طنابی

این ماشین که از متدالو ترین ماشین های شست وشو می باشد در آن چند طاقه پارچه (هر  $30^{\circ}$  سانتی متر عرض ماشین یک طاقه) در کنار هم به صورت طنابی شکل در حمام شست وشو با آب و ۱ درصد نسبت به وزن کالا مواد قلیایی نظیر کربنات سدیم یا آمونیاک و ۱ درصد شوینده (دترجنت) به مدت  $30$  دقیقه در دمای  $40^{\circ}$  درجه سانتی گراد شسته می شوند. در شکل ۸ مسیر حرکت پارچه طنابی شکل در یک ماشین شست وشوی پارچه به فرم طنابی شکل در حالت شل و آزاد نشان داده شده است.

قطر غلتک فشاردهنده در حدود  $12$  تا  $24$  اینچ می باشد. جنس غلتک ها اغلب نرم و لاستیکی یا چدنی می باشد که فشار بین این غلتک ها توسط اهرم ها یا وزن غلتک فوقانی تأمین می شود. غلتک فوقانی اغلب در تماس با غلتک تحتانی به طور مستقل به حرکت در می آید. مخزن کوچکی که در زیر غلتک های فشاردهنده موجود می باشد، دارای مجاری فاضلاب می باشد که بخش زیادی از کثافت جمع شده را به خارج ماشین منتقل می کند. عمل آبکشی نهایی توسط مجرای آب سرد و گرم فوقانی که بر روی پارچه می پاشد، انجام می شود.



شکل ۸- ماشین شست وشوی طنابی شل یا آزاد

### شست وشو با عرض باز

در ماشین شست وشوی پارچه با عرض باز، پارچه با تمام عرض خود بدون چین و چروک و نمدی شدن در ماشین گردش می کند و در حمام شست وشو، با آب و مواد قلیایی و شوینده شسته می شود. طول ماشین شست وشوی پارچه از نوع مداوم بیش از  $55$  متر می باشد. پارچه به صورت عرض باز وارد تعدادی حوضچه می شود و بعد از شست وشو با آب و مواد قلیایی و شوینده از طرف دیگر ماشین خارج می گردد. اصول کار ماشین های شست وشو با عرض باز شبیه طنابی می باشد. در این ماشین ها فقط عرض ماشین بیشتر می باشد

و لذا غلتک‌های فشاردهنده و راهنما عریض‌تر و قطورتر می‌باشند. ماشین‌های شست‌وشوی پارچه به‌طور متناوب در موقع شست‌وشو و آبکشی کردن متوقف می‌شوند که این عمل سبب خیس‌خوردن بیشتر پارچه و جداشدن روغن‌ها در محلول دترجنت می‌گردد. توقف اتوماتیک ماشین توسط دندۀ قطع کن انجام می‌شود به‌طوری که در هر سیکل شست‌وشو، زمان حرکت کالا یک دقیقه و زمان توقف در داخل حمام نیم دقیقه تکرار می‌شود. در هر سیکل آبکشی نیز زمان حرکت نیم دقیقه و زمان توقف یک دقیقه به‌طور متناوب تکرار می‌گردد. ماشین‌های شست‌وشوی مداوم دارای حوضچه‌های شست‌وشو و غلتک‌های فشاردهنده و راهنمای بیشتری می‌باشد. بهترین شست‌وشو به شست‌وشوی اطلاق می‌شود که هرگاه روغن یا واکس باقی‌مانده پارچه را توسط حلال مخصوص آن در دستگاه سوکسله استخراج کنید، باقی‌مانده روغن در پارچه باید بین ۵٪ تا ۳٪ درصد باشد و گرنۀ شست‌وشو به خوبی انجام نشده است.

تحقیق کنید

در مورد روش کار دستگاه سوکسله تحقیق کنید و گزارش دهید.



نکته



جهت جلوگیری از شکنندگی و خشن‌شدن زبردست پشم لازم است، شست‌وشو به‌ نحوی صورت گیرد که در پایان شست‌وشو حداقل چربی باقی‌مانده روی پشم ظریف تا ضخیم بین ۳٪ تا ۵٪ درصد باشد. کمبود روغن را با روغن‌های طبیعی و معدنی جبران می‌کنند.

پرسش ۷




شست‌وشوی پارچه با عرض باز و طنابی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

## سفیدگری

اغلب الیاف طبیعی نظیر پنبه، کتان، پشم و ابریشم بسته به نوع محیط و شرایط رشد بعد از مرحلۀ شست‌وشو و خارج کردن ناخالصی‌ها، دارای رنگدانه یا پیگمنت‌های طبیعی به‌خصوصی می‌باشند که اگر این رنگ‌ها با عمل سفیدگری از بین نرود، کیفیت و شید رنگ محصولات چاپ یا رنگرزی شده و شفافیت و سفیدی محصول بی‌رنگ و کمرنگ یا زمینه سفید برای چاپ پارچه، دستخوش تغییرات ناخواهایند قرار می‌گیرد. به عنوان مثال اگر رنگ زرد الیاف پنبه از بین نرود در رنگرزی و ترکیب با رنگی مثل آبی، لکه‌های رنگ سبزی بر کالا ایجاد می‌شود که مطلوب نمی‌باشد. در برخی موارد جهت سفیدی بیشتر در الیاف طبیعی، بازیافته و مصنوعی از سفیدکننده‌های نوری استفاده می‌شود. سفیدکننده‌های نوری مکمل سفیدگری می‌باشند و باعث سفیدی و شفافیت بیشتر در الیاف می‌گردد. این نکته را همواره در نظر بگیرید در مواردی که قرار است پارچه با رنگ‌های تیره و مات، رنگ گردد، نیازی به سفیدگری قوی نمی‌باشد.



امروزه جهت کاهش مصرف آب، انرژی و مواد مصرفی، کاهش چشمگیر آهار نشاسته روی پارچه، افزایش درجه سفیدی پارچه، کاهش قیمت تمام شده کالا، کاهش پساب های صنعتی و رفع مشکلات زیست محیطی، پخت و سفیدگری هم زمان کالای نساجی مورد توجه قرار گرفته است. در شکل ۹ عملیات پخت و سفیدگری هم زمان نشان داده شده است.



شکل ۹-مراحل پخت و سفیدگری هم زمان پارچه سلولزی

### سفیدگری کالای سلولزی

مهم ترین کالای سلولزی که تحت عملیات سفیدگری قرار می گیرد، شامل پنبه، کتان، کالای بازیافته نظیر استات سلولز یا مخلوطی از الیاف پنبه و بازیافته سلولزی می باشد. الیاف سلولزی اغلب توسط مواد اکسید کننده نظیر آب اکسیژن، آب ژاول و کلریت سدیم سفیدگری می شوند (سفیدگری اکسیداسیونی) و از مواد احیا کننده کمتر استفاده می شود.

#### نکته



مهم ترین مواد اکسید کننده و احیا کننده که جهت سفیدگری کالاهای سلولزی استفاده می شوند، عبارت اند از:

- ۱ هیپوکلریت ها (مثل هیپوکلریت سدیم (مایع آب ژاول) و هیپوکلریت کلسیم (پودر سفیدگری))
- ۲ پراکسیدها (مثل پراکسید هیدروژن (آب اکسیژن)، پبرات سدیم، پراستیک اسید، پراکسید سدیم، پرکربنات سدیم)
- ۳ کلریت سدیم

سفیدگری کالای سلولزی با پراکسید هیدروژن (آب اکسیژن): یکی از متداول ترین و مناسب ترین ماده ها جهت سفیدگری کالاهای نساجی آب اکسیژن می باشد. آب اکسیژن مایع اکسید کننده، بی بو، پایدار و مقرون به صرفه می باشد که در زمان انبار، مصرف، نگهداری و سفیدگری، تجزیه ناپذیر و قابل کنترل می باشد. آب اکسیژن در برابر حرارت و نور تجزیه پذیر می باشد؛ بنابراین لازم است در جای خنک و تاریک در ظروف تیره نگهداری شود.

از آنجایی که آب اکسیژنه با ناخالصی‌های پنبه و اکنش نمی‌دهد؛ بنابراین بدون انجام فرایند پخت و شستشوی اولیه در حضور قلیایی در دمای جوش، می‌توان عمل شستشو را بعد از عمل سفیدگری با هزینه کمتری انجام داد به‌طوری که منجر به صرفه‌جویی در وقت و انرژی می‌شود و استحکام کالا نیز کم نمی‌شود.

فلزاتی نظیر آهن، مس و جیوه در حمام سفیدگری اثر کاتالیزوری داشته و باعث تجزیه سریع آب اکسیژنه می‌شوند؛ بنابراین لازم است قبل از عمل سفیدگری با آب اکسیژنه، آب مصرفی کنترل شود تا مقدار این فلزات در آب موجود از یک میلی‌گرم بر لیتر فراتر نرود. با استفاده از مواد سطح فعال مناسب و مواد سختی‌گیر تا حدودی این فلزات از آب حذف می‌شوند.

آب اکسیژنه اغلب در حضور یک ماده پایدارکننده، کاهنده و کنترل‌کننده سرعت تجزیه آب اکسیژنه نظیر پایدارکننده‌های آلی یا سیلیکات سدیم و یک قلیایی مثل سود سوزاور جهت تأمین PH حدود ۱۰-۱۱ چهت سفیدگری استفاده می‌شود. چهت افزایش سرعت نفوذ آب اکسیژنه و سرعت عمل سفیدگری در ماشین‌های سفیدگری با سرعت بالا که فرصت جذب مواد سفیدگری کمتر می‌باشد، از مواد سطح فعال خیس کننده، مرطوب‌کننده یا نفوذدهنده نیز در حمام استفاده می‌شود.

#### نکته



**۱** بهترین دما جهت عمل سفیدگری با آب اکسیژنه دمای حدود ۹۰ درجه سانتی‌گراد به مدت حدود ۳۰-۹۰ دقیقه می‌باشد. سفیدگری در دمای بالاتر از ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد، باعث حذف تمام چربی موجود در پارچه، زبر و خشن شدن زیردست پارچه و کاهش قابلیت دوزندگی پارچه تاری - پودی می‌شود.


**۲** آب اکسیژنه هنگام تجزیه در محیط قلیایی، یون پرهیدراکسی تولید می‌کند که عامل اصلی سفیدگری می‌باشد. به تعداد حجم اکسیژن آزاد شده از یک حجم محلول آب اکسیژنه، ارزش آب اکسیژنه گفته می‌شود. در سفیدگری اغلب از آب اکسیژنه ۲۷/۵ و ۳۵ درصد وزنی استفاده می‌شود که ارزش حجمی این آب اکسیژنه‌ها ۱۰۰ و ۱۳۱ می‌باشد.

سفیدگری به روش آب اکسیژنه را بر روی انواع کالاهای سلولزی از قبیل پنبه، کتان، بازیافته سلولزی، مخلوط پنبه - پلی‌استر، مخلوط پنبه - ویسکوز در ماشین‌های غیر مداوم ژیگر، وینج، کی‌یر، اتوکلاو و نیمه مداوم پد- بچ، مداوم پد- استیم (بخار)، جی‌باکس، اس‌تی‌گنیس، گنوال، دانگلر ... انجام می‌دهند. اغلب پارچه‌های سبک و نازک به فرم طنابی و پارچه‌های ضخیم، سنگین و چروک‌پذیر به صورت عرض باز سفیدگری می‌شوند.

ماشین‌های سفیدگری غیر مداوم، اغلب جزو ماشین‌های رنگرزی می‌باشند که روش کار آنها را در کتاب رنگرزی آموخته‌اید. یکی از پرکاربردترین ماشین سفیدگری نیمه‌مداوم، ماشین پد-رول می‌باشد که شامل سه بخش اصلی مخزن محلول سفیدگری، غلتک‌های فولارد یا فشاردهنده و محفظه حرارتی می‌باشد.

در این ماشین‌ها، پارچه از روی غلتک حامل پارچه باز می‌شود و پس از عبور از غلتک‌های راهنمای وارد مخزن حاوی محلول سفیدگری می‌گردد. پارچه در مخزن به محلول سفیدگری پد (آنسته) می‌شود و پس از عبور از مخزن از بین غلتک‌های فولارد با برداشت معین عبور می‌کند تا محلول اضافی آن جدا شود. پارچه در نهایت در یک محفظه حرارتی قابل تنظیم و کنترل به دور غلتک‌های مخصوص پیچیده می‌شود و مدتی در این مخزن می‌ماند. غلتک‌های پارچه در محفظه حرارتی توسط یک الکتروموتور به آرامی چرخش می‌کند تا از جمع‌شدن مواد سفیدگری در یک نقطه و ایجاد لکه جلوگیری به عمل آید.

یکی از مدرن‌ترین ماشین‌های سفیدگری مداوم، ماشین جی باکس (J.BOX) می‌باشد. قسمتی از این ماشین که پارچه در آن انباشته می‌شود به شکل حرف J در انگلیسی می‌باشد. در این ماشین پارچه پس از آغشته شدن به محلول سفیدگری و عبور از غلتک‌های فشاردهنده یا فولارد، از داخل یک لوله حرارتی که توسط بخار گرم می‌شود، عبور می‌کند و در نهایت برای مدت مشخصی در مخزن جی‌باکس ماشین باقی می‌ماند. پس از پایان زمان لازم پارچه از دماغه مخزن خارج می‌شود و پس از عبور از بین دو غلتک وارد قسمت شستشو می‌شود. در پایان، پارچه وارد واحد خشک‌کن می‌گردد. در شکل ۱۰ نمایی شماتیک از مسیر عبور پارچه طنابی شکل در ماشین جی‌باکس شرکت دوپونت نشان داده شده است که در آن عملیات پخت و سفیدگری به‌طور همزمان و مداوم در دو جی‌باکس مجزا انجام می‌شود.



شکل ۱۰- نمای شماتیک از عملیات شستشو و سفیدگری دو مرحله‌ای پارچه به روش مداوم در J-box

سفیدگری مخلوط پنبه - پلی‌استر با ۱۰ تا ۱۲ سی سی بر لیتر آب اکسیژنه ۳۵ درصد، ۱۰ تا ۱۲ سی سی بر لیتر سیلیکات‌سدیم و ۲ تا ۴ گرم بر لیتر سود سوزآور ۱۰۰ درصد در ماشین جی‌باکس در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷۵ دقیقه انجام می‌شود.

نکته



اپراتور ماشین‌های سفیدگری لازم است همواره، سرعت ماشین، دما و زمان سفیدگری، میزان بخار، میزان فشار غلتک‌های فشاردهنده، میزان مواد شیمیایی، زمان افزودن مواد شیمیایی داخل مخازن، مسیر عبور پارچه، شیرآلات بخار و آب و... را کنترل کند و در نظافت روزانه و حفظ و نگهداری ماشین کوشای بشد. استفاده از دستکش، ماسک، پیش‌بند، کفش حفاظتی، عینک مخصوص در مواجهه با مواد شیمیایی و محلول‌ها ضروری می‌باشد.

در ماشین‌های سفیدگری تحت فشار و دمای بالاتر از جوش، در درون مخزن، نباید هوایی وجود داشته باشد؛ زیرا اکسیژن هوا با سلولز در حضور مواد قلیایی به اکسی سلولز تبدیل می‌شود که باعث زرد شدن پارچه و زبر و خشن شدن زیردست آن می‌گردد. در ضمن مصرف سود سوزآور بیشتر از ۸ درصد نسبت به وزن کالا نیز باعث زرد شدن پارچه و حذف تمام چربی پنبه و خشن شدن زیردست پارچه می‌گردد.

بعد از سفیدگری کالای سلولزی جهت جلوگیری از کاهش استحکام کالا و حساسیت برخی رنگها به آب اکسیژنه، حمام را تخلیه می‌کنند و یک بار کالا را آبکشی می‌کنند. در مرتبه دوم، نیم تا ۱ سی سی بر لیتر آنزیم کاتالاز (خنثی‌کننده آب اکسیژنه) را به حمام اضافه می‌کنند و کالا را در دمای ۴۵ تا ۴۵۵ درجه سانتی‌گراد و شرایط محیطی PH حدود ۷-۵ و زمان ۳۰ دقیقه در دمای ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد عمل می‌کنند. در جدول ۵ یک نمونه نسخه سفیدگری پارچه پنبه‌ای با آب اکسیژنه در ماشین کییر نشان داده شده است.

جدول ۵- یک نمونه نسخه سفیدگری پارچه پنبه‌ای در ماشین کییر با آب اکسیژنه

| مواد، دما، زمان          | مقدار مواد، زمان و دما        |
|--------------------------|-------------------------------|
| آب اکسیژنه ۳۵ درصد وزنی  | ۳-۵ درصد نسبت به وزن کالا     |
| سود سوزآور ۱۰۰ درصد      | ۰/۸-۰/۵ درصد نسبت به وزن کالا |
| نفوذدهنده یا مرطوب‌کننده | ۰/۵-۰/۱ درصد نسبت به وزن کالا |
| سیلیکات سدیم             | ۲-۳ درصد نسبت به وزن کالا     |
| سولفات منیزیم            | ۳۰ گرم برای هر ۴۵۰ لیتر آب    |
| کربنات سدیم              | ۱-۰/۶ درصد نسبت به وزن کالا   |
| دما                      | ۹۰-۵۰ درجه سانتی‌گراد         |
| زمان                     | ۱۲۰ دقیقه                     |

به نظر شما چرا آب اکسیژنه، متداول‌ترین و بهترین ماده جهت سفیدگری کالاهای نساجی می‌باشد.

فعالیت  
کلاسی ۲



سفیدگری کالای سلولزی با هیپوکلریت سدیم (آب ژاول): هیپوکلریت سدیم ماده‌ای اکسیدکننده و سفیدکننده با رنگ زرد مایل به سبز می‌باشد که در نوع تجاري آن ۱۴ تا ۱۵ درصد وزنی (۱۴۰-۱۵۰ گرم در لیتر) کلر فعال موجود می‌باشد. این ماده جایگزین پودر سفیدگری (هیدروسولفات کلسیم) شده است. هیپوکلریت سدیم مقداری ناپایدار می‌باشد؛ به خصوص زمانی که این ماده به مدت طولانی در انبار باشد یا در مجاورت نور و حرارت قرار گیرد سریع تر و بیشتر تجزیه می‌گردد. عامل سفیدگری در این ماده کلر فعال می‌باشد. قبل از سفیدگری مقدار کلر فعال موجود در هیپوکلریت سدیم با روش‌هایی نظیر دستگاه هیدرومتر و روش‌های تیتراسیون اندازه‌گیری می‌شود و سپس براساس آن محاسبات سفیدگری انجام می‌شود. PH حدود ۶-۷ مقدار زیادی از آب ژاول را تجزیه می‌کند.

میزان مصرف هیپوکلریت سدیم،  $\frac{۱}{۳}$  تا  $\frac{۱}{۶}$  درصد نسبت به وزن کالا یا ۱-۳ گرم بر لیتر نسبت به حجم مایع می‌باشد. محیط سفیدگری توسط ۲-۳ گرم بر لیتر سود سوزآور به عنوان مقالوم‌کننده حمام سفیدگری یا کربنات سدیم در محدوده PH ۱۰ تا ۱۱/۵ تنظیم می‌شود. دمای سفیدگری حداقل ۲۷ درجه سانتی‌گراد (demای اتاق)

و زمان سفیدگری ۱ تا ۲ ساعت می‌باشد. در درجه حرارت بالاتر از ۲۷ درجه سانتی‌گراد، آب ژاول تبدیل به کلرات‌سدیم می‌شود که به پارچه آسیب می‌زند و خاصیت سفیدکنندگی ندارد. یکی از مشکلات استفاده از هیپوکلریت‌سدیم در سفیدگری پنبه در دراز مدت، گرایش رنگ پارچه به زردی به علت تشکیل کلرامین و مشکل بعدی تبدیل کلر به اسید کلریدریک در مراحل خشک کن و مصرف و بالطبع کاهش استحکام پارچه می‌باشد. پس از سفیدگری پارچه با آب ژاول، جهت از بین بردن بو و تأثیرات بد کلر بر روی پارچه، عمل کلرزدایی پارچه (ضد کلر) در سه حمام متفاوت با ۱-۲ گرم بر لیتر بی‌سولفات‌سدیم، ۱ گرم بر لیتر تیوسولفات‌سدیم و آسیسی بر لیتر اسید کلریدریک به مدت ۱۵-۲۵ دقیقه در دمای اتاق انجام می‌شود. البته بهترین و ارزان‌ترین ماده جهت کلرزدایی، اسید کلریدریک و سودا اش (کربنات‌سدیم) می‌باشد. در جدول ۶ سفیدگری پارچه پنبه‌ای در یک نمونه ماشین وینج (هاسپل) و ژیگر و جی باکس با همدیگر مقایسه شده است.

جدول ۶- مقایسه سفیدگری پارچه پنبه‌ای در ماشین‌های وینج (هاسپل)، ژیگر و جی باکس

| ماشین جی باکس                      | ماشین وینج (هاسپل)               | ماشین ژیگر (جیگر)                    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| پد- فولاد                          | L:R=۲۰:۱                         | L:R=۵:۱                              |
| PH=۹/۵ - ۱۰/۵                      | PH=۱۰-۱۱                         | PH=۹/۵ - ۱۰/۵                        |
| دما = ۲۵ درجه سانتی‌گراد           | دما = ۲۵ درجه سانتی‌گراد         | دما = ۲۵ درجه سانتی‌گراد             |
| مقدار کلر فعال = ۱/۵-۳ گرم بر لیتر | مقدار کلر فعال = ۲/۵ گرم بر لیتر | مقدار کلر فعال = ۴/۵-۲/۵ گرم بر لیتر |
| زمان سفیدگری = ۱/۵-۲ ساعت          | زمان سفیدگری = ۱-۲/۵ ساعت        | زمان سفیدگری = ۱/۵-۲ ساعت            |

سفیدگری کالای سلولزی با کلریت‌سدیم: سفیدگری با کلریت‌سدیم به علت کوتاه‌بودن زمان سفیدگری و کسب نتایج مطلوب در سفیدگری بسیار رواج یافته است. کلریت‌سدیم در یک محیط اسیدی تجزیه می‌شود و تولید دی‌اسید کلر می‌کند. دی‌اسید کلر در ترکیب با آب، همانند آب اکسیژنه تولید اکسیژن نوزاد می‌کند که این اکسیژن عامل مؤثر سفیدگری می‌باشد.

کلریت‌سدیم به صورت پودر و مایع موجود می‌باشد. درجه خلوص پودر کریستال کلریت‌سدیم ۸۰ درصد و محلول کلریت‌سدیم ۳۰-۵۰ درصد وزنی می‌باشد. ثبات این ماده در حالت پودری شکل بیشتر می‌باشد. از آنجایی که این ماده به تنهایی دارای قدرت انفجاری می‌باشد؛ بنابراین مابقی مواد موجود در کلریت‌سدیم شامل مواد ضد احتراق، ضد انفجار و ثابت نگه‌دارنده می‌باشد.

PH مطلوب جهت سفیدگری با کلریت‌سدیم با اسیداستیک یا اسیدفرمیک در حدود ۳-۴/۵ تنظیم می‌شود. هرگاه کالای شسته شده قیایی باشد از نظر اقتصادی بهتر است، ابتدا محیط با اسید‌سولفوریک ارزان‌قیمت خنثی شود و سپس PH نهایی و مورد لزوم با اسیدهای آلی ذکر شده تنظیم شود. با افزایش غلظت بیشتر اسید در محیط سفیدگری، ماده‌ای به نام کلرات‌سدیم تشکیل می‌شود که به ساختار الیاف آسیب وارد می‌کند.

اغلب با افروden ماده‌ای به نام دی‌فسفات‌سدیم از اسیدی تر شدن محلول سفیدگری جلوگیری می‌شود. در عمل PH محلول از ۱-۵ شروع می‌شود تا به آرامی اسید تولید شود و PH به حد مطلوب برسد. با افزودن

نمکهای مناسب نظیر پیروفسفات‌سدیم به عنوان بافر، PH محیط را در زمان سفیدگری کنترل می‌کنند. یکی از اشکالات این ماده قدرت بالا در خورندگی فلزات می‌باشد که با افروden نیترات‌سدیم به حمام سفیدگری تا حدودی این اشکال برطرف می‌گردد. در ماشین‌های سفیدگری با سرعت بالا جهت افزایش جذب مواد سفیدگری و بالابردن کیفیت سفیدگری از مواد خیس‌کننده یا مرطوب‌کننده نیز استفاده می‌شود. در جدول ۷ نسخه سفیدگری کالای ویسکوز ریون شسته شده با کلریت سدیم در ماشین وینج نشان داده شده است.

جدول ۷- نسخه سفیدگری کالای ویسکوز ریون شسته شده با کلریت سدیم در ماشین وینج

| مواد، دما، زمان                 | میزان مواد، دما، زمان |
|---------------------------------|-----------------------|
| کلریت‌سدیم ۰۸ درصد              | ۵۰ گرم                |
| نمک پیروفسفات‌سدیم              | ۳۰ گرم                |
| نمک نیترات‌سدیم                 | ۱۰ گرم                |
| اسید فرمیک (جوهر مورچه) ۰۸ درصد | ۴۰ گرم                |
| ماده نفوذدهنده و مرطوب‌کننده    | ۲۵ گرم                |
| زمان                            | ۳۰ دقیقه              |
| دما                             | ۹۰-۸۰ درجه سانتی‌گراد |
| نسبت مایع به کالا (L:R)         | ۱:۲۰                  |
| PH حمام                         | ۴-۸/۳                 |

پودر یا مایع کلریت‌سدیم به تنها یکی یا با ترکیب با مواد شیمیایی دیگر قابلیت اشتعال و انفجار و تولید سم را دارد؛ بنابراین در زمان استفاده، حمل و نقل و ترکیب با مواد شیمیایی دیگر لازم است، تمامی نکات و دستورالعمل‌های ایمنی رعایت شود.

نکات ایمنی و بهداشت



پرسش ۸

سفیدگری روی پنبه را تشریح کنید.





## سفیدگری کالای پنبه‌ای با هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)

کالا، مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۲ عدد کالای پنبه‌ای به وزن ۵ گرم، هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) هیدرولیز نشده، سود سوزآور، اسید کلریدریک، بشر ۲۵۰ سی سی، پیپت ساده ۱۰ سی سی، همزن شیشه‌ای، کرنومتر یا ساعت، استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی، دماسنچ، دستکش پلاستیکی، عینک ایمنی، ماشین حساب، آون، ترازو، وسایل گرم کننده حمام سفیدگری

روش کار:

مواد مورد نیاز برای ۲ حمام را بر طبق جدول ۸ محاسبه و آماده کنید و آنها را داخل دو بشر ۲۵۰ سی سی برشیزید.

جدول ۸—مواد مورد نیاز جهت سفیدگری کالای پنبه‌ای

| حمام ۲                 | حمام ۱                 | مواد مورد نیاز           |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| ۱ گرم بر لیتر کلر فعال | ۳ گرم بر لیتر کلر فعال | هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) |
| ۳ گرم بر لیتر          | ۵ گرم بر لیتر          | سود سوزآور               |

کالای خام را در حمام اول و کالای شستشو شده را در حمام دوم قرار دهید. عملیات سفیدگری را در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت ادامه دهید. توجه داشته باشید که دما از ۲۵ درجه سانتی گراد فراتر نرود در غیر این صورت کالای پنبه‌ای آسیب می‌بیند.

پس از اتمام عمل سفیدگری، ابتدا کالا را با آب به طور کامل شستشو شو دهید و سپس کالاهای را در دمای اتاق به مدت ۲۰ دقیقه در دو بشر جداگانه حاوی ۱۵۰ سی سی محلول اسید کلریدریک ۱ درصد عمل کنید تا مواد قلیایی روی کالا خنثی شود. در پایان کالاهای را آبکشی و خشک کنید.



هیپوکلریت سدیم یا آب ژاول از مهم‌ترین سفیدکننده‌های ارزان قیمت برای سفیدگردن کالای پنبه‌ای می‌باشد. ماده مؤثر در این سفیدکننده کلر فعال می‌باشد که هر چه درصد کلر بیشتر باشد قدرت سفیدکنندگی آن افزایش می‌یابد. اغلب شرکت‌های سازنده با برچسبی که بر روی ظروف حاوی این ماده نصب می‌کنند، مقدار کلر موجود در محلول را مشخص می‌کنند. هیپوکلریت سدیم در اثر حرارت و رطوبت با آب واکنش می‌دهد و به موادی کم‌تر تبدیل می‌شود. بنابراین لازم است قبل از مصرف این ماده مقدار هیپوکلریت سدیم هیدرولیز نشده، اندازه‌گیری شود. به این عمل، اندازه‌گیری میزان کلر فعال گفته می‌شود. راه‌های اندازه‌گیری میزان کلر فعال موجود در هیپوکلریت سدیم شامل تیتراسیون با تیوسولفات سدیم و تیتراسیون با ارسنات سدیم می‌باشد. همان‌گونه که در جدول ۸ مشاهده می‌کنید در نسخه‌های سفیدگری با هیپوکلریت سدیم، مقدار این ماده را به صورت گرم بر لیتر کلر فعال بیان می‌کنند. بنابراین جهت محاسبه مقدار مورد نیاز هیپوکلریت سدیم، ابتدا مقدار کلر فعال هیپوکلریت سدیم را معین می‌کنند و سپس با فرمول‌های مربوط مقدار حجم مورد نیاز هیپوکلریت سدیم محاسبه می‌شود.

در پایان آزمایش سه نمونه کالای خام، کالای شستشو و سفیدگری شده و کالای فقط سفیدگری شده را از نظر ظاهری و نرمی و لطافت زیردست با همدیگر مقایسه کنید و نتایج را به همراه الصاق نمونه کارها گزارش کنید.



### سفیدگری کالای پروتئینی

رنگ زرد الیاف پشم که در اثر تابش نور خورشید به پشم ایجاد می‌شود با شستشوی عادی از بین نمی‌رود و نیاز به سفیدگری با مواد اکسیدکننده نظیر آب اکسیژنه دارد. کالای پشمی برخلاف کالای پنبه‌ای چون بیشتر به صورت رنگی و تیره به بازار مصرف عرضه می‌شود در بیشتر موارد نیاز به سفیدگری آن نمی‌باشد. در سفیدگری کالای پشمی نباید از کلریت‌ها مثل هیپوکلریت سدیم یا کلریت سدیم استفاده کرد زیرا کلر باعث زرد یا صورتی شدن و تخربی کالا می‌گردد. در حال حاضر بهترین ماده برای سفیدگری پشم و ابریشم، آب اکسیژنه و مشتقات آن می‌باشد که برای نفوذ بهتر آن در کالای پشمی از مواد خیس‌کننده یا نفوذ‌کننده استفاده می‌گردد.

با توجه به اینکه آب اکسیژنه در محیط‌های اسیدی تا PH حدود ۵ و در محیط قلیایی تا PH حدود ۸/۵ پایدار می‌باشد؛ بنابراین امکان استفاده از این ماده در محیط‌های اسیدی و قلیایی وجود دارد. برای سفیدگری کالای پشمی کنترل زمان سفیدگری، غلظت آب اکسیژنه، میزان و نوع مواد کمکی مصرفی (فعال کننده، تثبیت کننده و کاتالیزور)، دمای حمام و... بسیار اهمیت دارد به طوری که میزان دمای حمام بهتر است در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد تنظیم شود و از مواد قلیایی ضعیف مثل آمونیاک و کربنات سدیم (سودا اش)، جهت تنظیم PH حمام در محدوده ۸ تا ۹/۵ استفاده شود تا به پشم آسیب نرسد.

استفاده از سیلیکات‌سدیم، تری‌فسفات‌سدیم، پیروفسفات‌سدیم نیز به عنوان پایدارکننده آب اکسیژنه و تثبیت کننده در حمام سفیدگری پشم و ابریشم توصیه می‌شود. از آنجایی که محیط قلیایی به پشم آسیب می‌رساند در برخی موارد آب اکسیژنه را با مواد ویژه‌ای فعال می‌کنند و این آب اکسیژنه در محیط اسیدی هم می‌تواند عمل سفیدگری را انجام دهد. کالای پشمی را می‌توان هم در داخل محلول سفیدگری و هم با آغشته کردن پشم با آن محلول، سفیدگری کرد.



## روش‌های عملی سفیدگری پارچه پشمی

در روش اول، کالای پشمی در محلول سفیدگری غوطه‌ور می‌شود و در دمای ۵۵ درجه سانتی‌گراد و به

مدت ۴ تا ۱۶ ساعت عملیات سفیدگری انجام می‌شود که منجر به سفیدگری کالای پشمی می‌گردد. در این

روش سفیدگری از مخازن مکعب شکل یا استوانه‌ای استیبل مثل کییر استفاده می‌شود که حرارت مورد نیاز

به طور غیرمستقیم از طریق جریان بخار در لوله‌های مارپیچ کف مخازن (کویل) تأمین می‌شود. استفاده از

بخار مستقیم جهت گرم کردن محلول سفیدگری سبب ایجاد لکه‌های زنگ آهن بر روی الیاف و ناپایداری

آب‌اکسیژنه در محلول می‌گردد. یک صفحه مشبك در رو و زیر کالا و در داخل مخازن قرار می‌گیرد تا کالا

در طول مدت سفیدگری در محلول غوطه‌ور بماند و عملیات سفیدگری نایکنواخت انجام می‌شود.

در روش دوم، سفیدگری پارچه به روش آغشته‌سازی (پد) و انبار کردن سرد (پد - بج سرد) به مدت ۱۰ تا

۱۵ ساعت انجام می‌شود. روش کار به این صورت می‌باشد که پارچه با عرض باز به میزان ۵۰ درصد برداشت

با محلول سفیدگری شامل آب‌اکسیژنه، تثبیت کننده و کربنات‌سدیم یا اسید فرمیک در محدوده PH حدود

۳/۵ تا ۴/۵ و در دمای ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد آغشته می‌گردد و عمل سفیدگری با انبار کردن سرد کالا

به مدت ۱۰ تا ۱۵ ساعت انجام می‌شود. در این روش دور طاقه با پلاستیک پوشیده می‌شود و طاقه‌ها به

آرامی با الکتروموتور به حرکت در می‌آیند تا پارچه لکه‌دار و نایکنواخت سفیدگری نشود.

در روش سوم، کالا با محلول سفیدگری آغشته‌سازی می‌شود و با برداشت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد از فولارد عبور

می‌کند. بعد جهت سفیدگری کالا به مدت ۶ تا ۱۰ دقیقه به پارچه، بخار ۱۰۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد داده

می‌شود. به این شیوه که بعد از پد یا آغشته‌سازی کالای پشمی با محلول سفیدگری، کالا را از فولارد کم

вшار عبور می‌دهند و روی غلتک پد - بج جمع‌آوری می‌کنند و در مرحله بعد عمل سفیدگری روی غلتک

پد - بج در حال بازشدن با سرعت کم، در محفظه بخار انجام می‌شود.

در سفیدگری به روش آغشته‌سازی - بخاردادن (pad-steam)، حداکثر درجه سفیدی در حرارت ۱۰۰ تا

۱۰۲ درجه سانتی‌گراد به دست می‌آید. افزایش بیشتر درجه حرارت باعث زردشدن بیشتر پشم و بی‌اثر شدن

عمل سفیدگری می‌گردد.

در سفیدگری پشم با افزایش غلظت آب‌اکسیژنه، میزان سفیدی پشم تا حد معینی افزایش می‌یابد و از آن حد

به بعد میزان سفیدی پارچه افزایش پیدا نمی‌کند بلکه میزان تخریب شیمیایی در کالای پشمی افزایش می‌یابد.

پس از پایان هر عمل سفیدگری پشم در محیط‌های قلیایی لازم است کالای سفیدگری شده را در محلول

بسیار رقیقی از اسید استیک یا اسید فرمیک شست و شو داد تا قلیایی باقیمانده از مرحله سفیدگری خنثی

گردد. از مزایای این عملیات، جلوگیری از تخریب پشم در زمان مصرف و ایجاد رنگرزی مطلوب‌تر در

حضور پشم با آثار اسیدی به جا مانده می‌باشد.

سفیدگری مخلوط پشم - پلی استر با ۱۵ تا ۱۵ سی سی بر لیتر آب‌اکسیژنه ۳۵ درصد، ۰/۲۵ گرم بر لیتر

ماده سطح فعال نفوذدهنده، به همراه اسید استیک جهت تأمین PH ۵/۵ تا ۶ به مدت ۲ تا ۲/۵ ساعت

در دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود.

سفید کننده های نوری: جهت افزایش درجه سفیدی در کالاهای نساجی به غیر از عملیات سفیدگری از مواد سفید کننده نوری نیز در برخی موارد استفاده می شود. سفید کننده های نوری اغلب ترکیبات آلی می باشند که امواج فلورسنس آنها طول موج های مربوط به ناحیه ماورای بنسخ را جذب می کند و آنها را در ناحیه مرئی طیف نوری، منعکس و منتشر می کنند. این مواد با منتشر کردن طول موج خاصی در نوری که در حالت عادی از پارچه منعکس می شود، بر سفیدی کالا می افزایند.

مواد سفید کننده ممکن است در سطح یا در درون الیاف طبیعی یا مصنوعی و بازیافته قرار بگیرند. مواد سفید کننده نوری شامل ترکیبات کومارین، استیلوبین و مشتقات پیرازولون می باشند.

نکته



مکانیزم جذب مواد سفید کننده نوری بر روی الیاف همانند مواد رنگزا می باشد ولی این مواد بی رنگ می باشند و پس از جذب بخش نامرئی نور با طول موج کوتاه، آن را با طول موج بزرگتری به صورت نور مرئی قابل مشاهده با چشم منعکس می کنند که همین امر باعث می شود پارچه بسیار سفید جلوه کند.

در صورت پایین بودن ثبات نوری و شست و شوی مواد سفید کننده نوری، این مواد پس از مدتی کوتاه در اثر شست و شو و تابش نور از بین می روند و سفیدی پارچه به حالت اولیه بر می گردد. مقدار جذب سفید کننده نوری در الیاف پنبه ای به عواملی از قبیل غلظت سفید کننده، مدت زمان عمل، دما، میزان سختی آب، PH حمام، مقدار نمک و نوع سفید کننده مصرفی بستگی دارد. در جدول ۹ نسخه سفیدگری پنبه با آب اکسیژنه به همراه استفاده از سفید کننده های نوری نشان داده شده است.

#### جدول ۹- نسخه سفیدگری شیمیایی و نوری پنبه و سفیدگری نوری پلی استر در روش پد ترموزول

| سفیدگری شیمیایی و نوری پنبه به طور هم زمان |                 | سفیدگری نوری پلی استر |                          |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| مواد، زمان، دما                            | مواد، زمان، دما | مواد، زمان، دما       | مواد، زمان، دما          |
| —  | —               | ۴۰-۶۰ گرم بر لیتر     | آب اکسیژنه ۳۵ درصد       |
| —  | —               | ۴ گرم بر لیتر         | سود سوزاوار ۱۰۰ درصد     |
| ۰/۵ تا ۲ گرم در لیتر                       | یکتواخت کننده   | ۱۰ گرم بر لیتر        | نفوذ دهنده و مرتبط کننده |
| ۸۰ درصد                                    | Pick up         | ۱۵ گرم بر لیتر        | سیلیکات سدیم             |
| بر حسب سفارش                               | سفید کننده نوری | ۰.۵ گرم بر لیتر       | سفید کننده نوری          |
| ۱۸۰-۲۱۰                                    | °C              | ۵۰-۹۰                 | دما (درجه سانتی گراد)    |
| ۱۵-۳۰ ثانیه                                | زمان            | ۳۰-۶۰ دقیقه           | زمان                     |

نکته



در برخی از کارخانجات عمل سفیدگری پارچه پنبه ای با امواج میکروویو با سرعت انجام می شود. در این روش، ضمن استفاده از مواد مصرفی در سفیدگری پنبه با آب اکسیژنه از اوره به عنوان ماده جاذب نور استفاده می شود. در این روش پارچه بعد از پد شدن در محلول سفیدگری و برداشت ۱۰۰ درصد به مدت حدود ۴۰ ثانیه تحت تابش امواج میکروویو با توان بالاتر از ۱۲۰ وات قرار می گیرد.



سفیدگری روی پارچه پشم را توضیح دهید؟



سفیدگری پشم با آب اکسیژنه ۳۵ درصد و سفیدکننده نوری با روش غوطه ور سازی (روش رمکشی) کالا، مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

دو کالای پشمی شسته شده هر یک به وزن ۵ گرم، آب اکسیژنه ۳۵ درصد، سیلیکات سدیم، آمونیاک، اسید استیک، مواد خیس کننده یا مرطوب کننده، آب نرم، سفیدکننده نوری، بشر ۲۵ سی سی، کرنومتر یا ساعت، دما سنجد، همزن شیشه‌ای، پیپت ساده ۱۰ سی سی، استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کاغذ PH

روش کار:

ابتدا دو حمام سفیدگری مطابق جدول ۱۰ آماده کنید. میزان ۱:۴۰:R (نسبت مایع به کالا) در نظر بگیرید.

جدول ۱۰- میزان مواد مصرفی در سفیدگری پشم

| مواد مصرفی         | مقدار مصرف       | میزان مصرف                |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| آب اکسیژنه ۳۵ درصد | ۱۵ سی سی بر لیتر | ۷۵٪ درصد نسبت به وزن کالا |
| سیلیکات سدیم       | ۱ گرم بر لیتر    | ۵۰٪ درصد نسبت به وزن کالا |
| آمونیاک            | ۱ گرم بر لیتر    | ۱ سی سی بر لیتر           |
| L:R                | ۴۰:۱             | (نسبت مایع به کالا)       |

کالاهای در داخل بشر قرار دهید و دمای حمامها را در ۵۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. کالاهای را به مدت ۱ ساعت در این دما سفیدگری کنید. سپس کالاهای را از بشرها خارج کنید و با محلول اسید استیک بسیار رقیق خنثی کنید. در پایان کالاهای آبکشی و خشک کنید. در ادامه یکی از کالاهای سفیدگری شده را داخل حمام حاوی مواد سفیدکننده که مطابق جدول آماده شده است، قرار دهید. دمای حمام را در ۵۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. به مدت ۳۰ دقیقه کالا را در این محلول عمل کنید. کالا را در پایان، آبکشی و خشک کنید و نتیجه کار را همراه با الصاق نمونه‌ها گزارش دهید.



نمونه‌های خام پشمی سفیدگری شده و سفیدگری شده نوری را با همدیگر مقایسه، نتیجه گیری و گزارش کنید. نقش مواد کمکی مصرفی را بیان کنید. نمونه‌های سفیدگری شده را به همراه نمونه سفیدگری نشده بر روی گزارش کار خود الصاق کنید.

## مرسریزه کردن پنبه

مرسریزاسیون یک فرایند مکانیکی - شیمیایی می‌باشد که از طریق نفوذ محلول قلیایی غلیظ و تحت شرایط معینی در الیاف سلولزی صورت می‌گیرد. هنگامی که کالای سلولزی در محلول غلیظ سود قرار می‌گیرد، تورم قطری، ارجاعیت، حجم، جمع شدگی الیاف و بالطبع تراکم بافت و وزن پارچه در واحد سطح زیاد می‌شود و همزمان طول الیاف کاهش می‌یابد. از طرفی سطح مقطع عرضی برخی از الیاف نظیر پنبه از حالت لوبیایی شکل به صورت دایره‌ای شکل تبدیل می‌شود و کانال لومن پنبه نیز بسته می‌شود؛ به طوری که جذب رطوبت رنگرا و سایر مواد کمکی دیگر در مراحل بعدی افزایش می‌یابد.

نکته



مجموعه تغییراتی که در عملیات مرسریزاسیون با کشش یا بدون کشش در ساختار الیاف ایجاد می‌شود، سبب افزایش شفافیت، جلا، درخشندگی، استحکام، جذب آب و ماده رنگرا، افزایش ازدیاد طول در حد پارگی، مقاومت الیاف در برابر کشش و... می‌گردد و امکان واکنش شیمیایی الیاف در دمای پایین تر را نیز فراهم می‌کند.

مقدار جمع شدگی الیاف بیشتر به غلظت سود سوزآور، درجه حرارت و مدت زمان عمل بستگی دارد؛ بنابراین کنترل مقدار کاهش طول و عرض پارچه بسیار مشکل می‌باشد. در جدول ۱۲ اثر غلظت سود سوزآور، دما و زمان بر درصد جمع شدگی الیاف پنبه نشان داده شده است.

جدول ۱۲- اثر غلظت سود سوزآور، دما و زمان بر درصد جمع شدگی الیاف پنبه

| غلظت محلول   | ۶.۵ درصد ۱۰ درجه بومه |               |               | ۱۰ درصد ۱۵ درجه بومه |               |               | ۱۹ درصد ۲۶ درجه بومه |               |               | ۲۴ درصد ۳۰ درجه بومه |               |               | ۲۹ درصد ۳۵ درجه بومه |               |               |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| زمان (دقیقه) | ۱                     | ۱۰            | ۳۰            | ۱                    | ۱۰            | ۳۰            | ۱                    | ۱۰            | ۳۰            | ۱                    | ۱۰            | ۳۰            | ۱                    | ۱۰            | ۳۰            |
| دما (°C)     | درصد جمع شدگی         | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی        | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی        | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی        | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی        | درصد جمع شدگی | درصد جمع شدگی |
| ۲            | ۱                     | ۱             | ۱             | ۱۲/۲                 | ۱۵/۲          | ۱۶/۸          | ۱۹/۲                 | ۲۰/۱          | ۲۱/۵          | ۲۲/۷                 | ۲۲/۷          | ۲۳/۵          | ۲۳/۵                 | ۲۳            | ۲۳            |
| ۱۸           | ۰                     | ۰             | ۰             | ۸                    | ۸/۸           | ۱۱/۸          | ۱۹/۲                 | ۲۰/۱          | ۲۱/۱          | ۲۲/۵                 | ۲۲/۵          | ۲۲/۵          | ۲۳/۵                 | ۲۳            | ۲۱            |
| ۳۰           | ۰                     | ۰             | ۰             | ۴/۶                  | ۴/۶           | ۶             | ۱۹/۲                 | ۲۰/۳          | ۱۹            | ۱۹/۸                 | ۱۹/۸          | ۱۹/۸          | ۲۰/۷                 | ۲۰/۵          | ۲۰/۱          |
| ۸۰           | ۰                     | ۰             | ۰             | ۳/۵                  | ۳/۷           | ۳/۸           | ۱۳/۷                 | ۱۴/۲          | ۱۵/۵          | ۱۵/۵                 | ۱۵/۵          | ۱۵/۵          | ۱۵/۵                 | ۱۵/۴          |               |

بر طبق جدول در غلظت‌های کم سود سوزآور، افزایش زمان عمل مرسریزاسیون تأثیری در میزان جمع شدگی الیاف ندارد. در غلظت ۱۰ و ۱۹ درصد سود سوزآور با افزایش زمان، میزان جمع شدگی قابل توجه است. با کاهش دما، سرعت مرسریزاسیون افزایش می‌یابد به طوری که بهترین شرایط برای مرسریزاسیون دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد و غلظت سود ۲۰ درجه بومه (۱۸ درصد) می‌باشد.



با توجه به جدول شماره ۱۲ نمودار غلظت سود سوزآور را بر حسب میزان جمع شدگی الیاف پنبه در دماهای ۲، ۱۸، ۳۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد رسم کنید و به بحث و تبادل نظر پردازید.

عملیات مرسریزاسیون بدون کشش (کاستیفیکاسیون یا قلیایی کردن)، مقداری از جلای الیاف را کاهش می‌دهد ولی در عوض استحکام و میل جذبی الیاف را برای جذب مواد رنگزا افزایش می‌دهد. علت افزایش جلا و درخشندگی الیاف بعد از مرسریزاسیون تحت کشش، متورم شدن، بازشدن و ناپدیدشدن پیچیدگی‌ها در پنبه و دایره‌ای شدن سطح مقطع عرضی می‌باشد و در نتیجه صاف شدن سطح ناهموار آن و بالطبع بازتابش بیشتر نور از این سطح صاف می‌باشد. سطح صاف پنبه مرسریزه شده، انعکاس نور را بیشتر و یکنواخت‌تر می‌کند. افزایش استحکام الیاف پنبه در مرسریزاسیون تحت کشش، به علت آزادشدن اتصالات هیدروژنی بین زنجیرهای مولکولی و جهت‌گیری زنجیرهای مولکولی و مواضع کریستال الیاف در جهت محور طولی الیاف می‌باشد.

جهت جلوگیری از چروک در سطح پارچه و یکنواختی و سهولت مرسریزه شدن کالا، عملیات مرسریزاسیون کالای پنبه‌ای اغلب بعد از پرزسوزی و آهارگیری انجام می‌شود ولی با در نظر گرفتن عملیات تکمیلی دیگر بر روی پارچه، عملیات مرسریزه کردن کالای پنبه‌ای ممکن است قبل یا بعد از عملیات سفیدگری انجام شود. در پارچه‌های ظریف و کم‌دومام عمل مرسریزاسیون بهتر است در حالت خام یا متقالي پارچه انجام شود تا با افزایش استحکامی که در مرحله مرسریزاسیون بر روی پارچه اتفاق می‌افتد، پارچه جهت عملیات تکمیلی بعدی آماده شود. عمل مرسریزاسیون روی پارچه خام هرچند با معایبی از قبیل سختی نفوذ قلیا، آلوده شدن محلول سود و ماشین آلات به مواد آهاری و تولید حرارت در اثر واکنش مواد آهاری با قلیایی‌ها مواجه می‌باشد ولی دارای محسنه نیز می‌باشد. افزایش نرمی زیردست پارچه و انجام یک پیش شست و شوی ملایم در پارچه از مزایای عمل مرسریزه روی پارچه خام می‌باشد. از آنجایی که در عملیات شست و شو و پخت پارچه پنبه‌ای، مجدداً قلیایی مصرف می‌شود؛ بنابراین در عمل مرسریزاسیون پارچه خام، نیاز به شست و شو و خنثی‌سازی کامل قلیا از روی پارچه نمی‌باشد. عوامل و شرایط بسیار زیادی وجود دارد که عمل مرسریزاسیون را تحت تأثیر قرار می‌دهد که برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

**۱ مدت زمان عملیات مرسریزاسیون:** مناسب‌ترین مدت زمان جهت عملیات مرسریزاسیون پنبه در دمای سرد بین ۳۰ تا ۹۰ ثانیه تعیین شده است. این زمان جهت پارچه‌های مختلف، کمی متفاوت می‌باشد ولی بهترین مدت زمان عملیات در حالتی می‌باشد که پارچه به حداقل الاستیستیته، حالت شیشه‌ای یا شفافیت برسد.

**۲ میزان غلظت و نوع قلیایی مصرفی:** در دمای ثابت، غلظت قلیا تأثیر زیادی در سرعت و میزان تورم و شفافیت الیاف دارد. حداقل تورم الیاف در غلظت حدود ۱۷۵ گرم بر لیتر و حداقل شفافیت در غلظت حدود ۲۸۰ گرم بر لیتر حاصل می‌شود. در ضمن هرچه قلیایی مصرفی قوی‌تر باشد، سرعت و میزان تورم الیاف در عمل مرسریزاسیون افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در محلول سود سوزآور (NaOH) عمل تورم و مرسریزاسیون بهتر از محلول پتاس (KOH) انجام می‌شود. مناسب‌ترین میزان سود سوزآور جهت مرسریزاسیون پارچه در حالت خشک ۱۸۰ تا ۱۹۰ گرم بر لیتر و برای پارچه خیس شده ۲۰۰ تا ۲۴۰ گرم بر لیتر می‌باشد.

**۳ درجه حرارت مرسریزاسیون:** عملیات مرسریزاسیون در دمای سرد و گرم انجام می‌شود. عملیات مرسریزاسیون سرد پنبه در دمای حدود ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتی گراد انجام می‌شود ولی در مرسریزاسیون گرم، دما در حدود ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. در این محدوده دما اغلب، میزان و سرعت تورم و درخشندگی و بالطبع سرعت مرسریزاسیون در حد مطلوبی می‌باشد.

مرسریزه کردن سرد پارچه‌های مخلوط پنبه - پلی استر، مشابه مرسریزه کردن پارچه پنبه‌ای خالص با محلول ۲۰ تا ۲۵ درصد سود سوزآور و دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ تا ۱۸۰ ثانیه انجام می‌شود. مرسریزه کردن گرم پارچه‌های مخلوط پنبه - پلی استر نیز مشابه مرسریزه کردن پارچه پنبه‌ای خالص با محلول سود سوزآور و سایر مواد کمکی انجام می‌شود.

**۴** میزان کشش وارد شده به پارچه یا نخ: با افزایش کشش در کالای پنبه‌ای، بر درخشندگی و براقیت کالا افزوده می‌شود ولی میزان جذب آب، مواد رنگزا و سایر محلول‌ها در مراحل بعدی افزایش کمتری نشان می‌دهد. در مرسریزاسیون بدون کشش، هر چند جذب آب و مواد رنگزا تا مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد ولی براقیت و درخشندگی کالا افزایشی پیدا نمی‌کند. نخ‌های حاصل از الیاف بلندتر، براق‌تر می‌شوند.

**۵** نوع مواد کمکی مصرفی: استفاده از برخی مواد کمکی نظیر مرطوب کننده‌ها یا خیس کننده‌ها یا نفوذ‌دهنده‌ها بیشتر در مرسریزه کردن کالاهای آهاردار استفاده می‌شود. این مواد باعث کاهش کشش سطحی محلول قلیابی و افزایش سرعت تورم و نفوذ قلیبا به داخل الیاف و بالطبع افزایش سرعت عمل مرسریزاسیون می‌گردد. معمول‌ترین مواد مرطوب کننده ترکیبات فنلی نظیر کریسیلیک اسید می‌باشد که خاصیت مرطوب کننده‌گی آن با افزودن حلال‌هایی مثل سیکلوهگرانول افزایش می‌یابد.

**۶** ساختمان نخ یا پارچه: تاب نخ و نوع بافت پارچه دو عامل تأثیرگذار بر درجه مرسریزاسیون می‌باشد؛ به طوری که با افزایش تاب نخ و تراکم بافت، درجه مرسریزاسیون کالا افزایش می‌یابد.

**۷** نوع ماشین‌آلات مرسریزاسیون: ماشین‌های مرسریزاسیون نخ، کلاف و پارچه بسیار متنوع می‌باشد و عملیات مرسریزاسیون نخ یا پارچه را با کشش یا بدون کشش انجام می‌دهند. بسته به نوع، سرعت و فشار غلتک‌های کشش و فشاردهنده، زمان لازم برای نفوذ سود سوزآور، میزان کشش در طول و عرض کالا و میزان مواد مصرفی و زمان فرایند مرسریزاسیون انواع مختلف ماشین طراحی و تولید شده است.

پرسش ۱۰



مرسریزاسیون را به‌طور کامل توضیح دهید؟

فعالیت  
عملی ۱۵



روش کار با ماشین‌آلات مرسریزاسیون کلاف و نخ و پارچه  
نخ‌ها اغلب به صورت اسنوى تار، در حالى که از لابه لای غلتک‌های گوناگون عبور می‌کنند، وارد محلول سود می‌شوند و توسط غلتک‌ها تحت کشش لازم قرار گرفته و مرسریزه می‌شوند. در یک مدل عمل مرسریزاسیون نخ به حالت کلاف از دو عدد غلتک استفاده می‌شود که فاصله آنها قابل تنظیم می‌باشد. با کاهش فاصله غلتک‌ها، کلاف نخ‌ها به صورت آزاد بر روی غلتک‌ها قرار می‌گیرد و در اثر گرداش غلتک‌ها کلاف‌های نخ با محلول سود سوزآور آغشته می‌شوند. غلتک‌های کمکی در بالای غلتک‌های اصلی می‌باشد که با فشردن کلاف‌ها، نفوذ یکنواخت محلول به داخل کلاف‌ها را تسريع می‌کنند. پس از آغشته شدن کلاف‌ها به سود سوزآور، جهت اعمال کشش بر نخ‌ها، فاصله غلتک‌ها مقداری افزایش می‌یابد. در پایان، عملیات شست و شوی کلاف‌ها با آب سرد و گرم و خنثی‌سازی قلیا با محلول رقیق اسید انجام می‌شود. در برخی موارد اعمال و حذف کشش در این ماشین به صورت اهرم دستی انجام می‌شود.

مرسریزاسیون پارچه توسط ماشین‌های مرسریزاسیون زنجیری یا غلتکی انجام می‌شود. در این ماشین‌آلات چهار عمل اصلی آغشته‌سازی پارچه به محلول سود سوزآور، فشردن کالا توسط غلتک‌های فشاردهنده، کشش پارچه و شست و شو و خنثی‌سازی قلیاً انجام می‌شود.

در یک مدل ماشین مرسریزاسیون زنجیری، پارچه به صورت عرض باز از مخزن محتوی سود سوزآور با سرعت ۴۰ تا ۱۲۰ متر در دقیقه عبور می‌کند. این مدل از ماشین‌ها دارای دو جفت غلتک فشاردهنده و یک سری درام یا استوانه دو سر بلبرینگ دار با طول ۱۸۰ تا ۲۵۰ سانتی‌متر در بین غلتک‌های فشاردهنده می‌باشد. استوانه‌ها با عبور پارچه از روی آنها، حرکت می‌کنند و ضمن ممانعت از برگشت لبه‌های پارچه به داخل در زمان عملیات، فرست کافی برای جذب سود به کالا را نیز فراهم می‌کنند.

با تغییر سرعت حرکت غلتک‌های فشاردهنده، میزان کشش طولی یا تاری مورد نیاز برای پارچه فراهم می‌شود. جهت تنظیم کشش عرضی پارچه در بخش انتهایی این مدل ماشین مرسریزاسیون، استنترهای سوزنی یا گیره‌ای مخصوص با طول حدود ۱۵۰-۲۳۰ سانتی‌متر تعبیه شده است که در ۶۰ سانتی‌متر اولیه استنتر عمل عریض کردن پارچه بعد از مرسریزاسیون انجام می‌شود.

بعد از پایان عملیات کشش، پارچه توسط اسپری یا جت آب، به‌طور مداوم تحت عمل شست و شو قرار می‌گیرد. آب مصرف شده را با مکش جمع‌آوری می‌کنند و بعد از بازیابی سود سوزآور، آن را به چرخه تولید بر می‌گردانند. جهت شست و شو و خنثی‌سازی بهتر قلیایی از روی پارچه، ماشین‌های مرسریزاسیون دارای اتفاقکی می‌باشند که دوسری غلتک تحتانی و فوقانی در داخل آن می‌باشد. غلتک‌های فوقانی توسط نیروی موتور حرکت می‌کنند ولی غلتک‌های تحتانی توسط عبور پارچه حرکت می‌کنند. آب جهت شست و شو و خنثی‌سازی قلیاً از محل خروج پارچه وارد اتفاقک می‌گردد و یک حالت آب‌بندی درون اتفاقک به وجود می‌آورد. هوای داخل اتفاق توسط بخار تحت فشار کم جانشین می‌شود. بخار حاصل، بر روی پارچه عمل شست و شو را تسريع می‌بخشد. در این ماشین به علت تحت کشش بودن طول و عرض پارچه، کنترل دقیقی بر روی عمل مرسریزاسیون انجام می‌شود ولی به کناره‌های پارچه صدماتی وارد می‌شود. در شکل ۱۱ نمایی از ماشین مرسریزاسیون زنجیری نشان داده شده است.




شکل ۱۱- نمایی از ماشین مرسریزاسیون زنجیری

در ماشین مرسریزاسیون غلتکی که قادر استنتر می‌باشد و فضای کمتری نسبت به نوع زنجیری اشغال می‌کند، عمل شست‌وشو و کشش پارچه توسط یک سری غلتک‌های انحنادار انجام می‌شود. در این ماشین‌ها می‌توان همزمان دو لایه پارچه روی هم را به ماشین، تغذیه نمود. میزان هزینه تعمیر، نگهداری و مراقبت، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، مصرف آب، انرژی و سود سوزآور در ماشین‌های مرسریزاسیون غلتکی نسبت به ماشین‌های مرسریزاسیون زنجیری کمتر می‌باشد. از مزایای دیگر ماشین‌های مرسریزاسیون غلتکی نسبت به زنجیری، ظرفیت و سرعت بیشتر، امکان مرسریزاسیون پارچه‌های عریض، امکان مرسریزاسیون پارچه‌های کشاف، انعطاف‌پذیری بالا برای پارچه‌های سبک تا سنگین و... می‌باشد. تنها عیوب اساسی این ماشین، عدم کنترل پارچه در جهت عرضی یا پودی پارچه می‌باشد. در شکل ۱۲ نمایی از ماشین مرسریزاسیون غلتکی بدون زنجیر نشان داده شده است.



شکل ۱۲- نمایی از ماشین مرسریزاسیون غلتکی بدون زنجیر

در برخی از مدل‌های جدید عمل مرسریزاسیون در ماشین‌های مرسریزاسیون ترکیب زنجیر و غلتک انجام می‌شود. در شکل ۱۳، نمای شماتیک بخشی از مسیر حرکت پارچه در ماشین مرسریزاسیون ترکیبی زنجیر و بدون زنجیر نشان داده شده است.



شکل ۱۳- نمای شماتیک بخشی از مسیر حرکت پارچه در ماشین مرسریزاسیون ترکیبی زنجیر و بدون زنجیر

اخلاق  
حرفه‌ای



در زمان کار و بازدید از کارخانجات، با همگان با ادب و احترام برخورد کنید و تابع نظم و مقررات باشید. از هرگونه شوخی، بی‌دقیقی، عجله، هل دادن افراد، دویدن و دستکاری ماشین‌آلات و تابلوهای برق اجتناب کنید.

نکات اینمنی  
و بهداشت



سرعت حرکت بالای غلتک‌ها و زنجیرها و وجود مواد غلیظ قلیایی در این دستگاه، می‌تواند خطراتی را برای کاربر ایجاد کند. برای جلوگیری از هرگونه خطر، موارد اینمنی را به‌طور کامل رعایت کنید.

نکته



پارچه‌های شل بافت توسط دستگاه‌های مرسریزاسیون مخصوصی تحت عملیات مرسریزاسیون قرار می‌گیرند. این ماشین‌های در اصطلاح به ماشین‌های مرسریزاسیون شل یا بدون کشش معروف می‌باشند.

فعالیت  
عملی ۱۶



### مرسریزه کردن کالای پنبه‌ای بدون اعمال کشش مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

نخ پنبه‌ای خام، پارچه پنبه‌ای خام به ابعاد  $10 \times 10$  سانتی‌متر، سود سوزآور، ماده خیس‌کننده مقاوم در برابر قلیا نظیر Leophen BN، بشر  $250$  سی سی، پیپت ساده  $10$  سی سی، همزن شیشه‌ای، کرنومتر یا ساعت، استوانه مدرج  $100$  سی سی، دماسنجد، دستکش پلاستیکی، عینک اینمنی، میکروسکوپ دقیق، استحکام‌سنج نخ و پارچه، ماشین حساب، آون، ترازو

روش کار:

۱۰۰ میلی‌لیتر سود سوزآور با غلظت  $240$  گرم بر لیتر آماده کنید. محلول سود سوزآور آماده‌شده را در یک بشر  $250$  سی سی بریزید. مقدار  $2$  درصد نسبت به وزن کالا ماده خیس‌کننده به محلول اضافه کنید. دمای محلول را به‌طور غیر مستقیم در  $15$  درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. نخ پنبه‌ای با طول اولیه مشخص و پارچه پنبه‌ای با ابعاد اولیه مشخص را قبل از ورود به محلول سود سوزآور خیس کنید و آب اضافی آن را بگیرید. سپس کالاهای را به مدت  $1$  دقیقه در داخل بشر محتوى محلول سود سوزآور قرار دهید و بعد از گذشت  $1$  دقیقه از بشر خارج و آبکشی و خشک کنید. عمل آبکشی را با دستکش انجام دهید.


 مقایسه و  
استدلال

پس از پایان کار، ابعاد ثانویه پارچه و طول ثانویه نخ را اندازه‌گیری کنید. پارچه و نخ مرسریزه شده را از نظر درخشندگی، نرمی و لطافت زیردست، با همدیگر مقایسه کنید. سطح مقطع عرضی الیاف پنبه را قبل و بعد از عمل مرسریزاسیون حتی المقدور در زیر میکروسکوب مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید. استحکام نخ و پارچه را قبل و بعد از مرسریزاسیون اندازه‌گیری کنید. جهت مقایسه جذب رطوبت کالا قبل و بعد از عمل مرسریزاسیون، یک نمونه پارچه یا نخ مرسریزه شده را به همراه یک نمونه پارچه یا نخ مرسریزه نشده به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه در دمای ۱۱۵ تا ۱۱۵ درجه سانتی‌گراد در یک آون حرارتی خشک کنید. سپس نمونه‌ها را از آون خارج کنید و توزین کنید. بعد از زمان ۴۸ ساعت در محیط آزمایشگاه و جذب رطوبت کافی مجدداً نمونه‌ها را توزین کنید. شما می‌توانید جهت مقایسه درصد جذب مواد رنگزا در هر دو حالت، نمونه‌ها را تحت شرایط یکسان با رنگزای مستقیم رنگرزی کنید و میزان جذب مواد رنگزا را مشاهده و مقایسه کنید.


 محاسبه کنید ۲

### محاسبه درصد جمع شدگی

جهت محاسبه درصد کاهش طول نخ، اختلاف طول اولیه و ثانویه نخ پنبه‌ای را قبل و بعد از آزمایش بر طول اولیه نخ تقسیم کنید و حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنید. جهت محاسبه درصد کاهش مساحت یا طول پارچه، اختلاف مساحت یا طول پارچه را قبل و بعد از آزمایش بر طول یا مساحت اولیه پارچه تقسیم کنید و عدد حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنید. اختلاف وزن نمونه‌ها در حالت خشک و مرتبط را بر وزن مرتبط نمونه‌ها تقسیم کنید و حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنید تا درصد جذب رطوبت نمونه‌ها در هر دو حالت محاسبه شود.


 فعالیت  
عملی ۱۷

### مرسریزاسیون کالای پنبه‌ای تحت کشش مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

پارچه پنبه‌ای خام به ابعاد  $15 \times 15$  سانتی‌متر، سود سوزآور، ماده خیس‌کننده مقاوم در برابر قلیا نظیر Leophen BN، قاب نگهدارنده پارچه، ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی پهن، بشر ۲۵۰ سی‌سی، پیپت ساده ۱۰ سی‌سی، همزن شیشه‌ای، کرنومتر یا ساعت، استوانه مدرج ۱۰۰ سی‌سی، دماسنج، دستکش پلاستیکی، عینک ایمنی، میکروسکوپ دقیق، استحکام‌سنج نخ و پارچه، ماشین حساب.

### روش کار:

یک پایه یا قاب چوبی یا فلزی محکم به ابعاد  $10 \times 10$  سانتی‌متر تهیه کنید. در اطراف قاب سوزن‌های نوک تیز را به فاصله ۱ سانتی‌متر از همدیگر قرار دهید. پارچه پنبه‌ای را خیس کنید و آب اضافی آن را بگیرید. در حالی که پارچه را با دست تحت کشش قرار می‌دهید، بدون چروک و محکم بر روی سوزن‌های قاب، مهار کنید. محلول شامل ۲۴۰ گرم بر لیتر سود سوزآور به همراه ۲ درصد نسبت به وزن کالا ماده خیس‌کننده



مقاوم در برابر قلیا را در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد آماده کنید و داخل یک ظرف پهن بریزید. حجم محلول و ظرف باید طوری باشد که پارچه به طور کامل در درون محلول واقع شود (بهتر است پارچه با قاب، در محلول قرار گیرد). کالا را بعد از ۱ دقیقه از محلول سود سوزآور و خیس کننده خارج کنید. در صورت لزوم می‌توان پارچه‌های دیگری را نیز با این محلول، مرسریزه کرد. البته لازم است مقدار سود موجود در محلول با بومه‌سنجد کنترل شود. هرگاه مقدار سود در محلول از ۳۰ درجه بومه کمتر شود، مقداری محلول سود به محلول اضافه می‌شود تا غلظت محلول در ۳۰ درجه بومه تنظیم شود.

پس از خروج قاب از محلول، بدون باز کردن پارچه از قاب، پارچه را با آب ۶۵ درجه سانتی گراد شست و شو و آبکشی کنید. عمل خنثی‌سازی قلیا را در محلول اسید استیک ۱۰ درصد انجام دهید.

پس از اطمینان از خروج کامل سود و از بین رفتن حالت لزجی و لیزی در پارچه، آن را از سوزن‌های روی قاب آزاد و حتی المقدور در استنتر آزمایشگاهی در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد خشک کنید.

پارچه مرسریزه شده با کشش، مرسریزه شده بدون کشش و پارچه خام را از نظر درخشندگی، جلا، نرمی و لطافت، میزان جذب رطوبت و استحکام با هم‌دیگر مقایسه و نتیجه را به همراه الصاق نمونه‌ها گزارش کنید.

## کربنیزه کردن پشم

کربن یعنی زغال و کربنیزه کردن یعنی تبدیل اجسام به زغال. کربنیزه کردن پشم به معنای از بین بردن و جداسازی ناخالصی‌های سلولزی و گیاهی همراه الیاف پشم از قبیل خار، خس و خاشاک، برگ و کاه، دانه و... با اعمال شیمیایی و مکانیکی از روی کالای پشمی می‌باشد. وجود این گونه ناخالصی‌های سلولزی در کالای پشمی با ساختار پروتئینی باعث رنگرزی نایکنواخت و ایجاد دورنگی، ایجاد لکه در رنگرزی، کاهش زیبایی ظاهری، کاهش کیفیت زیردست پارچه، افزایش پارگی نخ در زمان رسیندگی، آسیب‌دیدن پوشش برخی غلتک‌ها و قطعات ماشین‌آلات و... می‌گردد.

عملیات کربنیزه کردن کالای پشمی در شکل‌های الیاف خام، فتیله، نخ و پارچه امکان‌پذیر می‌باشد. کربنیزه کردن نخ مقرن به صرفه نمی‌باشد و انجام نمی‌شود. امروزه بیشتر کربنیزه کردن پشم خام و پارچه پشمی معمول می‌باشد. در مواردی که پشم گوسفند تمیز یا شانه شده باشد و میزان ناخالصی‌های آن کم باشد نیاز به عمل کربنیزه کردن پشم نمی‌باشد و در این موارد پشم به صورت باز از بین غلتک‌های به هم فشرده عبور می‌کند و ناخالصی‌های باقی‌مانده خرد و جدا می‌گردد.

در مواردی که همراه پشم گوسفند، ناخالصی‌ها بیشتر از حد معمول باشد، لازم است این ناخالصی‌ها با اعمال شیمیایی و مکانیکی از بین بروند؛ به خصوص نخ‌های پشمی به کار رفته در پارچه‌های فاستونی و کشیاف که لازم است ناخالصی‌ها به طور کامل از بین بروند. در مورد پشم‌های با درصد ناخالصی بالا، قبل از کربنیزه کردن پشم بهتر است تکانده شوند تا گرد و غبار و برخی از ناخالصی‌های دیگر تا حدودی جدا شوند.

جهت نفوذ بهتر مواد شیمیایی در کربنیزه کردن پشم و جلوگیری از ایجاد نایکنواختی، سوراخ یا حفره خالی در پارچه نمدی‌شده و جلوگیری از کاهش میل جذبی مواد رنگزا و یکنواختی در عملیات رنگرزی، عمل

کربنیزه کردن پشم قبل از عمل رنگرزی و نمدی کردن و بعد از عمل شست و شو انجام می‌شود. در ضمن لازم است در رنگرزی پشم از مواد رنگزایی استفاده شود که در برابر مواد مصرفی در عمل کربنیزه کردن مقاوم باشند و کیفیت ماده رنگزا تغییری نکند.

نکته



برطرف کردن مواد نباتی موجود در پشم توسط اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و برخی نمک‌های تولید کننده اسید، نظیر کلرید الومینیم یا منیزیم، کلرید منگنز... انجام می‌شود. اسید به همراه حرارت مواد گیاهی همراه پشم را به کربن یا زغال بسیار شکننده، ترد و کوچک تبدیل می‌کند که توسط ماشین آلاتی نظیر کراشر و زننده با عملیات مکانیکی مثل خرد کردن، کوبیدن، فشردن و... از پشم جدا می‌شوند.

عمل کربنیزه کردن پشم به دو روش غیرمداوم و مداوم انجام می‌شود. ماشین‌های تشکیل دهنده خط کربنیزه غیرمداوم شامل ماشین‌های شست و شو، آبگیر سانتریفیوژ، بازکننده پشم مرطوب، کربنیزه کردن، خشک کردن، کراشر، زننده، شست و شوی روباز، غلتک‌های فشار دهنده و خشک کن می‌باشند. وظیفه ماشین کراشر و زننده خرد و له کردن ناخالصی‌های سلولری کربنیزه شده توسط چندین جفت غلتک و جدا کردن این ناخالصی‌ها می‌باشد.

تحقیق کنید



علت کربنیزه کردن لباس‌های مستعمل پشمی، جهت استفاده مجدد از آنها چیست؟

### کربنیزه تر یا مرطوب

در کربنیزاسیون پشم به کمک اسید سولفوریک (کربنیزه مرطوب)، پارچه را در محلول ۴ تا ۶ درصد اسید سولفوریک یا ۴-۲/۵ درجه بومه، در دمای اتاق به مدت ۵/۰ تا ۳ ساعت (با توجه به تجهیزات، مقادیر ناخالصی و مشخصات پشم) قرار می‌دهند.

در صورت استفاده از مواد نفوذ‌دهنده آنیونیک تجاری مثل Resoline NEP به میزان ۵ گرم بر لیتر یا مواد خیس کننده تجاری مقاوم در برابر اسید نظیر Pesoline NC می‌توان ضمن کاهش زمان انجام عملیات، میزان مصرف اسید را نیز تا میزان ۳ درصد کاهش داد. بعد از پایان زمان عملیات اسیدی کردن پشم، محلول اضافی آب و اسید در روش مداوم با جفت غلتک‌های فشار دهنده افقی و در روش غیرمداوم با یک آبگیر سانتریفیوژ از پارچه جدا می‌گردد و سپس عملیات پخت یکنواخت پارچه در دمای ۹۰-۸۵ درجه سانتی گراد در یک خشک کن مخصوص انجام می‌شود. در زمان پخت ناخالصی‌های سلولری با افزایش غلظت اسید و گرما تجزیه و به ذرات کربن ترد و شکننده تبدیل می‌گردد. در مرحله بعد کالای پشمی به صورت لایه نازکی از بین غلتک‌های خرد کننده سنگین و شیاردار عبور می‌کند تا ناخالصی‌ها پودر شوند. بعد از خرد شدن ضایعات، پشم کربنیزه شده را از ماشین گردگیر Duster یا Willeying عبور می‌دهند. این ماشین‌ها با زدن و تکان دادن الیاف، ضایعات خرد شده را جدا می‌کنند. در پایان، روی پارچه عملیات شست و شو، خنثی‌سازی اسید و آبکشی انجام می‌شود. عمل خنثی‌سازی اسید باقی مانده در پشم کربنیزه شده، بر مبنای خاصیت تشکیل نمک، هنگام تماس اسید با یک قلیا نظیر کربنات سدیم (سودا اش) می‌باشد. در صورتی که الیاف به صورت باز کربنیزه شده باشند، ناخالصی‌های روی ماشین تکان دهنده (Shaker) به پودر تبدیل می‌شوند و از الیاف جدا می‌شوند. عمل کربنیزه کردن پارچه در ماشین وینج نیز انجام می‌شود.

نکته



اگر عمل خارزني پارچه در تکمیل نهايی با شدت انجام شود به خرد کردن ناخالصی ها در پایان کربنیزه کردن پارچه نياز نمي باشد.

### کربنیزه خشک

از آنجايي كه استفاده از اسيد كلريديك به صورت محلول آبی سبب آسيب دیدن پشم می شود، بنابراين در کربنیزاسيون خشک پشم، اسيد كلريديك به همراه بخار اسپري می شود، كه با اين عمل سرعت کربنیزاسيون پشم نيز افزایش می يابد و ضمن کاهش هزينه، رنگ کالاي رنگرزی شده نيز دستخوش تغييرات نمي شود.

### کربنیزه کردن پشم با نمک های اسيد ساز

در اين روش پارچه پشمی در محلول ۶ تا ۸ درصد نمک كلريد الومينيوم قرار می گيرد. در اين فرایند اسيد كلريديك بر روی پارچه تشکيل می گردد. سپس پارچه را توسط سانتريفيجو آبگيري می کنند. بعد از آبگيري، عمليات پخت يكتواخت پارچه در دماي ۱۰۰-۱۰۵ درجه سانتي گراد در يك خشک كن مخصوص انجام می شود. در مرحله بعد کالاي پشمی از بين غلتک های خرد کننده مخصوص عبور می کند تا ناخالصی ها پودر شوند. در پایان عمليات شست و شو، خنثی سازی اسيد كلريديك و آبکشي انجام می شود. عمل کربنیزه کردن پارچه پشمی گران قيمت و درجه اول را با محلول ۸ تا ۹ درصد نمک كلريد منگنز نيز انجام می دهند.

نکته



در عمليات پخت و خشک کردن پارچه پشمی جهت عمل کربنیزه کردن پشم از يك استنتر با دماي ۱۴۰ درجه سانتي گراد با آسيب پذيری كمتر استفاده می شود.

پرسش ۱۱



کربنیزاسيون چيست و چرا انجام می شود؟

فعالیت  
عملی ۱۸



### کربنیزه کردن الیاف پشمی

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

اسيد سولفوریک، کربنات سدیم (سودا اش)، نفوذ دهنده، الیاف یا فتیله پشم حاوی ناخالصی های سلولزی به وزن ۵ گرم، بشر ۲۵۰ سی سی، استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی، پیپت ساده ۱۰ سی سی، ساعت یا کرونومتر، ترازوی دیجیتال، توری سیمی، خشک کن آون یا استنتر، بالن حجمی، شیشه ساعت، دستکش لاستیکی

روش کار:

مقداری الیاف یا فتیله پشمی حاوی ناخالصی گیاهی یا سلولزی به وزن ۵ گرم توزین کنید. در صورت در دسترس

نبودن پشم حاوی ناخالصی گیاهی می‌توانید ۴ گرم پشم خالص را با ۱ گرم ناخالصی گیاهی مخلوط کنید. ۱۵۰ سی سی محلول اسید‌سولفوریک رقیق ۵ درصد را تهیه کنید و آن را به همراه ۵ گرم بر لیتر نفوذدهنده در یک بشر ۲۵۰ سی سی بریزید. دمای این محلول را به ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد (دمای اتاق) برسانید. الیاف پشمی حاوی ناخالصی را در محلول حاصل قرار دهید و حدود ۱۵۰ دقیقه صبر کنید تا اسید جذب ناخالصی‌های گیاهی شود. سپس کالا را توسط دستکش مخصوص ضداشید از داخل بشر خارج کنید و آب اضافی الیاف را با فشردن آنها بگیرید. الیاف پشمی آبگیری شده را در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد در درون آون خشک کنید. هم‌زمان با خشک شدن کالا و خار و خاشاک، غلظت اسید جذب شده بر روی ناخالصی‌ها افزایش می‌یابد که منجر به تجزیه و متلاشی شدن ناخالصی‌ها و تبدیل آنها به ذرات سوخته شده کربنی می‌گردد. در ادامه الیاف خشک شده را از آون خارج کنید و در حالت داغ و قبل از جذب رطوبت محیط، به آرامی بر روی یک توری سیمی مالش دهید تا ناخالصی‌ها به ذرات پودرشده تبدیل و از الیاف خارج شوند. در پایان کالا را آبکشی و در حرارت ۷۰-۹۰ درجه سانتی گراد خشک کنید.

مقایسه و  
استدلال

پس از خشک شدن کالای پشمی اندکی صبر کنید تا رطوبت پشم کربنیزه شده با رطوبت پشم خام یکسان گردد. سپس الیاف پشم کربنیزه شده را با ترازوی دقیق توزین کنید. اختلاف وزن پشم خام و وزن پشم کربنیزه شده را بر وزن اولیه پشم خام تقسیم کنید و حاصل را در عدد ۱۰۰ ضرب کنید تا درصد کاهش وزن الیاف (درصد میزان ناخالصی گرفته شده) حساب شود. به میزان درصد الیاف خالص پشم، راندمان الیاف پشم گفته می‌شود.



نکات  
زیستمحیطی



- به طور دوره‌ای، قسمت‌های مختلف ماشین را از نظر روغن‌کاری و گریس‌کاری کنترل کنید.
- به تغییر صدای اجزای ماشین توجه نشان دهید.
- بوی سوختگی و دود، نشانه ایجاد مشکل در کار است به آن توجه نشان دهید.
- در هنگام خشک کردن کالای چاپ شده با رنگ‌های پیگمنت بوی روغن و نفت طبیعی است. از ابزار مناسب برای خروج بو از سالن، استفاده کنید.
- روغن‌ها و گریس‌های اضافی را در ظروف ویژه‌ای بریزید.

## ارزشیابی شایستگی پودمان ۴: تکمیل مقدماتی پارچه

### شرح فعالیت

شست و شو، سفیدگری و مرسریزاسیون پنبه و آماده سازی پشم

### استاندارد عملکرد

کار کردن با ماشین آلات تکمیل مقدماتی و فرآگیری نسخه ها و عملکردها

### شاخص ها

آماده سازی پارچه پنبه ای و پشمی جهت ورود به مراحل رنگرزی و چاپ

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضای کار: کارگاه چاپ و تکمیل - PH متر ابزار آزمایشگاه شیمی - ماشین آلات پخت، ماشین شست و شوی طبایی و عرض باز، استنتر،

ماشین آلات مرسریزاسیون، ابزار تست شست و شو و سفیدگری

مواد مصرفی: نخ و پارچه خام پنبه و نخ و پارچه خام پشم - مواد قلیایی و اسیدی و انواع شست و شو دهنده ها

### معیار شایستگی

| ردیف   | مرحله کار                           | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| ۱  | آهارگیری و آهارزدایی                | ۲                     |            |
| ۲  | پخت و شست و شوی پنبه                | ۲                     |            |
| ۳  | سفیدگری پنبه                        | ۱                     |            |
| ۴  | مرسریزاسیون تحت کشش و بدون کشش پنبه | ۱                     |            |
| ۵  | شست و شو، سفیدگری و کربنیزاسیون پشم | ۱                     |            |
| شاخص های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:   |                                     |                       |            |
| <span style="color: orange;">۱</span> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br><span style="color: orange;">۲</span> استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br><span style="color: orange;">۳</span> تمیز کردن دستگاه و محیط کار<br><span style="color: orange;">۴</span> رعایت دقت و نظم |                                     |                       |            |
| میانگین نمرات  |                                     |                       |            |
| *  |                                     |                       |            |

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۵

### تکمیل نهایی



## شاپیستگی‌های فنی

بسیاری از خواص خوب پارچه، پس از تولید پارچه در آن وجود ندارد و باید به آن افزوده شود که در تکمیلنهایی این کار انجام می‌گیرد. این خواص ممکن است از طریق عملیات شیمیایی به پارچه افروده گردد. شامل (ضد چروک، ضد آتش، ضد باکتری، ضد حشره بید و ضد آب) ولی بعضی از خواص از طریق عملیات فیزیکی به پارچه افزوده می‌شود. شامل (پرزهای پتو از طریق خارزنی - صافی سطح پارچه از طریق پرزسوزی و پرز تراشی - صاف شدن لبه پارچه از طریق عملیات تثبیت ابعادی نهایی - آب نرفتن پارچه از طریق عملیات ضد آبگرفتگی) و ... انجام می‌گردد. پارچه‌ها پس از این عملیات بسته‌بندی می‌شوند.

## استاندارد عملکرد

این پودمان شامل دو گروه تکمیل نهایی است. تکمیل نهایی که در آن خواص ظاهری بهبود می‌یابد مانند خارزنی و یا تراش پرزها و سنباده‌زنی سطح پارچه. این گروه از ماشین‌آلات به خاطر استفاده از گرما و سطوح خاردار و سیستم‌هایی که نیاز به چرخش دارند، به حفاظت فردی در مقابل گرما و سطوح تیز نیاز دارند. گروه دوم تکمیل نهایی را تکمیل شیمیایی می‌گویند. در این گروه مواد خاصی روی پارچه اعمال می‌گردد. مواد مورد نیاز در حوضچه‌ها ریخته می‌شود و از طریق سیستم پد فولاد به پارچه نفوذ می‌کند. در این ماشین‌ها علاوه بر خطر چرخش قطعات، خطر مواد شیمیایی نیز وجود دارد. رعایت اصول بهداشت فردی و حفظ محیط زیست به عنوان یک اصل نیز همواره مورد تأکید می‌باشد.

## واحد یادگیری تکمیل نهایی پارچه

### تکمیل نهایی پارچه

نیز دستخوش تغییرات قرار می‌گیرد. یک مثال دیگر در تکمیل ثابت عمل تکمیلی مرسیریازاسیون پنبه می‌باشد که علاوه بر درخشندگی و شفافیت پارچه، سطح مقطع عرضی پنبه نیز از حالت لوبيایی شکل به دایره‌ای شکل تبدیل می‌گردد.

در عملیات تکمیلی نهایی پارچه جهت دستیابی به نتایج قابل قبول و مناسب، لازم است به جنس الیاف، خواص و ویژگی‌های الیاف، میزان حساسیت الیاف به مواد شیمیایی به کار رفته در تکمیل و ساختمن بافت پارچه توجه شود. به عنوان مثال کالای پشمی در برابر قلیایی قوی و آب جوش حساس و آسیب‌پذیر می‌باشد و قابلیت نمدی کردن دارد.

در تکمیل نهایی پارچه‌ها توجه به این نکته ضروری می‌باشد که بر روی هر پارچه، تمامی عملیات تکمیلی صورت نمی‌گیرد بلکه با توجه به نوع سفارش مشتری و مصرف نهایی پارچه ممکن است یک یا چند نوع عملیات تکمیلی بر روی پارچه مورد نظر انجام شود. برخی از عملیات تکمیل نهایی که بر روی پارچه‌های سلولزی، پشمی، فاستونی و مصنوعی انجام می‌شود، عبارت‌اند از:

(الف) عملیات تکمیلی بر روی پارچه‌های پنبه‌ای شامل، تراش، نرم کردن، عریض کردن و تثبیت ابعادی، ضدچروک کردن، ضدآب کردن، ضدآتش کردن، ضدباکتری کردن، کالندر کردن، پر کردن زیردست پارچه، سخت کردن و...

(ب) عملیات تکمیل نهایی بر روی پارچه‌های پشمی شامل نمدی کردن، ضدنمدی کردن، تراش، خارزنی، پرس کردن، برس زدن، ضدحشره و باکتری کردن، سانفوریزه کردن، اتوکردن، ضدالکتریسیته ساکن، تثبیت یا پایدار ساختن و... (ج) عملیات تکمیلی بر روی پارچه فاستونی شامل تثبیت نهایی (دکوتایزینگ)، تراش، ضدنمدی کردن، پرس، برس، ضدباکتری و حشره و...

عملیات تکمیل نهایی منسوجات با روش‌های مکانیکی (تکمیل خشک) و شیمیایی (تکمیل تر) یا تلفیقی از هر دو روش جهت افزایش نرمی، زیبایی، درخشندگی، دوام، شکل‌پذیری، افزایش و بهبود کیفیت و مرغوبیت، افزایش ارزش تجاری، اتوپذیری آسان، آبرفتگی، تغییر کاربری، تثبیت ابعادی، ایجاد قابلیت و کاربردهای ویژه و... بر روی پارچه انجام می‌شود. جهت دستیابی به اهداف یاد شده از عملیات و دستگاه‌های مخصوص نظیر ماشین‌های کالندر، والک، خارزنی، سوپر فینیش، تیغ پارچه، تراش پارچه، ضدآبرفت کامپکتور یا سانفوریزه، استرج، شرینک، هیستست و ترمومست، سنباده‌زنی، سنگ‌شویی پارچه و کراینینگ، دکوتایزینگ، پاتینینگ، پولیش پارچه، فلت کردن پارچه، پرس پارچه، استنتر، انواع خشک کن پارچه و انواع آبگیر پارچه استفاده می‌شود. از مواد تکمیلی نظیر نرم‌کننده‌ها، مواد ضدچروک، مواد ضدحشره و باکتری، مواد ضدآب و آتش و روغن، مواد ضدچرک، مواد ضدالکتریسیته ساکن، مواد ضد نمدی کردن، مواد پرکننده و سنگین‌کننده و... نیز، بنابر ضرورت جهت انجام عملیات تکمیل نهایی استفاده می‌شود.

عملیات تکمیلی مختلفی که بر روی پارچه انجام می‌شود از نظر ثبات، دوام و ماندگاری به سه دسته موقت، دائم و ثابت تقسیم می‌شود. اثر تکمیل موقت پارچه نظیر استفاده از نرم‌کن‌ها و واکس‌ها و کالندر کردن که با شست و شو از بین می‌رود ولی اثر تکمیل دائم نظیر تراش دادن، نمدی کردن و خارزدن پارچه اگرچه ساختار الیاف را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد ولی تا زمانی که پارچه حالت خود را از دست ندهد با شست و شوی مکرر هم از بین نمی‌رود. تکمیل ثابت نظیر ضدنمدی کردن پشم با پلیمریزه کردن منومری در سطح پشم نیز نوعی تکمیل دائمی می‌باشد که در آن ساختار و سطح مقطع الیاف



د) عملیات تکمیلی بر روی پارچه‌های مصنوعی شامل تثبیت نهایی، ضدچروک، ضدآب، ضدالکتریسیته ساکن، ضدباکتری، نرم کردن، ضدپرزدهی، افزایش جلا، افزایش جذب رطوبت و... در ادامه پودمان ۵ به اجمال با برخی از مهم‌ترین انواع عملیات و ماشین‌های مخصوص تکمیل نهایی آشنا می‌شوید.

هنرجوی عزیز، به کمک مربی خود فهرستی از عملیات تکمیل نهایی که ممکن است بر روی لباس و منسوجات پیرامون شما انجام شده باشد را جمع‌آوری کنید و به بحث و تبادل نظر پردازید.

### تثبیت حرارتی پارچه

عملیات تثبیت حرارتی یا ست‌کردن پارچه با کنترل عرض پارچه همواره قبل، بعد یا همزمان با عملیات رنگرزی یا تثبیت چاپ پارچه انجام می‌شود. این عملیات می‌تواند از آبرفتگی و جمع‌شدگی و چروک پارچه در مراحل بعدی و دماهای بالا جلوگیری کند به طوری که این پارچه در عملیات شستشو و خشک کردن‌های بعدی شکل، اندازه و تراکم خود را حفظ می‌کند. تثبیت ابعادی پارچه با روش‌هایی از قبیل حرارت خشک، بخار داغ و آب داغ انجام می‌شود. این عملیات توسط استنتر، اشعه مادون قرمز، خشک کن سیلندری، ترموزول، ریلکس درایر، آب یا بخار داغ (سوپر هیت)، بخار تحت فشار (اتوکلاو)، امواج رادیویی فرکانس بالا و... انجام می‌شود.

همیت تثبیت حرارتی پارچه تاری-پودی در استنتر و هیت‌ستینگ پارچه‌های کشباf در استنتر سوزنی، زیاد است و بدون آن لباس‌های دوخته شده از این پارچه‌ها، تغییر فرم و اندازه خواهند داد. در مورد پارچه‌های کشباf پارچه با طول بین ۱۰-۳۰ درصد کشش اضافی و ۳۰ درصد تغذیه اضافی متغیر وارد استنتر سوزنی می‌شوند. هرگاه یک کالای ترموپلاست را تحت شرایطی با حرارت زیاد شکل دهنده و سپس سرد کنند، در این صورت کالا تثبیت حرارتی می‌شود. این عملیات از طریق هوای گرم، اشعه IR، سیلندر داغ، بخار داغ، آب داغ و... انجام می‌گیرد.

عملیات تثبیت حرارتی بر روی برخی پارچه‌ها بعد از شستشوی مواد افزودنی و روان‌کننده پارچه در مراحل تولید پارچه، انجام می‌شود. پس از آنکه مواد افزودنی و روان‌کننده نظیر روغن و واکس از پارچه جدا گردید، پارچه وارد دستگاه استنتر می‌شود که در این ماشین پارچه در یک محیط داغ با درجه حرارت و زمان معین تحت عمل کشش قرار می‌گیرد و ابعاد آن پس از خنک شدن تثبیت می‌گردد. در این مکانیزم مولکول‌های الیاف در جهت محور الیاف آرایش می‌یابند و تحت تأثیر حرارت تثبیت می‌شوند. در ادامه به تثبیت برخی از کالاهای نساجی پرداخته می‌شود.

تثبیت پشم: هدف از تثبیت کالای پشمی، مقاوم ساختن پارچه در مقابل تغییر فرم و چروک در عملیات بعدی می‌باشد. به عنوان مثال اگر پارچه‌پشمی تثبیت نشود در رنگرزی به روشی تغییر فرم می‌دهد که دیگر قابل اصلاح نمی‌باشد. تثبیت ابعادی کالای پشمی به دو صورت ناپایدار(موقت) و پایدار( دائمی) انجام می‌شود. در روش تثبیت ناپایدار پارچه‌پشمی در داخل آب سرد تحت کشش یا ازدیاد طول کم قرار می‌گیرد و سپس خشک می‌شود. این نوع تکمیل موقت می‌باشد و تا دمای ۹۰ درجه سانتی گراد پایدار می‌باشد. اگر عملیات کشش یا ازدیاد طول پارچه پشمی در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد انجام شود، پارچه حالت تثبیت ابعادی بهتری به خود می‌گیرد.

در تثبیت ابعادی پایدار، پارچه‌پشمی در آب گرم، آب جوش یا بخار آب، تحت عمل کشش یا ازدیاد طول و استراحت بعدی قرار می‌گیرد که در این عملیات، پیوندهای گوگردی موجود در پشم شکسته می‌شوند و در مکان‌های جدید

پیوند ایجاد می‌کنند. چون پارچه فاستونی از دو جزء پشم و پلی استر تشکیل شده است، بنابراین باید علاوه بر تثبیت جزء پشمی، جزء پلی استری آن به مدت ۳۰ ثانیه در دمای ۱۸۰-۲۰۰ درجه سانتی گراد در حرارت خشک تثبیت شود. عملیات تثبیت دائمی پشم به سه روش کرابینگ، دکاتایزینگ و پاتینیگ می‌باشد، که دکاتایزینگ خشک یا تر بعد از کرابینگ انجام می‌شود.

فعالیت  
عملی ۱



#### تثبیت کالای پشمی با روش‌های کرابینگ، دکاتایزینگ، پاتینیگ

**روش کرابینگ:** پارچه را با عرض باز و کشش یکنواخت از حمام محتوی آب نرم ۷۰ درجه سانتی گراد و قلیایی رقیق عبور دهید. پارچه را روی یک غلتک مشبك بپیچید و ۵ در آب گرم ۷۰°C حاوی ۱ گرم بر لیتر دترجمت بچرخانید، بعد صبر کنید تا پارچه در هوای آزاد یا چرخش در آب سرد خنک شود و فرم تثبیت شده به خود بگیرد. مقدار ۲ تا ۳ گرم قلیا بر لیتر کربنات سدیم یا بی سولفیت سدیم جهت تأمین  $\text{PH}=9/2$  در حمام کرابینگ ضروری می‌باشد. مواد کمکی دیگر شامل ۱ گرم بر لیتر صابون، دترجمت یا مرطوب کننده می‌باشد.

**روش دکاتایزینگ تر:** اساس این روش تثبیت دائم پارچه فاستونی (مخلوط الیاف پشم ظرفیف و پلی استر) بر مبنای عبور بخار آب با فشار زیاد از میان لایه‌های پارچه پشمی پیچیده شده بر روی یک غلتک مشبك می‌باشد. پارچه فاستونی را به همراه یک لایه پارچه آستری پنبه‌ای با یک کشش یکنواخت و معین به دور یک غلتک مشبك بپیچید. روی پارچه را هم با یک پارچه پنبه‌ای آسترپیچی کنید. سپس این غلتک را در داخل محفظه‌ای تحت فشار ۲ اتمسفر قرار دهید و به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه از داخل غلتک مشبك به لایه‌های پارچه پشمی بخار آب تزریق کنید. جهت یکنواختی عمل دکاتایزینگ یکبار دیگر پارچه را از انتهای به دور غلتک مشبك بپیچید و عمل دکاتایزینگ را تکرار کنید تا کل پارچه تحت کشش ثابتی تثبیت شود. در صورتی که به هر دلیلی در لایه‌لایی پارچه، بخار تزریق شده به آب تبدیل شود، بر سطح پارچه لکه ایجاد می‌شود؛ بنابراین در ابتدای فرایند بخاردهی، محفظه را گرم کنید و آب همراه با بخار را از تله بخار (تراب) عبور دهید تا آب موجود در لوله‌ها تخلیه و بخار خالص و اشباع جایگزین شود زیرا پارچه آستری پنبه‌ای، قطرات احتمالی آب تشکیل شده از بخار حاصل را جذب می‌کند تا بر روی پارچه لکه‌ای به وجود نیاید. در پایان پارچه را روی سیلندر به حال خود بگذارید تا به آرامی سرد شود. مزایای عمل دکاتایزینگ شامل: تثبیت دائمی کالای پشمی، افزایش برق و جلای پارچه، نرم شدن زیردست پارچه، از بین رفتن چروک سطحی پارچه، پفكی شدن پارچه و کاهش آویزش پارچه می‌باشد. نکته: در دکاتیزه کردن خشک جهت تثبیت از حرارت  $\text{C}-180^{\circ}$ - $160^{\circ}$  استنتر به مدت ۳۰ ثانیه استفاده می‌شود.

**روش پاتینیگ:** کالای پشمی را به دور یک استوانه مشبك به طول ۱ تا ۱/۵ متر بپیچید. روی استوانه مشبك را ابتدا با یک پارچه آستر پنبه‌ای پوشش دهید. سپس پارچه پشمی را با کشش یکسانی به دور استوانه بپیچید. روی پارچه را هم با یک پارچه پنبه‌ای آسترپیچی کنید. در ادامه غلتک مشبك حامل پارچه را به صورت عمودی در داخل یک ظرف حاوی آب با سختی کم ۶۰-۸۰ درجه سانتی گراد و کمی قلیایی جهت تأمین،  $\text{PH}=8-9$  به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار دهید. جهت یکنواختی عمل یک بار دیگر پارچه را از انتهای به دور غلتک مشبك بپیچید و این عمل را تکرار کنید تا کل پارچه پشمی تحت کشش ثابتی، تثبیت شود. سپس پارچه را از روی غلتک باز کنید و عمل شستشو و خنثی‌سازی قلیا را از روی پارچه با محلول رقیق آب و اسید انجام دهید.

ثبتیت نایلون: عملیات ثبیت نایلون به دو روش خشک و مرطوب انجام می‌شود. در روش خشک که پس از شستشو و رنگرزی انجام می‌شود از دستگاه استنتر استفاده می‌شود. در این روش زیردست کالا خشک و خالی می‌گردد. زمان و دمای مورد نیاز برای سخن کردن سه نوع نایلون پر مصرف در استنتر در جدول ۱ نشان داده است.

جدول ۱- دما و زمان مورد نیاز جهت ثبیت نایلون

| نام نایلون | دماه ثبیت نایلون (درجه سانتی گراد) | زمان ثبیت نایلون (ثانیه) |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| نایلون ۶   | ۱۹۰-۱۹۳                            | ۱۵-۲۰                    |
| نایلون ۶۶  | ۲۰۰-۲۳۰                            | ۱۵-۲۰                    |
| نایلون ۱۱  | ۱۵۰                                | ۱۵-۲۰                    |

درجة ثبیت نایلون بیشتر به دما وابسته می‌باشد و علاوه بر ثبیت به روش گرمای خشک می‌توان از روش مرطوب با بخار داغ (سوپرهیت) و دمای ۱۹۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه به ثبیت نایلون پرداخت. در این روش زیردست کالا پر و نرم می‌گردد. یکی دیگر از روش‌های ثبیت نایلون استفاده از فناوری اشعه مادون قرمز می‌باشد. در این روش، تأمین حرارت در استنتر به کمک اشعه مادون قرمز حاصل می‌شود و دمای ایجاد شده بر سطح نایلون ۶، ۱۹۰ و نایلون ۶۶ درجه سانتی گراد در مدت ۸ تا ۱۵ ثانیه می‌باشد.

در روش ثبیت کالای نایلونی با غلتک‌های داغ از سیلندرهای حاوی روغن داغ و مناسب جهت تأمین دمای موردنیاز استفاده می‌شود. دمای غلتک‌های ابتدایی و انتهایی اغلب کمتر از دمای موردنیاز می‌باشد و دمای موردنیاز جهت سیلندرهای میانی تأمین می‌شود که این دما جهت انواع نایلون بین ۱۹۰ تا ۲۱۵ درجه سانتی گراد به مدت ۸ تا ۱۵ ثانیه می‌باشد. در انتهای دستگاه یک صفحه مشبك وجود دارد که از طرفین آن یک هوای سرد به پارچه دمیده می‌شود که با ایجاد یک شوک بر روی پارچه باعث ثبیت کالا می‌گردد.

در ثبیت نایلون با هوای داغ، روغن داغ و مخصوص در درون رادیاتور جریان می‌یابد. توسط دمیده شدن هوا توسط فن، گرمای حاصل از رادیاتورها به کالا منتقل می‌شود. حرارت این روش از سیلندر داغ کمتر می‌باشد؛ بنابراین لازم است زمان بیشتری کالا در این محیط قرار گیرد. برای این منظور کالا از روی غلتک‌های متعددی که در بالا و پایین پارچه قرار دارد، عبور می‌کند.

در روش ثبیت حرارتی نایلون با بخار تحت فشار از یک دستگاه اتوکلاو استفاده می‌شود. در این روش ابتدا هوای داخل اتوکلاو تخلیه می‌شود. سپس کالای نایلونی در فشار حدود ۲ اتمسفر و دمای ۱۳۰ تا ۱۳۲ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه در این ماشین ثبیت می‌شود. بعد از اتمام ۳۰ دقیقه، کالا به مدت ۵ دقیقه سرد می‌شود. احتمال تشکیل موآره (رگه‌های موجی شکل بر سطح کالا) روی سطح کالا وجود دارد.

در روش ثبیت نایلون با آب داغ، پارچه نایلونی با کمک آب داغ و حرارت ۱۲۸ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه در اتوکلاو یا ماشین مشابه دیگر ثبیت می‌شود. در این روش زیردست کالا پرتر و نرم‌تر خواهد شد.

ثبتیت اکریلیک: پارچه اکریلیک اغلب قبل از رنگرزی ثبیت گرمایی می‌شود. به علت پایین‌بودن دمای شیشه‌ای اکریلیک (۸۵ درجه سانتی گراد) برخلاف سایر پارچه‌های مصنوعی، ثبیت انجام شده بر روی اکریلیک پایدار

نمی‌باشد و در رنگرزی از بین می‌رود. عملیات تثبیت گرمایی اکریلیک قبل از رنگرزی از چروک شدن پارچه در برخی ماشین‌های رنگرزی نظیر وینج، جلوگیری می‌کند. عملیات تثبیت حرارتی اکریلیک در حالت آزاد و در ماشین استنتر انجام می‌شود به طوری که پارچه پس از خروج از استنتر در هیچ جهتی تنفس ندارد و در حالت استراحت قرار می‌گیرد. دمای تثبیت اکریلیک ۱۷۰ تا ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ تا ۶۰ ثانیه در استنتر می‌باشد.

نکته



الیاف اکریلیک چون ترمومپلاست می‌باشند، پس از پایان رنگرزی یا تثبیت باید به تدریج و در مدت زمان دقیقه از دمای ۱۰۲ به ۶۰ درجه سانتی‌گراد برسد. در غیر این صورت، خنک کردن سریع حمام رنگرزی یا تثبیت کالا، فرم و شکل نخ و پارچه را تغییر می‌دهد و زیردست کالا را زبر و خشک می‌کند و شکل شکننده‌ای پیدا می‌کند.

ثبت پلی‌استر: جهت جلوگیری از جمع شدگی و دگرگونی بی‌رویه پارچه پلی‌استر، مقاومت در برابر چروک، یکنواختی در رنگرزی و تکمیل برقراری ثبات ابعادی، ثابت کردن کالا پیش یا پس از رنگرزی یا هم‌زمان با رنگرزی روی کالای شسته شده انجام می‌شود. عملیات تثبیت کردن پلی‌استر در دستگاه استنتر در دمای بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای (دمای شروع به نرم شدن پارچه) و کمتر از نقطه ذوب پلی‌استر در محدوده دمایی ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ تا ۴۵ ثانیه انجام می‌شود. (دمای حدود ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد جهت پارچه‌های تاری پودی و ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد جهت پارچه‌های حلقوی)

پارچه‌های پلی‌استر قبل یا بعد از رنگرزی تثبیت می‌شوند. البته در صورت رنگرزی پلی‌استر یا مخلوط آن با پنبه یا ویسکوز به روش ترموزول، تثبیت ماده رنگزای دیسپرس مقاوم در برابر حرارت بالا و تثبیت حرارتی کالا به طور هم‌زمان قابل انجام می‌باشد. در این روش پارچه پس از پد و برداشت معین در حرارت ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌شود و پس از ورود به قسمت ترموزول در حرارت ۱۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ تا ۴۵ ثانیه عمل تثبیت ماده رنگزا و تثبیت حرارتی پارچه انجام می‌شود. عمل تثبیت حرارتی پلی‌استر به کمک حرارت خشک در ماشین استنتر انجام می‌شود. در تثبیت حرارتی پلی‌استر، پارچه تحت کشش قرار می‌گیرد و دمای آن تاباً بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای و کمتر از دمای ذوب پلی‌استر افزایش می‌یابد. در اثر این حرارت پیوندهای تحت تنفس شکسته و آزاد می‌شوند و مولکول‌های شکسته شده در مواضع جدید بدون تنفس هم‌زمان با سردنمودن تثبیت می‌شوند.

برای جبران کاهش ضخامت و استحکام حاصل از کشش پارچه در زمان تثبیت در جهت طول پارچه، یک تغذیه اضافی همواره به ماشین تغذیه می‌شود. به این ترتیب مقدار پارچه تغذیه شده به ماشین بیشتر از مقداری است که از ماشین خارج می‌شود. تثبیت حرارتی پارچه بدون کنترل عرض پارچه در روی ماشین خشک کن سیلندری انجام می‌شود. امکان تثبیت حرارتی با بخار داغ (سوپر هیت) نیز امکان‌پذیر می‌باشد. با افزایش دما و مدت زمان تثبیت زیردست کالا سخت‌تر می‌شود. اثر تثبیت و خواص رنگرزی به زمان، دما و کشش در زمان تثبیت کالا بستگی دارد و لازم است این سه عامل در طول تثبیت بدون تغییر باقی بمانند. از آنجایی که پارچه مرطوب به طور یکنواخت خشک نمی‌شود، تثبیت کالا به صورت مرطوب باعث تثبیت نایکنواخت می‌گردد؛ بنابراین لازم است قبل از تثبیت پارچه به طور کامل خشک شود.



### ثبت ابعادی یا گرمایی پارچه مصنوعی با استنتر آزمایشگاهی

پارچه و لباس‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی نظیر نایلون، اکریلیک و پلی‌استر هنگام شست و شو تاحدی جمع می‌شوند. تمام الیاف مصنوعی در مراحل تولید و در حالت سرد و گرم تا چندین برابر طول اولیه کشیده می‌شوند. این کشش فوق العاده سبب افزایش آرایش یافته مولکول‌های الیاف در راستای محور اصلی الیاف و افزایش قدرت لیف می‌گردد.

مقدار افزایش طول در نایلون ۴ برابر و در مورد اکریلیک تا ۱۲ برابر می‌باشد. ثبات طول الیاف مصنوعی مورد اطمینان نمی‌باشد و با عملیات شست و شویی یا حرارتی دچار آبرفت و جمع شدگی می‌شوند. خوشبختانه اگر الیاف مصنوعی را تا نزدیکی نقطه نرم شدن آن گرم کنید و در حالت کشیده برای مدتی نگه دارید، تنש‌های داخلی الیاف از بین می‌روند و الیاف در همان حالت استراحت، ثبت شوند.

#### روش کار:

پارچه‌های خام و سفید نایلونی و اکریلیکی و پلی‌استری به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی‌متر آماده کنید. بر اساس عرض استنتر آزمایشگاهی از هر جنس به ترتیب یکی از پارچه‌ها را از جهت تاری، بدون هیچ کشش اضافی و در حالت عادی و بدون چروک به دستگاه استنتر آزمایشگاهی هوای گرم و بدون رطوبت تغذیه کنید. دما و زمان ثبت کالا در استنتر آزمایشگاهی را بر طبق جدول ۱ تنظیم کنید. در شکل ۱ تصویر یک استنتر آزمایشگاهی مشاهده می‌شود.

جدول ۲- دما و زمان مورد نیاز جهت ثبت ابعادی

| زمان ثبت (ثانیه) | دماهی ثبت (درجه سانتی‌گراد) | جنس پارچه |
|------------------|-----------------------------|-----------|
| ۱۵-۲۰            | ۱۹۰-۱۹۳                     | نایلون ۶  |
| ۱۵-۲۰            | ۲۰۰-۲۳۰                     | نایلون ۶۶ |
| ۱۵-۲۰            | ۱۵۰                         | نایلون ۱۱ |
| ۱۵-۶۰            | ۱۷۰-۱۹۰                     | اکریلیک   |
| ۳۰-۴۵            | ۱۸۰-۲۰۰                     | پلی‌استر  |
| ۱۵-۴۰            | ۱۶۰-۱۸۰                     | تری‌استات |



شکل ۱- تصویر استنتر آزمایشگاهی

روش کار:

۱ بعد از کنترل و سرویس تمام بخش‌های ماشین، کلید اصلی دستگاه را از روی تابلوی برق اصلی دستگاه وصل کنید.

۲ رگولاتور درجه حرارت دستگاه را بر روی دمای مورد نیاز جهت ثبیت ابعادی مطابق جدول تنظیم کنید.  
۳ کلیدهای موتور فن و گرم کن‌های دستگاه را روشن کنید تا داخل اتاقک آن گرم شود. رساندن دمای ماشین به درجه حرارت‌های بالا اغلب مستلزم وقت زیادی می‌باشد. از این‌رو جهت کاهش زمان گرم شدن دستگاه از چند گرم کن در ماشین استفاده می‌گردد که هر کدام دارای یک کلید جداگانه در تابلوی برق می‌باشدند. یک مدل گرم کن آزمایشگاهی دارای قدرت ۲۴ وات می‌باشند که گرم کن ۴ کیلووات قادر است دما را به حدود ۸۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد برساند. اگر گرم کن ۳ کیلووات نیز روشن شود، دما به محدوده ۱۱۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. در صورتی که هر سه گرم کن با هم روشن شود، دمای ماشین می‌تواند به محدوده ۱۵۰ تا ۲۳۵ درجه سانتی گراد برسد. اغلب برای دماهای متفاوت در ابتدا هر سه گرم کن را روشن می‌کنند تا زمان رسیدن به دمای مطلوب و نهایی کاهش یابد. پس از رسیدن به دمای مطلوب نهایی، برخی گرم کن‌ها را خاموش می‌کنند.

۴ عرض زنجیر حامل سوزن را با عرض کار یا پارچه تنظیم کنید. این عمل هنگام توقف زنجیر توسط اهرم تنظیم‌کننده، صورت می‌گیرد. لبه‌های پارچه را در هر دو طرف، بر روی سوزن‌ها قرار دهید و سپس غلتک بررسی را به سمت پایین بکشید.

۵ زمان ثبیت حرارتی را بر طبق جدول تنظیم کنید. در یک مدل ماشین خشک کن استنتر آزمایشگاهی، عمل تنظیم زمان، با یک اهرم کلاچ دو مرحله‌ای و اهرم دستی در محدوده ۳۰ تا ۳۶۰ ثانیه که متغیر می‌باشد، انجام می‌شود. برای تنظیم دقیق زمان ثبیت، سرعت زمان واقعی مورد نیاز را از هنگام ورود تا خروج از ناحیه ثبیت به دست آورید. هنگامی که اهرم کلاچ در حالت تند باشد، فرمان توسط اهرم دستی از ۳۰ تا ۱۲۰ ثانیه متغیر می‌باشد و اگر اهرم کلاچ در حالت کند باشد، زمان توسط اهرم دستی از ۹۰ تا ۳۶۰ ثانیه متغیر می‌باشد.

مقایسه و  
استدلال



جهت تست اثر ثبیت ابعادی پارچه در استنتر، بعد از سردشدن پارچه‌های ثبیت شده، تک تک پارچه‌های خام ثبیت شده و ثبیت نشده را به طور جداگانه و به آرامی در آب بجوشانید و بعد از آبگیری، خشک کنید. بعد از خشک شدن پارچه‌ها هر جنس را دو به دو با یکدیگر مقایسه کنید و میزان تغییر ابعاد هر جفت پارچه را گزارش و نتیجه‌گیری کنید.

تحقیق کنید




در مورد روش و ماشین‌های ثبیت ابعادی پارچه‌های صنعتی و گردباف بغل بسته (کیسه‌ای)، به روش‌های Heat Setting، ثبیت سیلندری، کالندر لوله‌ای، اتوکلاو و... تحقیق کنید و در کلاس درس گزارش دهید.

## عملیات ضدآبرفت پارچه گردباف و تاری پودی

به جمع شدگی و تغییر اندازه هر پارچه پس از عملیات شستشو، آبرفت یا جمع شدگی پارچه گفته می‌شود. آبرفت یا جمع شدگی در هر پارچه تحت تأثیر عواملی نظیر استراحت پارچه، نمای شدن پارچه پشمی یا فاستونی، تورم الیاف و نخ در پارچه، حرارت یا اتوی داغ امکان پذیر می‌باشد.

هنگام ریسندگی، بافت و تکمیل پارچه، الیاف و نخ‌ها به ویژه نخ‌های تار به شدت تحت کشش قرار می‌گیرند. بعد از برداشت پارچه، تمایل پارچه به جبران ازدیاد طول ایجاد شده، افزایش می‌یابد. مقداری از این تنش‌ها در زمان استراحت و شستشوی پارچه ازبین می‌رود. پس از آبگیر بالنی و خشک کن ریلکس درایر عمل کامپکتینگ انجام می‌شود. یک ایراد جدی در پارچه تاری - پودی از نقطه نظر مصرف کنندگان، تمایل پارچه به جمع شدن (آبرفتگی) پارچه در شستشو و اتو زدن می‌باشد. مقدار آبرفتگی بین ۱ تا ۲۰ درصد می‌باشد. بدون تردید این پدیده، مشکلاتی را برای مصرف کننده ایجاد می‌کند و باعث نارضایتی مشتری می‌گردد. بیشترین میزان آبرفت و جمع شدگی در اثر شستشو در پارچه‌های پنبه‌ای رخ می‌دهد زیرا در اثر جذب رطوبت، تورم در الیاف بیشتر می‌شود و لذا قطر الیاف افزایش می‌یابد. با افزایش قطر الیاف، نخهای بافت به همدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و بعد از پارچه در جهت طول کاهش بیشتری خواهد یافت. میزان آبرفتگی پارچه‌ها به میزان جذب رطوبت، تورم الیاف و تراکم پارچه وابسته می‌باشد. در پارچه‌های تاری - پودی با تراکم بافت کم به دلیل فضای بیشتر در میان نخ‌ها، میزان تورم در نخ‌ها بیشتر می‌شود و لذا میزان آبرفتگی افزایش می‌یابد. شدت این جمع شدگی در پارچه‌های سلولزی (ویسکوز - پنبه‌ای) بیشتر می‌باشد. جمع شدگی در پارچه‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی کمتر از پارچه‌های الیاف طبیعی می‌باشد. با انجام عملیات تثبیت حرارتی بر روی نخ‌ها و پارچه‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی می‌توان از ایجاد جمع شدگی پارچه در زمان مصرف جلوگیری کرد. قابلیت آبرفت پارچه از نظر استاندارد حدود ۴ درصد در دو جهت تاری و پودی پارچه می‌باشد.

پارچه‌های تاری پودی را با روش‌های مکانیکی، شیمیایی یا تلفیقی از این دو روش در برابر جمع شدگی مقاوم می‌کنند. روش‌های استنتری و تراکمی نظیر سانفوریزه کردن از روش‌های مکانیکی مقاوم کردن پارچه در برابر جمع شدگی می‌باشند. در روش استنتری، تغذیه بیش از اندازه پارچه مرتکب به خشک کن ماشین استنتر سوزنی و افزایش سرعت تغذیه پارچه نسبت به سرعت خطی استنتر، سبب جمع شدگی در طول پارچه می‌شود. تفاوت پارچه‌های گردباف با دیگر پارچه‌های تاری - پودی، در تنش کاذبی می‌باشد که به دلیل ازدیاد طول حلقه‌ها در اثر گذر از دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌گردد به این مفهوم که پارچه‌های گردباف، در اثر حرکت در داخل ماشین‌های شستشو و رنگرزی، به صورت طنابی افزایش طول و در نتیجه کاهش عرض پیدا می‌کند. این در حالی است که تنش و فشاری روی نخ به وجود نمی‌آید ولی ساختار حلقه‌ها به صورت کشیده‌تر در جهت طولی در می‌آید. در عملیات کامپکتینگ، از طریق کشیدن عرض پارچه، حلقه‌ها تغییر شکل می‌دهند و در نتیجه عرض پارچه بیشتر و طول آن کاهش خواهد یافت. در شکل ۲ فرم حلقه‌ها قبل و بعد از عمل کامپکتینگ نشان داده شده است.



شکل ۲- فرم حلقه‌ها قبل و بعد از کامپکتینگ

همان طور که در شکل ۲ می‌بینید حلقه‌هایی که در شکل A در جهت طولی کشیده شده بودند و در نتیجه طول پارچه را افزایش و عرض آن را کاهش داده بودند، بعد از عمل کامپکتینگ به شکل B درمی‌آیند. در این حالت طول پارچه کاهش یافته است.

پرسش ۱



با عملیات کامپکتینگ طول و عرض پارچه کم یا زیاد می‌شود؟ سود این کار در چیست؟

#### محاسبه آبرفت پارچه :

برای محاسبه آبرفت پارچه باید پارچه را به دقت در جهت طول و عرض برید و به فواصل مشخص روی پارچه علامت زد. پس از اتمام شستشو فواصل را اندازه‌گیری می‌کنند و به کمک مثال درصد کاهش طول یا آبرفتگی را محاسبه می‌کنند.

**مثال:** طول پارچه ۱۵ متری پس از شستشو به  $14/45$  می‌رسد. مقدار کاهش طول و درصد آن را حساب کنید.

طول پارچه قبل از شستشو =  $L_1$

طول پارچه پس از شستشو =  $L_2$

$$L_1 - L_2 = \text{میزان کاهش طول} = \frac{L_1 - L_2}{L_2} \times 100$$

$$1500 - 1445 = 55 \text{ cm} = \text{میزان کاهش طول}$$

$$\text{درصد کاهش طول} = \frac{55}{1445} \times 100 = 3/8$$



طول و عرض پارچه‌ای به ترتیب ۵۰ و ۴۰ سانتی متر می‌باشد پس از شست و شو طول به  $\frac{46}{5}$  سانتی متر و عرض آن به  $\frac{34}{2}$  سانتی متر می‌رسد. میزان آبرفت طولی و عرضی را حساب کنید.



### اندازه‌گیری میزان آبرفت یا جمع شدگی یک پارچه

جهت اندازه‌گیری میزان آبرفت، یک پارچه خام را به اندازه  $30 \times 30$  سانتی متر به شکل مربع در جهت تار و پود برش بزنید. علامت‌هایی به فاصله ۲۵ سانتی متر از یکدیگر و  $\frac{2}{5}$  سانتی متر از لبه پارچه بزنید. پس از شست و شو نمونه‌ها با آب گرم، علامت‌های روی پارچه را اندازه‌گیری کنید و با مقایسه طول اولیه با طول ثانویه پارچه میزان آبرفت پارچه را مشخص و گزارش کنید. و سپس به کمک مثال بالا میزان جمع شدگی در طول و عرض پارچه را حساب کنید.

## کامپکتینگ Compacting

واژه عملیات کامپکتینگ به معنای فشرده‌سازی می‌باشد. این عملیات بر روی پارچه‌های حلقوی پودی انجام می‌گیرد. در طی این عمل حلقه‌های تغییر شکل داده شده در هنگام رنگرزی و شست و شو، به فرم اولیه باز می‌گردد. عملیات کامپکتینگ شامل تغییر فرم حلقه‌ها و تثبیت فرم حلقه‌ها با بخار و در نهایت خشک کردن کالا می‌باشد. ماشین کامپکت بغل بسته (Tubular Compacting) برای پارچه‌های حلقوی پودی که به صورت کیسه‌ای، شست و شو و رنگرزی می‌شود، به کار می‌رود. ولی برای کامپکت پارچه‌های لوله‌ای که از کنار برش خورده و به پارچه مسطح تبدیل شده باشند از ماشین کامپکت بغل باز (Open Compacting) استفاده می‌شود.

در ماشین‌های بغل بسته، رینگ‌هایی وجود دارد که لای لوله پارچه قرار می‌گیرد و از طریق مغناطیس و چرخک‌های لاستیکی خاصی به جداره ماشین می‌چسبد. با تنظیم فاصله بین رینگ‌ها مقدار باز شدن پارچه افزایش و یا کاهش می‌یابد. در این مرحله اندازه عرض پارچه لوله‌ای به میزان لازم برای این مرحله می‌رسد. تعیین فاصله همان‌طور که گفته شد از طریق آزمایش انجام می‌گیرد. در شکل ۳، ورودی ماشین کامپکت بغل بسته را مشاهده می‌کنید.




شکل ۳- ورودی پارچه برای ماشین کامپکت بغل بسته

این در حالی است که تغذیه پارچه با ماشین‌های بغل باز، شبیه دستگاه استنتر است با این تفاوت که در اینجا پارچه با تغذیه بیشتر، در کنار هم چین می‌خورد که به Over Feed معروف است. اهمیت تغذیه اضافی در این است که با بخار دادن و مدت زمانی که پارچه در حالت بخار باقی می‌ماند، پارچه فرصت کافی برای جمع شدن و رسیدن به طول و عرض واقعی خود را پیدا می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که اگر این عملیات به درستی و مطابق محاسبات صحیح انجام نگیرد. لباس دوخته شده، پس از شستشو در اصطلاح آب می‌رود و کوتاه می‌شود. در شکل ۴ بخش تغذیه پارچه در ماشین‌های کامپکتور مختلف را مشاهده می‌کنید.



ناحیه کامپکتینگ



شکل ۴- قسمت تغذیه در ماشین کامپکتور

در شکل ۴ سمت راست، تغذیه ماشین کامپکت بغل باز را می‌بینید در این روش پارچه قبل از ورود به قسمت بخار چین می‌خورد. در قسمت چپ شکل یکی از روش‌های کامپکت پارچه به کمک نوارهای ضخیم لاستیکی و تفاوت سرعت بین غلتک تغذیه و تولید را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌کنید، پارچه خروجی ضخیم‌تر از پارچه ورودی است زیرا اگر مثلاً ۲ متر پارچه به قسمت ورودی تغذیه شود ۱/۷۵ متر پارچه خارج خواهد شد. کم شدن مقدار پارچه خروجی به مفهوم فشرده شده پارچه به میزان ۲۵ سانتی‌متر می‌باشد. در صورتیکه پس از این مرحله، بخاردهی انجام نشود، دوباره طول پارچه به ۲ متر اولیه بازخواهد گشت.


نکته

میزان جمع شدگی در ماشین کامپکت قابل تنظیم است و لازم است از طریق جداول استاندارد و یا انجام آزمایش‌های مناسب، میزان جمع شدگی حساب شود و روی ماشین تنظیم شود.



در این مرحله از تکمیل، حلقه‌های بافتی که تحت کشش‌های وارد شده در مراحل قبل از یکدیگر فاصله گرفته‌اند، تحت عملیات فیزیکی و مکانیکی و با کمک بخار و سیلندر یا اتوی داغ به یکدیگر فشرده می‌شوند و سپس در موقعیت جدید ثبیت می‌شوند. دستگاه کامپکتور حالت بخارده و اتوزنی دارد که در آن هوای ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد به پارچه دمیده می‌شود. مکانیزم کار به این صورت می‌باشد که پارچه از بین غلطک‌ها و تسمه‌هایی که از جنس الیاف کولار (الیاف با مقاومت حرارتی خیلی بالا) می‌باشد عبور می‌کند و پس از اعمال

بخاردهی و اتوزنی بر روی آن به صورت رول شده در انتهای ماشین جمع‌آوری می‌شود. سرعت این ماشین بین ۱۵ تا ۲۰ متر در دقیقه می‌باشد. این عملیات سبب می‌شود در زمان مصرف که پارچه تحت عملیات شست‌وشو قرار می‌گیرد، از کوتاه شدن و در نتیجه میزان آبرفتگی پارچه کاسته شود. دستگاه‌های کامپکت دارای سیستم‌های حرارتی روغن داغ، بخار یا المنت و روغن می‌باشند. که در سیستم حرارتی بخار به دلیل عدم کنترل یکنواخت بخار در ابتدا و انتهای سیلندر، افت حرارتی وجود دارد و از طرفی این سیستم حرارتی با محدودیت افزایش دما مواجه می‌باشد، به گونه‌ای که دما حداکثر تا ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد قابل افزایش می‌باشد. بنابراین این سیستم حرارتی مناسب پارچه‌های مخلوط پنبه - پلی استر نمی‌باشد. سیستم حرارتی روغن با دو نوع افت حرارتی موجود می‌باشد. افت حرارتی اول به دلیل فاصله منبع تأمین روغن تا دستگاه و افت حرارتی دوم به دلیل چرخش روغن در محفظه و بازگشت آن به دیگ روغن رخ می‌دهد. بنابراین همانند سیستم حرارتی بخار با افت دما و محدودیت افزایش دما مواجه می‌باشد. سیستم حرارتی المنت و روغن داغ در یک محفظه کاملاً در بسته در خلاف انجام می‌شود، بنابراین بر خلاف دو سیستم حرارتی ذکر شده قبلی افت حرارتی ندارد و حرارت بسیار دقیق و بالایی را ایجاد و تأمین می‌کند. این سیستم حرارتی بهترین سیستم حرارتی جهت ماشین کامپکت پارچه می‌باشد که در آن کناره‌های پارچه لوله نمی‌شود و تثبیت حرارتی انجام می‌شود. در شکل ۵ تصویر دیاگرام مسیر حرکت پارچه حلقوی پودی در ماشین کامپکتینگ.



شکل ۵- سمت دیاگرام مسیر حرکت پارچه حلقوی پودی در ماشین کامپکتینگ


همان‌طور که در قسمت راست شکل مشاهده می‌کنید پارچه دو بار از ناحیه کامپکتینگ عبور می‌کند زیرا در پارچه لوله‌ای دو طرف پارچه باید به‌طور مجزا عمل شود. به همین خاطر پشت و روی پارچه کیسه‌ای را از ناحیه کامپکت عبور می‌دهند. تا در یک مرحله روی پارچه و در مرحله دیگر پشت پارچه با غلتک داغ تماس پیدا می‌کند. تماس پارچه با غلتک داغ باعث تغییر در مقدار جذب رنگ خواهد شد. به همین دلیل یکنواختی حرارت سیلندرها اهمیت زیادی دارد. مقدار حرارت سیلندر اول و دوم باید به صورتی باشد که در نهایت پشت و روی پارچه حرارت یکسانی را دریافت کنند.

## ماشین تکمیل سانفوریزه


ماشین سانفوریزه یا کمپرس پارچه توانایی جلوگیری از آبرفت پارچه تاری-پودی را تا حد بسیار بالای دارا می‌باشد و قادر است جمع شدگی بعدی پارچه را تا میزان نزدیک به صفر تقلیل دهد. سیستم غلتک پالمر در این دستگاه آبرفت حاصل را ثابت می‌کند و زیردستی لخت و لطیف بر روی پارچه فراهم می‌سازد به طوری که در زمان استفاده و شست و شوی لباس، هیچ گونه آبرفتی به وجود نمی‌آید.

این ماشین مشابه به کامپکت، پارچه را در جهت طول خود تحت فشار کمپرس قرار می‌دهد و پارچه را وادر به آب رفتن قابل کنترل می‌کند. اغلب قبل از انجام عملیات، ظرفیت جمع شدگی پارچه در (طول و عرض) با کمک آزمایش استاندارد، تعیین می‌شود و ماشین طوری تنظیم می‌شود که بتوان پارچه را به همین مقدار جمع شدگی وادر کند. غلتک‌های تغذیه پارچه به ماشین، سیستم مرطوب کننده پارچه، انافق بخار، سیلندر حرارتی گرم، کشش‌دهنده عرضی و سیلندر اصلی مهم‌ترین قسمت‌های اصلی ماشین می‌باشد به طوری که یک نوار لاستیکی حلقوی با درجه سختی (Shore) ۴۰ و با ضخامت حدود ۷ سانتی‌متر به دور بیش از نیمی از محیط سیلندر اصلی به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر، قرار گرفته است. سیلندر اصلی حرارت داده می‌شود. فشار بین نوار لاستیکی و سیلندر اصلی در ورودی پارچه به این قسمت، توسط غلتک تغذیه و همچنین نگهدارنده نوار قابل تنظیم می‌باشد. با افزایش فشار، سطح نوار لاستیکی به مقدار بیشتری کشیده می‌شود و پس از تمام شدن تماس با غلتک تغذیه، نوار دوباره به حالت و طول اولیه خود بر می‌گردد. پارچه از قسمت کشیده شده نوار، تغذیه می‌شود و سپس پارچه در ادامه، ناچار به دنبال کردن کاهش طولی سطح نوار می‌شود. در نتیجه پارچه مرطوب در طول خود بین لاستیک و سطح صاف و داغ سیلندر فشرده شده و جمع می‌شود. مقدار جمع شدگی طولی پارچه توسط فشار بین غلتک تغذیه و سیلندر اصلی و میزان تغذیه اضافی (اورفید) قابل تنظیم می‌باشد. به این ترتیب که در اثر فشار بیشتر روی سطح

نوار مقدار بیشتری پارچه به ماشین تغذیه شده (اصل سانفوریزه کردن) و در نتیجه مقدار جمع شدگی طولی پارچه افزایش پیدا می‌کند. مقدار آبرفتگی تا ۳۰ درصد بر روی این ماشین قابل تنظیم می‌باشد. جهت کاهش فرسودگی اغلب نوار لاستیکی حلقوی همراه با آب سرد گردش می‌کند. شکل مقابل تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین سانفوریزه را نشان می‌دهد. در شکل ۶ اسامی اجزای مشخص شده به شرح زیر می‌باشد: ۱- کفشک حرارتی، عدد ۲- سیلندر خشک کن پالمر، عدد ۳- نوار لاستیکی، ۴- غلتک تغذیه و ۵- پارچه تاری-پودی.



شکل ۶



شکل ۷- تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین سانفوربزه

فعالیت  
عملی ۵



### کار با ماشین‌های ضدآبرفت پارچه کامپکت و سانفوربزه

- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، حرارت غلتک‌ها، رینگ‌ها، نوار لاستیکی، فشار روی پارچه، سیستم مرتبط کننده پارچه، اتاقک‌های بخار، سیستم‌های حرارتی، کشش‌دهنده عرضی، تسمه‌ها و پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
- ۲ در صورت نیاز هرگونه روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت در زمان خاموش بودن ماشین انجام شود.
- ۳ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضای بدنتان با غلتک‌ها خودداری کنید.
- ۴ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی و تابلوی برق دستگاه اجتناب کنید.
- ۵ فشار بین نوار لاستیکی و سیلندر اصلی در ورودی پارچه به این قسمت را توسط غلتک تغذیه و همچنین نگهدارنده نوار را تنظیم کنید.
- ۶ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.
- ۷ در پایان کار، فشار غلتک‌ها از روی نمد یا لاستیک برداشته شود.
- ۸ چرخش نمد یا لاستیک تا سرد شدن سیلندر اصلی ادامه یابد.
- ۹ به هیچ وجه از کامپکت جهت ثبیت ابعادی پارچه‌های ترموموست مثل نایلون و پلی‌استر استفاده نشود.

## عملیات ضدالکتریسیته ساکن

در زمان مصرف اغلب منسوجات نساجی به ویژه کالای تولید شده از الیاف مصنوعی آب‌گریز، منسوج در اثر مالش و تماس با بدن و اشیای دیگر، الکترون‌ها از یک جزء به جزء دیگر منتقل می‌شود و الکتریسیته ساکن در کالا شارژ و ایجاد می‌شود که در این حالت پارچه ممکن است به بدن بچسبد یا از بدن دور شود. به علاوه اینکه جرقه حاصل از تخلیه بار الکتریکی الیاف باعث ایجاد شوک در اشخاص می‌گردد که ناخوشایند و نگران‌کننده می‌باشد. همه الیاف مصنوعی بعد از خروج از رشته‌ساز، با یک روغن روان‌ساز تکمیلی ریسنده‌گی و مواد آنتی‌استاتیک عمل می‌شوند. مکانیزم اصلی در تکمیل ضدالکتریسیته ساکن، افزایش هدایت سطحی لیف و کاهش نیروهای اصطکاکی از طریق روغن کاری می‌باشد. جهت کاهش الکتریسیته ساکن ایجاد شده در پوشак مناسب‌ترین روش استفاده از مواد آنتی‌استاتیک می‌باشد. هر چند استفاده از تکمیل ضدالکتریسیته ساکن در الیاف آب‌گریز بسیار متداول می‌باشد اما پارچه‌های بازیافت سلولزی، پنبه‌ای، پشمی و همچنین انواع کفپوش‌ها، پارچه‌های مبلمان، کیسه هوای اتومبیل، تسمه نقاله‌ها، فیلترها، چتر نجات، منسوجات اتاق عمل و... نیز مناسب با کاربرد نهایی آن آنتی‌استاتیک می‌شوند. مواد ضدالکتریسیته ساکن مصرفی بر روی پوشاك لازم است که تغییری در زیردست پارچه و خواص الیاف ایجاد نکند. همچنین این مواد نباید باعث تغییر در شیدرنگ و تجزیه الیاف گردد. مکانیزم عمل مواد آنتی‌استاتیک بر سه اصل کاهش اصطکاک بین الیاف، کاهش الکتریسیته ساکن بین الیاف و افزایش قابلیت هدایت الکتریکی الیاف استوار می‌باشد.

فعالیت  
عملی ۶



### عملیات آنتی‌استاتیک (ضدالکتریسیته ساکن) کردن الیاف پلی‌استر

مهم‌ترین موادی که برای آنتی‌استاتیک کردن منسوجات مصرف می‌شود استفاده از مواد سطح فعال با ساختار شیمیایی نظیر صابون می‌باشد که دارای دو سر که یکی آب‌دوست و دیگری آب‌گریز می‌باشند. بخش آب‌دوست یا هیدروفیل آن در آب و بخش آب‌گریز یا هیدروفوب آن در روغن حل می‌شود. در واقع این مواد سطح فعال کاتیونی یا آنیونی با ایجاد لایه‌ای منظم بر روی الیاف باعث می‌شود تا الکتریسیته ساکن ایجاد نشود.

الیاف مصنوعی را می‌توان با محلول ۴ درصد پلی‌اتیلن گلیکول اکریلیک اسید آغشته کرد و در حرارت ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت چند دقیقه در این دما ادامه دهید. ماده دیگر پلی‌آمین می‌باشد که قادر به ضدالکتریسیته کردن برخی الیاف می‌باشد.

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

پارچه پلی‌استر یا نایلون، بشر ۲۵۰ سی سی، همزن شیشه‌ای، فولارد آزمایشگاهی، آون حرارتی، میله فلزی، لاستیکی یا پلاستیکی، پلی‌اتیلن گلیکول اکریلیک اسید

روش کار:

یک حمام حاوی محلول آنتی‌استاتیک با غلظت ۴ درصد آماده کنید. یک پارچه خام پلی‌استر یا نایلون به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی‌متر که حاوی الکتریسیته ساکن می‌باشد، آماده کنید. مقدار مایع حاوی محلول

#### تست محصول

آنتری استاتیک پلی اتیلن گلیکول اکریلیک اسید را در داخل یک بشر ۲۵۰ سی سی بریزید و خوب به هم بزنید. پارچه را بعد از شست و شو در داخل بشر بیندازید تا محتويات داخل بشر جذب پارچه شود. بعد از چند دقیقه پارچه را از بشر خارج کنید و آن را از یک ماشین فولارد آزمایشگاهی که بر اساس میزان برداشت یا پیک آپ ۸۰-۶۰ درصد تنظیم شده است، عبور دهید. پارچه فولارد شده را در داخل آون یا استنتر آزمایشگاهی قرار دهید و به مدت چند دقیقه در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد ماده آنتری استاتیک آغشته شده به کالا را بر سطح کالا تثبیت کنید.

جهت تست پارچه آنتری استاتیک شده با پارچه خام با الکتریسیته ساکن بالا با دو میله فلزی یا پلاستیکی مشابه به طور جداگانه هر دو پارچه را مالش دهید و عکس العمل هر دو میله فلزی یا پلاستیکی یا لاستیکی را در مواجهه با ذرات ریز کاغذ بررسی کنید و نتیجه کار را گزارش کنید.

## نرم کردن پارچه با نرم کن‌ها

بهبود کیفیت زیردست در منسوجات، یکی از فرایندهای مهم در تکمیل کالای نساجی می‌باشد. نرم کننده‌ها موادی هستند که باعث نرم و لطیف شدن و انتشار بوی مطبوع در پارچه‌ها می‌گردند و همچنین باعث کاهش اصطکاک و الکتریسیته ساکن در بین الیاف می‌گردند. این مواد همچنین موجب تغییر در زیردست از قبیل پری و لیزی در سطح پارچه می‌شوند. از آنجایی که واکس و چربی طبیعی الیاف تا حد زیادی در اثر عملیات بعد از بافنده‌گی از بین می‌رود، بنابراین پارچه دچار کاهش انعطاف، سختی و زبری در زیردست آن می‌شود. نرم کننده‌ها سبب نرمی، صافی و انعطاف‌پذیری و قابلیت خمش یا آویزش بهتر در نخ یا پارچه می‌شوند. زرددشگی کالای سفید، تغییر فام کالای رنگ شده و لغزش ساختار پارچه از جمله معایب ناشی از به کار گیری نرم کننده‌ها می‌باشد.

ترکیباتی که به عنوان مواد نرم کننده در صنعت نساجی به کار می‌رود شامل صابون‌ها، ترکیبات سولفونه و سولفات‌ه شده، امولسیون روغن، چربی، واکس، ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی، محصولات کندانسه شده اسید چرب، گلیسیرین و گلیکول‌ها ... می‌باشد. نرم کننده‌ها را از نظر ساختار یونی به گروه‌های اصلی آنیونی، کاتیونی، غیر یونی، آمفوتر (خنثی)، راکتیو (فعال) و سیلیکونی تقسیم‌بندی می‌کنند.

### نرم کن‌های کاتیونیک

این نرم کن‌ها به صورت نمک‌های آمونیوم چهار ظرفیتی موجود می‌باشند و خاصیت نرم کننده‌گی عالی و ثبات شست و شوی خوب بر روی اکثر الیاف را دارا می‌باشد. از این نرم کننده می‌توان جهت تمام الیاف مختلف، حتی اگر رنگرزی شده باشد، استفاده کرد. این مواد را به آسانی در حمام شامل کمی اسید استیک به روش رمق کشی با R:L بالا برای تمامی الیاف به کار می‌برند. از نرم کننده‌های کاتیونی جهت بهبود خواص ثباتی مواد رنگزا نیز استفاده می‌شود. به دلیل جذب روغن توسط نرم کننده‌های کاتیونی، امکان زرددشدن کالا در دمای بالا وجود دارد که این عیب می‌تواند بر ثبات نوری مواد رنگزای مستقیم و راکتیو اثر نامطلوبی داشته باشد.

نکات  
زیستمحیطی



به علت سُمّی بودن و زیست تخریب بودن برخی نرم کننده های کاتیونی، لازم است باقی مانده نرم کننده در پساب از طریق جذب سطحی یا تهشیش کردن آنها توسط ترکیبات آنیونی از پساب حذف شود.

## نرم کن های آنیونی اسیدهای چرب

این گروه از نرم کن ها شامل روغن ها و چربی های سولفونه شده نظیر روغن قرمز ترک می باشد که به پارچه زبردست پری می دهند. این نرم کننده ها در دمای های متداول فرایندهای نساجی، دارای ثبات حرارتی بالایی می باشند و با سایر ترکیبات موجود در حمام رنگرزی و سفید گری سازگار می باشد. از محاسن دیگر این نرم کننده می توان به اثرات قوی ضد الکتریسیته ساکن این نرم کننده ها اشاره نمود.

## نرم کن های سیلیکونی (نانو - میکرو - ماکرو)

نرم کننده های سیلیکونی جزء پرمصرف ترین نرم کننده های پارچه می باشند که به طور ذاتی دافع آب می باشند و دارای قدرت و پایداری خوبی در برابر شست و شو می باشند. نرم کننده های امولسیون سیلیکونی جزء نرم کننده های غیریونی و کاتیونی می باشند که در اندازه های مولکولی ماکرو و میکرو به طور معمول در مرحله تکمیل استفاده می شوند. امولسیون سیلیکونی نانو در سال های اخیر در صنعت نساجی مطرح شده است. نرم کننده های سیلیکونی بر روی پارچه های مصنوعی با درصد جذب رطوبت بازیافتی کم نظیر پلی استر باعث ایجاد حس مطلوبی در پارچه می شوند و مقاومت پارچه در برابر چروک شدن، سایش و لکه شدن را بهمود می بخشنند و علاوه بر افزایش استحکام و کشش پارچه تا حد پارگی، مقدار پرزدهی و آتش پذیری پارچه را کاهش می دهند. از محاسن دیگر این نرم کننده ها، نرمی بسیار بالا، زبردست ویژه و منحصر به فرد، روان کنندگی بالا، قابلیت کشسانی خوب، مقاومت و پایداری حرارتی بالا و ایجاد قابلیت دوزندگی و آویزش خوب در کالا می باشد. از عیوب این نرم کننده ایجاد تیرگی و تغییر رنگ یا شید رنگ روی پارچه در مجاورت محیط های اسیدی یا قلیایی می باشد. همچنین پارچه های سفیدی که با این نرم کننده ها تکمیل می شود، اگر تحت تأثیر حرارت قرار گیرند، لکه های زردی بر روی پارچه ایجاد می کنند. نرم کننده های سیلیکونی باعث کاهش جذب رطوبت در الیاف می گردند که البته این عیب در نرم کننده سیلیکونی نانو کمتر مشهود می باشد.

تحقیق کنید ۲



علت زرد شدن پارچه های سفید رنگ نشده بعد از فرایند تکمیلی افروdon برخی نرم کننده ها چیست؟ چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

## نرم کن های غیریونی بر پایه پارافین و پلی اتیلن

در سال های اخیر استفاده از امولسیون های پلی اتیلن بسیار رواج یافته است. این نرم کننده ها از طریق کاهش اصطکاک سطحی، نرمی و روان کنندگی بالایی در کالا ایجاد می کنند که در pH بسیار بالا، حرارت های بالا و معمول فرایندهای نساجی پایدار می باشند و با اغلب مواد شیمیایی نساجی سازگار می باشند. برخی نرم کن های پلی اتیلنی مانند Asumin PE برای پارچه های مناسب شلوار، لباس کار و کاپشن به کار می رود.

## نرم کن‌های آمفوتری (خنثی)

از جمله خواص نرم کنندۀ‌های خنثی می‌توان به اثر نرم کنندگی خوب، دوام کم در شستشو و خصوصیات ضدالکتریسیته ساکن مطلوب اشاره کرد. این نرم کنندۀ‌های نسبت به نرم کنندۀ‌های کاتیونی مشکلات زیست‌محیطی کمتر دارند.

فعالیت  
عملی ۷



عمل نرم کردن پارچه پیچ اسکن پلی‌استری با نرم کن کاتیونیک به روش رمق‌کشی نرم کنندۀ‌هایی که در روش رمق‌کشی مورد مصرف قرار می‌گیرند یا به همراه رنگرزی به دستگاه اضافه می‌شوند، با پایان یافتن رنگرزی، عملیات نرم کنندگی نیز به پایان می‌رسد. در مواردی در پایان رنگرزی و بعد از کاهش دما این نرم کن‌ها اضافه می‌شود. در برخی موارد طبق توصیه شرکت سازنده نرم کن، لازم است جهت افزایش خاصیت نرم کنندگی، نرم کن پس از پایان عملیات رنگرزی در یک حمام جداگانه به پارچه اضافه شود.

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:  
اسید استیک، نرم کنندۀ کاتیونیک، بشر  $1000 \text{ میلی لیتری}$ ، پیپت  $10 \text{ میلی لیتری}$ ، همزن شیشه‌ای، آون، دماسنج

### روش کار:

یک حمام حاوی مواد ذکر شده در جدول ۲ را آماده کنید. وزن پارچه  $10 \text{ گرم}$  و  $L:R=40:1$  می‌باشد.

جدول ۳—مواد مورد نیاز عملیات نرم کنندگی پلی‌استر

| مواد            | مقدار                  |
|-----------------|------------------------|
| اسید استیک      | $\text{PH}=5-6$        |
| نرم کن کاتیونیک | ۳درصد نسبت به وزن کالا |

محاسبات را انجام دهید و مقدار آب و مواد مورد نیاز را در یک بشر  $1000 \text{ سی سی}$  آماده کنید. اگر نرم کن جامد می‌باشد آن را مطابق با دستور سازنده به فرم محلول تبدیل کنید. میزان PH حمام را با کاغذ PH تنظیم کنید.

دماهای حمام را در  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید و کالای پلی‌استر شسته شده را در درون بشر بیندازید. ضمنن همزدن محلول و پارچه، عملیات را  $30$  دقیقه ادامه دهید. بعد پارچه را از حمام خارج کنید و بعد از گرفتن آب اضافی آن، پارچه را در آون قرار دهید و در دما  $80^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد آن را خشک کنید.

مقایسه و  
استدلال



جهت بررسی اثر نرم کنندگی این نرم کن بر روی پارچه، زیردست آن را با پارچه قبل از عملیات نرم کنندگی مقایسه کنید و نتایج را گزارش دهید.

فعالیت  
۸  
عملی



### نرم کنندگی کالای نساجی با نرم کن های ماکرو و میکرو و نانو سیلیکونی

یک بشر ۱۰۰۰ سی سی حاوی ۵ تا ۲۰ گرم در لیتر امولسیون نرم کننده سیلیکونی (مطابق دستور شرکت سازنده) آماده کنید. pH حمام را توسط اسید استیک در محدوده ۶ تا ۷ تنظیم کنید. یک تکه پارچه سفید ۵۰×۵۰ سانتی متری پلی استر را بعد از شست و شو و آبگیری در درون این حمام قرار دهید و بعد از جذب محلول نرم کننده، پارچه را از یک ماشین فولاد آزمایشگاهی با برداشت یا پیک آپ ۷۰ درصد و با فشار یکسان در طرفین غلتک فولاد عبور دهید. پارچه را بعد از خروج از ماشین فولاد، ابتدا به مدت ۳ دقیقه در دمای ۱۱۰ درجه در آون خشک کنید و سپس در دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد نرم کن را بر روی کالا تثبیت کنید. در ضمن سرعت حرکت پارچه در سیستم مداوم پد فولاد ۳۰ تا ۴۰ متر بر دقیقه می باشد.

نرم کننده سیلیکونی NanoSoft جهت پارچه پلی استر که در شرکت های ایرانی نیز تولید می شود را تهیه کنید. از اسید استیک جهت تأمین pH=۶-۷ استفاده کنید. قبل از عملیات نرم کردن، پارچه را با شوینده غیر یونی ۱ درصد برای ۳ دقیقه در درجه حرارت ۵۵ درجه سانتی گراد در حمامی با نسبت ۱:۴۰ شست و شو دهید. پارچه پلی استر با ابعاد ۵۰×۵۰ سانتی متر را با ۳۰ گرم در لیتر در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد برای ۶ دقیقه پوشش دهید. سپس پارچه را در دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ دقیقه تثبیت کنید.

مقایسه و  
استدلال



پارچه تکمیل شده را بعد از پایان عملیات با پارچه خام از نظر کیفیت زیر دست، عمق رنگ و میزان آویزش پارچه مقایسه کرده و نتیجه را گزارش کنید.

فعالیت  
۹  
عملی



### نرم کنندگی کالای پلی استری با نرم کن های آنیونی یا اسید چرب

یک حمام ۱۰۰۰ سی سی حاوی ۵ تا ۲۰ گرم در لیتر امولسیون نرم کننده آنیونی (حسب دستور شرکت سازنده) آماده کنید. pH حمام را توسط اسید استیک در محدوده ۶ تا ۷ تنظیم کنید. یک تکه پارچه سفید ۵۰×۵۰ سانتی متری پلی استر را بعد از شست و شو و آبگیری در درون این حمام قرار دهید و بعد از جذب محلول نرم کننده، پارچه را از یک ماشین فولاد آزمایشگاهی با برداشت یا پیک آپ ۸۰ درصد عبور دهید. پارچه را بعد از خروج از ماشین فولاد، ابتدا به مدت ۲ دقیقه در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد در آون خشک کنید و سپس در دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد نرم کن را بر روی کالا تثبیت کنید. در ضمن سرعت حرکت پارچه در سیستم مداوم پد فولاد ۲۰ تا ۴۰ متر بر دقیقه می باشد.

مقایسه و  
استدلال



پارچه را بعد از پایان عملیات با پارچه خام از نظر کیفیت زیر دست مقایسه کنید و نتیجه را گزارش کنید.

## عمق دهنده‌های رنگ

یک عیب جدی الیاف مصنوعی خصوصاً الیاف پلی‌استر آن است که عمق رنگ حاصل از رنگرزی آنها در مقایسه با الیاف طبیعی (نظیر ابریشم و پشم) پایین‌تر است. بر طبق تحقیقات مشخص شده است که وقتی یک پارچه با رزین تکمیلی که دارای ضریب شکست پایین‌می‌باشد، عمل شود، همانند زمانی که پارچه با آب (با ضریب شکست نور ۱/۳۳) خیس می‌شود، عمق رنگ پارچه می‌تواند افزایش یابد. علت این افزایش عمق رنگ، کاهش انعکاس سطحی از سطح پارچه گزارش شده است. تشکیل یک لایه دارای ضریب شکست مناسب روی سطح الیاف پلی‌استر در کاهش انعکاس سطحی مؤثر است و میزان نور ورودی به الیاف را افزایش می‌دهد تا رنگ موردنظر عمیق‌تر دیده شود.

مواد رزینی عمقدهنده رنگ را به دو روش روی الیاف به کار می‌برند.

۱ فروبردن الیاف در محلول یا امولسیون با دمای بالا

۲ اسپری کردن امولسیون یا محلول روی الیاف و سپس عملیات حرارتی خشک یا گرم در روش اول اگر دمای حمام بالا نباشد فیلم روی الیاف به سختی تشکیل می‌شود. پس مقادیر زیادی از محلول باید تا دمای بالا گرم شود. در نتیجه هزینه انرژی مصرفی بالا می‌باشد. در روش دوم نیز عملیات خطرناک و پر زحمتی نیاز است، علاوه‌بر این پارچه ممکن است لکه لکه شود. عمل کردن یک عمقدهنده روی مواد لیفی شکل شامل دو مرحله می‌باشد.

در مرحله تشکیل فیلم، اجزای عمقدهنده رنگ که روی لیف جذب سطحی شده‌اند، طی مرحله خشک کردن با هم ترکیب می‌شوند تا یک فیلم تشکیل دهنند. این فیلم بین رنگ پارچه و چشم ما قرار می‌گیرد و رنگ عمیق‌تر دیده می‌شود.

نکته

۱ وقتی در عمل رنگرزی حصول شیدهای تیره مدنظر باشد، ولی به کمک رنگرزی، افزایش عمق بیشتر میسر نباشد از عمق دهنده استفاده می‌کنیم. با این مواد تا ۳۰ درصد به عمق رنگ افزوده می‌شود.

۲ در هنگام فولارد کردن، برابر بودن فشار غلتک و در هنگام استنتر کردن، برابر بودن دما در عرض استنتر بسیار مهم است و باعث یکنواختی در رنگ می‌شود.



فعالیت  
عملی ۱۰



عمیق کردن عمق رنگ پارچه پلی‌استر رنگرزی شده با مواد رنگزای دیسپرس

عمقدهنده با فروبردن الیاف رنگرزی شده یا پد کردن محلول آبی از عمق دهنده به طور یکنواخت روی سطح لیف جذب می‌شود و با حرارت دادن و خشک کردن الیاف عمل می‌شود و رزین عمق دهنده روی الیاف فیکس می‌شود تا رنگ الیاف رنگرزی شده عمیق‌تر و واضح‌تر شود و خواص لمبی و ثبات رنگ نیز بهبود یابد. عمق دهنده‌ها را می‌توان در یک عملیات جذبی، در شرایط معمولی بعد از فرایند رنگرزی به کار برد. وقتی خصوصیت یونی عمق دهنده با خصوصیت یونی رنگزای مصرفی یکسان باشد، برخی از عمق دهنده‌هارا می‌توان همراه با مواد رنگزا در مرحله رنگرزی به کار برد. عمق دهنده را قبل از عملیات رنگرزی نیز می‌توان به کار برد.

یک پارچه پلی استر رنگرزی شده با رنگزای دیسپرس تهیه کنید و آن را در درون محلول امولسیونی عمقدهنده رنگ کانیونی با دمای بالا فرو ببرید تا یک فیلم نازک و یکنواختی بر سطح پارچه ایجاد شود. بعد از پد و فولارد پارچه با برداشت ۸۰ درصد، پارچه را در استنتر آزمایشگاهی بدون کشش و در حالت عادی خشک و تثبیت کنید. دما و زمان مورد نیاز را بر طبق کاتالوگ شرکت سازنده تنظیم کنید.

## ضدآتش کردن پارچه

عملیات تکمیل ضدآتش کردن بیشتر بر روی منسوجات مصرفی آتشنشانان، پرسنل اورژانس، کفپوش‌ها، مبلمان‌ها و پرده‌های ساختمان‌های عمومی، صنایع هوایی و نظامی و... انجام می‌شود. مواد ضدآتش کننده منسوجات، موادی نظیر نمک‌های آمونیوم، نمک‌های آلومینیوم، بور، ازت، برم، ترکیبات فسفردار و برم‌دار و کلردار، ترکیبات آلی کلردار مثل پارافین کلردار، کائوچوی کلردار، پلی‌وینیل کلراید، اکسید و یا اکسیدهای نامحلول آنتیموان و قلع و تیتان، ترکیبات اسید فسفریک‌دار و... می‌باشند که مقاومت و قدرت و نقطه اشتعال پارچه را در برابر آتش گرفتن افزایش می‌دهد، به طوری که حتی اگر منسوج شروع به سوختن کند، طول شعله حاصل از سوختن کم می‌شود و با حذف منبع آتش، الیاف به سوختن خود ادامه نمی‌دهند و سرعت حرکت آتش بر روی کالا کند می‌شود.

جهت ضدآتش کردن کالای نساجی مکانیزم‌هایی به کار گرفته می‌شود که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می‌شود:

(الف) کاهش درجه حرارت آتش توسط مواد جاذب‌الرطوبه مثل استفاده از نمک‌های معدنی

(ب) پوشاندن سطح کالا با یک ماده غیر قابل اشتعال مثل سیلیکات سدیم

(ج) تولید خاکستر غیر قابل اشتعال در اثر ترکیب ماده با کالا

(د) آزاد شدن گاز خاموش کننده آتش در اثر سوختن الیاف

(ه) کاهش قابلیت اشتعال الیاف با تغییر در تجزیه شیمیایی الیاف در اثر حرارت

تحقیقات نشان می‌دهد که میزان سرعت اشتعال الیاف آکریلیک، سلولزی (پنبه)، پلی‌آمید، پلی‌استر و پشم به ترتیب از زیاد به کم مرتب شده است. بنابراین پنبه از نظر اشتعال پذیری در مقام دوم قرار دارد. جهت ضدآتش کردن کالای سلولزی نظیر پنبه روش‌های مختلفی وجود دارد که روش‌های قدیمی استفاده از نمک‌های معدنی حلal در آب می‌باشد. در روش‌های جدیدتر از رزین‌هایی به همراه نمک‌های معدنی استفاده می‌شود. نمک‌های محلول معدنی که نقطه ذوب پایینی دارند یک لایه شیشه‌ای مانند، بر روی کالا تشکیل می‌دهند که این لایه در برابر اشتعال مقاوم می‌باشد.

در زمان استفاده از املاح آمونیوم، سولفات‌های آمونیوم را به صورت محلول ۱۵ تا ۳۰ درصد بر روی کالا اسپری یا پد-فولارد می‌گردد. در اثر حرارت بالا آمونیاک و اسید از این مواد متصاعد می‌شود که با محبوس کردن آتش در خود باعث کاهش آتش‌گیری پنبه می‌شود و از انتشار آتش جلوگیری می‌کند. اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان را به کمک قلیا بر روی الیاف رسوب می‌دهند که سبب افزایش دمای اشتعال الیاف پنبه می‌شود.

از مواد تجاری ضدآتش کننده دیگر Calex F می‌باشد که این ماده محلولی از نمک‌های آمونیوم به همراه یک ماده نرم کننده می‌باشد که علاوه بر ضدآتش کردن باعث نرمی زیردست پارچه می‌گردد. این ماده را به همراه

هیدروکسید آمونیوم و از طریق فولاد به پارچه منتقل می‌کنند و کالا را در دمای ۹۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌کنند.

تمکیل‌های استفاده شده برای ضدآتش کردن کالای سلولزی از نظر دوام به دو دسته تقسیم می‌شوند:  
الف) تمکیل‌های بدون دوام یا یک بار مصرف: نمک‌های معدنی مثل مخلوط بوراکس و سولفات آمونیوم می‌توانند کالا را در مقابل آتش مقاوم کنند. این نوع تمکیل جهت کالاهایی استفاده می‌شود که در معرض آب یا رطوبت قرار نمی‌گیرند. استفاده از نمک‌های آمونیوم مثل دی‌آمونیوم فسفات با نام تجاری Akaustan، به همراه یک اسید قوی نظیر اسید فسفریک جهت کاهش سرعت اشتعال در کالای سلولزی به کار می‌رود.  
ب) تمکیل‌های پایدار ضدآتش: ترکیباتی بر پایه فسفر و نیتروژن با الیاف واکنش داده و پیوند قوی و پایدار کووالانسی برقرار می‌کنند. ترکیب اسید فسفریک و اوره و ترکیب تتراتکیس فسفونیوم کلراید (THPC) نیز از این قابلیت برخوردار است.

فعالیت  
عملی ۱۱



### ضدآتش کردن پارچه سلولزی

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

بوراکس، اسید بوریک، فسفات آمونیوم، کلرید آمونیوم، بشر ۵۵ میلی لیتری، استوانه مدرج ۱۰۰ میلی لیتری، کرنومتر یا ساعت، ترازو، استنتر آزمایشگاهی، دستگاه حمام بنماری، میخ ۲ گرمی، قیچی، چراغ گاز آزمایشگاه

#### روش کار:

پارچه‌هایی که ضدآتش می‌شوند پس از دورشدن شعله از پارچه به سوختن ادامه نمی‌دهند. در صورت آتش گرفتن این نوع پارچه‌ها، گسترش آتش و حجم و بزرگی شعله کاهش می‌یابد. عمل ضدآتش کردن پارچه با روش‌های مختلفی انجام می‌شود که اکثر این روش‌ها ثبات بالایی در برابر شستشو ندارند. روشهایی که در این آزمایش به کار می‌رود، استفاده از نمک‌های معدنی قابل حل در آب می‌باشد که ثبات شستشوی خوبی ندارند. این روش برای پارچه‌هایی که کمتر در معرض شستشو قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود.

روش اول: ۲۵ گرم بوراکس و ۲۰ گرم اسید بوریک را در ۴۰۰ میلی لیتر آب تصفیه شده حل کنید. کالا را به مدت ۲۰ دقیقه در دمای جوش در این محلول قرار دهید. سپس کالا را خارج کنید و آب اضافی آن را بگیرید. کالا را در دمای ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک کنید.

روش دوم: ۲۰ گرم فسفات آمونیوم و ۴۰ گرم کلرید آمونیوم را در ۳۵۰ میلی لیتر آب حل کنید. کالای خیس شده را در این محلول قرار دهید و در دمای جوش به مدت ۲۰ دقیقه عمل کنید. سپس کالا را از حمام خارج کنید و بعد از خروج آب اضافی آن، پارچه را در دمای ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک کنید.

مشاهدات: مشاهدات خود را از نحوه سوختن نمونه‌ها قبل و بعد از تمکیل ضدآتش بیان کنید. تست، مقایسه و استدلال: برای تعیین میزان اثر ضدآتش ابتدا یک نوار باریک از پارچه (نووارهای پارچه در جهت تار یا پود برش زده شود) به ابعاد  $15 \times 2$  سانتی‌متر را با قیچی برش بزنید. به فاصله ۱۰ سانتی‌متری طول پارچه یک علامت بزنید. سپس پارچه را از یک جهت طولی به یک گیره متصل کنید و در دو گوشۀ سمت دیگر پارچه ۲ عدد میخ ۲ گرمی فرو کنید به‌طوری که مراجم رسیدن شعله به پارچه نباشد. چراغ گاز آزمایشگاه را روشن کنید و دریچه هوا را طوری تنظیم کنید که مخروطی وسط

شعله آبی رنگ شود. شعله را به زیر پارچه ببرید به طوری که نوک مخروطی آبی رنگ با لبه انتهایی نوار پارچه مماس شود و زمان را از لحظه‌ای که چراغ در جای خود قرار می‌گیرد تا زمانی که علامتی که در روی پارچه مشخص کرده‌اید، در اثر سوختن سیاه شود، یادداشت کنید. عملیات مذکور را تا سه مرتبه تکرار کنید و میانگین زمان حاصل را ملاک قرار دهید.

لازم است به این نکته توجه شود که در هنگام تست کردن میزان ضدآتش شدن پارچه تمامی شرایط و عوامل برای نمونه‌ها یکسان باشد. در ضمن عملیات تست کردن را برای سه نمونه پارچه شامل یک نمونه قبل از عملیات ضدآتش کردن پارچه، یک نمونه عمل شده با روش اول و یک نمونه عمل شده با روش دوم انجام دهید و نتایج حاصل را با هم دیگر مقایسه و تحلیل کنید.

پرسش: الف) به نظر شما هدف از قرار دادن میخ‌ها در پایین نوار پارچه چیست؟ ب) چرا نوار پارچه را بهتر است در جهت نخ‌های تار یا پود پارچه برش بزنید.

## ضدآب و دفع آب کردن پارچه

پارچه‌های پنبه‌ای و سلولزی، آب‌دوسست (هیدروفیل) می‌باشند و مقدار زیادی آب را به خود جذب می‌کنند و در اصطلاح خیس می‌شوند. مقدار جذب آب در مواردی که این کالاهای در مراحل بعد از بافتگی تحت عملیات پخت و شست و شوهای مکرر قرار می‌گیرد، بیشتر می‌شود. البته عوامل دیگری از قبیل میزان ظرافت پارچه، میزان تاب نخ‌های مصرفی، تراکم پارچه، نوع بافت و... نیز بر میزان جذب آب بر روی پارچه تأثیرگذار می‌باشد. تکمیل ضدآب به عملیات تکمیلی بر روی کالا اطلاق می‌شود که به واسطه آن عمل، جذب آب از سطح کالا به داخل منسوج به حداقل یا صفر می‌رسد و قطرات آب بر روی سطح آن منسوج به صورت قطراتی باقی می‌مانند. مکانیزم ضدآب به این‌گونه است که انرژی سطحی کالا توسط مواد ضدآب به حدی کاهش می‌یابد که انرژی سطحی بحرانی آب به شدت کم می‌شود و در این حالت آب تمایل به جذب کالا را از دست می‌دهد و به صورت قطراتی بر روی کالا جمع می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که قطره‌ای روی کالا قرار می‌گیرد یک تعادل مابین نیروهای جاذب بین قطره و کالا، قطره و هوا، کالا و هوا به وجود می‌آید. حال اگر انرژی سطحی کالا را به شدت کاهش دهید، کشنش مابین قطره و هوا افزایش می‌یابد و تمایل قطره به ماندن و پخش شدن بر روی سطح کالا کم می‌شود و به شکل قطرات آب بر سطح کالا جاری می‌شوند.

برای ضدآب یا دافع آب کردن پارچه چهار روش کلی موجود می‌باشد:

الف) روش ضدآب کردن با استفاده از ماده‌ای با سطح انرژی پایین نظیر امولسیون‌های پارافین ب) روش ایجاد یک لایه دفع کننده آب بر سطح کالا مثل مواد فلوروکربنی و سیلیکون

ج) استفاده از مواد با سطح انرژی پایین مثل رزین‌هایی بر پایه اسیدهای چرب

د) پوشاندن کامل سطح کالا با یک لایه یا فیلمی از موادی نظیر پلی‌تترافلورواتیلن یا هیدروفیلیک پلی‌استر در روش‌های ضدآب کردن، سطح پارچه با ماده هیدروفوب (آب‌گریز) نظیر لاستیک، پلی‌ونیل کلراید، واکس، موم، پارافین، رزین و... پوشانده می‌شود به طوری که تمام منافذ پارچه در برابر آب و هوا مسدود می‌گردد. اگرچه این روش برای پارچه لباسی مناسب نمی‌باشد ولی از این روش در تهیه پارچه‌های خیمه و انواع چادر

ماشین به وفور استفاده می‌شود. در روش‌های دفع آب، سطح پارچه با مواد دفع کننده آب پوشانده می‌شود به‌طوری که فضای بین منافذ الیاف و نخ به‌طور کلی مسدود نمی‌شود و امکان انتقال هوا، گرما و رطوبت بدن و تنفس پوست وجود دارد. پارچه‌هایی که با این روش تهیه می‌شوند به علت جذب و نفوذ کم آب در تهیه لباس‌های بارانی، مانتویی و کار مناسب می‌باشند. در ادامه به برخی از روش‌های مرسوم در دفع آب پرداخته می‌شود:

### دفع آب با استفاده از نمک‌های آلومینیوم

در این روش پارچه چندبار از حمام حاوی استات آلومینیوم یا سولفات آلومینیوم عبور داده می‌شود و در هر پاساز، پارچه بدون عملیات فولارد یا فشردن، روی یک غلتک پیچیده می‌شود. در ادامه پارچه را روی یک سطح صاف تا می‌کنند تا آب آن خارج شود. در پایان پارچه در دمای ۶۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌گردد. سطح پارچه با لایه‌ای از اکسید آلومینیوم پوشانده می‌شود که این ماده دافع آب می‌باشد. هر چند این روش ارزان قیمت می‌باشد ولی زیردست پارچه زبر می‌شود و مواد مصرفی با چندبار شستشو یا خشک‌شوبی از بین می‌روند.

### دفع آب با استفاده از صابون‌های فلزی

در این روش ابتدا پارچه به مدت ۱۵ تا ۱۵ دقیقه در حمام حاوی ۱ تا ۵ درصد محلول صابون سدیم ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد آغشته یا پد می‌گردد. سپس این پارچه را در حمام حاوی ۲ تا ۳ درصد سولفات آلومینیوم یا استات آلومینیوم ۶۰ درجه وارد می‌کنند و پس از گرفتن مایع اضافی (برداشت ۸۰ درصد) آن را در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌کنند. در این روش یون فلز آلومینیوم جایگزین یون سدیم صابون می‌گردد و صابون حاصله به کالا متصل شده و دافع آب می‌گردد. صابون آلومینیوم نامحلول متصل شده بر سطح پارچه دافع آب می‌باشد و پس از چندبار شستشو از بین می‌رود.

### دفع آب با استفاده از ترکیبات کاتیونی

در این روش پارچه به روش فولارد یا رمق کشی با ترکیبات کاتیونی نظیر Velane-Nw I.C.I. یا Velane-PF آغشته و خشک می‌شود و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در دمای ۱۵۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبیت یا فیکس می‌گردد. در پایان پارچه را در محلول صابون و کربنات سدیم شستشو می‌دهند. مواد کاتیونی که بر سطح پارچه رسوب می‌کند، دارای ثبات شستشوی خوبی می‌باشند.

### دفع آب با استفاده از مواد سیلیکونی

استفاده از ترکیبات سیلیکونی نظیر پلی‌سیلیکون K و ۱۳۶۹ (نام تجاری) یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های دفع آب پارچه‌های سلولری و مصنوعی می‌باشد. هرچند سیلیکون‌ها از گروه‌های آب‌گریز طوبیلی برخوردار نیستند ولی به علت داشتن گروه‌هایی نظیر متیل به سطح پارچه خاصیت آب‌گریزی می‌دهند. در زمان استفاده از ترکیبات سیلیکونی استفاده از کاتالیزورهایی نظیر ترکیبات فلزی روی، قلع و... ضروری می‌باشد. امولسیون ترکیبات سیلیکونی در دمای ۱۵۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد بر روی پارچه پلیمریزه می‌گردد.

سیلیکون‌ها قادرند با الیاف پیوند هیدروژنی برقرار کنند و قدرت ضدآب‌کنندگی بالاتر از پارافین‌ها ایجاد کنند. از مزایای مواد ضدآب‌کننده سیلیکونی می‌توان به ایجاد زیردست نرم و مطلوب پارچه، دفع خوب آب، ثبات شستشویی و خشک‌شویی بالا و افزایش دوام و عمر پارچه اشاره کرد. امروزه ترکیبات شیمیایی فلوروکربن‌ها متداول شده‌اند که از انرژی و کشش سطحی کمی برخوردارند و خاصیت دفع آب و روغن قوی دارند.

فعالیت  
عملی ۱۲



#### ضدآب کردن پارچه پنبه‌ای با استفاده از صابون آلومینیوم

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۲ عدد پارچه پنبه‌ای سفیدگری شده به جرم ۱۰ گرم، استات آلومینیوم، صابون جامد، بشر ۲۵۰ میلی‌لیتری، بشر ۱۰۰ میلی‌لیتری، استوانه مدرج ۱۰۰ میلی‌لیتری، پیپت ساده ۱ میلی‌لیتری، دماسنگ، کرنومتر یا ساعت، ترازو، استنتر آزمایشگاهی، دستگاه حمام بنماری، دستکش، قیچی، چسب نواری یا کش

روش کار:

۵/۰ گرم صابون را در ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد حل کنید. کالای پنبه‌ای سفیدگری شده را به مدت ۵ دقیقه در محلول غوطه‌ور کنید و بعد از ۵ دقیقه کالا را از حمام خارج کنید و آب اضافی آن را خارج کنید. پارچه آبگیری شده را به مدت ۱۰ دقیقه در یک بشر حاوی ۵۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۵ درصد استات آلومینیوم غوطه‌ور کنید. بار دیگر کالا را از این محلول نیز خارج کنید و آب اضافی آن را بگیرید. کالا را در نهایت در دمای ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد در درون استنتر آزمایشگاهی یا یک آون خشک کنید.

مقایسه و  
استدلال



جهت تست عمل ضدآب کردن پارچه روش‌های استانداردی وجود دارد که در ادامه یک روش ساده بیان می‌شود. پارچه تکمیل ضدآب شده را به صورت کاملاً صاف بر روی دهانه یک بشر ۲۵۰ میلی‌لیتری قرار دهید. بهتر است پارچه را توسط چسب نواری، کش یا نخ در قسمت بالای بشر محکم کنید. ۱ میلی‌لیتر آب را به آرامی روی پارچه قرار دهید و مدت زمانی که طول می‌کشد تا آب در پارچه نفوذ کند و پخش شود را یادداشت کنید. همین کارها را جهت پارچه سفیدگری شده دوم که عملیات تکمیل ضدآب بر روی آن انجام نشده است، تکرار کنید و نتیجه را گزارش کنید.

پرسش ۳



وضعیت ظاهری پارچه از قبیل زیردست پارچه، رنگ پارچه و انعطاف‌پذیری پارچه چه تغییراتی می‌کند؟

## ضدچروک کردن پارچه

تکمیل ضدچروک کردن پارچه، بیشتر جهت پارچه‌های چروک‌بздیر نظیر پارچه‌های پنبه‌ای، کتانی، ویسکوز و استاتس سلولز به کار می‌رود. این پارچه‌ها به علت کم بودن خاصیت الاستیسیته یا برگشت‌بздیری کم در ساختار الیاف آنها، تمایل به چروک‌بздیری بیشتری دارند. با مخلوط کردن الیاف مصنوعی نظیر پلی‌استر با پنبه تا حدودی این مشکل حل می‌شود ولی در زمان استفاده از پارچه‌های تک جنس چروک‌بздیر استفاده از مواد ضدچروک توصیه می‌شود. عملیات ضدچروک کردن پارچه علاوه بر کاهش چروک در پارچه باعث شستشو و خشک شدن راحت‌تر پارچه، مقاومت در برابر جذب چرک و خروج راحت‌تر چرک، حفظ حالت و شکل پارچه می‌شود. ضدچروک کردن پارچه با دو روش کلی ایجاد پیوندهای بین مولکولی و پوشاندن الیاف با قشر نازکی از پلیمر رسوبی انجام می‌شود. از متداول‌ترین رزین‌ها و مواد ضدچروک می‌توان به رزین‌های ملامین-فرمالدئید، اتیلن اوره-فرمالدئید، پروپیلن اوره-فرمالدئید، هیدروکسیل اتیلن اوره-فرمالدئید، دی‌هیدروکسیل اوره-فرمالدئید و... اشاره کرد. در ادامه به برخی از روش‌های معمول ضدچروک کردن پارچه اشاره می‌گردد:

### ضدچروک کردن پارچه با استفاده از رزین‌های فرمالدئید

موادی نظیر اوره، دی‌هیدروکسی اتیلن اوره، پروپیلن اوره، اتیلن اوره و ملامین و... از جمله موادی می‌باشند که به همراه فرمالدئید تولید لایه‌ای از پلیمر در سطح الیاف می‌کنند و به پارچه خاصیت ضدچروک می‌دهد. جهت افزایش ثبات این پلیمرها اغلب از موادی نظیر اسید استیک، اسید تارتاریک، کلریت سدیم، نیترات سدیم و کربنات سدیم استفاده می‌گردد.

### ضدچروک کردن پارچه با استفاده از مواد واکنش‌دهنده با سلولز

موادی نظیر دی‌متیلول اتیلن اوره در مجاورت یک کاتالیزور مناسب مثل کلرید منگنز در حرارت ۱۴۰-۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ دقیقه روی سطح الیاف پلیمریزه می‌گردد. در مورد کالای رنگ‌شده با مواد رنگزای راکتیو از دی‌متیلول هیدروکسی اتیلن اوره استفاده می‌شود.

### ضدچروک کردن دائمی لباس و پرده

با عملیات ضدچروک دائمی (اتوی دائمی) به برخی لباس‌ها و پرده‌ها با روش‌های پس‌پخت و پیش‌پخت می‌توان کاری کرد که به هیچ وجه این منسوجات در اثر شستشو و مصرف زیاد، حالت خود را از دست ندهنند. در روش پس‌پخت ابتدا پارچه با موادی نظیر دی‌متیلول-دی‌هیدروکسی اتیلن اوره و در حضور کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌شود (دمای کمتر از ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد) و پس از دوخت پارچه آن را به کمک اتو حرارت می‌دهند تا عمل پلیمریزاسیون انجام شود.

نکته

در هنگام خشک کردن پارچه پس از پد کردن نباید دمای خشک کن از ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رود؛ زیرا این عمل سبب ایجاد پلیمر قبل از دوخت می‌شود که اتوی پس از دوخت را با مشکل مواجه می‌کند.





### ضدچروک کردن پارچه پنبه‌ای با استفاده از رزین ملامین-فرمالدئید

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۲ قطعه پارچه پنبه‌ای به ابعاد  $10 \times 20$  سانتی‌متر (الیگومر ملامین فرمالدئید)، نیترات روی، صابون، کربنات سدیم، درترجنت و متورم کننده، بشر  $250$  میلی‌لیتری، استوانه مدرج  $10$  میلی‌لیتری، پیپت ساده  $1$  میلی‌لیتری، کرنومتر یا ساعت، دماسنجد، ترازو، استنتر آزمایشگاهی، نقاله، دستگاه فولارد آزمایشگاهی، دستکش، آون حرارتی، قیچی

روش کار:

۱۰ گرم Beetle Resin BT.۳۰۹ (الیگومر ملامین فرمالدئید) را در یک بشر  $250$  میلی‌لیتری بریزید. سپس  $10$  میلی‌لیتر آب تصفیه شده به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. با افزودن  $40$  میلی‌لیتر آب تصفیه شده، هم‌زدن را ادامه دهید. پس از مدتی  $40$  میلی‌لیتر از آبی را که قبلًا در آن  $1$  گرم Teepol حل شده است، به این محلول اضافه کنید و هم‌زدن را به آرامی ادامه دهید. در نهایت  $2$  گرم از نیترات روی که در اینجا نقش کاتالیزور دارد، به محلول حاصل اضافه کنید.

یک قطعه پارچه پنبه‌ای به ابعاد  $10 \times 20$  سانتی‌متر مرغی را به مدت  $5$  دقیقه در محلولی که ساخته‌اید، قرار دهید. بعد از  $5$  دقیقه پارچه را با دستکش از داخل حمام خارج کنید و پارچه را به صورت عرض باز یک بار از یک فولارد آزمایشگاهی با برداشت بالاتر از  $80$  درصد عبور دهید. کالای فولارد شده را در دمای  $80$  تا  $100$  درجه سانتی‌گراد در درون یک آون حرارتی خشک کنید.

جهت تثبیت و فیکس شدن مواد تکمیلی ضدچروک بر روی پارچه، آن را به مدت  $5$  دقیقه در دمای  $140$  درجه سانتی‌گراد و یا  $30$  دقیقه در دمای  $120$  درجه سانتی‌گراد در درون یک آون حرارتی قرار دهید تا مواد بر روی پارچه پلیمریزه شوند. پس از اتمام عملیات جهت شست‌وشوی پارچه تکمیل شده و مواد اضافی دیگر، پارچه را شست‌وشو و آبکشی کنید. جهت شست‌وشوی پارچه تکمیل شده،  $5/4$  گرم صابون و  $4/0$  گرم کربنات سدیم را در  $200$  میلی‌لیتر آب حل کنید و دمای محلول را در دمای  $60$  تا  $70$  درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید و عمل شست‌وشو را در این محلول انجام دهید. کالای شست‌وشو و آبکشی شده را در یک سطح صاف قرار دهید تا خشک شود.



جهت تعیین کیفیت عمل ضدچروک کردن پارچه پنبه‌ای از وسایل، دستگاه‌ها و ابزارهای خاصی استفاده می‌شود. در ادامه یک روش ساده آزمایشگاهی را جهت بررسی و مقایسه پارچه عادی و ضدچروک شده انجام دهید. از پارچه‌ای که عملیات ضدچروک بر روی آن انجام شده است، ۳ نمونه به ابعاد  $3 \times 6$  سانتی‌متر ببرید به‌طوری که یک نمونه در جهت نخ‌های تار، یک نمونه در جهت نخ‌های پود و یک نمونه مورب تحت زاویه ۴۵ درجه نسبت به تارها و پودها با دقت برش زده شود. هر سه نمونه برش زده شده را از وسط تا بزنید و یک وزنه ۵۰ گرمی را بر روی هر نمونه تا شده به مدت ۱ دقیقه قرار دهید. پس از برداشتن وزنه‌ها، پارچه‌ها شروع به بازشدن تای خورده شده می‌کنند. معدل زاویه باز شدن تای این سه نمونه را برای پارچه خام و پارچه ضدچروک شده با هم‌دیگر مقایسه و نتیجه‌گیری کنید. نمونه‌های آزمایش شده را به گزارش کار الصاق کنید.



آیا در ظاهر پارچه از قبیل رنگ و زیردست آن هم تغییری احساس می‌کنید؟

## ضدباکتری کردن پارچه

منسوجات شرایط ایدئالی را برای فعالیت و رشد میکرو ارگانیسم‌ها (میکروب بسیار ریز بیماری‌زا) فراهم می‌کنند. جهت جلوگیری از انتقال و گسترش عوامل بیماری‌زا و حفظ سلامت مصرف کنندگان نیاز به تکمیل‌های ضدباکتری و ضدمیکروبی در برخی موارد لازم می‌باشد. تماس میکرووارگانیسم‌ها با منسوجات نساجی هم برای مصرف کننده و هم برای خود پارچه می‌تواند اثرات زیانباری از قبیل زیانباری ایجاد بُوی ناشی از عرق پا و بدن، ایجاد آلوگی، انتشار بیماری، فساد و تخریب منسوجات، کاهش کیفیت و استحکام منسوجات و... داشته باشد.

حضور میکرو ارگانیسم‌ها در منسوجات تحت تأثیر نوع و شرایط محیطی و فیزیکی الیاف مصرفی متغیر می‌باشد. به عنوان مثال در الیاف مصنوعی میکرو ارگانیسم‌هایی که ایجاد بُو می‌کنند، بیشتر حضور دارند. این باکتری‌های بیماری‌زا از طریق مایعات، رطوبت و گرد و غبار انتقال می‌یابند. همچنین نوع میکرووارگانیسم‌ها در قسمت‌های مختلف بدن مثل پاهای، زیر بغل و سایر قسمت‌های دیگر بدن متفاوت می‌باشد. مواد ضدباکتری، مولکول‌های طبیعی یا مصنوعی با وزن مولکولی کم می‌باشند که موجب توقف رشد باکتری یا از بین رفتن آنها می‌شوند. مواد ضدباکتری به سه گروه معدنی، آلی و طبیعی تقسیم می‌شوند. نقره از جمله فلزات معدنی طبیعی متداول و غیرسمی می‌باشد که قادر به جلوگیری از رشد اکثر میکرو ارگانیسم‌ها و از بین بردن آنها در بدن انسان می‌باشد. امروزه نقره به شکل‌های مختلفی مثل نانوذرات فلزی، نانوذرات اکسید نقره، نمک‌های محلول و نیمه محلول نقره و... در عملیات ضدباکتری کردن منسوجات خانگی و بیمارستانی، انواع کاغذ و لوازم منزل، بسته‌بندی‌های لوازم بهداشتی و مواد غذایی و... به کار می‌رود.



برخی از مواد ضدباکتری با اثربخشی بسیار زیاد در مهار میکروب‌ها شامل فلزات و نمک‌های فلزی، تری کلوسان، کیتوسان، پلی هگزامتیلن بیگوآئید و برخی از مواد رنگرهای طبیعی و مصنوعی نظیر بربین و مواد رنگزای فلز کمپلکس و... می‌باشد که پارهای از آنها به دلیل داشتن قدرت مهار کنندگی بالا، عوارض جانبی و زیست محیطی، عوارض بر سلامتی سازندگان و مصرف کنندگان، تغییر شید رنگ، کاهش کیفیت منسوج و... بهتر است که کمتر استفاده شوند.

عملیات ضدباکتری با کاربرد مواد شیمیایی ضدباکتری در مرحله تکمیل کالای نساجی یا حین عملیات ریسندگی شیمیایی الیاف مصنوعی انجام می‌شود. پلی هگزامتیلن بیگوآئید یک ضدباکتری تجاری مفرونه صرفه و با پایداری شیمیایی بالا جهت کالای پشمی می‌باشد که با کمترین میزان سمیت در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ضدباکتری کاربرد دارد.

با توجه به رشد بسیار سریع میکروب‌ها، مواد ضدمیکروبی لازم است سریع عمل کند تا مؤثر واقع شود. شرایط ایده‌آل مواد ضدباکتری که بر روی پارچه استفاده قرار می‌گیرد، مطابق با شرایط جدول ۴ می‌باشد.

#### جدول ۴- شرایط ایده‌آل یک ضدباکتری پارچه

|                          |                                      |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ثبت شستشویی و سایشی بالا | سازگار با سایر مواد تکمیلی روی پارچه | سمی نبودن            |
| سازگار با محیط زیست      | کاربرد آسان                          | کنترل مؤثر باکتری‌ها |



#### عملیات ضدباکتری گردن منسوجات نساجی

هنرجوی گرامی با تحقیق و پژوهش در حوزه تکمیل کالای نساجی، روش ضدباکتری گردن منسوجات نساجی از قبیل خاب فرش ماشینی، نخهای بخیه، باند و گاز، لباس اتاق عمل و... که در برخی کارخانجات ایران انجام می‌شود را در کلاس گزارش کنید. لازم به ذکر می‌باشد که نام تجاری، روش و شرایط کار و روش تست محصول نیز در گزارش قید شود.

## نمدی گردن یا والک گردن پارچه‌پشمی

الیاف پشم به علت داشتن فلز روی سطح الیاف تمایل بسیار زیادی به نمدی شدن دارند. عمل نمدی گردن پشم در اثر مالش و فشاری که تحت شرایط خاصی بر پشم وارد می‌شود، باعث می‌شود که الیاف پشم در همدیگر فرو روند و ساختمان بافت به یکدیگر نزدیک شود. با افزایش تعداد الیاف فر و موج دار و پیچ خورده و الیافی که در اثر مالش حالت فریت به خود گرفته‌اند، عمل نمدی شدن انجام می‌شود. جمع شدگی در پارچه‌های پشمی ناشی از وجود فلز در سطح الیاف آن می‌باشد. در اثر رطوبت، حرارت و فشار فلزها از سطح لیف پشم بلند می‌شوند. در این حالت اگر پشم در معرض مالش یا فشار قرار گیرد، فلزها در درون یکدیگر می‌روند و گره می‌خورند.

به طوری که پشم حالت نمدی به خود می‌گیرد. نمدی کردن پارچه پشمی نظیر پالتو، باعث نرمی زیردست پارچه، افزایش ضخامت و وزن در متر مربع پارچه، محو عیوب جزئی و بافت پارچه، افزایش قدرت عایق‌بندی و مقاومت در برابر باد، حذف تنש‌های داخلی، یکنواختی رنگ پارچه و... می‌گردد.

نکته

هرچه نخ‌های بافت پارچه پرتاب‌تر و بافت پارچه ساده‌تر (مثل بافت تافته)، ریزتر، متراکم‌تر باشد، میزان آبرفتگی یا جمع‌شدگی آن پارچه در عملیات بعدی و در زمان مصرف کمتر می‌شود.



### نمدی کردن پشم با مواد قلیایی

در این روش که به روش چرب معروف می‌باشد و از روش‌های دیگر ارزان‌تر است، پارچه خشک پشمی وارد حمام حاوی ۳ درصد کربنات سدیم نسبت به وزن کالا با  $\text{pH}=8\text{--}9$  و  $\text{L:R}=1:1/5$  و دمای  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد می‌شود. قلیا و چربی موجود در پارچه با هم ترکیب می‌شوند و تولید صابون می‌کنند. صابون تولید شده علاوه بر تمیز کردن بیشتر پشم، باعث نمدی شدن پارچه پشمی نیز می‌گردد. در پایان عملیات نمدی کردن پارچه پشمی لازم است که پارچه خوب شسته شود تا هیچ‌گونه قلیایی باقی نماند. افزودن قدری آمونیاک به آب، عملیات شستشو را تسهیل می‌کند و سبب خروج بهتر قلیا و افزایش برق و جلای سطح پارچه می‌گردد. در برخی موارد جهت کمک به عملیات نمدی کردن مقداری صابون نیز به حمام قلیا اضافه می‌شود.

### نمدی کردن پشم با اسید

در این روش پس از شستشوی کامل پارچه یا پتوی پشمی، پارچه را با اسید آغشته می‌کنند و عمل نمدی کردن را انجام می‌دهند. عمل آغشته کردن پارچه پشمی به اسید در حمام شستشو یا توسط ماشین والک انجام می‌شود. مقدار اسید سولفوریک مصرفی ۲ تا ۳ درصد نسبت به وزن کالا یا ۲ تا ۵ درصد نسبت به وزن کالا اسید استیک می‌باشد. برای این کار پارچه پشمی را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در حمام اسید آماده شده در درجه  $70^{\circ}\text{C}$  سانتی‌گراد و  $\text{pH}=3\text{--}4$  عمل می‌کنند. در ادامه پارچه را از حمام خارج می‌کنند و توسط دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می‌کنند و آن را وارد ماشین والک می‌کنند و عملیات نمدی کردن را بر روی آن انجام می‌دهند.

### نمدی کردن پشم با صابون

در این روش ابتدا پارچه شسته می‌شود و بعد از یک آبگیری جزئی وارد ماشین والک می‌شود. محلول صابون با  $\text{pH}=7$  و دمای  $37^{\circ}\text{C}$  تا  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد و با غلظت حدود  $10\%$  درصد نسبت به وزن کالا در حین گردش پارچه در ماشین والک اضافه می‌گردد. پس از آغشته شدن کامل، غلظت صابون در پارچه حدود  $2\%$  درصد نسبت به وزن پارچه می‌گردد. بعد از زمان  $30$  دقیقه از عمل والک جهت تسهیل در شستشوی پشم، پارچه را با آب گرم و کمی آمونیاک شستشو می‌دهند تا صابون و هرگونه قلیایی احتمالی از پارچه خارج شود.


### مقایسه روش‌های مهم نمدی کردن

امروزه نمدی کردن پارچه‌پشمی با سه روش قلیایی، اسیدی و صابونی معمول‌تر می‌باشد. از بین این سه روش، روش قلیایی از روش‌های دیگر ارزان‌تر می‌باشد و درصد جمع‌شدنگی نهایی کمتر از دو روش دیگر می‌باشد و زیردست پارچه کمی زبر می‌شود. نمدی به روش قلیایی قبل از نمدی کردن نیاز به شستشو ندارد. نمدی کردن پارچه‌پشمی به روش اسیدی نسبت به روش قلیاً گران‌تر می‌باشد ولی سرعت جمع‌شدن پارچه بیشتر می‌باشد. اغلب پارچه‌های ضخیم و یونیفورم‌های نظامی و انتظامی با روش اسیدی نمدی می‌شوند. نمدی کردن پارچه‌پشمی به روش صابون از دو روش اسیدی و قلیایی گران‌تر می‌باشد. بالاترین حسن استفاده از صابون این است که پارچه‌پشمی بعد از نمدی‌شدن یک زیردست نرم و توپر برای پارچه حاصل می‌شود. استفاده از صابون در نمدی کردن پارچه‌های گران قیمت فاستونی و پشم ظریف معمول می‌باشد. عمل نمدی کردن پشم در نقطه ایزوالکتریک پشم (نقطه‌ای که بار مثبت و منفی پشم برابر می‌باشد)، یعنی ( $\text{PH}=4.8-4.9$ ) به حداقل ممکن می‌رسد.

### ماشین والک (روتاری) یا ماشین نمدی کردن

در روش نمدی کردن پارچه‌پشمی با ماشین والک یا روتاری، پارچه ابتدا با مواد کمکی آغشته می‌شود و سرو ته پارچه را به هم می‌وزند. در ماشین والک دو سیلندر متحرک پارچه را به داخل یک ناودانی هدایت می‌کند و تحت تأثیر فشار و مالش و رطوبت از سمت دیگر ناودانی که تنگ‌تر است، خارج می‌کند. با تکرار این عمل پارچه‌پشمی در ماشین والک، نمدی تر و پرتر می‌شود. ماشین والک شامل بخش‌های اصلی سیلندرهای اصلی حرکت‌دهنده پارچه، تخته جداکننده (عینکی) لایه‌های پارچه، غلتک‌های راهنمای میله‌های عمودی کنترل

عرض پارچه، ناودانی عقب و جلو جهت عمل نمدی کردن می‌باشد. فشار و سرعت سیلندرها با استی طوری تنظیم شود که پارچه سُر نخورد و خط و برق و سایشی بر روی پارچه نیفتند. سرعت بالای سیلندرها (سرعت ماشین) باعث می‌شود که پارچه توالی نمدی شود. سرعت غلتک‌ها بین  $100$  تا  $150$  دور در دقیقه تنظیم می‌شود. مقدار مایع لازم برای والک‌کردن در سطح پارچه حدود  $1$  تا  $1/5$  برابر وزن پارچه می‌باشد. شکل ۸ تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین والک را نشان می‌دهد. در این شکل ۱- سیلندرهای اصلی، ۲- ناودانی، ۳- پارچه‌پشمی و ۴- تخته جداکننده می‌باشد.



شکل ۸- تصویر مسیر حرکت پارچه در ماشین والک



### محاسبه میزان آبرفتگی کالای پشمی با نمدی کردن آن در محیط‌های اسیدی

۲ عدد پارچه پشمی به ابعاد  $30 \times 30$  سانتی‌متر آماده کنید. پس از شستن پارچه‌ها با آب تصفیه شده و بدون سختی، آب اضافی آنها را با ماشین فولارد آزمایشگاهی بگیرید. پارچه‌ها را روی یک سطح صاف پهن کنید و ابعاد آن را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. یک حمام اسیدی به حجم ۱۰۰۰ سی‌سی شامل اسید سولفوریک ۲ درصد نسبت به وزن کالا ( $pH=4$ ) دردمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد آماده کنید. پارچه پشمی شسته شده را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در حمام اسید آماده شده در  $pH=4$  قرار دهید و با دستکش عمل نمدی کردن (نمدمالی) با دست از طریق فشردن، مالش و ضربه‌زنن به آن) را انجام دهید. شما می‌توانید این کار را در طول یک ساعت چندین بار انجام دهید تا آبرفت پارچه به حدود ۳۰ درصد برسد. در ادامه پارچه را از حمام خارج و خشک کنید و با مقایسه با پارچه نمدی‌نشده میزان درصد جمع‌شدگی پارچه را محاسبه و گزارش کنید.

## ضدنمی کردن پارچه پشمی

هر چند در مواردی از خاصیت نمدی‌شدن پشم در مصارف خاصی بهره گرفته می‌شود ولی نمدی‌شدن و آزادشدن تنش‌های پشم باعث جمع‌شدگی و تغییر در ظاهر و زیردست پارچه پشمی می‌گردد که این موضوع برای پارچه‌های لباسی عیب محسوب می‌شود. پارچه‌های فاستونی تهیه شده از الیاف پشم طریف درصورتی که بر روی آنها عمل ضدنمی کردن انجام نشود، ظاهر نامناسبی پیدا می‌کنند. جهت ضدنمی کردن پشم، فلس‌های موجود بر روی الیاف پشم تحت عملیات و مواد شیمیایی خاص از بین می‌رود یا با پوشش مناسبی اثرات این فلس‌ها در نمدی‌شدن را خنثی می‌کنند به‌طوری که این الیاف دیگر تمایلی به نمدی‌شدن ندارند. در مواردی جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب نمدی‌شدن، کالای نساجی را می‌توان ضدنمی کرد.

یکی از روش‌های اقتصادی ضدنمی کردن پشم استفاده از روش کلرینه کردن پشم (کلریناسیون پشم) در محیط اسیدی یا قلیایی می‌باشد که علاوه بر ضدنمی کردن پشم بر جلا، شفافیت، درخشندگی و جذب  $pH$  مواد رنگزا نیز افزوده می‌شود ولی مقداری از استحکام الیاف کاسته می‌شود. در این روش پشم ویژگی نمدی‌شدن و جمع‌شدگی خود را از دست می‌دهد.

در عمل ضدنمی کردن پشم به روش کلرینه کردن، میزان کلر فعال در حدود ۳ درصد نسبت به وزن کالا می‌باشد و مناسب‌ترین  $pH$  بین ۳-۴ می‌باشد. در روش کلریناسیون پشم از اسید استیک یا اسید بوریک، اسید سولفوریک و هیپوکلریت سدیم یا هیپوکلریت کلسیم استفاده می‌شود. در کلرینه کردن پشم ابتدا پارچه را خیس می‌کنند و بعد محلول اسید را داخل حمام اضافه می‌کنند که محیط اسیدی ایجاد شده مانع از زرد شدن پشم می‌گردد. جهت آزاد شدن کلر فعال، محلول هیپوکلریت سدیم به حمام اضافه می‌شود. کل آزاد شده فعال که به آرامی آزاد می‌گردد، فلس‌های سطح الیاف را از بین می‌برد.



آزاد شدن گاز کلر در محیط کارگاه برای تنفس مضر و نامطلوب می‌باشد. استفاده از ماسک ضد گاز و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه و ایمنی توصیه می‌شود.

در روش دیگر ضدنمدی کردن پشم، پوشش مناسب و نازکی بر سطح الیاف پشم ایجاد می‌شود. در این روش متومرهای مناسبی را به الیاف پشم اضافه می‌کنند و سپس شرایط انجام عمل پلیمریزاسیون را ایجاد می‌کنند. در طی عمل پلیمریزاسیون یک پوشش نازکی بر روی فلسفهای الیاف پشم ایجاد می‌شود. یکی از عیوب این روش، کاهش انعطاف‌پذیری الیاف پشم و زبر و سخت شدن زبردست پارچه حاصل می‌باشد.



#### ضدنمدی کردن الیاف پشم به روش کلرینه کردن

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

هیپوکلریت سدیم، اسید سولفوریک، گلایسین A، کاغذ آغشته به ییدید پتابسیم، بشر ۲۵۰ میلی لیتر، پیپت ۱۰ میلی لیتر، استوانه مدرج ۱۰۰ میلی لیتر، دماسنگ، میکروسکوپ

روش کار:

یک عدد بشر ۲۵۰ میلی لیتر بردارید و مواد مورد نیاز را بر طبق جدول ۵ به آن اضافه کنید. وزن الیاف پشم ۵ گرم و مقدار  $L:R = 4:1$  می‌باشد.

جدول ۵- مواد مورد نیاز برای کلرینه کردن پشم

| مواد           | مقدار           |
|----------------|-----------------|
| هیپوکلریت سدیم | ۶ سی سی بر لیتر |
| اسید سولفوریک  | ۶ گرم بر لیتر   |
| A              | ۵/۴ گرم بر لیتر |

نکته: PH حمام را کنترل کنید، همواره در محدوده ۴-۳ باشد و هیپوکلریت سدیم طی ۳ مرحله به حمام اضافه شود.

کالا را در دمای اتاق (۲۵-۳۰ درجه سانتی گراد) و به مدت حدود ۹۰ دقیقه در محلول داخل بشر قرار دهید. جهت اطمینان از پایان عمل کلرینه شدن پشم، کاغذ آغشته به ییدید پتابسیم را در محلول فرو کنید. اگر رنگ کاغذ قهوه‌ای شود، عمل کلرینه کردن تکمیل شده است، در غیر این صورت عملیات کلرینه کردن را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه دیگر ادامه دهید. در پایان آزمایش جهت حذف کلرهای اضافی روی الیاف، از محلول ۲ تا ۶ درصد بی سولفیت سدیم به مدت ۱۵ دقیقه استفاده کنید تا الیاف آسیب نبینند.

استفاده از گلایسین در حمام باعث کاهش جذب کلر بر روی الیاف می‌شود. اگر به دلیلی از این ماده استفاده نشود، سرعت عملیات کلرینه کردن حدود ۱۰ برابر افزایش می‌یابد که نایکنواختی کلرینه شدن پشم را به همراه خواهد داشت.

تحقیق کنید ۳



در مورد کلرینه کردن پشم به روش «Melefix» از شرکت Ciba تحقیق کنید.

نکات اینمنی و بهداشت



در زمان مصرف اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک به هیچ وجه آب را به اسید اضافه نکنید بلکه لازم است اسید را به آرامی به آب اضافه کنید.

مقایسه و استدلال



پس از پایان آزمایش، نمای طولی و سطح الیاف کلرینه شده و الیاف خام را در زیر میکروسکوپ با یکدیگر مقایسه کنید.

## خارزنی پارچه


منظور از خارزنی پارچه، بیرون آوردن انتهای الیاف از نخهای پارچه و کرکدار و پرزدار کردن پشت و روی پارچه توسط سوزن‌های نوارهای خاردار می‌باشد. به این ترتیب انتهای الیاف سطح پارچه را پوشش می‌دهد که علاوه بر نرم کردن زیردست پارچه، مقداری هوا در لابه‌لای الیاف سطح پارچه محبوس می‌شود که عایق‌بندی گرمایی پارچه را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد. برخی از عیوب سطحی پارچه از قبیل خطوط تاری و پودی در اثر خارزنی پوشیده می‌شود و رنگ پارچه تا حدودی یکنواخت‌تر و ملایم‌تر می‌گردد. پارچه‌هایی که برای خارزنی در نظر گرفته می‌شود بهتر است از نخهای کم‌تاب باشند. کم‌بودن تاب نخ باعث خروج آسان‌تر الیاف از ساختار پارچه می‌گردد. اغلب پارچه‌هایی که خارزده می‌شود از جنس پشم، آکریلیک می‌باشد، ولی پارچه‌های پنبه‌ای، نایلونی و پلی‌استری را نیز خار می‌زنند تا سطحی پرزدار و شبیه پتو ایجاد کنند، تا انتهای الیاف به آسانی خارج شوند. وجود کمی روغن یا مواد نرم‌کننده آنتی استاتیک دائم همراه نخها، خارزنی را آسان‌تر می‌کند و راندمان خارزنی را افزایش می‌دهد. پارچه را از یک‌رو یا دوره خارزنی می‌کنند. پارچه‌های پشمی نسبت به فاستونی بیشتر خارزنی می‌شوند.

### ماشین خارزنی پارچه

ماشین خارزنی از یک سیلندر اصلی تشکیل شده است که دور آن را غلتک‌های کوچکی با طول و فاصله مساوی با سیلندر اصلی، در بر گرفته‌اند. برخی از ماشین‌های خارزنی نظیر ماشین menshner آلمان مجهز به ۲۴ تا ۳۰ عدد غلتک خاردار با سطح سوزنی نواری ویژه می‌باشند که عبور پارچه از میان این غلتک‌ها سبب ایجاد سطحی پرزدار شبیه پتو می‌گردد. معمولاً از این غلتک‌ها، خارزن (ضدخاب) و در جهت پارچه عمل می‌کنند و نیم دیگر، خاب و در خلاف جهت گردش پارچه عمل می‌کنند. کنترل سرعت و کشش اعمال شده بر پارچه و اندازه ایجاد پرز توسط یک کامپیوتر مرکزی کنترل می‌گردد.

ماشین‌های خارزنی به دو صورت تک و دوبله موجود می‌باشد. در نوع تک، جهت حرکت سیلندر با پارچه و غلتک‌های خارزن مخالف هم و جهت نوک سوزن‌های سیلندر در جهت حرکت غلتک خارزن می‌باشد. در نوع دوبله جهت حرکت سیلندر و پارچه با غلتک‌های خارزن مخالف می‌باشد و جهت نوک سوزن‌های غلتک‌های خارزن به صورت یک در میان موافق و مخالف جهت حرکت سیلندر می‌باشد که دارای شدت عمل بیشتری بوده و برای خارزنی پارچه‌پشمی و پتو مناسب می‌باشد.

روش بستن غلتک‌های دستگاه خارزنی بسته به خواصی که از پارچه انتظار می‌رود، به سه صورت یک یا چند در میان خاب و خار، همه‌خاب و همه‌خار (ضدخاب) می‌باشد. اگر جهت نوک سوزن‌های خار و جهت حرکت سیلندر و پارچه یکی باشد، غلتک خاب می‌باشد و اگر این جهت عکس باشد، غلتک‌ها ضدخاب یا خار می‌باشند. اگر بخواهید پیوستگی و تراکم پودی و شدت نمایش شدن پارچه در مراحل بعدی افزایش یابد، پوشش غلتک‌ها باید به صورت خار باشد و جهت حرکت غلتک مخالف حرکت پارچه باشد. شکل ۹، تصویر مسیر حرکت پارچه در یک ماشین خارزنی دوطرفه پارچه را نشان می‌دهد.



شکل ۹- تصویر مسیر حرکت پارچه در یک ماشین خارزنی دوطرفه پارچه



## کار با ماشین خارزني پارچه

- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، سرعت غلتک‌ها، موتورها، فلزیاب، تابلوی برق، و پروگرامر (صفحة کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
- ۲ روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها در صورت نیاز انجام شود.
- ۳ پارچه راهنمای ماشین عبور دهید و پارچه را به صورت عرض باز به انتهای آن بدوزید.
- ۴ قبل از شروع خارزنسی از خارزنسی یک طرفه یا دوطرفه پارچه اطمینان حاصل کنید.
- ۵ حرکت سیلندر و نوک سوزن‌های آن و غلتک‌های خارزن را متناسب با نوع خارزنسی و جنس پارچه مشخص کنید.
- ۶ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیب‌یابی کنید.
- ۷ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضای بدن تان با غلتک‌ها و سوزن‌ها خودداری کنید.
- ۸ میزان کشیدگی پارچه یا پتو در ماشین به گونه‌ای نباشد که به کالا آسیب بررسد.
- ۹ از هر گونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.
- ۱۰ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.
- ۱۱ با انواع سوزن‌های خار در کتاب همراه هنرجو آشنا شوید.

## تراش یا شیرینگ پارچه

عملیات تراش یا شیرینگ بیشتر در پارچه‌های پشمی، فرش و پتو و... جهت صاف، نرم و لطیف شدن سطح کالا، نمایان و برجسته شدن نقش و نگار سطح کالا، افزایش جلا و بهبود کیفیت ظاهری آن، با انجام اعمالی از قبیل تراشیدن و از بین بردن الیاف و پرزهای برجسته سطحی کالا، یکنواخت کردن ارتفاع پرزها، حذف گره و سر نخ اضافی از سطح پارچه و... انجام می‌شود.

## ماشین تیغ یا تراش (شیرینگ) پارچه

در ماشین تراش عمل اصلی تراش توسط گردش سیلندر فولادی تراش دوراً با پوشش تیغه‌های مارپیچ حلزونی بر روی تیغه ثابت زیرین انجام می‌شود. تیغه زیرین دستگاه بر روی یک پایه ثابت می‌باشد و لبه تیز آن مقابل لبه‌های تیز تیغه‌های سیلندر دور می‌باشد و سطح کالا پس از عبور از حدفاصل این دو تیغه شبیه قیچی چمن‌زنی، تراش داده می‌شود. پارچه در زمان تراش با حرکت غلتک‌های راهنمای، ترمز‌کننده و تنظیم کشش پارچه از روی تکیه‌گاه یا میز تراش قابل تنظیم عبور می‌کند که هر چه فاصله این میز تایگه ثابت پایینی بیشتر شود، ارتفاع پرز یا سطح کالا زیادتر می‌شود. در ماشین‌های تراشی که جهت ایجاد نقش برجسته بر روی کالا موجود می‌باشد، به جای تکیه‌گاه ثابت و صاف از یک غلتک یا تسممه حکاکی شده برجسته بر طبق نقشه طرح استفاده می‌شود که برجستگی‌های غلتک یا تسممه باعث اختلاف سطح پارچه در زیر تیغه تراش می‌شود و نقشه طرح بر سطح کالا ایجاد می‌شود. در ضمن جهت استفاده از این ماشین تراش، ابتدا کالا را از یک دستگاه خارزنسی و غلتک تمیزکننده عبور می‌دهند و تنها یکبار عمل تراش را بر روی کالا انجام می‌دهند.

جهت تمیز کردن پشت و روی پارچه از پرز، نخ و مواد خارجی و جلوگیری از سوراخ شدن پارچه در اثر مواد خارجی و همچنین بلند کردن پرزهای سطحی پارچه، غلتک‌های بررسی تمیزکننده پشت و روی پارچه در ماشین تراش نصب شده است. پس از تراش سطح کالا، غلتک زننده و بررسی مویی تمیزکننده نهایی و سیستم مکنده، سطح پارچه را از پرزهای به جامانده از عملیات تراش پاکسازی می‌کند. ماشین‌های تراش مجهز به بخش‌های کنترلی از قبیل فلزیاب و بخش جلوگیری از پارگی در اثر چروک می‌باشند. فلزیاب در جلوی دستگاه می‌باشد که پشت و روی پارچه را کنترل می‌کند و مانع از ورود اشیای فلزی به قسمت تیغه‌ها و آسیب‌دیدن آنها می‌شود. شکل ۱۰ تصویر تیغه ماربیچی و ماشین تراش پارچه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰- تصویر تیغه ماربیچی و ماشین تراش پارچه

### فعالیت عملی ۱۸

#### کار با ماشین تراش پارچه

- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، تیغه‌ها، فاصله سیلندر اصلی و تیغه زیرین با تکیه‌گاه جک‌ها، ونتیلاتورهای مکنده، تکیه‌گاه تراش، فلزیاب، برس‌ها، کناره باز کن پارچه، محافظت دست کنترل چشمی پارچه، حس کننده‌های اتوماتیک موضع ضخیم پارچه پروگرامر (صفحة کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
- ۲ روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها، سنگ زدن تیغه‌های ماشین در صورت نیاز انجام شود.
- ۳ فاصله میز تراش تا تکیه‌گاه را توسط فیلر (ماشین غیراتوماتیک) تنظیم کنید.
- ۴ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیب‌یابی کنید.
- ۵ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضای بدنتان با غلتک‌ها و تیغه‌ها خودداری کنید.
- ۶ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.
- ۷ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.
- ۸ پرزهای سطح پارچه خارزده شده توسط ماشین تایگر به صورت مستقیم قرار گیرند.
- ۹ پارچه، بهتر است در چند مرحله از ماشین تراش عبور کند و مرحله بخشی از الیاف تراشیده شود.

## کالندر و پرس پارچه

یکی از قدیمی ترین روش های تکمیل نهایی پارچه عمل مکانیکی کالندر کردن پارچه می باشد. عمل کالندرینگ با هدف ایجاد سطحی براق یا مات، زیردستی نرم و انعطاف پذیر بر روی پارچه های رنگرزی یا چاپ شده انجام می شود. در اثر عمل کالندر کردن، همانند روش مرسریزه کردن پارچه، جلا، روشنایی، شفافیت و درخشندگی، صافی و نرمی پارچه بیشتر می شود. افزایش روشنایی و درخشندگی و نرمی پارچه به خاطر تغییر سطح مقطع نخ از حالت دایره ای به حالت بیضی شکل و له و صاف شدن سطح الیاف و از بین رفتن پستی و بلندی در آن نقطه می باشد که این تغییرات سبب بازتاب منظم تر نور از سطح پارچه می گردد. جلای پارچه در اثر کالندر کردن کمتر از عمل مرسریزاسیون می باشد که با استفاده از غلتک هایی با شیارهای ریز (۲۵۰ تا ۳۵۰ شیار در اینچ) و دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد می توان بر جلای پارچه افروز (عمل شرایزینگ). البته جلای ایجاد شده دائمی نمی باشد و در اثر شست و شو از بین می رود، بنابراین لازم است که این عملیات بعد از پایان عملیات رنگرزی و چاپ انجام شود. البته امروزه با استفاده از رزین های مخصوصی مدت درخشندگی حاصل از کالندر کردن را تا مدت بیشتری در زمان مصرف حفظ می کنند.


نوع غلتک های فشاردهنده، پوشش غلتک ها، فشار مختلف غلتک ها، میزان رطوبت پارچه، میزان حرارت، غلتک ها، نوع بافت و جنس پارچه، سرعت خطی غلتک ها... از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عمل کالندر پارچه می باشند. به عنوان مثال با افزایش ۳۵ درصدی سرعت غلتک فولادی نسبت به سرعت پارچه و اعمال حرارت ۱۲۵ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد سبب می شود که غلتک فولادی با حرارت زیاد و مدت طولانی تر از غلتک فیبری با پارچه در تماس باشد که همزمان با اختلاف کم سرعت خطی غلتک ها و سایش غلتک ها بر روی سطح پارچه بر درخشندگی، صافی و براقی سطح پارچه افزوده می شود (کالندر سایشی یا اصطکاکی). سرعت کالندر کردن با ماشین های جدید افزون بر ۲۰۰ متر در دقیقه می باشد.

## ماشین های کالندر و پرس پارچه

در ماشین کالندر پارچه های سلوژی از بین یک یا چند جفت (حداکثر ۸ جفت) غلتک صاف و سنگین به طول ۹۰ تا ۳۴۰ سانتی متر عبور می کنند به طوری که این جفت غلتک ها با حرارت و فشار معینی (۳۰ تا ۶۰ تن) به هم فشرده شده اند و قابلیت کم کردن و جدا کردن غلتک ها در موقع لزوم وجود دارد. هر چه قدر تعداد جفت غلتک های نرم و سخت لابه لای آنها بیشتر شود میزان عمل کالندر افزایش می یابد.

غلتک های کالندر در دو نوع فلزی و غیرفلزی می باشند که پوشش غلتک های فلزی از فولاد ضدزنگ صیقلی شده یا چدن می باشد که حرارت آن توسط روغن داغ تأمین می شود. ولی پوشش غلتک های غیر فلزی از فیبر، کاغذ یا پنبه فشرده، چوب، لاستیک و پارچه می باشد. در هر حال لازم است جنس یکی از جفت غلتک ها در ماشین کالندر نرم تر از دیگری باشد تا در صورت وجود هرگونه نایکنواختی و گره در اثر فشار زیاد به پارچه و غلتک ها آسیب نرسد. شکل ۱۱ مسیر حرکت پارچه در یک ماشین کالندر را نشان می دهد.

جهت حرکت پارچه



شکل ۱۱- مسیر حرکت پارچه در یک ماشین کالندر

فعالیت  
کلاسی ۲



به همراه مربی خود و ترجمه اصطلاحات فنی مسیر حرکت پارچه را تشریح کنید.

### پرس پارچه

هدف از عمل پرس کردن پارچه مشابه کالندر کردن پنبه، تولید یک سطح صاف، بدون چروک و براق در پارچه می‌باشد. این عمل بیشتر بر روی کالای پشمی و فاستونی انجام می‌شود. در عمل پرس کردن با افزایش درجه حرارت، فشار و رطوبت، سطح پارچه صاف تر، شفاف تر و براق تر می‌شود و زیردست آن نرم تر و نازک تر می‌گردد. در پارچه‌های فاستونی به علت اینکه در مخلوط آن، پلی استر نیز موجود می‌باشد؛ بنابراین تأثیر پرس و ماندگاری آن از پارچه پشمی خالص بیشتر می‌باشد.

جهت عمل پرس پارچه پشمی از ماشین‌های پرس غلتکی، مقواپی یا تخت استفاده می‌شود. در پرس غلتکی پارچه بدون چروک در زمان معین از بین یک سیلندر گرم و یک صفحه صاف و صیقلی شده تحت فشار معین عور می‌کند. در پرس مقواپی پارچه صاف و بدون چروک توسط دستگاه تغذیه در بین صفحات مقواپی سخت، صاف، براق و صیقلی شده با حرارت کم به مدت طولانی (۱۰ تا ۴۰ روز) و تحت فشار قرار می‌گیرد. در پرس تخت ابتدا طول معینی از پارچه به مدت کوتاهی در بین دو سطح تحت فشار قرار می‌گیرد و پس از اتوشدن، صفحات از همدیگر جدا می‌شوند و پارچه به صورت متناوب به سمت جلو حرکت می‌کند تا بخش بعدی پارچه اتو شود. هر چند سرعت پرس غلتکی زیاد می‌باشد ولی در اثر فشار و حرارت زیاد پارچه را بیش از حد برق می‌اندازد و ضخامت پارچه را بیش از اندازه کم می‌کند. در پرس مقواپی هرچند روند پرس کردن طولانی مدت می‌باشد ولی پارچه آسیب کمتری می‌بیند. سرعت ثابتیت پرس تخت از مقواپی بیشتر ولی از پرس غلتکی کمتر می‌باشد و برآقیت مطلوبی بر سطح پارچه ایجاد می‌کند.



## کار با ماشین کالندر و پرس پارچه

۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، حرارت غلتک‌ها، جک‌ها، ونتیلاتورهای مکنده، فلزیاب، پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.

۲ روغن کاری، گریس کاری، سرویس کاری و نظافت ماشین‌ها، در صورت نیاز انجام شود.

۳ در زمان خاموش بودن ماشین، فشار و حرارت را از روی غلتک‌ها و صفحات بردارید.

۴ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سرویس و عیب‌یابی کنید.

۵ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضاً بدنتان با غلتک‌ها خودداری کنید.

۶ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.

۷ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.

۸ غلتک‌ها و صفحات ماشین کالندر و پرس دارای سطح حساس و صیقلی و غیر قابل انعطاف می‌باشند که در ضمن کار و بعد از خاتمه کار، لازم است مراقبت شود تا اجسامی نظیر سوزن، سنjac، میخ، مواد آهاری، گره نخ و... وارد سطح غلتک‌ها نشود.


۹ جهت تمیز کردن غلتک‌ها و صفحات به هیچ وجه از دستمال و وسایلی که پرز بر سطح غلتک منتقل می‌کنند، استفاده نکنید. استفاده از ابر تمیز توصیه می‌شود.

۱۰ بسته به نوع کالندر و پرس سرعت غلتک‌ها را تنظیم کنید.

## ماشین سنباده‌زنی پارچه

ماشین سنباده‌زنی دارای شش عدد غلتک سنباده می‌باشد که در دو نوع افقی و عمودی موجود می‌باشد. این ماشین ضمن حرکت دورانی با سرعت بالا همزمان حرکت عرضی انجام می‌دهد و در آن پارچه با عرض باز از بین غلتک‌های سنباده‌ای عبور می‌کند و با عمل سایش الیاف که بر سطح پارچه انجام می‌دهد سبب پوسته پوسته شدن الیاف و ایجاد یک سطح پرزدار یکنواخت در عرض پارچه شبیه محمل می‌شود. وجود هوکش‌های مناسب بر روی غلتک‌های سنباده از ایجاد پرزهای مزاحم بر روی پارچه و محیط اطراف جلوگیری می‌کند. در نهایت سطحی با پرز خیلی ملایم، یکنواخت، نرم و لطیف و مطابق با خواسته مشتری بر روی انواع پارچه ایجاد می‌گردد. سنباده‌های روی غلتک‌ها دارای نمره می‌باشند که این نمره‌گذاری براساس تعداد دندانه‌های سنباده در یک سانتی‌متر مربع تعیین می‌شود. هرچه نمره سنباده بیشتر باشد، سطح سنباده ریزتر می‌شود و شدت عملیات سنباده‌زنی افزایش می‌یابد.

در شکل ۱۲ انواع دیاگرام مسیر حرکت پارچه در ماشین سنباده‌زنی نشان داده شده است.



شکل ۱۲- انواع دیاگرام مسیر حرکت پارچه در ماشین سنباده‌زنی

فعالیت  
عملی ۲۰



### کار با ماشین سنباده‌زنی پارچه

- ۱ تمام سیستم‌های برقی، حرکتی، غلتک‌ها، موتورها، تابلوی برق، حرارت غلتک‌ها، هواکش‌ها، فلزیاب، پروگرامر (صفحه کنترل ماشین) و... را از ابتدا تا انتهای کار کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید.
- ۲ رونمایی، گریس کاری، سروپس کاری و نظافت ماشین‌ها، در صورت نیاز انجام شود.
- ۳ همواره زمانی که ماشین خاموش می‌باشد، آن را نظافت و سروپس و عیب‌یابی کنید.
- ۴ در زمان کار با ماشین از تماس لباس کار و اعضاً بدنتان با غلتک‌ها خودداری کنید.
- ۵ از هرگونه دستکاری در تنظیمات مکانیکی و برقی دستگاه‌ها اجتناب کنید.
- ۶ کلیه موارد انضباطی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی و بهداشتی را در کار با ماشین رعایت کنید.
- ۷ نمره سنباده‌ها را بر اساس شدت سنباده‌زنی انتخاب کنید.

## آبگیری پارچه

انواع ماشین‌های آبگیر کالای نساجی در صنعت نساجی وجود دارد که با توجه به خصوصیات کالای نساجی و قابلیت‌های ماشین، جهت آبگیری کالا استفاده می‌گردد. مهم‌ترین ماشین‌های آبگیری پارچه در صنعت نساجی ماشین‌های آبگیر پارچه از نوع غلتکی، ماشین سانتریفیوژ و آبگیر مکنده می‌باشد. در ادامه این بخش به معرفی ماشین آبگیر سانتریفیوژ پرداخته می‌شود.

### ماشین‌های آبگیر سانتریفیوژ

دستگاه آبگیر سانتریفیوژ از یک استوانه مشبك فلزی تشکیل شده است که این استوانه با یک قاب و در فولادی محکم محفوظ می‌شود و عملکرد آن مثل آبگیر ماشین‌های لباسشویی جدید می‌باشد که توانایی آبگیری تمامی کالاهای نساجی (الیاف، نخ، کلاف و پارچه) را در زمان ۵ تا ۷ دقیقه دارا می‌باشد. ظرفیت این ماشین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم پارچه طنابی شکل یا سایر کالاهای نساجی می‌باشد. سبد استوانه‌ای مشبك دارای یک محور مرکزی می‌باشد که توسط یک الکتروموتور در حول محور خود با سرعت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه گردش می‌کند.

جهت راه اندازی دستگاه پارچه طنابی شکل را در داخل سبد مشبك قرار می‌دهند و درهای سبد مشبك و قاب محافظ سبد به صورت دستی یا برقی بسته می‌شود. در اثر گردش زیاد سبد مشبك و تحت نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، کالا به دیواره سبد فشرده می‌شود و مقدار زیادی از آب پارچه خارج می‌گردد. این دستگاه همچنین مجهز به تجهیزاتی از قبیل تایمر، ترمز دستی، تابلوی برق، لوله تخلیه آب، کلید دستی برق ستاره - مثلث، دورسنج موتور، جک‌های پنیوماتیک یا هیدرولیک درها، قفل درها، قطع کن دستی و خودکار برق دستگاه، چراغ اخطار تنظیم‌بودن یا سنگین بودن وزن کالا... می‌باشد. بازنگردن پیچ و تاب پارچه و احتمال آسیب دیدن پارچه و شکستگی در پارچه از عایب این آبگیر می‌باشد. در شکل ۱۳ تصویر ماشین آبگیر سانتریفیوژ و برشی از اجزای داخلی آن مشاهده می‌گردد.



شکل ۱۳- تصویر ماشین آبگیر سانتریفیوژ و برشی از اجزای داخلی آن

### ماشین‌های آبگیر مکش هوا

در این دستگاه پارچه با عرض باز از روی یک لوله شکاف‌دار عبور می‌کند و به وسیله تخلیه کردن هوا از داخل لوله توسط پمپ تخلیه هوا، حدود ۳۰ درصد آب داخل پارچه مکیده می‌شود. شکاف این لوله که با یک توری پوشیده شده است برای پارچه‌های گوناگون با عرض‌های مختلف قابل تنظیم می‌باشد. این دستگاه جهت آبگیری پارچه‌های پشمی، ضخیم و چروک‌پذیر بسیار مناسب می‌باشد. پارچه‌های نازک ممکن است در زمان مکش هوا به داخل شکاف کشیده شده و پاره شوند. از معایب این ماشین سرعت پایین ماشین، راندمان کم و گران قیمت بودن این روش می‌باشد. عدم آسیب به پارچه از محاسن این ماشین می‌باشد.

### ماشین‌های آبگیر و تاب‌گیر بالنى

پارچه‌های بغل بسته گردباف پس از خروج از خط تولید بافتگی به ترتیب وارد مراحل پرزسوزی، مرسریزاسیون، رنگرزی سانتریفیوژ، آبگیر-تاب‌گیر (rope opener)، خشک کن و کامپکت می‌شود. البته برخی از پارچه‌های گردباف از قبیل پلی‌استر، ریون و پارچه‌های شامل لاکرا (کشسان) نیاز به تثبیت قبل از رنگرزی دارند. بعد از رنگرزی و سانتریفیوژ، پارچه وارد ماشین آبگیر-تاب‌گیر می‌شود که در این ماشین با دمیدن هوا به داخل پارچه کیسه‌ای توسط تفنگ باد، چروک پارچه کم می‌شود و به بازگشت پارچه به عرض اولیه کمک می‌شود. پس از برش، پارچه توسط فولاد آبگیری می‌شود و به عرض باز تبدیل می‌شود. در پایان جهت خشک کردن پارچه آن را از استنتر با دمای مشخص عبور می‌دهند. ماشین آبگیر و تاب‌گیر بالونی می‌تواند علاوه بر باز نمودن پیچ و تاب پارچه طنابی شکل، عمل آبگیری آن پارچه را نیز انجام دهد. استفاده از فولادهای قوی در این دستگاه آبگیری بهتر پارچه را تسهیل می‌کند. جهت باز کردن پارچه‌های بغل بسته از برش دهنده‌ای که مجهز به چشم الکترونیکی است، استفاده می‌شود. این چشمی، خط سوزن جا افتاده روى پارچه را پیدا کرده و از همان ناحیه برش را انجام می‌دهد و این دستگاه پارچه را آماده ورود به دستگاه کامپکت می‌کند، آن را از حالت پارچه بغل بسته به پارچه با عرض باز تبدیل می‌نماید. در شکل ۱۴ تصویر یک آبگیر-تاب‌گیر بالونی مشاهده می‌شود. بالا بردن پارچه جهت باز کردن تاب آن، باعث افزایش کشش طولی پارچه و کاهش فرایند آبرفت می‌شود.



شکل ۱۴- تصویر یک آبگیر - تاب‌گیر بالونی

## ماشین آبگیر غلتکی یا منگل

در این ماشین پارچه طنابی شکل با عبور از بین دو غلتک استوانه‌ای فولادی یا لاستیکی ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، آب اضافی آن گرفته می‌شود. غلتک پایینی توسط یک الکتروموتور حرکت می‌کند و غلتک بالایی همانند غلتک‌های فولارد تحت تأثیر فشاری که بر روی آن می‌باشد و در تماس با غلتک پایینی حرکت می‌کند. فشاری که از طریق غلتک بالایی بر پارچه اعمال می‌شود از طریق فنر، اهرم یا فشار هیدرولیک تأمین می‌شود. امروزه با بهره‌گیری از فناوری غلتک‌های فشاری شناور از توزیع فشار نامتعادل در عرض پارچه در زمان آبگیری جلوگیری می‌شود.

## خشک کردن پارچه

کالاهای نساجی بعد از هر فرایند تر نظیر رنگرزی، چاپ و تکمیل، احتیاج به خشک کردن معین و استاندارد دارند. خشک کردن بیش از حد کالای نساجی و افزایش دفعات خشک کردن باعث خروج رطوبت بازیافتی و طبیعی موجود در کالا می‌گردد که این امر منجر به کاهش لطافت و انعطاف‌پذیری کالا می‌گردد و زیردهست کالا خشک و خشن می‌گردد. عملیات خشک کردن کالای نساجی بر حسب ویژگی‌های متفاوت کالا و زمان انجام عملیات در ماشین‌آلات مختلف انجام می‌شود. در صنعت جهت خشک کردن پارچه از ماشین‌های خشک کن متنوعی مثل غلتکی یا سیلندری، استنتر، آویخته، مکنده، جریان هوای گرم و... استفاده می‌گردد که هر کدام دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های زیادی می‌باشند. در ادامه این بخش به بررسی برخی از این ماشین‌های خشک کن پارچه پرداخته می‌شود.

## ماشین‌های پیش خشک کن مادون قرمز

در برخی از استنترها در قسمت اتافک‌های خشک کن و در بخش بالایی این دستگاه از فناوری تولید نور ماورای مادون قرمز (Infra Red) جهت پیش خشک کن یا ثبیت رنگزا یا ثبیت حرارتی کالا استفاده می‌شود. از مزایای استفاده از این فناوری، جلوگیری از آسیب به پارچه در صورت توقف ماشین می‌باشد. در این فناوری امواج با طول موج ۰/۷ تا ۱۴ میکرون توسط لامپ‌های ۲۰۰۰ وات تولید می‌شود که هرچه میزان طول موج افزایش می‌یابد، میزان حرارت و نفوذ حرارت در پارچه بیشتر می‌شود. استفاده از روش خشک کن مادون قرمز مفروض به صرفه نمی‌باشد و تنها در بخش خشک کن چاپ و پیش خشک کن رنگرزی پیشنهاد می‌شود.

## ماشین‌های خشک کن سیلندری یا غلتکی

ماشین‌های خشک کن سیلندری به دو صورت افقی و عمودی موجود می‌باشند. پارچه در این ماشین‌ها با عرض باز و بدون چروک در تماس مستقیم با استوانه‌ها خشک می‌شود. سیلندرهای این ماشین‌ها از جنس فولاد ضدزنگ یا استیل می‌باشد که قطری در حدود ۷۵ سانتی‌متر دارند. سیستم گرمایشی سیلندرهای این نوع خشک کن، بخار داغ می‌باشد که از یک طرف محور استوانه‌ها وارد و پس از میان شدن، آب گرم از طرف دیگر خارج می‌شود. این ماشین شامل تعداد زیادی استوانه تو خالی در کنار هم می‌باشد که در داخل آنها بخار داغ در جریان می‌باشد و پارچه‌ها در اثر تماس مستقیم با این استوانه‌ها خشک می‌شوند. در خشک کن پارچه غلتکی، یک سری غلتک‌های استوانه‌ای (تا ۶۰ عدد) به حالت افقی یا عمودی در دوری دیگر قرار گرفته



شکل ۱۵- تصویر خشک کن سیلندری یا غلتکی عمودی


است که با عبور پارچه با سرعت یکسان و در حدود ۲۰۰ متر بر دقیقه از بین این غلتک‌ها، آب آن تبخیر می‌گردد. از مزایای این خشک کن سادگی، سرعت بالا و ارزان بودن این روش می‌باشد. از معایب این خشک کن، کنترل ضعیف روحی ابعاد پارچه، راندمان حرارتی کم و زبر شدن زیردست کالا، خشک شدن بیش از اندازه پارچه و ایجاد کشش به پارچه می‌باشد که چون فرصت برگشت به پارچه داده نمی‌شود، در زمان شستشو پارچه آب می‌رود و کوتاه می‌گردد. این ماشین در فرایندهای مداوم بخش تکمیل کاربرد زیادی دارد. در شکل ۱۵ تصویر خشک کن سیلندری یا غلتکی عمودی و مسیر حرکت آن را مشاهده می‌کنید.

## ماشین‌های خشک کن چاپ پارچه

پس از آنکه پارچه از ماشین چاپ خارج می‌شود لازم است مواد رنگزای منتقل شده به پارچه در مرحله چاپ بر سطح پارچه خشک و سپس ثبت شود. از آنجایی که بر یک سطح پارچه عملیات چاپ انجام می‌شود، بنابراین چیدمان غلتک‌های داخل اتاقک‌های خشک کن طوری می‌باشد که در زمان حرکت کالا سطح رویی پارچه چاپ شده با غلتک‌ها در تماس نمی‌باشد. در ادامه به معرفی یک ماشین خشک کن پارچه چاپ شده پرداخته می‌شود.

**ماشین خشک کن چاپ روتاری:** مناسب‌ترین خشک کن برای ماشین چاپ شابلون روتاری، خشک کن جت می‌باشد. خشک کن جت با وجود قدرت تبخیر زیاد و ظرفیت کافی، جای کمی را در فضای کارگاه اشغال می‌کند. بزرگ‌ترین مزیت خشک کن جت، عبور پارچه از این خشک کن بدون کشش می‌باشد. این خشک کن به یک نوار نقاله مجهز می‌باشد که از ابتدا تا انتهای خشک کن را طی می‌کند. پارچه در تمام مدت عملیات خشک شدن بر روی یک آستری می‌باشد و از نوار نقاله جدا نمی‌شود؛ بنابراین توسط این خشک کن انواع پارچه‌های خیلی ظرفیت و نازک تا خیلی ضخیم بدون هرگونه عیب یا اشکالی خشک می‌شود.

در این ماشین، پارچه پس از خروج از آخرین واحد چاپ و جداشدن از نوار چاپ، بلاfacسله بدون هیچ‌گونه کششی به طور عمودی روی نوار نقاله خشک کن قرار می‌گیرد. فاصله بین نوار چاپ و نوار نقاله خشک کن خیلی کوتاه می‌باشد و این فاصله هیچ‌گونه ایجاد نمی‌کند. پارچه چاپ شده در خشک کن جت از طریق نوار نقاله از میان جریان هوای گرم عبور می‌کند و تا انتهای ماشین خشک کن پارچه با هیچ‌غلتكی تماس نمی‌گیرد؛ بنابراین امکان ایجاد هیچ‌گونه خط و لکه بر روی پارچه چاپ شده وجود ندارد. این ماشین خشک کن در خروجی ماشین به یک تاکن مجهر یا واحد پیچش پارچه با سرعت پیچش یا تازن یکنواخت و همانگ با چاپ مجهر می‌باشد. پارچه چاپ شده پس از خروج از خشک کن به صورت تاشده درون ارابه جمع می‌شود یا دور یک غلتک پیچیده می‌شود. پس از پرسدن ارابه یا غلتک بلاfacسله بدون توقف ماشین، جای آن را با ارابه یا غلتک خالی عوض می‌کنند. در شکل ۱۶ نمایی از یک عدد ماشین خشک کن چاپ روتاری مجهز به گرم کن رادیاتوری نشان داده شده است که در آن موتورهای دمنده، رادیاتور و نازل‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱۶- تصویر ماشین خشک کن چاپ روتاری مجهز به گرم کن رادیاتوری

آیا می‌دانید



پارچه را همواره از سر درزها جدا می‌کنند. اگر حدود ۴۰ تا ۵۰ متر پارچه (جهت طاقه ۴۰ یا ۵۰ متری) بعد از سردرز قبلی دور غلتک پیچیده شده باشد، برش پارچه اشکالی ندارد.

قدرت تبخیر زیاد خشک کن جت به علت گردش شدید هوای گرم توسط پروانه یا فن‌های قوی می‌باشد. وقتی جریان هوای گرم با پارچه تماس پیدا می‌کند، تبادل انرژی حرارتی بین هوا و پارچه انجام می‌شود و رطوبت موجود در پارچه از آن خارج می‌شود. هواکش‌های قوی هوای مريطوب را به طور مداوم به خارج از محوطه خشک کن هدایت می‌کنند؛ زیرا رطوبت اشباع در خشک کن منجر به تشکیل قطرات آب و چکیدن روی سطح پارچه می‌شود. این عمل باعث پخش شدن رنگ و ایجاد لکه می‌گردد. حرارت ماشین خشک کن جت توسط بخار اشباع شده، آب داغ، روغن داغ یا مشعل‌های گازی تأمین می‌شود. ژنراتوری که با جریان برق مستقیم کار می‌کند وظیفه جابه‌جایی نوار نقاله خشک کن را متناسب و منطبق با سرعت حرکت نوار چاپ بر عهده دارد.

هرگونه افزایش یا کاهش سرعت حرکت نوار خشک کن تابع سرعت نوار چاپ می‌باشد. عمل تنظیم سرعت نوار نقاله توسط یک سلول فتوالکتریک انجام می‌شود. این سلول در ابتدای خشک کن قرار دارد و زمانی که ماشین چاپ متوقف می‌شود، سلول فتوالکتریک به طور خودکار تسمه نقاله را متوقف می‌کند. ماشین خشک کن جت دارای چندین در می‌باشد که تعمیرات داخلی خشک کن را تسهیل می‌کند.

**ماشین خشک کن موشکی:** ماشین خشک کن موشکی بیشتر جهت پارچه‌های بغل بسته گردباف استفاده می‌شود که پارچه از داخل لوله‌های موشکی شکل به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند و با جریان هوای داغ از سوراخ‌های تعبیه شده در این دستگاه، پارچه خشک می‌شود و قادر به حذف هیچ تنشی نمی‌باشد. چون راندمان ماشین کم می‌باشد؛ بنابراین در آنکه کارخانجات خشک کن ریلکس درایر جایگزین این خشک کن شده است.

**ماشین‌های خشک کن معمولی جریان هوای گرم:** این ماشین‌ها دارای اتفاق‌هایی می‌باشند که در قسمت بالایی و پایینی آنها تعداد زیادی غلتک به گردش در می‌آید. پارچه‌ای که وارد این ماشین می‌شود از روی این غلتک‌ها، چندین بار به طرف پایین و بالای اتفاق هدایت می‌شود و به صورت لایه‌های موازی تا انتهای اتفاق پیش می‌روند. گرمای ایجاد شده در رادیاتورهای بخار آب توسط ونتیلاتورها (پنکه‌های صنعتی) به طور مداوم در داخل اتفاق‌ها جریان می‌یابد و پارچه را خشک می‌کند.

**ماشین استنتر خشک کن و تثبیت‌کننده ابعادی پارچه:** ماشین خشک کن استنتر یکی از مهم‌ترین ماشین‌آلات نساجی در زمینه تکمیل و رنگرزی کالای نساجی می‌باشد. در قسمت رنگرزی و تکمیل از این ماشین جهت خشک کردن و تثبیت حرارتی و تثبیت مواد رنگزا استفاده می‌شود. علاوه بر خشک کردن پارچه از این ماشین جهت تنظیم کشش پارچه، تثبیت حرارتی و ابعادی (طول و عرض) پارچه و تکمیل‌های شیمیایی استفاده می‌شود. در مدل‌های قدیمی استنتر بر روی دو ریل موازی ماشین سوزن‌هایی نصب شده بود که ابتدای کار لبه پارچه را بر روی این سوزن‌ها قرار می‌دادند. در مدل‌های جدید به جای ریل‌های سوزنی از زنجیرهای مخصوصی استفاده می‌شود که سوزن‌ها یا کلیپس‌ها یا گیره‌های فولادی در فواصل منظمی بر روی این زنجیرها نصب شده‌اند.

هر ماشین استنتر از دو بخش اصلی اتفاق‌های خشک کن و زنجیرهای هدایت پارچه تشکیل شده است. ماشین استنتر دارای طولی در حدود  $30\text{~}5\text{~}3\text{~}5$  متر و عرض حدود  $3\text{~}5\text{~}4\text{~}5$  متر می‌باشد. این دستگاه دارای بخش‌های مختلف می‌باشد که قسمت ورودی ماشین شامل بخش کشش، غلتک‌های کشش و فشار می‌باشد که پارچه با عرض باز و توسط دو غلتک بررسی، از دو طرف با سوزن‌ها یا کلیپس یا گیره‌هایی که بر روی زنجیر قرار گرفته‌اند، در گیر می‌شود. در این ناحیه صاف و مستقیم شده و به داخل ماشین هدایت می‌شود. فاصله بین دو زنجیر را که در واقع همان عرض پارچه می‌باشد می‌توان بر حسب سفارش تنظیم کرد. غلتک‌های بالایی دستگاه نقش مهمی در تغذیه پارچه به صورت یکنواخت در سراسر ماشین ایفا می‌کنند.<sup>۴</sup> عدد غلتک ماهلو قبل از ورود پارچه به توپل، عرض پارچه را تقسیم می‌کنند و هرگونه سرکجی و انحراف در پودها را برطرف می‌کنند. در ناحیه دوم، مخزن مواد رنگزا، مواد شیمیایی و تکمیلی و غلتک‌های فولارد قرار دارند که عمل پد کردن با درصد برداشت یا پیک‌آپ معین انجام می‌شود و پارچه در این قسمت به مایعات مورد نیاز آگشته می‌شود و بعد از عبور از جفت غلتک فولارد، مواد اضافی به مخزن بر می‌گردد. در ناحیه سوم، که ناحیه تغذیه می‌باشد، کارگر ناظر تاحدی عرض پارچه و تراکم نخ‌ها را با افزایش یا کاهش سرعت غلتک‌ها تنظیم می‌کند. در ناحیه چهارم یا تثبیت، اتفاقکی با

هوای داغ وجود دارد که هوای گرم از طریق مکنده و فن‌های قوی به‌طور یکنواخت به آن منتقل می‌شود و پارچه، مواد رنگزا یا مواد کمکی در آن خشک و تثبیت می‌شود. مهم‌ترین بخش دستگاه استنتر بخش اتاقک‌های خشک کن می‌باشد که این بخش جهت خشک کردن پارچه و فیکسه یا تثبیت مواد تكمیلی بر روی پارچه می‌باشد. حرارت مورد نیاز استنتر توسط شعله‌های مستقیم یا روغن داغ تأمین می‌شود. شعله مورد نیاز توسط مشعل‌هایی شبیه مشعل‌های شوفاژ تأمین می‌شود. در این حالت مشعل‌ها در طرفین دستگاه قرار می‌گیرند و به‌طور مستقیم حرارت را به سمت صفحه فلزی مشبك زیر پارچه می‌فرستند. در نوع دیگر روغن توسط یک بویلر داغ می‌شود و در درون رادیاتورهای دستگاه جریان می‌یابد. پشت هر رادیاتور فن‌های قوی می‌باشد که هوای گرم از طریق هوازن‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱۷- تصویر یک عدد ماشین استنتر

ماشین‌های استنتر به سه شکل مستقیم، دوبله و چند طبقه در بازار موجود می‌باشد. در نوع مستقیم پارچه فقط یک بار طول ماشین را طی می‌کند. در نوع دوبله که طول آن از ماشین قبلی کوچک‌تر می‌باشد، پارچه پس از رسیدن به انتهای ماشین توسط غلتکی بر می‌گردد و در نزدیکی محل ورود از ماشین خارج می‌شود. در استنتر چند طبقه و ایستاده، اتاقک‌هایی در چند طبقه وجود دارد که پارچه پس از گذشتن از هر اتاقک توسط غلتکی وارد طبقه بعدی می‌گردد. در نهایت پارچه از طبقه آخر خارج می‌شود. این استنتر دارای کوتاه‌ترین طول و بلندترین ارتفاع می‌باشد. از توانایی‌های ماشین استنتر می‌توان به اصلاح انحرافات و سرکجی تاری و پودی در پارچه اشاره کرد. گیربکس‌های piv در ورودی و خروجی دستگاه وظیفه ایجاد تنفس یا کشش معین را بر روی پارچه می‌سازند. از جمله توانایی‌های دیگر این ماشین انجام تکمیل‌های خاص از قبیل ضدآب، ضدروغن، ضدچروک، ضدآتش، ضدلک، ضدباقتریال، افزودن عمق‌دهنده‌های رنگ و مناسب کردن زیردست پارچه با افزودن نرم‌کن در این ماشین می‌باشد. یکی دیگر از بخش‌های دستگاه، پود صاف کن می‌باشد که این بخش شامل دو قوسی و سه غلتک مورب می‌باشد.


که نخهای پود را در پارچه صاف و موازی می‌کنند. سیستم تغذیه اضافی (اورفید) و تغذیه کم (آندرفید) پارچه به دستگاه بر روی جفت زنجیر مربوط به آن قرار داده شده است که قابل تنظیم می‌باشد. جهت تغذیه یکنواخت پارچه به سوزن یا گیره‌ها، در طرفین زنجیرها سنسورها یا حس‌کننده‌هایی وجود دارد که سبب تغذیه صحیح پارچه می‌شود. به محض اینکه اندازه فاصله زنجیرها بیشتر از عرض پارچه شود و نتواند به دستگاه تغذیه شود با فرمان الکتریکی یک موتور، فاصله زنجیرها کم می‌شود. نوع سیستم سوزنی طرفین پارچه‌ها را سوراخ می‌کند و جهت پارچه‌های ظریف مناسب نمی‌باشد. هر چند نوع گیره‌ای نیروی یکنواختی را در امتداد کناره‌های پارچه به آن وارد می‌کند و احتمال پارگی لبه‌ها کم می‌باشد ولی احتمال سرخوردگی و جداسدن پارچه از گیره‌ها وجود دارد. در طول دستگاه به طرف جلو کم کم فاصله بین جفت زنجیرها بیشتر می‌شود و پارچه در جهت عرض پارچه کشیده می‌شود. در یک سوم انتهایی فاصله بین جفت زنجیرها ثابت می‌باشد تا عرض پارچه در دمای مناسب ثبیت شود.

**ماشین‌های خشک کن آویخته:** در این ماشین خشک کن به جز وزن خود پارچه، هیچ‌گونه کشش دیگری به پارچه وارد نمی‌شود. این خشک کن شامل بخش‌هایی از قبیل اتاقک‌های خشک کن و دو زنجیر انتقال پارچه می‌باشد که هوای گرم توسط ونتیلاتورها از منبع حرارتی مکیده می‌شود و هوای داخل اتاقک را گرم می‌کند. طرز کار این ماشین به این‌گونه است که وقتی پارچه به ابتدای این ماشین هدایت می‌شود، روی اولین میله‌ای که به جلوی ماشین رسیده است، قرار می‌گیرد و بعد تا رسیدن به میله بعدی، مقداری پارچه به صورت آزاد و به طرف پایین اتاقک خشک کن، آویخته می‌شود تا میله‌ای دیگر آن را بگیرد. این عمل به طور مداوم تکرار می‌شود و پارچه به صورت چین‌های خیلی بلند و آویخته در سرتاسر اتاقک خشک کن پیش می‌رود تا از طرف دیگر ماشین خارج شود.

اتاقک‌های این ماشین اغلب چند طبقه می‌باشد و در

هر طبقه یک سری زنجیر و میله‌های انتقال دهنده در حرکت می‌باشد. پارچه پس از رسیدن به انتهای هر طبقه بر روی زنجیر طبقه پایین‌تر منتقل می‌شود و توسط میله‌ها تا انتهای این طبقه پیش می‌رود تا به پایین‌ترین طبقه ماشین برسد و از آن خارج شود. در شکل ۱۸، تصویری از مسیر پارچه در

یک خشک کن آویخته نشان داده شده است.



شکل ۱۸- تصویری از مسیر پارچه در یک خشک کن آویخته

**ماشین خشک کن ریلکس درایر (Relax dryer):** در این نوع خشک کن پارچه به حالت ریلکس (بدون هیچ‌گونه تنفس و کشش) و با اورفید (تغذیه اضافی) مناسب خشک می‌شود. پارچه هنگام خروج به صورت عرض باز، نرم، صاف و یکنواخت خشک می‌شود. این خشک کن پارچه، اغلب قبل از عملیات کامپکتور و بعد از آبگیر - تابگیر بالنی پارچه گردباف قرار می‌گیرد. سیستم گرمایش خشک کن ریلکس درایر توسط هوای داغ ایجاد شده از بخار، مشعل‌های گازی یا روغن داغ تأمین می‌شود. این دستگاه علاوه بر خروج رطوبت حاصل از عملیات رنگرزی از سطح پارچه و خشک کردن آن باعث کاهش تنش‌های روی پارچه می‌گردد. این دستگاه دارای توری‌های نقاله‌ای نسوز می‌باشد که به کاهش کشش کاذب اعمال شده به پارچه و رهایی تنش‌های وارد آمده کمک می‌کند. از طرف دیگر به دلیل آنکه پارچه نباید به هیچ عنوان تحت کشش قرار گیرد، بخشی از آبرفتگی پارچه و بازگشت به عرض اولیه در این خشک کن با رها شدن پارچه از کشش‌های کاذب به صورت فیزیکی انجام می‌شود. با رها

شدن پارچه از کشش‌های کاذب، حلقه‌های بافت در جهت طول پارچه به هم‌دیگر نزدیک‌تر و فشرده‌تر می‌شوند تا محصول نهایی فاقد آبرفت شود. شکل ۱۹ تصویر ماشین خشک‌کن ریلکس درایر را نشان می‌دهد. برخی از این ماشین‌ها دارای یک صفحه لزان و نازل‌های هوای داغ می‌باشند که علاوه بر خشک کردن پارچه با ایجاد موج سینوسی در پارچه، کلیه تنש‌های موجود در پارچه را از بین می‌برد. و زیر دست پارچه را نرم می‌کند در بسیاری از موارد بعد از این خشک کن به مرحله کامپکت پارچه نیازی نمی‌باشد.




شکل ۱۹- تصویر ماشین خشک‌کن ریلکس درایر

## ضدبید گردن کالای پشمی

### بید چیست؟

بید، پروانه کوچکی به رنگ زرد و طول ۹ تا ۱۲ میلی‌متر می‌باشد که در دو نوع بید لباس (Moth) و بید قالی (Beetle) یا سوسک سیاه فرش موجود می‌باشد. بید لباس در تاریکی و محیط‌های مرتبط در دمای ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد رشد و نمو می‌کند و به سرعت تکثیر می‌شود. پروانه‌های ماده در طول ۲ تا ۳ هفته از عمر خود در حدود ۱۰۰ تخم در منسوجات پشمی می‌گذارند. تخم‌های این پروانه در یکی از مراحل رشد خود به صورت «لارو» یا کرم نوزاد در می‌آیند که خسارت بسیار زیاد حاصل از بید روی پشم، توسط همین لاروها یا کرم‌ها صورت می‌گیرد. لاروها جهت رشد خود از پروتئین موجود در پشم تغذیه می‌کنند و پس از رشد، تبدیل به پروانه بید می‌گردند.

سوسک سیاه فرش دستباف یا بید فرش حشره‌ای به طول ۳ تا ۶ میلی‌متر می‌باشد که پس از خروج از تخم حشره به لارو ۸ تا ۱۰ میلی‌متر تبدیل شده و از الیاف پشم قالی تغذیه می‌کند. لارو بید قالی پس از مدتی در اثر تغذیه زیاد از پشم قالی، بالغ شده و به سوسک سیاه قالی تبدیل می‌شود. در شکل ۲۰ تصاویری از پروانه و لارو بید لباس در سمت راست و حشره بالغ سوسک سیاه فرش و لارو آن در سمت چپ نشان داده شده است.



شکل ۲۰- تصاویری از بید لباس و بید سوسک سیاه فرش به همراه لارو آنها

قرار دادن کالای پشمی در محل‌های روشن و نورانی یا عاری از هوای (اکسیژن) و گرم کردن و سرد کردن متوالی لاروها در دمای بین ۱۰-۸ درجه سانتی‌گراد باعث از بین رفتن بیدها و لاروها می‌شود. در گذشته جهت دفع بیدها، توتون و تنباقوی بدبو را در زیر فرش‌ها قرار می‌دادند. همچنین مقداری نفتالین بودار و کافور را در فرش لوله شده یا لابه‌لای لباس‌های پشمی قرار می‌دادند تا بخارات سمی متصاعد شده از این مواد، حشره بید و لاروها را از بین ببرد. در این روش، تخمهای بید هیچ آسیبی نمی‌بینند.

نکات  
زیستمحیطی



در گذشته از حشره‌کش D.D.T، دیلدرین، پارا دی کلرو بنزن، سیانید هیدروژن و... به عنوان ضدبید استفاده می‌شده است که امروزه باید به علت مشکلات زیست‌محیطی و حساسیت‌های پوستی از مصرف آن جلوگیری کرد.

یکی دیگر از راهکارها جهت ضدبید کردن پشم، استفاده از برخی از مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی ضدبید، مثل ماریس زرد (Martius yellow) می‌باشد پشم رنگرزی شده با این مواد رنگزا در برابر بیدزدگی بسیار مقاوم می‌شود. از مواد ضدبید سمی مؤثر با ثبات شست‌وشوبی پایین و اثرات موقت می‌توان به فلورید کرم، سدیم فلوراید، آلومینیوم فلوراید، فلورید آنتیموان و یون برمید اشاره کرد.

## اویلان‌ها (Eulan)

اویلان یو ۳۳ یک ترکیب آلی جدید ضدبید و لارو لباس و سوسک سیاه و لارو قالی می‌باشد. این ماده دارای ثبات کافی در برابر شستشو و سایر عملیات رنگرزی و سفیدگری می‌باشد. رنگ این مایع قهوه‌ای می‌باشد و در آب‌های سخت نیز عمل می‌شود و در برابر مواد اکسیدکننده و احیاکننده مقاوم می‌باشد. اویلان یو ۳۳ در حمام رنگرزی پشم همراه با مواد اسیدی به کار می‌رود. میزان مصرف این ماده ۱ تا ۲ گرم در لیتر نسبت به حجم کل مایع می‌باشد و دمای کاربرد آن ۳۵ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

ماده سمی اویلان (WA. New) همانند اویلان یو ۳۳ به صورت مایع و به رنگ قهوه‌ای روشن در بازار موجود می‌باشد که در برابر آب‌های سخت، مواد احیاکننده و اکسیدکننده مقاوم می‌باشد. ثبات این ماده سمی از اویلان یو ۳۳ کمتر است ولی در عوض کاربرد آن سهل‌تر می‌باشد؛ به‌طوری‌که هم‌زمان با رنگرزی یا بعد از رنگرزی و هر درجه حرارتی می‌توان آن را بر روی کالای پشمی عمل کرد. امروزه با پیشرفت فناوری‌های نانو در صنعت نساجی و استفاده از ضدمیکروب‌ها و ترکیبات ضدباکتری‌هایی نظیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و نانوذرات نقره، نانوکپسول‌های حاوی ترکیبات ضدبید و... می‌توان منسوجات پشمی را قبل از مصرف ضدبید کرد.

پرسش ۵



بید چیست؟ مواد ضدبید را تشریح کنید.

فعالیت ۲۱  
عملی



### ضدبید کردن کالای پشمی با می‌تین اف اف (Mitin.F.F)

مواد، کالا، وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۵ گرم پارچه‌پشمی، بشر ۲۵۰ سی سی، همزن شیشه‌ای، شعله گاز، پیپت ۱۰ سی سی، دماسنجد، اسیداستیک L:R=۴۰:۱ و ۸۰ درصد به میزان ۳ درصد، می‌تین اف اف ۱ درصد نسبت به وزن کالا و pH=۴-۵ بعد از انجام محاسبات، ۵ گرم پارچه‌پشمی رنگرزی شده را در یک بشر حاوی ۱ درصد می‌تین اف اف در دمای ۵۵ درجه سانتی‌گراد بیندازید. بعد از ۵ دقیقه ۳ درصد اسیداستیک ۸۰ درصد جهت تنظیم pH به حمام اضافه کنید. عمل ضدبید کردن را به مدت ۳۰ دقیقه ادامه دهید. در پایان پارچه را با ۲ گرم در لیتر صابون در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد و با L:R=۴۰:۱ به مدت ۲۰ دقیقه شستشو دهید.

نکته



جهت جلوگیری از خدمات حاصل از بید، می‌توان لابه‌لای فرش‌ها را صفحات روزنامه‌ای محتوی هیدروکربورهای نفتی قرار داد و ورقه‌های ضدبید در لابه‌لای پتوها و یا در گوشه‌ای از کمد لباس قرار داد. بیدها سالانه تعداد زیادی از لباس‌ها و فرش‌های پشمی را غیرقابل استفاده می‌کنند.

## ارزشیابی شایستگی پودمان ۵: تکمیل نهایی پارچه

### شرح فعالیت

عملیات تکمیل نهایی برای بهبود خصوصیات پارچه

### استاندارد عملکرد

کارکرد با ماشین‌آلات تکمیل نهایی و فرآیند نسخه‌ها و عملکردها

### شاخص‌ها

آماده‌سازی پارچه پنبه‌ای و پشمی و دیگر انواع پارچه جهت عملیات خاص تکمیل نهایی

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

فضای کار: کارگاه چاپ و تکمیل

تجهیزات: ترازو - متر - خط‌کش - پهاش‌متر - ابزار آزمایشگاه شیمی - کامپکت - سانفورایزر - تراش - خارزنی - سیستم‌های پد فولارد - انواع آبگیر و خشک‌کن

مواد مصرفی: نخ و پارچه خام پنبه و نخ و پارچه خام پشم - مواد قلیایی و اسیدی و انواع مواد ضدبید - ضدالکتریسیته ساکن - نمدی کردن و کربنیزه کردن پشم

### معیار شایستگی

| ردیف   | مرحله کار                                    | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|--|-----------------------|------------|
| ۱  | ثبت ابعادی، کامپکت، سانفورایزینگ             | ۱                     |            |
| ۲  | عملیات ترو پد فولارد (ضدآب - ضدآتش - ضدچروک) | ۲                     |            |
| ۳  | خارزنی و تراش                                | ۱                     |            |
| ۴  | کالندر - پرس آبگیری - خشک‌کردن               | ۱                     |            |
| ۵  | ضدالکتریسیته ساکن - ضدبید کردن               | ۲                     |            |
| شاخص‌گذاری‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:  |  |                       |            |
| <span style="color: orange;">۱</span> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br><span style="color: orange;">۲</span> استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br><span style="color: orange;">۳</span> تمیز کردن دستگاه و محیط کار<br><span style="color: orange;">۴</span> رعایت دقت و نظم |  |                       |            |
| میانگین نمرات  |  |                       |            |
| *  |  |                       |            |

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## منابع چاپ و تکمیل نساجی

- ۱ برنامه درسی درس چاپ و تکمیل کالای نساجی، رشته نساجی - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۵
- ۲ چاپ در صنعت نساجی، دکتر حسین توانایی، ویرایش دوم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، تابستان ۱۳۸۷
- ۳ تکنیک‌های چاپ در شیمی نساجی، دکتر حسین نجفی کوتایی، دکتر ابوسعید رسیدی، جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، چاپ دوم ۱۳۹۲
- ۴ چاپ سیلک اسکرین، علی ابراهیمی معتمد، مؤسسه انتشاراتی آزاداندیشان، چاپ سوم ۱۳۹۵
- ۵ چاپ و تکمیل نساجی، رشته صنایع نساجی، علی ابراهیمی معتمد، محمد جواد نعمتی شمس‌آباد، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴
- ۶ رنگرزی، رشته صنایع نساجی، کمال الدین قرنجیک، علی ابراهیمی معتمد، صابر رستاک، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴
- ۷ رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، دکتر کمال الدین قرنجیک، دکتر علیرضا خسروی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۷۴
- ۸ مهرداد حاجیلاری، اعظم طالبیان، حسین نجفی کوتایی، سیما حبیبی، آزمایشگاه‌ها در شیمی نساجی، ۱۳۸۶
- ۹ میرهادی سید اصفهانی، تکمیل کالای نساجی جلد های ۱، ۲ و ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر، ۱۳۸۹
- ۱۰ غلامحسین لطفی، سید رضا آقا پور مقدم، محمد رضا قلارדי، آزمایشگاه شیمی، ۱۳۸۴
- ۱۱ مرتضی سهی‌زاده ابیانه، تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی، نشر آرون، ۱۳۸۴
- ۱۲ علی نظری، آشنایی با ماشین آلات نساجی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی بیزد، ۱۳۸۳
- ۱۳ عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی، انتشارات آموزش و پژوهش، ۱۳۹۵
- ۱۴ کمالی مقدم، سمیه صفائی، سید مجید مرتضوی، تکمیل شیمیایی منسوجات، نشر ارکان، ۱۳۸۹
- ۱۵ اکبر خدامی، منسوجات و تکمیل‌های نوین، نشر بهریار دلیجان، ۱۳۹۳
- ۱۶ میر رضا طاهری اطاقسرا، اصول مواد و صنایع نساجی، نشر جهاد دانشگاهی امیرکبیر، ۱۳۹۵
- ۱۷ حسین توانایی، تکمیل در صنعت نساجی، نشر ارکان، اصفهان، ۱۳۷۵
- ۱۸ مقالات، جزوات دانشگاهی نساجی، صندوق کارآموزی و درسی نظام قدیم و جدید هنرستان نساجی
- ۱۹ کتب شیمی و آزمایشگاه، رشته های شیمی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و نظری، انتشارات آموزش و پژوهش
- ۲۰ استانداردهای شغل، مهارت و آموزش گروه برنامه‌ریزی صنایع نساجی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۲۱ استانداردهای سازمان ملی استاندارد و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با صنعت نساجی و رنگرزی
- ۲۲ مجلات نساجی و شبکه‌های مجازی نظریه کاتال تخصصی کتاب @infotex، کارشناسان نساجی ایران و...
- ۲۳ Pietro Bellini, Reference Book For Finishing. ۲۰۰۲
- ۲۴ Hans Karl Rouette. Ency clopedia Of Textile Finishing. ۲۰۰۱
- ۲۵ Celanese Acetate . Complete Textile Glossary. ۲۰۰۱





هیئت آموزان محترم، هنرمندان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه

به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه دری مربوط و یا پایام نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وبگاه: [tvoccd.oerp.ir](http://tvoccd.oerp.ir)

دفتر تایپ کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش