

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ساخت پروژه

رشته صنایع چوب و کاغذ

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۹۵۴

۶۹۴ ساخت پروژه/ مؤلفان : محمد غفرانی ... [و دیگران]. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴. ۱۲۶

۱۳۹۴ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۹۵۴)

متون درسی رشته صنایع چوب و کاغذ، زمینه صنعت.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته صنایع چوب و کاغذ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.

۱. درودگری. الف. غفرانی، محمد. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته صنایع چوب و کاغذ. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

این کتاب در سال ۱۳۸۸ در کمیسیون تخصصی رشتۀ صنایع چوب و کاغذ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفت.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : ساخت پروژه - ۴۹۳/۳

مؤلفان : محمد غفرانی، حسین رنگ آور، محمدرضا آقائی و امیر نظری

اعضای کمیسیون تخصصی : محمد غفرانی، محمد لطفی‌نیا، محمدعلی نیکنام، امیر نظری و حبیب نوری

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۲۶۶-۸۸۳۱۱۶۱ ، دورنگار : ۰۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶ ، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

عکاس : نسرین اصغری

رسام : هدیه بندر

صفحه‌آرا : خدیجه محمدی

طراح جلد : مریم کیوان

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جادۀ مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخت)


تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱ ، دورنگار : ۰۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : نادر

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ دهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک-۸ ۰۵۴-۰۵-۱۰۵۴-۹۶۴ ISBN 964-05-1054-8



باید شما (معلمان) اینها (دانشآموزان) را از آن طبیعت منحطی که انسان را به
انحطاط می‌کشد، آن حبّ جاه و حبّ مال و حبّ منصب احتراز دهید. اینها را از آن
چیزهایی که خار راهشان هستند و مانع ترقی انسان هستند احتراز بدهید. ... شما باید
به اینها بفهمانید که زندگی شرافتمدانه، زندگی است.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۲	فصل اول : اصول طراحی مبلمان
۲	فاکتورهای انسانی
۲	آنتروپومتری
۲	انسان‌سنگی
۶	تعیین اندازه مبلمان
۹	استفاده بهینه از مواد اولیه
۱۰	اسکلت‌بندی مبل‌های صفحه‌ای
۱۲	لبه‌چسبانی با نوارهای مصنوعی
۱۲	ایمنی در کارگاه
۱۸	فصل دوم : پروژه‌ها
۱۹	پروژه ۱ : میز زیر گلدان
۲۵	پروژه ۲ : جاکتابی کوچک
۳۲	پروژه ۳ : کایننت دیواری
۳۸	پروژه ۴ : جعبه کمک‌های اولیه
۴۷	پروژه ۵ : میز تحریر
۵۶	پروژه ۶ : فایل کوچک
۶۶	پروژه ۷ : دراور
۷۶	پروژه ۸ : میز تحریر نوجوان
۸۵	پروژه ۹ : فایل اداری
۹۷	پروژه ۱۰ : دکور دیواری
۱۰۷	پروژه ۱۱ : ویترین
۱۱۹	پروژه ۱۲ : کایننت پذیرایی
۱۲۶	پروژه ۱۳ : جاکتابی بزرگ
۱۳۴	پروژه ۱۴ : میز کامپیوتر
۱۴۱	پروژه ۱۵ : کایننت دیواری
۱۴۹	ضمیمه ها :
۱۴۹	ضمیمه ۱ : اندازه‌های استاندارد مبلمان اداری و انواع کایننت
۱۵۷	ضمیمه ۲ : پرسپکتیوهای فضاهای داخلی ساختمان
۱۶۴	منابع مورد استفاده

مقدمه

با توجه به ماهیت آموزش در رشته‌ی صنایع چوب که پس از تمرین و آموزش‌های اولیه برش کاری، رنده کاری و ... ساخت سازه‌های کوچک و ساده و در نهایت ساخت مبلمان در حد پروژه‌های کتاب حاضر منجر می‌گردد و هر پروژه اجرایی ناشی از کسب اطلاعات علمی و تخصصی و انجام مهارت‌های عملی در کارگاه‌های آموزشی می‌باشد، لذا با آگاهی از گذراندن واحدهای تخصصی رشته‌ی صنایع چوب که هنرجویان عزیز گذرانده و یا در حین آموزش آن هستند، این کتاب در راستای طراحی و مراحل ساخت پروژه قرار می‌دهد و هدف از آن به کار گرفتن اندوخته‌های هنرجویان، ایجاد توانایی به کار بستن فکر و عمل می‌باشد، همچنین جهت یکنواختی در آموزش سراسری مفید می‌باشد.

مؤلفان این کتاب به منظور اجرای بهتر پروژه‌ها ابتدا طرح‌های پیشنهادی کتاب فوق را که به تأیید کمیسیون تخصصی دفتر تألیف رسیده بود، طراحی و نقشه‌های آن را با دست و همچنین با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ترسیم نموده و سپس به منظور اجرای دقیق این پروژه‌ها و ارائه‌ی آموزش گام به گام ساخت آن، مبادرت به ساخت کلیه پروژه‌ها در کارگاه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی نموده و در حین اجرا از مراحل ساخت عکس تهیه نمودند تا به منظور آموزش راحت‌تر توضیحات لازم متناسب با تصاویر ارائه گردد. طبیعی است ساخت یک از این پروژه‌ها که نمونه‌سازی می‌باشد نیاز به تخصص و تجربه اجرایی کافی داشته و زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. لذا گروه مؤلفان تلاش نمودند که با رعایت کلیه نکات علمی و فنی نمونه‌سازی‌های فوق را انجام داده تا برای راهنمایی هنرجویان در اجرای پروژه مفید واقع شوند و همچنین تعدادی از پروژه‌ها از منابع خارجی آورده شده است که مراحل ساخت آن‌ها نیز همراه با تصویر توضیح داده شده است.

آموزش این کتاب در قالب ۱۲۰ ساعت کار عملی می‌باشد که برای نیل به اهداف آموزشی لازم است هنرجویان ۶۰ ساعت از زمان این درس را صرف ساخت یک یا چند پروژه از این کتاب نمایند که برای این کار با توجه به امکانات آموزشی و تعداد هنرجویان و همچنین حجم کار پروژه انتخابی می‌توانند به صورت انفرادی و یا گروهی مبادرت به اجرای ساخت آن نمایند. ۶۰ ساعت باقیمانده را لازم است هنرجویان با به کار گیری خلاقیت و ایده‌های نو، یک پروژه خارج از این کتاب را طبق روش کتاب، طراحی و ارائه دهنده در صورت تأیید هنرآموز محترم، نسبت به ساخت آن اقدام نمایند.

در پایان از کلیه هنرآموزان عزیز درخواست می‌نماییم با این که تمام سعی و تلاش خود را مبنی بر ارائه‌ی مطالب مناسب از نظر علمی و فنی به کار بسته‌ایم، نظرات اصلاحی خود را برای اعمال در چاپ‌های آینده برای ما ارسال کنند.

مؤلفان

اصول طراحی مبلمان

آنتروپومتری

روزانه با وسایل و تجهیزات زیادی سروکارداریم، از وسایل ساده مانند میز و صندلی و ابزارها گرفته تا ماشین‌های پیچیده و بزرگ، کار با برخی از این وسایل باعث ناراحتی و خستگی می‌شود و یا این که در طراحی محل کار فضای کافی برای متصدی در نظر گرفته نشده و این باعث خستگی و ناراحتی او می‌شود. این مثال‌ها ما را هدایت می‌کنند به این که نتیجه بگیریم، در طراحی این وسایل از ابعاد فیزیکی بدن انسان بهره گرفته نشده است، و یا این که ابعاد استفاده شده با واقعیت فاصله بسیار دارد.

لذا پر واضح است برای طراحی چیدمان صحیح مبلمان و کلیه وسایلی که به طور مستقیم با انسان در ارتباط است باید از داده‌های فیزیکی بدن انسان استفاده شود. تا این که متصدی و کسانی که با آن وسیله سروکار دارند، بتوانند به راحتی و با آسایش و بدون خستگی از آن استفاده کنند.

تعریف آنتروپومتری: آنتروپومتری عبارت است از مطالعه بدن انسان از نظر فیزیکی و به دست آوردن اندازه‌های کوچک و بزرگ و متوسط آن در زنان و مردان و تعیین محدوده حرکتی و مقاومت آن‌ها برای طراحی مبلمان، وسایل زندگی و ماشین‌های کارا، راحت و سالم برای انسان.

فاکتورهای انسانی

توجه و اهمیت به علم فاکتورهای انسانی^۱ مسئله جدیدی نیست و این همیشه مورد توجه بشر بوده است. انسان همیشه به فکر تسهیل در انجام کارها و حفظ سلامتی خود می‌باشد. از اهداف اصلی دانش فاکتورهای انسانی تأمین راحتی، تسهیل در انجام امور، رعایت ایمنی و حفظ سلامتی انسان را می‌توان نام برد.

توجه انسان به فاکتورهای انسانی با توسعه و پیشرفت‌های صنعتی و هم‌چنین با شروع انقلاب صنعتی (۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰) آغاز گردید.

به هر حال از مجموع این گفتار علمی مشخص می‌شود که کاربرد و توجه به فاکتورهای انسانی موجب رونق اقتصادی، حراست نیروی انسانی، رفاه اجتماعی، ثروت ملی و آرامش عمومی گردیده و در حقیقت کار را امری فرج‌انگیز و نشاط‌آور و مناسب با قدرت، احساسات، حوصله، هوش و ... کارگر جلوه‌گر می‌سازد.

اهداف فاکتورهای انسانی

فاکتورهای انسانی دو هدف عمده دارد:

اول - افزایش راندمان و کارایی در جایی که کار و دیگر فعالیت‌ها انجام می‌شود؛ شامل : افزایش راحتی، آسایش، کاهش خطأ و افزایش سود.

دوم - افزایش ایمنی، کاهش خستگی، افزایش مقبولیت از طرف استفاده‌کنندگان، افزایش رضایت شغلی و توسعه کیفیت زندگی.

انسان‌سنجی

نگاهی به اسکلت‌بندی بدن انسان: قبل از پرداختن به بحث وضعیت و حالت‌های ایستایی صندلی، مهندس طراح باید

کمر، دردهای ماهیچه‌ای و درد کتف و گردن و اختلال در گردش خون در پاها می‌شوند.

انسان سنجی کاربردی با اندازه‌گیری ابعاد و بعضی مشخصه‌های فیزیکی دیگر بدن مانند حجم، مرکز نقل و جرم قسمت‌های مختلف بدن سروکار دارد.

اما ما بحث خود را به اندازه‌گیری ابعاد محدود می‌کنیم زیرا این نوع داده در طیف وسیعی از مسایل طراحی، نقش اساسی دارد.

اندازه‌گیری ابعاد بدن به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: ایستا و پویا (در حال کار).

ابعاد ایستا: آنچه گاهی مهندسی انسان سنجی نامیده می‌شود با کاربرد هر دو نوع داده در طراحی اشیا مورد استفاده، و مردم با آن سروکار دارند. ابعاد ایستا، آن دسته از اندازه‌هایی است که وقتی بدن در وضعیت ثابت (ایستا) است، اندازه‌گیری می‌شوند. این اندازه از ابعاد اسکلتی (فاصله بین مرکز مفاصل، مانند فاصله بین آرنج و مچ) یا ابعاد محیطی (ابعاد روی پوستی مانند دور سر) هستند.

ابعاد پویا (در حال کار): این ابعاد را در وضعیت‌هایی اندازه‌گیری می‌کنند که در آن هنگام بدن مشغول انجام نوعی فعالیت بدنی است. در بسیاری از فعالیت‌های بدنی (ممکن است شخص در حال چرخاندن فرمان اتومبیل باشد و یا ممکن است سرگرم موئناژ کلاف در و یا دستش را برای اندازه‌گیری طول میز ناهارخوری دراز کرده باشد) اندام‌های مختلف بدن به صورت هماهنگ عمل می‌کنند (جدول ۱).

بسیاری از خصیصه‌های مختلف بدن را می‌توان اندازه‌گیری کرد. داده‌هایی در مورد بعضی از این اندازه‌گیری‌ها برای ملیت‌ها، قاره‌ها و حتی کشورها عرضه شده است. این داده‌ها حاصل بررسی‌های زیادی است که در سطح جهان صورت گرفته است. البته بسیاری از این اندازه‌گیری‌ها به لحاظ کاربرد بسیار خاص در طراحی مبلمان کاربرد ندارد. آن دسته از اندازه‌گیری‌هایی که در طراحی مبلمان ضروری می‌باشد به منظور تسهیل در تعیین اندازه قسمت‌های مختلف مبلمان و چیدمان آن

شناخت کلی از خصوصیات آنatomی و فیزیولوژیکی بدن انسان داشته باشد، تا بتواند وضعیت مطلوب را برای انسان در وضعیت‌های مختلف تأمین کند.

پشت بدن: نگاهی مختصر به ساختار آن حساسیت طراحی یک مبل نشیمن را روشن می‌سازد. این بخش دارای سیستم بیومکانیکی پیچیده‌ای است.

بخش اساسی این ساختار، ستون مهره‌ها می‌باشد. ستون مهره‌ها دارای ۳۳ استخوان به نام مهره است. ۲۴ مهره بالایی به وسیله دیسک‌های غضروفی که همانند بالشتک عمل می‌کنند از همدیگر جدا شده‌اند. ستون مهره‌ها از رشته اعصاب (که نخاع نامیده می‌شود) و در درون آن قرار دارد محافظت می‌کند. قطر این رشته حدود ۱۲mm و طول آن ۴۵mm است که رشته‌های عصبی را به مغز وصل می‌کند. نخاع به ۳۱ جفت رشته عصبی منشعب شده، و از طرفین مهره‌های ستون مهره خارج می‌شود. حدود ۱۰۰۰ تاندوم، تعداد ۴۰۰ ماهیچه را به ستون مهره وصل می‌کنند که این‌ها انسان را در برابر وزن بدن و دیگر نیروها محافظت می‌کنند و امکان حرکت را فراهم می‌آورند.

انسان سنجی کاربردی

ما در زندگی روزانه خود از همه نوع وسایل و تجهیزات فیزیکی استفاده می‌کنیم که آن‌ها به دلیل خصیصه‌های طراحی که دارند، برای استفاده ما مناسب نیستند. مثلاً می‌توان از میز کارهای کوتاه و بلند در آموزشگاه‌های حرفه‌ای و یا صندلی‌هایی که نشستن بر روی آن‌ها ناراحت کننده است، قفسه‌هایی که دست انسان به آن‌ها نمی‌رسد و ... نام برد. این‌ها نمونه‌هایی از ناکامی انسان در طراحی تجهیزات و وسایل مناسب با ابعاد فیزیکی کاربران است.

یکی از پیامدهای مایه‌ینی شدن انسان و انقلاب اطلاعاتی تغییر کردن شغل‌ها است. امروزه ما بیشتر وقت خود را به صورت نشسته سپری می‌کنیم: پشت کامپیوتر، جلو تابلو کنترل، کتابخانه، کلاس درس، جلو تلویزیون می‌نشینیم. صندلی‌ها و مکان‌های کاری که بد طراحی شده باشند سبب کمر درد و حتی آسیب‌دیدن

جدول ابعاد مورد استفاده در طراحی مبلمان ارائه شده و به صورت فواصل اشیاء و انسان به هنگام فعالیت در جدول شماره ۲ نشان ضریبی از قد فرد ایستاده است. جدول و همچنین نحوه تعیین داده شده است.

جدول ۱ – ابعاد استاتیکی بدن انسان

٪۵	٪۵۰	٪۹۵	جنس	ابعاد بدن (سانتی متر)
۱۶۱/۸	۱۷۳/۶	۱۸۴/۴	مرد	۱- قد
۱۴۹/۵	۱۶۰/۵	۱۷۱/۳	زن	
۱۵۱/۱	۱۶۲/۴	۱۷۲/۷	مرد	۲- ارتفاع چشم
۱۳۸/۳	۱۴۸/۹	۱۵۹/۳	زن	
۱۳۲/۳	۱۴۲/۸	۱۵۲/۴	مرد	۳- ارتفاع شانه
۱۲۱/۱	۱۳۱/۱	۱۴۱/۹	زن	
۱۰۰/۰	۱۰۹/۹	۱۱۹/۰	مرد	۴- ارتفاع آرنج
۹۳/۶	۱۰۱/۲	۱۰۸/۸	زن	
۶۹/۸	۷۵/۴	۸۰/۴	مرد	۵- ارتفاع بند انگشت
۶۴/۳	۷۰/۲	۷۵/۹	زن	
۸۴/۲	۹۰/۶	۹۶/۷	مرد	۶- ارتفاع نشسته
۷۸/۶	۸۵/۰	۹۰/۷	زن	
۷۲/۶	۷۸/۶	۸۴/۸	مرد	۷- ارتفاع چشم نشسته
۶۷/۵	۷۳/۳	۷۸/۵	زن	
۱۹/۰	۲۴/۳	۲۹/۴	مرد	۸- ارتفاع بازویی نشسته
۱۸/۱	۲۲/۳	۲۸/۱	زن	
۱۱/۴	۱۴/۴	۱۷/۷	مرد	۹- ارتفاع ران
۱۰/۶	۱۳/۷	۱۷/۵	زن	
۴۹/۲	۵۴/۳	۵۹/۳	مرد	۱۰- ارتفاع زانو نشسته
۴۵/۲	۴۹/۸	۵۲/۵	زن	
۵۴/۰	۵۹/۴	۶۴/۲	مرد	۱۱- فاصله نشیمنگاه تازانو نشسته
۵۱/۸	۵۶/۹	۶۲/۵	زن	
۴۹/۲	۴۴/۳	۴۸/۸	مرد	۱۲- ارتفاع کف صندلی (زیر زانو)
۳۵/۵	۳۹/۸	۴۴/۳	زن	
۲۱/۴	۲۴/۲	۲۷/۶	مرد	۱۳- عرض سینه
۲۱/۴	۲۴/۲	۲۹/۷	زن	
۲۵/۰	۴۱/۷	۵۰/۶	مرد	۱۴- پهناى آرنج تا آرنج
۳۱/۵	۳۸/۴	۴۹/۱	زن	
۳۰/۸	۳۵/۴	۴۰/۶	مرد	۱۵- پهناى نشیمنگاه نشسته
۳۱/۲	۳۶/۴	۴۳/۷	زن	
۵۶/۲	۷۴/۰	۹۷/۱	مرد	وزن بدن
۴۶/۲	۶۱/۱	۸۹/۸	زن	

جدول ۲—ابعاد مورد استفاده در طراحی اثاث و ساختمان‌های آموزشی ارائه شده به صورت ضریبی از قد فرد ایستاده

وضعیت ایستاده	ضریب	فضاهای تردد	ضریب	ضریب
قد ایستاده	SH °/۶۳	پهناه راهرو برای دو نفر فضای تردد بین دو سطح کار	SH °/۱۰۰	
ارتفاع دید	SH °/۶۵	در حالت ایستاده	SH °/۹۶	
عمق بدن، در حالت ایستاده	SH °/۸۰	فضای تردد بین دو سطح کار در حالت نشسته	SH °/۱۷	
دستهای باز شده به طرفین، طول از نوک انگشتان			SH ۱/۰۲	
حال نشستن	ضریب	ضریب	ضریب	ضریب
ارتفاع نشستن	SH °/۲۵	پهناه شانه	SH °/۷۸	
ارتفاع دید در حالت نشسته	SH °/۴۲	بالای پشتی صندلی تا کف	SH °/۷۰	
ارتفاع آرنج		ارتفاع مطلوب پشتی صندلی تا	SH °/۶۵	
ارتفاع صندلی (ارتفاع مفصل پس زانو)	SH °/۱۲	محل نشستن		
پهناهی صندلی (پهناه باسن)	SH °/۱۹	بالای پشتی صندلی تا محل نشستن	SH °/۲۵	
جلو زانو تا سرین		زاویهی محل نشستن	SH °/۲۵	
عمر صندلی		۵—صفر درجه شبیب به طرف عقب برای گوش دادن و استراحت کردن	SH °/۳۴	
کف تا بالای ران		صفر درجه یا کمی به طرف جلو برای خواندن یا نوشتن	SH °/۲۴	
ضخامت ران		منحنی پشتی صندلی ۵-۸ درجه	SH °/۳۸	
فاصله‌ی بین بالای میز و بالای ران			SH °/۰۸	
محدوده‌ی راحت برای حرکت با	SH °/۳۷	ارتفاع نیمکت	SH °/۰۶	
از مقابل میز	SH °/۲۰	پهناهی نیمکت	SH °/۳۵	
	SH °/۱۶	عمر نیمکت		
	SH °/۱۱	ارتفاع محل استراحت پا		
سطوح کار در حالت ایستاده	ضریب	سطوح کار در حالت نشسته	ضریب	ضریب
ارتفاع سطح کار – عمومی	SH °/۴۱	ارتفاع نیمکت / میز	SH °/۵۲	
– آهنگری – نقشه‌کشی	SH °/۴۰	* پهناهی نیمکت / میز	SH °/۵۰	
– برای آشپزی	SH °/۵۰	دسترسی – حداکثر	SH °/۴۸	
– برای سوهان کردن فلزات	SH °/۳۹	– مطلوب	SH °/۵۶	
ارتفاع میز جاکتایی		* اندازه‌های سطوح کار اغلب در ابعاد مطلق و غیرمشروط داده می‌شود. برای سنین ۶ تا ۱۲ سال 45×55 سانتی‌متر و برای ۱۲ سال و بزرگ‌تر 45×70 سانتی‌متر توصیه می‌کند.	SH °/۷۵	
دسترسی به جلو – حداکثر			SH °/۵۳	
– مطلوب			SH °/۳۴	

ضریب		ضریب	سطح قائم (تخته سیاه و قفسه)
SH °/۲۳	عمق قفسه	SH ۱/۱۵	بالاترین دسترسی
SH °/۴۶	فاصله‌ی مطلوب فرد از قفسه	SH °/۴۴	پایین‌ترین دسترسی
SH ۱/۲°	قب پنجه – بالاترین دسترسی	SH °/۹°	ارتفاع دید
SH °/۵۳	– پایین‌ترین دسترسی	SH °/۶۳	ارتفاع آرنج
SH ۱/۰°	ارتفاع قلاب رخت‌آویز	SH ۱/۲۸	دسترسی – حداکثر
SH °/۶۳	ارتفاع دستگیره‌ی در	SH ۱/۱°	– مطلوب
SH °/۸°	ارتفاع کلید برق		قفسه – پایین‌ترین ارتفاع
SH °/۷۵	ارتفاع لبه پایین آینه	SH °/۲۳	مناسب برای قفسه
SH °/۵°	ارتفاع بالای دستشویی		– بالاترین ارتفاع مناسب
SH °/۲۲	ارتفاع محل نشستن در توالت	SH °/۹°	برای قفسه
		SH ۱/۰°	ارتفاع قفسه‌ای که می‌توان بدون دید به آن دسترسی داشت
		SH °/۹۴	– ارتفاع قفسه‌ای که می‌توان دید و به آن دسترسی داشت
ضریب	دو زانو نشستن	ضریب	دیگر حالات
SH °/۴۱	حداکثر پهنا	ضریب	چهار زانو نشستن
SH °/۳۳	حداکثر عمق	SH °/۵°	ارتفاع فرد چهار زانو نشسته
ضریب	چمباتمه زدن	SH °/۴۲	ارتفاع دید فرد چهار زانو نشسته
SH °/۶۱	ارتفاع چمباتمه نشستن	SH °/۴°	پهنازی زانو تا زانو
SH °/۳۳	عمق چمباتمه نشستن	SH °/۳۱	عمق نشستن چهار زانو
	دسترسی به جلو برای فرد		دسترسی به جلو برای فرد
SH °/۴۹	چمباتمه نشسته	SH °/۶°	چهار زانو نشسته
		SH °/۲°	ارتفاع سطح کار از کف، در حالت چهار زانو نشستن

اصول طراحی مبل به مراحل زیر بستگی دارد :

۱- طبقه‌بندی مبل نسبت به گروهی که به آن تعلق دارد و نسبت به تعداد افراد خانوار.

۲- تعیین اندازه و ابعاد مبل با توجه به نوع استفاده‌ی اندازه‌های انسانی و حجم فضایی که در آن قرار می‌گیرد.

۳- تعیین شکل، فرم تزیین، نوع مواد اولیه و نوع اتصال اسکلت اصلی مبل.

تعیین اندازه مبلمان

ساخت مبلمان برای تجهیز اماکن و استفاده‌های شخصی و عمومی نیاز به طراحی و محاسبه‌ی تک‌تک قطعات آن دارد تا در فرآیند ساخت از خطاهای مکرر جلوگیری شود و زمان ساخت آن کاهش یابد. اماکن مسکونی را می‌توان به صورت تکی (میز تحریر یا میز تلویزیون) یا گروهی (سرویس خواب، سرویس آشپزخانه) مبلمان نمود.

۴- تعیین شیوه‌های ساخت.


۵- ترسیم نقشه‌های موردنیاز و تهیه لیست چوب و تعیین سایر مشخصات فنی قطعات.

۶- تعیین مواد اولیه‌ی رنگ کاری و شیوه‌های آن.


اندازه و ابعاد اصلی مبلمان با توجه به اندازه‌ی اندام انسان و هم‌چنین ابعاد وسایلی که داخل مبل قرار می‌گیرند محاسبه می‌گردد. در شکل ۱ تعدادی فرم (فیگور) اندام انسان در حالت‌های مختلف استفاده از مبلمان به صورت ساکن و در حال حرکت نشان داده شده است. اندازه و ابعاد اصلی مبلمان به این طبق استاندارد می‌گردد. راحتی استفاده از مبلمان بستگی به رعایت و تطابق اندازه‌های انسان با ابعاد مبلمان دارد و هم‌چنین هماهنگی ابعاد مبلمان در تعیین اندازه‌ی آن مؤثر خواهد بود. به طور مثال فاصله‌ی کف صندلی از کف زمین براساس ارتفاع میز ۷۲°-۷۸° تعیین می‌گردد و ارتفاع صندلی راحت و مناسب را می‌توان با اندازه‌ی ۴۲°-۴۸° ۴۲۰ میلی‌متر به دست آورد و اندازه‌ی میزهای تحریر را معمولاً می‌توان تا ۶۸۰ میلی‌متر کاهش داد. عرض نشیمن صندلی در قسمت پهن حداقل ۳۶° و صندلی مربوط به کار ۴۰° میلی‌متر و ارتفاع پشتی صندلی از ۳۲° الی ۴۵° تعیین می‌گردد. ابعاد صفحه‌ی میز کار در میزهای تحریر حداقل ۵۰۰-۸۰۰ میلی‌متر و برای منشی حداقل ۴۰۰-۷۰۰ می‌باشد.

مرز فعالیت یک نفر در میز ناهارخوری از ۵۰° الی ۶۰° میلی‌متر و به عمق حداقل ۳۲۵ میلی‌متر می‌باشد. اندازه و ابعاد میز ناهارخوری بستگی به تعداد نفرات آن دارد. فاصله‌ی پایه‌های میز وقتی که دو صندلی کنار هم قرار می‌گرد نباید از ۹۱° میلی‌متر کمتر باشد ولی برای میز ناهارخوری آشپزخانه‌های کوچک کاهش اندازه‌ی فوق قابل قبول می‌باشد.



ابعاد میز ناهارخوری آشپزخانه برای هر نفر ۳۰۰-۵۰۰ میلی‌متر ضروری می‌باشد. عمق مبل راحتی از ۴۵° الی ۶۰° میلی‌متر، عرض مبل راحتی یک نفره حداقل ۵۰۰ میلی‌متر و طول مبل‌های راحتی تاشو (تخت مبل) یک نفره ۱۸۶۰ میلی‌متر و عرض آن ۶۰° الی ۷۰۰ میلی‌متر می‌باشد. طول




شكل ۱-الف- فرم (فیگور) اندام انسان در حالت ایستاده و ساکن و هنگام استفاده از مبلمان




شكل ۱-ب- فرم اندام انسان در حالت ایستاده و ساکن، هنگام استفاده از مبلمان



شکل ۲—ابعاد کابینت آشپزخانه



شکل ۳—ابعاد کمد لباس



شکل ۴—ابعاد آیینه برای استفاده مناسب


تخت خواب ۱۸۶°، ۱۸۰°، ۱۹۰°، ۱۹۵°، ۲۰۳° میلی متر و برای نوجوان ۱۶۰° میلی متر می باشد. عرض تخت خواب یک نفره ۸۰۰، ۹۰۰ و دو نفره ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰، ۱۸۰۰ میلی متر و برای نوجوان ۷۰۰ میلی متر می باشد.

بعاد مبلمان آشپزخانه ارتفاع و عمق کابینت آشپزخانه بستگی به اندازه و ابعاد اجاق گاز، الکتروگاز، ماشین ظرفشویی و لباسشویی دارد. در آشپزخانه های کوچک ابعاد کابینت آشپزخانه را می توان کاهش داد و در این صورت از اجاق و ماشین لباسشویی عقب تر قرار می گیرد (شکل ۲). ارتفاع کابینت پایین آشپزخانه ۸۵° میلی متر که با توجه به قد انسان (۱۵۸° الی ۱۶۰ میلی متر) محاسبه گردیده است. اندازه و ابعاد مناسب کمد لباس در شکل ۳ نشان داده شده است.

اندازه و ابعاد آیینه برای استفاده به صورت ایستاده، نشسته و خمیده به ترتیب در شکل ۴ نوشته شده است.

اندازه های داخلی کمد لباس برای نگهداری لباس در شکل نشان داده شده است (اندازه های داخل پراتنز مربوط به لباس خواب می باشد). ارتفاع طبقات برای لباس ۲۰° الی ۴۰° میلی متر می باشد.


حدائق ابعاد برای ظروف در شکل ۵، اندازه و ابعاد قفسه های کتاب، زورنال و مجله در شکل های ۶ و ۷ به صورت یک ردیف و دو ردیف که ارتفاع طبقات H که ارتباط مستقیم با اندازه های کتاب، زورنال و آلبوم دارد، از ۱۸۰° الی ۳۰° می باشد و عمق آن برای یک ردیف ۱۴° الی ۳۰° و برای دو ردیف ۲۰° الی ۴۴° میلی متر می باشد. در هنگام تعیین اندازه های مبل، اندازه و ابعاد فضایی که در آن قرار می گیرد، ضروری است فاصله ای عبور از کنار دیوار و فواصل بین مبلمان یا به طور کلی چگونگی چیدمان مبل حائز اهمیت می باشد. در شکل ۸ رعایت فواصل بین مبلمان در چیدمان نشان داده شده است که در آن فاصله های دو مبل ۹۰° سانتی متر تعیین می گردد و برای قسمت های بن بست این فاصله کمتر می باشد. در همین شکل مجموعه هی میز ناهارخوری که در وسط اتاق قرار گرفته، اطراف صندلی ها فاصله ۶۰° سانتی متر از دیوار خواهند داشت و در




شکل ۵—ابعاد مناسب طبقات ظروف




شکل ۶—قفسه‌ی کتاب یک ردیف



شکل ۷—قفسه‌ی کتاب دو ردیف




شکل ۸—راعایت فواصل بین مبلمان در چیدمان



شکل ۹—فاصله‌ی میز تحریر از دیوار



شکل ۱۰—فاصله‌ی میز ژورنال با مبل راحتی



شکل ۱۱


صورت قرار گرفتن میز کنار دیوار یا کمد فاصله‌ی آن حداقل ۷۰ سانتی‌متر می‌باشد. بهتر است میز تحریر را در فاصله‌ی ۷۵ سانتی‌متر از کنار دیوار با کمد قرار دهید (شکل ۹).

فاصله‌ی میز ژورنال با مبل راحتی حداقل ۳۰ سانتی‌متر باشد. اگر حد فاصل مبل و میز ژورنال محل عبور نیز باشد در این صورت فاصله به ۵۰ سانتی‌متر خواهد رسید. اما در عمل فواصل مبل با توجه به تجربه عملی تعیین می‌گردد (شکل ۱۰).


استفاده بهینه از مواد اولیه

برای این که یک فارغ‌التحصیل هنرستان در رشته‌ی صنایع چوب و کاغذ بتواند در بازار کار موفق شود باید آموزش بینند تا از مواد اولیه به صورت بهینه استفاده کند. زیرا برای رقابت در بازار کار باید اصل صرفه‌جویی را رعایت کرد و هم‌چنین از ابعاد استاندارد مواد اولیه موجود در بازار آگاهی داشت. به دلیل وجود کارخانه‌های متعدد در داخل کشور و تأمین مواد اولیه از طریق واردات این ابعاد دارای تنوع زیادی هستند. و هم‌چنین باید از مواد به صورتی استفاده نمود تا قطعات باقی‌مانده برای کارهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد. در شروع به تهیه قطعات نیز ابتدا باید از قطعات برش خورده موجود در کارگاه استفاده نمود و در صورت نیاز از قطعات بزرگ‌تر که قبلًا برش نخورده استفاده کرد.

قبل از شروع به برشکاری بهتر است مسیر برش تعیین شود. به طور مثال ابتدا بر روی کاغذ ابعاد تخته خرد چوب با مقیاس کوچک‌تر (۱:۱۰) ترسیم شده و قطعات به روش‌های مختلف ترسیم شده تا بهترین حالت که کمترین دور ریز را دارد به دست آید. به عنوان مثال در شکل‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نمونه‌ای از تقسیم‌بندی به منظور کاهش دور ریز مشاهده می‌شود.



شکل ۱۳



شکل ۱۲

اسکلت‌بندی مبل‌های صفحه‌ای


در تولید مبل از مواد مرکب (نشوان و...) و اسکلت‌بندی و اتصال صفحات به فرم‌های مختلف استفاده می‌شود که هدف از انتخاب هر کدام بستگی به خواسته‌های زیر دارد:

- افزایش استحکام و زیبایی مبل
- اجرای اتصال موردنظر
- نوع پاسنگ
- فرم صفحه‌ی رو به لحاظ نوع استفاده
- کاهش دور ریز


اسکلت‌بندی را به ۶ حالت زیر می‌توان اجرا نمود:

۱- در این حالت سقف و کف در بین بدنها قرار می‌گیرد (شکل ۱۴) و در کمدها و مصنوعاتی به کار می‌رود که برای جلوگیری از افتادن اشیا، از پهلو و قرار دادن بدن به عنوان پاسنگ ضرورت دارد.


۲- در این حالت بدن بین کف و سقف قرار می‌گیرد و صفحه‌ی مبل صاف بوده و لبه‌ی بدن هیچ مانعی به وجود نمی‌آورد و بیشتر در میزهای تحریر و... مورد استفاده قرار می‌گیرد و پاسنگ به صورت کلاف و به طور جداگانه از مواد مرکب و یا چوب ماسیو ساخته می‌شود و زیر کف قرار می‌گیرد. این اسکلت‌بندی از نظر استحکام بسیار خوب می‌باشد (شکل ۱۵).




شکل ۱۴- سقف و کف در بین بدنها قرار می‌گیرد.




شکل ۱۵- بدنها بین سقف و کف قرار گرفته‌اند.




شکل ۱۶—اتصال با زاویه‌ی ۴۵ درجه در گوشه‌های مبل



شکل ۱۷—تلفیقی از اسکلت‌بندی نوع اول و دوم



شکل ۱۸—تلفیقی از اسکلت‌بندی نوع اول و سوم



شکل ۱۹—اسکلت‌بندی با اتصالات فلزی و پلاستیکی

۳—اسکلت‌بندی مبلمان، مانند شکل ۱۶ که در آن کف و سقف و بدنه با زاویه‌ی ۴۵ درجه به هم متصل شده‌اند که بیشتر در مصنوعات چوبی ظریف و یا در مبل‌هایی به کار می‌رود که فرم اتصال فوق در گوشه‌ی آن‌ها حائز اهمیت می‌باشد.

۴—اسکلت‌بندی به طریق شکل ۱۷ که تلفیقی از اتصال نوع اول و دوم می‌باشد که در آن سقف دارای صفحه‌ای صاف و بدون مانع و در کف به جای پاسنگ پهلوها از بدنه‌ها استفاده می‌شود که در میزهای تحریر، کمد و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵—اسکلت‌بندی به طریق شکل ۱۸ که تلفیقی از نوع اول و سوم می‌باشد که در آن سقف دارای صفحه‌ای صاف و گوشه‌ی ۴۵ درجه و کف بین دو بدنه قرار می‌گیرد که در ساخت پاسنگ صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

۶—اسکلت‌بندی به طریق شکل ۱۹ که در آن از اتصالات فلزی یا پلاستیکی استفاده می‌شود.

لبه چسبانی با نوارهای مصنوعی

- ۴- افزایش سرعت ساخت
- ۵- امکان ایجاد تنوع در استفاده از انواع روکش‌های رنگی
- ۶- کاهش هزینه تمام شده
- ۷- کاهش فشار بر برداشت چوب از جنگل‌ها
- روش کار: برای این کار از نوار چسبان‌های دستی و ماشینی (میزی) استفاده می‌شود و در صورت نبود می‌توان از اتو استفاده کرد. روش کار به این صورت است که نوار را بر روی لبه صفحه قرار داده و با اتو با حرارت و سرعت مناسب نوارها را می‌چسبانند و سپس اضافات آن را به کمک لیسه و یا سوهان نرم برطرف می‌کنند. لبه چسبانی را می‌توان در بعضی موارد بعد از مونتاژ هم انجام داد.

امروزه برای پوشش لبه صفحات به کار رفته در کلیه فرآورده‌های (چندسازه) صفحه‌ای از روکش مصنوعی استفاده می‌شود. برای این کار از لبه چسبان (نوارهای) هم رنگ و اکثراً به چسب‌های گرما نرم استفاده شود. بنابراین پس از بررسی سطوح قطعات و برطرف کردن اشکالات آن‌ها، لبه‌ها برای چسباندن نوارهای لبه چسبان آماده می‌شوند.

استفاده از انواع تخته‌های مرکب با پوشش‌های متنوع PVC و ... در ساخت انواع سازه‌های چوبی دارای مزایای زیادی می‌باشد که تعدادی از آن‌ها عبارتند از :

- ۱- عدم نیاز به روکش طبیعی و انجام مراحل پیچیده
- ۲- عدم استفاده از رنگ و کاهش هزینه ساخت
- ۳- عدم استفاده از رنگ کاهش آلودگی محیط زندگی




شكل ۲۰

طوری چیده شوند که کمترین جابه‌جایی مواد اولیه بین ماشین‌ها صورت پذیرد و در وقت صرفه‌جویی شود. فاصله بین ماشین‌ها نیز از نظر ایمنی بسیار اهمیت دارد. در یک کارگاه باید فاصله ماشین‌ها را از یکدیگر طوری در نظر گرفت که در یک زمان می‌توان با تمام آن‌ها کار کرد بدون این که باید ماشین‌ها

ایمنی در کارگاه

— فضای مورد نیاز برای ماشین‌های صنایع چوب: برای ایجاد یک محیط کار یا کارگاه ایمن علاوه بر استفاده از تجهیزات حفاظتی و وسائل ایمنی فردی، به چیدمان ماشین‌ها نیز باید بسیار توجه کرد. در این میان علاوه بر این که باید ماشین‌ها

داشته باشند. و این در حالی است که ابعاد چوب‌ها و سایر مواد اولیه‌ای که در کارگاه به طور معمول استفاده می‌شود در ایجاد فاصله‌ها بسیار مؤثر است. در شکل زیر یک ماشین اره گرد را با فاصله‌های لازم در چهار جهت مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۱


در یک کارگاه تولیدی سازه‌های چوبی، چیدمان ماشین‌ها باید طوری باشد که :

الف - از فضا استفاده بهینه شود یعنی بیشترین استفاده از کمترین فضا

ب - اگر تمام ماشین‌ها نیز در یک لحظه کار کنند نباید با هم تداخل داشته باشند.

ج - استفاده بهینه از وقت و انرژی یعنی سلسله مراتب ماشین‌ها طوری رعایت شود که کمترین جایه جایی مواد اولیه در کارگاه صورت پذیرد.

در شکل زیر چیدمان یک کارگاه را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۲


با مداد روی چوب خط کشیده می‌شود که خیلی خوب دیده نمی‌شود و چنان‌چه در سایه نیز قرار گیرد به سختی دیده می‌شود. در کارگاه می‌توان از لامپ‌های فلورسنت و یا سایر لامپ‌ها که قابلیت تغییر جهت دارند استفاده کرد.

— نورپردازی: در یک کارگاه از نکات خیلی مهم نورپردازی می‌باشد. نورپردازی باید طوری انجام شود که خسارت به چشم به حداقل ممکن برسد و در صد خطای انسانی را کاهش دهد. یکی از این موارد این است که نورپردازی باید طوری انجام شود که از ایجاد سایه جلوگیری شود زیرا معمولاً




شكل ۲۳

—وسایل بهداشتی و حفاظت فردی: با توجه به عملیاتی که با ماشین‌های مختلف صنایع چوب بر روی چوب و سایر مواد مصنوعی چوبی انجام می‌شود و نتیجه این عملیات تولید گرد و غبار است که چنان‌چه به طور مستقیم با دستگاه تنفسی غیر این صورت باید از تبدیل استفاده کرد(شکل ۲۴). در انسان در تماس باشد بیماری‌ها و مشکلات تنفسی را در بی خواهد داشت. به همین منظور در درجه اول باید از ماشین‌هایی استفاده کرد که قابلیت اتصال به مکنده را داشته باشند(شکل ۲۴). در



شکل ۲۴



شکل ۲۵

در مواردی که سیستم مکنده موجود نباشد باید از وسایل معمولی و یا ماسک فیلتردار استفاده کرد.
ایمنی و بهداشت فردی مانند: عینک، گوشی، ماسک کاغذی



۲۶ شکل

مشاهده می‌کنید. و در شکل‌های ۲۸ و ۲۹ کاربرد بعضی از وسایل کمکی حفاظتی نشان داده شده است.



شکل ۲۸

— در موارد دیگر برای جلوگیری از برخورد تیغه با قسمت‌های مختلف بدن به ویژه دست باید از وسایل کمکی حفاظتی استفاده کرد، که در شکل ۲۷ تعدادی از این وسایل را




شکل ۲۷



شکل ۲۹—کار با ماشین اره گرد با استفاده کامل از حفاظت‌های ماشین و وسایل کمکی پیش‌دهنده چوب.

پروژه‌ها

قبل از شروع به ساخت پروژه‌ها لازم است برای آشنایی بیشتر هنرجویان و هنرآموزان گرامی با فرهنگ و هنر ایران اسلامی به یک درچوبی^۱ که در سال ۷۵۴ ه.ق ساخته شده است اشاره کرد (شکل مقابل)، این در، در موزه ملی ایران قرار دارد و توسط مرجان ابن عبدالله الحسینی ساخته شده است.



در چوبی

ابعاد: ۸۱×۱۷۲ سانتی‌متر

مازندران

۷۵۴ ه.ق.


موزه ملی ایران

شماره موزه: ۳۳۰۷


دری منبت‌کاری شده، دارای قوس جناقی و بازوهایی با نقوش هندسی کنده‌کاری شده که با ۳۱ گل میخ فلزی تزئین شده است. کتیبه‌ای کوچک به خط ثلت و زبان عربی، نام سازنده را «مرجان ابن عبدالله الحسینی» و تاریخ آن را ۷۵۴ ه.ق. معرفی می‌کند. کتیبه درون دو دایره، که خود درون دو مربع قرار دارند، بر هر دو لنگه‌ی در نوشته شده است.

۱- گلستان خیال - انتشارات میراث فرهنگی، فاطمه کریمی


پروژه‌ی ۱ — میز زیر‌گلدان




نمای رو به رو و نمای جانبی میز زیر گلدان




تصویر مجسم میز زیر گلدان



تصویر مجسم و پرسپکتیو انجاری میز زیر گلدان



Sec B-B



Sec A-A

برش‌های عمودی و افقی زیر گلدان

جدول لیست مواد مصرفی میز زیر گلدان

مقدار کل			درصد دور ریز	مقدار تمام شده $m/m^2/m^3$	تعداد	ابعاد به mm			جنس	شرح	ردیف
m^3	m^2	m				طول	عرض	ضخامت			
۰/۶۱۶	—	۱۰	۰/۵۶	۲	۱۶	۴۰۰	۷۰۰		MDF	سقف و کف	۱
۰/۳۳	—	۱۰	۰/۳	۳	۱۶	۲۵۰	۴۰۰		MDF	بدنه	۲
۰/۹۴۶ متر مربع	MDF جمع			۴ عدد			چرخ			۳	
				۰/۸ متر			دوبل			۴	
				۱۶ عدد			پیچ			۵	
				۱۰۰ گرم			چسب چوب			۶	
				یک لیتر			رنگ پوششی			۷	

میز زیر گلدان

تجهیزات مورد نیاز

– دستگاه اره گرد میزی یا دستگاه دستی برقی

– دستگاه اره نواری

– دستگاه کف رند

– دستگاه گندگی

– دستگاه کم کن افقی

– دستگاه اره عمودی و سایر ابزارهای دستی و ماشینی

مواد مصرفی

– تخته فیبر متوسط (MDF) ۱۶ میلی متری

– چرخ

– دوبل

– پیچ

– چسب چوب

– رنگ پوششی


آماده کردن قطعات میز زیر گلدان

۱- سقف و کف به ابعاد ۷۰۰×۴۰۰ میلی متر، ۲ عدد


(شکل ۱) از ۱۶ MDF میلی متر

۲- بدنه به ابعاد ۴۰۰×۲۵۰ میلی متر، ۳ عدد (شکل ۲)

از ۱۶ MDF میلی متر



شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳



شکل ۴



شکل ۵

مراحل ساخت میز زیر گلدان

۱—آماده کردن قطعات: برای این کار باید سعی کنید تا جایی که ممکن است از قطعات موجود در کارگاه استفاده شود تا کمترین دورریز را داشته باشید. قطعات اگر با ماشین اره گرد بریده شوند (شکل ۳) گونیا شده و نیاز به رنده کاری ندارند ولی اگر با اره عمودبر برش داده شوند لبه های آنها باید با کف رند صاف و گونیابی شود تا مراحل بعدی را بتوان با دقت بیشتری انجام داد.

۲—اتصال زنی و مونتاژ: نوع اتصال به کار رفته در

ساخت این محصول دوبل می باشد. در ابتدا محل اتصال را خط کشی کنید. بدین ترتیب که از دو سر سقف و کف به اندازه‌ی ۲۰ میلی‌متر جدا کرده و خط بکشید و به اندازه‌ی ۱۶ میلی‌متر (ضخامت بدنه) از خط کشیده شده فاصله داده و خطی دیگر به موازات خط اولی در دو سر سقف و کف بکشید. آن‌گاه وسط دو خطی را که ۱۶ میلی‌متر با یکدیگر فاصله دارند جدا کرده و خط کشی کنید (شکل ۴).

در حال حاضر محل قرارگرفتن بدنه های طرفین در میان سقف و کف مشخص شده است. برای یافتن مرکز قرارگرفتن وادرار یا بدنه‌ی وسط کافی است اندازه‌ی سقف و کف را از طول به دو نیم کرده و خط کشی کنید تا مرکز اتصال بدنه‌ی وسط به دست آید. برای تعیین نوک مته از لبه های صفحات به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر به طرف داخل اندازه زده و بین دو اندازه از دو طرف را نصف کنید تا محل قرارگرفتن سوراخ وسط نیز به دست آید. آن‌گاه محل قرارگرفتن نیش مته را سنبه کنید سپس با استفاده از مته عمودی روی صفحات را سوراخ کنید و با کم کن افقی سوراخ های روی ضخامت را ایجاد کنید (شکل ۵).



شکل ۶

پس از عملیات سوراخ کاری دوبل هارا به طول 40 میلی متر ببرید و لبه های آن را پخت بزنید و لبه سوراخ های صفحات را خزینه کنید. آن گاه داخل سوراخ ها را چسب بریزید و دوبل ها را در بدنه ها جاسازی کنید. آن گاه ضخامت (نر) هر سه بدنه را چسب زده و داخل سوراخ های سقف و کف را نیز چسب بزنید. با استفاده از چکش لاستیکی قطعات را در داخل هم جا بزنید و با کمک پیچ دستی در حالی که از گونیابی بودن آن مطمئن هستید، بیندید و برای اطمینان بیشتر دو قطر کار را نیز با متر اندازه بگیرید تا از گونیابی بودن آن مطمئن شوید (شکل ۶).



شکل ۷

۳- نصب چرخ: پس از خشک شدن چسب و باز کردن پیچ دستی ها محل قرار گرفتن چرخ ها را تعیین کنید و محل پیچ ها را علامت گذاری کنید. با توجه به اندازه پیچ، محل پیچ ها را سوراخ کنید و چرخ ها را به زیر کف پیچ کنید (شکل ۷).




شکل ۸


در شکل ۸ میز زیر گلدان مونتاژ شده مشاهده می شود. این میز را در کارگاه رنگ کاری با رنگ روغنی می توان رنگ کرد تا به دوام و زیبایی آن افزود (شکل ۸).

پروژه‌ی ۲—جاکتابی کوچک





سه نمای جاکتایی کوچک



پرسپکتیو انجراری جاکتابی کوچک

جدول لیست مواد مصرفی جاکتابی کوچک

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به mm			تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل	
			طول ضخامت	عرض	طول				m³	سطح m²
۱	بدنه	چندلایی	۱۶	۲۳۵	۱۵۰۰	۲	۰/۷۰۵	۱۰	-	۰/۷۷۶
۲	پشت بند	چندلایی	۱۶	۸۰	۸۶۸	۴	۰/۲۷۸	۱۰	-	۰/۳۰۶
۳	طبقه بالا	چندلایی	۹۰	۸۶۸	۸۶۸	۱	۰/۰۷۸	۱۰	-	۰/۰۸۶
۴	طبقه	چندلایی	۱۳۵	۸۶۸	۸۶۸	۱	۰/۱۱۷	۱۰	-	۰/۱۲۹
۵	طبقه	چندلایی	۱۸۰	۸۶۸	۸۶۸	۱	۰/۱۵۶	۱۰	-	۰/۱۷۲
۶	طبقه	چندلایی	۲۳۵	۸۶۸	۸۶۸	۱	۰/۲۰۴	۱۰	-	۰/۲۲۴
۷	طبقه	چندلایی	۲۳۵	۸۶۸	۸۶۸	۱	۰/۲۰۴	۱۰	-	۰/۲۲۴
۸	پیچ		۳۴ عدد				جمع چندلایی		۱/۶۹۳	
۹	چسب چوب		۱۵۰۰							

جاکتابی کوچک

تجهیزات مورد نیاز

– دستگاه اره گرد دستی برقی

– دستگاه اره عمودبر دستی برقی

– دستگاه سنباده لرزان

– دریل پیچ گوشته شارژی

– سایر ابزارهای دستی و ماشینی

مواد مصرفی

– تخته چندلایی ۱۶ میلی متری^۱


– پیچ چوب

– چسب چوب

آماده کردن قطعات جاکتابی کوچک

۱) بدن به ابعاد ۱۵۰۰×۲۳۵ میلی متر، ۲ عدد (شکل

(۱) از تخته چندلایی ۱۶ میلی متر




شکل ۱

۱) به جای تخته چندلایی از چوب سوزنی برگان مانند نراد یا کاج می‌توان استفاده کرد که در آن صورت در ضخامت‌ها باید تجدیدنظر کرد.

۲- پشت بند به ابعاد 868×80 میلی متر، ۴ عدد (شکل ۲)


(۲) از تخته چند لایی ۱۶ میلی متری



شکل ۲

۳- طبقه به ابعاد 868×90 میلی متر، ۴ عدد (شکل ۳)


از تخته چند لایی ۱۶ میلی متری



شکل ۳

۴- طبقه به ابعاد 868×135 میلی متر، ۴ عدد (شکل ۴)


از تخته چند لایی ۱۶ میلی متری



شکل ۴

۵- طبقه به ابعاد 868×180 میلی متر، ۴ عدد (شکل ۵)


از تخته چند لایی ۱۶ میلی متری



شکل ۵

۶- طبقه به ابعاد 868×235 میلی متر، ۴ عدد (شکل ۶)

(۶) از تخته چند لایی ۱۶ میلی متری



شکل ۶

مراحل ساخت جاکتابی



شکل ۷

— در ابتدا باید بدنه‌ها بریده شوند. برای این کار از ماشین اره گرد دستی برقی استفاده کنید، تا لبه‌های بریده شده نیاز به رنده کاری نداشته باشد. ابتدا قطعه چوب را به صورت مورب خط‌کشی کرده به میز کار با استفاده از گیره محکم کنید. سپس خط‌کش یا قطعه چوب بلندی را که از صاف بودن حداقل یک طرف آن مطمئن هستید، را با فاصله‌ی مناسب (بستگی به فاصله‌ی لبه‌ی گونیای ماشین اره گرد تا تیغه دارد) نسبت به خط مورب با پیچ دستی‌های کوچک محکم کنید. آن‌گاه با نهایت دقیقت و رعایت نکات ایمنی تخته را برش دهید.



شکل ۸

— پس از این که هر دو بدنه آماده شد فاصله‌ها را براساس اندازه‌های داده شده در دو نما اندازه‌گذاری کرده و سپس با استفاده از گونیا خط‌کشی کنید. توجه داشته باشید که این کار باید از پشت بدنه انجام گیرد چرا که قسمت جلو به صورت مورب برش خورده است.



شکل ۹

— پس از خط‌کشی ابتدا قطعات مربوط به پشت‌بند را بالای خط‌کشی‌های طبقات پیچ کنید. برای این کار از هر طرف دو پیچ کافی است. زمانی که از پیچ‌گوشی برقی استفاده می‌کنید بهتر است از پیچ‌های چهارسو استفاده کنید تا از در رفتن پیچ‌گوشی از روی پیچ جلوگیری شود. برای محکم شدن کار از چسب هم‌زمان با پیچ می‌توانید استفاده کنید.



شکل ۱۰



— بعد از این که قطعات پشت بند را نصب کردید، نوبت به نصب طبقه‌ها می‌باشد. طبقه‌ها را نیز مانند پشت بند با پیچ نصب کنید برای هر طبقه از دو سر دو پیچ کافی است و برای طبقه‌ی پایین که از همه پهن‌تر است، سه پیچ کفایت می‌کند.


در شکل ۱۱ جاکتایی کوچک پس از پرداخت و رنگ در محل کاربرد مشاهده می‌شود.



شکل ۱۱

پروژه‌ی ۳—کابینت دیواری





جدول لیست چوب و مواد مصرفی کابینت دیواری

ردیف	شرح	جنس	ابعاد اصلی به mm	طول	عرض	ضخامت	تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز		مقدار کل
									m³	m²	m³
۱	بدنه	MDF	۲۸۴ × ۶۵۰	۶۵۰	۲۸۴	۱۶	۲	۰/۳۶۹	۱۰	—	۰/۴۰۶
۲	سقف و کف	MDF	۷۶۸ × ۲۸۴	۷۶۸	۲۸۴	۱۶	۲	۰/۴۳۶	۱۰	—	۰/۴۸۰
۳	در	MDF	۴۰۰ × ۶۵۰	۶۵۰	۴۰۰	۱۶	۲	۰/۵۲۰	۱۰	—	۰/۵۷۲
۴	طبقه	MDF	۷۶۸ × ۲۵۰	۷۶۸	۲۵۰	۱۶	۱	۰/۱۹۲	۱۰	—	۰/۲۱۱
۵	پشت بند	MDF	۷۹۰ × ۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۴	۱	۰/۵۰۶	۱۰	—	۰/۵۵۶
۶	لولای کابینت		۴ عدد					۱۶ MDF میلی متر	جمع ۱۶ MDF میلی متر جمع ۴ MDF میلی متر	۱/۶۶۹	
۷	زیر سری طبقه		۴ عدد					۰/۵۵۶			
۸	پیچ		۳۲ عدد								
۹	دستگیره		۲ عدد								
۱۰	نوار لبه PVC	PVC	۸/۵ متر								

کابینت دیواری

تجهیزات مورد نیاز

– دستگاه اره گرد میزی یا دستی بر قی

– دستگاه کف رنده

– دریل پیچ گوشته شارژی

– دستگاه اره عمودبر

– سایر ابزارهای دستی و ماشینی

مواد مصرفی

– تخته فیبر متوسط (MDF) ۱۶ میلی متری و ۴ میلی متری


از ۱۶ MDF میلی متر

آماده کردن قطعات کابینت دیواری

۱- بدن به ابعاد 284×650 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۱)



شکل ۱




۲- سقف و کف به ابعاد ۷۶۸×۲۸۴ میلی‌متر، ۲ عدد
شکل (۲) از ۱۶ MDF میلی‌متر

شکل ۲




۳- در به ابعاد ۶۵×۴۰ میلی‌متر، ۲ عدد (شکل ۳) از
۱۶ MDF میلی‌متر

شکل ۳



۴- طبقه به ابعاد ۷۶۸×۲۵ میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۴)
از ۱۶ MDF میلی‌متر

شکل ۴



۵- پشت بند به ابعاد ۷۹×۶۴ میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۵)
از ۱۶ MDF میلی‌متر

شکل ۵



شکل ۶

مراحل ساخت کابینت دیواری: پس از این که قطعات برش خورده و آماده شد، لبه‌ی قطعات باید نوار چسبانی شود. دقت داشته باشید که دور تا دور درها، لبه جلویی و زیری بدنه‌ها، لبه جلویی سقف و کف و طبقه باید نوار بچسبانند.



شکل ۷

پس از این که نوار چسبانی تمام شد، باید پشت کار برای نصب پشت‌بند دوراهه شود. برای این کار از اره گرد میزی استفاده کنید. البته پس از موئیز نیز می‌توانید این کار را با ماشین فرز دستی برقی انجام دهید.



شکل ۸

حالا باید اسکلت اصلی کابینت موئیز شود. این کار را با پیچ مخصوص MDF انجام دهید. برای اتصال بدنه‌ها به سقف و کف برای هر اتصال دو پیچ کافی است. و طبقه را با زیرسری طبقه نصب کنید و دیگر احتیاج به پیچ کردن طبقه به بدنه‌ها نیست.

در این مرحله پشت‌بند را نصب کنید برای نصب پشت‌بند از پیچ استفاده کنید. دقت داشته باشید که صفحه پشت‌بند کاملاً گونیابی باشد تا بدنه مونتاژ شده کابینت را از حالت گونیابی خارج نکند.



شكل ۹





شكل ۱۰




شكل ۱۱

– پس از نصب پشت‌بند باید درها نصب شوند. برای نصب لولا کابینت از دریل شارژی یا برقی با دسته‌ای به قطر ۳۵ میلیمتر استفاده کنید. حتماً دقت کنید که سایز مته کاملاً مناسب با لولا باشد. اگر برای اولین بار این کار را انجام می‌دهید قبل آنرا بر روی یک قطعه MDF بی‌صرف انجام دهید تا اندازه آن کاملاً به دست آید. پس از سوراخ کردن محل لولا آن‌ها را با پیچ به در نصب کنید. سپس قسمت بازوی لولا را بر روی بدنه‌ها پیچ کنید. لولاها کابینت قابلیت تنظیم دارند، اما بهتر است تنظیم درها پس از نصب کابینت در محل آشپزخانه مورد نظر انجام شود.


پروژه ۴—جعبه‌ی کمک‌های اولیه




section B-B




section A-A





پرسپکتیو ایزومتریک



پرسپکتیو انباری جعبه‌ی کمک‌های اولیه

لیست مواد اولیه جعبه کمک‌های اولیه

مقدار اولیه			درصد دورریز	مقدار تمام شده	تعداد	ابعاد تمام شده (mm)			جنس	شرح	ردیف	
حجم m ³	م ² سطح	طول m				عرض	ضخامت	طول				
-	۰/۱۱۹	-	۱۰	۰/۱۰۸	۲	۱۶	۱۲۰	۴۵۰	MDF	بدنه	۱	
-	۰/۰۹۲	-	۱۰	۰/۰۸۴	۲	۱۶	۱۲۰	۳۵۰	MDF	سقف و کف	۲	
-	۰/۰۳۶	-	۱۰	۰/۰۳۳	۱	۱۲	۱۰۵	۳۱۸	MDF	طبقه	۳	
-	-	۰/۹۹	۱۰	۹۰۰	۲	-	-	۴۵۰	MDF پروفیل	قید عمودی در	۴	
-	-	۰/۷۷	۱۰	۷۰۰	۲	-	-	۳۵۰	MDF پروفیل	قید عرضی در	۵	
-	۰/۱۶۵	-	۱۰	۰/۱۵۰	۱	۴	۳۴۰	۴۴۰	MDF	پشت‌بند	۶	
۰/۲۱۱ ۰/۰۳۶ ۰/۱۶۵ ۱/۷۶ ۲ متر	مواد مصرفی:					۲ متر	-	-	۲۰۰	PVC	نوار لبه	۷
	۱۶ MDF - ۱۶ میلی‌متری			قوطی ۱		-	-	-	MDF	چسب	۸	
	۱۲ MDF - ۱۲ میلی‌متری			عدد ۱		-	-	-		فلزی	دستگیره	۹
	۴ MDF - ۴ میلی‌متری			عدد ۴		-	-	-		فلزی	زیرسرو طبقه	۱۰
	پروفیل MDF			عدد ۲		-	-	-			لولای کاینت	۱۱
	نوار لبه			عدد ۲						فلزی	آویز	۱۲
	-			۰/۱۱۳	۱	۳	۲۹۰	۳۹۰			شیشه	۱۳

ساخت جعبه‌ی کمک‌های اولیه

تجهیزات مورد نیاز: ماشین ارده مجموعه‌ای، دریل


ستونی، اتو نواری لبه چسبان، دریل شارژی، دستگاه اتصال

د مجلجه و سایر ابزارهای دستی

مواد مورد نیاز: تخته MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر،

۱۲ میلی‌متر و ۴ میلی‌متر، MDF پروفیلی، شیشه، پیچ، چسب،

نوار لبه چسبانی و




شكل ۱

با عنایت به اصل صرفه‌جویی خصوصاً در این نوع کارها به لحاظ کوچک بودن قطعات به راحتی می‌توان از گوشه و کنار کارگاه قطعات مورد نیاز را پیدا کرد. لذا با توجه به لیست مواد نسبت به تهیه مواد به شرح زیر اقدام نمایید.


آماده‌کردن قطعات جعبه کمک‌های اولیه:

۱- بدنه از ۱۶ MDF ۱۶ میلی‌متر به ابعاد ۴۵۰×۱۲۰ میلی‌متر و تعداد آن ۲ عدد (شکل ۱)

۲- سقف و کف از ۱۶ MDF ۱۶ میلی‌متر به ابعاد ۳۵×۱۲۰ میلی‌متر تعداد آن ۲ عدد (شکل ۲)




شكل ۲




شکل ۳

۳- طبقه از ۱۲ میلی‌متر به ابعاد ۳۱۸×۱۰۵ میلی‌متر تعداد ۱ عدد (شکل ۳).




شکل ۴

۴- قید عمودی در از پروفیل MDF به طول ۴۵۰×۴۰ میلی‌متر تعداد ۲ عدد (شکل ۴).



شکل ۵

۵- قید افقی در از پروفیل MDF به طول ۳۵۰×۴۰ میلی‌متر تعداد ۲ عدد (شکل ۵).



شکل ۶

۶- پشت‌بند جعبه از جنس ۴MDF میلی‌متر به ابعاد ۴۴۰×۳۴۰ میلی‌متر ۱ عدد (شکل ۶).

مراحل ساخت جعبه‌ی کمک‌های اولیه

۱- قطعات (بدنه‌ها، سقف، کف و طبقه) را به‌وسیله دستگاه اره گرد از مواد اولیه مشخص شده (MDF) بریده و سپس لبه‌های موردنیاز آن را لبه چسبانی کنید (شکل ۷).



شکل ۷

۲- قطع اندازه طولی بدنه‌ها، سقف، کف و طبقه به کمک اره گرد کشویی رومیزی (شکل ۸).



شکل ۸

۳- خط کشی محل اتصال و ایجاد سوراخ برای پیچاندن پیچ‌های اتصال دهنده به طوری که در ضخامت انتهایی سقف و کف با فاصله 30 میلی‌متری از طرفین 2 سوراخ به قطر 3 میلی‌متر با کمک دریل شارژی ایجاد نمایید (شکل ۹).



شکل ۹

۴- ایجاد سوراخ و خزینه در سطوح بدنه‌ها جهت قرارگرفتن پیچ‌های اتصال (شکل ۱۰).



شکل ۱۰



۵- مونتاژ جعبه با قراردادن بدنه بر روی سقف و کف و پیچاندن پیچ در محل سوراخ های تعییه شده و سپس عمل مونتاژ را انجام دهید (شکل ۱۱).

شکل ۱۱



۶- با کمک اورفرز دوراهه محل قرار پشت بند را ایجاد نموده و پشت بند را در آن قرار داده با پیچ محکم نمایید (شکل ۱۲).

شکل ۱۲



۷- به کمک اتو و یا ماشین لبه چسبان لبه های جلویی بدنه ها، سقف، کف جلد جعبه را بچسبانید (شکل ۱۳).

شکل ۱۳

۸- برای ساخت در جعبه با توجه به اندازه‌های ردیف‌های ۴، ۵ قیدهای طولی و افقی را به کمک اره گردبر میزی با زاویه ۴۵ درجه قطع کنید (شکل ۱۴).



شکل ۱۴

۹- پس از آماده نمودن قیدهای در با کمک ماشین دم چلچله زن محل اتصال زبانه دم چلچله را خارج نمایید (شکل ۱۵).



شکل ۱۵

۱۰- قیدهای طولی و افقی را کنار یکدیگر قرار داده و زبانه دم چلچله را در جای خود قرار دهید. اکنون در آماده نصب لولا می‌باشد (شکل ۱۶).



شکل ۱۶



شکل ۱۷

۱۱- جای لولای کابینت (اتومات) را در پشت در با به فاصله مناسب از بالا و پایین به کمک مته مخصوص لولا با دریل ستونی ایجاد نمایید (شکل ۱۷).



شکل ۱۸

۱۲- لولای گازر(اتومات) را در محل خود قرار داده و با پیچ آن را محکم کنید (شکل ۱۸).



شکل ۱۹

۱۳- طبقه جعبه را بر روی پین های تعبیه شده قرار دهید (شکل ۱۹).



۱۴- در را بر روی جعبه قرار داده و لولا را بر بدن با پیچ بیندید (شکل ۲۰).





شکل ۲۱




۱۵- ورق فلزی را برای آویزان کردن جعبه در محل های مورد نظر در پشت جعبه بیندید (شکل ۲۱). (۲۲)



شکل ۲۲

پروژه‌ی ۵—میز تحریر







B-B SECTION





C-C SECTION





لیست مواد اولیه میز تحریر

ردیف	شرح	جنس	ابعاد تمام شده (mm)				مقدار تمام شده	دروصد	دور ریز	مقدار اولیه		
			طول	عرض	ضخامت	مقدار				طول	سطح	حجم
۱	صفحه‌ی رو	تخته خردہ چوب	۱۱۸۰	۶۶۰	۱۶	۰/۷۷۹	۱	۱۰	—	۰/۸۵۷	—	
۲	بدنه	تخته خردہ چوب	۷۱۳	۶۲۰	۱۶	۰/۸۸۴	۲	۱۰	—	۰/۹۷۳	—	
۳	روکش صفحه‌ی رو	راش	۱۲۰۰	۶۸۰	۰/۵	۱/۶۳۲	۲	۱۰	—	۱/۷۹۵	—	
۴	روکش بدنه	راش	۷۱۳	۶۴۰	۰/۵	۱/۸۲۵	۴	۱۰	—	۲/۰۰۸	—	
۵	قید بلند کلاف پشت بند	چوب صنوبر	۱۱۲۶	۵۰	۲۰	۰/۰۰۲۳	۲	۳۰	—	۰/۰۰۲۹	—	
۶	قید کوتاه کلاف پشت بند	چوب صنوبر	۴۰۰	۵۰	۲۰	۰/۰۰۱۶	۴	۳۰	—	۰/۰۰۲۱	—	
۷	زهوار لبه چسبان	چوب راش	۱۱۰۸۰	۱۶	۱۰	۰/۰۰۱۸	—	۳۰	—	۰/۰۰۲۳	—	
۸	قید زیر پایه	چوب راش	۲	۶۸۰	۴۵	۰/۰۰۱۸	۳۰	۳۰	—	۰/۰۰۲۴	—	
۹	رویه کلاف پشت بند	سه لایی راش	۱۱۲۶	۴۲۰	۴	۱/۸۹۲	۱۰	۱۰	—	۲/۰۸۱	—	
۱۰	چسب چوب	PVA									مواد مصرفی :	
۱۱	چسب پرس	اوره فرم آلدید									تخته خردہ چوب	
۱۲	دوبل	دوبل									روکش راش	



میز تحریر

تجهیزات مورد نیاز

— دستگاه اره گرد میزی یا دستگاه اره گرد دستی برقی

— دستگاه کف رند

— دستگاه گندگی

— دستگاه کم کن متهای افقی


— دستگاه دریل برقی دستی

— چوب سای و سوهان


آماده کردن قطعات میز تحریر (شکل ۱)

قطعه‌ی شماره ۱ : صفحه‌ی رو به ابعاد


۱۸۸۰ mm × ۶۶۰ mm یک عدد از جنس تخته خردہ چوب به ضخامت ۱۶ mm (شکل ۲).



شکل ۳



شکل ۴



شکل ۵

— این صفحه از چهار طرف در معرض دید قرار دارد پس بنابراین باید از چهار طرف با زهواری به ضخامت 10 mm لبه چسبان شود. سر زهوارها باید فارسی شود (شکل ۳).

قطعه‌ی شماره‌ی ۲ : بدنه به ابعاد $713\text{ mm} \times 620\text{ mm}$ دو عدد از جنس تخته خرده چوب به ضخامت 16 mm (شکل ۴).

— بدنه‌ها از دو طرف روپرو و پشت در معرض دید قرار دارد پس بنابراین باید از دو طرف با زهواری به ضخامت 10 mm لبه چسبان شود (شکل ۵).

مراحل انجام کار

۱— آماده‌کردن صفحات: با توجه به لیست مواد اولیه سه قطعه تخته خرده چوب (یک قطعه برای صفحه‌ی رو و دو قطعه برای بدنه‌ها) برای ساخت میز تحریر مورد نیاز است.

برای به‌دست آوردن کمترین دورریز ابتدا صفحه مورد نیاز را خط‌کشی کنید و خوراک اره را نیز در نظر داشته باشید.

۲— روکش‌کاری: قبل از روکش‌کاری آماده شوند. برای این کار لبه چسبان شده‌اند، برای روکش‌کاری آماده شوند. برای این کار قسمت‌های اضافی زهوار را که از لبه صفحات بالاتر قرار دارد با استفاده از رنده‌دستی یا رنده برقی دستی رنده کرده و با سطح تخته خرده چوب هم سطح کنید.

روکش‌ها باید طوری انتخاب شوند که حداقل دورریز را داشته باشند و از طرفین صفحه بیشتر از 10 mm بیرون نزند. همچنین برای روی صفحه و قسمت‌های بیرونی صفحات از روکش‌های خوش موج استفاده کنید (شکل ۶).



شکل ۶— کنار هم قراردادن روکش‌های درز شده برای به‌دست آوردن پهنای موردنیاز از روکش‌های خوش موج استفاده کنید (شکل ۶).


قلم مو و شانه چسبزنی بر روی صفحات بزندید. پس از این که هر دور روی صفحات چسب زده شد، روکش‌ها در زیر و روی آن‌ها قرار داده و بر روی صفحه پرس بچینید. اهرم پرس را فشار دهید تا صفحه بالا برود و عملیات پرس کاری انجام شود. پس از پایان زمان پرس، صفحات را خارج کرده و در سطح افقی صافی قرار دهید تا خنک شوند. آن‌گاه قسمت اضافی روکش‌ها را با سوهان از بین بیرید.

پس از آماده شدن روکش‌ها پرس را روشن کنید تا گرم شود. صفحات نوپان را بر روی خرک‌ها بچینید.

چسب را با توجه به مقدار سطح مورد نیاز آماده کرده و سخت کننده را نیز به آن اضافه کنید (شکل ۷). بهتر است برای این که صفحه پرس کاملاً پر شود، صفحات چند پروژه با یکدیگر برسکاری شود و اندازه‌ها طوری جور شوند تا به صفحه پرس آسیبی نرسد. چسب آماده شده را هر چه سریع‌تر با استفاده از




شکل ۷—عملیات چسبزنی نوپان برای روکش‌کاری



شکل ۸

۳—آماده کردن پشت‌بند: قید کوتاه کلاف پشت بند از چوب صنوبر به ابعاد $40 \times 50 \times 20$ میلی‌متر و ۴ عدد (شکل ۸).



شکل ۹

قیدهای کوتاه باید زبانه شوند. هر چهار قید به صورت ساده به طول ۴۰ میلی‌متر از دو سر زبانه می‌شوند. که این کار را با دست و یا با ماشین اره گرد انجام دهید. و پس از این که زبانه‌ها آماده شدند دو قید کناری باید به اندازه ۱۰ میلی‌متر از کناره‌های زبانه باریک شوند تا پس از این که در کم قرار گرفت از دو سر دیده نشود (شکل ۹).


قید بلند کلاف پشت بند از چوب صنوبر به ابعاد
 ۱۱۲۶ میلیمتر و دو عدد (شکل ۱۰)



شکل ۱۰




شکل ۱۱



شکل ۱۲


بر روی این قید باید ۴ عدد کم کنده شود. دو سر قیدهای طولی باید طوری کم کنی شود که از سر چوب 1° میلیمتر فاصله داشته باشد. بنابراین عرض کم در دو سر قید بلند 4° میلیمتر و در کم های میانی 5° میلیمتر می باشد و عمق آن ها نیز برای طول زبانه 4° میلیمتر است. برای کندن کم به صورت دستی از مغار ۸ و یا کم کن متهای از مته ۸ استفاده کنید (شکل های ۱۱ و شکل ۱۲).

پس از ساخت کم و زبانه ها باید کلاف را در هم جا زد و پس از جازدن با پیچ دستی آن را بیندید (شکل ۱۳).




شکل ۱۳

صفحه‌ی رویه‌ی کلاف پشت بند از سه لایی راش به هر طرف ۵ میلی‌متر بیشتر گرفته شود.
 ضخامت ۴ میلی‌متر و به ابعاد 1126×420 میلی‌متر دو عدد این صفحه‌ها را با چسب چوب سرد و با پیچ دستی بر روی کلاف بچسبانید.
 — ابعاد داده شده اندازه تمام شده است و در عمل باید از می‌باشد (شکل ۱۴).




شکل ۱۴

۴— قید زیر بدنه (پایه): برای این که بدنه‌های میز تحریر (شکل‌های ۱۵ و ۱۶) صورت سراسری کشکاف بزنید و از باز چسب به زیر بدنه بچسبانید.
 به طور مستقیم با زمین برخورد نداشته باشند و هم چنین برای زیبایی بیشتر از یک قید استفاده کنید که زیر بدنه قرار می‌گیرد.



شکل ۱۵




شکل ۱۶

۵- مونتاژ قطعات: چنانچه بخواهیم با اتصال دوبل قطعات این کار را به یکدیگر متصل کنیم باید ابتدا با استفاده از دریل و یا کم کن جای دوبل‌ها را سوراخ کرده و دوبل‌ها را در دو سر پشت بند جا زد و سر آن‌ها را خزینه کرد.


سپس باید دو بدنه میز تحریر در دسترس قرار داده و محل سوراخ دوبل‌ها را چسب زد و پشت بند را بین دو بدنه قرار داده (شکل ۱۷) و با پیچ دستی محکم بست و باید توجه داشت که پیچ دستی طوری بسته نشود که در طرف آزاد قسمت جلوی بدنه‌ها به هم ترددیک شوند.

در مرحله بعد صفحه را بر روی بدنه‌ها قرار داده (شکل


۱۸) و پس از جازدن اتصال‌ها با پیچ دستی بیندید و پس از چند ساعت میز آماده است (شکل ۱۹).



شکل ۱۷






شکل ۱۸



شکل ۱۹

پروژه ۶ - فایل کوچک





جدول لیست مواد مصرفی فایل کوچک

ردیف	شرح	جنس	ابعاد نهایی به mm							تعداد	درصد دور ریز	مقدار تمام شده m/m ² /m ³	مقدار کل m ³ حجم	
			طول	عرض	ضخامت	طول	عرض	ضخامت	طول					
۱	صفحه‌ی رو	تحته خرده چوب	۱۶	۴۲۰	۴۵۴	۱	۰/۱۹۱	۱۰	۰/۲۱۰	-	۱۰	۰/۴۶۶	-	
۲	بدنه	تحته خرده چوب	۱۶	۳۹۵	۵۳۶	۲	۰/۴۲۳	۱۰	۰/۱۸۲	-	۱۰	۰/۱۸۲	-	
۳	کف	تحته خرده چوب	۱۶	۳۹۵	۴۲۰	۱	۰/۱۶۶	۱۰	۰/۲۱۳	-	۱۰	۰/۲۱۳	-	
۴	در جعبه‌ی بیرونی	تحته خرده چوب	۱۶	۱۵۰	۱۳۰	۳	۰/۱۹۴	۱۰	۰/۴۴۸	-	۱۰	۰/۴۴۸	-	
۵	روکش صفحه‌ی رو	راش	۰/۵	۴۳۰	۴۷۴	۲	۰/۴۰۸	۱۰	۰/۹۷۳	-	۱۰	۰/۹۷۳	-	
۶	روکش بدنه	راش	۰/۵	۴۰۵	۵۴۶	۴	۰/۸۸۵	۱۰	۰/۵۰۵	-	۱۰	۰/۵۰۵	-	
۷	روکش در جعبه	راش	۰/۵	۱۷۰	۴۵۰	۶	۰/۴۵۹	۱۰	۰/۰۰۰۷	-	۳۰	۰/۰۰۰۷	-	
۸	پاخور جلو و عقب	چوب راش	۲۰	۳۰	۴۲۰	۲	۰/۰۰۰۵	۳۰	۰/۰۰۰۶	-	۳۰	۰/۰۰۰۶	-	
۹	ریل چوبی جعبه	چوب راش	۱۰	۱۸	۴۰۰	۶	۰/۰۰۰۴	۳۰	۰/۰۰۱۵	-	۳۰	۰/۰۰۱۵	-	
۱۰	زهوار	چوب راش	۱۰	۱۶	۷۳۷۶	۱	۰/۰۰۱۲	۳۰	۰/۰۰۲۷	-	۳۰	۰/۰۰۲۷	-	
۱۱	در جعبه‌ی داخلی	چوب صنوبر	۱۴	۱۲۰	۴۱۵	۳	۰/۰۰۲۱	۳۰	۰/۰۰۰۳	-	۳۰	۰/۰۰۰۳	-	
۱۲	بدنه‌ی جعبه	چوب صنوبر	۱۶	۱۳۵	۳۹۰	۶	۰/۳۱۶	۳۰	۰/۰۰۲۳	-	۳۰	۰/۰۰۲۳	-	
۱۳	عقب جعبه	چوب صنوبر	۱۲	۱۲۰	۴۱۵	۳	۰/۰۰۱۸	۳۰	-	۰/۵۰۸	-	۱۰	۰/۵۰۸	-
۱۴	کف جعبه	سه‌لایی	۴	۳۹۰	۳۹۵	۲	۰/۴۶۲	۱۰	-	۰/۲۵۵	-	۱۰	۰/۲۵۵	-
۱۵	پشت‌بند	سه‌لایی	۴	۴۴۴	۵۲۳	۱	۰/۲۳۲	۱۰	۰/۰۰۷۱	۳۰	مواد مصرفی :	دوبل	۱۶	
۱۶	چسب سرد و گرم	چوب صنوبر	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۱	تحته خرده چوب ۱۶ میلی‌متری	۳۰	۰/۷۶۳	۳۰	تحته سه‌لایی ۴ میلی‌متری	چرب	۱۷	
۱۷	چرب	چوب راش	۳	۳	۳	۴	تحته سه‌لایی ۴ میلی‌متری	۳۰	۰/۰۰۲۸	۳۰	چوب صنوبر	چرب	۱۸	
۱۸	نوار چسب کاغذی	چوب راش	۳۵	۳۵	۳۵	۳	چوب راش	۳۰	۰/۰۰۵۳	۳۰	چوب صنوبر	نوار چسب کاغذی	۱۹	
۱۹	پیچ	چوب صنوبر	۳	۳	۳	۴	چوب صنوبر	۳۰	۱/۹۲۶	۳۰	روکش راش	پیچ	۲۰	
۲۰	دستگیره	چوب صنوبر	۳	۳	۳	۳	چوب صنوبر	۳۰	دستگیره	۳۰	روکش راش	دستگیره	۲۱	

ماشین آلات و فایل کوچک


تجهیزات و مواد لازم برای ساخت فایل کوچک دستی و

مواد اصلی و کمکی: نوواری، اره گرد، کف رند، گندگی، تخته سه‌لایی، چوب صنوبر، دوبل، پیچ، دستگیره، چرب و


آماده کردن قطعات

الف - قطعات از جنس تخته خرد چوب (نیوپان)


- صفحه‌ی رو از جنس نیوپان ۱۶ میلی‌متری را به ابعاد 454×420 میلی‌متر به تعداد یک عدد ببرید و سپس از دو طرف عرضی و یک طرف طولی قسمت جلوی فایل را از چوب راش بضمانت 1° میلی‌متر لبه چسبان بزنید (شکل‌های ۱ و ۲).




شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳




شکل ۴

- بدنه را از جنس نیوپان ۱۶ میلی‌متری به ابعاد 536×395 میلی‌متر به تعداد دو عدد ببرید (شکل ۳).


از یک طرف طولی و عرضی زهوار بچسبانید (شکل ۴).

۳- تعداد یک عدد کف از جنس نئوپان $16 \times 395 \times 420$ میلی‌متری به
بعاد برشید (شکل ۵).




شکل ۵

فقط از یک طرف طولی لبه چسبان نماید (شکل ۶).




شکل ۶

۴- در جعبه از نئوپان $16 \times 150 \times 430$ میلی‌متری به ابعاد
به تعداد ۳ عدد برشید (شکل ۷).



شکل ۷


در جعبه‌ها را از چهار طرف لبه چسبان بزنید (شکل ۸).




شکل ۸

ب - قطعات از جنس چوب راش

۱- زهوار به ابعاد 16×16 و به طول مورد نیاز برای
لبه‌های مورد نیاز کلیه قطعات نئوپانی را مطابق ردیف ۱
لیست چوب تهیه نمایید (شکل ۹). محل کاربرد زهوارها به
عنوان لبه چسبان در قسمت الف توضیح داده شده است.




شکل ۹




شکل ۱۰

۲- عدد پاسنگ جلو و عقب به ابعاد $420 \times 30 \times 20$ میلی متر آماده کنید (شکل ۱۰).



شکل ۱۱


۳- شش عدد ریل چوبی جعبه به ابعاد $400 \times 18 \times 10$ میلی متر آماده کنید (شکل ۱۱).



شکل ۱۲


ج - قطعات از چوب صنوبر

۱- در جعبه (کاذب) از چوب صنوبر به ابعاد 415×120 میلی متر و به تعداد ۳ عدد آماده کنید (شکل ۱۲).



شکل ۱۳


۲- بدنه‌ی جعبه به ابعاد $390 \times 135 \times 16$ میلی متر به تعداد ۶ عدد آماده کنید (شکل ۱۳).




شکل ۱۴

۳- عقب جعبه به ابعاد $415 \times 120 \times 16$ میلی متر و به تعداد ۳ عدد بیرید (شکل ۱۴).

د - پشت بند و کف فایل ردیف‌های ۱۴ و ۱۵ از جدول لیست چوب: از جنس تخته سه‌لایی راش به ابعاد داده شده برابر لیست چوب بریده و تیزی لبه‌های آن را با سوهان آماده کنید (شکل‌های ۱۵ و ۱۶).



شکل ۱۶



شکل ۱۵

مراحل ساخت فایل کوچک

را حدود یک سانتی متر از قطعه‌ی مورد نظر بیشتر بگیرید. با گرم شدن پرس، دو روی صفحه‌ی نوپان را به نوبت چسب بزنید و روکش را روی آن قرار دهید و سپس روی صفحه‌ی پرس قرار داده و صفحات پرس را بیندید. با اتمام پرس کاری صفحات پرس شده را روی سطح صاف قرار دهید تا خنک شود و آن‌گاه چسب‌های خشک شده و لبه‌ی صفحات را با سوهان پاک کنید و سطوح روکش شده را با ماشین سنبلاده برقی آماده و قطعات را برای خط کشی و محل اتصالات آماده کنید(شکل ۱۸).

۱—آماده سازی قطعات (شکل ۱۷): قطعات مورد نیاز را برابر نقشه‌ی قطعات بریده و لبه‌هایی را که نیاز به لبه چسبان دارند، بچسبانید و سپس روکش‌گیری صفحات را با در نظر گرفتن جهت قرار گرفتن روکش بر روی قطعات انجام دهید. لذا ابتدا طول آن‌ها را به وسیله‌ی ارهی روکش‌بری یا کاتر قطع نموده و سپس از طرف پهنا گونیا کنید و آن‌گاه کنار هم قرار دهید تا عرض مورد نظر را پوشش دهد. برای این منظور ابعاد روکش



شکل ۱۷—قطع روکش بوسیله‌ی ارهی روکش‌بری



شکل ۱۸—پرس نوپان‌های روکش‌گیری شده

علامت گذاری کنید. سپس توسط سنبه، محل قرارگرفتن نیش مته را مشخص کنید. تعداد سوراخ‌ها به نسبت عرض قطعه تعیین می‌شود (شکل ۱۹).

۲- انجام اتصالات: قطعات آماده شده برای ساخت فایل کوچک را در دسترس قرار دهید به طوری که در بخش اتصالات گفته شد، محل سوراخ‌های مورد نیاز اتصال دوبل را




شکل ۱۹- سوراخ نمودن نر نوپان با ماشین کمکن مته‌ای



شکل ۲۰- مونتاژ کف و بدنه

برای سوراخ کاری قسمت نر نوپان از ماشین کمکن مته‌ای استفاده کنید و برای قسمت‌های دیگر از ماشین مته‌ی ستونی و در صورت عدم وجود امکانات از دریل دستی نیز می‌توانید استفاده کنید و مراقب باشید که عمق سوراخ از اندازه‌ی لازم بیشتر نشود. عملیات سوراخ کاری را در سه قطعه‌ی بدنه، کف و سقف (صفحه‌ی رو) انجام دهید. سپس قسمت پشت قطعات را توسط اره‌ی گرد جهت قرارگرفتن پشت بند دوراهه بزنید (دوراهه زدن محل پشت بند بعد از سر هم کردن کار به وسیله‌ی اورفرز دستی نیز امکان‌پذیر است). سپس میخ چوبی‌های بربیده شده را در قسمت نر نوپان پس از چسب زنی جاسازی کنید آن‌گاه تمام قسمت‌های چسب خور را به چسب چوب آغشته کنید.


برای مونتاژ این قسمت‌ها ابتدا کف را بین دو بدنه جاسازی کرده، سپس سقف (صفحه‌ی رو) را روی بدنه‌ها قرار داده، آن‌گاه تمام قسمت‌ها را با پیچ دستی محکم کرده و گونبایی کنید (شکل ۲۰). کار را در مسطوحی قرار دهید تا چسب کاملاً خشک شود.



شکل ۲۱— ایجاد کشکاف در بدنه و جعبه



شکل ۲۲— اتصال جعبه با پیچ



شکل ۲۳— جازدن کف جعبه

۳— ساخت جعبه‌ها: ابتدا داخل دهانه‌ی کار را با متر اندازه‌گیری کنید. سپس مقدار بادخور را از این مقدار کم کنید، طول در جعبه و عقب جعبه بدست می‌آید. طول بدنه‌ی جعبه‌ها را نیز با توجه به نسبت چوب به دست آورید. سپس طول چوب‌ها را قطع کنید. بدنه‌ی جعبه‌ها برای حرکت ریل از بیرون و قرار گرفتن کف جعبه از داخل باید کشکاف بخورند. برای این کار ابتدا تیغه‌ی اره گرد میزی را به طوری که از گونیا 10° میلی‌متر فاصله داشته و از صفحه‌ی میز 6 میلی‌متری بالا زده باشد، تنظیم کنید. سپس تمام بدنه‌ی جعبه‌ها را با این اندازه کشکاف بزنید (شکل ۲۱) (محل استقرار کف جعبه). سپس طرف دیگر بدنه‌ها را برای حرکت ریل کشکاف بزنید. برای این کار از ماشین فرز میزی استفاده کنید، به طوری که با یک تیغه‌ی مناسب در یک مرحله می‌توانید عرض کشکاف (18 میلی‌متر) و عمق آن را (نصف ضخامت برابر 8 میلی‌متر است) کشکاف بزنید. در غیر این صورت به وسیله‌ی اره گرد میزی در چند مرحله این کار را انجام دهید. نظر به این که کف جعبه کاملاً زیر عقب و در جعبه قرار می‌گیرد، عرض در جعبه و عقب جعبه را کم کنید.

تمام قطعات جعبه با پیچ به هم متصل می‌شوند.

سپس سه لایی‌های کف جعبه را بزیده و در محل جا بزنید. برای این که سه لایی به راحتی در محل قرار گیرد، تیزی لبه‌ی سه لایی را به وسیله‌ی چوبسای نرم بگیرید. سپس به وسیله‌ی پیچ مناسب سه لایی را در محل خود محکم کنید (شکل ۲۳). در جعبه‌های بیرونی (از جنس تخته خرد چوب روکش دار) را با پیچ به در جعبه داخلی (از جنس چوب صنوبر) متصل کنید (شکل ۲۴).



شکل ۲۴—اتصال در جعبه‌ی بیرونی بر روی جعبه‌ی داخلی به کمک چسب و پیچ




شکل ۲۵—نصب چرخ‌ها

۴—نصب ریل جعبه: هر کدام از چوب‌های آماده ریل را با دو عدد پیچ به بدنه نصب کنید. پس از این که از درست نصب شدن آن‌ها مطمئن شدید، پیچ‌ها را باز کنید و پس از چسب زدن ریل‌ها مجدداً آن‌ها را با پیچ محکم کنید.

۵—نصب پاسنگ: پاسنگ جلو و عقب را به وسیله‌ی پیچ و چسب در محل خود نصب کنید.



۶—نصب دستگیره و چرخ: دستگیره و چرخ‌ها را با پیچ در محل نصب کنید (شکل ۲۵).


۷—جاسازی پشت‌بند: اندازه‌های پشت‌بند را به دست آورده و سه‌لایی را (شکل ۲۶) به این اندازه بیزید و با پیچ مناسب به فاصله‌ی ۱۰۰ میلی‌متر یک عدد پیچ، محکم کنید.



شکل ۲۶—نصب پشت‌بند

پروژه‌ی ۷—دراور





جدول لیست مواد مصرفی در اور

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به		تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل	
			طول	عرض				عرض	طول
۱	سقف و کف	تخته خرده چوب	۱۶	۴۵۵	۲	۰/۷۲۳	۱۰	۰/۷۹۶	—
۲	بدنه	تخته خرده چوب	۱۶	۴۳۰	۲	۰/۷۳۱	۱۰	۰/۸۰۴	—
۳	در جعبه‌ی بیرونی	تخته خرده چوب	۱۶	۱۵۰	۵	۰/۵۷۴	۱۰	۰/۶۳۱	—
۴	روکش سقف و کف	راش	۰/۵	۴۶۵	۴	۱/۵۱۶	۱۰	۱/۶۶۷	—
۵	روکش بدنه	راش	۰/۵	۴۴۰	۴	۱/۴۹۶	۱۰	۱/۶۴۶	—
۶	روکش در جعبه	راش	۰/۵	۱۷۰	۱۰	۱/۳۳۵	۱۰	۱/۴۶۸	—
۷	پاخور جلو	چوب راش	۲۰	۵۰	۱	۰/۰۰۰۸	۳۰	۰/۰۰۱	—
۸	پاخور طرفین	چوب راش	۲۰	۵۰	۲	۰/۰۰۰۹	۳۰	۰/۰۰۱۱	—
۹	زهوار	چوب راش	۱۰	۱۶	۱	۰/۰۰۲۴	۳۰	۰/۰۰۳	—
۱۰	پاخور عقب	چوب صنوبر	۲۰	۵۰	۱	۰/۰۰۰۸	۳۰	۰/۰۰۱	—
۱۱	بدنه‌ی جعبه	چوب صنوبر	۱۶	۱۵۰	۱۰	۰/۰۱۰	۳۰	۰/۰۱۳	—
۱۲	در درونی و عقب جعبه	چوب صنوبر	۱۲	۱۳۵	۱۰	۰/۰۱۲	۳۰	۰/۰۱۶	—
۱۳	ریل چوبی جعبه	چوب صنوبر	۱۰	۱۸	۱۰	۰/۰۰۰۸	۳۰	۰/۰۰۱	—
۱۴	کف جعبه	سه‌لایی	۴	۴۲۰	۵	۱/۵۳۳	۱۰	۱/۶۸۶	—
۱۵	پشت بند	سه‌لایی	۴	۸۰۵	۱	۰/۰۷۰۴	۱۰	۰/۰۷۷۴	—
۱۶	چسب سرد و گرم	۱/۲ کیلوگرم	مواد مصرفی :						
۱۷	نوار چسب کاغذی	۳ متر	تخته خرده چوب ۱۶ میلی‌متری						۲/۲۳۱
۱۸	پیچ	۳ عدد	تخته سه‌لایی ۴ میلی‌متری						۲/۴۶۰
۱۹	دستگیره	۱ عدد	چوب راش (مترا مکعب)						۰/۰۰۵۱
۲۰	دوبل	۱/۵ متر	چوب صنوبر (مترا مکعب)						۰/۰۳۱
			روکش راش (مترا مربع)						۴/۷۸۱

دراور

تجهیزات و مواد لازم

مواد لازم : تخته خرده چوب^۱، روکش راش، سه‌لایی راش، چوب راش، چوب صنوبر، چسب، پیچ، دوبل، دستگیره و

آماده کردن قطعات در اور : اره گرد، اره نواری، کفرند، ماشین آلات و تجهیزات : اره گرد، اره نواری، کفرند، روش ایجاد قطعات در اور : قطعات از جنس نوپان را روی یک ورق نوپان مطابق شکل ۱ طوری تقسیم کنید که کمترین گندگی، کم کنی و سایر ابزار آلات دستی برقی و دستی.


۱- با توجه به وضعیت فعلی بازار، می‌توان از MDF نیز برای اسکلت و قسمت بیرونی جعبه استفاده کرد که در این صورت جدول مواد نیز باید تغییر کند و ترسیمات آنها با توجه به لبه چسبان کاملاً تغییر خواهد کرد.

به ابعاد 445×795 به تعداد دو عدد (شکل ۲) که از دو لبه‌ی عرضی و یک لبه‌ی طولی در جلوی دراور با زهوار از چوب راش به ضخامت 1° میلی‌متر لبه چسبان می‌شود (شکل ۳).


دورریز را داشته باشد و برای قطعات کوچک سعی کنید ابتدا از قطعات موجود در کارگاه استفاده نمایید.

الف — قطعات از جنس تخته خرد چوب


۱— سقف و کف از جنس تخته خرد چوب 16 میلی‌متر



شکل ۱




شکل ۳




شکل ۲

۲- بدنه از جنس تخته خرده چوب ۱۶ میلی متر به ابعاد 850×430 به تعداد دو عدد (شکل ۴). به یک لبهی طولی جلو آن زهوار از چوب راش به ضخامت ۱۰ میلی متر چسبانید (شکل ۵).




شکل ۴




شکل ۵

۳- در جعبه از جنس تخته خرده چوب ۱۶ میلی متر به ابعاد 765×150 به تعداد ۵ عدد (شکل ۶) که از چهار طرف زهوار راش به ضخامت ۱۰ میلی متر چسبانده می شود (شکل ۷).




شکل ۶



شکل ۷


ب- قطعات از جنس چوب صنوبر

- بدنه ای جعبه از چوب صنوبر به ابعاد 420×150 میلی متر به ضخامت ۱۶ میلی متر به تعداد ۱۰ عدد (شکل ۸) مطابق ردیف ۷ جدول لیست چوب آمده کنید.




شکل ۸

- عقب جعبه از چوب صنوبر به ابعاد 750×135 میلی متر به تعداد ۵ عدد (شکل ۹) مطابق ردیف ۸ جدول لیست چوب آمده کنید.



شکل ۹

ج - قطعات از چوب راش




شکل ۱۰

- زهوار به ابعاد 160×10 میلی‌متر به طول مورد نیاز برای لبه‌های لازم (لبه‌هایی که در دید و یا در تماس با کف قرار می‌گیرند) کلیه‌ی قطعات نتوپان مطابق ردیف جدول لیست چوب بریده و گندگی کنید (شکل ۱۰).

یادآوری: طول زهوارها باید کمی بیشتر از مقدار مورد نیازتهیه شود و دورریز را هم باید در نظر گرفت و در صفحات قبل محل کاربرد زهوارها به عنوان لبه چسبان توضیح داده شد.

- پاسنگ از چوب راش به ابعاد $760 \times 50 \times 20$ میلی‌متر به تعداد ۲ عدد برای قسمت جلو و عقب و $430 \times 50 \times 20$ به تعداد ۲ عدد برای طرفین آماده کنید (شکل ۱۱).


شکل ۱۱



شکل ۱۲

- ریل چوبی جعبه از چوب راش به ابعاد 180×10 عدد آماده کنید (شکل ۱۲).

- سه لایه راش ۴ میلی‌متری به ابعاد 874×805 میلی‌متر برای پشت‌بند دراور بریده و تیزی لبه‌ی آن را بگیرید (شکل ۱۳) و همچنین برای پشت‌بند تعداد ۵ عدد به ابعاد 420×730 میلی‌متر آماده کنید.



شکل ۱۳

مراحل ساخت دراور با پنج جعبه (کشو) (شکل ۱۴):

قطعات دراور را که شامل بدنه‌ی سقف و کف می‌باشد مطابق نقشه قطعات تهیه و زهوارکوبی لازم را انجام دهید. سپس مطابق لیست، چوب‌های لازم را آماده کنید. قابل ذکر است اندازه‌ی روکش‌ها حدود ۱ الی ۲ سانتی‌متر بیشتر از ابعاد قطعات تخته خرد چوب باشد. در صورت لزوم به منظور دست‌بافی به پهنانی لازم روکش عملیات درزکردن را به وسیله‌ی ارهی روکش بر یا تیغه‌ی کاتر انجام دهید، پس از آماده شدن روکش عملیات پرسکاری را انجام داده و پس از خارج نمودن از پرس، صفحات را برای مدتی در جای مسطح قرار دهید تا خنک و از تابخورن آن‌ها جلوگیری شود و سپس صفحات را پرداخت کنید.




شکل ۱۴

سوراخ کاری

محل اتصالات دوبل را بر روی بدنه‌ها، سقف و کف مشخص نموده و خط کشی کنید. مرکز سوراخ‌ها را به منظور قرارگرفتن نیش مته با سمبه نشان کنید تا هنگام سوراخ کاری مته منحرف نشود. با توجه به قطر دوبل‌ها (۸ میلی‌متر) برای سوراخ کاری مته‌ی نیش‌دار و بیزه‌ی چوب برابر با قطر دوبل تعیین شده، انتخاب کنید و سپس محل دوبل را سوراخ کنید (شکل ۱۵).



شکل ۱۵



شکل ۱۶


سوراخ‌هایی که در قسمت نر تثویان می‌باشد، چسب کاری نموده و دوبل‌ها را جا بزنید. هنگام تهیه دوبل اندازه‌های آن را کنترل کنید، هم‌چنین لبه‌های دوبل‌ها را پخ بزنید، این عمل به جمع شدن چسب اضافی، پس از جازدن دوبل در سوراخ‌ها و سهولت دوبل کاری کمک می‌کند (شکل ۱۶).



شکل ۱۷

مونتاژ قطعات: پس از جازدن دوبل در قسمت نر تثویان سوراخ‌های سطوح را چسب کاری نمایید، ابتدا کف را به بدنه و سپس سقف را به بدنه متصل نمایید (شکل ۱۷) با پیچ دستی از طرفین و از سقف به بدنه محکم بینید و برای کنترل گونیای بودن آن باید قطر اسکلت در دو سمت را اندازه بگیرید یا از گونیای فلزی استفاده کنید.

با آماده شدن اسکلت، دوراهه محل استقرار پشت‌بند را به وسیله‌ی دستگاه اور فرز خارج نموده و تخته‌ی سه‌لایی را در آن محکم کنید.



شکل ۱۸

نصب ریل: برای این کار از چوب‌های نسبتاً سخت (مانند راش) استفاده نمایید و پس از بریدن و رندیدن اندازه‌های مورد نظر را مطابق نقشه‌ی قطعات تهیه و به عنوان ریل چوبی برای سهولت حرکت جعبه‌ها بر روی سطوح داخلی بدنه پس از خطکشی با پیچ محکم کنید و پس از کنترل تنظیم جعبه‌ها آن‌ها را چسب زده و با پیچ محکم نمایید (شکل ۱۸).


سوراخ‌های مربوط به اتصال دوبل جعبه را مشخص، خط کشی و سوراخ کنید و پس از آماده شدن در و عقب جعبه را در بدنه‌های جعبه جا بزنید و پس از چسب کاری به کمک پیچ دستی محکم کنید. در ضمن گونیایی بودن آن را کنترل نمایید (شکل ۲۰).

با آماده شدن جعبه‌ها، کف آن‌ها را بریده و پس از گرفتن تیزی لبه در داخل کنشکاف جازده و محکم نمایید.

ساخت جعبه‌ها: برای استحکام بیشتر، جلوی جعبه داخلی بدنه و عقب آن را از چوب ماسیو تهیه کنید و به خاطر این که آن‌ها در دید قرار نمی‌گیرند و هم‌چنین برای کاهش هزینه‌ی ساخت و وزن دراور لازم است، بدنه و عقب جعبه را از چوب صنوبر تهیه کنید. بدنه‌ها را آماده و سپس محل کنشکاف ریل و کف جعبه را مشخص و به کمک اره‌ی گرد یا ماشین فرز خارج می‌کیم (شکل ۱۹).



شکل ۱۹—ایجاد کنشکاف ریل جعبه با ماشین اره گرد در چند مرحله



شکل ۲۰—جا زدن اتصال دوبل جعبه

چوب‌های پاسنگ را بربیده و گوشه‌های آن را با زاویه‌ی ۴۵ درجه و با رعایت عقب‌نشینی از طرفین و جلوی دراور کلاف پاسنگ را سر هم کنید و سپس زیر کف دراور را به وسیله‌ی چسب و دوبل محکم نمایید.

شکل ۲۲ دستگیره‌ها را پس از نصب نشان می‌دهد.

در خاتمه کار جعبه‌هارا بر روی ریل حرکت داده و فواصل آن‌ها را کنترل و تنظیم نموده و در اصلی جعبه را روی جلوی جعبه قرار داده و پس از تنظیم آن به وسیله‌ی دوبل و جهت محکم نمایید.

دستگیره‌های مورد نیاز را نصب کنید (شکل ۲۱).







شکل ۲۱—نصب دستگیره




شکل ۲۲

پروژه ۸ - میز تحریر نوجوان





B-B
میرش
مقیاس: 1/2



جدول لیست مواد مصرفی میز تحریر نوجوان

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به mm	تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل		
							طول m	سطح m ²	حجم m ³
۱	صفحه‌ی رو	تحنه خرده چوب	۷۸۰ ۱۲۸۰	۱	۰/۹۹۸	۱۰	-	۱/۰۹۸	-
۲	روکش صفحه‌ی رو	راش	۸۰۰ ۱۳۰۰	۲	۲/۰۸۰	۱۰	-	۲/۲۸۸	-
۳	پایه‌ی زیر بدنه	چوب راش	۴۵ ۵۶۰	۲	۰/۰۰۲۳	۳۰	-	-	۰/۰۰۲۹
۴	قید طولی کلاف زیر صفحه	چوب راش	۵۰ ۱۲۰۰	۲	۰/۰۰۰۳	۳۰	-	-	۰/۰۰۳۹
۵	قید عرضی کلاف زیر صفحه	چوب راش	۵۰ ۷۰۰	۲	۰/۰۰۱۸	۳۰	-	-	۰/۰۰۲۳
۶	زهوار صفحه‌ی رو	چوب راش	۱۶ ۴۲۰۰	۱	۰/۰۰۰۷	۳۰	-	-	۰/۰۰۰۹
۷	زهوار طولی بدنه	چوب راش	۲۸ ۶۸۰	۴	۰/۰۰۰۸	۳۰	-	-	۰/۰۰۰۱
۸	زهوار طبقه	چوب راش	۲۸ ۱۱۲۵	۴	۰/۰۰۱۳	۳۰	-	-	۰/۰۰۱۶
۹	قید عمودی کلاف بدنه	چوب صنوبر	۶۰ ۶۸۰	۴	۰/۰۰۲۲	۳۰	-	-	۰/۰۰۴۲
۱۰	قید افقی کلاف بدنه	چوب صنوبر	۶۰ ۲۴۰	۱۰	۰/۰۰۲۹	۳۰	-	-	۰/۰۰۳۷
۱۱	قید طولی کلاف طبقه	چوب صنوبر	۶۰ ۱۱۲۵	۴	۰/۰۰۵۴	۳۰	-	-	۰/۰۰۰۷
۱۲	قید عرضی کلاف طبقه	چوب صنوبر	۶۰ ۲۲۰	۱۰	۰/۰۰۲۶	۳۰	-	-	۰/۰۰۳۴
۱۳	رویه‌ی کلاف بدنه	تحنه سه‌لایی راش	۲۶۰ ۶۸۰	۴	۰/۷۰۷	۱۰	-	-	۰/۷۷۸
۱۴	رویه‌ی کلاف طبقه	تحنه سه‌لایی راش	۲۴۰ ۱۱۲۵	۴	۱/۰۸۰	۱۰	-	-	۱/۱۸۸
۱۵	چسب سرد و گرم	۱ کیلوگرم			مواد مصرفی :				
۱۶	دوبل	۱/۵ متر			تحنه خرده چوب ۱۶ میلی‌متری				۱/۰۹۸
۱۷	نوار چسب کاغذی	۲ متر			تحنه سه‌لایی ۴ میلی‌متری				۱/۹۶۶
					چوب راش (مترمکعب)				۰/۰۱۳
					چوب صنوبر (مترمکعب)				۰/۰۱۸
					روکش راش (مترمکعب)				۳/۳۸۶

میز نوجوان

ماشین آلات، تجهیزات و مواد لازم

تجهیزات: ارهی گرد، ارهی نواری گندگی، کف رند،


کم کنی، دریل ستونی، ابزارآلات دستی برقی و ابزارآلات دستی.

آماده کردن قطعات میز تحریر


الف - نوپان: صفحه رو به ابعاد 1270×780 میلی متر

از نوپان ۱۶ (شکل ۱) که از چهار طرف زهوار از چوب راش به

مواد اصلی و کمکی: نوپان، روکش راش، سه لایی، ضخامت ۱۰ میلی متر چسبانده می شود.



شکل ۱




شکل ۲

ب - چوب ماسیو


میلی متر از چوب راش به تعداد دو عدد (شکل ۳) (ردیف چهار

جدول لیست چوب).

۱- قید طولی کلاف زیر صفحه به ابعاد $۲۵ \times ۵۰ \times ۱۲۰۰$ میلی متر.




شکل ۳




شکل ۴

۲- قید عرضی کلاف زیر صفحه به ابعاد $۲۵ \times ۵۰ \times ۷۰۰$ میلی متر از چوب راش به تعداد ۲ عدد (شکل ۴) (ردیف ۵ از جدول لیست چوب).




شکل ۵

۳- پایه‌ی زیر بدنه به ابعاد $۴۵ \times ۴۵ \times ۵۶$ میلی متر از چوب راش به تعداد دو عدد (شکل ۵) (ردیف ۲ از جدول لیست چوب).



شکل ۶

۴- قید عمودی کلاف بدنه به ابعاد $۶۰ \times ۶۰ \times ۶۸$ میلی متر از چوب صنوبر به تعداد ۴ عدد (شکل ۶) (ردیف ۹ از جدول لیست چوب).




شکل ۷


۵- قید افقی کلاف بدنه به ابعاد $۲۰ \times ۶۰ \times ۲۴$ میلی متر از چوب صنوبر به تعداد ده عدد (شکل ۷) (ردیف ۱۰ از جدول لیست چوب).

۶- قید طولی کلاف طبقه‌ی وسط به ابعاد

$۲۰ \times ۶۰ \times ۱۱۲۵$ میلی متر از چوب صنوبر به تعداد ۴ عدد (شکل ۸) (ردیف ۱۱ از جدول لیست چوب).




شکل ۸



شکل ۹

۷- زهوار از چوب راش به ضخامت ۱۰ میلی متر برای پوشش ضخامت کلاف‌های بدنه و طبقات وسط (شکل ۹).



شکل ۱۰—کلاف زیر صفحه‌ی میز



شکل ۱۱—montaż کلاف بدنه

مراحل ساخت میز نوجوان

۱—صفحه رو: صفحه رو از جنس نتوپان و روکش راش است که قبل از روکش کاری لبه چسبان شده است و مانند بروزه‌های قبل آن را ساخته و آماده کنید.

۲—کلاف زیر صفحه: برای ساخت این کلاف از اتصال فارسی همراه با دوبل استفاده کنید. برای این منظور ابتدا دو سر قیدهای طولی و عرضی را مطابق شکل، فارسی نمایید. سپس در مقطع ۴۵ درجه شده دو عدد سوراخ به وسیله‌ی دستگاه کم کنی ایجاد کنید طوری که سوراخ دقیقاً عمود بر سطح ۴۵ درجه باشد. آن گاه داخل سوراخ‌ها و مقاطع چوبی را آغشته به چسب نمایید و دوبل‌های بریده شده به طول لازم را داخل سوراخ‌ها جاسازی کنید. کلاف را سرمه نموده و به وسیله پیچ دستی محکم کنید و در روی یک سطح صاف قرار داده تا خشک شود. ضمناً لازم است به منظور گونیابی بودن کلاف مساوی بودن دو قطر آن کنترل شود.

۳—بدنه‌ها: بدنه‌ها را به صورت کلاف بسازید (شکل ۱۰).

به طوری که دو سر قیدهای طولی (عمودی) بدنه را کم کرده و عمق کم، یک سانتی متر کمتر از عرض قید باشد و دو سر ۵ عدد قید افقی را زبانه نمایید. طول زبانه با توجه به عمق کم ۱۰ میلی متر کم تراز عرض قید می‌باشد. آن گاه پس از اطمینان از درست بودن اتصال آن‌ها را چسب زده و به کمک پیچ دستی کلاف را محکم نمایید. همچنین بایستی دو قطر کلاف مساوی باشد تا کلاف گونیابی شود. ضمناً برای جلوگیری از تاب برداشتن کلاف لازم است آن را در محلی مسطح قرار داده تا خشک شود. سپس کلاف‌ها را در هم جا زده پس از اطمینان از گونیابی بودن، یا پیچ دستی محکم بیندید (شکل ۱۲).



شکل ۱۲—کم کنی کلاف بدنه و طبقه‌ها



شکل ۱۳—ساخت کلاف طبقه



شکل ۱۴—پرس سه‌لایی کلاف

۴—طبقه‌ها: طبقه‌ها نیز از کلاف ساخته می‌شود که برای ساخت آن‌ها به طریق بالا عمل کنید (شکل ۱۳).

۵—پرس سه‌لایی کلاف‌ها: بر روی دو طرف کلاف بدنها و طبقه‌ها سه‌لایی ۴ میلی‌متری پرس کنید. این کار را توسط پرس گرم هیدرولیک و یا پرس دستی (با پیچ دستی) می‌توانید انجام دهید (شکل ۱۴).

۶—زهوار چسبانی: دو طرف طولی بدنها و طبقه‌ها را توسط پیچ دستی زهواری از چوب راش به ضخامت ۱۰ میلی‌متر چسبانید.

۷—ساخت پایه‌های زیر بدن: پایه‌ها را از جنس چوب راش سالم انتخاب کنید و قسمت زیر پایه‌ها را توسط اره نواری یا اره عمودی‌بر مانند شکل ۱۵ به اندازه ۱۰ میلی‌متر خالی کنید به‌طوری که از هر دو سر چوب ۸۰ میلی‌متر باقی بماند.

در قسمت بالا هر کدام از پایه‌ها باید برای اتصال دوبل سه سوراخ ایجاد شود. سوراخ وسط درست در وسط چوب (از طول و از عرض) و دو سوراخ دیگر به فاصله ۱۰۰ میلی‌متر از سوراخ وسطی ایجاد شوند (شکل ۱۵).

پس از جازدن دوبل‌ها به‌وسیله پیچ دستی پایه را به زیر بدن محکم کنید.




شکل ۱۵—پایه زیر بدن



شکل ۱۶— جاسازی دوبل در نر بدنه برای اتصال به کلاف زیر صفحه میز

۸- مونتاژ: پس از چسباندن پایه‌های زیر بدنه به بدنه طبقه‌ها را به بدنه‌ها دوبل کنید. سپس کلاف زیر صفحه رو را بر روی بدنه‌ها به وسیله‌ی اتصال دوبل محکم کرده و صفحه‌ی میز را بر روی کلاف فوق به وسیله‌ی اتصال دوبل ثابت کنید (شکل‌های ۱۶ و ۱۷).

در مرحله‌ی آخر صفحه رو را به وسیله‌ی اورفرز دستی فرز بزنید (چنانچه نیاز باشد بدنه‌ها نیز فرز بخورند) این کار را قبل از مونتاژ انجام دهید (شکل ۱۸).





شکل ۱۷— نصب صفحه‌ی میز بر روی بدنه‌ها





شکل ۱۸— میز نوجوان مونتاژ شده

پروژه‌ی ۹—فایل اداری



نمای جعبه فایل از پشت


Sc:1/10



جدول لیست مواد مصرفی فایل اداری

مقدار کل			در صد دور ریز	مقدار تمام شده m/m ³ /m ³	تعداد	ابعاد به mm			جنس	شرح	ردیف
حجم m ³	سطح m ²	طول m				ضخامت	عرض	طول			
-	°/۲۶۱	-	۱۰	°/۲۳۷	۱	۱۶	۴۰۴	۵۸۷	تحتنه خرده چوب	سقف	۱
-	°/۲۴۵	-	۱۰	°/۲۲۲	۱	۱۶	۳۹۰	۵۷۰	تحتنه خرده چوب	کف	۲
-	۱/۵۹۶	-	۱۰	۱/۴۵۱	۲	۱۶	۵۷۰	۱۲۷۳	تحتنه خرده چوب	بدنه	۳
-	°/۴۹۳	-	۱۰	°/۴۴۸	۴	۱۶	۲۸۰	۴۰۰	تحتنه خرده چوب	درج عبه‌ی بیرونی	۴
-	°/۵۵۷	-	۳۰	°/۵۰۶	۲	°/۵	۴۲۴	۵۹۷	راش	روکش سقف	۵
-	۲/۲۷۴	-	۳۰	۲/۹۷۷	۴	°/۵	۵۸۰	۱۲۸۳	راش	روکش بدنه	۶
-	۱/۱۰۹	-	۳۰	۱/۰۰۸	۸	°/۵	۳۰۰	۴۲۰	راش	روکش در جعبه‌ی بیرونی	۷
°/۰۰۲۴	-	-	۳۰	°/۰۰۱۸	۱	۱۰	۱۶	۱۱۴۹۴	چوب راش	زهوار	۸
°/۰۰۰۶	-	-	۳۰	°/۰۰۰۵	۱	۲۵	۵۰	۳۹۰	چوب راش	پاسنگ (پاخور)	۹
°/۰۰۳۱	-	-	۳۰	°/۰۰۲۴	۴	۱۶	۱۱۰	۳۳۶	چوب صنوبر	در جعبه‌ی داخلی	۱۰
°/۰۱۲	-	-	۳۰	°/۰۰۹	۸	۱۶	۱۲۵	۵۶۰	چوب صنوبر	بدنه‌ی جعبه	۱۱
°/۰۰۶۸	-	-	۳۰	°/۰۰۵۳	۴	۱۴	۲۸۰	۳۳۶	چوب صنوبر	عقب جعبه	۱۲
-	°/۸۵۷	-	۱۰	°/۷۸۰	۴	۴	۳۴۸	۵۶۰	تحتنه سه‌لایی راش	کف جعبه	۱۳
-	°/۵۶۵	-	۱۰	°/۵۱۳	۱	۴	۴۱۴	۱۲۴۰	تحتنه سه‌لایی راش	پشت بند	۱۴
جمع مواد مصرفی :											
تحتنه خرده چوب ۱۶ میلی‌متری											
۲/۵۹۵											چسب سرد و گرم ۱ کیلو گرم
۱/۴۲۲											ریل کشو ۵۰ عدد
۰/۰۰۳											دستگیره ۴ عدد
۰/۰۲۲											پیچ در سایز مختلف
۴/۹۴۰											دوبل ۸ متر
											نوار چسب کاغذی ۴ متر
											مفول ۳ میلی‌متری ۵ متر

فایل



شکل ۱— نحوه خط کشی قطعات روی ورق نوپان

مواد و تجهیزات لازم برای ساخت فایل

تجهیزات: ماشین اره نواری، اره مجموعه‌ای، کف رند، گندگی، فرزدستی، فرمیزی، اره عمودبر و سایر ابزار آلات دستی و ماشینی.

مواد اصلی و کمکی: نوپان ۱۶، چوب راش، چوب صنوبر، سه‌لایی، روکش راش، چسب سرد و گرم، دوبل و پیچ مفتول، ریل فلزی، جعبه و دستگیره و ...

آماده‌سازی قطعات فایل: ابتدا باید قطعات نوپانی را آماده نمود، همان‌طور که در نقشه و لیست چوب مشاهده کرده‌اید این کار از ۸ قطعه‌ی نوپان ساخته می‌شود (۲ بدنه، سقف و کف و ۴ در جعبه). برای این که از مواد موجود پیشترین استفاده ممکن را برد و حداقل دورریز را داشته باشد، ابتدا قطعات را بر روی نوپان خط کشی کنید. به‌طور مثال اگر صفحه‌ی نوپان موجود 275×183 سانتی‌متر باشد می‌توانید طبق شکل ۱ آن را خط کشی کنید.

پس از این که خط کشی انجام شد، قطعات را با اره گرد مجموعه‌ای یا اره گرد دستی برقی و در صورت عدم امکان با اره عمودبر بُرید و گونیابی کنید (شکل ۲).




شکل ۲— بریدن نوپان با ارهی عمودبر

سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- سقف به ابعاد 404×587 میلی‌متر از نویان ۱۶

میلی‌متری یک عدد (شکل ۳).




شکل ۳

سه طرف (جلو و طرفین) سقف را با زهواری به ضخامت

۱۰ میلی‌متر لب چسبان کنید (شکل ۴). گوش‌های زهوار در


قسمت جلو فارسی می‌شوند.



شکل ۴

۲- کف، به ابعاد 390×570 از نویان ۱۶ میلی‌متری

یک عدد (شکل ۵).




شکل ۵

تنها از یک طرف عرضی (جلوی کار) طبق شکل ۶ لبه

چسبان می‌شود. هنگام روکش کاری توجه کنید که این قطعه

روکش کاری نمی‌شود.




شکل ۶

دو طرف (طرف جلو و زیر) بدنها را از چوب راش به ضخامت ۱۰ میلی متر لب چسبان کنید (شکل ۸).

۳— بدن به ابعاد 1273×570 از نوپان ۱۶ میلی متری دو عدد (شکل ۷).




شکل ۷



شکل ۸


۴— در جعبه‌ی بیرونی، به ابعاد 400×280 میلی متر از نوپان ۱۶ میلی متری ۴ عدد (شکل ۹).

دورتا دور در جعبه‌ی بیرونی را با زهواری از چوب راش به ضخامت ۱۰ میلی متر لب چسبان کنید (شکل ۱۰). شماره‌های ۵، ۶ و ۷ از جدول لیست چوب مربوط به روکش بدنها و در جعبه و سقف فایل می‌باشد.



شکل ۹

روکش‌های موردنظر را از روکش راش $7/0$ میلی متری استفاده کنید. به این ترتیب که لبه‌ی روکش‌ها را با ماشین اره روکش درزکنی یا تیغه‌ی کاتر یا اره روکش بر صاف کرده و کنار هم قرار دهید تا عرض مورد لزوم به دست آید، سپس توسط نوار چسب کاغذی به هم بچسبانید. توجه داشته باشید ابعاد روکش‌ها ۱۰ میلی متر از هر طرف بیشتر باشد (شکل ۱۱).




شکل ۱۰




شکل ۱۱—درزگردن روکش توسط اره روکش بر دستی

۸—زهوار از چوب راش به ابعاد مقطع 16×10 جمعاً به طول ۱۱۴۹۴ میلی متر (شکل ۱۲)، که قبل از کاربرد آن‌ها توضیح داده شد.




شکل ۱۲

البته باید توجه کرد اندازه‌های داده شده اندازه‌ی تمام شده کار است و عملًا باید در پهنه‌ی زهوار یک تا دو میلی متر از هر طرف بیشتر گرفت و طول زهوار را نیز به دلیل امکان خرابی و دورریز کمی بیشتر از اندازه داده شده، تهیه کرد.




شکل ۱۳

۹—پاسنگ از چوب راش به ابعاد 390×50 میلی متر و به ضخامت ۲۵ میلی متر یک عدد (شکل ۱۳).




شکل ۱۴

۱۰—در کاذب (داخلی) جعبه از چوب صنوبر به ابعاد 336×110 به ضخامت ۱۶ میلی متر تعداد ۴ عدد (شکل ۱۴).




شکل ۱۵

۱۱—بدنه جعبه از چوب صنوبر به ابعاد 560×125 به ضخامت ۱۶ میلی متر تعداد ۸ عدد (شکل ۱۵).




۱۲- عقب جعبه از چوب صنوبر به ابعاد ۳۳۶×۲۸۰ به ضخامت ۱۴ میلی متر تعداد ۴ عدد (شکل ۱۶).



۱۳- کف جعبه از سه لایی راش ۴ میلی متری به ابعاد ۳۴۸×۵۶۰ میلی متر ۴ عدد (شکل ۱۷).

۱۴- پشت بند از سه لایی راش ۴ میلی متری به ابعاد ۴۱۴×۱۲۴۰ میلی متر یک عدد (شکل ۱۸). قطعات تخته خرد چوب را پس از لب چسبان کنترل کنید، چنانچه لب چسبان ها مقداری اضافه تر باشد، با رنده دستی آن ها را با سطح نوپان هم سطح کنید (شکل ۱۹) و چنانچه قسمتی از نوپان فرورفتگی داشت آن را به وسیله ای مخلوطی از خاک اردی نرم و چسب چوب بتونه کنید.



شکل ۱۸



شکل ۱۹- هم سطح کردن لبه اضافی زهوار با سطح نوپان

پرس کردن صفحات نوپان با روکش

— بعد از این که قطعات آماده شد، باید ابتدا قطعات نوپانی را پرس کنید. برای این کار ابتدا پرس را روشن کنید تا صفحات آن گرم شود آن‌گاه قطعات نوپان را چسب بزنید و روکش‌های آن را زیر و روی صفحات چسب خورده گذاشته و زیر پرس قرار دهید (شکل ۲۰).



شکل ۲۰—قراردادن صفحات زیر پرس

پس از طی زمان پرس صفحات را خارج کرده و در جای مسطوحی قرار داده تا خنک شوند (شکل ۲۱). توجه داشته باشید از تکیه دادن صفحات به دیوار جداً پرهیزید در این صورت صفحات تاب بر می‌دارند.




شکل ۲۱—قراردادن صفحات در محل مسطح برای خنک شدن

— پس از خنک شدن صفحات لبه‌های اضافی روکش‌ها را با سوهان و سنباده برطرف کنید (شکل ۲۲).



شکل ۲۲—برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش



شکل ۲۳

انجام اتصال دوبل صفحات نویان روکش شده: ابتدا باید محل دوبل‌ها را خط‌کشی کرده و علامت‌گذاری کرد. قسمت نر بدن‌ها از بالا و دو لبه‌ی کف از طرفین و دوسر پاسنگ باید برای اتصال دوبل سوراخ شوند. برای این کار از طرفین حداقل ۵ سانتی‌متر به داخل آمده و علامت‌گذاری کنید (شکل ۲۳).



شکل ۲۴—سوراخ کردن محل اتصال دوبل به وسیله‌ی ماشین متنه‌کنی

سپس فاصله‌ی بین دو علامت را در بدن به ۴ قسمت تقسیم کنید. برای دوسر پاسنگ هر طرف ۲ عدد دوبل کافی است.

علامت‌های محل سوراخ دوبل بر روی نر قطعات را به روی صفحه رو و قسمت پایین بدن‌ها انتقال دهید. سپس به وسیله‌ی ماشین کم کن افقی مته‌ای بر روی نر قطعات سوراخ‌های دوبل را با مته ۸ به عمق 3° میلی‌متر و سوراخ‌های روی صفحات را با مته‌ی رومیزی پایه‌دار و یا دریل دستی—برقی به عمق ۱۲ میلی‌متر ایجاد کنید (شکل ۲۴).




شکل ۲۵—جازدن دوبل‌ها در نر صفحات

پس از سوراخ کاری دوبل‌هایی به قطر ۸ میلی‌متر و طول ۴۰ میلی‌متر آماده کنید و دوسر آن‌ها را پخ بزنید، سپس چسب زده و داخل سوراخ‌های نر قطعات جا بزنید (شکل ۲۵). محل سوراخ‌های دوبل باید قبل خزینه شده باشند.



شکل ۲۶— مونتاژ قطعات

مرحله‌ی مونتاژ قطعات: ابتدا قسمت کف و پاسنگ را بین دو بدنۀ قرار داده با پیچ دستی بیندید، دقت کنید که قبل‌آباید پاسنگ را به زیر کف با چسب بچسبانید. سپس سقف را بر روی بدنۀ‌ها قرار داده و جایز نمود و با پیچ دستی کلیه قسمت‌های محکم بیندید، برای این که از جا انداختن فک پیچ دستی بر روی سطح کار جلوگیری شود زیر پیچ دستی‌ها زیر سری چوبی بگذارید. برای این که از گونیایی بودن آن مطمئن شوید دو قطر کار را با متر اندازه‌گیری کنید، چنانچه با هم مساوی بودند کار گونیاست (شکل ۲۶).



شکل ۲۷— دو راهه کردن محل قرارگرفتن پشت بند

- ۱— محل دوراهه پشت‌بند را به کمک ماشین اورفرز پس از مونتاژ و با ماشین اره گرد مجموعه‌ای قبل از مونتاژ به عرض ۱۲ میلی‌متر از ضخامت بدنۀ سقف و کف و به عمق ۵ میلی‌متر ایجاد نمایید (شکل ۲۷).
- ۲— پشت‌بند از تخته سه‌لایی از چوب راش به ضخامت ۴ میلی‌متر پس از اندازه‌گیری داخل دوراهه بریده و در داخل دوراهه پیچ کنید.



شکل ۲۸— اندازه‌زدن فاصله بین دو بدنۀ برای به دست آوردن طول در جعبه

۳— مراحل ساخت جعبه:

- الف— ابتدا طول و عرض داخلی اسکلت ساخته شده را اندازه‌گیرید و پس از کم کردن ضخامت نتوپان و ریل فلزی و بادخور لازم (برای این ریل‌ها ۱۱ میلی‌متر از هر طرف) اندازه‌های بدنۀ و عقب جعبه و در داخلی را به دست آورید و با اندازه‌ی قطعات از پیش ساخته شده مقایسه کنید (شکل ۲۸).
- ب— اتصالات جعبه را خط‌کشی نموده و کنشکاف کف جعبه را به وسیله‌ی ماشین اره گرد و یا فرز خارج نمایید و سپس



اتصالات آن را سرهم کنید. محلهای چسب خور را چسب بزنید و جعبه را سرهم نمایید و پس از گونیابی کردن جعبه را در جای مسطح قرار دهید (شکل ۲۹).

شکل ۲۹— سرهم کردن جعبه و گونیابی کردن آن



شکل ۳۰— نصب ریل روی جعبه



شکل ۳۱— نصب ریل روی بدنه



شکل ۳۲— نصب در بیرونی بر روی در داخلی (کاذب) به وسیله‌ی پیچ

۴— پس از خط کشی و مشخص شدن محل نصب ریل‌ها آن‌ها را به وسیله‌ی پیچ بر روی بدنه ثابت کنید. ریل‌های فلزی دارای دو سوراخ به شکل ییضی هستند و این امکان را به شما می‌دهند که بتوانید ریل را تنظیم کنید (شکل ۳۰).

۵— قسمت دوم ریل را روی بدنه جعبه، ترجیحاً در وسط آن با پیچ محکم کنید (شکل ۳۱).

۶— جعبه را روی ریل سوار نموده و پس از تنظیم آن پیچ ریل‌ها را به طور کامل محکم کنید.


۷— پس از تنظیم جعبه‌ها در بیرونی جعبه را بر روی در داخلی (کاذب) قرار داده و پس از تنظیم فاصله لازم بین جعبه‌ها و پرداخت اضافات آن چسب زده و به وسیله‌ی پیچ از قسمت داخل محکم کنید (شکل ۳۲).

۸— مفتول‌های ریل پوشه‌ی اسناد و مدارک را بر روی در و عقب جعبه نصب کنید.


۹— محل نصب دستگیره‌های جعبه را تعیین نموده و آن‌ها را در جای خود محکم کنید (شکل ۳۲).

پروژه‌ی ۱۰ — دکور دیواری









شابلون‌های قفسه




پرسپکتیو دکور دیواری





پرسپکتیو انفجاری دکور دیواری



سه تصویر از دکور دیواری





برش B-B


لیست مواد مصرفی دکور دیواری

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به mm		تعداد	مقدار تمام شده	در صد دور ریز	مقدار اولیه		
			طول	عرض				سطح	حجم	
۱	بدنه	چوب کاج	۸۴۰	۱۸۰	۲	۰/۰۰۶	%۳۰	-	۰/۰۰۷۹	
۲	سقف	چوب کاج	۸۷۰	۲۱۲	۱	۰/۰۰۳۷	%۳۰	-	۰/۰۰۴۸	
۳	طبقه	چوب کاج	۷۶۶	۱۶۰	۲	۰/۰۰۴۹	%۳۰	-	۰/۰۰۶۴	
۴	قید طولی بین بدنه‌ها	چوب کاج	۷۶۶	۹۰	۳	۰/۰۰۴۱	%۳۰	-	۰/۰۰۵۴	
۵	زهوار طولی زیر سقف	چوب کاج	۸۷۰	۴۰	۱	۰/۰۰۱۴	%۳۰	-	۰/۰۰۱۸	
۶	زهوار عرضی زیر سقف	چوب کاج	۲۱۲	۴۰	۲	۰/۰۰۰۷	%۳۰	-	۰/۰۰۹	
۷	پشت بند	چوب کاج	۶۱۷	۶۲	۱۲	۰/۰۰۴۶	%۳۰	-	۰/۰۰۶	
۸	لمبه پشت بند	چوب کاج	۶۱۷	۵۰	۱	۰/۰۰۰۴	%۳۰	-	۰/۰۰۰۵	
۹	چسب	نیم کیلو	جمع مواد مصرفی :						چوب کاج (متر مکعب)	
۱۰	پیچ	عدد ۲۰	۰/۰۳۴							
۱۱	دوبل ۱۰	۱ متر	۱۰۳							


دکور دیواری

آماده کردن قطعات دکور دیواری


تجهیزات مورد نیاز: ماشین اره نواری، ماشین کفرنده، ماشین گندگی، ماشین اره گرد میزی و سایر ماشین های دستی بر قی




شکل ۱




شکل ۲



شکل ۳



شکل ۴



شکل ۵



شکل ۶

دکور دیواری

آماده کردن قطعات دکور دیواری

تجهیزات مورد نیاز: ماشین اره نواری، ماشین کفرنده، ماشین گندگی، ماشین اره گرد میزی و سایر ماشین های دستی بر قی

مواد مصرفی: چوب ماسیو (موجود در کارگاه)، چسب چوب، گچ و

۱- بدنه به ابعاد $16 \times 180 \times 840$ میلی متر، ۲ عدد، (شکل ۱)

۲- سقف به ابعاد $16 \times 212 \times 870$ میلی متر، ۱ عدد، (شکل ۲)

۳- طبقه به ابعاد $16 \times 160 \times 766$ میلی متر، ۲ عدد (شکل ۳)

۴- قید طولی زیر سقف به ابعاد $16 \times 160 \times 766$ میلی متر، ۳ عدد (شکل ۴)

۵- زهوار طولی زیر سقف به ابعاد $40 \times 40 \times 870$ میلی متر، ۱ عدد (شکل ۵)

مراحل ساخت دکور دیواری: پس از اطمینان از خشک بودن چوب مصرفی ابتدا طول بدنه ها را به اندازه مورد نیاز قطع می کنید سپس پهنای مورد نظر را پس از یک رو یک نز کردن قطعات به وسیله کفرنده اره گرد میزی به دست آورید. با ماشین گندگی ضخامت را به 20 میلی متر برسانید. پس از خط کشی قوس پایین بدنه ها آن را به وسیله اره عمودبر و یا اره نواری ببرید و ناهمواری های آن را با چوبسای و یا دریل سنباده پرداخت کنید (شکل ۶).



شکل ۷

قطعات آماده مونتاژ را کنار هم بچینید و بقیه لیست قطعات را مشابه بدنها آماده کنید به طوری که سقف، طبقات، قیدها را به اندازه مورد نظر بریده، رنده و گندگی نمایید. قسمت قوس قید طولی زیر سقف را با ارده عمود و یا ارده نواری ببرید. ناهمواری‌های قسمت قوس‌دار زیر سقف را با سنباده پرداخت نمایید.

حال برای آماده کردن زهوار زیر سقف یک قطعه چوب به اندازه حدود 123° میلی‌متر بریده پس از آماده کردن عرض و ضخامت آن با ماشین فرز فرم مورد نظر را بر روی آن ایجاد نمایید. سپس اندازه مورد نظر را برابر ردیف ۵ و ۶ لیست مواد مصرفی با زاویه 45° درجه ببرید (شکل ۷).

پس از تهیه و آماده‌سازی قطعات خط‌کشی محل اتصالات را ترسیم نمایید با تعیین محل سوراخ پیچ‌ها، با دریل برقی و مته مناسب با قطر پیچ سوراخ کاری را انجام دهید برای نشستن پیچ در محل خود با مته خزینه لبه سوراخ‌ها را خزینه نمایید. لمبه‌های پشت بند را از چوب کاج به ابعادی برابر ردیف ۷ لیست مواد بریده، و سپس از یک عرض و یک ضخامت نمایید، سپس در لبه طولی ضخامت آن‌ها اتصال قلیف و زبانه سر خود به کمک ماشین فرز ایجاد نمایید.



شکل ۸

مونتاژ: با آماده شدن قطعات عمل اتصال قطعات را به هم شروع نمایید. برای این منظور ابتدا قیدهای عرضی زیر سقف و کف را به پشت بندها وصل کنید، برای این کار محل‌های اتصال قطعات چسب کاری شده و سپس قطعات را در اتصال‌های ایجاد شده قرار دهید و به هم متصل کنید (شکل ۸).



در ادامه مونتاژ لبه‌های پشت بند آماده شده را در داخل بدنها قرار داده و با اتصال پیچ محکم نمایید (شکل ۹).

شکل ۹



طبقات را برابر شکل ۴ بین بدنها قرار دهید با پیچ به همدیگر متصل نمایید (شکل ۱۰).

شکل ۱۰



برای زیبایی بیشتر کار لبه جلو و طرفین سقف را با اور فرزدستی به صورت نیم‌گرد فرز نموده، سپس بر روی بدنها متصل نمایید (شکل ۱۱).


قسمت‌های مورد نظر زهوارهای زیر سقف را با ماشین فرز فرم داده و سپس در محل خویش قرار دهید و با میخ سنjac قیمت بدون سر متصل نمایید.

در صورت نیاز می‌توان روی پیچ‌ها را با پوشش‌های مناسب و موجود پوشش داد. قفسه کتاب آماده و می‌توان با ایجاد بندآویز و کمک رول پلاک به دیوار محکم کرد.


شکل ۱۱

پروژه‌ی ۱۱—ویترین








پرسپکتیو انباری ویترین




پرسپکتیو ویترین جاظرفی




برسپکتیو انباری و یترین



سه تصویر ویترین جاظرفی



برش عمودی



عرضی برش


جدول لیست مواد مصرفی ویترین

مقدار کل			درصد دور ریز	مقدار تمام شده سطح یا حجم	تعداد	ابعاد به mm			جنس	شرح	ردیف
حجم m³	سطح m²	طول m				ضخامت	عرض	طول			
-	۰/۵۳۱	-	۱۰	۰/۴۸۲	۲	۱۶	۲۶۸	۹۰۰	MDF	بدنه	۱
-	۰/۱۶۷	-	۱۰	۰/۱۵۲	۱	۱۶	۲۶۸	۵۶۸	MDF	کف کمد	۲
-	۰/۱۷۷	-	۱۰	۰/۱۶۱	۱	۱۶	۲۶۸	۶۰۰	MDF	سقف کمد	۳
-	۰/۲۴۰	-	۱۰	۰/۲۱۸	۱	۱۶	۲۶۸	۸۱۴	MDF	تیرک وسط کمد	۴
-	۰/۶۷۵	-	۱۰	۰/۶۱۳	۲	۱۶	۵۴	۵۶۸	MDF	پاسنگ	۵
-	۰/۱۹۲	-	۱۰	۰/۱۷۵	۲	۱۶	۲۶۵	۳۳۰	MDF	طبقه سمت راست	۶
-	۰/۶۴۹	-	۱۰	۰/۵۸۸	۱	۱۶	۲۵۶	۲۲۲	MDF	طبقه سمت چپ	۷
-	۰/۱۱۲	-	۱۰	۰/۱۰۲	۱	۱۶	۲۶۵	۳۸۴	MDF	تیرک پایین ویترین	۸
-	۰/۱۰۹	-	۱۰	۰/۰۹۹	۱	۱۶	۲۶۵	۳۷۴	MDF	تیرک وسط ویترین	۹
-	۰/۰۶۱	-	۱۰	۰/۰۵۶	۱	۱۶	۲۶۵	۲۱۰	MDF	تیرک بالای ویترین	۱۰
-	۰/۳۲۹	-	۱۰	۰/۲۹۹	۱	۱۶	۳۵۴	۸۴۶	MDF	در بزرگ کمد	۱۱
-	۰/۲۲۹	-	۱۰	۰/۲۰۸	۱	۱۶	۲۴۶	۸۴۶	MDF	در کوچک کمد	۱۲
-	۱/۲۵۴	-	۱۰	۱/۱۴۰	۱	۱۶	۶۰۰	۱۹۰۰	MDF	پشت بند	۱۳
۰/۰۰۰۱۲	-	۳۰	۰/۰۰۰۱	۶	۱۰	۱۰	۱۵۰	چوب راش	زهوار گوشه ویترین	۱۴	
۰/۰۰۰۲۵	-	۳۰	۰/۰۰۰۱۹	۲	۳۵	۳۵	۷۷۴	چوب راش	ستون جلوی ویترین	۱۵	
۴/۷۲۴ ۰/۰۰۰۲۶	جمع مواد مصرفی :			عدد ۲۴			-	MDF پیچ	۱۶		
	MDF ۱۶، میلی متری (متر مربع)			گرم ۱۰۰			سرد	چسب چوب	۱۷		
	چوب راش (متر مکعب)			دو ورق به طول ماشین سناده			بارچه‌ای	سناده	۱۸		

ویترین


۴- تیرک وسط کمد به ابعاد 814×268 میلی متر، ۱ عدد

(شکل ۴)



شکل ۴


۵- پاسنگ به ابعاد 568×54 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۵)



شکل ۵

۶- طبقه سمت راست کمد به ابعاد 330×256 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۶)


(شکل ۶)



شکل ۶

۷- طبقه سمت چپ کمد به ابعاد 256×222 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۷)

(شکل ۷)



شکل ۷

تجهیزات مورد نیاز

— ماشین اره گرد کشویی

— ماشین کفرند

— اره عمودبر

— ماشین خراطی

— دریل برقی یا شارژر

— سایر ابزار لازم


مواد مصرفی

— تخته MDF با روکش مصنوعی، چوب راش، لولا، دستگیره، پیچ و چسب، نوار لبه چسبان، نقشه‌ی قطعات میز از

جنس MDF


آماده‌کردن قطعات ویترین

۱- بدنه به ابعاد 900×268 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۱)




شکل ۱

۲- کف کمد به ابعاد 860×268 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۲)




شکل ۲

۳- سقف کمد به ابعاد 600×268 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۳)




شکل ۳

۱۲- در کوچک کمد به ابعاد 846×246 میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۱۲)




شکل ۱۲

۸- تیرک پایین ویترین به ابعاد 384×256 میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۸)




شکل ۸

۹- پشت بند به ابعاد 1200×600 میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۹)




شکل ۹

۱۰- تیرک بالای ویترین به ابعاد 374×256 میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۱۰)



شکل ۱۰


۱۱- زهوار گوشه کمد به ابعاد $150 \times 10 \times 10$ میلی‌متر، ۶ عدد (شکل ۱۱)




شکل ۱۱

۱۲- میله جلوی ویترین به ابعاد $774 \times 35 \times 35$ میلی‌متر (شکل ۱۲)

۱۳- در بزرگ کمد به ابعاد 846×254 میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۱۳)



شکل ۱۳



شکل ۱۳



شکل ۱۶

مراحل ساخت ویترین: پس از بررسی اندازه‌های قطعات، به منظور کاهش دور ریز کلیه اندازه‌های قطعات را به دقت براساس لیست مواد مصرفی کنار هم چیده و خط‌کشی کنید. سپس به کمک اره گرد قطعات را بربیده و جدا کنید. پس از کنترل و اطمینان از اندازه و ابعاد قطعات آن‌ها را برای مونتاژ آماده نمایید.

مراحل مونتاژ: ابتدا کمد را مونتاژ کنید برای این کار در قسمت پایین عرض بدنه‌ها ۳ سوراخ با فاصله مناسب از یکدیگر برای عبور پیچ به قطر پیچ موردنظر ایجاد نمایید. این کار را بر روی دو طرف سقف کمد و سایر قطعات نیز انجام دهید. لب عرضی کف را چسب زده و با پیچ به بدنه‌ها اتصال دهید و به همین ترتیب سقف را روی بدنه قرار دهید و محکم کنید (شکل ۱۶). در ادامه مونتاژ کمد طبقات و تیرک وسط کمد را به هم متصل کنید و در داخل کمد قرار داده و با چسب و پیچ محکم کنید. پس از نصب پاسنگ‌ها یا کمد آماده برای نصب پشت‌بندی باشد. همچنین پس از سوراخ کردن جای پیچ در کلیه قطعات لازم است برای جای دادن پیچ در داخل کار سر سوراخ‌ها مقداری خزینه شود برای این کار از مته سر خزینه استفاده کنید (شکل ۱۶).

گوشه‌های بالای پشت‌بند به شعاع 15° میلی‌متر به صورت گرد خطی کشی و با اره عمود بر بربیده و آن را به کمک چوب ساب نرم آماده لبه چسبانی نمایید (شکل ۱۷). پس از آماده شدن پشت‌بند آن را بر روی پشت کمد قرار دهید و با چسب و پیچ محکم کنید. سپس به ترتیب قطعات قسمت ویترین را نصب کنید. برای این کار ابتدا تیرک پایین ویترین را در جای خود قرار داده و به پشت‌بند با چسب و پیچ وصل کنید و در دو طرف گوشه آن، زهوار آماده شده برابر لیست مواد مصرفی با چسب محکم نمایید. طبقه وسط ویترین را بر روی تیرک محکم کنید و پس از آن تیرک وسط را نصب کنید با دو گوشه محکم کنید، ردیف ۱۴ را ستون‌های جلوی ویترین در محل سوراخ آماده شده (شکل ۱۸) در طبقه وسط ویترین عبور دهید با پیچ به سقف کمد ببندي و سپس طبقه بالای ویترین را در محل خود قرار داده و محکم



شکل ۱۷



شکل ۱۸



شکل ۱۹

کنید. سرانجام درهای کمد را برابر شکل ۱۹ به کمک لولای برگی ساده نصب کنید و پس از تنظیم و برطرف کردن اضافات آن آماده لبه چسبانی نمایید.



شکل ۲۰

لبه چسبانی: با توجه به این که ساخت ویترین از تخته MDF از روکش مصنوعی استفاده شده، لذا لازم است برای پوشش لبه‌های آن از لبه چسبان (نوارهای) هم رنگی و اکتیو به چسب‌های گرمازم استفاده شود. لذا پس از بررسی سطوح قطعات و برطرف کردن ناهمواری‌های سطوح، لبه‌ها را برای چسباندن نوارهای لبه چسبان آماده نمایید.

نوار را بر روی لبه کار قرار دهید و با اتو حرارت و سرعت مناسب لبه‌ها را با لبه چسبان پوشش دهید و سپس اضافات آن را به کمک لیسه و یا سوهان نرم برطرف کنید. لبه چسبانی را می‌توان برای قسمت‌های مورد نیاز قطعات قبل از مونتاژ هم انجام داد. به منظور پوشش سریچ‌ها از پوشش‌های مناسب و متنوع موجود در کارگاه استفاده نمایید.


درهای کمد نیاز به دستگیره دارند دو عدد دستگیره به آن‌ها نصب نمایید.

ویترین آماده استفاده در محل مورد نیاز است (شکل ۲۰).


پروژه‌ی ۱۲—کابینت پذیرایی



OVERALL SIZE:
30 $\frac{1}{4}$ " HIGH
50" LONG
15 $\frac{1}{4}$ " DEEP



پرسپکتیو انباری کابینت پذیرایی



دونمای کابینت پذیرایی

جدول لیست مواد مصرفی کابینت پذیرایی

ردیف	شرح	جنس	بعاد به mm			تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل	
			طول	عرض	ضخامت				طول	عرض
۱	سقف	صفحه مصنوعی	۱۲۵۰	۴۰۰	۱۶	۱	۰/۵۰۰	۰/۵۵۰	—	—
۲	بدنه	صفحه مصنوعی	۷۵۰	۳۸۸	۱۶	۲	۰/۵۸۲	۰/۶۴۰	—	—
۳	طبقه	صفحه مصنوعی	۱۰۸۲	۲۷۲	۱۶	۲	۰/۵۸۹	۰/۶۴۷	—	—
۴	در	صفحه مصنوعی	۴۴۰	۳۳۰	۱۶	۲	۰/۲۹۰	۰/۳۱۹	—	—
۵	پشت بند	صفحه مصنوعی	۱۰۸۲	۳۵۰	۱۶	۱	۰/۳۷۹	۰/۴۱۷	—	—
۶	قید زیر سقف	صفحه مصنوعی	۱۰۸۲	۸۰	۱۶	۲	۰/۱۷۳	۰/۱۹۰	—	—
۷	قید بین دو در	چوب همنگ	۳۵۰	۹۰	۱۶	۱	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۰۷	—	—
۸	پایه	چوب همنگ	۷۵۰	۸۰	۱۶	۴	۰/۰۰۳۸	۰/۰۰۵	—	—
۹	پروفیل زیر سقف	چوب همنگ	۳۰۶۰	۲۰	۲۰	۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۲	—	—
۱۰	پیچ و میخ	به تعداد لازم	جمع صفحه مصنوعی			۱۶			۲/۷۶۳	—
۱۱	چسب چوب	۱۵۰ گرم	جمع چوب کاج متر مکعب			۰/۰۰۵۹			—	—
۱۲	رنگ پوششی	دو لیتر								
۱۳	دستگیره	۲ عدد								
۱۴	لولا	۴ عدد								

کابینت پذیرایی

تجهیزات مورد نیاز

- ماشین اره گرد دستی برقی

- ماشین اره عمودبر دستی برقی

- دریل پیچ گوشتی شارژی

- سایر ابزارهای دستی و ماشینی

مواد مصرفی

- صفحه مصنوعی ۱۶ میلی‌متری (تخته چند لایی یا تخته

خرده چوب یا (MDF)


- پیچ چوب

- چسب چوب

آماده کردن قطعات کابینت پذیرایی

۱- سقف یا صفحه رو به ابعاد 400×1250 میلی‌متر، ۱ عدد


(شکل ۱) از تخته چند لایی ۱۶ میلی‌متری



شکل ۲

۳- طبقه به ابعاد 272×1082 میلی‌متر، ۲ عدد (شکل ۳)


از تخته چند لایی ۱۶ میلی‌متری



شکل ۳

۴- در به ابعاد 330×440 میلی‌متر، ۲ عدد (شکل ۴) از


تخته چند لایی ۱۶ میلی‌متری



شکل ۴

۵- پشت بند به ابعاد 350×750 میلی‌متر، ۲ عدد (شکل ۵) از


تخته چند لایی ۱۶ میلی‌متری



شکل ۱


۶- بدنه به ابعاد 388×1082 میلی‌متر، ۱ عدد (شکل ۶) از

تخته چند لایی ۱۶ میلی‌متری



شکل ۵


۶- قید زیر سقف به ابعاد 1082×80 میلی متر ۲ عدد، از نخته چندلابی ۱۶ میلی متری (شکل ۶).




شکل ۶

۷- قید بین دو در به ابعاد $16 \times 90 \times 350$ میلی متر، ۱ عدد از چوب همنگ (شکل ۷).

۸- پروفیل سقف به طول های 3060 ، یک عدد با سطح مقطع 20×20 با فرم دلخواه



شکل ۷



شکل ۸



شکل ۹

مراحل ساخت کابینت پذیرایی

- پس از این که قسمت های اصلی که از صفحات مصنوعی تهیه شد، شروع به نصب طبقه ها به بدنه ها و قسمت پشت بند کنید. همان طوری که از لیست مواد و نقشه انفجاری متوجه شدید پشت بند نیز از صفحه مصنوعی ۱۶ ساخته می شود تا هم به استحکام کار اضافه کند و هم نمای دو طرف قابل استفاده باشد. برای نصب قطعات به یکدیگر از پیچ و پیچ گوشی شارژی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید محل پیچ ها را از قبل خط کشی کنید. برای استفاده از پیچ گوشی شارژی بهتر است از پیچ چهارسو استفاده کنید (شکل ۹).



شكل ۱۰

- پس از اتصال قطعات بدنه، طبقه و پشت بند نوبت به تهیه پایه‌ها می‌رسد. همان‌طور که می‌دانید پایه‌ها از چوب تهیه می‌شوند، که برای استحکام بیشتر و این که پایه‌ها نقش تحمل سنگینی کل کابینت را به عهده دارند، در این قسمت چوب پیشنهاد شده است. در صورتی که از چندلایی استفاده کنید می‌توانید برای پایه‌ها نیز از چندلایی استفاده کنید. ابتدا پایه را طبق شکل خط کشی کنید و با برگار یا شابلون قسمت ربع دایره را خط کشی کنید و پس از این که قطعه کار را با گیره بر روی میز کار محکم کردید، با استفاده از اره عمودبر قسمت‌های خط کشی شده را بیرید (شکل ۱۰). توجه داشته باشید که تنها دو پایه جلو قوس بری می‌شوند و پایه‌های عقب به صورت ساده ساخته می‌شوند.



شكل ۱۱

پس از این که پایه‌ها را برش زدید و لبه‌های آن را با چوب‌سای و سنباده تمیز کردید، آن‌ها را با استفاده از پیچ و چسب چوب به روی بدنه‌ها پیچ کنید. به صورتی که ۸ میلی‌متر از کناره‌ها بیرون بزند (شکل ۱۱).



شكل ۱۲

- پس از نصب پایه‌ها باید قید بین دو در را نصب کنید. این قید از پایین به طبقه بالا و از بالا به قید زیر سقف (صفحه) با دو پیچ نصب می‌شود. دقت داشته باشید که این قید کاملاً در وسط بین دو پایه نصب شود، زیرا درها با یکدیگر مساوی هستند (شکل ۱۲).

— در این مرحله پروفیل های دور تا دور میز باید در زیر سقف با استفاده از میخ و چسب نصب شوند.

پس از چسباندن پروفیل ها بهتر است سر میخ ها را سنبه کنید تا دیده نشوند و بتوان محل میخ خوردگی را بتونه کرد (شکل ۱۳).



شکل ۱۳


— در مرحله آخر بهتر است درها را نصب کنید. انتخاب نوع لولا در اختیار خودتان است. ولی در شکل از دو لولای ساده برای هر در استفاده شده است که راهنمای خوبی می تواند باشد (شکل ۱۴).




شکل ۱۴

پروژه‌ی ۱۳—جاكتابی بزرگ





پرسپکتیو انباری جاکتابی



دو نمای جاکتابی

جدول لیست مواد مصرفی جاکتابی بزرگ

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به mm				تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل	
			طول	عرض	ضخامت	طول				سطح	طول
۱	بدنه	صفحه مصنوعی	۱۸۰۰	۳۰۰	۱۶	۱۰	۲	۱/۱۸۸	۱/۱۸۸	مترمکعب	متر
۲	سقف	صفحه مصنوعی	۷۹۲	۳۰۰	۱۶	۱۰	۱	۰/۲۳۸	۰/۲۶۱	مترمکعب	متر
۳	کف	صفحه مصنوعی	۷۶۰	۳۰۰	۱۶	۱۰	۱	۰/۲۲۸	۰/۲۵۱	مترمکعب	متر
۴	طبقه	صفحه مصنوعی	۷۶۰	۲۶۰	۱۶	۱۰	۳	۰/۵۹۳	۰/۶۵۲	مترمکعب	متر
۵	پاخور	صفحه مصنوعی	۷۶۰	۸۰	۱۶	۱۰	۱	۰/۰۶۱	۰/۰۶۷	مترمکعب	متر
۶	پشت بند	صفحه مصنوعی	۱۷۳۶	۷۹۲	۴	۱۰	۱	۱/۳۷۵	۱/۵۱۲	مترمکعب	متر
۷	پروفیل سقف	چوب کاج	۱۴۷۲	۶۰	۲۰	۳۰	۱	۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۲۳	مترمکعب	متر
۸	پروفیل کف	چوب کاج	۱۴۷۲	۴۰	۲۰	۳۰	۱	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۱۵	مترمکعب	متر
۹	پروفیل طبقه	چوب کاج	۷۶۰	۲۵	۲۰	۳۰	۳	۰/۰۰۱۱	۰/۰۰۱۵	مترمکعب	متر
۱۰	زهوار پشت بند	چوب کاج	۱۷۰۰	۲۰	۲۰	۳۰	۲	۰/۰۰۱۴	۰/۰۰۱۸	مترمکعب	متر
۱۱	زیر سری طبقه	چوب کاج	۲۴۰	۱۵	۱۵	۳۰	۶	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۴	مترمکعب	متر
۱۲	قید پیشانی	چوب کاج	۷۶۰	۲۰	۱۵	۳۰	۱	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۳	مترمکعب	متر
۱۳	پیچ و میخ	جمع صفحه مصنوعی ۱۶	-	-	-	-	-	۲/۴۱۹	۲/۴۱۹	مترمکعب	متر
۱۴	چسب چوب	جمع صفحه مصنوعی ۴	۱۵۰	گرم	-	-	-	۱/۵۱۲	۱/۵۱۲	مترمکعب	متر
۱۵	رنگ پوششی	جمع چوب کاج	دو لیتر	-	-	-	-	۰/۰۰۷۵	۰/۰۰۷۵	مترمکعب	متر

جاکتابی بزرگ

تجهیزات مورد نیاز

- ماشین اره گرد دستی برقی

- ماشین اره عمودبر دستی برقی

- دریل بیچ گوشتی شارژی

- سایر ابزارهای دستی و ماشینی

مواد مصرفی

- صفحه مصنوعی ۱۶ میلی متری (تحته چندلایی یا تخته

خرده چوب یا (MDF)


- پیچ چوب

- چسب چوب


آماده کردن قطعات جاکتابی بزرگ

۱- بدنه به ابعاد 1800×300 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۱)

از تخته چندلایی ۱۶ میلی متری




شکل ۱




شکل ۲

۲- سقف به ابعاد 792×300 میلیمتر، ۱ عدد (شکل ۲)
از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری




شکل ۳

۳- کف به ابعاد 760×300 میلیمتر، ۱ عدد (شکل ۳)
از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری




شکل ۴

۴- طبقه به ابعاد 760×260 میلیمتر، ۳ عدد (شکل ۴)
از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری



شکل ۵

۵- پاخور (پاسنگ) به ابعاد 760×80 میلیمتر، ۱ عدد
(شکل ۵) از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری



شکل ۶



شکل ۷



شکل ۸



شکل ۹

- ۷- پروفیل سقف به طول های ۸۳۲ یک عدد و ۳۲° دو عدد با سطح مقطع ۶۰×۲۰ با فرم دلخواه
- ۸- پروفیل کف به طول های ۸۳۲ یک عدد و ۳۲° دو عدد با سطح مقطع ۶۰×۲۰ با فرم دلخواه
- ۹- پروفیل طبقه به طول ۷۶° سه عدد با سطح مقطع ۲۵×۲۰ با فرم دلخواه
- ۱۰- زهوار پشت بند به ابعاد $۳۴۰\times ۲۰\times ۲۰$ یک عدد
- ۱۱- زیرسری طبقه به ابعاد $۲۴۰\times ۱۵\times ۱۵$ شش عدد
- ۱۲- قید پیشانی به ابعاد $۷۶\times ۲۰\times ۱۵$ یک عدد

مراحل ساخت جاکتابی بزرگ

– ابتدا بدندها را آماده کنید. پس از این که بدندها برش خورد و به اندازه نهایی رسید، باید قسمتی را که حالت تقریباً نیم دایره دارد با استفاده از اره عمودبر برش داده و خارج کنید. مشابه همین کار را در مورد پاخور (پاسنگ) در قسمت جلو انجام دهید. بهتر است قطعه کار را با پیچ دستی به میز کار محکم کنید تا برش صاف و تمیزی به دست آید (شکل ۷).

– پس از این که بدندها آماده شدند، با استفاده از پیچ آنها را با سقف و کف مونتاژ کنید. پس از این که چهار چوب اصلی سرهم شد پاخور را در قسمت جلو با استفاده از میخ و چسب نصب کنید. برای جلوگیری کردن از حرکت قطعات بهتر است آنها را با پیچ دستی محکم کنید تا نتیجه کار از دقت بالایی برخوردار باشد (شکل ۸).

– در این مرحله باید زهوارهای پشت بند را نصب کرده برای این کار از چسب و میخ استفاده کنید. در این قسمت باید از ۸ قطعه چوب در دو طرف استفاده کنید و بین هر قطعه به اندازه ضخامت یک طبقه فاصله ایجاد کنید. فاصله طبقات حتماً باید مساوی باشد این فاصله‌ها را با توجه به ارتفاع کتاب در قطعه‌های مختلف تعیین کنید. برای صرفه‌جویی نیز بهتر است از قطعات کوتاه‌تر استفاده کرد که در این صورت باید این قطعات از نظر ابعاد و شکل سطح مقطع یکسان باشند (شکل ۹).



شکل ۱۰

– در این مرحله باید طبقه‌ها را نصب کرد. قبل از آن باید پروفیل‌های لبه طبقات نصب شود. این کار را با استفاده از میخ بی‌سر، چسب چوب انجام دهید تا سر میخ‌ها از پیرون دیده نشود. چنان‌چه از میخ‌های معمولی استفاده کردید با استفاده از سنبه‌نشان سر میخ‌ها را به داخل چوب فرو کنید (شکل ۱۰).



شکل ۱۱

– برای نصب طبقات باید زیر سری‌های آن‌ها را نصب کرد. این کار را نیز با چسب و میخ انجام دهید و دقت کنید که زیر سری‌ها کاملاً افقی نصب شود تا از لنگردن طبقات جلوگیری شود (شکل ۱۱).




شکل ۱۲

– در مرحله آخر باید پروفیل‌های سقف و کف را نصب کرد. بهتر است سر پروفیل‌ها فارسی بریده شود تا دیده نشود. نصب پروفیل‌ها باعث می‌شود تا روی سوراخ‌های مربوط به پیچ یوشیده شود تا بر روی کار حالت زیبایی ایجاد شود (شکل ۱۲).


در شکل ۱۳ جاکتابی در محل استفاده پس از رنگ شدن


دیده می شود.





شکل ۱۳

پروژه‌ی ۱۴—میز کامپیووتر





سه تصویر از میز کامپیوتر (ترسیم شده با نرم افزار اتوکد)



برسپکتیو انباری میز کامپیوتر که با استفاده از نرم افزار اتوکد ترسیم شده است.

جدول لیست مواد مصرفی میز کامپیوتر

مقدار کل			درصد دور ریز	مقدار تمام شده $m / m^2 / m^3$	تعداد	ابعاد اصلی به mm به صخامت			جنس	شرح	ردیف
م²	سطح m²	طول m				طول	عرض	ضخامت			
-	۰/۴۸۴	-	۱۰	۰/۴۴۰	۲	۱۶	۲۵۰	۸۸۰	MDF	صفحه مانیتور	۱
-	۰/۸۳۲	-	۱۰	۰/۷۵۶	۲	۱۶	۵۰۴	۷۵۰	MDF	صفحه کیبورد	۲
-	۰/۷۳۳	-	۱۰	۰/۶۶۶	۲	۱۶	۴۵۴	۷۳۴	MDF	بدنه	۳
-	۰/۲۱۱	-	۱۰	۰/۱۹۲	۱	۱۶	۳۵۰	۵۴۸	MDF	طبقه	۴
-	۰/۲۵۰	-	۱۰	۰/۲۲۷	۲	۱۶	۲۵۰	۴۵۴	MDF	سقف و کف کیس	۵
-	۰/۲۶۲	-	۱۰	۰/۲۳۸	۱	۱۶	۲۶۶	۸۹۴	MDF	پشت بند	۶
-	۰/۰۴۸	-	۱۰	۰/۰۴۳	۲	۱۶	۱۴۴	۱۵۰	MDF	نگهدارنده صفحه مانیتور	۷
جمع مواد مصرفی			۸ متر			PVC			نوار لبه		
۲/۸۲۰ MDF ۱۶؛ میلی متری (مترمربع)			۳۲ عدد			MDF پیچ			-		

مواد مصرفی


- تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط (MDF) ۱۶ میلی متری

- پیچ مخصوص MDF
- نوار لبه PVC

آماده کردن قطعات کابینت دیواری


- صفحه مانیتور به ابعاد ۸۸۰×۲۵۰ میلی متر، ۱ عدد


(شکل ۱) از ۱۶ MDF میلی متر



- صفحه کیبورد به ابعاد ۷۵۰×۵۰ میلی متر، ۱ عدد


(شکل ۲) از ۱۶ MDF میلی متر






۳— بدنه به ابعاد 734×454 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۳) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۳




۴— طبقه به ابعاد 548×350 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۴) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۴




۵— سقف و کف کیس به ابعاد 454×250 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۵) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۵



۶— پشت بند به ابعاد 894×266 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۶) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۶



۷— نگهدارنده صفحه مانیتور به ابعاد 150×144 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۷) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۷

مراحل ساخت میز کامپیوتر

- ابتدا با استفاده از ماشین اره گرد میزی و یا دستگاه اره گرد برقی دستی صفحات را برش دهید (شکل ۸).



شکل ۸

- در مرحله بعد قطعات را خط کشی کنید و محل سوراخ را تعیین کنید (شکل ۹).



شکل ۹

- در این مرحله با استفاده از ماشین لبه چسیان، نوارها را بر روی لبه قطعات بچسبانید و اضافه آنها را برطرف کنید (شکل ۱۰).



شکل ۱۰

– سپس با استفاده از پیچ‌گوشتی شارژی همه قطعات را به یکدیگر پیچ کنید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

در شکل رویرو میز کامپیوتر را در محل استفاده مشاهده می‌کنید (شکل ۱۲).




شکل ۱۲

پروژه‌ی ۱۵—کابینت دیواری



در شکل زیر دو تصویر از کابینت دیواری مشاهده می‌شود
که با استفاده از نرم افزار اتوکد ترسیم شده است.



پرسپکتیو انفجاری کابینت دیواری

لیست مواد اولیه کابینت دیواری

ردیف	شرح	جنس	ابعاد اصلی به mm		تعداد	مقدار تمام شده	درصد دورریز	مقدار اولیه	
			طول ضخامت	عرض				طول	سطح
۱	بدنه	چوب نراد	۱۹	۱۷۸	۲	۰/۰۰۵۴	۲۰	-	m ² حجم
۲	سقف	چوب نراد	۱۹	۱۵۹	۱	۰/۰۰۱۷	۲۰	-	m ² سطح
۳	کف	چوب نراد	۱۹	۱۷۸	۱	۰/۰۰۱۹	۲۰	-	m ² طول
۴	طبقه	چوب نراد	۱۹	۱۵۹	۲	۰/۰۰۳۳	۲۰	-	m ² درصد
۵	پشت‌بند	چند لایی	۶	۵۵۳	۱	۰/۴۳۷	۱۰	۰/۴۸۱	m ² مقدار اولیه
۶	سقف نما	چوب نراد	۲۵	۲۵۴	۱	۰/۰۰۴۸	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۷	قید عمودی نما	چوب نراد	۲۵	۳۲	۲	۰/۰۰۱۳	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۸	قید عرضی بالا	چوب نراد	۲۵	۳۲	۱	۰/۰۰۰۴	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۹	قید عرضی پایین	چوب نراد	۲۵	۷۹	۱	۰/۰۰۰۱	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۰	باهوی در	چوب نراد	۲۵	۳۵	۴	۰/۰۰۲۶	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۱	پاسار در	چوب نراد	۲۵	۹۵	۴	۰/۰۰۱۷	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۲	تنکه در	چوب نراد	۱۲	۱۹۷	۲	۰/۰۰۳۱	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۳	چسب چوب	PVA	۵۰۰	گرم	۰/۰۳۳	مواد مصرفی:	چوب نراد (مترمکعب)	-	
۱۴	دوبل ۸		۱	متر	۰/۴۸۱	- تخته چند لایی ۶mm (مترمربع)	-		
۱۵	لولای ساده		۴						
۱۶	دستگیره چوبی		۲						
۱۷	فلزی زیر سری طبقه		۸						
۱۸	پیچ		۲۱						



شکل ۱

مراحل ساخت کابینت

برای ساخت کابینت از چوب راش، کاج و یا ... می‌توان استفاده کرد، نکته‌ای که باید رعایت کرد :

قبل از بریدن قطعات کابینت باید از خشک‌بودن چوب اطمینان حاصل شود. اندازه‌های مورد نظر را به ترتیب از لیست چوب انتخاب کرده با رعایت حداقل دورریز نسبت به بریدن و آماده کردن قطعات اقدام کنید. پس از آماده کردن لیست مواد مصرفی به ترتیب زیر برای ساخت عمل کنید؛ به وسیله اره‌میزی زبانه در انتهای سقف، کف و طبقات ایجاد کنید (شکل ۱).



شکل ۲

هم‌چنین کشکاف مربوط به آن را در لبه بدنها انجام دهید (شکل ۲).

دوراهه مربوط به پشت‌بند را در بدنها سقف و کف ایجاد نماید.



شکل ۳

با آماده‌شدن بدنها و صفحات افقی جعبه کابینت را مومنتاز کنید برای این کار از چکش چوبی و یا لاستیکی استفاده کنید (شکل ۳).




شکل ۴

پس از جازدن بدنها، کف، سقف و طبقات کابینت به منظور کنترل گونیابودن آن با متر گوشه‌های آن را اندازه بگیرید. با اطمینان از گونیابودن آن به وسیله دریل شارژی ۲ سوراخ مناسب با قطر پیچ ایجاد نمایید. با پیچاندن پیچ در سوراخ کابینت جعبه کابینت را مومنتاز نمایید (شکل ۴).



شکل ۵

در این مرحله نسبت به ساخت قاب کابینت اقدام نمایید. قیدهای آماده را برای ایجاد اتصال جدا نمایید. در قیدهای طولی خطکشی کم و در قیدهای عرضی خطکشی زبانه را انجام دهید. سپس به وسیله اور فرز کم را خارج کنید (شکل ۵).



شکل ۶

به وسیله اره نواری نسبت به بریدن زبانه قیدهای عرضی مانند شکل ۶ پس از تنظیم چگونگی انجام کار اقدام نماید.



شکل ۷

برش مورب قید عرضی پایین قاب کابینت را پس از خط کشی لازم به وسیله اره نواری با تیغه باریک با احتیاط و سرعت پیشبرد کار مناسب انجام دهید (شکل ۷).

اینک قاب آماده مونتاژ می باشد محل اتصال ها را چسب زده و آن ها را جا بزنید و به وسیله گیره تنگ محکم کنید. کنترل گونیابی بودن آن را با اندازه گیری اقطار قاب انجام دهید (شکل ۸).



شکل ۸

برای بریدن مقدار اضافی قیدهای طولی قاب همانند شکل ۹ عمل کنید.



شکل ۹



شکل ۱۰

قاب آماده را بر روی جعبه کابینت قرار دهید پس از تنظیم چسب زده و به وسیله پیچ دستی بر روی جعبه بیندید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

بخشی از قسمت زیر تاج مورب بریده شود. لذا برای این کار به وسیله‌ی اره نواری پس از تنظیم گونیای کار و ایجاد تکیه‌گاه شانه‌ای چوبی عمل نمایید (شکل ۱۱).




شکل ۱۲

اتصالهای در کابینت را مانند اتصالهای قاب انجام دهید. سپس قسمت قوسی قید عرضی پایین در کابینت را به وسیله اره نواری برید (شکل ۱۲).



جام (تنکه) در کایست را از چوب سالم راش جدا کرده و پس از تعیین اندازه مورد نظر به وسیله اره نواری بیرید (شکل ۱۳).



شکل ۱۳



شکل ۱۴



شکل ۱۵

برای ایجاد کنشکاف در قیدهای در مانند شکل ۱۴ به وسیله‌ی فرز میزی انجام دهید.



تعیین ابعاد جام در کایست را مانند شکل ۱۵ با قراردادن فریم در بر روی تخته‌ای از چوب راش بیرید.



سوراخ کردن جای اتصال دوبل به عبارتی دیگر پین با دریل انجام دهید. این سوراخ را از پشت قید عرضی پایین تا جام انجام دهید. قطر پین ۴ میلی متر است (شکل ۱۷).

شکل ۱۷



پس از جازدن پشت بند سه لایی در جعبه کایست تکه چوبی در قسمت بالای پشت بند مانند شکل ۱۸ به وسیله پیچ بیندید. این چوب استحکام لازم را جهت نصب کایست به دیوار تأمین می کند.


شکل ۱۸



پس از پایان کار برای لولایکردن در مانند شکل ۱۹ از یک جفت لولای برگی استفاده نمایید به طوری که پس از خارج کردن جای لولا آن را در محل فوق قرار داده و با پیچ محکم کنید.

شکل ۱۹



اندازه‌های استاندارد مبلمان اداری و انواع کابینت




مبلمان اداری

تصاویر بالا تعدادی از مبلمان اداری می‌باشد. اندازه‌های ساخت این مبلمان از تخته‌های مرکب مانند تخته خرد چوب و واقعی آن با اندازه‌گذاری مشخص شده، مواد مورد استفاده در MDF می‌باشد.




طراحی انواع کمد با اندازه و ابعاد مختلف برای لباس و رختخواب






کمد لباس و رختخواب با درهای کشویی




کابینت آشپزخانه در ۳ مدل با درهای طراحی شده از چوب ماسیو به صورت قاب تونیک




طراحی کابینت آشپزخانه با درهای از جنس تخته MDF




سرویس غذاخوری آشپزخانه




- ترکیب کابینت آشپزخانه یکردیفه عبارتند از:
- کابین سینک ظرفشویی و خشک کن ظروف
 - کمد پایین تک در
 - کمد سراسری
 - کابینت کشوها
 - دو کابینت تک در بالا
 - کابینت های دور بالا و پایین
 - اجاق پخت و پز و سیستم تهویه (هود)



- ترکیب کابینت آشپزخانه یکردیفه عبارتند از:
- کمد سراسری ۳ قسمتی
 - کابین سینک ظرفشویی و خشک کن ظروف
 - کابینت ۳ و ۴ کشویی
 - اجاق گاز پخت و پز با سیستم تهویه
 - کابینت های دور بالا و پایین
 - کابینت تک در





میز تاشو
در ساختمان میز از لولاهای
مخصوص استفاده شده، که امکان
جمع کردن پایه ها و صفحه میز را
فرام می کند.



میز متحرک (کشویی)
دو نوع میز به صورت مربع و
مستطیل. مواد مورد استفاده از
چوب ماسیو و تخته MDF

سرویس مبل گوشه‌ای


از این سرویس برای استفاده بهینه از گوشه‌های فضای آشپزخانه استفاده می‌شود. بدین‌مان سرویس غذاخوری خانواری بسیار مناسب می‌باشد.



سرویس مجموعه غذاخوری دارای یک میز بیضی با ۵ صندلی.

پایه‌های میز از چوب ماسیو و صفحه از نئوبان روکش دار.











صندلی‌ها از چوب با پشتی ساخته شده از حصیر.



سرویس مبل گوشه‌ای نوع دیگری از مبلمان

غذاخوری گوشه آشپزخانه می‌باشد.

- سرویس اتاق خواب
 — کمد لباس و رخت خواب
 — تخت یک نفره
 — میز توالت
 — پاتختی
 — میز تحریر و مطالعه
 — صندلی







سرویس اتاق خواب

— تخت دو نفره

— میز توالت


— پاتختی

کمد لباس و رخت خواب به همراه دراور. این مجموعه می‌تواند نیازهای خانواده را در استفاده مناسب راحتی تأمین نماید.



تخت خواب کودک

این محصول از چوب ماسیو با اتصال دوبل نرده‌ها خراطی شده و کف از نئوپان می‌باشد. برای جایه‌گیری راحت تخت در منزل پایه‌ها مجهز به چرخ می‌باشد.





صندلی


از چوب ماسیو با پایه‌های فرم دار، کف آن از چند لایی با لبه خم شده و پشتی به صورت مقعر (خمیده) از چند لایی در قالب ساخته شده است.


پرسپکتیو های فضاهای داخلی ساختمان

پرسپکتیو مرکزی اتاق خواب و مبلمان آن












برسپکتیو مرکزی اتاق خواب با تختخواب یکنفره

بر سینکیو موتوری دفتر کار





پرسپکتیو گوشه‌ای آشپزخانه



منابع مورد استفاده

1. The Complete Guide to Easy Woodworking Project- Black & Decker- 2003
2. Table Saw Technic
3. Woodworker

