

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## تعیین ویژگی‌های الیاف نساجی

رشته صنایع نساجی  
گروه مواد و فرآوری  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه دهم دوره دوم متوسطه




**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



تعیین ویژگی‌های الیاف نساجی - ۲۱۰۲۴۱	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:
سید محمد موسوی کیانی، میررضا طاهری اطاقسرا، کمال الدین قرنجیک (بخش اول و دوم)، میررضا طاهری اطاقسرا (بخش سوم و چهارم) (اعضای گروه تألیف)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:
آذربایجان شرقی، البرز، خراسان رضوی، سمنان (استان‌های مشارکت کننده در فرایند اعتبارسنجی)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)	نشانی سازمان:
تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱ - ۸۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه: <a href="http://www.irtexbook.ir">www.irtexbook.ir</a> و <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخشن)	ناشر:
تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱ - ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	چاپخانه:
چاپ اول ۱۳۹۵	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.  
امام خمینی (قدس سرہ الشّریف)

## فهرست

۳	بخش اول
۴	فصل اول
۱۲	فصل دوم
۲۷	فصل سوم
۳۹	فصل چهارم
۴۱	فصل پنجم
۴۸	فصل ششم
۶۲	فصل هفتم
۶۵	فصل هشتم
۶۸	فصل نهم
۷۳	فصل دهم
۷۷	فصل یازدهم
۸۱	بخش دوم
۸۱	آزمایش‌ها ■

۱۰۹	بخش سوم
۱۰۹	فصل دوازدهم
۱۲۳	فصل سیزدهم
۱۲۹	فصل چهاردهم
۱۳۵	فصل پانزدهم
۱۴۶	فصل شانزدهم
۱۵۰	فصل هفدهم
۱۵۴	فصل هجدهم
۱۶۸	فصل نوزدهم
۱۸۰	فصل بیستم
۱۸۳	فصل بیست و یکم
۱۹۱	بخش چهارم
۱۹۱	■ آزمایشگاه فیزیک نساجی
۲۲۳	منابع و مأخذ

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار
- ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبیل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشته صنایع نساجی تألف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس می‌باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید. کتاب درسی تعیین ویژگی‌های الیاف نساجی شامل ۴ بخش است و هر بخش دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن فصل را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی شما می‌توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید.

برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب‌گاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع بشری است. این صنعت از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته است، به وجود آمده. ولی ابتدا به صورت فن نخ ریسی و تهیه پارچه از نخ ریسیده شده برای پوشک بوده است.

براساس شواهد باستان‌شناسی موجود، پیشینهٔ ریستدگی و بافندگی الیاف نظیر پنبه، پشم، کتان و ابریشم به هزاران سال قبل می‌رسد. در دوران باستان، هدف از تولید نخ، بافت پارچه و طراحی و رنگ‌آمیزی آنها تهیهٔ پوشک و بعضی منسوجات تزیینی بوده است. انسان به تدریج برای رنگ‌آمیزی پارچه از مواد رنگ‌زا استفاده کرد. او همهٔ این گونه مواد را از منابع گیاهی و معدنی به دست می‌آورد.

صنعت نساجی ایران نیز قدمتی چند هزارساله دارد. بافت‌های باستان‌شناسی از حفاری‌های شوش نشان می‌دهد که در تمدن ایران باستان کارگاه‌های رسمی و مترکز بافندگی وجود داشته است. هم‌چنین در حدود ۲۰۰ سال پیش، پارچه‌های ایرانی از نظر بافت، طرح و رن در سطح بسیار عالی عرضه می‌شده است که در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تقریباً نظری بوده‌اند.

الیاف نساجی ماده‌اولیهٔ صنعت نساجی هستند. قدیمی ترین الیاف به کار رفته در صنایع نساجی، الیاف طبیعی بوده‌اند. این الیاف شامل الیاف گیاهی نظیر پنبه، کتان، کتف و الیاف حیوانی مانند پشم، مو، کrok و ابریشم است. امروزه الیاف طبیعی در صنعت نساجی نقش بسیار مهمی دارند و به‌طور عمده برای تولید منسوجات مورد مصرف در لباس‌ها و پارچه‌های خانگی از آنها استفاده می‌شود.

با افزایش جمعیت کشورها، نیاز به محصولات صنایع نساجی و مواد غذایی، به‌طور روزافزونی زیاد شده است. افزایش مصرف این مواد – یعنی منسوجات و مواد غذایی – نیازمند گسترش سطح زیر کشت مواد اولیه آنهاست؛ بنابراین، لازم است مزارع زیرکشت این مواد نظیر پنبه، کتان، کتف و مراتع پرورش گوسفند و دیگر دام‌هایی که از مو یا کrok آنها در نساجی استفاده می‌شود وهم‌چنین مزارع کشت غلات، حبوبات، میوه‌ها و ... گسترش یابد. از آن جایی که وسعت زمین‌های مستعد کشاورزی و دامپروری در کره زمین محدود است و در نیازهای بشر، مواد غذایی نسبت به پوشک اولویت بیشتری دارند، لذا زمین‌های زیرکشت گیاهان غذایی افزایش یافتند و برای جبران کمبود مواد اولیه نساجی، کشورها به سراغ تولید الیاف شیمیایی رفتند.

الیاف شیمیایی شامل الیاف بازیافت و الیاف مصنوعی است که در واقع حاصل کار بشرند. این الیاف در طبیعت به شکل لیف وجود ندارند اما با روش‌های صنعتی به الیاف قابل استفاده در صنایع نساجی تبدیل می‌شوند. امروزه، مصرف الیاف مصنوعی در صنعت نساجی و صنایع دیگر، امری عادی تلقی می‌شود. استفاده از الیاف مصنوعی به صورت خالص و به شکل مخلوط با الیاف طبیعی، نه تنها جواب‌گوی بازار منسوجات مورد مصرف در پوشک و پارچه‌های خانگی است بلکه در عرصهٔ فناوری و صنعتی، نیز نقش مهمی دارد. امروزه، مصرف محصولات صنایع نساجی نظیر انواع الیاف، نخ و پارچه در صنایع دیگر نظیر کشاورزی، حمل و نقل، هوا و فضا، دریانوردی و راهسازی و ... بسیار فراگیر شده است.

این کتاب که در دو بخش تهیه شده، حاوی مطالبی در زمینهٔ الیاف نساجی و آزمایش‌های مختلف شناسایی الیاف نساجی است. بخش اول این کتاب شامل یازده فصل است که فصل اول آن در برگیرندهٔ اطلاعات کلی در زمینهٔ همهٔ الیاف نساجی است فصول دوم، سوم و چهارم مطالبی در مبنیهٔ الیاف طبیعی نظیر الیاف گیاهی، حیوانی و معدنی را در بر می‌گیرد. در فصل‌های پنجم تا یازدهم نیز به پلیمر، پلیمریزاسیون، نحوه تولید الیاف شیمیایی و خصوصیات آنها پرداخته شده است. بخش دوم این کتاب شامل آزمایش‌های مختلف شناسایی الیاف نساج است که لازم است در آزمایشگاه و با استفاده از ابزارها، تجهیزت و دستگاه‌های آزمایشگاهی انجام شوند.



بخش اوّل

## الیاف نساجی

# فصل اول

## طبقه‌بندی الیاف نساجی

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- طبقه‌بندی الیاف نساجی را توضیح دهد.
- ۲- تقسیم‌بندی الیاف طبیعی را توضیح دهد.
- ۳- تقسیم‌بندی الیاف مصنوعی را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان مولکولی الیاف طبیعی را تعریف کند.
- ۵- نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها در یک لیف توضیح دهد.
- ۶- اثر آرایش یافته‌گی زنجیرهای مولکولی را در یک لیف، با رسم شکل توضیح دهد.
- ۷- اثر کشش بر الیاف را با نمودار نمایش دهد.
- ۸- خاصیت ارجاعی الیاف را توضیح دهد.
- ۹- حالت الاستیک لیف را بیان کند.

در تولید آن‌ها هیچ دخالتی ندارد. اما برای آماده کردن آن‌ها برای مصرف در صنایع نساجی، ممکن است عملیاتی بر روی آن‌ها انجام شود.

الیاف طبیعی به سه دسته‌ی الیاف گیاهی، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می‌شوند.

**الیاف گیاهی:** الیاف گیاهی از مهم‌ترین الیاف مورد مصرف در صنعت نساجی است و از گیاهان به دست می‌آید. ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی این گونه الیاف سلولز است. الیاف گیاهی بر حسب این که از چه قسمتی از گیاه به دست می‌آیند، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

الیاف دانه‌ای مانند پنبه:

- الیاف ساقه‌ای مانند کتان، کنف و چتایی;
- الیاف برگی مانند سیسال و مانیلا;

به طور کلی، الیاف مورداستفاده در صنعت نساجی را می‌توان به دو دسته‌ی کاملاً متمایز تقسیم کرد:

- ۱- الیاف طبیعی
- ۲- الیاف مصنوعی

هر یک از این دو طبقه، مجدداً به گروههای فرعی دیگری تقسیم می‌شود. الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه الیافی هستند که به طور طبیعت وجود دارند و بشر فقط در تهیه‌ی آن‌ها دخالت می‌کند. الیاف مصنوعی الیافی هستند که مستقلان وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اولیه یا سایر مواد شیمیایی و با به کاربردن روش‌های صنعتی ساخته و تهیه می‌شوند.

### الیاف طبیعی

الیاف طبیعی در طبیعت به صورت لیف وجود دارند و بشر

ماده‌ی اولیه‌ی آن سلولز است و در بیشتر گیاهان یافت می‌شود یا کازئین که ماده‌ی اولیه‌ی آن پروتئین است و ... .

### الیاف مصنوعی: این الیاف از مواد موجود


در طبیعت نظیر بعضی از گازها و برخی مواد شیمیایی که منشأ معدنی دارند، تهیه می‌شوند. مواد اولیه‌ی الیاف سنتیک به صورت لیف نیست و منشأ گیاهی و حیوانی ندارد. الیاف مصنوعی به طریق صنعتی به لیف تبدیل می‌شوند. نظیر انواع نایلون‌ها، پلی‌استرها و پلی‌بروپیلن و الیاف اکریلیک و ... .

### ساختمان و خصوصیات الیاف

#### ساختمان مولکولی یا داخلی الیاف:

همان‌طور که در رسنندگی، نخ از تاییده شدن مجموعه الیاف ساخته می‌شود، لیف هم از مجموع رشته‌های کوچک‌تری به نام فایبریل به وجود می‌آید. هر فایبریل مرکب از مولکول‌های زنجیری (پلیمر یا ماکرومولکول) است که کم و بیش به موازات یک دیگر در محور طولی فایبریل قرار دارند و در بعضی نقاط به وسیله‌ی زنجیرهای عرضی به یک دیگر متصل شده‌اند.

با این که مولکول‌ها در محور طولی الیاف قرار دارند ولی کاملاً در موازات یک دیگر نیستند، بلکه در بعضی از قسمت‌ها موازی یک دیگر و منظم (کریستالین یا بلورین) و در قسمت‌های دیگر به طور نامنظم (آمورف) قرار گرفته‌اند. ساختمان داخلی یک نوع لیف در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.



الف - نواحی کریستالی هم‌جهت‌اند. ب - نواحی کریستالی نامنظم‌اند.

شکل ۱-۱ - نواحی کریستالین و آمورف الیاف

در الیاف نساجی اگر نواحی کریستالی هم‌جهت باشند و جهت آن‌ها موازی محور لیف باشد، مقاومت کششی لیف بیشتر می‌شود.

### - الیاف میوه‌ای مانند نارگیل.

**الیاف حیوانی:** این الیاف منشأ حیوانی دارند و ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی آن‌ها پروتئین است. الیاف حیوانی به دو دسته‌ی الیاف مویی و الیاف ابریشمی تقسیم می‌شوند. الیاف مویی از پوشش پوست بعضی از حیوانات تهیه می‌شوند و بر حسب کلفتی و نازکی، آن‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی زیر تقسیم کرد :

- مو مانند موی یال و دم اسب، موی بز؛

- پشم مانند پشم انواع گوسفند؛

- کرک مانند کرک شتر، کرک بز و کرک خرگوش.

الیاف ابریشم که از الیاف حیوانی است، به وسیله‌ی کرم ابریشم تولید می‌شود و طول الیاف ابریشم به بیش از یک کیلومتر می‌رسد. الیاف ابریشم از ترشحات دو حفره‌ی نزدیک به دهان کرم ابریشم به دست می‌آیند. این الیاف بسیار گران قیمت است و تنها لیف یکسره‌ی طبیعی (فلامنٹ) محسوب می‌شود.

**الیاف معدنی:** مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی محدود و مهم‌ترین آن‌ها آسیست یا پنهانی نسوز است. این الیاف دارای مصارف صنعتی هستند و در پارچه‌های ضدآتش نیز به کار می‌روند.

### الیاف شیمیایی<sup>۱</sup>


الیافی هستند که به صورت لیف در طبیعت وجود ندارند بلکه ماده‌ی اولیه‌ی آن‌ها در طبیعت یافت می‌شود. این ماده‌ی اولیه به روش‌های صنعتی، به لیف قابل مصرف در صنایع نساجی تبدیل می‌شود. الیاف شیمیایی بر حسب ماده‌ی تشکیل دهنده‌شان به دو گروه فرعی متمایز از یکدیگر یعنی الیاف بازیافتی و الیاف مصنوعی<sup>۲</sup> تقسیم می‌شوند.

**الیاف بازیافتی<sup>۳</sup>:** الیافی هستند که ماده‌ی اولیه‌ی آن‌ها در طبیعت وجود دارد؛ مانند مواد سلولزی، مواد پروتئینی و مواد معدنی. مواد اولیه‌ی طبیعی را بر اثر فعل و افعال شیمیایی یا مراحل تکمیلی دیگر، به الیاف موردنظر تبدیل می‌کنند. ترکیب شیمیایی این الیاف مشابه ترکیبات مواد اولیه است؛ مانند ویسکوزریون که


این دو لیف، از نظر شیمیایی، شبیه به هم هستند اما از نظر فیزیکی و نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها، تفاوت بسیار دارند. برای مثال، مقاومت الیاف کتان از الیاف پنبه بیشتر است. مقاومت الیاف پنبه در حدود  $2/5$  تا  $3$  گرم بر دنیر<sup>۱</sup> و مقاومت الیاف کتان در حدود  $5/5$  تا  $6$  گرم بر دنیر است. البته مولکول‌های سازنده الیاف کتان ممکن است از مولکول‌های الیاف پنبه اندکی بلندتر باشند ولی اختلاف موجود بین خواص فیزیکی این دو لیف ناشی از قرارگرفتن مولکول‌های آن‌هاست.

## نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها در یک لیف:

مولکول‌های سازنده الیاف کم و بیش به طور موازی در امتداد طول محور لیف قرار گرفته‌اند. در حقیقت، طرز قرارگرفتن مولکول‌ها در لیف و الیاف در نخ بسیار به هم شبیه است. برای روشن شدن این مطلب الیاف کتان و پنبه را با یک‌دیگر مقایسه می‌کنیم. به طوری که در شکل ۱-۲ مشاهده می‌کنید، مولکول‌های الیاف کتان نسبت به محور لیف موازی‌تر از مولکول‌های الیاف پنبه قرار گرفته‌اند.




شکل ۱-۲- نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها در لیف کتان و پنبه



جدول ۱-۱- طبقه‌بندی الیاف نساجی

۱- دنر واحد سنجش ظرافت الیاف است و وزن  $9000$  متر از هر لیف بر حسب گرم دنیر آن را مشخص می‌کند. بنابراین، هر چه دنیر لیف بیشتر باشد، ظرافت آن کاهش می‌یابد و لیف ضخیم‌تر است. برای مثال، نایلون  $100$  دنیر ( $9000$  متر آن  $100$  گرم وزن دارد) ظرف‌تر از نایلون  $150$  دنیر است.

بدون کشش از رشته‌ساز خارج می‌شوند، موازی نیستند. در اثر کششی که به آن‌ها داده می‌شود، مولکول‌ها آرایش می‌یابند؛ یعنی الیاف باهم موازی می‌شوند و به موازات محور لیف قرار می‌گیرند. در نتیجه، الیاف تبلور بیشتری پیدا می‌کنند و به‌این ترتیب، خصوصیات لیف تغییر می‌یابد (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴- لیف نایلون کشیده شده و آرایش یافته

به‌طور کلی، آرایش مولکول‌ها بر خاصیت الیاف تأثیر زیادی دارد. در صفحه‌ی بعد تغییراتی که در اثر آرایش یافتنگی مولکول‌ها در الیاف ایجاد می‌شود، ذکر شده است.

- هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی مولکول‌ها بیش‌تر باشد، استحکام الیاف بیش‌تر می‌شود.


- هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی در الیاف بیش‌تر باشد، ازدیاد طول آن تا حد پاره‌شدن کم‌تر می‌شود.
- هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی بیش‌تر باشد، خاصیت شکنندگی الیاف بیش‌تر است.
- هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی بیش‌تر باشد، خاصیت درخشندگی الیاف بیش‌تر می‌شود.

- هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی بیش‌تر باشد، جذب رطوبت الیاف کم‌تر می‌شود.

**ساختمان و شکل ظاهری الیاف:** ساختمان ظاهری الیاف، از مهم‌ترین عواملی است که بر خواص نخ و پارچه اثر بسزایی دارد؛ برای مثال، سطح فلس‌دار یا موج‌دار پشم بر خاصیت نمدی شدن پارچه‌های پشمی و همچنین بر خاصیت «زیردست»<sup>۱</sup> پشم اثر مستقیمی دارد. فلس‌های روی الیاف پشم باعث خوب تاب خوردن الیاف در عملیات رسیندگی می‌شود یا

در کتان، آرایش مولکولی بیش‌تر است؛ یعنی بیش‌تر مولکول‌ها موازی یک‌دیگرند و به موازات محور لیف قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، وقتی به الیاف نیروی کششی وارد می‌شود، تقریباً همه‌ی مولکول‌های کتان نیرو را به نسبت مساوی تحمل می‌کنند اما در پنهان چون همه‌ی مولکول‌ها به‌طور موازی در محور لیف قرار ندارند، بیش‌تر نیرو بر مولکول‌هایی وارد می‌شود که در محور طولی الیاف، به موازات یک‌دیگر، قرار گرفته‌اند. به همین جهت، پنهانه زودتر از کتان پاره می‌شود و در نتیجه، استحکام الیاف کتان از پنهانه بیش‌تر است.

عامل دیگری که در مقاومت الیاف مؤثر است، طول مولکول‌های سازنده‌ی الیاف است. هرقدر طول مولکول‌های یک لیف بیش‌تر باشد، مقاومت آن لیف در مقابل نیروی خارجی بیش‌تر است. همان‌طور که در شکل ۱-۳ مشاهده می‌کنید، در لیف ب که مولکول‌های سازنده‌ی آن از مولکول‌های لیف الف کوتاه‌تر است، خط پارگی مسیر کوتاه‌تری را طی می‌کند و به همین جهت این لیف نسبت به لیف الف که مولکول‌های آن بلندترند، مقاومت کم‌تری دارد.



شکل ۱-۳ - مقایسه‌ی استقامات الیاف از نظر طول مولکول‌ها

**آرایش یافتنگی مولکول‌ها:** آرایش یافتنگی مولکول‌های الیاف، عبارت است از قرارگرفتن زنجیر طویل مولکول‌ها به‌طور موازی نسبت به محور لیف. درجه‌ی آرایش یافتنگی مولکول‌های الیاف طبیعی به نوع لیف بستگی دارد؛ برای مثال، رامی و کف هر دو الیاف سلولزی هستند و زنجیرهای مولکولی آن‌ها آرایش یافته است. در نتیجه، نسبت به پنهانه استحکام بیش‌تر دارند. اما در مورد الیاف مصنوعی، تقریباً درجه، آرایش یافتنگی کنترل شدنی است. درجه‌ی آرایش یافتنگی در اثر کشش افزایش می‌یابد؛ مثلاً مولکول‌های یک رشته نایلون که

۱- خاصیت زیردست به معنی کیفیت پارچه از نظر زبری و نرمی است که آن را با دست می‌توان احساس کرد.


پارچه است که در جهت طولی و تا حد پارگی کشیده می‌شوند. **تناسیتی** ( مقاومت تا حد پارگی )<sup>۱</sup> : مقاومت لیف را در حد پارگی بر حسب گرم بر دنیر بیان می‌کند؛ یعنی، اگر نیروی برابر  $1^{\circ}$  گرم، یک فیلامنت با نمره‌ی ۴ دنیر را پاره کند، در این صورت تناسیتی آن برابر  $\frac{1}{4} = \frac{1}{5}$  گرم بر دنیر خواهد بود. رقم حاصل نشان می‌دهد که فیلامنت یاد شده حداقل می‌تواند این مقدار نیرو را تحمل کند.

**اثر کشش بر الیاف:** از لحظه‌ای که لیف تحت کشش قرار می‌گیرد و طول آن افزایش می‌یابد تا هنگامی که گسیخته می‌شود، به حالت‌های مختلفی درمی‌آید. حالت‌های مختلف یک لیف تحت کشش را می‌توان بر روی نمودار ۱-۱ نمایش داد.

این که سطح صاف و شیشه‌ای الیافی مثل نایلون، بر درخشنده‌گی پارچه نایلونی اثر فراوان دارد. شکل سطح مقطع عرضی الیاف نیز بر خواص نخ و پارچه تأثیر می‌گذارد. الیافی که دارای مقطع عرضی دایره‌ای یا تقریباً دایره‌ای شکل هستند، اغلب، زیردست خوبی دارند.

#### مقاومت کششی الیاف: ضروری ترین

خاصیت الیاف که به عنوان ماده‌ی خام برای تهیه‌ی نخ و سپس در پارچه به کار می‌رود مقاومت آن است. پارچه‌ها برای مقاصد مختلف تهیه می‌شوند؛ به همین دلیل، باید با مشخصات ویژه و مناسب با نوع پارچه تهیه گردد. مقاومت مجموع دسته‌ی لیف همواره از مقاومت فرد فرد الیافی که آن را می‌سازند، بیشتر است؛ بنابراین، ما همواره مقاومت واقعی لیف را در نظر می‌گیریم ولی در عمل منظور ما از کلمه‌ی مقاومت، مقاومت الیاف نخ یا



نمودار ۱-۱\_۱ اثر کشش بر الیاف

لیف اضافه می‌شود. این قسمت، منطقه‌ی پلاستیک الیاف را تشکیل می‌دهد. در قسمت ۳ با افزایش نیروی، مولکول‌های تشکیل دهنده‌ی لیف در یک منطقه از هم جدا می‌شوند و دیگر طول لیف افزایش نمی‌یابد و درنتیجه، لیف پاره می‌شود. **خاصیت ارجاعی یا الاستیسیته:** بیشتر اجسام در اثر نیروی کششی، افزایش طول می‌دهند و بعد از

همان طور که در قسمت ۱ می‌بینید، با افزایش نیروی کشش طول لیف به مقدار کمی افزایش می‌یابد. در این قسمت اگر نیروی وارد حذف شود، لیف به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گردد. این قسمت، الاستیسیته‌ی حقیقی لیف را تشکیل می‌دهد. در قسمت ۲، بعد از این که نیروی کشش از حدی تجاوز می‌کند، تمایل مولکول‌ها برای برگشت به اندازه‌ی اولیه ازین می‌رود و به طول

مختلف بافتگی را طی کند، در استحکام پارچه سهم بسزایی دارد. از عوامل مؤثر در استحکام نخ، خواص سطحی لیف و طول الیاف آن است.

هرچه طول لیف بیشتر باشد، تماس سطحی آن با الیاف مجاور بیشتر می‌شود و الیاف در یک نخ بهتر درگیر می‌گردند. هر اندازه الیاف نخ بیشتر درگیر باشند و بهتر به دور هم تاب بخورند، استحکام و یکنواختی نخ بیشتر می‌شود؛ بنابراین، طول الیاف در استحکام نخ و پارچه تأثیر فراوانی دارد.

#### ظرافت الیاف: ظرافت الیاف نشان دهنده‌ی

میزان کلفتی و نازکی یا اندازه‌ی قطر آن هاست. قطر الیاف هر قدر کم‌تر و الیاف هرچه نازک‌تر باشند، ظرافت آن‌ها بیشتر است و بر عکس. ظرافت الیاف در خواص نخ و پارچه اثر فراوانی دارد. نخ‌هایی که از الیاف ظرفی تر تهیه می‌شوند، برای داشتن مقاومت معین به تاب کم‌تر نیاز دارند. همچنین از الیاف ظرفی تر نخ‌های ظرفی تر (نازک‌تر) و یکنواخت‌تری می‌توان تهیه کرد.

پارچه‌های تهیه شده از الیاف ظرفی تر، دارای لطافت بیش‌تر، سطح نرم‌تر و زیردست بهتری هستند. جلای پارچه‌های تهیه شده از الیاف ظرفی تر بیش‌تر است.

#### جذب رطوبت الیاف: بیش‌تر الیاف نساجی

هنگامی که در محیط مرطوب قرار می‌گیرند، مقداری رطوبت جذب می‌کنند. مقدار رطوبت جذب شده به عوامل متعدد از جمله نوع لیف و مقدار رطوبت محیط بستگی دارد. الیاف، متناسب با شرایط محیط، رطوبت جذب می‌کنند یا رطوبت از دست می‌دهند. درواقع، یک کالای نساجی در محیط خشک رطوبت را پس می‌دهد و یک پارچه‌ی خشک در محیط مرطوب رطوبت جذب می‌کند و این عمل آن قدر ادامه می‌یابد تا رطوبت پارچه در حد تعادل با محیط درآید. از آن‌پس، تا زمانی که محیط تغییر نکرده است، مقدار رطوبت ثابت می‌ماند.

بیش‌تر خصوصیات فیزیکی الیاف مانند: قطر، طول، خاصیت الاستیسیته، قدرت و خاصیت الکتریسیته در اثر جذب رطوبت توسط الیاف، تغییر می‌کند.

#### تورم الیاف: هنگامی که الیاف در محیطی

مرطوب قرار می‌گیرند یا در آب غوطه‌ور می‌شوند، مولکول‌های آب از طریق نقاط آرایش نیافته (آمورف)، یعنی نقاطی که در آن‌ها

حذف نیروی کششی به طول اولیه برمی‌گردد. این خاصیت جسم - یعنی افزایش طول در اثر نیروی کششی و برگشت به طول اولیه با حذف نیرو - را خاصیت ارجاعی یا الاستیسیته می‌گویند.

به طور کلی، این خاصیت در اکثر مواد طبیعی و مصنوعی وجود دارد؛ مثلاً کائوچوی طبیعی که یک جسم الاستیک است، تا ده برابر طول خود می‌تواند افزایش طول دهد و بعد از رها شدن به طور اولیه برگردد. خاصیت الاستیسیته در همه‌ی الیاف نساجی وجود دارد اما مقدار آن در الیاف مختلف، متفاوت است.

#### بازگشت از حالت الاستیک: بازگشت

الاستیکی یکی از خواص مهم نخ و پارچه است؛ زیرا منسوجات در هر حالت، پس از رفع هر نوع کشش و فشار باید شکل خود را حفظ کنند. تغییر شکل نیافتن پارچه‌های نایلون، ابریشم و بسیاری از الیاف مصنوعی ناشی از بازگشت الاستیکی فوق العاده زیاد آن هاست. در حالی که این خاصیت در الیاف سلولزی خفیف است. برای مثال، پارچه‌های پنبه‌ای پس از مدتی حالت خود را از دست می‌دهند. بنابراین در لباس‌هایی که از این نوع پارچه تهیه می‌شوند، محل‌های مشخصی نظیر سر زانو و آرنج، به اصطلاح، جا می‌اندازد ولی در پارچه‌های تهیه شده از ابریشم، پشم و نایلون این عیب کم‌تر وجود دارد. به طور کلی، چنان‌چه یک نخ یا قسمتی از پارچه تحت کشش قرار گیرد، الیاف از دیاد طول پیدا می‌کنند ولی پس از مدتی که کشش رفع می‌شود، به حالت اولیه برمی‌گردد. این برگشت در سه مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله‌ی اول، مقدار زیادی از افزایش طولی که در لیف به وجود آمده است، فوراً جراثم می‌شود که آن را بازگشت آنی می‌نمند. در مرحله‌ی دوم، درصد کم‌تری از بازگشت در مدت طولانی تری انجام می‌گیرد که آن را بازگشت تاخیری می‌گویند. در مرحله‌ی سوم درصد بسیار کمی از افزایش طول باقی می‌ماند و هرگز جراثم نمی‌شود که آن را نشست دائم می‌گویند.

**طول الیاف:** می‌دانید که الیاف، واحدهای سازنده‌ی نخ هستند. در عملیات رسمندگی با مکانیزم‌های مختلف، الیاف را از یک دیگر باز می‌کنند و به طور موازی کنار هم قرار می‌دهند. سپس با اعمال کشش و تاییدن الیاف به دور یک دیگر نخ تهیه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین خواص نخ، استحکام و یکنواختی آن است؛ زیرا صرف نظر از این که نخ باید مراحل

الیاف معمولاً موجب افزایش طول تا حد پارگی الیاف نساجی می‌شود.

**تأثیر حرارت بر الیاف نساجی:** تمام الیاف نساجی – اعم از طبیعی و مصنوعی – به نحوی تحت تأثیر حرارت واقع می‌شوند. برخی الیاف مانند پشم وقتی تحت حرارت مناسبی قرار می‌گیرند، بدون ذوب شدن شروع به تجزیه شدن می‌کنند و برخی دیگر مانند استات، ابتدا نرم و بعد ذوب و در نهایت، تجزیه می‌شوند. عکس العمل الیاف در برابر حرارت اهمیت بسیار دارد؛ برای مثال، منسوجات باید درجه‌های متفاوت حرارت نظیر حرارت خشک کن‌ها، اتو، پرس‌های داغ لباس‌شویی و ... را تحمل کنند؛ بدون آن که خسارت بینند.

بیشتر الیاف مصنوعی، ترمولاست<sup>۱</sup> هستند و هنگامی که تحت حرارت مناسبی قرار گیرند، نرم می‌شوند. درجه حرارتی که این الیاف در آن نرم می‌شوند، از نظر صنعت نساجی اهمیت بسیاری دارد.

مولکول‌ها به صورت نامنظم قرار دارند، به سرعت به داخل آن‌ها نفوذ می‌کنند. از آنجا که مولکول‌های الیاف بیشتر در جهت محور طولی آن قرار دارند، جذب رطوبت سبب افزایش قطر لیف می‌شود. مقدار تورم الیاف درجهت طول و قطر لیف یکسان نیست؛ هرچه آرایش مولکولی لیف بیشتر باشد، درصد تورم در قطر لیف کمتر می‌شود؛ مثلاً پنبه در اثر جذب رطوبت، ۱۴ درصد درجهت قطر و  $1\frac{1}{2}$  درصد درجهت طول افزایش می‌یابد. ولی نایلون که آرایش مولکولی آن از پنبه بیشتر است، ۵ درصد درجهت قطر و  $1\frac{1}{2}$  درصد درجهت طول افزایش می‌یابد.

**افزایش طول تا حد پارگی الیاف نساجی:** الیاف نساجی وقتی تحت تأثیر نیروی کششی قرار می‌گیرند، افزایش طول می‌دهند. به افزایش طولی که باعث پارگی لیف می‌شود، افزایش طول تا حد پارگی می‌گویند. مقدار افزایش طول تا حد پارگی الیاف مختلف با یکدیگر متفاوت است. جذب رطوبت

۱- موادی را که در اثر حرارت نرم می‌شوند، ترمولاست می‌نامند.

- ۱- جدول طبقه‌بندی الیاف را رسم کنید.
- ۲- طرز طبقه‌بندی الیاف طبیعی را شرح دهید.
- ۳- از نظر کلی، طبقه‌بندی الیاف چگونه است؟
- ۴- الیاف گیاهی بحسب این که از کدام قسمت گیاه تهیه شده‌اند، به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۵- تفاوت الیاف طبیعی و مصنوعی چیست؟
- ۶- چگونگی تشکیل ساختمان الیاف را توضیح دهید.
- ۷- نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها در یک لیف چگونه است؟
- ۸- چرا مقاومت الیاف کتان از الیاف پنبه بیشتر است؟
- ۹- آرایش یافته‌گی مولکول‌های الیاف را تعریف کنید.
- ۱۰- اثر آرایش یافته‌گی مولکول‌ها را در الیاف توضیح دهید.
- ۱۱- اثر ساختمان ظاهری الیاف، برخواص پارچه و نخ چیست؟
- ۱۲- اهمیت استحکام الیاف را بیان کنید.
- ۱۳- منحنی حالت‌های مختلف یک لیف تحت کشش را رسم کنید و شرح دهید.
- ۱۴- خاصیت ارتیجاعی یا الاستیسیته را تعریف کنید.
- ۱۵- مراحل بازگشت یک لیف را پس از رهایی از کشش، توضیح دهید.
- ۱۶- مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استحکام نخ را نام ببرید.
- ۱۷- ظرافت الیاف را تعریف کنید و آثار آن را توضیح دهید.
- ۱۸- اثر جذب آب در الیاف را بیان کنید.
- ۱۹- رطوبت چه تأثیراتی بر الیاف نساجی می‌گذارد؟ نام ببرید.
- ۲۰- اثر حرارت را بر الیاف توضیح دهید.

### الیاف گیاهی (سلولزی)

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- تقسیم‌بندی الیاف گیاهی را بیان کند.
- ۲- تاریخچه‌ی الیاف پنبه‌ای را شرح دهد.
- ۳- شرایط کشت و طرز تهیه‌ی پنبه را توضیح دهد.
- ۴- ماشین جین‌اره‌ای را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۵- خصوصیات الیاف پنبه را از نظر فیزیکی و شیمیایی شرح دهد.
- ۶- طبقه‌بندی الیاف پنبه‌ای را از نظر استاندارد توضیح دهد.
- ۷- موارد استفاده‌ی الیاف طبیعی را توضیح دهد.
- ۸- مناطق کشت کتان را نام ببرد.
- ۹- طرز تهیه‌ی کتان را توضیح دهد.
- ۱۰- ساختمان ساقه‌ی کتان را با رسم شکل شرح دهد.
- ۱۱- خصوصیات الیاف کتان را از نظر فیزیکی و شیمیایی توضیح دهد.
- ۱۲- موارد استفاده‌ی الیاف کتان را بیان کند.
- ۱۳- الیاف چتابی، رامی، کنف و سیسال را توضیح دهد.

۲- الیاف دسته‌ای: الیافی هستند که به صورت دسته‌ای در ساقه یا برگ برخی از گیاهان یافت می‌شوند.  
کتان، چتابی، رامی، همپ و کنف الیاف دسته‌ای هستند که از ساقه‌ی برخی گیاهان به دست می‌آیند.  
سیسال، الیاف دسته‌ای است که از برگ گیاه مخصوصی تهییه می‌شود.

سلولز ماده‌ی اولیه‌ی الیاف گیاهی است. این دسته از الیاف به صورت لیف و کرک در قسمت‌های مختلف گیاه یافت می‌شوند. الیاف گیاهی را بر حسب این که از کدام قسمت گیاه و به چه صورت به دست می‌آیند، به دو گروه تقسیم می‌کنند.  
۱- الیاف جدا: الیافی هستند که به صورت کرک روی دانه یا میوه‌ی گیاه می‌رویند؛ مانند پنبه و نارگیل که پنبه الیاف دانه‌ای و نارگیل الیاف میوه‌ای است.

## الیاف پنبه

تبديل شد.

در نيمه‌ي دوم قرن هيجدهم، انقلاب صنعتي در انگلستان باعث پيشرفت هرچه بيش تر صنعت نساجي شد. در اين زمان، انگلستان پنهان موردنياز خود را از کشورهای آمریکاي مرکزي، هندوستان و برباد وارد مي کرد.

كشت پنهان که در ويرجينيائی آمریکا به علت مشكلات جدا کردن الیاف پنهان از دانه متروک مانده بود، از سال ۱۷۹۳ به دنبال اختراع ماشین جين از سرگرفته شد و آمریکا از سال ۱۸۱۱ به يکي از کشورهای صادرکننده پنهان به انگلستان تبدل گردید. در اين زمان، منچستر از توليدکنندگان بريقي منسوجات پنهانی بود و اين موقعیت را تا قبل از جنگ جهانی اول حفظ کرد. با پيان گرفتن جنگ جهانی اول، صنعت نساجي در دیگر کشورهای جهان پيشرفت قابل ملاحظه‌اي کرد؛ از اين رونق منجستره موقعیت خود را در دنيای منسوجات پنهانی از دست داد. با پيدايش الیاف بازيافه و مصنوعی که روز به روز بر تولید آنها افزوده مي شد، بازار منسوجات پنهانی تا حدودی از رونق افتاد. در حال حاضر، پنهان حدود ۴۵٪ درصد از بازار منسوجات جهان را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که اين رقم در سال ۱۹۶۶ به ۶۶٪ درصد مي رسيد.

در ايران نيز کشت پنهان را يچ است و به طور کلي دو نوع پنهان در ايران کشت مي شود: نزادهای بومی و نزادهای خارجی.  
۱- نزادهای بومی ايران را در الواقع همان گروههای پنهانی آسياني تشکيل می دهند. در سالهای اخیر، مراکز تحقیقاتی کشت پنهان اقدامات وسیعی را برای بهبود کشت پنهان در ايران به عمل آورده و نزادهای مختلفی را اصلاح کرده‌اند که فعلاً يک نوع از آنها به نام پنهان بومی به دنبال آزمایش‌های لازم کاشته شده است. مشخصات اين نوع پنهان به قرار زير است:

ارتفاع بوته‌های آن ۱۱/۱۶ متر و غوزه‌های آن نسبتاً گرد و کوچک و طول الياfish حدود ۱۸-۲۰ ميلی متر است. اين نزاد در مازندران، خراسان، كرمان، اصفهان و يزد کشت مي شود.  
۲- نزادهای مرغوب خارجی از سی سال قبل در ايران کشت مي شوند و نتایج رضایت‌بخشی داشته‌اند. يکي از مهم‌ترین آنها نزاد آپلندي است. پنهانی منسوب به اين نزاد را از سال‌های قبل، از کشورهای آمریکا و روسیه و آفریقا به ايران آورده و

تاریخچه: يکي از مهم‌ترین الیاف گیاهی، پنهان است. در حال حاضر، مهم‌ترین بخش از صنایع نساجی، به بافت پارچه‌های پنهانی اختصاص دارد. مصرف پنهان به عنوان الیاف در نساجی، به صدها سال قبل از ميلاد مسيح برمي‌گردد. پارچه‌های پنهانی برای اولين بار به وسیله‌ی مصریان قدیم و چينی‌ها بافت شده است. در هندوستان نمونه‌هایی از پارچه‌ی پنهانی پیدا شده که مربوط به قرن‌ها قبل از ميلاد مسيح است. از مدارک موجود چنین برمی‌آيد که استفاده از پنهان در مصر از ۱۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح را يچ بوده است. پنهان از مشرق زمين به اروپا برده شد و کشت آن در قرن چهاردهم ميلادي در اسپانيا و ايطاليا و در قرن شانزدهم، در انگلستان و فرانسه متداول گردید. اين محصول از زمان‌های قدیم در ايران کشت مي شده و ايران جزو کشورهای تولیدکننده پنهان است.

به طور دقیق مشخص نیست که برای اولين بار کدام کشور طرز تهیه‌ی نخ از الیاف پنهان را ابداع کرد ولی آن‌چه مسلم است، هندوستان در صنعت رسنده‌گی و بافنده‌گی پيشرو بوده و تقریباً ۱۵۰ سال قبل از ميلاد در اين کشور پارچه‌های ظریف با کيفيت خوب، تهیه می شده است. کارگران هندی که به تدریج در رسنده‌گی و بافنده‌گی پنهان مهارت بيشتری کسب کرده بودند، توanstند پارچه‌های متنوع سبک و سنگين بیافند. پارچه‌هایی که در آن زمان در مراسم رسمي سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت، بيشتر از نخ‌های پنهانی دست‌رسی تهیه می شد.

در قرن هفدهم، شركت‌های بزرگ تجاری انگلیسي، هلندي و فرانسوی شروع به وارد کردن منسوجات پنهانی از هندوستان کردند. صنعت نساجی انگلستان در حال پيشرفت بود و هزاران کارگر پروتستان که به علت وقوع جنگ‌های مذهبی به کشور هند کوچ کرده بودند، هنر رسنده‌گی و بافنده‌گی منسوجات پنهانی را با خود به کشور انگلستان بردن. از اين رو، در پيان قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم، انگلستان به صورت يک کشور صادرکننده منسوجات درآمد.

با لغو قانون منع فروش منسوجات پنهانی در سال ۱۷۳۶ در انگلستان، صنعت نساجی در اين کشور به صورت يک صنعت ملي درآمد و شهر منجسته در قرن هيجدهم به مرکز پنهانی دنيا

وزن کرک‌های پنبه تقریباً  $\frac{1}{3}$  وزن غوزه است. غوزه‌ها

معمولًاً پس از ۴۵ تا ۶۰ روز بعد از گل دادن باز می‌شوند و پس از رسیدن و خشک شدن، پنبه از آن‌ها خارج می‌گردد (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲- غوزه‌ی باز شده

در این مرحله، پنبه رسیده است و باید برداشت آن را آغاز کرد. از آنجا که معمولاً همه‌ی غوزه‌ها در یک زمان نمی‌رسند، عمل برداشت چندین بار تکرار می‌شود. بهترین زمان برداشت پنبه، قبل از فصل بارندگی است. باران برای غوزه‌های باز شده بسیار مضر است و رنگ الیاف را تغییر می‌دهد. رطوبت برگ‌ها اغلب باعث بوجود آمدن لکه‌های زرد یا قهوه‌ای رنگ روی الیاف می‌شود.

عمل برداشت ممکن است با دست یا به وسیله‌ی ماشین‌های مخصوص انجام گیرد. برداشت پنبه با دست پرخچه و زمان آن طولانی‌تر است اما پنبه‌ای که با دست برداشت می‌شود به مراتب بهتر و تمیزتر از پنبه‌ی برداشت شده با ماشین است.

برداشت مکانیکی، نیروی کارگری را دو تا سه برابر کاهش می‌دهد و کار پنبه‌چینی را آسان می‌کند. این گونه برداشت در دو مرحله انجام می‌گیرد. مرحله‌ی اول هنگامی آغاز می‌شود که دست کم ۶۰ درصد غوزه‌ها باز شده باشند. مرحله‌ی دوم، پس از مرحله‌ی اول انجام می‌گیرد.

قبل از برداشت با ماشین، گیاهان پنبه را با محلول‌های

در نقاط مختلف کشور نظیر خراسان، کرمان و فارس کاشته‌اند.

### شرایط کشت و طرز تهیه‌ی پنبه

پنبه در مناطق گرم و مرطوب کشت می‌شود و به صورت بوته می‌روید. ارتفاع بوته‌ی آن ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر است و مدت ۶ تا ۷ ماه به هوای گرم و مرطوب نیاز دارد. محل کشت پنبه، بر کیفیت آن تأثیر زیادی دارد؛ از این‌رو، در دنیا انواع پنبه با کیفیت‌های متفاوت از نظر طول، قطر و رنگ به دست می‌آید. برای مثال، پنبه‌ی مصری بسیار شفاف است، طول الیاف آن به طور متوسط به ۳ تا ۵ سانتی‌متر می‌رسد و رنگ آن از کرم روشن تا قهوه‌ای روشن متغیر است. اما پنبه‌ی هندی، الیاف کوتاه‌تری دارد که طول آن‌ها از  $2/5$  سانتی‌متر تجاوز نمی‌کند و رنگ آن‌ها خاکستری یا قهوه‌ای است.

تخم پنبه را قبل از کاشتن، خوب می‌خیسانند و در بهار می‌کارند. گل‌های پنبه پس از ۵۶ تا ۷۷ روز در دو طرف شاخه ظاهر می‌شوند (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱- گل پنبه

رنگ این گل‌ها بحسب نوع بذر آن‌ها، سفید، زرد یا صورتی است. نیمی از گل‌ها پس از مدتی به میوه یا غوزه‌ی قابل مصرف تبدیل می‌شوند.

هر غوزه‌ی پنبه از ۳۰ تا ۴۰ درجه تخم قهوه‌ای رنگ، تشکیل شده که اطراف آن را الیاف یا کرک‌های پنبه پوشانده است.

پس از برداشت محصول، تخم‌ها به وسیله‌ی ماشینی به نام جین از پنبه جدا می‌شوند. این عمل را جینینگ<sup>۱</sup> می‌گویند. ماشین جین بر دو نوع است: اره‌ای و تیغه‌ای. ماشین جین اره‌ای بیشتر برای الیاف کوتاه و ماشین جین تیغه‌ای برای الیاف بلند به کار گرفته می‌شود.


### ماشین جین اره‌ای

ماشین جین اره‌ای دارای ۶۰ تا ۸۰ اره است. هر اره ۱۲ اینچ قطر و ۲۶۴ تا ۲۸۶ دندانه دارد و روی میله‌ای افقی سوار شده است. تعداد و قطر اره‌های جین قدیمی کمتر از اره‌های امروزی است.


### طرز کار ماشین جین اره‌ای (شکل ۲-۴)

پنبه به وسیله‌ی صفحه‌ای متحرک خوراک دهنده الف قدری به جلو رانده می‌شود تا با استوانه‌ی خاردار ب تماس پیدا کند. در اثر حرکت این استوانه، پنبه از حالت اولی خود خارج و به صورت لا یه نازکی از راه پ به طرف اره‌های ت هدایت می‌شود. این اره‌ها پنبه را از تخم پنبه جدا می‌کنند و به وسیله‌ی استوانه چرمی ث و با کمک جریان هوا آن را از لوله‌ی ج عبور می‌دهند و به مخزن تمیز کننده چ راهنمایی می‌کنند. پس از این که پنبه تمیز شد، در داخل مخزن جمع می‌شود. مزیت جین اره‌ای محصول زیاد آن است که به ۴۰۰ پاوند در ساعت هم می‌رسد. الیاف جدا شده به وسیله‌ی ماشین بسته‌بندی می‌شود و به صورت عدل پنبه در می‌آید و برای تهیه‌ی نخ، به کارخانه‌های ریسندگی فرستاده می‌شود. تخم‌های جدا شده نیز به کارخانه‌های روغن‌کشی حمل می‌گردند. از تخم‌های پنبه، روغن خوراکی و نوعی روغن پست‌تر – که مصارف صنعتی دارد – گرفته می‌شود. مهم‌ترین کشورهای تولید کننده‌ی پنبه در دنیا عبارت‌اند از: ایالات متحده‌ی آمریکا، مصر، سودان، آمریکای جنوبی، آفریقا، هند، چین و ایران.

شیمیایی مانند کلرات منیزیم یا سیانید کلسیم سم‌پاشی می‌کنند. درنتیجه‌ی این کار، برگ‌ها به آرامی خشک می‌شوند و می‌افتدند. سم‌پاشی ۱۰ تا ۱۲ روز قبل از برداشت انجام می‌گیرد. عمل بی‌برگ کردن، مقدار و ش پنبه را پیش از سرمازدگی افزایش می‌دهد و از لکه‌گذاری روی پنبه نیز جلوگیری می‌کند. در برداشت مکانیکی از دو نوع ماشین دوکی عمودی و افقی استفاده می‌شود. این ماشین‌ها دو ردیفی یا چهار ردیفی هستند. ماشین‌های دوردیفی، و ش پنبه را از دو ردیف و ماشین‌های چهار ردیفی آن را از چهار ردیف جمع آوری می‌کنند. عمل برداشت با ماشین به این شکل انجام می‌گیرد. ماشین به غوزه نزدیک می‌شود و دوک‌هایی که به سرعت در حال گردش‌اند؛ پنبه را با تخم در اطراف خود می‌پیچانند و آن را از غوزه جدا می‌کنند. این پنبه که با تخم همراه است، از دوک‌ها گرفته می‌شود و از مسیر جریان هوا به مخزن ماشین وارد می‌گردد (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳ - ماشین پنبه چینی



شکل ۴-۲- جین اردای

- الف - صفحه خوراک دهنده
- ب - غلتک خاردار
- پ - محفظه پنبه
- ت - اره
- ث - استوانه چرمی
- ج - لوله عبور دهنده پنبه به طرف مخزن
- ج ، ح - میله های ا Jacquard
- خ - محل عبور تخم پنبه
- د - استوانه تصفیه کننده
- ذ - غلتک تصفیه کننده

## خصوصیات الیاف پنبه

### خواص فیزیکی

**ب** - لایه‌ی میانی که بعد از پوسته‌ی خارجی قرار دارد و جنس آن از سلولز است و بدنی لیف را تشکیل می‌دهد. لایه‌های سلولزی مانند حلقوه‌های گرد، روی یک دیگر قرار دارند و رشد هر حلقه ۲۰ تا ۳۰ روز به طول می‌انجامد.

**پ** - مجرای مرکزی (لومن)؛ این قسمت از سایر قسمت‌ها کمی سخت‌تر است و در داخل آن یک محفظه‌ی خالی وجود دارد که مثل تونل در داخل و امتداد لیف قرار گرفته است. وقتی که پنبه به طور کامل می‌رسد، مایعی که در داخل لومن است خشک می‌شود و دیواره‌ی لومن فرو می‌ریزد. فروریختگی دیواره‌ی لومن، باعث پیچیدگی یا تاب در لیف پنبه می‌شود.


**طول الیاف**: مرغوبیت الیاف پنبه به طول آن‌ها بستگی دارد. الیاف بلندتر دارای استحکام و یک نواختی بیش‌تری هستند و در رسیدگی و تهیه‌ی نخ اثر بسزایی دارند.

طول الیاف بلند پنبه به ۶ سانتی‌متر هم می‌رسد. طبقه‌بندی الیاف را بر حسب طول لیف آن انجام می‌دهند.


الیاف کوتاه	۱ تا ۲ سانتی‌متر
الیاف متوسط	۲ تا ۴ سانتی‌متر
الیاف بلند	۴ تا ۶ سانتی‌متر

**ساختمان الیاف پنبه**: پنبه بر عکس دیگر الیاف یک لیف تک‌سلولی است و یک سلول بلند دارد. لیف پنبه در زیر میکروسکوپ تابدار و سطح خارجی آن زبر است. شکل مقطع عرضی پنبه به درجه‌ی رسیدگی آن بستگی دارد. مقطع عرضی پنبه کاملاً رسیده و تقریباً لوبيایی شکل است؛ در صورتی که مقطع عرضی پنبه نارس به شکل U و دیواره‌ی سلول آن نازک‌تر است. مقطع عرضی الیاف پنبه از سه قسمت تشکیل شده است:

**الف** - پوسته‌ی خارجی که روی آن از ماده‌ای موئی شکل پوشیده شده است. این ماده مانند غلاف از لیف حفاظت می‌کند.



شکل ۵-۲- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف پنبه



شکل ۲-۶

اهداف مخلوط کردن پنبه قبل از رسندگی، ایجاد یک نواختی در رنگ الیاف است.

**استحکام الیاف:** الیاف پنبه از استحکام نسبتاً خوبی برخوردارند و این استحکام در حالت مرطوب  $20^{\circ}$  تا  $30^{\circ}$  درصد افزایش می‌یابد.

استحکام نخ تهیه شده از پنبه، به طول و قطر الیاف تشکیل دهنده‌ی آن نخ بستگی دارد. هرچه الیاف بلندتر باشند پیچیدگی در آن‌ها بیشتر است. این ویژگی باعث می‌شود که الیاف در عملیات رسندگی خوب در گیر شوند و بهتر تاب بخورند. از طرفی، هرچه الیاف ظرفی‌تر باشند، تعداد بیشتری از آن‌ها در تهیه‌ی یک نخ با نمره‌ی معین، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به این ترتیب، نخ استحکام بیشتری پیدا می‌کند.

**خاصیت ارجاعی الیاف (الاستیسیته):** الیاف پنبه خاصیت ارجاعی چندانی ندارند. این‌گونه الیاف اگر تحت نیروی کشش قرار گیرند، به آسانی نمی‌توانند به طول اولیه‌ی خود برگردند. پیچیدگی و تاب در الیاف: الیاف پنبه در امتداد طولی، به دفعات پیچیدگی، یا تاب خوردگی دارند و تعداد این پیچیدگی‌ها در هر اینچ  $20^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  است. تاب‌های طبیعی الیاف پنبه در استحکام نخ تأثیر زیادی دارد.

الیاف پنبه هرچه از نظر طول یک‌نواخت‌تر باشند، با ارزش‌ترند. برای تعیین طول الیاف، طول متوسط را در نظر می‌گیرند. **قطر الیاف:** قطر الیاف پنبه به طول آن‌ها بستگی دارد در واقع، الیاف بلندتر ظرفی‌تر نیز هستند. درجه‌ی رسیدگی پنبه در ظرفات آن مؤثر است. قطر پنبه تقریباً بین  $\frac{1}{25}$  تا  $\frac{1}{45}$  میلی‌متر متغیر است.


**رنگ الیاف:** پنبه‌ی مرغوب معمولاً به رنگ سفید یا کرم روشن است، اما به رنگ‌های کرم، زرد و قهوه‌ای نیز در طبیعت یافت می‌شود. به‌طور کلی، رنگ الیاف پنبه به آب و هوای محل و هم‌چنین خاک و نوع بذر بستگی دارد.

در صورتی که الیاف پنبه در مناطق خشک به عمل آید، به رنگ سفید خواهد بود؛ مگر این‌که به علت وجود گرد و خاک تا اندازه‌ای به رنگ خاکستری درآید که در این صورت، پس از عملیات پاک کردن سفید می‌شود. چنان‌چه به الیاف پنبه باران برسد، به رنگ آبی روشن درمی‌آید.

یخ‌بندان و سرما باعث می‌شود که لکه‌های زرد رنگ روی الیاف پنبه ظاهر شود. هر اندازه رنگ طبیعی الیاف پنبه سفیدتر و یک‌نواخت‌تر باشد، ارزش آن بیشتر است. از این‌رو، یکی از

الف - نمای طولی یک  
لیف رسیده

ب - نمای طولی یک  
لیف نارس



شکل ۲-۷

تعداد پیچیدگی‌ها در الیافی که کاملاً نرسیده‌اند، کم‌تر و در الیاف نارس بسیار ناچیز است.

محفظه‌ای لومن که در امتداد طولی لیف قرار دارد، در خاصیت پیچیدگی الیاف مؤثر است. لومن در قسمت نوک الیاف وجود ندارد و به همین دلیل، در این قسمت پیچیدگی دیده نمی‌شود.

در صدر رسیدگی الیاف: الیاف پنبه‌ی نارس، شفاف‌اند و ظاهری برآق دارند. الیاف نارس را در میان الیاف به‌آسانی با چشم می‌توان تشخیص داد. الیاف نارس مقاومت کم‌تری دارند و تاب خوردگی در آن‌ها بسیار کم است. الیاف نارس به اندازه‌ی الیاف رسیده رطوبت جذب نمی‌کنند؛ بنابراین، در رنگرزی نیز به‌خوبی قادر به جذب رنگ نیستند.

اثر رطوبت بر الیاف: سلولز موجود در الیاف پنبه در شرایط استاندارد (رطوبت نسبی ۶٪ و C ۲۰) می‌تواند ۷ تا ۸ درصد وزن خود آب جذب کند. استحکام الیاف پنبه پس از جذب آب، ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

الیاف پنبه در حالت خیس متورم می‌شوند و قطر و طول آن‌ها افزایش می‌یابد ولی پس از خشک شدن دوباره به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گردند.

افزایش طول تا حد پارگی: وقتی به الیاف نساجی نیروی کششی وارد می‌شود، الیاف ابتدا افزایش طول می‌دهند و سپس پاره می‌شوند. به مقدار افزایش طول الیاف که تا قبل از پارگی در اثر نیروی کششی ایجاد می‌شود، افزایش طول تا حد پارگی می‌گویند. افزایش طول تا حد پارگی الیاف پنبه در شرایط استاندارد (۶٪ درصد رطوبت نسبی و C ۲۰) ۱۰-۸ درصد است که در صورت رطوبت از این میزان هم بیشتر می‌شود.

اثر حرارت بر الیاف: الیاف پنبه در مقابل حرارت مقاومت خوبی دارند. پنبه پس از این که چندین ساعت در حرارت ۱۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار می‌گیرد، شروع به زرد شدن می‌کند و اگر برای مدتی طولانی در حرارت ۱۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گیرد، تجزیه می‌شود. پنبه در حرارت ۲۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد،

بعد از چند دقیقه به کلی از بین می‌رود.

اثر نور خورشید بر الیاف: الیاف پنبه وقتی که برای مدتی در معرض نور خورشید قرار بگیرند، به تدریج زرد رنگ می‌شوند و استحکامشان کاهش می‌یابد. و اگر این مدت زمان طولانی شود، الیاف پنبه می‌پوسند و از بین می‌روند.

### خواص شیمیایی

ساختمان شیمیایی الیاف: با تجزیه‌ی شیمیایی پنبه درمی‌یابیم که این الیاف از ۹۰ تا ۹۴ درصد سلولز و ۴ تا ۶ درصد رطوبت و سایر ناخالصی‌های طبیعی مثل موم، چربی، مواد رنگین و مواد معدنی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) تشکیل شده است.

فرمول شیمیایی سلولز ساده است و از سه عنصر کربن، یئدروژن و اکسیژن به نسبت (C<sub>۶</sub>H<sub>۱۰</sub>O<sub>۵</sub>) تشکیل می‌شود؛ یعنی، هر مولکول سلولز دارای ۶ اتم کربن، ۱۰ اتم یئدروژن و ۵ اتم اکسیژن است.


اثر اسیدها: پنبه در مقابل اسیدهای گرم و رقیق یا اسیدهای سرد و غلیظ، مقاومت ندارد و از بین می‌رود. اسیدهای سرد و رقیق اثر چندانی بر الیاف پنبه ندارند.

در موقع لزوم، برای رنگرزی پنبه از اسیدهای آلی استفاده می‌کنند؛ زیرا این اسیدها اثر چندانی بر پنبه ندارند.

اثر مواد قلیایی: الیاف پنبه در مقابل مواد قلیایی، مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند. این الیاف در تماس با قلیایی‌ها - از جمله سود سوزاور - متورم می‌شوند و سطح خارجی آن‌ها شفاف و برآق می‌گردد؛ مجرای مرکزی لیف از بین می‌رود، پنبه به شکل استوانه درمی‌آید، سطح مقطع آن گرد می‌شود و قدرت جذب رنگ آن نسبت به مواد رنگی افزایش پیدا می‌کند. این آزمایش برای نخستین بار، توسط «جان مسر» فرانسوی انجام گرفت و به همین دلیل، این عمل در صنعت نساجی، به مرسنیزاسیون معروف است.



قطع عرضی الیاف مرسیریزه نشده



قطع عرضی الیاف مرسیریزه شده

شکل ۲-۸

تهیه‌ی نخ‌های پنبه‌ای، یک‌نواخت بودن طول، قطر و رنگ از موارد اصلی و ضروری است و چون کارخانه‌های ریسندگی طالب پنبه‌ی یک‌نواخت و با خصوصیات مشخص‌اند، لازم است پنبه در مزرعه و طی مراحل کشت، طوری درجه‌بندی شود که محصول آن یک‌نواخت باشد.

در قدیم، مرغوبیت الیاف پنبه بر حسب نژاد و عمل کشت درجه‌بندی می‌شد. از آن‌جا که این عمل دقت کافی نداشت، بعدها پنبه را بر حسب طول الیاف (الیاف بلند، الیاف متوسط و الیاف کوتاه) درجه‌بندی کردند و سایر عوامل مانند رنگ و مقدار ناخالصی‌ها را در درجه‌بندی مورد توجه قرار دادند.

امروزه، درجه‌بندی الیاف پنبه طبق استانداردهای بین‌المللی انجام می‌گیرد؛ الیاف پنبه از نظر طول، قطر، رنگ و مقدار ناخالصی به درجات مختلف تقسیم می‌شوند. این درجه‌بندی با توجه به برچسبی که روی عدل‌های پنبه وجود دارد، مشخص می‌گردد. بدین‌وسیله، کار خرید و فروش پنبه آسان‌تر می‌شود و خریدار، پنبه را طبق استانداردهای معین خریداری می‌کند.

**موارد استفاده‌ی الیاف پنبه:** از آن‌جا که پنبه رطوبت را به‌خوبی جذب و حرارت را به‌آسانی منتقل می‌کند، برای تهیه‌ی لباس‌های تابستانی به‌خصوص لباس‌های زیر و همچنین پارچه‌هایی که می‌باشد آب را به سرعت جذب کنند – از قبیل پارچه‌های حوله‌ای، دستمال و... – بسیار مناسب است و مصرف فراوانی دارد. پارچه‌های تهیه شده از پنبه نرمی خاصی دارند؛ زیرا الیاف پنبه رطوبت را به‌خوبی جذب می‌کنند.

**اثر مواد اکسیدکننده:** مواد اکسیدکننده‌ی رقیق، بر الیاف پنبه اثر چندانی ندارند. به همین علت، برای سفید کردن پارچه‌های نخی از آن‌ها استفاده می‌شود.

آب ژاول و آب اکسیژنه محلول‌های اکسیدکننده‌ای هستند که برای سفید کردن پارچه‌های پنبه‌ای به کار می‌روند. الیاف پنبه اگر برای مدت بیش‌تری در محلول اکسیدکننده بمانند، بیش‌تر سفید می‌شوند ولی مقاومتشان کاهش می‌یابد.

**درجه‌بندی الیاف پنبه:** درجه‌بندی الیاف پنبه، یکی از اعمال مهمی است که در نساجی صورت می‌گیرد. درجه‌بندی الیاف بیش‌تر برای تعیین کیفیت و ارزش کاربرد آن‌ها در ریسندگی و بافتگی است. از زمانی که ماشین‌های ریسندگی برای تبدیل الیاف به نخ اختراع شد و پیشرفت کرد، لزوم یک‌نواختی الیاف و هماهنگ بودن آن‌ها اهمیت درجه‌بندی الیاف را آشکارتر کرد.

برای تهیه‌ی نخ‌های ضخیم، اگر طول متوسط الیاف زیاد نباشد، اشکال زیادی پیش نمی‌آید؛ زیرا وجود تعداد زیادی الیاف در مقطع عرضی نخ، تا اندازه‌ای کوتاهی طول متوسط آن را جبران می‌کند و به نخ استحکام کافی می‌دهد ولی برای تهیه‌ی نخ‌های طریف، الیاف کوتاه چندان قابل استفاده نیستند. در حالی که از الیاف بلند برای تهیه‌ی هر دو نوع نخ – یعنی هم نخ‌های ضخیم و هم نخ‌های نازک – می‌توان استفاده کرد. با توجه به این موضوع، ارزش و مرغوبیت الیاف بلند نسبت به الیاف کوتاه کاملاً مشخص می‌شود و درجه‌بندی الیاف از نظر طول ضرورت می‌یابد. برای

## طرز تهیهٔ کتان

الیاف کتان، از ساقه‌ی گیاه یک‌ساله‌ی کتان گرفته می‌شود. این گیاه یک ساقه‌ی اصلی دارد. گل و تخم گیاه کتان روی ساقه‌های قوی که در بالای ساقه‌ی اصلی انشعاب پیدا کرده‌اند، می‌روید. هرچه انشعاب ساقه‌های فرعی در بالاتر از ساقه‌ی اصلی قرار گیرد، نزد کتان مرغوب‌تر است. برای استفاده از الیاف کتان، باید گیاه را قبل از این که تخم آن برسد، برداشت کرد. زمان برداشت محصول در کیفیت الیاف بسیار مؤثر است. اگر محصول زودتر از موعد مقرر برداشت شود، الیاف آن بسیار ظرف و فاقد استحکام کافی است و اگر دیرتر از موعد برداشت شود، الیاف ضخیم، زبر و شکننده خواهد بود.

ساقه‌های کتان را بعد از برداشت، به طرز خاصی روی هم قرار می‌دهند تا هوا به خوبی به داخل آن‌ها برسد و آن‌ها را خشک کند. پس از خشک شدن، ساقه‌ها را با چوب یا وسایل مکانیکی دیگر می‌زنند تا برگ، میوه و دانه از آن‌ها جدا شود. سپس آن‌ها را در آب جاری یا راکد قرار می‌دهند تا مواد زاید و ماده چسبنده‌ی پکتیک از بین بروند. این عمل را در اصطلاح ریتینگ می‌گویند. در صورتی که عمل ریتینگ در حوضچه‌ها انجام شود، درجهٔ آب باید بین ۲۷ تا ۳۲ درجه و در طول عملیات، ثابت باشد.



شکل ۲-۹— گیاه کتان

پارچه‌های تهیه شده از مخلوط الیاف پنبه و پلی استر، به مقدار زیادی در پارچه‌های پیراهنی مردانه، لباس‌های زنانه، بچگانه و پارچه‌های ملافه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از دلایل این که الیاف پنبه را با پلی استر مخلوط شدن با پلی استر، این است که پنبه خاصیت چروک پذیری دارد (به علت ضعیف بودن خاصیت ارجاعی آن) و در صورت مخلوط شدن با پلی استر، این نقص آن تقریباً برطرف می‌گردد و هم‌چنین استحکام و دوام پارچه بیش تر و قیمت آن ارزان‌تر می‌شود.

الیاف پنبه در صورت جذب رطوبت، استحکام بیش تری پیدا می‌کنند. به همین دلیل، از طناب‌های ضخیم پنبه‌ای در کشتی رانی استفاده می‌شود.

## الیاف کتان (Flax)

کتان احتمالاً اولین لیف ساقه‌ای است که انسان در نساجی از آن استفاده کرده است. نمونه‌هایی از پارچه‌ی کتانی در سواحل سویس پیدا شده که نوشته‌های بابلیان بر آن حاکی از این است که ریسندگی کتان هزاران سال قدامت دارد. مثلاً در کشفیات باستان‌شناسی لباس‌های مومنیایی ۴۵۰۰ ساله شناسایی شده‌اند. کشت کتان از نواحی مدیترانه‌ای در اروپا گسترش یافت.

قرن‌ها قبل از میلاد مسیح، بازرگانان فینیقی کتان‌های مصری را به اروپا می‌بردند. بازرگانان و مأموران رومی، مهارت ریسندگی و بافتندگی کتان را در هر گوشه‌ی امپراتوری روم رواج دادند و در قرن هفدهم، تهیهٔ پارچه‌های کتانی به صورت صنعت خانگی، در بیش تر کشورهای اروپای غربی متداول بود.


## شرایط و مناطق کشت کتان

گیاه کتان در بسیاری از مناطق معتدل دنیا می‌روید. بهترین شرایط جوی برای رشد آن، آب و هوای ملایم ابری و کمی رطوبت است. عمر این گیاه یک سال است و در شرایط مساعد، ارتفاع آن به یک متر می‌رسد. کتان از راه تخم تکثیر می‌شود. بهترین نوع کتان در کشورهای فرانسه، بلژیک، ایرلند، لهستان و هلند کشت می‌شود.

در کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، آرژانتین، ایتالیا و آلمان نیز کتان می‌روید ولی نوع آن پست‌تر است.

پس از این عملیات، الیاف کتان را از شانه‌های مخصوصی می‌گذرانند و آن‌ها را مرتب و منظم می‌کنند.

کتان را بین  $10^{\circ}$  تا  $20^{\circ}$  روز در آب می‌گذارند و پس از این مدت، آن را دوباره خشک می‌کنند و از بین غلتک‌های فولادی عبور می‌دهند. بدین‌وسیله، مواد زاید از الیاف جدا می‌شوند.



شکل ۲-۱۰-مراحل مختلف تهیه‌ی الیاف کتان

## خصوصیات الیاف کتان

### خواص فیزیکی


**ساختمان الیاف کتان:** هر لیف کتان، از یک سلول تشکیل می‌شود که قسمت اعظم آن سلولز است. نمای الیاف کتان در زیر میکروسکوپ صاف و شفاف و بدون پیچیدگی دیده می‌شود و مقطع عرضی این الیاف، تقریباً به شکل چندضلعی یا کanal‌های داخلی است.

### ساختمان ساقه‌ی کتان

اگر به برش عرضی یک ساقه‌ی کتان نگاه کنیم، چهار قسمت را می‌توانیم بینیم:

الف - پوسته‌ی خارجی که تقریباً ضخیم است و از الیاف گیاه محافظت می‌کند؛  
ب - الیاف گیاه که در زیر پوسته‌ی خارجی قرار گرفته است؛


پ - منطقه‌ی چوبی؛  
ت - مغز ساقه‌ی کتان که به صورت چوب پنه است.



شکل ۲-۱۱-برش عرضی ساقه‌ی کتان



نمای طولی الیاف کتان



مقطع عرضی الیاف کتان

شکل ۲-۱۲

در خشنده ترند. علت این در خشنده گی وجود مو می است که اطراف الیاف را می بوشاند. این مو در اثر سفیدگری و شست و شوی زیاد از بین می رود.

**اثر رطوبت بر الیاف:** الیاف کتان تقریباً مانند الیاف پنبه، آب را به آسانی جذب می کنند. استحکام این الیاف در صورت مرطوب بودن  $20^{\circ}$  درصد افزایش می یابد. کتان در حدود  $8^{\circ}$  درصد وزن خود، آب جذب می کند.

**افزایش طول تا حد پارگی:** افزایش طول تا حد پارگی الیاف کتان از پنبه کمتر و در حدود  $3^{\circ}$  درصد است. جذب رطوبت این الیاف باعث زیاد شدن افزایش طول تا حد پارگی آنها می شود.

**اثر حرارت بر الیاف:** الیاف کتان تا  $120^{\circ}$  درجه سانتی گراد، حرارت را به خوبی تحمل می کنند ولی بعد از آن زرد شوند.

**اثر نور خورشید بر الیاف:** چنانچه این الیاف مدت زیادی در معرض نور خورشید قرار گیرند، از استحکام آنها کاسته می شود.

### خواص شیمیایی

خواص شیمیایی الیاف کتان، تقریباً شبیه به الیاف پنبه است ولی قابلیت جذب ماده هی رنگزا در الیاف کتان از الیاف پنبه ای کمتر است. به همین علت در رنگرزی، ایجاد رنگ یک نواخت

**طول الیاف:** طول الیاف کتان متغیر است و به ساقه هی گیاه آن بستگی دارد. الیاف کتان در کارخانه به سه دسته تقسیم می شوند : الیاف نوک، الیاف میانی و الیاف انتهایی. طول الیاف مناسب، معمولاً بین  $40$  تا  $60$  سانتی متر است.

**قطر الیاف:** قطر الیاف کتان متغیر و در الیاف میانی بین  $12$  تا  $25$  میکرون است (هر میکرون  $\frac{1}{100000}$  متر است).

**رنگ الیاف:** الیاف کتان به رنگ های مختلف دیده می شوند. اختلاف رنگ در این الیاف به طرز عمل ریتینگ آنها بستگی دارد. کتان به رنگ های سفید، زرد، سبز و قهوه ای یافت می شود.


**استحکام الیاف:** استحکام الیاف کتان، تقریباً دو برابر الیاف پنبه است و این استحکام در صورت مرطوب بودن بیشتر می شود.

**خاصیت ارجاعی الیاف (الاستیسیته):** خاصیت ارجاعی الیاف کتان، به علت خشک و خشن بودن آنها از الیاف پنبه کمتر است و به همین دلیل، منسوجات کتانی خیلی زود چروک می شوند. امروزه، در مرحله تکمیل پارچه، با استفاده از مواد ضد چروک عیب را تا حدودی رفع می کنند ولی این مواد، از استحکام و قدرت پارچه می کاهند.

**شکل ظاهری الیاف:** الیاف کتان از الیاف پنبه

این الیاف هستند. میزان تولید محصول چتایی از بین دنیر الیاف طبیعی بعد از پنبه در ردیف دوم قرار دارد. الیاف چتایی ظاهری زیر و خشن دارند.

مقطع طولی الیاف چتایی، در زیر میکروسکوپ صاف و بدون پیچیدگی و مقطع عرضی آن مانند کتان چندضلعی با کانال داخلی مشاهده می شود.



شکل ۱۴—نمای طولی و مقطع عرضی الیاف چتایی

الیاف چتایی، فراوان، ارزان قیمت و نسبتاً محکم است. این رو برای تهیه گونی، کیسه‌های برنج و مخصوصاً کیسه‌های حمل محصولات کشاورزی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از دیگر موارد مصرف چتایی می‌توان به پوشش پشت کف پوش‌ها، انواع طناب، قیرگونی، پود فرش ماشینی و... اشاره کرد.

### الیاف رامی

الیاف رامی نیز از ساقه‌ی گیاهان به دست می‌آید و به علف چینی معروف است. کشورهای چین و هندوستان تولید کنندگان الیاف رامی هستند.



شکل ۱۵—گیاه رامی

در پارچه‌های کتانی بسیار مشکل است. معمولاً پیش‌تر پارچه‌های کتانی به رنگ سفید یا رنگ‌های روشن دیگر دیده می‌شوند.

### موارد استفاده‌ی الیاف کتان: کتان مانند

پنبه، رطوبت را به خوبی جذب و حرارت را به آسانی دفع می‌کند. از این‌رو، برای تهیه‌ی لباس‌های تابستانی از پارچه‌ی کتانی استفاده می‌شود. از پارچه‌های کتانی برای پاک کردن شیشه و اشیای دیگر نیز استفاده می‌کنند.

پارچه‌های کتانی را در مرحله‌ی تکمیل پارچه با استفاده از مواد شیمیایی، ضد چروک می‌کنند ولی این عمل تا حدودی از استحکام پارچه می‌کاهد.

کتان استحکام خوبی دارد و به همین دلیل، از آن در تهیه‌ی پارچه‌های چادری (خیمه)، رومیزی، لباس‌های دریانوردان، نخ‌های دوزندگی، بندکفس، نخ‌های مورد نیاز در صحافی‌ها و انواع طناب‌ها استفاده می‌شود.

### الیاف چتایی (Jute)


این الیاف از ساقه‌ی گیاهی یک‌ساله به نام کرکوس به دست می‌آید و طرز تهیه‌ی آن تقریباً شبیه به الیاف کتان است. دسته‌های الیاف چتایی نرم و سبک‌اند و به رنگ‌های زرد و مسی یافت می‌شوند. کشورهای هندوستان و پاکستان و بعضی از کشورهای قاره‌ی آفریقا و جنوب آسیا، جزو تولید کنندگان



شکل ۱۶—گیاه چتایی

در زیر میکروسکوپ چند ضلعی و با دیواره‌ی ضخیم مشاهده می‌شود.

الیاف کنف بیشتر در تهیه‌ی گونی و طناب مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۲-۱۷- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف کنف

### الیاف سیسال (Sisal)


سیسال الیافی است که از برگ گیاه آکا و سیسالانا به دست می‌آید و نخستین بار در مکزیک به عمل آمده است. این الیاف، در حال حاضر در شرق آفریقا، جزایر جاوه و سوماترا، هاوایی، بربادی و بعضی از ممالک آمریکای جنوبی تهیه می‌شود.

سیسال گیاهی است که برگ‌های آن تقریباً از قسمت پایین بوته از روی ساقه رشد می‌کند. درخت سیسال بعد از هفت سال گل می‌دهد که ساقه گیاه حدود ۶ متر طول دارد. زمانی که گل باز می‌شود، تخمهای کوچکی تولید می‌کند که روی زمین می‌ریزد. این تخمهای گیاه جدیدی را به وجود می‌آورند. درنتیجه، گیاه قبلی که در این زمان هفت ساله است، از بین می‌رود. برگ‌های گیاه را از چهار سالگی تا پایان عمر آن می‌چینند. یک گیاه خوب ممکن است در مدت عمر خود در مجموع تا ۲۰۰ عدد برگ داشته باشد. برگ‌های خارجی گیاه را که رسیده‌ترند، زودتر می‌چینند و قسمت‌های دیگر برگ را به وسیله‌ی ماشین‌های مخصوصی از الیاف جدا می‌سازند. الیاف را بعد از شست و شو برای خشک شدن و سفید شدن در آفتاب آویزان می‌کنند.

طول دسته‌ی الیاف سیسال در حدود یک متر است و هر دسته از تعداد زیادی الیاف که به وسیله‌ی صمغ طبیعی به هم چسبیده‌اند، تشکیل می‌شود. چنان‌چه عملیات تهیه‌ی الیاف با دقت انجام گیرد، رنگ الیاف سفید یا شیری خواهد بود.

الیاف رامی مانند کتان با عمل ریتینگ از قسمت‌های چوبی گیاه جدا می‌شوند. الیاف به وسیله‌ی صمغ به یک دیگر چسبیده‌اند. با عملیات شیمیایی، یعنی شست و شو با صابون و سود سوزآور تحت فشار، الیاف را از صمغ جدا می‌کنند. الیاف رامی سفید و براق‌اند و استحکام آن‌ها نسبتاً خوب است ولی خاصیت الاستیک چندانی ندارند. الیاف رامی، آب را به راحتی جذب می‌کنند و به همین علت رنگرزی آن‌ها آسان است.

طول الیاف رامی متغیر و قطر آن بین ۲۵ تا ۳۰ میکرون است. در مقطع طولی این الیاف خطوط عرضی و طولی دیده می‌شود. مقطع عرضی آن چندضلعی با زوایای کاملاً گرد و کanal داخلی باریک و کشیده است.



شکل ۲-۱۶- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف رامی

پارچه‌های بافته شده از این الیاف را بیشتر برای بسته‌بندی و نیز تهیه کیسه‌های حمل و نقل به کار می‌برند. از نوع مرغوب این الیاف برای تهیه پارچه‌های رومبلی و حتی بوشاک استفاده می‌کنند.


### الیاف کنف

الیاف کنف که به الیاف چتایی شباهت زیادی دارند، از ساقه‌ی یک گیاه یک‌ساله به دست می‌آیند. کنف در جاهایی که هوا گرم و مرطوب باشد، می‌روید. طرز تهیه‌ی الیاف کنف، درست شبیه به الیاف چتایی است.

رنگ الیاف کنف معمولاً زرد روشن یا شیری است و سطح آن‌ها خشک و خشن است. کنف در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آفریقای جنوبی و هندوستان کشت می‌شود و در ایران، در مناطق شمالی (گیلان و مازندران) می‌روید. مقطع عرضی کنف

گیرد، استحکامش را از دست می‌دهد.  
از الیاف سیسال، به علت خشکی نمی‌توان پارچه‌های لباسی  
تهیه کرد. بیشترین مورد مصرف این گونه الیاف در ساختن تسمه  
برای انتقال نیرو یا تهیه‌ی طناب‌های ضخیم و محکم است.

قطع عرضی الیاف سیسال به شکل چندضلعی با کانال‌های  
داخلی دیده می‌شود.  
این الیاف خشک و شکننده‌اند و رطوبت را خوب جذب  
می‌کنند. هرگاه الیاف سیسال، به مدت طولانی در آب نمک قرار



شکل ۲-۱۸- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف سیسال

### پرسش‌های فصل

- ۱- درجه‌بندی الیاف گیاهی را توضیح دهید.
- ۲- تاریخچه‌ی پنبه را به‌طور مختصر بیان کنید.
- ۳- رشد گیاه پنبه به چند دوره تقسیم می‌شود؟ شرح دهید.
- ۴- شرایط کشت پنبه را به اختصار بیان کنید.
- ۵- عمل برداشت پنبه به چند طریق و چگونه انجام می‌گیرد؟ توضیح دهید.
- ۶- ماشین جین اره‌ای را با رسم شکل شرح دهید.
- ۷- ماشین جین تیغه‌ای را با رسم شکل شرح دهید.
- ۸- شکل میکروسکوپی مقطع عرضی و طولی پنبه را رسم کنید.
- ۹- ساختمان الیاف پنبه را شرح دهید.
- ۱۰- طول الیاف پنبه چه تأثیری بر کیفیت نخ دارد؟ توضیح دهید.
- ۱۱- اثر حرارت را بر الیاف پنبه شرح دهید.
- ۱۲- ساختمان شیمیایی الیاف پنبه را شرح دهید.
- ۱۳- اثر مواد قلیایی را بر روی الیاف پنبه بیان کنید.
- ۱۴- اثر مواد اکسیدکننده را بر روی الیاف پنبه بیان کنید.
- ۱۵- موارد استفاده‌ی الیاف پنبه را توضیح دهید.
- ۱۶- شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت کتان را بنویسید.
- ۱۷- الیاف کتان چگونه تهیه می‌شود؟ شرح دهید.
- ۱۸- ساختمان ساقه‌ی کتان را با رسم شکل شرح دهید.
- ۱۹- شکل مقطع عرضی و نمای طولی الیاف کتان را رسم کنید.

- ۲۰- طول، قطر، رنگ و استحکام الیاف کتان را شرح دهید.
- ۲۱- اثر نور و حرارت بر الیاف کتان چگونه است؟
- ۲۲- خاصیت ارتجاعی الیاف کتان را توضیح دهید.
- ۲۳- خواص شیمیایی الیاف کتان را با خواص شیمیایی الیاف پنبه مقایسه کنید و تفاوت آن‌ها را توضیح دهید.
- ۲۴- موارد استفاده‌ی الیاف کتان را بنویسید.
- ۲۵- خصوصیات الیاف چتایی را شرح دهید.
- ۲۶- خواص فیزیکی الیاف رامی را بنویسید.
- ۲۷- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف کتف را رسم کنید.
- ۲۸- الیاف سیسال چگونه تهیه می‌شود؟

### الیاف حیوانی (پروتئینی)

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- تاریخچه‌ی الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۲- عوامل مؤثر بر پرورش الیاف پشم را شرح دهد.
- ۳- چگونگی رشد الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۴- خصوصیات الیاف پشم را از نظر فیزیکی و شیمیایی توضیح دهد.
- ۵- طبقه‌بندی الیاف پشم را از نظر استاندارد شرح دهد.
- ۶- الیاف کهنه‌ی پشم را توضیح دهد.
- ۷- موارد استفاده‌ی الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۸- دیگر الیاف موی را توضیح دهد.
- ۹- تاریخچه‌ی الیاف ابریشم را شرح دهد.
- ۱۰- مراحل زندگی کرم ابریشم را شرح دهد.
- ۱۱- چگونگی تهیه‌ی الیاف ابریشم را از پله توضیح دهد.
- ۱۲- خصوصیات الیاف ابریشم را از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی توضیح دهد.
- ۱۳- موارد استفاده‌ی ابریشم را توضیح دهد.

قرن‌ها پیش از میلاد مسیح مصری‌ها، بابلی‌ها و یونانی‌ها پشم را با دست می‌رسیدند و با آن پارچه‌های زیبایی تهیه می‌کردند. در نخستین قرون میلادی، بهترین پارچه‌های پشمی در بغداد و دمشق و هم‌چنین در امپراتوری ترکیه بافته می‌شد. در قرون وسطاً صنعت پشم در شهرهای ایتالیا از جمله ونیز و فلورانس به اوج خود رسید و سپس در سایر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، هلند و انگلستان رواج پیدا کرد. در سال ۱۶۴۳ میلادی، صنعت پشم توسط چند نفر انگلیسی به آمریکا برده شد.

به هر حال، از آنجایی که گله‌داری به منظور تهیه گوشت

این دسته الیاف از حیوانات مختلف به دست می‌آیند و پایه‌ی پروتئینی دارند. پشم گوسفند پر مصرف‌ترین الیاف حیوانی است و از تزاده‌ای مختلف گوسفندان تهیه می‌شود. از پشم شتر و موی بز و خرگوش نیز در صنعت نساجی استفاده می‌کنند. یکی دیگر از الیاف حیوانی، ابریشم است که از کرم ابریشم به صورت مداوم (فیلامنت) به دست می‌آید.

### الیاف پشم

یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین الیاف نساجی، پشم است.

پشم اثر بسزایی دارد؛ هوای گرم برای پرورش الیاف ظرف مناسب است؛ در صورتی که در مناطق سرد و مرطوب، که پشم گوسفندان ضخیم و بلند است، الیاف ضخیم به عمل می‌آید.

**۳—خاک:** زمینی که گوسفندان در آن پرورش می‌یابند، بر پشم آن‌ها تأثیر مستقیم دارد؛ مثلاً گوسفندانی که در مراتع حاصل خیز زندگی می‌کنند، دارای پشمی نرم و تمیزند و پشم گوسفندانی که در زمین‌های گچی پرورش می‌یابند، به سرعت رشد می‌کند، که علت آن هم وجود کلسیم در خاک است. پشم گوسفندانی که در زمین‌های رسی پرورش داده می‌شوند، حالت اسفنجی دارد.

**۴—تغذیه:** نوع علوفه و مقدار آن نیز در رشد و پرورش گوسفندان تأثیر فراوانی دارد.


در اکثر نقاط دنیا رواج دارد می‌توان گفت که بیشتر کشورهای دنیا، تولیدکننده‌ی پشم هستند. در بعضی از کشورها مانند استرالیا، زلاندنو و آفریقای جنوبی بیشتر از گوشت، به پشم حیوان توجه می‌شود؛ بنابراین، این کشورها از صادرکنندگان درجه اول پشم به شمار می‌آیند.

### عوامل مؤثر در پرورش پشم

عوامل مؤثر در رشد و پرورش الیاف پشم عبارت‌اند از :

**۱—نژاد:** نژاد مهم‌ترین عامل پرورش پشم است؛ زیرا پشم هر نوع گوسفند کیفیتی جداگانه دارد. بهترین پشم از گوسفندان نژاد مرینوس به دست می‌آیند.

**۲—آب و هوای آب و هوای عامل دیگری است که در پرورش**



شکل ۱-۳—پیاز مویی یک لیف پشم


آن‌ها در مقابل آفات و نمای شدن‌شان جلوگیری می‌کند. این چربی‌ها را که موادی بسیار مفید و بالارزش‌اند، قبل از مصرف پشم، با روش‌های مختلف از آن جدا می‌کنند و در تهیه‌ی لوازم آرایش، داروها و مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می‌دهند.

**تقسیم‌بندی انواع پشم بر روی پوست گوسفند**  
کیفیت پشمی که بر پوست قسمت‌های مختلف بدن گوسفند می‌روید، متفاوت است. در شکل صفحه‌ی بعد، تقسیم‌بندی بدن گوسفند از نظر پشم و خصوصیات پشم هر قسمت را مشاهده می‌کنید.

### چگونگی رشد الیاف پشم

رشد الیاف پشم از پیازهای مو که در زیر پوست حیوان وجود دارد، شروع می‌شود. سپس الیاف از منفذ‌های روی پوست خارج می‌شوند و در هوای آزاد رشد و نمو می‌کنند. آن‌ها بعد از خروج از پوست، به طور مستقیم رشد نمی‌کنند بلکه فر می‌خورند و پیچ و تاب پیدا می‌کنند. این پیچ و تاب‌ها از خصوصیات الیاف پشم است.

الیاف پشم در اثر ترشح غدد چربی که همیشه در پیاز مو وجود دارند، به روغن مخصوصی به نام لانولین آغشته می‌شوند. این روغن باعث چربی و نرمی الیاف پشم می‌شود و از شکنندگی




- ظریف است و بهترین کیفیت را دارد.  
بلند و مرغوب است اما ظرافت کمتری دارد.  
استحکام آن از قسمت شانه کمتر است.  
بلند و ضخیم است.  
ظریف، کوتاه و بعضی اوقات نمدی است.  
محکم، ظریف و اغلب نایکنواخت است.  
خیلی ضخیم و اغلب نایکنواخت است.  
خیلی ضخیم و اغلب نایکنواخت است.  
ح - الیاف پشم قسمت پاهای جلویی  
کوتاه، نایکنواخت و ضعیف است.  
ح - الیاف پشم قسمت پاهای عقبی  
کوتاه، ضخیم و محکم است.

شکل ۲-۳- پشم قسمت‌های مختلف بدن گوسفند

به شکل ساقه‌ی درخت خرما درمی‌آورند و جهت آن‌ها از پایین به طرف بالا است.

فلس‌ها در الیاف ظریف، کوچک و تعداد آن‌ها زیاد و بر عکس، در الیاف ضخیم، بزرگ و تعداد آن‌ها بیشتر است.  
به همین علت، الیاف ضخیم، خشن و برآق‌تر از الیاف ظریف‌اند.  
فلس‌های پشم از دیگر قسمت‌های آن سخت‌ترند و محافظت لیف پشم محسوب می‌شوند.



شکل ۴-۳- نمای ظاهری لیف پشم


قسمت میانی (کورتکس): این قسمت در زیر لایه‌ی خارجی قرار دارد و از سلول‌های دوکی شکلی که طول متوسط آن‌ها از  $8^{\circ}$  تا  $11^{\circ}$  میکرون و عرض آن‌ها از ۳ تا ۵ میکرون

## خصوصیات الیاف پشم

### خواص فیزیکی

**ساختمان الیاف پشم:** لیف پشم از سه قسمت متمایز تشکیل شده است :

- پوسته‌ی خارجی (کوتیکل)
- قسمت میانی (کورتکس)
- هسته‌ی مرکزی (مدورا)




شکل ۳-۳- مقطع عرضی لیف پشم

**پوسته‌ی خارجی (کوتیکل):** این پوسته شامل لایه‌های شاخی است که به طور نامنظم قرار گرفته‌اند و سطح الیاف را می‌پوشاند.

اگر یک لیف پشم را در زیر میکروسکوپ نگاه کنیم، می‌بینیم که پوسته‌ی خارجی، از گروهی فلس که به طور نامنظم در داخل یک دیگر قرار دارند، تشکیل شده است. این فلس‌ها بدنه لیف را

مقطع عرضی الیاف پشم در زیر میکروسکوپ تقریباً دایره‌ای شکل است و این امر بر خاصیت زیر دست پشم اثر مستقیم دارد (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷- نمای طولی و مقطع عرضی پشم

**طول الیاف پشم:** طول الیاف پشم به نزد دام، فاصله‌ی بین دو پشم چینی، شرایط تغذیه و پرورش دام و محل رویش بر روی بدن حیوان بستگی دارد. پشم هر اندازه بربن گوسفند بماند، بلندتر می‌شود اما وقتی که از طول الیاف پشم سخن می‌گوییم، منظور طول پشم یک ساله است. اندازه‌گیری طول پشم به علت وجود چین خوردگی که به طور طبیعی در پشم وجود دارد، کمی مشکل است. از این رو قبل از اندازه‌گیری باید الیاف پشم به حد کافی کشیده شوند تا همه‌ی چین خوردگی آن‌ها برطرف گردد. طول یک لیف کشیده شده ممکن است تا دو برابر طول طبیعی آن باشد.

طول الیاف کوتاه تقریباً از  $4/5$  تا  $12/5$  سانتی‌متر، الیاف متوسط از  $6/5$  تا  $15$  سانتی‌متر و الیاف بلند از  $12/5$  تا  $37/5$  سانتی‌متر است.

**قطر الیاف:** قطر الیاف پشم مانند طول آن‌ها به نوع و نزد گوسفند بستگی دارد و هرچه الیاف بلندتر باشند، قطر آن‌ها بیشتر است. لذا هرچه فاصله‌ی پشم چینی بیشتر شود، طول الیاف پشم بیشتر و قطر آن‌ها نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه، ظرافت الیاف پشم کاهش می‌یابد.

قطر الیاف ظریف در حدود  $17$  میکرون و الیاف متوسط از  $24$  تا  $34$  میکرون و قطر الیاف بلند در حدود  $40$  میکرون است.

**چین خوردگی الیاف:** پشم از نظر خاصیت چین خوردگی، در میان الیاف طبیعی بی‌نظیر است. این چین خوردگی که به طور


است، تشکیل می‌شود. این سلول‌ها، به طور موازی در کنار یک دیگر قرار گرفته‌اند.

هر عمل شیمیایی که منجر به متلاشی شدن کامل الیاف شود، این سلول‌ها را به طور کامل از هم جدا می‌کند؛ برای مثال، اگر الیاف پشم را مدت یک ماه در آمونیاک غلیظ قرار دهیم، سلول‌های دوکی شکل آن از یک دیگر جدا می‌شوند و این حالت در زیر میکروسکوپ به روشنی مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۵- نمای قسمت میانی لیف پشم

**هسته‌ی مرکزی (مدولا):** این قسمت در مرکز لیف به شکل یک کاتال سرتاسری وجود دارد و در رشد و نمو پشم بسیار مؤثر است. در الیاف خیلی ظریف، هسته‌ی مرکزی بسیار نازک و ظریف است و آن را به آسانی نمی‌توان تشخیص داد ولی در الیاف ضخیم، مدولاً کاملاً مشخص است.



شکل ۳-۶- نمای هسته‌ی مرکزی لیف پشم

**درخشنده‌گی الیاف:** الیاف پشم دارای درخشنده‌گی طبیعی است و این درخشنده‌گی بستگی به نوع الیاف دارد. علت درخشنده‌گی پشم، انکاس نور بهوسیله‌ی پوسته‌ی خارجی آن است. فلس‌هایی که در سطح خارجی الیاف ضخیم وجود دارند، بزرگ‌تر و دارای سطح پیش‌تری هستند؛ از این‌رو، نور را پیش‌تر منعکس می‌کنند و درنتیجه، این الیاف درخشنان‌تر از الیاف ظریف به نظر می‌آیند.

**گرمی الیاف:** یکی از خصوصیات پشم، گرمی آن است؛ زیرا پشم حالتی شبیه به اسفنج دارد و هوا بین الیاف آن محبوس می‌شود و مانند عایق عمل می‌کند. از آن‌جا که هوا عایق حرارت است، پشم خاصیت گرمایی خوبی دارد.

**الیاف مرده:** اگر در پرورش الیاف پشم غفلت شده باشد، الیاف معیوب می‌شوند یا می‌میرند. در الیاف مرده، فلس‌ها روی هم می‌خوابند و سطح صاف‌تری را به وجود می‌آورند؛ به همین جهت، الیاف مرده به اندازه‌ی الیاف سالم و معمولی خاصیت نمایش ندارند. ضمناً اگر در پرورش پشم فقط مدت کوتاهی غفلت شده باشد، قسمت‌های ضعیف‌تری روی الیاف به وجود می‌آیند. این نوع الیاف نیز، در صنعت نساجی معیوب شناخته می‌شود و از آن‌ها نمی‌توان پارچه‌های مرغوب تهیه کرد.

**خاصیت الکتریسیته:** الیاف پشم عایق خوبی در مقابل الکتریسیته‌اند ولی در اثر اصطکاک و مالش، الکتریسیته‌ی ساکن تولید می‌کنند. در کارخانه‌های ریسنده‌گی و بافنده‌گی پشم، برای جلوگیری از تولید الکتریسیته‌ی ساکن از رطوبت یا مواد ضد الکتریسیته‌ی ساکن استفاده می‌کنند.


**اثر رطوبت بر الیاف:** الیاف پشم از خاصیت جذب رطوبت نسبتاً بالایی برخوردارند؛ به طوری که می‌توانند تا ۳۰ درصد وزن خود آب جذب کنند؛ بدون آن که خیس بودن آن‌ها محسوس باشد. الیاف پشم گاهی تا ۵۰ درصد وزن خود آب جذب می‌کنند؛ اما آبی از آن‌ها نمی‌چکد.

الیاف پشم آب را به مقدار زیاد جذب می‌کنند به همین دلیل، در موضع خرید و فروش پشم برای رطوبت آن حدی قائل شده‌اند.

**اثر حرارت بر الیاف:** الیاف پشم در برابر حرارت همراه با رطوبت، نرمی خود را از دست می‌دهند، در ۱۳۰ درجه‌ی

طبیعی در الیاف پشم وجود دارد، باعث بهتر درگیر شدن الیاف در ریسنده‌گی می‌شود و در استحکام نخ اثر بسزایی دارد. تعداد این چین‌خوردگی‌ها در الیاف ظریف پیش‌تر از الیاف ضخیم است. الیاف ظریف در هر سانتی‌متر تقریباً ۷۵ چین‌خوردگی هستند در صورتی که الیاف ضخیم، در هر سانتی‌متر ۱۲ تا ۱۳ چین‌خوردگی دارند.

چین‌خوردگی در الیاف پشم بر خاصیت ارجاعی این الیاف تأثیر فراوانی دارد. به طوری که یک لیف کشیده شده اگر رها شود، مثل یک فنر کوچک به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گردد.



شكل ۸-۳- نمای یک لیف پشم با چین‌خوردگی طبیعی

**استحکام الیاف:** استحکام الیاف پشم به قطر آن‌ها بستگی دارد. یک لیف متوسط می‌تواند وزن جسمی به جرم یک گرم را تا قبل از پاره شدن تحمل کند.

الیاف پشم در صورت جذب رطوبت، ۱۵ تا ۲۰ درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند.

**خاصیت ارجاعی الیاف (الاستیسیته):** همان‌طور که قبل ذکر شد، پشم به علت داشتن چین‌خوردگی طبیعی و هم‌چنین ساختمان مولکولی اش، خاصیت ارجاعی فوق العاده‌ای دارد. الیاف پشم وقتی که تا ۲ درصد کشیده و رها شوند، می‌توانند تا ۹۹ درصد به حالت اولیه برگردند و اگر این کشش ۲۰ درصد شود، بعد از رها شدن تا ۶۳ درصد به طول اولیه بازگشت دارند.

الیاف پشم در محلول سود سوزآور ۵ درصد حل می‌شوند و از این رو شست و شوی پشم به دقت بیشتری نیاز دارد. برای این کار، باید از مصرف صابون و بودرهایی که خاصیت بازی شدید دارند، خودداری شود.

**اثر آب‌جوش بر الیاف:** اگر پشم را مدت زیادی در آب‌جوش، در محیط قلیایی قرار دهیم، خاصیت ارجاعی (الاستیسیته) آن از بین می‌رود. از این رو در شست و شوی پشم با آب گرم و صابون، باید دقت کافی به عمل آید و درجه‌ی آب و میزان صابون مصرفی کنترل شود.

**اثر حلال‌های آلی بر الیاف:** حلال‌های آلی که معمولاً در خشک‌شوی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر الیاف پشم بی‌اثرند.

#### طبقه‌بندی الیاف پشم از نظر استاندارد:

الیاف پشم از نظر تجاری به سه دسته تقسیم می‌شوند:  
**پشم ظرفی (مرینوس):** این پشم، بسیار ظرفی و طول الیاف آن نسبتاً کوتاه و تعداد چین خوردگی آن زیاد است و برای تهیه‌ی پارچه‌های خیلی ظرفی به کار می‌رود.

**پشم متوسط:** طول الیاف آن از پشم مرینوس بلندتر و ظرافت آن کمتر است. چین خوردگی این نوع پشم در واحد طول، از الیاف مرینوس کمتر است و برای تهیه‌ی پارچه‌های متوسط به کار می‌رود.

**پشم قالی:** طول الیاف این پشم، بلند، قطر آن تقریباً زیاد و مقدار چین خوردگی آن کم است. قیمت این پشم از پشم‌های دیگر ارزان‌تر است و برای تهیه‌ی قالی و پارچه‌های ضخیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#### الیاف کهنه‌ی پشم

الیاف کهنه‌ی پشم را غالباً از لباس‌های کهنه‌ی پشمی به دست می‌آورند. تکه پارچه‌های پشمی یا سر قیچی خیاطها از جمله مواد اولیه‌ی این الیاف است.

لباس‌های کهنه را جمع‌آوری و لباس‌های پشمی را از سایر لباس‌ها جدا می‌کنند. لباس‌های پشمی جدا شده را از نظر رنگ و نوع بافت، طبقه‌بندی می‌کنند و درون ماشین مخصوصی قرار می‌دهند که آن‌ها را به الیاف تبدیل می‌کند. باید توجه داشت

سانتی‌گراد حرارت تجزیه می‌شوند و به رنگ زرد درمی‌آیند و در ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به زغال تبدیل می‌شوند.

**افزايش طول تا حد پارگی:** افزایش طول تا حد پارگی الیاف پشم در شرایط استاندارد (۶۵ درصد رطوبت نسبی و ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد) حدود ۴۵ درصد و در حالت مربوط حدود ۵۸ درصد است.

**اثر نور خورشید بر الیاف:** الیاف پشم اگر مدتی در برابر نور خورشید قرار بگیرند، استحکام و رنگ خود را تا اندازه‌ای از دست می‌دهند و کمی زبر می‌شوند.  
**الیافی که برای مدتی در مقابل نور خورشید قرار گرفته‌اند، در برابر مواد قلیایی بسیار حساس می‌شوند.**

#### خواص شیمیایی الیاف

ماده‌ی اصلی الیاف پشم، کراتین یعنی همان پروتئین پشم است و فرمول شیمیایی آن عبارت است از:




در فرمول شیمیایی کراتین، ۷۲ اتم کربن، ۱۱۲ اتم نیتروژن، ۱۸ اتم ازت، ۱۲ اتم اکسیژن و یک اتم گوگرد وجود دارد. این فرمول در شرایط مختلف پرورشی و غذایی گوسفند تغییر می‌کند.

**اثر اسیدها بر الیاف:** پشم در مقابل اسیدهای معدنی – به غیر از اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک – پایدار است. اسیدسولفوریک غلیظ پشم را کاملاً متلاشی می‌سازد و اسیدنیتریک به علت داشتن خاصیت اکسیداسیونی زیاد، الیاف آن را زرد رنگ و سپس در خود حل می‌کند. برای جدا کردن مواد سلولزی همراه پشم، نمونه را با اسیدهای رقیق معدنی شست و شو می‌دهند تا مواد سلولزی حل و جدا شوند. اسیدهای آلی مانند اسیداستیک و اسیدفرمیک بر الیاف پشم اثری ندارند.

**اثر مواد اکسیدکننده بر الیاف:** الیاف پشم در مقابل مواد اکسیدکننده بسیار حساس‌اند. از این جهت، سفیدکننده‌ها و کلورهای رنگ‌بر، اثر زیان‌آوری بر الیاف پشم دارند. شدت این اثر به غلظت و درجه‌ی حرارت و نوع مواد اکسیدکننده بستگی دارد.

**اثر مواد قلیایی بر الیاف:** کراتین، ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده‌ی پشم، در برابر مواد قلیایی بسیار حساس است.



شکل ۳-۹- نمای طولی و مقطع عرضی موهر

**الیاف موهر** مانند پشم، از کراتین تشکیل شده و خواص شیمیایی آن شبیه پشم است.

موهر در پارچه‌های پرده‌ای، رومبلي، تربیکوهای دستی و ماشینی، کلاه و شال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مخلوط آن با پشم نیز لباس‌های مردانه و زنانه تهیه می‌کنند.

**الیاف کشمیر:** این الیاف از بز کشمیر که بیشتر در چین، شمال هندوستان، ایران و افغانستان زندگی می‌کند، به دست می‌آید. طول الیاف ظرفی کشمیر حدود  $2/5$  تا  $8/5$  سانتی متر و الیاف ضخیم آن حدود ۵ تا ۱۲ سانتی متر است.

خواص شیمیایی الیاف کشمیر مانند پشم است اما چون بیشتر از پشم رطوبت جذب می‌کند، در مقابل مواد شیمیایی حساس‌تر است.

سطح مقطع و نمای طولی این الیاف در زیر میکروسکوپ تقریباً شبیه به پشم است. الیاف کشمیر برای تهیهٔ نخ و پارچه‌های ظرفی بسیار مناسب است و پارچه‌های بافته شده از آن نرمی خاصی دارند ولی مقدار آن بسیار کم و درنتیجه، گران قیمت است.



شکل ۳-۱۰- نمای طولی و مقطع عرضی کشمیر

که قبل از استفاده از این ماشین باید مواد فلزی مثل دکمه، زیپ و... را از لباس‌ها جدا کرد تا به ماشین صدمه نرسانند. لباس‌ها را هم قبل از باز شدن با روغن چرب می‌کنند تا به این وسیله از شکنندگی الیاف آن‌ها جلوگیری شود.

از الیافی که به این طریق به دست می‌آیند، در بافت پارچه‌های پشمی ارزان قیمت استفاده می‌شود. گاهی هم برای پایین آوردن قیمت پارچه‌های پشمی، این گونه الیاف را با پشم نو مخلوط می‌کنند و در پارچه‌های لباسی یا پتو به کار می‌برند.

#### موارد استفاده‌ی الیاف پشم: از آنجا که

پشم، عایق حرارت است و گرما را در خود نگه می‌دارد، از آن برای تهیهٔ لباس‌های گرم از قبیل انواع تربیکوهای دستی و ماشینی، لباس‌های مردانه (کت و شلوار)، لباس‌های زنانه (کت و دامن)، لباس‌های ضخیم مثل پالتو و ظرفی مثلاً لباس‌های زیر استفاده می‌شود. هم‌چنین به علت گرم بودن، از پشم، پتو و لحاف نیز تهیه می‌کنند. پارچه‌های پشمی به علت جذب رطوبت زیاد نرم‌اند؛ برای افزایش استحکام و دوام این گونه پارچه‌ها و افزایش مقاومت آن‌ها در مقابل شست و شو و هم‌چنین از نظر صرفه‌ی اقتصادی، الیاف پشم را با الیاف پلی‌استر مخلوط کرده و از آن پارچه‌هایی مناسب برای کت، شلوار، دامن و... تهیه می‌کنند.

پشم به علت داشتن چین‌های طبیعی و خاصیت ارتجاعی مناسب، در صنعت قالی‌بافی مصرف فوق العاده زیادی دارد. از مخلوط پشم و نایلون در فرش‌های ماشینی و موکت‌ها استفاده می‌کنند. فرش‌های بافته شده از این مخلوط، در مقابل سایش و شست و شو استحکام بیشتری دارند و قیمت آن‌ها به مراتب ارزان‌تر است.

#### آشنایی با الیاف حیوانی دیگر: الیاف به دست آمده از موی بز:

**الیاف موهر:** الیاف موهر از بدن بز آنقوله به دست می‌آید. این حیوان بیشتر در ترکیه، جنوب آفریقا و ایالات متحده امریکا یافت می‌شود. این کشورها از صادرکنندگان مهم الیاف موهرند. طول الیاف موهر در شش ماهگی حیوان ۸ تا ۱۲ سانتی متر است و در یک سالگی آن، به  $2^{\circ}$  سانتی متر می‌رسد. سطح خارجی این الیاف مانند پشم است اما درخشندگی آن از پشم بیشتر است و مقطع عرضی آن در زیر میکروسکوپ تقریباً دایره شکل دیده می‌شود.

ولی جذب رطوبت آن خیلی کم است. موی خرگوش در برابر مواد قلیایی مقاومت ندارد و این گونه مواد به آن صدمه می‌زنند. از موی خرگوش برای تهیه‌ی انواع بافت‌های، دستکش، کلاه و پارچه‌های نمدی استفاده می‌شود.



شکل ۳-۱۲-نمای طولی و مقطع عرضی موی خرگوش

### الیاف ابریشم

صنعت پرورش کرم ابریشم، ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در خانواده‌ی سلطنتی چین رایج بود. سایر طبقات نیز به تدریج به وجود آن بی‌بردن و کم کم در سراسر چین رایج شد. این صنعت ۶۰۰۰ سال فقط در دست چینی‌ها بود. آن‌ها از ابریشم پارچه‌های بسیار زیبا تهیه می‌کردند و این پارچه‌ها را در کشورهای آسیایی با قیمت‌های خیلی خوب به فروش می‌رساندند. سرانجام، عده‌ای از پناهندگان چینی پیله‌های کرم ابریشم را از چین به کره و از آن‌جا به ژاپن، ایران و هندوستان بردند و به این ترتیب، صنعت پرورش کرم ابریشم در این کشورها متداول شد. در قرن پانزدهم، این صنعت توسط اعراب از آسیا به اروپا منتقل شد و ایتالیا مرکز ابریشم اروپا شد. در قرن هفدهم، فرانسه جایگزین ایتالیا شد و این صنعت از فرانسه به انگلستان و سایر کشورهای اروپایی راه یافت.

ابریشم در حدود ۳۸۰۰ سال پیش وارد ایران شد و از آن پس ایران نیز در شمار معروف‌ترین کشورهای تولیدکننده‌ی این الیاف قرار گرفت. به این ترتیب، تولید ابریشم و بافت پارچه‌های زیبای ابریشمی، قرن‌ها از جمله صنایع مهم کشور ما محسوب می‌شد.

در حدود ۱۲۰ سال قبل، دولت‌های استعماری که در فکر نابود کردن صنایع کشور ما بودند، نوعی بیماری بسیار خطرناک

الیاف به دست آمده از پشم شتر:

لاما: الیاف لاما از شترهای لاما که در بلندی‌های آندوز، پرو، بولیوی و شمال غربی آرژانتین زندگی می‌کنند، به دست می‌آید.

الیاف به دست آمده از این حیوان، نرم است و به رنگ‌های سفید، قهوه‌ای و سیاه یافت می‌شود. طول این الیاف به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.

الیاف لاما در تهیه‌ی قالی، قالیچه و پارچه‌های دست‌باف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آلپاکا: شتر آلپاکا از خانواده‌ی لاماست و بیشتر در کشورهای آمریکای جنوبی پرورش می‌یابد. طول الیاف آلپاکا اگر چیزه نشود، به ۶۵ سانتی‌متر می‌رسد.

الیاف آلپاکا نرم و براق و رنگ آن‌ها سیاه، خاکستری و زرد است و خاصیت ارجاعی زیادی دارند. از این الیاف برای تهیه‌ی لباس‌های گرم و گران قیمت استفاده می‌شود.

الیاف آلبانکا، مسطح و پیوسته‌اند و لایه‌ی درونی آن‌ها شیاردار است و قسمت میانی (مدولا) در آن‌ها به ندرت دیده می‌شود.



شکل ۳-۱۱-نمای طولی و مقطع عرضی آلپاکا

### الیاف خز مانند:

موی خرگوش: مدتی است که از موی حیواناتی نظیر خرگوش در صنعت نساجی استفاده می‌شود. موی این حیوانات شامل الیاف بلند و الیاف کوتاه و نرم است و الیاف نرم آن‌ها در زیر الیاف بلند قرار گرفته است. موی انواع خرگوش را هر سه ماه یک مرتبه می‌چینند. طول الیاف نرم آن تقریباً  $1/5$  سانتی‌متر است و الیاف بلند به ۷ سانتی‌متر می‌رسد. شکل مقطع عرضی موی خرگوش تقریباً بیضوی است.

خواص شیمیایی موی خرگوش تقریباً شبیه به پشم است

نژدیک به دهان این کرم ترشح می‌گردد که در مجاورت هوا سخت می‌شود. این مایع از دو قسمت فیبروئین (ابریشم) و سریسین (صمغ) تشکیل شده است.

کرم مدت ۲۰ روز در پیله می‌ماند. پس از این مدت، به پروانه تبدیل می‌شود و از پیله بیرون می‌آید. کرم برای خارج شدن از پیله، باید آن را سوراخ کند. این کار را به وسیله‌ی ماده‌ای قلیایی که ترشح می‌کند، انجام می‌دهد. برای جلوگیری از سوراخ شدن پیله، باید آن را پس از تنیده شدن در دمای ۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار دهنده یا کرم را با بخار از بین ببرند. وزن هر پیله ابریشم از ۱ تا ۴ گرم است.


کرم‌های ابریشم وحشی نیز وجود دارند ولی الیاف آن‌ها به علت سوراخ شدن پیله‌شان کوتاه است. درنتیجه، از این الیاف به عنوان الیاف کوتاه استفاده می‌کنند.

را که خاص کرم‌های ابریشم بود، وارد کشور ما کردند. این بیماری در کشور ما همه‌ی کرم‌های ابریشم را از بین برد. بدین ترتیب، ضربه‌ی سختی به اقتصاد ایران وارد شد. از آن پس، دست اندرکاران صنعت ابریشم مجبور شدند تخم کرم ابریشم را به قیمت گران بخرند و وارد کشور کنند.

### مراحل زندگی کرم ابریشم

کرم ابریشم را که از برگ درخت توت یا نوعی بلوط تقدیم می‌کند، به دو منظور پرورش می‌دهند: یکی برای تهیه‌ی الیاف ابریشم و دیگری به منظور پرورش تخم نوغان. معمولاً از ۲۵ گرم تخم نوغان، ۳۶ هزار کرم ابریشم تولید می‌شود.

پس از این که کرم ابریشم به حد کافی رشد کرد، شروع به تنیدن پیله می‌کند. در موقع ساختن پیله مایع لزجی از دو غده‌ی



شکل ۱۳-۳. سیر تکاملی زندگی کرم ابریشم

مخصوصی صورت می‌گیرد. درنتیجه، میزان محصول افزایش یافته و قیمت آن نیز ارزان‌تر شده است.

### خصوصیات الیاف ابریشم


#### خواص فیزیکی

**ساختمان الیاف:** سلول‌های الیاف ابریشم مثل پشم کوچک نیستند و کانال‌های مرکزی که در بعضی از الیاف (مثل پنبه) یافت می‌شود، در ابریشم وجود ندارد. سطح مقطع این الیاف

#### تهیه‌ی الیاف ابریشم از پیله

الیاف ابریشم به وسیله‌ی عمل ابریشم کشی از پیله‌ی کرم ابریشم به دست می‌آید. به این ترتیب که ابتدا پیله‌ها را درجه‌بندی می‌کنند و سپس پیله‌هایی را که از یک طبقه‌اند، در آب گرم قرار می‌دهند تا ماده‌ی زلاتینی آن‌ها نرم شود. آن‌گاه، انتهای هر چند پیله را با هم کلاف می‌کنند و به وسیله‌ی ماشین مخصوصی الیاف را از پیله جدا می‌سازند. از ابریشم باقی مانده روی پیله، نخ ابریشم پست‌تر تهیه می‌شود. در گذشته، ابریشم کشی با دست انجام می‌گرفت ولی از سال ۱۹۴۵ میلادی این کار با استفاده از ماشین

تقريباً مثلثی شکل است اما ابریشم وحشی سطح مقطع پهن و نواری شکل دارد.



شکل ۳-۱۴

**استحکام الیاف ابریشم:** استحکام الیاف ابریشم با توجه به ظرف آن ها بسیار زیاد است و ابریشم کی از محکم ترین الیاف طبیعی محسوب می شود. الیاف ابریشم در حالت مرطوب ۱۵ درصد از استحکام خود را از دست می دهدن و پس از خشک شدن، استحکام اولیه خود را به دست می آورند.

**خاصیت ارتجاعی الیاف (الاستیسیته):** ابریشم از نظر خاصیت ارتجاعی در بین الیاف طبیعی بعد از پشم قرار می گیرد و بسیار انعطاف پذیر است. الیاف ابریشم به اندازه ۲۰ تا ۵۰ درصد طول خود کش می آیند و این یکی از خواص مهم ابریشم است. **جذب رطوبت:** الیاف ابریشم رطوبت را به آسانی به خود می کشند و می توانند تا ۳۵ درصد وزن خود، آب جذب کنند. اگر نمک یا ناخالصی های دیگر در آب باشد، ابریشم سعی در جذب آن دارد.

**اثر حرارت بر الیاف ابریشم:** استقامت الیاف ابریشم در مقابل حرارت، از پشم بیشتر است. این الیاف تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد حرارت را بدون تجزیه شدن برای مدت طولانی تحمل می کنند و در حرارت ۱۷۵ درجه سانتی گراد به سرعت تجزیه می شوند.

**اثر نور خورشید:** مقاومت ابریشم در مقابل نور خورشید از پنبه و پشم کمتر است. نور خورشید پس از مدتی، استحکام و رنگ الیاف ابریشم را از بین می برد.

**طول الیاف:** در بین الیاف طبیعی، ابریشم طویل ترین لیف محسوب می شود و طول آن معمولاً بین ۴۰۰ تا ۱۸۰۰ متر متغیر است.

**قطر الیاف:** قطر الیاف ابریشم متفاوت است و به طور متوسط، در الیاف خارجی ۱۶ میکرون و در الیاف داخلی به حدود ۸ میکرون می رسد. پس از این که صمع الیاف از بین می رود، قطر آن ها به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.


**رنگ الیاف:** رنگ الیاف ابریشم از زرد کمرنگ تا خاکستری تغییر می کند و هرچه به الیاف داخلی پیله نزدیک تر شویم، رنگ آن زردتر می شود. هرقدر الیاف بلندتر باشند، رنگ آن ها نیز شفاف تر است. الیافی که صمع آن ها گرفته شده است، درخشندگی تر به نظر می رسد. الیاف رنگ شده ای ابریشم، درخشندگی الیاف خام را ندارند.



شکل ۳-۱۵-نمای طولی و مقطع عرضی ابریشم

## خواص شیمیایی

ساختمان شیمیایی: ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده‌ی الیاف ابریشم، پروتئین است. این الیاف از ۲۳ درصد سریسین (صمغ)، ۷۵ درصد فیبروئین (ابریشم)، ۱/۵ درصد چربی و واکس و ۰/۵ درصد مواد معدنی تشکیل شده‌اند. مولکول‌های پروتئین ابریشم شامل کربن، اکسیژن، هیدروژن و ازت است. پروتئین ابریشم به پروتئین پشم شبیه است؛ با این تفاوت که در مولکول ابریشم، اتم گوگرد وجود ندارد و درنتیجه، خواص مربوط به گوگرد در این الیاف دیده نمی‌شود.



شکل ۱۶-۳- پارچه‌های بافته شده از الیاف ابریشم

برای لباس‌های مردانه و به خصوص زنانه استفاده می‌شود. ابریشم مانند پشم گرما را در خود نگه می‌دارد و به همین دلیل برای تهیه‌ی لباس‌های زمستانی مناسب است. از طرفی، به علت ظریف بودن در تهیه‌ی پارچه‌های نازک تابستانی نیز از آن استفاده می‌کنند. ابریشم به علت سطح صافش، کنافات و گرد و خاک را به سختی جذب می‌کند و هنگام شست و شو به خوبی تمیز می‌شود. از این‌رو برای لباس‌های زنانه و مردانه بسیار مناسب است.

اثر اسیدها: الیاف ابریشم - مانند الیاف پشم - در اسیدهای قوی حل می‌شوند و حتی می‌توان گفت که مقاومت ابریشم در برابر اسیدها از الیاف پشم کمتر است؛ به‌طوری که اسیدهای ضعیف هم اثر کمی بر ابریشم دارند. اسید کلریدریک غلیظ، الیاف ابریشم را در مدت دو تا سه دقیقه در خود حل می‌کند. اسید فرمیک موجب تورم الیاف ابریشم می‌شود و طول آن را در حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. برای ایجاد جلای مخصوص ابریشم یا درخشندگی بیش‌تر آن، گاهی از اسیدهای آلی استفاده می‌شود.

اثر بازها (مواد قلیایی): الیاف ابریشم نسبت به الیاف پشم، در مقابل بازها مقاوم‌ترند. مواد قلیایی رقیق ولی گرم، زودتر بر الیاف ابریشم اثر می‌کنند؛ مثلاً، سود سوزآور ۵ درصد، در حالت جوش الیاف ابریشم را در خود حل می‌کند اما اگر این الیاف در محلول‌های غلیظ سود در صفر درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گیرند، کم‌تر صدمه می‌بینند.

اثر مواد اکسیدکننده: مواد اکسیدکننده بر الیاف ابریشم تأثیرات محربی دارند. از این‌رو، هنگام سفید کردن این الیاف با آب اکسیژن باید به قدر کافی دقت کرد که الیاف صدمه‌ای نبینند.

اثر حلال‌های آلی: حلال‌های آلی که در خشک‌شویی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، قادر به حل کردن ابریشم نیستند؛ بنابراین، پارچه‌های ابریشمی در خشک‌شویی صدمه‌ای نمی‌بینند.

موارد استفاده‌ی ابریشم: پارچه‌های ابریشمی از هزاران سال پیش مصارف گوناگون داشته‌اند. ابریشم به علت داشتن خواصی چون استحکام، جذب رطوبت خوب و درخشندگی، در انواع پارچه‌ها - اعم از بافته شده یا کشاف -

## پرسش‌های فصل

- ۱- عوامل مؤثر در رشد پشم را بنویسید.
- ۲- چگونگی رشد پشم را شرح دهید.
- ۳- پشم‌های مختلف بدن گوسفند را بنویسید.
- ۴- ساختمان الیاف پشم را شرح دهید.
- ۵- چین خوردنگی را در الیاف پشم توضیح دهید.
- ۶- خاصیت ارتجاعی، درخشنده‌گی و گرمی الیاف پشم را بنویسید.
- ۷- اثر حرارت، رطوبت و نور خورشید را بر الیاف پشم بنویسید.
- ۸- ساختمان شیمیایی الیاف پشم را توضیح دهید.
- ۹- اثر اسیدها بر الیاف پشم چیست؟
- ۱۰- اثر مواد اکسیدکننده و قلیایی را بر الیاف پشم بنویسید.
- ۱۱- الیاف پشم به چند طبقه تقسیم می‌شوند؟
- ۱۲- موارد استفاده‌ی پشم چیست؟
- ۱۳- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف موهر را رسم کنید.
- ۱۴- انواع الیاف پشم را نام ببرید و در مورد آن‌ها به اختصار شرح دهید.
- ۱۵- سیر تکاملی زندگی کرم ابریشم را بنویسید.
- ۱۶- چگونه الیاف ابریشم را از پله‌ی کرم ابریشم تهیه می‌کنند؟
- ۱۷- ساختمان فیزیکی الیاف ابریشم را شرح دهید.
- ۱۸- مقطع عرضی و نمای طولی ابریشم را رسم کنید.
- ۱۹- درباره‌ی قطر، رنگ و استحکام الیاف ابریشم توضیح دهید.
- ۲۰- اثر حرارت، رطوبت و نور خورشید را بر الیاف ابریشم بنویسید.
- ۲۱- ساختمان شیمیایی الیاف ابریشم را شرح دهید.
- ۲۲- اثر اسیدها بر الیاف ابریشم چگونه است؟
- ۲۳- اثر مواد قلیایی را بر الیاف ابریشم بنویسید.
- ۲۴- موارد استفاده‌ی ابریشم چیست؟


### الیاف معدنی

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- موارد استفاده‌ی الیاف طبیعی معدنی را توضیح دهد.
- ۲- خصوصیات الیاف پنبه‌ی نسوز آسبست را توضیح دهد.

طبیعی معدنی، پنبه‌ی نسوز (آسبست) است که از آن برای تهیه‌ی پارچه‌های ضدحرق استفاده می‌کنند.

از این نوع الیاف، بیشتر در صنعت استفاده می‌شود و کاربرد آن‌ها در نساجی محدود است. یکی از مهم‌ترین الیاف



شكل ۱-۴- الیاف پنبه‌ی نسوز

در معادن، پنبه‌ی نسوز به صورت رگه‌هایی در سنگ‌ها وجود دارد و با خرد کردن این سنگ‌ها الیافی نسبتاً بلند و سفید به دست می‌آید. چنان‌چه عمل خرد کردن ادامه پیدا کند، این الیاف کوتاه‌تر و ظرفی‌تر می‌شوند و حتی گاهی به صورت پودر درمی‌آیند.


پنبه‌ی نسوز (آسبست) تنها لیف معدنی طبیعی است که از سیلیکات‌های آلومینین و منیزیم تشکیل شده است. این الیاف در کشورهای کانادا، آمریکای جنوبی و ایتالیا به دست می‌آید و نوع کانادایی آن بهترین است.

تهیه شده از این نخ ها، در لباس آتش نشان ها و بعضی انواع پرده (برای جاهایی که احتمال حریق وجود دارد) مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل ۴-۳ نحوه خرد کردن سنگ های بزرگ حاوی آسبست نشان داده شده است.



شکل ۴-۳- نحوه خرد کردن سنگ های بزرگ آسبست



شکل ۴-۲- الیاف پنبه نسوز در زیر میکروسکوب

طول الیاف پنبه نسوز از ۱ تا ۳۰ سانتی متر متغیر است. پنبه نسوز در مقابل اسیدها و بازها و به طور کلی مواد شیمیایی، مقاومت خوبی دارد.

در کارخانه ها از مخلوط کردن این الیاف با ۸ درصد پنبه یا الیاف سلولزی دیگر نخ های نسبتاً ضخیمی تهیه می کنند. پارچه های



شکل ۴-۴- نحوه استخراج الیاف از داخل سنگ ها

#### پرسش های فصل

- ۱- الیاف معدنی چه مصارفی دارند؟
- ۲- منابع تهیه الیاف معدنی را بنویسید.

### پلیمریزاسیون و ریسندگی الیاف شیمیایی

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- پلیمر و پلیمریزاسیون را تعریف کند.
- ۲- کوپلیمر را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد.
- ۳- اهمیت کوپلیمرها را در تهیه‌ی الیاف نساجی توضیح دهد.
- ۴- انواع کوپلیمر را توضیح دهد.
- ۵- پلیمریزاسیون تراکمی و اضافی را توضیح دهد.
- ۶- خواص فیزیکی و شیمیایی پلیمرهای نساجی را توضیح دهد.
- ۷- انواع روش‌های ریسندگی الیاف شیمیایی را توضیح دهد.

مونومرهای دیگری اضافه شود، به‌طوری که این مونومر یا مونومرهای اضافی بتوانند در عمل پلیمریزاسیون شرکت کنند و وارد زنجیر پلیمر گردند، در این صورت به‌جای یک هموپلیمر (Homo polymer) یک کوپلیمر (Copolymer) بدست می‌آید. با کوپلیمریزاسیون مونومرهای مناسب، می‌توان پلیمرهایی را که خواص مطلوبی برای تهیه‌ی الیاف دارند، بدست آورد؛ برای مثال، از پلی وینیل کلراید نمی‌توان لیف مناسبی برای مصرف نساجی تهیه کرد یا از پلی وینیل استات، لیفی با نقطه‌ی ذوب پایین و با خواص مکانیکی ضعیف بدست می‌آید اما کوپلیمری از وینیل استات (۱۲ درصد) و وینیل کلراید (۸۸ درصد) لیفی به نام وینیون با خواص مناسب برای صنعت نساجی ارائه می‌دهد. با تهیه‌ی کوپلیمرهای مناسب، می‌توان قدرت رسیدن الیاف را افزایش داد و پلیمرهایی را که خواص عالی دارند ولی قابل رسیدن نیستند، به لیف مورد مصرف در صنایع نساجی تبدیل کرد. هم‌چنین با تغییر مونومرها می‌توان خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب، مانند

#### پلیمر و پلیمریزاسیون


از نظر شیمیایی، پلیمرها از مولکول‌های بسیار بزرگ (ماکرومولکول) درست شده‌اند. این مولکول‌های بزرگ، خود از تکرار و اتصال واحدهای کوچک‌تری به نام مونومر تشکیل یافته‌اند. یک پلیمر ممکن است از چند صد واحد یا چند هزار واحد مونومر تشکیل شده باشد. نوع و تعداد مونومرها و هم‌چنین چگونگی تکرار و طرز قرار گرفتن آن‌ها در هر پلیمر متفاوت است.

تهیه‌ی پلیمرهای مصنوعی فقط از طریق اتصال مونومرها به یک دیگر امکان‌پذیر است. در این عمل که به پلیمریزاسیون معروف است، مونومرها طی مجموعه‌ای از فعل و افعال شیمیایی به یک دیگر متصل می‌شوند و ماکرومولکول ایجاد می‌کنند. اتصال مونومرها به‌وسیله‌ی پیوند کووالانس و به‌طور خطی انجام می‌گیرد. هرگاه به محیط پلیمریزاسیون مونومرهای اصلی یک پلیمر،

ایجاد دایمر (dimer) می‌کنند. در مرحله‌ی دوم واکنش، ممکن است دایمر با یک واحد سوم مونومر یا دایمر دیگری متراکم شود و بالاخره از ترکیب مولکول‌های زیاد، پلیمر به دست می‌آید. برای مثال، در تهیه‌ی الیاف پلی‌استر، ابتدا از ترکیب اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید طبق معادله‌ی ۱-۵ حاصل می‌شود. در مرحله‌ی بعد، دو مونومر با یک دیگر ترکیب می‌شوند و طبق معادله‌ی ۲-۵ یک دایمر به دست می‌آید. در مرحله‌ی بعدی واکنش، ممکن است دایمر با یک واحد سوم مونومر یا دایمر دیگری ترکیب شود و بالاخره، از ترکیب مولکول‌های زیاد، پلیمر طبق معادله‌ی ۳-۵ پلیمر به دست می‌آید.

افزایش جذب ماده‌ی رنگ‌زا، جذب آب و الاستیسیته را در کوپلیمرها ایجاد کرد.

پلیمریزاسیون تراکمی: اولین بار، کارووترز (Carothers) دوپونت نیومرز تحقیقاتی انجام می‌داد متوجه واکنش پلیمریزاسیون تراکمی شد. او به این نتیجه رسید که موادی که دارای گروه ترکیبی فعال مثل ... و -OH و -NH<sub>2</sub> و -COOH در دو طرف ساختمان مولکولی هستند، در شرایط مناسب می‌توانند با یک دیگر ترکیب شوند و مولکول واحدی را تشکیل دهند. بدین ترتیب که ابتدا دو واحد مونومر با یک دیگر ترکیب می‌شوند و



اتم‌ها در مجموع مونومرهای به کار رفته، کمتر است. لازم به توضیح است که مواد پلیمری به دست آمده از طریق واکنش پلیمریزاسیون تراکمی، خطی هستند؛ زیرا این گونه پلیمرها زنجیرهای طولی و مستقیم دارند و یک بعدی‌اند. به این ترتیب که یک بعد آن‌ها از بعدهای دیگر خیلی بزرگ‌تر است. یک بعدی بودن پلیمر از جهت خصوصیات لیف شدن حائز اهمیت است. الیاف پلی‌استر و نایلون از مهم‌ترین الیافی هستند که به روش پلیمریزاسیون تراکمی تهیه می‌شوند.

بنابراین، پلیمریزاسیون تراکمی عبارت است از پلیمریزاسیونی که در آن فعل و افعالی مداوم بین دو گروه فعلی از مونومرها انجام می‌گیرد و گروه جدیدی به صورت اتصال بین مولکولی ایجاد می‌شود که دیگر خاصیت گروه‌های اولیه را ندارد. به طور کلی، پلیمریزاسیون تراکمی دارای خواص زیر است.

- ۱- مولکول‌ها با یک دیگر متراکم می‌شوند و معمولاً ترکیب‌های ساده‌ای نظیر آب آمونیاک و اسید کلریدریک آزاد می‌گردد.
- ۲- معمولاً تعداد اتم‌ها در پلیمرهای حاصل شده از تعداد

- اعم از طبیعی یا مصنوعی - از مواد پلیمری تشکیل شده‌اند ولی برای این که یک ماده‌ی پلیمری بتواند به صورت لیف قابل مصرف در صنعت نساجی درآید، باید دارای خواص فیزیکی و شیمیایی زیر در حد مطلوب باشد.


- وزن مولکولی
- شکل مولکولی
- کریستالی بودن
- پیوندهای داخلی بین مولکول‌ها
- آرایش یافته‌گی
- سختی زنجیر مولکولی.

هر یک از این خواص را در زیر توضیح می‌دهیم.

**وزن مولکولی:** وزن مولکولی، عامل مهمی در تشکیل هر لیف است و بیشتر خواص فیزیکی هر لیف به وزن مولکولی آن بستگی دارد. در جدول ۱-۵ ارتباط بین وزن مولکولی پلیمر و بعضی خواص فیزیکی آن نشان داده شده است.

بنابراین، وزن مولکولی یک پلیمر باید از ۱۰۰۰۰ بیشتر باشد تا بتواند به عنوان یک لیف نساجی به کار رود. وزن مولکولی باید بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ باشد. البته اضافه شدن آن مزایایی دارد ولی چون این افزایش وزن نقطه‌ی ذوب پلیمر را زیاد می‌کند، در روش رسندگی مذاب مشکلات اساسی به وجود می‌آورد. درنتیجه، عمل تهیه‌ی لیف مشکل می‌شود و قدرت حلالت پلیمر نیز کاهش می‌یابد. به علاوه برای پلیمرهای هم که به روش رسندگی محلول تهیه می‌شوند، مشکلاتی ایجاد می‌کند. لذا افزایش وزن مولکولی بیش از ۲۰۰۰۰ مناسب نیست و پلیمر با وزن مولکولی در همین محدوده، برای تهیه‌ی الیاف مناسب تشخیص داده شده است.

**پلیمریزاسیون اضافی:** این گونه پلیمریزاسیون - همان‌طور که از عنوان آن پیداست - از طریق افزایش بک مولکول به مولکول دیگر تهیه می‌شود. پلیمری که به‌وسیله‌ی ترکیبات اضافی به وجود می‌آید، دارای همان تعداد اتمی است که در ساختمان مونومر وجود دارد. در این نوع ترکیبات زنجیری، واحدهای مونومر صرفاً به هم اضافه شده‌اند. برای پلیمریزاسیون به روش اضافی، معمولاً از ترکیبات آلی اشباع نشده، بهویژه اتیلن و مشتقات آن، در شرایط مناسب استفاده می‌شود. ساده‌ترین مثال پلیمریزاسیون اضافی اتیلن است که از آن پلی‌اتیلن به‌دست می‌آید.



### پلی‌اتیلن

در این واکنش، هر چه اندازه‌ی مولکول و وزن مولکولی پلیمر بزرگ‌تر باشد، نقطه‌ی ذوب و خصوصیات لیف شدن به‌همان اندازه افزایش می‌یابد؛ برای مثال، اگر اتیلن در حرارت ۳۰° درجه‌ی سانتی‌گراد تحت فشار ۲۰۰- ۱۰۰۰ اتمسفر قرار گیرد، پلیمر در حالت مایع و نیمه مایع است و چنین شرایطی برای تهیه‌ی الیاف مناسب نیست ولی اگر فشار به ۱۰۰۰ اتمسفر برسد، وزن مولکولی آن به ۱۰۰۰۰ می‌رسد. در این صورت، می‌توان فیلامنتی تهیه کرد که دارای استحکام کافی باشد. الیاف پلی‌اکریلونیتریل، پلی‌پروپیلن از مهم‌ترین الیافی هستند که به روش پلیمریزاسیون اضافی تهیه می‌شوند (برای تسريع در واکنش باید از کاتالیزور استفاده شود و عواملی مانند فشار و درجه حرارت به تنها‌ی برای انجام واکنش کافی نیست).

**خواص فیزیکی و شیمیایی پلیمرهای نساجی:** همان‌طور که قبل نیز گفته شد، ساختار شیمیایی الیاف

### جدول ۱-۱- ارتباط بین وزن مولکولی پلیمرها و خواص فیزیکی آن‌ها

وزن مولکولی	خواص فیزیکی
کمتر از ۴۰۰۰	لیف نمی‌تواند تشکیل شود.
۴۰۰۰- ۶۰۰۰	دارای شکل لیفی ولی ضعیف و شکننده است.
۶۰۰۰- ۸۰۰۰	به صورت الیافی ضعیف ولی بلندتر و کم‌تر شکننده است.
۸۰۰۰- ۱۰۰۰۰	استقامت و تغییر شکل‌پذیری لیف تشکیل شده افزایش می‌یابد.
۱۰۰۰۰ به بالا	شکل لیف کامل و دارای خواص لازم برای نساجی است.

دو پلیمر که یکی از آن‌ها مناسب برای لیف و دیگری نامناسب است، نشان داده شده‌اند:

شکل مولکولی: مولکول پلیمر تشکیل دهنده‌ی هر لیف باید بلند و به صورت خطی باشد و تا حد امکان گروه‌های جانبی و پیوندهای شاخه‌ای در زنجیر مولکولی کاهش باید در شکل ۱-۵



شکل ۱-۵ - الف - پلیمر مناسب برای لیف شوندگی  
ب - پلیمر نامناسب برای لیف شوندگی

**سختی زنجیرهای مولکولی:** برای این که پلیمری در نساجی مورد استفاده قرار گیرد، باید در مقابل تغییر شکل در زنجیر مولکولی مقاومت داشته باشد؛ مثلاً پلی‌استرها زنجیری خطی با فرمول  $\text{CH}_3\text{COOCH}_2$  مولکول‌هایی هستند که به آسانی تغییر شکل می‌دهند ولی پلی‌استرها حلقوی با فرمول  $\text{---COO-COOC}_6\text{H}_4\text{COO---}$  به علت وجود حلقه‌ی بنزنی در طول زنجیر مولکولی خود سختی زیادی دارند که نتیجه‌ی آن افزایش نقطه‌ی ذوب پلیمر است. وجود حلقه‌ی بنزن باعث می‌شود که به پیوندهای دیگر نیازی نداشته باشیم. گروه‌های جانبی نیز در بعضی حالات می‌توانند سختی لازم را در مولکول ایجاد کنند.

**کریستالی بودن:** در مورد پلیمرهای که الیاف را تشکیل می‌دهند، ساختمان کریستالی باید کم و بیش در مولکول لیف تشکیل شود تا الیاف بتوانند به خواص موردنیاز صنعت نساجی دست یابند. کریستالی بودن پلیمر باعث افزایش قدرت و استقامت آن می‌شود ولی از طرفی، افزایش بیش از حد نقاط کریستالی در ساختمان لیف به پلیمر حالتی خشک و شکننده می‌دهد. وجود قسمت‌های غیرکریستالی (آمورف) که در پلیمر خاصیت‌های الاستیسیته و جذب ماده‌ی رنگزا را ایجاد می‌کنند، ضروری است. **پیوندهای بین مولکول‌ها:** پیوندهای بین مولکول‌ها یا پیوندهای عرضی، باعث به هم چسبیدگی بیشتر زنجیرهای مولکولی می‌شود. اگر پیوندهای عرضی یا چسبندگی بین زنجیرهای مولکولی به قدر کافی نباشد، پلیمر خیلی نرم می‌شود، حالت لاستیک به خود می‌گیرد، نقطه‌ی ذوب آن کاهش می‌یابد و خیلی آسان در حللاه حل می‌شود. از طرفی، افزایش بیش از حد این پیوندها باعث می‌شود که پلیمر خاصیت الاستیسیته‌ی خود را از دست بدهد و کاملاً سخت شود.

انواع پیوندهای عرضی عبارت‌اند از:

- پیوندهای کووالانسی

- پیوندهای هیدروژنی

- نیروهای واندروالسی

- پیوندهای یونی

**آرایش یافتنگی:** مولکول‌ها باید دارای خاصیت آرایش یافتنگی باشند تا زنجیرهای مولکولی بتوانند موازی با محور طولی الیاف قرار گیرند. این عمل باعث افزایش قدرت لیف و بهبود بعضی خواص دیگر آن (مانند افزایش درخشندگی، کاهش درصد، جذب رطوبت و ...). می‌شود.

الف

شکل ۱-۵ - الف - پلیمر مناسب برای لیف شوندگی  
ب - پلیمر نامناسب برای لیف شوندگی

### ریسنگی الیاف شیمیایی


در قرن هفدهم دانشمند انگلیسی، رابرت هوک (Robert Hooke)، با مطالعات و تحقیقات خود بر روی کرم ابریشم دریافت که اگر بتواند مایعی را از سوراخ‌های بسیار ریز عبور دهد و بعد از خارج شدن از سوراخ‌ها آن را منعقد کند، خواهد توانست مانند کرم ابریشم الیاف مدام (فیلامنت) تولید نماید. در قرن نوزدهم، یک بافنده ای انگلیسی به نام لویز شواب توانت از طریق عبور دادن شیشه‌ی مذاب از منافذ بسیار ریز و سپس سرد کردن آن‌ها درهوا الیاف بسیار ظرفی شیشه‌تھیه کند. پس از چندی، دانشمندان انگلیسی موفق به استخراج سلولز چوب شدند و با حل کردن آن در حلالی مناسب و عبور دادن آن از منافذ بسیار ظرفی توانتند الیاف سلولزی تولید کنند. این فناوری سال به سال تکمیل شد تا این‌که در دهه‌ی ۱۹۲۰ به اوج خود رسید. در این زمان، انواع مختلف الیاف که منشأ طبیعی داشتند و ماده‌ی اصلی آن‌ها سلولز بود، به میزان تجاری در کشورهای

می شود، بستگی دارد (فلزات مقاوم نظیر طلا، پلاتین و ...). خارج کردن مایع تشکیل دهنده الیاف از سوراخ های رشته ساز و منعقد کردن آن، ریسندگی نامیده می شود. انقاد الیاف بعد از خارج شدن از رشته ساز، به سه روش انجام می گیرد :

- ۱- ریسندگی خشک، ۲- ریسندگی مرطوب و ۳- ریسندگی مذاب.

**ریسندگی مرطوب:** در این روش، مایع تشکیل دهنده الیاف بعد از خارج شدن از رشته ساز وارد ظرفی به نام حمام انقاد که حاوی اسید و نمک است می شود. رشته های خارج شده از رشته ساز در این ظرف توسط مواد شیمیایی و با اعمال فیزیکی منعقد می شوند. الیاف ویسکوزریون را به این روش تولید می کنند.

در شکل ۳-۵ ریسندگی مرطوب نمایش داده شده است.




شکل ۳-۵- ریسندگی مرطوب

در این نوع ریسندگی، غلظت اسید و نمک اهمیت بسیاری دارد و با تغییر دادن آن، خواص لیف تغییر می یابد. به همین دلیل، لازم است غلظت حمام طی عملیات پلیمریزاسیون ثابت بماند. در غیر این صورت، نقاط مختلف لیف خواص متفاوتی خواهند داشت.

یک نوختی حرارت طی عملیات انقاد نیز اهمیت زیادی دارد. اگر حرارت در طول عملیات متغیر باشد، خواص لیف در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود و به همین دلیل، در لیف

مختلف اروپایی مصرف شد. در همین دهه، دانشمندان آلمانی در تهیه پلیمرهای مصنوعی و همچنین حلال های آنها به پیشرفت های چشم گیری نایل شدند و با عبور دادن محلول پلیمرها از منافذ بسیار ظرفی الیاف را تولید کردند که منشأ آنها کاملاً مصنوعی بود. در سال ۱۹۳۶ انواع الیاف مصنوعی مانند پلی استرها، پلی آمیدها، پلی وینیل و استات وینیل ها در مقیاس تجاری به بازار عرضه شدند. به طور کلی، بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی تحقیقات دامنه داری برای تولید الیاف شیمیایی، با مصارف و کاربردهای مختلف، صورت گرفت. امروزه الیاف شیمیایی بسیار متعدد و متنوعی در جهان تولید می شود و به مصرف می رسد.

ماده ای تشکیل دهنده الیاف شیمیایی را که به صورت مایع است (محلول در یک حلal یا به شکل مذاب) از یک رشته ساز<sup>۱</sup> شکل ۳-۵ که سوراخ های بسیار کوچکی دارد، عبور می دهد و بعد از خارج شدن از رشته ساز، آن را به طرق گوناگون به صورت الیاف مداوم<sup>۲</sup> یا الیاف کوتاه<sup>۳</sup> به اندازه های دلخواه قابل استفاده در صنعت نساجی در می آورند. همه ای الیاف شیمیایی، اعم از الیاف مصنوعی و الیاف بازیافتی، بدین روش رسیده می شوند.



شکل ۳-۵- رشته ساز

**مشخصات رشته ساز:** رشته ساز از یک آلیاژ مقاوم ساخته می شود و تعداد سوراخ های آن به طور معمول  $100 \text{ تا } 120$  است. ولی این تعداد سوراخ برای تهیه طناب (tow) یا فتیله به  $3000$  می رسد. قطر سوراخ ها از  $0.004 \text{ تا } 0.002$  اینچ متغیر است و قطر رشته های نهایی به قطر روزنه های رشته ساز و سرعت ریسندگی و مقدار کششی که هنگام آرایش یافته مولکولی به الیاف اعمال


حالات و امکان آتشگیری آنها و همچنین هزینه‌ی سنگین دستگاه‌های بازیابی حلال، روش چندان مطلوبی نیست.

از مزایای این نوع ریسندگی می‌توان استفاده از درجه حرارت‌های کم را ذکر کرد.

**ریسندگی مذاب:** در این روش ماده‌ی

تشکیل دهنده‌ی الیاف به وسیله‌ی حرارت ذوب می‌شود و مایع ذوب شده با فشار توسط پمپ از رشته‌ساز خارج و به وسیله‌ی هوای سرد منعقد می‌گردد.

الیاف نایلون و پلی‌استر از این طریق تولید می‌شوند. در شکل ۵ – ۵ ریسندگی مذاب نمایش داده شده است.



شکل ۵ – ۵ – ریسندگی مذاب

ریسندگی مذاب براساس ذوب شدن پلیمر در درجه حرارت‌های بالا انجام می‌شود. به همین دلیل در این روش، پلیمر باید در برابر حرارت از مقاومت کافی برخوردار باشد و حرارت باعث تجزیه و تغییر رنگ آن نشود.


در روش ریسندگی مذاب، یک نواختی حرارت در نقاط مختلف پلیمر اهمیت زیادی دارد.

نایک‌نواختی ایجاد می‌شود.

**ریسندگی خشک:** در این روش‌ها، مایع تشکیل دهنده‌ی الیاف که در یک حلال حل شده است، با فشار توسط پمپ از رشته‌ساز خارج و به فضایی که دارای هوای گرم است، وارد می‌شود. پس از بخار شدن حلال‌های موجود، الیاف منعقد می‌گردد.

الیاف تریاستات به این طریق تهیه می‌شوند.

در شکل ۴ – ۵ ریسندگی خشک نشان داده شده است. چون این روش براساس حل شدن یک پلیمر در حلال مناسب صورت می‌گیرد، فقط در مواردی می‌تواند به کار رود که یک حلال مناسب برای پلیمر یافت شود.



شکل ۴ – ۵ – ریسندگی خشک

حالات مناسب برای پلیمر باید دارای خواص زیر باشد.

- باعث تجزیه‌ی پلیمر نشود؛
- با پلیمر ترکیب شیمیایی ایجاد نکند؛
- نقطه‌ی جوش آن پایین باشد تا تبخیر و بازیابی اش به‌آسانی صورت گیرد.

ریسندگی خشک به علت خطرات ناشی استفاده از

## پرسش های فصل

- ۱- پلیمر و پلیمریزاسیون را تعریف کنید.
- ۲- کوپلیمر را تعریف کنید و اهمیت آن را با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۳- پلیمریزاسیون تراکمی و اضافی را به طور کامل توضیح دهید و موارد اختلاف آن ها را ذکر کنید.
- ۴- یک پلیمر چه خواصی باید داشته باشد تا در نساجی مورد مصرف قرار گیرد؟
- ۵- کدام یک از پلیمرهای زیر می تواند در صنعت نساجی مورد استفاده قرار گیرد؟ چرا؟  
الف - پلیمری با ساختمان



- ب - پلیمری با وزن مولکولی ۵۰۰۰
- ۶- اثر آرایش یافتنگی، سختی زنجیرهای مولکولی و کریستالی بودن را در تهیه ای الیاف شیمیابی بنویسید.
- ۷- انواع روش های رسندگی الیاف دوباره تولید شده و مصنوعی را نام ببرید.
- ۸- روش رسندگی مرطوب را توضیح دهید.
- ۹- روش رسندگی خشک را توضیح دهید.
- ۱۰- روش رسندگی مذاب را شرح دهید.

### الیاف بازیافته از مواد سلولزی

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- الیاف بازیافته (نیمه مصنوعی) را تعریف کند.
- ۲- نحوه‌ی تهیه‌ی الیاف وسکوژریون را از مواد سلولزی توضیح دهد.
- ۳- خصوصیات الیاف وسکوژریون را توضیح دهد.
- ۴- اختلاف الیاف وسکوز و پنبه را بیان کند.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف وسکوز را توضیح دهد.
- ۶- طرز تهیه و خصوصیات الیاف پلی نوزیک را توضیح دهد.
- ۷- الیاف کوپرآمونیم را تعریف کند.
- ۸- خصوصیات الیاف کوپرآمونیم را بیان کند.
- ۹- موارد استفاده‌ی الیاف کوپرآمونیم را توضیح دهد.
- ۱۰- طرز تهیه‌ی الیاف استات را توضیح دهد.
- ۱۱- خصوصیات الیاف استات سلولز را بیان کند.
- ۱۲- موارد استفاده‌ی الیاف استات را توضیح دهد.
- ۱۳- الیاف تریاستات را تعریف کند.
- ۱۴- نحوه‌ی ساخت الیاف استات را توضیح دهد.
- ۱۵- خصوصیات الیاف تریاستات سلولز را بیان کند.
- ۱۶- موارد استفاده‌ی الیاف تریاستات را شرح دهد.

- الف - الیاف بازیافته از مواد سلولزی  
 ب - الیاف بازیافته از مواد پروتئینی  
 پ - الیاف بازیافته از مواد معدنی  
 مواد اولیه‌ی این الیاف، سلولز با فرمول کلی  $(C_6H_{10}O_5)_n$  است که از منابع گیاهی بدست می‌آید. مهم‌ترین

همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، منظور از الیاف بازیافته<sup>۱</sup> الیافی هستند که ماده‌ی اولیه‌ی آن‌ها در طبیعت وجود دارد و با کمک عملیات شیمیایی، این ماده به الیاف قابل استفاده در نساجی تبدیل می‌شود. با توجه به مواد اولیه، این الیاف را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

(الیاف کوتاه) را به علت کوتاهی طول نمی‌توان در صنعت نساجی و رسیندگی مورد استفاده قرار داد ولی به علت داشتن سلولز کافی (در حدود ۹۹ درصد) در تهیه‌ی ویسکوزریون به کار می‌روند.

— **الوار درختان**: از الوار درختانی مانند صنوبر، کاج، سرو و سایر درختانی که سلولز تشکیل دهنده‌ی آن‌ها دارای مولکول‌های بلند هستند، در تهیه‌ی ویسکوز استفاده می‌کنند. مقدار سلولز این درختان ۸۴ تا ۹۶ درصد است.

— **تفاله‌ی نیشکر**: که در حدود ۵ درصد وزن خشک آن سلولز است و برای تهیه‌ی خمیر کاغذ به کار می‌رود.

— **مواد گیاهی دیگر**: مواد دیگری از قبیل کاه، برنج، جو و گندم را که دارای مقادیری سلولز هستند، کم و بیش می‌توان در تهیه‌ی ویسکوز به کار برد.

به طور کلی، مواد اولیه‌ی ویسکوز باید طوری باشند که بتوان سلولز آن‌ها را به سادگی و با صرف هزینه‌ی کم تراستخراج کرد. امروزه، قسمت اعظم ویسکوزریون دنیا از الوار درختان تهیه می‌شود.

**طرز تهیه‌ی الیاف ویسکوز: الیاف ویسکوز را طی مراحل مختلفی که معمولاً یک هفته طول می‌کشد، تهیه می‌کنند. همه‌ی مراحل باید بدقت کنترل شود. عملیاتی که برای تهیه‌ی ویسکوز انجام می‌گیرد، به طور خلاصه به قرار زیر است.**

— **خیساندن**: ورقه‌های چوب را که دارای ۸۸ - ۸۴ درصد سلولز هستند، در یک جعبه‌ی مکعب مستطیل شکل که توسط صفحه‌های سوراخ دار به چندین قسمت تقسیم‌بندی شده‌اند، به طور منظم می‌چینند. آن‌گاه سود سوزآور با غلظت ۱۷/۵ درصد را، با سرعت ۳ اینچ در دقیقه از پایین ظرف وارد می‌کنند. پس از این که ورقه‌های چوب برای مدت یک ساعت، در سود با دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد باقی می‌مانند، آن را به وسیله‌ی یک پیستون، فشرده می‌کنند و سود آن‌ها را خارج می‌سازند.

— **خرد کردن**: ورقه‌های پرس شده چوب در ماشین خردکننده که دارای یک جفت غلتک حلقه‌نی دندانه‌دار است، خرد و تکه‌تکه می‌شوند تا سود سوزآور به آسانی با سلولز چوب ترکیب شود.


این الیاف ویسکوزریون، استات و تری استات سلولز و کوپرآمونیم هستند.

## الیاف ویسکوزریون

روش تهیه‌ی الیاف ویسکوز توسط دو شیمی‌دان انگلیسی به نام‌های کروس<sup>۱</sup> و بیوان<sup>۲</sup> که مطالعات دقیقی روی ساختمان سلولز انجام داده بودند، در سال ۱۸۹۱ کشف و در سال ۱۸۹۲ به ثبت رسید، ولی مدت‌ها طول کشید تا منسوجات تهیه شده‌از این الیاف به طور تجاری به بازار عرضه شود. بزرگ‌ترین اشکال این گونه منسوجات، آن بود که در صورت جذب رطوبت استحکام آن‌ها به شدت کاهش می‌یافت؛ به طوری که اغلب در موقع شست و شو از هم می‌پاشیدند. علت این امر، تجزیه‌ی پیش از حد پیمر سلولز هنگام تهیه‌ی محلول ویسکوز بود. بامطالعه روی ساختمان شیمیایی الیاف طبیعی، ثابت شده بود که یکی از شرایط مهم برای تهیه‌ی یک لیف مصنوعی، تهیه‌ی پیمری با طول زنجیر بلند است. سلولز که ماده‌ی اولیه‌ی ویسکوزریون است، دارای طول زنجیری به اندازه‌ی کافی بلند است ولی در اثر عملیاتی که برای تهیه‌ی محلول ویسکوز انجام می‌گیرد، این زنجیر شکسته و کوچک می‌شود و به این ترتیب، استحکام لیف تهیه شده در حالت مرطوب کاهش می‌یابد. پس از مطالعات زیاد، روش‌هایی کشف شد که کوچک شدن طول زنجیر پیمر را به حداقل رسانید و ویسکوزریون توانست به عنوان یک لیف مورد استفاده در صنایع نساجی به بازار عرضه شود.

**مواد اولیه‌ی ویسکوزریون**: از همه‌ی محصولات طبیعی که به مقدار کافی سلولز دارند، می‌توان برای تهیه‌ی الیاف ویسکوز استفاده کرد. هر اندازه مقدار سلولز نسبت به مواد دیگر بیش‌تر باشد، مناسب‌تر و تبدیل آن به ویسکوز کم خرج‌تر است. مواد اولیه‌ای که برای تهیه‌ی ویسکوز به کار می‌روند، عبارت‌اند از:


— **لیتر**: الیاف کوتاه پنبه بعد از جدا شدن الیاف بلند، روی تخم پنبه باقی می‌مانند. این الیاف کوتاه را که لیتر نامیده می‌شوند، توسط ماشین مخصوصی از روی تخم پنبه جدا می‌کنند. لیترها



شکل ۱-۶ – نمودار تولید الیاف ویسکوزریون

سلولز قلیایی؛ بدین ترتیب که ابتدا سلولز قلیایی به گزاناتور – که یک ظرف هشت ضلعی است – وارد می‌شود و گزاناتور شروع به دوران می‌کند. در این حال، ۲۰ تا ۳۵ درصد سولفید کربن از مجريابی که در مرکز ظرف قرار دارد، وارد می‌شود و عمل برای مدت ۸ تا ۱۰ ساعت در دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد ادامه پیدا می‌کند. گزاناتات سلولز در این مرحله به دست می‌آید.

**– زمان دادن:** در اثر خیساندن و خرد کردن، سود با سلولز ترکیب می‌شود و در اثر زمان دادن – که ۲۴ تا ۲۸ ساعت طول می‌کشد – سود سوز آور مجال پیدا می‌کند که با عامل هیدروکسیل سلولز ترکیب شود و سلولز قلیایی به دست آید.



**– گزاناتاسیون:** عبارت است از ترکیب سولفید کربن با

## قطر و طول الیاف: قطر و طول الیاف ویسکوز، قابل

کنترل است و در اندازه‌های دلخواه تهیه می‌شوند.

## استحکام الیاف: استحکام الیاف ویسکوزریون در ابتدا

کم بود اما به تدریج این عیب برطرف شد و الیاف نسبتاً محکمی تهیه گردید. الیاف ویسکوز تهیه شده در سال ۱۹۲۰ دارای استحکام ۱/۵ گرم بر دنیار در حالت خشک و ۴/۰ گرم بر دنیار در حالت مرطوب بود اما استحکام الیاف امروزه تا ۲/۵ گرم بر دنیار در حالت خشک و ۷/۰ گرم بر دنیار در حالت مرطوب است.

## درصد اضافه طول الیاف: مقدار کشیدگی الیاف،

برحسب درجه‌ی آرایش یافتنگی آن‌ها متفاوت است. هر قدر میزان آرایش یافتنگی الیاف بیشتر باشد، درصد اضافه طول آن تا حد پاره شدن کم‌تر می‌شود. الیاف ویسکوز معمولی در حالت خشک حدود ۱۷ تا ۲۵ درصد تا قبل از پاره شدن، کشیده می‌شوند و این مقدار در حالت مرطوب به ۳۲ تا ۳۶ درصد می‌رسد.

## خاصیت ارتجاعی الیاف (الاستیسیته): به‌طورکلی،

خاصیت ارتجاعی الیاف سلولزی کم است. این خاصیت در الیاف ویسکوزریون کم‌تر است و این الیاف حتی نسبت به پنهانه هم خاصیت ارتجاعی کم‌تری دارند.

## خاصیت جذب رطوبت: هر قدر میزان آرایش یافتنگی و


تبلور الیاف کم‌تر باشد، قابلیت نفوذ آب و جذب رطوبت آن‌ها بیشتر خواهد بود. از این‌رو، در الیاف ویسکوزریون که مناطق بی‌شکل آن‌ها بیشتر و درجه‌ی تبلور آن‌ها کمتر است، جذب رطوبت بیشتر است و مولکول‌های آب در مناطق بی‌شکل به راحتی و به سرعت نفوذ می‌کنند. ویسکوزریون معمولی دارای ۱۲ درصد جذب رطوبت در شرایط استاندارد است (شرایط استاندارد: رطوبت نسبی ۶۵ درصد و ۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد).

## وزن مخصوص الیاف: وزن مخصوص الیاف ویسکوز،

برحسب روش ساخت و درجه‌ی آرایش یافتنگی فرق می‌کند و به‌طور متوسط ۱/۵ تا ۱/۵۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

## درخشنندگی الیاف: سطح خارجی الیاف ویسکوز صاف

است و به همین دلیل، این الیاف نسبت به پنهانه درخشنندگی بیشتر دارند ولی قدرت درگیری و اصطکاک آن‌ها از پنهانه کم‌تر است. در نتیجه، استحکام نخ تهیه شده از این الیاف تقلیل می‌یابد. الیاف ویسکوز مقداری از درخشنندگی خود را در آب جوش از




— حل کردن: گزانات حاصل را در محلول رقیق سود سوزآور حل می‌کنند تا محلول سدیم گزانات سلولز به دست آید.

— محلول گزانات سلولز: برای صاف کردن محلول گزانات سلولز آن را از فیلترهای مخصوصی عبور می‌دهند و سپس وارد دستگاه رسیندگی مرطوب می‌کنند. آن‌گاه مایع به‌وسیله‌ی پمپ با فشار از رشتہ‌ساز خارج می‌شود و برای منعقد شدن از حمامی که حاوی اسید سولفوریک، سولفات‌سدیم، سولفات‌روی و گلوکز است، عبور می‌کند. ویسکوز که به‌صورت الیاف مداوم (فیلامنت) والیاف کوتاه تهیه می‌شود، برای تهیه‌ی نخ فیلامنت به رشتہ‌های منعقد شده مختصر تابی می‌دهد و سپس به دور بوبین پیچیده می‌شود. برای تهیه‌ی الیاف کوتاه، رشتہ‌های منعقد شده در کنار هم قرار می‌گیرند و به اندازه‌های دلخواه بریده می‌شوند. الیاف بریده، شسته و خشک می‌شوند و به‌صورت عدل بسته‌بندی می‌گردند.

## خواص فیزیکی الیاف ویسکوز

ساختمان ظاهری و میکروسکوپی الیاف: اگر الیاف ویسکوزریون را در زیر میکروسکوپ قرار دهیم، می‌بینیم که سطحی صاف دارند و پیچ و تابی (مانند الیاف پنهانه) در آن‌ها وجود ندارد. سطح مقطع الیاف ویسکوزریون در زیر میکروسکوپ، به‌صورت مضرس (دندانه‌ای) دیده می‌شود (شکل ۲-۶).

هنگام قرار گرفتن فیلامنت در حمام انقاد، ابتدا سطح خارجی لیف و سپس قسمت داخلی آن منعقد می‌گردد. چون انقاد سطح خارجی و قسمت داخلی با یک اختلاف زمانی کوتاه انجام می‌گیرد، این عمل باعث چروک شدن جدار خارجی لیف می‌شود و مقطع لیف به‌صورت مضرس درمی‌آید.



شکل ۲-۶— مقطع عرضی و نمای طولی الیاف ویسکوزریون

آلی، غیر محلول است و فقط محلول کوپر آمونیم الیاف ویسکوز را حل می کند. لذا حلالهای آلی که در خشکشویی به کار می روند، بر الیاف ویسکوز اثری ندارند.

#### چین دادن به الیاف ویسکوز:

چین خوردگی در الیاف خاصیت ویژه ای به آنها می دهد و برای آنها موارد مصرف گوناگونی به وجود می آورد. الیاف ویسکوز را چین می دهند و تقریباً به شکل الیاف پشم درمی آورند. عمل چین دادن به الیاف، به دو روش انجام می گیرد:

روش مکانیکی و روش شیمیایی.

روش مکانیکی: روش مکانیکی به این شکل است که الیاف مدام (فیلامنت) ویسکوز را از بین دو غلتک شیاردار عبور داده و از طریق این غلتک ها، چین موردنظر را به الیاف می دهند. روش شیمیایی: الیاف ویسکوز پس از خروج از رشته ساز، وارد حمام انعقاد می شوند. در اینجا مقدار اسید حمام انعقاد را کم و نمک آن را زیاد می کنند و کشش لازم را به الیاف می دهند. در این قسمت، کشش اهمیت خاصی دارد و باید با دقت انجام گیرد. الیاف پس از انعقاد، به اندازه های دلخواه برشده و سپس شسته و خشک می شوند.

دیواره‌ی یک طرف الیافی که بدین طریق تهیه می شوند، ضخیم و نرم و طرف دیگر نازک و دارای دندانه های بیشتر است. وقتی الیاف رطوبت جذب می کنند، تورم در طرف نازک بیشتر از طرف ضخیم است و این عمل باعث چین خوردگی الیاف می شود (شکل ۳-۶).

دست می دهند.

اثر نور آفتاب بر الیاف: الیاف ویسکوز در مقابل نور برای مدت کوتاه استقامت نشان می دهند اما اگر این مدت طولانی شود، رنگ و استحکام خود را از دست می دهند.

اثر حرارت بر الیاف: الیاف ویسکوز ریون ترمومپلاستیک نیستند؛ یعنی، در مقابل حرارت حالت چسبندگی پیدا نمی کنند. و ذوب نمی شوند. در حرارت  $15^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد، این الیاف استحکام خود را از دست می دهند و در حرارت  $185$  تا  $205$  درجه‌ی سانتی‌گراد تجزیه می شوند.


#### خواص شیمیایی الیاف ویسکوز

اثر اسیدها: اسیدهای گرم و رقیق و سرد و غلیظ معدنی بر الیاف ویسکوز - مانند پنبه - اثرات مخربی دارند و به طور کلی، اثر اسیدها بر ویسکوز بیشتر از اثر آنها بر پنبه است. اسیدهای آلی - مثل اسید فرمیک - با غلظت ۱ تا ۲ درصد تأثیر چندانی بر الیاف ویسکوز ندارند.

اثر مواد قلیایی: الیاف ویسکوز مانند الیاف پنبه در مقابل مواد قلیایی مقاومت خوبی از خود نشان می دهند اما مواد قلیایی قوی باعث متورم شدن الیاف می شوند و از استحکام آنها می کاہند.

اثر مواد اکسیدکننده: برای سفید کردن الیاف ویسکوز ریون باید از آب ژاول سرد و رقیق استفاده شود. آب اکسیژنه در حرارت بالا از استحکام ویسکوز می کاهد.

اثر حلالهای آلی بر الیاف: ویسکوز در اکثر حلالهای



شکل ۳-۶ - مقطع عرضی الیاف ویسکوز چین داده

آب، رنگ و سایر مواد شیمیایی در الیاف ویسکوز از الیاف پنبه بیشتر است و الیاف ویسکوز مقداری از استحکام خود را در حالت مرطوب از دست می‌دهند.

۲- الیاف پنبه پیچیدگی‌های طبیعی دارد در صورتی که الیاف ویسکوز صاف و فاقد این پیچیدگی‌هاست. این موضوع باعث درخشندگی الیاف ویسکوز می‌شود و از قدرت درگیری الیاف به هم‌دیگر و اصطکاک آن‌ها می‌کاهد. در نتیجه، استحکام نخ‌های تهیه شده از این الیاف کاهش می‌یابد.

#### موارد استفاده‌ای الیاف ویسکوز: الیاف

ویسکوزریون برای احتیاجات معمولی نساجی بسیار مناسب است اما به علت کم بودن استحکام آن‌ها در حالت مرطوب، برای تهیه نخ‌ها و تورهای ماهی‌گیری و طناب‌هایی که در کشتی رانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مناسب نیستند و در پارچه‌هایی که در مجاورت مواد شیمیایی به کار می‌روند، مصرفی ندارند.

بیشترین موارد استفاده‌ای ویسکوز در پرده‌ها، رومبلی‌ها، روکش صندلی‌های قطار و اتوبوس، رومیزی‌ها، ملحفه‌ها، لباس‌های زنانه، پیراهن‌های مردانه، زیرپوش و لباس‌های ورزشی است.

#### الیاف پلی‌نوزیک<sup>۲</sup>

در اواخر سال ۱۹۵۰ میلادی، ویسکوزریون با روش جدیدتری ساخته شد. الیاف به دست آمده از این روش که دارای خصوصیاتی کاملاً متفاوت با ویسکوزریون بودند، به الیاف پلی‌نوزیک معروف شدند. الیاف پلی‌نوزیک الیاف سلولزی با درجه‌ی پلیمریزاسیون خیلی بالا هستند.

خصوصیات کلی الیاف پلی‌نوزیک عبارت‌اند از:

- در حالت مرطوب مقاومت خوبی در مقابل کشش دارند.
- استحکام آن‌ها خوب بوده و در حالت مرطوب از ویسکوز بیشتر است.

- در مقابل سود سوزآور مقاوم‌اند.

- از درجه‌ی پلیمریزاسیون بالایی برخوردارند.

خصوصیات ذکر شده غالباً در پنبه و دیگر الیاف طبیعی سلولزی نیز دیده می‌شود؛ لذا الیاف پلی‌نوزیک را پنبه‌ی مصنوعی هم می‌گویند.


چین دادن به روش شیمیایی بیشتر برای تهیه‌ی الیاف کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویسکوز قوی شده: یکی از نقاط ضعف الیاف ویسکوز، کم بودن استحکام آن‌ها به ویژه در حالت مرطوب است. امروزه به روش‌های مختلف می‌توان استحکام الیاف ویسکوز را افزایش داد.

یکی از این روش‌ها کترل حمام انعقاد و دادن کشش بیشتر به الیاف است. کشش دادن به الیاف بعد از خارج شدن آن‌ها از رشته‌ساز، باعث می‌شود که سطح خارجی الیاف نسبت به قسمت داخلی افزایش یابد. در نتیجه، درجه‌ی تبلور (کریستالینیتی<sup>۱</sup>) الیاف بیشتر می‌شود و مولکول‌های آن‌ها از آرایش یافتنگی بهتری برخوردار می‌شوند.

همان‌طور که بیش از این نیز اشاره شد، هر چه درجه‌ی تبلور الیاف بیشتر و آرایش یافتنگی مولکولی بهتر باشد، الیاف از استحکام بیشتری برخوردار می‌شوند.

قطع عرضی ویسکوز قوی شده نسبت به ویسکوز معمولی دندانه‌های بسیار کمی دارد (شکل ۶-۴).



شکل ۶-۴ - قطع عرضی و نمای طولی الیاف ویسکوز قوی شده

#### تفاوت الیاف ویسکوز و پنبه: الیاف

ویسکوز و الیاف پنبه دو تفاوت کلی به قرار زیر دارند:

- ۱- زنجیرهای مولکولی سلولز در الیاف طبیعی سلولزی مانند پنبه، تا حدودی به طور متراکم در کنار هم قرار دارند. در تهیه‌ی ویسکوز، این زنجیرهای از هم جدا می‌شوند و مجدداً در حمام انعقاد مجاور یک‌دیگر قرار می‌گیرند اما متراکم و فشرده‌گی این زنجیرهای در ویسکوز از پنبه کم‌تر است. در نتیجه، آب و سایر مایعات به آسانی می‌توانند بین زنجیرهای نفوذ کنند؛ بنابراین، جذب

درجه‌ی کریستالی بودن الیاف پلی‌نوزیک ۵۵ درصد است؛ در حالی که این درجه برای ویسکوزریون معمولی ۴۰ تا ۴۵ درصد و برای پنبه ۷۰ تا ۸۰ درصد است. آرایش مولکولی در الیاف پلی‌نوزیک به مراتب از الیاف ویسکوز پیش‌تر است.

**استحکام الیاف:** استحکام الیاف پلی‌نوزیک در حالت خشک  $\frac{3}{2}$  تا ۴ گرم بر دنیر<sup>۱</sup> و در حالت مرطوب ۲ تا ۳ گرم بر دنیر است. استحکام الیاف پلی‌نوزیک در مقایسه با ویسکوز در هر دو حالت پیش‌تر است.

**خاصیت ارجاعی الیاف (الاستیسیته):** خاصیت ارجاعی الیاف پلی‌نوزیک از ویسکوز و حتی از الیاف پنبه هم بهتر است.

**اثر رطوبت بر الیاف:** مقدار تورم الیاف پلی‌نوزیک در آب و میزان جذب رطوبت آن تقریباً بین الیاف ویسکوز و پنبه قرار دارد.

#### خواص شیمیایی الیاف پلی‌نوزیک

**اثر مواد قلیایی بر الیاف:** مقاومت پلی‌نوزیک در مقابل مواد قلیایی پیش‌تر از الیاف ویسکوز است و کمتر از آن باد می‌کند. از این رو عمل مرسبریزاسیون را به خوبی تحمل می‌کند.

**اثر سایر مواد شیمیایی:** به طور کلی، اثر سایر مواد شیمیایی بر الیاف پلی‌نوزیک تقریباً شبیه به اثر آن‌ها بر دیگر الیاف سلولزی است.

#### موارد استفاده‌ی الیاف پلی‌نوزیک:

استحکام و دوام پارچه‌های تهیه شده از پلی‌نوزیک خوب است. این گونه پارچه‌ها ابعاد خود را بعد از شست و شو حفظ می‌کنند و از ظاهر و زیردست خوبی برخوردارند. به همین دلیل، الیاف پلی‌نوزیک در بیش‌تر پارچه‌ها به جای الیاف پنبه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از نفایض الیاف ویسکوز معمولی، کم بودن مقاومت آن‌ها در حالت مرطوب است. البته این نقص در الیاف پلی‌نوزیک تا اندازه‌ی زیادی برطرف شده است و به همین دلیل این الیاف در پارچه‌های کشیاف از قبیل بلوز، ژاکت و همچنین پارچه‌های بافته شده برای لباس مصرف زیادی دارد.

#### طرز تهیه‌ی الیاف پلی‌نوزیک

۱- سلولز قلیایی را با خیساندن، پرس کردن و خرد کردن چوب درختانی که مقدار زیادی سلولز دارند در سود سوزآور مانند ویسکوز معمولی، به دست می‌آورند.

۲- برای تهیه‌ی گزانات سلولز، سلولز قلیایی را با سولفور کریں مخلوط می‌کنند اما مقدار سولفور کریں مصرفی، کمتر از مقداری است که در تهیه‌ی ویسکوز به کار می‌رود. این عمل  $\frac{2}{5}$  ساعت طول می‌کشد. طی  $\frac{1}{5}$  ساعت اول، حرارت در زیر  $۲۰$  درجه‌ی سانتی‌گراد ثابت است و سپس برای مدت یک ساعت در  $۲۵$  درجه‌ی سانتی‌گراد ادامه پیدا می‌کند.

۳- هنگام تهیه‌ی الیاف ویسکوزریون برای به دست آوردن مایع ریسندگی، گزانات سلولز را در سود سوزآور وارد می‌کنند اما در اینجا به جای سود از آب استفاده می‌شود. پس از مخلوط کردن گزانات در آب، مایع ریسندگی برای ریسیدن آماده است.

۴- مایع ریسندگی وارد دستگاه ریسندگی مرطوب می‌شود و به وسیله‌ی پمپ با فشار از رشته‌ساز خارج می‌گردد و از داخل حمام انعقاد – که حاوی محلول اسید سولفوریک بسیار رقیق (یک درصد) با دمای  $۲۵$  درجه‌ی سانتی‌گراد است – عبور می‌کند. در این قسمت کشش لازم به الیاف داده می‌شود.

حمام انعقاد برای الیاف ویسکوز معمولی، شامل  $۱^{\circ}$  درصد اسید سولفوریک،  $۱$  درصد سولفات روی،  $۱۸$  درصد سولفات سدیم با دمای  $۴۵$  تا  $۵۵$  درجه سانتی‌گراد است.

#### خواص فیزیکی الیاف پلی‌نوزیک

**ساختمان فیزیکی:** مقطع عرضی الیاف پلی‌نوزیک در زیر میکروسکوپ به شکل دایره است و نمای طولی الیاف، مانند ویسکوز، صاف و بی‌شکل دیده می‌شود (شکل ۵-۶).



شکل ۵-۶ - مقطع عرضی الیاف پلی‌نوزیک


## الیاف کوپر آمونیم<sup>۱</sup>

کوپر آمونیم، الیاف بازیافتی سلولزی هستند که از نظر ظاهر شباهت زیادی به ابریشم دارند و به همین جهت، به آن ابریشم مصنوعی هم می‌گویند.

شد. بعد از جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۱۹ تولید این الیاف دوباره شروع شد و تا حال ادامه دارد. این الیاف به دلیل ظرافت و نرمی فوق العاده‌ای که دارند، در صنعت نساجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

**طرز تهیه الیاف کوپر آمونیم:** روش تولید الیاف کوپر آمونیم شبیه به ویسکوز است. مواد اولیه برای این الیاف، لینتر<sup>۲</sup> (الیاف کوتاه پنبه) یا چوب درختانی است که مقدار زیادی سلولز دارند، ولی از آنجا که مقدار سلولز موجود در الیاف کوتاه پنبه، به مراتب از چوب درختان بیشتر است، این الیاف در ساخت الیاف کوپر آمونیم بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سال ۱۸۹۰ میلادی، یک شیمی‌دان فرانسوی برای اولین بار توانست سلولز را در محلول کوپر آمونیم حل کرده و از آن الیاف بسیار ظرفی تهیه کند. این کار، تا دو سال بعد از فوت او متوقف ماند؛ در سال ۱۸۹۲ دو شیمی‌دان آلمانی تحقیقاتی را در همین زمینه دوباره شروع کردند و در سال ۱۸۹۹ با کمک دیگران توانستند الیاف کوپر آمونیم را تولید کنند اما پس از گذشت ده سال، تولید این الیاف به دلیل توسعه‌ی ویسکوز دوباره متوقف



شکل ۶— نمودار تولید الیاف کوپر آمونیم

۱— Cuprammonium

۲— Linter

کوپرآمونیم نسبتاً خوب و در حالت خشک به مراتب بیشتر از حالت مرطوب است.

**اثر رطوبت بر الیاف:** الیاف کوپرآمونیم در آب متورم می‌شوند و استحکام آن‌ها کاهش می‌یابد. مقدار جذب رطوبت این الیاف در شرایط استاندارد ۱۲/۵ درصد است.

**اثر حرارت بر الیاف:** الیاف کوپرآمونیم در حرارت ۲۵° درجه‌ی سانتی‌گراد، بدون ذوب شدن شروع به تجزیه شدن می‌کنند. این الیاف به آسانی آتش می‌گیرند و خاکستر کمی از خود به جای می‌گذارند.

**اثر نور خورشید بر الیاف:** اگر الیاف کوپرآمونیم مدت زیادی در معرض نور خورشید قرار بگیرند، از استحکام آن‌ها کاسته می‌شود.

**خاصیت الکتریکی الیاف:** الیاف کوپرآمونیم در حالت خشک الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کنند ولی با توجه به خاصیت جذب رطوبت الیاف، مقدار الکتریسیته‌ی ساکن را می‌توان با رطوبت دادن کم کرد.

#### خواص شیمیایی الیاف کوپرآمونیم:

خواص شیمیایی الیاف کوپرآمونیم، تقریباً شبیه به سایر الیاف سلولزی است.

**اثر اسیدها بر الیاف:** اسیدهای رقیق و گرم و همچنین اسیدهای غلیظ و سرد موجب از بین رفتن این الیاف می‌شوند.


**اثر مواد قلیایی بر الیاف:** الیاف کوپرآمونیم در مقابل قلیایی‌های رقیق به خوبی مقاومت می‌کنند ولی در برابر مواد قلیایی قوی متورم می‌شوند، حالت ژلاتینی پیدا می‌کنند و استحکام خود را تقریباً از دست می‌دهند.

**اثر مواد اکسیدکننده بر الیاف:** مواد اکسیدکننده‌ی قوی به الیاف کوپرآمونیم صدمه می‌زنند و از استحکام آن‌ها می‌کاهند ولی اکسیدکننده‌های ضعیف اثر چندانی بر این الیاف ندارند. لذا برای سفیدگری الیاف کوپرآمونیم از محلول آب ژاول می‌توان استفاده کرد.

**اثر حلال‌های آلی بر الیاف:** الیاف کوپرآمونیم مثل الیاف سلولزی دیگر، در حلال‌های آلی حل نمی‌شوند.

**موارد استفاده‌ی الیاف کوپرآمونیم:** الیاف کوپرآمونیم در تهیه‌ی پارچه‌های حریر و بسیار ظرفیت مورد


برای تصفیه‌ی مواد اولیه، آنها را با سود سوزآور رقیق می‌جوشانند و با هیبوکلریدسدیم سفید می‌کنند. سپس بنیه یا چوب تصفیه شده را در محلول کوپرآمونیم (که دارای ۳۰ درصد مس و ۲۵ درصد آمونیاک و بقیه آب است) در مجاورت سود سوزآور، حل می‌کنند و مایع به دست آمده را برای صاف شدن از فیلترهای مخصوصی عبور می‌دهند. آن‌گاه آن را در داخل یک مخزن جمع می‌کنند تا هوای داخل آن خارج شود. در این مرحله، مایع بدون هوا و گاز آماده‌ی رسیدن است. مایع به دست آمده توسط پمپ، با فشار از رشتہ‌ساز خارج شده و به حمامی که حاوی آب خالص است، وارد می‌شود. در این جا مقداری از مس و بیشتر آمونیاک به وسیله‌ی آب جدا می‌شود و سلولز رسوب می‌کند. بعد، در حمام دیگری که حاوی اسید و نمک‌های فلزی است، باقی مانده‌ی آمونیاک و مس جدا می‌گردد و رشتہ‌ها به صورت الیاف ادامه‌دار (فیلامنت) یا کوتاه، آماده‌ی مصرف می‌شوند (شکل ۶-۷).



محلول شوایتر (محلول کوپرآمونیم)

#### خواص فیزیکی الیاف کوپرآمونیم

**شكل ظاهری الیاف:** الیاف کوپرآمونیم، بیشتر از سایر انواع ریون به الیاف ابریشم طبیعی شبیه‌اند. این الیاف سطحی صاف دارند و مقطع عرضی آن‌ها دایره‌ای شکل و بدون دندانه است (شکل ۶-۷).




شکل ۶-۷ – منقطع عرضی و نمای طولی الیاف کوپرآمونیم

**– طول و قطر الیاف:** طول و قطر الیاف کوپرآمونیم در موقع رسیدن قابل کنترل است و به دلخواه تهیه می‌شود.

**– استحکام الیاف:** در بین ریون‌ها، استحکام الیاف

**ب - استیله کردن:** استیله کردن، عملیاتی شیمیایی است که طی آن اتم‌های هیدروژن گروه‌های هیدروکسیل OH جای خود را با گروه‌های استیل  $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2$  عوض می‌کنند. وقتی سلولز کاملاً استیله شد، به تری استات تبدیل می‌شود. برای این کار، سلولز چوب را با اسید استیک اضافی و انیدرید استیک  $\text{O}_2\text{-CO-CH}_3$  در مجاورت یک کاتالیزور مثل اسید سولفوریک  $\text{H}_2\text{SO}_4$  - عمل می‌کنیم و درجه حرارت را بالا می‌بریم تا فعل و انفعالات به خوبی انجام گیرد. سپس آن را سرد می‌کنیم تا از تجزیه سلولز جلوگیری شود. آن‌گاه فعل و انفعالات را ادامه می‌دهیم تا عمل استیله شدن کامل شود (شکل ۸).



شکل ۸ - نمودار تولید الیاف استات سلولز

استفاده قرار می‌گیرند. این الیاف بیشترین مصرف را در تهیه پارچه‌های زیربیوش و لباس‌های زنانه و هم‌چنین آستری دارند. نخ‌های فانتزی که در صنعت نساجی مصارف گوناگونی دارند، از این الیاف تهیه می‌شوند.

از الیاف کوپرآمونیم در تهیه لباس‌های ورزشی، پارچه‌های پرده‌ای، رومیزی و رومبی نیز استفاده می‌کنند.

### استات سلولز

برای اولین بار در سال ۱۸۹۶ شوتزن برگر توانست با حرارت دادن سلولز در یک ظرف سربسته آن را در انیدرید استیک حل کند. در سال ۱۸۹۴ گراس و بوان نشان دادند که اگر اسید سولفوریک یا کلرید روی به عنوان کاتالیزور مصرف شوند، حل کردن سلولز در انیدرید استیک در فشار آتمسفر نیز عملی است. بدین ترتیب، تری استات سلولز - که در کلروفرم محلول است تهیه شد. تری استات سلولز محلول در کلروفرم  $\text{CHCl}_3$  قابل رسیدن است ولی چون کلروفرم ماده‌ای بی‌هوش کننده است، تهیه تری استات سلولز تقریباً متوقف ماند. در سال ۱۹۰۳ پژوهشگران دریافتند که اگر تری استات سلولز مجدداً هیدرولیز شود و به حالتی بین تری استات و دی‌استات برگرد، قابلیت اتحال خود را در کلروفرم از دست می‌دهد ولی در استن سال‌های ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ در پوشش بال‌های هوایپما به کار می‌رفت؛ به همین دلیل تهیه و مصرف آن توسعه یافت و پس از جنگ، دانشمندان به فکر استفاده از کارخانه‌های موجود برآمدند تا این که در سال ۱۹۲۱ توانستند دی‌استات سلولز<sup>۱</sup> (ابریشم مصنوعی) محلول در استن را تهیه کنند.

طرز تهیه محلول استات سلولز: برای تهیه استات سلولز از الیاف کوتاه پنبه (لینتر) یا الوارهای چوب که ۹۸ - ۹۹ درصد سلولز دارند، استفاده می‌شود.

**الف - مرحله‌ای ابتدایی:** سلولز را ابتدا با اسید استیک  $\text{CH}_3\text{-COOH}$  مخلوط می‌کنند تا متورم گردد و قابلیت فعل و انفعالات آن زیاد شود.

۱- به الیاف دی‌استات سلولز، استات سلولز نیز گفته می‌شود.

**طول و قطر الیاف:** طول و قطر الیاف قابل کنترل است و بنابر مورد مصرف الیاف پیش‌بینی می‌شود (شکل ۶-۹).

**رنگ و ظاهر الیاف:** استات سلوولز سفید است و به صورت شفاف، کدر و نیمه‌کدر ساخته می‌شود. معمولاً پس از انقاد الیاف، چین خورده‌گی‌هایی به سطح آن‌ها می‌دهند تا زیردست، پُرتر احساس شود.

**وزن مخصوص الیاف:** وزن مخصوص استات سلوولز به مقدار درصد گروه‌های استیل موجود در ساختمان آن بستگی دارد. وزن مخصوص استات سلوولز که  $\frac{38}{5}$  درصد گروه استیل داشته باشد، به طور نظری  $\frac{1}{32}$  است.

**جذب رطوبت:** استات سلوولز در شرایط استاندارد  $\frac{6}{3}$  درصد رطوبت جذب می‌کند. همان‌طور که می‌بینید، جذب رطوبت استات از ویسکوز یا پنبه خیلی کم‌تر است؛ زیرا در استات سلوولز  $\frac{2}{5}$  –  $\frac{2}{2}$  قسمت از عوامل سلوولز به گروه استیل تبدیل می‌گردد و به این ترتیب، از قدرت جذب رطوبت سلوولزی کاسته می‌شود.

**استحکام الیاف:** استحکام الیاف استات سلوولز از ویسکوز بهتر است (به مخصوص در حالت مرطوب). الیاف ویسکوز در حالت مرطوب  $5^{\circ}$  درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند؛ در صورتی که در حالت مرطوب، استات سلوولز فقط  $3^{\circ}$  درصد از استحکام خود را از دست می‌دهد و علت این امر جذب رطوبت استات سلوولز است.

**خاصیت ارجاعی (الاستیسیته):** خاصیت ارجاعی استات سلوولز از ویسکوز بهتر است. استات سلوولز تا حدود  $\frac{6}{5}$  درصد کشش، الاستیک است ولی پس از آن مدتی زمان لازم است تا به طول اولیه‌ی خود برگردد و در بعضی موارد، هرگز به طول اولیه برنمی‌گردد.

**خاصیت الکتریکی الیاف:** از آن‌جا که استات سلوولز رطوبت کمی را جذب می‌کند، عایق بسیار خوبی محاسبه می‌شود و حتی از پنبه، پشم و ابریشم نیز بهتر است. بنابراین، برای عایق‌بندی سیم‌های الکتریکی و کابل‌ها و ... از آن استفاده می‌کنند. استات سلوولز در اثر اصطکاک الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کند که این امر باعث بوجود آمدن اشکالاتی در ریسندگی می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته‌ی ساکن باید رطوبت کارگاه زیاد باشد و در ضمن، از مواد جلوگیری کننده‌ی الکتریسیته


برای تبدیل تری استات به سلوولز، استات آن را با اسیداستیک پیش‌تری مخلوط می‌کنیم و برای مدت زمانی در آب قرار می‌دهیم. آب را اضافه می‌کنیم تا استات سلوولز رسوب کند؛ آن‌گاه این رسوب را می‌شویم و خشک می‌کنیم تا به شکل گلوله‌های سفید متبلور درآید.

**ریسندگی استات سلوولز:** استات جامد ابتدا به مایع تبدیل شده و سپس ریسیده می‌شود. برای این کار، استات جامد را در استن که باید مقدار کمی هم آب داشته باشد، حل می‌کنند تا به صورت مایعی غلیظ و نیمه شفاف درآید. این مایع وارد دستگاه ریسندگی خشک می‌شود و بعد از رد شدن از فیلتر، توسط پمپ از سوراخ‌های رشته‌ساز خارج می‌گردد. استات سلوولز بعد از خارج شدن از رشته‌ساز، به محافظه‌ای که دارای هوای گرم است وارد می‌شود. در آن‌جا استن آن بخار می‌شود و فیلامنت استات سلوولز سخت می‌گردد. استات سلوولز در مجاورت هوای گرم منعقد می‌شود؛ به همین دلیل این ریسندگی را خشک می‌گویند.

ریسندگی خشک از ریسندگی تر سریع‌تر و مقرر به صرفه‌تر است. الیاف استات سلوولز بعد از ریسیدن، وارد دستگاه کشش می‌شوند تا آرایش مولکولی بهتری پیدا کنند. الیاف استات به صورت فیلامنت و کوتاه مورداستفاده قرار می‌گیرند. در ساختمان استات سلوولز به جز سلوولز – که ماده‌ی اصلی و تشکیل‌دهنده‌ی آن است – مواد دیگری مثل اسیداستیک و آنیدریداستیک به کار رفته است. به همین دلیل، خواص فیزیکی و شیمیایی آن با دیگر الیاف سلوولزی مثل پنبه، ویسکوز و کوپر آمونیم تفاوت دارد.

### خواص فیزیکی الیاف استات سلوولز

**ساختمان میکروسکوپی:** ساختمان سطح مقطع عرضی استات سلوولز سه پره‌ای و گاه  $2 \times 4$  پره‌ای است و در نمای طولی الیاف در زیر میکروسکوپ شیارهای طولی دیده می‌شود (شکل ۶-۹).



شکل ۶-۹ – مقطع عرضی و نمای طولی الیاف استات سلوولز

ساکن استفاده شود.

اکسیدکننده ملایم استفاده می‌شود. سفیدگری باکلر باید در درجه حرارت پایین و با محلول رقیق یک گرم در لیتر کلر انجام گیرد.

#### موارد استفاده‌ی الیاف استات سلوزل:

فیلامنت‌های استات سلوزل به دلیل داشتن ظاهری شفاف و جالب، در تهیه‌ی انواع لباس‌های زنانه، مردانه، بلوز، روسربی، آستری و جوراب به کار می‌روند.

استات سلوزل را به دلیل این که دیر چروک می‌شود، با الیاف دیگر مخلوط کرده و برای لباس‌های مردانه و زنانه پارچه‌های خوبی از آن‌ها تهیه می‌کنند. این الیاف به علت جذب رطوبت کم، برای تهیه‌ی لباس شنا، بارانی و چتر مناسب‌اند.

استات سلوزل عایق الکتریکی بسیار خوبی است، لذا در صنعت برق برای بوشش سیم‌های الکتریکی از آن استفاده می‌شود.

### تری استات سلوزل

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، تحقیقات اولیه برای تهیه‌ی الیاف مصنوعی از سلوزل به تهیه‌ی تری استات سلوزل منجر گردید. این کار زمانی انجام شد که توanstند سلوزل را استیل کنند؛ یعنی، سه گروه هیدروکسیل گلوكز موجود در آن را به سه گروه استیل تغییر دهند. بعد از جنگ جهانی اول، تنها یک کارخانه در آمریکا به مقدار بسیار کم (در حدود ۱۴۰ کیلو در روز) الیاف تری استات تولید می‌کرد. این کارخانه نیز پس از مدتی بسته شد. متوقف شدن تولید تری استات به دو عامل بستگی داشت؛ یکی حلال آن – یعنی کلروفرم که ماده‌ای بیهوده کننده بود – و دوم مشکلات رنگرزی این الیاف با مواد رنگ‌زای موجود در آن زمان. بعدها با کشف حالی مناسب برای تری استات (کلرید متیلن  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ ) و کشف مواد رنگ‌زای مختلف برای رنگرزی آن، مشکلات برطرف شد و تولید این الیاف دوباره ادامه پیدا کرد. در سال ۱۹۵۰ میلادی، یک کمپانی انگلیسی الیاف تری استات را به صورت تجاری به بازار عرضه کرد. در سال ۱۹۵۴ نیز یک کمپانی آمریکایی شروع به ساختن الیاف تری استات کرد و امروزه در چند کشور دنیا این الیاف تولید می‌شود.

تهیه‌ی الیاف تری استات سلوزل: مواد اولیه برای تهیه‌ی این الیاف، سلوزل است که از الیاف کوتاه پنبه (لينتر) یا چوب

پس از مدتی استحکام خود را از دست می‌دهد. مقاومت استات سلوزل در مقابل نور از ویسکوز بیش‌تر ولی از ابریشم طبیعی کم‌تر است.

اثر حرارت بر الیاف: استات سلوزل یک لیف ترمoplastیک است؛ بدین معنا که در برابر حرارت، ابتدا نرم و سپس ذوب می‌شود. استات سلوزل در ۱۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حالت چسبندگی پیدا می‌کند و در حرارت ۲۳۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به کلی ذوب می‌شود. درجه‌ی مناسب برای اتو کردن این الیاف ۱۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است.

#### خواص شیمیایی الیاف استات سلوزل:

خصوصیات شیمیایی استات سلوزل، به مقدار درصد عوامل استیل آن بستگی کامل دارد. هر چه مقدار گروه‌های استیل بیش‌تر باشد (گروه‌های هیدروکسیل کم‌تر باشند)، مقدار جذب رطوبت، رنگ و مواد شیمیایی کاهش می‌یابد و الیاف در مقابل مواد شیمیایی مقاوم‌تر می‌شوند.

اثر اسیدها: اسیدهای ضعیف به استات سلوزل صدمه‌ی چندانی نمی‌زنند. اسیدهای آلی غلیظ – مثل اسید استیک و اسید فرمیک – استات را حل می‌کنند و اسیدهای معدنی غیرفرار – مثل اسید سولفوریک در صورتی که در استات باقی بمانند و خشک شوند – باعث شکستن زنجیرهای مولکولی آن می‌شوند. در رنگرزی استات نباید از اسید سولفوریک استفاده کرد؛ زیرا امکان دارد حتی پس از شست و شو، مقدار کمی اسید در آن باقی بماند و باعث تجزیه‌ی استات شود.

اثر قلیایی‌ها: استات سلوزل در اثر جوشیدن در آب، مقداری از درخشندگی خود را از دست می‌دهد و این عمل در محلول‌های قلیایی تسريع می‌شود. استات در محلول قلیایی صابونی شده و به سلوزل تبدیل می‌شود و در نتیجه، خواص فیزیکی و شیمیایی آن تغییر می‌کند.

اثر مواد اکسیدکننده: همان‌طور که گفتیم، استات سلوزل سفید و درخشندگ است و به سفیدگری نیاز ندارد ولی در جایی که ناچار به استفاده از مواد سفیدگری باشیم – مثلاً در موردی که پارچه مخلوطی از استات و سایر الیاف باشد – از مواد

تهیه‌ی پارچه‌های بشور و بپوش استفاده می‌شود.

**اثر حرارت بر الیاف:** الیاف تری استات مانند الیاف مصنوعی ترموپلاستیک است؛ یعنی، در برابر حرارت اول نرم و سپس ذوب می‌شود. تری استات سلولز در مقابل حرارت مقاومت خوبی دارد؛ بدین معنا که اگر الیاف را مدت دو هفته در معرض حرارت ۱۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار دهیم، ۶۸ درصد از استحکام خود را حفظ می‌کند؛ در صورتی که نایلون در همین مدت فقط ۲۰ درصد و پنهان ۳۸ درصد از استحکام خود را نگه می‌دارد. نقطه‌ی ذوب تری استات ۳۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و حرارت مناسب برای اتو کردن آن ۲۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است.

**اثر نور بر الیاف:** تری استات سلولز در مقابل نور آفتاب مقاومت بسیار خوبی دارد. اگر این الیاف را برای مدتی طولانی در معرض نور آفتاب قرار دهیم، رنگ آن‌ها تغییر نمی‌کند و استحکامشان فقط به مقدار کمی کاسته می‌شود.

### خواص شیمیایی الیاف تری استات سلولز

**اثر اسیدها:** تری استات در مقابل اسیدهای رقیق مقاومت خوبی دارد اما اسیدهای غلیظ، آن را از بین می‌برند.

**اثر قلیایی‌ها:** مقاومت الیاف تری استات در مقابل قلیایی‌ها بیشتر از استات سلولز است. به همین دلیل، این الیاف در اثر شست و شو با صابون و آب گرم درخشندگی خود را از دست نمی‌دهند ولی تحت تأثیر قلیایی‌های جوشان و قوی هیدرولیز می‌شوند.


**اثر مواد اکسیدکننده بر الیاف:** اکسیدکننده‌های قوی به الیاف تری استات صدمه می‌زنند. تری استات سلولز به سفیدگری نیاز ندارد ولی در صورت اجبار (مخلوط با الیاف دیگر) برای سفید کردن آن باید از مواد سفیدکننده ضعیف استفاده شود. هیپوکلریت سدیم برای سفیدگری تری استات از سفیدکننده‌های دیگر مناسب‌تر است.

**اثر حلال‌های آلی:** تری استات سلولز در کلرید متیلن، کلروفرم، اسید فرمیک، اسید استیک، دی‌اسان و متاکروزول حل می‌شود و در استن متورم می‌گردد. بنزن، تولوئن، گزیلن، تراکلرید کربن، پرکلرواتیلن و بیشتر

درختانی که مقدار زیادی سلولز دارند، به دست می‌آید. چوب‌ها یا الیاف کوتاه پنبه را پس از خالص‌سازی با اسید استیک  $\text{CH}_3\text{COOH}$  و انیدرید استیک  $\text{O}(\text{CO})_2\text{O}$  در مجاورت یک کاتالیزور — مثل اسید سولفوریک — مخلوط می‌کنند. فعل و افعالات تازمان جایگزین شدن هیدروژن گروه‌های هیدروکسیل سلولز، ادامه پیدا می‌کند. سپس تری استات را که به صورت رسوب درآمده است، با آب می‌شویند و خشک می‌کنند. آن‌گاه آن را در محلول متیلن  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  حل می‌کنند و مایع به دست آمده را — مانند استات سلولز — از دستگاه ریسندگی خشک عبور می‌دهند تا الیاف تری استات منعقد شوند. الیاف تری استات به دلیل جذب رطوبت کم، در اثر اصطکاک الکترسیته‌ی ساکن تولید می‌کنند. لذا قبل از این که الیاف به دور بوین پیچیده شوند، آن‌ها را به مواد ضد الکترسیته‌ی ساکن آغشته می‌کنند.

### خواص فیزیکی الیاف تری استات سلولز

**ساختمان میکروسکوپی الیاف:** سطح مقطع عرضی الیاف تری استات تقریباً شبیه به استات سلولز و به صورت پره‌ای است و نمای طولی آن صاف و میله‌ای شکل است (شکل ۱۶).



شکل ۱۶— مقطع عرضی و نمای طولی الیاف تری استات

**طول و قطر:** طول و قطر الیاف قابل کنترل است و آن‌ها را در اندازه‌ی دلخواه می‌توان تولید کرد.

**استحکام الیاف:** استحکام الیاف تری استات سلولز تقریباً شبیه به استحکام استات سلولز است.

**اثر جذب رطوبت الیاف:** جذب رطوبت الیاف تری استات از استات سلولز کم‌تر است. به همین دلیل از این الیاف برای

رطوبت کم و چروک نشدن، در پارچه‌های بشور و پوش مصرف فراوانی دارد.

از آنجا که نقطه‌ی ذوب تری استات بسیار بالاست، با الیافی مثل کتان مخلوط می‌شود. پارچه‌ی تهیه شده از این مخلوط، در مقابل حرارت اتو مقاومت خوبی دارد.

پارچه‌های تری استات در مقابل مواد رنگی و لکه‌های گوناگون مقاومت خوبی دارند؛ یعنی، مواد رنگی و لکه را به سختی جذب می‌کنند و به هنگام شستشو به آسانی تمیز می‌شوند. لذا برای پارچه‌های رومیزی و رومبلی بسیار مناسب‌اند.

ئیدروکرین‌ها برتری استات سلولز اثری ندارند.

#### موارد استفاده‌ی الیاف تری استات:

تری استات به دلیل این که بعد خود را به خوبی حفظ می‌کند و دیر چروک می‌شود، در تهیه‌ی پارچه‌های بافته شده و کشیف‌های تاری به مقدار زیاد به کار می‌رود.

تری استات را با پشم مخلوط می‌کنند و به این ترتیب، خاصیت ضد چروک پارچه‌ی حاصل را افزایش می‌دهند. برای تهیه‌ی لباس‌های پلیسه‌دار، این الیاف را بیش‌تر با پنبه یا ویسکوز به صورت مخلوط استفاده می‌کنند. تری استات به دلیل جذب

### پرسش‌های فصل

- ۱- الیاف بازیافته را تعریف کنید.
- ۲- نحوه‌ی تهیه‌ی الیاف ویسکوزریون را از مواد سلولزی توضیح دهید.
- ۳- خصوصیات الیاف ویسکوزریون را توضیح دهید.
- ۴- تفاوت الیاف ویسکوز و پنبه را بیان کنید.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف ویسکوز را توضیح دهید.
- ۶- طرز تهیه و خصوصیات الیاف پلی‌نوزیک را توضیح دهید.
- ۷- الیاف کوپرآمونیم را تعریف کنید.
- ۸- خصوصیات الیاف کوپرآمونیم را بیان کنید.
- ۹- موارد استفاده‌ی الیاف کوپرآمونیم را توضیح دهید.
- ۱۰- طرز تهیه‌ی الیاف استات سلولز را توضیح دهید.
- ۱۱- خصوصیات الیاف استات سلولز را شرح دهید.
- ۱۲- موارد استفاده‌ی الیاف استات را بنویسید.
- ۱۳- الیاف تری استات را تعریف کنید.
- ۱۴- نحوه‌ی ساخت الیاف استات را شرح دهید.
- ۱۵- خصوصیات الیاف استات سلولز را توضیح دهید.
- ۱۶- موارد استفاده‌ی الیاف تری استات را بنویسید.

### الیاف بازیافتی پروتئینی

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- الیاف بازیافتی پروتئینی را تعریف کند.
- ۲- الیاف کازئینی را تعریف کند.
- ۳- طرز تهیی الیاف کازئینی را توضیح دهد.
- ۴- خصوصیات الیاف کازئینی را توضیح دهد.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف کازئینی را بیان کند.

می‌چسبیدند. در سال ۱۹۳۰ یک شیمی‌دان ایتالیایی موفق به تهیی الیاف کازئینی مناسب برای ساجی شد. او امتیاز ساخت این الیاف را به یک کارخانه‌ی ایتالیایی فروخت و این کارخانه از سال ۱۹۳۶ شروع به تهیی الیاف کازئین به صورت تجاری کرد.


طرز تهیی الیاف کازئینی: کازئین شیر بدون چربی را بهوسیله‌ی اسید لاکتیک رسوب می‌دهند. سپس این رسوب را می‌شویند و خشک می‌کنند. کازئین تهیی شده از شیر را در آب و سودسوز آور حل می‌کنند. آن‌گاه، این محلول را از فیلترهای مخصوصی عبور می‌دهند و وارد یک مخزن می‌کنند تا هوا و گاز موجود در آن خارج شود. محلول بدون هوا وارد دستگاه ریسندرکی خیس می‌شود و با فشار از رشته‌ساز خارج می‌گردد. آن‌گاه وارد یک حمام اسیدی (اسید سولفوریک) می‌شود که در آن جا الیاف منعقد می‌گردند. اگر بخواهند الیاف را به صورت کوتاه تهیی کنند، فیلامنٹ‌ها را در اندازه‌های دلخواه می‌برند و سپس شست و شو می‌دهند و خشک می‌کنند

ماده‌ی سازنده این الیاف، پروتئین است. این پروتئین ممکن است از نوع حیوانی یا گیاهی باشد. مهم‌ترین الیافی که ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی آن‌ها پروتئین حیوانی است، عبارت‌اند از: مرینووا (Merinova) از کشور ایتالیا که از کازئین شیر تهیی می‌شود و فیبرولان از کشور انگلستان. الیافی که منشأ آن‌ها پروتئین گیاهی است، عبارت‌اند از: آردیل که از پروتئین موجود در بادام در کشور انگلستان ساخته می‌شود و الیاف ویکارا که از دانه‌های ذرت و بیشتر در آمریکا تهیی می‌گردد. در زیر به شرح یکی از الیاف بازیافتی از کازئین شیر می‌پردازم.

#### الیاف کازئینی

در سال ۱۸۹۸ میلادی برای اولین بار محلول کازئین به طور آزمایشی تهیی و به صورت الیاف، ریسیده شد. الیاف تهیی شده در آن زمان کمی سخت و شکننده بودند و استحکام و نرمی چندانی نداشتند. آن‌ها در آب به مقدار زیادی متورم می‌شدند و به هم

و به صورت عدل بسته‌بندی می‌نمایند (شکل ۷-۱)




شکل ۷-۱- نمودار تولید الیاف کازئین

#### خواص فیزیکی الیاف کازئینی

- طول و قطر الیاف: طول و قطر الیاف کازئینی به دلخواه و مناسب با نوع مصرف، در نظر گرفته می‌شود.
- درخشندگی و رنگ الیاف: رنگ الیاف کازئین سفید و تقریباً نیمه کدر است و به همین دلیل به خوبی با پشم مخلوط می‌شود.
- شکل ظاهری و نمای میکروسکوپی الیاف: نمای الیاف کازئینی در زیر میکروسکوپ صاف و مقطع عرضی آن‌ها دایره‌ای شکل است و نقاط ریزی در آن دیده می‌شود (شکل ۷-۲).

- خاصیت ارتعاعی الیاف (الاستیسیته): خاصیت ارتعاعی الیاف کازئینی نسبتاً خوب است و از این‌رو، پارچه‌های تهیه شده از این الیاف دیر چروک می‌شوند.
- استحکام الیاف: استحکام الیاف کازئین تقریباً شبیه به الیاف پشم است. این الیاف در حالت خیس ۵° درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند.
- اثر حرارت بر الیاف: الیاف کازئینی در مقابل حرارت،



شکل ۷-۲- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف کازئینی

قلیایی به آن‌ها صدمه وارد می‌کند. اکسید کننده‌ها بر الیاف کازئینی اثر چندانی ندارند و در سفیدگری آن‌ها از آب اکسیژنه‌ی رقیق استفاده می‌شود. مواد آلی که در خشک شویی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر الیاف کازئینی بی‌اثرند.

#### موارد استفاده الیاف کازئینی: همان طور

که گفتیم، الیاف کازئینی خصوصیاتی شبیه به پشم دارند و بهمین دلیل، اغلب به صورت مخلوط با پشم مورد استفاده قرار می‌گیرند از مخلوط پشم و کازئین نخ‌هایی بسیار مناسب برای کشاف‌های دستی یا ماشینی تهیه می‌شود. از مخلوط کازئین و پنبه یا ویسکوز برای تهیه لباس‌های زیر نیز استفاده می‌کند. الیاف کازئینی از پشم ارزان‌ترند و مقاومت آن‌ها در مقابل خاک، عالی است به همین دلیل، از مخلوط آن با پشم، فرش‌های ماشینی و موکت تهیه می‌کنند. از الیاف خالص کازئینی، لباس‌های بسیار ظرف و کلاه‌های مخصوص نیز تهیه می‌شود.

معمولًاً نرم می‌شوند و اگر مدتی طولانی در حرارت بیشتر از ۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار بگیرند، زرد رنگ و شکننده می‌شوند و در ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد حرارت، استحکام خود را از دست می‌دهند.

#### – جذب رطوبت الیاف: الیاف کازئینی رطوبت را به‌آسانی

جذب می‌کنند و در اثر رطوبت متورم و نرم می‌شوند. اگر رطوبت توأم با حرارت باشد، این الیاف حالت چسبندگی پیدا می‌کنند. الیاف کازئینی در اثر جذب رطوبت ۵۰ درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند.

#### – اثر نور خورشید بر الیاف: اثر نور خورشید بر الیاف

کازئینی شبیه به الیاف پشمی است.

#### خواص شیمیایی الیاف کازئینی: از آن جا

که ساختمان شیمیایی الیاف دوباره تولید شده‌ی پروتئینی (کازئینی) کاملاً شبیه به پشم است، خواص شیمیایی آن‌ها نیز همانند است. الیاف کازئینی مانند پشم در مقابل اسیدها مقاوم‌اند ولی مواد

### پرسش‌های فصل

- ۱- الیاف بازیافتی پروتئینی را تعریف کنید.
- ۲- طرز تهیه‌ی الیاف کازئینی را توضیح دهید.
- ۳- خواص فیزیکی الیاف کازئینی را توضیح دهید.
- ۴- خواص شیمیایی الیاف کازئینی را توضیح دهید.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف کازئینی را بنویسید.

### الیاف بازیافته از مواد معدنی

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

۱- الیاف بازیافته از مواد معدنی را تعریف کند.

۲- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیاف شیشه را توضیح دهد.

۳- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیاف فلزی را توضیح دهد.

۴- طرز تهیه‌ی الیاف شیشه‌ای را توضیح دهد.

۵- موارد استفاده‌ی الیاف شیشه‌ای را توضیح دهد.

۶- موارد استفاده‌ی الیاف فلزی را توضیح دهد.

عرضه کنند.

الیاف شیشه‌ای به دلیل ویژگی‌هایش، در صنایع دیگر بیشتر از صنعت نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طرز تهیه‌ی الیاف شیشه‌ای به صورت فیلامنت مداوم: مخلوطی از سنگ سیلیکات، سنگ آهک، کربنات سدیم و بوراکس را در یک کوره‌ی الکتریکی می‌ریزند و ذوب می‌کنند مقدار مواد به نوع لیف و خصوصیات آن بستگی دارد.

این مواد در کوره‌ی الکتریکی ذوب می‌شوند و به سنگ شیشه‌ای تبدیل می‌گردند. ناخالصی‌ها پس از بازرسی، از سنگ‌های شیشه جدا می‌شوند و سنگ‌ها وارد کوره‌ی الکتریکی پلاستیک شده و دوباره ذوب می‌شوند. شیشه‌های ذوب شده از منفذ‌هایی که تعداد آن‌ها حدود ۱۰۰ عدد است و در زیر کوره قرار گرفته‌اند، خارج می‌شوند. فیلامنت‌های خارج شده کشیده شده و بعد از جمع شدن به دور بوبین پیچیده می‌شوند. سرعت پیچیدن فیلامنت‌ها به دور بوبین بسیار زیاد و در حدود ۲۰۰۰ متر

الیاف بازیافته از مواد معدنی که طی فرآیندهای شیمیایی تولید می‌شوند، منشاً طبیعی دارند و مولکول‌های تشکیل دهنده‌ی آن‌ها به صورت طبیعی در معادن یافت می‌شود. از مهم‌ترین الیاف بازیافته‌ی معدنی می‌توان الیاف شیشه‌ای و الیاف فلزی را نام برد.

#### الیاف شیشه‌ای

در سال‌های جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) آلمانی‌ها به علت کمبود پنبه‌ی نسوز در صدد برآمدند که الیاف شیشه را بسازند و جایگزین آن الیاف کنند. آن‌ها پس از مطالعات زیاد توانستند با دستگاه‌هایی بسیار ساده و ابتدایی مقدار کمی الیاف شیشه تولید کنند ولی به علت نبودن کوره‌های مجهز، تولید آن‌ها بسیار اندک بود. پس از مطالعات و تحقیقات زیاد، سرانجام در سال ۱۹۳۱ میلادی دو شرکت آمریکایی با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته، توانستند مقادیر زیادی الیاف شیشه‌ای تولید و به بازار

در دقیقه است.

می‌دهند. این الیاف در شرایط معمولی در مقابل اسیدهای نه‌چندان قوی، مقاوم‌اند اما اسید فلوریدریک و اسید فسفریک داغ به این الیاف صدمه می‌زنند. قلیاهای رقیق عملأ بر الیاف شیشه‌ای بی‌اثرند ولی قلیاهای قوی و گرم آن‌ها را متلاشی می‌کنند اکسیدکننده‌ها، احیا کننده‌ها و حلال‌های آلی به الیاف شیشه‌ای صدمه‌ای نمی‌زنند.

### موارد استفاده‌ی الیاف شیشه‌ای: به طور

کلی، الیاف شیشه‌ای برای تهیه‌ی لباس مناسب نیستند، زیرا:

- ۱- در مقابل سایش مقاوم نیستند؛ چرا که فیلامنت خشن و زبر و شکننده است.
- ۲- قابلیت جذب رطوبت را ندارند. به همین دلیل، هنگام تماس با بدن باعث احساس سردی می‌شوند.

۳- قابلیت کشش که یکی از عوامل اصلی تهیه‌ی پارچه است، در الیاف شیشه‌ای وجود ندارد.

۴- موجب خارش و ناراحتی بدن می‌شوند.  
از الیاف شیشه‌ای بیشتر برای تهیه‌ی پارچه‌های ضدآتش برای آباژور، رومیزی، بدنه‌ی اتومبیل، هوایپما (به دلیل داشتن مقاومت زیاد در برابر ضربه)، قایق‌ها و پارچه‌های نسوز استفاده می‌شود. این الیاف هادی حرارت نیستند. به همین دلیل، از آن‌ها برای عایق‌بندی ساختمان و لوله‌ها نیز استفاده‌ی زیادی می‌شود.

### الیاف فلزی

الیاف فلزی اولین الیاف ساخت دست بشر است. این الیاف هزاران سال قبل از الیاف ویسکوز و نایلون مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

استفاده از الیاف فلزی در زمان‌های قدیم در تهیه‌ی پارچه‌های تزئینی رواج داشته و امروزه علاوه بر آن، مصرف صنعتی هم پیدا کرده است. در کشورهای متقدم باستان از جمله ایران از فلزات گرانبها نظیر طلا به عنوان نخ برای تهیه‌ی پارچه‌های زربفت استفاده می‌شده است ولی امروزه به علت گرانی، این گونه فلزات کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مواد اولیه‌ی الیاف فلزی، انواع مختلف فلزات از قبیل طلا، نقره، آلومینیم و مس است. خصوصیات این الیاف به نوع فلزی که به عنوان ماده‌ی اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد بستگی

طرز تهیه‌ی الیاف شیشه‌ای به صورت کوتاه: برای تهیه‌ی الیاف کوتاه، ابتدا مهره‌های شبیه فیلامنت تهیه می‌شود و سپس رسندگی آن به شکل فیلامنت مداوم انجام می‌گیرد. با این تفاوت که پس از عبور از منفذهای رشته‌ساز، ضربت فواره‌ی بخار فیلامنت‌ها را می‌شکند و به اندازه‌های ۱۵ تا ۴۰ سانتی‌متر در می‌آورد.

### خواص فیزیکی الیاف شیشه‌ای

شکل میکروسکوپی الیاف: سطح مقطع عرضی الیاف شیشه‌ای در زیر میکروسکوپ گرد است و درخشندگی خاصی دارد و نمای طولی آن صاف و براق می‌باشد (شکل ۱-۸)



شکل ۱-۸- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف شیشه‌ای

از خصوصیات بارز الیاف شیشه‌ای، استحکام، مقاومت در مقابل حرارت، ضد حریق بودن و مقاومت در برابر عوامل بیولوژیکی و شیمیایی است. این گونه الیاف خاصیت ارجاعی و کشش ندارند. هرچه فیلامنت تهیه شده نازک‌تر باشد، خاصیت انحنای‌زیری آن نیز بیشتر است. الیاف شیشه‌ای ضدآتش‌اند و آب بر آن‌ها بی‌اثر است. این گونه الیاف در مقابل نور آفتاب، مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند. از دیاد طول تا حد پارگی این الیاف، دو درصد است و این مقدار، برای تهیه‌ی پارچه‌های ساجی فوق العاده کم است. چگالی الیاف شیشه‌ای حدود ۲/۵ تا ۲/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. اگرچه نقطه‌ی ذوب این الیاف ۸۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد است ولی در حرارت بالاتر از ۳۱۵ درجه سانتی‌گراد مقاومت آن‌ها تغییر می‌کند.

خواص شیمیایی الیاف شیشه‌ای: الیاف شیشه‌ای در مقابل مواد شیمیایی مقاومت خوبی از خود نشان

آلومینیمی است که دارای پوشش پلاستیکی هستند. این پوشش  
می‌تواند از رنگ‌های مختلف تهیه گردد.  
کامل دارد.  
یکی از جدیدترین و ارزان‌ترین الیاف فلزی، الیاف

### پرسش‌های فصل

- ۱- الیاف بازیافته از مواد معدنی را تعریف کنید.
- ۲- الیاف شیشه‌ای را توضیح دهید.
- ۳- طرز تهیه‌ی الیاف شیشه‌ای را به صورت فیلامنت مدام و کوتاه توضیح دهید.
- ۴- خواص فیزیکی الیاف شیشه‌ای را توضیح دهید.
- ۵- خواص شیمیایی الیاف شیشه‌ای را توضیح دهید.
- ۶- موارد استفاده‌ی الیاف شیشه‌ای را بنویسید.
- ۷- خواص الیاف فلزی و مورد استفاده‌ی آن را توضیح دهید.

## پلی آمیدها

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- الیاف پلی‌آمید را تعریف کند.
- ۲- طرز تهیه‌ی الیاف نایلون ۶۶ را توضیح دهد.
- ۳- ریسنده‌گی نایلون را شرح دهد.
- ۴- خصوصیات الیاف نایلون را توضیح دهد.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف نایلون را شرح دهد.
- ۶- مواد اولیه‌ی نایلون ۶ (پرلون) را شرح دهد.

وزن مولکولی پلیمر نایلون باید تحت کنترل باشد و اگر از ۶۰۰۰ کم‌تر باشد، پلیمر قابل رسیدن نیست.  
الیاف تهیه شده از پلیمر با وزن مولکولی بین ۱۰۰۰۰ – ۶۰۰۰ شکننده و ضعیف‌اند. ذوب یا حل کردن پلیمرهایی با وزن مولکولی بیش‌تر از ۲۰۰۰۰ مشکل است؛ بنابراین، وزن مولکولی پلیمر نایلون باید بین ۲۰۰۰۰ – ۱۰۰۰۰ کنترل شود.

### نایلون ۶۶

طرز تهیه‌ی نایلون ۶۶: اسید ادی پیک و هگرامتیلن دی‌آمین که هر دو از مشتقات بنزن هستند و از قطران زغال سنگ تهیه می‌شوند، به‌طور جداگانه در متانول حل شده و سپس با هم مخلوط می‌گردند تا نمک نایلون رسوب کند. برای تهیه‌ی پلیمر نایلون، نمک نایلون در مجاورت اسیداستیک در یک مخزن خالی از هوا حرارت داده می‌شود. وجود هوا در مخزن، باعث سوختن و زغال‌شدن پلیمر می‌گردد. آب ایجاد شده در اثر

در سال ۱۹۲۸ میلادی کارخانه‌ی دوبونت از دکتر کاروتزر، استاد دانشگاه هاروارد، دعوت کرد تا تحقیقات خود را در آزمایشگاه‌های این کارخانه ادامه دهد.


او پس از مدتی توانست پلیمری طویل با وزن مولکولی ۲۵۰۰۰ تهیه کند ولی این پلیمر قابل رسیدن نبود. با توجه به ساختمان شیمیایی ابریشم، دکتر کاروتزر تحقیقات خود را روی پلی‌امیدها ادامه داد و در سال ۱۹۳۸ توانست با استفاده از اسید ادی پیک و هگرامتیلن دی‌آمین، نایلون ۶۶ را بسازد.

$n\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH} + n\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2 \rightarrow \text{HO}(\text{OC}(\text{CH}_2)_4\text{COHN}(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2)_n\text{H} + (2n - 1)\text{H}_2\text{O}$

علت این که این نایلون ۶۶ نامیده شد، این است که اسید ادی پیک و هگرامتیلن دی‌آمین هر کدام ۶ اتم کربن دارند. پس از اختراط نایلون ۶۶ نایلون‌های مختلف دیگر، از مواد مختلف ساخته و به بازار عرضه شدند. این نایلون‌ها به تعداد اتم کربن مواد اولیه نام‌گذاری شده‌اند؛ مثل نایلون ۱۱، نایلون ۶ و ...

در می آید که به محض خروج، آب سرد روی آن ها می ریزد و آن ها را سخت می کند. نوارها یا رشته های به دست آمده، به وسیله ای ماشین مخصوصی به قطعات کوچک تبدیل می شوند. به این قطعات کوچک، چیپس نایلون می گویند (شکل ۹-۱).

پلیمریزاسیون خارج می شود و عمل برای مدت ۴ ساعت در دمای  $28^{\circ}$  درجه ای سانتی گراد ادامه می باید. پس از این که پلیمریزاسیون به اندازه ای کافی انجام گرفت، پلیمر مذاب از سوراخ هایی خارج می شود و به صورت نوارها یا رشته هایی



شکل ۹-۱- نمودار تولید الیاف نایلون


**دستگاه کشش و تاب:** نایلونی که به ترتیب گفته شده رسیده می شود، به علت عدم آرایش یافتنگی مولکولی، دارای استحکام کم است و به کشش نیاز دارد. طول نایلون در اثر کشش افزایش می بادد و آرایش یافتنگی مولکولی در آن ایجاد می شود. به این جهت، نایلون رسیده شده به میزان ۴ الی ۵ برابر طول اولیه در دستگاه کشش و تاب کشیده می شود و تاب جزئی پیدا می کند و بالاخره روی بویین های دو کی شکل پیچیده می شود. نایلونی که به این ترتیب تهیه می شود، به سبب آرایش یافتنگی مولکولی دارای استحکام و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسیار خوب است.

**رسیدگی نایلون:** نایلون در حالت مذاب رسیده می شود. چیپس های نایلون را پس از خشک شدن به دستگاه رسیدگی مذاب می ریزند.

این دستگاه شامل مخزن ذخیره ی چیپس و منطقه ای حرارت برای ذوب پلیمر و فیلتر برای صاف کردن پلیمر مذاب و در آخر، رشته ساز است. پلیمر ذوب شده توسط پمپ از رشته ساز خارج می شود. آن گاه بلا فاصله در اثر تماس با هوا جامد می گردد و سپس روی بویین پیچیده می شود. سرعت بویین در ماشین های معمولی در حدود  $100^{\circ}$  متر در دقیقه است ولی اخیراً ماشین های رسیدگی جدید با سرعت بیشتر تا  $400^{\circ}$  متر در دقیقه مورد استفاده قرار می گیرند.

## خصوصیات فیزیکی الیاف نایلون ۶۶

شکل میکروسکوپی و نمای ظاهری: سطح مقطع عرضی نایلون، معمولاً با شکل منافذ رشته ساز بستگی دارد و به دو صورت دایره‌ای و مثلثی دیده می‌شود. نمای طولی نایلون به شکل یک میله‌ی صاف است (شکل ۹-۲).



شکل ۹-۲- مقطع عرضی و نمای طولی نایلون ۶۶

**طول و قطر:** طول و قطر الیاف قابل کنترل است و با توجه به مورد مصرف تولید می‌شود. الیاف نایلون را می‌توان به طول‌های دلخواه برای مخلوط کردن با الیاف دیگر، به خصوص مقابله نور به عوامل زیر بستگی دارد:

**نوع الیاف:** نایلون شفاف مقاوم‌تر از نایلون نیمه شفاف است. در حالی که مقاومت نایلون کدر، از هر دو کم‌تر است، لذا، پارچه‌های پرده‌ای اغلب از نایلون شفاف تهیه می‌شود.

**نموده‌ی نخ:** نخ‌های کلفت‌تر از نخ‌های نازک‌تر مقاوم‌ترند.

**مقاومت نایلون:** به نوع مواد رنگ‌زا و مواد تکمیلی بستگی دارد. بعضی مواد باعث افزایش و بعضی باعث کاهش مقاومت نایلون در برابر نور می‌شوند.

**جهت و چگونگی تابش نور:** مقاومت الیاف نایلون به نوع تابش نور بستگی دارد. پارچه‌ای که در سایه است، از پارچه‌ای که در پشت شیشه مقابله آفتاب قرارداده یا مستقیماً زیر نور آفتاب قرار گرفته، مقاوم‌تر است.

**جذب رطوبت الیاف:** نایلون در مقایسه با بیش‌تر الیاف طبیعی، مقدار کمی آب جذب می‌کند. در شرایط استاندارد، نایلون  $4/2$  درصد رطوبت جذب می‌کند. کمی جذب رطوبت در خصوصیات الیاف تغییراتی ایجاد می‌کند که به قرار زیر است:

- به دلیل این که الیاف رطوبت کمی را جذب می‌کنند، تورم آن‌ها در اثر جذب رطوبت کم‌تر است. تورم کم الیاف باعث می‌شود که ابعاد پارچه در اثر شست و شو ثابت باقی بماند. این امر تهیه‌ی پارچه‌های بشور و بپوش را ممکن می‌سازد.

- جذب رطوبت کم و تورم کم، باعث می‌شود که جذب رنگ با اشکال انجام گیرد.

**وزن مخصوص:** وزن مخصوص نایلون  $1/14$  است. استقامت کشش و ازدیاد طول تا حد پاره شدن: نایلون با استحکام‌های مختلف ساخته می‌شود. استقامت کشش آن تا حد پارگی در حدود  $4/5 - 5/5$  گرم بر دنیز است و لی نایلون های محکم با استقامت کشش  $7/5$  گرم بر دنیز نیز ساخته می‌شوند. ازدیاد طول تا حد پارگی نایلون  $25$  درصد است اما به طور کلی هرچه نخ محکم‌تر باشد، طول آن کم‌تر و هرچه استقامت آن کم باشد، طول آن بیش‌تر است، نایلون با ازدیاد طول تا حد درصد نیز ساخته می‌شود. در حالت مرطوب، ازدیاد طول تا حد پارگی  $30$  درصد افزایش می‌یابد.

**استحکام الیاف:** الیاف نایلون استحکام بسیار خوبی دارد و می‌توان این الیاف را یکی از محکم‌ترین الیاف نساجی به حساب آورد. الیاف نایلون در حالت خیس فقط  $10$  تا  $20$  درصد استحکام خود را از دست می‌دهند.

**خاصیت ارجاعی الیاف (الاستیسیتیه):** نایلون، الاستیک خوبی است؛ بنابراین، نخ تهیه شده از آن نیز از نظر شکل گیری مخصوصاً در کشیف بسیار مناسب است. نایلون

نایلون ندارند. مواد سفید کننده باعث تجزیه و تخریب الیاف نایلون می‌شوند.

### موارد استفاده‌ی نایلون ۶۶: الیاف نایلون

به علت داشتن استحکام خوب در برابر سایش و کشش در صنعت نساجی و صنایع دیگر موارد استفاده‌ی زیادی دارند، به دلیل خاصیت خوب الاستیستیه‌ی الیاف نایلون، لباس‌های ورزشی و جوراب‌ها را بیشتر از نایلون تهیه می‌کنند، زیرا نایلون در قسمت زانو و مفاصل، کیسه‌ای نمی‌شود و پس از رفع کشش دوباره به حال اول خود بر می‌گردد. به دلیل استحکام خوب نایلون و زود خشک شدن آن، پارچه‌های نایلونی برای لباس‌های بچگانه بسیار مناسب‌اند. البته نایلون، برای تهیه‌ی لباس‌های زیر مناسب نیست. نایلون به صورت الیاف کوتاه هم تهیه می‌شود و با الیاف طبیعی دیگر مخلوط می‌گردد؛ از جمله پشم برای تهیه‌ی موکت و فرش‌های ماشینی که استحکام آن را در برابر سایش زیاد می‌کند و هم‌چنین برای مصارف دیگر با الیافی نظری پنبه و ویسکوز، مخلوط می‌شود تا استحکام این الیاف را افزایش دهد. از نایلون در پارچه‌های پرده‌ای و رومبلی هم استفاده می‌کنند.

نایلون در صنعت‌های دیگر هم سهم بسزایی دارد؛ برای مثال، از نخ‌های ضخیم نایلونی به علت داشتن استحکام فوق العاده، در لاستیک اتو میل و هوایپما استفاده می‌شود. در عین حال، چون در مقابل الکتریسیته عایق خوبی است، در صنعت برق نیز موارد مصرف زیادی دارد. از مخلوط نایلون و پنبه برای ساختن لوله آب آتش‌نشانی استفاده می‌شود. موارد دیگر استفاده‌ی نایلون، عبارت است از تسمه، تور ماهی گیری، چتر، طناب و ... .

### نایلون ۶ (پرلون)

طی سال‌های ۱۹۳۹ – ۴۵ میلادی آلمان‌ها که بیشتر در اندیشه‌ی رقابت با آمریکا بودند، در صدد تولید الیافی نظری نایلون ۶۶ برآمدند و سرانجام، پرلون را که به تقلید از نایلون ۶۶ ساخته شده بود، به بازار عرضه کردند. پرلون از ماده‌ای به نام کاپرولاتکام به فرمول  $\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}$  ساخته می‌شود. این ماده از زغال‌سنگ

بنزن تهیه می‌گردد، و ابتدا به صورت فنل است. سپس تحت عملیات شیمیایی مختلفی به صورت کاپرولاتکام در می‌آید.

– جذب رطوبت کم باعث می‌شود که در اثر اصطکاک، الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد گردد.

– منسوجات نایلونی بعد از شستشو به سرعت خشک می‌شوند.

– اثر حرارت: نایلون در مقابل حرارت، مقاوم است و در  $15^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد برای چند ساعت بدون از دست دادن استحکام خود مقاومت می‌کند ولی به تدریج زرد می‌شود. البته اگر این حرارت با رطوبت همراه باشد، به نایلون آسیب می‌رساند. به این ترتیب که اکسیژن موجود باعث شکسته شدن زنجیر مولکولی نایلون می‌شود و از استقامت آن می‌کاهد. استحکام نایلون در جو بدون اکسیژن در  $20^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد کم نمی‌شود؛ در حالی که در  $14^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد در هوا به سرعت از استحکام نایلون کاسته می‌شود. در دمای بالاتر از  $18^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد، پارچه به اتو می‌چسبد و ممکن است باعث زردی و تجزیه‌ی آن شود. بنابراین، هنگام اتوکردن این نوع پارچه باید بیشتر دقت کرد.

ثابت کردن نایلون: ابعاد پارچه‌های نایلونی را به دلیل داشتن خاصیت ترمoplastیکی، می‌توان در درجه حرارت‌های بالاتر ثابت کرد تا در شستشو های بعدی ابعاد خود را حفظ کنند. در نتیجه، یک اتوی مختصر، پس از شستشو برای برطرف کردن چین و چروک کافی است. ثابت کردن پارچه ممکن است به وسیله بخار داغ یا حرارت خشک انجام گیرد. می‌توان از خاصیت ترمoplastیک نایلون استفاده کرد و به طرق مختلف، الیاف مجعد و چین دار تهیه کرد. خصوصیات زیر دست این الیاف تقریباً شبیه به الیاف طبیعی است.

**خاصیت الکتریسیته‌ی الیاف:** الیاف نایلون به علت جذب رطوبت کم در اثر اصطکاک، الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کنند. این الکتریسیته در رسندگی این الیاف اشکالاتی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، پارچه‌ی نایلونی باردار شده (بار مثبت) کثافات و گردخاک هوا را با بارهای مخالف (منفی یا خنثا) جذب می‌کند.

**خواص شیمیایی الیاف نایلون ۶۶:** اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کلریدریک اگر غلیظ باشند، روی الیاف نایلون اثر کرده و آن‌ها را حل می‌کنند. به طور کلی، اسیدها به نایلون آسیب می‌رسانند اما قلیایی‌ها اثر چندانی به الیاف

الیاف نایلون ۶ در کشور ما توسط شرکت الیاف تهران ساخته می‌شود.

#### خصوصیات الیاف نایلون ۶ (پرلون):

نایلون ۶۶ از نظر خواص و استحکام از نایلون ۶ بهتر است ولی می‌توان گفت که نایلون ۶ شباهت زیادی به نایلون ۶۶ دارد. اختلاف عمدی این دو لیف، فقط در نقطه‌ی ذوب آن‌هاست. استقامت نایلون ۶ در مقابل حرارت کمتر و نقطه‌ی ذوب آن از نایلون ۶۶ پایین‌تر است.

#### موارد استفاده‌ی نایلون ۶ (پرلون): به

دلیل ارزان بودن الیاف پرلون نسبت به نایلون ۶۶، مصرف آن در صنعت نساجی به حد قابل توجهی افزایش یافته و این الیاف در بیش‌تر موارد جایگزین نایلون ۶۶ شده است. به جز مواردی که درجه‌ی حرارت اهمیت خاصی داشته باشد. بنابراین، موارد استفاده‌ی نایلون ۶ نیز شبیه نایلون ۶۶ است.

کاپرولاکتان دارای ۶ کربن است و به همین دلیل، پرلون را نایلون ۶ هم می‌گویند. روش ساختن پرلون مانند نایلون ۶۶ است. امروزه به علت سادگی و سهولت ساخت آن و ارزانی قیمت تمام شده‌ی پرلون، ساخت و مصرف آن در بیش‌تر کشورهای دنیا متداول است و هر کشور، نام مخصوصی روی آن گذاشته که مهم‌ترین آن‌ها به قرار زیر است:

نام الیاف	کشور سازنده
پرلون	آلمان غربی
گریلون	سویس
کاپرولان	استرالیا و آمریکا
ددرون	آلمان شرقی
نایلون	آمریکا
کاپرون	شوروی
چینلون	چین

### پرسش‌های فصل

- ۱- الیاف پلی‌آمید را تعریف کنید.
- ۲- طرز تهیه‌ی الیاف نایلون ۶۶ را شرح دهید.
- ۳- ریسنگی الیاف نایلون را توضیح دهید.
- ۴- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیاف نایلون را شرح دهید.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف نایلون را توضیح دهید.
- ۶- مواد اولیه‌ی نایلون ۶ را بنویسید.
- ۷- خصوصیات پرلون را بنویسید.

### پلی استر

**هدف‌های رفتاری:** از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند :

- ۱- الیاف پلی استر را تعریف کند.
- ۲- طرز تهیه‌ی الیاف پلی استر را توضیح دهد.
- ۳- خصوصیات الیاف پلی استر را بیان کند.
- ۴- موارد استفاده‌ی الیاف پلی استر را بیان کند.

کشور سازنده	نام الیاف
انگلستان	تریلن
آلمان	تروبرای
فرانسه	ترگال
ایتالیا	تریتال
ژاپن	تررون
آمریکا	داکرون
الیاف پلی استر در کشور ما توسط شرکت پلی اکریل اصفهان ساخته و تولید می‌شود.	

با این که پلی استرهای با زنجیرهای خطی اهمیت صنعتی خود را در حدود ۴۰ سال گذشته کسب کرده‌اند ولی تحقیقات در مورد زنجیرهای پلیمری پلی استر از اواسط قرن نوزدهم در زمینه‌های مختلف گزارش شده است. تحقیقات منظم و اصولی از سال ۱۹۲۸ توسط دکتر کاروتنز در دوبونت آمریکا شروع شد. مطالعات این محقق پس از مدتها از پلی استر منحرف شد و به کشف نایلون ۶۶ در سال ۱۹۳۵ منجر گردید. بعدها یک شیمی‌دان انگلیسی تحقیقات کاروتنز را تعقیب کرد و در سال ۱۹۴۱ شیمی‌دان دیگری به نام دیکسون موفق به کشف پلی استر شد.


**طرز تهیه‌ی الیاف پلی استر**  
 پلی استر مورد استفاده در صنایع نساجی، از ترکیب اتیلن گلیکول و اسید ترفتالیک در شرایط مساعد و در مجاورت کاتالیزور مناسب در خلاصه تهیه می‌شود. از ترکیب اسید ترفتالیک و اتیلن گلیکول و پلیمریزاسیون بعدی، ماده‌ای پلاستیکی که دارای نقطه‌ی ذوب بالاست تهیه می‌شود. پس از برش دادن به این ماده چپس پلی استر می‌گویند.

این الیاف برخلاف محصولاتی که تا آن زمان ساخته شده بودند، در مقابل هیدرولیز مقاومت داشتند و نقطه‌ی ذوب آنها به قدر کافی بالا بود. از این تاریخ، مطالعات و تحقیقات در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها به مقیاس زیادتر ادامه یافت و اینک تعداد پلی استرهای به ثبت رسیده از هزار تجاوز می‌کند. امروزه در بسیاری از کشورها الیاف پلی استر با نام‌های مختلف ساخته و رسیده می‌شود.


می‌کنند. نخ ریسیده شده به دور بوبین مخصوصی پیچیده می‌شود و برای آرایش کامل به دستگاه کشش و تاب منتقل می‌گردد. در این دستگاه، کشش پلی استر به صورت گرم و بین دو سری غلتک انجام می‌پذیرد. درجه‌ی حرارت لازم برای این کار حدود  $80^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد است. نخ در این مرحله، تاب مختصراً (حدود ۱۵ تاب در متر) پیدا می‌کند و سپس به دور بوبین دوکی شکلی پیچیده می‌شود.

برای تهیه‌ی الیاف کوتاه، فیلامنت‌های خارج شده از چند رشته‌ساز به صورت یک فتیله‌ی ضخیم در می‌آیند. این فتیله‌ها بعد از شست‌وشو و کشش، چین داده و تثبیت حرارتی می‌شوند و در اندازه‌های دلخواه بریده و عدل‌بندی می‌گردند (شکل ۱۰-۱).

قبل از عمل ریسندگی، چیپس‌های پلی استر باید به خوبی خشک شوند. خشک کردن پلی استر یکی از حساس‌ترین مراحل قبل از ریسندگی است. وجود کوچک‌ترین اثر رطوبت، در ضمن ریسندگی در درجه‌ی حرارت بالا (۲۸ درجه سانتی‌گراد) باعث تجزیه‌ی مولکولی پلیمر می‌شود. پلیمر خشک شده به دستگاه ریسندگی مذاب منتقل می‌شود و در این دستگاه با حرارت ۲۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد ذوب می‌گردد. پلیمر مذاب توسط پمپ، با فشار از رشته‌ساز خارج می‌شود و تحت تأثیر هوای سرد، به سرعت خنک و منجمد می‌گردد. سرعت غلتک گیرنده معمولاً از سرعت ریسندگی رشته‌ساز بیشتر است. در نتیجه، الیاف بعد از رشته‌ساز مقداری کشیده می‌شوند و تا حدودی آرایش یافتگی اویله را پیدا



شکل ۱۰-۱- نمودار تولید الیاف پلی استر



شکل ۱۰-۲- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف پلی استر

### خواص فیزیکی الیاف پلی استر

**شکل میکروسکوپی الیاف:** الیاف پلی استر، دارای سطح صاف و بدون چین‌خوردگی هستند و مقطع آن‌ها تقریباً دایره‌ای شکل است. البته الیاف پلی استر با مقطع عرضی غیر دایره‌ای نیز برای مصارف مخصوصی ساخته می‌شوند. (شکل ۱۰-۲).

از آن جا که پلیمر پلی استر ترمoplastیک است، می‌توان آن را شبیت حرارتی کرد تا پارچه‌های تهیه شده از آن، خاصیت بشور و بیوشن پیدا کنند.

**اثر نور بر الیاف:** الیاف پلی استر در مقابل نور خورشید مقاومت خوبی دارند. اگر پلی استر برای مدت طولانی در مقابل نور آفتاب قرار گیرد، مقدار بسیار کمی از استحکام خود را از دست می‌دهد اما رنگ آن تغییری نمی‌کند.

**خاصیت الکتریکی الیاف:** جذب رطوبت کم توسط الیاف پلی استر سبب می‌شود که ضریب هدایت الکتریکی آن کم باشد و در نتیجه در اثر اصطکاک الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد کند. الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد شده در پارچه، سبب جذب ذرات کثیف هوا – که دارای بار مخالف باشند – می‌شود. در نتیجه، غالباً یقه و سر دست لباس‌های تهیه شده از پلی استر خالص بعد از مدتی کثیف می‌شود و برطرف کردن این کثیفی دشوار است.

### خواص شیمیایی الیاف پلی استر

پلی استر به دلیل ساختمان شیمیایی خاص خود، کریستالی است و به سبب نبود عوامل فعال در پلیمر آن و جذب رطوبت کم، در مقابل بیشتر مواد شیمیایی مقاومت خوبی دارد.

**اثر اسیدها:** الیاف پلی استر در مقابل اسیدهای ضعیف در حالت جوش و در مقابل اسیدهای قوی و سرد مقاوم است. اثر قلیایی‌ها: قلیایی‌های رقیق بر الیاف پلی استر اثری ندارند ولی قلیایی‌های گرم و قوی به آن‌ها صدمه می‌زنند.

**اثر مواد اکسیدکننده:** الیاف پلی استر در مقابل مواد اکسید کننده و سفید کننده‌ها مقاومت خوبی دارند. به‌طور کلی، اغلب الکل‌ها، کتن‌ها، صابون‌ها، دترجنت‌ها و مواد مصرفی در خشک‌شویی بر پلی استر تأثیری ندارند.

### موارد استفاده‌ی الیاف پلی استر

الیاف پلی استر مخلوط با الیاف طبیعی یا به‌طور خالص در تهیه‌ی پارچه‌های نازک و منسوجات سبک وزن – مانند پارچه‌های پرده‌ای و ساتن و پیراهن و بلور – مورد استفاده قرار می‌گیرند. چون این الیاف جذب آب کمی دارند در آب متورم نمی‌شوند، منسوجات حاصل از آن‌ها به راحتی شسته و فوراً خشک

**طول و قطر الیاف:** طول و قطر الیاف پلی استر به طور دلخواه و بر حسب نوع مصرف تهیه می‌شود.

**درخشندگی الیاف:** درخشندگی الیاف پلی استر زیاد است و تا حدودی می‌توان آن را در موقع تهیه‌ی الیاف کنترل کرد. وزن مخصوص الیاف: وزن مخصوص الیاف پلی استر بیشتر از نایلون و در حدود  $1/38$  است. زیر دست الیاف پلی استر، مخلوط آن با الیاف پنبه و پشم از نایلون بهتر است.

**استحکام الیاف پلی استر:** الیاف پلی استر استحکام خوبی دارند. استحکام این الیاف در حالت خیس تقریباً مساوی با حالت خشک است. استحکام الیاف کوتاه تقریباً  $4/5 - 5/5$  گرم بر دنیر است.

**خاصیت ارجاعی الیاف (الاستیسیته):** خاصیت ارجاعی الیاف پلی استر خوب است و به همین دلیل، پارچه‌های تهیه شده از پلی استر یا مخلوط آن‌ها، چروک را قبول نمی‌کنند و شکل خود را حفظ می‌نمایند. جدول زیر درصد برگشت فوری پلی استر را در مقابل کشش‌های متفاوت نشان می‌دهد (پس از یک دقیقه کشش).

### مقدار درصد برگشت فوری

۲	۹۷
۴	۹۰
۸	۸۰

البته در صورتی که فرصت کافی برای برگشت داده شود، مقدار درصد برگشت کشش‌های کم، به  $100\%$  درصد نیز می‌رسد.

**جذب رطوبت الیاف:** جذب رطوبت پلی استر بسیار کم و در شرایط استاندارد، حداقل  $5/5\%$  درصد است.

**اثر حرارت بر الیاف:** الیاف پلی استر در مقابل حرارت، مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند. این الیاف در دمای  $180^\circ$  درجه‌ی سانتی‌گراد فقط نصف استحکام خود را از دست می‌دهند. در حرارت  $150^\circ$  درجه‌ی سانتی‌گراد در هوا بعد از یک ماه کمی رنگ خود را از دست می‌دهند و  $85^\circ$  درصد از استحکامشان را حفظ می‌کنند. آن‌ها بعد از شش ماه تا  $45^\circ$  درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند. این الیاف در  $25^\circ$  درجه‌ی سانتی‌گراد ذوب می‌شوند و تا حرارت  $20^\circ$  درجه‌ی سانتی‌گراد می‌توان آن‌ها را اتو کرد.

زنانه مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بدون این که پلیسیه‌ی خود را از دست بدهند. ضمناً برای تهیه‌ی بلوز و پیراهن و پارچه‌های بشور و بپوش خیلی زیاد به مصرف می‌رسند.

الیاف پلی‌استر در تهیه‌ی پارچه‌هایی که برای چتر نجات استفاده می‌شود، مصرف فراوانی دارد.

می‌شوند. از الیاف پلی‌استر - پشم و پلی‌استر - ویسکوز برای تهیه‌ی پارچه‌های کت و شلواری و پارچه‌های اسپرت مخلوط با الیاف پشم یا ویسکوز استفاده می‌کنند. به علت عملیات تکمیلی که روی پارچه‌های تریلن انجام می‌شود، این پارچه‌ها خاصیت اتوپذیری زیادی پیدا می‌کنند و در تهیه‌ی پارچه‌های پلیسیه‌ی

### پرسش‌های فصل

- ۱- الیاف پلی‌استر را تعریف کنید.
- ۲- طرز تهیه‌ی الیاف پلی‌استر را توضیح دهید.
- ۳- خواص فیزیکی الیاف پلی‌استر را شرح دهید.
- ۴- خواص شیمیایی الیاف پلی‌استر را شرح دهید.
- ۵- موارد استفاده‌ی الیاف پلی‌استر را بیان کنید.

## الیاف اکریلیک

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- الیاف اکریلیک را تعریف کند.
- ۲- طرز تهیه‌ی اکریلونیتریل را شرح دهد.
- ۳- طرز تهیه‌ی الیاف ارلون را شرح دهد.
- ۴- خصوصیات الیاف ارلون را شرح دهد.
- ۵- الیاف اکریلیک پفكی را شرح دهد.
- ۶- موارد استفاده‌ی الیاف اکریلیک را توضیح دهد.

الیاف اکریلیک در کشور ما توسط شرکت پلی‌اکریل اصفهان ساخته و تولید می‌شود.

### طرز تهیه‌ی اکریلونیتریل

اکریلونیتریل را می‌توان از مواد مختلف و با روش‌های متفاوت تهیه کرد ولی امروزه اغلب اکریلونیتریل مصرفی دنیا از استیلن ساخته می‌شود. استیلن به مقدار زیادی از ترکیب کاربید کلسیم ( $C_2Ca$ ) و آب به دست می‌آید. همچنین مقادیر زیادی از آن را می‌توان از محصولات نفتی تهیه کرد.

از روش اول بیشتر در ممالکی که انرژی الکتریکی ارزان در دسترس است – مثل کانادا و سوئد – استفاده می‌کنند. گرچه کاربید کلسیم ماده‌ی ارزان قیمتی است اما تبدیل کردن آن به استیلن، به انرژی زیادی نیاز دارد. در مقابل، کشورهایی که به مواد نفتی ارزان قیمت دسترسی داشته باشند، از روش دوم استفاده می‌کنند. در این روش از اکسیداسیون نسبی متان، در  $120^{\circ}$

الیاف اکریلیک از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین الیاف مصنوعی به شمار می‌رود. تحقیق درباره‌ی تهیه‌ی این الیاف از سال ۱۹۴۰ شروع و اولین محصول تجاری در سال ۱۹۴۸ به نام ارلون به بازار عرضه شد. از آن به بعد، تحقیقات و مطالعات دامنه‌داری در مورد اصلاح خصوصیات آن یا تهیه‌ی الیاف جدید انجام گرفته که به تولید تعداد متعددی از این الیاف منجر گردیده است. قسمت اعظم ماده‌ی اولیه‌ی کلیه‌ی الیاف اکریلیک را اکریلونیتریل (وینیل سیانید) تشکیل می‌دهند.

مهم‌ترین این الیاف عبارت‌اند از:

نام الیاف	کشور سازنده
ارلون <sup>۱</sup>	آمریکا
کورتل <sup>۲</sup>	انگلستان
اکریلان <sup>۳</sup>	آمریکا
کریسلن <sup>۴</sup>	آمریکا
زفران <sup>۵</sup>	آمریکا


حدود ۶۰۰۰۰ است. پلیمر رسب شده، صاف و شسته و خشک می‌شود. سپس در محلول مناسبی (مثل دی‌متیل فرم آمید) به غلظت ۱۰ تا ۲۰ درصد حل می‌گردد. محلول سپس به صورت ریسندگی خشک ریسیده می‌شود. تعدادی از الیاف اکریلیک نیز وجود دارند که توسط سازنده‌های مختلف تهیه شده‌اند و به صورت ریسندگی مرطوب ریسیده می‌شوند. الیاف ریسیده شده تا چندین برابر طول خود، به طور داغ کشیده می‌شوند. این الیاف را می‌توان با عبوردادن از دور یک میله‌ی داغ یا به وسیله‌ی هوا یا آب داغ گرم کرد. درجه‌ی حرارت لازم برای کشش داغ متناسب با مدت زمان تماس از ۱۰۰ تا ۲۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، تغییر می‌کند (شکل ۱۱-۱).

درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده می‌شود. در هر صورت، برای تهیه‌ی اکریلونیتریل باید استیلن را با اسید سیانیدریک در مجاورت آب و کلرید مس – به عنوان کاتالیزور – به‌طور افزایشی ترکیب کنند.



## الیاف ارلون

از آنجا که مورد استفاده‌ی الیاف ارلون در بین این دسته از الیاف بیشتر است، در اینجا درباره‌ی این الیاف توضیح می‌دهیم. طرز تهیه‌ی الیاف ارلون: از پلیمریزاسیون منومراکریلونیتریل با کاتالیزور<sup>۱</sup> مناسب در شرایط مطلوب، پلیمراکریلونیتریل رسب می‌کند. وزن مولکولی پلیمر حاصل در



شکل ۱۱-۱-نمودار تولید الیاف ارلون



شکل ۱۱-۲-قطعه عرضی و نمای طولی الیاف ارلون

## خواص فیزیکی الیاف ارلون

شکل میکروسکوپی الیاف: سطح الیاف ارلون در زیر میکروسکوپ صاف و مقطع عرضی آن به شکل دمبل است (شکل ۱۱-۲).

۱- ۴۰ قسمت بر حسب وزن از کاتالیزور پرسولفات آمونیم و ۸۰ قسمت بی‌سولفیت سدیم به عنوان فعال کننده در ۹۴ قسمت از آب مقطر ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حل می‌شود.

خورشید بسیار خوب است. برای مثال، اگر تکه‌ای پارچه‌ی ارلونی را مدت یک سال و نیم در مقابل نور خورشید قرار دهیم، ۷۷ درصد مقاومت خود را حفظ می‌کند. از این‌رو پارچه‌های ارلون برای پرده بسیار مناسب‌اند و عمر زیادی دارند.

**خاصیت الکتریسیته الیاف:** الیاف ارلون به علت جذب رطوبت کم در اثر اصطکاک، الکتریسیته‌ی ساکن تولید می‌کنند و مانند الیاف مصنوعی دیگر هنگام رسیندگی و بافنده‌گی آن‌ها مشکلاتی به وجود می‌آید.

**خواص شیمیایی الیاف ارلون:** الیاف ارلون در مقابل اسیدهای معدنی، حلال‌های معمولی روغن‌ها، چربی‌ها و املاح مقاومت خوبی دارند.

مقاومت ارلون در مقابل قلیایی‌های قوی، به خصوص اگر داغ باشند، است ولی در مقابل قلیایی‌های ضعیف، نسبتاً خوب است و لی در مقابل قلیایی‌های قوی، به خصوص اگر داغ باشند، به سرعت تجزیه می‌شود. ارلون در مقابل مواد شیمیایی دیگر مقاوم است؛ در واقع، مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی، در گذشته از نظر رنگرزی مشکل بزرگی ایجاد می‌کرد؛ زیرا ماده‌ی رنگزا جذب الیاف نمی‌شد. با تغییرات و اصلاحاتی که در ساختار الیاف ارلون به وجود آمد، جذب ماده‌ی رنگزا در دمای جوش امکان پذیر گردید و مشکل رنگرزی این الیاف حل شد.

## ارلون ۴۲

الیافی که درباره آن‌ها سخن گفتیم، به ارلون ۸۱ معروف‌اند اما الیاف دیگری نیز به نام ارلون ۴۲ وجود دارند؛ با این تفاوت که درجه‌ی آرایش یافتنگی آن‌ها نسبت به ارلون ۸۱ خیلی کم‌تر و در نتیجه استحکام کشش آن‌ها کم‌تر و از دیگر طول تا حد پاره‌شدن آن‌ها بیشتر است. مقاومت ارلون ۴۲ در مقابل مواد شیمیایی از ارلون ۸۱ کم‌تر است.

## اکریلیک پفکی

در چند سال اخیر، نخ‌های اکریلیک پفکی به بازار عرضه شده است که بیش‌تر برای تهیه‌ی پلوور و به‌طور کلی بافت‌نی‌ها به کار می‌روند. این نخ‌ها زیر دست حجیم و توپردارند و البته‌ی تهیه شده از آن‌ها برای زمستان بسیار مناسب است. نخ‌های اکریلیک پفکی به این ترتیب تهیه می‌شوند که الیاف اکریلیک با

**طول و قطر الیاف:** طول و قطر الیاف ارلون با توجه به نوع مصرف، تعیین و تهیه می‌شود.

**رنگ الیاف:** الیاف ارلون در آغاز رنگ خوبی نداشتند ولی با اصلاحاتی که در طرز تهیه‌ی آن‌ها به عمل آمد، این الیاف از رنگ سفید خوبی برخوردار شدند.

**شفافیت و درخشندگی الیاف:** الیاف ارلون درخشندگی و شفافیت زیادی دارند. این درخشندگی، هنگام انجام دادن عمل کشش به دست می‌آید و قابل کنترل است.

**استحکام الیاف:** الیاف ارلون از استحکام خوبی برخوردارند. استحکام کشش این لیف، در حالت خشک ۵ گرم بر دنیر و در حالت مرطوب  $4/8$  گرم بر دنیر است. ارلون در مقابل آب مقاوم است و استحکام خود را به مقدار زیادی حفظ می‌کند. از دیگر طول تا حد پاره‌شدن آن در شرایط استاندارد، ۱۷ درصد و در حالت خیس ۱۶ درصد است.

**خاصیت ارتجاعی (لاستیسیته) الیاف:** الیاف ارلون خاصیت ارتجاعی خوبی دارند. از این‌رو در مقابل چین و چروک مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند. الاستیسیته الیاف ارلون در مقابل ۴ درصد از دیگر طول، ۸۵ درصد است.

**وزن مخصوص الیاف ارلون:** وزن مخصوص الیاف ارلون تقریباً  $1/19$  تا  $1/14$  گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

**ائز حرارت بر الیاف:** الیاف ارلون در برابر حرارت مقاومت زیادی نشان می‌دهند. درجه‌ی مناسب برای اتو کردن پارچه‌ی ارلونی  $16^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد است. ارلون در  $20^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد زرد می‌شود و در درجه حرارت بالاتر حالت چسبندگی پیدا می‌کند. عکس‌العمل ارلون در مقابل حرارت‌های زیاد، قابل توجه است؛ با دریافت حرارت ابتدا زرد و سپس به تدریج قهوه‌ای و سیاه می‌شود اما پس از  $6^{\circ}$  ساعت حرارت دیدن در  $20^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد، در حالی که کاملاً سیاه شده است، بیش‌تر از  $5^{\circ}$  درصد استحکام خود را حفظ می‌کند.

**جدب رطوبت الیاف:** مقدار جدب رطوبت الیاف ارلون بسیار کم است و در شرایط استاندارد در حدود  $1/3$  تا  $2/5$  درصد رطوبت به خود جدب می‌کند. به علت جدب رطوبت کم، ارلون مانند الیاف مصنوعی دیگر، هنگام رنگرزی اسکالاتی ایجاد می‌کند.  
**ائز نور بر الیاف:** مقاومت الیاف ارلون در مقابل نور

## موارد استفاده‌ی الیاف اکریلیک

الیاف خالص اکریلیک، بیشترین مصرف را در تهیه‌ی لباس زمستانی، کشنده‌ای‌های ضخیم، پتو و فرش دارند. مخلوط این الیاف با پنبه برای تهیه‌ی لباس کار—در مواردی که مقاومت لباس در مقابل مواد شیمیایی ضرورت دارد—موراد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تهیه‌ی لباس‌های پلیسه‌دار، مخلوط این الیاف را با ویسکوز به کار می‌برند و برای حفظ ابعاد لباس‌های پشمی، پشم را با مقداری اکریلیک به طور مخلوط استفاده می‌کنند. به طور کلی، در جایی که گرمی و نرمی پارچه مطرح باشد، از الیاف اکریلیک استفاده می‌شود.

خصوصیات کوتاه شدگی متفاوت با هم مخلوط می‌شوند؛ به این ترتیب که یک قسمت از الیاف با میزان کوتاه شدگی کم در اثر عملیات حرارتی با قسمت دیگری از الیاف که در اثر عملیات حرارتی تا حدود ۲۵ درصد کوتاه شدگی پیدا می‌کنند، با هم مخلوط می‌شوند و نخ مورد نظر رسیده می‌شود.

در اثر عملیات حرارتی که با بخار و با آب جوش انجام می‌گیرد، الیافی که می‌توانند کوتاه شدگی زیادی پیدا کنند، کسر طول پیدا می‌کنند و باعث می‌شوند که الیاف معمولی چین خورده و جمع شوند. این جمع شدگی اجباری باعث تورم و پفكی شدن نخ می‌شود و به پوشانک تهیه شده حالت توپر می‌دهد. این روش تهیه‌ی نخ موافقیت زیادی پیدا کرده و تقریباً همه‌ی نخ‌های اکریلیک مورد استفاده در صنعت کشش‌بافی از این نوع است.

## پرسش‌های فصل

- ۱— الیاف اکریلیک را تعریف کنید.
- ۲— طرز تهیه‌ی اکریلونیتریل را شرح دهید.
- ۳— طرز تهیه‌ی الیاف ارلون را توضیح دهید.
- ۴— خصوصیات الیاف ارلون را بیان کنید.
- ۵— الیاف اکریلیک پفكی را توضیح دهید.
- ۶— موارد استفاده‌ی الیاف اکریلیک را شرح دهید.

## بخش دوم

### آزمایش‌ها

## نکات اولیه انجام آزمایش

لذا، لازم است هر هنرجو برای محافظت از اعضای بدن و لباس‌های خود روپوش سفیدرنگ مخصوص آزمایشگاه را بپوشد. این روپوش با داشتن دامن و آستین‌های بلند از تماس مستقیم مواد و نشستن آن‌ها بر روی برخی از اعضای بدن و لباس جلوگیری می‌کند.

### ثبت نتایج

در هنگام آزمایش تمام تغییرات حاصل شده در مواد مورد آزمایش و نتایج حاصل از آزمایش را مرتبًا یادداشت نمایید. سعی کنید ثبت نتایج به صورت مختصر و قابل درک برای استفاده‌های بعدی باشد. بدین منظور یک دفتر یادداشت مخصوص آزمایشگاه تهیه کنید و نتایج حاصل از هر آزمایش را به طور جداگانه در آن ثبت کنید تا در تهیه‌ی گزارش کار از آن‌ها استفاده شود. پس از هر آزمایش، نتایج حاصل را با مطالب نظری درس مربوطه و تئوری آزمایش تطبیق دهید. برای اطمینان از درستی آزمایش می‌توانید نتایج حاصله را با معلم آزمایشگاه در میان بگذارید. اگر آزمایش به صورت گروهی انجام می‌شود، لازم است که همه‌ی افراد گروه در تهیه‌ی گزارش آزمایش شرکت کنند.

## توصیه‌های ایمنی و مقررات آزمایشگاه

طريق مسئول آزمایشگاه، اطلاع حاصل کنید و توصیه‌های او را در هنگام انجام آزمایش مرااعات نمایید.

۱- سعی کنید آزمایش را در زمان مقرر شروع کنید تا بتوانید آن را در مدت تعیین شده به پایان برسانید.

۲- قبل از برداشتن هر گونه ماده شیمیایی به برچسب طرف آن دقت نمایید تا هم از نظر نوع ماده و هم از نظر ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی نظیر ملاریته، نرمالیته، غلظت، جرم حجمی

**حضور به موقع هنرجویان در آزمایشگاه**  
از آنجایی که توضیحات لازم در زمینه‌ی انجام هر آزمایش در ابتدای همان جلسه‌ی آزمایش توسط معلم مربوطه داده می‌شود، و هم‌چنین چون اکثر آزمایشات بصورت گروهی انجام می‌شود، لذا لازم است هنرجویان چند دقیقه قبل از شروع هر جلسه‌ی آزمایش در آزمایشگاه حضور داشته باشند.

**مطالعه‌ی دستور کار آزمایش**  
دستور کار آزمایشگاه حاوی مطالب مورد نیاز هر آزمایش نظیر هدف آزمایش، تئوری آزمایش و لوازم و مواد مورد نیاز و چگونگی انجام آن آزمایش است. لذا توصیه می‌شود که هنرجویان قبل از حضور در آزمایشگاه، دستور کار آزمایش مربوطه را به دقت مطالعه نموده تا با دقت و تسلط بیشتر بتوانند آزمایش را انجام دهند.

**پوشیدن روپوش ویژه آزمایشگاه**  
چون در محیط آزمایشگاه مواد غیرمعمول و بعضًا سمی و خطرناک وجود دارد و در انجام آزمایشات از آن‌ها استفاده می‌شود،

۱- اکثر مواد شیمیایی که در آزمایشگاه وجود دارند گرانقیمت و برخی از آن‌ها خطرناک و سمی بوده و تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای آزمایشگاهی علاوه بر ارزش زیاد مادی، دارای حساسیت‌ها و تنظیمات ویژه‌ای هستند. بنابراین از جابجایی و دستکاری بی‌مورد آن‌ها جداً خودداری نمایید.

قبل از کار با مواد و دستگاه‌ها و ابزارهای موجود در آزمایشگاه ابتدا در زمینه‌ی چگونگی استفاده و کاربرد آن‌ها از

و ... مطمئن شوید.

- ۱۳- هرگز مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه را نچشید.
- ۱۴- برای بوکردن مواد شیمیایی از استنشاق مستقیم بخارات آن پرهیز کنید و به وسیله‌ی دست بخارات آن را به سمت بینی هدایت کنید.
- ۱۵- عمل رقیق کردن اسید توسط آب یک عمل گرم‌مازا است. بنابراین، برای رقیق کردن اسیدها، بخصوص اسیدهای غلیظ از ریختن آب بر روی اسید اجتناب کنید چون حرارت حاصل باعث پراکنده شدن قطرات اسید و احیاناً شکستن ظرف آن می‌شود. لذا، برای رقیق کردن اسید، اسید را به داخل آب بریزید و هنگام ریختن اسید، محلول را به آرامی هم بزنید.
- ۱۶- از تماس مستقیم مواد شیمیایی با پوست بدن پرهیز کنید و در صورت تماس، محل مربوطه را با مقدار زیادی آب بشویید.
- ۱۷- آزمایش با مواد سمی را که بخارات سمی و خطرناک از آن‌ها متصاعد می‌شود، باید در زیر هود انجام داد تا بخارات و گازهای حاصل در فضای آزمایشگاه پراکنده نشود.
- ۱۸- پس از برداشتن مواد شیمیایی از ظرف؛ بخصوص مواد فرار و سمی، بالاگسله درب ظرف مربوطه را بیندید تا از انتشار بخارات مواد در فضای آزمایشگاه و همچنین از اثر مواد موجود در هوا بر روی ماده‌ی شیمیایی محتوی ظرف جلوگیری شود.
- ۱۹- برای روشن کردن چراغ ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید.
- ۲۰- از نگاه کردن مستقیم به مواد در حال جوش پرهیز کنید. چون بخارات ماده‌ی در حال جوش به چشم شما آسیب می‌رساند.
- ۲۱- در هنگام حرارت دادن لوله‌های آزمایش، توجه داشته باشید تا سر لوله به سمت شما یا افراد حاضر در آزمایشگاه نباشد، چون ممکن است مواد داخل لوله‌ی آزمایش به بیرون پرتاب شود.
- ۲۲- دماستجه‌ها را هرگز بر روی شعله نگیرید.
- ۲۳- در صورت آلوده شدن لباس به مواد اسیدی یا بازی باید این مواد را ختنی کرد. برای ختنی کردن مواد بازی روی لباس از اسید استیک رقیق استفاده کنید و سپس با آمونیاک

۴- برای برداشتن مواد شیمیایی مایع از پیپت و برای مواد جامد از قاشق یا پنس استفاده نمایید. دقت کنید که بعد از استفاده پیپت و قاشق برای برداشتن یک ماده، جهت برداشتن ماده‌ی دیگر پیپت و قاشق مربوطه را شسته و تمیز نمایید.

۵- همیشه به مقدار مورد نیاز از اسیدها، بازها، معرف‌ها و مواد برای آزمایش بردارید و مواد شیمیایی استفاده شده را به داخل ظرف اصلی نریزید.

۶- درب ظروف مواد شیمیایی را به صورت واژگون بر روی میز قرار دهید تا آگشته به مواد دیگر نشود. چون مواد خارجی باعث الودگی و تغییر خصوصیات مواد شیمیایی می‌شوند.

۷- برای جابجایی مواد شیمیایی مایع و محلول‌ها از لوله‌ی آزمایش و برای جابجایی مواد جامد از بشر، شیشه ساعت و کاغذ استفاده کنید.

۸- برای گرم کردن و جوشاندن مواد در داخل لوله‌ی آزمایش، لوله را به صورت مایل طوری بر روی شعله بگیرید که قسمت انتهای لوله‌ی آزمایش در بالای شعله قرار گیرد. از گرم کردن قسمت بالای لوله‌ی آزمایش و همچنین از حرارت دادن استوانه مدرج پرهیز نمایید، چون ممکن است در اثر حرارت بشکنند. بوته‌ی چینی مقاومت بالایی داشته و برای گرم کردن مواد در دماهای بالا می‌توانید از آن استفاده کنید. از گرم کردن شدید و آنی ظروف اجتناب کنید و مراقب باشید تا عمل گرم کردن مواد بتدریج انجام شود.

۹- برای توزین مواد با استفاده از ترازوی دقیق، مواد مورد نظر را مستقیماً بر روی کفه ترازو و قرار نهید، بلکه از وسایلی مانند شیشه ساعت، کاغذ و بشر استفاده کنید. از توزین مواد داغ به وسیله‌ی ترازوی دقیق پرهیز کنید.

۱۰- مواد شیمیایی مورد نیاز هر جلسه‌ی آزمایش بر روی میز مخصوصی گذاشته می‌شوند، ظروف حاوی مواد شیمیایی را به میز آزمایش خود منتقل نکنید.

۱۱- هرگز به موادی که ظرف آن برچسب ندارد یا با مواد داخل آن‌ها آشنا نیای ندارید دست نزنید و از کاربرد آن‌ها در آزمایش پرهیز کنید.

۱۲- در استفاده از مواد برای آزمایش اصراف نکنید و در

دهید. مواد شیمیایی را به محل مربوطه انتقال دهید و میز آزمایش را تمیز نمایید.

زباله‌های باقیمانده از انجام آزمایش را در داخل ظرف زباله برشیزد و از ریختن آن‌ها به داخل لگن دستشویی جداً خودداری نمایید. در صورت ریختن هر نوع مواد شیمیایی، محل مربوطه را با مقدار زیادی آب بشویید و پس از پایان هر آزمایش و هنگام خروج از آزمایشگاه از بسته‌بودن شیر گاز و آب مطمئن شوید.

رقیق اسید را خنثی کنید. در صورت آلودگی لباس به اسید، برای خنثی کردن آن از آمونیاک رقیق استفاده کنید.

۲۴- هر آزمایش به منظور مشاهده، تجزیه و تحلیل و نیجه‌گیری اثرات مواد بر یکدیگر در شرایط مختلف انجام می‌گیرد. لذا، آزمایش‌های را با دقیق و همراه با آرامش خاطر انجام دهید و از عجله و اضطراب بی مورد پرهیز کنید.

۲۵- پس از پایان هر آزمایش ظروف و ابزارهای مورد استفاده را شسته و تمیز کنید و در جای مخصوص خود قرار

## آزمایش ۱

### شناسایی الیاف از طریق سوزاندن

ذوب شده سپس می‌سوزند. از سوختن این الیاف بوی ملایم اسید استیک به مشام می‌رسد و پس از سوختن زغالی سفت شیبیه به دانه‌ی تسبیح از خود به جای می‌گذارند.

اصولاً الیاف مصنوعی به سختی آتش می‌گیرند و معمولاً غیر خودسوز هستند. این الیاف پس از سوختن ماده سخت و سیاه رنگی از خود به جای می‌گذارند. الیاف مصنوعی وقتی به شعله نزدیک می‌شوند، ابتدا ذوب شده و سپس شعله‌ور می‌شوند. رنگ دود و بوی حاصل از سوختن الیاف مصنوعی مختلف با هم فرق می‌کنند. مثلاً رنگ دود حاصل از سوختن نایلون ۶۶ سفید ولی برای پلی استر سیاه می‌باشد. بوی سوختن الیاف تری استات شیبیه به بوی اسید استیک (سرکه) و بوی حاصل از سوختن الیاف نایلون مثل بوی کرفس تازه است. لازم به یادآوری است که برخی از الیاف وقتی به شعله نزدیک می‌شوند، جمع شده و از شعله دور می‌شوند.

وسایل آزمایش: چراغ گاز بوتن، گیره مواد لازم: الیاف از انواع مختلف

#### شرح آزمایش

چراغ گاز بوتن را روشن کرده و توده‌ی کوچکی از الیاف را به وسیله‌ی گیره بگیرید و به آرامی به شعله نزدیک کنید. سپس توده‌ی الیاف مورد نظر را به مدت چند ثانیه در بالای شعله نگهدارد و آنگاه از شعله دور کنید. توجه داشته باشید که نزدیک کردن الیاف به شعله به آرامی انجام شود تا در صورت ذوب شدن الیاف یا جمع شدن الیاف و دور شدن آنها از شعله، این اعمال به خوبی مشاهده گردد. در حین سوختن به رنگ دود، بوی سوختن و سپس به شکل و چگونگی خاکستر دقت کنید. آرامش و دقت در آزمایش شرایطی هستند که در نتیجه‌ی آنها می‌توان به آسانی به خودسوز بودن یا نبودن الیاف مربوطه، بوی سوختن و کیفیت و رنگ خاکستر بی برد.

مقدمه: اطلاعات جالب توجه زیادی می‌تواند از آزمایش سوزاندن الیاف حاصل شود و یکی از روش‌های شناسایی الیاف، آزمایش سوزاندن است. الیاف پروتئین طبیعی نظریه موی حیوانات، پشم گوسفند و ابریشم وقتی می‌سوزند، بوی شیبیه به بوی سوختن پر مرغ از آن‌ها استشمام می‌شود. بوی سوختن الیاف پروتئینی طبیعی با بوی سوختن الیاف پروتئینی بازیافته نظری کارائین فرق می‌کند و هر دو نوع آن‌ها پس از سوختن یک خاکستر به شکل زغال پنکی و ترد از خود به جای می‌گذارند. هنگامی که الیاف پشم بر روی آتش گرفته می‌شوند، شعله‌ور شده و می‌سوزند ولی وقتی که از آتش دور می‌شوند، شعله آن‌ها خاموش شده و سوختن آن‌ها پایان می‌یابد.

الیافی که در مجاورت آتش شعله‌ور شده و می‌سوزند و وقتی از شعله دور می‌شوند به سوختن خود ادامه می‌دهند، به «الیاف «خودسوز» در غیر این صورت به الیاف «غیرخودسوز» معروفند بنابراین الیاف پروتئینی از نوع الیاف غیر خودسوز هستند. الیاف سلولز طبیعی نظریه پنه، کنف، جوت و سلولز بازیافته نظری ویسکوز ریون، وقتی به شعله نزدیک می‌شوند آتش گرفته و می‌سوزند و بوی سوختن آن‌ها شیبیه به بوی سوختن کاغذ می‌باشد. مواد سلولزی وقتی از شعله دور می‌شوند، به سوختن خود ادامه می‌دهند و از نوع مواد خودسوز هستند. مواد سلولزی خالص (بدون مواد اضافی نظری رنگ و مواد تکمیلی)، پس از سوختن خاکستر نرمی به جای می‌گذارند و چنان‌چه مواد سلولزی حاوی مواد غیرسلولزی باشند ممکن است بوی سوختن آن‌ها با بوی سوختن الیاف خالص سلولزی فرق داشته باشد.

الیاف استات سلولز که از نوع الیاف بازیافته هستند، به آسانی در مقابل شعله می‌سوزند و بعد از دور شدن از شعله به سوختن خود ادامه می‌دهند. الیاف استات سلولز از نوع الیاف خودسوز بوده ولی سوختن آن‌ها به سرعت سوختن الیاف سلولزی نمی‌باشد. هرگاه الیاف استات سلولز به آرامی به شعله نزدیک شوند، ابتدا

## خودآزمایی

- ۱- پس از انجام آزمایش سوزاندن بر روی الیاف موجود در آزمایشگاه، جدولی تهیه کنید و مشاهدات و نتایج آزمایش نظیر ذوب شدن لیف، دورشدن الیاف از شعله، رنگ دود، بو، خودسوز بودن، رنگ و کیفیت خاکستر و ... را در آن درج نمایید.
- ۲- با استفاده از آزمایش سوزاندن، چگونه بی به نوع الیاف مصنوعی و طبیعی می برد؟
- ۳- خودسوز بودن یا غیرخودسوز بودن الیاف چه اهمیتی در پوشاسک، پرده، پارچه های رومبلی و دیگر پارچه ها دارد؟
- ۴- درجه گرمای اتو برای پارچه های پنبه ای بیشتر است یا پارچه های نایلونی؟ چرا؟
- ۵- توضیح دهید که به وسیله ای غلتک های داغ بر روی چه نوع از پارچه هایی می توان طرح های برجسته ایجاد نمود؟


## آزمایش ۲

### شناسایی الیاف به روش میکروسکوپی

آن قرار دارند وجود نداشته باشد.

پس از آماده سازی نمونه به طریق فوق، نمونه را در محل مخصوص میکروسکوپ قرار داده و با تغییر فاصله‌ی نمونه تا عدسی شیئی و تغییر عدسی شیئی و چشمی وضوح و بزرگنمایی مناسب را به دست آورده و منظره طولی الیاف را مشاهده کنید. پس از دستیابی به بزرگنمایی و وضوح مناسب، تصویر منظره طولی الیاف را بر روی کاغذ رسم کنید.

**ب - مشاهده سطح مقطع عرضی الیاف:** در این آزمایش، برای تهیه نمونه از یک صفحه‌ی فلزی به ابعاد  $3 \times 7$  سانتی‌متر و به ضخامت ۱ میلی‌متر استفاده می‌شود. بر روی این صفحه سوراخ‌هایی به قطر ۱ میلی‌متر برای عبور الیاف وجود دارد (شکل زیر). برای آماده کردن نمونه، ابتدا دسته‌ای از الیاف موردنظر را با دست شانه کنید و به صورت موازی درآورید و سپس دسته الیاف موازی شده را از داخل سوراخ عبور دهید. تعداد الیاف موجود در دسته الیاف فوق باید در حدی باشد که دسته‌ی الیاف پس از عبور از داخل سوراخ صفحه‌ی فلزی به آسانی در داخل سوراخ نلغزد و به طور محکم در داخل سوراخ قرار گیرند. سپس به وسیله‌ی یک تیغ تیز دو طرف دسته الیاف در دو سمت صفحه‌ی فلزی را به دقت و دقیقاً هم سطح صفحه‌ی فلزی برش دهید تا یک دسته الیاف با طول ضخامت صفحه‌ی فلزی در داخل سوراخ مربوطه باقی بماند.



برای مشاهده مقطع عرضی الیاف، صفحه‌ی فلزی مربوطه را در محل ویژه‌ی میکروسکوپ قرار داده و به وسیله‌ی گیرهای که

مقدمه: از آنجایی که الیاف مختلف دارای منظره‌ی طولی و مقطع عرضی متفاوتی هستند، لذا یکی از روش‌های شناسایی الیاف، مشاهده منظره‌ی طولی و مقطع عرضی آن هاست. الیاف مصنوعی و بازیافته را می‌توان با ظرفت و شکل سطح مقطع دلخواه تولید کرد، ولی در الیاف طبیعی نظیر پنبه گرچه شکل مقطع عرضی الیاف شبیه به هم هستند، اما سطح مقطع آن‌ها به یک اندازه نبوده درنتیجه ظرفت این الیاف از یک لیف به لیف دیگر فرق می‌کند. برای مشاهده منظره طولی و مقطع عرضی الیاف از میکروسکوپ استفاده می‌شود، و جهت اندازه‌گیری سطح مقطع یا قطر الیاف لازم است از یک میکروسکوپ ویژه که دارای صفحه‌ی مدرج است استفاده گردد.

لازم به یادآوری است که در این آزمایش چون از قطعات نازک شیشه‌ای به نام لام و میکروسکوپ که ابزاری دقیق و حساس است استفاده می‌شود، لذا در هنگام کار با این ابزارها، دقت بسیاری داشته باشد.

**وسایل آزمایش:** میکروسکوپ، لام، صفحه‌ی فلزی سوراخدار، تیغ  
**مواد لازم:** گلیسرین، انواع الیاف


### شرح آزمایش

این آزمایش شامل دو قسم است که در زیر به شرح آن‌ها می‌پردازم :

**الف - مشاهده منظره طولی الیاف:** در این روش برای آماده سازی نمونه از دو لام استفاده می‌شود. برای تهیه نمونه ابتدا تعدادی از الیاف موردنظر را برداشته و بر روی یک لام قرار دهید، سپس یک قطره گلیسرین را بر روی این لام ریخته و لام دیگر را بر روی آن قرار دهید. دو لام مذکور را به آرامی به یک دیگر بفشارید تا قطره گلیسرین به خوبی در بین آن‌ها پخش شده و هیچ حباب هوایی در بین دو لام و در ناحیه‌ای که الیاف در

کمی از آن در دست باشد و در نتیجه نمونه‌گیری برای مشاهده مقطع عرضی آن امکان‌پذیر نباشد، ابتدا تعدادی از این لیف را با دسته‌ای از یک نوع لیف دیگر که مقطع عرضی آن برای شما شناخته شده است مخلوط کرده سپس دسته الیاف مخلوط را از سوراخ صفحه‌ی سوراخدار عبور داده و بهروشی که قبلاً توضیح داده شده است نمونه را تهیه کنید. در این صورت می‌توانید نمونه را توسط میکروسکوپ مشاهده کرده و با مقایسه مقطع عرضی آن با الیاف شناخته شده الیاف مجھول را شناسایی کنید.

در محل مربوطه قرار دارد صفحه‌ی فلزی را ثابت نموده تا در هنگام کار نلغزد. با حرکت چپ - راست و جلو - عقب صفحه‌ی فلزی سوراخ مربوط به نمونه‌ی تهیه شده را منطبق بر محور عدسی شیئی تنظیم نمایید و با تغییر عدسی‌های شیئی و چشمی و تنظیم فاصله‌ی نمونه و عدسی شیئی می‌توانید یک تصویر واضح فراهم کرده و مقطع عرضی الیاف را مشاهده نمایید. در حین مشاهده مقطع عرضی الیاف، شکل تقریبی آن‌ها را در داخل دفتر یادداشت ترسیم نمایید. جهت مشاهده مقطع عرضی یک نوع لیف که فقط تعداد



### خودآزمایی

- ۱- منظره طولی و مقاطع عرضی الیاف مختلف را در زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و شکل آن‌ها را بر روی کاغذ رسم کنید.
- ۲- برش نامناسب و اریب در تهیه مقطع عرضی الیاف چه تأثیری در صحبت آزمایش می‌گذارد؟
- ۳- علت یکنواخت بودن مقطع عرضی الیاف مصنوعی نسبت به الیاف طبیعی را توضیح دهید.
- ۴- با توجه به منظره طولی الیاف پشم، علت نمایش شدن این الیاف را توضیح دهید.

## آزمایش ۳

### شناسایی عناصر موجود در الیاف

الیاف می‌توانند از آون (Oven) استفاده کنند.

**ب – شناسایی نیتروژن با استفاده از آهک سوده (مخلوط سود سوزآور و آهک):** چند تکه از آهک سوده را در داخل لوله‌ی آزمایش بریزید و به‌وسیله‌ی یک میله‌ی شیشه‌ای به‌آرامی آن را بکویید و نرم کنید. سپس توده کوچکی از الیاف مورد نظر را بر روی آهک سوده‌ی داخل لوله‌ی آزمایش قرار دهید و روی توده الیاف را با مقدار کافی از آهک سوده‌ی نرم شده بپوشانید تا الیاف از روی لایه‌ی رویی آهک سوده پیدا نباشد. لوله‌ی آزمایش را به‌آرامی حرارت دهید و یک تکه از کاغذ تورنسل را خیس کرده و در جلوی لوله‌ی آزمایش بگیرید. توجه داشته باشید که کاغذ تورنسل بالبهی لوله‌ی آزمایش تماس نداشته باشد. در این آزمایش، اگر کاغذ تورنسل به رنگ آبی درآمد، رنگ آبی نشانه‌ی وجود گاز آمونیاک بوده و گاز آمونیاک نیز وجود نیتروژن در الیاف مورد آزمایش را به اثبات می‌رساند.

**پ – شناسایی گوگرد با استفاده از پلمبیت سدیم:** مقداری از الیاف را در داخل لوله‌ی آزمایش حاوی محلول پلمبیت سدیم قرار داده و لوله‌ی آزمایش را به‌آرامی حرارت دهید. کدرشدن و سیاهشدن رنگ الیاف نشان‌دهنده‌ی وجود عنصر گوگرد در داخل آن‌هاست. محلول پلمبیت سدیم قلیابی بوده و با گوگرد موجود در ساختمان مولکولی الیاف واکنش انجام می‌دهد و ترکیب سولفید هیدروژن تولید می‌شود. سولفید هیدروژن نیز با پلمبیت سدیم واکنش انجام داده و تولید سولفید سرب سیاه رنگ می‌کند. سولفید سرب معمولاً در داخل لیف تولید شده و باعث کدر و سیاهشدن رنگ آن می‌شود. از بین الیاف نساجی، فقط الیاف پشم یک واکنش مشخص با پلمبیت سدیم انجام می‌دهد. این آزمایش را می‌توان برای الیاف پشم، ابریشم و سایر الیاف نساجی انجام داد. توجه: از حرارت دادن زیاد الیاف پشم و ابریشم در داخل محلول پلمبیت سدیم اجتناب کنید چون ممکن است موجب انحلال این الیاف شود.

**مقدمه: عناصر سازنده مولکول‌های هر نوع از الیاف نساجی معین و شناخته شده است.** عناصر موجود در ساختمان مولکولی هر دسته از الیاف براساس این که طبیعی باشند یا مصنوعی و یا این که پرتوئینی باشند (منشأ حیوانی) یا سلولزی (منشأ گیاهی) با هم فرق می‌کند، ولی برخی از عناصر نظیر کربن و هیدروژن در ساختمان همه‌ی الیاف نساجی حضور دارند.

نوع عناصری که در ساختمان مولکولی الیاف نساجی قرار دارند و شناسایی آن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، چرا که نوع عناصر موجود در الیاف، در خواص الیاف بهویژه رقتا و الیاف در فرآیندهای شیمیایی تأثیر فراوانی دارد.

**وسایل آزمایش:** لوله آزمایش، گیره، چراغ گاز بونزن، میله مسی

**مواد لازم:** سود سوزآور، اسید سولفوریک غلیظ، اسیدنیتریک غلیظ، اسید پرکلرید ۶۰٪، پلمبیت سدیم، کاغذ تورنسل، پودر PVC و انواع مختلف الیاف نساجی




### شرح آزمایش

برای شناسایی هر عنصری روش خاصی استفاده می‌شود که در اینجا به شرح آزمایش شناسایی چند عنصر می‌بردازیم :

**الف – شناسایی عناصر اکسیژن، هیدروژن و کربن:** توده کوچکی از الیاف مورد نظر را در انتهای لوله آزمایش قرار دهید، سپس لوله‌ی آزمایش را به صورت کج بر روی شعله چراغ بگیرید تا شعله به انتهای لوله آزمایش اثر کند. قطرات آب جمع شده در قسمت بالای لوله‌ی آزمایش حاصل می‌یعن بخار آب حاصل از ترکیب عناصر اکسیژن – هیدروژن موجود در الیاف و توده‌ی خاکستر (زغال) حاصل نشان‌دهنده عنصر کربن می‌باشد. البته مقداری از قطرات آب تشکیل شده ممکن است حاصل تبخیر رطوبت بازیافته الیاف باشد. لذا برای دقت در آزمایش لازم است که از الیاف کاملاً خشک استفاده شود برای خشک کردن نمونه‌ی

آزمایش را می‌توان با الیاف پلی‌وینیل کلراید (PVC)، پلی‌وینیلیدین کلراید و وینیل سیانید انجام داد، ولی آسان‌ترین روش استفاده از پودر PVC است.

**طرز تهیه محلول پلمبیت سدیم:** به محلول سود سوزآور ۱۰٪ چند قطره از محلول استات سرب اضافه کنید تا رسوب سفیدرنگ هیدروکسید سرب تشکیل شود. سپس به داخل ظرف مربوطه مقدار کمی سود سوزآور اضافه کنید تا رسوب از بین برود و یک محلول شفاف حاصل شود.



**ت - شناسایی هالوژن‌ها با استفاده از میله مسی:** چراغ گازی بوتن را روشن کنید و انتهای میله مسی را در داخل قسمت آبی شعله قرار دهید. انتهای میله مسی فوق را آنقدر در داخل شعله نگهدارید تا شعله چراغ بی‌رنگ شود. انتهای داغ میله مسی را در داخل توده کوچکی از الیاف مورد آزمایش قرار داده سپس انتهای میله را مجدداً در داخل شعله قرار دهید. رنگ سبز شعله نشان‌دهنده وجود هالوژن در الیاف مربوطه است.

**رنگ سبز شعله نشانه انتشار طیف یون مس است.** شناسایی هالوژن از این واقعیت ناشی می‌شود که صرف نظر از هالیدها تعداد بسیار کمی از نمک‌های مس از شعله چراغ منتشر می‌شود. از عناصر برم و ید در الیاف استفاده نمی‌شود و استفاده از عنصر فلور در الیاف نساجی هنوز معمول نشده است. بنابراین هالوژن شناسایی شده در لیف مورد آزمایش عنصر کلر می‌باشد. این

## خودآزمایی

۱ - کلیه آزمایشات شناسایی عناصر را بر روی الیاف پنبه، ویسکوز، پشم، ابریشم، اکریلیک، پلی‌استر، استات یا تری‌استات و PVC انجام دهید.

۲ - عناصر اکسیرن، هیدروژن و کربن در کدام‌یک از الیاف وجود دارند؟

۳ - دلیل آبی شدن کاغذ تورنسل در آزمایش شناسایی نیتروژن چیست؟

۴ - در آزمایش شناسایی عنصر نیتروژن، چرا کاغذ تورنسل نباید بالبهی لوله‌ی آزمایش تماس داشته باشد؟

۵ - عنصر گوگرد در کدام‌یک از الیاف پشم و ابریشم و پنبه وجود دارد؟ با نوشتن فرمول شیمیایی مولکول این الیاف پاسخ خود را توضیح دهید.

۶ - جدولی رسم کنید و در آن وجود عناصر شناسایی شده در الیاف مختلف را مشخص کنید.

## آزمایش ۴

### شناسایی الیاف نساجی با استفاده از حلال‌های شیمیایی (قسمت اول)

را به ترتیب در لوله‌های آزمایش شماره ۱ تا ۵ بریزید. سپس مقدار کمی از الیاف را به درون لوله و داخل حلال بیندازید. لوله‌ی آزمایش را به آرامی و با احتیاط تکان دهید و ملاحظه نمایید که در دمای معمولی اتاق الیاف حل می‌شوند یا خیر؟

اگر جواب منفی بود لوله‌ی آزمایش را توسط گیره نگهدارید و آن را به آرامی حرارت دهید. بهتر است لوله آزمایش را به طور متناوب روی شعله بگیرید و از آن دور کنید تا حلال و الیاف از لوله خارج نشوند. پس از این که حلال داغ شد چگونگی حل شدن الیاف را مشاهده کنید.

اگر الیاف حل نشوند، محتويات لوله‌ی آزمایش را بیشتر حرارت دهید تا حلال به جوش آید. عمل جوشاندن را به مدت ۳ دقیقه ادامه دهید (سعی کنید مقدار حلال ثابت باقی بماند و در صورت تبخیر شدید حلال، به آن مقداری حلال جوشان بیافزایید). در صورتی که الیاف در این شرایط در حلال حل نشد، این لیف در حلال مورد آزمایش محلول نیست و باید حلال یا حلال‌های دیگری مورد آزمایش قرار گیرند.

آزمایش شناسایی الیاف از طریق حلال‌ها را برای الیاف دی‌استنات سلولز، تری‌استنات‌سلولز، نایلون، پلی‌استر و اکریلیک انجام دهید. در صورتی که الیافی که در دمای معمولی در حلال حل شوند را با علامت «م» و الیافی که در حلال گرم محلول هستند را با علامت «م در گرما» و الیافی که در حلال جوشان محلولند را با علامت «م در جوش» و الیافی که در حلال مورد آزمایش محلول نیستند را با علامت «ن» نشان دهیم جدول ۴-۱ را کامل نمایید.

**مقدمه:** با استفاده از حلال‌های شیمیایی می‌توان الیاف مورد مصرف در صنایع نساجی را شناسایی کرد. در حقیقت حل شدن الیاف در حلال‌های شیمیایی این امکان را فراهم می‌کند تا مامتنانیم آن‌ها را به راحتی شناسایی کنیم. معمولاً بعد از این که آزمایش سوزاندن الیاف انجام شد و ماهیت مصنوعی و یا طبیعی بودن آن مشخص گردید، برای شناسایی دقیق‌تر لازم است که از روش حلالیت الیاف در حلال‌های شیمیایی استفاده شود. الیاف طبیعی از جمله ترکیبات آلی هستند که در حلال‌های معمولی نامحلول می‌باشند ولی الیاف مصنوعی معمولاً حداقل دارای یک حلال می‌باشند.

در این آزمایش به خاطر استفاده از حلال‌های شیمیایی مختلف از قبیل اسیدفرمیک و متاکرزول باید احتیاط‌های لازم صورت گیرد تا حلال‌های فوق با پوست بدن تماس پیدا نکنند. ضمناً به دلیل بوی تند و سمی بودن متاکرزول، پس از استفاده، آن را به داخل ظرف سربسته منتقل می‌کنند.

**وسایل آزمایش:** لوله‌ی آزمایش، گیره‌ی لوله‌ی آزمایش، چراغ گاز بوتن، میله‌ی شیشه‌ای  
**مواد مصرفی:** اسیدفرمیک، استن، دی‌متیل فرمامید، متیلن کلراید، متاکرزول، دی‌استنات، تری‌استنات، نایلون، پلی‌استر، اکریلیک

### شرح آزمایش

این آزمایش را حتماً در زیر هود و با احتیاط کامل انجام دهید. برای انجام آزمایش، مقدار ۳ تا ۵ میلی‌لیتر از حلال‌های استن، متیلن کلراید، اسیدفرمیک، متاکرزول و دی‌متیل فرمامید

## جدول ۱-۴- اثر حلال‌ها بر روی الیاف مورد آزمایش

اکریلیک	پلی استر	نایلون	تری استات	دی استات	الیاف حال
					استن متیلن کلراید اسیدفرمیک متاکرزول N و N دی متیل فرمامید

نحوه‌ی حلالیت این دو نوع لیف در حلال مزبور چگونه است؟

۳- آیا حلال‌های دیگری به غیر از حلال‌های ذکر شده را

جهت شناسایی الیاف می‌شناسیم، آن‌ها را نام ببرید. این حلال‌ها

چه الیافی را حل می‌کنند؟

۴- با توجه به آزمایش انجام شده، حلال شناسایی هریک

از الیاف دی و تری استات سلولز، نایلون، پلی استر و اکریلیک را

نام ببرید.

پس از این که آزمایش به اتمام رسید به سؤالات زیر پاسخ

دهید :

۱- اگر مقداری الیاف مصنوعی به شما داده شود تا از طریق حلال‌های شیمیابی آن را شناسایی کنید، ترتیب حلال انتخابی شما چه خواهد بود؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

۲- اگر بخواهید الیاف دی استات سلولز را از الیاف تری استات سلولز تشخیص دهید از چه حلالی استفاده می‌کنید؟

## آزمایش ۵

### شناسایی الیاف نساجی با استفاده از حلال‌های شیمیایی (قسمت دوم)

#### شرح آزمایش

این آزمایش را حتماً در زیر هود و با احتیاط کامل انجام دهید.  
روش آزمایش مانند آزمایش ۴ می‌باشد و فقط حلال‌های  
صرفی و الیاف متفاوت می‌باشند حال با توجه به آزمایش انجام  
شده جدول ۱-۵ را کامل نمایید.

وسایل آزمایش: لوله‌ی آزمایش، گیره‌ی لوله‌ی آزمایش،

چراغ گاز بوتن

مواد مصرفی: اسید کلریدریک، هیدروکسید سدیم٪۵

اسید سولفوریک ٪۶ و ٪۷۵، پنبه، ویسکوز، ابریشم، پشم

جدول ۱-۵- اثر مواد شیمیایی بر روی الیاف

الیاف	حلال	ویسکوز	پنبه	ابریشم	پشم
اسید سولفوریک ٪۶					
اسید کلریدریک					
هیدروکسید سدیم					
اسید سولفوریک ٪۷۵					

#### خودآزمایی

- ۱- برای تشخیص الیاف پروتئینی از الیاف سلولزی از چه ماده‌ی شیمیایی استفاده می‌کنیم؟ چرا؟
- ۲- برای تشخیص الیاف پشم و ابریشم از چه ماده‌ی شیمیایی استفاده می‌کنیم؟ چرا؟
- ۳- روش تشخیص الیاف پنبه از الیاف ویسکوز چیست؟
- ۴- آیا شما حلال‌های دیگری می‌شناسید که الیاف پنبه، ویسکوز، پشم و ابریشم را حل نمایند؟ هریک را نام ببرید.
- ۵- به نظر شما حل شدن الیاف تریاستات در متیلن کلراید مانند حل شدن الیاف ویسکوز در اسید سولفوریک یا حل شدن الیاف پشم در هیدروکسید سدیم است؟ (با ذکر دلیل)
- ۶- از مسئول آزمایشگاه خود مقداری از یک الیاف مصنوعی را گرفته آن را به روش حلالی شناسایی کنید و جواب خود را گزارش نمایید.
- ۷- از مسئول آزمایشگاه مقداری از یک نوع الیاف طبیعی را گرفته، آن را به روش حلالی شناسایی کنید و جواب خود را گزارش نمایید.

## آزمایش ۶

### شناسایی الیاف نساجی از طریق معرفه‌های رنگی (نئوکارمین W)

آزمایش حاوی یک میلی لیتر نئوکارمین W قرار داده و با یک میله شیشه‌ای آن را به محلول مواد رنگزا آغشته کنید. پس از گذشت دو دقیقه الیاف را خارج ساخته و با آب فراوان آن را شست و شو دهید. سپس نمونه را خشک نمایید.

ب - مقدار کمی از الیاف مورد آزمایش را درون لوله آزمایش حاوی یک میلی لیتر محلول نئوکارمین W قرار داده و آن را گرم کنید تا به جوش بیاید (توجه نمایید که محتويات لوله‌ی آزمایش بهنگام جوشیدن به خارج پاشیده شود). پس از گذشت ۳۰ ثانیه نمونه از لوله را خارج کرده و آن را با آب فراوان شست و شو داده و خشک کنید. پس از اتمام آزمایش، رنگ هریک از الیاف مورد آزمایش را یادداشت نمایید. و نتایج خود را با اطلاعات داده شده در جدول ۱-۶ مقایسه کنید و جدول ۶-۲ را کامل کنید.

جدول ۶-۲ - نتایج حاصل از آزمایش

نمونه	رنگ الیاف پس از عمل با نئوکارمین	نوع الیاف
		پنبه
		ویسکوز
		پشم
		ابریشم
		پلی استر
		اکریلیک
		استات
		نایلون

مقدمه: نئوکارمین W مخلوطی از چند ماده‌ی رنگزا می‌باشد. این مواد رنگرا به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که قابلیت رنگ کردن الیاف مختلف را به رنگ‌های گوناگون دارا می‌باشند. این آزمایش که حتماً باید در کنار سایر آزمایشات و به عنوان مکمل برای شناسایی الیاف به کار گرفته شود، می‌تواند تا حدودی دسته‌ی الیاف مورد آزمایش را مشخص نماید. مثلاً با این آزمایشات الیاف دارای منشأ سلولزی به رنگ صورتی تا آبی و یا الیاف پروتئینی به رنگ زرد درخواهند آمد، جدول ۶-۱ را ملاحظه نمایید.

جدول ۶-۲ - شناسایی الیاف از طریق معرف رنگی نئوکارمین W

رنگ نمی‌شوند	صورتی تا آبی	زرد
پلی استر	پنبه	پشم
پلی بروبلن	ویسکوز	ابریشم
پلی اتیلن	کتان	پلی آمید
اکریلیک	رامی	استات
پلی ونیل کلراید	کف	الیاف پروتئینی با زیبایی شده

وسایل آزمایش: لوله‌ی آزمایش، گیره لوله آزمایش، بی‌پت، میله‌ی شیشه‌ای  
مواد مصرفی: محلول نئوکارمین W، ابریشم، پشم، پنبه، پلی استر، ویسکوز، اکریلیک، استات، نایلون

#### شرح آزمایش

جهت شناسایی الیاف نساجی با استفاده از محلول معرف نئوکارمین W می‌توان به دو روش عمل کرد:  
الف - مقدار کمی از الیاف مورد آزمایش را درون لوله

#### خودآزمایی

- ۱ - آیا از محلول نئوکارمین W می‌توان جهت شناسایی الیاف رنگی استفاده کرد؟ توضیح دهید.
- ۲ - آیا با استفاده از فقط محلول نئوکارمین W می‌توان نوع لیف مورد آزمایش را تشخیص داد؟
- ۳ - از مسئول آزمایشگاه مقداری الیاف مجھول را بگیرید و با استفاده از محلول نئوکارمین W آن را شناسایی کنید. نام الیاف مجھول را یادداشت نمایید.

## آزمایش ۷

### شناسایی الیاف نساجی از طریق معرفه‌های رنگی (شیرلاستین A)

مواد مصرفی: محلول شیرلاستین A ، تی‌بول (ماده‌ی متورم کننده الیاف)، پنبه، ویسکوز، پشم، ابریشم، استات، نایلون، پلی‌استر، اکریلیک

#### شرح آزمایش

مقدار کمی از الیاف مورد آزمایش را برداشته و در داخل یک لوله‌ی آزمایش که حاوی مقداری ماده‌ی متورم کننده مثلاً Teepol و آب است بیندازید. الیاف را از لوله‌ی آزمایش خارج کرده و آبکشی نمایید.

برای شناسایی الیاف نساجی با استفاده از محلول شیر

لاستین A می‌توانید به دو روش زیر عمل کنید:  
الف - الیاف آبکشی شده را درون لوله‌ی آزمایش حاوی یک میلی‌لیتر محلول شیرلاستین A قرار داده و با یک میله‌ی شیشه‌ای آن را به محلول مواد رنگرا آغشته کنید. پس از گذشت دو دقیقه الیاف را خارج ساخته و بلا فاصله با آب فراوان شست و شو دهید. سپس نمونه را خشک و در جدول ۷-۲ قرار دهید.

ب - الیاف آبکشی شده را درون لوله‌ی آزمایش حاوی یک میلی‌لیتر محلول شیرلاستین A قرار داده و آن را حرارت دهید تا بجوش برسد (توجه نمایید که محتويات لوله‌ی آزمایش به هنگام جوشیدن به خارج پاشیده نشود). پس از گذشت ۳۰ ثانیه نمونه را از لوله‌ی آزمایش خارج و آن را با آب فراوان شست و شو داده و خشک کنید. نمونه‌ها را در جدول ۷-۲ قرار دهید.

پس از اتمام آزمایش رنگ هریک از الیاف مورد آزمایش را یادداشت نمایید و نتایج خود را با اطلاعات داده شده در جدول ۷-۱ مقایسه کنید و جدول ۷-۲ را کامل نمایید.

مقدمه: شیرلاستین A مخلوطی از چند ماده‌ی رنگزا به صورت محلول می‌باشد که توسط شرکت ICI ساخته شده است. مواد رنگزا طوری انتخاب شده‌اند که انواع مختلف الیاف را به رنگ‌های مختلف لکه‌گذاری می‌نمایند. این آزمایش حتماً باید در کنار سایر آزمایشات و به عنوان مکمل برای شناسایی الیاف به کار گرفته شود. مواد رنگزا، روغن‌ها و مواد تکمیلی موجود بر روی کالا ممکن است بر روی نتیجه‌ی این آزمایش اثر منفی بگذارند، لذا قبل از شناسایی الیاف با شیرلاستین، ابتدا این مواد باید از کالا زدوده شوند. حتی عملیات برداشت مواد ذکر شده از کالا نیز ممکن است سبب تغییر نتایج لکه‌گذاری گردد. به حال هنگامی که الیاف مختلف با شیرلاستین A عمل می‌شوند رنگ‌های متفاوتی می‌دهند. در جدول ۷-۱ رنگ‌های ایجاد شده بر روی الیاف نشان داده شده است.

جدول ۷-۱ - شناسایی الیاف از طریق شیرلاستین A

رنگ الیاف	نوع الیاف
سبز مایل به زرد	دی‌استات سلوژ
سفید مایل به زرد	تری‌استات سلوژ
صورتی روشن	ویسکوز
کرم مایل به زرد	نایلون
سفید	پلی‌استر
صورتی کمرنگ - خاکستری	اکریلیک(اکریلان)
سفید	اکریلیک(ارلون)

وسایل آزمایش: لوله‌ی آزمایش، چراغ گاز بوتن، همزنشیشه‌ای، گیره‌ی لوله‌ی آزمایش، پی‌پت

## خودآزمایی

- ۱- از مسئول آزمایشگاه خود مقداری الیاف مجھول را بگیرید و با استفاده از محلول شیر لاستین A آن را شناسایی کنید. نام الیاف مجھول را یادداشت نمایید.
- ۲- با اطلاعات به دست آمده از این آزمایش، جدول ۷-۲ را کامل کنید.

جدول ۷-۲- نتایج حاصل از آزمایش شناسایی الیاف با شیر لاستین A

نمونه	رنگ الیاف	نوع الیاف
		پنبه
		ویسکوز
		پشم
		ابریشم
		پلی استر
		اکریلیک
		استات
		نایلون

- ۳- آیا از محلول شیر لاستین A می توان برای شناسایی الیاف رنگی استفاده کرد؟ چرا؟

## آزمایش ۸

### صابونی کردن الیاف دی استات و تری استات سلولز

وسایل آزمایش: لوله آزمایش، همزن شیشه‌ای، چراغ گاز بوتن، بی‌پت

مواد مصرفی: هیدروکسید سدیم ۱٪، محلول ماده‌ی رنگزای مستقیم ۱/g، الیاف دی و تری استات سلولز

#### شرح آزمایش

در یک لوله‌ی آزمایش مقدار کمی از الیاف دی استات سلولز را قرار داده و به آن محلول ۱٪ هیدروکسید سدیم بیافزایید. لوله‌ی آزمایش را حرارت دهید تا محلول به دمای نزدیک نقطه‌ی جوش برسد. حرارت دادن را در این دما به مدت سه دقیقه ادامه دهید. سپس الیاف را از لوله آزمایش خارج نموده و آبکشی نمایید تا محلول هیدروکسید سدیم خارج گردد.

حال یک لوله‌ی آزمایش برداشته و به آن ۵ میلی‌لیتر محلول ماده‌ی رنگزای مستقیم اضافه کنید. سه الیاف مختلف آبکشی شده که عبارتند از الیاف دی استات سلولز، پنبه و استات صابونی شده را به داخل لوله‌ی آزمایش بیندازید. محلول را تا دمای ۷۵°C حرارت دهید. به مدت سه دقیقه در این دما عمل نمایید. هرسه نوع لیف را خوب آبکشی نمایید.

**مقدمه:** الیاف دی استات و تری استات سلولز از همان مواد اولیه‌ای تهیه می‌شوند که الیاف ویسکوز از آن تهیه می‌گردد. یعنی سلولز موجود در لیترهای پنبه یا چوب درختان منبع بسیار مهمی برای ساخت الیاف بازیافتی دی استات و تری استات سلولز می‌باشد. سلولز موجود در چوب درختان یا لیترهای پنبه پس از خالص‌سازی و سفیدگری با استفاده از ایندیریداستیک و اسیداستیک در مجاورت یک کاتالیزور مانند اسید سولفوریک استیل دار شده و به تری استات تبدیل می‌شود. هیدرولیز تری استات منجر به تهیه دی استات می‌گردد. هردو پلیمر تهیه شده را می‌توان در یک حلال مناسب حل کرده و به روش رسیندگی خشک تبدیل به لیف نساجی نمود.

الیاف دی استات و تری استات سلولز نسبت به قلیاً حساس بوده و صابونی می‌شوند، یعنی دویاره به سلولز تبدیل می‌گردند. بنابراین عملیات رنگرزی و یا کلیه عملیات تکمیلی که در مورد این الیاف انجام می‌گیرد نباید در pH قلیایی صورت گیرد مگر این که منظور خاصی مورد نظر باشد برای مثال در تکمیل S پارچه‌های تری استات سلولز را با محلول قلیایی عمل می‌کنند تا سطح پارچه نرم تر شود و یا به هنگام اتوزدن کمتر برق بیافند یا الکتریسیته ساکن کم‌تر در آن ایجاد شود.

#### خودآزمایی

- ۱- همین آزمایش را با الیاف تری استات سلولز تکرار نمایید.
- ۲- وقتی که الیاف استات سلولز با محلول قلیایی عمل شد چه تغییراتی را در آن مشاهده کردید؟
- ۳- هنگامی که هر سه لیف استات سلولز، پنبه و استات سلولز صابونی شده با ماده‌ی رنگزای مستقیم رنگرزی شدند نتایج آزمایش چه بود؟ دلیل تغییرات رنگی چیست؟
- ۴- در رنگرزی اگر به جای الیاف پنبه از الیاف ویسکوز استفاده می‌شد نتیجه‌ی آزمایش را چگونه پیش‌بینی می‌کردید؟
- ۵- از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

## آزمایش ۹

### تعیین درصد الیاف در پارچه‌ی مخلوط

درجه سانتی‌گراد قرار دهید. پس از ۴۵ دقیقه پارچه را از آون خارج کرده در داخل دسیکاتور قرار دهید. پس از این که پارچه به دمای اتاق رسید آن را بلا فاصله با دقت ده‌هزارم وزن کنید. پارچه را به داخل یک بشر  $25^{\circ}$  میلی‌لیتری که حاوی مقداری اسیدسولفوریک  $75\%$  است بیندازید. مقدار اسیدسولفوریک مصرفی باید به اندازه‌ای باشد که روی پارچه را کاملاً بیوشاند. ضمناً اسیدسولفوریک نباید گرم باشد. پس از ۴۵ دقیقه پارچه را از بشر خارج کرده و آن را با آب آنقدر شست و شو دهید تا اسید از کالا کاملاً خارج شود. به هنگام شست و شوی پارچه دقت نمایید تا اسید به لباس و بدن شما پاشیده نشود. در این قسمت، بخش سلولزی پارچه به‌طور کلی از بین می‌رود و فقط قسمت پلی‌استری آن باقی می‌ماند. پارچه‌ی شست و شو داده شده را بر روی یک شیشه ساعت قرار داده و در داخل آون با دمای  $C = 110 - 105$  قرار دهید. پس از یک ساعت یعنی وقتی که پارچه کاملاً رطوبت خود را از دست داد آن را در داخل دسیکاتور قرار دهید تا خنک شود. پارچه‌ی باقیمانده را توزین نمایید.

مقدمه: در مورد شناسایی الیاف به‌روش‌های مختلف آزمایشات متعددی انجام دادید. اکنون در این آزمایش ما می‌خواهیم درصد الیاف را در پارچه‌ی مخلوط به‌دست آوریم. لذا لازم است ابتدا یکی از الیاف را در پارچه از طریق حلایت جدا کنیم و سپس الیاف باقیمانده را توزین کنیم. حلال مصرفی باید طوری انتخاب شود که یکی از الیاف را حل نموده و بر روی الیاف دیگر تأثیر نگذارد.

وسایل مورد نیاز: بشر، همزن شیشه‌ای، آون، دسیکاتور، شیشه‌ی ساعت مواد مصرفی: پارچه‌ی تهیه شده از پنبه – پلی‌استر، اسیدسولفوریک  $75\%$

### شرح آزمایش

مقداری از پارچه را به ابعاد  $2 \times 3$  سانتی‌متر مربع بربدید و نخ‌های اضافی را از آن جدا کنید. پارچه را بر روی یک شیشه ساعت قرار دهید و آن را در داخل آون با دمای  $105 - 110$  درجه سانتی‌گراد قرار دهید.

### خودآزمایی

- ۱- وزن کل پارچه و وزن پارچه‌ی باقیمانده را یادداشت نمایید.
- ۲- با توجه به آزمایش قبل درصد وزنی پلی‌استر و پنبه را محاسبه کنید.
- ۳- علت استفاده از اسیدسولفوریک سرد چیست؟
- ۴- اگر از اسیدسولفوریک گرم استفاده شود چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟
- ۵- اگر جنس پارچه‌ی مورد آزمایش ویسکوز – پلی‌استر باشد، آزمایش را چگونه انجام می‌دادید؟ حلال مصرفی شما چه بود؟

## آزمایش ۱۰

### تعیین درصد الیاف در پارچه‌ی مخلوط

پارچه را در داخل یک لوله‌ی آزمایش که محتوی متیلن کلراید است بیندازید و در لوله‌ی آزمایش را با یک چوب پنبه بیندید. لوله‌ی آزمایش را تکان دهید تا تریاستات سلوولز در متیلن کلراید کاملاً حل گردد. پس از ۱۵ دقیقه، پارچه را از داخل لوله‌ی آزمایش خارج کرده و سه مرتبه با متیلن کلراید شست و شو دهید. بخش تریاستات از پارچه جدا خواهد شد. پارچه‌ی باقیمانده را در روی شیشه ساعت قرار داده و به مدت ۱۵ دقیقه در داخل آون قرار دهید. پارچه را پس از سرد شدن در دسیکاتور وزن کنید. وزن قسمت سلوولزی پارچه به دست خواهد آمد. محاسبات را مطابق آزمایش ۹ انجام دهید.

وسایل مورد نیاز: لوله‌ی آزمایش، آون، شیشه ساعت، فیچی، دسیکاتور

مواد مصرفی: پارچه‌ی تهیه شده از الیاف تریاستات سلوولز و سلوولز، متیلن کلراید

#### شرح آزمایش

پارچه‌ای از جنس تریاستات سلوولز - سلوولز را برداشته و آن را به ابعاد  $2 \times 3$  سانتی متر مرع بیرید. نخ‌های اضافی را از آن جدا کنید. همانند آزمایش قبل آن را در داخل آون  $11^\circ - 105^\circ$  درجه سانتی گراد قرار دهید تا رطوبت آن گرفته شود. پارچه را در داخل دسیکاتور قرار دهید و پس از سرد شدن آن را وزن کنید.

#### خودآزمایی

- ۱- وزن پارچه، وزن تریاستات و وزن سلوولز را به دست آورید.
- ۲- محاسبات را مطابق آزمایش قبل انجام داده و درصد هریک از الیاف را به دست آورید.
- ۳- آیا در این آزمایش می‌توان به جای متیلن کلراید از اسیدسولفوریک  $75\%$  که حلال سلوولز است استفاده کرد؟ توضیح دهید.
- ۴- اگر به جای تریاستات، دی‌استات سلوولز وجود داشت از چه حالاتی استفاده می‌کردید؟ چرا؟

## آزمایش ۱۱

### بررسی اثر آب بر خواص الیاف نساجی

قابل تشخیص هستند. مثلاً بعضًاً تغییراتی در فروموج، درخشندگی، استحکام نسبی، الاستیسیته و جمع شدگی الیاف پس از غوطه ور شدن در آب و بعد از جوشاندن الیاف در داخل آب حاصل می شود.

وسایل آزمایش: لوله‌ی آزمایش، بشر، سه‌پایه فلزی،  
توری نسوز، چراغ بوتزن  
مواد لازم: الیاف نساجی

#### شرح آزمایش

از هر نوع لیف سه توده‌ی کوچک را به عنوان سه نمونه برای آزمایش انتخاب کنید. اولین نمونه الیاف را در داخل یک لوله‌ی آزمایش حاوی آب با دمای اتاق قرار دهید. نمونه‌ی دوم را در داخل بشر حاوی آب گذاشته و بشر را بر روی توری نسوز که بر بالای سه‌پایه فلزی قرار دارد بگذارید. سپس چراغ بوتزن را روشن کرده و در زیر توری نسوز قرار دهید تا آب داخل بشر داغ شده و به مدت ۱۵ دقیقه بجوشد. نمونه سوم از الیاف را در جای مناسب قرار دهید تا خیس نشود. سپس نمونه‌های اول و دوم را از آب خارج کرده و با نمونه‌ی سوم و هم‌چنین نمونه‌های اول و دوم را با یک دیگر از نظر رنگ، جلا، فروموج، مقاومت، افزایش طول تا حد پارگی، الاستیسیته، و جمع شدگی باهم مقایسه کنید و نتایج را در جدولی درج نمایید.

این آزمایش را برای همه‌ی الیاف نساجی موجود در آزمایشگاه انجام دهید.

مقدمه: همان‌طوری که آب در طبیعت و حیات بشر، حیوانات و گیاهان اثر ویژه و منحصر به فردی دارد، در کلیه صنایع از جمله صنایع نساجی، وجود آب از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صنایع نساجی، آب به عنوان ماده‌ای برای شست و شو، محیط مناسب برای واکنش‌های شیمیایی و یا عملیاتی نظیر رنگرزی، تکمیل و چاپ، و هم‌چنین ماده‌ای برای حامل انرژی و محیطی برای شوینده‌های شیمیایی مورد استفاده فراوانی دارد. کلیه‌ی الیاف نساجی از محیط رطوبت (آب) جذب می‌کنند، به‌طوری که یکی از مشخصات بارز الیاف نساجی همین جذب رطوبت از محیط و رفتاری است که در نتیجه داشتن این خاصیت از خود نشان می‌دهند. جذب رطوبت الیاف باعث تغییر خواص فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی و ... آن‌ها می‌شود.

میزان جذب رطوبت در الیاف مختلف متفاوت است. مثلاً رطوبت بازیافته پشم در شرایط استاندارد ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ )  $65 \pm 2\%$  و فشار  $76$  سانتی‌متر جیوه ( $15\%$ )، ولی رطوبت بازیافته الیاف پنبه در همین شرایط  $8\%$  می‌باشد. میزان جذب رطوبت الیاف نساجی به ساختمان شیمیایی و مولکولی آن‌ها بستگی دارد. هم‌چنین میزان جذب رطوبت الیاف در محیط مرطوب بیشتر از محیط خشک است. یعنی هرچه رطوبت نسبی محیطی که لیف در آن قرار دارد بیش‌تر باشد، رطوبت بازیافته لیف نیز بیش‌تر خواهد بود.

تعیین دقیق تغییرات حاصل از رطوبت در الیاف نساجی، بدون استفاده از ابزارها و تجهیزات مناسب آزمایشگاهی میسر نیست. اما، تغییرات ظاهری در برخی از ویژگی‌های الیاف با حواس

## آزمایش ۱۲

### تعیین وزن مخصوص الیاف (قسمت اول)

جدول ۱۲-۱- وزن مخصوص الیاف نساجی

نوع لیف	وزن مخصوص (g/cm³)
دی استات	۰/۳۳
نایلون	۰/۱۴
پلی استر	۰/۳۸
اکریلیک	۰/۱۴-۰/۱۷
پشم	۰/۳۰-۰/۳۲
چتایی	۰/۵
پنبه	۰/۵۱
ویسکوز	۰/۵۳

گازهای نامطبوع و سمی در محوطه‌ی آزمایشگاه جلوگیری بعمل آید».

قبل از انجام آزمایش باید مطمئن شوید که تمام ظرف‌های مورد استفاده کاملاً خشک است. سپس دسته‌ی بسیار کوچکی از الیاف مورد نظر را با پیچیدن و گره زدن آماده کنید و لبه‌های آن را با قیچی کوتاه کنید تا طول لیف به حدود ۵ میلی‌متر برسد. اکنون از بورتی که حاوی تراکلریدکرین است حدود ۲۰ میلی‌لیتر آن را به داخل یک استوانه‌ی مدرج تمیز بریزید و الیاف را به داخل آن بیندازید به کمک یک میله‌ی شیشه‌ای الیاف را به آرامی به جداره‌ی استوانه فشار دهید تا حباب‌های هوای حبس شده در آن کاملاً خارج گردد. اگر دیدید الیاف بر روی محلول شناور شد (که در این صورت یعنی وزن مخصوص آن کمتر از وزن مخصوص تراکلریدکرین است) از محلول بنزن موجود در بورت دیگر ۵ میلی‌لیتر به محلول قبلی اضافه کنید و پس از همزدن محلول جدید با میله‌ی شیشه‌ای نحوه‌ی قرار گرفتن الیاف را در محلول مشاهده نمایید. افزایش بنزن را در صورت لزوم طوری ادامه دهید تا لیف مورد آزمایش در وسط محلول به حالت معلق و ثابت غوطه‌ور گردد. اکنون می‌توان گفت به جایی رسیده‌ایم که وزن مخصوص لیف و محلول با یکدیگر مساوی هستند. لازم

مقدمه: اختلاف طبیعی در وزن مخصوص الیاف مختلف که یکی از ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها به شمار می‌رود، در محدوده‌ای بین  $0/95 \text{ g/cm}^3$  و  $1/75 \text{ g/cm}^3$  برای موی خرگوش تا بردن روش دقیق می‌توان وزن مخصوص الیاف و نوع لیف را تعیین نمود. یکی از روش‌های ساده برای اندازه‌گیری وزن مخصوص الیاف تهیه محلولی است که لیف در آن به حالت معلق درآید، یعنی نه تنه‌شین شود و نه در روی آن شناور گردد. در چنین حالتی می‌توان گفت که وزن مخصوص مایع با وزن مخصوص لیف مورد آزمایش برابر است. بنابراین سعی می‌شود محلول به نوعی انتخاب گردد که لیف مورد آزمایش در آن به حالت معلق درآید. در این صورت از معادله‌ی (۱) برای تعیین وزن مخصوص الیاف استفاده می‌شود:

$$(1) \quad \rho = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

که در آن  $\rho$  : وزن مخصوص محلول نهایی یا وزن مخصوص لیف و  $\rho_1$  و  $\rho_2$  : وزن مخصوص محلول اول و دوم  $V_1$  و  $V_2$  : حجم محلول‌های مصرفی از محلول اول و دوم در جدول ۱۲-۱ وزن مخصوص تعدادی از الیاف نساجی نشان داده شده است.

وسایل آزمایش: بورت، استوانه مدرج  $50 \text{ ml}$ ، قیچی، میله‌ی شیشه‌ای مواد مصرفی: بنزن، تراکلرید کرین، دی استات، تری استات، نایلون ۶، پلی استر و اکریلیک

### شرح آزمایش

«این آزمایش باید حتماً در زیر هود انجام شود تا از پخش

به ذکر است که وزن مخصوص تراکلریدکربن  $1/59 \text{ g/cm}^3$  و وزن مخصوص بنزن  $1/87 \text{ g/cm}^3$  می باشد.  
اکنون آزمایش تعیین وزن مخصوص الیاف را برای تراکلریدکربن و بنزن مخصوص بنا کنید.

جدول ۱۲-۲- حجم مواد مصرفی بر حسب نوع الیاف

محلول	نوع لیف	تری استات	نایلون ۶	پلی استر	اکریلیک
تراکلریدکربن بنزن					

### خودآزمایی

- ۱- علت فشردن الیاف در داخل محلول چیست؟
- ۲- یک محلول مناسب برای تعیین اندازه‌ی وزن مخصوص چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
- ۳- خطاهایی که ممکن است در این آزمایش وجود داشته باشد، چیست؟
- ۴- نتایج به دست آمده در این آزمایش با اعداد واقعی وزن مخصوص چه مقدار اختلاف دارند؟ مقدار خطای نسبی چه مقدار است؟ جدول ۱۲-۳ را کامل کنید.

جدول ۱۲-۳- وزن مخصوص الیاف بدست آمده از آزمایش

نوع لیف	وزن مخصوص ( $\text{g/cm}^3$ )	درصد خطأ
تری استات		
نایلون ۶		
پلی استر		
اکریلیک		

- ۵- اگر مقدار یا طول الیاف زیاد باشد و یا زمان آزمایش طولانی شود در نتایج آزمایش چه تغییری حاصل خواهد شد؟

## آزمایش ۱۳

### تعیین وزن مخصوص الیاف (قسمت دوم)

#### شرح آزمایش

وسایل آزمایش: بورت، استوانه مدرج  $ML\ 5^\circ$ ، قیچی،

میله‌ی شیشه‌ای

«این آزمایش را حتماً در زیر هود انجام دهید».

روش انجام آزمایش مانند آزمایش ۱۲ می‌باشد و وزن

مواد مصرفی: بنزن، تتراکلریدکربن، پنبه، ویسکوز، پشم،

مخصوص چهار نوع لیف پنبه، ویسکوز، پشم و ابریشم تعیین می‌شود.

ابریشم

#### خودآزمایی

۱- پس از اتمام آزمایش، محاسبات آزمایش را بدقت انجام داده و جدول ۱۳-۱ را کامل نمایید.

جدول ۱۳-۱- نتایج حاصل از آزمایش

نوع لیف	ویسکوز	پنبه	ابریشم	پشم
حجم تتراکلریدکربن				
حجم بنزن				
وزن مخصوص ( $g/cm^3$ )				

۲- خطای حاصل از هر آزمایش را محاسبه کنید. این خطاهای چگونه ممکن است وارد سیستم آزمایش شده باشد؟ آن‌ها را یادداشت نمایید.

## آزمایش ۱۴

### تعیین نقطهٔ ذوب الیاف

مواد مورد نیاز: پلی استر، نایلون، دی استات سلوزلز، تری استات سلوزلز، پودر مس

#### شرح آزمایش

یک میلهٔ مسی مخصوص اندازه‌گیری نقطهٔ ذوب الیاف را برداشته و آن را بر روی یک سه‌پایه طوری قرار دهید که قسمت پوشش داده شدهٔ میله با آزست بر روی سه‌پایه و قسمت دیگر میله بر روی یک چراغ گاز بوتنز قرار گیرد (شکل ۱۴-۱). سپس ترمومتر را در حفرهٔ موجود بر روی میله قرار دهید و مقداری پودر مس در فضای بین حفره و ترمومتر بریزید تا مطمئن شوید که ترمومتر به اندازهٔ کافی با میلهٔ مسی در تماس است. مقدار کمی از نخ (به اندازهٔ یک سانتی‌متر) را بر روی میلهٔ مسی تزدیک ترمومتر قرار دهید و قسمت انتهایی میله را به آرامی حرارت دهید به‌طوری که دمای ترمومتر در یک دقیقه بیشتر از  $20^{\circ}$  درجهٔ سانتی‌گراد بالاتر نزود. هنگامی که ترمومتر به دمای رسید که جمع شدگی الیاف شروع شد، حرارت دادن میلهٔ مسی را آرام‌تر ادامه دهید به‌طوری که افزایش دمای ترمومتر در یک دقیقه بیشتر از  $5^{\circ}$  درجهٔ سانتی‌گراد نباشد. وقتی که لیف مورد نظر ذوب شد دمای ترمومتر را یادداشت نمایید. آزمایش را یکبار دیگر تکرار کنید. میانگین اعداد به‌دست آمده را با نقطهٔ ذوب واقعی الیاف مقایسه نمایید. این آزمایش را برای الیاف دی و تری استات سلوزلز، نایلون  $66$ ، نایلون  $400$  و تریلین  $255$  تکرار کنید و نقطهٔ ذوب هریک را به‌دست آورید.


مقدمه: وقتی که الیاف ترمومولاستیک (گرمانزم) حرارت داده می‌شوند ابتدا نرم می‌شوند. این فرآیند گاهی اوقات قبل از ذوب شدن با کاهش طول الیاف نیز همراه می‌باشد. به‌حاظ این که نقطهٔ ذوب با سرعت بالا رفتن دما تغییر می‌کند لذا تعیین دقیق نقطهٔ ذوب مشکل است. به‌هرحال با به‌کار بردن روش‌های دقیق و کنترل شده می‌توان به‌تاییجی با ارزش دست یافت. برای مثال جهت تشخیص انواع مختلف نایلون که از لحاظ شیمیایی بسیار شبیه هم دیگر هستند می‌توان از این روش استفاده کرد. در این آزمایش ابزار آلات ساده‌ای جهت تعیین نقطهٔ ذوب الیاف به‌کار گرفته می‌شوند. به‌هرحال برای اطمینان از صحت آزمایش لازم است نتایج حاصل از آزمایش را با اعداد موجود در جدول ۱۴-۱ مقایسه نمایید.

#### جدول ۱۴-۱- نقطهٔ ذوب تعدادی از الیاف ترمومولاستیک

نقطهٔ ذوب ( $^{\circ}\text{C}$ )	نوع الیاف
۲۵۰-۲۵۵	پلی استر (تریلین)
۲۴۰-۲۵۰	نایلون
۲۳۰-۲۳۵	دی استات سلوزلز
۲۹۰-۳۰۰	تری استات سلوزلز

وسایل آزمایش: میلهٔ شیشه‌ای، ترمومتر  $0-400^{\circ}\text{C}$

لولهٔ مسی



شکل ۱۴-۱- دستگاه اندازه‌گیری نقطهٔ ذوب الیاف

## آزمایش ۱۵

### شناسایی کیفی و کمی پارچه‌هایی که جنس تار و پود آن‌ها متفاوت است ولی تار و پود هریک به تنهاًی از یک نوع لیف تهیه شده‌اند

وزن کل پارچه : A

وزن تار : B<sub>۱</sub>

وزن پود : B<sub>۲</sub>

وزن تار و پود : B<sub>۱</sub> + B<sub>۲</sub> = C

اختلاف وزن تار و پود و کل پارچه |C - A| = E

برای حذف خطای توزین و خطاهای دیگر به طریقه‌ی زیر عمل

کنید :

$$E \div ۲ = \frac{E}{۲}$$

$$B_1 \pm \frac{E}{۲} = B'_1$$

$$B_2 \pm \frac{E}{۲} = B'_2$$

اگر در روابط بالا در اختلاف بین A، B و C بزرگ‌تر از A بود، نصف این اختلاف از تک‌تک وزن تار و پود کم کنید و اگر A بزرگ‌تر از C بود این مقدار یعنی  $\frac{E}{۲}$  به هر دو اضافه کنید. برای محاسبه‌ی درصد الیاف سازنده‌ی تار و پود باید در شرایط استاندارد عمل کنید. شرایط استاندارد عبارتست از دمای ۱۱۰ – ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد حرارت دهید. پس از این که

**جدول ۱۵- رطوبت بازیافتنی الیاف مختلف در شرایط استاندارد**

نوع الیاف	رطوبت بازیافتنی (%)
استات	۹/۵
تری‌استات	۳/۵
اکریلیک	۱/۵
نایلون	۴/۵
پلی‌استر	۰/۴
پنبه	۸/۵
ویسکوز	۱۱
پشم	۱۳/۶
ابریشم	۱۱

**مقدمه:** در این آزمایش تار و پود یک پارچه را به روش‌های مختلف چون سوزاندن، مشاهده میکروسکوپی و حلایت شناسایی می‌کنند و به دنبال آن مقدار هریک از الیاف در پارچه‌ی مخلوط را به دست می‌آورند.

**وسایل آزمایش:** شیشه ساعت، آون، دسیکاتور، ترازو، چراغ گاز بونزن، صفحه‌ی تهیه مقطع عرضی، لام و لامل، میکروسکوپ، تیغ

**مواد مصرفی:** پارچه با تار و پود مختلف، گلیسیرین، استن، متیلن کلراید، اسید فرمیک، متاکرزول، N و N دی‌متیل فرمامید، سود ۵٪

### شرح آزمایش

ابتدا تار و پود پارچه را از هم جدا کرده و آزمایش‌های سوزاندن، میکروسکوپی و حلایت را انجام دهید تا جنس الیاف مشخص شود. بعد تکه‌ای از پارچه را به صورت مستطیل ۲×۳ سانتی‌متر مربع بربیده و نخ‌های اضافی اطراف آن را بگیرید. پارچه را در روی شیشه ساعت قرار داده و به مدت ۴۵ دقیقه تا حدود ۱۱۰ – ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد حرارت دهید. پس از این که رطوبت الیاف تبخیر و پارچه خشک شد آن را از آون خارج کرده و جهت سرد شدن در داخل دسیکاتور قرار دهید. دسیکاتور باید حاوی دانه‌های سیلیکاژل باشد تا مانع جذب رطوبت محیط به وسیله‌ی پارچه شود. پارچه را با دقت حدود ده‌هزارم وزن کنید. بعد تار و پود پارچه را از هم جدا کنید. در این مرحله باید سعی کنید که نخ‌ها دور ریخته شنود و یا مواد خارجی به الیاف نچسبد. تار و پود پارچه را در شیشه‌های ساعت به طور جداگانه گذاشته و دوباره به مدت ۴۵ دقیقه در آون قرار دهید. جهت سرد شدن نخ‌ها آن‌ها را در داخل دسیکاتور قرار دهید و دوباره وزن نمایید. محاسبات را به صورت زیر انجام دهید :

$$D_1 = B_1 \quad \text{معادله (2)}$$

$$D_2 = B_2 \quad \text{معادله (3)}$$

$$R_1 = \frac{W_1 - D_1}{D_1} \cdot 100 \quad \text{معادله (4)}$$

$$R_2 = \frac{W_2 - D_2}{D_2} \cdot 100 \quad \text{معادله (5)}$$

از معادله‌ی (۴) و (۵) به ترتیب  $W_1$  و  $W_2$  به دست می‌آید که از حاصل جمع آن‌ها وزن کل پارچه حاصل می‌شود. درصد تار و پود پارچه از معادلات (۶) و (۷) به دست می‌آید.

$$\frac{W_1}{W_1 + W_2} \cdot 100 = \text{درصد تار} \quad \text{معادله (6)}$$

$$\frac{W_2}{W_1 + W_2} \cdot 100 = \text{درصد پود} \quad \text{معادله (7)}$$

C ۲۰ و درصد رطوبت نسبی ۶۵٪ در جدول ۱۵-۱ رطوبت بازیافتی الیاف مختلف در شرایط استاندارد نشان داده شده است. از طرفی رطوبت بازیافتی با معادله (۱) محاسبه می‌شود

$$\text{معادله (1)}$$

$$R = \frac{W - D}{D} \cdot 100$$

که در آن: وزن پارچه مرطوب:  $W$

وزن پارچه خشک:  $D$

درصد رطوبت بازیافتی:  $R$

فرض می‌کنیم  $R_1$  و  $R_2$  به ترتیب رطوبت بازیافتی تار و پود و  $W_1$  و  $W_2$  وزن تار و پود پارچه در شرایط استاندارد و  $D_1$  و  $D_2$  وزن خشک تار و پود پارچه باشد در این صورت خواهیم داشت:

## خودآزمایی


- ۱- جنس تار پارچه داده شده چیست؟ چگونگی تشخیص خود را شرح دهید.
- ۲- بود پارچه از چه نوع الیافی تهیه شده است؟ مقطع عرضی آن چه شکلی دارد؟
- ۳- برای شناسایی تار و پود پارچه از چه حلال‌هایی استفاده کرده‌اید؟ چرا؟
- ۴- وزن پارچه‌ی خشک ... گرم و وزن تار خشک ... گرم و وزن پود خشک ... گرم بود.
- ۵- مقدار  $|C - A| = E$  را به دست آورید.
- ۶- درصد تار و درصد پود پارچه چه مقدار بود؟

## آزمایش ۱۶

### شناسایی پارچه‌ی تهیه شده از یک نوع لیف نامشخص

دیدیم که با سوزاندن، مشاهده با میکروسکوپ و حلال‌های شیمیایی می‌توان در بسیاری موارد به طور قطعی و در موارد استثنایی با تقریب خیلی زیاد نوع لیف را شناسایی کرد.

مقدمه: همانطوری که می‌دانید، الیاف نساجی به دو دسته‌ی الیاف طبیعی و الیاف شیمیایی (ساخت انسان) تقسیم شده‌اند و هر دسته نیز بر حسب منشأ و ماهیت شیمیایی به شاخه‌های فرعی‌تر تقسیم شده‌اند (شکل ۱۶-۱)، از طرف دیگر در آزمایشات قبلی



شکل ۱۶-۱- طبقه‌بندی الیاف نساجی

۱- آزمایش سوزاندن: مطابق آزمایش ۱ مقداری از پارچه را سوزانده و مطابق جدول تهیه شده در آزمایش سوزاندن به ماهیت کلی الیاف پی‌برید. در پایان این آزمایش می‌توانید بگویید که الیاف مجھول شما الیاف پروتئینی، سلولزی یا مصنوعی است.

۲- آزمایش میکروسکوپی: تار و پود پارچه را جدا کرده و تاب آن‌ها را کاملاً باز کنید و سطح مقطع عرضی و نمای طولی الیاف را در زیر میکروسکوپ مشاهده نمایید. اگر الیاف مورد آزمایش شما در اثر سوختن بوی مو یا پر سوخته دهد و در نمای طولی آن فلس مشاهده گردد نوع لیف پسمی است و مقطع

وسایل آزمایش: لوله‌ی آزمایش، همنز شیشه‌ای، کاغذ صافی، شیشه ساعت، میکروسکوپ، چراغ گاز بوتنز  
مواد مصرفی: پارچه‌هایی از جنس استات، نایلون، اکریلیک، ویسکوز، پشم و پنبه، استن، اسیدفرمیک، متاکرزول، N و N دی‌متیل فرمامید

**شرح آزمایش**  
در این آزمایش جنس پارچه از طریق انجام آزمایشات سوزاندن، میکروسکوپی و حلالیت تشخیص داده می‌شود.

استن، اسیدفرمیک متاکرزول گرم، N و N دی متیل فرمامید مورد ارزیابی قرار دهید. اگر از آزمایش میکروسکوپی و سوزاندن حدس زده بودید که لیف موردنظر شما استات بوده است در این صورت می توانید آن را در استن حل نمایید. پس از حل شدن کامل لیف به آن مقداری آب اضافه کنید. کدر شدن محتویات لوله‌ی آزمایش دلیل بر حضور استات می‌باشد. در صورتی که لیف مورد آزمایش در استن حل نشد، پارچه را خشک کرده و به داخل لوله‌ی آزمایش حاوی مقداری N و N دی متیل فرمامید بیندازید. اگر لیف مورد آزمایش از جنس اکریلیک باشد در این حلال و در جوش حل می‌شود. در غیراین صورت مقداری از پارچه‌ی خشک را به داخل لوله‌ی آزمایش حاوی اسیدفرمیک سرد بیندازید. در صورتی که لیف مورد آزمایش در اسیدفرمیک حل شود الیاف موردنظر نایلون است در غیراین صورت مقداری از پارچه‌ی خشک را با متاکرزول گرم عمل نمایید. در صورت حل شدن پارچه، محتویات لوله‌ی آزمایش را خنک کرده و به آن مقداری استن بیافزایید در صورت تار شدن محلول وجود پلی استر به اثبات می‌رسد.

پس از اتمام آزمایش جدول ۱۶-۱ را با همکاری دیگر هنرجویان کامل کنید.

عرضی آن تقریباً دایره‌ای می‌باشد. اما اگر نمای طولی آن میله‌ای و صاف و یکنواخت و مقطع عرضی آن به صورت مثلث باشد در این صورت لیف موردنظر ابریشم است. اگر الیاف مورد آزمایش در اثر سوزاندن بوی کاغذ سوخته دهد و در نمای طولی آن پیچ خورده‌گی مشاهده گردد الیاف مورد آزمایش از جنس پنبه است. مقطع عرضی این الیاف لوپیایی شکل است. در صورتی که الیاف موردنظر دارای نمای طولی میله‌ای و یکنواخت و مقطع عرضی مضرس (دندانه‌ای) باشد لیف موردنظر از جنس ویسکوز می‌باشد. اگر در اثر سوزاندن الیاف تشخیص دادید که لیف مورد آزمایش یک لیف شیمیایی است در این صورت نماهای طولی آن‌ها تقریباً یکسان بوده و به صورت میله‌ای و صاف است. مقطع عرضی این دسته از الیاف معمولاً به شکل رشته ساز و روش ریسنده‌گی بستگی دارد. برای مثال مقطع عرضی الیاف نایلون هم مثلثی است و هم بنابراین برای تشخیص دقیق الیاف از روش‌های دیگری نیز استفاده می‌شود.

**۳- آزمایش حلالیت:** وقتی از طبق آزمایشات سوزاندن و میکروسکوپی اطمینان حاصل کردید که لیف مورد آزمایش شما یک لیف شیمیایی است می توانید آن‌ها را از لحاظ حلالیت در

جدول ۱۶-۱- مشخصات الیاف مورد آزمایش

نوع لیف	بو در اثر سوختن	خودسوزی	مقاطع عرضی	نمای طولی	نام حلال
پلی استر					
استات					
نایلون					
اکریلیک					
پشم					
پنبه					
وسکوز					

# بخش سوم

## فیزیک نساجی

### فصل دوازدهم

#### اندازه‌گیری و آمار

##### هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اندازه‌گیری را تعریف کند.
- ۲- دستگاه واحدها را تعریف کند.
- ۳- واحدهای اصلی در دستگاه بین‌المللی واحدها را بیان کند.
- ۴- واحدهای اصلی در دستگاه واحدهای آمویکایی را بیان کند.
- ۵- تبدیل واحدهای دستگاه واحدهای بین‌المللی و دستگاه واحدهای آمویکایی را انجام دهد.
- ۶- آمار را تعریف کرده و هدف‌های استفاده از آمار را توضیح دهد.
- ۷- جامعه آماری، نمونه آماری و عملیات آماری را تعریف کند.
- ۸- داده آماری را تعریف کرده و روش‌های به دست آوردن داده آماری را توضیح دهد.
- ۹- انواع آمار (آمار توصیفی و آمار استنباطی) را توضیح دهد.
- ۱۰- انواع شاخص‌های آماری را نام برد و توضیح دهد.
- ۱۱- شاخص‌های آماری را از روی داده‌های آماری توضیح دهد.

## اندازه‌گیری

اندازه‌گیری عبارت است از تعیین مقدار، میزان یا ابعاد یک کمیت بر اساس یک واحد معین یا استاندارد. پدیده‌ها، ابعاد و کمیت‌های مختلفی وجود دارند که قابل اندازه‌گیری بوده و در زندگی روزمره با بعضی از آنها سر و کار داریم و با برخی از آنها در دروس دوره‌های دبستان، راهنمایی تحصیلی و متوسطه آشنا شده‌ایم. بعضی از مقادیر و اندازه‌گیری‌ها وجود دارند که در زمینه تخصصی ویژه‌ای کاربرد داشته و از آنها در علوم فنی و مهندسی، صنعتی، نجوم و ... استفاده می‌شود.

از کمیت‌های قابل اندازه‌گیری می‌توان به طول، جرم، وزن، زمان، مساحت، حجم و جرم حجمی اشاره کرد. کمیت‌های طول، جرم و زمان کمیت‌های اصلی بوده و دارای واحدی مستقل هستند و پیشتر کمیت‌ها، مثل کمیت‌های مساحت، سرعت، شتاب، وزن، جرم حجمی کمیت‌های فرعی می‌باشند که واحد آنها براساس ترکیبی از واحدهای مستقل با واحدهای وابسته دیگر بیان می‌شود.

**دستگاه واحدها :** دستگاه واحدها مجموعه‌ای است که در آن واحدهای فیزیکی تعریف شده و چگونگی اندازه‌گیری کمیت‌ها و رابطه بین واحدها در آن مشخص می‌باشد. در کمیت‌های فیزیکی <sup>۳</sup> مفهوم بنیادی طول، جرم و زمان وجود دارند و این مفاهیم، واحدهای طول، جرم و زمان که از واحدهای اصلی اندازه‌گیری می‌باشند را به همراه دارند.

**۱— دستگاه بین‌المللی واحدها (SI)** : یکی از دستگاه‌های مهم واحدها، دستگاه بین‌المللی واحدها (SI) می‌باشد که کاربرد جهانی دارد. در دستگاه بین‌المللی واحدها، واحد طول به متر (m)، واحد جرم به کیلوگرم (kg) و واحد زمان به ثانیه (s) بیان می‌شود. واحدهای متر، کیلوگرم و ثانیه توسط دانشمندان، مهندسان و کاربران تعریف شده و اکنون برای همه کسانی که از آنها استفاده می‌کنند معین است. مثلاً واحد ثانیه که ابتدا  $\frac{1}{86,400}$  زمان متوسط یک روز شمسی (۲۴ ساعت) تعریف شده بود، اکنون به عنوان زمان لازم برای تعداد  $9/192/631/77$  سیکل تشعشع مطابق با گذار بین دو سطح حالت اصلی اتم عنصر سریم  $133$  تعریف می‌شود؛ متر، که ابتدا اندازه  $\frac{1}{10,000,000}$  فاصله خط استوا تا یکی از قطب‌های کره زمین تعریف شده بود، اکنون  $165.763/73$  برابر طول موج نور نارنجی – قرمز متناظر با گذار معینی در

اتم عنصر کرپتون  $86$  تعریف می‌شود؛ و کیلوگرم که تقریباً برابر جرم  $1\%$  مترمکعب آب است، جرم وزنه استانداردی از جنس پلاتین و ایریدیوم است (شکل ۱۲-۱) که در اداره بین‌المللی اوزان و اندازه‌گیری‌ها در تزدیکی شهر پاریس در فرانسه نگهداری می‌شود.



شکل ۱۲-۱— وزنه استاندارد کیلوگرم، جرم این وزنه یک کیلوگرم است.

سه واحد اصلی متر، کیلوگرم و ثانیه، واحدهای هستند که مستقل از مکان هستند، از این رو به آنها واحدهای مطلق گفته می‌شود.  
یعنی مفاهیم متر، کیلوگرم و ثانیه را در هر نقطه یا مکانی روی زمین یا دیگر سیارات می‌توان به کار برد، چون مفاهیم آنها مستقل از مکان می‌باشد.

در محاسبات مهندسی و عملیات کاربردی ممکن است از مقادیر بسیار بزرگ یا بسیار کوچک واحدهای اندازه‌گیری استفاده شود. مثلاً در کاربردها و محاسبات ممکن است با فاصله‌های سیارات، وزن یا جرم کرات آسمانی یا زمان‌های بسیار طولانی مثل عمر ستاره‌ها یا زمان‌های بسیار کوتاه مثل پریود نوسان اتم‌ها مواجه شویم. در این موقع از اضعاف (ضرایب  $10^{-1}$ ) یا اجزای (ضرایب  $10^1$ ) واحدها استفاده می‌شود. اضعاف و اجزای واحدهای طول و جرم که معمولاً در مهندسی به کار می‌روند به ترتیب عبارتند از؛ کیلومتر (km) و میلی‌متر (mm); مگاگرم (Mg) (به تن متريک نيز معروف است) و گرم (g). همچنین اضعاف واحد زمان عبارتند از دقیقه (min) و ساعت (hr). پیشوندها، نماها و ضرایب اضعاف و اجزای واحدهای SI در جدول ۱۲-۱ درج شده‌اند.

جدول ۱۲-۱- پیشوندها، نماها و ضرایب اضعاف و اجزای واحدهای SI

ضرایب	نماد	پیشوند $\dagger$
$100000000000 = 10^{12}$	T	ترا
$1000000000 = 10^9$	G	گiga
$1000000 = 10^6$	M	مگا
$1000 = 10^3$	k	کیلو
$100 = 10^2$	h	هکتو $\ddagger$
$10 = 10^1$	da	دكا $\ddagger$
$0/1 = 10^{-1}$	d	دسی $\ddagger$
$0/01 = 10^{-2}$	c	سانتی $\ddagger$
$0/001 = 10^{-3}$	m	میلی
$0/00001 = 10^{-6}$	$\mu$	میکرو
$0/0000001 = 10^{-9}$	n	نانو
$0/0000000001 = 10^{-12}$	p	پیکو
$0/00000000001 = 10^{-15}$	f	فمتو
$0/000000000001 = 10^{-18}$	a	آتو

$\dagger$  برای تأکید روی پیشوند، سیلاب اول با تکیه تلفظ می‌شود. مثلاً برای تلفظ کیلومتر، سیلاب اول با تکیه تلفظ می‌شود نه سیلاب دوم.  
 $\ddagger$  این پیشوندها را نباید به کار برد، مگر در اندازه‌گیری مساحت و حجم و هنگام استفاده غیرفنی از سانتی‌متر، مثلاً برای اندازه‌گیری‌ها در لباس.

با استفاده از اضعاف و اجزای یک واحد، نوشتن اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک لازم نیست. مثلاً می‌توان به جای ۲۳۷۴۰۰ متر، نوشت  $237/4$  کیلومتر یا به جای  $0/00326$  متر، می‌توان نوشت  $3/26$  میلی‌متر.  
واحدهای مساحت و حجم که از واحدهای فرعی دستگاه SI می‌باشند، کاربرد فراوانی در محاسبات نساجی دارند. واحد مساحت مترمربع ( $m^2$ ) است، و آن عبارت است از مساحت مربعی به ضلع ۱ متر. واحد حجم در دستگاه SI مترمکعب ( $m^3$ ) است، و آن عبارت است از حجم مکعب مربعی به ضلع ۱ متر.

از آنجا که در محاسبات مربوط به نساجی و فیزیک نساجی از واحدهای طول، مساحت و حجم بسیار استفاده می‌شود، و برای اجتناب از مقادیر عددی خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک در محاسبات مساحت و حجم از دستگاه زیر واحدی استفاده می‌شود. در

دستگاه زیر واحدی، میلی متر (mm)، دسی متر (dm) و سانتی متر (cm) که از اجزاء ای متر (m) هستند به نمای ۲ یا ۳ می‌رسند. چون طبق تعریف رابطه بین متر (m) و اجزاء ای متر به صورت زیر است:

$$1 \text{ dm} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

حال با توجه به روابط بین متر و اجزاء ای متر (روابط بالا) اجزاء ای واحد مساحت که دسی متر مربع (dm²)، سانتی متر مربع (cm²) و میلی متر مربع (mm²) هستند را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$1 \text{ dm}^2 = (1 \text{ dm})^2 = (10^{-1} \text{ m})^2 = 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = (1 \text{ cm})^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ mm}^2 = (1 \text{ mm})^2 = (10^{-3} \text{ m})^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$$

همینطور، اجزاء ای واحد حجم که دسی متر مکعب (dm³)، سانتی متر مکعب (cm³) و میلی متر مکعب (mm³) هستند را می‌توان

به صورت زیر نوشت:

$$1 \text{ dm}^3 = (1 \text{ dm})^3 = (10^{-1} \text{ m})^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = (1 \text{ cm})^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ mm}^3 = (1 \text{ mm})^3 = (10^{-3} \text{ m})^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$$

لازم به توضیح است که در اندازه‌گیری حجم مایعات و در موارد کاربردی، معمولاً یک دسی متر مکعب (dm³) را لیتر (L) و یک سانتی متر مکعب (cm³) را سی سی (cc) می‌گویند. بعضی از واحدهای فرعی دستگاه بین‌المللی SI در جدول ۱۲-۲ درج شده‌اند.

جدول ۱۲-۲ - واحدهای فرعی دستگاه SI

رابطه	نماد	واحد	کمیت
$\text{m/s}^{\frac{1}{2}}$	a	متر بر محدود ثانیه	شتاب
$\frac{\text{grad}}{\text{s}}$	rad	رادیان	زاویه
$\text{rad/s}^{\frac{1}{2}}$	$\alpha$	رادیان بر محدود ثانیه	شتاب زاویه‌ای
$\text{rad/s}$	$\omega$	رادیان بر ثانیه	سرعت زاویه‌ای
$\text{m}^{\frac{1}{2}}$	A	مترمربع	مساحت
$\text{kg.m}^{\frac{1}{3}}$	$\rho$	کیلوگرم بر مترمکعب	چگالی
$\text{N.m}$	J	ژول	انرژی
$\text{kg.m/s}^{\frac{1}{2}}$	N	نیوتون	نیرو
$\text{s}^{-1}$	Hz	هرتز	فرکانس
$\text{kg.m/s}$	...	نیوتون - ثانیه	ضریب
$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	m	متر	طول
$\frac{\text{kg}}{\text{kg}}$	kg	کیلوگرم	جرم
$\text{N.m}$	...	نیوتون - متر	لنگر نیرو
$\text{J/s}$	W	وات	قدرت (توان)
$\text{N/m}^{\frac{1}{2}}$	Pa	پاسکال	فشار
$\text{N/m}^{\frac{1}{3}}$	Pa	پاسکال	تنش
$\frac{\text{kg}}{\text{s}}$	s	ثانیه	زمان
$\text{m/s}$	v	متر بر ثانیه	سرعت
			حجم:
$\text{m}^{\frac{1}{3}}$	V	مترمکعب	جامدات
$10^{-3} \text{ m}^3$	L	لیتر	مایعات
$\text{N.m}$	J	ژول	کار

$\frac{1}{2}$  واحد تکمیلی ( $2\pi rd = 360^\circ$  = یک دوران)

$\frac{1}{3}$  واحد اصلی

**۲— دستگاه واحدهای آمریکایی (U.S.)** : امروزه بیشتر مهندسان آمریکایی از دستگاه واحدهای استفاده می‌کنند که کمیت‌های اصلی آن طول، نیرو و زمان است. واحدهای این کمیت‌های اصلی به ترتیب فوت (ft) برای طول، پوند (lb) برای وزن و ثانیه (s) برای زمان است. یعنی واحد مشترک دستگاه SI و U.S. واحد زمان یعنی ثانیه (s) است. در دستگاه U.S. فوت برابر  $48\text{ m}$ ، پوند برابر وزن وزنهای استاندارد از جنس پلاستین به جرم  $4536\text{ kg}$  (تقرباً معادل  $4536\text{ g}$ ) است که این وزنه در انستیتوی بین‌المللی استانداردها و فناوری در شهر واشنگتن آمریکا نگهداری می‌شود. چون وزن اجسام به شتاب ثقل زمین بستگی دارد و شتاب ثقل نیز بسته به مکان تغییر می‌کند، لذا یک پوند، وزن وزنه استاندارد در سطح دریا و عرض جغرافیایی  $45^{\circ}$  می‌باشد. گفتنی است که واحد جرم در دستگاه U.S. اسلاگ (slug) است.

از آنجا که یکی از کمیت‌های اصلی دستگاه U.S. نیرو (وزن وزنه استاندارد) است و وزن وزنه استاندارد نیز به میزان گرانش یا نیروی جاذبه زمین بستگی دارد، و چون نیروی جاذبه زمین در نقاط مختلف متفاوت است، لذا دستگاه U.S. برخلاف دستگاه بین‌المللی SI، یک دستگاه مطلق نمی‌باشد، چون واحد نیرو یا همان وزن وزنه استاندارد در دستگاه U.S. بسته به مکانی که قرار دارد متغیر می‌باشد.

دیگر واحدهای دستگاه U.S. که در مسایل مهندسی به کار می‌روند، عبارتند از مایل (mi) که برابر  $5280^{\circ}$ ؛ یارد (yd) برای  $\frac{1}{12}$  اینچ (in) برابر  $ft$ ؛ کیلوپوند (kip) برابر  $1000\text{ lb}$  است.

**تبديل واحدها در دستگاه‌های SI و U.S.** : در بعضی محاسبات فنی و مهندسی لازم است که واحدهای دستگاه‌های SI و U.S. به یکدیگر تبدیل شوند. تبدیل واحدهای طول، نیرو و جرم دو دستگاه SI و U.S. به صورت زیر می‌باشد :

### ۱— واحدهای طول:

$$1 \text{ ft} = 0.3048 \text{ m}$$

$$1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ mi} = 5280^{\circ} \text{ ft}$$

$$1 \text{ in} = 25.4 \text{ mm}$$

$$1 \text{ mi} = 1609 \text{ m}$$

$$1 \text{ mi} = 1609 \text{ km}$$

$$1 \text{ yd} = 0.9144 \text{ m}$$

$$1 \text{ yd} = 3 \text{ ft}$$

$$1 \text{ ft} = 12 \text{ in}$$

$$1 \text{ yd} = 36 \text{ in}$$

**۲— واحدهای نیرو** : یادآوری می‌گردد که واحد نیرو در دستگاه U.S. وزن وزنه استانداردی به جرم  $4536\text{ g}$  گرم در سطح دریا و در عرض جغرافیایی  $45^{\circ}$  است.

$$1 \text{ lb} = 4448 \text{ N}$$

**۳— واحدهای جرم** : واحد جرم در دستگاه U.S. اسلاگ (slug) و یک واحد فرعی است و برابری آن با جرم در دستگاه SI به صورت زیر است :

$$1 \text{ slug} = 1459 \text{ kg}$$

ولی برای تبدیل جرم در دستگاه U.S. به جرم دستگاه SI، طبق تعریف از یک پوند جرم استفاده می‌شود. بر این اساس برای این تبدیل از روابط زیر استفاده می‌شود :

$$1 \text{ lb} = 0.4536 \text{ kg}$$

$$1 \text{ lb} = 4536 \text{ g}$$

خلاصه تبدیلات واحدها در دستگاه‌های مختلف مورد استفاده در نساجی:

### ۱- تبدیلات طول:

$$1 \text{ yd} = 3 \text{ ft}$$

$$1 \text{ yd} = 36 \text{ in}$$

$$1 \text{ ft} = 12 \text{ in}$$

$$1 \text{ mi} = 5280 \text{ ft}$$

$$1 \text{ mi} = 1760 \text{ yd}$$

$$1 \text{ yd} = 0.9144 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

$$1 \text{ dm} = 100 \text{ mm}$$

$$1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$$

$$1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ in} = 25.4 \text{ mm}$$

$$1 \text{ ft} = 30.48 \text{ cm}$$

$$1 \text{ yd} = 91.44 \text{ cm}$$

$$1 \text{ mi} = 1609 \text{ m}$$

### ۲- تبدیلات وزن:

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$

$$1 \text{ lb} = 16 \text{ oz} \quad (\text{اونس})$$

$$1 \text{ lb} = 7000 \text{ gr} \quad (\text{گرین})$$

$$1 \text{ lb} = 453.6 \text{ g}$$

## آمار

در آمار با اعداد حاصل از شمارش یا اعداد حاصل از اندازه‌گیری یا اعداد بیان شده به وسیله احساس افراد سروکار داریم.

در علم آمار، ابتدا اعداد و ارقام جمع‌آوری می‌شوند که به آنها اطلاعات آماری یا داده‌های آماری می‌گویند، سپس اطلاعات حاصل خلاصه‌سازی و تنظیم می‌شوند، آنگاه پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات تنظیم شده و تفسیر آنها، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل برای مجموعه‌ای که اطلاعات از آن دریافت شده است تعمیم داده می‌شود. بر این اساس، در تعریف آمار می‌توانیم بگوییم «به علم جمع‌آوری و استفاده از اعداد حاصل از شمارش تعداد، اندازه‌گیری کمیت‌ها و بیان احساس، آمار می‌گویند.» در کاربرد علم آمار می‌توان<sup>۴</sup>

مرحله مشخص زیر را در نظر گرفت:

۱- جمع‌آوری اطلاعات

۲- خلاصه‌سازی و تنظیم اطلاعات

### ۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل

#### ۴- تعیین نتایج حاصل

هدف استفاده از آمار و روش‌های آماری می‌تواند بررسی خواص و ویژگی‌های معین عناصر یک مجموعه، یا تجزیه و تحلیل اعداد حاصل از شمارش یا اندازه‌گیری در یک جامعه معین باشد. مجموعه عناصر مورد نظر می‌تواند مثلاً جمعیت یک کشور باشد که در این صورت می‌توان سن افراد، وزن افراد، شغل و درآمد افراد ... به عنوان اطلاعات یا داده‌های آماری در نظر گرفته شود، یا مثلاً می‌توان یک بویین نخ را در نظر گرفت که برای تعیین مقاومت نخ این بویین، نمونه‌هایی از آن برای اندازه‌گیری مقاومت در نظر گرفته می‌شود، در این صورت اعداد حاصل از اندازه‌گیری که نشان‌دهنده مقاومت نمونه‌های اندازه‌گیری شده است، به عنوان اطلاعات یا داده‌های آماری در نظر گرفته می‌شوند.

#### بعضی تعاریف در آمار

۱- **جامعه آماری**: یکی از مفاهیم اساسی در علم آمار، جامعه آماری است. جامعه آماری یک مجموعه معین از عناصر می‌باشد که اطلاعات آماری از این جامعه به دست می‌آید. مثلاً برای تعیین تاب نخ یک ماشین رینگ، نخ‌های در حال تولید بر روی همه واحدهای (دوک‌های) این ماشین رینگ به عنوان جامعه آماری شناخته می‌شود. همچنین همه پارچه‌های معین خریداری شده از کارخانه با فندگی، برای یک کارخانه تولید لباس کار، یک جامعه آماری برای کارخانه تولید لباس کار در نظر گرفته می‌شود.

۲- **نمونه آماری**: نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که برای اندازه‌گیری یا تعیین یک کمیت در نظر گرفته می‌شود. در بررسی یک جامعه آماری به ندرت از همه شماری یا سرشماری استفاده می‌شود، لذا برای تعیین یک کمیت در یک جامعه آماری معین، بخش کوچکی از جامعه آماری را به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و آزمایشات، اندازه‌گیری‌ها و تعیین کمیت را بر روی نمونه آماری انجام می‌دهد. مثلاً، برای تعیین طول الیاف خریداری شده برای یک کارخانه رسندگی، ابتدا از الیاف خریداری شده نمونه‌برداری می‌شود، سپس طول الیاف از روی نمونه برداشت شده تعیین و اعلام می‌شود.

۳- **عملیات آماری**: به کلیه عملیات تعریف شده با روش معین، مثل مرتب کردن، دسته‌بندی کردن و محاسبات ریاضی که با هدف خاصی بر روی اعداد حاصل از اندازه‌گیری یا سنجش یک کمیت از یک نمونه آماری انجام می‌شود، عملیات آماری گفته می‌شود.

**داده‌های آماری**: چنانکه در تعریف آمار اشاره شده است، در علم آمار با اعداد سر و کار داریم. اعداد و ارقام خامی که از یک جامعه آماری یا نمونه آماری مورد نظر بدست می‌آید را داده‌های آماری یا اطلاعات آماری می‌نامند. داده‌های آماری معمولاً به صورت یک دسته یا مجموعه اعداد هستند که به روش‌های مختلفی از نمونه آماری یا جامعه آماری به دست می‌آیند. بسته به نوع کمیت مورد نظر، داده‌های آماری می‌توانند به سه روش به دست آیند. این سه روش عبارت اند:

(الف) **شمارش**: در تعیین داده‌های آماری اگر با مقادیر گسته و جدا از هم سر و کار داشته باشیم در این صورت داده‌های آماری با شمارش یا شمردن تعداد حاصل می‌شود. مثلاً تعداد هنرجویان هنرستان با شمردن به شمردن به دست می‌آید و با اعدادی مثل ۲۵ نفر، ۲۷ نفر، ۳۲ نفر و ... بیان می‌شود، و اعلام تعداد دانش‌آموزان با اعداد  $25/3$  (بیست و پنج و سه دهم) نفر، یا  $30/7$  (سی و هفت دهم) نفر صحیح نمی‌باشد، چون تعداد هنرجویان یا کلاً تعداد افراد با عدد صحیح بیان می‌شود، به خاطر اینکه تعداد یک کمیت گسته است نه پیوسته.

(ب) **اندازه‌گیری**: تعیین مقدار کمیت‌های پیوسته مثل طول، جرم، نیرو و مقاومت اندازه‌گیری نامیده می‌شود. چنانکه در بخش اندازه‌گیری اشاره شده است، برای اندازه‌گیری یک کمیت پیوسته از استاندارد اندازه‌گیری آن کمیت استفاده می‌شود. در اندازه‌گیری، برخلاف شمارش می‌توانیم از اعداد غیرصحیح (کسری و اعشاری) نیز استفاده کنیم، یعنی در بیان مقادیر اندازه‌گیری شده می‌توان هم

از اعداد صحیح و هم از اعداد اعشاری و کسری استفاده کرد. مثلاً مقاومت و نمره نخ را می‌توان با اعداد اعشاری و صحیح بیان کرد. چون کمیت‌های مقاومت و نمره نخ و واحدهای آنها وابسته به نیرو و جرم هستند و چون کمیت‌های نیرو و جرم خود کمیت‌های پیوسته هستند، لذا، مقاومت و نمره نخ نیز کمیت‌های پیوسته و واحدهای آنها نیز پیوسته هستند.

ج) حسی: در تعیین مقدار یا میزان بعضی از کمیت‌ها نمی‌توان از شمارش یا اندازه‌گیری به وسیله یک استاندارد معین استفاده کرد. کمیت‌هایی مانند زیبایی یا زشتی، دوست داشتن یا تنفر، شادی یا غم را نه می‌توان شمرد و نه می‌توان با یک ابزار استاندارد اندازه‌گیری کرد، بلکه میزان این کمیت‌ها به صورت حسی (احساسی) درک و بیان می‌شوند. برای تعیین بزرگی یا کوچکی، شدت یا ضعف این گونه کمیت‌ها از مقایسه حسی عناصر یا اجزای نمونه با مجموعه استفاده می‌شود و نتایج مقایسه این کمیت‌ها را به صورت اعدادی که نشان دهنده رتبه‌بندی آنها می‌باشد بیان می‌کنند.

در نساجی نیز کمیت‌هایی مثل زیردست پارچه یا راحتی پوشک و البسه کمیت‌هایی هستند که به روش شمارش یا اندازه‌گیری با یک استاندارد نمی‌توان شدت و ضعف آنها را بیان کرد<sup>۱</sup>. بلکه، این کمیت‌ها به صورت حسی به وسیله افراد درک یا احساس می‌شوند، سپس بر اساس احساس و درک افراد، مواد مورد سنجش (پارچه یا لباس) با نسبت دادن اعدادی رتبه‌بندی می‌شوند. بنابراین، اعداد نسبت داده شده به عناصر مورد سنجش یا رتبه آنها به عنوان داده‌های آماری در عملیات آماری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

**آمار توصیفی و آمار استنباطی:** نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری که از یک نمونه آماری به دست می‌آید، می‌تواند بدون در نظر گرفتن جامعه آماری فقط برای عناصر موجود در نمونه مورد استفاده قرار گیرد، یا اینکه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل را به جامعه آماری که نمونه از آن برداشت شده تعمیم دهیم. براین اساس، آمار به دو رشته آمار توصیفی و آمار استنباطی یا استقرایی تقسیم می‌شود.

**۱- آمار توصیفی:** در آمار توصیفی نتایج حاصل از روش‌های آماری استفاده شده برای اطلاعات آماری به دست آمده از یک نمونه آماری فقط برای تجزیه و تحلیل عناصر موجود در همان نمونه استفاده می‌شود.

**۲- آمار استنباطی:** در آمار استنباطی نتایج حاصل از روش‌های آماری استفاده شده برای اطلاعات آماری به دست آمده از یک نمونه آماری، برای تجزیه و تحلیل عناصر یک مجموعه بزرگ‌تر از نمونه در نظر گرفته شده، مثلاً برای جامعه آماری که نمونه از آن گرفته شده است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**شاخص‌های آماری:** داده‌های آماری ویژگی‌های مختلفی دارند، و برای بیان و نشان دادن این ویژگی‌ها، مقدار این ویژگی‌ها تعیین یا محاسبه شده و با اعداد بیان می‌شوند. اعداد حاصل از عملیات آماری که برای توصیف داده‌های آماری یا نمونه آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند را شاخص آماری می‌گویند. مهم‌ترین شاخص‌های آماری عبارت‌اند از شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی.

#### (الف) شاخص‌های مرکزی

شاخص‌های مرکزی نشان می‌دهند که داده‌های آماری در اطراف کدام عدد از داده‌های آماری تمرکز دارند. مهم‌ترین شاخص‌های مرکزی عبارتند از میانگین حسابی، میانه، مُد.

**۱- میانگین حسابی:** برای یک گروه از اعداد مثل داده‌های آماری، میانگین‌های مختلفی می‌توان بیان کرد. از انواع میانگین‌هایی که برای یک گروه از اعداد تعریف می‌شود، میانگین حسابی است که با  $\bar{X}$  نشان داده می‌شود و از بقیه میانگین‌ها معمول‌تر

۱- لازم به توضیح است که تلاش‌های فراوانی در حال انجام است تا بتوان دستگاه‌هایی ساخت تا بتوان این کمیت‌ها را با توجه به رفتارهای فیزیکی پارچه اندازه‌گیری و با اعداد بیان کرد.

$$\text{میانگین حسابی} = \frac{\text{حاصل جمع مشاهدات}}{\text{تعداد مشاهدات}}$$

در این صورت اگر مشاهدات را به صورت  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  نشان دهیم، میانگین حسابی مشاهدات به صورت زیر حساب می‌شود:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

در رابطه فوق  $X$  نشان دهنده مشاهده؛  $\bar{X}$  میانگین (حسابی)؛  $n$  نشان دهنده شماره مشاهده (عنی  $n$  نشان دهنده دو میان و  $x$  نشان دهنده هشت میان مشاهده) و  $n$  نشان دهنده تعداد کل مشاهدات می‌باشد. فرمول کلی میانگین را به صورت زیر نشان می‌دهند:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

**مثال ۱-۱**— برای تعیین نمره نخ یک بویین، تعداد ۱۰ نمونه از این نخ مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج حاصل برحسب تکس به صورت زیر می‌باشد. میانگین نمره نخ را حساب کنید.

$$21, 19/5, 20/5, 20, 22, 21/5, 19/8, 20/8, 19$$

در اینجا تعداد نمونه ۱۰ یعنی  $n=10$  است. لذا میانگین ( $\bar{X}$ ) به صورت زیر حساب می‌شود:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{21+19/5+20/5+18/5+20+22+21/5+19/8+20/8+19}{10} = 20/26$$

**۲—میانه** : در یک گروه از اعداد مثلاً یک گروه از داده‌های آماری، میانه عددی است که نیمی از داده‌ها از آن کوچک‌تر و نیم دیگر از آن بزرگ‌تر هستند. به تعبیر دیگر، اگر یک گروه از داده‌های آماری را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم، و اگر تعداد داده آماری فرد باشد، عدد میانی به عنوان میانه در نظر گرفته می‌شود. ولی اگر تعداد داده‌های آماری زوج باشد، میانگین دو عدد میانی به عنوان میانه در نظر گرفته می‌شود.

**مثال ۲-۱**— میانه هر یک از گروه داده‌های زیر را باید.

$$24, 22, 18, 16, 4, 16, 18, 32, 12, 8, 2, 22 : \text{ گروه اول}$$

$$13, 15, 17, 21, 9, 19, 17, 33, 3 : \text{ گروه دوم}$$

(الف) برای یافتن میانه گروه اول، ابتدا اعداد موجود در داده‌ها را به ترتیب کوچک به بزرگ (صعودی) و به ترتیب زیر مرتب می‌کنیم:

$$48, 32, 22, 18, 16, 12, 8, 4, 2 : \text{ گروه اول}$$

در اینجا عددی که زیر آن خط کشیده شده است یعنی ۱۶ به عنوان میانه در نظر گرفته می‌شود، چون کل اعداد موجود در گروه ۱۳ می‌باشد، و ۶ عدد قبل از عدد میانه و ۶ عدد بعد از میانه قرار دارند.

(ب) برای تعیین میانه گروه دوم، مثل گروه اول، اعداد گروه دوم را از کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم.

$$33, 31, 19, 17, 15, 13, 7, 9 : \text{ گروه دوم}$$

در اینجا تعداد اعداد موجود در گروه زوج (۱۰) می‌باشد. لذا، برای تعیین میانه، میانگین حسابی دو عدد میانی یعنی ۱۳ و ۱۵ (زیر این اعداد خط کشیده شده است) حساب شده و به عنوان میانه در نظر گرفته می‌شود. یعنی میانه به طریق زیر حساب می‌شود:

$$\text{میانه} = \frac{13+15}{2} = \frac{28}{2} = 14$$

۳- مُد : در یک گروه از داده‌های آماری، مُد به عددی گفته می‌شود که بیشتر از همه در داده‌ها وجود داشته باشد، یا به تعبیری بیشترین فراوانی را داشته باشد.

مثال ۱-۳- در گروه داده‌های زیر، مُد را تعیین کنید.

۷ و ۲ و ۷ و ۴ و ۱ و ۱۵ و ۱۳ و ۱۰ و ۸ و ۷ و ۹ و ۵ و ۳ و ۷ و ۱۲ و ۵ و ۳ و ۵ و ۱

در گروه داده‌های فوق بیشترین تکرار مربوط به عدد ۷ می‌باشد. لذا، عدد ۷ به عنوان مُد در نظر گرفته می‌شود.  
توجه : به شاخص مُد، «نما» نیز گفته می‌شود.

### ب) شاخص‌های پراکندگی

در یک گروه از داده‌های آماری، اگر همه داده‌ها با یکدیگر برابر باشند، پراکندگی بین داده‌ها وجود ندارد. ولی در عمل، مثلاً در یک آزمایش تعیین نمره نخ، نمره حاصل از نمونه‌های مختلف، با یکدیگر متفاوت هستند و برای بیان تفاوت، میزان تفاوت و چگونگی تفاوت داده‌ها در یک گروه از داده‌های آماری، از شاخص‌های پراکندگی استفاده می‌کنند. اصولاً، شاخص‌هایی پراکندگی نشان دهنده میزان و چگونگی پراکندگی داده‌های آماری هستند.

شاخص‌های پراکندگی عبارت‌اند از دامنه تغییرات، میانگین انحرافات، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات، که در زیر به آنها پرداخته می‌شود :

۱- دامنه تغییرات : دامنه تغییرات که با  $R$  نشان داده می‌شود، نشان‌دهنده وسعت یا میدان تغییرات داده‌های آماری می‌باشد.

در واقع دامنه تغییرات بیان‌کننده فاصله بین کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد موجود در گروه داده‌های آماری می‌باشد. تفاضل بین بزرگ‌ترین عدد و کوچک‌ترین عدد موجود در گروه داده‌های آماری نشان‌دهنده دامنه تغییرات بوده و برای این کار کوچک‌ترین عدد را از بزرگ‌ترین عدد کم می‌کنیم.

برای مثال، برای تعیین دامنه تغییرات داده‌های گروه اول در مثال ۱-۱ به روش زیر عمل می‌کنیم :

$$\text{بزرگ‌ترین عدد} = 48 \quad \text{و کوچک‌ترین عدد} = 2$$

$$R = 48 - 2 = 46$$

یا در مثال ۱-۳، دامنه تغییرات به صورت زیر تعیین می‌شود :

$$R = 15 - 1 = 14$$

۲- میانگین انحرافات : در یک گروه از داده‌های آماری، اگر میانگین را حساب کنیم، فاصله هریک از داده‌ها تا میانگین به عنوان انحراف در نظر گرفته می‌شود که در واقع نشان‌دهنده اختلاف بین یک داده معین و میانگین می‌باشد. در یک گروه از داده‌های آماری، به تعداد داده‌های آماری، انحراف از میانگین یا انحراف داریم. انحراف هر داده، با تفاضل آن داده از میانگین به دست می‌آید.

به متوسط یا معدل انحراف‌ها، میانگین انحرافات ( $\bar{d}$ ) گفته می‌شود. میانگین انحرافات از حاصل تقسیم مجموع قدر مطلق انحرافات بر تعداد داده‌ها ( $n$ ) به دست می‌آید. اگر انحراف  $d_i$  امین داده از میانگین یعنی  $d_i$  برابر  $\bar{x} - x_i$  باشد، آنگاه میانگین انحرافات از رابطه زیر حساب می‌شود :

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

در رابطه فوق از قدر مطلق استفاده شده است، چون بعضی از داده‌ها بزرگ‌تر از میانگین و برخی دیگر کوچک‌تر از میانگین هستند. لذا، برای جلوگیری از جمع جبری یا اثرگذاری عده‌های مثبت و منفی بر یکدیگر، از قدر مطلق استفاده شده است تا عده‌های مثبت و منفی یکدیگر را ختنی نکنند.

مثال ۱-۴- برای تعیین نمره نخ یک بوبین  $1^{\circ}$  نمونه از آن انتخاب و آزمایش لازم بر روی آنها انجام شده است. اگر نمره های تعیین شده به صورت زیر باشد، میانگین انحرافات را حساب کنید.

$$22/5, 21, 30/7, 28/7, 29/5, 30/5, 29/7, 28/5, 31, 29/5, 28/7, 29/5, 30/7$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{32/5 + 31/8 + 30/5 + 30 + 28/7 + 29/5 + 28/7 + 29 + 31 + 30/7}{10} = \frac{302/4}{10} = 30/24$$

اکنون با توجه به میانگین، انحراف هر یک از داده ها را از میانگین حساب کرده در جدول زیر درج می کنیم.

$x_i$	$x_i - \bar{x}$	$d_i =  x_i - \bar{x} $
32/5	2/24	2/24
31/8	1/56	1/56
30/5	0/24	0/24
30	-0/24	0/24
28/7	-1/56	1/56
29/5	-0/74	0/74
28/7	-1/56	1/56
29	-1/24	1/24
31	0/76	0/76
30/7	0/46	0/46

حال برای محاسبه میانگین انحرافات به روش زیر عمل می کنیم :

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{10} d_i}{10} = \frac{2/24 + 1/56 + 0/24 + 0/56 + 0/74 + 1/56 + 1/24 + 0/76 + 0/46}{10}$$

$$d = \frac{10/6}{10} \Rightarrow \bar{d} = 1/0.6$$

يعني، به طور متوسط هر داده به مقدار  $1/0.6$  با میانگین نمره نخ اختلاف دارد.

۳- واریانس : اگرچه میانگین انحرافات شاخص خوبی برای نشان دادن اختلاف بین داده های آماری با میانگین می باشد، ولی چون به دلیل استفاده از قدر مطلق همه تغییرات به صورت مثبت در نظر گرفته می شوند، لذا کاربرد آن در محاسبات و نظریات آماری دشوار می باشد. بنابراین، از شاخص دیگری به نام واریانس که با  $S^2$  نشان داده می شود، استفاده می گردد. شاخص واریانس از رابطه زیر حساب می شود :

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

در محاسبه واریانس برخلاف محاسبه میانگین انحرافات، از مربع اختلاف هر داده با میانگین حساب می شود. از سوی دیگر نظر می رسد که در محاسبه واریانس به جای  $n-1$  باید از  $n$  استفاده شود. البته در محاسبه واریانس برای تعداد داده های بیشتر از  $30$  در مخرج کسر از  $n$  و برای تعداد داده های کمتر از  $30$  در مخرج کسر از  $1$  استفاده می شود.

مثال ۱-۵- واریانس نمره نخ اشاره شده در مثال ۱-۴ را تعیین نماید.

$$\begin{aligned}
 S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{i=10} (x_i - 30/24)^2}{9} \\
 &= \frac{(2/26)^2 + (1/56)^2 + (0/26)^2 + (0/24)^2 + (1/54)^2 + (0/74)^2 + (1/54)^2 + (1/24)^2 + (0/76)^2 + (0/46)^2}{9} \\
 &= \frac{5/1076 + 2/4336 + 0/0676 + 0/0576 + 2/3716 + 0/05476 + 2/3716 + 1/05376 + 0/05776 + 0/2116}{9} \\
 &= \frac{15/2837}{9} \Rightarrow S^2 = 1/7
 \end{aligned}$$

در واقع واریانس نشان دهنده میانگین مجدولهای مربوطات اختلاف دادهها با میانگین می‌باشد.

**۶- انحراف معیار:** چنانکه اشاره شد، واریانس نشان دهنده میانگین مربوطات اختلاف دادهها با مقدار میانگین می‌باشد، لذا از نظر واحد، متفاوت از واحد دادهها می‌باشد. بنابراین اگر در نظر باشد که مقدار نشان دهنده تغییرات دادهها نسبت به میانگین دارای واحدی یکسان با دادههای آماری باشد، باید از واریانس دادهها جذر گرفته شود. در این صورت به جذر واریانس، انحراف معیار گفته می‌شود که با  $S$  نشان داده می‌شود. انحراف معیار از رابطه زیر حساب می‌شود :

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

مثال ۱-۶- مقدار انحراف معیار نمره نخ در مثال ۱-۴ را حساب کنید.

مقدار واریانس ( $S^2$ ) نمره نخ مثال ۱-۴ در مثال ۱-۵ حساب شده است. یعنی  $S^2 = 1/7$ . بنابراین مقدار انحراف معیار به صورت زیر حساب می‌شود :

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{1/7} = 1/3$$

**۷- ضریب تغییرات:** اگرچه واریانس و انحراف معیار نشان دهنده چگونگی پراکندگی دادهها در اطراف میانگین می‌باشد و به نحوی معدل اختلاف دادهها را نسبت به میانگین نشان می‌دهند، ولی تنها با دانستن انحراف معیار نمی‌توان درک صحیحی نسبت به بزرگ بودن یا کوچک بودن آن داشت. برای مثال، اگر انحراف معیار وزن یک نمونه ۲۰ تایی از بویینهای نخ ۷۰ گرم و انحراف معیار وزن یک نمونه ۲۰ تایی از عدهای پنجه ۲۱۰ گرم باشد، در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که وزن عدهای پنجه دارای پراکندگی بیشتری نسبت به وزن بویینهای نخ می‌باشند. در حالیکه، اگر انحراف معیار وزن بویینها نسبت به میانگین وزن بویینها و انحراف معیار وزن عدهای پنجه را نسبت به میانگین وزن عدهای پنجه محاسبه نماییم، دیده می‌شود که پراکندگی وزن بویینهای نخ بیشتر از پراکندگی وزن عدهای پنجه است. از این‌رو، برای بیان بزرگی یا کوچکی انحراف معیار یک نمونه، یا برای مقایسه انحراف معیارهای دو نمونه (مثل وزن بویینها و عدهای پنجه در بالا)، از کمیت دیگری به نام ضریب تغییرات (CV) استفاده می‌شود که معمولاً ضریب تغییرات را بر حسب درصد (%) محاسبه و بیان می‌کنند. مقدار عددی CV٪ به صورت محاسبه می‌شود :

$$\%CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$$

در محاسبه CV٪ عوامل انحراف معیار ( $S$ ) و میانگین ( $\bar{x}$ ) نمونه‌ها مورد نیاز است. به بیان دیگر، CV٪ نشان می‌دهد که وقتی میانگین برابر  $\bar{x}$  باشد، انحراف معیار  $S$  است، حال اگر میانگین ۱۰۰ باشد، انحراف معیار چقدر است. در واقع مقدار CV٪

از تناسب ساده زیر به دست می‌آید:

(S) انحراف معیار  $\rightarrow \bar{X}$  میانگین

$$100 \rightarrow \% CV$$

$$\Rightarrow \% CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100$$

مثال ۱-۷- یک نمونه ۲۰ تایی از بوبین‌های نخ توزین شده‌اند و میانگین وزن بوبین ۲۱۰ گرم و انحراف معیار ۷ گرم می‌باشد.

از سوی دیگر، یک نمونه ۲۰ تایی از عدل‌های پنه توزین شده‌اند و میانگین وزن عدل‌ها ۱۹۸ کیلوگرم و انحراف معیار ۲ کیلوگرم بوده است. ضریب تغییرات هریک از نمونه‌ها را جداگانه حساب کرده و با یکدیگر مقایسه کنید.

ضریب تغییرات وزن بوبین‌های نخ به صورت زیر حساب می‌شود:

$$\% CV_{بوبین} = \frac{7}{210} \times 100 = 3/34$$

ضریب تغییرات وزن عدل‌های پنه به صورت زیر حساب می‌شود:

$$\% CV_{عدل} = \frac{2000}{19800} \times 100 = 10/1$$

دیده می‌شود، اگرچه انحراف معیار وزن بوبین‌های نخ (۷ گرم)، کمتر از انحراف معیار وزن عدل‌های پنه (۲۰۰ گرم) است، ولی ضریب تغییرات وزن بوبین‌های نخ بیش از ۳ برابر ضریب تغییرات ضریب تغییرات وزن عدل‌های پنه می‌باشد. مقدار  $CV\%$  در کنترل کیفیت مواد و کالاهای نساجی و در آزمایشگاه‌های نساجی برای تعیین کمیت‌های مواد و کالاهای نساجی بسیار با اهمیت و دارای کاربرد فراوانی است. مثلاً در تعیین یکنواختی نمره نخ، تاب نخ، طول الیاف، مقاومت پارچه و ... برای بیان یکنواختی یا نایکنواختی کمیت مورد نظر،  $CV\%$  آن محاسبه شده و اعلام می‌گردد.

مثال ۱-۸- برای تعیین تاب یک نخ تعداد ۱۰ نمونه از آن انتخاب شده و تاب این ۱۰ نمونه با دستگاه تاب‌سنج اندازه‌گیری شده است. تاب این ۱۰ نمونه نخ ۸۱۵، ۸۱۰، ۸۱۳، ۷۸۹، ۸۰۵، ۷۸۵، ۷۹۰، ۸۰۰ و ۷۹۵ تاب در متر می‌باشد. مطلوب است میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات تاب نخ.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^1 x_i}{10} = \frac{810 + 815 + 790 + 785 + 800 + 805 + 789 + 813 + 790 + 795}{10}$$

$$= \frac{7992}{10} = 799/2$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^1 (x_i - \bar{x})^2}{9} = \frac{1083/96}{9} = 120/44$$

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{120/44} = 10/98$$

$$\% CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100 = \frac{10/98}{799/2} \times 100 = 11/37$$

$x_i$	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
۸۱۰	۱۰/۸	۱۱۶/۶۴
۸۱۵	۱۵/۸	۲۴۹/۶۴
۷۹۰	-۹/۲	۸۴/۶۴
۷۸۵	-۱۴/۲	۲۰۱/۶۴
۸۰۰	۰/۸	۰/۶۴
۸۰۵	۵/۸	۳۲/۶۴
۷۸۹	-۱۰/۲	۱۰۴/۴
۸۱۳	۱۳/۸	۱۹۰/۴۴
۷۹۰	-۹/۲	۸۴/۶۴
۷۹۵	۴/۲	۱۷/۶۴
۷۹۹۲	جمع	۱۰۸۳/۹۶

## پرسش‌های فصل

- ۱- اندازه‌گیری را تعریف کنید.
- ۲- فرق بین کمیت‌های قابل اندازه‌گیری و کمیت‌های قابل شمارش را توضیح دهید.
- ۳- دستگاه واحدها را توضیح دهید.
- ۴- کمیت‌های اصلی در دستگاه بین‌المللی SI کدامند؟ واحدهای کمیت‌های اصلی در این دستگاه را نام ببرید.
- ۵- طول یک طناب  $20\text{~m}$  متر می‌باشد. طول این طناب را بر حسب یارد، اینچ و فوت حساب کنید.
- ۶- جرم یک طاقه پارچه به وزن  $20\text{~lb}$  پوند، چند کیلوگرم است.
- ۷- آمار را تعریف کنید.
- ۸- جامعه آماری و نمونه آماری را تعریف کنید.
- ۹- فرق بین آمار توصیفی و آمار استنباطی را بیان کنید.
- ۱۰- داده‌های آماری را تعریف کنید و روش‌های تعیین داده‌های آماری را بیان کنید.
- ۱۱- عملیات آماری و شاخص‌های آماری را تعریف کنید.
- ۱۲- فرق بین شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکنده را بیان کنید.
- ۱۳- از یک بویین نخ  $10\text{~m}$  نمونه برای تعیین نمره انتخاب شده و نمرات اندازه‌گیری شده به شرح زیر می‌باشد:  
 $23/8$  و  $24/3$  و  $22/9$  و  $24$  و  $25/6$  و  $25$  و  $22/9$  و  $24$  و  $24/8$  و  $24/5$   
مطلوب است میانگین، نما، مُد، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات نمره نخ.

## فصل سیزدهم


### طول الیاف

#### هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم و اهمیت طول لیف را بیان نماید.
- ۲- نمودار طول الیاف پنبه را توضیح دهد.
- ۳- طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و طول میانگین را تعریف کرده و نحوه تعیین آنها از روی نمودار طول الیاف پنبه را توضیح دهد.
- ۴- نحوه تعیین طول متوسط پشم از روی نمودار توزیع تجمعی الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۵- اثرات طول الیاف را توضیح دهد.

## مفهوم و تنوع طول الیاف



الف) لیف کشیده شده و مستقیم ، (ب) فاصله بین دو سر لیف > طول لیف  
شكل ۱۳-۱ طول لیف و فاصله بین دو سر لیف

جدول ۱۳-۱- تنوع طول الیاف طبیعی

طول (mm)	نوع لیف
۱۲-۱۶	الف) پنبه
۱۹-۳۰	- بنگال
۱۳-۲۸	- سوریه
۱۹-۳۰	- ایران
۲۰-۳۲	- آمریکا
۳۲-۳۵	- مصر (علیا)
۳۸-۴۴	- مصر (کارناک)
۶۳-۷۶	ب) پشم
۷۶-۸۹	- مرینوس استرالیا (۸۰ S)
۱۲۷-۱۵۲	- مرینوس کشورهای جنوبی (۵۶ S)
۲۵۴-۳۰۵	- پشم ضخیم (۴۸ S)
۳۰۵-۹۱۵	- پشم ضخیم کوهستانی (۳۶ S)
۳۰۰-۷۵۰	ج) کتان (طول تقریبی ساقه)
۳۷۵-۹۰۰	د) کتف (طول تقریبی ساقه) ه) جوت یا چتایی (طول تقریبی ساقه)


یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فیزیکی الیاف نساجی، طول لیف می‌باشد. طول لیف، عبارت است از فاصله بین دو سر لیف وقتی که لیف به صورت مستقیم و کشیده شده (بدون فروموج) قرار گرفته باشد. اگر یک لیف به صورت آزاد قرار داشته باشد، ممکن است دارای فروموج باشد، در این صورت فاصله بین دو سر لیف دارای فروموج، کوتاه‌تر از طول واقعی لیف می‌باشد. در شکل ۱۳-۱ یک دو لیف نشان داده است. در قسمت (الف) از شکل ۱۳-۱ یک لیف به صورت کشیده شده نشان داده است که بدون فروموج بوده و طول لیف برابر فاصله بین دو سر لیف می‌باشد. اما در قسمت (ب) از شکل ۱۳-۱ یک لیف نشان داده است که کشیده شده و مستقیم نیست و دارای فروموج می‌باشد، در این صورت طول لیف بیشتر از فاصله بین دو سر لیف می‌باشد.

طول الیاف طبیعی مثل الیاف پنبه و پشم دارای تنوع زیادی است، مثلاً در یک دسته از الیاف پنبه شاید نتوان دو لیف یافت که دارای طول یکسان باشند. برای همین، ضریب تغییرات طول الیاف پنبه از یک نمونه به نمونه دیگر بسیار متفاوت می‌باشد. این تفاوت در طول الیاف طبیعی به دلیل منشأ طبیعی و بیولوژیکی این الیاف می‌باشد. این در حالی است که الیاف مصنوعی که به صورت صنعتی تولید و بریده می‌شوند، دارای طول یکسانی بوده و ضریب تغییرات طول در الیاف مصنوعی قابل کنترل بوده و می‌توان الیافی با طول یکسان یا با تنوع طول معین تولید نمود.

جدول ۱۳-۱ تنوع طول الیاف طبیعی را نشان می‌دهد.

## نمودار طول الیاف

چنانکه توضیح داده شده است، طول الیاف طبیعی مثل پنبه یا پشم در یک اندازه نبوده و حتی در یک توده کوچک از الیاف پنبه، تنوع و پراکندگی طول الیاف زیاد است. از این‌رو در یک توده کوچک پنبه می‌توان الیاف با طول‌های متفاوت از کوتاهترین طول (مثلاً ۴ میلی‌متر) تا بلندترین طول (مثلاً ۳۲ میلی‌متر که بستگی به نوع پنبه دارد) یافت. در عملیات ریسندگی و تجارت، دانستن چگونگی توزیع طول الیاف یا دانستن نمودار طولی الیاف از نظر فنی و اقتصادی بسیار با اهمیت می‌باشد. برای همین نمودار طول الیاف مثل پنبه ترسیم می‌شود تا در مواردی مثل فنی و اقتصادی (تجاری) از آن بهره گرفته شود. یکی از روش‌های معمول ترسیم



شکل ۱۳-۲- نمودار طول الیاف پنبه

نمودار طول الیاف پنبه به این صورت است که، الیاف پنبه را به ترتیب از بلندترین لیف تا کوتاه‌ترین لیف که در توده مورد نظر قرار دارند جدا و به ترتیب از لیف بلند به لیف کوتاه از سر پایینی روی یک خط افقی کنار هم قرار داده و سرهای بالای الیاف را با یک خط ممتد به هم وصل می‌کنند و به این صورت نمودار طول الیاف رسم می‌شود. در شکل ۱۳-۲، نمودار طول الیاف پنبه نشان داده شده است.


### تعیین طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و طول میانگین پنبه

- طول مؤثر : طول مؤثر الیاف یکی از پارامترهای مهم طولی الیاف است که از روی نمودار طول الیاف پنبه و به روش ترسیمی به دست می‌آید. طول مؤثر الیاف، طولی است که تنظیمات فواصل مثل فاصله بین غلتک‌های کشش در ماشین‌های ریسندگی از روی این طول انجام می‌شود.

- درصد الیاف کوتاه : در نمودار طول الیاف، به الیاف کوتاه‌تر از نصف طول مؤثر، الیاف کوتاه نامیده می‌شود. از این‌رو، به درصد الیاف با طول کوتاه‌تر از طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه گفته می‌شود.

- طول میانگین : طول میانگین، نشان‌دهنده متوسط طول الیاف بوده و با دانستن طول میانگین، اثر چگونگی توزیع طول الیاف یا اثر شیب نمودار طول الیاف کاهش یافته یا از بین می‌رود.

برای تعیین طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و طول میانگین الیاف پنبه، با توجه به شکل ۱۳-۳، یک نمودار طول الیاف پنبه را در نظر می‌گیریم. در این شکل O به عنوان مبدأ، OB محور افقی و OA محور عمودی است. یعنی OA عمود بر OB است. حداکثر طول لیف می‌باشد. برای تعیین طول مؤثر به ترتیب زیر عمل می‌کنیم :



شکل ۱۳-۳- تعیین طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و میانگین طول الیاف

۱- نقطه Q را بر روی محور عمودی و در وسط OA تعیین می‌کنیم.


۲- از نقطه Q خطی موازی محور افقی OB رسم می‌کنیم تا نمودار را در نقطه P قطع کند.

- ۳- از نقطه  $P'$  عمودی رسم می‌کنیم تا محور  $OB$  را در نقطه  $P$  قطع کند.
- ۴- نقطه  $k$  را روی محور  $OB$  طوری تعیین می‌کنیم که  $Ok = \frac{1}{4} OP$  باشد.
- ۵- از نقطه  $k$  عمودی رسم می‌کنیم تا نمودار را در نقطه  $k'$  قطع کند.
- ۶- نقطه  $S$  را در وسط  $kk'$  تعیین می‌کنیم.
- ۷- از نقطه  $S$  خطی موازی  $OB$  رسم می‌کنیم تا نمودار را در  $R'$  قطع کند.
- ۸- از نقطه  $R'$  عمودی رسم می‌کنیم تا  $OB$  را در نقطه  $R$  قطع کند.
- ۹- نقطه  $L$  را بر روی  $OB$  طوری تعیین می‌کنیم که  $OL = \frac{1}{4} OR$  باشد.
- ۱۰- از نقطه  $L$  خطی عمود رسم می‌کنیم تا نمودار را در  $L'$  قطع کند.
- طول خط  $LL'$  به عنوان طول مؤثر در نظر گرفته شده و بیان می‌شود. با توجه به تعریف الیاف کوتاه، اگر فرض کنیم که خط افقی از وسط خط  $LL'$  می‌گذرد، آنگاه الیاف کوتاه‌تر از طول  $RR'$  به عنوان الیاف کوتاه در نظر گرفته می‌شوند. در این صورت در صد الیاف کوتاه از رابطه زیر حساب می‌شود :

$$\frac{RB}{OB} \times 100 = \text{درصد الیاف کوتاه}$$

اگر الیاف با طول کوتاه‌تر از  $RR'$  که به عنوان الیاف کوتاه می‌باشند را نادیده بگیریم، چون  $OR = \frac{1}{3} OL$  است، لذا می‌توان گفت که طول مؤثر الیاف یعنی  $LL'$  طولی است که  $\frac{1}{4}$  از الیاف، طولی بیشتر از آن و  $\frac{3}{4}$  از الیاف، طولی کوتاه‌تر از آن دارند. طول میانگین الیاف از تقسیم مساحت زیر نمودار طول الیاف بر  $OB$  به دست می‌آید. برای این کار محور  $OB$  به فاصله‌های ۲ یا ۳ میلی‌متری درجه‌بندی می‌شود (در صورت استفاده از فاصله ۲ میلی‌متری، دقت بیشتر می‌شود). در این صورت مستطیل‌هایی با عرض ۲ میلی‌متر (در صورت درجه‌بندی به فاصله ۲ میلی‌متر) و طول برابر ارتفاع نمودار طول به دست می‌آید (شکل ۱۳-۴). اگر مساحت مستطیل‌های کوچک حاصل را با هم جمع کنیم و تقسیم بر  $OB$  نماییم، طول میانگین الیاف به دست می‌آید. در واقع طول میانگین الیاف از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n W \times L_i}{n}$$




شکل ۱۳-۴- تعیین طول میانگین الیاف از روی نمودار طول الیاف پنهان.  
(عرض مستطیل‌ها ۲ میلی‌متر)


در رابطه فوق  $\bar{L}$  طول میانگین الیاف،  $W$  عرض مستطیل‌های کوچک (برابر ۲ یا ۳ میلی‌متر)،  $L_i$  طول ضلع (ضلع سمت راست) مستطیل به عرض  $W$ ،  $n$  تعداد مستطیل‌های به عرض  $W$ . روش دیگر و ساده‌تر تعیین طول میانگین به این صورت است که بر روی  $OB$ ،  $n$  نقطه به فاصله مساوی از یکدیگر تعیین کنیم

و این نقاط را به  $P_1, P_2, \dots, P_n$  بنامیم. از هر نقطه  $P_i$  یک عمود رسم می‌کنیم تا نمودار طول الیاف را در نقطه  $P'_i$  قطع کند (شکل ۱۳-۵). میانگین طول  $P'_i$  ها، همان طول میانگین الیاف می‌باشد. یعنی طول میانگین الیاف پنهانه از رابطه زیر حساب می‌شود:

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i P'_i}{n}$$



شکل ۱۳-۵- تعیین طول میانگین از روی ارتفاع نمودار طول الیاف پنهانه



شکل ۱۳-۶- نمودار توزیع تجمعی طول الیاف پشم.

در ریسندگی پشم، برای تنظیم فواصل ماشین‌های ریسندگی، بهویژه برای تنظیم فاصله‌های ناحیه‌های کشش از طول متوسط الیاف پشم استفاده می‌شود. برای تعیین طول متوسط الیاف پشم از نمودار توزیع تجمعی الیاف پشم استفاده می‌شود. در شکل ۱۳-۶، نمودار توزیع تجمعی الیاف پشم نشان داده شده است. از میانگین طول‌های ۰٪، ۱۵٪، ۲۵٪، ۳۵٪، ۴۵٪، ۵۵٪، ۶۵٪، ۷۵٪، ۸۵٪ و ۹۵٪ طول الیاف پشم برای بیان طول متوسط این الیاف استفاده می‌شود. یعنی مجموع طول‌های ۱۵، ۵، ۲۵، ۳۵، ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۵ درصد را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند و حاصل، طول متوسط الیاف پشم می‌باشد.

## اثرات طول الیاف

**اثر طول الیاف بر حد ریسندگی:** چون ساختمان نخ‌های ریسیده شده مثل نخ‌های پنهانه‌ای، در اثر فشار جانبی الیاف و در نتیجه اصطکاک بین الیاف تشکیل می‌شود، و چون درگیری یک لیف با طول بلند در نخ، بیشتر از درگیری یک لیف کوتاه است، بنابراین سهم یک لیف بلندتر در ساختمان نخ بیشتر از سهم یک لیف کوتاه‌تر بوده و در نتیجه با الیاف بلندتر می‌توان نخ ظرفی‌تری ریسید. به عبارت دیگر، اگر الیاف دارای طول بلندتری باشند، در این صورت با تعداد الیاف کمتری در سطح مقطع، می‌توان ساختمان یک نخ را تشکیل داد.

**اثر طول الیاف بر مقاومت نخ:** چون مقاومت هر نخ حاصل اصطکاک بین الیاف تشکیل دهنده آن نخ می‌باشد، و چون درگیری یک لیف بلند بیشتر از درگیری یک لیف کوتاه در نخ می‌باشد، لذا هر چقدر طول الیاف تشکیل دهنده یک نخ بیشتر باشد، مقاومت نخ حاصل نیز بیشتر خواهد بود.

### اثر طول الیاف بر یکنواختی نخ

در جریان عملیات ریسندگی، بسیاری از الیاف کوتاه و الیافی که در منطقه کشش تحت کنترل غلتک‌های کشش نیستند از الیاف در حال عملیات جدا شده و به صورت انواع ضایعات خارج می‌شوند. همین خروج الیاف به صورت ضایعات منجر به نایکنواختی در رشته الیاف می‌شوند. از این‌رو، اگر در توده یا رشته الیاف در حال عملیات از الیاف با طول بلندتر استفاده شود، خروج الیاف به صورت ضایعات کاهش یافته و نخ یکنواخت‌تر می‌توان ریسید.

**اثر طول الیاف بر پرز نخ :** پرز نخ در واقع سرهای الیاف تشکیل دهنده نخ هستند که از داخل نخ پیرون می‌آیند و به صورت سرهای آزاد در سطح نخ دیده می‌شوند. در تولید یک نخ، اگر از الیاف کوتاه‌تر استفاده شود، آنگاه تعداد الیاف برای تولید این نخ و در نتیجه تعداد سرهای الیاف بیشتر خواهد بود. بنابراین، در تولید یک نخ، هرچه طول لیف کمتر باشد یا هرچه الیاف کوتاه‌تر باشند، پرز نخ تولیدی نیز بیشتر خواهد بود.

**اثر طول الیاف بر زیردست کالای تولیدی :** در صورتی که در تولید یک نخ از الیاف بلندتر استفاده شود، نخ مورد نظر نیاز به تاب کمتر داشته و نخ حاصل یکنواخت‌تر، صاف‌تر و دارای پرز کمتری خواهد بود. بنابراین، پارچه بافته شده از نخی که با الیاف بلندتر ریسیده شود، صاف‌تر بوده و دارای زیردست مطلوب‌تر است.

**اثر طول الیاف بر بهره‌وری تولید :** طول الیاف بر روی بهره‌وری ریسندگی و تولید نخ مؤثر است. با افزایش طول الیاف، بهره‌وری تولید نخ نیز افزایش می‌یابد. سه دلیل مهم افزایش بهره‌وری تولید در ریسندگی، با افزایش طول الیاف را می‌توان به صورت زیر بیان کرد :

- ۱- الیاف بلندتر نیاز به تاب کمتری دارند، در نتیجه تولید نخ افزایش می‌یابد.
- ۲- کاهش گسستگی در مواد در جریان عملیات ریسندگی، مثل کاهش پارگی تار عنکبوتی در ماشین‌های خط ریسندگی مثل ماشین کارد یا کاهش نخ پارگی بر روی ماشین ریسندگی مثل ماشین رینگ و در نتیجه افزایش تولید.
- ۳- کاهش ضایعات الیاف در ماشین‌های ریسندگی.

## پرسش‌های فصل

- ۱- طول الیاف را تعریف کنید.
- ۲- نوع طول در کدام یک از دسته الیاف طبیعی یا مصنوعی بیشتر است؟ چرا؟
- ۳- طول مؤثر را تعریف کنید و چگونگی تعیین طول مؤثر را توضیح دهید.
- ۴- درصد الیاف کوتاه و طول میانگین را تعریف کنید.
- ۵- طول میانگین الیاف چگونه تعیین می‌شود.
- ۶- چهار اثر از اثرات طول الیاف را بیان کنید.
- ۷- اثر طول الیاف بر بهره‌وری ریسندگی را توضیح دهید.

## فصل چهاردهم

### جرم مخصوص و سطح مخصوص الیاف

#### هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اهمیت جرم مخصوص مواد و الیاف را توضیح دهد.
- ۲- جرم مخصوص را تعریف کرده و واحدهای آن را بیان کند.
- ۳- سطح مخصوص الیاف را تعریف کرده و واحدهای آن را بیان کند.
- ۴- روش‌های اندازه‌گیری جرم، حجم و جرم مخصوص الیاف را توضیح دهد.

## جرم مخصوص الیاف

جرم مخصوص یک کمیت فیزیکی مهم در مواد می‌باشد که نشان‌دهنده تراکم ماده است. یکی از عوامل تعیین‌کننده مواد در کاربردهای صنعتی و مهندسی، جرم مخصوص آنها می‌باشد. در حالی که جرم مخصوص یک ماده از ویژگی‌های ذاتی آن ماده می‌باشد، ولی سطح مخصوص یک ماده می‌تواند مستقل از جنس ماده باشد یعنی، براساس تعریفی که از سطح مخصوص می‌شود، سطح مخصوص می‌تواند مستقل یا وابسته به جنس ماده باشد.

جرم مخصوص هر ماده نشان‌دهنده چگالی آن ماده بوده و جرم حجمی نیز نامیده می‌شود. چگالی عبارت است از تراکم ماده در یک حجم معین. در واقع جرم مخصوص الیاف نشان‌دهنده مقدار جرم واحد حجم الیاف است. جرم مخصوص الیاف مختلف، متفاوت از یکدیگر است، و جرم مخصوص الیاف یکی از شاخص‌های شناسایی الیاف نساجی می‌باشد. بنابراین، جرم مخصوص الیاف علاوه بر تأثیر بر روی وزن و حجم نخ و پارچه و همچنین نمره و ضخامت نخ، برای شناسایی الیاف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. واحد جرم مخصوص گرم بر سانتی‌متر مکعب ( $\text{g/cm}^3$ ) است که با علامت  $\rho$  نشان داده می‌شود، و از تقسیم جرم مواد (برحسب گرم) بر حجم آنها (برحسب سانتی‌متر مکعب) بدست می‌آید. یعنی جرم مخصوص الیاف از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\rho(\text{g/cm}^3) = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{m(\text{g})}{V(\text{cm}^3)}$$

در بین الیاف نساجی، به استثنای الیاف پلی‌اتیلن و الیاف پلی‌پروپیلن، جرم مخصوص بقیه الیاف بیشتر از جرم مخصوص آب (۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب) می‌باشد. الیاف شیشه که مصارف خاصی در نساجی مثل تهیه لباس‌های محافظ مانند لباس‌های ضدآتش دارند، دارای بیشترین جرم مخصوص یعنی  $2/5$  گرم بر سانتی‌متر مکعب هستند. با تغییر رطوبت نسبی محیط، جرم مخصوص بعضی الیاف نساجی مثل پنبه، پشم و ویسکوز ریون که جذب رطوبت نسبتاً بالای دارند، تغییر می‌کند.

در فیزیک نساجی، گاهی اوقات به جای جرم مخصوص از حجم مخصوص که با علامت  $\rho$  نشان داده می‌شود، استفاده می‌گردد. حجم مخصوص که عکس جرم مخصوص می‌باشد، عبارت است از حجم یک گرم از جرم لیف معین برحسب سانتی‌متر مکعب. واحد حجم مخصوص سانتی‌متر مکعب بر گرم ( $\text{cm}^3/\text{g}$ ) می‌باشد. جرم مخصوص و حجم مخصوص بعضی از الیاف نساجی در شرایط خشک و رطوبت نسبی  $65\%$  در جدول ۱-۳ درج شده است.

### جدول ۱۴-۱- جرم مخصوص و حجم مخصوص الیاف نساجی


نوع لیف	حجم مخصوص (g/cm³)		جرم مخصوص (g/cm³)	
	خشک	رطوبت نسبی %۶۵	خشک	رطوبت نسبی %۶۵
پنبه	۰/۶۶	۰/۶۴	۱/۵۲	۱/۵۵
ویسکوز ریون	۰/۶۷	۰/۶۶	۱/۴۹	۱/۵۲
تری استات	۰/۷۶	۰/۷۶	۱/۳۲	۱/۳۱
پشم	۰/۷۶	۰/۷۷	۱/۳۱	۱/۳
ابرپشم	۰/۷۵	۰/۷۵	۱/۳۴	۱/۳۴
کازئین	۰/۷۷	۰/۷۷	۱/۳	۱/۳
نایلون ۶۶ و ۶	۰/۸۸	۰/۸۸	۱/۱۴	۱/۱۴
پلی استر	۰/۷۲	۰/۷۲	۱/۳۹	۱/۳۹
اکریلیک	۰/۸۴	۰/۸۴	۱/۱۹	۱/۱۹
پلی پروپیلن	-	۱/۰۹	-	۰/۹۱
پلی اتیلن - چگالی پایین	-	۱/۰۹	-	۰/۹۲
پلی اتیلن - چگالی بالا	-	۱/۰۵	-	۰/۹۵
پلی وینیل کلراید (PVC)	-	۰/۷۱	-	۱/۴
پلی ترا فلورور و اتیلن (تفلون)	-	۰/۴۵	-	۲/۲
شیشه	۰/۴	۰/۴	۲/۵	۲/۵

### سطح مخصوص الیاف

سطح مخصوص به دو صورت سطح واحد حجم با واحد ( $\text{cm}^3/\text{cm}^3$ ) و سطح واحد جرم با واحد ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) تعریف می‌شود و با حرف S نشان داده می‌شود. وقتی سطح مخصوص بر حسب سطح واحد حجم تعریف می‌شود، برای به دست آوردن سطح مخصوص لیف، سطح جانبی لیف را بر حجم لیف تقسیم می‌کنند (شکل ۱۴-۱). یعنی :

$$\frac{\text{طول لیف} \times \text{محیط مقطع عرضی لیف}}{\text{طول لیف} \times \text{مساحت مقطع لیف}} = \text{سطح مخصوص}$$

$$S = \frac{\pi D l}{\frac{\pi D^2}{4} \times l}$$



شکل ۱۴-۱ - نمای ترسیمی  
یک لیف با مقطع دایره‌ای و  
به قطر D.

در رابطه فوق :

S : سطح مخصوص بر حسب  $\text{cm}^2/\text{cm}^3$  یا  $\text{cm}^2$ ;

D : قطر لیف بر حسب cm;

l : طول لیف بر حسب cm ..

چنانچه رابطه فوق را ساده کنیم، رابطه زیر به دست می‌آید :

$$S = \frac{l}{D}$$

رابطه فوق نشان می‌دهد که سطح مخصوص (S) با قطر لیف رابطه عکس دارد. یعنی با کاهش قطر لیف (D)، سطح مخصوص (S) لیف افزایش می‌یابد. یعنی هرچه لیف طوفان‌تر شود، سطح مخصوص لیف بیشتر می‌شود.

تعریف دیگر سطح مخصوص که براساس نسبت سطح جانبی لیف به جرم لیف است. کمتر در فیزیک نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت که سطح مخصوص یکی از شاخص‌های ذاتی مواد نبوده و بستگی به شکل و فرم ماده، مثلاً صفحه، مکعب مربع، مکعب مستطیل یا مفتوح دارد. بنابراین چنانکه از روی جرم مخصوص می‌توان جنس الیاف را شناسایی کرد، از روی سطح مخصوص نمی‌توان جنس الیاف را شناسایی نمود.

### اندازه‌گیری جرم، حجم و جرم مخصوص الیاف

**اندازه‌گیری جرم الیاف :** جرم یک نمونه الیاف به آسانی بهوسیله یک ترازوی دقیق قابل اندازه‌گیری است.


برای این کار کافی است از یک ترازوی دقیق با دقت ۱٪ یا ۰.۰۰۱٪ برای اندازه‌گیری جرم الیاف استفاده شود.

#### اندازه‌گیری حجم الیاف : اگرچه اندازه‌گیری جرم الیاف

نساجی به آسانی انجام می‌شود، ولی اندازه‌گیری حجم الیاف نساجی به دشواری امکان‌پذیر است. یک دسته از الیاف چه به صورت توده‌ای بی‌نظم و چه در داخل یک گروه منظم مثل نخ، حاوی مقدار زیادی هوا است. لذا، اندازه‌گیری حجم یک دسته از الیاف بدون در نظر گرفتن هوای داخل آن، حتی به صورت فشرده، سنجش واقعی از حجم الیاف را نشان نمی‌دهد. یکی از روش‌های اندازه‌گیری حجم الیاف، روش فرو رفتن در مایع است.

شکل ساده‌ای از روش اندازه‌گیری حجم الیاف به روش فرو رفتن در مایع، در

شکل ۱۴-۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۲- تعیین حجم الیاف به روش فرو رفتن در مایع.

در این روش، یک مایع که جرم مخصوص آن کمتر از لیف مورد نظر است، در یک استوانه مدرج ریخته می‌شود. با قرار دادن الیاف مورد نظر در داخل مایع، الیاف در داخل مایع فرو رفته و سطح مایع بالا می‌آید. با اندازه‌گیری افزایش ارتفاع سطح مایع از روی استوانه مدرج می‌توان بی به جرم الیاف مورد آزمایش برد.

**اندازه‌گیری جرم مخصوص الیاف :** در اینجا به دو روش اندازه‌گیری جرم مخصوص الیاف اشاره می‌شود.

۱- اندازه‌گیری جرم مخصوص الیاف به روش غوطه‌وری : هرگاه جسمی در داخل مایعی قرار داده شود، اگر جرم مخصوص جسم از مایع کمتر باشد، جسم شناور می‌شود؛ و اگر جرم مخصوص جسم بیشتر از مایع باشد، جسم در مایع فرو می‌رود؛ ولی اگر جرم مخصوص جسم برابر جرم مخصوص مایع باشد، جسم در مایع غوطه‌ور می‌شود.

بنابراین، چنانچه یک توده از الیاف در داخل مایع قرار گیرد و در آن مایع غوطهور شود، این بدان معناست که جرم مخصوص این الیاف برابر جرم مخصوص مایع می‌باشد. براین اساس برای اندازه‌گیری جرم مخصوص الیاف، از مخلوط دو مایع مخلوط شدنی، یکی با جرم مخصوص بیشتر از آب و دیگری با جرم مخصوص کمتر از آب استفاده می‌شود. در این روش، توده‌ای از الیاف معین در داخل مخلوط دو مایع با حجم‌های مساوی قرار داده می‌شود، در این صورت سه حالت زیر ممکن است اتفاق بیافند:

۱- اگر توده الیاف در داخل مایع مخلوط غوطهور شد، جرم مخصوص لیف با جرم مخصوص مایع مخلوط برابر است.

۲- اگر توده الیاف بر روی مایع مخلوط شناور ماند، آنقدر از مایع با جرم مخصوص کمتر به مایع مخلوط اضافه می‌شود تا توده الیاف در داخل مایع مخلوط غوطهور شود. در این صورت جرم مخصوص الیاف مورد نظر با جرم مخصوص مایع مخلوط برابر است.

۳- اگر توده الیاف در داخل مایع مخلوط فرو رود، آنقدر از مایع با جرم مخصوص بیشتر به مایع مخلوط اضافه می‌شود تا توده الیاف در داخل مایع مخلوط غوطهور شود. در این صورت جرم مخصوص الیاف مورد نظر با جرم مخصوص مایع مخلوط برابر است.

در هریک از حالات فوق، جرم مخصوص لیف از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\rho = \frac{\rho_1 \times v_1 + \rho_2 \times v_2}{v_1 + v_2}$$

در رابطه فوق :

$\rho$  : جرم مخصوص لیف بر حسب  $\text{g}/\text{cm}^3$ ؛

$\rho_1$  : جرم مخصوص مایع اول بر حسب  $\text{g}/\text{cm}^3$ ؛

$v_1$  : حجم مایع اول بر حسب  $\text{cm}^3$ ؛

$\rho_2$  : جرم مخصوص مایع دوم بر حسب  $\text{g}/\text{cm}^3$ ؛

$v_2$  : حجم مایع دوم بر حسب  $\text{cm}^3$  است.

۲- اندازه‌گیری جرم مخصوص الیاف به روش ستون مایع با جرم مخصوص متغیر: در این روش از مخلوط دو مایع،

یکی با جرم مخصوص خیلی کم مثل زایلن (xylon) با جرم مخصوص  $9/10$  گرم بر سانتی‌متر مکعب و دیگری با جرم مخصوص نسبتاً بالا مثل پنتا کلرو اتان (penta chlor ethane) با جرم مخصوص  $1/7$  گرم بر سانتی‌متر مکعب استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری جرم مخصوص الیاف، ابتدا دو مایع در داخل یک لوله شیشه‌ای بلند ریخته می‌شوند، مایع سنگین‌تر در پایین و مایع سبک‌تر در بالا قرار می‌گیرد و در طول ستون مایع مخلوط، به واسطه اختلاط دو مایع یک ستونی از مخلوط دو مایع تشکیل می‌شود که جرم مخصوص ستون مایع از بالا به پایین افزایش می‌یابد. با قرار دادن لیف مورد نظر در داخل این ستون مایع تهیه شده، لیف در ارتفاعی که جرم مخصوص لیف و ستون مایع برابر است غوطهور می‌شود.

برای تعیین جرم مخصوص ستون مایع در ارتفاع‌های مختلف، از گلوله‌های شیشه‌ای توخالی که دارای جرم مخصوص متفاوت هستند استفاده می‌شود. این گلوله‌های شیشه‌ای توخالی که دارای جرم مخصوص معین هستند در داخل ستون مایع قرار می‌گیرند و در ارتفاعی که جرم مخصوص گلوله شیشه‌ای با جرم مخصوص مایع یکسان است غوطهور می‌شوند.

لازم به توضیح است که در تعیین حجم یا جرم مخصوص الیاف به روش‌های فوق باید از مایعاتی استفاده شود که حتی الامکان جذب الیاف نشوند. چون اگر از مایعاتی که جذب الیاف می‌شوند استفاده شود، اندازه‌گیری دارای خطأ خواهد بود. مهم‌ترین مایعاتی که در دو روش غوطهوری و ستون مایع با جرم مخصوص متغیر استفاده می‌شوند عبارتند از نیترو بنزن (Nitrobenzen)، روغن زیتون، تولوئن (toluene)، بنزن (benzene) و تراکلرید کربن (carbon tetrachloride).

## نکات قابل توجه پیرامون جرم مخصوص و سطح مخصوص الیاف

از آنجاکه در تعیین جرم مخصوص الیاف، دو کمیت جرم و حجم شرکت دارند، لذا جرم مخصوص لیف در تعیین نمره و حجم لیف، نمره و حجم نخ، وزن و حجم پارچه حائز اهمیت است. همچنین، سطح مخصوص الیاف در بعضی از رفتارها و عملکردهای الیاف نساجی مؤثر است. بعضی از نکات قابل توجه در زمینه جرم مخصوص و سطح مخصوص الیاف عبارتند از :

- ۱- در تولید یک نخ با نمره معین، اگر از لیف با جرم مخصوص کمتر استفاده شود، حجم نخ افزایش می‌یابد، و بر عکس.
- ۲- در بافت یک پارچه معین، با یکسان فرض کردن کلیه شرایط نخ (نمره) و پارچه (طرح بافت و تراکم)، اگر از لیف با جرم مخصوص کمتر استفاده شود، پارچه فشرده‌تر و منافذ آن کمتر خواهد شد و بر عکس.
- ۳- کلیه الیاف نساجی به استثنای الیاف پلی‌اتیلن و بلی‌پروپیلن در آب فرو می‌روند.
- ۴- سطح مخصوص الیاف ظرفی‌تر بیشتر از سطح مخصوص الیاف ضخیم‌تر است.
- ۵- یکی از عوامل تعیین‌کننده فاصله تنظیمات در ماشین‌آلات ریسندگی، جرم مخصوص الیاف نساجی می‌باشد.
- ۶- با افزایش سطح مخصوص، سرعت جذب گاز و مایع الیاف افزایش می‌یابد.

## پرسش‌های فصل

- ۱- جرم مخصوص را تعریف و واحد آن را بیان کنید.
- ۲- دو تعریف از سطح مخصوص و واحدهای آنها را بیان کنید.
- ۳- کدامیک از کمیت‌های جرم مخصوص و سطح مخصوص را می‌توان برای شناسایی الیاف به کار برد.
- ۴- برای شناسایی الیاف نساجی، آیا می‌توان از کمیت سطح مخصوص استفاده کرد؟ چرا؟
- ۵- افزایش قطر الیاف چه تأثیری در جذب گاز و مایع توسط آنها دارد؟
- ۶- روش‌های تعیین حجم و جرم مخصوص الیاف را نام برد و توضیح دهید.
- ۷- برای تعیین جرم مخصوص یک لیف با جرم حجمی  $1/34$  گرم بر سانتی‌متر مکعب از دو مایع زایلن با جرم حجمی  $9/0$  گرم بر سانتی‌متر مکعب و پنتاکلرو اتان با جرم مخصوص  $1/7$  گرم بر سانتی‌متر مکعب استفاده شده است.

اگر حجم زایلن مصرفی ۵ سانتی‌متر مکعب باشد، حجم پنتاکلرو اتان مصرفی را حساب کنید.

۸- برای تعیین جرم حجمی پلی‌پروپیلن، از دو مایع زایلن و پنتاکلرو اتان استفاده می‌شود. حجم مصرفی کدامیک از دو مایع بیشتر است؟ توضیح دهید.

- <۱ جرم مخصوص پلی‌پروپیلن
- <۱ جرم مخصوص زایلن
- >۱ جرم مخصوص پنتاکلرو اتان

## فصل پانزدهم

### ظرافت الیاف

#### هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اهمیت ظرافت الیاف نساجی را بیان کند.
- ۲- تعیین ظرافت الیاف از روی سطح مقطع آنها را توضیح دهد.
- ۳- تعیین ظرافت الیاف براساس جرم طولی آنها را توضیح دهد و واحدهای آن را بیان کند.
- ۴- تعیین ظرافت الیاف از طریق جربان هوا را توضیح دهد.
- ۵- تعیین ظرافت الیاف به روش ارتباشی را توضیح دهد.
- ۶- اثرات ظرافت الیاف را بیان کند.

## تعیین ظرافت الیاف از روی سطح مقطع الیاف

ظرافت لیف نشان دهنده مقدار کلفتی و نازکی لیف است. هرچه یک لیف کلفت‌تر، ضخیم‌تر و دارای سطح مقطع بیشتری باشد، این لیف دارای ظرافت کمتری است و برعکس، هرچه یک لیف نازک‌تر، ظرف‌تر و دارای سطح مقطع کمتری باشد، این لیف دارای ظرافت بیشتری است. بطور کلی ظرافت به صورت عددی مقدار کلفتی و نازکی یک لیف را نشان می‌دهد.

ظرافت الیاف از جنبه‌های گوناگون، مثل اقتصادی و تجاری، فنی و بهره‌وری تولید، کیفیت و ارزش کالای تولیدی دارای اهمیت بسیار زیادی است. بنابراین، تعیین و دانستن ظرافت الیاف مصرفی در زمان تولید و خرید و فروش الیاف، تولید نخ، پارچه و بوشاك و خرید و فروش کالای نساجی و منسوجات بسیار با اهمیت است.


چون ظرافت الیاف نشان دهنده مقدار کلفتی و نازکی مقطع عرضی الیاف است، بنابراین آسان‌ترین روش برای بیان ظرافت الیاف مقدار عددی ضخامت یا کلفتی الیاف یعنی قطر مقطع عرضی آنها می‌باشد. ولی از آنجا که مقطع عرضی همه الیاف نساجی دایره‌ای بوده و به شکل‌های مختلف بیضوی، دندانه‌دار، لوپیایی، دمبلی و ... می‌تواند باشد، لذا تعریف صحیحی از قطر الیاف برای الیاف با مقطع عرضی غیر دایره‌ای نمی‌توان ارایه نمود. بنابراین، برای سهولت کار با واحد ظرافت الیاف، ظرافت را براساس جرم واحد طول الیاف تعریف کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند.

اگر سطح مقطع لیفی دایره‌ای باشد و قطر آن در سراسر طول لیف یکسان باشد، می‌توان قطر لیف را به عنوان ظرافت لیف اندازه‌گیری و بیان کرد. الیاف طبیعی به ندرت دارای سطح مقطع دایره‌ای هستند. مثلاً چنانکه در شکل ۱-۱۵ دیده می‌شود، سطح مقطع الیاف پنبه به شکل لوپیا (لوپیایی) یا کلیه (قلوه) است و سطح مقطع الیاف ابرپشم به صورت مثلث ولی سطح مقطع الیاف پشم بیضوی و نزدیک به دایره بوده ولی در سراسر طول لیف پشم، قطر پشم یکسان نمی‌باشد. اما، پشم بره دارای سطح مقطع دایره‌ای بوده و در سراسر طول آن، قطر لیف چندان تغییر نمی‌کند.

اصولاً سطح مقطع الیاف طبیعی اعم از گیاهی، حیوانی و معدنی چون منشاً طبیعی دارند، بسیار متنوع می‌باشد. مثلاً در مورد پنبه، حتی الیاف روی یک غوزه پنبه نیز دارای یک سطح مقطع یکسان نیستند. اما الیاف مصنوعی چون به صورت صنعتی ساخته می‌شوند، می‌توانند طوری تولید شوند که دارای یک سطح مقطع دلخواه باشند. لازم به توضیح است که مصرف‌کنندگان الیاف مصنوعی، شکل سطح مقطع الیاف مورد مصرف خود را به کارخانه‌های الیاف‌سازی سفارش می‌دهند و کارخانه‌های الیاف‌سازی براساس سفارش مصرف‌کنندگان الیاف، سطح مقطع الیاف را در نظر می‌گیرند. با این حال، بیشتر الیاف مصنوعی با سطح مقطع دایره‌ای ساخته می‌شوند.



پلی استر پنبه کتان ابریشم کشمیر آلاکا پشم ظرفیت پشم ضخیم  
منظوره طولی بعضی از الایاف



فلس‌ها بر روی لیف پشم (منظور طولی)




پله و الایاف ابریشم



قطع عرضی لیف پنبه



پیچ و تاب در طول الایاف پنبه



قطع عرضی الایاف پشم

شکل ۱۵-۱ منظر طولی و سطح مقطع عرضی بعضی الایاف طبیعی.



شکل ۱۵-۲—میکروسکوپ پروژکتیون

در صورتی که الیاف نساجی دارای سطح مقطع دایره‌ای باشند (اعم از الیاف مصنوعی مثل پلی‌استر و الیاف حیوانی مثل پشم)، برای تعیین قطر این الیاف از میکروسکوپ استفاده می‌شود. از این‌رو، برای اندازه‌گیری قطر این الیاف از میکروسکوپی که دارای صفحه مدرج است و قطر الیاف از روی آن قابل اندازه‌گیری می‌باشد استفاده می‌گردد. میکروسکوپی که دارای صفحه مندرج است و برای اندازه‌گیری قطر الیاف به کار می‌رود به میکروسکوپ پروژکتیون معروف است (شکل ۱۵-۲). در تعیین قطر الیاف بهوسیله میکروسکوپ پروژکتیون، قطر الیاف براساس میکرون (μ) اندازه‌گیری و بیان می‌شود. هر میکرون برابر  $1\text{ }\mu\text{m}$  می‌باشد.

### تعیین ظرافت الیاف از روی جرم طولی الیاف

بیشتر الیاف مورد مصرف در نساجی، بهویژه الیاف طبیعی دارای سطح مقطع دایره‌ای نیستند. بنابراین، تعیین ظرافت الیاف از روی قطر آنها برای بیشتر الیاف میسر نیست. اصولاً، امروزه به استثنای الیاف پشم که ظرافت آنها براساس میکرون بیان می‌شود، استفاده از قطر الیاف برای بیان ظرافت آنها معمول نمی‌باشد. روشی که امروزه برای تعیین و بیان ظرافت الیاف (طبیعی و مصنوعی) استفاده می‌شود، روش جرم طولی (جرم واحد طول) الیاف است. در این روش، جرم طول معینی از لیف که به عنوان واحد طول در نظر گرفته می‌شود، به عنوان ظرافت لیف تعیین و بیان می‌شود.

در بیان ظرافت الیاف بهوسیله جرم طولی، دو عامل جرم مخصوص و واحد طول تعریف شده را باید دانست. جرم مخصوص لیف که همان جرم حجمی می‌باشد و با  $m$  نشان داده می‌شود، با واحد گرم بر سانتی‌متر مکعب ( $\text{g/cm}^3$ ) بیان می‌شود. با داشتن جرم مخصوص لیف، جرم لیف از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

در رابطه فوق :

$m$  : جرم لیف و بر حسب گرم (g)؛

$A$  : سطح مقطع لیف بر حسب سانتی‌متر مربع ( $\text{cm}^2$ )؛

$l$  : طول لیف بر حسب سانتی‌متر (cm)؛

$\rho$  : جرم مخصوص لیف بر حسب گرم بر سانتی‌متر مکعب ( $\text{g/cm}^3$ ) می‌باشد.

سه واحد مهم ظرافت الیاف که معمولاً در صنعت و تجارت نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از تکس (Tex)، دنیر (Denier) و میکرونر (Micronaire). تکس و دنیر برای کلیه الیاف نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی میکرونر معمولاً فقط برای بیان ظرافت الیاف پنبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعریف واحدهای تکس، دنیر و میکرونر به صورت زیر می‌باشد :

— تکس : عبارت است از جرم  $1\text{ }\mu\text{m}$  متر (یک کیلومتر) از لیف یا نخ بر حسب گرم که با  $\text{tex}$  نشان داده می‌شود. در نمره‌گذاری

تکس، واحد طول ۱۰۰۰ متر یا ۱۰۰,۰۰۰ سانتیمتر است.

— دنیر : عبارت است از جرم ۹۰۰۰ متر (نه کیلومتر) از لیف یا نخ بر حسب گرم که با den نشان داده می شود. در نمره گذاری دنیر، واحد طول ۹۰۰۰ متر یا ۹۰۰,۰۰۰ سانتیمتر است.

— میکرونر : عبارت است از جرم یک اینچ از لیف بر حسب میکروگرم ( $\mu\text{g}$ ). میکرونر را با Mi نشان می دهند واحد آن میکروگرم بر اینچ ( $\mu\text{g/in}$ ) است.

چنانکه اشاره شده است، معمولاً در سراسر جهان برای بیان ظرافت الیاف پنجه از واحد میکرونر استفاده می شود. برای بیان ظرافت الیاف با استفاده از واحد تکس معمولاً از اجزای این واحد یعنی دسی تکس (dtex) و میلی تکس (mtex) استفاده می شود. چون معمولاً از واحد تکس برای بیان نمره یا ظرافت نخ استفاده می شود و نخ نیز در مقایسه با لیف بسیار ضخیم تر می باشد، لذا در بیان ظرافت الیاف با واحد تکس با اعداد بسیار کوچک مواجه خواهیم شد. از این رو برای سهولت کار کردن با اعداد، در بیان ظرافت الیاف از واحد کوچک تر در نمره گذاری تکس یعنی دسی تکس و میلی تکس استفاده می شود. هر دسی تکس ۱٪ تکس و هر میلی تکس ۱٪ تکس است.

لازم به توضیح است که برای بیان نمره رشته های ضخیم تر و سنگین تر مواد نساجی مثل فتیله های الیاف، از واحد های بزرگ تر در نمره گذاری تکس، یعنی کیلو تکس (ktx) استفاده می شود. تعاریف دسی تکس، میلی تکس و کیلو تکس به صورت زیر می باشد :

— دسی تکس (dtex) : عبارت است از جرم ۱۰۰۰ متر (۱ کیلومتر) لیف بر حسب گرم.

— میلی تکس (mtex) : عبارت است از جرم ۱۰۰۰۰۰۰ متر (هزار کیلومتر) لیف بر حسب گرم.

— کیلو تکس (ktx) : عبارت است از جرم ۱ متر فتیله بر حسب گرم.

واحد های تکس، دسی تکس، میلی تکس، دنیر و میکرونر با یکدیگر ارتباط دارند و به یکدیگر قابل تبدیل هستند. یعنی با داشتن ظرافت یک لیف بر حسب یکی از واحد های فوق، ظرافت این لیف را می توان بر حسب واحد های دیگر حساب کرد. واحد های مختلف ظرافت الیاف، براساس روابط زیر به یکدیگر قابل تبدیل هستند :

$$dtex = 1 \times tex$$

$$mtex = 1000 \times tex$$

$$mtex = \frac{1000}{9} \times den$$

$$dtex = \frac{1}{9} \times den$$

$$dtex = 9 \times tex$$

$$Mi = 2/54 \times dtex$$

$$Mi = 254 \times mtex$$

$$Mi = 2/82 \times den$$

مثال ۴— نمره یک نخ فیلامنتی ۱۰۰ دنیر است. نمره این نخ را بر حسب تکس و دسی تکس حساب کنید.

حل :

هر دنیر ۹ برابر تکس است. یعنی

$$tex = \frac{den}{9}$$

$$tex = \frac{100}{9} \longrightarrow tex = 11/12$$

برای تعیین هم می‌توان از رابطه  $dtex = \frac{1}{9} \times den$  استفاده کرد و هم  $tex = 10 \times den$

$$dtex = \frac{1}{9} \times den$$

$$dtex = \frac{1}{9} \times 100 \longrightarrow \boxed{dtex = 111/12}$$

**مثال ۴-۲-** یک نخ فیلامنتی با نمره ۱۰۵ دنیر دارای ۷۰ فیلامنت است. نمره هر فیلامنت را برحسب دنیر و دسی‌تکس حساب کنید.

**حل :**

نمره هر فیلامنت برحسب دنیر، از تقسیم نمره دنیر نخ بر تعداد فیلامنت‌های تشکیل‌دهنده نخ حساب می‌شود. یعنی :

$$den_{لیف} = \frac{\text{دنیر}}{\text{تعداد نخ}}$$

$$den_{لیف} = \frac{105}{70} \longrightarrow \boxed{den_{لیف} = 1/5}$$

نمره هر لیف برحسب دسی‌تکس، از روی نمره دنیر لیف و به صورت زیر حساب می‌شود :

$$dtex = \frac{1}{9} \times den$$

$$dtex = \frac{1}{9} \times 1/5$$

$$dtex = 1/7$$

**مثال ۴-۳-** نخی با نمره ۱۰۰ دنیر بر روی یک بویین پیچیده شده است. اگر وزن نخ روی بویین  $\frac{3}{5}$  کیلوگرم باشد، طول

نخ روی بویین چند کیلومتر است؟

**حل :**

طبق تعریف، دنیر عبارت است از جرم ۹۰۰۰ متر (۹ کیلومتر) لیف یا نخ برحسب گرم. با توجه به این تعریف و داده‌های مثال، تناسب ساده زیر را می‌توان نوشت و طول نخ روی بویین را حساب کرد :

	طول (km)	جرم (g)
نخ	۹	۱۰۰g
بویین	L	۳۵۰۰g

$$L = \frac{3500 \times 9}{100}$$

$$\boxed{L = 315 \text{ Km}}$$

**مثال ۴-۴-** نمره یک لیف پنجه  $1/5$  دنیر است. نمره آن را برحسب میکرون و میلی‌تکس حساب کنید.

**حل :**

با استفاده از روابط بین دنیر و میکرون و دنیر و میلی‌تکس می‌توان نمره لیف را برحسب میکرون

$$Mi = 2/82 \times den$$

$$Mi = 2/82 \times 1/5$$

$$\boxed{Mi = 4/24}$$


$$mtex = \frac{1000}{9} \times den$$

$$mtex = \frac{1000}{9} \times 1/5$$

$$mtex = 166/7$$

## تعیین ظرافت الیاف به روش جریان هوا

روش‌های مختلفی که برای تعیین ظرافت الیاف وجود دارند و تاکنون به دو روش یعنی تعیین قطر لیف و جرم طولی لیف اشاره شده است، بسیار زمان بر و پر زحمت هستند. بنابراین تلاش‌های فراوانی انجام شده است تا روشی آسان و پرسرعت به منظور تعیین ظرافت الیاف ابداع شود. یکی از روش‌های بسیار موفقیت‌آمیز برای تعیین ظرافت الیاف، بهره‌گیری از جریان هوا می‌باشد. در این روش که معمولاً برای تعیین ظرافت الیاف پنهان استفاده می‌شود، از ایجاد اختلاف فشار در دو طرف یک توده الیاف با وزن معین، و اندازه‌گیری سرعت جریان هوای عبوری از بین توده الیاف، برای تعیین ظرافت الیاف بهره‌گرفته می‌شود. با توجه به شکل ۱۵-۳



سیلندری را در نظر می‌گیریم به ارتفاع حدود ۲۵ میلی‌متر و با قطر ۲۵ میلی‌متر که در وسط دارای صفحه مشبکی باشد و روی صفحه مشبک توده‌ای الیاف با وزن معین (مثلاً ۳/۵ گرم) قرار می‌دهیم. اگر فشار سیلندر در بالای توده الیاف  $P_1$  و فشار سیلندر در پایین صفحه مشبک  $P_2$  و  $P_1 > P_2$  باشد، آنگاه هوا از قسمت بالای سیلندر و از داخل توده الیاف عبور کرده و به سمت پایین سیلندر جریان می‌یابد و سرعت جریان هوا از بالا به پایین بستگی به سطح مخصوص الیاف دارد نه به جرم طولی الیاف.

شکل ۱۵-۳— اصول اندازه‌گیری ظرافت الیاف به روش جریان هوا

اگر فرض کنیم  $Q$  سرعت جریان هوا از میان توده الیاف باشد، تناسب زیر بین  $Q$  و  $S$  برقرار

است:

$$Q \propto \frac{1}{S^2}$$

یعنی سرعت جریان هوا ( $Q$ ) با عکس توان دوم (مجدور) سطح مخصوص ( $\frac{1}{S^2}$ ) متناسب است. این بدان معناست که با افزایش سطح مخصوص، سرعت جریان هوا از میان توده الیاف کمتر می‌شود. بنابراین اندازه‌گیری سرعت جریان هوا ( $Q$ ) می‌تواند سنجه‌ی باشد برای ظرافت الیاف موجود در توده. شایان توجه است که در الیاف، سطح مخصوص الیاف با قطر آنها نسبت عکس دارد. یعنی بین سطح مخصوص ( $S$ ) الیاف و قطر الیاف ( $D$ ) تناسب زیر برقرار است:

$$S \propto \frac{1}{D}$$

یعنی با کوچک شدن قطر ( $D$ ) لیف، سطح مخصوص ( $S$ ) بیشتر می‌شود، به تعبیری سطح مخصوص الیاف ظرفی‌تر بیشتر از سطح مخصوص الیاف ضخیم‌تر است. لذا با توجه به مطالب مذکور می‌توان دو عبارت زیر را نوشت:

۱— با افزایش ظرافت لیف (کم شدن قطر لیف ( $D$ )): سطح مخصوص لیف ( $S$ ) افزایش می‌یابد.


۲— با افزایش سطح مخصوص لیف ( $S$ ): سرعت جریان هوا ( $Q$ ) از میان توده الیاف کمتر می‌شود.

با توجه به دو عبارت فوق می‌توان نتیجه گرفت که با ظرفی‌تر شدن لیف یا کم شدن قطر لیف، سرعت جریان هوا ( $Q$ ) از داخل توده الیاف کمتر می‌شود.

شکل ۱۴-۴ اجزای دستگاه میکرونر را به صورت ترسیمی نشان می‌دهد. دستگاه میکرونر، دستگاهی است که برای تعیین ظرافت

الیاف به روش جریان هوا به کار می‌رود. چنانکه از روی شکل ۱۵-۴ دیده می‌شود، در دستگاه میکروونر هوا از سمت چپ و از طریق لوله هوا وارد فیلتر هوا می‌شود و پس از عبور از شیر ۷ و کنترل پدالی، از شیر ۶ عبور می‌کند. لوله هوا بعد از شیر ۶ دو شاخه می‌شود. شاخه پایینی لوله هوا به زیر استوانه‌ای متصل است که توده‌ای از الیاف با وزن معین در آن قرار داده شده است و هوا می‌تواند از آن عبور کند. شاخه بالایی لوله هوا مدرج بوده و یک شناور در داخل آن وجود دارد. ارتفاع شناور در شاخه بالایی لوله هوا، بستگی به فشار هوای داخل این لوله دارد و از سوی دیگر، مقدار فشار هوای داخل شاخه بالایی لوله هوا بستگی به سرعت جریان هوای عبوری از داخل توده الیاف داخل استوانه دارد. ارتباط بین عوامل مختلف در دو شاخه لوله دستگاه میکروونر را می‌توان در عبارات زیر خلاصه کرد:

- ۱- با ظرفی‌تر شدن الیاف داخل توده الیاف، سرعت جریان هوا از داخل توده الیاف کم می‌شود.
  - ۲- با کم شدن جریان هوا از داخل توده الیاف، فشار هوا در شاخه بالایی لوله زیاد می‌شود.
  - ۳- با زیاد شدن فشار هوا در داخل شاخه بالایی لوله هوا، شناور داخل آن بالاتر می‌رود.
- با توجه به عبارات فوق، با تعییر ظرافت الیاف، ارتفاع شناور در داخل لوله مدرج تغییر کرده و از روی ارتفاع شناور در داخل لوله مدرج می‌توانیم بی به ظرافت الیاف بیریم. لازم به توضیح است که درجه‌بندی لوله مدرج در دستگاه میکروونر براساس ظرافت واحد میکروگرم بر اینچ می‌باشد. در این دستگاه، هرچه ظرافت الیاف بیشتر باشد یا قطر الیاف کمتر باشد، شناور در ارتفاع بالاتری قرار می‌گیرد.



شکل ۱۵-۴- دستگاه میکروونر برای اندازه‌گیری ظرافت الیاف به روش جریان هوا

### تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی

یکی از روش‌های تعیین ظرافت الیاف روش ارتعاشی است که به وسیله دستگاهی به نام ویبروسکوپ (Vibroscope) انجام می‌شود. هرگاه نایکنواختی در سطح مقطع لیف مانع از اندازه‌گیری قطر لیف به عنوان ظرافت شود، تعیین ظرافت به روش ارتعاشی، روش مناسبی است.

روش ارتعاشی، برای تعیین ظرافت الیاف پنbe روش مناسبی نیست. چون ظرافت الیاف پنbe در یک نمونه معین دارای توعع فراوانی است. از این‌رو، عموماً برای تعیین ظرافت الیاف مصنوعی، از روش ارتعاشی استفاده می‌شود.

اساس تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی براین واقعیت فیزیکی استوار است که، هرگاه یک رشته انعطاف‌پذیر مثل یک لیف با طول ۱ و جرم واحد طول  $m$  و با کشش  $T$  تحت نوسان قرار گیرد، این رشته با فرکانس نوسان وارد شده به ارتعاش درمی‌آید، و دامنه


ارتعاش رشته زمانی حداکثر است که فرکانس نوسان وارد شده برابر فرکانس طبیعی (f) رشته مورد نظر باشد. به فرکانس طبیعی رشته، فرکانس تشدید یا فرکانس رزونانس (resonance) می‌گویند. فرکانس طبیعی (f) یک رشته با طول l، جرم واحد طول m و کشش T، مطابق تناسب زیر با یکدیگر ارتباط دارند:

$$m \propto T \left( \frac{1}{2l} \right)^2 \quad (b)$$

$$f \propto \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} \quad (f)$$

نمای ترسیمی یک دستگاه ویبروسکوپ در شکل ۱۵-۵ نشان داده شده است. در این شکل نمونه لیف بین دو گیره فنری S و W گرفته شده و در بین تیغه‌های k و k' تحت وزن زنجیری که یک سر آن به گیره فنری W و سر دیگر آن بر روی استوانه مدرج D متصل است، تحت کشش می‌باشد. تیغه‌ها به فاصله ۲ سانتی‌متر از یکدیگر قرار دارند و تیغه k در جهت عمود بر نمونه لیف و با فرکانس ثابت  $1/64$  کیلوهرتز ( $164^\circ$  نوسان در ثانیه) نوسان کرده و نمونه لیف را به ارتعاش درمی‌آورد. در این دستگاه، برای تعیین ظرافت لیف، فرکانس طبیعی لیف که همان فرکانس تشدید لیف می‌باشد اندازه‌گیری می‌شود. برای این منظور، پس از شروع نوسان تیغه k، استوانه مدرج چرخانده می‌شود تا طول زنجیر آویزان شده و در نتیجه وزن یا کشش وارد شده به نمونه لیف تغییر نموده تا فرکانس ارتعاش لیف به فرکانس تشدید لیف برسد. برای تعیین فرکانس تشدید لیف از یک میکروسکوپ برای مشاهده لیف در حال ارتعاش استفاده می‌شود. هرگاه دامنه نوسان ارتعاش لیف به حداکثر رسید، یعنی ارتعاش لیف در حالت تشدید (رزونانس) می‌باشد. در این صورت، کشش (T) لیف از روی استوانه مدرج یادداشت می‌گردد. با یافتن کشش (T) لیف و با داشتن طول (l) لیف و فرکانس تشدید (f) لیف، از رابطه (b)، جرم واحد طول (m) لیف تعیین می‌شود. با یافتن جرم واحد طول (m) لیف، می‌توانیم ظرافت لیف را بر حسب واحدهای مختلف حساب کنیم.

لازم به توضیح است که دستگاه‌های ویبروسکوپی که برای تعیین ظرافت الیاف نساجی ساخته می‌شوند، ممکن است تفاوت‌هایی با هم داشته باشند، ولی اصول کار همه آنها یکسان است. مثلاً، در بعضی از دستگاه‌های ویبروسکوپ ممکن است به جای تغییر در کشش (T) لیف، از تغییر در فرکانس نوسان وارد شده به لیف استفاده شود. در این نوع ویبروسکوپ برای اعمال کشش به لیف از یک



شکل ۱۵-۵- دستگاه ویبروسکوپ

وزنه استفاده می‌شود. باید توجه داشت که در این نوع ویروسکوب، کشش وارده به سیله وزنه دارای محدوده معینی می‌باشد، چون وزنهای بزرگ ممکن است باعث تغییرات فیزیکی ناخواسته یا پارگی در نمونه لیف گردد.

## اثرات ظرافت الیاف

ظرافت الیاف از جهات مختلف اهمیت دارد. چنانکه قبل اشاره شده است، ظرافت الیاف مصنوعی را می‌توان پیش از تولید و براساس نوع مصرف تعیین کرده و این الیاف را براساس ظرافت از پیش تعیین شده تولید کرد. اما، ظرافت الیافی چون پشم و پنبه که منشاً طبیعی دارند، متغیر می‌باشد و از یک نژاد به نژاد دیگر یا از یک گله به گله دیگر، از یک مزرعه به مزرعه دیگر یا از یک گوسفند به گوسفند دیگر، یا حتی پشم‌های مختلف اندام یک گوسفند یا الیاف داخل یک غوزه پنبه از نظر ظرافت با یکدیگر متفاوت هستند. اهمیت ظرافت الیاف را می‌توان از جنبه‌های مختلف مثل بهره‌وری در تولید، خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف و محصولات نساجی، قیمت و ارزش تجاری، جذب رطوبت و رنگ در نظر گرفت. قابل توجه است که در الیاف پشم، هرچه دوره چیدن پشم کوتاه‌تر باشد، ظرافت پشم بیشتر است. یعنی هرچه طول الیاف پشم کمتر باشد، قطر الیاف کمتر یعنی ظرافت پشم بیشتر می‌باشد. اما، در الیاف پنبه هرچه طول الیاف بیشتر باشد، ظرافت الیاف بیشتر است.

بعضی نکات مهم و قابل توجه در ارتباط با ظرافت الیاف عبارت اند از :

۱- اثر ظرافت الیاف بر تاب نخ : هرچه الیاف ظریفتر باشند، سطح مخصوص آنها بیشتر شده، لذا برای ایجاد یک مقاومت معین در نخ، می‌توان تاب نخ را کاهش داد. در این صورت با افزایش ظرافت الیاف، تاب نخ را می‌توان کاهش داد و در نتیجه بهره‌وری در رسندگی، به ویژه در ماشین رینگ افزایش می‌باشد.

۲- اثر ظرافت الیاف بر مقاومت نخ : با افزایش ظرافت الیاف و ثابت ماندن مقدار تاب، مقاومت نخ افزایش می‌باشد. در این صورت اگر برای یک نخ معین، از الیاف ظریفتر استفاده شود، می‌توان از ضرب تاب کمتری استفاده کرد.

۳- اثر ظرافت الیاف بر میزان و سرعت جذب رطوبت و مواد رنگزا : با افزایش ظرافت الیاف و در نتیجه افزایش سطح مخصوص الیاف، سطحی از لیف که در معرض محیط پیرون قرار می‌گیرد بیشتر شده، و در نهایت منجر به افزایش سرعت جذب رطوبت و مواد از محیط خواهد شد. در این صورت، با افزایش ظرافت الیاف، سرعت جذب رنگ در حمام رنگری افزایش می‌باشد و در نتیجه زمان رمق کشی در حمام رنگ کاهش خواهد یافت.

۴- اثر ظرافت الیاف بر یکنواختی نخ : برای تهیه یک نخ با نمره معین، در صورتی که از الیاف ظریفتر استفاده شود، آنگاه تعداد الیاف در سطح مقطع باید بیشتر باشد. بنابراین، در صورت استفاده از الیاف ظریفتر، اگر در حین رسندگی مثلاً تعداد چند لیف از رشته الیاف مورد نیاز برای تولید نخ جدا شود، نسبت تعداد الیاف جدا شده به تعداد کل الیاف در سطح مقطع نخ کمتر از حالتی خواهد بود که از الیاف ضخیم استفاده می‌شود. در این صورت نخ یکنواخت‌تر و یکدست‌تر خواهد بود.

۵- اثر ظرافت الیاف بر سختی پیچشی الیاف : ثابت شده است که با ظریفتر شدن الیاف، مقاومت آنها در مقابل پیچش و تاب خوردن کاهش می‌باشد. بنابراین، هرچه لیف ظریفتر می‌شود، سختی پیچشی آن کاهش می‌باشد، و در نتیجه نخ تهیه شده از آن دارای انعطاف‌پذیری بیشتری بوده و پارچه حاصل نیز دارای انعطاف‌پذیری بیشتری خواهد بود.

۶- اثر ظرافت الیاف بر انعکاس نور و جلای الیاف، نخ و پارچه : با افزایش ظرافت الیاف، سطح مخصوص الیاف و سطوح انعکاس نور آنها افزایش می‌باشد، در نتیجه انعکاس نور و جلای الیاف، نخ و پارچه نیز افزایش خواهد یافت.

## پرسش‌های فصل

- ۱- ظرفت را تعریف کنید و روش‌های تعیین ظرفت را نام ببرید.
- ۲- چرا نمی‌توان قطر سطح مقطع عرضی را به عنوان ظرفت همه الیاف بیان کرد؟
- ۳- قطر سطح مقطع عرضی الیاف به چه روشی اندازه‌گیری می‌شود؟
- ۴- مقطع عرضی کدامیک از الیاف پنبه، پشم و پلی استر یکدست‌تر است؟ چرا؟
- ۵- میکروسکوپ پروژکتیون چه میکروسکوپی است و یکی از استفاده‌های آن در نساجی را بنویسید.
- ۶- واحدهای تکس، دنیر و میکرونر را تعریف کنید.
- ۷- نمره یک لیف  $1/7$  دنیر است. نمره این لیف را بر حسب تکس، میلی‌تکس، دسی‌تکس و میکرونر حساب کنید.
- ۸- از یک لیف با نمره  $1/5$  دنیر، نخی با نمره  $2^{\circ}$  تکس ریسیده می‌شود. تعداد الیاف در سطح مقطع نخ را حساب کنید.
- ۹- سرعت جریان هوا در کدامیک از توده‌های الیاف  $1/5$  دنیری و  $3$  دنیری بیشتر است؟ چرا؟
- ۱۰- روش ارتعاشی معمولاً برای تعیین ظرفت چه نوع الیافی به کار می‌رود؟
- ۱۱- اصول کار دستگاه ویروسکوپ را توضیح دهید.
- ۱۲- فرکانس طبیعی نوسان یک لیف، چه نوع فرکانسی است؟
- ۱۳- دو لیف با سطح مقطع عرضی و طول یکسان یکی از جنس پلی‌پروپیلن و دیگری از جنس پلی‌استر، تحت کشش یکسان T به وسیله دستگاه ویروسکوپ تحت آزمایش قرار می‌گیرند. فرکانس طبیعی کدامیک از این الیاف بیشتر است؟  
(جرم مخصوص پلی‌استر  $> 1$  < جرم مخصوص پلی‌پروپیلن)

## فصل شانزدهم

### تجعد الیاف

هدف های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود  
تجعد را تعریف کرده و اهمیت تجعد الیاف را توضیح دهد  
روش‌های تعیین مقدار تجعد الیاف را توضیح دهد  
شكل و پایداری تجعد در الیاف را توضیح دهد

## اهمیت تجعد در الیاف

یکی از ویژگی‌های مهم الیاف کوتاه (در محدوده طول پنه) و الیاف بلند (در محدوده طول پشم) تجعد می‌باشد، و اهمیت تجعد در مباحث مریوط به طول الیاف قابل توجه بوده و غیر قابل چشم‌بوشی است. تجعد الیاف نساجی که نشان‌دهنده میزان فروموج الیاف است، از دو منظر کلی زیر با اهمیت است:

- ۱- تأثیر تجعد الیاف بر کیفیت عملیات ماشین‌آلات خط ریسنده.
  - ۲- تأثیر تجعد الیاف بر کیفیت محصولات نظیر نخ، پارچه و لباس.
- برخی از نکات مهم در ارتباط با تجعد الیاف و تأثیر آن بر کیفیت تولید و محصولات نساجی به صورت زیر می‌باشند:
- ۳- تجعد الیاف سبب می‌شود تا چسبندگی و پیوستگی الیاف تحت فشارهای کوچک افزایش بابد.
  - ۴- تجعد الیاف موجب پیوستگی تار عنکبوتی در ماشین کارد و در نتیجه افزایش بهره‌وری این ماشین می‌شود.
  - ۵- تجعد، باعث کاهش میزان آزاد شدن الیاف از دسته الیاف در حال عملیات در ماشین‌های ریسنده و در نتیجه کاهش الیاف آزاد در فضای سالن‌های ریسنده و کاهش آلودگی می‌شود.
- تجعد تعیین‌کننده میزان پرز و پرزدار بودن نخ می‌باشد.
- تجعد الیاف موجب افزایش تمایل محصولات نساجی به حجمی شدن گشته و معمولاً با افزایش تجعد الیاف، حجم مخصوص نخ و پارچه افزایش می‌یابد.

الیاف طبیعی مثل پنه و پشم که منشاً طبیعی دارند، به‌طور ذاتی مجعد بوده و دارای فروموج می‌باشند، ولی الیاف مصنوعی مثل پلی‌استر، پلی‌پروپیلن و اکریلیک در هنگام تولید و به‌وسیله حرارت و فشار به صورت مجعد درمی‌آیند. در ایجاد تجعد و فروموج در الیاف مصنوعی، باید توجه داشت که میزان تجعد در محدوده معینی باشد. چون اگر تجعد الیاف کمتر از میزان توصیه شده باشد، ممکن است منجر به مشکلاتی از قبیل چسبیدن الیاف لایه‌های مجاور در هنگام باز شدن بالش، پارگی تار عنکبوتی در ماشین کارد و همچنین به علت چسبندگی کم بین الیاف موجب غلتک پیچی در ماشین‌های ریسنده گردد. از طرف دیگر، اگر تجعد الیاف بیش از حد معمول باشد، مشکلاتی مثل افزایش نپ الیاف را به همراه دارد.

## مقدار تجعد در الیاف


مقدار تجعد و فروموج الیاف به دو روش زیر تعریف می‌گردد:

- ۱- روش شمارش: در این روش تعداد جعد یا موج لیف در واحد طول آن، مثلاً تعداد موج لیف در یک سانتی‌متر یا یک اینچ از طول لیف به عنوان مقدار تجعد در نظر گرفته می‌شود.
- ۲- روش افزایش طول: در این روش درصد افزایش طول لیف وقتی که لیف کشیده می‌شود تا فروموج آن از بین رفته و

لیف به صورت مستقیم در می‌آید، به عنوان مقدار تجمع در نظر گرفته می‌شود.

لازم به توضیح است که برای تعیین تجمع لیف به روش افزایش طول لیف، باید توجه داشت تا کشش وارد شده به لیف باید در حدی باشد که لیف مستقیم شده و فرموج آن از بین رفته باشد، و بعد از مستقیم شدن لیف و از بین رفتن فرموج، هیچ کشش اضافه‌ای به لیف وارد نشود.

در تعیین مقدار تجمع الیاف به روش «شمارش»، کافی است تعداد موج لیف در واحد طول شمارش شود. در این روش واحد تجمع، تعداد موج در واحد طول مثلاً ۲۲ جعد در سانتی‌متر یا ۳۸ جعد در اینچ می‌باشد. اما، در تعیین مقدار تجمع به روش «افزایش طول»، با توجه به شکل ۱-۱۶ طول لیف مجدد<sub>۱</sub> باشد و پس از اعمال کشش و مستقیم شدن لیف، طول لیف<sub>۲</sub> باشد،



شکل ۱-۱۶ - طول لیف در حالت‌های مجدد و مستقیم شده

مقدار تجمع لیف (C) از رابطه روبرو بدست می‌آید:

$$\% C = \frac{l_2 - l_1}{l_1} \times 100$$

و درصد تجمع لیف از رابطه روبرو حساب می‌شود:

## شكل و پایداری تجمع در الیاف

فرموج و تجمع در الیاف از نظر شکل ظاهری و فاصله دو موج متواالی یکسان نبوده و انحنا و تراکم تجمع در طول لیف متنوع و متغیر می‌باشد. مثلاً در الیاف پشم که تجمع در آنها به دلیل شرایط فیزیکی و شیمیایی خاص لایه‌های مختلف لیف می‌باشد، شکل تجمع این لیف به صورت مارپیچی است. اما، تجمع در الیاف مصنوعی به صورت مکانیکی و با استفاده از حرارت و فشار بهوسیله ابزارهای مکانیکی انجام می‌شود و شکل تجمع در این الیاف، به نوع فشار و شکل ابزار ویژه ایجاد فرموج که به کریمپر (Crimper) معروف است بستگی دارد. در بعضی از الیاف مصنوعی مثل ویسکوز ریون، به خاطر وجود پوسته غیر متقاضان، فرموج دائمی در ساختمان لیف ایجاد می‌گردد. در صنعت برای ایجاد فرموج و تجمع در الیاف اکریلیک، بهوسیله عملیاتی مثل کشیدن الیاف از روی تیغه‌های فلزی، پوسته یا سطح لیف در سراسر لیف نامتقاضان شده و همین عدم تقارن در سطح لیف سبب فرموج و تجمع در سراسر لیف می‌شود.

مقدار و کیفیت حالت کشسانی تجمع در الیاف، بسیار متنوع می‌باشد. تجمع الیاف پشم از کشسانی بسیار بالای برخوردار است، همین‌طور در الیاف مصنوعی که تجمع ایجاد شده در آنها با عملیات حرارتی به خوبی ثابت شده باشد، حالت کشسانی تجمع مناسب است. پایداری و ماندگاری حالت کشسانی تجمع در الیاف سبب می‌شود تا نرمی و حجمی بودن نخ‌ها و پارچه‌های تهیه شده از آنها به مدت طولانی حفظ شود. اما فرموج و تجمعی که به صورت مکانیکی در الیاف بازیافته ایجاد می‌شود، دائمی و پایدار نبوده، و به مرور زمان و طی عملیاتی که بر روی الیاف در ریسندگی انجام می‌شود، تجمع ایجاد شده در این الیاف از بین می‌رود. ولی اگر تجمع با تغییر در ساختمان داخلی این الیاف ایجاد شده باشد، حتی اگر این تجمع در جریان عملیات ریسندگی از بین برود، ولی در طی عملیات حرارتی مرتبط نظیر برخی عملیات تکمیل و رنگرزی، تجمع از دست رفته مجددًا در لیف احیا می‌شود.

## پرسش‌های فصل

- ۱- تجدد را تعریف کنید.
- ۲- تأثیرات کلی تجدد الیاف را بیان نماید.
- ۳- تأثیرات تجدد الیاف بر کیفیت تولید و محصول را بیان نماید.
- ۴- تفاوت بین تجدد الیاف طبیعی و مصنوعی را بیان نماید.
- ۵- اثرات تجدد بیشتر و کمتر از حد معمول را بنویسید.
- ۶- دو تعریف مقدار تجدد الیاف را بیان نماید.
- ۷- طول یک لیف در حالت معمولی ۲۵ میلی‌متر و در حالت کشیده شده  $\frac{37}{5}$  میلی‌متر است. درصد تجدد این لیف را حساب کنید.
- ۸- شکل تجدد الیاف مصنوعی و طبیعی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
- ۹- یک روش ایجاد فروموج در الیاف اکریلیک را بیان کنید.
- ۱۰- تفاوت بین تجدد ایجاد شده به روش مکانیکی و تجدد ایجاد شده با تغییر در ساختمان داخلی الیاف بازیافته را توضیح دهید.

## فصل هفدهم

### خواص نوری الیاف

#### هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اهمیت خواص نوری الیاف را بیان کند.
- ۲- رفتار الیاف در مقابل تابش نور را توضیح دهد.
- ۳- جلای الیاف را تعریف کرده و دلایل و اثرات آن را توضیح دهد.
- ۴- مطالعه ساختمان الیاف از روی رفتار آن‌ها در مقابل نور را توضیح دهد.


## اهمیت خواص نوری الیاف

خواص نوری الیاف نساجی یکی از ویژگی‌های مهم الیاف نساجی است که علاوه بر تأثیر در زیبایی و کیفیت بصری محصولات نساجی از نظر فنی و کاربرد منسوجات حائز اهمیت می‌باشد. خواص نوری الیاف علاوه بر اینکه در مصرف منسوجات به عنوان پوشش اهمیت دارد، در کاربرد محصولات نساجی به عنوان منسوجات با مصارف ویژه مثل منسوجات صنعتی قابل توجه است.

### رفتار الیاف در مقابل نور

چنان‌که در شکل ۱۷-۱ نشان داده شده است، وقتی که نور به سطح یک لیف می‌تابد، رفتار لیف در مقابل نور تابیده شده به سه شکل زیر می‌تواند باشد:

- ۱- بازتابش نور از سطح لیف
- ۲- جذب نور توسط لیف
- ۳- عبور نور از لیف



شکل ۱۷-۱ رفتار لیف در مقابل تابش نور

عنی اگر نور سفید رنگی به سطح یک لیف تابیده شود، بخشی از نور توسط سطح لیف بازتاب می‌شود و نور بازتاب شده به رنگ نور تابیده شده یعنی نور سفید می‌باشد. نوری که وارد لیف می‌شود، بسته به رنگ لیف، بخشی از رنگ‌های نور ورودی توسط مولکول‌های رنگی لیف جذب می‌شود و بخش دیگر از نور ورودی از لیف خارج می‌شود و رنگ نور خارج شده از لیف، نشان‌دهنده رنگ لیف می‌باشد.

سه نوع رفتار لیف در مقابل تابش نور، یعنی بازتاب، جذب و عبور نور از داخل لیف، تعیین‌کننده ظاهر و کیفیت بصری لیف می‌باشد. هرگاه لیفی بخش عمدۀ نور تابیده شده به خود را عبور دهد، این لیف، لیف شفاف گفته می‌شود. اگر لیف تواند نور تابیده شده را از خود عبور دهد، این لیف، لیف غیرشفاف است. و اگر رفتار لیفی در مقابل نور تابیده شده، بین شفاف و غیرشفاف باشد، به این لیف، لیف نیمهشفاف گفته می‌شود.


الیاف طبیعی مثل پنبه و پشم غیرشفاف هستند و نور را از خود عبور نمی‌دهند. ولی، الیاف مصنوعی می‌توانند به دلخواه به صورت شفاف، غیرشفاف یا نیمه شفاف تولید شوند. با این حال، بیشتر الیاف نساجی مورد استفاده در نساجی به صورت غیرشفاف تولید می‌شوند.

## جلا و ظاهر الیاف


شکل ۱۷-۲ بازتاب نور از یک سطح صاف و صیقلی شده و شکل ۱۷-۳ بازتاب نور از روی یک سطح ناصاف و صیقلی شده را نشان می‌دهد. به کیفیت انعکاس نور و برآقیت سطح لیف، جلای لیف گفته می‌شود. براساس کیفیت انعکاس نور از سطح الیاف، الیاف نساجی به دو دسته براق (با جلا یا جلدار) و مات تقسیم می‌شوند. اگر سطح لیف طوری باشد که نور را به صورت منظم و یکنواخت منعکس نماید، لیف براق و سطح لیف با جلا خواهد بود. و اگر انعکاس نور از سطح لیف در جهت‌های مختلف باشد و بازتابش به صورت نامنظم و پراکنده باشد، سطح لیف مات خواهد بود.

الیاف براق و جلدار، جلوه خاصی در محصولات نساجی مثل نخ، پارچه و لباس ایجاد کرده و پارچه‌های تولید شده و لباس دوخته شده از الیاف براق، دارای جلوه رنگ بهتری هستند. الیاف پشم و پنبه که الیافی طبیعی هستند، بدليل ویژگی‌های سطحی، الیافی غیربراق و بدون جلا هستند. اما، با مرسریزه کردن پنبه و همچنین با انجام برخی عملیات شیمیایی بر روی پشم که منجر به برداشتن فلس‌ها از روی الیاف پشم می‌شود، می‌توان جلای این الیاف را افزایش داد. از میان الیاف طبیعی، از آنجا که ابرپشم دارای سطح مقطع مثلثی و دیواره‌های طولی صاف و یکنواخت می‌باشد، دارای جلای بسیار بالایی است. همچنین الیاف موهر به دلیل نداشتن فلس یا کوچک بودن آن‌ها و همچنین بعضی الیاف ساقه‌ای از جلا و برآقیت مناسبی برخوردارند.

الیاف مصنوعی براساس سفارش می‌توانند به صورت براق یا مات (با درجات برآقیت مختلف و دلخواه) تولید شوند. برآقیت الیاف مصنوعی براساس افزودنی‌هایی که در هنگام تولید به مواد اولیه الیاف اضافه می‌شود یا عملیات حرارتی، مکانیکی و سطحی که در حین تولید بر روی آن‌ها انجام می‌شود، تعیین می‌گردد.



شکل ۱۷-۲ بازتاب نور از روی سطح صاف و صیقلی شده.



شکل ۱۷-۳ بازتاب نور از روی سطح ناصاف و صیقلی نشده.

## مطالعه ساختمان لیف از روی رفتار آن‌ها در مقابل نور

رفتار الیاف نساجی در مقابل نور بستگی به ساختار داخلی الیاف دارد. مثلاً، میزان بی‌نظمی زنجیرهای مولکولی در داخل لیف، یا آرایش بافتگی مولکولی لیف، در رفتار لیف در مقابل نور مؤثر است. یکی از تأثیرات ساختمان داخلی الیاف بر رفتار آن‌ها در مقابل نور، اثر بی‌نظمی زنجیرهای مولکولی الیاف بر کاهش سرعت نور در الیاف است. بنابراین، از همین تأثیر ساختمان داخلی لیف بر روی سرعت نور در داخل آن‌ها، برای مطالعه ساختمان داخلی لیف استفاده می‌شود.

## پرسش‌های فصل

- ۱- دو اهمیت رفتار الیاف در مقابل نور را بنویسید.
- ۲- رفتارهای ممکن لیف در مقابل تابش نور را بیان کنید.
- ۳- رفتار الیاف شفاف، غیرشفاف و نیمهشفاف در مقابل تابش نور چگونه است؟
- ۴- از نظر شفافیت، الیاف طبیعی و مصنوعی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
- ۵- از نظر جلا، الیاف طبیعی و مصنوعی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
- ۶- دلایل جلای ابرپشم را بنویسید.
- ۷- جلای الیاف پنبه و پشم را چگونه می‌توان افزایش داد؟
- ۸- آیا می‌توان از رفتار الیاف در مقابل تابش نور به عنوان عامل شناسایی و شناخت آن‌ها استفاده کرد؟ توضیح دهید.

## فصل هجدهم

### رطوبت و جذب رطوبت الیاف

#### هدفهای رفواری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- اهمیت رطوبت و جذب رطوبت الیاف را توضیح دهد.
- ۲- رطوبت محیط را تعریف کرده و اثرات آن را توضیح دهد.
- ۳- رطوبت مطلق، رطوبت اشاعر و رطوبت نسبی را تعریف کند.
- ۴- تعادل در جذب و دفع رطوبت مواد نساجی را توضیح دهد.
- ۵- تعادل دینامیکی بین مواد نساجی و محیط را توضیح دهد.
- ۶- رطوبت بازیافته و رطوبت موجود الیاف نساجی را تعریف کرده و روابط آن‌ها را بنویسد.
- ۷- رابطه بین رطوبت بازیافته و رطوبت موجود الیاف را بنویسد.
- ۸- مقادیر رطوبت بازیافته و رطوبت موجود را به یکدیگر تبدیل نماید.
- ۹- اضافه وزن مجاز مواد نساجی را تعریف کرده، اهمیت آن را بیان کند.
- ۱۰- روش‌های مستقیم اندازه‌گیری رطوبت الیاف نساجی را توضیح دهد.
- ۱۱- روش‌های مختلف خشک کردن الیاف نساجی را توضیح دهد.
- ۱۲- خطای خشک کردن الیاف را تعریف کرده و اثرات آن‌ها را توضیح دهد.
- ۱۳- روش‌های غیرمستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته الیاف نساجی را توضیح دهد.
- ۱۴- تأثیر رطوبت نسبی محیط بر رطوبت بازیافته الیاف نساجی را توضیح دهد.
- ۱۵- رطوبت بازیافته الیاف مختلف را با یکدیگر مقایسه کند.
- ۱۶- آثار جذب رطوبت الیاف را نام ببرد.
- ۱۷- حرارت جذب را تعریف کرده و روش‌های اندازه‌گیری آن را توضیح دهد.
- ۱۸- تورم الیاف را توضیح داده و اهمیت تورم در الیاف نساجی را بیان کند.
- ۱۹- انواع تورم الیاف نساجی را تعریف کند و روابط آن‌ها را بنویسد.

## اهمیت رطوبت و جذب رطوبت الیاف

حیات همه موجودات عالم بر آب بنا نهاده شده است و آب در زندگی بشر نقش منحصر به فردی دارد. از این رو مطالعه آب و اثرات آن اهمیت دارد. وجود آب در مواد و محیط رطوبت نامیده می‌شود. وجود رطوبت در مواد سبب تغییرات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی در آن‌ها شده و در نهایت موجب تغییر در رفتارهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مواد می‌شود. لذا، مطالعه تأثیر رطوبت بر محیط و مواد حائز اهمیت است.

شناخت اثر آب و رطوبت به قدمت حیات بشر می‌باشد. ولی شواهد مکتوب موجود، شروع مطالعه جذب رطوبت الیاف نساجی را قرن ۱۵ میلادی نشان می‌دهد. در قرن ۱۵ میلادی جذب رطوبت الیاف پنبه توسط لئوناردو داوینچی (Leonardo da Vinci) و جذب رطوبت الیاف پشم توسط نیکولاوس (Nicholas) مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار گرفته شده است. جذب رطوبت الیاف مصنوعی نیز بعد از ظهور و کاربرد آن‌ها در صنعت نساجی و پوشاک مورد مطالعه واقع شده است. در قرن بیست و یک سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۲ جذب رطوبت الیاف پنبه، ویسکور ریون و استات توسط آرکوهارت (Urquhart) و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته است.

جذب رطوبت یکی از ویژگی‌های ارزشمند پوشاک می‌باشد. خاصیت جذب رطوبت الیاف نه تنها منجر به جذب عرق از روی بوزت و خشک نگهداشت بدن می‌شود، بلکه جذب رطوبت پوشاک باعث می‌شود تا پوشاک به عنوان نگهدارنده گرماء، و عاملی برای حفاظت بدن از تغییرات ناگهانی شرایط محیط مثل حرارت و رطوبت، شناخته شود. اما، در کنار مزیت‌های فراوان جذب رطوبت الیاف، یکی از معایب جذب رطوبت الیاف، دشواری خشک کردن این الیاف و پارچه‌ها و پوشاک تهییه شده از این الیاف می‌باشد. چون الیافی مثل پنبه، پشم و ویسکوز ریون که جذب رطوبت بالایی دارند، بعد از خیس شدن به راحتی خشک نمی‌شوند، ولی الیافی مثل پلی‌پروپیلن، پلی‌استر و پلی‌اتیلن که دارای جذب رطوبت پایینی هستند، بعد از خیس شدن، نسبت به الیاف طبیعی آسان‌تر و زودتر خشک می‌شوند.

## رطوبت محیط

قبل از اینکه به جذب رطوبت الیاف و تعاریف آن بروداخته شود، لازم است نسبت به رطوبت محیط و تعاریف آن اطلاعاتی داشته باشیم. هوای محیط و هوای فضاهای مختلف همواره همراه با مقداری بخار آب است که بخار آب موجود در هوا را رطوبت هوا می‌نامند. مقدار رطوبت هوا در مکان‌های مختلف متفاوت است. مثلاً رطوبت هوا در کنار دریا معمولاً بیشتر از رطوبت هوا در بیابان و مناطق دور از سواحل است. همچنین رطوبت هوای جنگل معمولاً بیشتر از رطوبت هوا در کویر می‌باشد. به همین صورت رطوبت هوای فضاهای صنعتی مثل سالن‌های تولید، تجاری مثل فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها، اقامتی مثل منازل و هتل‌ها، فرهنگی و آموزشی مثل سالن‌های نمایش و کلاس‌های آموزشی از نظر فنی و راحتی حائز اهمیت است.

جذب رطوبت باعث تغییر در خواص الیاف می‌شود. جذب رطوبت الیاف سبب تورم الیاف شده، که تورم الیاف نیز موجب

تغییر ابعاد الیاف خواهد شد و در نتیجه تورم موجب می‌شود تا اندازه‌ای شکل، سختی و سفتی و نفوذپذیری نخ و پارچه تغییر کند. خواص مکانیکی و خواص اصطکاکی الیاف با جذب رطوبت تغییر می‌کند، در نتیجه جذب رطوبت سبب تغییر رفتار الیاف در انجام عملیات و حین استفاده به عنوان پوشاسک می‌شود. جذب رطوبت الیاف یکی از عوامل مهم در تعیین خواص الکتریکی آن‌ها می‌باشد. به طوری که، جذب رطوبت باعث کاهش تمایل الیاف به ایجاد الکتریسیته ساکن می‌شود.

برای درک مفهوم رطوبت هوا و استفاده از مقادیر مربوط به رطوبت هوا در مسائل فنی و تجاری سه تعریف رطوبت مطلق،

رطوبت اشباع و رطوبت نسبی در نظر گرفته می‌شود. این تعاریف به صورت زیر هستند:

**۱- رطوبت مطلق:** رطوبت مطلق که با  $h_s$  نشان داده می‌شود، عبارت است از جرم آب موجود در واحد حجم هوا. رطوبت مطلق در واقع نشان‌دهنده جرم بخار آب موجود در واحد حجم هوا می‌باشد. واحد رطوبت مطلق در دستگاه بین‌المللی SI گرم در مترمکعب ( $\text{g}/\text{m}^3$ ) می‌باشد. از دیگر واحدهای رطوبت مطلق گرین در فوت مکعب ( $\text{gr}/\text{ft}^3$ ) است. رطوبت مطلق از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\text{حجم بخار آب موجود در فضای معلوم (گرم)}}{\text{حجم فضای معلوم (متر مکعب)}} = (h) \text{ رطوبت مطلق}$$

**۲- رطوبت اشباع:** رطوبت اشباع که با  $h_s$  نشان داده می‌شود، عبارت است از حداکثر رطوبتی که واحد حجم هوا با دما و فشار معین می‌تواند در خود نگهدارد. واحد رطوبت اشباع همان واحد رطوبت مطلق یعنی گرم بر مترمکعب ( $\text{g}/\text{m}^3$ ) یا گرین بر فوت مکعب ( $\text{gr}/\text{ft}^3$ ) بوده و نشان‌دهنده جرم حداکثر بخار آب است که واحد حجم هوا با دما و فشار معین می‌تواند در خود نگه دارد. لازم به توضیح است که اگر هوای یک محیط به اشباع برسد، یعنی رطوبت آن در حالت اشباع باشد، و اگر بخار آب به داخل آن محیط وارد شود، بخار آب اضافی به صورت قطرات آب در می‌آید، چون هوای محیط مربوطه دیگر ظرفیت نگهداری بخار آب بیشتر را ندارد. با تغییر دما و فشار یک محیط، ظرفیت آن محیط برای نگهداری بخار آب یا رطوبت نیز تغییر می‌کند. لذا، با تغییر دما و فشار یک محیط، رطوبت اشباع محیط نیز تغییر می‌کند. یعنی رطوبت اشباع یک محیط بستگی به دما و فشار آن محیط دارد. بر این اساس، اگر دمای یک محیط زیاد شود، رطوبت اشباع آن محیط نیز زیاد می‌شود. اما اگر فشار یک محیط زیاد شود، رطوبت اشباع آن کم می‌شود.

اگر در فضایی با دما و فشار معین مقداری رطوبت وجود داشته باشد ولی رطوبت در حد اشباع نباشد، چنانچه دمای این فضا را به تدریج کاهش دهیم، در نهایت به دمای خواهیم رسید که در آن دما رطوبت فضای مورد نظر به حد اشباع خواهد رسید. با رسیدن رطوبت فضا به حد اشباع، چنانچه دمای این فضا را همچنان کم کنیم، رطوبت موجود در این فضا به شکل قطرات آب در آمده و بر روی دیوارهای فضایی مورد نظر یا روی اجسام موجود در آن فضا خواهد نشست که به این قطرات آب «شبینم» و به دمایی که در آن دما شبینم ایجاد می‌شود « نقطه شبینم » می‌گویند.


**۳- رطوبت نسبی:** رطوبت نسبی که با  $r.h$  نشان داده می‌شود، عبارت است از نسبت رطوبت مطلق هوا در یک شرایط معین دما و فشار به رطوبت اشباع هوا در همان شرایط دما و فشار، و معمولاً به درصد بیان می‌شود. درصد رطوبت نسبی از رابطه زیر حساب می‌شود:

$$\% r.h = \frac{h}{h_s} \times 100$$

رطوبت نسبی در واقع نشان می‌دهد که رطوبت مطلقی که در هوا وجود دارد، چند درصد از رطوبت اشباع آن هوا (با شرایط دما و فشار معین) است.

از آنجا که رطوبت هوا در خواص و رفتار الیاف تأثیر دارد و با تغییر در رطوبت هوا، رفتار الیاف نیز تغییر می‌کند، بنابراین آزمایش بر روی الیاف نساجی باید در یک شرایط کنترل شده انجام شود. برای این منظور یک شرایط محیطی استاندارد برای آزمایش‌های الیاف نساجی تعریف شده است که این شرایط بارطوبت نسبی ۶۵٪ و دمای  $20^{\circ}\text{C}$  می‌باشد که به شرایط استاندارد معروف است. چون کنترل رطوبت نسبی ۶۵٪ و دمای  $20^{\circ}\text{C}$  برای شرایط استاندارد دشوار است، لذا یک محدوده قابل چشم‌پوشی مجاز که به تولرنس (tolerance) نامیده می‌شود، برای رطوبت نسبی و دما در شرایط استاندارد در نظر می‌گیرند. بنابراین شرایط استاندارد را به صورت  $20 \pm 2\%$  رطوبت نسبی و  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$  نشان می‌دهند.

## تعادل در جذب و دفع رطوبت



شکل ۱-۱۸- رسیدن به تعادل در جذب و دفع رطوبت

چنان‌که در شکل ۱-۱۸ دیده می‌شود، هرگاه یک ماده نساجی مثل لیف، نخ یا پارچه در یک هوای معین (با دما و رطوبت معلوم) قرار داده شود، این ماده با سرعتی که به تدریج کم می‌شود، از هوا رطوبت جذب می‌کند یا رطوبت از دست می‌دهد تا با محیط به تعادل برسد، و حالت تعادل زمانی است که دیگر در رطوبت ماده نساجی مورد نظر تغییری ایجاد نشود.

تعادلی که بدین‌گونه حاصل می‌شود، یک تعادل دینامیکی می‌باشد. این تعادل،

به این دلیل تعادل دینامیکی نامیده می‌شود که، در یک زمان معین، تعداد مولکول‌های آب تبخیر شده از روی نمونه ماده نساجی، برابر تعداد مولکول‌های آب جذب شده توسط آن می‌باشد.

## جذب رطوبت الیاف

مقدار رطوبت جذب شده توسط یک نمونه از الیاف به دو صورت «رطوبت بازیافته» و «رطوبت موجود» بیان می‌شود. رطوبت بازیافته که با  $R$  نشان داده می‌شود، عبارت است از نسبت جرم آب جذب شده به جرم نمونه خشک الیاف و به درصد بیان می‌شود. درصد رطوبت بازیافته از رابطه زیر حساب می‌شود :

$$\%R = \frac{\text{جرم آب جذب شده به وسیله نمونه (g)}}{\text{جرم نمونه خشک (g)}} \times 100$$

$$\%R = \frac{W}{D} \times 100$$

یا

در رابطه فوق :

$W$  : جرم آب جذب شده

$D$  : جرم نمونه خشک

رطوبت موجود که با  $M$  نشان داده می‌شود، عبارت است از نسبت جرم آب جذب شده به جرم نمونه مرطوب و به درصد بیان می‌شود. درصد رطوبت موجود از رابطه زیر حساب می‌شود :

$$\%M = \frac{\text{جرم آب جذب شده به وسیله نمونه (g)}}{\text{جرم نمونه مرطوب (g)}} \times 100$$

$$\%M = \frac{W}{W+D}$$

یا

در رابطه فوق :

W : جرم آب جذب شده

D : جرم نمونه خشک

رطوبت بازیافته و رطوبت موجود براساس روابط زیر با یکدیگر ارتباط دارند :

$$R = \frac{100W}{D}$$

$$M = \frac{100 W}{D + W} = \frac{100 W / D}{1 + W / D} = \frac{R}{1 + R / 100} \quad \text{و}$$

$$M = \frac{100 \times R}{100 + R} \quad \text{و}$$

### اضافه وزن مجاز رطوبت محموله‌های نساجی

در معاملات تجاری مواد نساجی و منسوجات مثل الیاف و پارچه، یک حدی از رطوبت جذب شده توسط کالای نساجی مجاز شمرده می‌شود و به عنوان «اضافه وزن مجاز» بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می‌گیرد. یعنی در خرید و فروش محموله‌های نساجی، وزن محموله با رطوبت بازیافته معین مورد توافق طرفین قرار گرفته و در استناد مربوط به خرید و فروش درج می‌گردد. لازم به اشاره است که مقدار اضافه وزن مجاز فقط برای آسانی در عملیات تجاری نظیر توزین و پرداخت و دریافت ارزش محموله مورد نظر بوده، و معمولاً مقدار اضافه وزن مجاز طوری انتخاب می‌شود که در عمل کارهای مربوط به خرید و فروش تسهیل شود، و لزوماً اضافه وزن مجاز برابر رطوبت بازیافته در شرایط استاندارد در نظر گرفته نمی‌شود. رطوبت بازیافته برای اضافه وزن مجاز بعضی از الیاف در جدول زیر درج شده است.

جدول ۱۸-۱- رطوبت بازیافته برای اضافه وزن مجاز الیاف

نوع لیف	درصد رطوبت بازیافته برای اضافه وزن مجاز
پنبه	۸/۵
کتف	۱۲
کان	۱۲
جوت	۱۳/۷۵
ویسکوز ریون	۱۳
استات سلوزل ثانوی	۹
ابریشم	۱۱
پشم	۱۴-۱۹
نایلون ۶۶ و نایلون ۶	۵/۷۵ یا ۶/۲۵
بلی استر	۱/۵ یا ۳

### اندازه‌گیری رطوبت بازیافته

برای تعیین رطوبت بازیافته الیاف نساجی دو روش کلی وجود دارد یکی از روش‌های کلی «روش مستقیم» و دیگری «روش غیرمستقیم» است.

## روش‌های مستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته

در روش‌های مستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته، از توزین برای تعیین جرم رطوبت و جرم الیاف خشک استفاده می‌شود. بعد از تعیین جرم رطوبت و جرم الیاف خشک، رطوبت بازیافته محاسبه می‌شود. در زیر یک روش از روش‌های مستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته الیاف توضیح داده می‌شود.

**— خشک کردن به روش توزین :** روش توزین، روش اصلی تعیین رطوبت بازیافته و رطوبت موجود در الیاف می‌باشد و روش‌های غیرمستقیم تعیین رطوبت الیاف، با روش توزین مقایسه و سنجیده می‌شوند. در روش توزین، نمونه مورد نظر ابتدا توزین می‌شود، سپس خشک شده و مجدداً توزین می‌شود. با داشتن وزن نمونه قبل از خشک کردن و پس از خشک کردن، درصد رطوبت بازیافته نمونه به صورت زیر حساب می‌شود :

$$W+D = m_1 \quad \text{جرم نمونه پیش از خشک شدن}$$

$$D = m_2 \quad \text{جرم نمونه خشک شده}$$

$$\%R = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100 \quad \text{بنابراین درصد رطوبت بازیافته (R٪) نمونه به روش رو به رو حساب می‌شود.}$$

در این روش، هنگام توزین اولیه برای تعیین جرم نمونه مرتکب مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد، اما توزین نمونه خشک شده ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، چون در هنگام توزین یا جایجایی نمونه، ممکن است رطوبت محیط جذب نمونه شود. در آنجا به چند روش خشک کردن اشاره می‌شود :

### (الف) خشک کردن با استفاده از پتاکسید فسفر

برای دستیابی به نتایج دقیق در تعیین رطوبت بازیافته الیاف، لازم است نمونه الیاف در یک فضای بسته و در مجاورت مواد جاذب رطوبه مثل پتاکسید فسفر و در دمای اطاق قرار داده شود. از آنجا که تمایل به جذب رطوبت این ماده خیلی زیاد است، لذا بدون اینکه دمای فضای مورد نظر تغییر کند، نمونه الیاف کاملاً خشک می‌شود. اما، این روش یک روش بسیار طولانی است و ممکن است هفته‌ها طول بکشد. با این حال، این روش برای اهداف تحقیقاتی خیلی دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### (ب) خشک کردن با آون

روش معمول برای خشک کردن نمونه استفاده از آون با دمای حدود  $110^{\circ}\text{C}$  است. افزایش دمای هوای داخل آون سبب پایین آمدن رطوبت نسبی داخل آن می‌شود. بنابراین، اگرچه رطوبت مطلق داخل آون تقریباً ثابت می‌ماند، رطوبت اشباع داخل آون بهشت افزایش می‌یابد. بنابراین، رطوبت از داخل نمونه الیاف تبخیر می‌شود تا اینکه تعادلی بین رطوبت داخل الیاف و رطوبت داخل آون، برقرار شود. این روش خشک کردن به سرعت قابل انجام است و زمان آن طولانی نیست. در روش خشک کردن با آون دو منبع خطا وجود دارد. این دو منبع خطاب عبارت‌اند از «رطوبت بازیافته باقیمانده» و «تلفات دائمی».

**— خطای رطوبت بازیافته باقیمانده :** در روش خشک کردن با آون، رطوبت نسبی داخل آون پایین می‌آید ولی، هرگز به صفر نمی‌رسد. بنابراین، در دمای  $110^{\circ}\text{C}$  داخل آون که رطوبت نسبی داخل آون بسیار ناچیز است، مقداری ناچیز رطوبت در داخل نمونه الیاف باقی می‌ماند که به «رطوبت بازیافته باقیمانده» معروف است. و همین «رطوبت بازیافته باقیمانده» منبع خطای اندازه‌گیری رطوبت بازیافته بوده و باعث کمتر محاسبه شدن رطوبت بازیافته الیاف می‌شود.

**— خطای تلفات دائمی :** دمای بالای داخل آون سبب می‌شود تا موادی غیر از آب مانند روغن‌ها و واکس‌ها (موم‌ها) که در داخل الیاف هستند از داخل الیاف بیرون بیایند و خارج شدن این مواد از داخل الیاف به «تلفات دائمی» معروف بوده و منبع خطای دائمی است.

محاسبه رطوبت بازیافته الیاف می‌شود. بر عکس خطای «رطوبت بازیافته باقیمانده» که سبب کمتر محاسبه شدن رطوبت بازیافته الیاف می‌شود، خطای «تلفات دائمی» باعث پیشتر محاسبه شدن رطوبت بازیافته الیاف می‌گردد.

#### ج) خشک کردن با جریان هوای داغ

برای خشک کردن نمونه‌های تجاری و معمولی، عموماً از یک آون ویژه استفاده می‌شود. این آون دارای یک سبد با ظرفیت حدود ۱ کیلوگرم الیاف بوده و سبد حاوی الیاف قابل توزین است. الیاف داخل سبد در مقابل جریان هوای داغ (حدود  $15^{\circ}\text{C}$ ) قرار می‌گیرد تا رطوبت داخل الیاف خارج شده و وزن الیاف ثابت شود. بعد از ثابت شدن وزن الیاف، جریان هوای داغ قطع شده و نمونه الیاف توزین می‌شود. این روش دارای خطاهایی مثل اختلاف وزن هوای گرم و سرد می‌باشد.

#### د) روش خشک کردن سریع در آزمایشگاه

یک روش سریع خشک کردن نمونه الیاف در آزمایشگاه، استفاده از آون شیمیایی در دمای  $15^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. در این روش نمونه الیاف در داخل یک ظرف دردار (دیسیکاتور) قابل توزین قرار می‌گیرد، سپس دیسیکاتور حاوی نمونه و مواد جاذب‌الرطوبه در داخل آون با دمای  $15^{\circ}\text{C}$  قرار داده می‌شود تا نمونه به خوبی خشک شود. سپس دیسیکاتور از آون خارج و در آن باز می‌شود تا الیاف خشک شده و توزین می‌شوند. این روش نیز دارای خطاهایی می‌باشد.

جدول ۷-۲ رطوبت بازیافته اندازه‌گیری شده به روش‌های مختلف را برای الیاف پشم نشان می‌دهد.

جدول ۷-۲- تعیین رطوبت بازیافته پشم

روش	میانگین رطوبت بازیافته سه آزمایش	محدوده تغییرات مقادیر در صدر رطوبت بازیافته %
خشک کردن با پتا اکسید فسفر	۷/۱۳	۰/۲۲
خشک کردن با آون $11^{\circ}\text{C}$	۷/۱۶	۰/۱۹
خشک کردن با جریان هوای داغ $15^{\circ}\text{C}$	۷/۲۷	۰/۱۵
خشک کردن سریع در آزمایشگاه	۷/۳۳	۰/۱۶

#### روش‌های غیرمستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته

در تعیین رطوبت بازیافته الیاف به روش غیرمستقیم، از توزین یا اندازه‌گیری جرم رطوبت و الیاف استفاده نمی‌شود. در اینجا به چند روش غیرمستقیم برای اندازه‌گیری رطوبت بازیافته الیاف اشاره می‌شود.

۱- روش مقاومت الکتریکی : یکی از روش‌های غیرمستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته الیاف نساجی، استفاده از روش مقاومت الکتریکی است. در این روش از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الیاف برای تعیین رطوبت بازیافته آن‌ها استفاده می‌شود. برای این کار، یک مدار الکترونیکی مقاومت بین دو الکترود که در توده الیاف فرو برده می‌شوند را اندازه‌گیری می‌کند و مقاومت اندازه‌گیری شده به مقدار رطوبت بازیافته الیاف مستگی دارد. با تغییر رطوبت، مقاومت الکتریکی الیاف سریعاً تغییر می‌کند، لذا این روش، روش حساسی می‌باشد.

۲- روش خازن الکتریکی : در این روش از یک خازن الکتریکی برای اندازه‌گیری رطوبت بازیافته الیاف استفاده می‌شود.

در روش خازن الکتریکی الیاف مورد آزمایش به عنوان دی الکتریک در داخل خازن قرار داده می‌شوند و براساس تغییر در ظرفیت یا ثابت دی الکتریک خازن، میزان رطوبت الیاف اندازه‌گیری می‌شود.


۳- روش گاز استیلین : یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری رطوبت بازیافته، تکان دادن مخلوط حاوی وزن معینی از الیاف با کاربید کلسیم (Calcium Carbide) در داخل یک محفظه درسته است. واکنش رطوبت داخل الیاف با کاربید کلسیم باعث تولید

گاز استیلن (acetylene) می‌شود. از مقدار فشار گاز استیلن داخل محفظه، می‌توان رطوبت بازیافته الیاف مورد آزمایش را حساب کرد.

**۴- روش ترازویی:** در این روش، اگرچه از ترازو استفاده می‌شود، ولی وزن الیاف یا رطوبت اندازه‌گیری نمی‌شود. بلکه فقط تغییر وزن الیاف که ناشی از تغییر رطوبت در آن‌ها است نشان داده می‌شود. در روش ترازویی، از دستگاهی استفاده می‌شود که در آن از یک وسیله شبیه ترازو و برای آویختن نمونه الیاف قرار دارد. تغییر رطوبت محیط و در نتیجه با تغییر رطوبت بازیافته الیاف، وزن الیاف تغییر کرده و بدین‌وسیله مقدار رطوبت بازیافته نمونه الیاف مستقیماً بر روی عفریه با شاهین ترازو نشان داده می‌شود. از این دستگاه در سالن‌های ریسنگی برای تعیین وزن خشک الیاف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### تأثیر رطوبت نسبی محیط بر رطوبت بازیافته الیاف


هرگاه یک نمونه مرطوب از الیاف و یک نمونه خشک از همان الیاف را در یک محیط با رطوبت نسبی معین قرار دهیم، نمونه مرطوب به تدریج رطوبت از دست می‌دهد و نمونه خشک به تدریج رطوبت جذب می‌کند. از دست دادن نمونه مرطوب و جذب رطوبت نمونه خشک در طول زمان انجام می‌شود، و این عمل دفع و جذب رطوبت ادامه می‌باید تا اینکه هر دو نمونه یعنی نمونه‌های مرطوب و خشک از نظر رطوبت با محیط به تعادل برسند. عمل از دست دادن رطوبت نمونه مرطوب و جذب رطوبت نمونه خشک در یک محیط با رطوبت نسبی معین در شکل ۱۸-۲ نشان داده شده است. چنان‌که از روش شکل ۱۸-۲ دیده می‌شود. نمونه الیافی که ابتدا مرطوب بودند، در حالت تعادل با محیط دارای رطوبت بازیافته بیشتری نسبت به الیافی هستند که در ابتدا خشک بوده‌اند. یعنی اگر دو نمونه مرطوب و خشک از یک نوع لیف را در یک محیط با رطوبت نسبی معین قرار دهیم، دو نمونه به ترتیب با دفع و جذب رطوبت با محیط به تعادل می‌رسند ولی در حالت تعادل همواره نمونه‌ای که در ابتدا مرطوب بوده است دارای رطوبت بازیافته بیشتری نسبت به نمونه‌ای است که در ابتدا خشک بوده است. این پدیده که به پیشینه و گذشته دو نمونه الیاف مربوط می‌شود، به هیستریسیس معروف است.



شکل ۱۸-۲- حالت هیستریسیس در جذب و دفع رطوبت

شکل ۱۸-۳- منحنی‌های جذب و دفع رطوبت توسط الیاف پنبه نسبت به رطوبت نسبی محیط در دمای ثابت را نشان می‌دهد. منحنی A نشان‌دهنده جذب رطوبت نمونه خشک الیاف می‌باشد. چنان‌که دیده می‌شود اگر یک نمونه خشک از الیاف پنبه را در محیط با دمای ثابت و رطوبت نسبی  $10\%$  قرار دهیم، با افزایش رطوبت نسبی محیط (محور افقی از  $10\% \text{ تا } 100\%$ ) نمونه خشک الیاف شروع به جذب رطوبت می‌کند و این جذب رطوبت ادامه می‌باید تا با محیط به تعادل برسد. همین‌طور، اگر یک نمونه مرطوب


از الیاف پنبه را در محیط با همان دما ولی رطوبت نسبی  $100\%$  قرار دهیم و رطوبت نسبی را به تدریج کم کنیم (محور افقی از  $100\%$  تا  $0\%$ ، الیاف مربوط شروع به دفع رطوبت کرده و روند کاهشی رطوبت بازیافته از منحنی B پیروی می‌کند. اختلاف بین مسیرهای جذب و دفع رطوبت (اختلاف بین منحنی‌های A و B) در واقع اثر پدیده هیسترسیس در جذب و دفع رطوبت توسط الیاف پنبه می‌باشد.



A : منحنی جذب ، B : منحنی دفع ، C : منحنی میانی

شکل ۱۸-۳-نمودار جذب و دفع رطوبت الیاف پنبه نسبت به رطوبت نسبی محیط در دمای ثابت

اما منحنی میانی C در شکل ۱۸-۳ نشان‌دهنده خشک شدن یک نمونه از الیافی است که ابتدا با افزایش رطوبت نسبی محیط رطوبت جذب کرده و منحنی جذب آن از منحنی A پیروی می‌کند، و پس از جذب رطوبت تا حد معینی، با کاهش رطوبت نسبی محیط، شروع به دفع رطوبت می‌کند و منحنی برگشت (دفع رطوبت) از منحنی میانی C پیروی می‌کند تا اینکه بعد از تلاقی با منحنی B، در ادامه دفع رطوبت، از منحنی B پیروی می‌کند.



شکل ۱۸-۴-نسبت بین رطوبت بازیافته الیاف نساجی و رطوبت نسبی محیط

#### مقایسه رطوبت بازیافته الیاف مختلف

شکل ۱۸-۴ نسبت بین رطوبت نسبی محیط و رطوبت بازیافته الیاف مختلف را نشان می‌دهد. چنان‌که از روی این شکل دیده می‌شود، منحنی رطوبت بازیافته الیاف پشم و سپس الیاف ویسکوز بالاتر از همه الیاف قرار دارد. بعد از این دو لیف، الیاف ابریشم، پنبه و سپس استات بیشترین جذب رطوبت را داشته و در نهایت الیاف مصنوعی نایلون، اکریلیک و پلی استر قرار دارد. میزان جذب رطوبت الیاف بستگی به نوع مولکول‌ها یا اتم‌های تشکیل‌دهنده و ساختار فیزیکی زنجیرهای مولکولی آن‌ها دارد. مقدار رطوبت بازیافته الیاف نساجی در شرایط  $65\%$  رطوبت نسبی و  $20^\circ\text{C}$  در جدول ۱۸-۳ درج شده است.

جدول ۱۸- رطوبت بازیافته الیاف نساجی در شرایط ۶۵٪ و ۲۰°C

نوع الیاف	رطوبت بازیافته (%)
پنبه	۸
پنبه مرسزیه	۱۲
کتف	۸
کتان	۷
جوت	۱۲
ویسکوزریون	۱۴
استات ثانوی	۶/۵
تری استات	۴/۵
ابریشم	۱۰
بشم	۱۶
نالیون (۶۶ و ۶۷)	۴/۵
پلی استر	۰/۴
اکریلیک	۲
(پلی وینیل کلراید)	۰
(پلی وینیل الکل)	۵
شیشه و پلی اتیلن	۰

الیاف نساجی از نظر جذب رطوبت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. این دو دسته عبارت اند از الیاف آب‌دوست یا هیدروفیل و الیاف آب‌گریز یا هیدروفوب. الیاف هیدروفیل الیافی هستند که جذب رطوبت آن‌ها بالاست و تمایل به جذب رطوبت دارند. از الیاف هیدروفیل می‌توان به الیاف پنبه، پشم و ویسکوز ریون اشاره کرد. الیاف هیدروفوب الیافی هستند که جذب رطوبت و تمایل آن‌ها به جذب رطوبت آن‌ها کم است. از الیاف هیدروفوب می‌توان به الیاف پلی استر و پلی اتیلن اشاره کرد.

## اثرات جذب رطوبت الیاف

جذب رطوبت توسط الیاف نساجی، آثاری را به همراه دارد که بعضی از این آثار در رفتار این الیاف دیده می‌شود. از جمله این آثار می‌توان به ایجاد گرما در اثر جذب رطوبت، ایجاد تورم در اثر جذب رطوبت و تغییر در رفتار فیزیکی و مکانیکی الیاف در اثر جذب رطوبت نام برد. در اینجا به دو اثر از آثار جذب رطوبت یعنی حرارت جذب و تورم پرداخته می‌شود.

**حرارت جذب :** وقتی الیاف نساجی رطوبت جذب می‌کنند، حرارت یا گرمای تولید می‌شود. یعنی پدیده جذب رطوبت در الیاف نساجی یک پدیده گرمایی است. وقتی مولکول‌های آب جذب مولکول‌های لیف می‌شوند، در اثر نیروهای جاذبه‌ای که بین مولکول‌های آب و مولکول‌های لیف به وجود می‌آید گرما ایجاد می‌شود. از طرف دیگر، وقتی که همین مولکول‌های آب به صورت بخار جذب الیاف می‌شوند، گرمایی به واسطه تقطیر بخار آب (یعنی تبدیل بخار آب به مایع آب) به وجود می‌آید که همان گرمای نهان تبخیر می‌باشد. معمولاً گرمای ناشی از جذب رطوبت توسط الیاف نساجی به دو روش گرمای جزئی جذب و گرمای کلی جذب بیان می‌شود.

**۱— گرمای جزئی جذب :** گرمای جزئی جذب که با  $Q$  نشان داده می‌شود، عبارت است از گرمایی که وقتی یک گرم آب بهوسیله مقدار زیادی از الیاف با رطوبت بازیافته معین جذب می‌شود و بر حسب ژول بر گرم آب (واحد g/J) بیان می‌شود. گاهی اوقات گرمای جزئی جذب به «گرمای جذب» نامیده می‌شود.

**۲— گرمای کلی جذب :** گرمای کلی جذب که با  $W$  نشان داده می‌شود، به گرمای حاصل از جذب رطوبت یک نمونه الیاف با جرم خشک ۱ گرم و با رطوبت بازیافته معین که آنقدر رطوبت جذب می‌کند تا تر شود گفته می‌شود. گرمای کلی جذب به گرمای تر شدن نیز نامیده می‌شود و بر حسب ژول بر گرم الیاف (واحد g/J) بیان می‌شود.

گرمای تر شدن بعضی از الیاف نساجی از حالت رطوبت بازیافته  $\% \Delta$  در جدول ۱۸-۴ نشان داده شده است.

جدول ۱۸-۴- گرمای تر شدن الیاف نساجی از رطوبت بازیافته  $\% \Delta$


نوع لیف	گرمای تر شدن (J/g)
پنبه	۴۶
ویسکوزریون	۱۰۶
استات	۳۴
پشم	۱۱۲
ابرپشم	۶۹
نایلون	۳۱
پلی استر	۵
اکریلیک	۷
پنبه مرسیریزه	۷۳
کتان	۵۵

**تورم الیاف :** وقتی که الیاف نساجی رطوبت جذب می‌کنند، ابعاد این الیاف تغییر می‌کند و این الیاف در جهت عرضی (سطح مقطع) و طولی متورم می‌شوند. تغییر در ابعاد الیاف در جهت طول و عرض که ناشی از جذب رطوبت می‌باشد را تورم می‌گویند. تورم الیاف در اثر جذب رطوبت دارای اثرات فنی در نخ و پارچه می‌باشد. مثلاً، تورم عرضی الیاف که باعث افزایش قطر الیاف می‌شود، جمع‌شدگی نخ را به همراه دارد.

همچنین تورم الیاف باعث می‌شود تا قطر نخ باقته شده در پارچه افزایش یابد، و همین افزایش قطر نخ در پارچه سبب مسدود شدن خلل و فرج و منافذ پارچه شده و در نهایت نفوذ آب و هوا در داخل پارچه کاهش می‌یابد.

اثر تورم الیاف است که باعث می‌شود، الیاف نساجی در شیلنگ‌های آب

استفاده شوند. وقتی آب از داخل شیلنگ‌های آب پارچه‌ای عبور می‌کند، جذب آب و در نتیجه تورم الیاف باعث مسدود شدن منافذ شیلنگ پارچه‌ای شده و آب از داخل شیلنگ به بیرون تراویش نمی‌کند. همچنین در بعضی از پارچه‌های بارانی نیز از اصل تورم الیاف برای ضدآب کردن آنها استفاده می‌شود. هرگاه باران بر روی پارچه‌های بارانی ضدآب می‌بارد، الیاف پارچه بارانی با جذب آب متورم می‌شوند و منافذ این پارچه‌های بارانی مسدود کرده و آب به داخل لباس نفوذ نمی‌کند.



شكل ۱۸-۵- تغییر در ابعاد الیاف در اثر تورم

**۱- تعاریف تورم :** وقتی الیاف در اثر جذب رطوبت متورم می‌شوند، قطر، مساحت مقطع، طول و حجم آنها زیاد می‌شود. از این‌رو، تورم ممکن است براساس افزایش در قطر، سطح مقطع، طول یا حجم بیان شود. شکل ۱۸-۵ ابعاد یک لیف را در حالت قبل از تورم و بعد از تورم نشان می‌دهد. مقدار تورم قطربندی، سطحی، طولی و حجمی الیاف با توجه به شکل ۱۸-۵ به صورت زیر تعیین می‌شوند :

$$S_D = \frac{\Delta D}{D}$$

الف) تورم قطری

در رابطه فوق:

$S_D$  : تورم قطری

$\Delta D$  : افزایش قطر در اثر تورم

D : قطر لیف قبل از تورم

$$S_A = \frac{\Delta A}{A}$$

ب) تورم سطحی

در رابطه فوق:

$S_A$  : تورم سطحی

$\Delta A$  : افزایش مساحت مقطع عرضی لیف در اثر تورم

A : مساحت مقطع عرضی لیف قبل از تورم

$$S_l = \frac{\Delta l}{l}$$

ج) تورم طولی

در رابطه فوق:

$S_l$  : تورم طولی

$\Delta l$  : افزایش طول در اثر تورم

l : طول اولیه لیف قبل از تورم

$$S_V = \frac{\Delta V}{V}$$

د) تورم حجمی

در رابطه فوق:

$S_V$  : تورم حجمی

$\Delta V$  : افزایش حجم در اثر تورم

V : حجم اولیه لیف قبل از تورم

لازم به توضیح است که روابط تورمی که در بالا اشاره شده‌اند به صورت نسبت، نشان داده شده‌اند، مثلاً، تورم حجمی براساس نسبت افزایش حجم به حجم اولیه بیان شده است. با این حال، در بیان مقدار تورم می‌توان از درصد نیز استفاده کرد. شکل سطح مقطع یک فیلامنت ویسکوزریون در حالت خشک و تورم بعد از جذب رطوبت در شکل ۱۸-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱۸-۶- نمای مقطع عرضی فیلامنت ویسکوزریون قبل و بعد از تورم

**۲- تورم الیاف در داخل آب :** جدول ۱۸-۵ درصد تورم الیاف مختلف را وقتی در آب قرار می‌گیرند نشان می‌دهد. در این جدول، درصد تورم بعضی از الیاف با چند عدد درج شده است. این به دلیل اندازه‌گیری تورم بهوسیله چند نفر و اعلام اعداد مختلف توسط آن هاست. چنان‌که از روی اعداد روی جدول دیده می‌شود، می‌توان فهمید که تورم الیاف طبیعی بیشتر از تورم الیاف مصنوعی است، و این بهدلیل جذب رطوبت بیشتر الیاف طبیعی است. از سوی دیگر، هرچه جذب رطوبت الیاف بیشتر باشد، معمولاً تورم آن‌ها نیز بیشتر است. یکی از نکات قابل توجه در جدول ۱۸-۵، آن است که به استثنای نایلون، تورم عرضی همه الیاف بیشتر از تورم طولی آن‌هاست. در الیاف نایلون، بهدلیل وجود پوسته محکم این الیاف که مانع از تورم عرضی می‌شود، تورم طولی بیشتر از تورم عرضی است.

جدول ۱۸-۵- تورم الیاف در آب

نوع لیف	تورم قطری (%)	تورم سطحی (%)	تورم طولی (%)	تورم حجمی (%)
پنبه	۷ و ۲۰ و ۲۳	۴۰ و ۴۲ و ۴۲	-	-
کان	-	۴۷	۰/۱ و ۰/۲	-
جوت	۲۰ و ۲۱	۴۰	-	-
پنبه مرسینزه ویسکوز ریون	۱۷	۴۶ و ۴۴	۰/۱	-
فورتیزان	۲۵ و ۳۵ و ۵۲	۱۱۴ و ۱۱۳ و ۱۱۲ و ۶۶ و ۶۷ و ۵۶ و ۵۰	۳/۷ و ۴/۸	۱۰۹ و ۱۱۷ و ۱۱۵ و ۱۱۹ و ۱۲۳ و ۱۲۶ و ۷۴
استات	-	۲۲	-	-
پشم	۹ و ۱۱ و ۱۴	۶ و ۸	۰/۱ و ۰/۳	۲۶ و ۳۷ و ۴۱
ابرپشم	۱۴/۸ و ۱۷	۲۵ و ۲۶	-	۳۰ و ۳۲
نایلون	۱۶/۵ و ۱۶/۳ و ۱۸/۷	۱۹	۱/۶ و ۱/۳	۸/۱ و ۱۱
	۱/۶ و ۲/۷	۱/۶ و ۶/۹	۲/۷ و ۶/۹	

## پرسش‌های فصل

- ۱- مطالعه تأثیر رطوبت بر مواد نساجی چه اهمیتی دارد؟
- ۲- یکی از معایب جذب رطوبت بالای الیاف طبیعی را نام ببرید و توضیح دهید.
- ۳- رطوبت مطلق، رطوبت اشباع و رطوبت نسبی را تعریف کنید.
- ۴- در یک فضای با رطوبت مطلق معین، وقتی دما را افزایش می‌دهیم، رطوبت مطلق و رطوبت نسبی چه تغییری می‌کنند؟ توضیح دهید.
- ۵- شرایط استاندارد را تعریف کنید.
- ۶- تعادل دینامیکی در جذب و دفع رطوبت را توضیح دهید.
- ۷- نقطه شبند را توضیح دهید.
- ۸- رطوبت موجود و رطوبت بازیافته الیاف را تعریف کرده و روابط هریک را بنویسید.
- ۹- توضیح دهید که رطوبت بازیافته از رطوبت موجود بیشتر است یا برعکس؟
- ۱۰- «اضافه وزن مجاز» را تعریف کنید و بنویسید در کجا از آن بهره گرفته می‌شود؟
- ۱۱- روش‌های مستقیم و غیرمستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته را بنویسید.
- ۱۲- دو روش از روش‌های مستقیم اندازه‌گیری رطوبت بازیافته را نام برد و توضیح دهید.
- ۱۳- سه روش خشک کردن الیاف را نام ببرید و توضیح دهید.
- ۱۴- دو منبع خطا در روش خشک کردن با آون را نام ببرید و توضیح دهید.
- ۱۵- چهار روش از روش‌های غیرمستقیم اندازه‌گیری رطوبت را نام ببرید و توضیح دهید.
- ۱۶- هیسترسیس در جذب رطوبت الیاف را بنویسید.
- ۱۷- هیدروفیل و هیدروفوب به چه ایالافی گفته می‌شود.
- ۱۸- دو اثر از آثار جذب رطوبت الیاف را نام ببرید.
- ۱۹- گرمای جزئی جذب و گرمای کلی جذب را توضیح دهید و واحد آن‌ها را بیان کنید.
- ۲۰- تورم الیاف را تعریف کنید.
- ۲۱- انواع تورم در الیاف را بنویسید.
- ۲۲- کدامیک از تورم‌ها (تورم قطری یا تورم طولی) در الیاف بیشتر است.
- ۲۳- چرا در الیاف نایلون تورم طولی بیشتر از تورم قطری است؟
- ۲۴- روابط تورم قطری، سطحی، طولی و حجمی را بنویسید.
- ۲۵- توده‌ای از یک نوع لیف با جرم خشک ۶۴ گرم در یک محیط قرار داده می‌شود تا جرم آن به ۶۴ گرم برسد. رطوبت موجود و رطوبت بازیافته را حساب کنید.
- ۲۶- یک محموله از الیاف پنبه به جرم ۲۵۰۰ کیلوگرم و رطوبت بازیافته ۷/۵ درصد می‌باشد. بعد از حمل این محموله، رطوبت بازیافته محموله به ۴ درصد کاهش می‌یابد. وزن محموله در مقصد چند کیلوگرم است.
- ۲۷- یک محموله ۱۰ تنی از پارچه فاستونی (۴۵٪ پشم، ۵۵٪ پلی‌استر) خریداری شده است. اگر رطوبت بازیافته پشم ۱۳٪ و رطوبت بازیافته پلی‌استر ۵٪ باشد، وزن پشم و پلی‌استر در حالت خشک را حساب کنید. وزن آب جذب شده توسط این محموله چند کیلوگرم است.

## فصل نوزدهم

### خواص کششی الیاف

#### هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:


- ۱- اهمیت خواص کششی الیاف را توضیح دهد.
- ۲- منحنی بار- افزایش طول و تنش - کرنش الیاف و قسمت‌های مختلف آن را توضیح دهد.
- ۳- تنش را تعریف کند و رابطه آن را بنویسد.
- ۴- کرنش را تعریف کند و رابطه آن را بنویسد.
- ۵- تنش مخصوص را تعریف کند و رابطه آن را بنویسد.
- ۶- اصطلاحات مربوط به کشنش الیاف را تعریف کند و روابط بین آن‌ها را بنویسد.
- ۷- نقطه تسليیم را تعریف کرده و روش تعیین آن را توضیح دهد.
- ۸- روش‌های مختلف بارگذاری و اثرات آن را بر رفتار الیاف نساجی توضیح دهد.
- ۹- محاسبات مربوط به رفتار کششی الیاف را از روی نمودار یا داده‌های آزمایش انجام دهد.
- ۱۰- اثرات زمان در رفتار کششی الیاف را توضیح دهد.
- ۱۱- خزش و افت تنش در الیاف نساجی را تعریف کند.
- ۱۲- اثرات رطوبت و حرارت بر رفتار کششی الیاف را توضیح دهد.
- ۱۳- اثرات تابش نور و اشعه‌ها را بر روی الیاف نساجی توضیح دهد.

## اهمیت خواص کششی الیاف

خواص مکانیکی الیاف نساجی (یعنی رفتار الیاف نساجی در مقابل نیروی واردہ یا تغییر شکل) از نظر فنی مهم‌ترین خاصیت آن‌ها می‌باشد. خواص مکانیکی الیاف نساجی از دو منظر دارای اهمیت است، یکی رفتار آن‌ها در حین عملیات ریسنندگی، بافت‌گری و ... و دیگری خواص محصول نهایی یعنی نخ، پارچه و لباس. خواص یک محصول نساجی مثل نخ یا پارچه به پیچیدگی روابط بین چگونگی قرار گرفتن الیاف در داخل ساختمان منسوج و رفتار الیاف بستگی دارد. بنابراین، برای تحلیل رفتار یک منسوج مثل نخ یا پارچه فقط دانستن رفتار الیاف به کار رفته در آن کافی نیست. چون بعضی از الیاف دارای یک ویژگی ذاتی هستند که این ویژگی ذاتی آن‌ها در مقابل بعضی خواص الیاف مجاور آن‌ها تغییر می‌کند. بنابراین خواص ذاتی الیاف تا حدی در خواص نخ یا پارچه تأثیر دارد. مثلاً مقاومت یک نخ هیچ‌گاه از مجموع مقاومت‌های الیافی که آن را تشکیل می‌دهند بیشتر نخواهد بود.

خواص مکانیکی یک لیف حاصل عوامل مختلفی است، ترکیب همین عوامل مختلف است که یک ویژگی خاص آن لیف را تعیین می‌کند. در استفاده از الیاف و کاربرد آن‌ها، باید بدانیم که کدام خاصیت آن مناسب مصرف نهایی لیف می‌باشد. مثلاً لیفی که دارای مقاومت سایشی مناسبی است برای لباس‌های روی ورزشی، الیافی که دارای جذب رطوبت خوبی هستند برای لباس زیر و الیافی که دارای مقاومت کششی خوبی هستند برای مصارف صنعتی به کار می‌روند.

به دلیل شکل خاص الیاف، مهم‌ترین خاصیت مکانیکی الیاف، رفتار کششی آن‌ها یعنی رفتار آن‌ها در مقابل نیروی محوری واردہ و تغییر شکل در جهت طول الیاف می‌باشد. براین اساس، ساده‌ترین روش برای مطالعه خواص مکانیکی الیاف، بررسی افزایش طول و پارگی الیاف تحت بارگذاری تدریجی می‌باشد.



### منحنی‌های بار - افزایش طول و تنش - کرنش

چنان‌که در شکل ۱۹-۱ دیده می‌شود، رفتار یک لیف در مقابل نیرویی که به تدریج به آن وارد می‌شود، به‌وسیله یک منحنی بار - افزایش طول که در انتهای آن نقطه پارگی لیف مشخص شده است می‌تواند نشان داده شود. در اینجا، نیرو می‌تواند بر حسب نیوتون یا گرم نیرو و افزایش طول بر حسب سانتی‌متر اندازه‌گیری شود. ولی اگر قرار باشد که انواع مختلف الیاف را بدون در نظر گرفتن ابعاد آن‌ها

شکل ۱۹-۱- منحنی بار - افزایش طول برای یک نمونه با طول  $20\text{ cm}$ ، نمره  $\text{tex}^3 / 30$  و جرم

$1.15\text{ g/cm}^3$

با یکدیگر مقایسه کنیم، لازم است از دیگر واحدها مثلاً واحدهای تنش استفاده کنیم. بنابراین در بیشتر محاسبات فیزیکی و مهندسی، به جای بار از تنش استفاده می‌کنند. تنش عبارت است از نیرو تقسیم بر سطحی که نیرو بر آن اثر می‌کند. تنش از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$S = \frac{F}{A}$$

در رابطه فوق:

S : تنش بر حسب نیوتون بر مترمربع;

F : بار بر حسب نیوتون؛

A : مساحت سطح مقطع بر حسب مترمربع.

در دستگاه SI واحد تنش نیوتون بر مترمربع ( $N/m^2$ ) می‌باشد که پاسکال (Pa) نیز نامیده می‌شود.

اما، در نساجی برای مطالعه الیاف بیشتر به وزن یا جرم الیاف توجه می‌شود، نه به شکل و ابعاد الیاف. از سوی دیگر، در نساجی تعیین و بیان مساحت مقطع الیاف بسیار دشوار است و چنان‌که در فصول قبلی اشاره شده است، در بیان سطح مقطع یا قطر الیاف عموماً از جرم واحد طول یا نمره استفاده می‌شود. بنابراین، در رابطه مربوط به تنش که در بالا به آن اشاره شده است، به جای مساحت مقطع عرضی لیف، از جرم لیف استفاده می‌شود. در این صورت وقتی از جرم لیف برای محاسبه تنش استفاده می‌شود، تنش حاصل به تنش مخصوص معروف است.

$$S_s = \frac{F}{M}$$

در رابطه فوق واحدها براساس سیستم SI عبارتند از:

$S_s$  : تنش مخصوص بر حسب نیوتون متر بر کیلوگرم ( $Nm/kg$  یا  $Pam^3/kg$ );

F : بار بر حسب نیوتون (N);

M : جرم واحد طول بر حسب کیلوگرم بر متر ( $kg/m$ ).

اما، برای اینکه از رابطه تنش مخصوص بتوانیم در نساجی استفاده کنیم، بهتر است از نمره تکس (Tex) الیاف در این رابطه بهره‌گرفته شود، که در این صورت واحد تنش مخصوص نیوتون بر تکس (N/tex) خواهد بود. برای تنش‌های کوچکتر، از واحدهای سانتی‌نیوتون بر تکس (CN/tex) و میلی‌نیوتون بر تکس (mN/tex) نیز استفاده می‌شود.

**مثال ۸-۱ :** یک نخ با نمره ۱۶ تکس تحت نیرویی برابر  $8/5$  نیوتون پاره شده است. تنش مخصوص پارگی این نخ را حساب کنید.

$$\text{حل:} \quad S_s = \frac{\text{نیرو}}{\text{نمره تکس نخ}} = \frac{F}{tex} = \frac{8/5}{16}$$

$$S_s = \frac{8/5}{16}$$

$$S_s = 0.53125 N/tex$$

**مثال ۸-۲ :** یک تک فیلامنت از الیاف مصنوعی دارای نمره ۹۹ دنیر می‌باشد. اگر این تک فیلامنت تحت نیروی  $7/26$  نیوتون قرار گیرد، تنش مخصوص وارده به تک فیلامنت را بر حسب N/tex حساب کنید.

حل:

$$\text{ابتدا لازم است نمره تک فیلامنت را به تکس تبدیل کنیم.}$$

$$\text{tex} = \frac{99}{9} = 11$$

رابطه بین تنش مخصوص، بار وارد و نمره بهصورت زیر می باشد :

$$S_s = \frac{\text{بار یا نیرو F}}{\text{وزن واحد طول نخ}} = \frac{\text{نش مخصوص}}{\text{tex}}$$

$$S_s = \frac{7/26}{11}$$

$$S_s = 0.66 \text{ N/tex}$$

### برخی تعاریف در کشش الیاف

برای درک مفاهیم فیزیکی و مکانیکی در کشش الیاف و استفاده آنها در محاسبات، لازم است بعضی تعاریف در اینجا ارایه

شوند :

**۱— طول اولیه (I<sub>۰</sub>)**: به درازا و بلندی نمونه قبل از وارد شدن بار یا نیرو، طول اولیه می گویند. طول اولیه در واقع به درازای

نمونه در حالت مستقیم شده و بدون چین و تجدد گفته می شود.

**۲— افزایش طول (Δl)**: به اختلاف طول نمونه در حالت کشیده شده و طول اولیه، افزایش طول گفته می شود. به عبارت

دیگر، وقتی به لینی نیرو وارد می شود، طول آن در اثر نیروی وارد شده اضافه می شود، به طول اضافه شده در اثر نیروی وارد شده،

افزایش طول می گویند. اگر طول اولیه نمونه ای I<sub>۰</sub> و طول آن پس از وارد شدن نیرو به I<sub>۱</sub> برسد، افزایش طول Δl از رابطه زیر به دست

می آید :

$$\Delta l = l_1 - l_0$$

**۳— افزایش طول نسبی یا کرنش (ε)**: افزایش طول نسبی یا کرنش، عبارت است از نسبت بین افزایش طول (Δl) و طول

اولیه (l<sub>۰</sub>) و از حاصل تقسیم Δl بر l<sub>۰</sub> به دست می آید.

$$\epsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

در بیشتر مواقع افزایش طول نسبی به صورت درصد حساب شده و بیان می شود. در این صورت درصد افزایش طول نسبی (%)

به صورت زیر حساب می شود :

$$\% \epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \times 100$$

**۴— مقاومت**: به حداقل نیروی کششی لازم برای پارگی لیف، مقاومت لیف گفته می شود. وقتی که مقاومت یک لیف به تهایی

در نظر باشد، نیرو یا بار پارگی لیف به عنوان مقاومت لیف در نظر گرفته می شود. ولی، وقتی لازم باشد مقاومت دو یا چند لیف را با هم

مقایسه کنند، از تنش مخصوص برای بیان مقاومت استفاده می کنند.


**۵— افزایش طول تا حد پارگی**: افزایش طولی که در آن افزایش طول، لیف پاره می شود به افزایش طول تا حد پارگی نامیده

می شود. افزایش طول تا حد پارگی ممکن است بر حسب طول اضافه شده، نسبت افزایش طول به طول اولیه یا درصد افزایش طول


نسبت به طول اولیه بیان شود.

**۶— کار تا حد پارگی**: به مقدار انرژی لازم برای پاره شدن لیف، کار تا حد پارگی گفته می شود و واحد آن جول (J) است.

چنان که در شکل ۱۹-۲ نشان داده شده است، کار تا حد پارگی برابر مساحت زیر نمودار بار – افزایش طول می باشد.




شکل ۲-۱۹-۲- کار تا حد پارگی




شکل ۲-۱۹-۳- مدول اولیه

۷- مدول اولیه: با توجه به شکل ۲-۱۹-۳ که نمودار تنش - کرنش یک لیف را نشان می‌دهد، منحنی تنش - کرنش اغلب الیاف از سه قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول، یک قسمت خطی است با شیب زیاد؛ قسمت دوم، قسمتی است که شیب آن ملایم است، و قسمت سوم قسمتی است که شیب منحنی مجددًا زیاد شده و نهایتاً به نقطه پارگی لیف می‌رسد. به شیب قسمت اول منحنی تنش - کرنش مدول اولیه گفته می‌شود. لازم به توضیح است، اگر بارگذاری روی لیف در ناحیه خطی اولیه نمودار تنش - کرنش باشد، بعد از برداشتن بار و نیروی وارد، نمونه لیف به طول اولیه خود بازمی‌گردد.

۸- نقطه تسلیم: با توجه به شکل ۲-۱۹-۴، وقتی منحنی تنش - کرشن الیاف نساجی رسم می‌شود، بین دو قسمت اول منحنی، یعنی بین قسمت خطی و با شیب زیاد اولیه و قسمت دوم که با شیب ملایم می‌باشد، می‌توان یک نقطه مشخص را در نظر گرفت که این نقطه به نقطه تسلیم معروف است.




شکل ۲-۱۹-۴- تعیین نقطه تسلیم



برای تعیین نقطه تسلیم، دو روش پیشنهاد می‌شود، در روش اول (قسمت a از شکل ۱۹-۴) ابتدا خطی بین مبدأ و نقطه پارگی لیف رسم می‌کنیم. سپس خطی موازی خط مذکور طوری رسم می‌کنیم تا مماس بر سطح منحنی در بین دو ناحیه اول (قسمت باشیب زیاد) و دوم (قسمت باشیب ملایم) باشد. نقطه تماس خط مماس رسم شده و منحنی به عنوان نقطه تسلیم شناخته می‌شود.

اما در روش دوم، قسمت b از شکل ۱۹-۴ خطی منطبق بر قسمت اول منحنی رسم می‌کنیم و آن را به سمت بالا بصورت خط‌چین ادامه می‌دهیم، سپس خطی دیگر منطبق بر قسمت دوم منحنی تنش - کرنش رسم می‌کنیم و آن را از سمت چپ ادامه می‌دهیم تا خط‌چین ترسیم شده منطبق بر قسمت اول را قطع کند. از محل تقاطع دو خط ترسیم شده خطی افقی رسم می‌کنیم تا منحنی تنش - کرنش را قطع نماید. محل تقاطع خط افقی ترسیم شده و منحنی تنش - کرنش به عنوان نقطه تسلیم در نظر گرفته می‌شود.

لازم به توضیح است که اگر لیف تا حد نقطه تسلیم کشیده شود و بار وارد برداشته شود، لیف به طول اولیه بر می‌گردد. ولی اگر، افزایش طول لیف طوری باشد که لیف بیش از نقطه تسلیم کشیده شود، پس از حذف بار، فقط افزایش طول تا نقطه تسلیم بر می‌گردد و افزایش طول از نقطه تسلیم به بعد، در لیف باقی می‌ماند.



شکل ۱۹-۵ - نمودار بار - افزایش طول یک لیف مجعد.

را در پایین و بصورت خط‌چین ادامه می‌دهیم تا محور افقی را در نقطه O قطع کند. نقطه O بدست آمده به عنوان مبدأ و فاصله AO به عنوان مقدار تجعد در نظر گرفته می‌شود، و از این طریق می‌توان در صد تجعد لیف را نیز حساب کرد. در این صورت:

$$AO = \text{مقدار تجعد}$$

### روش‌های مختلف بارگذاری

روش‌های مختلفی برای بارگذاری و آزمایش کشش الیاف وجود دارد. نوع روش بارگذاری مورد استفاده برای آزمایش کشش الیاف، بر رفتار این الیاف تأثیر می‌گذارد. از روش‌های مختلفی که برای بارگذاری در آزمایش کشش الیاف وجود دارد، در اینجا به دو روش مهم که دستگاه‌های آزمایش کشش الیاف براساس آن‌ها شناخته می‌شوند، اشاره می‌شود:

۱- روش بارگذاری با نرخ افزایش طول ثابت: در این روش بارگذاری، سرعت افزایش طول لیف ثابت می‌باشد. یعنی افزایش طول لیف در واحد زمان (نرخ افزایش طول) ثابت است.

۲- روش بارگذاری با نرخ افزایش بار ثابت: در این روش بارگذاری، سرعت افزایش بار ثابت می‌باشد. یعنی افزایش بار وارد بار لیف در واحد زمان (نرخ افزایش بار) ثابت می‌باشد.

تأثیر دو روش بارگذاری فوق را می‌توان در شکل منحنی تنش - کرنش یا منحنی بار از دید طول دید. یکی دیگر از تفاوت‌های بین دو روش بارگذاری فوق، تأثیر آن‌ها بر رفتار وابسته به زمان الیاف مثل افت تنش و خرز می‌باشد.

## اثرات زمان در کشش الیاف


پدیده‌هایی در طبیعت وجود دارند که به آن‌ها پدیده‌های وابسته به زمان می‌گویند. مثلاً رشد گیاه، فاسد شدن میوه، تخمیر مواد، تغییر رنگ در هوای آزاد، پدیده‌هایی هستند که وابسته به زمان هستند. رفتار الیاف نساجی در مقابل بارگذاری نیز وابسته به زمان می‌باشد. از آثار وابستگی به زمان رفتار الیاف نساجی در مقابل بارگذاری، دو پدیده خرزش و افت تنش در الیاف نساجی می‌باشد.

**۱—خرش :** هرگاه وزنه‌ای را به یک سر لیف بیندیم و لیف را از سر دیگر آن آویزان کنیم، ابتدا لیف یک افزایش طول اولیه به واسطه سنگینی وزنه خواهد داشت، و طول لیف در مدت زمان آویزان بودن وزنه به تدریج افزایش می‌یابد. این در حالی است که وزنه آویزان شده به لیف ثابت بوده، ولی افزایش طول به تدریج و در جریان زمان اتفاق می‌افتد. به این پدیده، یعنی افزایش طول با تنش ثابت و در طول زمان را «خرش» می‌گویند.

**۲—افت تنش :** هرگاه یک لیف را تحت یک تنش معینی کشیده و دو سر آن را به فاصله معینی از هم در دو جای ثابت بیندیم، تنش موجود در لیف به تدریج کاهش می‌یابد. به این پدیده، یعنی کاهش تنش با طول ثابت و در طول زمان را افت تنش می‌گویند.

## نتایج آزمایش کشش بر روی الیاف

شکل ۶-۹ نمودار تنش—کرنش بعضی از الیاف نساجی را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که نمودارهای نشان داده شده در این شکل، مربوط به یک نوع خاص از الیاف مورد نظر می‌باشد، یعنی اگر نوع لیف یا نژاد و منشأ لیف طبیعی یا تولیدکننده لیف مصنوعی تغییر کند، ممکن است شکل منحنی نیز تغییر کند.



شکل ۶-۹—نمودار تنش—کرنش الیاف نساجی در شرایط ۶۵٪ رطوبت نسبی و ۲۰°C.

برخی از خواص کششی الیاف نساجی در جدول ۱۹-۱ درج شده است.

جدول ۱۹-۱ - خواص کششی الیاف نساجی

نوع لیف	مقاومت (N/tex)	افزایش طول تا حد پارگی (%)	کار تا حد پارگی (mN/tex)	مدول اولیه (N/tex)	تنش نقطه تسليم (mN/tex)	کرنش نقطه تسليم (%)
پنبه	۰/۳۲	۷/۱	۱۰/۷	۵	-	-
کتان	۰/۵۴	۳	۸	۱۸	-	-
جوت	۰/۳۱	۱/۸	۲/۷	۱۷/۲	-	-
کف	۰/۴۷	۲/۲	۵/۳	۲۱/۷	-	-
رامی	۰/۵۹	۳/۷	۱۰/۶	۱۴/۶	-	-
ویسکوز ریون:						
- فیلامنت	۰/۱۸	۲۷/۲	۳۰/۶	۴/۸	۵۷	۲
- مقاومت بالا	۰/۴۱	۱۲	۲۸	۸/۸	-	-
پلی‌نوزیک	۰/۲۶	۷	۱۱	۱۲/۲	-	-
دی‌استات	۰/۱۳	۲۲/۷	۲۱/۶	۳/۶	۷۵	۳/۲
تری‌استات	۰/۱۲	۳۰	۱۸	۳/۱	-	-
ابریشم	۰/۳۸	۲۲/۴	۵۹/۷	۷/۳	۱۵۶	۳/۳
نایلون ۶	۰/۲۹	۴۶	۷۷	۰/۶	-	-
نایلون ۶۶	۰/۲۹	۴۶	۷۷	۰/۶	-	-
- مقاومت متوسط	۰/۴۸	۲۰	۶۳	۳	-	-
- مقاومت بالا	۰/۶۶	۱۶	۵۸	۴/۴	-	-
الیاف کوتاه	۰/۳۷	۴۳	۱۰/۱	۱	-	-
پلی‌استر:	۰/۴۷	۱۵	۵۳	۱۰/۶	-	-
- مقاومت متوسط	۰/۵۶	۷	۲۲	۱۲/۲	-	-
- مقاومت بالا	۰/۴۷	۳۷	۱۱۹	۸/۸	-	-
الیاف کوتاه	۰/۴۷	۲۵	۴۷	۶/۲	-	-
اکریلیک (الیاف کوتاه)	۰/۲۷	۴۲/۹	۳۷/۵	۲/۱	۶۲	۵/۱
پشم (۵۶S)	۰/۱۴	۲۶	۲۴	۲/۲	-	-
پلی‌وینیل‌الکل (PVA)	۰/۱۷	۱۷	۲۳	۳/۵	-	-
پلی‌وینیل‌کلراید (PVC)	۰/۲۴	۲۰-۴۰	۱۱-۲۶	۰/۹	-	-
پلی‌اتیلن	۰/۰۸	۱۰	۱۹	۴/۴	-	-
مقاومت کم	۰/۳۴	۱۷	۷۱	۷/۱	-	-
مقاومت بالا	۰/۶۵	۲/۵	۹/۸	۲۹/۴	-	-
شیشه	۰/۷۵	۵۴۰	۶۵	۰/۰۰۷۱	-	-
پلی‌پورتان	۰/۰۳۰۹	۵۲۰	۱۴	۰/۰۰۲۶	-	-
لاستیک	۰/۰۰۸۸	۸	۱۷/۷	۲۸/۵	-	-
فوکاد	۰/۲۶	-	-	-	-	-


منحنی تنش - کرنش الیاف پنبه نسبت به محور کرنش (افزایش طول نسبی) مقعر بوده و نقطه تسليم مشخصی ندارد. شواهد نشان می‌دهد که منحنی تنش - کرنش نژادهای مختلف پنبه متفاوت از یکدیگر بوده و الیاف ظرفی‌تر پنبه دارای مقاومت و مدول اولیه بیشتری نسبت به الیاف ضخیم‌تر هستند. افزایش طول تا حد پارگی پنبه در محدوده ۱۰-۱۵٪ بوده و بستگی به ظرافت پنبه ندارد.

الیاف پشم و دیگر الیاف پروتئینی و سایر الیاف نساجی که دارای مولکول‌های تاخورده هستند، اگرچه مقاومت پایینی دارند، ولی افزایش طول تا حد پارگی آن‌ها بالاست. با وجود پایین بودن مقاومت این الیاف، ولی بدلیل زیاد بودن افزایش طول تا حد پارگی آن‌ها، کار تا حد پارگی این الیاف پایین نمی‌باشد.

خواص کششی الیاف مصنوعی به مقدار زیادی به وزن مولکولی پلیمر و شرایط ریسندگی و کشش آن‌ها در بعد از ریسندگی مربوط می‌شود. اکثر الیاف مصنوعی دارای مقاومت و افزایش طول تا حد پارگی نسبتاً بالایی هستند. البته مقاومت و افزایش طول الیاف مصنوعی در حین تولید آن‌ها قابل اصلاح می‌باشد.

### اثر رطوبت و حرارت بر رفتار کششی الیاف


جذب رطوبت الیاف بر روی رفتار آن‌ها تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، با تغییر در رطوبت محیط که باعث تغییر در رطوبت بازیافته الیاف می‌شود، رفتار مکانیکی الیاف مثل رفتار کششی آن‌ها تغییر می‌کند. شکل ۱۹-۷ نمودار تنش—کرنش بعضی از الیاف را در رطوبت نسبی‌های مختلف نشان می‌دهد. با افزایش رطوبت نسبی محیط و در نتیجه افزایش رطوبت بازیافته الیاف، قابلیت افزایش طول و افزایش طول تا حد پارگی الیاف بیشتر شده ولی مدول کششی الیاف کمتر می‌شود. رفتار الیاف پنبه و دیگر الیاف سلولزی طبیعی در مقابل جذب رطوبت کمی متفاوت از دیگر الیاف می‌باشد. یعنی با افزایش رطوبت نسبی محیط و در نتیجه افزایش رطوبت بازیافته الیاف پنبه و دیگر الیاف سلولزی طبیعی، علاوه بر زیاد شدن افزایش طول تا حد پارگی این الیاف، مقاومت آن‌ها نیز زیاد می‌شود. این در حالی است که در دیگر الیاف نساجی با افزایش رطوبت نسبی محیط و در نتیجه افزایش رطوبت بازیافته، افزایش طول تا حد پارگی این الیاف زیاد می‌شود، ولی مقاومت آن‌ها کاهش می‌یابد.



شکل ۱۹-۷ نمودار تنش—کرنش الیاف در رطوبت نسبی‌های مختلف

شایان ذکر است که خواص کششی الیاف مصنوعی که دارای جذب رطوبت ناچیز یا هیدروفوب هستند، با تغییر رطوبت نسبی محیط، چندان تفاوت نمی‌کند.

خواص مکانیکی الیاف نساجی با دمای محیط تغییر می‌کند. شکل ۱۹-۸ اثر درجه حرارت بر روی منحنی تنش - کرنش الیاف نساجی را نشان می‌دهد. چنان‌که از روی این شکل دیده می‌شود، با افزایش حرارت، مقاومت و مدول الیاف کاهش یافته، ولی افزایش طول تا حد پارگی الیاف افزایش می‌یابد. لازم به توضیح است که اگر الیاف نساجی به مدت طولانی در معرض محیط با دمای بالا قرار بگیرند، خواص فیزیکی و مکانیکی نظیر رنگ، کیفیت سطحی، شفافیت، مقاومت و ... را از دست می‌دهند.



شکل ۱۹-۸ مقایسه منحنی تنش - کرنش الیاف نساجی در دماهای مختلف

### اثر نور بر خواص کششی الیاف

وقتی الیاف نساجی در معرض نور، اشعه ماوراء بنفش یا اشعه مادون قرمز قرار می‌گیرند. کیفیت آن‌ها تنزل یافته و مقاومت و افزایش طول آن‌ها کاهش می‌یابد. مقدار آسیب‌دیدگی و تنزل کیفیت این الیاف بستگی به عوامل زیر دارد:

- ۱- نوع لیف
  - ۲- ظرافت لیف
  - ۳- مقدار محافظت لیف توسط الیاف مجاور آن
  - ۴- وجود رنگ، مواد تکمیلی یا دیگر مواد شیمیایی همراه لیف
  - ۵- نوع و شدت نور و اشعه تاییده شده
- تأثیر نوع و شدت نور و اشعه تاییده شده بر کیفیت الیاف، به چگونگی در معرض قرار گرفتن الیاف در مقابل نور و اشعه بستگی دارد. می‌توان گفت تأثیر نوع و شدت نور و اشعه تاییده شده بر کیفیت الیاف به عوامل زیر بستگی دارد:
- ۱- کیفیت نور تاییده شده مثل کاملاً آفتابی، نیمه سایه (نیمه آفتابی)، پشت شیشه، زیر نور مصنوعی

- ۲- موقعیت جغرافیایی (نیمکره جنوبی یا شمالی، ارتفاع یا کنار دریا، کویر یا جنگل...)
- ۳- برههای از سال که لیف در معرض نور یا اشعه است (ماهها یا فصول سال)
- در آزمایش الیاف در مقابل تابش نور و اشعه‌های دیگر، باید توجه داشت که عواملی نظیر کپک، ذرات خاک، قارچ، فوم‌های صنعتی، دود، خم و راست شدن، سایش و ذرات شن همراه وزش باد ممکن است آسیب‌هایی به مراتب بیشتر از تابش نور و اشعه‌های دیگر بر الیاف وارد کنند.
- جدول ۱۹-۲ ترتیب کاهش نسبی مقاومت الیاف در مقابل نور خورشید را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که مضرترین اشعه در نور خورشید اشعه ماوراء بنفس می‌باشد، که اگر اثر اشعه ماوراء بنفس را نادیده بگیریم، تأثیر منفی نور خورشید بر روی الیاف نساجی به مقدار بسیاری کاهش می‌یابد.

جدول ۱۹-۲- کاهش نسبی مقاومت الیاف نساجی در مقابل نور خورشید

تابش خورشید از پشت شیشه	تابش مستقیم خورشید
اکریلیک براق	اکریلیک براق
اکریلیک نیمه‌مات	اکریلیک نیمه‌مات
پلی‌استر براق	استات براق، پلی‌استر براق، نایلون براق، نایلون مات
پلی‌استر نیمه‌مات	ویسکوز‌ریون براق، پنبه
استات براق، نایلون براق، ویسکوز‌ریون براق، پنبه	پلی‌استر نیمه‌مات
ابریشم و بیشتر الیاف نیمه‌مات	ابریشم و بیشتر الیاف نیمه‌مات
بیشتر الیاف مات به استثنای پلی‌استر مات	بیشتر الیاف مات به استثنای پلی‌استر مات

## پرسش‌های فصل

- ۱- تنش را تعریف کنید و بنویسید در چه مواقعی در بیان مقاومت به جای نیرو از تنش استفاده می‌شود.
- ۲- تنش مخصوص را تعریف کنید و واحدهای آن برای بیان مقاومت الیاف را بنویسید.
- ۳- یک نخ فیلامنتی با نمره ۹۹ دنیر و طول ۲۰ سانتی‌متر تحت نیروی ۵۴ نیوتون و پس از افزایش طول ۱۲ سانتی‌متر پاره شده است.

- الف) طول نهایی نخ (در هنگام پارگی) چند سانتی‌متر است؟
- ب) درصد افزایش طول نسبی در هنگام پارگی را حساب کنید.
- ج) مقاومت نخ در هنگام پارگی را بر حسب CN/tex حساب کنید.
- ۴- کار تا حد پارگی را تعریف کرده، واحد و چگونگی محاسبه آن را بیان کنید.
- ۵- مدول اولیه در منحنی تنش - کرنش را تعریف کنید.
- ۶- نقطه تسلیم چیست و چگونه تعیین می‌شود.
- ۷- دو روش از روش‌های بارگذاری و اثرات آن‌ها را بیان کنید.
- ۸- خزش و افت تنش را تعریف کنید.
- ۹- یک لیف مستقیم به طول ۲۰ سانتی‌متر را به اندازه ۵ سانتی‌متر می‌کشیم. اگر نقطه تسلیم بعد از افزایش طول ۳ سانتی‌متر اتفاق افتد، طول لیف را پس از برداشتن نیرو حساب کنید.
- ۱۰- جذب رطوبت چه تأثیری بر خواص کششی الیاف دارد.
- ۱۱- جذب رطوبت چه تأثیری بر خواص کششی الیاف پنبه دارد.
- ۱۲- عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت الیاف در اثر نور را بنویسید.
- ۱۳- تأثیر نوع و شدت نور و اشعه بر کیفیت الیاف به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۴- اثر حرارت بر روی خواص کششی الیاف را بنویسید.

## فصل بیستم

### خواص فیزیکی و مکانیکی نخ

#### هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- اهمیت خواص فیزیکی و مکانیکی نخ را توضیح دهد.
- ۲- خواص کششی نخها را توضیح دهد.
- ۳- طول پارگی نخ را تعریف کرده و محاسبات آن را انجام دهد.
- ۴- اهمیت خواص سایشی و مقاومت سایشی نخها را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های اندازه‌گیری مقاومت سایشی نخ را توضیح دهد.

## اهمیت خواص فیزیکی و مکانیکی نخ

انواع نخها مثل نخهای تک فیلامنتی، چند فیلامنتی یا رسیده شده مانند نخهای پنبه‌ای، پشمی و مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی مصارف مختلفی دارند. از جمله مصارف نخها می‌توان به استفاده آن‌ها در نخ بخیه در جراحی، نخ دوخت، تهیه طناب‌ها و رسمنان‌ها، تولید انواع پارچه‌های تاری – پودی و حلقوی اشاره کرد. بسته به نوع مصرف نخ، نخ‌ها باید بعضی از خواص و ویژگی‌ها را با توجه به مصرف نهایی محصول تهیه شده از آن‌ها، دارا باشند. خواص نخ‌ها به نوع الیاف (فیلامنتی یا بریده بریده)، سیستم رسمندگی یا شکل فیزیکی الیاف در نخ (فیلامنتی صاف، تکسچره یا ...)، تاب نخ، نمره نخ، انواع تکمیل‌های انجام شده بر روی لیف یا نخ، درصد اجزای مخلوط در نخهای مخلوط و ... می‌تواند وابسته باشند. بهر حال، بررسی بعضی از خواص نخ‌ها در بحث‌های این کتاب نمی‌گنجد و مربوط به مباحث دروس دیگر بوده یا اینکه در سال‌های آینده یا در مدارج بالاتر رشته نساجی با آن‌ها آشنا خواهد شد.

در اینجا به دو ویژگی نخ‌ها، یعنی خواص کششی و خواص سایشی آن‌ها اشاره می‌شود.

## خواص کششی نخ

در مطالعه خواص کششی نخ‌ها، همان تعاریفی که برای خواص کششی الیاف (فصل هشتم) اشاره شده است، برای نخ‌ها نیز به کار می‌رود. تعاریفی مثل افزایش طول، افزایش طول نسبی، درصد افزایش طول نسبی، افزایش طول تا حد پارگی، کار تا حد پارگی، مقاومت یا نیرو در پارگی، مدول اولیه، نقطه تسلیم، واحدهای مربوطه که در فصل هشتم برای الیاف استفاده شده است، برای نخ‌ها نیز به کار می‌رود.

لازم است اشاره شود که به واسطه طول و قطر نخ که بیشتر از الیاف می‌باشد، کار کردن با نخ‌ها در آزمایشگاه، بسیار آسان‌تر از کار کردن با الیاف می‌باشد. ولی باید توجه داشت که معمولاً دستگاه‌های آزمایشگاهی مربوط به الیاف، دقیق‌تر و حساس‌تر از دستگاه‌های مربوط به آزمایش نخ‌ها می‌باشند. ضمناً، باید توجه داشت که به خاطر ساختمان نخ که متشکل از تعداد زیادی الیاف است، رفتار نخ‌ها در مقابل نیروهای کششی، متفاوت از رفتار الیاف می‌باشد. مثلاً، همیشه مقاومت نخ کمتر از مجموع مقاومت تک تک الیاف تشکیل‌دهنده آن می‌باشد.

یکی از واحدهای سنجش مقاومت نخ «طول پارگی» است. «طول پارگی»، عبارت است از طولی که اگر نخ با آن طول آویزان شود، آن نخ پاره شود. طول پارگی را با RKM نشان می‌دهند.

مثال ۱-۹: یک نخ فیلامنتی ۹۰ دنیری تحت وزنهای به جرم ۲۰۰ گرم پاره می‌شود. طول پارگی (RKM) این نخ را حساب کنید.

حل : با توجه به تعریف نمره دنیر، با تناسب ساده زیر RKM به دست می آید.

طول (متر)	جرم (گرم)
٩٠	٩٠٠٠
٢٠٠	RKM

$$RKM = \frac{9000 \times 200}{90} = 20000 \text{ m}$$

$$RKM = 20 \text{ KM}$$

## خواص سایشی نخ

مقاومت سایشی یکی از خواص بسیار مهم مواد نساجی مثل الیاف، نخ، پارچه و محصولات نساجی مثل پوشاك و سایر منسوجات است. خواص سایشی نخ علاوه بر ویژگی های سایشی الیافی که آن نخ را تشکیل می دهنده، به ساختمان نخ، نوع رسندگی، مواد تکمیلی و شرایط تولید نخ بستگی دارد. مثلاً مقاومت سایشی الیاف نایلون بیشتر از الیافی مثل پلی استر و پنبه می باشد، ولی از نظر نوع سیستم رسندگی، شواهد نشان می دهد که نخ های حاصل از رسندگی چرخانه ای دارای مقاومت سایشی بیشتری نسبت به نخ های حاصل از سیستم رسندگی رینگ هستند. مقاومت سایشی منسوجات از نظر مصرف نیز مهم می باشد، چرا که بیشتر منسوجات به خاطر سایش و کهنجی یا ضایع شدن ناشی از ساییدگی و سایش کثار گذاشته می شوند نه به خاطر پارگی یا جرخوردنگی، از این رو، دوام و عمر بیشتر منسوجات به ویژه البسه و پوشاك به مقاومت سایشی آنها بستگی دارد.

مقاومت سایشی نخها معمولاً با اندازه گیری پایداری آنها در مقابل سایش تعریف می شود. یعنی یک حلقه نخ به طول تقریبی ۵ سانتی متر و تحت کشش معین با سرعت تقریباً ۵° دور در دقیقه از بین یک ابزار ساینده عبور کرده و تعداد دور گردش نخ تا پارگی به عنوان شاخص مقاومت سایشی نخ شمارش و بیان می شود.

از دیگر روش های تعیین خواص سایشی نخها، تعیین ضریب اصطکاک آنها است، بدین منظور به وسیله دستگاه های ویژه ای ضریب اصطکاک نخها اندازه گیری می شود.

## پرسش های فصل

۱- توضیح دهید که چرا همواره مقاومت یک نخ کمتر از مجموع مقاومت الیاف تشکیل دهنده آن است.

۲- یک نخ با نمره ۱۲° دنیر و طول ۲۰ سانتی متر تحت وزنه ای به جرم ۲۸° گرم قرار می گیرد و بعد از افزایش

طول ۲/۵ سانتی متر پاره می شود. مطلوب است :

الف) طول نخ در هنگام پاره شدن

ب) افزایش طول نسبی در هنگام پاره شدن

ج) تنش مخصوص نخ در هنگام پارگی برحسب گرم بر دنیر و گرم بر تکس

د) طول پارگی نخ برحسب کیلومتر (RKM)

۳- مقاومت سایشی نخ را تعریف کرده اهمیت آن را بنویسید.

۴- دو روش اندازه گیری مقاومت سایشی نخها را توضیح دهید.

۵- دو دلیل مهم استفاده از نخهای نایلونی برای قسمت رو و نخهای پنبه ای برای قسمت داخل لباس های ورزشی

را توضیح دهید.

## فصل بیست و یکم

### خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه‌ها

#### هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- اهمیت خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه‌ها را توضیح دهد.
- ۲- نکات قابل توجه در زمینه نفوذپذیری هوای پارچه‌ها را توضیح دهد.
- ۳- قابلیت نفوذ هوای مقاومت پارچه در مقابل نفوذ هوای را توضیح دهد.
- ۴- روش اندازه‌گیری قابلیت نفوذ هوای پارچه را توضیح دهد.
- ۵- نکات مهم در نفوذپذیری آب پارچه‌ها را توضیح دهد.
- ۶- روش‌های اندازه‌گیری جذب آب و عبور آب از پارچه‌ها را توضیح دهد.
- ۷- اهمیت ضخامت پارچه و روش اندازه‌گیری آن را توضیح دهد.
- ۸- مقاومت سایشی پارچه و روش‌های اندازه‌گیری آن را توضیح دهد.
- ۹- اهمیت مقاومت خمشی پارچه و روش اندازه‌گیری آن را توضیح دهد.
- ۱۰- مقاومت پارچه در مقابل چروک‌پذیری و روش اندازه‌گیری آن را توضیح دهد.

## اهمیت خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه‌ها

خواص فیزیکی و مکانیکی انواع پارچه‌ها مثل پارچه‌های تاری – پودی و حلقوی که به عنوان محصول نهایی کارخانجات نساجی می‌باشند، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. پارچه‌ها با توجه به خواص ویژه فیزیکی و مکانیکی که دارند برای تولید محصولاتی مثل انواع پوشاسک، پارچه‌های مورد استفاده در مصارف ساختمان‌سازی، اتومبیل‌سازی، کشاورزی و باگبانی، پزشکی و بهداشتی، نظامی، هوا و فضا و ... به کار بrede می‌شوند. اگرچه خواص الیاف و نخ مورد استفاده در پارچه در خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه‌ها مؤثر هستند، با این حال ساختمان و عوامل ساختمانی پارچه نظیر طرح بافت، تراکم تار، تراکم پود و روش‌های تکمیل انجام شده برروی پارچه و مواد تکمیلی مورد استفاده، بر روی خواص و رفتار پارچه‌ها تأثیرگذار هستند.

## نفوذپذیری پارچه در مقابل هوا

نفوذپذیری پارچه در مقابل گازها به ویژه هوا از خواص بسیار مهم پارچه‌ها بهویژه پارچه‌های لباسی، پارچه‌های صنعتی مثل پارچه‌های ویژه بادبان، پارچه‌های چادری صنعتی، پارچه‌های کیسه هوای اتومبیل، پارچه‌های ویژه چتر نجات، پارچه‌های ویژه فیلتراسیون می‌باشد.

شرایط نفوذپذیری هوا در پارچه‌های لباسی با شرایط نفوذپذیری در پارچه‌های صنعتی متفاوت است. برای مثال در پارچه‌های لباسی نفوذپذیری هوا برای پارچه‌های پیراهنی، لباس‌های زیر و ... لازم و ضروری است و شرایط دو طرف لباس نیز از نظر فشار تقریباً یکسان است و ضرورت نفوذپذیری این نوع پارچه‌ها به خاطر تبادل گرما و رطوبت دو طرف پارچه به منظور خنک شدن بدن، خشک شدن سطح پوست و راحتی فرد می‌باشد. ولی نفوذپذیری هوا پارچه‌های صنعتی باید طوری باشد که مثلاً هوا از داخل پارچه عبور نکند، مثل پارچه‌های کیسه هوای اتومبیل؛ یا اینکه نفوذ هوا یا عبور هوا از داخل پارچه، مثل پارچه‌های ویژه فیلتراسیون یا پارچه‌های ویژه چتر نجات، هدفمند و کنترل شده باشد. از این‌رو، با توجه به عملکرد مورد نظر پارچه، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده و پارچه مورد نظر بافته شده و تحت عملیات تکمیل قرار می‌گیرد.


در زمینه نفوذپذیری هوا پارچه‌ها نکات زیر قبل توجه است:

- ۱- با افزایش تراکم تار و بود نفوذپذیری هوا کاهش می‌یابد.
- ۲- با استفاده از طرح بافت دورو یا دولا می‌توان نفوذپذیری هوا را کاهش داد.
- ۳- با ثابت فرض کردن نمره نخ‌ها، تراکم بافت و طرح بافت، اگر از الیاف با جرم حجمی کمتری در نخ استفاده شود، نفوذپذیری هوا کمتر می‌شود.
- ۴- در صورتی که تراکم پارچه ثابت باشد، با افزایش نمره نخ (جرم طولی)، نفوذپذیری پارچه کاهش می‌یابد.

- ۵- با خار زدن و نمای کردن پارچه، نفوذپذیری هوا کمتر می شود.
- ۶- عملیات کالندر کردن در تکمیل موجب کاهش نفوذپذیری هوا می شود.
- ۷- برخی از تکمیل ها مثل تکمیل های با رزین های ویژه یا فوم، می توان نفوذپذیری پارچه را کاهش داد.
- ۸- در پارچه های حلقوی، انتخاب نخ ضخیم تر، انتخاب الیاف با جرم حجمی کمتر، طول حلقه کوتاه تر، انتخاب بعضی طرح های بافت و انتخاب بعضی از بافت های پایه باعث کاهش در نفوذپذیری این پارچه ها می شود.
- نفوذپذیری پارچه در مقابل هوا با دو اصطلاح «قابلیت نفوذ هوا» و « مقاومت پارچه در مقابل نفوذ هوا» قابل تعریف و بیان است.

- ۱- قابلیت نفوذ هوا :** قابلیت نفوذ هوا نشان دهنده توانایی پارچه برای عبور هوا می باشد، که به میزان خلل و فرج یا منافذ پارچه بستگی دارد. قابلیت نفوذ هوا عبارت است از حجم هوای عبوری برحسب  $\text{cm}^3$  از داخل پارچه ای به مساحت  $1\text{cm}^2$  و به مدت یک ثانیه با اختلاف فشار دو طرف  $1\text{ mm}^{\circ}$  آب، و واحد آن سانتی متر مکعب در ثانیه در سانتی متر مربع ( $\text{cm}^3/\text{Scm}^2$ ) می باشد.
- ۲- مقاومت در مقابل نفوذ هوا :** مقاومت در مقابل نفوذ هوا، در واقع عکس قابلیت نفوذ هوا بوده و نشان دهنده پایداری پارچه در مقابل نفوذ هوا می باشد. مقاومت در مقابل نفوذ هوا عبارت است از مدت زمان برحسب ثانیه برای عبور یک سانتی متر مکعب هوا از سطح یک سانتی متر مربع پارچه با اختلاف فشار دو طرف  $1\text{ mm}^{\circ}$  آب، و واحد آن ثانیه در سانتی متر مکعب در سانتی متر مربع ( $\text{S}/\text{cm}^2 \cdot \text{cm}^3$ ) می باشد.

شکل ۲۱-۱ دستگاه اندازه گیری قابلیت نفوذ هوا در پارچه را نشان می دهد. در این دستگاه، نمونه با S نشان داده شده است. با روشن شدن پمپ A هوا از داخل نمونه S عبور کرده و از طریق مجموعه لوله های عمودی R که در بالا دارای شیر هستند و به روتامتر معروفند عبور کرده و پس از گذر از شیر کنترل C و مخزن ذخیره E وارد پمپ می شود. شیرهای B و C طوری تنظیم می شوند که فشارسنج D فشار  $10\text{ milili متر آب}$  را نشان دهد. با ثابت شدن فشار  $10\text{ milili متر آب}$  حجم هوای عبوری از روی لوله روتامتر مربوطه اندازه گیری می گردد. انتخاب لوله روتامتر از روی چهار لوله موجود بستگی به حجم هوای قابل اندازه گیری و در نتیجه به نفوذپذیری هوای نمونه پارچه بستگی دارد.



شکل ۲۱-۱- دستگاه اندازه گیری قابلیت نفوذ هوا

### نفوذپذیری پارچه در مقابل آب

نفوذ آب در داخل پارچه یا عبور آب از آن برای بعضی از پارچه ها به ویژه پارچه های لباسی رو یا پارچه های لباس های به اصطلاح بارانی و برخی پارچه های صنعتی بسیار حائز اهمیت است. نفوذپذیری آب یا ضد آب بودن پارچه ها، علاوه بر وابستگی به نوع الیاف مورد استفاده و نوع پارچه، به عوامل ساختمنی پارچه مثل طرح بافت، تراکم پارچه و نوع تکمیل انجام شده بر روی پارچه نیز بستگی دارد. در زمینه میزان جذب آب پارچه یا میزان نفوذ یا عبور آب از داخل

پارچه به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:

۱- هرچه میزان جذب رطوبت الیاف کمتر باشد، میزان جذب آب پارچه نیز کمتر است.


۲- میزان جذب آب پارچه بستگی به نوع الیاف آن‌ها از نظر هیدروفیل بودن یا هیدروفوب بودن بستگی دارد.

۳- هرچه تاب نخ بیشتر باشد، میزان جذب آب کمتر است.

۴- با افزایش تراکم پارچه میزان جذب آب و نفوذ یا عبور آب در آن کاهش می‌یابد.

در زمینه اندازه‌گیری میزان ضد آب بودن پارچه‌ها دو اصطلاح «جذب آب پارچه» و «عبور آب از پارچه» مطرح است که به آن‌ها

اشاره می‌شود.



شکل ۲۱-۲ - دستگاه اندازه‌گیری جذب آب  
به روش بارش

۱- **جذب آب پارچه**: چنان‌که اشاره شد، میزان جذب آب پارچه علاوه بر نوع الیاف به ساختمان و عوامل مربوط به نخ و پارچه نیز بستگی دارد. در اینجا جذب آب پارچه به مفهوم خیس شدن و میزان نگهداری آب در داخل پارچه بوده و بحث عبور آب از داخل پارچه شاید مطرح نباشد، ولی وزنی از آب که پارچه می‌تواند آن را در خود نگه دارد و با آن خیس شود مطرح است.

میزان جذب آب پارچه به روش موسوم به روش بارش اندازه‌گیری می‌شود. شکل ۲۱-۲ دستگاه اندازه‌گیری جذب آب به روش بارش را نشان می‌دهد. در این روش نمونه پارچه بر روی یک سطح شیبدار با زاویه  $30^{\circ}$  قرار می‌گیرد و قطرات آب به صورت مجزا و منظم و از ارتفاع ۱۰۰ سانتی‌متری بر روی نمونه پارچه ریخته می‌شود.

بارش آب بر روی نمونه پارچه در مدت زمان معین و با حجم آب معین انجام می‌شود. پس از پایان بارش، نمونه از روی دستگاه

برداشته شده و توزین می‌شود. میزان درصد جذب آب توسط پارچه از رابطه زیر حساب می‌شود:

$$\%R = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

در رابطه فوق:

$\%R$  : درصد جذب آب پارچه


$m_1$  : جرم اولیه نمونه پارچه

$m_2$  : جرم نهایی نمونه پارچه (پس از آزمایش)

۲- **عبور آب از پارچه**: اگرچه هنگام بارش آب به صورت معمولی (مثل آزمایش جذب آب پارچه یا بارش واقعی باران برروی پارچه)، ممکن است مقداری آب از پارچه عبور نماید، ولی در اینجا هدف از عبور آب از داخل پارچه، عبور آب تحت فشار از یک طرف پارچه به طرف دیگر می‌باشد.

برای اندازه‌گیری میزان نفوذ یا عبور آب از داخل پارچه از آب تحت فشار استفاده می‌شود، وقتی که سه قطره آب مجرزا برروی نمونه پارچه پدیدار شد، فشار آب مربوطه به عنوان سنجشی برای مقاومت پارچه در مقابل عبور آب در نظر گرفته می‌شود.

شکل ۲۱-۳ نمای ترسیمی یک دستگاه آزمایش عبور آب از پارچه را نشان می‌دهد. یک نمونه پارچه دایره‌ای شکل تهیه شده و در محل نمونه نصب می‌شود. سپس شیر آب باز شده تا مخزن آب زیر نمونه و لوله متصل به فشارسنج از آب پر شود، سپس فشار آب با نرخ ثابت و معینی افزایش می‌بادد. با افزایش فشار آب با نرخ ثابت و معین و با پدیدار شدن سومین قطره آب مجرزا (سه قطره پدیدار شده باید جدا از هم باشند)، فشار آب از روی فشارسنج خوانده و یادداشت می‌شود. فشار یادداشت شده سنجشی از مقاومت نمونه پارچه در مقابل عبور آب می‌باشد.



شکل ۲۱-۳ - نمای ترسیمی دستگاه آزمایش مقاومت پارچه در مقابل عبور آب

### ضخامت پارچه

ضخامت پارچه یکی از ویژگی‌های فیزیکی پارچه است که نشان‌دهنده حجم بودن، گرمی، سنگینی یا سفتی پارچه بوده و اطلاعاتی را در خصوص مصرف انواع پارچه ارایه می‌دهد. ضخامت پارچه بستگی به نوع الیاف، نوع و نمره نخ، طرح و ساختمان بافت و انواع تکمیل‌های مکانیکی انجام شده بر روی پارچه دارد.

یکی از آثار ضخامت پارچه در مصارف پوشاسک، میزان گرمی می‌باشد. یعنی هرچه پارچه مورد استفاده ضخیم‌تر یا حجمی‌تر باشد، میزان هوای جبس شده در آن بیشتر بوده و لذا میزان عایق بودن آن افزایش یافته و به اصطلاح لباس تهیه شده از آن گرم‌تر است. چون به واسطه خاصیت عایق بودن، از انتشار گرمای بدن به بیرون ممانعت می‌کند.

ضخامت پارچه‌های با مصارف مختلف متفاوت است. مثلاً ضخامت پارچه‌های کت و شلواری، پالتویی، پراهنی و لباس‌های زیر متفاوت از یکدیگر است. براین اساس، در تهیه نخ و بافت پارچه به مصرف نهایی پارچه مورد نظر توجه شده و پارچه‌ها براساس مصرف نهایی بافته شده و عرضه می‌شوند.

برای اندازه‌گیری ضخامت پارچه از دو صفحه صاف استفاده می‌شود، که پارچه مورد نظر بین این دو صفحه صاف قرار گرفته و پس از اعمال فشار معین، فاصله بین سطوح داخلی دو صفحه اندازه‌گیری شده و به عنوان ضخامت پارچه بیان می‌شود.

### مقاومت سایشی پارچه

مقاومت سایشی پارچه نشان‌دهنده پایداری پارچه در مقابل سایش و ساییدگی است. از آنجا که بیشتر منسوجات مورد استفاده در لباس و پوشاسک در زمان مصرف تحت سایش با پارچه هستند، و در نتیجه ساییدگی در قسمت روی لباس اتفاق می‌افتد، لذا مقاومت سایشی پارچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مقاومت سایشی پارچه‌ها به عوامل مختلفی مثل نوع لیف، نوع نخ و عوامل مربوط به آن یعنی نمره و تاب و عوامل مربوط به بافتگی مثل تراکم، طرح بافت و نوع تکمیل بستگی دارد.

مقاومت سایشی پارچه‌ها به روش‌های مختلفی می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. بعضی از این روش‌های ارزیابی عبارتند از:

۱- تعیین میزان تغییر جرم پارچه بعد از تعداد دور معینی از سایش

۲- تعیین تعداد دور سایش لازم برای ایجاد سوراخ در پارچه

۳- تعیین تعداد دور سایش برای تغییر رنگ پارچه

۴- تعیین تعداد دور لازم برای پاره شدن یک نخ از پارچه

در روش اول (تعیین میزان تغییر وزن پارچه بعد از تعداد دور معینی از سایش)، پارچه در دستگاهی به وسیله چرخ سمباده تحت سایش قرار می‌گیرد. بعد از پایان آزمایش، اختلاف جرم نمونه قبل و بعد از سایش حساب شده و درصد اختلاف جرم (درصد کاهش جرم) نمونه به عنوان سنجشی برای مقاومت سایشی پارچه محاسبه و بیان می‌شود. درصد کاهش جرم پارچه در آزمایش سایش از رابطه زیر حساب می‌شود:

$$\% M_R = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$$

در رابطه فوق:

$M_R$  : درصد کاهش جرم نمونه

$m_1$  : جرم اولیه نمونه

$m_2$  : جرم نهایی نمونه (پس از آزمایش سایش)

## مقاومت کششی پارچه

مثل الیاف و نخ، یکی از خواص بسیار مهم پارچه‌ها نیز پایداری آن‌ها در مقابل نیروهای کششی یا همان مقاومت کششی است.

مقاومت کششی پارچه‌ها به عوامل مختلفی مثل نوع الیاف، نوع و ویژگی‌های نخ، نوع بافتگی و طرح بافت، عوامل بافت مثل تراکم و فرآیندهای تکمیل انجام شده بر روی پارچه‌ها بستگی دارد. مقاومت کششی پارچه‌ها، تعیین‌کننده بسیاری از رفتارهای فیزیکی و مکانیکی پارچه بوده و یکی از عوامل تعیین‌کننده مصرف نهایی پارچه‌ها نیز می‌باشد.

از آنجا که پارچه‌ها یک صفحه ناهمگن هستند و ترکیب ساختمانی آن‌ها در جهت‌های مختلف، متفاوت است، لذا رفتار کششی پارچه‌ها در جهت‌های مختلف با یکدیگر فرق می‌کند. مثلاً، رفتار کششی پارچه در جهت تار متفاوت از رفتار کششی آن در جهت پود بوده و اصولاً رفتار کششی پارچه‌ها در زوایای مختلف متفاوت از یکدیگر است. اما، در تعیین مقاومت کششی پارچه‌ها، عموماً پارچه را در دو جهت طولی (در جهت تار) و عرضی (در جهت پود) تحت کشش قرار می‌دهند.

برای تعیین مقاومت کششی پارچه‌ها، عموماً نمونه‌های مستطیل شکل به ابعاد  $5\text{cm} \times 20\text{cm}$  از آن‌ها تهیه کرده و نمونه را در جهت طول تحت کشش قرار می‌دهند. کمیت‌های مربوط به رفتار کششی پارچه عموماً همان کمیت‌های مربوط به کشش الیاف و نخ (افزایش طول تا حد پارگی، درصد افزایش طول، کار تا حد پارگی، نقطه تسلیم، مدول اولیه و ...) می‌باشد.


یکی از نکات مهم در کشش پارچه‌ها، نسبت بین مقاومت پارچه و مجموع مقاومت نخ‌های پارچه که تحت کشش قرار می‌گیرند می‌باشد. این نسبت تقریباً همیشه بیشتر از یک می‌باشد. یعنی مقاومت پارچه همواره بیشتر از مجموع مقاومت نخ‌های تشکیل‌دهنده آن می‌باشد. این نشان دهنده اثر ساختمان پارچه و فرم بافت رفتگی نخ‌ها با یکدیگر بر مقاومت پارچه می‌باشد.

## مقاومت خمی پارچه

مقاومت خمی پارچه، عبارت است از پایداری پارچه در مقابل تغییر شکل خمی. رفتار خمی پارچه در همه انواع

مصارف نهایی پارچه دارای اهمیت بسیار زیادی است. چون، اصولاً پارچه در انواع مصارف خود، چه هنگام تولید محصول نهایی و چه در مصرف، تحت نیروهای خمی قرار گرفته و دچار خمش می‌شود. عوامل مختلفی نظیر نوع و خواص الیاف، نوع و عوامل فیزیکی نخ مثل تاب و نمره و نوع بافتگی و عوامل ساختمانی پارچه مثل تراکم، طرح بافت و نوع تکمیل بر روی خمش پارچه تأثیر دارند.

یکی از روش‌های اندازه‌گیری مقاومت خمی، تعیین طول خمی عبارت از طولی از پارچه است. طول خمی عبارت از طولی از پارچه است که در اثر جرم خودش به یک اندازه معینی خم می‌شود. شکل ۲۱-۴ نمای ترسیمی از یک ابزار اندازه‌گیری طول خمی پارچه را نشان می‌دهد. این ابزار از دو دیواره شفاف که دو سطح افقی P و مورب (با خطوط  $L_1$  و  $L_2$  مشخص شده است) در بین این دو دیواره قرار دارد تشکیل شده است. سطح مورب که با خطوط  $L_1$  و  $L_2$  مشخص شده است با صفحه P زاویه  $41/5^\circ$  می‌سازد. نمونه پارچه نواری S بین سطح افقی P و خطکش D قرار گرفته و همراه خطکش به جلو رانده می‌شود. با حرکت نمونه پارچه به جلو، سر آزاد نمونه به تدریج خم می‌شود و در نهایت سر نمونه پارچه بر خطوط  $L_1$  و  $L_2$  که نشانگر زاویه  $41/5^\circ$  می‌باشند منطبق می‌شود. طولی از پارچه که از لبه سطح افقی P پیش آمده و خم آن سبب خم شدن پارچه تا زاویه  $41/5^\circ$  شده است از روی خطکش خوانده شده و به عنوان طول خم بیان می‌شود. در این آزمایش هر چه طول خم پارچه بیشتر باشد، نشان دهنده مقاومت خمی بیشتر پارچه است.



شکل ۲۱-۴ - نمای ترسیمی ابزار اندازه‌گیری طول خمی پارچه

### مقاومت پارچه در مقابل چروک پذیری

چروک شدن پارچه باعث ظاهر نامطلوب آن می‌شود. مقاومت پارچه در مقابل چروک پذیری که همان پایداری پارچه در مقابل چروک است، برای همه پارچه‌ها به ویژه پارچه‌های لباسی بسیار با اهمیت است. مقاومت در مقابل چروک پذیری پارچه‌ها به عوامل مختلفی مثل نوع لیف و عوامل مربوط به آن، نوع نخ، و عوامل مربوط به آن، نوع بافتگی و طرح بافت و عوامل پارچه مثل تراکم و تکمیل‌های انجام شده بر روی پارچه بستگی دارد. مثلاً مقاومت پارچه‌های پشمی و ابریشمی در مقابل چروک شدن نسبتاً مناسب است ولی چروک پذیری پارچه‌های حاصل از الیاف سلولزی مثل پنبه و کتان بالا است. در مقابل، چروک پذیری پارچه‌های حاصل از الیاف مصنوعی در مقایسه با الیاف طبیعی پایین بوده و مقاومت آن‌ها در مقابل چروک شدن بالا است.

یکی از روش‌های سنجش مقاومت پارچه‌ها در مقابل چروک شدن، تعیین زاویه برگشت از چروک می‌باشد. در این روش ابتدا نمونه پارچه در مدت زمان معینی به صورت دولا تحت فشار وزنه معین قرار می‌گیرد. پس از پایان فشرده شدن پارچه دولا، نمونه پارچه به مدت مشخصی به صورت آزاد رها شده و سپس زاویه بین دو لای پارچه اندازه‌گیری و به عنوان زاویه بازگشت از چروک بیان می‌شود.

## **پرسش‌های فصل**

- ۱- نکات قابل توجه در نفوذپذیری هوای پارچه‌ها را توضیح دهید.
- ۲- قابلیت نفوذ هوا در پارچه را توضیح داده و واحد آن را بیان کنید.
- ۳- مقاومت پارچه در مقابل نفوذ هوا را توضیح داده و واحد آن را بیان کنید.
- ۴- اهمیت مقاومت پارچه در مقابل آب را توضیح دهید.
- ۵- نکات قابل توجه در زمینه نفوذ یا عبور آب از داخل پارچه را توضیح دهید.
- ۶- اندازه‌گیری جذب آب پارچه به روش بارش را توضیح دهید.
- ۷- اندازه‌گیری عبور آب از پارچه را توضیح دهید.
- ۸- اهمیت ضخامت پارچه و روش اندازه‌گیری آن را توضیح دهید.
- ۹- روش‌های اندازه‌گیری سایش پارچه را توضیح دهید.
- ۱۰- یک نمونه پارچه به جرم ۱۲ گرم، پس از آزمایش سایش جرم آن به ۹ گرم می‌رسد. درصد کاهش جرم نمونه را حساب کنید.
- ۱۱- روش اندازه‌گیری مقاومت کششی پارچه را توضیح دهید.
- ۱۲- روش اندازه‌گیری طول خمشی پارچه را توضیح دهید.
- ۱۳- روش اندازه‌گیری مقاومت پارچه در مقابل چروک شدن را توضیح دهید.

## بخش چهارم

### آزمایشگاه فیزیک نساجی

#### رئوس مطالب

۱ - نکات مهم و توصیه‌های ایمنی در آزمایشگاه

۲ - نمونه‌گیری

۳ - تعیین نمودار طول الیاف پنبه

۴ - تعیین طول الیاف به صورت مجزا (تک تک)

۵ - تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جربان هوا

۶ - تعیین ظرافت الیاف پشم به روش میکروسکوپی

۷ - تعیین ظرافت الیاف مصنوعی به روش میکروسکوپی

۸ - تعیین تبعید الیاف

۹ - تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی

۱۰ - تعیین جذب رطوبت الیاف به روش خشک کردن

۱۱ - تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف

۱۲ - تعیین خواص کششی الیاف نساجی (به وسیله دستگاه اینسترون)

۱۳ - تعیین خواص کششی نخ

۱۴ - تعیین مقاومت نخ به روش "نرخ ثابت بارگذاری" (CRL)

۱۵ - تعیین مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب

۱۶ - تعیین ضخامت پارچه

۱۷ - تعیین مقاومت سایشی پارچه

۱۸ - تعیین خواص کششی پارچه

۱۹ - تعیین مقاومت خمشی پارچه

۲۰ - تعیین مقاومت پارچه در مقابل چروک شدن

## ۱- نکات مهم و توصیه های ایمنی در آزمایشگاه

### نکات مهم در آزمایشگاه

— حضور بهموقع هنرجویان در آزمایشگاه : از آنجایی که توضیحات لازم در زمینه انجام هر آزمایش در ابتدای همان جلسه توسط معلم مربوطه داده می شود، و همچنین چون اکثر آزمایشات به صورت گروهی انجام می شود، لذا، لازم است هنرجویان چند دقیقه قبل از شروع هر جلسه آزمایش در آزمایشگاه حضور داشته باشند.

— مطالعه دستور کار آزمایش : دستور کار آزمایشگاه حاوی مطالب مورد نیاز هر آزمایش نظری هدف آزمایش، تئوری آزمایش و لوازم و مواد مورد نیاز و چگونگی انجام آن آزمایش است. لذا، توصیه می شود که هنرجویان قبل از حضور در آزمایشگاه، دستور کار آزمایش مربوطه را بدقت مطالعه نموده تا با دقت و سلط پیشتر بتوانند آزمایش را انجام دهند.

— پوشیدن روپوش ویژه آزمایشگاه : چون در محیط آزمایشگاه مواد غیرمعمول و بعضی سمی و خطرناک وجود دارد و در انجام آزمایشات از آنها استفاده می شود، لذا لازم است هر هنرجو برای محافظت از اعضای بدن و لباس های خود روپوش سفید رنگ مخصوص آزمایشگاه را بپوشد. این روپوش با داشتن دامن و آستین های بلند از تماس مستقیم مواد و نشتمن آنها بر روی برخی از اعضای بدن و لباس جلوگیری می کند.

— ثبت نتایج : در هنگام آزمایش تمام تغییرات حاصل شده در مواد مورد آزمایش و نتایج حاصل از آزمایش را مرتباً یادداشت نمایید. سعی کنید ثبت نتایج به صورت مختصر و قابل درک برای استفاده های بعدی باشد. بدین منظور یک دفتر یادداشت مخصوص آزمایشگاه تهیه کنید و نتایج حاصل از هر آزمایش را به طور جداگانه در آن ثبت کنید تا در تهیه گزارش کار از آنها استفاده نمایید. پس از هر آزمایش، نتایج حاصل را با مطالب نظری درس مربوطه و تئوری آزمایش تطبیق دهید. برای اطمینان از درستی آزمایش می توانید نتایج حاصله را با معلم آزمایشگاه در میان بگذارید. اگر آزمایش به صورت گروهی انجام می شود، لازم است که همه افراد گروه در تهیه گزارش آزمایش شرکت کنند.

### توصیه های ایمنی در آزمایشگاه

— اکثر مواد شیمیایی که در آزمایشگاه وجود دارند گران قیمت و برخی خطرناک و سمی بوده و تجهیزات، دستگاه ها و ابزارهای آزمایشگاهی علاوه بر ارزش زیاد مادی، دارای حساسیت ها و تنظیمات ویژه ای هستند. بنابراین از جابجایی و دستکاری بی مورد آنها جداً خودداری نمایید.

— قبل از کار با مواد و دستگاه ها و ابزارهای موجود در آزمایشگاه ابتدا در زمینه چگونگی استفاده و کاربرد آنها از طریق مسئول آزمایشگاه، اطلاع حاصل کنید و توصیه های او را در هنگام انجام آزمایش مرااعات نمایید.

— سعی کنید آزمایش را در زمان مقرر شروع کنید تا بتوانید آن را در مدت تعیین شده به پایان برسانید.

– قبل از برداشتن هرگونه ماده شیمیایی به برچسب ظرف آن دقت نمایید تا هم از نظر نوع ماده و هم از نظر ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی آن مطمئن شوید.

– برای برداشتن مواد شیمیایی مایع از پیپت و برای مواد جامد از قاشق یا پنس استفاده نمایید. دقت کنید که بعد از استفاده پیپت و قاشق برای برداشتن یک ماده، جهت برداشتن ماده دیگر پیپت و قاشق مربوطه را شسته و تمیز نمایید.

– درب ظروف مواد شیمیایی را به صورت واژگون بر روی میز قرار دهید تا آغشته به مواد دیگر نشود. چون مواد خارجی باعث آلودگی و تغییر خصوصیات مواد شیمیایی می‌شوند.

– برای جابجایی مواد شیمیایی مایع و محلول‌ها از لوله آزمایش و برای جابجایی مواد جامد از بشر، شیشه ساعت و کاغذ استفاده کنید.

– برای توزین مواد با استفاده از ترازوی دقیق، مواد مورد نظر را مستقیماً بر روی کفه ترازو قرار ندهید، بلکه از وسایلی مانند شیشه ساعت، کاغذ و بشر استفاده کنید. از توزین مواد داغ بهوسیله ترازوی دقیق پرهیز کنید.

– هرگز به موادی که ظرف آن برچسب ندارد یا با مواد داخل آنها آشنا نیای ندارید دست نزنید و از کاربرد آنها در آزمایش پرهیز کنید.

– در استفاده از مواد برای آزمایش اصراف نکنید و در هنگام کار از دستگاه‌ها، تجهیزات و وسایل آزمایش به دقت مراقبت کنید.

– هرگز مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه را نچشید.

– برای بو کردن مواد شیمیایی از استنشاق مستقیم بخارات آن پرهیز کنید و بهوسیله دست بخارات آن را به سمت بینی هدایت کنید.

– از تماس مستقیم مواد شیمیایی با پوست بدن پرهیز کنید و در صورت تماس، محل مربوطه را با مقدار زیادی آب بشویید.

– برای روشن کردن چراغ ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید.

– دماسنجه را هرگز بر روی شعله نگیرید.

– در صورت آلوده شدن لباس به مواد اسیدی یا بازی باید این مواد را خنثی کرد. برای خنثی کردن مواد بازی روی لباس از اسید استیک رقیق استفاده کنید و سپس با آمونیاک رقیق اسید را خنثی کنید. در صورت آلودگی لباس به اسید، برای خنثی کردن آن از آمونیاک رقیق استفاده کنید.

– هر آزمایش به منظور مشاهده، تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری اثرات مواد بر یکدیگر در شرایط مختلف انجام می‌گیرد. لذا، آزمایش‌ها را با دقت و همراه با آرامش خاطر انجام دهید و از عجله و اضطراب بی‌مورد پرهیز کنید.

– پس از پایان هر آزمایش ظروف و ابزارهای مورد استفاده را شسته و یا تمیز کنید و در جای مخصوص خود قرار دهید. مواد شیمیایی را به محل مربوطه انتقال دهید و میز آزمایش را تمیز نمایید.

– زباله‌های باقیمانده از انجام آزمایش را داخل ظرف زباله برشید و از ریختن آنها به داخل لگن دستشویی جداً خودداری نمایید. در صورت ریختن هر نوع مواد شیمیایی، محل مربوطه را با مقدار زیادی آب بشویید و پس از پایان هر آزمایش و هنگام خروج از آزمایشگاه از سته بودن شیر گاز و آب مطمئن شوید.

– توصیه‌های ایمنی مسئول آزمایشگاه را رعایت نموده و حتی الامکان به تنها بی در آزمایشگاه به آزمایش نپردازید.

– در هنگام حضور در آزمایشگاه درب آزمایشگاه را قفل نکنید.


– مسیر تردد به آزمایشگاه را باز نگهداشت و با انبار کردن وسایل حجمی آن را مسدود نکنید.

## ۲- نمونه‌گیری

### نمونه‌گیری استاندارد

برای اینکه نتایج حاصل از آزمایش بر روی نمونه‌های انتخابی از یک جامعه مثل الیاف نساجی معقول و منطقی باشد، نمونه انتخاب شده باید نشانگر یا نماینده همه اعضای اجزای جامعه مورد نظر باشد. بدین منظور نمونه‌گیری باید به روش صحیحی انجام گیرد. انتخاب صحیح نمونه، به اندازه دقیق و صحت در روش آزمایش از اهمیت برخوردار است. روش‌های استاندارد و توصیه شده‌ای برای نمونه‌گیری وجود دارد که در اینجا به دو روش از نمونه‌برداری الیاف و نمونه‌گیری پارچه اشاره می‌شود.

### نمونه‌برداری از الیاف نساجی



شکل ۲-۱- روند نمونه‌برداری استاندارد الیاف

برای نمونه‌گیری از الیاف نساجی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم :

۱- نمونه‌ای به وزن حدود ۵۶ گرم (۲ اونس) از ۸۰ نقطه دور از هم در یک عدل برداشت شود.

۲- توده الیاف انتخاب شده به ۴ قسمت تقسیم شود و در چهار گروه قرار دهید.

۳- از هر یک از ۴ قسمت فوق ۱۶ نمونه به طور تصادفی انتخاب شود به طوریکه جرم تقریبی هریک از ۱۶ قسمت کوچک حدود ۰.۲۰ میلی گرم شود.

۴- هریک از قسمت‌های کوچک به دست آمده در بند ۳، ۴ بار نصف شده و در مراحل نصف شدن یک بار نیمه در دست راست و بار دیگر نیمه در دست چپ را دور بریزید.

۵- دسته‌های ۱۶ تایی حاصل از بند ۴ که در چهار گروه مجزا قرار دارند را با یکدیگر مخلوط کنید تا در پایان ۴ گروه از الیاف داشته باشیم.

۶- الیاف هر گروه را به صورت مجزا و با دست شانه کرده تا الیاف هر گروه با یکدیگر موازی شوند.

۷- الیاف هر گروه را به ۴ قسمت مجزا تقسیم کنید.

۸- از هر گروه یک قسمت را طوری انتخاب کنید که قسمت‌های انتخابی از ۴ گروه با یکدیگر هم شماره نباشند (شکل ۲-۱)، سپس قسمت‌های انتخابی از گروه‌های مجزا را با یکدیگر مخلوط کرده تا ۴ گروه جدید ایجاد شود.

۹- الیاف موجود در گروههای جدید را به صورت مجزا با دست شانه کنید تا الیاف به صورت موازی قرار بگیرند.

۱۰-  $\frac{1}{4}$  از الیاف هر گروه جدید را بگیرید و با یکدیگر مخلوط کنید. نمونه بدست آمده نمونه نهایی می‌باشد.

## نمونه برداری از پارچه

در نمونه برداری از پارچه لازم است که نمونه به اندازه و شکل مناسب روش آزمایش انتخاب شود. چون برای آزمایش‌های مختلف شکل و اندازه نمونه پارچه متفاوت است. اندازه و شکل نمونه پارچه علاوه بر نوع آزمایش به روش آزمایش و دستگاه یا ابزار آزمایش نیز بستگی دارد. برای مثال نمونه پارچه برای آزمایش کششی به صورت مستطیل و برای آزمایش سایش یا نفوذ آب به صورت دایره است.

نکات زیر را در انتخاب نمونه پارچه باید رعایت کرد :

۱- جهت تار و پود پارچه به دقت شناخته شود.

۲- نمونه‌های انتخابی باید از حاشیه پارچه فاصله داشته باشند و فاصله نمونه‌ها تا حاشیه‌ها باید حداقل به اندازه  $1/10$  عرض کل پارچه باشد.

۳- حتی امکان باید توجه داشت که نمونه‌های انتخابی در یک راستا نباشند. یعنی اگر آزمایش در جهت تار می‌باشد، نمونه‌ها دارای تار مشترک نباشند و اگر آزمایش در جهت پود انجام می‌شود، نمونه‌ها دارای پود مشترک نباشند.

۴- نمونه‌ها از نقاط معیوب پارچه انتخاب نشود.

در تشخیص تار و پود پارچه‌های تاری - پودی نکات زیر قابل توجه است :

۱- معمولاً نخ‌های نازک‌تر، نخ تار هستند.

۲- معمولاً نخ‌های با تاب بیشتر نخ تار هستند.

۳- نخ‌های تار موازی حاشیه هستند.

۴- اگر پارچه راهراه باشد، معمولاً نخ‌های موازی راهراه، نخ‌های تار هستند.

۵- در پارچه‌های چهارخانه، معمولاً نخ‌های تار، موازی ضلع بلندتر چهارخانه‌ها هستند.

۶- نخ‌های آهار خورده، نخ‌های تار هستند.

۷- اگر در یک جهت نخ دولای داشته باشیم، این نخ دولای معمولاً نخ تار است.

۸- نخ‌های با تراکم بیشتر معمولاً نخ تار است.

۹- فروموج ناشی از بافت‌رفتگی نخ تار معمولاً کمتر از نخ پود است.

## مقدمه

طول الیاف و چگونگی توزیع طولی الیاف پنبه یکی از شاخص‌های الیاف پنبه است که هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی و تجاری حائز اهمیت است. چرا که طول الیاف پنبه در تنظیم مашین آلات ریسندگی و قیمت الیاف پنبه مؤثر است. هدف از این آزمایش ترسیم نمودار طول الیاف و تعیین طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و طول میانگین الیاف پنبه از روی نمودار طول الیاف پنبه است.

## وسائل مورد نیاز

- |                 |                        |                 |                           |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| – چنگال فشارنده | – گیره                 | – ترازوی دقیق   | – دستگاه شانه تقسیم‌کننده |
| – طلق           | – صفحه ماهوتی یا محملی | – سوزن دسته‌دار | – پنس                     |

## شرایط آزمایش

آزمایش در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

## روش نمونه‌برداری

نمونه‌برداری طبق روش استاندارد انجام شود.

## روش آزمایش

– یک دسته از الیاف به جرم ۲۵ میلی‌گرم به عنوان نمونه انتخاب و به وسیله انگشتان دست شانه شده و الیاف موجود در نمونه به صورت موازی درآیند.

– عقب دستگاه روبروی فرد آزمایش‌کننده قرار گیرد و شانه‌های بالایی بلند شده تا بتوان الیاف را از بالا در داخل دندانه‌های شانه پایینی قرار داد.

– الیاف نمونه را طوری در داخل دندانه‌های سمت راست شانه (شانه پایینی) قرار دهید که سر الیاف از لبه اولین شانه حدود ۵ میلی‌متر جلوتر باشد.

– سپس الیاف را به وسیله چنگال فشارنده یا تیغه‌های گیره به داخل دندانه‌های شانه فشار دهید.

– به وسیله گیره یک دسته از الیاف را از داخل شانه بیرون کشیده، و پس از چندین بار شانه کردن به وسیله دندانه‌های وسط شانه برای مستقیم کردن و موازی کردن الیاف، آنها را بدقت چنان در لابه‌لای دندانه‌های سمت چپ شانه‌ها قرار دهید که راستای الیاف عمود بر راستای شانه‌ها بوده و لبه جلویی آنها به اندازه معینی از لبه اولین شانه کمی بیرون باشد و الیاف را به وسیله چنگال فشارنده به داخل دندانه‌های شانه هدایت کنید.

– عمل فوق را چندین بار تکرار کنید، تا کلیه الیاف از سمت راست شانه به سمت چپ شانه منتقل شود. و الیافی که در عمق دندانه‌های سمت راست شانه هستند را به وسیله سوزن دسته‌دار یا پنس بالا آورده و پس از شانه کردن به دندانه‌های سمت چپ شانه منتقل کنید.

– پس از انتقال همه الیاف به سمت چپ شانه‌ها، شانه‌های بالایی را بر روی شانه‌های پایینی قرار دهید تا دندانه‌های شانه‌های بالایی به داخل الیاف نفوذ کنند.

– دستگاه شانه را به اندازه  $18^{\circ}$  بچرخانید تا جلوی دستگاه شانه در مقابل شما قرار گیرد.

– اولین شانه پایینی را آزاد کرده و اولین شانه بالایی را از روی دستگاه بردارید، سپس دومین شانه پایینی را آزاد و دومین شانه بالایی را از روی دستگاه بردارید، این عمل را آنقدر ادامه دهید تا سر الیاف پدیدار شود. سر اولین لیف یا الیافی که پدیدار می‌شود در واقع بلندترین لیف یا الیاف داخل نمونه می‌باشد.

– پس از پدیدار شدن سر الیاف از لبه شانه جلویی، سر الیاف با دقت بهوسیله گیره از داخل شانه‌ها کشیده شود و پس از شانه کردن، مستقیم کردن و موازی کردن الیاف گرفته شده توسط گیره، این الیاف را از سمت چپ طوری بر روی صفحه ماهوتی یا محملی قرار دهید که سر پایینی لیف بر روی لبه پایینی صفحه ماهوتی بوده و موازی با لبه سمت چپ صفحه ماهوتی باشد. با انداختن شانه‌های پایینی و برداشتن شانه‌های بالایی بیشتر، به ترتیب به سر الیاف با طول کوتاهتر خواهید رسید. و با ادامه انتقال الیاف از روی دستگاه شانه بر روی صفحه ماهوتی، سر پایینی الیاف در پایین در یک راستا و بر روی محور افقی قرار گرفته و سر بالایی الیاف با توجه به طول الیاف بر روی یک منحنی قرار می‌گیرد.

– با قرار دادن طلق تهیه شده بر روی صفحه ماهوتی و رسم منحنی طول الیاف بر روی طلق می‌توان به نمودار طول الیاف دست یافت.

– پس از رسم نمودار طول الیاف به روشی که در بخش نظری این درس توضیح داده شده است، طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و طول میانگین الیاف را تعیین نمایید.

## ۴- تعیین طول الیاف به صورت مجزا (تک تک)

### مقدمه

در این روش طول الیاف به صورت مجزا و تک تک اندازه گیری می شود. این روش برای کلیه الیاف طبیعی و مصنوعی قابل استفاده بوده ولی بیشتر برای الیاف مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که در این روش طول الیاف به صورت مجزا و تک تک اندازه گیری می شود، لذا عملیات آماری نیز می تواند بر روی مقادیر اندازه گیری شده انجام شود.

### وسایل مورد نیاز

– دستگاه (جعبه) ویژه اندازه گیری

– پنس

– پارافین یا گلیسیرین با روغن بی اثر مشابه

### شرایط آزمایش

آزمایش در محیط آزمایشگاه با شرایط رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه برداری

به صورت تصادفی از مجموعه الیاف مورد نظر

### شرح دستگاه

دستگاه اندازه گیری طول الیاف به روش تک تک از بخش های زیر تشکیل شده است :

– جعبه ای چوبی به ابعاد  $22 \times 22 \times 32$  (همه ابعاد به سانتی متر)، داخل این جعبه چوبی از یک ورقه آلومینیومی پوشانده شده و یک لامپ فلوئورسنت در داخل جعبه قرار داشته و وجه بالایی جعبه چوبی باز است.

– وجه بالایی جعبه از دو صفحه شیشه ای که بین آنها یک طلق شفاف وجود دارد پوشانده شده است. صفحه شیشه ای پایینی به ضخامت ۴ میلی متر و ضخامت شیشه رویی که مدرج می باشد به ضخامت ۲ میلی متر است.

– یک آینه به ابعاد  $15 \times 22$  (ابعاد به سانتی متر) که بر روی پایه ای قابل تنظیم نصب شده است بر روی جعبه قرار دارد. تنظیم پایه آینه شرایط تغییر زاویه آینه در بالای جعبه را فراهم می کند. قابلیت تنظیم آینه به خاطر تغییر یا تنظیم زاویه تابش نور می باشد.

– حدود نیمی از شیشه بالایی جعبه با صفحه ای پوشیده شده است و نور لامپ فلوئورسنت داخل جعبه از قسمت پوشیده شده شیشه ها به آینه تاییده شده و از آینه به نمونه لیف بازتابیده می شود.

## روش آزمایش

برای اندازه‌گیری طول الیاف به صورت تک‌تک ابتدا یک قطره پارافین مایع (یا هر روغن شفاف مشابه و بی‌اثر بر روی الیاف مورد آزمایش) بر روی قسمتی از صفحه شیشه‌ای مدرج ریخته می‌شود. سپس یک لیف که به پارافین آخسته شده است بر روی صفحه شیشه‌ای مدرج قرار داده می‌شود و یک سر لیف بر روی یک خط از درجه‌بندی قرار گرفته و سر دیگر آن با پنس کشیده شده تا فرموج آن از بین رفته و مستقیم شود. با مستقیم شدن لیف، طول لیف از روی خطوط مدرج خوانده و یادداشت می‌شود. (پارافین برای از بین بدن فرموج و تعجد الیاف مورد استفاده قرار می‌گیرد).

برای انجام آزمایش الیاف مصنوعی حداقل  $3^{\circ}$  نمونه لیف و برای الیاف پنبه حدود  $5^{\circ}$  لیف مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و میانگین، انحراف معیار و  $CV\%$  طول اندازه‌گیری شده الیاف را محاسبه نماید.

## خودآزمایی

- ۱- توزيع طول الیاف مصنوعی چه تفاوتی با الیاف پنبه دارد؟
- ۲- طول الیاف چه تأثیری در تاب نخ می‌تواند داشته باشد؟
- ۳- تأثیر طول الیاف بر روی مقاومت نخ را بنویسید.

## ۵- تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جریان هوا

### مقدمه

هرگاه از داخل یک توده الیاف هوا عبور داده شود، مقاومت توده الیاف در مقابل جریان هوا (صرف نظر از سایر عوامل) بستگی به قطر و ضخامت یا ظرافت الیاف دارد. یعنی اگر در دو طرف یک توده الیاف اختلاف فشار هوا ایجاد شود، هوا از قسمت پرسنار به سمت قسمت کم فشار جریان یافته و سرعت جریان هوا بستگی به ظرافت الیاف دارد. تأثیر ظرافت الیاف بر سرعت جریان هوا به این صورت است که هرچه ظرافت الیاف بیشتر باشد، فشردگی الیاف بیشتر و خلل و فرج داخل توده الیاف کمتر و در نتیجه شدت جریان هوا از داخل توده الیاف کمتر خواهد بود. بنابراین، از همین خاصیت برای تعیین ظرافت الیاف پنبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جریان هوا از دستگاه میکروونر استفاده می‌شود.

### وسایل مورد نیاز

– دستگاه میکروونر

– کمپرسور هوا و مخزن هوای فشرده


– ترازو با دقیق ۱٪ گرم

### شرایط آزمایش

آزمایش در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20^\circ C \pm 2^\circ$  انجام شود.

### شرح آزمایش

در این آزمایش از دستگاه میکروونر برای اندازه‌گیری ظرافت الیاف پنبه استفاده می‌شود، و کمپرسور هوا و مخزن هوای فشرده برای تولید و نگهداری هوای فشرده به منظور ایجاد اختلاف فشار هوا در دو طرف نمونه و ایجاد جریان هوا از داخل نمونه و از ترازوی دقیق برای توزین نمونه الیاف استفاده می‌شود.



شکل ۱-۵- نمای ترسیمی دستگاه میکروونر

لازم به یادآوری است که قبل از شروع کار دستگاه میکرونر و اندازه‌گیری ظرافت نمونه‌های الیاف، باید دستگاه میکرونر به روش‌ها و ترتیبی که در دفترچه راهنمای آن ذکر شده است استانداردسازی یا کالیبره شود تا نتایج حاصل از اندازه‌گیری دقیق و مورد اعتماد باشد. چنان‌که در شکل ۱-۵ دیده می‌شود نمونه تهیه شده به جرم  $3/24$  گرم که توسط ترازوی دقیق توزین شده است، در قسمت C قرار داده می‌شود، سپس با شروع کار دستگاه، نمره نمونه الیاف از ارتفاع شناور خوانده شده و یادداشت می‌گردد. نمره‌ای که براساس ارتفاع شناور تعیین می‌شود، بر حسب میکروگرم بر اینچ می‌باشد.

در تعیین ظرافت الیاف به روش جریان هوا به وسیله دستگاه میکرونر، لازم است تعداد  $10$  نمونه به جرم  $3/24$  گرم تهیه و ظرافت آنها اندازه‌گیری شود. پس از اندازه‌گیری نمره، میانگین، انحراف معیار و  $CV\%$  نمره الیاف محاسبه شود.

براساس میانگین محاسبه شده از روی نمره‌های اندازه‌گیری شده نمونه‌های الیاف پنه، می‌توان پنهه‌های مختلف را براساس

درجه‌های زیر دسته‌بندی کرد :

درجه ظرافت	نمره بر حسب میکروگرم بر اینچ ( $\mu\text{g/in}$ )
خیلی ظرف	<۳
ظرف	۲-۳/۹
متوسط	۴-۴/۹
ضخیم	۵-۵/۹
خیلی ضخیم	>۶

## خودآزمایی

- ۱- طول الیاف پنه چه تأثیری در ظرافت آنها دارد؟
- ۲- چرا برای تعیین ظرافت پنه از میکروسکوپ استفاده نمی‌شود؟
- ۳- ظرافت الیاف پنه چه تأثیری بر کیفیت نخ یا پارچه دارد؟

## ۶- تعیین ظرافت الیاف پشم به روش میکروسکوپی

### مقدمه

برای تعیین ظرافت الیاف پشم و دیگر الیاف موئی مثل کشمیر و موهر از روش میکروسکوپی استفاده می‌شود. این روش از یک میکروسکوپ پروژکتینا که دارای صفحه مدرج است و یا از دیگر میکروسکوپ‌های دارای قابلیت اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

### وسایل مورد نیاز

- میکروسکوپ پروژکتینا
- لام ولامل
- پارافین مایع یا گلیسیرین
- تیغ تیز یا قیچی

### شرایط آزمایش

آزمایش در محیط آزمایشگاه و با شرایط رطوبت نسبی  $65\pm2\%$  و دمای  $20\pm2^{\circ}\text{C}$  انجام شود. لازم به توضیح است که نمونه‌ها قبل از آزمایش حداقل به مدت ۲۴ ساعت در شرایط استاندارد نگهداری شوند.

### روش نمونه برداری

نمونه برداری به روش استاندارد انجام می‌شود.

### شرح دستگاه

قبل از انجام آزمایش طرز کار میکروسکوپ را از روی راهنمای میکروسکوپ موجود در آزمایش فرا بگیرید.

### شرح آزمایش

نمونه الیاف را به صورت موازی درآورده و به وسیله تیغ تیز یا قیچی الیاف را به طول کمتر از عرض لام و لام بیرید. سپس یک قطره گلیسیرین (یا پارافین مایع) بر روی لام بربزید و سپس نمونه الیاف بربزید شده را بر روی قطره گلیسیرین قرار داده و لام را روی لام قرار دهید تا قطره گلیسیرین پخش شده و همه الیاف را در برگیرد. قطره گلیسیرین برای ثابت نگهداشتن الیاف است.

- نمونه تهیه شده (لام و لامل همراه نمونه الیاف) را در محل شیئی و زیر عدسی شیئی میکروسکوپ قرار دهید. با انتخاب عدسی ۴۰° و عدسی مناسب این عدسی، بزرگنمایی را حدود ۵۰۰ در نظر گرفته و با تنظیم صفحه یا میز لام (شیئی) تصویر روی صفحه میکروسکوپ پروژکتینا را واضح کرده (کانونی)، سپس قطر الیاف پشم به نمایش درآمده بر روی صفحه را با چرخاندن صفحه مدرج اندازه‌گیری کنید.

در این آزمایش لازم است حداقل قطر ۲۰۰ نمونه از الیاف پشم اندازه‌گیری شده و میانگین، واریانس، انحراف معیار و CV٪ قطر الیاف پشم را محاسبه کنید.

## خودآزمایی

- ۱- چه ارتباطی بین طول و ظرافت الیاف پشم می‌باشد؟
- ۲- سطح الیاف پشم چه ویژگی‌ای دارد؟
- ۳- دلیل نمدی شدن پشم چیست؟

## ۷- تعیین ظرافت الیاف مصنوعی به روش میکروسکوپی

### مقدمه

الیاف مصنوعی با ظرافت‌های دلخواه و براساس سفارش مشتری تولید و عرضه می‌شوند. همچنین الیاف مصنوعی با شکل سطح مقطع عرضی مختلف (دایره‌ای، بیضوی، دندانه‌دار، دمبلی شکل ...) می‌توانند تولید شوند. با این حال بیشتر الیاف مصنوعی با مقطع عرضی دایره‌ای تولید و مصرف می‌شوند. یکی از روش‌های تعیین ظرافت الیاف مصنوعی، تعیین قطر آنها است که در این صورت با تعیین قطر الیاف و داشتن جرم حجمی لیف مربوطه می‌توان نمره الیاف را محاسبه کرد.

### وسایل مورد نیاز

- میکروسکوپ پروژکتینا یا میکروسکوپ مجهز به صفحه مدرج
- لام و لامل
- گلیسیرین (یا هر نوع روغنی بی‌اثر بر روی الیاف مورد آزمایش)
- تیغ تیز

### شرایط آزمایش

آزمایش در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود. قبل از آزمایش نمونه به مدت ۲۴ ساعت در شرایط استاندارد نگهداری شود.

### شرح آزمایش

چنان‌که توضیح داده شده است، سطح الیاف مصنوعی متنوع بوده و بستگی به سفارش مشتری و شکل سطح مقطع روزنه‌های رشتہ‌ساز دستگاه تولید الیاف دارد. اگر مقطع عرضی الیاف مورد آزمایش دایره‌ای باشد، با تعیین قطر الیاف و داشتن جرم حجمی الیاف می‌توان نمره الیاف را حساب کرد. در این صورت اگر نوع لیف مشخص باشد، جرم حجمی آن را از روی جداول باید و اگر نوع لیف مشخص نباشد، لازم است برای تعیین نمره لیف، در آزمایش جداگانه‌ای جرم حجمی لیف را تعیین نمود.

برای تهیه نمونه، ابتدا الیاف نمونه‌برداری شده را به صورت موازی درآورده و به طول کمتر از عرض لام و لامل بیرید. سپس یک قطره گلیسیرین (یا پارافین مایع) بر روی لام بزید و سپس الیاف بزیده شده را بر روی قطره گلیسیرین قرار داده و لامل را روی لام قرار دهید تا قطره گلیسیرین کل نمونه الیاف را در برگیرد.

نمونه تهیه شده (لام و لامل همراه با نمونه الیاف) را در محل شیع و زیر عدسی شیئی میکروسکوپ قرار داده و با انتخاب عدسی شیئی مناسب، قطر الیاف را از روی صفحه مدرج خوانده و یادداشت نمایید. در این آزمایش لازم است قطر  $30^{\circ}$  لیف از نمونه الیاف تهیه شده اندازه‌گیری شده و میانگین، انحراف معیار و  $CV\%$  قطر الیاف محاسبه شود.

### خودآزمایی

- ۱- با توجه به نوع لیف و قطر (نمره لیف)، این الیاف در کدام سیستم ریسندگی قابل ریسیدن بوده و پارچه یا محصول نهایی بافتگی آنها مناسب چه نوع مصارفی می‌باشد؟
- ۲- این روش اندازه‌گیری قطر الیاف مصنوعی، مناسب چه شکل از مقطع الیاف می‌باشد؟

## ۸- تعیین تجعد الیاف

### مقدمه

کلیه الیافی که در ریسندگی الیاف کوتاه (سیستم ریسندگی الیاف کوتاه یا پنهان) و ریسندگی الیاف بلند (سیستم ریسندگی الیاف بلند مثل سیستم‌های ریسندگی پشمی، نیمه فاستونی و فاستونی) مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای فروموج یا اصطلاحاً مجعد هستند. الیاف طبیعی مثل پنبه و پشم به صورت طبیعی دارای فروموج هستند، و الیاف مصنوعی که برای مصرف در ریسندگی الیاف کوتاه و ریسندگی الیاف بلند تولید می‌شوند، در مرحله تولید از یک دستگاه به نام کربیمپر که وظیفه ایجاد فروموج در الیاف را دارد گذشته تا الیاف تولیدی مجعد شوند. فروموج و تجعد الیاف برای بهبود شرایط ریسندگی لازم و ضروری است. باید توجه داشت که تجعد الیاف باید در حد معینی باشد، چون اگر تجعد از حد معینی بیشتر یا کمتر باشد، در عملیات ریسندگی مثل تشكیل تار عنکبوتی در ماشین کارد یا عملیات کاردنگ بین سیلندر و فلت‌های ماشین کارد ایجاد اشکال خواهد کرد.

مقدار تجعد الیاف از اختلاف طول حالت آزاد لیف و حالت کشیده شده و مستقیم شده لیف به دست می‌آید. مقدار تجعد لیف، معمولاً پس از اندازه‌گیری طول لیف در دو حالت آزاد و مستقیم شده، به صورت درصد تجعد محاسبه و بیان می‌شود.

### وسایل مورد نیاز

#### – دستگاه اندازه‌گیری تجعد لیف

– پنس

(دستگاه اندازه‌گیری تجعد لیف، دستگاهی بسیار ساده بوده و دارای یک صفحه یا خطکش مدرج و دو گیره یکی ثابت و دیگری متحرک می‌باشد).

### شرایط آزمایش

این آزمایش نیاز به شرایط خاصی ندارد، ولی بهتر است در شرایط محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20^{\circ}\text{C}$  انجام شود.

### روش آزمایش

پس از نمونه‌گیری از الیاف مورد نظر، یک لیف را از بین نمونه انتخاب کرده و به صورت آزاد و بر روی خطکش مدرج قرار دهید. به وسیله پنس لیفی که بر روی خطکش قرار دارد را جابجا کرده تا بتوان فاصله بین دو سر لیف (۱,۱) را اندازه‌گیری کرد. باید توجه داشت که در هنگام جابجاگی لیفی که بر روی خطکش قرار دارد، هیچ کششی به لیف وارد نشود و هنگام اندازه‌گیری فاصله بین دو سر لیف، لیف باید به صورت آزاد بر روی خطکش قرار داشته باشد.

پس از اندازه‌گیری فاصله بین دو سر لیف مجعد (۱,۱)، لازم است طول لیف را به صورت کشیده شده اندازه‌گیری کرد. برای این

کار، با پنس لیف مورد نظر را برداشته و یک سر آن را در بین فک‌های گیره ثابت قرار دهید. سپس، سر دیگر نمونه لیف را در میان فک‌های گیره متحرک قرار داده و گیره متحرک را به حرکت درآورید تا از گیره ثابت دور شود. پس از از بین رفقن چین و چروک و مستقیم شدن لیف، طول لیف (L<sub>2</sub>) را که همان فاصله بین لبه فک‌های دو گیره است از روی خطکش خوانده و یادداشت نماید.

در این آزمایش لازم است تعداد حداقل ۱۰ لیف مورد آزمایش قرار گرفته و طول حالت مجعد (L<sub>1</sub>) و مستقیم شده و بدون جعد (L<sub>0</sub>) تعیین شود. پس از تعیین L<sub>0</sub> و L<sub>1</sub> مقدار تجعد لیف (C) و درصد تجعد لیف (C%) از رابطه زیر تعیین و میانگین، انحراف معیار و٪ تجعد محاسبه شود.

$$C = L_2 - L_1$$

$$\% C = \frac{L_2 - L_1}{L_1} \times 100$$

## خودآزمایی

- ۱- با توجه به طول الیاف مورد آزمایش، این الیاف مناسب چه سیستمی از ریسنگی می‌باشند.
- ۲- اهمیت تجعد در الیاف نساجی را بنویسید.
- ۳- روش‌های ایجاد تجعد در الیاف مصنوعی را بنویسید.
- ۴- تجعد کمتر و بیشتر از حد معین، چه تأثیری در عملیات ریسنگی دارند.

## ۹- تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی

### مقدمه

برای تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی از دستگاهی به نام ویبروسکوپ (Vibroscope) استفاده می‌شود. استفاده از روش ارتعاشی برای تعیین ظرافت الیاف بر این اصل استوار است که وقتی الیاف نساجی تحت کشش با ضربات منظم به ارتعاش درآیند، وقتی فرکانس (تعداد ضربه در واحد زمان) ضربات واردہ برابر فرکانس طبیعی لیف مورد نظر باشد، دامنه ارتعاش لیف حداکثر بوده و در این حالت، نوسان یا ارتعاش لیف در حالت تشدید یا رزونانس می‌باشد. فرکانس تشدید یا همان فرکانس رزونانس هر لیف به میزان نیروی کشش واردہ بر آن، جرم واحد طول لیف و طول لیف تحت آزمایش بستگی دارد. این کمیت‌ها به صورت تناسب‌های زیر با یکدیگر ارتباط دارند :

$$f \propto \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$m \propto T \left( \frac{1}{2lf} \right)^2$$

در روابط فوق :

f : فرکانس طبیعی لیف

T : کشش لیف

l : طولی از لیف که تحت ارتعاش است

m : جرم واحد طول لیف

در تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی، طول معینی از یک لیف (l) را تحت کشش ثابت و معینی (T) که متناسب با مقاومت لیف می‌باشد قرار داده و با به ارتعاش درآوردن لیف، فرکانسی که در آن فرکانس دامنه لیف حداکثر می‌شود را یادداشت کرده و از روی روابط فوق جرم واحد طول لیف که نشان‌دهنده ظرافت لیف است را محاسبه می‌کنند.

لازم به یادآوری است که دستگاه ویبروسکوپ مناسب اندازه‌گیری ظرافت الیاف پنبه نیست. معمولاً دستگاه ویبروسکوپ برای اندازه‌گیری ظرافت الیاف مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### وسایل مورد نیاز

- دستگاه ویبروسکوپ و متعلقات آن

- پنس

### شرایط آزمایش

لازم است این آزمایش در شرایط آزمایشگاه یعنی رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$  انجام شود.

## روش آزمایش

شرح دقیق روش تعیین ظرافت الیاف با دستگاه ویبروسکوپ بستگی به نوع دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه دارد. براین اساس، لازم است ابتدا براساس کتابچه راهنمای دستگاه ویبروسکوپ، دستگاه را برای انجام آزمایش آماده کرد. پس از آماده سازی دستگاه ویبروسکوپ یک لیف را از میان نمونه انتخاب و بهوسیله پنس در محل نمونه بر روی دستگاه قرار دهید و با توجه به حدود مقاومت (ظرافت نمونه و جنس نمونه)، کشش لازم را به نمونه اعمال کنید.

لازم به یادآوری است که اگر کشش نمونه از طریق وزنه اعمال می شود، باید توجه داشت که نمونه انتخابی متناسب با جنس و حدود ظرافت نمونه باشد. در بعضی از دستگاه های ویبروسکوپ اعمال کشش به لیف نمونه به غیر از روش وزنه انجام می شود. به هر حال، انتخاب حدود جرم یا وزن یا میزان کشش اعمال شده از طرق مختلف مثل فنر، باید براساس پیشنهاد سازنده دستگاه ویبروسکوپ مورد استفاده باشد.

پس از آماده سازی دستگاه ویبروسکوپ و نصب نمونه بر روی آن، دستگاه را روشن کرده و با اهرم تنظیم فرکانس، به تدریج فرکانس را افزایش دهید. با تغییر فرکانس دامنه ارتعاش لیف نیز تغییر می کند. با مشاهده دامنه نوسان حداکثر از روی حرکت ارتعاشی لیف، می توان ظرافت لیف را از روی دستگاه ویبروسکوپ خوانده و یادداشت نمود. لازم به یادآوری است که در دستگاه های ویبروسکوپ جدید، با وارد کردن طول نمونه و میزان کشش اعمال شده به نمونه خود دستگاه ویبروسکوپ ظرافت نمونه را محاسبه و بر روی صفحه نمایش نشان می دهد.

## خودآزمایش

- ۱- انتخاب وزنه یا نیروی اعمال شده به نمونه به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۲- اگر طول نمونه مورد آزمایش را دو برابر کنیم، چه تغییری در فرکانس رزونانس ایجاد می شود؟
- ۳- اگر کشش اعمال شده به نمونه یا وزنه آویزان شده به نمونه را نصف کنیم، چه تغییر در فرکانس رزونانس ایجاد می شود؟
- ۴- چرا روش ارتعاشی مناسب تعیین نمره الیاف پنبه نیست؟

## ۱۰- تعیین جذب رطوبت الیاف به روش خشک کردن

### مقدمه

الیاف نساجی وقتی در معرض هوای مرطوب قرار می‌گیرند رطوبت جذب می‌کنند. میزان جذب رطوبت الیاف نساجی بستگی به نوع لیف و شرایط محیطی که الیاف در آن قرار دارند بستگی دارد. از بین الیاف نساجی، الیاف طبیعی مثل الیاف سلولزی و پروتئینی بالاترین میزان جذب رطوبت را دارند، و در بین الیاف طبیعی میزان جذب رطوبت انواع الیاف متفاوت از یکدیگر است. مثلاً، میزان جذب رطوبت الیاف پشم بیشتر از الیاف پنبه است. میزان جذب رطوبت الیاف نساجی، علاوه بر جنس و نوع الیاف به محیطی که الیاف در آن قرار دارند وابسته است. بر این اساس، هرچه رطوبت نسبی محیط بیشتر باشد، جذب رطوبت الیاف نیز افزایش می‌یابد. جذب رطوبت الیاف بر رفتار آنها تأثیر می‌گذارد. مثلاً با جذب رطوبت الیاف، افزایش طول تا حد پارگی آنها افزایش می‌یابد، یا به استثنای الیاف پنبه، جذب رطوبت الیاف سبب کاهش مقاومت آنها می‌شود. علاوه بر خواص مکانیکی، جذب رطوبت سبب تغییر در خواص فیزیکی الیاف نیز می‌شود. مثلاً، با جذب رطوبت الیاف، میزان شارژ الکتریسیته ساکن آنها کاهش یافته و اختلالات کمتری را در ماشین‌های خط ریسندگی ایجاد می‌کنند. به همین خاطر است که در سالن‌های ریسندگی رطوبت هوا را در حد معینی نگه می‌دارند، تا جذب رطوبت الیاف سبب جلوگیری از تولید یا کاهش الکتریسیته ساکن در الیاف شود.

### وسایل مورد نیاز

- ترازوی دقیق با دقت ۱٪ گرم
- دستگاه خشک کن
- ظرف توزین
- پنس

### شرایط آزمایش

آزمایش در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20^{\circ}\text{C}$  انجام شود.

### شرح آزمایش

شرح دقیق آزمایش تعیین جذب رطوبت الیاف نساجی به روش خشک کردن، بستگی به نوع دستگاه خشک کن مورد استفاده در آزمایشگاه دارد. بر این اساس، قبل از شروع آزمایش راهنمای دستگاه را مطالعه کرده و از سالم بودن قسمت‌های مختلف دستگاه خشک کن و تراز بودن ترازوی دقیق باید اطمینان حاصل کرد، و جابه‌جایی نمونه به روش صحیحی به وسیله پنس انجام شود تا از اثرات عوامل خارجی بر اندازه‌گیری اجتناب گردد.

در این آزمایش، نمونه‌هایی به جرم  $1\text{ g}$  که به مدت  $24$  ساعت و به صورت آزاد در شرایط معین مثل شرایط استاندارد (یا هر شرایط دیگر مانند محیط آزمایشگاه) قرار داشته‌اند انتخاب می‌شود. پس از توزین، نمونه مورد نظر را به مدت  $3\text{ min}$  در دستگاه خشک قرار دهید و دمای خشک کن را برای الیاف پنبه  $12^\circ\text{C}$  و برای الیاف پشم  $11^\circ\text{C}$  تنظیم نماید. پس از  $3\text{ min}$  دقیقه نمونه را توزین نماید، و سپس نمونه را داخل دستگاه خشک کن قرار دهید و هر  $1\text{ min}$  دقیقه نمونه را از دستگاه خشک کن خارج و توزین نماید. توزین هر  $1\text{ min}$  دقیقه را تا جایی ادامه دهید که  $3$  عدد آخری یکسان باشد. سپس جرم رطوبت نمونه الیاف از رابطه زیر قابل محاسبه می‌شود.

جرم نمونه خشک شده ( $D$ ) – جرم نمونه قبل از خشک کردن ( $m_0$ ) = جرم رطوبت ( $W$ )  
درصد رطوبت بازیافته و درصد رطوبت موجود از روابط زیر بدست می‌آید.

$$\% R = \frac{W}{D} \times 100$$

$$\% M = \frac{W}{W+D} \times 100$$

در روابط فوق  $R\%$  درصد رطوبت بازیافته و  $M\%$  درصد رطوبت موجود می‌باشد.

## خودآزمایی

- ۱- چهار اثر جذب رطوبت بر الیاف را نام برد و توضیح دهید.
- ۲- رطوبت نسبی محیط چه تأثیری بر جذب رطوبت الیاف دارد.
- ۳- یک محموله  $100\text{ g}$  از الیاف پنبه خریداری شده است. پس از نمونه برداری و آزمایش مشخص شده است که رطوبت بازیافته آن  $55\%$  است. جرم خشک نمونه را محاسبه نماید.

## ۱۱- تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف

### مقدمه

در تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف، از یک دستگاه اندازه‌گیری که قابل حمل می‌باشد استفاده می‌گردد. مقاومت و استحکام الیاف هم در مرحله ریستندگی و تولید نخ و هم در هنگام استفاده به صورت نخ مثل نخ خیاطی، یا طناب و یا پارچه بهصورت پوشاسک و لباس و دیگر پارچه‌های مورد مصرف در صنایع مختلف مثل چادر صحراوی، بادبان، چتر نجات و ... بسیار حائز اهمیت است. از این‌رو، یکی از عوامل تعیین و انتخاب الیاف برای تولید محصولی معین، مقاومت الیاف در مقابل نیروهای کششی یا مقاومت کششی آنها می‌باشد.

### وسایل مورد نیاز

– دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الیاف به روش تک لیف

– پنس

### شرایط آزمایش

این آزمایش در محیط آزمایشگاه و با شرایط رطوبت نسبی  $2\pm 20\%$  و دمای  $20^{\circ}\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

نمونه‌برداری به روش استاندارد از مجموعه الیاف مورد نظر انجام شود.

### شرح دستگاه

دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الیاف به روش تک لیف از دو قسمت یعنی قسمت اندازه‌گیری و قسمت ثبات که عهده‌دار ترسیم منحنی می‌باشد تشکیل شده است.

این دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الیاف، یک دستگاه قابل حمل بوده و به وسیله آن می‌توان تا  $300$  نمونه در ساعت را مورد آزمایش قرار داد. هم‌زمان با اعمال کشش بر روی نمونه لیف برای تعیین مقاومت، قلم دستگاه ثبات بر روی کاغذ حرکت خواهد کرد، و با به حرکت درآوردن کاغذ دستگاه ثبات می‌توان منحنی نیرو - ازدیاد طول لیف را به‌طور کامل و دقیق بر روی کاغذ رسم کرد.

روی دستگاه اندازه‌گیری مقاومت الیاف با یک رنگ سیاه و مات پوشیده شده است تا انعکاس نور از سطح دستگاه به حداقل برسد و کار کردن با دستگاه به آسانی انجام شود. بر روی این دستگاه گیره‌های مخصوص نگهداری دو سر لیف، کلید دوران تعیین دامنه، دکمه کنترل صفر و کلید انجام آزمایش قرار دارند. بر روی این دستگاه کلیدی برای انتخاب ولتاژ و همچنین یک کلید برای کنترل کالیبراسیون وجود دارد.

دستگاه ثبات که دستگاهی از نوع گالوانومتری است دارای پهنهای ۴ اینچ بوده و در یک جعبه فلزی که وجه بالای آن از شیشه ساخته شده است قرار دارد. دستگاه ثبات مجزای از دستگاه اندازه‌گیری بوده و این دو دستگاه بهوسیله یک کابل رشته‌ای به یکدیگر متصل هستند.

## روش آزمایش

در دستگاه اندازه‌گیری دو گیره که یکی ثابت است و دیگری متحرک، قرار دارد. گیره ثابت به قسمت اندازه‌گیری متصل است و گیره متحرک بهوسیله یک موتور حرکت می‌کند. برای اندازه‌گیری مقاومت یک لیف، لازم است از یک سر لیف طولی از لیف به درازای ۱ سانتی‌متر را بین دو فک گیره ثابت قرار داده، سپس سر دیگر لیف را در بین فک‌های گیره متحرک قرار داد. در این صورت با فشار دادن کلید انجام آزمایش، گیره متحرک شروع به حرکت می‌کند. با حرکت گیره متحرک و سپس مستقیم شده لیف، گیره ثابت که به قسمت اندازه‌گیری متصل است تحت نیروی کشش قرار می‌گیرد و کشش وارده به گیره ثابت تبدیل به علامت الکتریکی شده و به قلم دستگاه ثبات منتقل شده و قلم دستگاه ثبات حرکت می‌کند. اگر کاغذ زیر قلم دستگاه ثبات نیز حرکت کند منحنی نیرو- ازدیاد طول بر روی کاغذ دستگاه ثبات رسم می‌شود.

پس از هر آزمایش و قبل از شروع آزمایش جدید، لازم است با فشار دادن دکمه کنترل صفر، قسمت اندازه‌گیری متصل به گیره ثابت را به حالت اولیه و آزاد برگرداند. لازم به توضیح است که قبل از آزمایش باید توصیه‌های موجود در راهنمای دستگاه را مطالعه کرده و نکات اشاره شده در راهنمای مربوطه را رعایت نمایید. همچنین قبل از شروع آزمایش، لازم است دستگاه را براساس دستورات داده شده در راهنمای دستگاه، کالیبره کرده تا از ایجاد خطای احتمالی در نتایج آزمایش پیشگیری شود.

تعداد ۱۰ نمونه از یک نوع لیف معین را مورد آزمایش قرار دهید و درصد افزایش طول نسبی ( $\frac{\Delta L}{L} \times 100$ ) و نیروی پارگی را اندازه‌گیری و محاسبه نمایید. میانگین، انحراف معیار و CV٪ درصد افزایش طول نسبی و نیروی پارگی را حساب کنید.

## خودآزمایی

- ۱- تغییر در شرایط محیط آزمایش (دما و رطوبت) چه تأثیری بر نتایج آزمایش می‌گذارد؟ توضیح دهید.
- ۲- سرعت گیره متحرک چه تأثیری بر نتیجه آزمایش دارد؟

## ۱۲- تعیین خواص کششی الیاف (به وسیله دستگاه اینسترون)

### مقدمه

رفتار الیاف نساجی در مقابل نیروهای کششی کننده خواص کششی آنها می‌باشد. از خواص کششی الیاف می‌توان به افزایش طول تا حد پارگی، نیروی پارگی، مدول اولیه و کار تا حد پارگی اشاره کرد. خواص کششی الیاف نساجی نه تنها در خط تولید نخ، پارچه و پوشак مهم است، بلکه در عملکرد محصول نساجی مثل نخ دوخت، طناب، پوشاق و انواع منسوجات صنعتی مثل نخ تایر اتومبیل، طناب‌های کوهنوردی و دریانوردی، پارچه‌های ویژه صنایع اتومبیل، پارچه‌های ویژه چادرهای صحرایی و ... بسیار با اهمیت است.

آزمایش تعیین خواص کششی الیاف نساجی به وسیله دستگاهی به نام اینسترون (Instron) انجام می‌شود. نام اینسترون برگرفته از نام یک شرکت انگلیسی سازنده دستگاه‌های کشش مواد می‌باشد، و چون اولین دستگاه‌های آزمایش کششی مواد نساجی مورد استفاده در ایران از شرکت اینسترون خریداری شده‌اند، بنابراین در صنایع نساجی ایران این نوع دستگاه‌های ساخت شرکت‌ها و کشورهای دیگر – به اینسترون نامیده می‌شوند.

دستگاه اینسترون از دو بخش تشکیل شده است، قسمت اول بخش کشش دهنده و قسمت دوم بخش کنترل کننده می‌باشد. دستگاه اینسترون قابلیت عملیات آزمایش بر روی انواع الیاف، انواع نخ و انواع پارچه را دارد. می‌باشد.

### وسایل آزمایش

– دستگاه اینسترون و متعلقات

– پنس ویژه نصب لیف بر روی فک‌ها

### شرایط آزمایش

این آزمایش باید در شرایط محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

نمونه‌برداری به روش استاندارد از مجموعه الیاف مورد نظر انجام شود.

### شرح دستگاه

چنانکه اشاره شده است، دستگاه اینسترون از دو بخش کشش دهنده و کنترل کننده که به طور مجزا ساخته شده‌اند تشکیل شده و این دو بخش به وسیله کابل‌هایی با یکدیگر در ارتباط هستند. امروزه در ماشین‌های جدید کشش، بخش کنترل کننده که همان بخش دوم از دستگاه اینسترون می‌باشد، از یک دستگاه کامپیوتر با متعلقات که نرم‌افزار ویژه‌ای بر روی آن نصب شده است تشکیل شده

است.

بخش کشش دهنده دستگاه اینسترون از یک چهارچوب فولادی تشکیل شده است که دو گیره، یکی ثابت و دیگری متحرک، وظیفه اعمال کشش بر الیاف را به عهده داردند. گیره ثابت از تیر افقی چهارچوب فولادی آویزان و گیره متحرک در بین دو ستون عمودی قرار دارد. در بالای گیره ثابت، دستگاه حس کننده بار (load Cell) قرار دارد که دستگاه حس کننده و گیره بالایی به صورت یک پارچه بوده و در وسط تیر افقی بالایی چهارچوب دستگاه نصب می شوند.

گیره متحرک بر روی یک تیر افقی که در دو طرف بر روی محورهای مارپیچ دورانی قرار دارد نصب شده است. محورهای مارپیچ دورانی هر یک در داخل ستون های چهارچوب اینسترون بوده و با دوران خود، گیره متحرک را به سمت بالا یا پایین حرکت می دهد.

برای کشش نمونه لیف، ابتدا سر بالایی آن در بین فک های گیره بالایی قرار گرفته و فک ها بسته می شوند، سپس گیره پایینی در ارتفاعی قرار می گیرد که فاصله لبه فک های گیره بالایی و پایینی برابر طول نمونه باشد. در این حالت سر پایینی نمونه در بین فک های گیره پایینی قرار گرفته و فک ها بسته می شوند. پس از بستن نمونه در بین فک های گیره های بالایی و پایینی، و با شروع به کار دستگاه گیره پایینی به سمت پایین حرکت کرده و نیروی کششی به لیف وارد می شود.

در حین پایین آمدن گیره پایینی، نیرو یا بار وارد شده به لیف از طریق گیره بالایی به حس کننده بار منتقل شده و حس کننده بار نیروی وارد شده را در هر لحظه اندازه گیری کرده و از طریق کابل ویژه ای برای ذخیره و عملیات بعدی نظیر محاسبات، تجزیه و تحلیل و رسم نمودار به بخش دوم دستگاه اینسترون یعنی کامپیوتر ارسال می کند.

لازم به توضیح است که دستگاه اینسترون براساس «نرخ ثابت افزایش طول» یعنی Constant Rate of Elongation (CRE) کار می کند. یعنی بارگذاری در این دستگاه به صورتی است که نرخ افزایش طول نمونه در زمان ثابت است. البته در دستگاه های جدید اینسترون شرایط بارگذاری براساس «نرخ ثابت بارگذاری» یعنی Constant Rate of Loading (CRL) نیز فراهم شده است که انتخاب CRE یا CRL از روی بخش کنترل با همان نرم افزار نصب شده بر روی کامپیوتر انجام خواهد شد.

## روش آزمایش

**انتخاب حس کننده بار :** دستگاه اینسترون برای انواع مواد و محصولات نساجی قابل استفاده است. از این رو برای مواد مختلف نساجی مثل الیاف، نخ و پارچه حس کننده بار، و فک های گیره های بالایی و پایینی متفاوت از یکدیگر هستند. بنابراین برای آزمایش کشش الیاف لازم است گیره، فک ها و حس کننده بار متناسب با الیاف نساجی انتخاب و بر روی دستگاه نصب گردد. انواع معمول حس کننده های بار و مورد استفاده آنها به شرح زیر می باشد :

- بار در محدوده  $5^{\circ}$  گرم ویژه الیاف.
- بار در محدوده  $5^{\circ}$  کیلو گرم ویژه نخ ها.
- بار در محدوده  $5^{\circ}$  کیلو گرم ویژه پارچه ها.

**تنظیمات دستگاه :** در دستگاه های جدید، کلید تنظیمات دستگاه اینسترون و ورود اطلاعات مربوط به آزمایش و خود نمونه مورد آزمایش از طریق صفحه کلید کامپیوتر وارد نرم افزار دستگاه می شود و آزمایش براساس اطلاعات وارد شده انجام و اطلاعات مربوط به آزمایش از طریق حس کننده بار (نیروی وارده) و میزان جابجایی گیره پایینی (افزایش طول) به کامپیوتر ارسال شده و ذخیره می شود. این دستگاه ها قابلیت ترسیم نمودار نیرو - از دیگر طول یا تنش - کرنش را همزمان با انجام آزمایش بر روی صفحه نمایش کامپیوتر (مانیتور) دارا هستند. اطلاعات ذخیره شده حاصل از آزمایش، هم به وسیله نرم افزار دستگاه اینسترون جهت تجزیه و تحلیل رفتار مواد تحت آزمایش و ترسیم نمودارها قابل استفاده است، و هم این اطلاعات را می توان توسط نرم افزارهای دیگر مورد

بهره‌برداری قرار داد.

چنانچه از مدل‌های قدیمی دستگاه اینسترون برای آزمایش کشش استفاده می‌شود، لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :

— **تنظیم قلم ترسیم** : در مدل‌های قدیمی دستگاه‌های اینسترون از قلم و کاغذ برای ترسیم نمودار بار – از دید طول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع دستگاه‌ها، لازم است قبل از شروع آزمایش جدید، قلم ترسیم بر روی نقطه صفر که محل تقاطع خط عمودی سمت چپ (ها) و خط افقی پایینی (ها) می‌باشد قرار گیرد.

— **کالیبره کردن** : در اینجا کالیبره کردن دستگاه اینسترون در واقع به منظور تطابق دو بخش دستگاه، یعنی تطابق بخش‌های کشش‌دهنده و کنترل‌کننده انجام می‌شود. کالیبره کردن دستگاه با هدف اطمینان از صحت و دقت انجام آزمایش و دریافت صحیح اطلاعات از بخش کشش‌دهنده و همچنین تطابق اجزای مختلف دو بخش دستگاه با یکدیگر انجام می‌شود. برای کالیبره کردن دستگاه اینسترون لازم است از توصیه‌های راهنمای دستگاه که معمولاً با آویزان کردن وزنه معینی از گیره بالایی و تنظیم قلم ترسیم انجام می‌شود، بهره گرفت.

— **انتخاب سرعت آزمایش** : در دستگاه‌های اینسترون قدیمی برخلاف دستگاه‌های جدید، تغییر سرعت گیره پایینی بهوسیله تغییر در چرخ‌دنده‌های انتقال حرکت انجام می‌شود. پس از تعیین سرعت مناسب برای حرکت گیره پایین، از روی راهنمای دستگاه یا محاسبات بر روی چرخ‌دنده‌های انتقال حرکت، چرخ‌دنده مناسب انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

— **تنظیم فاصله بین فک‌های گیره‌های بالا و پایین** : فاصله بین فک‌ها بستگی به طول نمونه مورد آزمایش دارد. براساس طول نمونه مورد آزمایش و با حرکت بالا/پایین گیره پایینی می‌توان فاصله بین فک‌ها را تنظیم کرد. برای دقت در تنظیم فاصله بین فک‌های بالا و پایین می‌توان از یک خطکش دقیق استفاده کرد.

**بستن نمونه و انجام آزمایش** : چنانکه توضیح داده شد، ابتدا نمونه را به صورت مستقیم و عمودی بر روی فک بالایی قرار داده و فک بالایی را محکم بیندید. سپس سر پایینی نمونه را در بین فک‌های پایینی قرار داده و محکم بیندید. مراقب باشید تا نمونه هنگام بستن در بین فک‌های پایینی دچار کشش نشود.

پس از اینکه اطمینان حاصل کردید که کلیه تنظیمات (ورود اطلاعات در نرم‌افزار اینسترون‌های جدید و تعیین سرعت کشش و کالیبره کردن اینسترون‌های قدیمی) بر روی دستگاه اینسترون انجام شده است، شروع به آزمایش نمایید. پس از انجام هر آزمایش، دستگاه را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.

## خودآزمایی

- ۱- سرعت آزمایش چه تأثیری بر میزان مقاومت پارگی لیف دارد؟
- ۲- سرعت آزمایش چه تأثیری بر افزایش طول تا حد پارگی لیف دارد؟
- ۳- رطوبت چه تأثیری بر مقاومت الیاف پنبه، نایلون، پلی استر و پشم دارد؟
- ۴- آیا حرارت تأثیری بر مقاومت الیاف پنبه، پشم، پلی استر و پلی اتیلن دارد؟ توضیح دهید.

## ۱۳- تعیین خواص کششی نخ

### مقدمه

خواص کششی نخ‌های مختلف متفاوت از یکدیگر می‌باشد. برای محصولات مختلف صنایع نساجی اعم از نخ، پارچه، پوشک، پارچه‌های خانگی و منسوجات صنعتی، که مصارف متفاوتی دارند، الیاف و نخ‌های با خواص متفاوتی مورد نیاز می‌باشد. از بین خواص مختلف نخ‌ها مثل جذب رطوبت که عمدهاً مربوط به نوع الیاف تشکیل‌دهنده نخ می‌شود، خواص نوری، خواص سایشی، سختی خمسی و سختی پیچشی؛ مقاومت کششی نخ‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین، یکی از آزمایش‌هایی که بر روی نخ انجام می‌شود، آزمایش کشش می‌باشد که برای تعیین مقاومت کششی نخ، افزایش طول تا حد پارگی نخ و به طور خلاصه برای تعیین رفتار کششی نخ استفاده می‌شود.

یکی از روش‌های دقیق انجام آزمایش برای تعیین خواص کششی نخ‌ها، استفاده از دستگاه‌های کشش مانند اینسترون می‌باشد. اصولاً، همان دستگاه اینسترونی که برای تعیین مقاومت و خواص کششی الیاف اشاره شده و توضیح داده شده است، با تغییراتی در اجزای دستگاه مثل تغییر در حس‌کننده بار (load Cell)، فک‌ها و ... و تغییر در تنظیمات دستگاه برای آزمایش کششی نخ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### وسایل مورد نیاز – دستگاه اینسترون و متعلقات

### شرایط آزمایش

این آزمایش باید در شرایط محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20\pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

پس از نمونه‌برداری بسته نخ از مجموعه بسته‌های روی ماشین‌ها، انبار، محموله و ...، پس از آزمایش یک نمونه نخ، نخ به طول معین که وابسته به حجم نخ روی بسته است از روی بسته باز شد و دور ریخته می‌شد، سپس نمونه جدید مورد آزمایش قرار بگیرد.

## شرح دستگاه

دستگاه اینسترون در آزمایش "تعیین خواص کششی الیاف نساجی" شرح داده شده است.

## روش آزمایش

چگونگی آزمایش بهوسیله دستگاه اینسترون در آزمایش "تعیین خواص کششی الیاف نساجی" شرح داده شده است. با این حال، اطلاعات دقیق و اختصاصی هر دستگاه اینسترون در راهنمای دستگاه اشاره شده است و توصیه می شود قبل از آزمایش، راهنمای دستگاه به دقت مطالعه شود.

## خودآزمایی

- ۱- چه عواملی در مقاومت کششی یک نخ تأثیر دارد؟
- ۲- در مقدمات بافندگی (بافندگی تاری-پودی) چه عملیاتی را به منظور افزایش مقاومت بر روی نخ انجام می دهند؟
- ۳- در بافندگی حلقوی پودی، برای جلوگیری از پاره شدن نخ های ضعیف چه روشی را به کار می بردند؟

## ۱۴- تعیین مقاومت نخ به روش «نرخ ثابت بارگذاری» (CRL)

### مقدمه

یکی از روش‌های بارگذاری برای تعیین مقاومت و افزایش طول تا حد پارگی نخ‌ها استفاده از «نرخ ثابت بارگذاری» (Constant Rate of Loading) یا روش CRL است. در این روش سرعت افزایش بار در آزمایش کشش ثابت می‌باشد (در حالی که در دستگاه اینسترون، نرخ افزایش طول در آزمایش کشش ثابت است). در تعیین مقاومت نخ به روش CRL از دستگاهی به نام اوستر دینامات (Uster Dynamat) استفاده می‌شود.

### وسایل آزمایش

- دستگاه اوستر دینامات

### شرایط آزمایش

این آزمایش باید در شرایط محیط آزمایشگاه و با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

در این آزمایش یک نمونه از بسته نخ از بین ماشین‌ها، انبار نخ یا محموله مورد نظر انتخاب و مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

### شرح دستگاه

دستگاه اوستر دینامات دستگاهی است که به صورت اتوماتیک مقاومت طول معینی از نخ را مورد آزمایش قرار می‌دهد. این دستگاه از دو بخش زیر تشکیل شده است :

- بخش اندازه‌گیری

- بخش محاسبات و چاپ

بخش اندازه‌گیری به‌طور اتوماتیک طول معینی از نخ را تحت کشش قرار می‌دهد تا پاره شود. نتایج حاصل از اندازه‌گیری به بخش محاسبات و چاپ منتقل می‌شود. در بخش محاسبات و چاپ، اطلاعات دریافتی از بخش اندازه‌گیری تحت عملیات محاسباتی قرار می‌گیرد و نتایج معینی بر روی کاغذ چاپ می‌گردد.

چنانکه اشاره شده است دستگاه اوستر دینامات براساس بارگذاری به روش CRL کار می‌کند. در این دستگاه برای بارگذاری و اعمال نیرو و کشش به نخ از یک وزنه‌ای که بر روی سطح شیبدار متحرک قرار دارد بهره گرفته می‌شود. در این نوع بارگذاری وزنه‌ای بر روی سطح شیبدار قرار دارد که یک سر نخ تحت آزمایش به وزنه متصل است. با تغییر شیب (افزایش شیب) سطح شیبدار، اثر وزن وزنه روی سطح شیبدار بر روی نخ افزایش می‌یابد. با تنظیم سرعت تغییر شیب سطح شیبدار می‌توان سرعت اعمال بار را برای حصول به اعمال بار به روش CRL ثابت نگه داشت.

پس از تنظیم دستگاه بر روی تعداد آزمایش معین، و نخ کشی، دستگاه اوستردينامات به طور اتوماتیک به تعداد تنظیم شده و یکی پس از دیگری به طور اتوماتیک نمونه نخ را از روی بوبین برداشته و تحت کشش قرار می دهد تا نخ پاره شود.

## روش آزمایش

وزنهای که برای اعمال بار در اوستردينامات استفاده می شود متغیر می باشد. یعنی وزن و زندهای اعمال بار را می توان براساس نوع و مقاومت نخ انتخاب کرد. از این رو، قبل از شروع آزمایش لازم است، براساس توصیه های راهنمای دستگاه، وزن و زن اعمال بار را حساب کرده و وزنه لازم را بر روی دستگاه نصب کرد. وزن و زن اعمال بار در دستگاه اوستردينامات از ۲۰۰ گرم تا بیش از ۲ کیلوگرم می تواند متغیر باشد. پس از انتخاب وزنه و نصب آن بر روی سطح شبیدار، لازم است سطح شبیدار را براساس زاویه مناسب در شروع آزمایش تنظیم کرد.

پس از آماده شدن وزنه، باید بوبین نخ را در محل در نظر گرفته شده، نخ کشی نخ مورد آزمایش را انجام داد. و با گذراندن از راهنمایها و مسیرهای در نظر گرفته شده، نخ کشی نخ مورد آزمایش را انجام داد.

پس از نخ کشی اولیه نخ بر روی دستگاه، سرعت آزمایش که همان سرعت گیره متحرک برای اعمال کشش بر نخ می باشد، باید انتخاب شود. این زمان تعیین کننده زمان هر آزمایش می باشد.

در دستگاه اوستردينامات، تعداد آزمایش بر روی نخ یک بوبین قابل تنظیم است. بر این اساس، با تنظیم تعداد آزمایش، دستگاه آزمایش کششی را یکی پس از دیگری انجام می دهد و اطلاعات حاصل شامل مقاومت نخ و افزایش طول تا حد پارگی نخ را به بخش محاسبات و چاپ ارسال می کند. بنابراین، پس از تنظیم زمان آزمایش، تعداد آزمایش را بر روی دستگاه انتخاب می کنیم. پس از شروع آزمایش و انجام هر آزمایش، از عدد تعداد آزمایش انتخاب شده بر روی دستگاه یک واحد کم می شود تا عدد انتخاب شده به صفر رسیده و دستگاه عمل آزمایش کردن را متوقف می کند. در بعضی از آزمایش ها لازم است کشش اولیه ای به نخ وارد شود، در این صورت میزان کشش و وزنه مناسب کشش از روی راهنمای دستگاه انتخاب می شود.

پس از انجام تعداد تعیین شده از آزمایش کشش نخ، بخش محاسبات و چاپ دستگاه اوستردينامات به صورت اتوماتیک محاسبات بر روی مقادیر دریافتی حاصل از آزمایشات را انجام داده و مقادیر میانگین نیروی پارگی، میانگین درصد افزایش طول نسبی، ضریب خطای مؤثر آزمایشات، میانگین زمان پارگی و تعداد آزمایش های انجام شده بر روی یک نوار کاغذی چاپ شده و تحويل می شود.

## خودآزمایی

- ۱- دستگاه اینسترون و اوستردينامات را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۲- فرق اساسی بین دستگاه اینسترون و اوستردينامات را بنویسید.
- ۳- تعداد آزمایش ها چه تأثیری در نتایج و دقیقت نتایج دارد؟

## ۱۵- تعیین مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب

### مقدمه

رفتار پارچه‌ها در مقابل نفوذ آب متفاوت است. مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب به عوامل مختلفی نظیر نوع الیاف، نوع و ویژگی‌های نخ، نوع بافت، تراکم بافت و نوع تکمیل انجام شده بر روی پارچه بستگی دارد. مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب در بعضی از پارچه‌ها، نظیر پارچه‌های لباس بارانی، پارچه‌های ویژه ورزشی و اماكن ورزشی، و بعضی از پارچه‌های صنعتی مثل فیلترها بسیار با اهمیت است. یکی از روش‌های سنجش مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب، اندازه‌گیری فشار لازم آب برای نفوذ معینی (بیرون زدن قطرات آب از داخل پارچه) آب از داخل پارچه می‌باشد.

### وسایل مورد نیاز

- دستگاه اندازه‌گیری نفوذ آب
- قیچی یا گردبر
- آب مقطّر

### شرایط آزمایش


این آزمایش لازم است در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

لازم است نمونه‌ها حداقل از فاصله ۱۰ سانتی‌متری حاشیه پارچه انتخاب و بریده شوند. شکل نمونه به صورت دایره بوده و قطر آن بستگی به نوع و مدل دستگاه آزمایش دارد (برای دستگاه اشاره شده در این آزمایش ۱۰۰ سانتی‌متر مربع)

### شرح دستگاه

شکل ۱-۱۵، نمای ترسیمی از یک دستگاه اندازه‌گیری نفوذ آب در پارچه را نشان می‌دهد. این دستگاه دارای یک مخزن آب است که نمونه پارچه در بالای آن نصب می‌شود. در پایین مخزن آب دو لوله وجود دارد که لوله سمت چپ به یک فشارسنج برای نشان دادن فشار آب داخل مخزن و لوله سمت راست که یک شیر تنظیم‌کننده فشار بر روی آن قرار دارد، برای ورود آب به داخل مخزن می‌باشد. چنانکه بر روی شکل دیده می‌شود آب از طریق لوله سمت راست و پس از گذشتن از شیر تنظیم فشار وارد مخزن می‌شود. در این دستگاه، پس از بستن نمونه پارچه بر روی دستگاه، با تنظیم شیر تنظیم‌کننده فشار، فشار آب داخل مخزن را می‌توان بالا بردن و فشار مخزن را از فشارسنج متصل به لوله سمت چپ مشاهده کرد.



شکل ۱-۱۵- دستگاه تعیین مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب

## روش آزمایش

بعد از برش، نمونه پارچه را بر روی دستگاه قرار داده و بعد از نصب واشرهای مربوطه بهوسیله بسط و پیچ و مهرهایی که روی دستگاه قرار دارد، نمونه را روی دستگاه محکم بیندید. دقت شود که هنگام بستن نمونه پارچه بر روی دستگاه، سطح آب داخل مخزن، پایین‌تر از از سطح پایینی پارچه باشد تا هنگام بستن نمونه، پارچه خیس نشود.

پس از بستن نمونه، شیر تنظیم‌کننده فشار آب که بر روی لوله سمت راست قرار دارد را به آرامی باز کنید تا مخزن از آب پر شود و سطح بالای آب داخل مخزن به نمونه پارچه فشار وارد نماید. نرخ ورود آب به داخل مخزن به منظور آزمایش نفوذ آب در داخل پارچه باید متناسب با توصیه سازنده دستگاه یا در محدوده  $40 - 20$  سانتی‌متر از ارتفاع آب در دقیقه باشد.

در هنگام آزمایش، با فشاری که آب به نمونه پارچه وارد می‌کند، آب از داخل پارچه به بیرون نفوذ کرده و اولین قطره آب بر روی نمونه پارچه نمایان می‌شود. افزایش فشار آب آنقدر ادامه یابد تا سومین قطره آب (سه قطره در سه محل جداگانه) بر روی نمونه نمایان شود. در این حالت، فشار آب داخل مخزن از روی فشار سنج خوانده و یادداشت می‌شود. فشاری که در آن فشار، آب از داخل نمونه پارچه به بیرون نفوذ کرده و حداقل در سه جای مجزا، سه قطره آب بر روی پارچه نمایان شود، به عنوان مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب در نظر گرفته می‌شود.

در این آزمایش حداقل  $10\%$  نمونه از پارچه مورد نظر تهیه و مورد آزمایش قرار گیرد و میانگین، انحراف معیار و  $CV\%$  مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب محاسبه شود.

## خودآزمایی

۱- تراکم پارچه چه تأثیری در نفوذ آب به داخل پارچه دارد؟

۲- در شرایط یکسان، آیا نفوذپذیری آب در داخل پارچه از جنس پلی استر خالص و پنبه‌ای خالص، یکسان است؟ توضیح دهید.

۳- اهمیت نفوذ آب در چه پارچه‌هایی بیشتر است؟ توضیح دهید.

## ۱۶- تعیین ضخامت پارچه

### مقدمه

ضخامت پارچه یکی از شاخص‌های فیزیکی پارچه است که به عوامل مختلفی مثل نوع نسخ، نمره نسخ و طرح بافت پارچه بستگی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده نوع مصرف نهایی پارچه، ضخامت پارچه می‌باشد. برای مثال از پارچه‌های پنبه‌ای، هم می‌توان در دوخت پیراهنی استفاده کرد و هم در دوخت شلوار، ولی ضخامت این دو پارچه با یکدیگر متفاوت است. مثال دیگر، پارچه کت و شلواری و پارچه پالتوبی است، اگرچه هر دو پارچه از جنس پشم هستند، ولی معمولاً ضخامت پارچه پالتوبی بیشتر از ضخامت پارچه کت و شلواری است.

یکی از اثرات ضخامت پارچه‌ها، میزان گرمی یا خنکی آنها در لباس یا چگونگی تبادل حرارت و رطوبت بین بدن و هوای محیط توسط آنها است.

### وسایل آزمایش

– دستگاه اندازه‌گیری ضخامت پارچه

– وزنهای مختلف

– قیچی

### شرایط آزمایش

این آزمایش باید در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20\pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

لازم است نمونه‌برداری به صورت اتفاقی از قسمتی از پارچه انتخاب شود که حداقل ۱۰ سانتی‌متر از حاشیه پارچه فاصله داشته و پشت و روی پارچه مشخص باشد. اگر از پایه فشارنده دایره‌ای استفاده می‌شود، لازم است قطر نمونه پارچه حداقل ۵ برابر قطر پایه فشارنده باشد. اگر از پایه فشارنده غیر دایره‌ای استفاده می‌شود، اضلاع نمونه باید حداقل ۵ برابر اضلاع پایه فشارنده باشد.

### شرح دستگاه

دستگاه اندازه‌گیری ضخامت پارچه تشکیل شده است از یک بدن، سینی (سنдан) نمونه، پایه فشارنده، وزنه و درجه نشانگر ضخامت.

## روش آزمایش

پس از نمونه برداری لازم است نمونه حداقل به مدت ۲۴ ساعت در شرایط استاندارد (رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ) قرار داده شود. سطوح سندان نمونه و پایه فشارنده به دقت تمیز شود. پس از تمیز کردن سطوح اشاره شده، پایه فشارنده را پایین آورده تا بر روی سندان قرار گیرد، در این صورت عقریه درجه نشانگر ضخامت را بر روی صفر قرار دهید. نمونه پارچه را بر روی سندان قرار داده و چین و چروک آن صاف نموده و پایه فشارنده را پایین بیاورید. با قرار دادن وزنهای مختلف، ضخامت پارچه ها را اندازه گیری و یادداشت نمایید. برای هر نوع پارچه  $10$  نمونه انتخاب و آزمایش را برای هر نمونه انجام دهید. برای هر وزنه ده ضخامت اندازه گیری شده را میانگین گرفته و نمودار ضخامت پارچه را بر حسب وزنهای مختلف رسم نمایید.

## خودآزمایی

- ۱- چه عواملی در ضخامت پارچه تأثیر می گذارند؟
- ۲- اهمیت ضخامت پارچه را توضیح دهد.
- ۳- آیا رطوبت و حرارت بر روی ضخامت پارچه تأثیر می گذارند؟ توضیح دهد.

## ۱۷- تعیین مقاومت سایشی پارچه

### مقدمه

مقاومت سایشی یکی از خواص مهم پارچه‌ها است. سایش اگرچه به ندرت سبب پارگی یا سوراخ شدگی در پوشاسک می‌شود، ولی به دلیل ایجاد پارگی الیاف و کنده شدن آنها، پارگی نخ، تغییر رنگ و ایجاد پرز و گلوله الیاف بر روی سطح ساییده شده پارچه، سایش موجب سطح و منظر نامطلوب بر روی لباس می‌شود. برای تعیین مقاومت سایشی پارچه از یک دستگاه سایپنده استفاده می‌شود که این دستگاه نمونه پارچه مورد نظر را تحت سایش قرار داده و با در نظر گرفتن ملاک‌هایی برای سایش، مقاومت سایشی پارچه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ملاک‌های مقاومت سایشی پارچه‌ها به شرح زیر می‌باشند:

الف) مقدار کاهش وزن نمونه بعد از تعداد دور معینی از سایش

ب) تعیین تعداد دور سایش تا پاره شدن یک نخ از پارچه

ج) تعیین تعداد دور سایش تا ایجاد یک سوراخ در پارچه

د) تعیین تعداد دور سایش تا ایجاد تغییر رنگ در پارچه

### وسایل آزمایش

– دستگاه اندازه‌گیری سایش پارچه

– ترازوی دقیق

– قیچی

### شرایط آزمایش

این آزمایش باید در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $20 \pm 2\%$  و دمای  $20^{\circ}\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

لازم است نمونه‌برداری به صورت اتفاقی از پارچه‌های موجود ( محموله، انبار، در حین تولید) انجام شود. نمونه‌ها حداقل ۱۰ سانتی‌متر از حاشیه‌های پارچه فاصله داشته و پشت و روی پارچه مشخص باشد.

### شرح دستگاه

دستگاه سایش پارچه از یک سینی برای قرار دادن نمونه پارچه بر روی آن، دو غلتک سمباده‌ای برای ایجاد سایش بر روی نمونه، سیستم مکش برای مکیدن پرزهای جدا شده از نمونه، کلیدهای روشن - خاموش، شمارنده (کنتور) تعداد دور و وزنهای مختلف برای تغییر فشار غلتک‌های سمباده‌ای تشکیل شده است.

در این دستگاه برای آزمایش سایش، نمونه پارچه بر روی سینی مربوطه قرار می‌گیرد و سپس غلتک‌های سمباده‌ای که بر روی

یک اهرم قرار دارند بر روی نمونه پارچه قرار می‌گیرند. سپس وزنه مورد نظر انتخاب و در جای خود قرار داده می‌شوند. در این حال با روشن شدن دستگاه، غلتک‌های سمباده‌ای با گردش وضعی و انتقالی عملیات سایش را انجام داده و با شروع گردش غلتک‌های سمباده‌ای، قسمت مکش دستگاه برای مکیدن پرزاها ایجاد شده شروع به کار می‌کند. در هنگام کار دستگاه، به ازای هر دور غلتک‌های ساینده (سمباده‌ای)، کنتور دستگاه یک شماره به تعداد دورهای سایش می‌افزاید.

### روش آزمایش

ابتدا باید نمونه‌گیری صحیح از مجموعه پارچه‌های موجود انجام شود. سپس تعداد ۱۰ نمونه مربعی شکل به ابعاد ۱۳/۵ سانتی‌متر از پارچه تهیه شود. برای نصب نمونه بر روی دستگاه، لازم است سوراخی در وسط نمونه تهیه شده ایجاد شود. بدین‌منظور، نمونه تهیه شده چهار تاشده و گوشه‌ای از پارچه تا شده که بالبه نمونه پارچه در ارتباط نیست (گوشه‌ای که منطبق بر وسط نمونه است) بهوسیله قیچی و بهصورت اوریب بریده می‌شود تا پس از باز کردن تاهای پارچه، سوراخی مناسب ایجاد شود. پس ایجاد سوراخ، نمونه را بهوسیله ترازوی دقیق توزین نمایید. نمونه پارچه طوری بر روی سینی قرار داده شود که پیچ و سط سینی از سوراخ وسط نمونه عبور کند و سپس حلقه بست نمونه بر روی پارچه قرار گیرد و با قرار دادن واشر بر روی پیچ، مهره وسط نمونه با آچار محکم شود. اهرمی که غلتک‌های سمباده‌ای بر روی آن قرار دارند را پایین آورده تا غلتک‌ها بر روی نمونه پارچه قرار گیرند. لوله مکش باید طوری در بالای نمونه قرار گیرد که با نمونه پارچه تماس نداشته باشد. پس از انتخاب وزنه و قرار دادن آن در محل در نظر گرفته شده، دستگاه را روشن نمایید تا عملیات سایش انجام شود.

براساس ملاک‌های اشاره شده در مقدمه (مشاهده نمونه پارچه تا حصول به ملاک‌ها یا توزین نمونه پارچه بعد از تعداد دور معین مقاومت سایشی پارچه را ارزیابی نمایید).

### خودآزمایی

- ۱- افزایش فشار بر روی غلتک‌های سمباده‌ای، چه تأثیری در نتایج آزمایش دارد؟
- ۲- آیا مقاومت سایشی پشت و روی پارچه یکسان است؟ توضیح دهید.
- ۳- سایش را در قسمت‌های مختلف یک لباس مورد بررسی قرار داده و مقایسه نمایید.

## ۱۸- تعیین خواص کششی پارچه

### مقدمه

یکی از ویژگی‌های مهم پارچه‌ها خواص کششی آنها است. از عمدترين خواص کششی پارچه‌ها مقاومت کششی و افزایش طول تا حد پارگی آنها است. خواص کششی پارچه به عوامل مختلفی مثل نوع و نمره نخ، تراکم بافت، طرح بافت، انواع تکمیل‌های انجام شده بر روی پارچه بستگی دارد. خواص کششی پارچه معمولاً در دو جهت تار (طولی) و پود (عرضی) اندازه‌گیری می‌شود. خواص کششی پارچه از نظر مصرف نهایی آنها بسیار با اهمیت است. به طوری که، استفاده پارچه‌ها در یک مصرف نهایی خاص به مقاومت، افزایش طول تا حد پارگی و برگشت‌پذیری که از خواص کششی پارچه‌ها می‌باشند بستگی دارد. برای آزمایش کشش پارچه‌ها معمولاً از دستگاه اینسترون استفاده می‌شود.

### وسایل مورد نیاز – دستگاه اینسترون

### شرایط آزمایش

این آزمایش باید در شرایط محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65\pm 2\%$  و دمای  $20\pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

نمونه انتخابی باید حداقل  $10\text{ سانتی‌متر}$  از حاشیه‌های پارچه فاصله داشته باشد. اندازه نمونه پارچه برای آزمایش کشش  $5 \times 5\text{ سانتی‌متر}$  می‌باشد. معمولاً هنگام انتخاب نمونه بر روی پارچه اصلی، عرض نمونه بیشتر از  $5\text{ سانتی‌متر}$  در نظر گرفته می‌شود تا از دو طرف نخ‌هایی که در طول نمونه هستند به آسانی نخ کش شده و بدین ترتیب، عرض واقعی نمونه به  $5\text{ سانتی‌متر}$  بررسد. همچنین باید توجه داشت که طول نمونه‌ای که بر روی پارچه اصلی بریده می‌شود بیشتر از  $20\text{ سانتی‌متر}$  باشد، تا از دو طرف طول نمونه، مقداری از نمونه برای قرار گرفتن در فک‌های دستگاه اینسترون وجود داشته باشد.

از آنجا که نمونه‌های مورد آزمایش در جهت‌های تار یا پود انتخاب می‌شوند، لذا باید دقیق شود که هنگام تهیه نمونه، خط کشی و برش دقیقاً در امتداد نخ‌های تار و پود باشد و حتی امکان خطوط برش، نخ‌های تار و بود را قطع نکنند.

### شرح دستگاه

دستگاه اینسترون در آزمایش «تعیین خواص کششی الیاف نساجی» شرح داده شده است.

## روش آزمایش

چگونگی آزمایش به وسیله دستگاه اینسترون در آزمایش «تعیین خواص کششی الیاف نساجی» شرح داده شده است. از نکات قابل توجه در آزمایش کشش پارچه، انتخاب گیره، فک‌ها و حس‌کننده بار (Load Cell) ویژه پارچه می‌باشد. نکه مهم دیگر در آزمایش مقاومت پارچه، قرار دادن دقیق پارچه در بین فک‌ها و بستن فک‌ها می‌باشد، تا در هنگام کشش، پارچه از میان فک‌ها لغزش نداشته باشد.

اطلاعات اختصاصی و دقیق دستگاه‌های اینسترون یا هر دستگاه کشش دیگری در کتابچه راهنمای دستگاه اشاره شده است. لذا، توصیه می‌شود قبل از آزمایش کتابچه راهنمای دستگاه مورد استفاده به دقت مطالعه شود. در این آزمایش  $1^{\circ}$  نمونه در جهت تار و  $1^{\circ}$  نمونه در جهت پود تهیه و تحت آزمایش کشش قرار گیرد. میانگین، انحراف معیار و  $CV\%$  مقاومت و افزایش طول تا حد پارگی را محاسبه نمایید.

## خودآزمایی

- ۱- مقاومت در کدام جهت از پارچه بیشتر است؟ چرا؟
- ۲- چه عواملی بر مقاومت پارچه تأثیر دارند؟
- ۳- در شرایط یکسان مقاومت پارچه با طرح تافته بیشتر است یا ساتین؟ چرا؟

## ۱۹- تعیین مقاومت خمی پارچه

### مقدمه

خمش نشان دهنده میزان سختی یا انعطاف‌پذیری مواد بوده و مقاومت خمی، نشان دهنده میزان پایداری در مقابل خم شدن است. خمی یکی از رفتارهای پارچه‌ها نیز می‌باشد. مقاومت خمی پارچه به منظور تعیین میزان سختی یا انعطاف‌پذیری پارچه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد. میزان سختی یا انعطاف‌پذیری پارچه‌ها یکی از خواص مکانیکی پارچه‌ها است که بر مصرف نهایی پارچه تأثیرگذار است. برای تعیین مقاومت خمی پارچه، طولی از پارچه که تحت وزن خود به اندازه زاویه معینی خم می‌شود اندازه‌گیری شده و به عنوان مقاومت خمی پارچه بیان می‌شود.

### وسایل مورد نیاز


- ابزار اندازه‌گیری مقاومت خمی پارچه
- خط‌کش مدرج
- قیچی

### شرایط آزمایش

لازم است این آزمایش در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $65 \pm 2\%$  و دمای  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

نمونه‌ها باید از ناحیه‌ای از پارچه مورد نظر تهیه شوند که حداقل  $10\text{ cm}$  از حاشیه‌های پارچه فاصله داشته باشند. برای تعیین مقاومت خمی پارچه، لازم است نمونه‌های درجهت تار و جهت پود تهیه شود. بدین منظور، نمونه‌هایی به عرض  $2/5$  سانتی‌متر و طول  $20\text{ cm}$  درجهت‌های تار و پود تهیه می‌شوند. در هنگام نمونه‌برداری و برش نمونه‌ها باید دقت کرد که خطوط برش منطبق بر راستای تار یا پود باشند.



شکل ۱۹-۱-۱- ابزار اندازه سختی خمی پارچه

### شرح دستگاه

چنان‌که در شکل ۱-۱۹ نشان داده شده است، دستگاه با ابزار اندازه‌گیری مقاومت خمی پارچه بسیار ساده می‌باشد. در این ابزار دو سطح صاف پیوسته و متصل به هم وجود دارد که یکی به صورت افقی بوده و دیگری به صورت شب‌دار، و نسبت به سطح افقی زاویه  $41/5^\circ$  می‌سازد. شب سطح شب‌دار رو به پایین است.

## روش آزمایش

در این آزمایش، برای اندازه‌گیری مقاومت خمثی پارچه، نوار نمونه پارچه بر روی سطح افقی ابزار اندازه‌گیری مقاومت خمثی پارچه طوری قرار داده می‌شود که نوار پارچه به صورت مستقیم بر روی سطح افقی قرار گرفته و لبه جلویی نوار نمونه موازی دیواره کناری سطح افقی بوده و لبه جلویی نوار پارچه دقیقاً منطبق بر خط اتصال دو سطح افقی و شیب‌دار ابزار باشد. در این حالت خطکش را طوری بر روی نوار پارچه قرار دهید که صفر خطکش منطبق بر لبه جلویی پارچه یعنی خط اتصال سطوح افقی و شیب‌دار باشد. به منظور دقت در عمل آزمایش، لازم است سطح افقی ابزار همواره تمیز و صیقل و سطح زیری خطکش زیر یا به وسیله یک نوار پارچه‌ای ماهوتی پوشیده شده باشد.

در این حالت، همزمان با فشار عمودی بر خطکش، خطکش را به آرامی به گونه‌ای به سمت جلو برایند که نوار پارچه نمونه نیز همراه آن به جلو رانده شود (نوار پارچه نمونه بر روی سطح افقی لیز بخورد). خطکش و نوار پارچه نمونه تا زمانی که لبه نوار پارچه با سطح شیب‌دار تماس برقرار کند، به جلو رانده شود. پس از تماس لبه جلویی نوار پارچه با سطح شیب‌دار، طول پارچه پیش آمده از روی خطکش خوانده و یادداشت شود. این طول به عنوان طول خمث پارچه نامیده می‌شود.

برای این آزمایش،  $1^{\circ}$  نمونه در جهت تار و  $1^{\circ}$  نمونه در جهت پود انتخاب و طول خمث تعیین شود. میانگین، انحراف معیار  $CV\%$  طول خمث در جهت‌های تار و پود به طور جداگانه محاسبه شود.

## خودآزمایی

- ۱- طول خمث به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۲- طول خمث کدام یک از پارچه‌های پیراهنی و زیرپیراهنی باید بیشتر باشد؟ چرا؟
- ۳- طول خمث پارچه اتو شده بیشتر است یا اتو نشده؟ چرا؟

## ۲۰- تعیین مقاومت پارچه در مقابل چروک شدن

### مقدمه

چروک شدن پارچه، خاصیتی از پارچه است که از معایب آن به حساب می‌آید. چروک شدن پارچه به نوع الیاف، ساختمان بافت (تاری-پودی یا حلقوی)، نوع و خصوصیات نخ، طرح بافت، تکمیل پارچه و ... بستگی دارد. مثلاً چروک‌پذیری پارچه‌های پشمی و ابریشمی کم یعنی مقاومت آنها در مقابل چروک شدن زیاد است، در حالی که چروک‌پذیری پارچه‌های پنبه‌ای و سلولزی زیاد است. در صنعت نساجی، برای افزایش مقاومت پارچه در مقابل چروک شدن، معمولاً بر روی آنها تکمیل ضد چروک انجام می‌دهند.

### وسایل مورد نیاز

- دستگاه اندازه‌گیری چروک

- دو صفحه شبشه به ابعاد  $25 \times 2 \times 2$  اینچ

- گیره مخصوص

- دستگاه زمان‌سنج

### شرایط آزمایش

لازم است این آزمایش در محیط آزمایشگاه با رطوبت نسبی  $20 \pm 2\%$  و دمای  $20^\circ C$  انجام شود.

### روش نمونه‌برداری

نمونه‌ها باید از جایی از پارچه مورد نظر انتخاب شوند که حداقل  $10$  سانتی‌متر از حاشیه پارچه فاصله داشته باشد. برای این آزمایش لازم است  $10$  نمونه در جهت تار و  $10$  نمونه در جهت پود و هر یک در ابعاد  $2 \times 1$  اینچ انتخاب و بریده شود. دقت شود که خط برش دقیقاً در جهت تار و پود باشد. همچنین لازم است پارچه مورد نظر یا نمونه بریده شده حداقل به مدت  $24$  ساعت در شرایط آزمایشگاه (رطوبت نسبی  $20 \pm 2\%$  و دمای  $20^\circ C$ ) قرار گرفته باشند.

### شرح دستگاه

دستگاه اندازه‌گیری چروک از دو بخش اعمال فشار (چروک) و اندازه‌گیری زاویه چروک تشکیل شده است که به صورت مجزا ساخته شده و در دسترس می‌باشد. دستگاه چروک که برای اعمال فشار بر روی پارچه می‌باشد، دارای دو سطح صاف یکی سینی ثابت و دیگری سطح فشارنده است که در بالای سطح فشارنده وزنه‌ای (به جرم  $2$  کیلوگرم) برای اعمال فشار وجود دارد. وزنه اعمال فشار و سطح فشارنده به وسیله دستگیره‌ای به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند. صفحه‌های شبشه‌ای برای قرار گرفتن در بالا و پایین نمونه در هنگام اعمال فشار استفاده می‌شوند. پس از اعمال فشار به مدت معین، پارچه چروک شده، از داخل بخش اعمال فشار (چروک) خارج و زاویه چروک آن به وسیله بخش اندازه‌گیری چروک تعیین می‌شود.

## روش آزمایش

برای انجام آزمایش تعیین مقاومت پارچه در مقابل چروک شدن، ابتدا نمونه‌های تهیه شده باید از وسط تا شوند تا ابعاد نمونه دولا به ابعاد  $1 \times 1 \times 1$  اینچ برسد. سپس نمونه‌های تا شده در بین دو صفحه شیشه‌ای قرار گرفته و در بین سینی ثابت و سطح فشارنده بخش اعمال فشار دستگاه اندازه‌گیری چروک قرار داده می‌شود. در این حال، با حرکت دستگیره، سطح فشارنده پایین آورده می‌شود تا پارچه نمونه تحت فشار وزنه ۲ کیلوگرمی قرار گیرد. بعد از ۱ دقیقه، با حرکت عکس دستگیره، سطح فشارنده بالا آورده می‌شود تا فشار از روی نمونه برداشته شود.

نمونه چروک شده به مدت ۱ ساعت به صورت آزاد قرار گرفته، سپس زاویه چروک آن، بهوسیله بخش اندازه‌گیری زاویه چروک دستگاه، اندازه‌گیری می‌شود. برای این کار، نمونه چروک شده توسط گیره مخصوص گرفته شده و یکی از لاهای نمونه چروک شده در داخل گیره بخش اندازه‌گیری زاویه چروک قرار داده شده و صفحه مدرج را باید آن قدر چرخاند تا به آزاد نمونه به صورت عمود قرار گیرد. در این حالت، زاویه چروک را از روی صفحه مدرج خوانده و یادداشت نمایید.

پس از آزمایش، میانگین، انحراف معیار و  $CV\%$  زاویه چروک را برای هریک جهت‌های تار و پود محاسبه نموده و با یکدیگر مقایسه نمایید.

## خودآزمایی

۱- چروک معمولاً در چه نواحی از البسه و پوشاسک ایجاد می‌شود؟ چرا؟

۲- دو روش کاهش چروک البسه پنهانی را نام ببرید و توضیح دهید.

۳- دلیل استفاده از بخار و اسپری آب در هنگام اتوکردن را توضیح دهید.

## منابع و مأخذ

- ۱- ثمری، لیلی. پارچه شناسی سال اول دیبرستان های خدمات.
  - ۲- تناوش، جلال. ۱۳۶۲. ریسندگی. انتشارات صنایع نساجی.
- 
- 3- The Edition of American Fabrics Magazine. ENCICLOPEDIA OF TEXTILE.
  - 4- Ann. M. Collier. A HANDBOOK OF TEXTILE.
  - 5- J. GORDOL Cook. HANDBOOK OF TEXTTILE FIBRES. MAN- MADE FIBRES.
  - 6- W.E, Morton. & J.W.S, Hearle. PHYSICAL PROPERTILE OF TEXTILE FIBRES.
  - 7- The Textile Institute MANCHESTER. 1988. IDENTIFICATION OF TEXTILE MATERIALS.
  - 8- Norma Hollen & Jane Saddler. TEXTILE.
  - 9- Elizabeth, Gale. From FIBER to Fabrics.
  - 10- Phisical Properties of Textile Fibers.
  - 11- Handbook of Textile Testing.
  - 12- Handbook of Textile Fibers.
  - 13- Handbook of Short staple Spinning.
  - 14- Handbook of Weauing.
  - 15- Converton of yarn to Fabrics.
  - 16- Textile Testing Methods.
  - 17- Design of Woven Fabries.
  - 18- Spinning of Man Mades and Blends in Cotton Spinning.

