

## مقدمه

بشر در طول تاریخ دریافته است که باید از امکانات دیگری به غیراز دستان خود، برای انجام کارها استفاده کند؛ دلایل این امر عبارتند از:

- سهولت و سادگی در انجام کارها
- سرعت در انجام کارها
- دقیق در انجام کارها

بنا به علل فوق، بشر برای انجام کارها به تدریج به جای دستان خود از ماشین‌ها استفاده کرده است.

آدمی در ابتدا از ماشین‌های ساده‌ای همچون اهرم و چرخ استفاده می‌کرده است. به مرور زمان ماشین‌های ابتدایی، کاملتر و پیچیده‌تر شدند. تنوع کارها باعث شد که تعداد ماشین‌های مورد نیاز و ساخت بشر افزایش یابد. هم اکنون به علت تنوع و تعداد زیاد ماشین‌آلات مورد استفاده، شاید توان آمار دقیقی از آن‌ها ارائه کرد.

هر شاخه‌ای از صنعت، شاهد تغییرات و تحولات عمدی و اساسی در ماشین‌آلات بوده است. صنعت سرامیک نیز از این تغییرات و تحولات تکاملی دور نمانده است. به عنوان مثال: ماشین ساده‌ی چرخ کوزه‌گری در طی سالیان متعددی به ماشین فرم دهن پیشرفته رولر ماشین تکامل پیدا کرده است.

در این راه، شناختِ اصول کارکرد هر ماشین صرف نظر از اختلاف‌های تکنیکی و فنی و نحوه‌ی طراحی و ساخت برای هر کسی که در نظر دارد در شاخه‌ی سرامیک صنعتی وارد شود، ضروری و بایسته است.

طبق تعریف، ماشین آلات سرامیک «ماشین آلاتی هستند که به طور مکانیکی، هر یک از عملیات ساخت محصولات سرامیک را از ابتدای مرحله ساخت تا انتهای آنها، انجام می‌دهد.»

به عبارت دیگر، ماشین آلات سرامیک، دو نوع عملیات را تواناً انجام می‌دهند: عملیات مکانیکی و عملیات سرامیکی.

به عنوان مثال: در زمان‌های نه چندان دور، گل مناسب برای شکل دادن پلاستیک را توسط پا و با عملیات متناوب ورز می‌دادند. نتیجه‌ی کار، ایجاد گلی یکنواخت از نظر خواصی همچون رطوبت، دانسیته و ... بوده که بافت یکنواختی را نیز به همراه داشته است. ولی هم اکنون عمل ورز دادن به طور صنعتی، به وسیله‌ی ماشین‌های پاگمیل هوازدا انجام می‌شود، به طوری که یکنواختی و دانسیته و بافت گل به سادگی و با سرعت و دقّت بالایی انجام می‌گیرد.

هدف از به کارگیری ماشین آلات سرامیک، اجرای حداقل یکی از مرحله ساخت محصولات سرامیک می‌باشد. اجرای هر یک از مرحله ساخت محصولات سرامیک، توسط ابزارها و تجهیزاتی ممکن خواهد بود که همان ماشین آلات سرامیک هستند. یک ماشین سرامیکی، زمانی وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام داده است که محصول خروجی از آن، ویژگی لازم را برای راهیابی به مرحله‌ی بعد، دارا باشد. البته یک سرامیست نیز آن را تأیید کرده باشد.

در این کتاب، سعی برآن است که با اصول کارکرد و اجزای تعدادی از ماشین آلات سرامیک آشنایی شوید.

مؤلف

## هدف کلی

آشنایی با نام، اصول کار، کاربرد و مزایا و نقاط ضعف اجزای ماشین آلات سرامیک و طریقه‌ی استفاده‌ی آنها.

# فصل اول

## کلیاتی درباره‌ی ماشین

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱ – اجزای ماشین آلات را نام ببرد.
- ۲ – عمر مفید یک ماشین را تعریف کند.
- ۳ – سرویس و تعمیر و نگهداری ماشین آلات را شناسایی کند.
- ۴ – شناسنامه ماشین آلات را تهیه کند.

یکی از تفاوت‌ها و اختلاف‌های مهم انواع ماشین‌ها، اختلاف در اجزای آن‌ها می‌باشد. اما

بیشتر ماشین آلات دارای اجزای زیر هستند:

– اجزای ساکن

– اجزای متحرک

اجزای ساکن یک ماشین، اجزایی هستند که در محل و موقعیتی که قرار داشته و نصب شده‌اند، ساکن می‌باشند و حرکتی ندارند. به عنوان مثال، چهارچوب‌ها، پایه‌ها، قاب‌ها، تکیه‌گاه‌ها و ستون‌ها، از اجزای ساکن ماشین محسوب می‌شوند.

اجزای متحرک یک ماشین، اجزایی هستند که نسبت به اجزای ساکن ماشین، دارای حرکت می‌باشند. به عنوان مثال، پیستون‌ها و بادامک‌ها در موتور اتومبیل، سمبهی ماشین پرس، حلزونی در اکسترودر و کلگی در رولر ماشین، از اجزای متحرک محسوب می‌شوند.

عمر مفید یک ماشین، طبق تعریف «مدّت زمانی است که یک ماشین می‌تواند با بازده مناسب، کار خود را انجام دهد.»

معمولًاً اجزای متحرک یک ماشین، زودتر از اجزای دیگر آن فرسوده می‌شود. به عبارت دیگر عمر مفید اجزای متحرک از عمر مفید یک ماشین کمتر می‌باشد. بنابراین، در صورتی که خواسته باشیم عمر مفید یک ماشین از حد تعیین شده کمتر نباشد، باید اجزای فرسوده شونده،

بازسازی و تعمیر و یا تعویض شوند. اگر قطعه‌ی جدیدی را به جای قطعه‌ی فرسوده شده‌ی یک ماشین جایگزین کنیم، این قطعه را «یدکی» می‌نامند.

اهمیت قطعات یدکی یک ماشین، کمتر از اهمیت خود ماشین نیست. زیرا، در صورتی که یکی از قطعات یدکی ماشین موجود نباشد، ماشین نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد، در نتیجه ماشین کارآیی خود را از دست خواهد داد. بنابراین لازم است به هنگام خرید هر ماشین، قطعات یدکی آن نیز خریداری و تهیه شود.

برای کارکرد خوب یک ماشین، انجام دقیق عملیات زیر، ضروریست :

— سرویس و نگهداری

— تعمیرات

سرویس و نگهداری یک ماشین، مجموعه‌ی عملیاتیست که با اعمال آن‌ها، ماشین قبل از آنکه متوقف شود بخوبی و راحتی کار می‌کند. این عملیات شامل روغنکاری، تعویض روغن، بازیسنجی، تمیز کردن و ... می‌باشد.

تعمیر یک ماشین، مجموعه‌ی عملیاتیست که پس از متوقف شدن ماشین به منظور به کار انداختن مجدد آن انجام شده و شامل تعویض قطعات، بازسازی و نوسازی آن‌ها می‌باشد.

هر کدام از عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات، می‌تواند یکی از دو حالت زیر باشد.


— بدون برنامه (موردی و اتفاقی)

— برنامه‌ریزی شده (برنامه‌ای)

یک طراح و سازنده‌ی ماشین، با توجه به شناختی که از ماشین دارد، برای سرویس، نگهداری و تعمیر آن، برنامه‌ای پیشنهاد می‌کند. به عنوان مثال، برای روغن کاری ماشین، فواصل زمانی خاصی را تعیین می‌کند و یا عمر قطعات فرسوده شونده را مشخص می‌سازد.

علاوه بر اینکه برای سرویس و نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، برنامه‌ای پیشنهاد شده است، گاهی اتفاق می‌افتد که قطعه‌ای قبل از وقت تعیین شده فرسوده می‌گردد و می‌شکند و در نتیجه قسمتی از ماشین به تعمیر نیاز پیدا می‌کند. البته این موضوع اتفاقی و موردیست. بدیهی است که بروز این اتفاق، باعث توقف ماشین و در نتیجه تولید می‌شود و ضرر زیادی را متوجه تولید خواهد کرد. عملیات تعمیر و نگهداری در یک کارخانه معمولاً به صورت یکی از موارد نمودار صفحه‌ی بعد انجام می‌پذیرد :

## نگهدازی و تعمیرات



به عبارت دیگر لازم است قبل از آغاز تولید یک واحد صنعتی، برنامه‌ی کاملی برای سرویس و نگهدازی و تعمیر ماشین آلات واحد تولیدی تهیه گردد تا از توقفات ناخواسته‌ی تولید جلوگیری به عمل آید. در طراحی و ساخت ماشین آلات، کوشش طراح برآن است که سرویس و نگهدازی و تعمیر ماشین، برآحتی و سهولت انجام پذیرد. به عنوان مثال، محل بازدید روغن در دسترس باشد. تعویض روغن برآحتی صورت پذیرد و قطعات و اجزای فرسوده بسادگی از محل استقرار خود خارج شوند و در صورت نیاز به تعمیر شدن، به سهولت تعمیر شوند و در صورت نیاز به تعویض قطعات بسادگی تعویض گردند.

برای اینکه مطالب گفته شده، صورت واقعی و عینی به خود بگیرد، اولین قدم، تهیه شناسنامه‌ی ماشین آلات خواهد بود.

شناسنامه‌ی ماشین آلات، شامل موارد زیر می‌باشد :

- نام دستگاه
- شرح دستگاه
- شماره‌ی کد تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده
- محل استقرار دستگاه و نیز در صورتی که این محل قابل تغییر باشد، ذکر محل‌های جدید استقرار
- اطلاعات در مورد فروشنده یا فروشنده‌گان
- برخی اطلاعات دیگر که در صورت لزوم باید نگهدازی شوند، عبارتند از :
  - اطلاعات مالی (بهای اولیه، استهلاک و ...)
  - تجهیزات فرعی (پمپها، موتورها و ...)

- امکانات خاص مورد نیاز (هوا ، آب و ... )
  - جزئیات مربوط به دستگاه‌های مناسب برای جایگزینی قدم بعدی، پیش‌بینی و تعیین برنامه‌ی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات است که شامل موارد زیر می‌باشد :
  - تقسیم قطعات اصلی به قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی آن
  - جدا کردن موتورها و دستگاه‌های محركه؛ بویژه اگر قابل تعویض باشند.
  - تفکیک قطعاتی که به بازدیدهای مقرر، نیاز دارند.

پس از آنکه برنامه‌ی سرویس، نگهداری و تعمیر ماشین تهیه گردید، باید امور اجرایی درباره‌ی آن‌ها نیز ثبت گردد. به عبارت دیگر، نحوه‌ی اجرای برنامه باید ثبت و ضبط شود تا در موقع و تعمیرات بعدی و نیز در سوابق ماشین از آن‌ها استفاده گردد. این امور شامل موارد زیر است :

  - تعیین درصد کارهای انجام شده نسبت به کارهای برنامه‌ریزی شده در طول دوره
  - تعیین نسبت کارهای برنامه‌ریزی شده به کارهای برنامه‌ریزی نشده
  - میزان زمان معطلی در طی دوره
  - نسبت فعالیتهای پیشگیری به تعمیرات اصلاحی
  - مقایسه‌ی نیازهای خدماتی و تعمیراتی ماشینها، خطهای تولید و یا کارگاههای گوناگون نسبت به یکدیگر
  - تهیه شاخصهایی برای تعیین میزان اطمینان به ماشین‌آلات
  - روند مصرف قطعات یدکی
  - تعیین انواع خرابیهای تجهیزات
  - جزئیات کارهای انجام شده به وسیله‌ی کارکنان
  - نوع و مقدار مواد مصرف شده به صورت جایگزینی
  - تعیین شاخصهایی به منظور استاندارد کردن اهداف آینده.
- شکل ۱-۱، نمونه‌ای از «کارت سوابق تعمیرات ماشین» را نشان می‌دهد. از این کارت، می‌توان در کارخانجات صنایع سرامیک نیز استفاده کرد. سپس آن را به صورت صحیح، بایگانی کرده اطلاعات آن را ثبت و ضبط نمود.

### کارت سوابق تعمیرات ماشین

نام دستگاه :		
کد دستگاه :		
کد استقرار :	کد مرکز هزینه	
شماره‌های کارت‌های روغن‌کاری	شماره‌های برنامه نگهداری و تعمیرات	
اطلاعات عمومی		
شماره‌ی کارت‌های کار	شرح فعالیت‌های انجام شده	

**شکل ۱-۱- کارت سوابق تعمیرات ماشین**

شماره‌ی کارت‌های کار مربوط به ماشین، همراه با جزییات کار انجام شده ثبت می‌گردد.

سؤالات فصل اول

- ۱ - اجزای ماشین آلات را نام بیرید.
  - ۲ - اجزای متحرک چگونه اجزایی هستند؟ دو مثال بیاورید.
  - ۳ - مفهوم «عمر مفید» یک ماشین چیست؟
  - ۴ - عمر مفید یک ماشین به چه عواملی بستگی دارد؟
  - ۵ - چگونه می‌توان عمر مفید یک ماشین را افزایش داد؟
  - ۶ - اهمیت سرویس و نگهداری یک ماشین در چیست؟
  - ۷ - روش‌های مختلف برای بالا بردن راندمان یک ماشین را توضیح دهید.
  - ۸ - چرا باید ماشین را با دستورالعمل‌های ارائه شده از طرف سازنده، راه اندازی کرد؟

## فصل دوم

### ماشین آلات مدل سازی و قالب سازی

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می رود که :

- ۱- چرخ مدل سازی را توضیح دهد.
- ۲- اجزای چرخ مدل سازی را نام ببرد.
- ۳- چرخ کوزه کری را معرفی و اجزاء آن را نام ببرد.
- ۴- دستگاه های همزن دوغاب گچی را توضیح دهد.

#### ۱-۲- چرخ مدل سازی (چرخ مدلور)

به طور کلی، قطعات سرامیکی از نظر شکل به دو دسته تقسیم می شوند :

- قطعات مدور
- قطعات غیر مدور

قطعات مدور قطعاتی هستند که دارای سطح مقطع دایره ای شکل می باشند و می توانند دارای بعضی از ملحقات همانند دسته، لوله و ... باشند<sup>۱</sup>. ویژگی تمام قطعات مدور، این است که دارای یک محور تقارن هستند. به عبارت دیگر، فاصله‌ی تمام نقاط محیط یک جسم مدور تا محور تقارن آن به یک اندازه می باشد. با این توصیف، می توان قطعه‌ی مدور را با چرخاندن، حول محور آن ساخت. مطابق این ویژگی در قطعات مدور می توان ماشینی ساخت که با چرخاندن و دوران قطعه‌ی گچی بر روی یک چرخ چرخنده و تراش آن قطعه‌ی گچی، مدل قطعه‌ی مدور مورد نظر شکل بگیرد. دستگاهی که با دوران و چرخش حول یک محور، مدل یک قطعه‌ی سرامیکی را تراش و شکل می دهد، چرخ مدل سازی نامیده می شود.

بدیهی است که مدل قطعات غیر مدور را نمی توان با چرخ مدل سازی شکل داد.

۱- بعضی از قطعات را می توان به صورت مدور ساخت و پس از آن تغییراتی در قطعه ایجاد نمود، به عنوان مثال، قسمت ها و یا قطعاتی را به آن افزود و یا قسمت هایی را از آن کم کرد. مانند بعضی از گلدان ها و ....

## ۱-۱-۲- اجزای چرخ مدلسازی: چرخ مدلسازی از اجزای زیر تشکیل شده است : (شکل ۲-۱)

- سرچرخ (کلگی): قسمتی از چرخ مدلسازیست که دوغاب گچ، حول مرکز و روی آن ریخته می‌شود، تا پس از گرفتن گچ و سفت شدن آن، مدل گچی با تراش از آن ساخته شود. (۱)

- تیرک‌های عمودی: این دو تیرک عمودی، به وسیله‌ی پین‌هایی به قسمت‌های مساوی تقسیم شده‌اند. در انواع دیگر، تیرک‌ها به صورت پله‌ای ساخته می‌شوند. بر روی پین‌ها و یا پله‌ها، چوب یا میله‌ای قرار می‌دهند که حالت افقی دارد و ابزارهای مخصوص تراش با شکل دادن قطعه‌ی گچی، روی آن‌ها نصب می‌شود. (۲)

- پدال: با این قسمت از دستگاه، سرعت سرچرخ کم یا زیاد می‌شود. (۳)


- گیره: گیره‌ها، باعث می‌شوند که تیرک‌های عمودی پس از جابه‌جا شدن در عرض میزکار (جلو و عقب رفتن)، محکم شوند و حرکت نکنند. (۴)

- میز کار: به هنگام کار و شکل دادن قطعه‌ی گچی، ابزار آلات مورد نیاز روی آن قرار می‌گیرد. (۵)

- موتور: با این قسمت، نیروی حرکت سرچرخ تأمین می‌گردد. (در نوع غیر الکتریکی آن چرخ پایی)، نیروی محرکه به وسیله صفحه مدور (لنگر) که توسط پا به گردش درمی‌آید، تأمین می‌گردد. (۶)

- صندلی: مدلساز برای کار روی آن می‌نشیند. (۷)

- شافت سرچرخ: با این قطعه، حرکت دورانی موتور به سرچرخ منتقل می‌شود. (۸)



شکل ۱-۲- نقشه‌ی یک نمونه از چرخ مدلسازی

## ۲-۲- چرخ کوزه‌گری (چرخ سفالگری)

از زمان‌های قدیم، برای شکل دادن بدنه‌های پلاستیک از چرخ کوزه‌گری استفاده می‌شده است. با چرخ کوزه‌گری، قطعاتی از محصولات سرامیک را شکل می‌دهند که دارای سطح مقطع مدور می‌باشند. چنانچه در شکل این قطعات، تغییراتی لازم باشد، پس از آنکه قطعه به وسیله‌ی چرخ کوزه‌گری شکل گرفت، تغییرات مورد نیاز اعمال می‌شود.


چرخ‌های کوزه‌گری می‌توانند هم با نیروی پا و هم با نیروی برق (الکتروموتور) به حرکت درآیند. برای شکل دادن قطعات مورد نظر، قطعه‌ای از گل پلاستیک آماده‌سازی شده را روی سرچرخ (کلگی) قرار می‌دهند و هنگامی که سرچرخ در حال حرکت دورانی می‌باشد، آن را با دست شکل می‌دهند.

۲-۲-۱- اجزای چرخ کوزه‌گری: یک چرخ کوزه‌گری شامل اجزای زیر است

(شکل ۲-۲) :

- سرچرخ (کلگی): قسمتی از چرخ کوزه‌گریست که قطعه‌ای از گل پلاستیک را روی آن قرار می‌دهند تا شکل لازم را بدست آورد. جنس سرچرخ معمولاً از آلمینیوم، برنج، سفال پخته و به طور کلی غیر آهنی می‌باشد. سرچرخ را شیاردار می‌سازند تا قطعه بر روی آن ثبیت شود و به هنگام شکل دادن، قطعه‌ی گل روی سرچرخ سُر نخورد. (۱)

- چرخ محرک: قسمتی از دستگاه است که حرکت دورانی سرچرخ به وسیله‌ی آن تأمین می‌گردد. کوزه‌گر (سفالگر) به وسیله‌ی پا، حرکت دورانی لازم را به این چرخ می‌دهد.



شکل ۲-۲- یک نوع چرخ کوزه‌گری (چرخ سفالگری)

(در چرخ‌های کوزه‌گردی الکتریکی، این چرخ به وسیله‌ی تسمه به الکتروموتوری متصل است که وظیفه‌ی تأمین حرکت دورانی چرخ را به عهده دارد.) (۲)

– شافت سرچرخ: به وسیله‌ی این شافت، حرکت دورانی چرخ محرک به سرچرخ منتقل می‌شود. (۳)

در تصاویر زیر شکل (۲-۳) چرخ سفالگری پایی و شکل (۲-۴) چرخ سفالگری برقی نشان داده می‌شود.



شکل ۳-۲- چرخ سفالگری پایی



شکل ۴-۲- چرخ سفالگری برقی

## ۲-۳- همزن دوغاب گچی

از این وسیله، برای همزدن گچ در آب و تهیه دوغاب مناسب گچ، استفاده می‌شود. این همزن‌ها بردو نوع هستند:


- همزن‌های دستی (قابل حمل)

- همزن‌های ثابت

از همزن‌های دستی در مواقعی استفاده می‌شود که در مکان‌ها و جاهای مختلفی دوغاب گچ مورد نیاز باشد و در جای خاص و معینی، از دوغاب گچ استفاده نشود. (شکل ۲-۵)



الف - یک نمونه همزن دستی دوغاب گچی که شافت آن با امتداد قائم زاویه‌ی ۱۵ ساخته است.



ب - انواع برهه‌های همزن

۲-۵

این نوع همزن که به کمک دست کارگر حمل و نگه داشته می‌شود، از یک الکتروموتور و یک شافت (محور) و یک پروانه‌ی فلزی ضد زنگ ساخته شده است. سرعت دورانی این همزن‌ها حدود ۱۲۰° دور در دقیقه است. بهترین حالت استفاده از این همزن، قرار دادن محور آن تحت زاویه‌ی ۵° نسبت به حالت قائم می‌باشد. پروانه‌ی این همزن، می‌تواند در عمق‌های مختلفی از دوغاب گچی قرار گیرد، تا عمل همزن به گونه‌ی مناسبی انجام پذیرد. اندازه‌ی این همزن، معمولاً از نوع ثابت آن کوچک‌تر است و برای همزن دوغاب گچ در سطلهای مخصوص ساخت دوغاب گچ استفاده می‌شود. معمولاً، مقادیر کم با همزن دستی ساخته می‌شود تا کارگر بتواند آن را حمل نموده، مورد استفاده قرار دهد.

همزن‌های ثابت محل استقرار و نصب آن در یک نقطه ثابت است و مخازن یا ظرف‌های مختلفی برای همزن دوغاب گچی در زیر این همزن قرار داده می‌شود. پس از آنکه عمل همزن دوغاب گچی به اتمام رسید، سطلهای ظرف از زیر آن خارج می‌شود.

این همزن که از نوع قابل حمل بزرگتر می‌باشد، از یک سیستم محرک (الکتروموتور و گیربکس)، شافت (محور) انتقال حرکت دورانی، پروانه‌ی فلزی ضد زنگ و قاب محافظ پروانه تشکیل شده است.

استفاده از دستگاه همزن در شرایط خلاً باعث بهبود کیفیت قالب‌های گچی ساخته شده از نظر مقاومت و عمر مفید می‌گردد. همزن در شرایط خلاً باعث خروج حباب‌های موجود در دوغاب و در نتیجه افزایش مقاومت مکانیکی آن می‌گردد. در مقایسه با همزن در شرایط عادی قالب‌های گچی ساخته شده با دستگاه از همزن‌های خلاً از جذب آب کمتری برخوردار می‌باشد که می‌توان جهت اصلاح آن از تغییر نسبت گچ به آب بهره جُست.

برای اینکه عمل اعمال خلاً با اطمینان انجام پذیرد، لازم است با واشرهای آب بندی، از نفوذ هوای بیرون به داخل آن، جلوگیری شود.

## سوالات فصل دوم

- ۱- استفاده از چرخ مدل سازی برای چه قطعاتی مناسب است؟ چرا؟
- ۲- قطعات مدور دارای چه ویژگی هستند؟
- ۳- اجزای چرخ مدل سازی را نام ببرید.
- ۴- از چرخ کوزه گری برای شکل دادن چه قطعاتی استفاده می شود؟
- ۵- اجزای چرخ کوزه گری را نام ببرید.
- ۶- به چه دلایلی از همزن های دوغاب گچی استفاده می شود؟
- ۷- انواع همزن های دوغاب گچی را نام ببرید.
- ۸- مزیت همزن های دوغاب گچی با اعمال خلا را در ساخت قالب گچی توضیح دهید.