




شکل ۱-۹۰

 قلم‌های رایپد، جهت نوشتن با شابلن‌های اعداد و حروف نیز موجود است. باید هنگام خرید این شابلن‌ها به شماره‌ی قلم نوشته شده بر روی آن توجه نمایید.

هم چنین، کار با قلم‌های رایپد بر روی کاغذگلاسه، کالک معمولی، پلاستیک و سایر کاغذهای سفید بسیار آسان است.

قلم‌های رایپد از ۵ قسمت تشکیل شده است (شکل‌های ۱-۹۰ و ۱-۹۱ قسمت‌های مختلف قلم رایپد را نشان می‌دهد).



- ۱- مخزن جوهر
- ۲- بدنه‌ی رایپد
- ۳- نوک رایپد
- ۴- درپوش قلم
- ۵- دسته‌ی قلم



شکل ۱-۹۲

ب) قلم گرافوس: گرافوس نمونه‌ی دیگری از قلم‌های مرکبی است (شکل ۱-۹۲).

در حال حاضر، با وجود قلم‌های رایپد و انواع روان نویس‌ها استقبال چندانی از آن نمی‌شود. شکل ۱-۹۳ یک قلم گرافوس کامل و نمونه‌هایی از نوک‌های آن و نحوه‌ی کشیدن آن را نشان می‌دهد. کار با گرافوس به راحتی قلم‌های رایپد نیست. زیرا این قلم دارای تنه‌ای است که نوک آن، بر حسب نوع کار و خط‌کشی، تغییر می‌کند. به همین دلیل، دست‌های استفاده‌کننده معمولاً مرکبی می‌شود و خطر کثیف شدن کار وجود دارد (شکل ۱-۹۴).



شکل ۱-۹۳




شکل ۱-۹۴



شکل ۹۵-۱


ج) مرکب (جوهر): مرکب مخصوص رایپد جوهری است که بامخزن های یک بار مصرف و بزرگ به فروش می رسد. مرکب رایپد در رنگ های متنوع در بازار وجود دارد و چنانچه خالص باشد بر روی کاغذ اثری یکنواخت برجای می گذارد (شکل ۹۵-۱).



شکل ۹۶-۱

### ۲۱-۲-۱- شابلن ها:

«شابلن» وسیله ای است که با آن اشکال، حروف و اعداد را می توان به تعداد زیاد و به صورت یکسان و یک اندازه ترسیم نمود. نمونه های متنوعی از شابلن ها وجود دارد که عموماً از جنس پلاستیک شفاف سفید یا رنگی است و البته نمونه های فلزی آن ها نیز ساخته شده است (شکل ۹۶-۱).



شکل ۹۷-۱

الف) شابلن های اعداد و حروف: این شابلن ها برای نوشتن حروف لاتین یا فارسی و اعداد به کار می رود. با استفاده از شابلن ها، می توان زیرنویس نقشه ها و طرح ها و همچنین اندازه گذاری نقشه ها را انجام داد. باید توجه داشت که روی هر کدام از شابلن های حروف، شماره ی قلمی که باید با آن حروف نوشته شوند، نشان داده شده است. برای مثال هنگام استفاده از شابلن ۰/۵ باید قلم رایپد ۰/۵ به کار برده شود. در این صورت نوشته ها و اعداد کاملاً دقیق و صحیح نوشته خواهند شد. استفاده از قلم با نمره ی بالاتر مقدور نخواهد بود، زیرا در شیارهای شابلن به درستی حرکت نخواهد کرد. در نتیجه نوشته کج و معوج، ناموزون و ناشیانه به نظر خواهند آمد (شکل ۹۷-۱ دو نمونه شابلن حروف نشان داده شده است).




شکل ۹۸-۱ شابلن کاغذی برای کار طراحی

نوع دیگر شابلن ها به گونه ای است که حروف و اعداد را جداگانه روی قطعه ی فلزی یا پلاستیکی کنده اند یا آن ها را بر روی صفحه ی کاغذی، که در برابر رنگ و نظایر آن مقاوم است، ساخته اند (شکل ۹۸-۱).



شکل ۹۹-۱ دستگاه پانتوگراف و نحوه‌ی شابلن نویس با آن

انواع دیگر شابلن‌ها در شکل ۹۹-۱ نشان داده شده‌است. فرق عمده‌ی این نوع شابلن‌ها این است که قلم در داخل شیار شابلن قرار نمی‌گیرد، بلکه وسیله‌ای نظیر پانتوگراف<sup>۱</sup> - که دارای سوزنی است - در شیار حروف شابلن حرکت می‌کند و قلم‌های متفاوت را می‌توان روی آن نصب کرد.



شکل ۱۰۰-۱ انواع شابلن‌های اشکال

ب) شابلن‌های اشکال: برای ترسیم سطوح هندسی، مانند دایره، بیضی، چندضلعی، مربع و... با ابعاد مختلف، شابلن‌هایی ساخته شده‌اند (شکل ۱۰۰-۱ نمونه‌های مختلفی از شابلن‌های اشکال را نشان داده است).



شکل ۱۰۱-۱ انواع شابلن‌های مبلمان و تأسیسات

ج) شابلن‌های تأسیساتی و مبلمان: انواع شابلن‌های مبلمان در کارهای معماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شابلن‌ها در مقیاس‌های  $\frac{1}{5}$  و  $\frac{1}{10}$  وجود دارد که با توجه به مقیاس نقشه، انتخاب می‌شوند. هم‌چنین، انواع شابلن‌های تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و... وجود دارد که در نقشه‌های اجرایی از آنها استفاده می‌کنند (شکل ۱۰۱-۱).



یادداشت:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



۱- پانتوگراف یا نقاله‌ی متحرک نام وسیله‌ای است که طراحان برای ارائه رسم‌های فنی و شکل‌های مشابه از آن استفاده می‌کنند.



شکل ۱-۱۰۲

۲۲-۲-۱- لتراست وزیپاتون: «لتراست». نام تجاری حروف برگردان است. حروف برگردان‌ها در اندازه و شکل‌های مختلف روی ورقه‌هایی از جنس کاغذ کالک چاپ شده به صورتی که با فشار یک وسیله‌ای که نوک گرد دارد، بر روی سطوح صاف و صیقلی می‌چسبد. این وسیله ازترسیم و تکرارحروف، علائم و اشکال یکسان جلوگیری می‌کند.

«زیپاتون» نیزورق شفاف پلاستیکی است باپشت چسب‌دار که در رنگ‌ها و شکل‌های گوناگون به صورت مات یا براق ساخته می‌شود. این ابزارانواع هاشورها وعلائم متنوع از مصالح (مانند سنگ، آجر، چوب و...) را دارد و در اندازه‌های گوناگون ورقی یا رول‌هایی با عرض ۵۰ سانتی‌متر دربازار عرضه می‌شود (شکل‌های ۱-۱۰۲).

- در صورت لزوم می‌توان لتراست و زیپاتون را از روی نقشه پاک نمود.  
- برای تثبیت لتراست و زیپاتون نمی‌توان از فیکساتیو<sup>۱</sup> استفاده نمود.



۲۳-۲-۱- نکات ایمنی جهت نگهداری ابزار و وسایل ترسیمی: از آن جایی که وسایل



و ابزار ترسیمی، ابزارهایی هستند که بسیار ظریف، دقیق و حساس ساخته می‌شوند و عموماً جنس آن‌ها مقاوم نیستند، لازم است که هنرجویان برای حفظ و نگهداری آن‌ها به نکات زیر توجه نمایند:

- از هر وسیله‌ای منحصراً در جای خود باید استفاده کرد.
- از زدن ضربه به آن‌ها خودداری کنید و از آن‌ها به جای چکش، پیچ گوشتی و امثال آن‌ها استفاده نکنید.
- از پیچاندن یا خم کردن ابزار نقشه‌کشی خودداری کنید.
- بعد از انجام کار روزانه لازم است کلیه وسایل تمیز گردد.
- هر وسیله را بعد از استفاده در جلد مخصوص خود قرار دهید.
- در صورتی که از خط‌کش تی استفاده نمی‌شود، باید آن را روی دیوار به نحوی آویزان کنید که سرخط‌کش تی به سمت پایین قرار بگیرد. آویزان کردن خط‌کش از کج شدن آن جلوگیری می‌کند.
- ابزار و وسایلی مانند خط‌کش‌ها، گونیا، نقاله، شابلن، که عموماً از نوع پلاستیک شفاف ساخته می‌شوند، باید حداقل هفته‌ای یک‌بار با ابر نرم و مایع رقیق ظرف شویی تمیز شوند.

۱- مایعی است که به صورت اسپری استفاده می‌شود. معمولاً پس از اتمام طراحی‌هایی که با زغال، گچ پاستل، مداد کتنه و مداد طراحی صورت می‌گیرد، فیکساتیو را به کار می‌برند تا اثر و طرح را ثابت ساخته و از محو شدن و سایش و آلودگی آن جلوگیری کند.



۲۴-۲-۱- دستورالعمل تقسیم کاغذ  $A_0$  به  $A_1$  و کاغذهای کوچک تر:

مراحل انجام کار:

۱- اندازه ی کاغذ  $A_0$  را از جدول ۳-۱ به دست آورید.

$$X_0 = 1189 \quad Y_0 = 841$$

$$X_1 = Y_0 = 841$$

$$Y_1 = \frac{X_0}{2} = \frac{1189}{2} = 594$$

$$A_1 = 841 \times 594$$

۲- از آن جا که طول کاغذ  $A_1$  برابر با عرض کاغذ  $A_0$  و عرض آن برابر با نصف طول کاغذ  $A_0$  است، بنابراین طول کاغذ  $A_0$  را نصف کنید.

۳- به این ترتیب ابعاد کاغذ  $A_1$  به دست می آید.

خودآزمایی ۴: با توجه به محاسبات ارائه شده در دستورالعمل فوق به تقسیم کاغذهای زیر پردازید.

- تبدیل کاغذ  $A_0$  به

- تبدیل کاغذ  $A_2$  به  $A_5$

- تبدیل کاغذ  $A_1$  به  $A_3$

پاسخ: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




۲۵-۲-۱- دستورالعمل چسباندن کاغذ، رسم کادر دور نقشه و جدول مشخصات:

ابزار مورد نیاز:

- میز نقشه کشی و صندلی مخصوص آن؛

- خط کش تی و گونیا؛

- کاغذ، مداد و چسب کاغذی.




شکل ۱-۱۰۳

به منظور ایجاد سرعت، دقت و سهولت در ترسیم نقشه، کاغذ نقشه کشی را به روش خاصی بر روی میز یا تخته ی رسم می چسبانند.




الف) مراحل چسباندن کاغذ:

۱- کاغذ و خطکش تی را روی میز قرار دهید و سرخطکش را با دست چپ به لبه ی گونیا یی تخته ی رسم محکم بچسبانید (شکل ۱-۱۰۴).




شکل ۱-۱۰۴

۲- سپس لبه ی کاغذ را با لبه ی بالایی خطکش تی یا لبه ی قائم سمت چپ کاغذ را با لبه ی قائم گونیا یی که بر روی خطکش تی قرار داده شده است، منطبق نمایید (شکل ۱-۱۰۴).



شکل ۱-۱۰۵

۳- ضمن جلوگیری از جابه جا شدن کاغذ، خطکش را به اواسط کاغذ انتقال دهید و لبه ی بالایی سمت چپ کاغذ را توسط چسب کاغذی طوری بچسبانید که ابتدا چسب به کاغذ و سپس به میز بچسبد (از داخل به خارج) (شکل ۱-۱۰۵).




شکل ۱-۱۰۶

۴- چسب بعدی را به صورت قطری در سمت راست و پایین کاغذ بچسبانید تا از حرکت کاغذ جهت نصب چسب های بعدی جلوگیری شود (شکل ۱-۱۰۶).




(ب) مراحل ترسیم کادر:



شکل ۱-۱۰۷


۵- به منظور تعیین فضای لازم جهت ترسیم نقشه، محدوده‌ی آن را بر روی کاغذ نقشه‌کشی توسط یک قاب که به آن کادر می‌گویند، تعیین کنید (شکل ۱-۱۰۷).

طبق استاندارد ISO ضخامت خط کادر حداقل نیم میلی‌متر و فاصله‌ی آن از لبه‌ی کاغذ برای کاغذهای  $A_0$  و  $A_1$  حداقل ۲۰ میلی‌متر و برای کاغذهای  $A_2$ ،  $A_3$  و  $A_4$  ده میلی‌متر است. این مقادیر می‌تواند به صورت زیر تقلیل یابد. حداقل فضای بین کادر و لبه‌ی کاغذ برای کاغذهای  $A_0$  و  $A_1$  ده میلی‌متر و برای کاغذهای  $A_2$ ،  $A_3$  و  $A_4$  هفت میلی‌متر است.



شکل ۱-۱۰۸


۶- متناسب با ابعاد کاغذ انتخابی، کادر مورد نظر را مشخص نموده و با مداد سیاه ابتدا با خط‌کش تی خطوط افقی بالایی و پایینی کاغذ را ترسیم نمایید (شکل ۱-۱۰۸).



شکل ۱-۱۰۹

۷- سپس با قراردادن گونیا بر روی خط‌کش، خطوط عمودی سمت راست و چپ را ترسیم کنید (شکل ۱-۱۰۹).

در شکل ۱-۱۱۰، یک کاغذ با ابعاد استاندارد A<sub>4</sub> به صورت عمودی، با کادر و جدول مشخصات، نشان می‌دهد. در صورتی که کاغذ را به صورت افقی بر روی میز نصب کرده باشید، می‌توان از همین اندازه‌ها در ترسیم کادر آن استفاده نمود.



شکل ۱-۱۱۰







ج) معرفی جدول مشخصات:

جهت معرفی مشخصات نقشه از جدولی به نام جدول مشخصات استفاده می‌گردد. این جدول در پایین نقشه و ترجیحاً سمت راست، منطبق بر لبه‌ی کادر ترسیم می‌گردد (شکل ۱۱۱-۱).


یادآوری می‌شود که اندازه‌های جدول و محتوای آن استاندارد خاصی ندارد و هر شرکت می‌تواند با توجه به نیازهای خود آن را طراحی نماید. ضمناً در جدول اطلاعاتی درج خواهد شد که ذکر آن‌ها بر روی نقشه امکان پذیر نباشد. شکل‌های ۱۱۲-۱ و ۱۱۳-۱ دو نمونه از جدول مشخصات را، که می‌توان در پایین و سمت راست کاغذ ترسیم نمود، نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۱-۱



شکل ۱۱۲-۱




شکل ۱۱۳-۱

۲۶-۲-۱- دستورالعمل فرم دادن، تیز کردن نوک

مداد معمولی یا اتود:



شکل ۱-۱۱۴



شکل ۱-۱۱۵


۱- مغز مداد را به آرامی روی سطح سمباده بسایید. ضمن ساییدن، لازم است مداد را به آرامی بچرخانید تا مغز مداد به طور یکنواخت ساییده گردد (شکل ۱-۱۱۴).

۲- مداد یا اتود را باید روی سرتاسر کاغذ سمباده بکشید.

۳- پس از استفاده از سمباده باید آن را وارونه نمود و به آرامی به آن ضربه وارد کرد تا گرده‌ها از روی آن جدا شود. سپس باید آن را داخل پاکتی مخصوص قرار داد تا از کثیف شدن وسایل دیگر جلوگیری شود (شکل ۱-۱۱۵).

۴- شکل‌های ۱-۱۱۶ حالت‌های مختلفی از پرداخت نوک مداد اتود را برحسب مورد استفاده نشان


می‌دهند.



شکل ۱-۱۱۶

۲۷-۲-۱- دستورالعمل به کارگیری شابلن‌ها در

ترسیمات:



شکل ۱-۱۱۷ نحوه‌ی قرارگیری شابلن بر روی خط‌کش را نشان می‌دهد.

۱- ابتدا شابلن موردنظر را انتخاب و قلم را باید مناسب را آماده نمایید. سپس خط‌کش تی را روی کاغذ قرار دهید و شابلن را در محل مورد نظر بر روی خط‌کش تی بگذارید و با ثابت نگه‌داشتن خط‌کش، شابلن را روی آن حرکت دهید.

۳- چنانچه محل استفاده از شابلن دارای زاویه باشد، از گونیا بر روی خط‌کش تی استفاده کنید و شابلن را روی گونیا حرکت دهید. لبه‌ی شابلن‌ها نیز همانند لبه‌ی خط‌کش است تا هنگام مرکب‌کردن ترسیمات به کاغذ نچسبد. بنابراین، در به کارگیری از آن‌ها، به این نکته توجه کنید (شکل ۱-۱۱۷).



### ۲۸-۲-۱- دستورالعمل چسباندن زیپاتون:


- ۱- ابتدا زیپاتون مورد نظر را انتخاب کنید.
  - ۲- سپس محلی را که باید زیپاتون بر روی نقشه چسبانده شود، تعیین نمایید.
  - ۳- طرح مورد نظر را از کنار بقیه طرح ها جدا کنید و پس از جدانمودن کاغذ پشت آن، باچسب موجود، آن را درمحل مذکور بچسبانید.
- شکل های ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۰- ۱ مراحل چسباندن زیپاتون را نشان می دهد.



شکل ۱-۱۱۸



شکل ۱-۱۱۹




شکل ۱-۱۲۰




### ۲۹-۲-۱- دستورالعمل چسباندن لتراست:

- ۱- ابتدا طرح مورد نظر را از روی ورقه ی اصلی ببرید و در محل مناسب بر روی نقشه قرار دهید.
- ۲- سپس با جسمی که نوک آن گرد باشد - مثل انتهای خودکار- به آرامی بر روی طرح به صورت مدور بکشید، تا حروف یا شکل ها بر روی کاغذ نقشه منتقل شود (شکل ۱-۱۲۱).
- ۳- پس از اطمینان از انتقال طرح بر روی نقشه، ورقه ی شفاف را از روی نقشه بردارید.




شکل ۱-۱۲۱

### ۱-۳- خطوط قراردادی در نقشه کشی



شکل ۱-۱۲۲ نقشه‌ای که با انواع خطوط و ضخامت‌های متفاوت ترسیم شده است.



شکل ۱-۱۲۳ انواع خطوط با ضخامت‌های متفاوت

در نقشه‌کشی از خطوط مختلف برای درک بهتر ترسیمات استفاده می‌شود. مثلاً برای نمایش یک خط مرئی از یک نوع خطوط و برای یک خط مخفی از نوع دیگر استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۲۲ نقشه‌ی یک ساختمان را نشان می‌دهد که در آن از انواع خطوط با ضخامت‌های متفاوت برای ترسیم استفاده شده است. خطوط نسبت به دو عامل زیر طبقه بندی می‌شوند:

- ۱- نسبت به ضخامت خط؛
- ۲- نسبت به نوع (شکل) خط.

#### ۱-۳-۱- طبقه‌بندی خطوط نسبت به ضخامت

خط:

مقیاس یک نقشه عاملی است که در ضخامت خط اثر می‌گذارد؛ مثلاً اگر بخواهیم شکل کوچکی را رسم کنیم به گروه خطوط نازک نیاز داریم. اما برای رسم شکل‌ها با اندازه‌ی متوسط از گروه خطوط متوسط و بالآخره برای شکل‌های با ابعاد بزرگ از گروه ضخیم استفاده می‌کنیم (شکل ۱-۱۲۳).

#### ۱-۳-۲- طبقه بندی خطوط نسبت به نوع خط:

نوع خط مناسب باید نسبت به کاربرد خطوط در ترسیمات، انتخاب شود. خطوط از نظر شکل به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- خط ممتد
- خط چین
- خط نقطه

خطوط با ضخامت و شکل‌های متفاوت، معانی

مختلفی دارند و علاوه بر زیبایی، به درک هرچه بهتر نقشه‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، این خطوط به صورت استاندارد نام‌گذاری شده‌اند و با ضخامت‌های معین به کار می‌روند.



یادداشت:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

جدول ۱-۴ نام خطوط، کاربرد و ضخامت آن‌ها را معرفی می‌نماید.  
 در این جدول هرستون نماینده یک گروه خط مورد استفاده در یک نقشه است. برای مثال درستون اول از سمت چپ ضخامت خط اصلی دو، ضخامت خط چین ۱/۴، ضخامت خط نازک و خط محور یک میلی‌متر است.

جدول ۱-۴ انواع خطوط با ضخامت های متفاوت

ضخامت خطوط مورد استفاده							کاربرد	نام خط	
۲	۱/۴	۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	دوره‌ی ظاهری جسم و لبه‌ها	خط اصلی یا خط پر، خط دید	۱
۱/۴	۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	خطوط مخفی که در معرض دید مستقیم قرار ندارند.	خط چین یا خط ندید	۲
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	خط اندازه، خط رابط، خط کمکی، خط هاشور و...	خط پُر نازک	۳
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	محور تقارن	خط نقطه یا خط محور	۴
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	امتداد صفحات برش	خط برش یا خط نقطه با ابتدا و انتهای پُر	۵
۲	۱/۴	۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵			
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	شکستگی‌ها و محدوده‌ی برش‌های جرئی	خط شکستگی	۶
خطوط ضخیم		خطوط متوسط		خطوط نازک					

پاسخ: 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

خودآزمایی ۱: انواع خطوط را از نظر نوع آن نام ببرید.

خودآزمایی ۲: ضخامت خطوط به چند گروه عمده طبقه‌بندی می‌شود؟

خودآزمایی ۳: خط نقطه برای ترسیم چه قسمتی از یک نقشه کاربرد دارد؟

خودآزمایی ۴: برای بخش‌هایی از یک جسم که دیده نمی‌شوند، از چه نوع خطی استفاده می‌شود؟

خودآزمایی ۵: برای ترسیم خطوط پُر نازک از گروه خطوط نازک از چه شماره قلم‌هایی استفاده می‌شود؟

خودآزمایی ۶: برای خطوط ظاهری دور جسم چه شماره‌هایی را از گروه‌های خطی انتخاب خواهید کرد؟

جدول ۵-۱ نیز نحوه‌ی ترسیم انواع خطوط را در محل تلاقی و رسیدن خطوط به یکدیگر، که در قسمت های مختلف یک نقشه کاربرد دارند، نشان می دهد.

جدول ۵-۱ ترسیم انواع خطوط در محل های تلاقی با یکدیگر

ترسیم غلط	ترسیم صحیح	ترسیم غلط	ترسیم صحیح	ترسیم غلط	ترسیم صحیح
تلاقی خط چین با خط پُر		تلاقی دو خط چین		تلاقی دو خط چین	
تلاقی دو خط چین		خط چین در امتداد خط پُر		تلاقی خط نقطه بامحور	
تلاقی خط چین با خط		خط چین در امتداد خط پُر		تلاقی خط چین با قوس	
تلاقی خطوط		تلاقی خطوط		تلاقی خطوط	



### ۳-۳-۱- دستورالعمل ترسیم خطوط افقی، قائم و


مورّب:

ابزار مورد نیاز:


- میز نقشه‌کشی و صندلی مخصوص آن؛
- خط‌کش تی و گونیا؛
- کاغذ، مداد و چسب کاغذی.

مراحل انجام کار:

۱- خطوط افقی را باید به کمک خط‌کش تی رسم نمایید. توجه داشته باشید که جهت حرکت خط‌کش باید از بالای کاغذ به سمت پایین کاغذ باشد. این کار باعث می‌شود خط‌کش روی خطوط کشیده نشود و ترسیم شما را کثیف نکند. در این حالت حرکت مداد از چپ به راست است (شکل ۱-۱۲۴).




شکل ۱-۱۲۴ حرکت خط‌کش از بالا به پایین  
حرکت مداد از چپ به راست




شکل ۱-۱۲۵ حرکت گونیا از راست به چپ  
حرکت مداد از بالا به پایین


۲- برای رسم خطوط عمودی، علاوه بر خط‌کش تی، به گونیا نیز نیاز است. با ثابت نگه داشتن خط‌کش تی بر روی کاغذ و قراردادن یکی از گونیاها بر روی آن، می‌توان خطوط عمودی را از سمت چپ کاغذ به راست ترسیم کرد. در این حالت حرکت مداد از بالا به پایین است (شکل ۱-۱۲۵).



(۱)



(۲)



شکل ۱-۱۲۶ حرکت گونیا از چپ به راست  
حرکت مداد از چپ به راست

(۳)

۳- برای رسم خطوط مورّب نیز باید از ضلع زاویه‌دار گونیاها استفاده کرد و خطوطی با زوایای مشخص (۴۵، ۳۰ و ۶۰ درجه) را ترسیم نمایید. حرکت مداد در این حالت از هر دو جهت امکان پذیر است (شکل ۱-۱۲۶).

- سعی کنید فاصله‌ی خطوط باهم مساوی باشند (از اندازه‌گیری خودداری کنید).

- مطالبی را که در مورد خط‌کش تی و گونیا و کاربرد مدادهای ترسیم گفته شد، مجدداً مرور کنید.
- ترسیمات را بر روی کاغذ A<sub>4</sub> انجام دهید.





تمرین کارگاهی ۱: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دورکاغذ، شکل‌های

۱۲۷-۱ را رسم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا شش مربع را به ابعاد  $۶۰ \times ۶۰$  میلی متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط‌کش

تی و گونیا در مربع‌ها ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.


۱- مربع شماره ۱: رسم خطوط افقی با فاصله‌های ۴ میلی متر.

۲- مربع شماره ۲: رسم خطوط قائم با فاصله‌های ۴ میلی متر.


۳- مربع شماره ۳: رسم خطوط  $۴۵^\circ$  درجه با فاصله‌های ۴ میلی متر.

۴- مربع شماره ۴: رسم خطوط  $۴۵^\circ$  درجه در جهت عکس با فاصله ۴ میلی متر.


۵- مربع شماره ۵ و ۶: رسم خطوط  $۳۰^\circ$  درجه در دو جهت با فاصله ۴ میلی متر.




۱




۲




۳



۴



۵



۶

شکل ۱۲۷-۱







تمرین کارگاهی ۲: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل‌های ۱-۱۲۸ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع‌ها را به ابعاد  $90 \times 90$  میلی‌متر ترسیم کنید. سپس با استفاده از خط‌کش تی و گونیا در مربع‌ها، ترسیمات مشخص شده را رسم نمایید.



شکل ۱-۱۲۸




تمرین کارگاهی ۳: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل‌های

۱-۱۲۹ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع‌ها را به ابعاد  $90 \times 90$  میلی‌متر رسم نمایید. سپس با استفاده از خط‌کش تی

و گونیا در مربع‌ها، ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.





شکل ۱-۱۲۹



تمرین کارگاهی ۴: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۱-۱۳۰ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع ها را به ابعاد  $90 \times 90$  میلی متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط کش تی و گونیا در مربع ها، ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.





شکل ۱-۱۳۰



تمرین کارگاهی ۵: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۱-۱۳۱ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

در این تمرین از پرگار استفاده کنید.





شکل ۱-۱۳۱



تمرین کارگاهی ۶: بر روی کاغذ A<sub>4</sub>، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل‌های ۱-۱۳۲ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

در این تمرین از پرگار استفاده کنید.



شکل ۱-۱۳۲

- کلیه ترسیمات را با ابزار ترسیم انجام دهید.
- اندازه‌گیری‌ها را دقیق انجام دهید تا نتیجه‌ی کار رضایت بخش گردد.
- سعی کنید کلیه‌ی ترسیمات را با خطوط یکنواخت رسم کنید تا به زیبایی کار کمک کند.
- کلیه تمرینات را با انواع مدادهای گروه H و B و HB انجام دهید.







#### ۴-۱- اصول ترسیمی اشکال هندسی

برای ساختن هر جسم، باید ابتدا طرح و نقشه آن جسم را ترسیم نمود. لذا ترسیم کنندگان نقشه باید با اصول ترسیمات هندسی آشنا شوند تا بتوانند سطوح و احجام هندسی را با دقت زیاد ترسیم و از آن‌ها در نقشه‌های ساختمانی استفاده کنند و مساحت، محیط و حجم آن‌ها را محاسبه نمایند.


شکل ۱-۱۳۳



شکل ۱-۱۳۴



شکل ۱-۱۳۵



شکل ۱-۱۳۶

شکل ۱-۱۳۷

$$A = \frac{1}{2} AH \times BC$$

$$P = AB + BC + CD$$

#### ۱-۴-۱- مثلث: «مثلث»، از اساسی ترین شکل‌ها

در هندسه است. یک مثلث دارای سه رأس است که سه ضلع این رئوس را به هم وصل می‌کند. خط راستی که از یک رأس مثلث عبور کرده و برضلع مقابل آن رأس عمود می‌شود «ارتفاع» وضعی را که ارتفاع بر آن عمود می‌شود «قاعده» می‌گویند. «نیم‌ساز» یک زاویه از مثلث نیز خط راستی است که از یک رأس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند. ویژگی‌های مثلث شامل:

- مجموع زاویه‌های داخلی مثلث  $180^\circ$  درجه

است.

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

- هر مثلث دارای سه ارتفاع، سه نیم‌ساز و سه

میانه است (اشکال ۱-۱۳۴).

- مثلثی که دارای سه ضلع با طول‌های مساوی

است و زوایای داخلی این مثلث نیز با هم برابرند «مثلث

متساوی الاضلاع» گویند (شکل ۱-۱۳۵).

- مثلثی که دارای دو ضلع با طول‌های مساوی است

و دو زاویه‌ی داخلی برابر دارد «مثلث متساوی الساقین»

گویند (شکل ۱-۱۳۶).

- مثلثی که یکی از زوایای آن  $90^\circ$  درجه است

«مثلث قائم الزاویه» تعریف می‌شود (شکل ۱-۱۳۷).


البته مثلث می‌تواند دارای سه ضلع با طول‌های

مختلف و زوایای غیرمساوی نیز باشد.


مساحت هر مثلث از حاصل ضرب قاعده در نصف

ارتفاع به دست می‌آید و محیط آن از مجموع سه ضلع


محاسبه می‌گردد.



شکل ۱-۱۳۸




شکل ۱-۱۳۹



شکل ۱-۱۴۰

$$A = AH \times DC$$

$$P = (AB + BC) \times 2$$



شکل ۱-۱۴۱

۲-۴-۱- متوازی الاضلاع: «متوازی الاضلاع»  
چهارضلعی‌ای است که هر دو ضلع مقابل آن موازی باشند. در هر متوازی الاضلاع به فاصله‌ی عمودی دو ضلع مقابل به هم را «ارتفاع» می‌نامند. در شکل ۱-۱۳۸ اگر ارتفاع  $AH$  باشد،  $CD$  قاعده است و چنانچه  $AH_1$  ارتفاع باشد، پس  $BC$  قاعده خواهد بود.

$$BC \parallel AD, AB \parallel DC$$

از ویژگی‌های متوازی الاضلاع شامل:  
- در هر متوازی الاضلاع، اضلاع مقابل باهم برابرند.  
در شکل ۱-۱۳۹،  $AD=BC$  و  $AB=CD$  است.  
- در هر متوازی الاضلاع، زاویه‌های مقابل برابرند.  
 $\angle A = \angle C$  و  $\angle D = \angle B$  هم‌چنین هر دو زاویه‌ی مجاور یک ضلع، مکمل یکدیگرند. بنابراین:

$$\text{در ضلع } AB: \angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$\text{در ضلع } BC: \angle C + \angle D = 180^\circ$$

- در هر متوازی الاضلاع قطرهای یکدیگر را نصف می‌کنند. در شکل ۱-۱۴۰،  $AC$  و  $BD$  یکدیگر را در نقطه‌ی  $O$  نصف کرده‌اند.

- در هر متوازی الاضلاع، نقطه‌ی تقاطع دو قطر، مرکز تقارن آن شکل است. در شکل ۱-۱۴۰، نقطه‌ی  $O$  مرکز تقارن متوازی الاضلاع است.

مساحت متوازی الاضلاع، از حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن به دست می‌آید و محیط آن از حاصل جمع طول و عرض ضرب در دو محاسبه می‌گردد.

### ۳-۴-۱- لوزی:

«لوزی» نوعی متوازی الاضلاع است که چهارضلع آن باهم برابرند. بنابراین، لوزی کلیه‌ی ویژگی‌های متوازی الاضلاع را داراست. در شکل ۱-۱۴۱ متوازی الاضلاع  $ABCD$  که است، یک لوزی است.


از ویژگی‌های لوزی شامل:

- در هر لوزی قطرهای برهم عمودند و نیم‌ساز زوایای داخلی‌اند و هر قطر محور تقارن لوزی است. بنابراین، لوزی دو محور تقارن دارد.




$$A = \frac{1}{2}(DB \times AC)$$

$$P = 4 \times AD$$




شکل ۱-۱۴۲




شکل ۱-۱۴۳

$$A = AD \times DC$$

$$P = 2 \times (AD + DC)$$



شکل ۱-۱۴۴



شکل ۱-۱۴۵

مساحت لوزی از نصف حاصل ضرب قطربزرگ در قطر کوچک به دست می آید و محیط آن از حاصل ضرب اندازه‌ی یک ضلع در چهار محاسبه می شود.

۴-۴-۱- مستطیل: «مستطیل» نوعی متوازی-

الاضلاع است که دارای زوایای قائمه است.

در شکل ۱-۱۴۲ الف، متوازی الاضلاع efCD به

مستطیل ABCD تبدیل شده است. بنابراین، مستطیل کلیه‌ی ویژگی‌های متوازی الاضلاع را داراست.

در شکل ۱-۱۴۲ ب، متوازی الاضلاع ABCD یک

مستطیل است، زیرا  $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$  می باشد.

از ویژگی‌های مستطیل شامل:

- اضلاع بزرگ تر AB و CD طول و اضلاع کوچک تر

AD و BC عرض مستطیل اند.

- خطی که وسط دو ضلع روبه‌رو را به

هم وصل می کند محور تقارن مستطیل است. بنابراین،

مستطیل دو محور تقارن دارد.

- قطرهای مستطیل با هم برابرند و منصف

یکدیگرند.

- از چهار گوشه‌ی مستطیل یک دایره‌ی محیطی

می گذرد. نقطه‌ی O در مرکز آن دایره، محل تلاقی دو

قطر است. در شکل ۱-۱۴۳ دایره‌ی محیطی مستطیل

ABCD به مرکز O محل تلاقی دو قطر و به شعاع OA

رسم شده است.

مساحت مستطیل از حاصل ضرب طول در عرض

به دست می آید. محیط مستطیل نیز از مجموع طول و

عرض ضرب در دو محاسبه می شود.

۵-۴-۱- مربع: «مربع» نوعی لوزی بازوایای قائمه

است. بنابراین، مربع کلیه‌ی ویژگی‌های متوازی الاضلاع،


مستطیل و لوزی را دارد. در شکل ۱-۱۴۴ چهار ضلعی

ABCD یک مربع است. از ویژگی‌های مربع:

- در هر مربع قطرها برهم عمود و با هم برابر و هر دو

محور تقارن مربع اند (شکل ۱-۱۴۵).






شکل ۱-۱۴۶

$$A = AD^2$$

$$P = 4 \times AD$$


- به جزمحورهای تقارن مزبور، خطی که وسط دوضلع مقابل را به هم وصل می‌کند، محورتقارن مربع می‌باشد. بنابراین مربع چهارمحور تقارن به تعداد اضلاع دارد (شکل ۱-۱۴۶).

- مربع یک چهارضلعی منتظم است و کلیه‌ی ویژگی‌های چندضلعی منتظم را داراست. مساحت مربع از حاصل ضرب یک ضلع مربع در خودش و محیط آن از ضرب یک ضلع در عدد چهاربه دست می‌آید.



شکل ۱-۱۴۷

۱-۴-۶- ذوزنقه: هرچهارضلعی که فقط دوضلع آن باهم موازی باشد، «ذوزنقه» نامیده می‌شود. درچهارضلعی ABCD دوضلع موازی با هم یعنی AB و CD را «قاعدہ‌ها» و دوضلع غیرموازی یعنی AD و BC را «ساق‌ها» و AH و BH را «ارتفاع» می‌نامند (شکل ۱-۱۴۷).



شکل ۱-۱۴۸- متساوی الساقین

اگر دو ساق ذوزنقه باهم مساوی باشند، ذوزنقه را «متساوی الساقین» و اگر یکی از ساق‌ها بر دو قاعده عمود باشد، ذوزنقه را «قائم الزاویه» می‌نامند (شکل ۱-۱۴۸ و شکل ۱-۱۴۹).


از ویژگی‌های ذوزنقه شامل:

- در هر ذوزنقه دوزاویه‌ی مجاور بر هر ساق، مکمل یکدیگرند.

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ$$

- در هر ذوزنقه متساوی الساقین دو قطر با هم و همچنین دو زاویه‌ی مجاور به هر قاعده با هم برابرند (شکل ۱-۱۴۸).

$$AC = BD \text{ و } \angle A = \angle B \text{ و } \angle C = \angle D$$




شکل ۱-۱۴۹- قائم الزاویه

مساحت ذوزنقه از حاصل ضرب نصف مجموع دو قاعده در ارتفاع و محیط آن از مجموع چهارضلع آن به دست می‌آید.

$$A = \frac{AB + DC}{2} \times AH$$

$$P = AB + BC + CD + AD$$



شکل ۱-۱۵۰

$$A = \pi r^2$$

$$P = 2\pi r$$

۷-۴-۱-دایره: هنگامی که تعداد اضلاع چندضلعی

منتظمی افزایش یابد و به بی نهایت نزدیک شود، چندضلعی جدید را، «دایره» می گویند. به عبارت دیگر، «دایره» منحنی بسته ای است که فاصله ی همه نقاط آن از مرکز به یک اندازه است.

تعاریف دیگری نیز برای دایره آورده اند: مثلاً


«دایره» مجموعه نقاطی از صفحه است که فاصله های آن ها از یک نقطه موسوم به مرکز مساوی یکدیگر باشند. پاره خط AB و CD دو قطر اصلی و عمود برهم دایره است که آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند.

در دایره ی c، نقطه ی O مرکز و پاره خط OA شعاع

دایره است. «شعاع» دایره، پاره خطی است که از مرکز دایره به محیط دایره وصل می شود (شکل ۱-۱۵۰).

مساحت دایره از حاصل ضرب مجذور شعاع دایره

در عدد  $\pi$  و محیط دایره از حاصل ضرب دو برابر شعاع دایره در عدد  $\pi$  محاسبه می شود.




شکل ۱-۱۵۱

۸-۴-۱-چندضلعی ها: هر خط شکسته و بسته را

«چندضلعی» می نامند. مثلث یک چندضلعی (سه ضلعی) است. اگر یکی از زوایای داخلی چندضلعی بزرگ تر از ۱۸۰ درجه باشد، چندضلعی را «مقعر» و در غیر این صورت چندضلعی را «محدّب» می نامند.

شکل ۱-۱۵۱ ABCDEF یک چندضلعی «محدّب»

است، زیرا در این چندضلعی زاویه ی بزرگتر از نیم صفحه وجود ندارد. تمام چندضلعی های منتظم، محدّب هستند.



شکل ۱-۱۵۲

شکل ۱-۱۵۲ ABCDEFG یک چندضلعی «مقعر»

است، زیرا در آن زاویه ی بزرگتر از نیم صفحه وجود دارد.




۹-۴-۱- دستورالعمل ترسیم مثلث با معلوم بودن طول سه ضلع:

طول سه ضلع یک مثلث به اندازه های  
 $AB=4/5$   
 $AC=5$   
 $BC=4$  سانتی متر مفروض است.



شکل ۱-۱۵۳



شکل ۱-۱۵۴

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا ضلع  $AB$  را به اندازه  $4/5$  سانتی متر ترسیم کنید (شکل ۱-۱۵۳).


۲- سپس به مرکز  $A$  و به شعاع  $AC$  یعنی  $5$  سانتی متر یک قوس و به مرکز  $B$  و به شعاع  $BC$  یعنی  $4$  سانتی متر قوس دیگری رسم کنید (شکل ۱-۱۵۴).

۳- این دو قوس همدیگر را در نقطه  $C$  رأس سوم مثلث قطع خواهند کرد.



۱۰-۴-۱- دستورالعمل تقسیم پاره خط به قسمت های مساوی:

می خواهیم خط  $AB$  را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم کنیم.




شکل ۱-۱۵۵

مراحل انجام کار:


۱- ابتدا از نقطه  $A$  خط  $AC$  را با طول مناسب، که به  $n$  قسمت قابل تقسیم و نسبت به خط  $AB$  دارای زاویه ی حاده ی دلخواه (کمتر از  $90$  درجه) است، رسم کنید (شکل ۱-۱۵۵).

اندازه ی طول خط  $AC$  نیز دلخواه می باشد.




شکل ۱-۱۵۶

۲- خط  $AC$  را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم کنید.  
در این شکل به هفت قسمت شده است.  
برای تقسیم پاره خط  $AC$  لازم است دهانه‌ی  
پرگار به اندازه‌ی دلخواه باز کرده و از نقطه‌ی  $A$  به ترتیب  
کمان‌هایی را رسم کنید تا پاره خط  $AC$  را قطع کند.  
را تا  $n$  قسمت تقسیم کنید (شکل ۱-۱۵۶).



شکل ۱-۱۵۷


۳- از نقطه  $C$  انتهای خط  $AC$  را به نقطه  $B$  وصل  
کنید (شکل ۱-۱۵۷).



شکل ۱-۱۵۸

۴- از نقاط تقسیم بر روی خط  $AC$  خطوطی  
موازی با خط  $BC$  رسم نمایید، تا خط  $AB$  را در نقاط  
(۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱) قطع نماید. به این ترتیب خط  $AB$  به  
 $n$  قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۱-۱۵۸).

نکته: جهت ترسیم خطوط موازی با خط  $BC$ ،  
از روش رسم دوخط موازی با دو گونیا استفاده  
نمایید. ابتدا گونیای ۱ را روی خط  $BC$  قرار دهید.  
سپس گونیای ۲ را روی گونیای ۱ بگذارید. حال با  
ثابت نگه داشتن گونیای ۲، گونیای ۱ را تا نقطه‌ی ۶  
حرکت داده و خط موازی را رسم کنید. به همین ترتیب  
برای نقاط دیگر عمل کنید.



شکل ۱-۱۵۹



پاسخ:

.....

.....

.....

.....

.....


خودآزمایی ۱: خطی به طول ۹ سانتی متر را به ۸  
قسمت مساوی تقسیم نمایید.  
خودآزمایی ۲: خطی به طول ۸ سانتی متر را به ۱۰  
قسمت مساوی تقسیم کنید.




۱۱-۴-۱- دستورالعمل ترسیم عمود منصف یک

پاره خط:

پاره خط AB مفروض است.



شکل ۱-۱۶۰



شکل ۱-۱۶۱

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی  $R > \frac{AB}{2}$  باز نمایید. سپس به مرکزهای A و B کمان‌هایی رسم کنید تا یکدیگر را در نقطه‌ی m و  $m_1$  قطع کنند (شکل ۱-۱۶۰).


۲- دو نقطه‌ی m و  $m_1$  را به هم وصل کنید. خط حاصله عمود منصف پاره خط AB است (شکل ۱-۱۶۱).



۱۲-۴-۱- دستورالعمل ترسیم خط عمود بر یک

خط، از یک نقطه واقع بر آن خط:


نقطه‌ی H و خط d مفروض است.



شکل ۱-۱۶۲


مراحل انجام کار:

۱- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه R باز نمایید. سپس به مرکز نقطه‌ی H بر روی خط d کمانی رسم کنید تا خط d را در دو نقطه‌ی A و B قطع کند (شکل ۱-۱۶۲).



شکل ۱-۱۶۳


۲- مجدداً دهانه‌ی پرگار را بیش از R باز نمایید. سپس به مرکز نقاط A و B و به شعاع  $R_1$  کمان‌های جدیدی رسم کنید تا یکدیگر را در نقطه‌ی M قطع کنند (شکل ۱-۱۶۳).



۳- نقطه‌ی M را به نقطه‌ی H وصل کنید تا پاره‌خط MH به دست آید. این خط همان خط عمود از نقطه‌ی H بر روی خط d است (شکل ۱-۱۶۴).




۱۳-۴-۱- دستورالعمل ترسیم خط عمود بر یک خط، از یک نقطه خارج آن خط:




خط d و نقطه‌ی M در خارج خط مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه R (بیشتر از فاصله نقطه M تا خط d) باز نمایید. سپس به مرکز نقطه‌ی M کمانی ترسیم کنید تا خط d را در دو نقطه A و B قطع کند (شکل ۱-۱۶۵).



۲- مجدداً به مراکز A و B دو کمان به شعاع R یا شعاع دلخواه دیگر رسم کنید، به صورتی که دو کمان یکدیگر را در نقطه‌ی M1 قطع کنند (شکل ۱-۱۶۶).




۳- نقطه‌ی M را به نقطه‌ی M1 وصل کنید. خط ترسیم شده، خط عمود از نقطه‌ی M بر خط d است (شکل ۱-۱۶۷).



### ۱۴-۴-۱- دستورالعمل ترسیم خط موازی از یک نقطه خارج از یک خط:


خط  $d$  و نقطه  $M$  در خارج خط  $d$  مفروض است.



شکل ۱-۱۶۸


مراحل انجام کار:

۱- از نقطه  $M$  خط عمود  $MH$  را مطابق با ترسیم عمود از یک نقطه خارج از خط مطابق با دستورالعمل (۱۳-۴-۱)، ترسیم کنید (شکل ۱-۱۶۸).



شکل ۱-۱۶۹

۲- از نقطه  $M_1$  دلخواه،  $H_1$  واقع بر خط  $d$  عمود  $M_1H_1$  را مطابق با خط عمود  $MH$  بر خط  $d$  و طبق دستورالعمل (۱۲-۴-۱) رسم کنید (شکل ۱-۱۶۹).



شکل ۱-۱۷۰

۳- خط  $MM_1$  خط موازی مورد نظر به دست می آید (شکل ۱-۱۷۰).



یادداشت:

.....

.....

.....

.....

.....

.....




۱۵-۴-۱- دستورالعمل ترسیم زاویه ای مساوی

با زاویه ی  $ABC$  :

زاویه ی  $ABC$  مفروض است. اندازه ی زاویه ی  $ABC$  دلخواه است.


مراحل انجام کار:

۱- دهانه ی پرگار را به اندازه ی شعاع دلخواه  $R$  بازنمایید سپس به مرکز  $B$  رأس زاویه قوسی ترسیم کنید تا اضلاع زاویه را در دو نقطه  $M$  و  $N$  قطع کند (شکل ۱-۱۷۱).




شکل ۱-۱۷۱

۲- سپس پاره خط  $B'C'$  را مساوی خط  $BC$  رسم نمایید (شکل ۱-۱۷۲).




شکل ۱-۱۷۲

۳- به مرکز  $B'$  و به شعاع  $R=BM$  قوسی رسم کنید، تا خط  $B'C'$  را در نقطه ی  $M'$  قطع کند (شکل ۱-۱۷۳).




شکل ۱-۱۷۳

۴- به مرکز  $M'$  و شعاع  $R'=MN$  قوس دیگری رسم کنید تا دو قوس یکدیگر را در  $N'$  قطع کنند (شکل ۱-۱۷۴).



شکل ۱-۱۷۴





شکل ۱-۱۷۵

۵- از نقطه ی  $N'$  به  $B'$  وصل کنید و ادامه دهید تا زاویه ی  $A'B'C'$  مساوی زاویه ی  $ABC$  به دست آید (شکل ۱-۱۷۵).




۱۶-۴-۱- دستورالعمل ترسیم نیم ساز زاویه:

زاویه ی  $XOY$  به اندازه ی دلخواه مفروض است.


مراحل انجام کار:

۱- به مرکز نقطه ی  $O$  رأس زاویه و به شعاع دلخواه  $R$  کمانی رسم کنید تا دو ضلع زاویه ی  $OX$  و  $OY$  را در دو نقطه ی  $A$  و  $B$  قطع نماید (شکل ۱-۱۷۶).




شکل ۱-۱۷۶

۲- مجدداً از نقاط  $A$  و  $B$  دو کمان مساوی به شعاع  $R$  یا هر شعاع دیگر رسم نمایید، تا یکدیگر را در نقطه ی  $T$  قطع کنند (شکل ۱-۱۷۷).



شکل ۱-۱۷۷

۳- از نقطه ی  $T$  به نقطه  $O$  وصل کنید. خط  $OT$  نیم ساز زاویه ی  $XOY$  است (شکل ۱-۱۷۸).



شکل ۱-۱۷۸




۱۷-۴-۱- دستورالعمل تقسیم زاویه ی قائمه به سه قسمت مساوی:

زاویه ی قائمه ی ABC مفروض است.


مراحل انجام کار:

۱- از نقطه ی B رأس زاویه، کمانی به شعاع R رسم کنید تا دو ضلع زاویه را در نقاط O و P قطع نماید (شکل ۱۷۹-۱).




شکل ۱۷۹-۱

۲- مجدداً از نقاط O و P دو کمان به شعاع R رسم نمایید تا کمان OP را در دو نقطه ی M و N قطع کند (شکل ۱۸۰-۱).



شکل ۱۸۰-۱

۳- نقاط M و N را به مرکز زاویه ی قائمه، یعنی نقطه ی B وصل کنید. به این ترتیب زاویه ی قائمه به سه قسمت مساوی تقسیم می شود (شکل ۱۸۱-۱).



شکل ۱۸۱-۱

$$\angle PBM = \angle MBN = \angle NBO = 30^\circ$$


نکته:

از این روش برای تقسیم زاویه ی ۹۰ درجه به دو زاویه ی ۳۰ و ۶۰ درجه نیز استفاده می شود.  $\angle OBN = 30^\circ$  و  $\angle NBP = 60^\circ$



### ۱۸-۴-۱- دستورالعمل یافتن مرکز یک کمان یا یک دایره:


یک کمان مفروض است.



شکل ۱-۱۸۲

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا دو وتر دلخواه NM و KP را روی قوس مفروض جدا کنید (شکل ۱-۱۸۲).




شکل ۱-۱۸۳

۲- عمود منصف دو پاره خط مذکور را رسم نمایید (شکل ۱-۱۸۳). از محل برخورد دو عمود منصف، نقطه‌ی O مرکز کمان دایره به دست می آید.



### ۱۹-۴-۱- دستورالعمل ترسیم قوس با شعاع معین، مماس بر دو خط متقاطع مورد نظر:


رسم قوس در زوایای قائمه، حاده، منفرجه صورت می گیرد. مفروضات این ترسیم، اندازه‌ی شعاع  $r$  و زاویه‌ی بین دو خط است.



شکل ۱-۱۸۴

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا دو خط، با زاویه‌ی معلوم نسبت به یکدیگر و به موازات دو خط مفروض اولیه با فاصله‌ی  $r$  رسم کنید. این دو خط همدیگر را در نقطه O قطع می کنند (شکل ۱-۱۸۴).




شکل ۱-۱۸۵

۲- سپس به مرکز نقطه‌ی O و به شعاع  $r$  قوسی رسم کنید. این قوس بر دو ضلع زاویه‌ی اولیه مماس خواهد بود (شکل ۱-۱۸۵).




نکته: طول قوس مماس بر دو ضلع زاویه عبارت خواهد بود، بر فاصله‌ی دو نقطه‌ای که دو عمود از نقطه‌ی O بر آن‌ها وارد می‌شود. فاصله‌ی  $nn'$  طول قوس مورد نظر است (شکل ۱-۱۸۶).




قوس در زوایای حاده و منفرجه نیز به همین روش ترسیم می‌گردد (شکل‌های ۱-۱۸۷ و ۱-۱۸۸).

شکل ۱-۱۸۶



شکل ۱-۱۸۷



شکل ۱-۱۸۸




### ۲۰-۴-۱- دستورالعمل ترسیم دایره‌ی مماس

بر دو خط موازی:


دو خط موازی  $d$  و  $d'$  مفروض است.  
تعریف: دایره‌ی مماس بر دو خط موازی، دایره‌ای است که مرکز آن در وسط فاصله دو خط قرار می‌گیرد و شعاع آن نصف فاصله دو خط مورد نظر است.

مراحل انجام کار:

۱- خط  $AB$  را عمود بر خطوط  $d$  و  $d'$  رسم کنید.  
این ترسیم را می‌توانید طبق دستورالعمل‌های ۱۲-۴-۱ و ۱۳-۴-۱ انجام دهید (شکل ۱-۱۸۹).




شکل ۱-۱۸۹



شکل ۱-۱۹۰

۲- عمود منصف خط  $AB$  را ترسیم کنید. عمود  $nn'$  خط  $AB$  را در نقطه‌ی  $H$  قطع می‌کند (شکل ۱-۱۹۰).



شکل ۱-۱۹۱




۳- روی خط  $mn'$  نقطه‌ای مانند O را در نظر بگیرید و دایره‌ای به مرکز O و به شعاع  $OH'$  رسم کنید. این دایره بر دو خط موازی d و d' مماس است (شکل ۱-۱۹۱).


۲۱-۴-۱- دستورالعمل ترسیم خط مماس بر دایره:

رسم مماس بر دایره به دو حالت صورت می‌گیرد:


الف) مماس بر دایره از یک نقطه‌ی خارج از دایره: شعاع r و فاصله‌ی OM مفروض است.




شکل ۱-۱۹۲



شکل ۱-۱۹۳



شکل ۱-۱۹۴



شکل ۱-۱۹۵


مراحل انجام کار:

۱- از نقطه‌ی O و به شعاع r دایره‌ای رسم کنید (شکل ۱-۱۹۲).

۲- از O به M وصل کنید و نقطه‌ی P را در وسط OM تعیین نمایید (شکل ۱-۱۹۳).

۳- به مرکز P و به شعاع PM کمانی ترسیم کنید که از نقاط M و O عبور کند و دایره‌ی مذکور را در نقاط A و B قطع نماید (شکل ۱-۱۹۴).

۴- نقاط A و B نقاط تماس، خطوط مماس مورد نظر بر دایره‌اند. بنابراین، دو خط AM و BM دو خط مماس از نقطه‌ی M بر دایره‌اند (شکل ۱-۱۹۵).



شکل ۱-۱۹۶


ب) مماس بر دایره از یک نقطه بر روی دایره: دایره‌ی P و نقطه‌ی M بر روی دایره‌ی مذکور مفروض است.

مراحل انجام کار:

- ۱- از نقطه‌ی M خط MX را بر OM شعاع دایره عمود کنید.
- ۲- خط MX مماس مورد نظر است. به عبارت دیگر خط مماس در نقطه‌ی تماس بر شعاع عمود است (شکل ۱-۱۹۶).



۲۲-۴-۱- دستورالعمل ترسیم دایره محاطی:




شکل ۱-۱۹۷

تعریف: «دایره‌ی محاطی» دایره‌ای است که درون یک چندضلعی منتظم یا غیرمنتظم احاطه شده باشد، یعنی چندضلعی مماس بر محیط دایره است.

چهارضلعی غیرمنتظم ABCD مفروض است.


مراحل انجام کار:

- ۱- ابتدائیم سازهریک از چهار رأس ABCD را رسم کنید. محل برخورد همه‌ی نیم‌سازها را نقطه‌ی O بنامید (شکل ۱-۱۹۷).




شکل ۱-۱۹۸

- ۲- از نقطه‌ی O عمود OH را ترسیم کنید. (شکل ۱-۱۹۸).




شکل ۱-۱۹۹

- ۳- دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OH دایره‌ی محاطی چهارضلعی ABCD است (شکل ۱-۱۹۹).



شکل ۱-۲۰۰



شکل ۱-۲۰۱




- شرط چهارضلعی غیرمنتظم ABCD این است که اضلاع آن‌ها با هم برابر نباشند.  
- اگر چندضلعی منتظم باشد، محل برخورد نیم‌ساز زاویه‌ها و عمود منصف اضلاع مرکز دایره‌ی محاطی خواهد بود (شکل ۱-۲۰۰).


- عمود منصف OH شعاع دایره‌ی محاطی چند ضلعی منتظم خواهد بود (شکل ۱-۲۰۱).



۲۳-۴-۱- دستورالعمل ترسیم دایره‌ی محیطی:



شکل ۱-۲۰۲




شکل ۱-۲۰۳

تعریف: دایره‌ی محیطی، دایره‌ای است که محیط آن از رئوس چندضلعی‌ها می‌گذرد و چندضلعی را در برمی‌گیرد.  
چهارضلعی غیرمنتظم ABCD مفروض است.

مراحل انجام کار:


- ۱- ابتدا عمود منصف‌های هر یک از اضلاع چهار ضلعی را رسم کنید.  
محل برخورد همه‌ی عمود منصف‌ها را نقطه‌ی O بنامید (شکل ۱-۲۰۲).
- ۲- از نقطه‌ی O دایره‌ای به شعاع OB و OC ترسیم کنید. تا دایره‌ی محیطی چهارضلعی غیرمنتظم ABCD به دست آید (شکل ۱-۲۰۳).

خودآزمایی ۳: مرکز و شعاع دایره‌ی محیطی مثلث متساوی‌الاضلاعی پیدا و ترسیم نمایید.



شکل ۱-۲۰۴

- شرط چهارضلعی غیرمنتظم ABCD این است که زوایای آن ها با هم برابر نباشند.  
- اگر چندضلعی منتظم باشد، محل برخورد عمود منصف اضلاع مرکز دایره‌ی محاطی خواهد بود (شکل ۱-۲۰۴).




شکل ۱-۲۰۵

- دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OD یا OE، دایره‌ی محیطی چندضلعی منتظم خواهد بود (شکل ۱-۲۰۵).



۱-۴-۲۴- دستورالعمل تقسیم دایره به سه قسمت

مساوی:




شکل ۱-۲۰۶

در تقسیم دایره به سه قسمت، باید مثلث متساوی-الاضلاع محاط در دایره را رسم نماییم. دایره‌ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید.  
۲- از نقطه‌ی A یک سرقطر دایره، کمانی به شعاع OA رسم کنید به صورتی که از مرکز دایره (نقطه O) بگذرد و محیط دایره را در دو نقطه‌ی C و D قطع کند (شکل ۱-۲۰۶).



شکل ۱-۲۰۷

۳- نقاط B و C و D سردیگر قطر دایره، رأس مثلث خواهند بود. لازم است این سه نقطه را به هم وصل کنید تا سه ضلعی منتظم BCD حاصل شود (شکل ۱-۲۰۷).