



پروژه‌ی ۱۳—جاكتابی بزرگ





پرسپکتیو انباری جاکتابی



دو نمای جاکتابی

جدول لیست مواد مصرفی جاکتابی بزرگ

ردیف	شرح	جنس	ابعاد به mm				تعداد	مقدار تمام شده	درصد دور ریز	مقدار کل	
			طول	عرض	ضخامت	طول				سطح	طول
۱	بدنه	صفحه مصنوعی	۱۸۰۰	۳۰۰	۱۶	۱۰	۲	۱/۱۸۸	۱/۱۸۸	مترمکعب	متر
۲	سقف	صفحه مصنوعی	۷۹۲	۳۰۰	۱۶	۱۰	۱	۰/۲۳۸	۰/۲۶۱	مترمکعب	متر
۳	کف	صفحه مصنوعی	۷۶۰	۳۰۰	۱۶	۱۰	۱	۰/۲۲۸	۰/۲۵۱	مترمکعب	متر
۴	طبقه	صفحه مصنوعی	۷۶۰	۲۶۰	۱۶	۱۰	۳	۰/۵۹۳	۰/۶۵۲	مترمکعب	متر
۵	پاخور	صفحه مصنوعی	۷۶۰	۸۰	۱۶	۱۰	۱	۰/۰۶۱	۰/۰۶۷	مترمکعب	متر
۶	پشت بند	صفحه مصنوعی	۱۷۳۶	۷۹۲	۴	۱۰	۱	۱/۳۷۵	۱/۵۱۲	مترمکعب	متر
۷	پروفیل سقف	چوب کاج	۱۴۷۲	۶۰	۲۰	۳۰	۱	۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۲۳	مترمکعب	متر
۸	پروفیل کف	چوب کاج	۱۴۷۲	۴۰	۲۰	۳۰	۱	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۱۵	مترمکعب	متر
۹	پروفیل طبقه	چوب کاج	۷۶۰	۲۵	۲۰	۳۰	۳	۰/۰۰۱۱	۰/۰۰۱۵	مترمکعب	متر
۱۰	زهوار پشت بند	چوب کاج	۱۷۰۰	۲۰	۲۰	۳۰	۲	۰/۰۰۱۴	۰/۰۰۱۸	مترمکعب	متر
۱۱	زیر سری طبقه	چوب کاج	۲۴۰	۱۵	۱۵	۳۰	۶	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۴	مترمکعب	متر
۱۲	قید پیشانی	چوب کاج	۷۶۰	۲۰	۱۵	۳۰	۱	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۳	مترمکعب	متر
۱۳	پیچ و میخ	جمع صفحه مصنوعی ۱۶	-	-	-	-	-	۲/۴۱۹	۲/۴۱۹	مترمکعب	متر
۱۴	چسب چوب	جمع صفحه مصنوعی ۴	۱۵۰	گرم	-	-	-	۱/۵۱۲	۱/۵۱۲	مترمکعب	متر
۱۵	رنگ پوششی	جمع چوب کاج	دو لیتر	-	-	-	-	۰/۰۰۷۵	۰/۰۰۷۵	مترمکعب	متر

جاکتابی بزرگ

تجهیزات مورد نیاز

- ماشین اره گرد دستی برقی

- ماشین اره عمودبر دستی برقی

- دریل بیچ گوشتی شارژی

- سایر ابزارهای دستی و ماشینی

مواد مصرفی

- صفحه مصنوعی ۱۶ میلی متری (تحته چندلایی یا تخته

خرده چوب یا (MDF)


- پیچ چوب

- چسب چوب


آماده کردن قطعات جاکتابی بزرگ

۱- بدنه به ابعاد 1800×300 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۱)

از تخته چندلایی ۱۶ میلی متری




شکل ۱




شکل ۲

۲- سقف به ابعاد 792×300 میلیمتر، ۱ عدد (شکل ۲)
از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری




شکل ۳

۳- کف به ابعاد 760×300 میلیمتر، ۱ عدد (شکل ۳)
از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری




شکل ۴

۴- طبقه به ابعاد 760×260 میلیمتر، ۳ عدد (شکل ۴)
از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری



شکل ۵

۵- پاخور (پاسنگ) به ابعاد 760×80 میلیمتر، ۱ عدد
(شکل ۵) از تخته چند لایی ۱۶ میلیمتری



شکل ۶



شکل ۷



شکل ۸



شکل ۹

- ۷- پروفیل سقف به طول های ۸۳۲ یک عدد و ۳۲° دو عدد با سطح مقطع ۶۰×۲۰ با فرم دلخواه
- ۸- پروفیل کف به طول های ۸۳۲ یک عدد و ۳۲° دو عدد با سطح مقطع ۶۰×۲۰ با فرم دلخواه
- ۹- پروفیل طبقه به طول ۷۶° سه عدد با سطح مقطع ۲۵×۲۰ با فرم دلخواه
- ۱۰- زهوار پشت بند به ابعاد $۳۴۰\times ۲۰\times ۲۰$ یک عدد
- ۱۱- زیرسری طبقه به ابعاد $۲۴۰\times ۱۵\times ۱۵$ شش عدد
- ۱۲- قید پیشانی به ابعاد $۷۶\times ۲۰\times ۱۵$ یک عدد

مراحل ساخت جاکتابی بزرگ

– ابتدا بدنها را آماده کنید. پس از این که بدنها برش خورد و به اندازه نهایی رسید، باید قسمتی را که حالت تقریباً نیم دایره دارد با استفاده از اره عمودبر برش داده و خارج کنید. مشابه همین کار را در مورد پاخور (پاسنگ) در قسمت جلو انجام دهید. بهتر است قطعه کار را با پیچ دستی به میز کار محکم کنید تا برش صاف و تمیزی به دست آید (شکل ۷).

– پس از این که بدنها آماده شدند، با استفاده از پیچ آنها را با سقف و کف مونتاژ کنید. پس از این که چهار چوب اصلی سرهم شد پاخور را در قسمت جلو با استفاده از میخ و چسب نصب کنید. برای جلوگیری کردن از حرکت قطعات بهتر است آنها را با پیچ دستی محکم کنید تا نتیجه کار از دقت بالایی برخوردار باشد (شکل ۸).

– در این مرحله باید زهوارهای پشت بند را نصب کرده برای این کار از چسب و میخ استفاده کنید. در این قسمت باید از ۸ قطعه چوب در دو طرف استفاده کنید و بین هر قطعه به اندازه ضخامت یک طبقه فاصله ایجاد کنید. فاصله طبقات حتماً باید مساوی باشد این فاصله ها را با توجه به ارتفاع کتاب در قطعه های مختلف تعیین کنید. برای صرفه جویی نیز بهتر است از قطعات کوتاه تر استفاده کرد که در این صورت باید این قطعات از نظر ابعاد و شکل سطح مقطع یکسان باشند (شکل ۹).



شکل ۱۰

– در این مرحله باید طبقه‌ها را نصب کرد. قبل از آن باید پروفیل‌های لبه طبقات نصب شود. این کار را با استفاده از میخ بی‌سر، چسب چوب انجام دهید تا سر میخ‌ها از پیرون دیده نشود. چنان‌چه از میخ‌های معمولی استفاده کردید با استفاده از سنبه‌نشان سر میخ‌ها را به داخل چوب فرو کنید (شکل ۱۰).



شکل ۱۱

– برای نصب طبقات باید زیر سری‌های آن‌ها را نصب کرد. این کار را نیز با چسب و میخ انجام دهید و دقت کنید که زیر سری‌ها کاملاً افقی نصب شود تا از لنگردن طبقات جلوگیری شود (شکل ۱۱).




شکل ۱۲

– در مرحله آخر باید پروفیل‌های سقف و کف را نصب کرد. بهتر است سر پروفیل‌ها فارسی بریده شود تا دیده نشود. نصب پروفیل‌ها باعث می‌شود تا روی سوراخ‌های مربوط به پیچ یوشیده شود تا بر روی کار حالت زیبایی ایجاد شود (شکل ۱۲).


در شکل ۱۳ جاکتابی در محل استفاده پس از رنگ شدن


دیده می شود.





شکل ۱۳

پروژه‌ی ۱۴—میز کامپیووتر





سه تصویر از میز کامپیوتر (ترسیم شده با نرم افزار اتوکد)



برسپکتیو انباری میز کامپیوتر که با استفاده از نرم افزار اتوکد ترسیم شده است.

جدول لیست مواد مصرفی میز کامپیوتر

مقدار کل			درصد دور ریز	مقدار تمام شده $m / m^2 / m^3$	تعداد	ابعاد اصلی به mm به صخامت			جنس	شرح	ردیف
م²	سطح m²	طول m				طول	عرض	ضخامت			
-	۰/۴۸۴	-	۱۰	۰/۴۴۰	۲	۱۶	۲۵۰	۸۸۰	MDF	صفحه مانیتور	۱
-	۰/۸۳۲	-	۱۰	۰/۷۵۶	۲	۱۶	۵۰۴	۷۵۰	MDF	صفحه کیبورد	۲
-	۰/۷۳۳	-	۱۰	۰/۶۶۶	۲	۱۶	۴۵۴	۷۳۴	MDF	بدنه	۳
-	۰/۲۱۱	-	۱۰	۰/۱۹۲	۱	۱۶	۳۵۰	۵۴۸	MDF	طبقه	۴
-	۰/۲۵۰	-	۱۰	۰/۲۲۷	۲	۱۶	۲۵۰	۴۵۴	MDF	سقف و کف کیس	۵
-	۰/۲۶۲	-	۱۰	۰/۲۳۸	۱	۱۶	۲۶۶	۸۹۴	MDF	پشت بند	۶
-	۰/۰۴۸	-	۱۰	۰/۰۴۳	۲	۱۶	۱۴۴	۱۵۰	MDF	نگهدارنده صفحه مانیتور	۷
جمع مواد مصرفی			۸ متر			PVC			نوار لبه		
۲/۸۲۰ MDF ۱۶؛ میلی متری (مترمربع)			۳۲ عدد			MDF پیچ			-		

مواد مصرفی


- تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط (MDF) ۱۶ میلی متری

- پیچ مخصوص MDF
- نوار لبه PVC

آماده کردن قطعات کابینت دیواری


- صفحه مانیتور به ابعاد ۸۸۰×۲۵۰ میلی متر، ۱ عدد


(شکل ۱) از ۱۶ MDF میلی متر



- صفحه کیبورد به ابعاد ۷۵۰×۵۰ میلی متر، ۱ عدد


(شکل ۲) از ۱۶ MDF میلی متر






۳— بدنه به ابعاد 734×454 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۳) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۳




۴— طبقه به ابعاد 548×350 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۴) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۴




۵— سقف و کف کیس به ابعاد 454×250 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۵) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۵



۶— پشت بند به ابعاد 894×266 میلی متر، ۱ عدد (شکل ۶) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۶



۷— نگهدارنده صفحه مانیتور به ابعاد 150×144 میلی متر، ۲ عدد (شکل ۷) از ۱۶ MDF میلی متر

شکل ۷

مراحل ساخت میز کامپیوتر

— ابتدا با استفاده از ماشین اره گرد میزی و یا دستگاه اره گرد برقی دستی صفحات را برش دهید (شکل ۸).



شکل ۸

— در مرحله بعد قطعات را خط کشی کنید و محل سوراخ را تعیین کنید (شکل ۹).



شکل ۹

— در این مرحله با استفاده از ماشین لبه چسیان، نوارها را بر روی لبه قطعات بچسبانید و اضافه آنها را برطرف کنید (شکل ۱۰).



شکل ۱۰

– سپس با استفاده از پیچ‌گوشتی شارژی همه قطعات را به یکدیگر پیچ کنید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

در شکل رویرو میز کامپیوتر را در محل استفاده مشاهده می‌کنید (شکل ۱۲).





شکل ۱۲

پروژه‌ی ۱۵—کابینت دیواری



در شکل زیر دو تصویر از کابینت دیواری مشاهده می‌شود
که با استفاده از نرم افزار اتوکد ترسیم شده است.



پرسپکتیو انفجاری کابینت دیواری

لیست مواد اولیه کابینت دیواری

ردیف	شرح	جنس	ابعاد اصلی به mm		تعداد	مقدار تمام شده	درصد دورریز	مقدار اولیه	
			طول ضخامت	عرض				طول	سطح
۱	بدنه	چوب نراد	۱۹	۱۷۸	۲	۰/۰۰۵۴	۲۰	-	m ² حجم
۲	سقف	چوب نراد	۱۹	۱۵۹	۱	۰/۰۰۱۷	۲۰	-	m ² سطح
۳	کف	چوب نراد	۱۹	۱۷۸	۱	۰/۰۰۱۹	۲۰	-	m ² طول
۴	طبقه	چوب نراد	۱۹	۱۵۹	۲	۰/۰۰۳۳	۲۰	-	m ² درصد
۵	پشت‌بند	چند لایی	۶	۵۵۳	۱	۰/۴۳۷	۱۰	۰/۴۸۱	m ² مقدار اولیه
۶	سقف نما	چوب نراد	۲۵	۲۵۴	۱	۰/۰۰۴۸	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۷	قید عمودی نما	چوب نراد	۲۵	۳۲	۲	۰/۰۰۱۳	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۸	قید عرضی بالا	چوب نراد	۲۵	۳۲	۱	۰/۰۰۰۴	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۹	قید عرضی پایین	چوب نراد	۲۵	۷۹	۱	۰/۰۰۰۱	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۰	باهوی در	چوب نراد	۲۵	۳۵	۴	۰/۰۰۲۶	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۱	پاسار در	چوب نراد	۲۵	۹۵	۴	۰/۰۰۱۷	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۲	تنکه در	چوب نراد	۱۲	۱۹۷	۲	۰/۰۰۳۱	۲۰	-	m ² مقدار اولیه
۱۳	چسب چوب	PVA	۵۰۰	گرم	۰/۰۳۳	مواد مصرفی:	چوب نراد (مترمکعب)	-	
۱۴	دوبل ۸		۱	متر	۰/۴۸۱	- تخته چند لایی ۶mm (مترمربع)	-		
۱۵	لولای ساده		۴						
۱۶	دستگیره چوبی		۲						
۱۷	فلزی زیر سری طبقه		۸						
۱۸	پیچ		۲۱						



شکل ۱

مراحل ساخت کابینت

برای ساخت کابینت از چوب راش، کاج و یا ... می‌توان استفاده کرد، نکته‌ای که باید رعایت کرد :

قبل از بریدن قطعات کابینت باید از خشک‌بودن چوب اطمینان حاصل شود. اندازه‌های مورد نظر را به ترتیب از لیست چوب انتخاب کرده با رعایت حداقل دورریز نسبت به بریدن و آماده کردن قطعات اقدام کنید. پس از آماده کردن لیست مواد مصرفی به ترتیب زیر برای ساخت عمل کنید؛ به وسیله اره‌میزی زبانه در انتهای سقف، کف و طبقات ایجاد کنید (شکل ۱).



شکل ۲

هم‌چنین کشکاف مربوط به آن را در لبه بدنها انجام دهید (شکل ۲).

دوراهه مربوط به پشت‌بند را در بدنها سقف و کف ایجاد نماید.



شکل ۳

با آماده‌شدن بدنها و صفحات افقی جعبه کابینت را مومنتاز کنید برای این کار از چکش چوبی و یا لاستیکی استفاده کنید (شکل ۳).



شکل ۴

پس از جازدن بدنها، کف، سقف و طبقات کابینت به منظور کنترل گونیابودن آن با متر گوشه‌های آن را اندازه بگیرید. با اطمینان از گونیابودن آن به وسیله دریل شارژی ۲ سوراخ مناسب با قطر پیچ ایجاد نمایید. با پیچاندن پیچ در سوراخ کابینت جعبه کابینت را مومنتاز نمایید (شکل ۴).



شکل ۵

در این مرحله نسبت به ساخت قاب کابینت اقدام نمایید. قیدهای آماده را برای ایجاد اتصال جدا نمایید. در قیدهای طولی خطکشی کم و در قیدهای عرضی خطکشی زبانه را انجام دهید. سپس به وسیله اور فرز کم را خارج کنید (شکل ۵).



شکل ۶

به وسیله اره نواری نسبت به بریدن زبانه قیدهای عرضی مانند شکل ۶ پس از تنظیم چگونگی انجام کار اقدام نماید.



شکل ۷

برش مورب قید عرضی پایین قاب کابینت را پس از خط کشی لازم به وسیله اره نواری با تیغه باریک با احتیاط و سرعت پیشبرد کار مناسب انجام دهید (شکل ۷).

اینک قاب آماده مونتاژ می باشد محل اتصال ها را چسب زده و آن ها را جا بزنید و به وسیله گیره تنگ محکم کنید. کنترل گونیابی بودن آن را با اندازه گیری اقطار قاب انجام دهید (شکل ۸).



شکل ۸

برای بریدن مقدار اضافی قیدهای طولی قاب همانند شکل ۹ عمل کنید.



شکل ۹



شکل ۱۰

قاب آماده را بر روی جعبه کابینت قرار دهید پس از تنظیم چسب زده و به وسیله پیچ دستی بر روی جعبه بیندید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

بخشی از قسمت زیر تاج مورب بریده شود. لذا برای این کار به وسیله‌ی اره نواری پس از تنظیم گونیای کار و ایجاد تکیه‌گاه شانه‌ای چوبی عمل نمایید (شکل ۱۱).




شکل ۱۲

اتصالهای در کابینت را مانند اتصالهای قاب انجام دهید. سپس قسمت قوسی قید عرضی پایین در کابینت را به وسیله اره نواری ببرید (شکل ۱۲).



جام (تنکه) در کایست را از چوب سالم راش جدا کرده و پس از تعیین اندازه مورد نظر به وسیله اره نواری بیرید (شکل ۱۳).



شکل ۱۳



شکل ۱۴



شکل ۱۵

برای ایجاد کنشکاف در قیدهای در مانند شکل ۱۴ به وسیله‌ی فرز میزی انجام دهید.



۱۴۷

شکل ۱۶

تعیین ابعاد جام در کایست را مانند شکل ۱۵ با قراردادن فریم در بر روی تخته‌ای از چوب راش بیرید.

برای ایجاد زبانه در لبه‌های جام می‌توانید مانند شکل ۱۶ از یک فرز میزی استفاده نمایید. در این حالت نصف ضخامت جام را فرز نمایید.



سوراخ کردن جای اتصال دوبل به عبارتی دیگر پین با دریل انجام دهید. این سوراخ را از پشت قید عرضی پایین تا جام انجام دهید. قطر پین ۴ میلی متر است (شکل ۱۷).

شکل ۱۷



پس از جازدن پشت بند سه لایی در جعبه کایست تکه چوبی در قسمت بالای پشت بند مانند شکل ۱۸ به وسیله پیچ بیندید. این چوب استحکام لازم را جهت نصب کایست به دیوار تأمین می کند.


شکل ۱۸



پس از پایان کار برای لولایکردن در مانند شکل ۱۹ از یک جفت لولای برگی استفاده نمایید به طوری که پس از خارج کردن جای لولا آن را در محل فوق قرار داده و با پیچ محکم کنید.

شکل ۱۹



اندازه‌های استاندارد مبلمان اداری و انواع کابینت




مبلمان اداری

تصاویر بالا تعدادی از مبلمان اداری می‌باشد. اندازه‌های ساخت این مبلمان از تخته‌های مرکب مانند تخته خرد چوب و واقعی آن با اندازه‌گذاری مشخص شده، مواد مورد استفاده در MDF می‌باشد.




طراحی انواع کمد با اندازه و ابعاد مختلف برای لباس و رختخواب






کمد لباس و رختخواب با درهای کشویی




کابینت آشپزخانه در ۳ مدل با درهای طراحی شده از چوب ماسیو به صورت قاب تونیک




طراحی کابینت آشپزخانه با درهای از جنس تخته MDF




سرویس غذاخوری آشپزخانه




- ترکیب کابینت آشپزخانه یکردیفه عبارتند از:
- کابین سینک ظرفشویی و خشک کن ظروف
 - کمد پایین تک در
 - کمد سراسری
 - کابینت کشوها
 - دو کابینت تک در بالا
 - کابینت های دور بالا و پایین
 - اجاق پخت و پز و سیستم تهویه (هود)



- ترکیب کابینت آشپزخانه یکردیفه عبارتند از:
- کمد سراسری ۳ قسمتی
 - کابین سینک ظرفشویی و خشک کن ظروف
 - کابینت ۳ و ۴ کشویی
 - اجاق گاز پخت و پز با سیستم تهویه
 - کابینت های دور بالا و پایین
 - کابینت تک در





میز تاشو
در ساختمان میز از لولاهای
مخصوص استفاده شده، که امکان
جمع کردن پایه ها و صفحه میز را
فرام می کند.



میز متحرک (کشویی)
دو نوع میز به صورت مربع و
مستطیل. مواد مورد استفاده از
چوب ماسیو و تخته MDF

سرویس مبل گوشه‌ای


از این سرویس برای استفاده بهینه از گوشه‌های فضای آشپزخانه استفاده می‌شود. بدین‌مان سرویس غذاخوری خانواری بسیار مناسب می‌باشد.



سرویس مجموعه غذاخوری دارای یک میز بیضی با ۵ صندلی.

پایه‌های میز از چوب ماسیو و صفحه از نئوبان روکش دار.










صندلی‌ها از چوب با پشتی ساخته شده از حصیر.



سرویس مبل گوشه‌ای نوع دیگری از مبلمان

غذاخوری گوشه آشپزخانه می‌باشد.

- سرویس اتاق خواب
 — کمد لباس و رخت خواب
 — تخت یک نفره
 — میز توالت
 — پاتختی
 — میز تحریر و مطالعه
 — صندلی







سرویس اتاق خواب

— تخت دو نفره

— میز توالت


— پاتختی

کمد لباس و رخت خواب به همراه دراور. این مجموعه می‌تواند نیازهای خانواده را در استفاده مناسب راحتی تأمین نماید.



تخت خواب کودک

این محصول از چوب ماسیو با اتصال دوبل نرده‌ها خراطی شده و کف از نئوپان می‌باشد. برای جایه‌گیری راحت تخت در منزل پایه‌ها مجهز به چرخ می‌باشد.





صندلی


از چوب ماسیو با پایه‌های فرم دار، کف آن از چند لایی با لبه خم شده و پشتی به صورت مقعر (خمیده) از چند لایی در قالب ساخته شده است.


پرسپکتیو های فضاهای داخلی ساختمان

پرسپکتیو مرکزی اتاق خواب و مبلمان آن












برسپکتیو مرکزی اتاق خواب با تختخواب یکنفره

بر سینکیو موتوری دفتر کار





پرسپکتیو گوشه‌ای آشپزخانه



منابع مورد استفاده

1. The Complete Guide to Easy Woodworking Project- Black & Decker- 2003
2. Table Saw Technic
3. Woodworker

