

جلسه بیست و هفتم

برنامه زمانبندی جلسه بیست و هفتم

۱	آماده نمودن کلاس
۲	حل تمرین های صفحه های ۸۲، ۸۳ و ۸۴
۳	تدریس زمان سنجی با کرنومتر، ضریب عملکرد و تقسیمات زمان انجام کار
۴	حل مثال نمونه

و وسائل مورد استفاده، وضعیت محل کار و مواد اولیه مورد مصرف و نظایر آن.

جواب سؤال ۷:

چون روش تخمین براساس نظرات افراد صورت می‌گیرد و لازمه آن داشتن اطلاعات کافی همه‌جانبه است و افراد مختلف ممکن است دقیقاً این ویژگی‌ها را نداشته باشند، همیشه زمان انجام کار دقیق نخواهد بود.

جواب سؤال ۸:

عبارت است از تعیین زمان انجام عملیات برای کارگر کارآزموده، به گونه‌ای که بتواند کار را در سطح عملکرد مطلوب و مشخص انجام داده و در نهایت زمان کل عملیات برای تولید انبوه قطعات را تعیین کند.

زمان سنجی با کرنومتر
دستگاه کرنومتر: معمولاً از دو نوع ساعت در زمان سنجی استفاده می‌گردد:

۱- ساعت‌های خاص زمان سنجی پیوسته

۲- ساعت‌های خاص، جهت زمان سنجی عناصر به صورت جداگانه

این ساعت‌ها معمولاً به یکی از سه صورت زیر درجه بندی شده‌اند:

۱- هر دور ساعت یک دقیقه و فواصل زمانی (خطوط مدرج کوچک) $\frac{1}{5}$ ثانیه را نشان می‌دهند و با عقره‌های کوچک تا 3° دقیقه قابل زمان سنجی است.

۲- هر دور، یک دقیقه و فواصل زمانی $\frac{1}{10}$ دقیقه می‌باشد و با عقره کوچک تا 3° دقیقه قابل زمان سنجی است.

حل تمرین های صفحه ۸۲

حل تمرین ۱:

$$2+2+3+5+3+4+2=21 \text{ (h)}$$

$$21 \times 0 / 30 = 6 / 3 \text{ (h)}$$

$$21+6 / 3 = 27 / 3 \text{ h} = 27:18'$$

حل تمرین ۲:

$$6+10+12+4+3+5=40 \text{ (h)}$$

$$40 \times 0 / 30 = 12 \text{ (h)}$$

$$40+12=52 \text{ (h)}$$

جواب سؤال ۳:

بخشی از هزینه تولید مربوط به دستمزد نیروی انسانی است و بستگی به زمانی دارد که روی سازه کار شده است که می‌توان میزان آن را از روی زمان انجام کار تعیین نمود. از طرفی دیگر، زمان انجام کار می‌تواند مبنای پرداخت حقوق، مزد شویقی و پاداش را تعیین نماید.

جواب سؤال ۴:

- مشخص بودن روش انجام کار، تجهیزات مشخص و استاندارد و مواد اولیه قابل قبول
- شرایط محیط کار مناسب و کارگر کارآزموده

جواب سؤال ۵:

شخص زمان سنج با نگاه کردن به کار بتواند زمان انجام آن را تخمین بزند.

جواب سؤال ۶:

چگونگی روش انجام کار، توانایی و تجربه کاری و تجهیزات

برحسب ساعت، دقیقه، ثانیه و صدم ثانیه نشان می دهند. این نوع ساعت ها برای زمان سنجی عناصر به کار می روند. این امر با استفاده از فازهای LAP و SPLIT که در مکانیزم این ساعت ها قرار داده شده است امکان پذیر است. این نوع ساعت ها متنوع بوده و هر یک دارای قابلیت های گوناگون دیگر نیز می باشند.

روش کار زمان سنجی با کرنومتر: عملیاتی را که قرار است زمان سنجی شود ابتدا به اجزای کوچک تر تقسیم می کنیم، با درنظر گرفتن شرایط محیط، تجهیزات و مواد از یک کارگر کار آزموده با سرعت عمل متوسط استفاده نموده تا عملیات را انجام دهد و با ساعت کرنومتر زمان انجام کار را ثبت می نماییم. البته لازم است با استفاده از ضریب عملکرد زمان انجام کار کارگر مربوطه را استاندارد نمود.

برای دقت بیشتر عملیات فوق را در چند مرحله انجام داده، سپس میانگین به دست می آوریم. آن گاه با احتساب زمان های مجاز بیکاری و مجموع زمان ها، زمان انجام عملیات به دست می آید. برای نتیجه گیری بهتر، شخص زمان سنج باید دارای اطلاعات زیر باشد.

– روش کار ماشین را بداند.

– طریقه انجام کار را بداند.

– از درجه مهارت کارگران اطلاع کامل داشته باشد.

– نظرات و تفکرات کارگران را بداند.

– وضعیت محیط کار و درجه کیفیت کار را بداند.

تعیین ضریب عملکرد (Performance rating)

ضریب عملکرد یکی از بحث انگیزترین جنبه های مطالعه کار می باشد لیکن جنبه ایست که هرگز نباید فراموش شود، تعیین ضریب عملکرد به شرح زیر تعریف می شود :

«قضاؤت زمان سنجی در مورد میزان سرعت و کارآیی اپراتور در انجام یک جزء یا اجزای کار که این قضاؤت با توجه به تصور کلی زمان سنج از ضریب عملکرد طبیعی انجام می شود.»

در طول مطالعه و تعیین ضریب عملکرد برای هر یک اجزای کاری، عوامل خارج از کنترل و عوامل تحت کنترل کارگر، هر دو باید در نظر گرفته شوند.

۳- هر دور $\frac{1}{100}$ ساعت و درجه بندی براساس ساعت می باشد و عقره کوچک تا یک ساعت را نشان می دهد. البته درجه بندی های دیگری نیز وجود دارد و از نظر طرز کار به فرم های مختلف وجود دارد از جمله :

ساعت های با بازگشت به صفر: امروزه معمولاً از ساعت های بازگشت به صفر برحسب صدم دقیقه استفاده می شود هر $\frac{1}{3}$ گرددش در دایره کوچک معادل یک گرددش در دایره بزرگ است. در این نوع ساعت، حرکت توسط دکمه پهلوی ساعت شروع و متوقف می گردد. فشار حاصل بر دکمه کوک (بالای سرعت) باعث می شود که عقره های کوچک و بزرگ بدون توقف به صفر بازگشت نمایند و از آن نقطه بلا فاصله به جلو حرکت کنند. اگر از دکمه پهلوی ساعت استفاده شود عقره ها در هر یک از نقاط بدون آن که به صفر بازگشت نمایند می ایستند. این نوع ساعت جهت زمان بندی جمعی نیز قابل استفاده است.

ساعت های بدون بازگشت به صفر: با دکمه کوک (بالای ساعت) در فشار اول، عقره شروع به کار نموده و پس از انجام مراحل زمان سنجی و در خاتمه کار با فشار دوم متوقف می شود و فشار سوم عقره ها را به صفر باز می گرداند. این ساعت فقط جهت زمان بندی جمعی مناسب است.

ساعت های با عقره های جدا: فشار وارد بر یک دکمه ثانوی سبب می شود که یکی از عقره ها، در حالی که دیگری مشغول اندازه گیری زمان می باشد متوقف شود. فشار دوم باعث می شود که عقره متوقف شده به عقره در حال حرکت برسد و با هم شروع به حرکت نمایند. در این روش عقره متوقف خوانده می شود نه عقره متحرک، لذا این ساعت از دقت خوبی بخوردار است. ضمناً در خواندن نیز ساده تر و لی از لحاظ وزنی سنگین تر و از لحاظ قیمت گران تر می باشد و به علت میزان پیچیدگی درونی آن تعییرات آن تا حدی مشکل است.

با تقریب خوبی می توان گفت که رایج ترین و بهترین نوع ساعت زمان سنجی نوع بازگشت به صفر با فواصل $\frac{1}{100}$ دقیقه و دایره کوچک 3° دقیقه می باشد.

ساعت های دیجیتالی: این نوع ساعت ها معمولاً زمان را

پیوسته به دنبال بررسی ضریب‌های عملکرد حفظ صحت و دقت آن‌ها می‌باشد.

زمان استاندارد: هنگام برنامه‌ریزی تولید سعی در هماهنگ کردن دو عامل داریم. از یک طرف توانایی‌هایی که ما برای انجام کار داریم (ماشین‌آلات و نیروی انسانی) و از طرف دیگر تقاضا برای آن کار (تقاضا برای محصولاتی که قرار است تولید شوند). برای تعیین مقدار کاری که با نیروی انسانی ماشین‌آلات موجود می‌توانیم انجام دهیم و یا تعیین میزان کاری که در طول ساخت یک محصول باید انجام شود. ما نیازمند به ملاک‌هایی برای ارزیابی می‌باشیم. زمان استاندارد ما را به این ملاک‌ها مجهز می‌کند.

زمان استاندارد به این ترتیب تعریف می‌شود: «زمانی که کل کار باید طی آن با کارایی استاندارد انجام شود». این تعریف کمکی نخواهد کرد مگر این‌که، بدانیم که شامل چه چیزهایی است و منظور از کارایی استاندارد چیست؟ اگر مطالعه روش به‌طور صحیحی انجام شده باشد هر کاری بر مبنای:

۱- روش کار

۲- تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده

۳- شرایط محل کار

تعریف خواهد شد.

کارایی استاندارد به این ترتیب تعریف می‌شود. «بازدھی که یک کارگر واجد شرایط به عنوان کار معمولی یک شیفت، به‌طور طبیعی و بدون کوشش پیش از حد بدان دست یابد، به شرط این که وی نسبت به روش موجود آگاه و با آن موافق بوده و کار را با علاقه انجام دهد».

بدین ترتیب زمان استاندارد انجام یک کار برابر کل زمان لازم برای انجام آن توسط یک کارگر واجد شرایط و تحت شرایط معقول و طبیعی می‌باشد. البته در عمل، زمان لازم برای کار توسط کارگران کمی تغییر می‌کند و بنابراین ما زمان استاندارد را تنها به عنوان یک تخمین خوب نگاه می‌کنیم.

همه ما هر روز که به محل کار می‌رویم به صورت ناخودآگاه از این ایده (زمان استاندارد) استفاده می‌کنیم. برای مثال، مسافتی که هر روز طی می‌کنیم گرچه همیشه به یک اندازه وقت نمی‌گیرد و گاهی مسالی غیرمنتظره‌ای پیش می‌آیند، اما اگر از ما پرسند که

– عوامل تحت کنترل کارگر

الف) تغییر در الگوی حرکات لازم برای انجام کار

ب) تغییر در سرعت انجام کار

ج) تغییرات ناشی از مهارت‌های کارگر

د) تغییرات ناشی از نقطه نظرات ذهنی کارگر

– عوامل خارج از کنترل کارگر

الف) تغییر در کیفیت مواد اولیه مورد استفاده

ب) تغییر در بازدھی ابزارها و تجهیزات

ج) تغییر در شرایط محیط کار مانند، نور، درجه حرارت و

غیره

ضریب عملکرد طبیعی

اکثر متخصصان مطالعه در هنگام ارزیابی نحوه انجام عملیات از مقیاس (۱۰۰٪) استفاده می‌کنند.

به‌طوری که صفر نشان دهنده عدم انجام هرگونه کار و ۱۰۰٪ نشان دهنده سرعت طبیعی انجام کار می‌باشد. پس نتیجه می‌گیریم که برای سرعت کم از اعداد کوچکتر از صد و برای سرعت زیاد کار از اعداد بالای صد استفاده می‌کنیم و می‌توان سرعت کار طبیعی را به صورت زیر توصیف کرد:

«سرعت متوسطی که کارگر واجد شرایط به‌طور طبیعی با آن سرعت کار خواهد کرد، به شرطی که نسبت به روش تعیین شده آگاه و موافق بوده و نیز به کارشن علاقه‌مند باشد.» و برای به‌دست آوردن زمان نرمال می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود.

$$\frac{\text{ضریب عملکرد مشاهده شده}}{\text{ضریب عملکرد طبیعی (۱۰۰٪)}} \times \text{زمان مشاهده شده} = \text{زمان نرمال}$$

مثال: اگر زمان مشاهده شده ۲۵ ثانیه و ضریب عملکرد

۸۰ در نظر گرفته شود، زمان نرمال چقدر خواهد بود؟

$$T = 25 \times \frac{80}{100} = 20(s)$$

تعیین ضریب عملکرد نقش مهمی در به‌دست آوردن زمان‌های استاندارد ایفا می‌نماید. بنابراین متخصصی مطالعه کار

است.

مثال^۱ : نقشه‌خوانی، تنظیم دستگاه، انتقال قطعه کار به روی دستگاه، افزار زدن، برگشت قطعه کار از روی دستگاه به روی میز کار و

سپس با داشتن زمان‌های هر جزء که قبل^۲ زمان سنجی شده است، می‌توانیم از روی نمودار صفحه ۷۸ کتاب، زمان انجام کار یکسری عملیات را محاسبه نماییم.

از آن جایی که تعاریف زمان‌های فوق به طور دقیق در کتاب آمده است، در اینجا از ذکر آن تعاریف خودداری می‌شود، که می‌بایست تعاریف فوق را به طور کاملاً مشخص برای هنرجویان توضیح داد.

مثال: می‌خواهیم زمان انجام افزارزنی لبه‌های صد عدد صفحه میز عسلی را که به صورت زیر زمان‌سنجی شده است به دست آوریم.

- زمان اصلی تجهیز ۱۲ دقیقه، زمان جزء تجهیز ۴ درصد زمان اصلی تجهیز، زمان اصلی یا نرمال انجام کار ۴۵ ثانیه، زمان فرعی ۳ درصد زمان اصلی انجام کار و زمان جزء (بیکاری مجاز) ۲ درصد زمان مینا.

حل:

$$\text{زمان جزء تجهیز} + \text{زمان اصلی تجهیز} = \text{زمان کل تجهیز} \\ = 12 + (12 \times 0 / 40) = 16 / 8 \text{ min} = 100.8 \text{ (s)}$$

$$\text{زمان فرعی} + \text{زمان اصلی انجام کار} = \text{زمان مینا} \\ = 45 + (45 \times 0 / 30) = 58 / 5 \text{ (s)}$$

$$\text{زمان جزء} + \text{زمان میناء} = \text{زمان کار یک قطعه} \\ = 58 / 5 + (58 / 5 \times 0 / 20) = 70 / 2 \text{ (s)}$$

$$\text{زمان کار یک قطعه} = \text{زمان انجام کار چند قطعه مشابه} \\ = 70 \times 20 = 70.20 \text{ (s)} = \text{تعداد} \times$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه مشابه} = \text{زمان کل انجام کار} \\ = 70.20 + 100.8 = 80.28 \text{ (s)}$$

۲:۱۳:۴۸

طی کردن این مسافت چه قدر طول می‌کشد ما قادر به ارائه تخمینی برای شرایط طبیعی خواهیم بود.

اگر ما زمان استانداردی برای رفتنمان به محل کار ارایه دهیم، احتمالاً تمام این زمان متعلق به حرکت نخواهد بود، ما باید مقداری زمان برای استراحت و حوادث احتمالی به حساب بیاوریم. به یاد داشته باشید که ما کارآیی استاندارد را به عنوان بازدهی که «به‌طور طبیعی ... در طول روز یا شیفت حاصل شود» تعریف کردیم.

بدیهی است که حتی یک کارگر (تیزدست) هم برای نفس تازه کردن و رفتن به دستشوبی دست از کار می‌کشد. این مسئله وقفه‌ای در کار ایجاد می‌کند که از کنترل خارج است (مثل چراغ قرمز در مورد مثال بالا). به هر حال باید توجه داشت که این گونه موارد جزیی، کارهای روزانه را تشکیل می‌دهند که باید در نظر گرفته شوند. به همین دلیل زمان استاندارد را در عمل به دو قسمت تجزیه می‌کنند.

۱- زمان نرمال: زمانی که یک اپراتور با مهارت متوسط در شرایط نرمال برای انجام کار موردنظر، صرف می‌کند.

۲- زمان بیکاری‌های مجاز: زمانی که برای استراحت معقول اپراتور و نیز حوادث احتمالی در نظر گرفته می‌شود. این زمان معمولاً به صورت درصدی از زمان نرمال بیان می‌شود. از جمع در زمان فوق زمان استاندارد برای انجام کار به دست می‌آید. این زمان معمولاً بر حسب ساعت یا دقیقه بیان می‌گردد.

زمان انجام کار یکسری عملیات با یک مثال شروع می‌کنیم. مثلاً قرار است لبه صد صفحه میز را افزار بزنیم و می‌خواهیم زمان انجام این کار را محاسبه نماییم.

اول باید بدانیم این عملیات از چند جزء زمانی تشکیل شده

۷- اگر برای تعبیر کاریت با پیچ و رول بلکز زمان اصلی سوراخ کاری و محکم کردن هر بچ ۴۵ نایه و زمان فرعی «آنایه و زمان جزء» ۹۰ درصد زمان میباشد، درصورتی که کاریت به وسیله ۱۰ بیچ محکم شود زمان انجام کار تعبیر کاریت را محاسبه کنید.
۸- زمان انجام کاری را که برای ساخت ۱۰ قطعه به کار میبرد، محاسبه کنید
درصورتی که زمانهای ساخت یک قطعه بدین شرح باشد:
الف) زمان اصلی تجهیز ۱۵ دقیقه، ب) زمان اصلی انجام کار ۱۰ دقیقه،
ج) زمان فرعی انجام کار ۶ دقیقه، د) زمان جزء تجهیز ۳ دقیقه،
ه) زمان جزء ۵ دقیقه.

۹- توارهای به طول ۲/۵ متر موجود است. اگر بخواهیم به هر توار ۵ برش طولی بزنی درصورتی که سرعت پیشرانه کار ۵ متر بر دقیقه باشد، با توجه به زمانهای گذارش شده زمان برش ۱۵ عدد توار را محاسبه کنید.
الف) زمان تقطیر مستگاه (زمان اصلی تجهیز) ۵ دقیقه،
ب) زمان فرعی تجهیز ۱۰ درصد زمان اصلی تجهیز،
ج) زمان تلف شده بین هر برش طولی «آنایه و زمان تلف شده بین هر توار» ۴ دقیقه (زمان فرعی انجام کار)،
د) ۱۰ درصد زمان اصلی انجام کار برای زمانی که نیاز نداشته باشد (زمان جزء)،
۱- به وسیله مستگاه اور فرزی فرار است قطعاتی مانند انتقال ۱۰-۵ و ۱۱-۳ نهاده شود. زمان نهاده ۱۰۰۰ عدد از این نوع قطعه را محاسبه کنید درصورتی که:
الف) زمان فرعی تجهیز ۱۰ درصد زمان اصلی تجهیز،
ج) زمان فرار اندون و برداشت هر قطعه از روی مستگاه (زمان فرعی انجام کار) ۱۰ نایه،
د) زمان انجام اینبار روی قطعه مربوطه (زمان اصلی انجام کار) ۲۲ نایه.
ها زمان فعال بین نهاده اندون (زمان جزء) ۳- درصد زمان اصلی انجام کار فرض شود.




شکل ۱۱-۱- نهاده اندون



شکل ۱۱-۲- نهاده اندون

۲۸



شکل ۱۱-۳- از بساط زمان افزای و نوع مستگاه

$$\begin{aligned} th &= \frac{1}{2} \times \frac{45}{5} = \frac{9}{2} \text{ min} \\ th &= \frac{1}{2} \times \frac{45}{5} = \frac{9}{2} \text{ min} \\ t_f &= t_i + t + n \times t_{\text{travel}} \Rightarrow t_f = tg + t_f = \frac{1}{2} \times ۷\frac{۱}{۲} + \frac{1}{2} = ۱\frac{۱}{۲} \text{ min} \\ ta &= n \times tg \Rightarrow ta = ۱۰ \times \frac{۱}{2} = ۵\frac{۱}{۲} \text{ min} \\ T &= ta + tr \Rightarrow T = ۵\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{2} = ۶\frac{۱}{۲} \text{ min} \\ T &= ۶\frac{۱}{۲} / ۳ = ۲\frac{۱}{۶} \text{ min} \end{aligned}$$

تعیین

۱- زمان انجام کار برای ریگلکسی ۲۰ عدد قاب عکس، متنه را تعیین کنید درصورتی که زمان انجام کار یک قطعه (۱۰) دقیقه و زمان کل تجهیز (۱۰) دقیقه باشد.

۲- زمان آغاز نمونه سستگاه مستگاه بارگیری برای تهیی کفت صنعتی را تعیین کنید درصورتی که زمان اصلی تجهیز ۲۰ دقیقه و زمان جزء تجهیز ۲۰ درصد زمان اصلی تجهیز باشد.

۳- زمان تجهیز برای موتاباز کردن مستگاههایی که قطعات آنها از قبل تهیی شده است در اینجا آغازش شده، زمان اصلی تجهیز، زمان جزء تجهیز و زمان کل تجهیز را تعیین کنید.

تحول و سایل سنتی از اینبار: ۱۰ دقیقه، تقطیر گیرهای پوچماپاک، ۱۰ دقیقه، مطالعه غشته کار: ۸ دقیقه، هدایتگر با سریوت کلگار: ۷ دقیقه، هدایتگر، هدایتگر، آغاز نمونه مستگاه کار: ۱۶ دقیقه.

۴- برای رنگ کردن یک قفسه کتابخانه لازم است تمام سطوح (دو طرف) آن با دست سنباده و پروانه شود. اگر قفسه از ۵ طبقه به اعداد ۱۰-۱۰-۱۰-۱۰ سانیمتر و دو هندی به اعداد ۲۲-۲۰-۲۵ سانیمتر تشکیل شده باشد و برای هر منزوع ۸ دقیقه صرفاً زمان پروانه از لازم باشد. زمان اصلی انجام کار سنباده، زدن این قفسه کتابخانه را به دست ایجاد و درصورتی که ضریب مستگاه ۱۱-۱۰ پنجه از کارهای زمان را تعیین کنید.

شکل ۱۱-۴- زمان نمونه ۱۰ قطعه کتابخانه به اعداد ۱۰-۱۰-۱۰ سانیمتر به وسیله مستگاه کتابخانه که پیشتر کار مستگاه ۵ متر بر دقیقه باشد، زمان اصلی انجام کار را تعیین نماید.

۵- برای زنده زدن ۴ عدد قبد صنعتی، زمان فرعی، زمان میانا را محاسبه کنید درصورتی که زمان پروانه اندون و روی مستگاه فرار اندون هر قطعه ۴ نایه، زمان زنده زدن هر قطعه ۲ نایه، زمان انتقال از مستگاه به میز کار برای هر قطعه ۲ نایه باشد.

۹۱

تعیین زمان انجام کار

۲- ۳- ۴- ۵- ۶- زمان سنجی به رسپلی تئوئونه بردازی از کار: زمان سنجی با کوتوله در چندین از کارهای مناسب نیست. زیرا برای زمان سنجی با کوتوله به مشاهده کنندۀ صادری نیازمندیها به روزه چهاری از کارهای به مشاهده پیوسته به مدت زیادی احتیاج دارد که پاخت هستگی و الالات وقت زیادی می شود. یکی از روشهای مشاهده ای به نام «نموده بردازی» برای از کارهای دارای منیش است که احتیاج به مشاهده پیوسته ندارد، از تکنومتر استفاده نمی شود و مشاهده کنندۀ کم توجه نمی تواند آن را انجام دهد.

در این روش می از مشاهده ای که به صورت نصانی در یک نصانی مشاهده شده: همچنین برای تعیین گلکوگنیک زمان انجام کار استفاده می کنند: بنابراین، اگر بخواهیم مقداری از وقت کارگر را تعیین کنیم که مصرف کار با مالکین با صرف کارگاهی همچوی می شود، از غلبل آندازی مالکین با گرفتن از این اندام، در طول چند روز چند مرتبه کارگاهی را که وی انجام می دهد مشاهده کرده انتظار داریم که نسبت هر یک از نصانیها در نصانی های نصانی مشاهده شده: همچنین برای تعیین نسبت آنها در تمام طول روز، راهنمایاند. همچنین هرچه مشاهده است پاکند تابع به دست آنده مطابق نر بوده راهنمایی بهتری برای تعیین زمان انجام فعالیتیها مختلف در تمام طول روز به شمار می آید. این روش زمان سنجی را می توان برای اتوخ مخلص فعالیتها به کار برد: به علاوه برای از بین گروههای مختلف کارگران، همچنین از بین مالکین آلات و درستجه انتخاب صحیح کارگر یا مالکین آلات مناسب می توان به کار برد.

۹۲

جلسه بیست و هشتم

برنامه زمان‌بندی جلسه بیست و هشتم

۵	آماده نمودن کلاس	۱
۲۵	حل تمرین‌های صفحه ۹۱ و ۹۲	۲
۵۰	تدریس : زمان‌سنجی به وسیله نمونه برداری از کار استفاده از اطلاعات استاندارد استفاده از زمان‌های از قبل تعیین شده برای حرکات	۳

$$= \text{زمان مبنا} \times \text{کل قطعات} = ۱۱ \times ۴۰ = ۴۴۰ \text{ (min)} = ۷:۲۰'$$

حل تمرین‌های صفحه ۹۱ و ۹۲

حل تمرین ۱:

$$= \text{زمان مبنا} = ۳۵ + ۷۰ = ۱۰۵ \text{ (s)}$$

$$= \text{زمان جزء} = ۱۰۵ \times \frac{۹۰}{۱۰۰} = ۹۴.۵ \text{ (S)}$$

$$= \text{زمان انجام کاریک قطعه} = ۱۰۵ \times \frac{۹۹}{۱۰۰} = ۹۴.۵ \text{ (s)}$$

$$= \text{زمان انجام کار چندقطعه} = \frac{۹۹}{۵} \times ۱۰ = ۱۹۹.۵ \text{ (s)} \\ = ۳۳':۱۵'$$

حل تمرین ۲:

$$= \text{زمان مبنا} = ۱۰ + ۶ = ۱۶ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان انجام کار یک قطعه} = ۱۶ + ۵ = ۲۱ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان انجام کار چندقطعه} = ۲۱ \times ۱۰ = ۲۱۰ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان کل تجهیز} = ۱۵ + ۳ = ۱۸ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان کل انجام کار} = ۲۱۰ + ۱۸ = ۲۲۸ \text{ (min)} = ۳:۴۸'$$

حل تمرین ۳:

$$= \text{زمان اصلی انجام کار} = \frac{۲/۵ \times ۵}{۵} = ۲/۵ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان فرعی انجام کار} = \frac{۸ \times ۵}{۶} + ۳ = ۳/۶۷ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان مبنا} = ۲/۵ + ۳/۶۷ = ۶/۱۷ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان جزء} = ۲/۵ \times ۰/۱۰ = ۰/۲۵ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان انجام کاریک قطعه} = ۶/۱۷ \times ۰/۲۵ = ۶/۴۲ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان انجام کار چندقطعه} = ۶/۴۲ \times ۱۵ = ۹۶/۳ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان کل تجهیز} = ۵ + (۵ + ۰/۱۰) = ۵/۵ \text{ (min)}$$

حل تمرین ۱:

$$= \text{زمان انجام کار چند قطعه} = ۱۰ \times ۲۰ = ۲۰۰ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان کل انجام کار} = ۲۵ + ۲۰۰ = ۲۲۵ \text{ (min)} = ۳:۴۵'$$

حل تمرین ۲:

$$= \text{زمان کل تجهیز} = ۲۰ + (۲۰ \times ۰/۲۰) = ۲۴ \text{ (min)}$$

حل تمرین ۳:

$$= \text{زمان جزء تجهیز} = ۸ + ۷ = ۱۵ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان اصلی تجهیز} = ۱۰ + ۱۵ + ۱۶ = ۴۱ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان کل تجهیز} = ۱۵ + ۴۱ = ۵۶ \text{ (min)}$$

حل تمرین ۴:

$$= \text{سطح کل صفحات} = ۲[۵(۹۰ \times ۲۵) + ۲(۲۲۰ \times ۲۵)] = ۴۴۵۰ \text{ cm}^2 = ۴/۴۵ \text{ m}^2$$

$$= \text{زمان اصلی انجام کار} = ۴/۴۵ \times ۸ = ۳۵/۶ \text{ (min)}$$

$$= \text{زمان نرمال} = ۳۵/۶ \times \frac{۱۱}{۱۰} = ۳۹/۱۶ \text{ (min)}$$

حل تمرین ۵:

$$t = \frac{L}{s} = \frac{۱۲ \times ۵}{۱۰ \times ۵} = ۱۲ \text{ (min)}$$

حل تمرین ۶:

$$= \text{زمان فرعی} = ۴ + ۳ = ۷ \text{ (s)}$$

$$+ \text{زمان اصلی انجام کار} = \text{زمان مبنا یک قطعه}$$

$$= \text{زمان فرعی انجام کار} = ۴ + ۷ = ۱۱ \text{ (s)}$$

موقع در حال کار می باشد همین طور برای ماشین ها نیز می توان چنین برآورده را انجام داد.

چنانچه تعداد نمونه ها به اندازه کافی انتخاب شده باشند، در این صورت ویژگی های نمونه یا نفوسي که نمونه از بين آنها انتخاب شده، تفاوت محسوسی با ویژگی های جامعه آماری نخواهد داشت.

اگر نمونه در مقیاس به اندازه کافی بزرگ گرفته شود و موارد ملاحظه نیز به صورت تصادفی درنظر گرفته شده باشد، این احتمال وجود خواهد داشت که موارد ملاحظه، منعکس کننده وضعیت واقعی، اضافه یا منهای حدود کمی از خطاب باشد.

برای تعیین زمان استاندارد با روش نمونه برداری، فرد نمونه بردار یا تحلیل گر قبلًاً فعالیت هایی را که باید اندازه گیری شود و تعداد مشاهدات موردنیاز را مشخص می کند، سپس فهرست زمان هایی را که فعالیت باید مورد مشاهده قرار گیرد، تعیین می نماید. و در زمان های مقرر به مشاهده پرداخته و نتیجه مشاهدات را در قالب درصد اوقات کاری یا بی کاری گزارش به کمک آن زمان استاندارد و نرمال کاری را بتواند به دست آورد. نمونه برداری از کار می تواند برای اصلاحات کار و یافتن افراد متقابل به کار بrede شود. هم چنین برای کمک به مدیران و برنامه ریزی برای سنجش اداره، کارگاه یا فعالیت خدماتی و نیز برای تجزیه و تحلیل فعالیت هایی که بی قاعده انجام می شود، جایی که در آن روش های کامل و کارهای تعریف شده فراوان و قابل دسترسی وجود ندارد. بنابراین مبنای را برای مطالعه بیشتر پایه گذاری می کند و می تواند هم برای مدیر و هم برای کارگر سودمند باشد.

کاربردهای مختلف نمونه برداری از کار

۱- کمک در جهت تعریف و پیدا کردن مشکل واقعی موجود در کار: در طی کار، ما مشاهدات فراوانی را در سطح سیستم کاری انجام می دهیم تا بین وسیله سطح کیفیت کالا و خدمات تولید شده و میزان بهره وری موجود در داخل شرکت یا سازمان را اندازه گیری کنیم. اگر چنانچه در داخل سیستم مشکلی وجود داشته باشد، نمونه برداری از کار اطلاعات پیشرفته ای، از وضعیت کار را که نیاز به توجه ویژه دارد، در اختیار ما قرار می دهد.

$$\text{زمان کل انجام کار} = \frac{1}{1/8} = 8\text{ min}$$

۱:۴۱:۴۸'

حل تمرین ۱:

$$\text{زمان کل تجهیز} = \frac{20}{20 \times 0 / 10} = 22\text{ min}$$

۲۲+۱۰ = ۳۲(s)

$$\text{زمان انجام کار یک قطعه} = \frac{32}{22 \times 0 / 30} = 38/6(s)$$

$$38/6 \times 1000 = 38600(s)$$

$$38600 + (22 \times 60) = 39920(s)$$

۱۱:۵':۲۰'

زمان سنجی به وسیله نمونه برداری از کار روش نمونه برداری از کار

WORK SAMPLING METHOD

تعريف: نمونه گیری از کار روشي است که درصد احتمال و نوع هر فعالیت معین را طریق نمونه گیری آماری و مشاهدات تصادفی به دست می آورد.

یکی از جدیدترین شیوه های زمان سنجی، نمونه گیری از کار است. برای انجام نمونه گیری بایستی گروهی را تحت کنترل و آزمایش قرار داد تا بین وسیله اطلاعات به دست آمده دارای دقیق بالایی باشد، معمولاً گروه مورد آموزش از نظر تعداد نفرات نبایستی بیشتر از ۱۵ نفر باشد، زیرا کیفیت آموزش را پایین می آورد. همان طور که در تعریف آورده می در این شیوه که روشنی کم هزینه و ابزاری مؤثر در جهت افزایش و بهره وری کارخانه یا سازمان می باشد، نمونه بردار، به طور تصادفی به محل کار افراد اعم از کارخانه که در آن یک کارگر روی یک ماشین رنده یا اره کار می کند یا منشی ای که امور مربوط به مدیر عامل شرکت را انجام می دهد مراجعت می کند و مشغول کار بودن یا بی کاری آن را ثبت می کند، یا این که نمونه برداری از کل ماشین آلات انجام می دهد.

مثلاً ممکن است که نمونه بردار در طی ۵ بار مراجعت که در زمان های مختلف طی روز صورت می دهد، می بینید که منشی در ۹۰ درصد مواقعي درحال کار بوده و ۱۰٪ بی کار بوده که در این صورت او با اطمینان می تواند بگويد منشی در ۹۰ درصد

هر قسمت سودمند است. گروه‌بندی فعالیت‌ها در دسته‌ها و طبقات، کنترل فعالیت‌های عمومی یک تشکیلات بزرگ را ممکن می‌سازد، که این تنها از عهده نمونه‌برداری از کار بر می‌آید. زیرا تکنیک‌های دیگر در این زمینه تا این اندازه نمی‌توانند مؤثر شوند. تصمیم‌گیری‌های بزرگ مانند مکانیزه کردن پیشرفت‌هه می‌تواند بر پایه چنین بررسی‌هایی انجام گیرد.

۷- کمک به تعیین زمان استاندارد و بی‌کاری‌های مجاز: از آن جا که تعیین ضریب عملکرد ممکن است همراه با خطاباشد، می‌توان از روش نمونه‌برداری از کار برای ایجاد استانداردهای زمانی، با وجود تعداد زیاد مشاهدات موردنیاز استفاده کرد. نمونه‌برداری از کار برای زمان سنجی‌های جزئی و محدود توصیه نمی‌شود اگرچه برای تجزیه و تحلیل عمومی کار به صورت غیرمستقیم، کاملاً قابل قبول است. همچنین در جهت تنظیم کردن عوامل بی‌کاری مجاز برای مطالعه زمان بسیار سودمند است.

۸- کاربردهای دیگر

- کمک به سرپرستان در سازماندهی زمانشان
- ارزیابی کارآبی کارگاه
- کمک به تعیین ظرفیت شغلی

روش‌های اجرایی نمونه‌برداری از کار

در ابتدای کار، هر کسی که با مطالعات نمونه‌برداری از کار سروکار دارد بایستی از قبل در مورد این کار مطالعه شود. کارگران باید معمولی کار کنند و زمان‌های انجام مطالعه باید اعلام شوند. قدم اول، گروه‌بندی فعالیت‌ها در چند دسته از انجام مطالعه خواهد بود. دسته‌ها باید به صورت صریح و فشرده باشند و بتوان با مشاهدات بصری آن‌ها را تشخیص داد. هرچه تعداد فعالیت‌ها کم‌تر باشد، انجام مطالعه آسان‌تر خواهد بود. هرچه تعداد نمونه دسته کاهش باید، میزان اطمینان و دقت بالاتری را خواهد داشت. در انجام مطالعات نمونه‌گیری تحلیل گرانه، باید از فرم‌های مخصوص به کار درحال انجام، استفاده کرد و یا باید به طراحی این فرم‌ها پرداخت به طوری که مطابق با احتیاجات باشد. این فرم‌ها می‌توانند در برگیرنده تعریف دسته‌ها، روش نوشته شده برای زمان‌های تصادفی و برگه‌های خلاصه‌نویسی باشد که افراد دخیل

۲- توجیه اهدافی که در آینده برای سرپرستان قسمت‌های مختلف انجام خواهد شد: نکته‌ای که حائز اهمیت می‌باشد، همکاری سرکارگر می‌باشد. بایستی که به جز نمونه‌بردار، خود سرکارگر را نیز در نمونه‌برداری شرکت دهیم و نتایج به دست آمده را مبنای برای ایجاد اصلاح و عملکرد خوب در نظر بگیریم. لذا از سوی دیگر، برای پیشرفت بهتر نیاز به همکاری سرپرست و مدیر نیز می‌باشد تا به دور از تعصب و تمایلات شخصی، تغییراتی را در داخل صنعت اعمال کنند. همکاری سرکارگر از آن جهت برای یک متصدی نمونه‌برداری اهمیت دارد که وی کاملاً به نارسایی موجود در بخش مربوط به خویش آشنایی دارد. لذا نکات کلیدی مهمی را می‌تواند در اختیار فرد نمونه‌بردار قرار دهد.

۳- برای تخمین نوع و قلمرو تغییرات تناوبی که در انجام فعالیت صورت می‌گیرد: نمونه‌برداری از کار، حتی وقتی که بار کاری متغیر باشد سودمند است. نمونه‌برداری از کار حتی در شرایطی که بار کاری ثابت نباشد، قدرت اندازه‌گیری را دارد و می‌تواند اثرات متغیر را اندازه‌گیری کند.

به همین منظور، بررسی جداگانه‌ای از دوره‌های پرکاری و یا بی‌کاری را می‌توان به انجام رساند سپس چنانچه مازاد نیروی انسانی یا مسائل دیگری مطرح باشد، به روشنی نشان خواهد داد.

۴- کمک به تجزیه و تحلیل اقتصادی تعداد دستگاه‌های موردنیاز: نمونه‌برداری‌های انجام شده از نوع عملکرد ماشین، به تعیین نیاز برای جایگزین کردن ماشین کمک می‌کند، چنین ثبت‌هایی می‌تواند با ثبت‌های کنترل تولید موجود تطبیق داده شود. زمان نگهداری و تعمیرات، عملیات گروهی ماشین‌ها، کسری مواد، بی‌کاری و مانند این‌ها تمام موضوع مورد نمونه‌برداری از کار هستند. این مطالعات همچنین ماهیت دوره‌ای استفاده از ماشین را تجزیه و تحلیل می‌کند.

۵- کمک به برنامه‌ریزی نیازمندی‌های نیروی انسانی: نمونه‌برداری‌های انجام شده روی ماشین‌آلات، ارتباط تزدیکی با بررسی‌های روی کارگران دارد.

نمونه‌برداری از کار، یک بررسی از نیازمندی‌های نیروی انسانی را ممکن می‌سازد که به تنظیم بارهای کاری کمک می‌کند.

۶- کمک به اندازه‌گیری کارهای یکسره: نمونه‌برداری از کار، در اندازه‌گیری کارهای کلی و یکسره در یک کارگاه یا در

- طول دوره
- کل مدت مطالعه (روزها یا هفته‌ها)
- دقت لازم در بررسی

- زمان لازم برای ایجاد یک دوره از مشاهدات
● چگونگی انجام مشاهدات و ارزیابی نتایج به دست آمده :
 مشاهده‌گر در کارگاه قدم می‌زند و درحالی که به یک ماشین یا کار مورد مطالعه تزدیک می‌شود، یک مشاهده‌گر انجام می‌دهد و بی کار بودن یا بی کار نبودن کارگر یا ماشین و علت آن را مورد مطالعه و توجه قرار می‌دهد و ثبت لازم را انجام می‌دهد و بلافصله به سمت کارگر یا ماشین بعدی می‌رود، مشاهدات باید در زمان معین انجام شوند. مشاهده‌گر باید صلاحیت تشخیص فعالیتی را که در لحظه مشاهده می‌بیند، داشته باشد. نتایج آزمایش شده برای آن که مورد قبول واقع شوند، با سطوح اطمینان اختصاصی داده شده (۹۵٪ یا درصد دیگری) سنجدیده می‌شوند و سپس یک تصمیم‌گیری درمورد این که تجزیه و تحلیل مناسب ارائه شده است یا نه، انجام می‌شود.

روش‌های ترکیبی

درمورد روشهای ترکیبی بحث بسیار گسترده و طولانی است که فرصت بحث و اشاره در کلاس نخواهد بود. برای مثال سیستم‌های زمان‌های از قبل تعیین نشده برای حرکات (PMTS) شامل :

- خانواده MTM که تشکیل شده از سیستم‌های (MTM-1, MTM-2, MTM3, MTM-C, MTM-B, MTM-V, MTM-M, 4M-DATA, MTM-UMS, MTM-ETA, MTM-PECA,)

- خانواده MOST که تشکیل شده از سیستم‌های Basic MOST, MOSTC, Mini MOST, MOST , Maxi MOST Computerized MOST, Work, Factor, MSD, UDS, MODAPTS,

بنابراین فقط به توضیحات صفحات کتاب اکتفا شود.

در امور نمونه‌گیری به راحتی بتواند قضاوت صحیحی از نتایج داشته باشد.

در اجرای نمونه‌گیری از کار، یک نمونه‌بردار با گروه‌های زیر در ارتباط خواهد بود که عبارت‌اند از :

۱- مدیریت: مدیریت به عنوان پشتوانه قوى و محکم در واحد تولیدی مطرح می‌باشد. لذا قبل از هر کاری باید جلب نظر مدیریت انجام گیرد. این مدیریت است که تصمیم اولیه درمورد مطالعه و انتخاب افراد مربوطه را اتخاذ می‌کند. مدیریت باید برای پذیرش نتایج آماده باشد.

۲- راهنمای مطالعه کار: این شخص یک مشاور بوده و وظایف ذیل را برعهده دارد :

- رهبری و سرپرستی مطالعه کار مورد بررسی
- مسئول بودن در ارتباط با تنظیم گزارشات
- همکاری با مدیریت و انتخاب و گزینش ناظران
- همکاری با سرپرستان و ناظران برای مشخص کردن سطوح فعالیت

- طراحی فرم

- مسئولیت کارهای آماری

۳- سرپرستی: وظیفه آماده کردن اطلاعات یا دراختیار قراردادن اطلاعات به متصدی ارزیابی کار و زمان را عهده دار می‌باشد.

۴- افراد مورد مطالعه: ارزش نمونه‌برداری از کار بستگی به اطلاعات اولیه‌ای است که از اپراتورها به دست می‌آید. بنابراین اگر اپراتورها درست عمل نکنند و قابل اعتماد نباشند، باعث بروز مشکل خواهند شد. ممکن است ذهنیت منفی اپراتورها نسبت به هدف نمونه‌گیری از کار باعث ایجاد اشکال شود و عدم همکاری آنان را به دنبال بیاورد.

به همین منظور بایستی به آنان در صورت لزوم، تعلیمات لازم داده شود تا با آشنایی با اهداف مطالعه، همکاری مناسبی را با متصدی نمونه‌برداری از کار داشته باشند.

● پارامترهایی که تعداد مشاهدات انجام شده در یک روز معین را مشخص می‌کنند عبارت‌اند از :

زمانستی کار جدیدی که تنها شامل فعالیت‌های است که ما اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار داریم، می‌توانیم زمان استانداره آن کار را با استفاده از حداکثر و با فرمولهایی که ممکن است منظور نهاده کردیم بدست آوریم.

بهینه است که اجزای آن روش تنها هنگام امکان‌پذیر خواهد بود که ما اطلاعات مبتنی را که زمانستی صحیح به دست آمده است در مجموعه اطلاعات زمانستی خود داشته باشیم. معمولاً استفاده از اطلاعاتی که در کارخانه دیگری جمع‌آوری شده، اجاد اسکالن می‌کند. جزو غالباً وضعیت موجود در هر کارخانه کمالاً مغایرت با کارخانه دیگر است.

۲-۴-۵- استفاده از زمانهای از قبیل تعیین شده برای هرگذاشت‌های اصلی از آن روش آن است که بتوانیم زمانستی عملکاری را انجام دهیم که با استصورت مگرد، مطالعات اولیه زمانستی و سهی فیلمبرداری از عملیات مختلف شناسنگ این است که مبتداً حرکات مختلف گاه اجزاء خلیل تکمیل مانند دراز گزین دست، حرکت دادن دست، حرکت‌های دست، گرفتن و غیره، تضمیم می‌نمود؛ همچنان حفظ شده است که عرایق گوگنگی بر روی زمان انجام هر جزو، اثر می‌گذارد؛ مثلاً دراز گزین دست، تحت تأثیر اضافه کار که دست پایه نکد و نوع دستگاهی دست دراز گزین فرار دارد.

با انجام این مطالعات، جزوی‌های اطلاعات زمانستی برای تعیین دادن مورده تبار برای انجام هر جزو، تکاری در موغایت متناسب نهاده، آن جوگانها برای تعیین زمان اجزای عملیات مورده استفاده، فرار می‌گیرند؛ گوگنگی که در حسب نوع حرکت و وضعیت که حاکم بر انجام آن است، ارزش‌های مختلف زمانی به آنها تخصیص می‌یابد (جدول ۱-۵).

علاوه بر تعیین استاندارهای زمانی برای مشتابل جباری در کارخانه، استفاده از

سیستمهای ارزش‌های زمانی از پیش تعیین شده، امکان مطالعات زمان از انجام انجام تعامل را قبل از تولید باقیم، فراهم می‌سازد، آن امکانات مطالعات فرانسوی به شکل انجام ارجواعهای نسبتاً دقیق در زمانهای کار، بهترانی، پرآوردهای لعلی، و گمک در طراحی محصول و همچنین افزایش کار در انتشار محدود فثار می‌دهد. در هر موردی می‌توان الگوی کار را بحسب شود، ارزش‌های زمانی پذیره این تخصیصات دارد و طراحی بهتری از روش‌های تولید روش ارزی و روش را قبل از شروع کار از آن شود، این نکته را در عنین حال تبادل اینکه کارکشان استفاده از این سیستمهای جای زمانستی و توجه‌داری مورده تأثیر تأثیر مخصوصی اینست. در هر صورت برای استفاده از آن جوگانها باید تکانی را در نظر داشت که روش کار گذین شرح است:

۱- لمسی عملیات به اجزای مناسب به طوری که شتابل پیش از دواره نوع حرکت

۹۵

۲۹

پنجم.

۷- تشخیص نوع هر یک از حرکات و به دست آوردن زمان آنها از جزوی‌های مربوط به آن.

۸- تعیین زمان کلی (ا) جمع گزین شده از جزوی‌های آن روشها داتا در مصالحت‌های پیش از این روشها با این استفاده از اصلی و اصل‌الهای روی آنها انجام گرفته است. ناجی که اینروزه این سیستمهای شتابل حرکات بین مانند حرکات پای، قسمی از ته و هنی استفاده از چشم نظر می‌گردد.

علاوه بر مزایای که سایر روشها دارند، آن روش را ایجاد این استفاده در کارخانه‌های مختلف است، اما در ظور توجه است که در آن روش کارگران باید ورناسه‌های آنرا داشته باشند.

سؤالات آزمون پایان فصل پنجم

۱- تفاوت کلی روش‌های مشتابل سیستم با روش‌های ترسیمی در زمانستی جسته

۲- برای تعیین زمان انجام کار یک محصول جدید، چه روش کلی را متناسب می‌دانید؟

جواب: ۳- اثواب روش‌های ترسیمی را آن می‌برید.

۴- روش استفاده از اطلاعات استانداره در آن می‌توان زمان انجام کار توضیح دهد.

۵- هدف اصلی از روش استفاده از زمانهای از قبیل تعیین شده برای حرکات چیست.

۶- استفاده از سیستمهای ارزش‌های زمانی از پیش تعیین شده چه امکانات و چه محضاتی دریزدارد؟

۷- برای استفاده از جزوی‌های زمانی حرکات از پیش تعیین شده چه تکانی را باید در نظر داشته باشد.

۸- سازمان رفته (جمع مطالعه کار) زمان انجام کار را به چه اجزای تفسیرنده تعدد آست.

۹- مطالعه از زمان کل تجهیز چه زمانی جسته می‌شود.

۱۰- زمان اصلی تجهیز را تعریف کرده متألف برند.

۱۱- زمان جزو تجهیز چه زمانی است؟ با متالی مطلب را کامل کند.

۹۶

تعیین زمان انجام کار

جدول ۱-۵- جدول بین المللی زمان بندی حرکت است مطالعه‌ی برای روش (MTM)

ردیغ و غلت	حرکت دست	زمان					ردیغ
		A	B	C	D	E	
A	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
B	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
C	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
D	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
E	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
F	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
G	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
H	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
I	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
J	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
K	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
L	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
M	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
N	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
O	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
P	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
Q	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
R	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
S	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
T	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
U	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
V	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
W	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
X	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
Y	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
Z	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
AA	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
BB	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
CC	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
DD	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
EE	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
FF	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
GG	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
HH	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
II	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
JJ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
KK	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
LL	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
MM	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
NN	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
OO	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
PP	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
QQ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
RR	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
SS	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
TT	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
UU	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
VV	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
WW	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
XX	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
YY	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
ZZ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
AA	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
BB	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
CC	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
DD	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
EE	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
FF	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
GG	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
HH	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
II	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
JJ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
KK	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
LL	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
MM	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
NN	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
OO	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
PP	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
QQ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
RR	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
SS	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
TT	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
UU	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
VV	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
WW	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
XX	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
YY	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
ZZ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
AA	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
BB	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
CC	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
DD	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
EE	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
FF	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
GG	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
HH	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
II	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
JJ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
KK	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
LL	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
MM	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
NN	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
OO	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
PP	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
QQ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
RR	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
SS	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
TT	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
UU	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
VV	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
WW	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
XX	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
YY	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
ZZ	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
AA	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			

- ۴- فرقره، منحرک است. بالا بروم: مخلصه ک cioè، حداقل چه تروری باشد به دستگاه وارد شود.
 ۵- و آن حمل جوی ۴ همراه ۵ کیلوگرم و صوب اصطکاکی شناسی $\mu = 0.95$ به
 مدار جوی را می تواند حمل کند. اگر تروری اتفاق وارد بر آن حداقل ۴۰۰ یوتون باشد.
 ۶- در گازارگاه سه الکتروموتور با توانهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کیلوپوتا
 ساعت در روز کار می کند. کار الکتریکی آن دستگاهها را در یک روز به دست آور.
 ۷- زمان انجام کاری را که برای ساخت ۲۰۰ قطعه به کار می رود، مخلصه تعیین
 در صورتی که زمانهای ساخت یک قطعه به این شرح است:

- (الف) زمان اصلی تجهیز: ۱۸ دقیقه
 (ب) زمان اصلی انجام کار: ۱۲ دقیقه
 (ج) زمان فرعی انجام کار: ۶ دقیقه
 (د) زمان هری تجهیز: ۵ دقیقه
 (ه) زمان جزء: ۷ دقیقه
 ۱۲- مراحل انجام زمان مستحب را با گزینه های زیر بدید.

- ۱۳- متوجه از زمان انجام کار برای چند قطعه مشابه چیزی?
 ۱۴- ترجیح دید زمان کار را چه قطعه به چند جزو کوچکتر نسبت می شود؟
 ۱۵- زمان جزو کار چه زمانی است?
 ۱۶- اجزای کوچکتر زمان های را تابع چه?
 ۱۷- زمان فرعی چه زمانی است: با محتالی طلب را کامل کند.
 ۱۸- زمان اصلی انجام کار را توضیح داد، محتالی زند.

تعیین ارزشیابی نهایی کتاب

- ۱- برای پوش فضایی از جنس نخه لایه نیاز به سرفت یونی مداران ۸۰ متر بر ثانية
 می باشد. اگر تعداد دور دستگاه از ۴۰۰۰ دور در دقیقه باشد، تیغه از گرد چه قطری باشد
 و آنسته باشد؟

- ۲- سرفت پشتبرده دستگاه ریدهای ۱۰ هندر در دقیقه است. اگر در مسد الکاف وقت
 درونظر بگیرید، این دستگاه در هر ساعت چند دور کار را زندگی زند؟

- ۳- دستگاه گذگی با مشخصات زیر موجود است. سرفت پشتبرده و عمق از هر زندگان را
 $n = 2000 \text{ rev/min}$ $z = 9$ $a = 19 \text{ mm}$ $R = 9 \text{ cm}$

- ۴- طول نسخه ای را به دست آورید که اگر هر جزء سفر ۱۰ cm و هر جزء منحرک
 و فاصله خط مرکزین ۲ cm باشد این سه به صورت ساده و مستقیم فرار گرفته است.
 ۵- تعداد دور جریح ندانه معززی ۱۵٪ دور در دقیقه و تعداد دندانهای آن ۲۰ عدد است.
 اگر تعداد دور جریح منحرک، ۷۵٪ دور در دقیقه لازم باشد، تعداد دندانهای آن را به دست
 آورید.

- ۶- کبار مکانیکی و نوان انجام نمده بالا را به دست آورید که اگر جریح باز ۱۰۰
 کیلوگرم از نفع حمل افتاد و زمان انجام کار یک دقیقه می باشد.
 ۷- الکتروموتور دستگاهی که نوان باشد، آن ۲ کیلووات است در ای تعداد دوران
 $\frac{1}{100} \text{ rev/min}$ می باشد، حساب کنید اولاً گستاخی را که به وسیله آن می نوان منتقل کرد.
 ثالثاً اگر تروری لکشن لازم در نسخه ای که به وسیله الکتروموتور می گرد $F = 728 / A \text{ N}$ باشد.
 هر جزء نسخه آن را حساب کند.

۸- بازی به هر جزء ۱۵٪ کیلوگرم را می بایست با بالا رساند ای که بازی یک فرفره نایت و

۹۹

۲۹

تعیین زمان انجام کار

جلسه بیست و نهم

برنامه زمان‌بندی جلسه بیست و نهم

۵	آماده کردن کلاس	۱
۵	بررسی و بازبینی از تمرینات داده شده	۲
۸۰	پرسش و حل تمرین صفحه‌های ۹۵، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰	۳

انجام کار استفاده می‌کنیم.

- ۹- احتیاج به مشاهده پیوسته ندارد، از کرنومتر استفاده نمی‌شود، مشاهده‌کننده کم تجربه نیز می‌تواند آن را انجام دهد و باعث خستگی و اتلاف وقت زیادی نمی‌شود.
 - ۱۰- زیرا در زمان‌های تصادفی و بدون اطلاع کارگر زمان‌سنجی صورت می‌گیرد.
- ۱۱

$$\text{ساعت} = ۱۳/۵ + ۱ + ۳ + ۳ + ۲ + ۳ = ۱۳/۵$$

$$۱۳/۵ + (۰/۳۰ \times ۱۳/۵) = ۱۷/۵۵ \text{ h} = ۱۷:۳۳'$$

پاسخ سوال‌های صفحه ۹۸

- ۱- در روش‌های مشاهده مستقیم نیاز به مشاهده انجام کار است ولی روش‌های ترکیبی نیاز به مشاهده ندارد.
 - ۲- روش ترکیبی، زیرا این محصول جدید را هنوز شروع نکرده‌ایم تا زمان انجام کار را مشاهده نموده و تعیین نماییم.
- ۳

الف - استفاده از اطلاعات استاندارد

- ب - استفاده از زمان‌های از قبل تعیین شده برای حرکات
- ۴- برای زمان‌سنجی کار جدیدی که تنها شامل فعالیت‌های است که ما اطلاعات مربوط به آن‌ها را در اختیار داریم، می‌توانیم زمان استاندارد آن کار را با استفاده از جداول و یا فرمول‌هایی که قبلاً به این منظور تهییه کرده‌ایم به دست آوریم.

- ۵- هدف اصلی از این روش این است که بتوانیم زمان‌سنجی عملیاتی را انجام دهیم که با دست صورت می‌گیرد.

- ۶- امکان محاسبات زمان لازم انجام شغل را قبل از تولید بالفعل، فراهم می‌سازد. این امکانات محسنات فراوانی

پاسخ پرسش‌های صفحه ۹۵

-۱

- الف - روش‌های مشاهده مستقیم
 - ب - روش‌های ترکیبی
 - ۲- روش‌های مشاهده مستقیم مستلزم دیدن کار در حین انجام آن می‌باشد.
- ۳

الف - زمان‌سنجی با کرنومتر

ب - نمونه‌برداری از کار

- ۴- کار و اندازه‌گیری زمان انجام آن به وسیله ساعت انجام می‌گیرد.

- ۵- هنگامی که کارگر سریع کار می‌کند زمان کوتاه‌تر از هنگامی است که آرام کار می‌کند، به ناچار برای به دست آوردن زمانی که نشان دهنده سرعت طبیعی انجام کار باشد، نیاز است که زمان ثبت شده تعديل گردد، این زمان تعديل شده، همان زمان نرمال انجام کار می‌باشد.

- ۶- ضریب عملکرد باعث می‌شود که زمان ثبت شده با توجه به سرعت عمل کارگر مربوطه، به زمان نرمال تبدیل شود.
- ۷

۱- باید روش کار ماشین را بداند.

۲- باید طریق انجام کار را بداند.

- ۳- از درجه مهارت کارگران اطلاع کامل داشته باشد.
- ۴- نظریات و تفکرات کارگران را بداند.

- ۵- وضعیت محیط کار و درجه کیفیت کار را بداند.

- ۸- در این روش ما از مشاهداتی که به صورت تصادفی در هنگام انجام کار صورت می‌گیرد، برای تعیین چگونگی زمان

- ۱۳- به دو قسمت یکی زمان جز و دیگری زمان مبنا
 ۱۴- زمانی است که برخلاف میل کارگر بدون پیش‌بینی
 صرف می‌شود، مثل روغن‌کاری، تعویض یا تیز کردن تیغه‌ها، رفع
 احتیاجات شخصی و ...

- ۱۵- زمان فرعی و زمان اصلی انجام کار
 ۱۶- زمانی است که بدون پیشرفت مستقیم برای انجام
 کار لازم است، مانند اندازه‌گیری و کنترل قطعه کار، جابه‌جا کردن
 قطعه کار، مانند بلند کردن و روی دستگاه قرار دادن و به عکس
 ۱۷- زمانی است که منحصراً عملیات مربوط انجام می‌شود
 (بدون درنظر گرفتن کلیه زمان‌های اضافی و فرعی و ...).

حل تمرینات صفحه ۹۹

حل تمرین ۱:

$$d = \frac{V}{\pi \cdot n} = \frac{80 \times 1000 \times 60}{3 / 14 \times 5000} = 305 \text{ mm}$$

حل تمرین ۲:

$$t = 60 - (0 / 20 \times 60) = 48 \text{ min}$$

$$L = s \cdot t = 10 \times 48 = 480 \text{ m}$$

حل تمرین ۳:

$$s = \frac{a \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{0 / 6 \times 5000 \times 6}{1000} = 18 \text{ m/min}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = 60 - \sqrt{3600 - 0 / 0.9} \\ = 0 / 000.75 \text{ mm}$$

حل تمرین ۴:

$$\sin a = \frac{9-6}{45} = \frac{1}{15} \Rightarrow a = 3 / 82^\circ$$

$$MN = \sqrt{45^2 - (9-6)^2} = 44 / 9 \text{ cm}$$

$$L = 2MN + \frac{D\pi(180+2a)}{360} + \frac{d\pi(180-2a)}{360} =$$

$$2(44 / 9) + \frac{(18)\pi(180+7 / 64)}{360} + \frac{(12)\pi(180-7 / 64)}{360}$$

$$L = 89 / 8 + 29 / 45 + 18 / 0.4 = 137 / 29 \text{ cm}$$

به شکل انجام برآوردهای نسبتاً دقیق در زمینه‌های کار، بهسازی، برآوردهای شغلی و کمک به طراحی محصول و همچنین ابزار کار در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.

-۷

۱- تقسیم عملیات جزیی به اجزای مناسب، به‌طوری که شامل پیش از دوازده نوع حرکت نباشد.

۲- تشخیص نوع هر یک از حرکات و به‌دست آوردن نرمال آن‌ها از جدول‌های مربوط به آن.

۳- تعیین زمان کلی (با جمع کردن زمان‌های به‌دست آمده از جدول‌ها).

۸- زمان انجام کار زمان کل تجهیز و زمان انجام کار چند قطعه مشابه، به‌طوری که زمان کل تجهیز شامل زمان جزء تجهیز و زمان اصلی تجهیز می‌باشد و زمان انجام کار چند قطعه مشابه برابر است با زمان کار برای هر قطعه ضرب در تعداد قطعات و زمان کار برای هر قطعه شامل زمان مبنا و زمان جزء بوده همچنین زمان مبنا شامل زمان فرعی و زمان اصلی انجام کار می‌باشد.

۹- زمان کل تجهیز، زمانی است که ابتدا برای آماده کردن قبل از شروع کار و پس از پایان کار برای جمع و جور کردن محیط کار لازم است. مثلاً نقشه‌خوانی، مذاکره با سرپرست قسمت، تنظیم ماشین، فراهم کردن قطعات ماشین و امثال آن، و پس از انجام کار، تغییر ماشین به حالت اولیه، زمان تجهیز از دو زمان یعنی زمان اصلی تجهیز و زمان جزء تجهیز به‌دست می‌آید.

۱۰- این زمان صرف تدارک و تنظیم ماشین و ابزار خواهد شد، مثلاً تنظیم گونیا برای افزار زدن یا تنظیم مرغک‌های خراطی، تنظیم دستگاه گندگی و ...

۱۱- این زمان بیش‌تر برای مسایل پیش‌بینی ناپذیر صرف می‌شود که در هنگام تجهیز پیش‌می‌آید و می‌توان گفت که این زمان تا حدودی به شخص کارگر بستگی دارد، مثلاً یک کارگر ورزیده و کارآمد زمان کمتری برای نقشه‌خوانی نیاز داشته، ممکن است که برای ساخت قطعه کار نیازی به مذاکره با سرپرست قسمت برای راهنمایی شدن نداشته باشد.

۱۲- این زمان صرف ساختن چند قطعه مشابهی خواهد شد که زمان تجهیز برای کل آن‌ها یک بار منظور می‌شود و زمان ساخت یک قطعه را محاسبه کرده در تعداد قطعات ضرب می‌کنیم.

حل تمرین ۱۰:

$$P = \sum P_i = 2 + 1/5 + 1 = 4/5 \text{hp}$$

$$P = 4/5 \times 0.736 = 3/312 \text{kW}$$

$$W = P \cdot t = 3/312 \times 3 = 9/936 \text{kW.h}$$

حل تمرین ۵:

$$Z_r = \frac{Z_1 \times n_1}{n_2} = \frac{20 \times 150}{250} = 12 \text{ عدد}$$

حل تمرین ۶:

$$W = F \cdot h = 100 \times 10 \times 3 = 300 \text{j}$$

$$p = \frac{W}{t} = \frac{3000}{60} = 50 \text{Wat}$$

حل تمرین ۷:

$$M = \frac{p \times 9555}{n} = \frac{4 \times 9555}{1500} = 25/48 \text{N.m}$$

$$r = \frac{M}{F} = \frac{25/48}{254/8} = 0.1 \text{m} \quad d = 2r = 2 \text{cm}$$

حل تمرین ۸:

$$F = \frac{F_G}{2^{(n-1)}} = \frac{150 \times 10}{2^{3-1}} = \frac{1500}{4} = 375 \text{N}$$

حل تمرین ۹:

$$\sum F_x = 0 \quad F = f_r = \mu_i \times N$$

$$400 = 0/0.25(500 + W)$$

$$400 - 12/5 = 0/0.25W$$

$$W = \frac{400 - 12/5}{0/0.25} = 1550 \text{N}$$

پیوست

به اپراتور، بلکه زمان مربوط به مدیریت را نیز باید مدنظر قرار داد.
داشتن استاندارد باعث می شود که یک واحد صنعتی بتواند
به برنامه قابل اطمینان با توجه به هزینه پیش بینی شده دست یابد.
به طور کلی می توان اهداف زیر را برای زمان سنجی در نظر گرفت:

- ۱- تعیین هزینه نیروی انسانی در گیر در ساخت محصول.
- ۲- تعیین تعداد کارگران تولیدی و غیر تولیدی مورد نیاز.
- ۳- تعیین تعداد ماشین های تولید موردنیاز.
- ۴- تعیین حجم و مقدار تحويلی مواد به ایستگاه های کاری.
- ۵- تعیین برنامه ریزی زمانی کل تولیدات کارخانه.
- ۶- بررسی امکان ساخت یک محصول با توجه به امکانات

زمان سنجی

تعريف: زمان سنجی عبارت است از به کار گیری روش های صحیح و استفاده از اصول علمی، به منظور تعیین زمان انجام عملیاتی که توسط یک کارگر واحد شرایط در سطح کارایی مطلوب انجام شود.

اهداف زمان سنجی

زمان سنجی به مدیریت کمک می نماید که زمان غیر مؤثر تولید را از زمان مؤثر آن جدا کند. در واحدهایی که از این فرآیند استفاده نمی شود مقدار زیادی زمان غیر مفید وجود دارد که می توان آن را حذف نمود. برای حذف زمان زائد نه تنها زمان مربوط

موجودد.

۷- تعیین اهداف تولیدی.

۸- تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده.

۹- بررسی کارایی بخش‌ها و یا نیروی انسانی کارخانه.

۱۰- دانستن هزینه واقعی تولید.

۱۱- پرداخت‌های مالی و حقوقی به افراد و تعیین

سیستم‌های تشویقی و پرداخت حقوق براساس بهره‌وری.

۱۲- مقایسه آلتروناتیوهای مختلف انجام کار از نظر زمانی و انتخاب بهترین آن‌ها.

۱۳- بالانس کردن خطوط مونتاژ، ساخت و فعالیت‌های اعضای یک گروه.

۱۴- استفاده از زمان در نمودارهای آنالیز روش‌ها، روابط انسان و ماشین و سایر نمودارهای مهندسی.

۱۵- طراحی خط تولید و ایستگاه‌های کاری قبل از نصب فیزیکی آن‌ها.

۱۶- طراحی ابزار و وسایل و تجهیزات

۱۷- استفاده از کارشناسان در برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری، کنترل پروژه، برنامه‌ریزی و مدیریت ظرفیت و دیگر سیستم‌های مهندسی صنایع.

۱۸- کاربرد در بسیاری از فعالیت‌های اداری پروژه‌های عمرانی و خدماتی، بیمارستان‌ها و ...

وسایل لازم جهت زمان‌سنجی: ساعت زمان‌سنجی (کرنومتر)، ماشین حساب، مداد و قلم، دوربین فیلمبرداری، فرم‌های زمان‌سنجی و ... می‌باشند.

روش‌های مختلف زمان‌سنجی

الف - روش‌های مشاهده مستقیم: در این روش مشاهده کار حین عملیات الزامی است تا بتوان ابتدا زمان مشاهده را تعیین و سپس زمان نرمال و آن‌گاه زمان استاندارد را محاسبه نمود که با سه روش متفاوت انجام می‌پذیرد.

۱- زمان‌سنجی با استفاده از ساعت‌های متوقف شونده (کرنومتر)

۲- روش نمونه‌برداری از کار

۳- روش زمان‌سنجی گروهی

ب - روش‌های ترکیبی: در این گونه روش‌ها بدون

مشاهده مستقیم عملیات زمان‌سنجی انجام می‌شود. در حقیقت با استفاده از اطلاعات استاندارد به دست آمده از آمارهای قبلی و سیستم‌های بین‌المللی زمان‌های از پیش تعیین شده حرکات زمان و استاندارد عملیات تعیین می‌گردد. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱- روش استفاده از داده‌های استاندارد

۲- روش توالی عملیاتی مینارد

۳- روش زمان‌های از پیش تعیین شده حرکات

ج - روش‌های زمان‌سنجی تخمینی

۱- روش تخمینی تحلیلی

۲- روش‌های تخمینی مقایسه‌ای

هر یک از روش‌های ذکر شده دارای خصوصیات متفاوتی بوده و در شرایط خاصی به کار می‌روند ولی از آن‌جایی که زمان‌سنجی با استفاده از کرنومتر کاربرد بیشتری دارد به طور کامل درباره آن بحث خواهد شد.

زمان‌سنجی با استفاده از کرنومتر، Stop Watch

تعریف: عبارت است از اندازه‌گیری زمان لازم جهت انجام فعالیتی مشخص در سطح عملکرد تعریف شده با استفاده از کرنومتر و مشاهده مستقیم در طول چند سیکل.

مراحل مختلف زمان‌سنجی با استفاده از کرنومتر

۱- انتخاب کار مورد مطالعه

۲- تقسیم کار به عناصر کوچک‌تر (اجزای کار)

۳- مشاهده و روش ثبت زمان

۴- تعیین مقدار سیکل‌های مورد مشاهده

۵- محاسبه ضریب عملکرد

۶- محاسبه زمان نرمال

۷- محاسبه بی کاری‌های مجاز (الونس)

۸- محاسبه زمان استاندارد

۱- انتخاب کار مورد مطالعه: اولین قدم، تعیین کار مورد مطالعه است. بهندرت کار به صورت تصادفی انتخاب می‌گردد زیرا اکثر اوقات باید دلیلی برای انتخاب وجود داشته باشد مثلًا در مواردی که کار مورد مطالعه جدید است و قبلًا زمان‌سنجی نشده یا این که تغییری در مراحل یا روش کار به وجود آمده که تعیین زمان استاندارد جدیدی را ضروری می‌سازد و یا افزایش

۳- عنصر ثابت: عنصری است که زمان پایه آن در هر حالت (هر موقع که سیکل انجام شود) ثابت باقی می‌ماند.

- بستن یک پیچ، نصب یک قطعه روی ماشین، روشن کردن ماشین

۴- عنصر متغیر: عنصری است که زمان پایه مربوط به آن با توجه به وابستگی آن به مشخصه‌ای از محصول، پروسه و ابزار تغییر می‌نماید؛ مانند وابستگی آن به ابعاد، وزن، کیفیت و... - برش‌هایی که در آن‌ها زمان با توجه به سختی و قطر قطعه تغییر می‌کند، زمان تمیز کردن زمین (با توجه به مساحت آن تغییر می‌کند) و زمان حمل یک قطعه از یک محل به محل دیگر (پارامتر مسافت در زمان اثر دارد).

۵- عنصر ماشینی: عنصری است که به صورت اتوماتیک به وسیله یک ماشین تولیدی انجام می‌پذیرد.

- فرم دادن یک لیوان شیشه‌ای، فشار بر یک بدنه فلزی جهت شکل‌پذیری، اکثر عناصر برش در ماشین‌های ابزار.

۶- عنصر حاکم: عنصری است که زمان مربوط به آن از زمان عناصر دیگری که همزمان با آن انجام می‌شوند بیشتر طول می‌کشد.

- در ضمن یک عمل ماشین تراشی چند عمل دیگر توسط اپراتور، مجزا از عمل تراش انجام می‌گیرد و طول زمانی تراش دادن بیشتر از زمان آن اعمال است.

۷- عنصر دستی: عنصری است که توسط دست کارگر انجام می‌شود. این مورد سایر اعضای بدن را نیز شامل می‌شود.

- نصب قطعه با دست، جوشکاری الکترود.

۸- عنصر خارجی: عنصری است که در طی زمان‌سنجدیده می‌شود ولی یک قسمت غیرضروری در انجام کار می‌باشد. و یا عنصری است که وقوع آن از قبل پیش‌بینی نشده باشد. رنگ زدن یک قطعه که هنوز باید ماشین کاری شود، آب خوردن در حین انجام کار.

عنصری تکراری ممکن است عنصر ثابت یا متغیر باشد، همچنین عنصر ثابت ممکن است تکراری و یا موقت بوده و عنصر موقت نیز ممکن است ثابت یا متغیر باشد.

قواعد کلی که در مورد تجزیه کار به عناصر وجود دارند عبارت‌اند از :

هزینه در بخشی از تولید و مسایلی از این قبیل که زمان‌سنجدیده می‌سازد.

پس از تعیین کار مورد مطالعه باید نسبت به انتخاب کارگر واحد شرایط یعنی کارگری که دارای مشخصات فیزیکی لازم (از لحاظ استعداد، تحصیلات، مهارت و دانایی) جهت انجام کار به نحو رضایت‌بخش با رعایت اصول اینمنی و کیفی و کمی باشد اقدام نمود.

۲- تقسیم کار به عناصر موجود در آن: یک عنصر عبارت است از یک بخش متمایز شده از یک کار مشخص که به منظور راحتی در مشاهده زمان‌سنجدیده و تجزیه و تحلیل انتخاب می‌گردد.

تقسیم کار به عناصر موجود در آن به دلایل زیر صورت می‌گیرد :

● جدا شدن زمان کار ماشین و زمان کار کارگر تا امکان تخصیص ضریب عملکرد متفاوت وجود داشته باشد.

● اطمینان از این که زمان‌های غیرمولد (غیرمؤثر) وارد محاسبات نشده‌اند زیرا با تقسیم کار به عناصر و اجزای کاری، دقت در حذف زمان‌های غیرمؤثر بیشتر می‌شود.

● تفکیک شدن اجزای ثابت کار از اجزای متغیر کار سهولت در کنترل روش زمان‌سنجدیده و صرفه جویی در وقت زمان‌سنجدیده

هشت نوع عنصر کاری به شرح زیر موجود است :

۱- عنصر تکراری: عنصری است که در هر یک از سیکل‌های کار اتفاق می‌افتد.

- عنصر برداشت یک قطعه در عمل موتناز، عنصر قراردادن یک قطعه در یک گیره، عنصر کار گذاشتن یک قطعه تمام شده.

۲- عنصر موقت: عنصری است که در همه سیکل‌های کاری اتفاق نمی‌افتد و ممکن است در فواصل منظم یا نامنظم رخدهد.

- تمیز کردن دستگاه، تنظیم ماشین و ...

باید توجه نمود که عنصر موقت یک عنصر مفید است و نیز بخشی از کار می‌باشد و باید در تعیین زمان استاندارد مدنظر باشد.

به کار می نماید و زمان هر عنصر مستقیماً به دست می آید (جدول ۳-۵).

توضیح: استفاده از روش پیوسته به علت سادگی و عدم خطای ناشی از تکرار زمان سنجی هر عنصر، به افراد تازه کار توصیه می شود.

ثبت زمانی عناصر: هم زمان با شروع زمان سنجی با کرنومتر با استفاده از یک ساعت دیواری ساعت آغاز زمان سنجی یادداشت شده و زمان پایان کار مجدداً از ساعت دیواری قرائت شده یادداشت می شود. ضمناً زمان هر عنصر بدون اعشار نوشته می شود.

مثالاً: ۸۰/۰ دقیقه به صورت ۸ ثبت می گردد.

مثالاً: ۵۲۰ دقیقه به صورت ۵۲ ثبت می گردد.

مثالاً: ۱۰۲ دقیقه به صورت ۱۰۲ ثبت می گردد.

۴- تعیین تعداد سیکل های مورد مشاهده: چون زمان سنجی یک نمونه گیری آماری می باشد لذا هر چه تعداد دفعات زمان سنجی (تعداد نمونه) کم باشد، انحراف از میانگین زمان واقعی کار بیش تر و خطای زیاد می شود از طرفی اگر تعداد نمونه ها (تعداد دفعات زمان سنجی) بسیار زیاد باشد وقت زیادی نیاز بوده و هزینه زیادی را باید متحمل شد پس برای پرهیز از افراط و تفريط و دست یابی به حد منطقی و قابل قبول از روش های زیر استفاده می گردد.

الف - روش تخمینی

در این روش طبق جدول استانداردی که ارائه شده است می توان با توجه به زمان سیکل کار که طی چند بار زمان سنجی آزمایش شده است تعداد دفعات زمان سنجی را تعیین نمود.

- نقاط انفصال؛ یعنی لحظه ختم یک جزء و شروع جزء بعدی، حتی الامکان توسط صدا یا چشم قابل تشخیص باشد مثلاً تعمیر صدای دستگاه، صدای انداختن قطعه یا تغییر جهت دست یا بازو و ...

- طول زمان عنصر؛ بایستی به اندازه ای باشد که به وسیله فرد زمان سنج به راحتی قابل زمان گیری باشد. این زمان بستگی به مهارت و تجزیه فرد زمان سنج دارد که برای فرد ماهر ۲/۴ ثانیه و برای فرد تازه کار بین ۴/۲ تا ۶ ثانیه است. برای عناصر دستی طولانی مدت بعد از هر ۲۰ ثانیه باید یک ضریب عملکرد جدید تعیین شود.

● عناصر دستی از عناصر ماشین جدا شوند.

● عناصر ثابت از عناصر متغیر جدا شوند.

جهت درک بهتر روش زمان سنجی با کرنومتر، عملیات فرزکاری یک قطعه ریخته گری شده به طور کامل مورد مطالعه قرار می گیرد که در آن عمق برش ۲/۵ میلی متر، سرعت ۸۰ دور در دقیقه (Rpm ۸۰) و میزان بار (تغذیه) ۴۰ سانتی متر بر دقیقه می باشد (فرم شکل ۱۳-۵).

۳- مشاهده و روش ثبت زمان: پس از آن که عناصر انتخاب شدن زمان سنجی آنها شروع می گردد. دو روش عمده جهت ثبت زمان مورد مشاهده موجود است:

۱- روش پیوسته یا جمعی: در این روش زمان به صورت پیوسته از شروع عنصر اول تا ختم آخرین عنصر ادامه می یابد و در انتهای هر عنصر زمان آن ثبت می گردد. هدف این روش آن است که کلیه زمان های سیکل کار ثبت گردد (جدول ۲-۵).

۲- روش گستته یا جدا: در این روش عقریه بعد از زمان سنجی عنصر اول به صفر باز می گردد و بلا فاصله شروع

جدول ۱-۵- جدول برآورد تعداد دفعات زمان سنجی به روش تخمینی

زمان سیکل کار به دقیقه	۰/۱	۰/۲۵	۰/۵	۰/۷۵	۱	۲	۵	۱۰	۲۰	۴۰	۴۰
تعداد دفعات زمان سنجی	۲۰۰	۱۰۰	۶۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۰	۸	۵	۳

همان طوری که مشاهده می شود در روش تخمینی زمان سیکل با تعداد دفعات زمان سنجی مورد نیاز رابطه عکس دارد.

جدول ۲-۵ - نمونه‌ای از جدول ثبت نتایج زمان‌های مشاهده شده به روش پیوسته

جدول ۳—۵ — نمونه‌ای از جدول ثبت زمان‌های مشاهده شده به روشن گشته

جدول زمان سنجی به روشن کسنته با کرنومتر

شماره فرم:

نام کارخانه:

توضیح: رابطه فوق برای زمانی که ضریب اطمینان $\pm 5\%$ باشد یعنی این که اظهار کنیم با اطمینان 95% خطای محاسبه حدود 5% خواهد بود صدق می‌کند و در صورتی که ضریب اطمینان 90% و خطای $\pm 10\%$ باشد به جای عدد ثابت 4 در رابطه فوق از عدد ثابت 2 استفاده می‌کنیم.

مثال: از عنصری 3 مشاهده به عمل آمده است ($N = 30$) می‌خواهیم بدانیم آیا به تعداد کافی مشاهده انجام شده است یا خیر؟ (فاصله اطمینان 95% و خطای $\pm 5\%$).

$$N' = \left(\frac{40 \sqrt{30 \times 967 - (169)^2}}{169} \right)^2 = 25$$

تعداد مشاهده مورد نیاز

توضیح: $\sum x^2$ و $(\sum x)^2$ قبلًا باید محاسبه شود که در این مثال $\sum x^2 = 967$ و $(\sum x)^2 = 169$ می‌باشد یعنی با استفاده از 3 زمان قرائت شده اولیه محاسبه شده‌اند.

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

د— استفاده از جدول t استیوونت

رابطه:

$$N = \left(\frac{A \times S}{K \times \bar{x}} \right)^2$$

A = عدد قرائت شده از جدول t استیوونت

N = تعداد مشاهده مورد نیاز

\bar{x} = میانگین مشاهدات اولیه

K = 5 برای ضریب اطمینان 95% و 1 برای

ضریب اطمینان 90%

S = انحراف معیار نمونه که از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$S = \sqrt{\frac{\sum X_1^2}{n-1} - \frac{(\sum X_1)^2}{n(n-1)}}$$

x_i = زمان قرائت شده برای هر نمونه :

$$x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$$

n = تعداد نمونه

مثال: در تعداد 25 مشاهده عنصری از کار مقدار

$S = 9$ و $\bar{x} = 3$ با توجه به ضریب اطمینان 95% و 90% مطلوب است. تعداد مشاهده موردنیاز (N)

ب— روش شرکت می-تگ (May - Tag Co)
۱— ثبت 10 (مشاهده اولیه) برای سیکل‌های کمتر از 2 دقیقه ($n = 10$) ثبت 5 مشاهده اولیه برای سیکل‌های بیش از 2 دقیقه ($n = 5$).

۲— تعیین دامنه (R) که برابر است با تفاضل بیشترین زمان مشاهده شده (H) و نیز کمترین مقدار آن (L)

$$R = H - L$$

۳— تعیین متوسط \bar{x} که برابر است با مجموع مقادیر مشاهده شده تقسیم بر تعداد مشاهده (5 یا 10)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\frac{R}{\bar{x}}$$

۴— تعیین تعداد مشاهده مورد نیاز از جدول می‌تگ برای فاصله اطمینان 95% و خطای 5% و تقسیم عدد قرائت شده از جدول تقسیم بر چهار

۶— ادامه مشاهدات تا زمانی که تعداد مشاهدات به میزان ذکور در جدول می‌تگ برسد البته در صورتی که تعداد مشاهدات لازم (n) بیش از تعداد مشاهده اولیه n باشد.

مثال: اگر در یک زمان سنجی نسبت 58% باشد

$n = \frac{57}{4} = 15$ تعداد نمونه لازم برای سیکل‌های کمتر از 2 دقیقه

و برای سیکل‌های بیش از 2 دقیقه $n = \frac{10}{4} = 5$ می‌باشد. (با

استفاده از جدول می‌تگ)

ج— استفاده از توزیع نرمال

$$N' = \left(\frac{40 \sqrt{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right)^2$$

رابطه:

N' = تعداد مشاهده مورد نیاز

N = تعداد مشاهده اولیه (تعداد نمونه)

X = مقدار زمان قرائت شده برای هر نمونه

مطلوب است تعداد مشاهدات لازم اگر $\frac{R}{\bar{x}} = 0.68$ باشد.

حل: چون زمان کمتر از ۲ دقیقه است پس $n=10$ فرض می شود و در مقابل ستون 0.68 به عدد 78 خواهیم رسید که $N = \frac{78}{4} = 19$: تعداد مشاهده لازم $N=19$ خواهد بود.

یادآوری: همان‌طور که مشاهده شد برای تعیین تعداد دفعات زمان‌سنجی به طور دقیق ابتدا باید چند دفعه زمان‌سنجی اولیه انجام داد تا بتوانیم مقدار میانگین و انحراف معیار نمونه را محاسبه سپس با روش‌های مختلف (توزیع زمان – توزیع t و روش می‌تگ جدول ۴-۵) بتوانیم مقدار دفعات زمان‌سنجی مورد نیاز را به دست آوریم. آنچه مسلم است استفاده از روش تخمینی و جدول ۴-۵ ساده‌ترین روش می‌باشد که برای آموزش توصیه می‌شود.

حل: ابتدا باید عدد A از جدول قرائت شود: (جدول

(۵-۵)

الف – برای ضریب اطمینان 95% و $n=25$ خواهیم

داشت

$A = 2.06$ با استفاده از جدول t استیویدن

ب – برای ضریب اطمینان 90% و $n=25$ خواهیم داشت

$A = 1.708$ با استفاده از جدول t استیویدن

تعداد مشاهده موردنیاز برای ضریب اطمینان 95%

$$N_1 = \left[\frac{2.06 \times 0.9}{0.05 \times 0.3} \right]^2 = 152$$

تعداد مشاهده موردنیاز برای ضریب اطمینان 90%

$$N_c = \left[\frac{1.708 \times 0.9}{0.1 \times 0.3} \right]^2 = 26.3 \approx 27$$

مثال: اگر در یک زمان‌سنجی سیکل کار $1/2$ دقیقه باشد

جدول ۴-۵ – می‌تگ: تعداد مشاهدات لازم با خطای 5% و ضریب اطمینان 95% .

$n=10$	$n=5$	$\frac{R}{\bar{x}}$	$n=10$	$n=5$	$\frac{R}{\bar{x}}$	$n=10$	$n=5$	$\frac{R}{\bar{x}}$
۹۳	۱۶۲	۰.۷۴	۳۰	۵۲	۰.۴۲	۲	۳	۰.۱۰
۹۸	۱۷۰	۰.۷۶	۲۲	۵۷	۰.۴۴	۲	۴	۰.۱۲
۱۰۳	۱۸۰	۰.۷۸	۳۶	۶۳	۰.۴۶	۳	۶	۰.۱۴
۱۰۸	۱۹۰	۰.۸۰	۳۹	۶۸	۰.۴۸	۴	۸	۰.۱۶
۱۱۳	۱۹۹	۰.۸۲	۴۲	۷۴	۰.۵۰	۶	۱۰	۰.۱۸
۱۱۹	۲۰۹	۰.۸۴	۴۶	۸۰	۰.۵۲	۷	۱۲	۰.۲۰
۱۲۵	۲۱۸	۰.۸۶	۴۹	۸۶	۰.۵۴	۸	۱۴	۰.۲۲
۱۳۱	۲۲۹	۰.۸۸	۵۲	۹۳	۰.۵۶	۱۰	۱۷	۰.۲۴
۱۳۸	۲۳۹	۰.۹۰	۵۷	۱۰۰	۰.۵۸	۱۱	۲۰	۰.۲۶
۱۴۳	۲۵۰	۰.۹۲	۶۱	۱۰۷	۰.۶۰	۱۳	۲۳	۰.۲۸
۱۴۹	۲۶۱	۰.۹۴	۶۵	۱۱۴	۰.۶۲	۱۵	۲۷	۰.۳۰
۱۵۶	۲۷۳	۰.۹۶	۶۹	۱۲۱	۰.۶۴	۱۷	۳۰	۰.۳۲
۱۶۲	۲۸۴	۰.۹۸	۷۴	۱۲۹	۰.۶۶	۲۰	۳۴	۰.۳۴
۱۶۹	۲۹۶	۱.۰۰	۷۸	۱۳۷	۰.۶۸	۲۲	۳۸	۰.۳۶
			۸۳	۱۴۵	۰.۷۰	۲۴	۴۳	۰.۳۸
			۸۸	۱۵۳	۰.۷۲	۲۷	۴۷	۰.۴۰

جدول ۵ - بخشی از جدول توزیع t استیوونت

n	t با 90% ضریب اطمینان	t با 95% ضریب اطمینان
۱	۶/۳۱۴	۱۲/۷۰۶
۲	۲/۹۲۰	۴/۳۰۳
۳	۲/۳۵۳	۳/۱۸۲
۴	۲/۱۳۲	۲/۷۷۶
۵	۲/۰۱۵	۲/۵۷۱
۶	۱/۹۴۳	۲/۴۴۷
۷	۱/۰۹۵	۲/۳۶۵
۸	۱/۸۶۰	۲/۳۰۶
۹	۱/۸۳۳	۲/۲۶۲
۱۰	۱/۸۱۲	۲/۲۲۸
۱۱	۱/۷۹۵	۲/۲۰۱
۱۲	۱/۷۸۲	۲/۱۷۹
۱۳	۱/۷۷۱	۲/۱۶۰
۱۴	۱/۷۶۱	۲/۱۴۵
۱۵	۱/۷۵۳	۲/۱۳۱
۱۶	۱/۷۴۶	۲/۱۲۰
۱۷	۱/۷۴۰	۲/۱۱۰
۱۸	۱/۷۳۴	۲/۱۰۹
۱۹	۱/۷۲۹	۲/۰۹۳
۲۰	۱/۷۲۵	۲/۰۸۴
۲۱	۱/۷۲۱	۲/۰۸۰
۲۲	۱/۷۱۷	۲/۰۷۴
۲۳	۱/۷۱۴	۲/۰۶۹
۲۴	۱/۷۱۱	۲/۰۶۴
۲۵	۱/۷۰۸	۲/۰۶۰
۲۶	۱/۷۰۶	۲/۰۵۶
۲۷	۱/۷۰۳	۲/۰۵۲
۲۸	۱/۷۰۱	۲/۰۴۸
۲۹	۱/۶۹۹	۲/۰۴۵
۳۰	۱/۶۹۷	۲/۰۴۲
۴۰	۱/۶۹۸	۲/۰۲۱
۶۰	۱/۶۷۱	۲/۰۰۰
۱۲۰	۱/۶۵۸	۱/۹۸۰
∞	۱/۶۴۵	۱/۹۶۰

جدول ۶-۵- طبقه‌بندی انواع مهارت جهت ارزیابی اپراتور

مهارت		
+ ٪/۱۵	A _۱	فوق العاده زیاد
+ ٪/۱۳	A _۲	
+ ٪/۱۱	B _۱	عالی
+ ٪/۰۸	B _۲	
+ ٪/۰۶	C _۱	خوب
+ ٪/۰۳	C _۲	
٪/۰۰	D	متوسط
- ٪/۰۵	E _۱	ضعیف
- ٪/۱۰	E _۲	
- ٪/۱۶	F _۱	فاقد مهارت
- ٪/۲۲	F _۲	

در صدھای ذکر شده در جدول فوق به صورت جبری با امتیازات مربوط به سایر فاکتورها (سعی به کار رفته، شرایط و سازگاری) جمع می‌گردد.

در زیر انواع مهارت توصیف شده است:

□ فاقد مهارت

- ۱- بین دست و فکر او هماهنگی وجود ندارد.
- ۲- حرکت‌ها خیلی نامناسب و ناهمگون به نظر می‌رسند.
- ۳- به نظر می‌رسد که تقدم و تأثیر عملیات را به صورت صحیح نمی‌تواند انجام دهد و در این مورد اطمینان ندارد.
- ۴- آموزش لازم را برای انجام عملیات ندیده است.
- ۵- با کار تناسب ندارد.
- ۶- مردّد و دو دل است.
- ۷- به طور مداوم دچار اشتباہ می‌شود.
- ۸- فاقد اعتماد شخصی است.
- ۹- توانایی فکر کردن در نحوه انجام مناسب کار را ندارد.

۵- محاسبه ضریب عملکرد

تعريف: ضریب عملکرد، عددی است که توسط تحلیل گر از مقایسه کارایی فرد مورد مطالعه با کارایی فرد نرمال به دست می‌آید.

فردي با کارايي نرمال کسی است که با کار، تطابق لازم را پیدا نموده و دارای هماهنگی كامل بین فعالیت‌های بدنی و ذهنی است و از سرعت مطلوب در انجام کار برخوردار بوده و دارای تجربه کافی و مهارت مفید باشد.

روش‌های مختلف محاسبه ضریب عملکرد

معمولًاً از چهار روش (وستینگهاوس - براساس سرعت - به صورت موضوعی و ترکیبی) استفاده می‌شود که حفظ روش وستینگهاوس به علت دقت زیاد مورد بحث قرار می‌گیرد.

روش وستینگهاوس: یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین این سیستم‌ها می‌باشد که توسط شرکت الکترونیکی وستینگهاوس پایه‌گذاری شده و چهار فاکتور در ارزیابی کار اپراتور (کارگر) در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از:

● مهارت: نشان دهنده هماهنگی صحیح بین فکر و دست می‌باشد. مهارت یک اپراتور بر حسب تجربه، استعداد ذاتی، ریتم و هماهنگی طبیعی او تعیین می‌گردد. تمرين باعث پیشرفت مهارت بوده، ولی کاملاً نمی‌تواند کمبود فاکتورهای ذاتی دیگر را پوشاند. مهارت با زمان افزایش می‌یابد زیرا آشنایی با کار بیشتر می‌گردد، سرعت کار بهبود می‌یابد، آرامی در حرکات به وجود آمده و انجام خطأ در حرکات کاهش می‌یابد (به علت آشنایی بیشتر با کار) و سرعت کار بهبود پیدا می‌کند. کاهش مهارت دارای دلایل فیزیکی و روانی مانند کاهش دید چشم، قوای عضلانی و ... می‌باشد.

در این سیستم شش درجه مهارت جهت ارزیابی وجود دارد: فاقد مهارت، مهارت ضعیف، مهارت متوسط، مهارت خوب، مهارت عالی و مهارت فوق العاده زیاد. میزان مهارت توسط تحلیل گر زمان سنج ارزیابی گردیده و در یکی از شش طبقه قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی انواع مهارت در جدول ۶-۵ آورده شده است.

- **مهارت ضعیف**
- ۱- تا حدی آموزش لازم را برای انجام کار دیده است.
 - ۲- آشنایی او با ماشین آلات و ابزار در حد ضعیفی است.
 - ۳- اعتماد به نفس کامل ندارد.
 - ۴- در انجام کار برای مدت زمان طولانی عدم تناسب را نشان داده است.
 - ۵- می‌داند که چه باید بکند اما مطمئن نیست.
 - ۶- بخشی از زمان را با توجه به عدم توانایی کافی خود از دست می‌دهد.
 - ۷- میزان بازدهی او مانند فرد فاقد مهارت است ولی تلاش کمتری در کار می‌کند.
 - ۸- معمولاً در انجام کار تردید دارد.

▪ **مهارت متوسط**

 - ۱- به خود اعتماد کامل دارد.
 - ۲- حرکاتش کمی کند به نظر می‌رسند.
 - ۳- در کار او بازدهی وجود دارد.
 - ۴- بدون تردید قابل ملاحظه‌ای از تقدم و تأخیر عملیات پیروی می‌کند.
 - ۵- هماهنگی بین ذهن و دست‌های او به طریق قابل قبولی متناسب است.
 - ۶- به نظر می‌رسد که کاملاً تعلیم یافته و نسبت به کار آگاهی دارد.
 - ۷- دقت کار، قابل قبول است.
 - ۸- کار به نحو رضایت‌بخشی انجام می‌شود.

▪ **مهارت خوب**

 - ۱- کیفیت کار در حد عالی است.
 - ۲- به طرز قابل ملاحظه‌ای از یک فرد معمولی بهتر به نظر می‌رسد.
 - ۳- افرادی را که دارای مهارت کمتری از او می‌باشند می‌تواند تعلیم دهد.
 - ۴- بازدهی کار او بالاست.
 - ۵- به نظارت و سرپرستی کمی نیاز دارد.
 - ۶- در انجام کار مردد نیست.

● تلاش (سعی) به کار رفته: نمایانگر سرعتی است که در انجام کار اعمال می‌شود (با رعایت مهارت لازم) و کنترل آن می‌تواند تا حد زیادی توسط اپراتور انجام پذیرد. زمان سنج باید فقط و فقط تلاش مؤثر در کار فرد را ثبت کند و نه هر تلاشی را بسیاری از اوقات اپراتور سعی و تلاش صحیح انجام نمی‌دهد (فرضیاً بدان منظور سیکل را طولانی تر نماید).

جدول ۷-۵- طبقه‌بندی انواع تلاش

مهارت		
+ ۰/۱۳	A _۱	فوق العاده زیاد
+ ۰/۱۲	A _۲	
+ ۰/۱۰	B _۱	عالی
+ ۰/۰۸	B _۲	
+ ۰/۰۵	C _۱	خوب
+ ۰/۰۲	C _۲	
۰/۰۰	D	متوسط
- ۰/۰۴	E _۱	ضعیف
- ۰/۰۸	E _۲	
- ۰/۱۲	F _۱	فاقد مهارت
- ۰/۱۷	F _۲	

- ۴- تنظیم‌های او در ایستگاه کاری خوب است.
 ۵- از قبل برنامه‌ریزی می‌کند.
 ۶- از روش خوبی استفاده می‌کند.
- تلاش خوب**
- ۱- کار او ریتم دارد.
 ۲- زمان بی کاری یا خیلی کم است و یا وجود ندارد.
 ۳- در مورد کار آگاهی دارد.
 ۴- به کار خود علاقه دارد.
 ۵- با سرعت خوب کار می‌کند و در طی روز این سرعت را نگه می‌دارد.
 ۶- نحوه عمل او نشان می‌دهد که به فرد زمان‌سنج اعتماد دارد.
 ۷- حاضر است که توصیه‌ها و پیشنهادها را پذیرد.
 ۸- پیشنهادهایی برای بهبود کار دارد.
 ۹- نظم و ترتیب ایستگاه کاری را نگاه می‌دارد.
 ۱۰- از ابزار صحیح استفاده می‌نماید.
 ۱۱- ابزار را در شرایط خوبی نگاه می‌دارد.

شش طبقه جهت تلاش وجود دار : فاقد تلاش مفید، تلاش ضعیف، تلاش متوسط، تلاش خوب، تلاش عالی، و تلاش فوق العاده که در جدول ۷-۵ آورده شده‌اند.
 در زیر انواع تلاش توصیف شده است :

- فاقد تلاش مفید**
- ۱- زمان را تلف می‌کند.
 ۲- فاقد علاقه کاری است.
 ۳- به پیشنهادها و تذکرات گوش نمی‌دهد.
 ۴- کودن به نظر می‌رسد و آرام کار می‌کند.
 ۵- برای دست‌یابی به ابزار و مواد مسیرهای نامناسب را طی می‌کند.
 ۶- حرکات مازاد انجام می‌دهد.
 ۷- از ایستگاه کار خود به طرز ضعیفی نگهداری می‌کند.
 ۸- ممکن است عمداً از ابزار نامناسب استفاده نماید.
 ۹- استقرار فیزیکی ایستگاه کاری را به هم می‌زند.
 ۱۰- تنظیم‌های مربوط به کار را خیلی ضعیف انجام می‌دهد.

۱۱- پیش از حد موردنیاز در کار دقت به خرج می‌دهد.

□ تلاش ضعیف

- ۱- پیشنهادها را به سختی قبول می‌کند.
 ۲- تا حدی توجه او به کار ضعیف است.
 ۳- به نظر می‌رسد مقدار نگرانی در انجام کار دارد.
 ۴- از بخشی از انرژی خود در انجام کار استفاده می‌نماید.
 ۵- از روشی استفاده می‌کند که مقداری با روش صحیح تفاوت دارد.

۶- همیشه از بهترین ابزار استفاده نمی‌کند.
 ۷- نسبت به کاری که در دست دارد آشنایی ندارد.
 ۸- تا حدی دقت او پیش از حد موردنیاز است.

- ۹- نظم او کم است.
 ۱۰- برنامه‌ریزی کار را از قبل به طرز صحیحی نمی‌داند.

□ تلاش متوسط

- ۱- از فرد ضعیف بهتر است.
 ۲- به صورت پیوسته کار می‌کند.
 ۳- پیشنهادها را می‌پذیرد اما گاهی انجام نمی‌دهد.

□ تلاش عالی

- ۱- به طریقی سریع کار می کند.
- ۲- از حرکات به نحو اقتصادی تری استفاده می نماید.
- ۳- به کار بسیار علاقه مند است.
- ۴- پیشنهادهای بسیاری ارایه می کند.
- ۵- از قبول پیشنهادهایش، بسیار خوشحال می شود.
- ۶- اعتماد زیادی به فرد زمان سنج دارد.
- ۷- به نظر می رسد که احتمالاً بیش از چند روز تلاش مؤثر خود را به همین نحو ادامه دهد.
- ۸- از توانایی برتر بودن خود مغرور است.
- ۹- حرکات اشتباہ او در کمترین حد است.
- ۱۰- به صورت منظم کار می کند.
- ۱۱- حرکاتش با هم آمیختگی دارند.

□ تلاش فوق العاده زیاد

- ۱- سرعت خود را به نحو بسیار زیاد افزایش می دهد.
 - ۲- از هرنظر دارای بهترین تلاش است اما ممکن است برای سلامتی او اشکالاتی پیش آید.
 - ۳- سرعت کاری خود را طی روز نمی تواند نگه دارد.
- **شرایط محیط کار:** این مورد آن اثری را که محیط روی اپراتور می گذارد مشخص می نماید. در اکثر اوقات شرایط به صورت نرمال و یا متوسط درصدبندی می گردد. عناصری که در شرایط کار اثر می گذارند شامل رطوبت، درجه حرارت و نور محیط می باشد. بنابراین اگر درجه حرارت محل کار 60° باشد (در صورتی که به طور معمول بایستی $68^{\circ}F$ تا $74^{\circ}F$ باشد) شرایط، نرخ کمتری از نرمال می گیرد.
- شرایطی که در روی عمل اثر می گذارند (مانند ابزار و مواد نامناسب) باید در ضریب کارآیی شرایط محیط کاری در نظر گرفته شوند.

- **سازگار بودن:** چهارمین فاکتور، سازگاری در تعیین مقادیر مشاهده شده است. مقادیر زمانی عناصری که به صورت ثابت تکرار می گردد درجه ثبات کاملی را دارا می باشند ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد (به علت آن که متغیرهای زیادی مانند سختی مواد، لبه ابزار برش، روغن کاری، مهارت، سعی اپراتور، خطای در خواندن مشاهده، حضور و عدم حضور عناصر خارجی

جدول ۸-۵- طبقه‌بندی شرایط محیط

شرایط محیط		
+ ۰/۰۶	A	ایده‌آل
+ ۰/۰۴	B	عالی
+ ۰/۰۲	C	خوب
۰/۰۰	D	متوسط
- ۰/۰۳	E	ضعیف
- ۰/۰۷	F	خیلی ضعیف

جدول ۹-۵- طبقه‌بندی سازگاری کار

شرایط محیط		
+ ۰/۰۴	A	ایده‌آل
+ ۰/۰۳	B	عالی
+ ۰/۰۱	C	خوب
۰/۰۰	D	متوسط
- ۰/۰۲	E	ضعیف
- ۰/۰۴	F	خیلی ضعیف

شش طبقه سازگاری کامل، عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف وجود دارند که در جدول ۹-۵ آورده شده اند. قانون خاصی در مورد نحوه کاربرد فاکتور سازگاری وجود ندارد. بعضی از عملیات ها زمان انجامش کوتاه است و فاقد حرکات دستی ظریف (قرار دادن چیزی در جایی) هستند. در این عملیات ها دارای سازگاری میانگین می باشند. کاری که طولانی تر است و نیاز به مهارت زیاد در عناصر قرار دادن، درگیر کردن و... دارد دارای حد بیشتری از سازگاری میانگین می باشد. هنگامی که مهارت، تلاش، شرایط و سازگاری تعیین گردید می توان ضریب عملکرد را تعیین نمود که عبارت از جمع جبری مقادیر فوق می باشد.