




فصل ٢

تعيين موقعيت




زاویه

یکی از مهم‌ترین کمیت‌هایی که در نقشه‌برداری اندازه‌گیری می‌شود، زاویه بین دو امتداد می‌باشد و عموماً توسط زاویه‌یاب اندازه‌گیری می‌شود.



جهت تفهیم زاویه امتدادها و زاویه بین آنها با استفاده از یک نقاله 360° درجه لازم است هنرجو با ترسیم یک نقطه مرکزی O و چندین نقطه A, B, C, D, E, F در فاصله‌های مختلف از نقطه مرکزی O بر روی کاغذ و انطباق نقاله 360° درجه‌ای در مرکز نقطه O زاویه امتدادها و بین امتدادها را به دست آورد.



| زاویه بین دو امتداد | | | | | | | زاویه امتداد | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
| O | A | B | C | D | E | F | | |
| A | | | | | | | OA | |
| B | | | | | | | OB | |
| C | | | | | | | OC | |
| D | | | | | | | OD | |
| E | | | | | | | OE | |
| F | | | | | | | OF | |

پیشنهاد می‌گردد زاویه صفر نقاله در جهت‌های مختلف قرار گیرد و برای هر حالت جدول زاویه بین امتدادها و زاویه امتدادها را به دست آورند و نتیجه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پس از آموزش دوربین تئودولیت همین موضوع توسط دوربین زاویه‌یاب انجام گیرد.




با انتخاب حداقل ۵ نقطه اطراف یک نقطه مرکزی بر روی کاغذ، زاویه بین امتدادها و زاویه خود امتدادها را به کمک نقاله 360° درجه‌ای به دست آورید و جدول مربوطه را رسم کنید.
زاویه صفر نقاله را 30° درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و مجدد جدول زاویه‌ها را تکمیل و نتیجه را با هم مقایسه کنید.
نتیجه حاصل از این عملیات را بیان نمایید.

زاویه قائم

زاویه قائم به دو صورت شیب و زینتی (سمت الرأسی) قابل تعریف می‌باشد. زاویه زینتی زاویه‌ای است بین یک امتداد و امتداد قائم بر محل (سمت الرأس) و با حرف Z نمایش داده می‌شود. زاویه شیب، متمم زاویه زینتی بوده و به عبارتی کوچک‌ترین زاویه یک امتداد با صفحه افق می‌باشد که با α نمایش داده می‌شود.

خط قائم محل



به عبارتی با اندازه‌گیری هر یک از زاویه‌های شیب و زینتی، می‌توان زاویه دیگر را محاسبه یا کنترل کرد.

$$Z + \alpha = 90^\circ \quad (100^\circ \text{ گراد})$$

واحدهای زاویه و اجزای آن

واحدهای متداول و پرکاربرد در نقشه‌برداری عبارت‌اند از: درجه و گراد.

تبدیل واحدها

بین واحدهای زاویه رابطه زیر برقرار می‌باشد که از آن می‌توان برای تبدیل آنها به هم استفاده نمود.

$$\frac{D}{360} = \frac{G}{400}$$

که در این رابطه D و G به ترتیب مقدار عددی برحسب درجه و گراد می‌باشد.

با مشاهده زاویه شیب چند امتداد برحسب درجه یا گراد زاویه زنیتهی امتداد را برحسب درجه و گراد محاسبه کنید و جدولی همانند جدول زیر را تکمیل کنید.

| امتداد | زاویه شیب | | زاویه زنیتهی | | مجموع زاویه شیب و زنیتهی | |
|--------|-----------|------|--------------|------|--------------------------|------|
| | گراد | درجه | گراد | درجه | گراد | درجه |
| OA | | | | | | |
| OB | | | | | | |
| OC | | | | | | |
| OD | | | | | | |
| OE | | | | | | |
| OF | | | | | | |

فعالیت عملی ۲



دوربین زاویه‌یاب (تئودولیت)

زاویه‌یاب (تئودولیت) دوربینی است که در نقشه‌برداری برای اندازه‌گیری زاویه افقی و قائم به کار می‌رود. تفاوت اصلی زاویه‌یاب با ترازیباب در این است که زاویه‌یاب را می‌توان در یک صفحه عمودی حول یک محور افقی نیز چرخاند. با این وسیله علاوه بر زاویه افقی، زاویه قائم را نیز می‌توان اندازه‌گیری کرد.



نمونه‌ای از دوربین آنالوگ و دیجیتال

اجزای تشکیل دهنده زاویه یاب

پس از معرفی اجرای دوربین زاویه یاب طریقه سانتراژ دوربین بر روی یک نقطه مرکزی (ایستگاه) شرح داده شود و این موضوع با اصول استاندارد به صورت عملی به هنرجو آموزش داده شود.

در شکل زیر دیگر اجزای تشکیل دهنده دوربین تئودلیت آنالوگ و دیجیتال نمایش داده شده است:



استقرار دوربین زاویه یاب بر روی یک نقطه (سانتراژ)

برای استقرار دوربین زاویه یاب بر روی یک نقطه، مراحل زیر را انجام دهید:

۱ دوربین زاویه یاب را بر روی سه پایه قرار داده و توسط پیچ اتصال، آن را محکم به سه پایه ببندید.

۲ سه پایه را متناسب با قد خود به طور تقریبی در روی نقطه موردنظر قرار دهید به نحوی که:

(الف) سطح صفحه سه پایه که دوربین روی آن نصب است، تقریباً افقی باشد.

(ب) دوربین زاویه یاب تقریباً در بالای نقطه موردنظر قرار بگیرد.

(ج) محل استقرار پایه ها در روی زمین تقریباً یک مثلث متساوی الساقین تشکیل بدهد.

۳ پدال یکی از پایه ها را با پا فشار دهید تا در زمین فرو رفته و محکم شود.

۴ حال پایه دوم را با دست راست و پایه سوم را با دست چپ گرفته و در حالی که نوک پای خود را در کنار نقطه ایستگاهی قرار داده و از درون چشمی شاقول اپتیکی نگاه می کنیم، این دو پایه را طوری حرکت می دهیم که مرکز تار تیکول شاقول اپتیکی دقیقاً بر روی نقطه موردنظر قرار بگیرد. سپس پدال دو پایه دیگر را در زمین می فشاریم تا سه پایه، کاملاً در زمین محکم شود با این کار مرحله سانتراژ انجام می شود.

۵ با استفاده از پیچ های سه پایه، با بلند و کوتاه کردن سه پایه، تراز کروی روی ترابراک را تنظیم کنید.

دقت کنید هنگام بلند و کوتاه کردن پایه، پای خود را بر روی پدال پایه قرار دهید تا از زمین کنده نشود.

۶ آلیداد را در جهت موازی دو تا از پیچ های ترابراک قرار داده، سپس دو پیچ موردنظر را هم زمان و در خلاف جهت هم (به سمت داخل و یا خارج) بچرخانید تا تراز استوانه ای روی آلیداد تنظیم شود. سپس آلیداد را ۹۰ درجه چرخانده تا یکی از شاخه های آن بر روی پیچ سوم ترابراک قرار گیرد. با چرخاندن این پیچ مجدداً تراز استوانه ای را تنظیم کنید.

توجه کنید در این مرحله نباید به پیچ های قبلی دست بزنید و تراز استوانه ای را فقط با پیچ سوم تنظیم کنید.

۷ پس از آن آلیداد را مجدداً در همان جهت قبلی ۹۰ درجه بچرخانید. اگر تراز استوانه ای از تنظیم خارج نشود کار تراز دوربین تمام شده است و دوربین تراز است. در غیر این صورت باید دوباره مراحل ۵ تا ۷ را تکرار کنید.

چنانچه پس از چندبار تکرار این مراحل دوربین تراز نشد، نشان دهنده این مطلب است که تنظیم تراز آن به هم خورده و باید توسط افراد مجرب تنظیم گردد.

۸ آخرین کاری که باید انجام دهید کنترل سانتراژ است. از چشمی شاقول اپتیکی نحوه سانتراژ دوربین را کنترل نمایید. اگر به میزان اندکی از روی نقطه موردنظر خارج شده است، می‌توانید با شل کردن پیچ اتصال دوربین به سه پایه و حرکت دادن دوربین روی سه پایه، آن را دقیقاً روی نقطه موردنظر قرار دهید. دقت کنید این کار را به آهستگی و با دقت انجام دهید، همچنین پیچ اتصال دوربین را به همان مقدار اول سفت کنید تا دوربین از تراز خارج نشود. اگر سانتراژ به میزان زیادی به هم خورده است باید مراحل استقرار را از اول انجام دهید.

فعالیت عملی ۳



با انتخاب یک ایستگاه مناسب بر روی محوطه هنرستان هنرجو با دوربین زاویه‌یاب بر روی ایستگاه مستقر و عملیات تراز (سانتراژ) را در حداقل زمان انجام دهد و سپس اجزای دوربین را شرح دهد.

اندازه‌گیری زاویه با زاویه‌یاب

اگرچه زاویه‌یاب ابزار پیچیده‌ای است ولی اندازه‌گیری زاویه افقی و قائم با این دستگاه بسیار آسان است. در این قسمت ابتدا اصول زاویه‌یابی با زاویه‌یاب و سپس روش کوپل برای بالا بردن دقت اندازه‌گیری تشریح می‌گردد.

اصول اندازه‌گیری زاویه افقی به روش ساده

لمب افقی زاویه‌یاب شبیه به یک نقاله از صفر تا 360° درجه یا 400° گراد است که معمولاً در جهت حرکت عقربه‌های ساعت درجه‌بندی شده است. بنابراین اندازه‌گیری زاویه افقی بین دو امتداد متقاطع روی زمین مشابه اندازه‌گیری یک زاویه بین دو امتداد متقاطع توسط نقاله بر روی کاغذ می‌باشد. به‌طور کلی مراحل اندازه‌گیری زاویه افقی بین دو امتداد OA و OB (زاویه AOB) با زاویه‌یاب به صورت زیر می‌باشد:

۱ دوربین را بر روی نقطه O قرار می‌دهیم (یعنی رأس زاویه دقیقاً تراز باشد)، به‌نحوی که امتداد قائم که از مرکز تلسکوپ می‌گذرد بر امتداد شاقولی نقطه O منطبق باشد که به این مرحله سانتراژ کردن دوربین زاویه‌یاب می‌گویند.

۲ دوربین را در حالت دایره به چپ به سمت نقطه A نشانه‌روی می‌کنیم و عدد لمب افق را به عنوان قرائت اول مشاهده و یادداشت می‌کنیم (R_A). حالت دایره به چپ دوربین حالتی است که لمب قائم دوربین در سمت چپ

نقشه بردار و حالت دایره به راست دوربین حالتی است که لمب قائم دوربین در سمت راست نقشه بردار قرار گرفته باشد)

۲ دوربین را در حالت دایره به چپ به سمت نقطه B نشان روی می کنیم و عدد لمب افق را به عنوان قرائت دوم مشاهده و یادداشت می کنیم (R_B).

۴ با تفاضل زاویه افقی قرائت دوم از اول زاویه بین دو امتداد محاسبه می گردد.

$$AOB = R_B - R_A$$

لازم به ذکر است بین دو امتداد OA و OB دو زاویه وجود دارد. یک زاویه AOB و دیگری زاویه BOA که مجموع این دو زاویه 360° یا 400° گراد می باشد و مطابق با تعریف زاویه بین دو امتداد در جهت عقربه های ساعت از امتداد اول به امتداد دوم محاسبه می گردد.

چنانچه حین حرکت دوربین از نشان روی به سمت نقطه A تا رسیدن به نقطه B از درجه صفر دستگاه گذشته باشد در این صورت R_A بزرگ تر از R_B می گردد و تفاضل دو قرائت منفی می گردد که در این حالت جواب محاسبه شده را با 360° درجه یا 400° گراد جمع می کنیم تا زاویه مورد نظر مثبت شود. در نتیجه:

$$R_B > R_A \text{ چنانچه}$$

$$AOB = R_B - R_A$$

$$R_B < R_A \text{ چنانچه}$$

$$AOB = R_B - R_A + 360^\circ \text{ (} 400^\circ \text{ GR)}$$

فصل دوم: تعیین موقعیت

فعالیت عملی ۴



با انتخاب یک ایستگاه مناسب در محوطه هنرستان و حداقل شش نقطه در فاصله و ارتفاعات مختلف هنرجو با سانتراژ دوربین زاویه یاب بر روی ایستگاه زاویه افقی و قائم پنج نقطه به همراه زاویه بین امتدادها را در حالت دایره به چپ قرائت کند و نتیجه را مطابق با جدول زیر کامل و کنترل نماید.

| ایستگاه | نقطه نشانه روی | قرائت زاویه افقی | قرائت زاویه قائم | محاسبه زاویه افقی | کروکی |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
| O | A | | | | |
| | B | | | | |
| | C | | | | |
| | D | | | | |
| | E | | | | |
| | F | | | | |
| | A | | | | |
| کنترل | محاسبه مجموع زاویه ها | | | | |

صفر صفر کردن لمب افقی دوربین تئودولیت


در نقشه برداری معمول است که لمب افقی را در موقع نشانه روی به امتداد اول صفر صفر کنند که این کار توسط قفل لمب افقی انجام می گیرد. (اصطلاحاً قرائت زاویه افقی بر روی امتداد OA صفر صفر می شود) در این صورت:

$$AOB = R_B - R_A = R_B - 0 = R_B$$

فعالیت عملی ۵



در فعالیت عملی ۴ با صفر صفر کردن لمب افقی دوربین مجدداً مشاهدات را انجام داده و نتیجه را با هم مقایسه و نتیجه گیری کنید.



همان‌طور که در درس دانش فنی پایه دهم خواندیم با نرم‌افزار Excel می‌توان محاسبات مختلف را انجام داد.

محاسبه زاویه

در نقشه‌برداری زوایای افقی و قائم اندازه‌گیری می‌شود و به خاطر دقت بیشتر و حذف خطاها، این زوایا به‌روش کوپل (در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد)، اندازه‌گیری می‌گردند. در این قسمت جهت جلوگیری از خطای محاسباتی و سرعت در محاسبه زاویه افقی از نرم‌افزار اکسل استفاده می‌کنیم. فرم‌های قرائت زاویه افقی به شکل‌های مختلفی می‌باشد و یکی از این فرم‌ها به شکل زیر است:

| ایستگاه | قرائت امتداد اول | قرائت امتداد دوم | زاویه |
|---------|------------------|------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

وارد کردن اطلاعات

برای محاسبه ابتدا باید فرم را در اکسل ایجاد کرده، و سپس قرائت‌ها را در ستون‌های مربوطه تایپ می‌نماییم. سپس تفریق قرائت دوم از قرائت اول زاویه را محاسبه می‌کنیم.

فصل دوم: تعیین موقعیت

مثال: از ایستگاه O_1 و O_2 و O_3 به دو نقطه اول و دوم نشانه $0-0-0$ روی می‌کنیم و زاویه افقی این امتداد به شرح زیر می‌باشد.

| ایستگاه | قرائت امتداد اول | قرائت امتداد دوم | زاویه |
|---------|------------------|------------------|-------|
| O_1 | ۲۵/۶۵۴ | ۶۵/۳۲۱۹ | |
| O_2 | ۱۴۹/۶۵۸۶ | ۲۱۰/۸۷۵۴ | |
| O_3 | ۳۲۹/۴۸۵ | ۳۵۴/۲۵۱ | |

پس از تهیه فرم محاسبه زاویه در اکسل مطابق شکل زیر در ستون مربوط به زاویه، اختلاف دو قرائت را با مشخص نمودن آدرس خانه محاسبه می‌کنیم و با مشخص نمودن و نوشتن فرمول برای زاویه اول می‌توان برای زاویه‌های دیگر کپی نمود.

| | A | B | C | D |
|---|---------|------------------|------------------|--------|
| 1 | ایستگاه | قرائت امتداد اول | قرائت امتداد دوم | زاویه |
| 2 | O_1 | ۲۵,۶۵۴ | ۶۵,۳۲۱۹ | =C2-B2 |
| 3 | O_2 | ۱۴۹,۶۵۸۶ | ۲۱۰,۸۷۵۴ | |
| 4 | O_3 | ۳۲۹,۴۸۵ | ۳۵۴,۲۵۱ | |

| | A | B | C | D |
|---|---------|------------------|------------------|---------|
| 1 | ایستگاه | قرائت امتداد اول | قرائت امتداد دوم | زاویه |
| 2 | O_1 | ۲۵,۶۵۴ | ۶۵,۳۲۱۹ | ۳۹,۶۶۷۹ |
| 3 | O_2 | ۱۴۹,۶۵۸۶ | ۲۱۰,۸۷۵۴ | ۶۱,۲۱۶۸ |
| 4 | O_3 | ۳۲۹,۴۸۵ | ۳۵۴,۲۵۱ | =C4-B4 |

فعالیت عملی ۶



مشاهدات فعالیت‌های عملی ۴ و ۵ را با استفاده از نرم‌افزار اکسل محاسبه نمایید و نتایج را با محاسبات دستی مقایسه و از صحت محاسبات اطمینان حاصل نمایید.

پیشنهاد می‌گردد اگر زاویه مشاهده شده برحسب درجه، دقیقه و ثانیه می‌باشد ابتدا زاویه را تبدیل به درجه اعشاری نمایید تا محاسبات راحت‌تر گردد همانند تصویر زیر:

| SUM | | | | =A4+B4/60+C4/3600 | | | |
|-----|-------------|-------|-------|-------------------|--|--|--|
| | A | B | C | D | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | قرائت زاویه | | | | | | |
| 3 | درجه | دقیقه | ثانیه | دقیقه اعشاری | | | |
| 4 | | | | =A4+B4/60+C4/3600 | | | |
| 5 | | | | | | | |

اندازه‌گیری زاویه افقی به روش کوپل

برای جلوگیری از اشتباه، کسب دقت بیشتر و کاهش و تعدیل خطاهای دستگاهی و انسانی، روش‌های مختلفی در اندازه‌گیری زاویه وجود دارد. یکی از این روش‌ها، روش قرائت کوپل (قرائت مضاعف) است. در این روش علاوه بر کنترل صحت و درستی قرائت‌ها، خطاهایی مانند خطای کلیماتیون و خطای عدم مرکزیت لمب افقی به صورت عملی کاهش می‌یابد. برای اندازه‌گیری زاویه در این روش، زاویه در دو حالت دایره به چپ و به راست اندازه‌گیری می‌شود که به این روش قرائت کوپل می‌گویند.

اگر قرائت لمب افقی را در حالت دایره به چپ L و در حالت دایره به راست R بنامیم، خواهیم داشت:

$$R = L \pm 180^\circ$$

ولی در عمل به خاطر وارد شدن خطاهای دستگاهی و در برخی موارد خطاهای انسانی در عملیات زاویه‌یابی رابطه فوق کمتر حالت واقعی پیدا می‌کند و بین این دو قرائت رابطه زیر برقرار است:

$$R = L \pm 180^\circ + e$$

که در آن e جمع جبری خطاهای اندازه‌گیری است.

بنابراین می‌توان هنگام زاویه‌یابی اعداد قرائت شده را در دو حالت دایره به راست و دایره به چپ با هم مقایسه کرده و از درستی آنها مطمئن شویم. برای جلوگیری از اشتباه هنگام قرائت زاویه و یادداشت آن، از فرم مخصوص جدول قرائت زاویه به روش کوپل استفاده می‌شود.

در این روش ابتدا میانگین قرائت زاویه در دو حالت دایره به چپ و دایره به راست برای هر دو امتداد مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود و سپس اختلاف دو میانگین به عنوان زاویه دو امتداد محاسبه می‌گردد:

$$\text{میانگین قرائت امتداد} = \frac{L + R \pm 180^\circ}{2} \quad (\text{گراد } 200)$$

اگر $L < R$ باشد از علامت - در رابطه میانگین استفاده می‌شود.

اگر $L > R$ باشد از علامت + در رابطه میانگین استفاده می‌شود.

روش دیگر برای محاسبه زاویه به روش کوپل، محاسبه زاویه میانگین زاویه در حالت دایره به راست و چپ می‌باشد.

فعالیت عملی ۷



با انتخاب سه نقطه A، B و C در محوطه هنرستان بر روی هر یک از نقاط ایستگاه گذاری نموده و بعد از سانتراژ کردن با استفاده از صفر صفر کردن لمب افقی دوربین زاویه هر رأس را در یک کوپل مشاهده کنید و نتیجه را در جدول مربوطه صفحه بعد بنویسید.

همان گونه که می‌دانید مجموع زاویه‌های داخلی یک سه ضلعی می‌بایستی ۱۸۰ درجه (۲۰۰ گراد) باشد. آیا مجموع زاویه‌های محاسباتی ۱۸۰ درجه (۲۰۰ گراد) می‌شود؟ آیا این مغایرت قابل قبول می‌باشد؟ به نظر شما چگونه می‌توان این خطا را از بین برد؟ چه عواملی باعث به وجود آمدن این خطا می‌شوند و راهکار به حداقل رساندن خطای زاویه‌ای چیست؟

راهنمایی

- ۱ دوربین را بر روی نقطه رأس اول مثلث مستقر نمایید و بر دیگر رئوس ژالنی را توسط سه پایه ژالن در حالت کاملاً قائم قرار دهید.
- ۲ دوربین را دایره به چپ کنید. (در حالت مستقیم قرار دهید)
- ۳ برای اندازه گیری زاویه این رأس، ابتدا به ضلع سمت چپ زاویه نشانه روی کرده و لمب افقی دوربین را قرائت و یادداشت نمایید.
- ۴ سپس به ضلع سمت راست نشانه روی کرده و برای آن نیز عدد لمب را قرائت و در فرم قرائت زاویه به روش کوپل مطابق جدول صفحه بعد یادداشت کنید.
- ۵ دوربین را دایره به راست کرده و بر روی همین امتداد (امتداد دوم) عدد لمب افقی را در حالت دایره به راست قرائت کرده و در محل مربوطه در فرم زاویه یادداشت کنید.
- ۶ سپس در همان حالت دایره به راست مجدداً به امتداد اول نشانه روی کرده و عدد لمب افقی را قرائت و در فرم قرائت زاویه، یادداشت کنید.

| ایستگاه | نقطه نشانه روی | قرائت دایره به چپ | قرائت دایره به راست | میانگین | زاویه | کروکی |
|--|----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|-------|
| A | C | | | | | |
| | B | | | | | |
| B | A | | | | | |
| | C | | | | | |
| C | B | | | | | |
| | A | | | | | |
| مجموع سه زاویه مثلث به عنوان بررسی مشاهدات و محاسبات | | | | | | |

محاسبه زاویه افقی به روش کوپل در Excel

در ادامه مباحث محاسبات زاویه در اکسل، محاسبه زاویه افقی با توجه به فرمول‌ها و فرم‌های قرائت زاویه افقی کوپل ارائه می‌گردد. فرم‌های قرائت زاویه افقی کوپل به شکل‌های مختلفی می‌باشد و یکی از این فرم‌ها به شکل زیر است:

| ایستگاه | نقطه نشانه روی | قرائت دایره به چپ | قرائت دایره به راست | میانگین | زاویه |
|---------|----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

مشاهدات فعالیت عملی شماره ۷ را در اکسل وارد کنید و محاسبات کوپل را با نرم‌افزار اکسل محاسبه و نتیجه را مقایسه کنید.

فعالیت عملی ۸



اندازه‌گیری زوایای چند ضلعی بسته و بررسی خطاها و سرشکنی آن

یکی از مهم‌ترین کارهایی که در اجرای تمام پروژه‌های نقشه‌برداری قبل از شروع عملیات بسیار مورد توجه است، ایجاد نقاط در محیط کار و منطقه است که با انجام مشاهدات و جمع‌آوری اطلاعات طول و زاویه مربوط به هر امتداد و بررسی خطای رخ داده در هر امتداد با استفاده از روش‌های سرشکنی، خطای موجود را سرشکن می‌کنیم و مختصات صحیح مربوط به هر نقطه را به دست می‌آوریم. عملیات برداشت، محاسبه و سرشکنی خطای زاویه چند ضلعی بسته را می‌توان به سه مرحله کلی زیر تقسیم‌بندی کرد:

الف) شناسایی

ب) اندازه‌گیری و مشاهدات لازم

ج) محاسبات

الف) شناسایی

در این مرحله با مراجعه مستقیم به محل نقشه‌برداری منطقه را شناسایی کرده و محل ایستگاه‌ها را انتخاب، علامت‌گذاری و مستحکم می‌کنیم و در نهایت از موقعیت نقاط موجود یک کروکی تهیه می‌کنیم.

موقعیت ایستگاه‌ها بنا به هدفی که داریم انتخاب می‌شود به‌عنوان مثال چنانچه هدف برداشت و تهیه نقشه توپوگرافی باشد ایستگاه‌ها به گونه‌ای انتخاب می‌گردد که به حداکثر جزئیات محدوده موردنظر دید داشته باشد و چنانچه هدف عملیات راه‌سازی باشد، نقاط به گونه‌ای انتخاب می‌گردد که اولاً خارج از محدوده عملیاتی باشد و بتوان از آنها اجزای مسیر (محور مستقیم و نقاط ابتدا، رأس و انتهای قوس) را با دقت بالا پیاده یا کنترل نماییم. اما در هر حال رعایت موارد زیر برای انتخاب ضروری است:

۱ از هر ایستگاه به ایستگاه قبلی و بعدی دید برقرار باشد.

۲ نقاط ایستگاه باید مستحکم و پایدار باشد، بنابراین زمین‌های سست و نرم، زراعی و باتلاقی و کنار رودخانه‌ها جایی مناسب برای ایستگاه‌گذاری نمی‌باشد.

۳ نقاط ایستگاه باید از دور به خوبی دیده شوند.

ب) اندازه‌گیری و مشاهدات لازم

پس از ایجاد و استحکام نقاط ایستگاهی با توجه به کروکی زاویه افقی همه رأس‌ها برداشت می‌گردد. جهت بالا بردن دقت زاویه‌ها از زاویه‌یاب‌هایی با دقت ثانیه‌ای و در چند کوپل استفاده می‌گردد و در جدول مشاهدات کوپل یادداشت می‌گردد.

ج) محاسبات

معمولاً تمام مشاهدات از جمله مشاهده زاویه در نقشه برداری با خطا همراه می باشد که این خطا می تواند ناشی از خطای دستگاهی، خطای انسانی و خطای طبیعی باشد که با روش های خاصی همانند روش کوپل این خطا کاهش می یابد. در یک چندضلعی بسته با محاسبه مجموع زوایای رئوس، از مشاهدات و مقایسه آن با مجموع مقدار واقعی زوایای چندضلعی خطای زاویه چند ضلعی محاسبه می گردد که به آن خطای بست زاویه ای می گویند:

مجموع زاویه های داخلی یک n ضلعی: $(n-2) \times 180^\circ$

مجموع زاویه های مشاهده شده چندضلعی: $\sum \alpha_i$

خطای بست زاویه ای: $e_\alpha = \sum \alpha_i - (n-2) \times 180^\circ$

در صورت قابل قبول بودن میزان خطای زاویه ای، برای به دست آوردن مقدار صحیح هر زاویه، کافی است خطای بست را بر تعداد زوایای موجود با علامت مخالف تقسیم کنیم و سپس این مقدار تصحیح را با مقدار هر زاویه جمع کنیم تا خطای موجود به اندازه مساوی بر روی زاویه ها سرشکن گردد:

مقدار تصحیح برای هر زاویه: $C = \frac{-e_\alpha}{n}$

زاویه تصحیح شده: $e'_\alpha = e_\alpha + C$

جهت کنترل محاسبات مجموع زاویه های تصحیح شده باید با مجموع واقعی زاویه های داخلی برابر باشد.



با انتخاب سه نقطه A، B و C در محوطه هنرستان بر روی هر یک از نقاط ایستگاه گذاری نموده و بعد از سانتراژ کردن با استفاده از صفر صفر کردن لمب افقی دوربین زاویه هر رأس را در یک کوپل مشاهده کنید و زاویه تصحیح شده در جدول مربوطه را به صورت زیر محاسبه کنید.

| ایستگاه | نقطه نشانه روی | قرائت دایره به چپ/گرد | قرائت دایره به راست/گرد | میانگین | زاویه تصحیح | زاویه تصحیح شده |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| A | B | | | | | |
| | C | | | | | |
| B | C | | | | | |
| | A | | | | | |
| C | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| مجموع زاویه‌ها و تصحیح جهت کنترل عملیات محاسباتی و مشاهداتی | | | | | | |

حداکثر خطای مجاز بست زاویه‌ای از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$e_{\max} = \pm 2/5 \, d\alpha \, \sqrt{N/m}$$

$d\alpha$ = دقت زاویه‌ای دوربین بر حسب ثانیه

N = تعداد زوایای چندضلعی

m = تعداد قرائت‌های زاویه

در صورت غیر قابل قبول بودن میزان خطای زاویه‌ای، عملیات مشاهده و اندازه گیری زاویه بایستی مجدد انجام گیرد.

| کروکی | زاویه قفلی | میانگین | حالت دایره به راست | حالت دایره به چپ | نقطه نشانه روی | ایستگاه |
|-------|------------|---------|--------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

راهنمایی

با راهنمایی معلم خود زاویه هر رأس را محاسبه کنید و در فرم قرائت زاویه یادداشت نمایید.

اندازه‌گیری طول به کمک زاویه یاب

یکی از کارهای مهم در نقشه‌برداری اندازه‌گیری طول است چون بیشتر مواقع به‌عنوان مبنای برداشت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. واحد اندازه‌گیری فاصله متر است که در حدود یک چهل میلیونیم محیط نصف‌النهار است. علاوه بر متر واحدهای دیگری نظیر یارد، فوت، اینچ و غیره در کشورهای انگلیسی به کار برده می‌شود.

روش‌های اندازه‌گیری طول

روش‌های محاسباتی و ترسیمی:

در دستگاه‌های مختصاتی (دکارتی یا قطبی):

$$D_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$D_{AB} = \sqrt{r_A^2 + r_B^2 - 2 \times r_A \times r_B \times \cos(\theta_A - \theta_B)}$$

روابط مثلثاتی:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \times b \times c \times \cos \hat{A}}$$

روش‌های مستقیم:

اندازه‌گیری با قدم: در مواردی که شیب زمین زیاد نباشد و به دقت زیادی در اندازه‌گیری نیاز نباشد از این روش استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری با چرخ غلتان: با توجه به تعداد دور و محیط چرخ طول مشخص می‌شود. دقت نسبی اندازه‌گیری در این روش $1/2000$ می‌باشد. دقت اندازه‌گیری:

۱ بستگی به تجربه شخص دارد.

$$\frac{1}{100} \text{ و } \frac{1}{50} \text{ افراد عادی کم تجربه و } \frac{1}{100} \text{ افراد باتجربه}$$

۲ بستگی به شرایط محیطی دارد.

$$\frac{1}{100} \text{ برای زمین ناهموار و } \frac{1}{100} \text{ برای زمین هموار}$$

اندازه‌گیری با زنجیر مساحی: استفاده از زنجیری از مفتول‌های با طول ۲۵-۲۰ سانتی‌متر که با حلقه‌هایی به هم متصل شده‌اند و دارای فیش‌هایی برای نشانه‌گذاری می‌باشد. دقت نسبی اندازه‌گیری با این وسیله به حدود ۱/۱۰۰۰ می‌رسد.

انواع مترهای نواری:

۱ فلزی

۲ پارچه‌ای

۳ فایبرگلاس

۴ آلیاژ انوار

آلیاژ انوار آلیاژی است از نیکل و فولاد که ضریب انبساط این متر کمتر از مترهای دیگر است.
دقت نسبی اندازه‌گیری با این وسایل بین ۱/۱۰۰۰ تا ۱/۵۰۰۰ است (دقت ۱/۵۰۰۰ در صورتی عملی می‌شود که تأثیر کشش و اختلاف دما در اندازه‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد).
دقت اندازه‌گیری با نوار انوار به یک میلیونیم (یک میلی‌متر در کیلومتر) می‌رسد.

روش‌های غیرمستقیم (استفاده از دستگاه‌های اپتیکی)

روش‌های استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و الکترواپتیکی

روش استادیومتری:

در این روش به کمک زاویه‌یاب و شاخص فاصله به دست می‌آید. با نشانه‌روی و قرائت تار بالا و تار پایین رتیکول و زاویه شیب امتداد نشانه‌روی α باشد. با محاسبات زیر طول محاسبه می‌گردد.

اختلاف تار بالا و پایین: $L =$ تار پایین - تار بالا


طول مایل AB: $D' = K \times L \times \cos \alpha$

طول افقی AB: $Dh = (K \times L \times \cos \alpha) \times \cos \alpha = K \times L \times \cos^2 \alpha$

که عدد ثابت K معمولاً برای اکثر دوربین‌ها برابر ۱۰۰ است که آن را ضریب استادیومتری می‌نامند. بنابراین داریم:

$$Dh = 100 \times L \times \cos^2 \alpha$$

در صورتی که دوربین زاویه یاب به جای نمایش زاویه شیب α زاویه زینتی V را نمایش دهد فرمول طول افقی $Dh = 100 \times L \times \sin^2 V$ خواهد بود.



اندازه‌گیری فاصله به کمک فاصله یاب الکترونیکی

در روش اندازه‌گیری فاصله به صورت الکترونیکی دستگاه فاصله یاب به دو صورت مبتنی بر ۱- اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت موج و ۲- اندازه‌گیری اختلاف فاز موج ارسالی و برگشتی، فاصله بین دستگاه و نقطه مورد نظر را به دست می‌آورد. ظهور تجهیزات EDM همهٔ وسایل نقشه برداری را با یک انقلاب مواجه کرده است. فاصله حالا می‌تواند به راحتی، سرعت و با دقت خوبی اندازه‌گیری شود. تئودولیت‌ها می‌توانند با یک ماژول به توتال استیشن تبدیل شوند. یک اندازه‌گیری استاندارد با EDM بین ۱/۵ تا ۳ ثانیه طول می‌کشد. تکرارهای خودکار اندازه‌گیری می‌تواند وابستگی اندازه‌گیری به شرایط جوی را کمتر کند. دسته‌بندی ابزارهای EDM ممکن است از نظر نوع و طول موج انرژی الکترومغناطیسی باشد یا از لحاظ برد دستگاه دسته‌بندی از نظر طول موج.

مادون قرمز (Infra-red radiation (IR))

استفاده از دستگاه EDM مادون قرمز در مهندسی رایج‌تر است. امواج مادون قرمز یا فروسرخ تقریباً دارای طول موج ۸۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر می‌باشند. صحت موردانتظار در اندازه‌گیری فاصله نشان می‌دهد که موج اندازه‌گیر (موجی که حاوی اطلاعات است)

نمی‌تواند به‌طور مستقیم استفاده شود و باید از یک موج با فرکانس بالاتر به‌عنوان حامل استفاده شود. علاوه بر فرسوخ، نورمرئی، با طول موج‌های به‌شدت کم نیز می‌تواند به‌عنوان حامل استفاده شود. بیشتر ابزارهایی که از نورمرئی استفاده می‌کنند دارای برد و صحت بهتری نسبت به آنچه در نقشه‌برداری به‌طور عموم موردانتظار است، می‌باشند. به‌طور مثال $\pm 0.2 \text{ mm}$ تا $\pm 0.2 \text{ mm/Km}$ KernMekometer ME5000 و همچنین Com.Rad Geomensor CR234 با برد ۸ کیلومتر و همچنین

ماکروویو

این‌گونه فاصله‌یاب‌ها از امواج رادیویی به‌عنوان حامل استفاده می‌کنند و بنابراین به ۲ دستگاه برای اندازه‌گیری در دو انتهای خطی که قرار است اندازه‌گیری شود، احتیاج است که یکی به‌عنوان گیرنده و دیگری فرستنده می‌باشد. به دلیل اینکه این وسایل به این بستگی ندارند که نور از طرف رفلکتور به فرستنده منعکس شود، بنابراین از این نوع از فاصله‌یاب می‌توان در شب هم استفاده نمود. برد آنها تا ۲۵ کیلومتر و گاهاً بالاتر از آن می‌باشد و همچنین صحت آن، به‌طور متوسط $\pm 10 \text{ mm}$ تا $\pm 5 \text{ mm}$ در کیلومتر می‌باشد.

و در نهایت آخرین دسته به فاصله‌یاب‌هایی تعلق دارد که از موج‌های رادیویی با طول موج ۱۵۰ متر تا ۲ کیلومتر (خیلی زیاد) استفاده می‌کنند. از این‌گونه فاصله‌یاب برای هیدروگرافی و نقشه‌برداری اقیانوسی استفاده می‌شود. برحسب آنچه گفته شد، برای فاصله‌یاب الکترونیکی برحسب برد دسته‌بندی زیر را نیز داریم:

- **برد کوتاه:** ابزارهای الکتروپتیکی و فرسوخ، تا ۵ کیلومتر برد.
- **برد متوسط:** تجهیزات ماکروویو، تا ۲۵ کیلومتر برد.
- **برد زیاد:** تجهیزات موج رادیویی تا برد ۱۰۰ کیلومتر.

دوربین توتال استیشن

دوربین توتال استیشن ترکیبی از زاویه‌یاب الکترونیکی و طول‌یاب الکترونیکی به‌همراه برنامه‌های نرم‌افزاری جهت محاسبه طول افقی، مایل، اختلاف ارتفاع، مختصات و سایر امور کاربردی نقشه‌برداری می‌باشد. شرح کامل توتال استیشن در پودمان سوم ذکر گردیده است.



به کمک روش استادیومتری اضلاع یک سه‌ضلعی را اندازه‌گیری نمایید. محاسبات لازم را جهت محاسبه طول افقی در جدول استادیومتری به همراه محاسبات آن در اکسل انجام دهید. گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش‌نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.

راهنمایی

- ابتدا تئودولیت را در روی نقطه اول مستقر نمایید. سپس شاخصی را به‌طور کاملاً قائم در نقطه انتهایی فاصله قرار دهید.
- پس از نشانه‌روی به شاخص موردنظر تصویر دوربین را توسط پیچ فوکوس کاملاً واضح کرده همچنین تصویر تارهای رتیکول را برای چشم خود تنظیم و واضح کنید.
- اکنون پیچ حرکت تند دوربی و آلیداد را قفل کرده و اعداد تار بالا و پایین روی شاخص را قرائت و یادداشت نمایید.
- زاویه شیب و یا سمت‌الرأسی را هم در این حالت مشاهده و یادداشت نمایید. برای این کار از معلم خود کمک بگیرید.
- این بار دوربین را به نقطه آخر منتقل کرده و مراحل قبل را تکرار کنید.
- با این کار عملیات به پایان می‌رسد، فاصله افقی موردنظر را برای دو حالت رفت و برگشت محاسبه نموده و از آن میانگین بگیرید.



به کمک دوربین مجهز به اندازه‌گیری طول الکترونیکی (EDM) و انتخاب سه نقطه در محوطه هنرستان طول هر امتداد را به صورت رفت و برگشت محاسبه و میانگین طول‌ها را محاسبه کنید (همانند جدول زیر). با داشتن سه طول، مثلث را ترسیم کنید.

| ایستگاه | نقطه نشانه‌روی | قرائت طول در حالت | | کروکی |
|---------|----------------|-------------------|-------------|-------|
| | | دایره به راست | دایره به چپ | |
| A | B | | | |
| | C | | | |
| B | C | | | |
| | A | | | |
| C | A | | | |
| | B | | | |



با مشخص نمودن سه طول مثلث ($AB=124/236$ و $AC=131/595$ و $BC=126/999$) و معلوم بودن مختصات نقطه C ($100, 100$) و امتداد CB (امتداد افقی) ترسیم مثلث ABC در نرم افزار اتوکد به شرح ذیل می باشد:


۱ ترسیم خط افقی با دستور LINE و دکمه تابعی F8 به مختصات اولیه $C(100, 100)$:
و طول $CB=126/999$ متر

Command: LINE

Specify first point: <Ortho on> 100,100



Specify next point or [Undo]: 126/999

۲ ترسیم دو دایره (با دستور circle) به مرکز نقطه C و شعاع $131/595$ متر و مرکز B و شعاع $124/236$ متر و مشخص شدن محل تلاقی دو دایره به عنوان نقطه A و ترسیم سه ضلعی ABC:




لازم به ذکر است دو دایره در دو نقطه همدیگر را قطع می کنند. نقطه مورد نظر بایستی توسط وضعیت موجود و مطابق با کروکی انتخاب گردد.

۲ جهت کنترل ترسیمات می‌توان از تب Home پنل Annotation یا تب Annotate Dimension، گزینه کشویی اندازه‌گذاری را باز کنید و گزینه Aligned را به‌عنوان خط اندازه مورب انتخاب کرد و با کلیک بر روی ابتدا و انتهای خط اندازه آن را روی نقشه مشخص کرد:




(جهت مشاهده مختصات نقاط می‌توان از دستور ID و کلیک بر روی نقطه مورد نظر مختصات نقاط را در خط فرمان مشاهده نمود. همچنین با استفاده از دستور LIST و کلیک بر روی خطوط اطلاعات خط مانند مختصات ابتدا و انتها، طول و... مشخص می‌گردد)

پس از ترسیم نقاط و امتدادهای برداشتی در نرم‌افزار اتوکد می‌توان زاویه بین امتدادها را به کمک آنچه در قسمت ۳ مثال قبل گفته شد و انتخاب گزینه Angular و کلیک بر روی دو امتداد مورد نظر مشخص نمود:



یکی از روش‌های تهیه و ترسیم یک چندضلعی اندازه‌گیری و مشاهدات دو طول می‌باشد، بدین معنی که طول هر نقطه از دو نقطه معلوم مشاهده و به کمک تقاطع دو دایره چند ضلعی ترسیم گردد. این موضوع در مثال زیر مشخص می‌باشد.


| ایستگاه | نقطه نشانه روی | طول | ایستگاه | نقطه نشانه روی | طول |
|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| O ₁ | A | ۷۲/۸۵ | O ₂ | A | ۱۰۷/۶۵ |
| | B | ۱۰۲/۴۸ | | B | ۱۲۳/۰۸ |
| | C | ۱۱۷/۷ | | C | ۸۳/۵۲ |
| | D | ۶۲/۳۵ | | D | ۴۰/۷۱ |
| | E | ۴۲/۰۸ | | E | ۷۹/۴۱ |
| | F | ۷۱/۸۷ | | F | ۸۹/۸ |



امتدادهای مبنا در نقشه برداری

به منظور توجیه نقشه در منطقه و یا برای مشخص نمودن موقعیت یک امتداد هنگام نقشه برداری در منطقه لازم است که زاویه امتدادهای زمینی را با یک امتداد مبنا (Reference line) به دست آورد. از امتدادهایی که در نقشه برداری به عنوان امتداد مبنا یا مقایسه در نظر گرفته می‌شوند، می‌توان نصف النهار جغرافیایی محل، امتداد نصف النهار مغناطیسی و امتداد شمال شبکه یا محور Yها در صفحه نقشه را نام برد. در نقشه برداری امتداد مبنا، معمولاً به صورت یکی از سه حالت زیر می‌تواند تعریف شود:

الف) شمال جغرافیایی (True North): TN: اگر از محل استقرار دوربین، خطی به قطب شمال وصل شود، این امتداد، امتداد شمال جغرافیایی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر امتداد نصف النهار محل استقرار دوربین به سمت قطب شمال، جهت شمال جغرافیایی نامیده می‌شود.



شمال جغرافیایی و جهت‌های جغرافیایی

ب) شمال مغناطیسی (Magnetic North) MN: با توجه به میدان مغناطیسی زمین ناشی از حرکت دورانی زمین و ساختار قطب‌نما که مانند یک آهن ربا عمل می‌کند و قطب‌های همنام که همدیگر را جذب می‌نمایند و تمایل به قرارگیری در جهت میدان مغناطیسی زمین دارند، جهتی را که عقربه قطب‌نما نشان می‌دهد، امتداد شمال مغناطیسی نامیده می‌شود.




شکل یک نوع قطب‌نما

ج) شمال شبکه (Grid North) GN: جهت محور یها در نقشه را اصطلاحاً شمال شبکه می‌نامند و با GN (Grid North) نشان می‌دهند. شمال مغناطیسی و شمال جغرافیایی بر هم منطبق نبوده و با هم اختلاف دارند، این اختلاف زاویه انحراف مغناطیسی نامیده می‌شود. معمولاً شمال شبکه را منطبق بر شمال مغناطیسی و مقدار اولیه آن را به کمک قطب‌نما مشاهده می‌نمایند.

ژیزمان


برای تعیین جهت یک امتداد در روی زمین باید زاویه این امتداد و یک امتداد مبنا را اندازه گیری کرد. چنانچه امتداد مبنا را شمال شبکه در نظر گرفته و زاویه بین شمال شبکه و امتداد زمینی را در جهت عقربه‌های ساعت اندازه‌گیری کنیم به زاویه حاصل ژیزمان می‌گویند. بنابراین:

ژیزمان عبارت است از زاویه شمال شبکه با هر امتداد در جهت عقربه‌های ساعت که با G نمایش داده می‌شود و مقدار آن بین صفر تا 360° درجه می‌باشد.



ژیزمان امتداد AB در چهار وضعیت


در صورتی که ژیزمان امتداد AB معلوم باشد و خواسته شود ژیزمان امتداد BA محاسبه شود، اصطلاحاً ژیزمان امتداد BA را ژیزمان معکوس امتداد AB می‌نامند. ژیزمان معکوس یک امتداد با ژیزمان آن 180° درجه یا 200° اختلاف دارد. اگر ژیزمان یک امتداد کوچک‌تر از 180° درجه باشد، ژیزمان معکوس آن با 180° درجه جمع می‌شود و در صورتی که ژیزمان یک امتداد بزرگ‌تر از 180° باشد، ژیزمان معکوس آن از 180° درجه کم می‌شود.



ژیزمان و ژیزمان معکوس امتداد AB


انتقال ژیزمان

دو امتداد AB و BC را مطابق شکل الف در نظر بگیرید. در صورتی که ژیزمان امتداد AB و همچنین زاویه رأس B یعنی α_B معلوم باشد ژیزمان امتداد BC به راحتی محاسبه می‌گردد. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید امتداد AB که با خط چین مشخص شده است از نقطه B به اندازه زاویه انحراف Δ در خلاف جهت عقربه‌های ساعت از جهت خود منحرف شده است تا به امتداد BC تبدیل شود. بنابراین کافی است زاویه انحراف Δ را از ژیزمان امتداد AB کم کنیم تا ژیزمان امتداد BC به دست آید. زاویه انحراف Δ به راحتی از روی زاویه رأس B قابل محاسبه است به عبارتی می‌توان نوشت:



(الف)

حال به شکل ب دقت کنید. در این حالت امتداد AB که با خط چین مشخص شده است در نقطه B به اندازه زاویه Δ در جهت عقربه‌های ساعت از جهت اولیه خود منحرف شده است تا امتداد BC حاصل شود. پس در این حالت کافی است که زاویه Δ را با ژیزمان امتداد AB جمع کنیم تا ژیزمان BC به دست آید. بنابراین داریم:



(ب)

همان‌طور که دیدید در هر حالت به سادگی می‌توان ژیزمان امتداد BC را از امتداد AB معلوم به دست آورد. کافی است زاویه رأس α_B مشاهده و زاویه انحراف Δ به همراه جهت انحراف مشخص گردد.

تذکر




اگر ژیزمان امتدادی بیشتر از 360° درجه یا 400° گراد محاسبه گردید مقدار 360° درجه یا 400° گراد از ژیزمان کسر می‌گردد و همچنین اگر ژیزمان امتدادی منفی محاسبه گردید، عدد 360° درجه یا 400° گراد به ژیزمان اضافه می‌گردد تا همیشه مقدار ژیزمان بین عدد 0° تا 360° درجه یا 400° گراد قرار گیرد.

مثال ۱



در شکل زیر با فرض اینکه امتداد AB در جهت منفی محور Y ها است ژیزمان امتدادهای دیگر را به دست آورید.



ابتدا جدول انتقال ژیزمان را ترسیم کرده و زاویه انحراف هر زاویه را محاسبه می‌کنیم (در جهت عقربه‌های ساعت مثبت و خلاف آن منفی).

$$\text{انحراف زاویه B} = 46/16 - 200 = -153/84$$

$$\text{انحراف زاویه C} = 146/16 - 200 = -53/84$$

$$\text{انحراف زاویه D} = 78/1 - 200 = 121/9$$

$$\text{انحراف زاویه E} = 83/52 - 200 = -116/48$$

سپس زاویه انحراف‌ها را با ژیزمان قبلی جمع می‌کنیم.

| نقطه | زاویه | زاویه انحراف | ژیزمان |
|------|--------|--------------|--------|
| A | - | - | 200 |
| B | 46/16 | -153/84 | |
| C | 146/16 | 53/84 | |
| D | 78/1 | 121/9 | |
| E | 83/52 | -116/48 | |
| F | - | - | |

| نقطه | زاویه | زاویه انحراف | ژیزمان |
|------|--------|--------------|--------|
| A | - | - | 200 |
| B | 46/16 | -153/84 | 46/16 |
| C | 146/16 | 53/84 | 100 |
| D | 78/1 | 121/9 | 221/9 |
| E | 83/52 | -116/48 | 105/42 |
| F | - | - | |

در مثال قبل محاسبات را در نرم‌افزار اکسل محاسبه کنید.
پس از ورود اطلاعات زاویه در اکسل در خانه زاویه انحراف از دو فرمول زیر استفاده می‌شود:

اگر زاویه انحراف خلاف عقربه‌های ساعت باشد:

$$۲۰۰ - \text{زاویه} = \text{زاویه انحراف}$$

همانند زاویه انحراف رأس A و E

اگر زاویه انحراف در جهت عقربه‌های ساعت باشد:

$$\text{زاویه} - ۲۰۰ = \text{زاویه انحراف}$$

همانند زاویه انحراف رأس C و D

در ستون ژیزمان، ژیزمان هر امتداد از مجموع ژیزمان امتداد قبل و زاویه انحراف محاسبه می‌گردد.

| | A | B | C | D |
|----|------|--------|--------------|--------|
| 1 | نقطه | زاویه | زاویه انحراف | ژیزمان |
| 2 | A | - | - | |
| 3 | | | | 200 |
| 4 | B | 46.16 | -153.84 | 46.16 |
| 5 | | | | |
| 6 | C | 146.16 | 53.84 | 100 |
| 7 | | | | |
| 8 | D | 78.1 | 121.9 | 221.9 |
| 9 | | | | |
| 10 | E | 83.52 | -116.48 | 105.42 |
| 11 | | | | |
| 12 | F | - | - | |
| 13 | | | | |

- در محوطه هنرستان چهار نقطه که تشکیل یک چهارضلعی باز را می‌دهند به گونه‌ای انتخاب کنید که از هر نقطه، نقطه قبل و بعد آن قابل دید باشد.
- آزمایش مغناطیسی امتداد اول را به کمک قطب‌نما اندازه‌گیری نمایید و آن را به‌عنوان ژیزمان امتداد اول در نظر بگیرید.
- با اندازه‌گیری زاویه بین امتدادها به روش کوپل ژیزمان سه امتداد دیگر را محاسبه کنید.
- محاسبات انتقال ژیزمان را با نرم‌افزار اکسل نیز محاسبه کنید و نتایج کار را به همراه گزارش عملیات تحویل هنرآموز دهید.

فعالیت عملی ۱۲



روش‌های تعیین مختصات ایستگاهی

نقاط کنترل

انواع شبکه‌های ژئودزی

شبکه نقاط ژئودزی به شبکه‌ای از نقاط ثابت روی سطح زمین گفته می‌شود که به نام نقاط کنترل معروف است. موقعیت این نقاط در چارچوب عملیات ژئودزی با مختصات آن نقطه تعیین می‌شود. دو نوع شبکه نقاط ژئودزی سراسری موجود است، یکی دارای مختصات پلانیمتری (افقی) و دیگری دارای مختصات ارتفاعی. نقاط ژئودزی پلانیمتری دارای مختصات معین X و Y و نقاط ژئودزی ارتفاعی به صورت پنج مارک‌های (نقاط نشانه در نقشه برداری که به صورت بتنی است) دارای ارتفاع معین، H است.

شبکه نقاط ژئودزی پلانیمتری (افقی)

شبکه نقاط پلانیمتری با روش‌های مثلث بندی، سه ضلعی بندی و پلیگن سنجی ایجاد می‌شود.

الف) مثلث بندی: مثلث بندی در شبکه‌ای از مثلث به وجود می‌آید. در این روش همه زوایای مثلث و بعضی از اضلاع آن اندازه گیری می‌شود.

ب) سه ضلعی بندی: در این مثلث بندی تنها اضلاع مثلث‌ها اندازه گیری می‌شود.

ج) پلیگن سنجی: این روش برای ایجاد نقاط جدید ژئودزی از طریق پیمایش بین نقاط ژئودزی اولیه به کار می‌رود. در این روش فاصله همه اضلاع و همچنین زوایای پیمایش اندازه گیری می‌شود.

شبکه نقاط نجومی ژئودزی

در شبکه نقاط نجومی ژئودزی درجه یکی از نوارهای مثلث بندی در امتداد نصف النهارها و مدارها تشکیل می‌شود. این ردیف‌های شبکه مثلث بندی به شکل پلیگن همدیگر را قطع می‌کنند. این گونه تقاطع‌ها در فاصله هر ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر اتفاق می‌افتد. مناطق خالی بین نقاط ژئودزی درجه اول از شبکه مثلث بندی نقاط ژئودزی درجه دوم پر می‌شود و به همین ترتیب تا نقاط ژئودزی درجه چهارم ادامه می‌یابد. در این روش لازم است حداقل دو پایه مبنا (Base Line) برای اتصال این شبکه به شبکه دارای درجات بالاتر ایجاد و اندازه گیری شود. نقاط شبکه ژئودزی سراسری باید با پراکندگی یکنواخت در سطح منطقه نقشه برداری انتخاب شود و از هر نقطه حداقل ۳ نقطه قابل رؤیت باشد.

نقاط متراکم ژئودزی

شبکه‌های متراکم ژئودزی به شبکه‌های مثلث بندی و پیمایش درجات یک و دو تقسیم می‌شود. این شبکه‌ها براساس مثلث بندی، سه ضلعی بندی یا تقاطع به وجود می‌آیند. شبکه نقاط متراکم معمولاً مابین نقاط ژئودزی سراسری کشور ایجاد می‌شود.

شبکه نقاط کنترل نقشه برداری

چنین شبکه‌هایی به منظور تعیین موقعیت تفصیلی بناها، مثلاً انتقال بناهای مهندسی، روی زمین ایجاد می‌شوند. شبکه نقاط نقشه‌برداری با روش تقاطع به کمک نقاط ژئودزی که درجات دقت متفاوت دارند، پیمایش با تئودلین، تخته سه پایه و ایجاد شبکه‌های مختلف هندسی به وجود می‌آید. دقت اندازه‌گیری زاویه در این نوع شبکه بین ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه و دقت نسبی اندازه‌گیری اضلاع نیز ۱:۳۰۰۰ است که بنا به اهداف کار و روش‌های اندازه‌گیری از این مقدار نیز کمتر می‌شود.

شبکه سراسری نقاط ارتفاعی ژئودزی

روش اصلی تعیین نقاط شبکه ارتفاعی از طریق ترازیبی است. شبکه سراسری نقاط ارتفاعی شامل ترازیبی درجه یک تا چهار است. ترازیبی درجه یک ترازیبی بسیار دقیق است. با استفاده از تکنیک‌های جدید می‌توان ترازیبی دقیق را با دقت ۰/۵ میلی‌متر در کیلومتر انجام داد. ترازیبی درجه دو معمولاً برای راه‌آهن و شاهراه‌ها استفاده می‌شود. در ترازیبی درجه دو خطای مطلق عملیات ترازیبی از مقدار ۵ رادیکال L میلی‌متر نباید زیاده‌تر شود. ۵ میلی‌متر خطای مجاز در یک کیلومتر و L طول مسیر ترازیبی به کیلومتر است. شبکه ترازیبی درجه سه بین شبکه ترازیبی درجه دو احداث می‌شود. خطای مجاز ترازیبی درجه سه ۱۰ رادیکال L میلی‌متر است. شبکه ترازیبی درجه چهار، که در نقشه‌برداری توپوگرافی استفاده می‌شود، دارای خطای مطلق ۲۰ رادیکال L میلی‌متر است. پنج مارک‌ها و علائم نقاط ارتفاعی با توجه به درجات مختلف ترازیبی با علائم پیش ساخته روی زمین نصب می‌شود. فواصل این پنج مارک‌ها برای دقت‌های بالا و در مناطق کوهستانی بین ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر است. فاصله بین پنج مارک‌های نقاط شبکه ارتفاعی درجه سوم و چهارم بین ۵ و ۷ کیلومتر است و در مناطق ناهموار به ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر می‌رسد.

محاسبات پیمایش باز

در این پیمایش همان‌طور که گفته شد هیچ کنترلی برای صحت و دقت پیمایش وجود ندارد و فقط با استفاده از وسایل دقیق‌تر و تکرار اندازه‌گیری‌ها می‌توان درجه اطمینان را بالا برد. محاسبه مختصات در پیمایش باز را می‌توان در قالب مراحل زیر خلاصه کرد:

گام ۱- تشکیل جدول و وارد کردن مشاهدات (برای راحتی کار و جلوگیری از اشتباه در محاسبات) در این مرحله مشاهدات شامل طول و زاویه می‌باشد.

| ایستگاه | زاویه | طول | ژیزمان | ΔX | ΔY | X | Y |
|---------|-------|-----|--------|------------|------------|---|---|
| | | | | | | | |

فصل دوم: تعیین موقعیت

گام ۲- محاسبه ژیزمان امتدادها با استفاده از ژیزمان امتداد اول که معمولاً به کمک قطب‌نما مشاهده می‌گردد.

گام ۳- محاسبه ΔX ، ΔY همه اضلاع به کمک طول مشاهده شده و ژیزمان محاسباتی

$$\Delta X=L \times \text{SIN} (G) \quad \Delta Y=L \times \text{COS} (G)$$

گام ۴- محاسبه مختصات نقاط ایستگاهی به کمک مختصات معلوم نقطه اول:


$$X_n=X_{n-1}+\Delta X \quad Y_n=Y_{n-1}+\Delta Y$$

اکنون در قالب یک مثال مراحل محاسبه پیمایش باز به‌طور کامل شرح داده می‌شود:

مثال ۲



در پیمایش باز شکل زیر که ژیزمان آن در مثال گذشته محاسبه گردید با فرض مختصات نقطه A (۲۰۰ و ۲۰۰) مختصات نقاط رؤس دیگر پیمایش را محاسبه کند:



گام ۱- برای راحتی کار و جلوگیری از اشتباه در محاسبات، ابتدا معلومات مسئله را در جدولی مطابق زیر وارد می‌کنیم:

| نقطه | زاویه | طول | ژیزمان | ΔX | ΔY | X | Y |
|------|--------|--------|--------|------------|------------|-----|-----|
| A | - | ۹۸/۱۸ | ۲۰۰ | | | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| B | ۴۶/۱۶ | ۹۳/۹۱ | | | | | |
| C | ۱۴۶/۱۶ | ۹۴/۷۶ | | | | | |
| D | ۷۸/۱ | ۸۴/۹۱ | | | | | |
| E | ۸۳/۵۲ | ۱۳۷/۸۶ | | | | | |
| F | | | | | | | |

گام ۲- پس از محاسبه زاویه انحراف با معلوم بودن ژیزمان امتداد اولیه ژیزمان دیگر امتدادها را مطابق آنچه در مبحث انتقال ژیزمان آورده شد، محاسبه

و در جدول ثبت می‌کنیم.

$$G_{AB} = 200 \text{ g}$$

$$G_{BC} = G_{AB} - \Delta = 200 - (200 - 46/16) = 46/16$$

$$G_{CD} = G_{BC} + \Delta = 46/16 + (200 - 146/16) = 100$$

$$G_{DE} = G_{CD} + \Delta = 100 + (200 - 78/1) = 221/9$$

$$G_{DE} = G_{CD} - \Delta = 221/9 - (200 - 83/52) = 105/42$$

| نقطه | زاویه | طول | ژیزمان | ΔX | ΔY | X | Y |
|------|--------|--------|--------|------------|------------|-----|-----|
| A | - | 98/18 | 200 | | | 200 | 200 |
| B | 46/16 | 93/91 | 46/16 | | | | |
| C | 146/16 | 94/76 | 100 | | | | |
| D | 78/1 | 84/91 | 221/9 | | | | |
| E | 83/52 | 137/86 | 105/42 | | | | |
| F | | | | | | | |

گام ۳- محاسبه ΔX ، ΔY همه اضلاع:

از ضرب طول در سینوس ژیزمان ΔX و از ضرب طول در کسینوس ژیزمان ΔY را محاسبه و در جدول وارد می‌کنیم.

$$\Delta X = L \times \sin(G)$$

$$\Delta Y = L \times \cos(G)$$

$$\Delta X_{AB} = 98/18 \times \sin(200) = 0$$

$$\Delta Y_{AB} = 98/18 \times \cos(200) = -98/18$$

$$\Delta X_{BC} = 93/91 \times \sin(46/16) = 62/28$$

$$\Delta Y_{BC} = 93/91 \times \cos(46/16) = 70/29$$

$$\Delta X_{CD} = 94/76 \times \sin(100) = 94/76$$

$$\Delta Y_{CD} = 94/76 \times \cos(100) = 0$$

$$\Delta X_{DE} = 84/91 \times \sin(221/9) = -28/64$$

$$\Delta Y_{DE} = 84/91 \times \cos(221/9) = -79/94$$

$$\Delta X_{EF} = 137/86 \times \sin(105/42) = 137/36$$

$$\Delta Y_{EF} = 137/86 \times \cos(105/42) = -11/72$$

| نقطه | زاویه | طول | ژیزمان | ΔX | ΔY | X | Y |
|------|--------|--------|--------|------------|------------|-----|-----|
| A | - | 98/18 | 200 | 0/00 | -98/18 | 200 | 200 |
| B | 46/16 | 93/91 | 46/16 | 62/28 | 70/29 | | |
| C | 146/16 | 94/76 | 100 | 94/76 | 0/00 | | |
| D | 78/1 | 84/91 | 221/9 | -28/64 | -79/94 | | |
| E | 83/52 | 137/86 | 105/42 | 137/36 | -11/72 | | |
| F | | | | | | | |

گام ۴- محاسبه مختصات نقاط ایستگاهی و درج در جدول:

$$\begin{aligned}
 X_n &= X_{n-1} + \Delta X & Y_n &= Y_{n-1} + \Delta Y \\
 X_B &= X_A + \Delta X = 200 + 0 = 200 & Y_B &= Y_A + \Delta Y = 200 + (-98/18) = 101/18 \\
 X_C &= 200 + 62/28 = 262/28 & Y_C &= 200 + 70/29 = 172/11 \\
 X_D &= 262/28 + 94/76 = 357/04 & Y_D &= 172/11 + 0 = 172/11 \\
 X_E &= 357/04 + (-28/64) = 328/40 & Y_E &= 172/11 + (-79/94) = 92/17 \\
 X_F &= 328/40 + 137/36 = 465/76 & Y_F &= 92/17 + (-11/72) = 80/45
 \end{aligned}$$

| نقطه | زاویه | طول | ژیزمان | ΔX | ΔY | X | Y |
|------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|
| A | - | 98/18 | 200 | 0/00 | -98/18 | 200 | 200 |
| B | 46/16 | 93/91 | 46/16 | 62/28 | 70/29 | 200/00 | 101/18 |
| C | 146/16 | 94/76 | 100 | 94/76 | 0/00 | 262/28 | 172/11 |
| D | 78/1 | 84/91 | 221/9 | -28/64 | -79/94 | 357/04 | 172/11 |
| E | 83/52 | 137/86 | 105/42 | 137/36 | -11/72 | 328/40 | 92/17 |
| F | | | | | | 465/76 | 80/45 |

فعالیت عملی ۱۳



در محوطه هنرستان ۶ نقطه را به گونه‌ای مشخص کنید که هر نقطه از نقطه قبل و بعد قابل دیدن باشد. ابتدا به کمک قطب‌نما آزمون امتداد اول را به عنوان ژیزمان مشاهده کنید و به کمک دوربین نقشه‌برداری مشاهدات طول و زاویه را با دقت مناسب (زاویه‌ها را در یک کوپل و طول‌ها به صورت رفت و برگشت) مشاهده کنید. با استفاده از جدول پیمایش مختصات نقاط را مشخص کنید.

محاسبات پیمایش باز با نرم افزار Excel

مثال ۳

پیمایش مثال قبل را با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه کنید
گام ۱- برای راحتی کار و جلوگیری از اشتباه در محاسبات، ابتدا معلومات مسئله را در جدولی مطابق زیر وارد می کنیم:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|--------|--------|-------------------|---|------------|-----|-----|
| 1 | | زاویه | طول | ژیزمان ΔX | | ΔY | X | Y |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | | | 200 | 200 |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | | | | | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | | | | | |
| 5 | D | 78.1 | 84.91 | | | | | |
| 6 | E | 83.52 | 137.86 | | | | | |
| 7 | F | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |

گام ۲- پس از محاسبه زاویه انحراف با معلوم بودن ژیزمان امتداد اولیه ژیزمان دیگر امتدادها را مطابق آنچه در مبحث انتقال ژیزمان آورده شد، محاسبه و در جدول ثبت می کنیم.

فرمول خانه های اکسل به طریق زیر نوشته می شود:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|-------|-------|-------------------|---|
| 1 | | زاویه | طول | ژیزمان ΔX | |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | $=D2-(200-B3)$ | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|--------|-------|-------------------|---|
| 1 | | زاویه | طول | ژیزمان ΔX | |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | $=D3+(200-B4)$ | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|--------|-------|-------------------|---|
| 1 | | زاویه | طول | ژیزمان ΔX | |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | 100 | |
| 5 | D | 78.1 | 84.91 | $=D4+(200-B5)$ | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|--------|--------|-------------------|---|
| 1 | | زاویه | طول | ژیزمان ΔX | |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | 100 | |
| 5 | D | 78.1 | 84.91 | 221.9 | |
| 6 | E | 83.52 | 137.86 | $=D5-(200-B6)$ | |

گام ۳- محاسبه ΔX ، ΔY همه اضلاع:

در Excel زوایا برحسب رادیان محاسبه می‌شود و باید زاویه‌ها تبدیل به رادیان شوند و همان‌طور که می‌دانید برای تبدیل درجه به رادیان، آن را در $\frac{\pi}{180}$ و برای تبدیل گراد به رادیان، آن را در $\frac{\pi}{900}$ ضرب می‌کنیم. در Excel عدد π به صورت تابع PI() تعریف می‌شود.

$$\Delta X = L \times \sin(A \times \text{PI}() / 200) \quad \Delta Y = L \times \cos(A \times \text{PI}() / 200)$$

| | A | B | C | D | E | F |
|---|------|--------|-------|-------|----------------------|------------|
| 1 | نقطه | زاویه | طول | ایران | ΔX | ΔY |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | =C2*SIN(D2*PI()/200) | |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | 100 | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|------|--------|-------|-------|----------------------|------------|
| 1 | نقطه | زاویه | طول | ایران | ΔX | ΔY |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | =C2*COS(D2*PI()/200) | |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | 100 | | |

فرمول را در سایر خانه‌های ستون مربوطه کپی می‌کنیم.

گام ۴- محاسبه مختصات نقاط ایستگاهی و درج در جدول:

در انتها X و Y از رابطه $X_n = X_{n-1} + \Delta X$ و $Y_n = Y_{n-1} + \Delta Y$ محاسبه می‌شوند.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|-----|
| 1 | نقطه | زاویه | طول | ایران | ΔX | ΔY | X | Y |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | 0.00 | -98.18 | 200 | 200 |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | 62.28 | 70.79 | =G2+I2 | |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | 100 | 94.76 | 0.00 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|
| 1 | نقطه | زاویه | طول | ایران | ΔX | ΔY | X | Y |
| 2 | A | - | 98.18 | 200 | 0.00 | -98.18 | 200 | 200 |
| 3 | B | 46.16 | 93.91 | 46.16 | 62.28 | 70.79 | 200.00 | =H2+I2 |
| 4 | C | 146.16 | 94.76 | 100 | 94.76 | 0.00 | | |

فرمول را در سایر خانه‌های ستون مربوطه کپی می‌کنیم.




ترسیم پیمایش در CIVIL3D

همان گونه که در کتاب نقشه برداری ساختمان توضیح داده شد، در ابتدا می بایستی تنظیمات نرم افزار را انجام داد که در اینجا با ذکر یک مثال پیمایش در CIVIL3D شرح داده می شود.


مثال ۴

در پیمایش باز مثال قبل با فرض مختصات نقطه A (۲۰۰ و ۲۰۰) مختصات نقاط رئوس دیگر پیمایش را محاسبه کنید: ($G_{AB}=200g$)




در ابتدا تنظیمات زاویه را برحسب گراد و طول را برحسب متر تنظیم می کنیم:

- ۱ باز کردن پنجره Toolspace
- ۲ در پنجره باز شده انتخاب تب Setting
- ۳ راست کلیک بروی Drawing1 (اسم فایل) و انتخاب Edit Drawing Settings...



- ۴ در پنجره باز شده انتخاب تب Units and Zone
- ۵ در قسمت Drawing units انتخاب واحد متر
- ۶ در قسمت Angular units انتخاب واحد زاویه گراد



جهت ترسیمات پیمایش ابتدا خط AB با معلوم بودن طول و ژیزمان ترسیم می شود برای این کار از آیکن LINE، دستور Create Line by Azimuth را انتخاب می کنیم. سپس با وارد کردن مختصات نقطه A، ژیزمان و طول AB خط AB ترسیم می گردد.


Specify first point: 200,200 معرفی مختصات

Specify next point or [Undo]: ZD

Current direction unit: degree, Input: DD° MM' SS.SS" (spaced)

<< Specify azimuth: 180 معرفی ژیزمان برحسب درجه

<< Specify distance: 98.18 معرفی طول



سپس جهت ترسیمات دیگر طول‌های پیمایش که دارای اطلاعات طول و زاویه بین دو امتداد است از آیکن LINE، دستور Create Line by side and shot استفاده می‌کنیم.

با کلیک بر روی خط AB و نزدیک نقطه B نرم‌افزار نقطه B را به‌عنوان ایستگاه انتخاب کرده و شما با وارد کردن زاویه و طول هر امتداد می‌توانید اضلاع پیمایش را ترسیم نمایید.

