

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب معلم  
(راهنمای تدریس)

محاسبات فنی (۲)  
(صنایع چوب)  
رشته صنایع چوب و کاغذ

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

اسدی، محمود	۶۲۰
کتاب معلم محاسبات فنی (۲) / مؤلفان: محمود اسدی، علی اکبر فرخ‌نیا همدانی . -	۴۲۰۰ / م ۴۹۹ الف /
تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۹۴.	
۲۰۷ص. : مصور. - (شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای)	۱۳۹۴
متون درسی رشته صنایع چوب و کاغذ، زمینه صنعت.	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های	
درسی رشته صنایع چوب و کاغذ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	
وزارت آموزش و پرورش.	
۱. ریاضیات مهندسی . ۲. آنالیز و محاسبات تولید. الف. فرخ‌نیا همدانی، علی اکبر. ب.	
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.	
کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته صنایع چوب و کاغذ. ج. عنوان.	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و  
کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

## وزارت آموزش و پرورش

### سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : کتاب معلم محاسبات فنی (۲) (صنایع چوب) - ۵۵۱/۱

مؤلفان : محمود اسدی ، علی اکبر فرخ‌نیا همدانی

اعضاء کمیسیون تخصصی : محمد علی نیک‌نام، محمد لطفی‌نیا، حسین رنگ‌آور، امیر نظری، اردشیر عبدی و علیرضا عبد‌اللهی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۹۲۶۶-۸۸۳۰، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

رسم : مریم دهقان‌زاده

صفحه‌آرا : طرفه سهائی

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن : ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵


چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ اول ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

ISBN 964-05-1294-X

شابک X-۱۲۹۴-۰۵-۹۶۴



باید استعدادها را به کار بیندازند و دولت و ملت ( ایران ) تأیید کنند این کسانی را که  
اختراع و ابداع می کنند؛ تا این شاء الله ایران خودش همه چیز را بسازد و مستقل شود.  
«امام خمینی «قدس سره الشریف»

## پیشگفتار

در روزگاری به سر می‌بریم که در فاصله نوشتن یک صفحه مطلب جدید، وقتی به انتهای آن صفحه می‌رسیم؛ مطالب نوشته شده کهنه شده و نیاز به بازنگری دارد. در چنین شرایطی سؤالی که مطرح می‌شود این است که: آیا صرفاً به مخاطبین نظام آموزشی باید دانش آموخت؟ برای یافتن پاسخی برای این سؤال بنیادی، می‌بایست نگاهی گذرا به هنرآموز و شغل او بنمائیم.

آیا هنرآموزی هنر است یا حرفه. فن است یا علم؟

به نظر می‌رسد که هنرآموزی مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها باشد. از این رو است که برخی از متخصصان تعلیم و تربیت محدود کردن هنرآموزان را در قانون مندی‌ها و دیسپلین‌های از پیش تعیین شده برای یک نظام آموزشی پویا، روا نمی‌دانند.

ویژگی بارز هنرآموزان در ویژگی‌های بارز انسانی آن‌ها از نوع برجسته‌اش نهفته است. که اگر غیر از این بیندیشیم، هنرآموز را در حد یک ماشین ناطق تنزل داده‌ایم. آن‌ها ماشینی که وظیفه‌اش صرفاً انتقال دانش است. در چنین رویکردی چه نیازی به استخدام هنرآموز و آموزش وی وجود دارد؟ تمام امکانات فناوری فعلی بهتر از چنین هنرآموزی می‌تواند وظیفه انتقال دانش را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر در ادبیات جدید مورد استفاده در نظام‌های تعلیم و تربیت پیشرفته، اصطلاح بسته آموزشی را به طور مکرر می‌شنویم و با این که ما نیز به طور مکرر آن را تکرار می‌کنیم اما کمتر به اجرای آن توافق کرده‌ایم. یکی از اجرای چنین بسته‌هایی کتاب راهنمای هنرآموز است و سایر عناصر آن کتاب درسی، کتاب کار هنرجو، کتاب‌های مرجع برای هنرآموز و هنرجو، کار برگ‌های آموزشی ویژه هنرآموز و هنرجو، راهنمای عملی مهارت‌های برنامه درسی، فیلم‌ها و نرم‌افزارهای آموزشی و ... است.

در وضعیتی که اشاره شد از یک سو عصر پس از انفجار اطلاعات را می‌گذرانیم و از سوی دیگر نمی‌توانیم هنرآموزان را در محدوده دستورات عمل‌ها و ضوابط دست و پا گیر محصور نماییم. پس چگونه انتظار داریم هنرآموزان ما شرایط مناسب برای انتقال جریان رو به رشد دانش بشری را برای نسل حاضر و آینده فراهم کنند. هنرآموزان فرار است چگونگی آموختن به مخاطبان‌شان را بیاموزند. این یک ضرورت حرفه‌ای و یک هنر است تا هنرآموز بتواند تغییرات در حوزه شغلی خود را درک نموده و متناسب با آن تغییرات لازم را در خود و مخاطبان‌ش بوجود آورد. هنرآموز باید خوب اندیشیدن و خوب سؤال کردن را بیاموزد. کسی که خوب سوال می‌کند خوب هم خواهد فهمید.

اشاره شد که یکی از عناصر مهم بسته آموزشی کتاب راهنمای هنرآموز است. کتابی که پیش‌رو دارید از این نوع است. برنامه ریزان و مؤلفین این کتاب یقین دارند که هیچ کتابی قادر نخواهد بود در موقعیت واقعی کلاس درس تمام مشکلات هنرآموزان را برطرف نماید. با این حال تلاش بسیار شده است تا به منظور ایجاد عدالت آموزشی دست کم دانسته‌های پایه هنرآموزان یکدست شود.

گروه برنامه‌ریزی درسی رشته صنایع چوب انتظار دارد تا همکاران محترم نظرات و پیشنهادهای سازنده خود را جهت هرچه برابتر شدن این مجموعه به دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای گروه صنایع چوب به آدرس دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و یا به آدرس سایت: [WWW.Tvoccd.medu.ir](http://WWW.Tvoccd.medu.ir) ارسال نمایند.

گروه برنامه‌ریزی درسی

یکی از اهداف کتاب‌های راهنمای هنرآموز، تهیه و ارائه چارچوبی برای تدریس موفق‌تر است، بطوری که کتاب‌های راهنمای هنرآموز؛ این امکان را در اختیار هنرآموزان قرار می‌دهد تا بتوانند برنامه درسی را تجزیه و تحلیل نموده و با توجه به امکانات و محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند و نیز با توجه به شرایط محیطی، ویژگی‌های هنرجویان و امکانات موجود و... درس مورد نظر را سامان دهی نموده و اجرا نمایند. کتاب‌های راهنمای هنرآموز راهکارهای اولیه‌ای هستند که علاوه بر ارائه دانش‌های بیشتر از کتاب درسی، به هنرآموزان این امکان را می‌دهند تا با خلاقیت خود، شیوه‌های فردی خود را انتخاب نموده و در راستای برنامه درسی، آموزش را اجرا نمایند. راهنمای هنرآموز در واقع «راهنمای حرفه هنرآموزی است» و گاهی پیچیدگی‌های موضوع درس نیز در آن آورده می‌شود.

درواقع وظیفه کتاب‌های راهنمای هنرآموز عبارتند از:

۱- تبیین برنامه درسی (هدایت هنرآموز برای روش مناسب تدریس)

۲- هدایت هنرآموز در فرآیند آموزش، تدریس و ارزشیابی

۳- دانش‌افزایی

– کتاب راهنمای هنرآموز «محاسبات فنی (۲) صنایع چوب» با هدف ارائه راهکارها و روش‌های مناسب در جهت تدریس بهتر و موفق‌تر برای هنرآموزان تألیف شده، و شامل مطالبی است که هنرآموز در طول یک سال تحصیلی با آن مواجه بوده و در راستای آموزش به هنرجویان از آنها استفاده می‌کند. بنابراین سعی شده است، در کتاب پیش رو ابتدا، برخی از واژگان کلیدی و پایه که در حوزه برنامه‌ریزی درسی، کارکردهای عام دارند، توضیح داده شوند و سپس شیوه‌های آموزش «تکنیک‌های حل مسئله» به صورت گام به گام تدوین شود. هنرآموزان گرامی، همزمان با مطالب کتاب، از راهنمای هنرآموز نیز استفاده کنند. برخی از شیوه‌ها و تکنیک‌ها ۲ تا ۳ «راه حل» را به خود اختصاص داده‌اند یعنی این مبحث در ۲ تا ۳ جلسه درسی آموزش داده می‌شوند. همچنین در این بخش مطالبی به صورت دانش‌افزایی آورده شده که ویژه هنرآموزان است تا هر قسمت از آن را که صلاح بدانند با توجه به موقعیت کلاس درس می‌توانند در برنامه آموزشی خود قرار دهند، با این توضیحات؛ کتاب پیش رو شامل بخش‌های زیر است:

– رویکردهای آموزشی و روش‌های تدریس

– اهداف آموزشی و حیطه‌های آنها

– صلاحیت‌های حرفه‌ای هنرآموزان و ویژگی‌های درس و تهیه طرح درس:

– روش آموزش هر درس به صورت آموزش گام به گام

– منابع و مأخذ

# رویکردهای<sup>۱</sup> آموزشی و روش‌های تدریس

## آشنایی با برخی از مفاهیم درباره رویکردهای آموزشی

به طور کلی رویکردهای آموزشی عبارتند از:

رویکرد انتقالی

– رویکرد اکتشافی

– رویکرد تعاملی

– رویکرد فرایندی

– رویکرد تلفیقی<sup>۲</sup>

– **رویکرد انتقالی؛ (یا سنتی):** در این رویکرد، هنرآموزان همان کتاب‌های گویا هستند و مطالب کتاب را سال‌های متوالی در نظام آموزشی، بدون هیچگونه تغییری با روش و شیوه سخنرانی، اجرا و ارزشیابی می‌کنند. در این رویکرد، هنرجویان نقش فراگیرنده منفعل را دارند و با نوشتن مطالب در اطلاعات هنرآموز شریک می‌شوند.

**رویکرد اکتشافی:** در این رویکرد، هنرآموزان سعی می‌کنند تا محیطی را فراهم آورند که هنرجویان به کشف مجدد علم و محتوای آموزشی برسند، در واقع در این رویکرد روش‌های آزمایشگاهی، مشاهده و مشارکت هنگام کار، توسط هنرآموزان ساماندهی می‌شود و هنرجویان نقش نسبتاً فعالی دارند و با دیدن و به‌کاربردن مواد و وسایل در دسترس از تجربیات و آزمایش‌ها نتیجه‌گیری می‌کنند.

– **رویکرد تعاملی<sup>۳</sup>؛ (یا مشارکت گروهی):** در این رویکرد، هنرآموزان با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های متنوع تدریس<sup>۴</sup> (سخنرانی، توضیح و تشریح مسئله، پرسش و پاسخ، حل مسئله، نمایش مراحل انجام کار یا فعالیت هدایت شده و...) تلاش می‌کنند تا هنرجویان در محیطی با نشاط و سالم و با تکیه بر مهارت‌های فردی و دانش‌های پایه به تبادل تجربه بپردازند و بر یکدیگر تأثیرگذار باشند. در این رویکرد هنرآموزان به هنرجویان این امکان را می‌دهند تا آزادانه با مواد، وسایل و... ارتباط مستقیم برقرار کنند و بتوانند ضمن تفکر به پرسش بپردازند.

در اینجا نقش هنرآموز ایجاد هماهنگی برای یادگیری است و همکاری در نوشتن گزارش، دادن فرصت آموزش، تحقیق و پژوهش به هنرجویان و تبعیت از علائق هنرجویان به منظور تعمیق یادگیری. هنرجویان در این رویکرد، از طریق تحقیق، جست‌وجو یا انجام کار، به بیان ایده‌های خود در خصوص محتوای درس می‌پردازند و تحقیقات و نتایج آن (یا ارائه یک پروژه عملی) را در کلاس گزارش می‌دهند.

– **رویکرد فرایندی:** در این رویکرد، هنرآموزان یک برنامه درسی متعادل برنامه‌ریزی می‌کنند تا مهارت‌های علمی و عملی هنرجویان را پرورش دهند و با به‌کارگیری روش‌های تدریس مناسب و در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی، منابع مورد نیاز مهارت‌های مشاهده، برقراری ارتباط، طبقه‌بندی کردن و... هنرجویان را هدایت می‌کنند، بنابراین در این رویکرد آموزشی، هنرجویان با شرکت فعال در تجربیات یادگیری تدارک شده به‌وسیله هنرآموز، به مشاهده می‌پردازند و می‌آموزند که چگونه مشاهدات و تجربیات خود

۱- Approach

۲- رویکرد تلفیقی یا فعال

۳- Tim tiching

۴- در صفحات بعدی به طور مفصل به آن‌ها اشاره خواهد شد.

را به صورت طبقه‌بندی کردن، پیش‌بینی کردن، فرضیه‌سازی و سازمان دهی یک فرآیند مناسب (یا ارائه یک پروژه عملی) مطرح نمایند. متخصصین علوم تربیتی معتقدند که: «یادگیری همان فرایند بیرونی است که در طی آن یادگیرنده از خود رفتارهایی را نشان می‌دهد که قابل مشاهده و اندازه‌گیری است». بنابراین رویکرد فرایندی که در آن هنرآموز در یک فرآیند آموزشی از ابتدا تا انتها هنرجویان را همراهی، هدایت و مشاورت می‌کند می‌تواند در آموزش و یادگیری مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

— **رویکرد تلفیقی (یا فعال):** در این رویکرد آموزشی، هنرآموز درس مورد نظر را با توجه به درس‌های دیگر و با تلفیق آنها ارائه می‌کند. در رویکرد تلفیقی بین تجربه حاصل از این درس و تجارب دیگر در سایر دروس و (حتی تجارب زندگی) ارتباط برقرار می‌شود و هدایت هنرآموز به سمت برقراری ارتباط کاربردی بین دروس است. در این رویکرد هنرجو با تلفیق دانسته‌های خود از دروس پایه یا درس‌های همجوار در یک سال تحصیلی، به تجارب و نتایج مطلوبی دست می‌یابد.

نوعی تقسیم بندی دیگر و کلی‌تر نیز در رویکردهای آموزشی وجود دارد که از جنبه نقش یادگیرندگان طبقه‌بندی می‌شود و به‌طور کلی در این دسته‌بندی رویکردهای یاددهی و یادگیری به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند که برخی از ویژگی‌های آنها عبارتند از:

— **رویکرد غیرفعال:** در رویکردهای یاددهی و یادگیری غیرفعال، هنرآموز، محور و ارائه دهنده دانش و مهارت است و سعی می‌کند آموزش را از راه سخنرانی یا توضیحی انجام دهد و هنرجو، شنونده است و به روش‌های آموزشی عمل می‌کند. در بیشتر روش‌های غیرفعال هنرجویان منفعل‌اند و هنرآموز نقش فعالی دارد. این روش‌ها ساده، سریع، کم هزینه ولی کم‌اثر و کم بازده هستند و بطور کلی در این رویکرد:

□ هنرآموز فعال و ارائه دهنده محتوای آموزشی است.

□ هنرجویان شنونده و غیرفعال‌اند.

□ هنرجویان با دریافت پاسخ‌ها آنها را حفظ می‌کنند.

□ هر هنرجو به تنهایی یاد می‌گیرد.

□ منبع یادگیری فقط کتاب است.

□ ملاک یادگیری در ارزشیابی بیشتر در مقایسه با دیگر هنرجویان است.

□ ارزشیابی پایانی بیشتر ملاک عمل است.

□ موضوعات اجتماعی در دستور کار نیست و مسائل غیرواقعی تحلیل و آموزش داده می‌شوند.

□ در بیشتر موارد موضوعات آزمایشگاهی نیز به صورت نوشتاری آموزش داده می‌شود.

— **رویکرد فعال:** در رویکردهای فعال، هنرآموز نقش راهنما و تسهیل‌کننده آموزش را دارد و با توجه به ویژگی‌های هنرجویان و نیازهای آنها فرایند یاددهی را هدایت می‌کند، هنرجو در فرایند تدریس با فعالیت‌های خود، مهارت و توانایی‌های بالقوه خود را رشد می‌دهد. روش‌های فعال هزینه‌بر، زمان‌بر، پیچیده ولی موثرتر است. خلاقیت و حل مسأله، محصول اندیشه است. در کلاس‌هایی که به هنرجویان اجازه داده می‌شود اندیشه کنند، نظر دهند، پرسش نمایند، هنرجو پویاست و احساس خستگی نمی‌کند، یادگیری فعال به دست آوردن فعالانه دانش، اطلاعات و مفاهیم است و بطور کلی در این رویکرد:

□ هنرآموز هدایت‌گر و تسهیل‌کننده جریان یادگیری است.

□ هنرجویان در فعالیت‌های کلاسی فعال‌اند.

□ هنرجویان با همیاری دیگران به یادگیری می‌پردازند.

□ هنرجویان پژوهش می‌کنند و نتیجه آن را در کلاس گزارش می‌نمایند.

□ هنرجویان برای یادگیری به جز کتاب‌های درسی، سایر مواد آموزشی دیگر نیز استفاده می‌کنند.

- سطوح بالای مهارت‌های شناختی تقویت می‌شود.
- در ارزشیابی علاوه بر دانستنی‌ها به مهارت‌ها و نگرش‌ها نیز توجه می‌شود.
- هنرجویان با درگیر شدن در فعالیت‌های واقعی‌تر به آموختن می‌پردازند.

#### روش‌ها و فنون تدریس

آشنایی با برخی از مفاهیم درباره تدریس: «تدریس عبارت است از تعامل با رفتار متقابل هنرآموز و هنرجو. براساس طرحی منظم و هدف‌دار، برای ایجاد تغییر در رفتار هنرجو. تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرش‌ها، گرایش‌ها، باورها، عادت‌ها و شیوه‌های رفتار و به‌طور کلی انواع تغییراتی را که می‌خواهیم در هنرجویان ایجاد کنیم را دربر می‌گیرد»<sup>۱</sup>

**تدریس و الگوی تدریس:** تدریس کاری دوسویه، منظم و هدفمند بین هنرآموز و هنرجو برای رسیدن به اهداف آموزشی است. این کار با ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری انجام‌پذیر است. چهار ویژگی تدریس عبارتند از:

– وجود تعامل بین هنرآموز و هنرجو؛

– انجام کار بر پایه اهداف معین و از پیش تعیین شده؛

– سازماندهی بر پایه موقعیت و امکانات؛

– ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری.

ویژگی‌های چهارگانه تدریس تحت اثر عوامل متعددی است که نمی‌توان همه آنها را بررسی و کنترل کرد، بنابراین چارچوبی به عنوان الگوی تدریس گزینش می‌شود تا با بررسی و واکاوی آن، بتوان فرایند تدریس را سازماندهی کرد. الگوهای تدریس، بررسی عناصر اصلی مؤثر در تدریس را امکان‌پذیر می‌کند.

روش‌های گوناگونی مانند سخنرانی، پرسش و پاسخ، حل مسأله، بحث گروهی، شبیه‌سازی و... برای تدریس وجود دارند که هنرآموز با دانستن کاربرد و مراحل اجرای آنها می‌تواند، بر پایه شرایط و موضوع آموزشی چند روش را برای آموزش برگزیند. برخی از هنرآموزان در دوره آموزشی و پیش از آغاز خدمت روش‌های تدریس را فرا می‌گیرند. برخی دیگر نیز در طول خدمت آموزشی به تجربه یا با به‌کارگیری منابع مختلف مهارت لازم در این زمینه را به دست می‌آورند. در این بخش از کتاب شیوه عمومی تدریس و برخی از روش‌های تدریس می‌پردازیم.

#### برخی از روش‌های تدریس:

□ سقراطی

□ توضیحی

□ پرسش و پاسخ

□ حل مسأله

□ .....

**صلاحیت‌های حرفه‌ای هنرآموز:** هنرآموز این درس علاوه بر تسلط بر مهارت‌های هنرآموزی باید توانایی انجام تکنیک‌های ارائه شده در کتاب را داشته باشد و حداقل مدرک تخصصی موردنیاز برای آموزش این درس لیسانس در رشته صنایع چوب است. **یاددهی و یادگیری:** کمیته بین‌المللی آموزش در قرن بیست و یکم یادگیری را بر چهار ستون استوار می‌داند:

– یادگیری برای دانستن

– آموزش برای عمل کردن



– آموزش برای زیستن

– آموزش برای همزیستی

**یادگیری برای زیستن:** با این رویکرد آموزش و پرورش رسمی باید فرصت‌هایی را در طول دوره تحصیل برای افراد فراهم آورد تا آنان دانسته‌هایی را کسب کنند.

**یادگیری برای انجام دادن:** در این رویکرد هنرجویان در هنگام آموزش فرصت‌هایی را به دست می‌آورند که توانایی‌های خود را از راه تلاش و درگیر شدن با تجربه‌های علمی و انجام دادن فعالیت‌های اجتماعی گسترش دهند.

**یادگیری برای زیستن:** تلاش بر این است که شخصیت شاگردان در دوران آموزش با تقویت قوای ذهنی، قدرت استدلال، حس زیبایی‌شناسی، پرورش استعدادهای جسمانی، افزایش مهارت برای برقراری ارتباط با دیگران و تمرین آن‌چنان رشد یابد که بتواند در آینده خود را هدایت کند، تصمیم بگیرد و درست‌دآوری نماید.

**یادگیری برای با هم زیستن:** در این رویکرد، آموزش به دنبال تحقق هدف‌هایی است که انسان‌ها همدیگر را بهتر درک کنند و با تفاهم، حق‌شناسی و همبستگی با هم زندگی کنند و برای حل مشکلات با هم همکاری و همدردی داشته باشند و حرمت کرامت و عطف انسان‌ها را پاس دارند.

## اهداف آموزشی

هر دوره آموزشی برای رسیدن به اهداف معینی به نام اهداف آموزشی طراحی می‌شود. این اهداف در مرحله طراحی برنامه‌دستی، تألیف کتاب‌های درسی، آموزش و ارزشیابی کاربرد دارد. بهتر است هدف‌ها چنان نوشته شوند که رفتاری را که می‌خواهیم هنرجویان به آن برسند و محتوایی را که باید یاد بگیرند نشان دهند.

اهداف آموزشی در شاخه فنی و حرفه‌ای براساس توانایی‌های مورد نیاز حرفه‌ها و مشاغل و براساس دسته‌بندی بلوم طراحی شده است و به دو صورت **هدف کلی** و رفتاری نوشته می‌شود. برخی از هدف‌ها فرایند و برخی دیگر فرآورده را نشان می‌دهند که به ترتیب هدف‌های فرایند و هدف‌های فرآورده‌ای خوانده می‌شوند. به هدف‌هایی که در بردارنده چگونگی کوشش‌ها و تلاش یادگیرنده است هدف فرایندی گفته می‌شود ولی هدف فرآورده‌ای در بردارنده نتایج و بازده یادگیری است و به چگونگی رسیدن به آن کار ندارد. متصدیان و مجریان آموزش و سنجش، طراحی هدف‌های آموزشی به صورت فرآورده‌ای را بهتر می‌دانند.

### هدف کلی

برخی از هدف‌ها به صورت کلی و به گونه‌ای نوشته می‌شوند که دقیق و سنجش‌پذیر نیستند و برای سنجش باید به گونه‌ای دیگر و دقیق‌تر نوشته شوند. نمونه برخی از هدف‌های کلی آشنا شدن، دانستن، یادگرفتن، درک کردن، توانایی به کاربردن و ... است.  
**هدف جزئی**: نظر به اینکه هدف کلی را نمی‌توان یک‌باره به محتوای آموزشی تبدیل کرد. برنامه‌ریزان آن را به هدف‌های کوچک‌تر جزئی یا رفتاری تبدیل می‌کنند.


**اهداف رفتاری**: این هدف‌ها قابل مشاهده و اندازه‌گیری و از هدف کلی کوچک‌ترند که سطح عملکرد و چگونگی آشکار شدن رفتار در آن مشخص باشد. هدف‌های رفتاری را می‌توان حرکات و آثاری دانست که هنرجویان نشان می‌دهند تا آشکار شود که یادگیری صورت گرفته است.

طبقه‌بندی اهداف رفتاری: در رده بندی بلوم<sup>۱</sup>، اهداف آموزشی به سه حیطة زیر تقسیم می‌شوند:

الف) شناختی                              ب) عاطفی                              ج) روانی - حرکتی

هر کدام از حیطه‌ها دارای چندین سطح ساده تا پیچیده است و به صورت سلسله مراتبی است.

### ارزیابی



### سلسله مراتب اهداف در حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی

در اینجا به مطالبی درباره حیطه‌ها و سطوح هدف‌های رفتاری بر پایه دسته بندی بلوم اشاره می‌شود.

**حیطه شناختی:** اهداف حیطه شناختی با توانایی‌های ذهنی و اندیشه انسان سروکار دارند و دارای شش سطح است.

۱- **دانش، یادآوری** یا شناخت روش‌ها و فرایندها، الگوها. در این سطح هنرجو می‌تواند آنچه که پیش از این در موقعیت یادگیری آموخته است در ذهن نگه‌داری و در هنگام لازم آن را، یادآوری کند یا بشناسد. برخی از افعال (کار واژه) در این سطح تعریف و بیان کند و نام ببرد.

نمونه هدف شناختی در سطح دانش در این درس - هنرجو بتواند:

- ابزار و وسایل موردنیاز برای شیوه مدادرنگی را بشناسد.

۲- **درک و فهم، دریافت مفهوم** آنچه که آموخته شده است. در این سطح هنرجو افزون بر توانایی نگهداری آموخته‌ها در ذهن، مفهوم آنها را نیز می‌داند و می‌تواند آموخته‌های خود را با بیان دیگر بازگو کند. برخی از افعال در این سطح: توضیح و شرح دهد. نمونه هدف شناختی در سطح درک و فهم - هنرجو بتواند:

- مداد رنگی و کار با مداد رنگی را توضیح دهد.

۳- **کاربرد، کاربرد دانش** (اندیشه‌های کلی، روش‌ها و الگوها) در موقعیت‌های واقعی، برخی از افعال در این سطح: حل کند، آزمایش کند، به کار برد، محاسبه کند و بنویسد.

نمونه هدف شناختی در سطح کاربرد - هنرجو بتواند:

- با به کاربردن مداد آبرنگی، سطح هندسی را رنگ کند.

۴- **تحلیل، تفسیر ساختار، بیان روابط درونی** و اجزای تشکیل دهنده یک پدیده یا موضوع، برخی از افعال در این سطح تحلیل کند، ارزیابی کند، دسته بندی کند، جدا کند. منظم کند.

نمونه هدف شناختی در سطح تحلیل - هنرجو بتواند:

- انواع مدادرنگی و کاربردهای آنها را فهرست کند.

۵- **ساختن، ایجاد ساختار و ارائه مدل** و اندیشه جدید، در کنار هم گذاشتن اجزا و رسیدن به یک کل برخی از افعال در این سطح: طراحی کند، رسم کند، شیوه جدید برای ... ارائه دهد.

نمونه هدف شناختی در سطح ساختن هنرجو بتواند:

- با به کارگیری مداد رنگی تصویرسازی کند.

۶- **ارزیابی، بررسی ارزش‌ها و نتایج** و داوری درباره آنها. برخی از افعال در این سطح: رد کند، تأیید کند، نقد کند، ارزیابی کند.

نمونه هدف شناختی در سطح ارزیابی - هنرجو بتواند :  
- در داوری (ژورژمان) کلاسی در مورد آثار خود و دیگر هنرجویان نظر بدهد و کارها را نقد کند.

### حیطه عاطفی :

حوزه اثرگذاری حیطه عاطفی نگرش، باور، علاقه، حالت و ارزش‌ها است و پنج سطح دریافت، واکنش، ارزش‌گذاری، سازمان‌بندی، درونی‌سازی دارد.

۱- دریافت، آگاه شدن از چیزی و توجه کردن به آن، آمادگی برای یادگیری.

۲- واکنش، پاسخ دادن به شنیده‌ها و دیده‌ها، افزون بر دریافت، می‌خواهد داوطلب انجام کاری شود، فعالانه پاسخ می‌دهد :  
نمونه : هنرجو برای بررسی اثر داوطلب می‌شود.

۳- ارزش‌گذاری، پذیرش یک ارزش و برتری دادن آن به برخی از ارزش‌های دیگر، ارزش گذاشتن، اقدام وفادارانه نسبت به موضوع، آمادگی برای هزینه کردن.

۴- سازمان‌بندی، جای دادن ارزش جدید در نظام ارزشی خود، سازمان‌بندی و توسعه یک نظام ارزشی.

۵- درونی‌سازی، اتخاذ سیستم باوری و فلسفی، شخصیت‌پذیری، تثبیت ارزش‌ها برای مدت طولانی و هدایت رفتار.

### حیطه روانی - حرکتی :

حیطه روانی - حرکتی حوزه هدف‌هایی است که به مهارت‌های فیزیکی و جسمانی یا کارهایی که نیاز به هماهنگی ماهیچه‌ها و اعصاب دارند، این حیطه با مهارت‌های جسمی، مانند نوشتن، گرفتن ابزار، هدایت ماشین‌ها سروکار دارد. در این حیطه یاد داده می‌شود حرکت‌ها با دقت، سرعت و مهارت انجام شوند. حیطه روانی حرکتی پنج سطح به شرح زیر دارد.

۱- تقلید : در این سطح هنرجو یاد می‌گیرد با مشاهده و کمک و راهنمایی دیگران کاری را که جنبه حرکتی دارد درست انجام دهد مانند حرکت دادن اهره برای بریدن، بستن پیچ با ابزار.

۲- اجرای مستقل : در این سطح هنرجو بدون مشاهده و کمک دیگران و از روی دستورالعمل کار حرکتی را درست انجام دهد.

۳- دقت : هنرجو پس از رسیدن به سطح اجرای مستقل و با تکرار و تمرین در انجام کار چیره شده و به درستی و با دقت کافی آن را انجام می‌دهد مانند اهره کردن روی خط راست یا مسیر طرح دار.

۴- هماهنگی حرکات : در این سطح مهارت به اندازه‌ای گسترش می‌یابد که او می‌تواند چند فعالیت را به‌طور همزمان و هماهنگ انجام دهد مانند هماهنگی حرکت دست و پا در رانندگی.

۵- عادی شدن : در این سطح فرد به انجام کارهای دقیق عادت کرده و برای انجام کار به تمرکز زیاد نیاز ندارد.

### ارتباط حیطه و سطح

در هر حیطه برای رسیدن به سطح بالاتر نخست باید اهداف سطح پایین‌تر را کسب کرد. همچنین حیطه‌های سه گانه به همدیگر بستگی‌هایی دارند. برای نمونه کسی که در حیطه شناختی می‌خواهد مسأله‌ای را حل کند باید در حیطه عاطفی انگیزه لازم به او داده شده باشد و در حیطه روانی حرکتی یاد گرفته باشد که چگونه با یک خودکار یا وسیله دیگری بنویسد.

## محتوای آموزش

برای رسیدن به اهداف آموزشی باید محتوای آموزشی را گزینش و فراهم کرد. محتوای آموزشی در مرحله طراحی برنامه درسی گزینش شده و در مراحل تدارک بسته‌های آموزشی و تدریس به کار گرفته می‌شوند. برخی از ملاک‌های گزینش محتوا عبارت‌اند از :

□ ارتباط با هدف و پوشش آنها

- تناسب با پیشرفت‌های علمی
- تناسب محتوا با نیازها
- سازگاری با ارزش‌ها و واقعیات اجتماعی
- اعتبار و روایی کافی
- تناسب با سطح رشد هنرجو و تجارب قبلی او
- قابلیت اجرا
- تناسب با زمان آموزش

## طرح درس سالانه

هنرآموز در نخستین روز از دوره آموزشی با نوشتن کلیات مباحث روی تابلو و اشاره‌های کلامی به برخی از جزئیاتی که در ایجاد انگیزه جهت حضور در کلاس‌ها مؤثر است، این طرح را ارائه می‌دهد. این عمل، افق روشنی از انتهای یک دوره آموزشی برای هنرجو مشخص می‌کند و آنها می‌توانند برای خود مطابق با این طراحی سالانه، برنامه‌ریزی کنند.

طرح ارائه شده توسط هنرآموز برای آموزش یک درس در یک محدوده زمانی مشخص با رعایت اصول تدریس و سرفصل‌های آموزشی، «طرح درس سالانه» هنرآموزان می‌باشد. در طرح درس سالانه در واقع هنرآموز نقشه راه یک سال تحصیلی را برای خود و فراگیران تهیه می‌کند تا بتواند در هر جلسه درسی براساس طرح درس از قبل تعیین شده محتوای آموزشی را اجرا نماید.

شایان توجه است که هرگز برای طراحی سالانه به فهرست کتاب‌ها اکتفا نشود، بلکه هنرآموز باید به متن آموزشی رجوع نماید و برخی از مطالب را که در فهرست نیامده است، ولی با مطالب طرح سالانه هنرآموز پیوستگی و یا در جاذبه مطالب تأثیر شگرفی دارد، انتخاب کند و در طرح جای دهد. تعطیلات رسمی کشور در نظر گرفته شود سال را با اجزای کوچک‌تر مثل ماه و هفته و روز تقسیم کرد و محتوای آموزشی را در این قالب‌های زمانی ریخت.

برنامه درسی روزانه: افزون بر طرح سالانه که در بردارنده کلیات متن آموزشی مورد نظر است، هنرآموز باید برای هر روز درسی نیز طرح و برنامه درسی بنویسد. به عبارت دیگر، باید طرح مدون و سنجیده برای یک جلسه نوشته می‌شود. در این طرح درسی، کلیات مطالبی که در یک روز درسی مورد تدریس قرار می‌گیرد، نوشته می‌شود و جزئیات و مثال‌ها و نکات ضروری به صورت رمزی و بسیار خلاصه در گوشه‌ای از این طرح نگاشته می‌شود تا در سال‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است که در نخستین سال‌های تدریس به خاطر سپردن مطالب برای هنرآموز میسر نیست و این طرح درس، یاریگر او در به یاد آوردن مطالب است و در ضمن، تقدم و تأخر مطالب نیز منطقی خواهد بود. طرح درس موجب جلب اعتماد هنرجو می‌شود و او به این وسیله می‌فهمد که هنرآموز برای تدریس وقت می‌گذارد و نظم و اعتدال رفتاری هنرآموز در کلام، مرهون همین طرح درس روزانه است که موجب صرفه‌جویی در وقت و استفاده بهینه می‌شود.

اجزای طرح درس روزانه: اجزای طرح درس روزانه عبارتند از:

۱- پرسش‌های آغازین برای موضوع یا عنوانی که باید مطرح گردد و هنرجو باید قبل از تدریس آنها را آموخته باشد.

۲- اختصاص زمان

۳- فعالیت‌هایی که هنرآموز باید در امر یاددهی - یادگیری درس انجام دهد؛

۴- وسایل کمک آموزشی و تجهیزات؛

۵- فعالیت‌هایی که هنرجو باید در امر یاددهی - یادگیری انجام دهد؛

۶- فضا.

در حقیقت طرح درس روزانه مجموعه فعالیت‌هایی است که هنرآموز برای تحقق اهداف، چگونگی عرضه محتوای درس، سازماندهی فعالیت‌های خود و هنرجویان در زمان معین و ارزش‌یابی از آموخته‌های آنان، از قبل پیش‌بینی و تنظیم می‌کند.

### ساختار کلی طرح درس روزانه

مشخصات کلی	پایه تحصیلی :	رشته تحصیلی :	تاریخ اجرا :
منابع کلی	موضوع درس :	صفحه : تا	شماره جلسه :
منابع کمکی :			
اهداف کلی :			
حیطه شناختی (دانستنی‌ها)			
حیطه عاطفی (نگرشی)			
حیطه روانی - حرکتی (مهارتی)			
کارهای پیش از تدریس	اهداف رفتاری	اهداف رفتاری	
		حیطه و طبقه	
کارهای آغازین تدریس	فعالیت هنرآموز	رفتار دانش‌آموز	زمان
		وسایل	روش تدریس
		ارائه‌های	حیطه و طبقه
ارائه درس	فعالیت هنرآموز	ارائه درس جدید	حیطه و طبقه
		جمع‌بندی	حیطه و طبقه
کارهای پایانی	فعالیت هنرآموز	ارزشیابی پایانی	حیطه و طبقه
		تکلیف	حیطه و طبقه

در ادامه فهرست و برنامه زمانبندی سالانه محتوای کتاب برای هر جلسه جداگانه از جلسه یکم تا جلسه سی‌ام تنظیم شده است که می‌توانید وارد جدول فوق نموده مرحله زیر را تنظیم نمایید.

فهرست و برنامه زمان بندی سالانه

صفحه	مطالب	جلسه
۱	معارفه - آشنایی با هنرجویان - توضیح درباره نحوه تدریس، سؤالات درس، امتحان سنجش سطح دانش آموزان - یادآوری مطالب محاسبات فنی (۱)	جلسه اول
۴	حرکت و انواع آن - سرعت و انواع آن - تبدیل واحدهای سرعت	جلسه دوم
۹	حل تمرین های صفحه ۶ و ۷ - سرعت دورانی - سرعت برش - روش استفاده از نمودار سرعت برش	جلسه سوم
۱۴	حل تمرین صفحه ۱۱ - پیشبرد کار در ماشین های صنایع چوب	جلسه چهارم
۱۷	حل تمرین صفحات ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مقدار برش هر دندان اهر یا تیغه رنده از طریق فرمول و نمودار	جلسه پنجم
۲۳	عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب از طریق فرمول و نمودار - حل تمرین های صفحه ۲۴	جلسه ششم
۲۸	حل تمرین صفحات ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸	جلسه هفتم
۳۱	امتحان از فصل اول (امتحان مستمر)	جلسه هشتم
۳۵	انتقال حرکت و نیرو در ماشین های عمومی صنایع چوب - تسمه و چرخ تسمه - انواع تسمه و مشخصات آنها - محاسبات مربوط به طول تسمه	جلسه نهم
۴۳	حل تمرین های صفحه ۳۷ و ۳۸ - محاسبه تعداد دور چرخ تسمه - نسبت انتقال	جلسه دهم
۴۶	حل تمرین های صفحه ۴۰ و ۴۱ - محاسبه چرخ دنده و چرخ زنجیر - نسبت انتقال	جلسه یازدهم
۴۹	حل تمرین های صفحه ۴۳، ۴۴ و ۴۵	جلسه دوازدهم
۵۲	تعریف کار مکانیکی و محاسبات مربوط به آن	جلسه سیزدهم
۵۷	حل تمرین صفحه ۵۰ و رفع اشکال از فصل های (۱) و (۲)	جلسه چهاردهم
۵۸	امتحان نیمه اول	جلسه پانزدهم
۶۲	توان مکانیکی - بررسی روابط مربوطه - تبدیل واحدها - راندمان	جلسه شانزدهم
۶۶	حل تمرین های صفحه ۵۳ و ۵۵ - تعیین نیروی محیطی و رابطه توان با گشتاور	جلسه هفدهم
۷۵	حل تمرین های صفحه ۶۱ و ۶۲ - اصطکاک - انواع اصطکاک	جلسه نوزدهم
۸۵	حل تمرین های صفحه های ۶۸ تا ۷۲	جلسه بیستم
۸۸	امتحان از فصل سوم (امتحان مستمر)	جلسه بیست و یکم

۹۱	مقدماتی از انواع الکتروسیته - کمیت‌های الکتریکی - روابط کمیت‌های الکتریکی	جلسه بیست و دوم
۹۷	کار و توان الکتریکی - محاسبه‌های بهای برق مصرفی	جلسه بیست و سوم
۱۰۲	حل تمرین صفحات ۷۷ و ۷۸	جلسه بیست و چهارم
۱۰۳	حل تمرین صفحه ۷۹ - امتحان از فصل چهارم (امتحان مستمر)	جلسه بیست و پنجم
۱۰۶	تعیین زمان انجام کار - زمان‌سنجی - روش‌های مشاهده مستقیم	جلسه بیست و ششم
۱۱۰	حل تمرین‌های صفحه ۸۲ - زمان‌سنجی با کرنومتر - تعاریف قسمت‌های مختلف زمان انجام کار	جلسه بیست و هفتم
۱۱۵	حل تمرین‌های صفحه ۹۱ و ۹۲ - زمان‌سنجی به وسیله نمونه برداری از کار - روش‌های ترکیبی	جلسه بیست و هشتم
۱۲۱	بررسی پرسش‌های صفحه ۹۵ - حل تمرین‌های صفحات ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰	جلسه بیست و نهم
۱۶۶	رفع اشکال کلی از کتاب و بانک سؤال سال‌های گذشته	جلسه سی‌ام



## هنرآموز و هنرجو

<p>هر هنرجو از جای خود بلند شده، خود را معرفی کند و نمره معدل سال گذشته همچنین نمره درس محاسبات فنی (۱) و نمره درس ریاضی (۱) و (۲) را بیان کند تا هنرآموز مربوطه اطلاعاتی از وضعیت دروس محاسباتی هنرجویان داشته باشد.</p>	<p>معارفه و شناخت</p>
<p>از اهمیت محاسبات فنی در صنعت بحث دو طرفه صورت گیرد. مثلاً: - چرا باید محاسبات بدانیم؟ - چرا یک فرد صنعتگر باید از محاسبات اطلاعاتی داشته باشد؟ - اگر یک فرد اهل صنعت هر چند در حد مقدماتی محاسبات نداند چه اتفاقی می افتد؟</p>	<p>آشنایی با اهمیت درس محاسبات فنی</p>
<p>در پایان این واحد درسی : شما می توانید محاسبات مربوط به حرکت و سرعت در صنعت چوب، انتقال حرکت و نیرو در دستگاه های صناعی چوب، کار مکانیکی، توان و کار الکتریکی در ماشین های عمومی صنایع چوب، محاسبات بهای برق مصرفی دستگاه ها و زمان انجام کار را انجام دهید.</p>	<p>هدف کلی درس</p>
<p>در هر جلسه مطلبی مشخص تدریس خواهد شد. هنگام تدریس از شما سؤالاتی برای فهم بهتر درس پرسیده می شود و از شما انتظار می رود که هرچه بیشتر سؤالات مربوط به موضوع مورد بحث را مطرح کنید در پایان بحث همچنین از شما مطالب تدریس شده را سؤال خواهیم کرد. به جواب های صحیح و پرسش های به جای شما امتیاز داده می شود. هر جلسه تمرین های مربوط به جلسه پیش بازمینی شده، به مرتب بودن، صحیح بودن و نظم داشتن امتیاز داده می شود. - پایان هر فصل، امتحانی از همان فصل گرفته خواهد شد. - نتیجه این ها نمره مستمر شما خواهد بود.</p>	<p>نحوه تدریس و ارزش یابی</p>

تبدیل واحدهای طول، سطح و حجم :

$$25/5\text{cm} + 6/5\text{dm} + 2/3\text{m} + 85\text{mm}=? \quad (\text{mm})$$

$$2\text{km} + 25\text{Hm} + 8^\circ\text{Dm} + 25^\circ\text{M}=? \quad (\text{m})$$

$$3^\circ\text{cm}^2 + 2/5\text{dm}^2 + 0/75\text{m}^2=? \quad (\text{mm}^2)$$

$$7^\circ\text{mm}^2 + 4^\circ\text{cm}^2 + 2\text{m}^2=? \quad (\text{dm}^2) \text{ یا lit}$$

تبدیل واحدهای زمان :

$$25(\text{min})^2 + 1/25(\text{h}) + 3: 4^\circ = \square : \square$$

توضیح داده شود : مثلاً  $4^\circ : 3$  برابر است با  $3$  ساعت و  $4^\circ$  دقیقه

ولی  $25/1(\text{h})$  برابر است با یک ساعت و  $25^\circ$  ساعت که می شود

$$1/25(\text{h}) = 1: 15 \text{ پس } 0/25 \times 60 = 15(\text{min})$$

تبدیل واحدهای مرکب :

$$18 \cdot \frac{\text{km}}{\text{h}} = ? \left( \frac{\text{km}}{\text{min}} \right) = ? \left( \frac{\text{km}}{\text{s}} \right) = ? \left( \frac{\text{m}}{\text{min}} \right) = ? \left( \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

$$0/45 \frac{\text{g}}{\text{m}^3} = ? \left( \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) = ? \left( \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) = ? \left( \frac{\text{g}}{\text{dm}^3} \right) = ? \left( \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \right)$$

ساده کردن روابط ریاضی :

$$2(3 + 0/2)^2 \times 0/52 = ? \quad 3 + (2x)^2 \times 2 = ?$$

$$3 + (2x)^2 \times 2 = ?$$

$$\frac{2500 \times 18}{150} \longrightarrow \frac{5 \times 5 \times 100 \times 3 \times 6}{3 \times 5 \times 10} = 300$$

$$\frac{300 \times 150}{60 \times 3} = ? \quad \frac{25 \times 42 \times 3}{150 \times 35} = ?$$

یادآوری بعضی روابط مربوط به

محاسبات فنی (۱)

حرکت

- اهداف رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:
- 1- انواع حرکت را تعریف کند؛
  - 2- سرعت و انواع آن را شرح دهد؛
  - 3- محاسبات مربوط به سرعت را انجام دهد؛
  - 4- سرعت برش و سرعت پیشبرد کاتر را محاسبه نماید؛
  - 5- به مقدار برش هر دقیقه، محاسبات لازم را انجام دهد؛
  - 6- محاسبات لازم را در مورد اثر هر تیغه روی چوب در ماشینهای رنده انجام دهد.

زمان تقریبی: ۱۴ ساعت

۱- حرکت

۱-۱- حرکت و انواع آن

در کتاب محاسبات فنی «۱» اطلاعات کلی در مورد حرکت بیان شده است. در این فصل، ضمن یادآوری بعضی از تعاریف با کاربرد حرکت در صنعت چوب آشنا می‌شویم. بنا به تعریف حرکت، هرگاه محل استقرار جسمی تغییر کند، گوئیم آن جسم حرکت کرده است.

مثال: حرکت وسیله نقلیه، حرکت تیغه اره نوازی (شکل ۱-۱) و اره گرد، حرکت تخته هنگام رنده شدن روی دستگاه کف رنده، غیرو رفتن میخ و پیچ در چوب، رنده درخت، خروج رطوبت از درون چوب هنگام خشک شدن چوب و نظایر آن. با توجه به تفاوت مشاهده شده در موارد مذکور می‌توان از انواع حرکت نام برد.



شکل ۱-۱- انواع حرکت افقی، حرکت عمودی، حرکت تپه‌اره نوازی.

۱-۱-۱- حرکت پیکواخت: اگر جسم متحرک در زمانهای منسبوی، مسافتهای منسبوی را طی کند، حرکت انجام شده را حرکت پیکواخته گویند. این حرکت ممکن است به صورت خطی و یا دورانی صورت گیرد.

مثال: حرکت نیمه تقاله‌ای که پونزال را از دستگاه خردکن به سیلو ذخیره انتقال می‌دهد (حرکت پیکواخت خطی) و حرکت بولی الکتروموتور که تسمه تقاله را به حرکت در می‌آورد (حرکت دورانی پیکواخته). حرکت فرورفتن مته در چوب هنگام سوراخ کاری (حرکت پیکواخت خطی) و گردش مته درون چوب از نوع حرکت دورانی می‌باشد.

۱-۱-۲- حرکت غیر منسبوی را طی کند این حرکت را حرکت غیر پیکواخت (متغیر) گویند. مسافتهای غیر منسبوی را طی کند این حرکت را حرکت غیر پیکواخت (متغیر) گویند.

مثال: حرکت برش تخته باهنگ از نظر منحنی، به طوری که در قسمتی از چوب که نرمتر است، حرکت تخته و حرکت تیغه اره بیشتر خواهد بود تا قسمتی از چوب که سختتر است.

۱-۲- سرعت و انواع آن

به منظور مشخص کردن اجسام متحرک از عاقلی به نام «سرعت» استفاده می‌کنیم که بنا به تعریف عبارت است از مسافت طی‌شده در واحد زمان. که انواع آن عبارتند از:

۲

از این‌گونه سرعت وسایل نقلیه بر حسب کیلومتر بر ساعت است، خواهیم داشت:

$$v = 10 \times 60 \times 60 = 360000 \text{ km/h} = 90000 \text{ m/s}$$

واحد سرعت معمولاً در صنعت بر حسب مورد واحدهای مختلفی برای سرعت در نظر گرفته می‌شود که متداولترین آنها عبارتند از:

- سرعت حرکت وسایل نقلیه: km/h کیلومتر بر ساعت

- سرعت پیشبرد کاتر: m/min متر بر دقیقه

- سرعت تقاله‌ها: m/s و m/min متر بر دقیقه یا متر بر ثانیه

- سرعت برش تیغه‌های رنده: m/s متر بر ثانیه

تعرین

۱- جبرئیل سفلی درون باره سرویسیده گردیده پنه دارای دو حرکت عمودی و افقی است. اگر برای حمل یک گرده پنه از محل باره تا درون حوضچه پخت به طور متوسط ۳ متر حرکت عمودی به طرف بالا و ۲۰ متر حرکت افقی و ۴ متر حرکت عمودی به طرف پایین لازم باشد، برای حمل یک گرده پنه زمان لازم را به دست آورید؛ در صورتی که سرعت عمودی ۴ متر بر ثانیه و سرعت افقی ۴ متر بر ثانیه باشد.

۲- سرعت حرکت صفحات تخته خرد شده چوب از درون دستگاه سنباده زنی ۳ متر بر دقیقه تنظیم شده است. اگر طول هر صفحه ۳ متر باشد در مدت یک نوبت کاتر (۷ ساعت مفید) چند صفحه سنباده زده می‌شود؟ (در صورتی که برای هر صفحه ۱ دقیقه وقت اضافه منظور گردد.)

۳- سرعت تغذیه یک سیلوی استوانه‌ای ۱۵- متر مکعب بر ثانیه است. اگر قطر سیلو ۴ متر و ارتفاع آن ۵ متر باشد چه زمانی طول خواهد کشید تا سیلو پر شود؟

۴- در یک دستگاه خشک‌کن روکش، سرعت حرکت روکش ۷۱۵ متر بر دقیقه تنظیم شده است. اگر لازم باشد حدود ۵۰۰۰ متر مربع روکش تا طول متوسط ۴ متر خشک شود، حداقل چند ساعت طول خواهد کشید تا روکشها خشک شوند و در صورتی که سرعت را به ۹ متر بر دقیقه برسانیم در زمان به‌دست آمده چند متر مربع روکش را می‌توان خشک کرد؟ (حرکت روکش در دستگاه خشک‌کن به‌صورت عرضی است.)

۵- روی دستگاه فرز، پشی برنده‌ای با سرعت متغیر نصب شده است. اگر سرعت این پشی برنده را ۴ متر بر دقیقه تنظیم نماییم در مدت ۴ ساعت چند شاخه زهرار را ازار خواهیم زد؟

حرکت

۱-۲-۴- سرعت خطی پیکواخت: سرعت در حرکت پیکواخت خطی را حرکت خطی پیکواخت گویند.

مثال: نیمه تقاله‌ای که پونزال را انتقال می‌دهد اگر در ثانیه اول ۲ متر مسافت را طی کند در ثانیه دوم هر همان مسافت را طی خواهد کرد و به همین ترتیب، برای زمان بعدی هر همان مقدار را طی می‌کند، و با توجه به تعریف خواهیم داشت:

$$v = \frac{s}{t}$$

غلایم اختصاصی:

۱۷- سرعت

۱۵- مسافت

۱۱- زمان

مسئله نمونه «۱» - سرعت حرکت روکش را در داخل خشک‌کن، به دست آورید در صورتی که طول خشک‌کن ۱۴ متر و زمان عبور ۹۶ ثانیه باشد.

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v = \frac{14m}{96s} = 0.145 \text{ m/s}$$

سرعت حرکت روکش

مسئله نمونه «۲» - در مسأله قبل اگر دستگاه خشک‌کن دارای چهار اتاقک به طول ۳ متر باشد، بعد از چه مدتی روکش وارد اتاقک چهارم می‌شود.

$$v = 0.145 \text{ m/s}$$

$$s = 7m \times 4 = 4m$$

طول سه اتاقک

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow 0.145 = \frac{4m}{t} \Rightarrow t = \frac{4m}{0.145} = 27.5 \text{ s} = 27.5 \text{ s}$$

۲-۲- سرعت خطی غیر پیکواخت: جسمی که در مسیر خطی حرکت غیر-پیکواخت داشته باشد، سرعت آن را سرعت خطی غیر پیکواخت گویند و جهت به‌هولت در محاسبات، می‌توان سرعت میانگین آن را درحالت داد.

مثال: لُغزراکی جهت انتقال پالت‌های روکش از محل بسته بندی به انبار روکش یک مسر ۳۰۰ متری را در ۴ دقیقه طی می‌نماید. مطلوب است محاسبه سرعت متوسط لُغزراک-حل

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v = \frac{300}{4} = 75 \text{ m/min}$$

## جلسه دوم

برنامه زمان بندی جلسه دوم		
۱۰	آماده کردن کلاس	۱
۲۰	تدریس حرکت و انواع آن	۲
۲۰	تدریس سرعت و انواع آن	۳
۲۰	روابط واحدهای سرعت	۴
۲۰	حل مثال نمونه	۵

حیات بدون حرکت امکان پذیر نیست


## فصل اول

### حرکت

- پرسش:**
- از دانش آموزان سؤال شود: حرکت چیست؟
- بعد از دریافت نظرات دانش آموزان و منعکس کردن مطالب خوب
- آن‌ها روی تابلو، چند مثال نیز اضافه شود.
- مثلاً:
- جابه‌جا شدن وسیله نقلیه
  - جابه‌جا شدن تیغه اره نواری یا اره گرد
  - جابه‌جا شدن الوار هنگام رنده کردن روی دستگاه کف رند
- جابه‌جا شدن میخ و پیچ هنگام کار کردن با آن‌ها
- جابه‌جا شدن رطوبت درون چوب هنگام خشک شدن

#### تعریف حرکت

هرگاه محل استقرار جسمی تغییر کند، می‌گوییم آن جسم حرکت کرده است.



تعاریف: هر یک از تعاریف فوق از روی کتاب بیان گردد و مثال‌هایی آورده شود.

- ۱- حرکت یکنواخت
- ۲- حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت
- ۳- حرکت دورانی یکنواخت
- ۴- حرکت غیریکنواخت


- دانش‌آموز پاسخ دهد: نوع هر حرکت کدام است؟
- حرکت روکش داخل دستگاه روکش خشک کنی
- حرکت نقاله‌های حمل خرده چوب در دستگاه ساخت تخته خرده چوب
- حرکت بالا یا پایین آمدن صفحات پرس
- حرکت زهوارهای چوبی از مقابل دستگاه فرز توسط پیش‌برنده‌های اتوماتیک
- حرکت تیغه اره نواری و تیغه اره گرد

- حرکت تویی دستگاه رنده
- حرکت یک اتومبیل از نقطه‌ای به نقطه دیگر شهر
- حرکت لیفتراک برای جابه‌جا کردن کالا
- حرکت رشد یک درخت

### سرعت

از دانش‌آموزان خواسته شود، با توجه به مشخص شدن مفهوم حرکت حال به نظر شما سرعت چیست؟ نظرات دانش‌آموزان را دریافت نموده در صورت نیاز اصلاح نمایید.

تعریف سرعت: برای سنجش حرکت اجسام از کمیتی به نام سرعت استفاده می‌شود، که همان مسافت پیموده شده در واحد زمان است.



تعاریف: هر یک از تعاریف زیر از روی کتاب بیان گردد و مثال‌هایی آورده شود.

- ۱- سرعت خطی یکنواخت
- ۲- سرعت دورانی یکنواخت
- ۳- سرعت خطی غیریکنواخت

توجه: در مورد سرعت خطی غیریکنواخت توضیح داده شد که از سرعت متوسط استفاده می‌کنیم.

مثال:

- سرعت تسمه نقاله

### رابطه و واحدهای سرعت

$$v = \frac{v}{t}$$

مسافت = s      زمان = t      سرعت = v

سرعت نقاله  $\frac{m}{s}$ ،  $\frac{cm}{s}$ ،  $\frac{km}{h}$ ،  $\frac{m}{min}$  پیشبرد کار و سرعت نقاله

## تبدیل واحدهای سرعت

$$\frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000}{3600} = \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{یا}$$

$$\frac{\text{km}}{\text{h}} \div 3.6 = \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 3.6 = \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \times 60 = \frac{\text{m}}{\text{min}} \quad \text{یا} \quad \frac{\text{m}}{\text{min}} \div 60 = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

مسئله‌های نمونه کتاب «صفحه ۵» توضیح داده شود.

می‌توان مثال‌های نمونه دیگر خصوصاً در مورد تبدیل

واحدها حل نمود.

### مثال:

— اگر سرعت جسمی ۵ متر بر ثانیه باشد، در مدت ۲۰ دقیقه

چه مسافتی را طی می‌کند؟

— جسمی با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه، یک کیلومتر را در

چه مدت زمانی طی می‌کند؟

— سرعت اتومبیلی معادل ۶۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد،

سرعت آن را به متر بر ثانیه تبدیل کنید؟

— ۲۰ متر بر دقیقه معادل چند کیلومتر در ساعت است؟

— جسمی با سرعت ۱۵ سانتی‌متر بر دقیقه در یک ساعت

چند متر را طی خواهد نمود؟

از آنجایی که ممکن است هنرجویان اطلاعات کافی در

مورد دستگاه‌ها یا اصطلاحات تخصصی نداشته باشند، برای درک

بهتر مسئله لازم می‌شود اطلاعاتی در مورد مسایل داده شود.

مثلاً در مورد دستگاه خشک‌کن روکش می‌توان در مدت ۱۰ دقیقه

اطلاعات زیر را به هنرجویان داد.

## دستگاه خشک‌کن روکش‌های چوبی

روکش‌هایی که به وسیله ماشین‌های مختلف روکش‌گیری

تهیه می‌شوند، معمولاً به صورت چوب تر (چوب سبز) و یا به

صورت پخته شده در حوضچه‌های پخت به وسیله آب یا بخار آب

آماده روکش‌گیری شده‌اند که در هر حالت دارای مقدار زیادی

رطوبت هستند، این رطوبت ممکن است در حد اشباع و یا بالاتر

از آن باشد و اگر بخواهند آن‌ها را به همین صورت مرطوب به کار

ببرند، از نظر فنی اشکالاتی به وجود می‌آورد. موقع خشک‌شدن

آزاد، ترک بر می‌دارد بعد از کار و کشیده شدن روی سطوح

مختلف آماس کرده و به شکل تاول از سطح کار کنده می‌شود، هم چنین به علت وجود رطوبت زیاد دچار قارچ‌زدگی و آفات مختلف می‌گردد. بنابراین باید با وسایل مناسبی آن‌ها را خشک نمود و رطوبت آن‌ها را به ۱۰-۸ درصد رسانید.

البته عوامل زیادی در زمان خشک‌شدن روکش‌ها مؤثر

است از جمله می‌توان به ریزی و درشتی بافت چوب - راست تار

بودن و کج تار بودن چوب - همگنی چوب - ضخامت چوب -

برش‌های مختلف چوب، میزان رطوبت درونی چوب - گره چوب -

سوزنی یا پهن برگ بودن چوب و یا عواملی دیگر مانند درجه

حرارت محیط و تغییرات آن - میزان رطوبت نسبی محیط و

تغییرات آن - سرعت جریان هوا و امکان تبخیر - فاصله ورق‌های

روکش یا قطعات چوب از هم و ... اشاره کرد.

بنابراین با توجه به نکات بالا و همچنین روش‌های مختلف

خشک کردن روکش باید دقت لازم را هنگام خشک کردن مبذول

داشت، یکی از این روش‌ها خشک کردن روکش در کوره از نوع

تونلی است، بدین صورت که این خشک‌کن‌ها به صورت تونل‌های

نسبتاً طولانی که از اتاقک‌های متصل به هم تشکیل شده‌اند که در

داخل آن‌ها یک یا چند لایه نوار (توری) مانند، به طور مستمر و

پیوسته در جریان و حرکت است. روکش‌ها از یک طرف تونل

به تدریج در روی این نوارهای متحرک چیده می‌شود و با حرکت

نوار جلو می‌رود.

درجه حرارت تونل و میزان رطوبت نسبی آن با محاسبه و

طراحی سازنده خشک‌کن با استفاده از انواع گرم‌کن‌ها، بادبزن‌ها

و دستگاه‌های تولید رطوبت در هر اتاقک تنظیم می‌شود، به طوری

که وقتی روکش‌ها به آخر تونل می‌رسد، به اندازه کافی خشک

شده‌اند، البته سرعت روکش‌ها از داخل تونل از مهم‌ترین عوامل

برای رسیدن به رطوبت نهایی خواهد بود.

سرعت حرکت روکش توسط مکانیسم‌های متفاوتی مانند

چرخ‌دنده، زنجیر متحرک و غیره تنظیم می‌شود. که این تنظیم

بستگی به درجه حرارت، میزان رطوبت اولیه و نهایی، رطوبت

نسبی، جریان هوای بادبزن‌ها، ضخامت روکش‌ها، جنس و گونه

آن‌ها و ... دارد، همچنین حرکت روکش‌ها در داخل دستگاه

بسته به سیستم دستگاه خشک‌کن ممکن است به صورت عمودی

(طولی) و یا افقی (عرضی) باشد و معمولاً آخرین اتاقک دستگاہ خشک کن ممکن است سیستم اتو و همچنین سیستم خنک کننده داشته باشد.

در پایان جلسه برای ارزشیابی و بیان خلاصه مطالب گفته شده سؤالات زیر را از هنرجویان پرسید.

۱- انواع حرکت را بگویید.

۲- تعریف انواع حرکت را به طور جداگانه بگویید.

۳- تعریف سرعت چیست؟

۴- انواع سرعت را نام ببرید.

۵- رابطه محاسبه سرعت چیست؟

۶- واحدهای سرعت کدام است؟


● از دانش آموزان خواسته شود تمرین های صفحه ۶ و ۷

کتاب را برای جلسه آینده حل کنند و یادآوری می شود که تمرین های دانش آموزان بازبینی خواهد شد و به نظم و ترتیب در طبقه نوشتن مسایل اهمیت داده می شود.

● توضیحات در مورد تمرین های صفحه ۶ و ۷ در صورت

لزوم داده شود.

- در مورد مسئله (۱)، شکل ۱-۱ گویای مطلب می باشد.



شکل ۱-۱

۴-۲-۱ = سرعت برش، سرعت محیطی حلقه‌چینی، نقطه لبه برنده را سرعت برش گویند؛ به دیگر سخن، سرعت برش عبارت از طول براده یا پودنتالی است که به وسیله تیغه برنده از روی سطح در واحد زمان (ثابت) جدا می‌شود. بنابراین سرعت برش برابر است با:

$$v = d \cdot n \cdot \pi$$

مسئله نمونه: یک ماشین سه برقی دستی مطابق شکل (۲-۱) دارای دو دور ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ دور بر دقیقه است. اگر لازم باشد به وسیله آن و با سنه‌ای به قطر ۸ میلی‌متر و با سرعت برش ۲۵ متر بر دقیقه قطعه‌ای را سوراخ کنیم، ماشین را روی کدام یک از دورهای موجود باید تنظیم کرد؟

$$d = \frac{v}{\pi \cdot n} = \frac{1000}{\pi \cdot 1000} = 0.318 \text{ mm}$$

$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{25 \text{ m/min}}{0.008 \text{ m} \cdot \pi} = 995 \text{ 1/min} \approx 1000 \text{ 1/min}$$

انتخاب می‌شود.



شکل ۲-۱ = سه برقی دستی

برای سرعت عمل بیشتر در امر محاسبات می‌توان از جدولهای مربوط به آن استفاده نمود؛ مثلاً برای تعیین سرعت برش می‌توان از نمودار ۱-۶ استفاده کرد.

A

۳

مثال: محل تقاطع بین دو منحنی ۴۰ و ۷۰ قرار می‌گیرد؛ بنابراین، سرعت برش تقریباً معادل ۲۵ متر بر ثانیه به دست می‌آید. در صنایع چوب با توجه به نوع ماده چوبی و جنس تیغه پیشنهاد می‌شود از سرعتهای برش جدول (۱-۱) استفاده نمود.

جدول ۱-۱ = جدول سرعت برش

نوع تیغه / نوع چوب	تیغه از جنس HSS <sup>۱</sup>	تیغه از جنس TC <sup>۲</sup>
چوبهای نرم	۴۰-۸۰ m/s	۵۰-۱۰۰ m/s
چوبهای سخت	۴۰-۷۰ m/s	۵۰-۸۰ m/s
تیغه‌های آغشته به چسب	—	۲۵-۴۰ m/s
تیغه خرد چوب	—	۴۰-۸۰ m/s
تیغه قیر سخت	—	۴۰-۶۰ m/s
تیغه‌های با روکش ملامینه	—	۴۰-۶۰ m/s

۱- TC= Tungsten Carbide

۲- HSS= High Speed Steel

۱۰

در صورتی که هر شاخه زهوار ۲/۵ متر طول و جمعاً ۲۰ درصد وقت تلف شده منظور گردد. ۴ = برای جا به جایی بالتهای نخله سه لای از دو لیفرآک استفاده شده است. در مدت ۳ ساعت لیفرآک اولی ۱۲ پالت و دیگری ۱۵ پالت را در یک مسیر ۱۰۰ متری جا به جا نموده‌اند. معادله نماید سرعت لیفرآک دومی چقدر بیشتر از سرعت لیفرآک اولی است؟ (در صورتی که زمان بارگیری و تخلیه هر پالت ۵ دقیقه و سرعت رفت و برگشت هر وسیله ثابت فرض شود و در هر مرتبه لیفرآک فقط یک پالت را جا به جا کند.)

۷ = دو اتومبیل A و B همزمان از یک نقطه، حرکت را شروع می‌کنند. بعد از مدت ۵۰ ثانیه اتومبیل A ۱۵ متر از اتومبیل B جلو می‌افتد. اگر اتومبیل B دارای سرعت متوسط ۴۰ متر بر دقیقه باشد، سرعت متوسط وسیله A و مسافت طی شده هر دو را به دست آورید.

۴-۲-۱ = سرعت دورانی (محیطی)؛ سرعت حرکت اجسام دور را با سرعت محیطی نامند؛ مانند حرکت اره گرد، پولی دستگاه قوز، سه و غیره. اگر نقطه‌ای مانند P روی دایره‌ای به قطر d، حرکت یکدستی را انجام دهد، سرعت محیطی آن، مقدار مسافتی خواهد بود که نقطه P در واحد زمان طی می‌کند.

$$v = d \cdot n \cdot \pi$$

علامت اختصاری:

v: سرعت محیطی

d: قطر چرخ

n: تعداد دوران چرخ نسبت به واحد زمان (R.P.M)

مثال نمونه ۱: سرعت محیطی چرخ گرداننده الکتروموتور دستگاهی را به دست آورید که تعداد دور موتور آن ۲۸۵۰ دور در دقیقه و قطر پولی آن ۹۰ میلی‌متر است.

$$d = 90 \text{ mm} = 1000 \cdot 0.09 \text{ m}$$

$$n = 2850 \text{ 1/min} = 47.5 \text{ 1/s}$$

$$v = d \cdot n \cdot \pi = 0.09 \text{ m} \times 47.5 \times 3.14 \text{ 1/s} = 13.27 \text{ m/s} = 13.27 \times 60 \text{ m/min}$$

مثال نمونه ۲: عدد دوران بردهای هواکنشی را در هر دقیقه حساب کنید؛ در صورتی که قطر بردهای آن ۲۵۰ میلی‌متر بوده سرعت محیطی آن  $v = 2/30 \text{ m/s}$  باشد.


$$d = 250 = 1000 \cdot 0.25 \text{ m}$$

$$v = 2/30 \text{ m/s} \times \pi \cdot d = 2\pi/30 \text{ m/s}$$

$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{2\pi/30 \text{ m/s}}{0.25 \text{ m} \cdot \pi} = 1/37.5 \text{ 1/s} = 1/37.5 \cdot 60 \text{ 1/min}$$

V

حرکت



نمودار ۱-۱ = نمودار سرعت برش

در صنایع چوب یک سرعت برش مناسب برش بین ۴۰ m/s تا ۱۰۰ m/s می‌باشد.

روش استفاده از نمودار سرعت برش

مثال: دستگاهی با تعداد دور  $\frac{1}{3000} \text{ 1/min}$  و قطر تیغه‌ای برای ۱۸۰ mm چه سرعت برش خواهد داشت؟

جواب: قطر تیغه را (۱۸۰ mm) از ستون عمودی و تعداد دور را  $(\frac{1}{3000})$  از ردیف افقی انتخاب کردیم. بر هم نمود می‌کنیم تا منحنی مورد نظر (سرعت برش) به دست آید که در این

۹



## جلسه سوم

برنامه زمان بندی جلسه سوم	
۵	آماده کردن کلاس شامل: احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی های اجمالی وضع ظاهری، روحی روانی هنرجویان و ...
۵	دفتر تمرین هنرجویان بررسی شده، نحوه حل تمرین ها، مرتب بودن و تکمیل بودن آن امتیاز داده شود.
۴۰	تمرین های صفحه ۶ و ۷ توسط هنرجویان روی تابلوی کلاس حل شود در صورت نیاز توضیحات کامل داده شود.
۴۰	تدریس سرعت دورانی، سرعت برش و روش استفاده از نمودار سرعت برش

### حل تمرین ۳:

### حل تمرین های صفحه ۶ و ۷

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سرعت تغذیه سیلو } V = 0.5 \left(\frac{m^3}{s}\right) \\ \text{حجم سیلو } S = \frac{d^2 \pi}{4} \times h = \frac{4\pi}{4} \times 5 = 5\pi (m^3) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow t = \frac{S}{V} = \frac{5\pi}{0.5} = 10\pi \approx 31.4 (s) \quad \text{زمان پرشدن سیلو}$$

### حل تمرین ۱:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_1 = 3 + 4 = 7m \\ \bar{V}_1 = 2 m/s \end{array} \right. \Rightarrow t_1 = \frac{S_1}{\bar{V}_1} = \frac{7}{2} = 3.5 (s)$$

مدت زمان مربوط به حرکت عمودی (جابه جایی عمودی)

### حل تمرین ۴:

$$\text{الف) } \left\{ \begin{array}{l} S = \frac{5000}{2} = 2500 (m) \quad \text{پهنای کل روکش ها} \\ \bar{V} = 7/5 \frac{m}{min} \times 60 = 84 \frac{m}{h} \quad \text{سرعت حرکت} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow t = \frac{S}{\bar{V}} = \frac{2500}{84} \approx 29.8 (h) = 5:36'$$

زمان خشک شدن روکش ها

$$\left\{ \begin{array}{l} S_2 = 20m \\ \bar{V}_2 = 4 m/s \end{array} \right. \Rightarrow t_2 = \frac{S_2}{\bar{V}_2} = \frac{20}{4} = 5 (s)$$

مدت زمان مربوط به حرکت افقی (جابه جایی افقی)

$$t = t_1 + t_2 = 3.5 + 5 = 8.5 (s)$$

زمان کل جابه جایی

### حل تمرین ۲:

$$\text{ب) } \left\{ \begin{array}{l} t = 5/6 (h) \\ \bar{V} = 9 \frac{m}{min} \times 60 = 540 \frac{m}{h} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow S = \bar{V} \cdot t = 540 \times 5/6 = 450 (m)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V = 3 m/min \\ S = 3m \end{array} \right. \Rightarrow t_1 = \frac{S}{V} = \frac{3}{3} = 1 (min)$$

مدت زمان مربوط به حرکت ورق تخته خرده چوب

زمان اضافه + زمان سنباده = زمان کامل برای هر ورق

$$= 1 + 1 = 2 (min)$$

پهنای کل روکش ها با توجه به سرعت جدید

$$A = S \cdot L = 450 \times 2 = 900 m^2$$

تعداد ورق در هر ساعت سنباده زده می شود  $n = \frac{60}{2} = 30$

سطح کل روکش هایی که می توانند خشک شوند

عدد در هر نوبت  $7 \times 30 = 210$

حل تمرین ۵ :

$$\text{لیفتراک دوم} \begin{cases} S_2 = (100 + 100) \times 15 = 3000 \text{ (m)} \\ t_2 = 180 - (15 \times 5) = 105 \text{ (min)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{S_2}{t_2} = \frac{3000}{105} = 28.6 \text{ (m/min)}$$

تفاوت سرعت‌های این دو لیفتراک

$$= V_2 - V_1 = 28.6 - 20 = 8.6 \text{ m/min}$$

حل تمرین ۷ :

$$\text{B اتومبیل} \Rightarrow \begin{cases} \bar{V}_B = 60 \frac{\text{m}}{\text{min}} \times \frac{1}{60} = 1 \text{ (m/s)} \\ t_B = 50 \text{ (s)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_B = \bar{V}t = 1 \times 50 = 50 \text{ m}$$

مسافتی که اتومبیل B طی می‌کند

$$\text{A اتومبیل} \Rightarrow \begin{cases} S_A = 60 S_B + 15 = 50 + 15 = 65 \text{ (m)} \\ t_A = 50 \text{ (s)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{S_A}{t_A} = \frac{65}{50} = 1.3 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 78 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

$$\begin{cases} V = 4 \text{ (m/min)} \text{ سرعت پیش‌برنده} \\ t = 4 \times 60 - (240 \times 0.20) = \\ 240 - 48 = 192 \text{ min} \text{ زمان مفید} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = V \cdot t = 4 \times 192 = 768 \text{ (m)} \text{ طول کل زهوارها}$$

$$768 \div 2.5 = 307$$

تعداد شاخه زهوار که می‌تواند افزار بخورد


به شکل‌های ۱۵-۱ و ۱۹-۱ اشاره شود.

حل تمرین ۶ :

$$\text{لیفتراک اول } t = 3 \times 60 = 180 \text{ (min)}$$

$$\begin{cases} t_1 = 180 - (12 \times 5) = 120 \text{ (min)} \\ S_1 = (100 + 100) \times 12 = 2400 \text{ (m)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{S_1}{t_1} = \frac{2400}{120} = 20 \text{ m/min}$$




سرعت دورانی (محیطی)

از هنرجویان سؤال شود منظور از سرعت محیطی چیست؟

با ذکر چند مثال نظرات هنرجویان را روی تابلو نوشته و در مورد صحت آن بحث شود سپس تعریف دقیق آن از روی کتاب بیان شود.

رابطه سرعت دورانی با سرعت خطی: اگر یک نقطه

در انتهای قطر دایره‌ای را P بنامیم و آن دایره را روی خط مستقیمی دوران دهیم مقدار مسافت طی شده نقطه P برابر خواهد بود با تعداد محیط دایره که به دوران درآمده است که مطابق شکل خواهیم داشت.



شکل ۱-۲

$$\boxed{\text{تعداد دوران} \times \frac{\text{محیط دایره}}{\text{واحد زمان}} = \text{سرعت دورانی}}$$

تعداد دوران  $\times$  (محیط دایره) = مسافت طی شده نقطه P و اگر تعداد دوران را نسبت به واحد زمان در نظر بگیریم

پس :

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

$n =$  تعداد دوران در واحد زمان  $d =$  قطر دایره

$=$  عدد پی  $v =$  سرعت

و احد سرعت محیطی: معمولاً در الکتروموتورها ( $n$ )

تعداد دوران در هر دقیقه است و اگر واحد محیط پولی یا جسم

دوار را ( $m$ ) متر در نظر بگیریم واحد سرعت  $\frac{m}{min}$  خواهد بود که

در صورت نیاز قابل تبدیل به واحدهای دیگر سرعت می باشد.

### سرعت برش

ماشین آلات برنده دوار را نام ببرید.

۱-اره گرد

۲- کف رند

۳- گندگی

۴- فرز

۵- دریل و ...

آیا کم یا زیاد بودن سرعت برش ماشین آلات در کیفیت کار

مؤثر است؟

سرعت حرکت تیغه برنده چه نقشی در کیفیت کار دارد؟

بنابراین لازم است که سرعت برش و مسایل برنده را محاسبه

نماییم.

تعریف: سرعت محیط خارجی ترین نقطه لبه برنده تیغه را

سرعت برش گویند که با سرعت محیطی یا سرعت دورانی هماهنگی

بسیار دارد بنابراین برای محاسبه سرعت برش وسایل برنده از همان رابطه محاسبه سرعت محیطی استفاده می کنیم، پس

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

$n =$  تعداد دوران  $=$  عدد پی

$d =$  قطر تیغه  $v =$  سرعت برش

و احد سرعت برش: معمول است که سرعت برش را

به حسب متر بر ثانیه ( $\frac{m}{s}$ ) اندازه می گیرند. چون تعداد دوران

معمولاً بر حسب  $\frac{1}{min}$  داده می شود لازم می شود که ابتدا تعداد

دوران را تقسیم بر  $60$  نمود که واحد زمان ثانیه شود، سپس با

احتساب قطر بر حسب ( $m$ ) متر واحد سرعت مورد نظر به دست

می آید.

مثال: اره گردی به قطر  $24$  سانتی متر و با تعداد دور

$(\frac{1}{min}) 6000$  چه سرعت برشی خواهد داشت؟

$$d = 24 \div 100 = 0.24 (m)$$

$$n = 6000 \div 60 = 100 (\frac{1}{s})$$

$$v = d \cdot \pi \cdot n = (0.24)(\pi)(100) = 75.36 (\frac{m}{s})$$

نمودار مربوط به سرعت برش

مزایای نمودار چیست؟

### تابلو

۱- نیاز به محاسبه ندارد.

۲- در زمان صرفه جویی می شود.

۳- با تغییر یک کمیت وضعیت کمیت های دیگر به راحتی مشخص می شود.

### طریقه استفاده از نمودار

از بین سه کمیت، سرعت برش ( $v$ ) تعداد دوران ( $n$ ) و

قطر تیغه ( $d$ ) لازم است دو کمیت موجود باشد که با رسم خطوط

افقی و عمودی از روی این دو، کمیت سوم به دست می آید.

با توجه به اهمیت سرعت برش، لازم است با استفاده از

نموداری که معمولاً روی بدنه ماشین آلات یا در دفترچه

راهنمای آن ها وجود دارد نسبت به تنظیم سرعت برش آن ها اقدام

نمایید.

البته ممکن است که جواب مربوط به صورت تقریبی به دست آید.

– در صنعت چوب یک سرعت برش مناسب معمولاً سرعت برشی بین ۴۰ تا ۱۰۰ متر بر ثانیه می باشد.

مثال:

– در صورت ثابت بودن تعداد دوران با افزایش قطر، سرعت برش افزایش می یابد.

– در صورت ثابت بودن قطر با افزایش تعداد دوران، سرعت برش افزایش می یابد.

– در صورت ثابت بودن سرعت برش با افزایش تعداد دوران، قطر کاهش می یابد.

توجه: برای استفاده از نمودار باید واحد قطر mm و

واحد تعداد دوران ( $\frac{1}{\text{min}}$ ) و واحد سرعت برش ( $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ ) باشد.

● کیفیت برش به ویژه در اره گرد به چه عواملی بستگی

دارد؟

۱- سرعت برش

۲- سرعت پیشبرد کار

۳- نوع و جنس تیغه

۴- نوع دندانه تیغه

۵- نوع ماده چوبی

● همان طور که در بالا اشاره شد دو عامل جنس تیغه و

نوع ماده چوبی در کیفیت برش مؤثر هستند و برای تعیین سرعت برش این دو عامل با یکدیگر ارتباط دارند که با توجه به این دو عامل از روی جدول (۱-۱) می توان سرعت برش را تعیین نمود.

احتیاط: تیغه های برش با توجه به جنس آن ها دوران های

خاصی را می توانند تحمل کنند، لذا سرعت بیش از حد ممکن، باعث متلاشی شدن آن ها می گردد.

– بعد از اتمام تدریس هنرجویان را در گروه های مختلفی

تقسیم بندی نمایید و از هر گروه بخواهید سرعت برش دستگاه های موجود در کارگاه را محاسبه نمایند.

– تعیین کنید که برای جلسه آینده حل تمرین های صفحه

۱۱ که شامل ۸ مسئله می باشد را به طور خوانا، تکمیل و مرتب

در دفتر مربوطه بنویسند.

**تعیین**

۱- دستگاه سنگ تیغ نبرکنی دو طرفه دارای  $3000 \text{ rev/min}$  است. اگر قطر یکی از سنگها  $12 \text{ cm}$  و دیگری  $10 \text{ cm}$  باشد. اختلاف سرعت محیطی دو سنگ را به دست آورید.  
 ۲- فرز برقی دستی با  $27000$  دور در دقیقه موجود است. اگر از تیغ فرزهای با قطرهای  $12 \text{ mm}$  و  $10 \text{ mm}$  استفاده شود سرعت محیطی برای هر تیغ را به دست آورید.

$$d_1 = 12 \text{ mm} \quad d_2 = 10 \text{ mm}$$

$$d_3 = 18 \text{ mm} \quad d_4 = 3 \text{ mm}$$

۳- جهت برش صفحات تخته عمود جوب نیاز به سرعت برش معادل  $70 \text{ m/s}$  است. اگر تعداد دور میله گردنده دستگاه  $4500$  دور در دقیقه باشد. تیغه آره گرد چه قطری باید داشته باشد؟

۴- سرعت برش ماشین آره گردی را با مشخصات زیر محاسبه کرده و با سرعت بدست آمده از نمودار (1) مقایسه نمایید.

قطر تیغه mm	تعداد دور rev/min
300	2200
400	1800

۵- قطر تیغه آره گردی را به دست آورید. (در صورتی که سرعت محیطی آن  $12 \text{ m}$  بر ثانیه و تعداد دوران آن  $500$  دور در دقیقه باشد).

۶- تعداد دور یک دستگاه آره گرد  $4500$  دور در دقیقه است. اگر قطر آره گرد  $200$  میلیمتر باشد، سرعت برش تیغه آره گرد چقدر است؟

۷- اگر تعداد دور محور یک ماشین رنده  $3000$  دور در دقیقه و قطر آن  $140$  میلیمتر باشد، سرعت برش تیغه رنده را معلوم کنید.

۸- دستگاه فرزی برای انجام اتصال گزات تنظیم شده است. اگر قطر تیغه فرز  $15$  میلیمتر و سرعت برش  $25$  متر بر ثانیه باشد تعداد دوران دستگاه چقدر است؟

۳- ۱- پیشبرد کار در ماشینهای صنایع جوب

مقدار برش که یک ماشین صنایع جوبی در واحد زمان (دقیقه) انجام می دهد، تحت عنوان «سرعت پیشبرد کار» مطرح است و به طور کلی نوعی از سرعت پیکوخت محسوب می شود.

بنابراین رابطه محاسبه سرعت پیشبرد کار بدین شرح است:

$$S = \frac{L}{t}$$

**علامت اختصاری:**


S : سرعت پیشبرد کار بر حسب متر بر دقیقه (m/min)

L : طول برش بر حسب متر (m)

t : زمان انجام برش بر حسب دقیقه (min)

سرعت پیشبرد کار به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

- ۱- سرعت برش. ۲- ضخامت و نوع جوب. ۳- تعداد تیغه و کیفیت برش آنها.
  - ۴- دقت مورد انتظار از کار انجام شده. ۵- مقدار نیرویی که به قطعه کار وارد می شود.
- مثال نمونه: تعداد ۱۰ عدد تخته به طول ۵ متر و به عرض ۲۲ سانتیمتر موجود است. اگر بخواهیم آنها را به قطعاتی به طول  $2/5$  متر و عرض ۷ سانتیمتر تبدیل کنیم مطابق شکل ۱- ۲. در صورتی که سرعت پیشبرد کار ۲ متر بر دقیقه و اتلاف وقت  $20$  ثانیه منظور گردد زمان انجام کار را محاسبه نمایید.



شکل ۱- ۲

حلی:

برش طولی

برش عرضی

$$L_1 = 10 \times 0.2 = 2 \text{ m}$$

$$L_2 = 22 \times 10 = 220 \text{ cm} = 2.2 \text{ m}$$

## جلسه چهارم

برنامه زمان بندی جلسه چهارم		
۱۰	آماده کردن کلاس	۱
۴۰	حل تمرین های جلسه گذشته	۲
۴۰	تدریس پیشبرد کار در ماشین های صنایع چوب	۳

بعد از حضور و غیاب و آماده کردن کلاس دفتر تکالیف  
 هنرجویان بازبینی می شود و اقدام در مورد افرادی که تکلیف  
 نداشته اند یا کامل و مرتب ننوشته اند صورت گیرد و هنرجویان  
 زرنگ مورد تشویق قرار گیرند.

### تابلو

سپس از هنرجویان خواسته شود که به ترتیب تمرین های مربوطه را روی  
 تابلو حل نمایند و توضیحات لازم داده شود.

### حل تمرین ۱:

$$V_1 = d_1 \cdot \pi \cdot n$$

$$V_1 = \frac{12}{1000} \times \pi \times 3000 = 360\pi \text{ (m/min)}$$

$$V_1 = d_1 \cdot \pi \cdot n$$

$$V_1 = \frac{15}{1000} \times \pi \times 3000 = 450\pi \text{ (m/min)}$$

$$V_2 - V_1 = 450\pi - 360\pi = 90\pi = 282.6 \text{ m/min}$$

### حل تمرین ۲:

$$V = d \cdot \pi \cdot n$$

$$V_1 = \frac{15}{1000} \times \pi \times 27000 = 1271.7 \text{ (m/min)}$$

$$V_2 = \frac{18}{1000} \times \pi \times 27000 = 1441.26 \text{ (m/min)}$$

$$V_3 = \frac{25}{1000} \times \pi \times 27000 = 2119.5 \text{ (m/min)}$$

$$V_4 = \frac{30}{1000} \times \pi \times 27000 = 2543.4 \text{ (m/min)}$$

### حل تمرین ۳:

$$d = \frac{V}{\pi \cdot n} \Rightarrow d = \frac{70 \times 60}{\pi \cdot 4500} = 0.297 \text{ (m)}$$

$$0.297 \times 1000 = 297 \approx 300 \text{ cm}$$

### حل تمرین ۴:

$$V = d \cdot \pi \cdot n$$

$$V_1 = \frac{300}{1000} \times \pi \times \frac{3200}{60} = 50.24 \text{ (m/s)}$$

$$V_1 = \frac{400}{1000} \times \pi \times \frac{2500}{60} = 52.33 \text{ (m/s)}$$

### حل تمرین ۵:

$$d = \frac{V}{\pi \cdot n} \Rightarrow d = \frac{(12 \times 60)}{\pi \cdot 500} = 0.458 \text{ (m)} \approx 46 \text{ cm}$$

### حل تمرین ۶:

$$V = d \cdot \pi \cdot n = \frac{400}{1000} \times \pi \times \frac{2500}{60} = 52 \text{ (m/s)}$$

### حل تمرین ۷:

روابط: حرکت قطعه کار از مقابل تیغه‌های برنده شباهت بسیار با بحث حرکت اشیاء دارد، بنابراین رابطه آن با رابطه حرکت یکی می‌باشد و فقط علائم آن متفاوت است.

سرعت پیشبرد کار را با S طول قطعه کار که قرار است از مقابل تیغه عبور کند (همان مسافت طی شده) با L و زمان را با t نمایش می‌دهیم بنابراین:

$$S = \frac{L}{t}$$

البته این حرکت معمولاً حرکتی کند می‌باشد که واحد آن را متر بر دقیقه انتخاب می‌کنیم پس واحد طول (متر) و واحد زمان (دقیقه) در نظر گرفته می‌شود.

در مورد مثال نمونه صفحه ۱۲ توضیح داده شود که طول تخته‌ها را باید از وسط برش زد (یک برش عرضی) و همچنین باید از پهنا به سه قسمت تبدیل نمود (دو برش طولی) بعد از پایان تدریس به سؤالات هنرجویان پاسخ داده، آن‌گاه کارهای تحقیقی هنرجویان که به صورت گروهی قرار بود صورت گیرد (به دست آوردن سرعت برش دستگاه‌های مختلف موجود در کارگاه) بررسی شود. در صورت امکان بهترین آن‌ها به عنوان تشویق در کلاس مطرح شود. در نهایت برای تکلیف جلسه آینده (حل تمرین‌های صفحه ۱۳، ۱۴ و ۱۵) تأکید شود.

$$V = d \cdot \pi \cdot n = \frac{140}{1000} \times \pi \times \frac{3000}{60} = 21/98 \text{ (m/s)}$$

### حل تمرین ۸:

$$n = \frac{V}{d \cdot \pi} = \frac{25 \times 60}{15 \times \pi} = 31847 \left(\frac{1}{\text{min}}\right)$$

### پیشبرد کار در ماشین‌های صنایع چوب

سرعت حرکت قطعه کار از جلو تیغه‌های برنده را سرعت پیشبرد کار گویند.


- سرعت پیشبرد کار چه نقشی در کیفیت برش دارد؟
- اگر سرعت پیشبرد قطعه کار بیش از حد معمول باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
- اگر سرعت پیشبرد قطعه کار کمتر از حد نیاز باشد چه مشکلی خواهد داشت؟

- سرعت پیشبرد کار به چه عواملی بستگی دارد؟ پاسخ پرسش‌های فوق را از دانش‌آموزان خواسته و آن‌ها را در جهت اهداف سرعت پیشبرد کار هدایت نمایید. به طوری که در پایان نتیجه شود برای کیفیت بهتر در برش باید سرعت پیشبرد کار را تنظیم کرد.

۴ - برای یونش دیواری به تعداد تخته نیازمندیم. با توجه به کارهای پیشنهادی، زمان ساخت قطعات پوستنی را مطابق با شکل (۱ = ۵) محاسبه نمایید.



الف) ۲۰ متر برش توسط آره نواری با سرعت پیشبرد ۱۰ متر بر دقیقه؛  
 ب) ۸۰ متر رنده نگاری با سرعت پیشبرد ۵ متر بر دقیقه؛  
 ج) ۸۰ متر فرزکاری با سرعت پیشبرد ۳ متر بر دقیقه؛  
 در مجموع ۲۰٪ زمان برای جا به جا کردن قطعات افزوده شود.  
 ۵ - تعدادی قطعه کار جمعاً به طول ۱۲۰ متر باید از ۴ طرف رنده شود. برای انجام دادن این کار دو حالت (الف و ب) را بررسی کنید:



شکل ۶ - ۱ = چهار طرف رنده

الف) دستگاه چهار طرف رنده مطابق شکل (۶ = ۱) با سرعت پیشبرد ۵ متر بر دقیقه که ۱۰ درصد زمان برای جا به جا کردن قطعات افزوده می‌شود و هزینه دستگاه در هر ساعت ۲۰۰۰ ریال است.

ب) دستگاه گندگی (یک طرف رنده) با سرعت پیشبرد ۱۰ متر بر دقیقه و ۲۰ درصد زمان تلف شده برای جا به جا کردن قطعات است که هزینه دستگاه در هر ساعت ۲۵۰۰ ریال می‌باشد.  
 ۶ - در یک ماشین رنده ضخامت‌گیر خشکی سرعت پیشبرد کار ۶ متر در دقیقه تنظیم شده است. هرگاه تغییراتی در خشکهای آن داده شود ممکن است سرعت پیشبرد کنار دو برابر گردد. معلوم کنید در هر دو حالت چند متر مربع در ساعت می‌توان کار انجام داد. چنانچه عرض صفحه ماشین ۷۰۰ میلی‌متر باشد و از ۶۰ درصد آن بتوان استفاده نمود و برای حالت اول ۱۰ درصد و حالت

۵

$$L = L_1 + L_2 = 100 + 27 = 127 \text{ mm}$$


$$S = \frac{L}{t} = \frac{127}{1} = 127 \text{ mm/min}$$

$$127/50 + (20/50 \times \frac{7}{100}) = 127/50 + 0.14 = 2.56 \text{ min}$$

مقدار برش

تعیین

۱ - قطعه کاری را به دو برش می‌توانیم آماده کنیم. از این دو حالتی که ذکر می‌شود، کدام یک زمان کمتری را می‌برد؟  
 الف) ۲۰ متر برش به وسیله آره نواری با سرعت پیشبرد ۱۲ متر بر دقیقه. همچنان ۶۰ متر رنده کاری با سرعت پیشبرد ۱۵ متر بر دقیقه.  
 ب) ۲۰ متر برش به وسیله آره مجموعه با نفع‌النسیبه و سرعت پیشبرد ۸ متر بر دقیقه.  
 ۲ - سرعت پیشبرد یک دستگاه فرز مطابق شکل (۴ = ۱) ۲ متر بر دقیقه است. اگر ۲۰٪ افزایش در وقت منظور گردد، این دستگاه در هر ساعت چند متر کار را اقرار می‌زند.



شکل ۲ - ۱ = دستگاه فرز اومایک

۴ - به ۱۰ عدد صفحه میزگرد به قطر ۹۵ سانتیمتر را می‌خواهیم اقرار کنیم. اگر سرعت پیشبرد دستگاه فرز ۱۱۵ متر بر دقیقه باشد و زمان آماده سازی قبل از فرزکاری برای هر صفحه ۲ دقیقه در نظر گرفته شود، زمان انجام کار را در مجموع تعیین نمایید.

حرکت

علامت اختصاری:

- ۱: مقدار برش هر دانه (mm)
- S: سرعت پیشبرد کار (m/min)
- Z: تعداد دانه
- n: تعداد دور دستگاه (1/min)

مثال نمونه ۱: تعداد دور دستگاه آره گردی ۱۲۰۰ 1/min می‌باشد. اگر سرعت پیشبرد کاری ۲۰ m/min و تعداد دانه‌های تغه آره ۵۰ عدد باشد، مقدار برش هر دانه را به دست آورید.

$$1 = \frac{S \times 1000}{n \times Z} = \frac{20 \times 1000}{1200 \times 50} = 0.33 \text{ mm}$$


مقدار برش هر دانه باید نسبت به نوع ماده انتخاب نمود تا کیفیت برش به حد مطلوب برسد. در جدول (۱ = ۲) مقدار برش تعدادی از ماده اولیه جویی نمایان است.

جدول ۲ - ۱ = مقدار برش هر دانه آره نسبت به ماده اولیه

ماده اولیه جویی	جوب دایمید	تغه آره	جوبه آره	جوبه آره	مغزهای پارویی
مقدار برش تغه (mm)	0.15 - 0.1	0.15 - 0.1	0.15 - 0.1	0.15 - 0.1	0.15 - 0.1

مثال نمونه ۲: دستگاه آره گردی با تعداد دور ۲۵۰۰ 1/min موجود است. قرار است صفحات تخته خرده جوبی را با سرعت پیشبرد کار ۵۰ m/min برش کنیم. اگر مقدار برش هر دانه ۰.۱۲۷ mm در نظر گرفته شود، تعداد دانه‌های تغه آره را محاسبه کنید.

$$Z = \frac{S \times 1000}{n \times 1} = \frac{50 \times 1000}{2500 \times 0.127} = 157 \text{ دانه}$$



شکل ۸ - ۱ = انواع تغه آره گرد

دوم ۱۵ درصد افزایش وقت در نظر گرفته شود.  
 ۷ - برای ساخت پنجره‌ای مطابق شکل (۷ = ۱) باید ۸ قطعه جوب یک‌متری از چهار طرف رنده نمود. برای رنده کردن جوب ۴۰ پنجره با توجه به دو حالت زیر چه زمانی صرف می‌شود؟



شکل ۷ - ۲ = پنجره

الف) پیشبرد کار ۱۵ متر بر دقیقه و قطعات ۴ تا ۴ تا از زیر ماشین عبور داده شوند و ۴ درصد افزایش وقت لازم باشد.  
 ب) پیشبرد کار ۸ متر بر دقیقه و همزمان ۶ قطعه با هم رنده شوند و ۲۵ درصد افزایش وقت در نظر گرفته شود.

۴ - ۱ = مقدار برش هر دانه آره یا تغه رنده  
 ۴ - ۱ = طول برش هر دانه آره هنگام برش، یکی از عوامل ایجاد سطحی مطلوب، تعداد دانه‌های تغه آره است. زیرا اگر تعداد دانه‌های تغه آره کم باشد مقدار برش هر دانه افزایش یافته سطحی ناصاف ایجاد خواهد شد و برعکس، اگر تعداد دانه‌های تغه آره افزایش بیابد مقدار برش هر دانه کاهش یافته، سطحی صاف به دست می‌آید؛ البته صحبت این مطلب هنگامی مشهودتر است که سرعت پیشبرد کار و سرعت برش تغه، ثابت در نظر گرفته شود. بنابراین، برای ایجاد سطحی مطلوب در هنگام برش، با در نظر گرفتن تعداد دانه‌ها می‌توان مقدار برش هر دانه را با توجه به این رابطه محاسبه نمود:

$$1 = \frac{S \times 1000}{n \times Z}$$



## جلسه پنجم

برنامه زمان بندی جلسه پنجم	
۵	آماده سازی کلاس با حضور و غیاب و بررسی حالات هنرجویان صورت گیرد.
۵	تکالیف مربوطه از لحاظ مرتب بودن، نظم و ترتیب، درست بودن حل مسئله و ... بررسی شده و در دفتر یادداشت موارد تشویق و کم کاری ذکر شود.
۴۰	از هنرجویان خواسته شود که تمرین های مربوطه را روی تابلو نوشته و تمرینات یک به یک بررسی و سوالات آن ها پاسخ داده شود.
۴۰	تدریس مقدار برش هر دندان اره یا تیغه رنده از طریق فرمول و نمودار

### حل تمرین ۴:

$$t_1 = \frac{L}{S} \Rightarrow t_1 = \frac{4^\circ}{1^\circ} = 4 \text{ min}$$

$$t_2 = \frac{8^\circ}{5} = 1.6 \text{ min}$$

$$t_3 = \frac{8^\circ}{3} = 2.67 \text{ min}$$

$$t = t_1 + t_2 + t_3 \Rightarrow 4 + 1.6 + 2.67 = 8.27 \text{ min}$$

$$T = 8.27 + (8.27 \times \frac{2^\circ}{1^\circ}) = 16.54 \text{ min}$$

### حل تمرین ۵:

$$t = \frac{L}{S} \Rightarrow t_1 = \frac{12^\circ}{5} = 2.4$$

$$2.4 + (2.4 \times \frac{1^\circ}{1^\circ}) = 4.8 \text{ min}$$

$$\frac{2.4}{6^\circ} \times 40000 = 16000 \text{ ریال}$$

$$t = \frac{L}{S} \Rightarrow t = \frac{12^\circ \times 4}{1^\circ} = 48 \text{ min}$$

$$48 + (48 \times \frac{2^\circ}{1^\circ}) = 144 \text{ min}$$

$$\frac{144}{6^\circ} \times 25000 = 600000 \text{ ریال}$$

در خصوص مسئله ۵ توضیح داده شود که به دستگاه چهار طرف رنده همزمان می تواند چهار طرف قطعه کار را رنده نماید (اشاره به شکل های صفحات ۱۳، ۲۲ و ۲۸). در صورتی که دستگاه یک طرف رنده هر بار فقط یک طرف قطعه کار رنده

### حل تمرین صفحه ۱۳

#### حل تمرین ۱:

$$\text{الف) } t_1 = \frac{L}{S} \Rightarrow t_1 = \frac{3^\circ}{1.2} = 2.5 \text{ min}$$

$$t_2 = \frac{6^\circ}{1.5} = 4 \text{ min}$$

$$t = t_1 + t_2 = 2.5 + 4 = 6.5 \text{ min}$$

$$\text{ب) } t = \frac{L}{S} \Rightarrow t = \frac{3^\circ}{8} = 3.75 \text{ min}$$

$$t_{\text{الف}} < t_{\text{ب}}$$

#### حل تمرین ۲:

$$t = 60 - (60 \times \frac{2^\circ}{1^\circ}) = 48 \text{ min}$$

$$L = S \cdot t \Rightarrow L = 4 \times 48 = 192 \text{ m}$$

#### حل تمرین ۳:

$$L = \frac{95 \times 3 / 14 \times 1^\circ}{1^\circ} = 29.83 \text{ m}$$

$$t_1 = \frac{L}{S} = \frac{29.83}{2.5} = 11.93 \text{ min}$$

$$t_2 = 2 \times 10 = 20 \text{ min}$$

$$t = 11.93 + 20 = 31.93 \text{ min}$$

دستگاه غلتکهای پیش برنده قطعات را به طرف جلو هدایت می کنند. حرکت این غلتکها قابل تنظیم بوده به طوری که می توان سرعت پیشبرد کار را مطابق با نوع چوب، عرض قطعه کار و ضخامت برداشت پوشال تنظیم نمود. بنابراین در حالت (الف) چون همزمان ۴ عدد قطعه کار از دستگاه عبور داده می شود. نسبت به حالت (ب) که همزمان ۶ قطعه کار عبور می کند، عرض کمتری دارد، می توان سرعت پیشبرد بیشتری داشته باشد ولی در عوض اتلاف وقت حالت (ب) برای تنظیم ۶ قطعه نسبت به حالت (الف) بیشتر خواهد بود.

### مقدار برش هر دندانانه اره یا تیغه رنده

از هنرجو سؤال شود:

- هنگام برش توسط اره گرد نقش دندانانه ها چیست؟
- آیا تعداد دندانانه ها در کیفیت برش مؤثر است؟
- وظیفه هر دندانانه در برش قطعه کار چیست؟
- اگر تعداد دندانانه ها را کم کنیم نقش هر دندانانه چه تغییری می کند؟
- اگر تعداد دندانانه ها را زیاد کنیم نقش هر دندانانه چه تغییری می کند.

از سؤالات بالا نتیجه می شود که هر دندانانه مقداری از برش را به عهده می گیرد به طوری که هر چه این وظیفه کمتر باشد کیفیت کار بالاتر خواهد بود البته در صورتی که سرعت پیشبرد کار و سرعت برش تیغه ثابت در نظر گرفته شود. بنابراین مقدار برش هر دندانانه برای ایجاد سطحی مطلوب مؤثر است، که این مقدار برش را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

$$l = \frac{S \times 1000}{n \cdot z}$$

توجه: چون واحد (S) سرعت پیشبرد کار متر بر دقیقه می باشد، آن را در ۱۰۰۰ ضرب کرده تا واحد آن بر حسب میلی متر بر دقیقه شود و در نهایت واحد برش هر دندانانه (l) بر حسب میلی متر محاسبه گردد. بنابراین ضریب ۱۰۰۰ فقط نقش تبدیل واحد را دارد.

می شود و به ناچار برای این که چهار طرف قطعه کار را بتوانیم رنده نماییم باید چهار مرتبه قطعه کار را از زیر دستگاه عبور دهیم.

در نهایت با توجه به این که دستگاه چهار طرف رنده هزینه بیشتری دارد ولی چون زمان کمتری را صرف می کند نتیجتاً هزینه نهایی کمتر خواهد بود.

### حل تمرین ۶:

$$S_1 = 6 \text{ m/min} \quad , \quad S_2 = 12 \text{ m/min}$$

$$t_1 = 60 - (60 \times \frac{1}{100}) = 54 \text{ min}$$

$$t_2 = 60 - (60 \times \frac{15}{100}) = 51 \text{ min}$$

$$L_1 = S_1 t_1 = 6 \times 54 = 324 \text{ m}$$

$$L_2 = S_2 t_2 = 12 \times 51 = 612 \text{ m}$$

$$b = 700 \times \frac{6}{100} = 420 \text{ mm} = 0.42 \text{ m}$$

$$A_1 = L_1 \times b = 324 \times 0.42 = 136.08 \text{ m}^2$$

$$A_2 = L_2 \times b = 612 \times 0.42 = 257.04 \text{ m}^2$$

### حل تمرین ۷:

$$\text{الف) } L = \frac{40 \times 8 \times 4}{4} = 320 \text{ m}$$

$$t_1 = \frac{L}{S} = \frac{320}{15} = 21.33 \text{ min}$$

$$t_2 = 21.33 \times \frac{2}{100} = 4.27 \text{ min}$$

$$T = t_1 + t_2 = 21.33 + 4.27 = 25.6 \text{ min}$$

$$\text{ب) } L = \frac{40 \times 8 \times 4}{6} = 213.33 \text{ m}$$

$$t_1 = \frac{L}{S} = \frac{213.33}{8} = 26.67 \text{ min}$$

$$t_2 = 26.67 \times \frac{25}{100} = 6.67 \text{ min}$$

$$T = t_1 + t_2 = 26.67 + 6.67 = 33.34 \text{ min}$$

درخصوص مسئله ۷ توضیح داده شود که: از دستگاه گندگی معمولی برای رنده کردن قطعات استفاده می شود. در این

به دست آوردن کمیت مورد نظر می توان از نمودار کمک گرفت در مورد هماهنگ کردن کمیت های سرعت پیشبرد کار - مقدار برش هر دندان - تعداد دندانه ها و تعداد دور دستگاه می توان از نمودار شماره (۲) استفاده کرد.

## روش استفاده از نمودار ۱-۲

همان طور که مشخص است چهار کمیت مورد نظر با واحدهای مربوطه در محل مخصوص روی نمودار قرار دارند و برای استفاده کردن از نمودار نیاز به دو خط افقی و یک خط عمودی است. به طوری که مقدار برش هر دندان و تعداد دور تویی را با خط افقی به هم وصل می کنیم.

تعداد دندانه ها و تعداد دور تویی را با خط عمودی وصل کرده و تعداد دندانه و سرعت پیشبرد کار را با خط افقی به یکدیگر وصل می کنیم.

مثال: فرض کنیم:

$$l = 0.24 \text{ mm}$$

$$n = 7500 \frac{1}{\text{min}}$$

$$z = 48 \text{ عدد}$$

البته در رابطه بالا چهار کمیت وجود دارد که از بین این چهار کمیت، سه تای آن ها معلوم باشد می توان کمیت دیگر را محاسبه نمود. چرا که ممکن است مقدار برش هر دندان معلوم باشد و نسبت به این مقدار بخواهیم سرعت برش و یا تعداد دندانه ها را تنظیم نماییم.

مثال: چه سرعت پیشبردی داشته باشیم تا مقدار برش هر دندان عدد مورد نظر باشد چرا که با افزایش سرعت پیشبرد مقدار برش هر دندان نیز افزایش یافته به عکس.

از طرف دیگر همان طور که گفته شد با افزایش تعداد دندانه ها مقدار برش هر دندان کاهش می یابد.

خلاصه این که مقدار هر دندان نسبت به سرعت پیشبرد کار رابطه مستقیم و نسبت به تعداد دندانه ها و تعداد دور دستگاه رابطه غیرمستقیم دارد.

- مثال های نمونه (۱) و (۲) صفحه ۱۶ برای هنرجویان حل شده و توضیح داده شود.

- در مورد جدول شماره (۲) همین صفحه نیز توضیح داده شود که، مقدار برش هر دندان نسبت به نوع ماده اولیه انتخاب شده تا کیفیت کار به حد مطلوب برسد.

همان طور که قبلاً اشاره شد برای سرعت عمل بیشتر در

افقی به سمت چپ انجام داده تا به مقدار سرعت پیشبرد کار  
برسیم که در این حالت حدود  $S = 85 \text{ m/min}$  خواهد بود.  
● در پایان اعلام شود که تمرین‌های صفحه ۲۴ دقیقاً  
نوشته و حل شوند.

راه حل: مقدار  $l = 24 \text{ mm}$  را افقی حرکت کرده تا به  
 $n = 75 \frac{1}{\text{min}}$  برسیم سپس از نقطه به دست آمده حرکت  
عمودی به طرف بالا انجام داده تا به  $z = 48$  برسیم، سپس حرکت

### روش استفاده از نمودار (۲-۱)

مثال: تعداد دانه‌های یک آره گره  $Z = 54$  عدد و تعداد دوران آن ۲۰۰۰ دور در دقیقه است. جانچه مقدار برش هر دانه  $0.122$  میلیمتر در نظر گرفته شود. سرعت پیشبرد کار را محاسبه کنید.

راه حل: عدد  $0.122$  را از ستون مربوط به مقدار برش هر دانه (ستون قسمت پایین نمودار) انتخاب نموده به صورت افقی حرکت می‌کنیم تا خط مورب مربوط به تعداد دوران یعنی  $2000$  را قطع کند؛ سپس از تقاطع به دست آمده حرکت عمودی به طرف بالا انجام داده تا خط مورب مربوط به تعداد دانه  $(Z = 54)$  را قطع نماید؛ سپس از تقاطع جدید حرکت افقی به سمت چپ نموده تا مقدار سرعت پیشبرد کار در ستون مربوط به دست آید. گشتی است در این مثال مقدار پیشبرد کار  $20 \text{ m/min}$  به دست خواهد آمد.

$1 = 4 = 2$  - عرض اثر هر تیغه رنده آگام رنده - داغ رنده روی چوب در حالت‌های رنده؛ فرورفتگی‌هایی که هنگام رنده کردن بر اثر تیغه رنده در امتداد طول چوب پهنی یکدیگر قرار می‌گیرند. به تعداد دور رنده، تعداد تیغه‌های رنده، سرعت پیشبرد کار و برنج یا کم برنج بودن مانتین بستگی دارد. هر چه تعداد فرورفتگی‌ها بیشتر و فاصله آنها کمتر باشد، سطح رنده تمایل بیشتری است (شکل ۹-۱).



شکل ۹-۱ - اثر تیغه رنده


برای محاسبه عرض و عمق اثر تیغه رنده با این روش عمل می‌شود؛  
الف) عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب؛

$$b = \frac{S \times 1000}{R \times Z}$$

راجه:  
علامت اختصاری:  
 $b$ : عرض اثر تیغه رنده (mm)  
 $S$ : پیشبرد کار (m/min)

۱۸

به منظور سهولت در امر محاسبات برای تعیین مقدار برش هر دانه آره می‌توان از نمودار (۲-۱) استفاده نمود.



نمودار (۲-۱) - نمودار مقدار برش هر دانه

۱۷

## حرکت

n : تعداد دور دستگاه ( 1/min )

Z : تعداد تیغه

مثال نمونه ۱۰ : عرض اثر هر تیغه رنده را روی چوب ماشین رنده‌ای با این مشخصات به دست آورید:

$$n = 2000 \frac{1}{\text{min}} \quad Z = 2 \quad S = 16 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$$

عرض اثر هر تیغه روی چوب


$$a = \frac{S \times 1000}{n \times Z} \quad a = \frac{16 \times 1000}{2000 \times 2} = 4 \text{mm}$$

مثال نمونه ۱۰۲ : عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب ماشین را با مشخصات یاد شده، در صورتی که تعداد تیغه ۳ عدد باشد، به دست آورید.

$$a = \frac{S \times 1000}{n \times Z} = \frac{16 \times 1000}{2000 \times 3} = 2.67 \text{mm}$$

بنابراین، اگر بخواهیم پیشبرد کار را در ماشین رنده زیاد کنیم و در عین حال، سطح رنده شده همچنان صاف و هموار باشد، باید تعداد تیغه‌های فلنک ماشین را زیاد کنیم! در غیر این صورت اگر تعداد تیغه‌ها ثابت باشد و پیشبرد کار زیاد شود، سطح رنده شده نامنوار خواهد شد. طبیعی است که هر چه مقدار پیشبرد کار کمتر باشد سطح چوب صافتر می‌شود! با این تفاوت که کار در زمان بیشتر انجام می‌گردد و از میزان محصول کاسته می‌شود.

۳ - ۲ - ۱ : عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب: مطابق شکل (۱ - ۱۰) می‌توان با استفاده از رابطه فیثاغورت و حل معادله درجه دوم عرض اثر تیغه را روی چوب (b) به دست آورد.



شکل ۱۰ - ۱ : عرض اثر تیغه رنده

## حرکت

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

رابطه:

علایم اختصاری:

b : عمق اثر هر تیغه رنده (mm)

R : شعاع برآمدگی نوبی ماشین رنده (mm)

a : عرض اثر هر تیغه رنده (mm)

مثال نمونه ۱۰۱ : اگر عرض اثر تیغه رنده روی چوب  $a = 1/2 \text{mm}$  و شعاع دایره برنده نوبی  $R = 6 \text{mm}$  باشد، عمق اثر تیغه رنده را روی چوب به دست آورید.


$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 6 - \sqrt{6^2 - \left(\frac{1/2}{2}\right)^2} = 5.99 \text{mm}$$

از حل این مسأله نتیجه می‌گیریم که اگر یکی از تیغه‌ها  $a = 1/2 \text{mm}$  از تیغه دیگر عقب‌تر تنگسته باشد دیگر با آن تیغه نمی‌توان تیزهای ایجاد شده را بین ضربه تیغه اول و دوم بر طرف ساخت (شکل ۱۱ - ۱).



شکل ۱۱ - ۱ : اثر تیغه رنده تنظیم شده

طبیعی است که بالا بردن کیفیت و طرفوب بودن رنده کاری هنگامی میسر است که تیغه‌ها آن گونه تنظیم شوند که به یک اندازه، به چوب بچسبند (شکل ۱۲ - ۱).




شکل ۱۲ - ۱ : اثر تیغه رنده تنظیم شده

با توجه به اهمیت موضوع در شکل‌های (۱ - ۱۲) و (۱ - ۱۳) دو نمونه دستگاه تنظیم تیغه

مثال نمونه ۱۰۳ : دستگاه رنده‌ای مطابق شکل (۱ - ۱۵) با مشخصات زیر موجود است:

$$Z = 2 \quad n = 6000 \frac{1}{\text{min}} \quad R = 6 \text{cm}$$



شکل ۱۵ - ۱ : دستگاه رنده

الف) اگر کیفیت سطح رنده شده چنان باشد که حداکثر گام رنده ۶ میلی‌متر شود سرعت پیشبرد کار تا چه اندازه، باید تنظیم گردد.

ب) در این صورت عمق اثر تیغه رنده چه اندازه می‌باشد.

$$\text{حل:} \quad a = \frac{S \times 1000}{n \times Z} \quad S = \frac{a \times Z \times n}{1000}$$

$$S = 6000 \frac{1}{\text{min}} \times 2 \times 6 \text{mm} = 72000 \text{mm/min}$$


سرعت پیشبرد کار

$$72000 = 1000 \times 72 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$$


$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 6 - \sqrt{6^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 5.99 \text{mm}$$

علاوه بر روش محاسباتی برای به دست آوردن عرض اثر تیغه می‌توان از نمودار (۱ - ۳)

دستی و دیجیتالی را روی نوبی رنده نشان داده شده است.



شکل ۱۲ - ۱ : دستگاه تنظیم تیغه رنده




شکل ۱۳ - ۱ : دستگاه تنظیم تیغه رنده دیجیتالی


## جلسه ششم

برنامه زمان بندی جلسه ششم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۵۵	تدریس عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب از طریق فرمول و نمودار	۲
۳۰	حل تمرین صفحه ۲۴	۳

یک رابطه محاسبه می‌شوند که کاملاً هر دو حالت ویژگی و مشخصات یکسان دارند.



تویی پر تیغه



تویی کم تیغه

شکل ۱-۳

مثال نمونه ۱ و ۲ صفحه ۱۹ حل شود.

مثال: در مدت یک ساعت مفید چه طولی از کار برش زده

خواهد شد در صورتی که  $l = 0.22 \text{ mm}$  و  $n = 4500 \frac{1}{\text{min}}$  و

$z = 54$  می‌باشد.

$$t = 60, l = ?$$

$$S = \frac{l \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{0.22 \times 4500 \times 54}{1000} = 53.46 \text{ m/min}$$

$$L = S \cdot t = 53.46 \times 60 \Rightarrow L = 3207.6 \text{ m}$$

از هنرجویان سؤال شود:

آیا تاکنون سطح تخته‌ای را که با دستگاه کف رند یا گندگی

رنده شده است، با کف دست لمس کرده‌اید؟

حال اگر همین سطح تخته را با رنده دستی پرداخت نمایید،

سپس با دست لمس کنید، چه تفاوتی نسبت به حالت قبل حس

خواهید کرد:

مسلماً تخته‌ای که توسط دستگاه رنده شده است سطح

ناصاف داشته که حتی در برخی حالات کاملاً مشهود می‌باشد این

ناصافی مربوط به اثر هر تیغه رنده بوده که اصطلاحاً گام رنده یا

داغ رنده گویند.

کمیت‌هایی که در عرض اثر هر تیغه رنده مؤثر است عبارتند

از:

۱- سرعت پیشبرد کار (S)

۲- تعداد دور میله (n)

۳- تعداد دندانان (z)

– با افزایش سرعت پیشبرد کار عرض اثر تیغه دنده هم

زیاد می‌شود.

– با افزایش تعداد دور میله و تعداد دندانان، عرض اثر تیغه

رنده کاهش می‌یابد.

بنابراین عرض اثر هر تیغه با سرعت پیشبرد رابطه مستقیم و

با تعداد دور میله و تعداد دندانان رابطه غیرمستقیم دارد بنابراین:

$$a = \frac{S \times 1000}{n \times z}$$

توجه: ضریب ۱۰۰۰ فقط نقش تبدیل واحد را دارد چون

واحد (S) متر بر دقیقه و واحد (a) میلی‌متر خواهد بود. همانطور

که ملاحظه شد مقدار برش هر دندانان و عرض اثر هر تیغه رنده طبق

خلاصه: برای کیفیت بهتر در برش و یا رنده کردن قطعات می توان:

– سرعت پیشبرد را کاهش داد که در این حالت زمان بیشتری صرف خواهد شد.

– در صورت امکان تعداد دوران میله گردنده را افزایش داد.

– در صورت امکان تعداد دندانها و یا تعداد تیغه را افزایش داد.

### عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب

منظور از عمق اثر هر تیغه رنده همان عمق گودی است که توسط تیغه روی چوب ایجاد می شود (b) برای محاسبه مقدار عمق اثر هر تیغه (b) از مثلث قائم الزاویه ایجاد شده در شکل ۱-۱۰ کتاب می توان کمک گرفت و مطابق قضیه فیثاغورث اعمال زیر را انجام داد.

$$R_r = (R - b)^2 + \left(\frac{a}{r}\right)^2$$

$$(R - b)^2 = R^2 - \left(\frac{a}{r}\right)^2$$

$$R - b = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{r}\right)^2} \Rightarrow b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{r}\right)^2}$$

علایم اختصاری کمیت ها و واحدهای آنها کاملاً توضیح داده شود.

– مثال نمونه ۱ حل شود.

مثال: در صورتی که شعاع تویی ۵ میلی متر باشد و عمق

اثر تیغه رنده تا ۰/۰۰۵ میلی متر مجاز باشد عرض اثر تیغه رنده حدوداً چقدر خواهد بود.

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{r}\right)^2}$$

$$0/005 = 50 - \sqrt{2500 - \left(\frac{a}{r}\right)^2}$$

$$(49/995)^2 = 2500 - \frac{a^2}{r^2}$$

$$a^2 = 1/9999 \Rightarrow a = 1/44 \text{ mm}$$

نکته: مقدار عمق اثر هر تیغه رنده بسیار کوچک می باشد در مثال (۱) حدود  $b = 0/005 \text{ mm}$  از این نتیجه می شود که در تنظیم تیغه های تویی رنده چقدر باید دقت نمود. شکل های ۱-۱۱ و ۱-۱۲ در صفحه ۲۰ اثر تیغه رنده تنظیم شده و تنظیم نشده را نشان می دهد.

بنابراین به دلیل اهمیت موضوع دستگاه های وجود دارند که توسط آنها می توان تیغه های تویی را دقیقاً تنظیم نمود که در صفحه ۲۱ دو مدل از این دستگاه ها را که به صورت دستی و دیجیتالی دقت کار را نشان می دهند مشخص شده است.

– شکل های صفحه ۲۱ توضیح داده شوند.


– شکل صفحه ۲۲ دستگاه چندکاره که دارای تویی چهار تیغ است توضیح داده شود.

– مسئله نمونه ۲ که هر دو رابطه عرض اثر تیغه رنده و عمق

اثر تیغه را باید برای حل مسئله به کار ببریم توضیح دهید.



استفاده نمود.



نمودار ۳-۱- تعیین مقدار برش هر تیغه

مثال نمونه ۱: دستگاه کف رندی با تعداد دور  $6000 \text{ l/min}$  و دارای ۴ عدد تیغه موجود است. اگر سرعت پیشبرد کار را  $12 \text{ m/min}$  اختیار کنیم، مقدار برش هر تیغه را به دست آوریم.

حل: با تعیین مقدار  $6000 \times 4 = 24000$  در ستون سمت چپ، افقی حرکت کرده تا خط پیشبرد کار که به صورت مورب قرار گرفته را قطع کند و از تقاطع به دست آمده به طرف پایین حرکت کرده تا مقدار برش هر تیغه به دست آید.

کیسیت سطح رنده شده را با توجه به عرض اثر تیغه می توان مطابق جدول (۳-۱) درجه بندی نمود.

۲۳

جدول ۳-۱- کیسیت سطح رنده شده

کیسیت سطح رنده شده (درجه پرداخت)	درجه یک	درجه دو	درجه سه
عرض اثر تیغه	۰/۱ - ۰/۱۵	۰/۱۵ - ۰/۲	۰/۲ - ۰/۳

مثال نمونه ۲: دستگاه رندای با این مشخصات موجود است. اگر لازم باشد در هر ساعت ۲۰۰ تخته به طول ۹۱۵ متر به صورت یکطرفه رنده شده شود چه کیسیتی برای سطح رنده شده خواهیم داشت:

$$n = 2000 \text{ l/min} \quad Z = 2$$

$$200 \times 915 / 2 \text{ m} = 91000 \text{ m} \quad \text{حل: طول تخته ها}$$

$$s = \frac{91000}{60} = 1516.67 \text{ m/min}$$

$$a = \frac{s}{n \times Z} = \frac{1516.67}{2000 \times 2} = 0.379 \text{ mm} \quad \text{عرض اثر تیغه}$$

کیسیت سطح رنده شده (۰/۱۵ < ۰/۲۵ < ۰/۱) درجه ۲ خواهد بود.

تشریح

۱- مقدار برش هر تیغه دستگاه کندی را به دست آوریم: در صورتی که تعداد دور آن  $6000 \text{ l/min}$  و تعداد تیغه های آن ۴ عدد و سرعت پیشبرد کار  $12 \text{ m/min}$  در نظر گرفته شود.

۲- در صورتی که تعداد دور دستگاه را، گردی  $6000 \text{ l/min}$  و سرعت پیشبرد کار  $12 \text{ m/min}$  در نظر گرفته شود، تعداد دندانه های تیغه را حداقل چقدر باشد تا مقدار برش هر تیغه از  $0.15 \text{ mm}$  بیشتر نباشد.

۳- اگر دستگاهی دارای تعداد دورهای متعددی باشد؛ دستگاه را روی چه تعداد دوری باید تنظیم نمود؛ در صورتی که این داده ها موجود باشد:

$$a = 0.379 \text{ mm} \quad S = 12 \text{ m/min} \quad Z = 2$$

۴- جواب نرینه های ۱ الی ۳ را از روی نمودار مربوط به دست آوریم. با روش محاسباتی

۲۴

حرکت

به دست آوردن عرض اثر تیغه رنده با استفاده از نمودار همانطور که قبلاً اشاره شد، نمودار دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد. از جمله سرعت عمل در به دست آوردن کمیت مورد نظر.

**طریقه استفاده از نمودار:** همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، محور عمودی سمت چپ حاصل ضرب تعداد دور در تعداد دندان (n × z) محور افقی پایین مقدار برش هر تیغه رنده و منحنی‌های روی منحنی سرعت پیشبرد کار (S) می‌باشد و از بین این چهار کمیت، هر کمیتی که مجهول باشد می‌توان توسط امتداد خطوط از روی نقاط مربوط به کمیت‌های معلوم، آن را پیدا کرد. به طوری که از z.n به S خطی افقی و از S به a خطی عمودی رسم نمود.

**مثال:** به طوری که n = 4000 1/min و z = 6 و S = 12 m/min باشد، آنگاه از n.z = 24000 خطی افقی به S = 12 m/min رسم نموده و از این نقطه به طرف پایین عمود می‌کنیم تا a = 0.5 mm به دست آید.

**مثال:** اگر a = 0.3 mm و n × z = 20000 باشد، آنگاه خطی افقی از n × z = 20000 و خطی عمود از a = 0.3 رسم کرده تا همدیگر را قطع کنند، محل تقاطع این دو خط مقدار S = 6 m/min را نمایش می‌دهد.

**توجه:** در نمودار فوق واحد (a) مقدار برش هر تیغه بر میلی‌متر، واحد (S) سرعت پیشبرد کار، متر بر دقیقه و واحد (n) تعداد دور، دور بر دقیقه می‌باشد.

### کیفیت سطح رنده شده

مقدار عرض اثر هر تیغه رنده هرچه کوچکتر باشد نشانه صاف‌تر بودن سطح رنده شده است و هرچه مقدار فوق بیشتر باشد نشان‌دهنده ناصاف بودن سطح رنده شده می‌باشد پس برای تعیین کیفیت سطح رنده شده می‌توان بر اساس مقدار عرض اثر تیغه رنده قضاوت کرد، به طوری که اگر  $0.1 \leq a \leq 0.5$  باشد

سطح فوق را درجه یک گویند و اگر  $0.5 \leq a \leq 1$  باشد سطح رنده شده درجه دو و اگر  $1 \leq a \leq 1.5$  باشد سطح رنده شده را درجه سه در نظر می‌گیرند.  
**توجه:** کیفیت هر سطح رنده شده‌ای باید متناسب با کاربرد آن باشد.

**مثال:** برای سطوحی که باید پرداخت شود و رنگ کاری صورت گیرد، بهتر است کیفیت با درجه ۱ داشته باشیم و برای سطوحی که قرار است چسب خورده شود و یا ورق سه‌لایه روی آن‌ها پرس شود. به شرط یک ضخامت بودن سطوح، درجه ۲ مناسب می‌باشد تا چسب کافی در سطوح قرار گیرد.

### حل تمرین‌های صفحه ۲۴

#### حل تمرین ۱:

$$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot z} = \frac{20 \times 1000}{4000 \times 4} = 1.25 \text{ mm}$$

#### حل تمرین ۲:

$$z = \frac{S \times 1000}{l \times n} = \frac{60 \times 1000}{0.25 \times 3000} = 8 \text{ عدد}$$

#### حل تمرین ۳:


$$n = \frac{S \times 1000}{a \times z} = \frac{15 \times 1000}{0.75 \times 4} = 5000 \text{ (1/min)}$$

#### حل تمرین ۴:

از روی نمودار بررسی گردد.

بعد از اتمام درس اعلام شود که جلسه آینده بقیه تمرین‌ها تا پایان فصل حل شود، ضمناً از فصل اول رفع اشکال خواهد شد و جلسه بعد از آن امتحان مستمر از فصل اول به عمل خواهد آمد.

هر چه تعداد تیغه بیشتر باشد می‌توان سرعت پیشبرد کنار را افزایش داد یا کیفیت بهتری از کنار انتظار داشت. حال اگر فرض شود در یک دستگاه فرز تعداد دور تیغه  $n = 5000 \frac{1}{\text{min}}$  و سرعت پیشبرد کنار  $S = 2 \text{ m/min}$  باشد، نوبی چند تیغه را انتخاب می‌کنید؟ (در صورتی که عرض اثر تیغه روی سطح کنار حداکثر  $1/7 \text{ mm}$  باشد.)



شکل ۱۴- ۱ - انواع نوبی با تیغه‌های متفاوت

۲۴

۷

مقایسه کنید و نتیجه بگیرید.  
 ۵ - آره گردی که دارای  $Z = 72$  دندانه و  $n = 2500 \frac{1}{\text{min}}$  است؛ الف) برای به دست آوردن  $100 \text{ mm}$  چه سرعت پیشبرد کاری را باید انتخاب نمود؟  
 ب) اگر سرعت پیشبرد کنار را دو برابر کنیم مقدار برش هر دندانه چقدر خواهد شد؟  
 ۶ - سطح رنده شده قطعه کاری با کیفیت درجه ۳ که عرض اثر تیغه رنده حداکثر  $n = 1/7 \text{ mm}$  باشد، لازم است، اگر مسائلی رنده دارای نوبی ۲ تیغه و ۲ تعداد دور  $n_1 = 2000 \frac{1}{\text{min}}$  و  $n_2 = 6000 \frac{1}{\text{min}}$  باشد؛  
 الف) کدام دور دستگاه را انتخاب می‌کنید؟ در صورتی که سرعت پیشبرد کنار  $10 \text{ m/min}$  تنظیم نشده باشد.  
 ب) اگر تعداد دور دستگاه را تغییر دهیم چه سرعت پیشبرد کاری را می‌توانیم انتخاب کنیم تا همان کیفیت کنار را داشته باشیم؟  
 ج) در مقایسه حالت الف) و ب) اگر لازم باشد  $500$  متر قطعه کنار رنده شود، اختلاف زمان را به دست آورید.  
 د) اگر قطر نوبی دستگاه ۱۲ سانتیمتر باشد عمق اثر تیغه رنده را به دست آورید.  
 ۷ - برای مشابه زدن سطح کنار با دستگاه مشابه نواری دستی مطابق شکل (۱۶ - ۱) سه اثر عملی اثر تیغه رنده  $100 \text{ mm}$  - ۱ باشد، در یک مرتبه حرکت دستگاه روی سطح کنار عمل مشابه انجام می‌شود.  
 حال اگر نوبی ماشین دارای  $12 \text{ cm}$  قطر و چهار تیغ و تعداد دور  $2500 \frac{1}{\text{min}}$  داشته باشد سرعت پیشبرد کنار را برای رنده کردن صفحات به دست آورید.



شکل ۱۶- ۱ - ماشین مشابه برقی دستی

۸ - انواع نوبی‌ها با تعداد تیغه‌های متفاوت مطابق شکل (۱۷ - ۱) موجود است؛ که اگر

۲۵

حرکت



شکل ۱۹- ۱ - دستگاه فرز اتوماتیک

۲ - مشخصات تیغه آره گردی عبارت است از: قطر ۲۵ سانتیمتر، عرض هر دندانه ۸ میلی‌متر. اگر با سرعت پیشبرد کاری معادل ۸۰ متر بر دقیقه از این تیغه استفاده شود و برش برای هر دندانه ۱۲۵ میلی‌متر باشد:


الف) کدام یک از تعداد این دورها را برای جبهه دستگاه انتخاب می‌کنید:  
 $n_1 = 3000 \frac{1}{\text{min}}$      $n_2 = 2500 \frac{1}{\text{min}}$      $n_3 = 6000 \frac{1}{\text{min}}$

ب) با انتخاب تعداد دور مناسب چه تغییری برای برش هر دندانه صورت می‌گیرد.  
 ۵ - تعداد دور جبهه کف زدی ۵۵۰۰ دور بر دقیقه است، اگر نوبی دستگاه ۶ تیغه رنده و  $12 \text{ cm}$  قطر داشته باشد و برای قطعه کاری انتظار سطح رنده شده درجه ۲ معادل عرض اثر تیغه ۱۸ میلی‌متر باشد چه سرعت پیشبردی را انتخاب می‌کنید؟ در این حالت عمق اثر هر تیغه رنده را به دست آورید.

۲۸

سوالات آزمون پایان فصل اول

۱ - زمان انتقال کرده بینه را از پایین دره به بالای بینه مطابق شکل (۱۸۱ - ۱) محاسبه نمایید؛ در صورتی که کرده بینه‌ها دو حرکت خواهد داشت:  
 الف - حرکت صعودی به ارتفاع ۲۰۰ متر با سرعت ۴۰ متر بر دقیقه.  
 ب - حرکت در مسیر کمانی هوایی با سرعت ۶۰ متر بر دقیقه.



شکل ۱۸۱- ۱ - نمای انتقال کرده بینه از جنگل به میدان جمع آوری

۲ - قطر تیغه آره گردی را به دست آورید که تعداد دور میله آن  $3000 \frac{1}{\text{min}}$  و سرعت برشی معادل ۸۰ متر بر ثانیه داشته باشد. اگر هر دندانه  $6/25$  میلی‌متر عرض داشته باشد، تیغه دارای چند دندانه خواهد بود؟  
 ۳ - سرعت پیشبرد دستگاه فرز را مطابق شکل (۱۹ - ۱) حساب کنید؛ در صورتی که در مدت ۲ ساعت  $750$  شاخه زهار  $2/5$  متر را افزایش زده است؛ همچنین ۱۲ درصد اتلاف وقت برای این دستگاه منظور می‌شود.

۲۷

## جلسه هفتم

برنامه زمان بندی جلسه هفتم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۵	بررسی تمرینات و تکالیف	۲
۷۵	حل تمرین صفحات ۲۵ تا ۲۸	۳
۵	یادآوری امتحان از فصل اول در جلسه آینده	۴

$$d) b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$= 60 - \sqrt{(60)^2 - \left(\frac{1/5}{2}\right)^2} = 0/005 \text{ mm}$$

حل تمرین ۷:

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow 0/005 = 60 - \sqrt{(60)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow (60 - 0/005)^2 = 60^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow a = 1/5 \text{ mm}$$

$$S = \frac{l.n.z}{1000} = \frac{1/5 \times 4500 \times 4}{1000} = 27 \text{ m/min}$$

حل تمرین ۸:

$$z = \frac{S \times 1000}{n.a} \Rightarrow z = \frac{20 \times 1000}{5000 \times 1/2} \approx 3 \text{ عدد}$$

حل تمرین ۵:

$$\text{الف) } S = \frac{l.n.z}{1000} = \frac{0/2 \times 4500 \times 72}{1000} = 64/8 \text{ m/min}$$

$$\text{ب) } l = \frac{S \times 1000}{n.z} = \frac{64/8 \times 2 \times 1000}{4500 \times 72} = 0/4 \text{ mm}$$

حل تمرین ۶:

$$n = \frac{S \times 1000}{a \times z} = \frac{15 \times 1000}{1/5 \times 4} = 2500 \text{ ۱/min}$$

پس باید کمترین دور یعنی ۴۰۰۰ ۱/min را انتخاب کرد.

$$\text{ب) } S = \frac{a.n.z}{1000} = \frac{1/5 \times 6000 \times 4}{1000} = 36 \text{ m/min}$$

$$\text{ج) } t_1 = \frac{L}{S_1} = \frac{500}{15} = 33/33 \text{ min}$$

$$t_2 = \frac{L}{S_2} = \frac{500}{36} = 13/88 \text{ min}$$

$$t_1 - t_2 = 33/33 - 13/88 = 19/45 \text{ min}$$

$$v = \frac{S}{t}$$

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

$$s = \frac{L}{t}$$

$$l = \frac{S \times 1000}{n \cdot z}$$

$$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot z}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

مستقیم الخط یکنواخت

□ حرکت

دورانی یکنواخت

□ سرعت پیشبرد کار

□ مقدار برش هر دندانه اره

□ عرض اثر هر تیغه رنده

□ عمق اثر تیغه رنده

### سئوالات آزمون پایان فصل اول

حل تمرین ۱:

$$t_1 = \frac{S_1}{V_1} = \frac{200}{40} = 5 \text{ min}$$

$$S_2 = \sqrt{(1750)^2 + (500)^2} = 1820 \text{ m}, \quad t_2 = \frac{S_2}{V_2} = \frac{1820}{60} = 30/33 \text{ min}$$

$$t = t_1 + t_2 = 5 + 30/33 = 35/33 \text{ min} = 35':20''$$

حل تمرین ۲:

$$d = \frac{V}{n \cdot \pi} = \frac{80 \times 60 \times 1000}{60000 \times 3/14} \approx 25/5 \text{ cm}$$

$$p = d \cdot \pi = 25/5 \times 3/14 = 80 \text{ cm}$$

$$z = \frac{P}{e} = \frac{800}{6/5} = 123 \quad \text{عدد}$$

e = عرض هر دندانه

حل تمرین ۳:

$$t = 2 \times 60 - \left(2 \times 60 \times \frac{12}{100}\right) = 105/6 \text{ min}$$

$$L = 750 \times 2/5 = 1875 \text{ m}$$

$$S = \frac{L}{t} = \frac{1875}{1.5/6} = 17/76 \text{ m/min}$$

حل تمرين ٤:

$$\text{الف) } z = \frac{d \cdot \pi}{e} = \frac{25 \times 3/14}{\lambda} = 98 \text{ عدد}$$

$$n = \frac{S \times 1000}{l \times z} = \frac{8000}{0.25 \times 98} = 3265/3 \frac{1}{\text{min}}, n \approx n_1$$

$$\text{ب) } n = \frac{S \times 1000}{n \times z} = \frac{8000}{3000 \times 98} = 0.27 \text{ mm}$$

حل تمرين ٥:

$$S = \frac{n \times a \times z}{1000} = \frac{5500 \times 0.8 \times 6}{1000} = 26/4 \text{ m/min}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = 60 - \sqrt{(60)^2 - \left(\frac{0.8}{2}\right)^2} = 0.001 \text{ mm}$$

## جلسه هشتم

بعد از حضور و غیاب و بررسی اجمالی از حال هنرجویان      سپس با آماده کردن کلاس و یا انتقال به سالن امتحانات  
از آن‌ها خواسته شود اگر سؤال خاصی داشته باشند مطرح کنند.      برگ سؤال بین هنرجویان توزیع گردد.

### نمونه سؤالات امتحانی از فصل اول

	نام و نام خانوادگی:	به نام خدا	تاریخ: ۱۳۸۱/۸/۲۶
	کلاس: ۱۶	هنرستان فنی شهید دیباج همدان	وقت: ۶۰ دقیقه
	رشته: صنایع چوب و کاغذ	درس محاسبات فنی (۲)	سال تحصیلی ۱۳۸۱-۸۲
۱	قرار است در مدت ۲/۵ ساعت لیفتراکی پالت‌های روکش را جابه‌جا کند با توجه به توضیحات زیر معلوم کنید در این مدت چند پالت جابه‌جا می‌شود؟		۳
	– سرعت حرکت دستگاه به‌طور متوسط ۲ متر بر ثانیه – فاصله جابه‌جایی ۱۲۰ متر – هربار یک پالت جابه‌جا می‌شود. – زمان تخلیه و بارگیری هرکدام ۳ دقیقه – زمان تلف شده ۲۰ درصد کل زمان داده شده		
۲	می‌خواهیم در مدت ۲ ساعت تعداد ۸۴ شاخه زهوار به‌طول ۲/۵ متر را افزار بز نیم در صورتی که تخمین زده شود، ۷۰ درصد زمان فوق صرف افزار زنی شود، محاسبه نمایید، سرعت پیشبرد کار چقدر باید تنظیم شود؟		۲
۳	جهت برش تخته خرده چوب از تیغه از گرد (TC) استفاده می‌کنیم اگر سرعت برش را ۷۵ متر بر ثانیه انتخاب کنیم و قطر تیغه ۲۵ سانتیمتر باشد، تعداد دوران ماشین چقدر باید تنظیم گردد؟		۱/۲۵
۴	تیغه اره گردی که دارای ۶۰ دندانه و تعداد دور ماشین ۴۵۰۰ دور بر دقیقه است، چه سرعت پیشبرد را باید داشته باشد، تا مقدار برش هر دندانه ۰/۲ میلیمتر شود؟		۱/۲۵
۵	تعداد دور میله رنده‌ای ۶۰۰۰ دور بر دقیقه است، اگر تویی دستگاه ۴ تیغه و ۱۲ سانتیمتر قطر داشته باشد و سرعت پیشبرد کار را ۱۲ متر بر دقیقه تنظیم نموده باشیم، عرض اثر تیغه رنده و عمق اثر هر تیغه را به میکرومتر محاسبه نمایید.		۲/۵

توجه ۳ = ۳۱

جمع بارم سوالات ۱۰ نمره منظور شده است و ۱۰ نمره مابقی از فعالیت در کلاس و سوالات مستمر کلاسی تکمیل می شود.

	به نام خدا هنرستان فنی شهید دیباج همدان درس محاسبات فنی (۲)	پاسخنامه سوالات محاسبات فنی (۲) رشته: صنایع چوب و کاغذ
تاریخ: ۸۱/۸/۲۶ سال تحصیلی ۸۱-۸۲	حل مسئله ۱: $\text{زمان مفید} = (2/5 \times 60) - (2/5 \times 60 \times 0/20) = 120 \text{ min} \quad \circ/75$ $120 \times 2 = 240 \quad \circ/25$ $\text{زمان یک رفت و برگشت} = \frac{S}{V} = \frac{240}{2} = 120 \text{ (s)} \quad \circ/75$ $\text{زمان مربوط به هر بار جابه جایی} = (120 \div 60) + (2 \times 3) = 8 \text{ min} \quad \circ/75$ $\text{عدد} \quad n = 15 \Rightarrow \text{مرتبۀ } 15 = \frac{120}{8} \text{ تعداد رفت و برگشت} \quad \circ/5$	
۲	حل مسئله ۲: $L = 84 \times 2/5 = 210 \text{ (m)} \quad \circ/5$ $t = 2 \times 60 \times 0/70 = 84 \text{ min} \quad \circ/75$ $S = \frac{L}{t} = \frac{210}{84} = 2/5 \text{ m/min} \quad \circ/75$	
۱/۲۵	حل مسئله ۳: $V = d \cdot \pi \cdot n \Rightarrow n = \frac{V}{d \cdot \pi} \quad \circ/25 \quad n = \frac{75 \times 60}{0/25 \times 3} \quad \circ/5 \quad n = 6000 \frac{1}{\text{min}} \quad \circ/25$	
۱/۲۵	حل مسئله ۴: $L = \frac{S \times 1000}{n \cdot z} \Rightarrow S = \frac{l \times n \times z}{1000} \Rightarrow S = \frac{0/2 \times 4500 \times 60}{1000} \quad S = 54 \text{ m/min}$	
۲/۵	حل مسئله ۵: $a = \frac{S \times 1000}{n \cdot z} \Rightarrow a = \frac{12 \times 1000}{6000 \times 4} \quad a = 0/5 \text{ mm}$ $b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 60 - \sqrt{60^2 - \left(\frac{0/5}{2}\right)^2} = 60 - \sqrt{3599/9} = 0/0005 \quad b = 0/5 \mu\text{m}$	



انتقال حرکت و نیرو در مانتیهای عمومی صنایع چوب

- هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:
- ۱ - متداولترین روشهای انتقال حرکت را نام برد؛
  - ۲ - نمونه‌های مختلف تسمه را بشناسد و ویژگیهای آنها را شرح دهد؛
  - ۳ - طول تسمه را محاسبه نماید؛
  - ۴ - تعداد دور چرخ تسمه را محاسبه کند؛
  - ۵ - محاسبات مربوط به چرخ‌دهنده و چرخ زنجیر را انجام دهد.

زمان تدریس: ۱۲ ساعت

۲ - انتقال حرکت و نیرو در مانتیهای عمومی صنایع چوب

به طور کلی به منظور انتقال حرکت و نیرو از محرک به متحرک روشهای مختلفی وجود دارد؛ از جمله تسمه و چرخ تسمه، زنجیر و چرخ زنجیر، دنده و چرخ دنده.

- ۱ - ۲ - تسمه و چرخ تسمه
- متداولترین روش انتقال حرکت و نیرو تسمه و چرخ تسمه است که اطلاعات کاربردی در این زمینه ارائه خواهد شد.
- ۱ - ۱ - تسمه: انواع تسمه؛ با توجه به نوع چرخ تسمه و قدرت الکتروموتور می‌توان از تسمه‌های مختلفی از نظر جنس (ترکیبات نسجیالی برگرفته از مواد تقنی همراه با مفتولهای فلزی- پارچه‌ای، چرمی، برزنت و غیره) و شکل ظاهری تسمه‌ها (شکل ۱-۱) استفاده نمود.
- تسمه‌ها هم به صورت آماده در اندازه‌های مختلفی وجود دارد و هم به صورت متریک

موجود است که به اندازه مورد نظر برده و با رولهای خاص اتصال داده می‌شود.



شکل ۱ - ۲ - نمونه‌های مختلف تسمه

برای نمونه در شکل (۲-۱) پارچه‌های مورد مصرف در تولید تسمه برزنتی نشان داده

۹

معمولی‌ترین نمونه تسمه با توجه به شکل (۱-۲) تسمه‌های با مقاطع تخت و یا دوزشده‌ای است که در ماشین‌آلات صنایع چوب تسمه با مقطع دوزشده کاربرد بیشتری دارد. برای انتخاب نوع تسمه باید این نکات را در نظر داشت:

- ۱ - میزان دور موتور؛
  - ۲ - قدرت موتور؛
  - ۳ - تعداد تسمه‌های پولی؛
  - ۴ - شرایط فیزیکی و نسجیالی محل مورد مصرف.
- با توجه به رعایت نکات ذکر شده و انتخاب نوع تسمه، اندازه آن را محاسبه و تسمه مورد نظر را می‌توان تهیه نمود.

مواردی که در طولانی شدن کاربرد تسمه مؤثر می‌افتد عبارتند از:

- ۱ - جنس پولی باید از غلظت فولاد و یا چدن یا مواد دیگری باشد که ضمن دارا بودن استحکام و سختی لازم در مقابل ماشین نیز مقاوم باشد؛ همچنین کیفیت پولی باید به گونه‌ای باشد که در مقابل حرارت معلوم و فشار وارد بر آن در اثر کشش تسمه در آن پارگی ایجاد نماید؛ علاوه بر آن، در مقابل فشارهای نیروی گریز از مرکز - که در اثر چرخش سریع وجود می‌آید - استحکام کافی داشته باشد.

- ۲ - هنگام استفاده از تسمه باید فاصله چرخها به گونه‌ای تنظیم گردد که بتوان تسمه‌ها را به آسانی در داخل تسمه‌های پولی جایگذاری کرد و درجه آزادی تسمه‌ها نیز رعایت نمود. - میزان آزادی تسمه‌ها در شکل (۲-۱) نمایان است.




شکل ۲ - ۱ - درجه آزادی تسمه

- ۳ - زاویه تسمه و زاویه تسمه‌های از نوع دوزشده باید یکسان باشد.
- ۴ - ۱ - ۲ - ایجاد تسمه: در تسمه‌های تخت، عرض تسمه با توجه به عرض پولی آن انتخاب و طول تسمه از روابط مربوط به آن محاسبه می‌گردد و دو سر تسمه با توجه به روش خاص اتصال داده می‌شود.

انتقال حرکت

تسمه است که دارای لایه بود و تاب مخصوص بوده اولیه آن شامل پنبه خالص بسیار مرغوب و همچنین پلی‌استر درجه یک است که تعداد لایه‌ها با توجه به نیاز تغییر پذیر است.




شکل ۲ - ۲ - برزنت مورد مصرف در تسمه‌های برزنتی

اتصال در تسمه‌های متریک با توجه به نوع تسمه متفاوت است که در شکل (۳-۳) نمونه‌ای از اتصال یک تسمه متریک را می‌بینید.




شکل ۳ - ۳ - نمونه‌ای از اتصال در تسمه‌های متریک

در نیمه های فوقه ای، عرض نیمه نسبت به نیسار بولی از گروه مربوط انتخاب و طول نیمه نیز از روابط مربوط محاسبه می گردد.  
 تاکنون نیمه هایی در کشور تولید می شود که دارای 20 گروه مختلف و 1000 شماره طول می باشد. برای انتخاب نیمه باید گروه آن به نشان دهنده عرض نیمه است و طول آن را در نظر داشت در شکل (2-5) چند گروه از نیمه ها نشان داده شده است؛ همچنین برای اطلاعات بیشتر به جدولهای ضمیمه پایان فصل، شماره های طولی نیمه که براساس قطر و ضخامت نیمه می باشد، رجوع نمود.




شکل 2-5 = 2 = 5 گروه های مختلف نیمه

طول نیمه: در جرخ نیمه هایی که نیمه آنها به صورت ساده و مستقیم قرار گرفته است گردش دورانی آنها به یک طرف است و جناچه بخواب جهت گردش آنها را نسبت به هم تغییر دهم نیمه را به صورت متقاطع (ضربدری) قرار می دهم (شکل 2-6).



شکل 2-6 = 2 = 6 روش قرار گرفتن نیمه روی بول ها

طول نیمه به طور کلی با این عوامل رابطه مستقیم دارد:  
 الف) قطر جرخ محرک (A)  
 ب) قطر جرخ متحرک (A<sub>1</sub>)  
 ج) فاصله دو محور (A)  
 د) زاویه تماس (α)  
 رابطه محاسبه طول نیمه:  
 1- نیمه به صورت ساده و مستقیم:



شکل 2-7 = 2 = 7 نیمه ساده و مستقیم

برای محاسبه زاویه α در مثلث قائم الزویه OCC' با استفاده از روابط مثلثاتی به شرح زیر عمل می نمود:  
 $OC = R - r$   
 (α را می توان از جدول مثلثاتی یا ماشین حساب بدست آورد)

$$\cos \alpha = \frac{R-r}{A}$$

$$MN = OC = \sqrt{A^2 - (R-r)^2}$$

$$L = 2MN + \frac{D \sin^2 \alpha + T \alpha}{\pi \sin^2 \alpha} + \frac{d \sin^2 \alpha - T \alpha}{\pi \sin^2 \alpha}$$

2- نیمه به صورت متقاطع: برای محاسبه زاویه α در مثلث قائم الزویه OCC' با استفاده از روابط مثلثاتی به شرح زیر عمل نمود:

9

انتقال حرکت

حل مثال نمونه 1:

$$R = \frac{D}{2} = \frac{10}{2} = 50 \text{ mm}$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ mm}$$

$$OC = R - r = 50 - 5 = 45$$

$$\sin \alpha = \frac{T \alpha}{A} = \frac{10}{100} = 0.1$$

$$\alpha = 1.94^\circ \text{ و } T \alpha = 1.94$$

$$MN = OC = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} = \sqrt{100^2 - (45)^2}$$

$$MN = \sqrt{7775} = 88.17$$

$$L = 2MN + \frac{D \sin^2 \alpha + T \alpha}{\pi \sin^2 \alpha} + \frac{d \sin^2 \alpha - T \alpha}{\pi \sin^2 \alpha}$$



$$L = 2 \times 88.17 + \frac{10 \times 0.037 + 1.94}{\pi \times 0.037} + \frac{10 \times 0.037 - 1.94}{\pi \times 0.037}$$

$$L = 176.34 + \frac{3.74}{0.116} - \frac{1.57}{0.116}$$

$$L = 176.34 + 32.24 - 13.53 = 195.05 \text{ mm}$$

$$L = 195.05 \text{ mm}$$

مثال نمونه 2: مطابق است محاسبه طول نیمه مطابق شکل (2-8) در یک ماشین ازم تزاری که نیمه آن به صورت متقاطع قرار گرفته است. در صورتی که قطر جرخ محرک 10 سانتیمتر، قطر جرخ متحرک 20 سانتیمتر، فاصله دو محور 110 سانتیمتر و اتصال دو سر نیمه به صورت برعکس باشد.



شکل 2-8 = 2 = 8 نیمه متقاطع


$$OC = R + r$$

$$\cos \alpha = \frac{R+r}{A} \quad (\alpha \text{ را می توان از جدول مثلثاتی یا ماشین حساب بدست آورد})$$

$$OC = MN = A \times \sin \alpha$$

$$L = 2MN + \frac{(D+d) \sin^2 \alpha - T \alpha}{\pi \sin^2 \alpha}$$

مثال نمونه 3: مطابق است محاسبه طول نیمه از نوع تخت در یک ماشین تک رند بطوری که قطر جرخ محرک 100 میلیمتر و قطر جرخ متحرک 150 میلیمتر و فاصله دو محور 800 میلیمتر باشد.



## جلسه نهم

برنامه زمان بندی جلسه نهم		
۱۰	آماده کردن کلاس	۱
۲۰	تدریس انتقال حرکت و نیرو در ماشین های عمومی صنایع چوب	۲
۲۰	تدریس تسمه و چرخ تسمه و انواع تسمه و مشخصات آنها	۳
۴۰	محاسبات مربوط به طول تسمه	۴

### فصل دوم - انتقال حرکت و نیرو در ماشین های عمومی صنایع چوب

- جهت آماده کردن کلاس و متمرکز کردن افکار دانش آموزان
- درباره مبحث مورد نظر می توان سؤالات زیر را از آنها پرسید.
- سه نظام دستگاه دریل برقی دستی چگونه حرکت می کند؟
- منبع حرکت دستگاه اره نواری چیست؟
- پروانه پنکه های معمولی چگونه حرکت خود را از الکتروموتور می گیرند؟
- فلکه های اره نواری چگونه حرکت می کنند؟
- تیغه اره گرد چگونه حرکت می کند؟
- تیغه اره گرد چگونه بالا و پایین می شود؟
- از سؤالات بالا می توان نتیجه گرفت که :

#### روش های انتقال حرکت و نیرو از الکتروموتور به ماشین

##### تابلو

- ۱- بدون واسطه (محور ماشین با محور الکتروموتور یکی است، مانند پنکه)
- ۲- با واسطه
- الف - تسمه و چرخ تسمه (اکثریت دستگاه صنایع چوب)
- ب - دنده و چرخ دنده (دریل دستی، دریل دستی برقی و حرکت عمودی تیغه اره گرد)
- ج - زنجیر و چرخ زنجیر (حرکت عمودی برخی از صفحات رنده گندگی)

- #### بدون واسطه
- تعداد دور ماشین با تعداد دور الکتروموتور یکی است.
- برای استفاده کردن از آن نیاز به دو چرخ تسمه یا پولی است که یکی به محور الکتروموتور و یکی به محور ماشین وصل می شود و تسمه ای این دو چرخ تسمه را به هم ربط می دهد.
- #### با واسطه
- می توان توسط این واسطه ها تعداد دور ماشین را نسبت به تعداد دور الکتروموتور بیشتر و یا کمتر نمود.
- تسمه و چرخ تسمه
- یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها می باشد.
- طراحی شود که در کتاب اشاره شده است.
- تسمه می تواند از مواد مختلف و با مدل های مختلف
- برای بالا بردن عمر تسمه می بایست به نکاتی که در کتاب اشاره شد توجه داشت :


محاسبه طول تسمه: طریقه قرار گرفتن تسمه روی چرخ

تسمه‌ها:

- ۱- ساده و مستقیم (حرکت چرخ‌ها هم‌جهت است)
  - ۲- متقاطع (حرکت چرخ‌ها خلاف جهت یکدیگر است)
- برای محاسبه طول تسمه به چهار کمیت زیر نیاز داریم:
- ۱- قطر چرخ محرک (D)
  - ۲- قطر چرخ متحرک (d)
  - ۳- فاصله دور محور (A یا  $O'O$ )
  - ۴- زاویه تماس ( $\alpha$ )
- الف - طول تسمه ساده و مستقیم: برای محاسبه طول تسمه می‌توان طول تسمه را به چهار قسمت تقسیم نمود.

که در این رابطه می‌توان سؤالاتی به شرح زیر مطرح کرد:

- ۱- تسمه‌ها از چه موادی ساخته می‌شوند؟
- ۲- تسمه‌ها به چه شکلی در بازار وجود دارند؟
- ۳- برای انتخاب تسمه چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
- ۴- مواردی که در طولانی شدن کاربرد تسمه مؤثر است نام ببرید.
- ۵- جنس بولی تسمه از چیست؟ و چه ویژگی باید داشته باشد؟
- ۶- فاصله چرخ تسمه نسبت به تسمه چگونه باید باشد؟
- ۷- در تسمه‌های دوزنقه، زاویه تسمه و زاویه شیار بولی نسبت به هم چگونه باید باشند؟



کمان  $MB'M'$  باید زاویه  $(18^\circ - 2\alpha)$  به دست آید.

● محاسبه پاره خط  $MN = OC$ : در مثل قائم‌الزاویه  $\Delta O'OC$  مطابق با قانون فیثاغورث

$$MN = OC = \sqrt{A^2 - (R-r)^2}$$

● محاسبه زاویه تماس ( $\alpha$ ): در مثل قائم‌الزاویه  $\Delta O'CO$  داریم  $O'C = |R-r|$  پس:

$$\sin \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{O'C}{O'O} =$$

$$\frac{|R-r|}{A} = \text{Arc sin} \frac{|R-r|}{A}$$

- پاره خط  $MN$  - کمان  $MB'M'$  - پاره خط  $M'N'$  و کمان  $NBN'$  که با محاسبه این چهار قسمت و جمع آن‌ها، طول تسمه به دست می‌آید.

پاره خط‌های  $MN$  و  $M'N'$  بنا به متقارن بودن شکل باهم برابرند.

چهار ضلعی  $CNMO$  مستطیل بوده و  $MN$  با  $OC$  برابر است.

چون  $\hat{C}O'O + \hat{H}O'N = 90^\circ$  و از طرفی در مثلث قائم‌الزاویه  $\Delta O'CO$  داریم  $\hat{C}O'O + \hat{O}'OC = 90^\circ$  نتیجه می‌شود که زاویه  $\hat{\alpha} = \hat{H}O'N = \hat{O}'OC$  برای محاسبه طول کمان  $NBN'$  باید مقدار زاویه  $(18^\circ + 2\alpha)$  و برای محاسبه طول

محاسبه طول تسمه ساده و مستقیم به کار برد:

$$L = 2MN + \frac{D\pi(18^\circ + 2\alpha)}{36^\circ} + \frac{d\pi(18^\circ - 2\alpha)}{36^\circ}$$

ب - محاسبه طول تسمه که به صورت متقاطع روی چرخ تسمه قرار گرفته است: در این حالت نیز شبیه به روش قبل طول تسمه را به چهار قسمت (دو پاره خط و دو کمان) تقسیم نموده و با محاسبه هریک و جمع آن‌ها، طول تسمه به دست خواهد آمد. (روش اول)

$$L = MN + M'N' + N\widehat{B}N' + M\widehat{B}'M'$$

● محاسبه کمان‌های  $N\widehat{B}N'$ ،  $M\widehat{B}'M'$ :


$$M\widehat{B}'M' = \frac{\text{زاویه مرکزی مقابل کمان} \times \text{محیط دایره}}{36^\circ} =$$

$$\frac{d \cdot \pi(18^\circ - 2\alpha)}{36^\circ}$$

$$N\widehat{B}N' = \frac{\text{زاویه مرکزی مقابل کمان} \times \text{محیط دایره}}{36^\circ} =$$

$$\frac{D \cdot \pi(18^\circ + 2\alpha)}{36^\circ}$$

که از مجموع چهار قسمت می‌توان رابطه زیر را برای



● چون در مثلث قائم‌الزاویه  $\Delta_{OMH}$  و  $\Delta_{O'NH}$  بنا به دو

زاویه برابر، متشابه هستند پس:

$$\sphericalangle NO'H = \sphericalangle MOH$$

● طول کمان  $M\widehat{B}'M'$ :

$$M\widehat{B}'M' = \frac{d \cdot \pi(36^\circ - 2\alpha)}{36^\circ}$$

طول تسمه متقاطع:

$$L = 2MN + \frac{D\pi(36^\circ - 2\alpha)}{36^\circ} + \frac{d\pi(36^\circ - 2\alpha)}{36^\circ}$$

بعد از فاکتورگیری

$$L = 2MN + \frac{(D+d)\pi(36^\circ - 2\alpha)}{36^\circ}$$

برای محاسبه طول تسمه روابط نسبتاً ساده‌تری هم وجود دارد، که با اختلاف بسیار ناچیزی نسبت به روابط گفته شده بالا، طول تسمه را محاسبه می‌نماید. که به شرح زیر است: (روش دوم)

● بنا به مقارن بودن شکل  $MN = M'N'$

● در مستطیل NCOM آن‌گاه  $OC = MN$

● در مستطیل NCOM آن‌گاه  $CN = OM = r$

● طول پاره خط  $O'N + NC = R + r = O'C$

● مثلث قائم‌الزاویه  $\Delta_{O'CO}$ : مطابق با رابطه فیثاغورث

$$MN = OC = \sqrt{(OO')^2 - (R+r)^2}$$

● در مثلث قائم‌الزاویه  $\Delta_{O'CO}$ :

$$\cos \sphericalangle = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{O'C}{O'O} = \frac{R+r}{A}$$

$$\sphericalangle = \text{Arc cos}\left(\frac{R+r}{A}\right)$$

● طول کمان  $N\widehat{B}N'$  برابر خواهد بود با:

$$N\widehat{B}N' = \frac{D\pi(36^\circ - 2\alpha)}{36^\circ}$$

الف - محاسبه طول تسمه به صورت ساده و مستقیم

$$L = 2A + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4A}$$

ب - محاسبه طول تسمه به صورت متقاطع

$$L = 2A + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_1 + d_2)^2}{4A}$$

مثال ۱: اگر  $A = 50^\circ$  و  $d = 14$  و  $D = 20$  سانتی متر و

تسمه به صورت ساده و مستقیم قرار گرفته باشد، طول تسمه را محاسبه نمایید.

روش اول:

$$\alpha = \text{Arc sin } \frac{10 - 7}{5} = 37/44^\circ$$

$$MN = \sqrt{5^2 - (10 - 7)^2} = 49/91$$

$$L = 2(49/91) + \frac{(20)(3/14)(180 + 2(3/44))}{36} +$$

$$\frac{(14)(3/14)(180 - 2(3/44))}{36} = 153/56 \text{ cm}$$

روش دوم:

$$L = 2(50) + \frac{(3/14)(20 + 14)}{2} + \frac{(20 - 14)^2}{4(50)} = 153/56 \text{ cm}$$

مشاهده می شود در این مثال اختلافی در روش اول و دوم

دیده نمی شود.

مثال ۲: طول تسمه مسئله بالا را به صورت متقاطع به دست

آورید.

روش اول:

$$\alpha = \text{Arc cos } \left( \frac{10 + 7}{50} \right) = 70/12^\circ$$

$$MN = \sqrt{50^2 - (10 + 7)^2} = 47/02 \text{ cm}$$

$$L = 2(47/02) + \frac{(3/14)(20 + 5)}{2} +$$

$$\frac{(20 + 15)^2}{4(50)} = 161/12 \text{ cm}$$

روش دوم:

$$L = 2(50) + \frac{(3/14)(20 + 15)}{2} + \frac{(20 + 15)^2}{4(50)} = 161 \text{ cm}$$

در این مثال اختلاف روش اول و دوم فقط ۱/۲ میلی متر

خواهد بود. بنابراین با توجه به اختلاف بسیار کم عملاً می توان از

روش دوم هم به صورت کاربردی استفاده نمود اما روش اول با

توجه به اثبات ریاضی اصولی تر به نظر می رسد.

تسمه های با مقطع دوزنقه: این نوع تسمه ها از متداول ترین

تسمه های مورد استفاده می باشند و نسبت به مدل های دیگر کاربرد

بیشتری دارند و چون تسمه در درون شیار پولی قرار می گیرد،

امکان خارج شدن بسیار کم تر است.

منتهی باید توجه داشت که عرض تسمه با عرض شیار پولی

یکسان بوده، البته وقتی تسمه را درون شیار پولی قرار می دهیم

نباید تسمه با کف شیار پولی تماس داشته باشد، تماس تسمه با

پولی که از طرفین تسمه باید باشد که این امر بستگی به دقت در

انتخاب عرض و طول تسمه دارد برای انتخاب طول تسمه در این

نوع تسمه ها باید قطر مؤثر را به دست آورد.

قطر مؤثر در این چنین تسمه ها برابر است با:

$$dm = d - 2c$$

قطر تسمه ها قطر مؤثر آن ها را جایگزین نمود.

مثال: اگر  $d_1 = 10 \text{ cm}$  و  $d_2 = 20 \text{ cm}$  و  $A = 40 \text{ cm}$  و

$c = 10 \text{ mm}$  و تسمه به صورت متقاطع قرار گرفته باشد. طول

تسمه را محاسبه نمایید.

روش اول:

$$d_m = 10 - 2(1) = 8 \text{ cm} \Rightarrow r = 4 \text{ cm}$$

$$D_m = 20 - 2(1) = 18 \text{ cm} \Rightarrow R = 9 \text{ cm}$$

$$\alpha = \text{Arc cos } \frac{9 + 4}{40} = 71/03^\circ$$

$$MN = \sqrt{40^2 - (9 + 4)^2} = 37/82 \text{ cm}$$

$$L = 2(37/82) +$$

$$\frac{(18 + 8)(360 + 2(71/03))\pi}{360} = 125 \text{ cm}$$

روش دوم:

$$L = 2(40) + \frac{(3/14)(18 + 8)}{2} +$$

$$\frac{(18 + 8)^2}{4(40)} = 125 \text{ cm}$$

در پایان درس از هنرجویان خواسته شود برای جلسه آینده

تمرین های صفحه ۳۷ و ۳۸ را حل نمایند در ضمن هنرجویان در

گروه های مختلف طول تسمه موجود در کارگاه را محاسبه نموده

هفته آینده ارائه نمایند.

محاسبه مقطع تسمه‌ها

تسمه یک قطعه منشوری است که تحت نیروی کششی T قرار گرفته است و مقطع آن از رابطه  $S = \frac{T}{\sigma_a}$  محاسبه می‌شود.

S : سطح مقطع برحسب سانتی متر مربع

T : نیروی کششی تسمه

$\sigma_a$  : تنش مجاز برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع که معمولاً در تسمه‌های چرمی معمولی حدود ۳۰ الی ۳۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد و ضریب اصطکاک تسمه معمولی روی فلکه فولادی یا چدنی حدود ۲۸٪ منظور می‌گردد.

فاصله محورها در چرخ تسمه

اگر قطر فلکه‌ها مساوی باشد  $E = 2D$

اگر قطر فلکه‌ها مختلف باشد  $E = 2(D + D')$

E : فاصله محورها

D و D' : قطر فلکه‌ها


زاویه درگیری تسمه: زوایای a و B

– در تسمه‌های ساده مطابق شکل زیر

$$\cos \frac{a}{2} = \frac{R - R'}{E}$$

– در تسمه‌های متقاطع مطابق شکل زیر

$$\cos \frac{B}{2} = \frac{R + R'}{E}$$



شکل ۲-۴

ضخامت تسمه‌ها

برای تسمه‌های چرمی معمولاً به علت قابلیت انعطاف آن‌ها ضخامت را برحسب قطر فلکه کوچک در نظر می‌گیرند.


برای قطرهای (D) = ۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰ و بزرگتر از ۵۰۰ میلی‌متر باید ضخامت به ترتیب (e) = ۵/۴، ۴/۵، ۳/۵ و  $\frac{D}{100}$  در نظر گرفته شود.

محاسبه طول تسمه (روش سوم)


در تسمه‌های باز (ساده)

$$L = \pi(R + R') + \frac{(R - R')}{E} + 2E$$

که با توجه به شکل اثبات می‌شود.



شکل ۲-۵



شکل ۲-۳



### سرعت تسمه

برای انتقال‌های کمکی  $V = 15 \text{ m/s}$

برای انتقال‌های اصلی  $V = 30 \text{ m/s}$  الی  $V = 30$  می‌باشد  
و براساس تجربه معمولاً  $V = 20 \text{ m/s}$  در نظر گرفته می‌شود.

### تعیین قطر فلکه

$$D' = \frac{60 \times V}{\pi N'}$$

$D'$ : قطر فلکه محرک  $V =$  سرعت تسمه حدود  $20 \text{ m/s}$

$N'$ : تعداد دوران در دقیقه

$$D = \frac{60 \times V}{\pi N}$$

$D$ : قطر فلکه متحرک  $V =$  سرعت تسمه حدود  $20 \text{ m/s}$

$N$ : تعداد دوران در دقیقه

### اتصال تسمه‌ها

اتصال چسبی، اتصال با قلاب و گیره و اتصال دوختگی

### انواع تسمه

#### الف - تسمه‌های چرمی

جنس: این تسمه‌ها از دباغی پوست گاو (تخته پوست) به دست می‌آید. حداکثر طول:  $1/5$  متر است و برای طول‌های بیشتر باید نوارهای متوالی را به هم چسبانید یا به هم دوخت. برای افزایش ضخامت نیز نوارها باید روی هم دوخته شوند.

#### ب - ابعاد متداول:

تسمه‌های ساده: ضخامت  $4$  تا  $5$  میلی‌متر عرض  $20$  تا  $400$  میلی‌متر

تسمه‌های مضاعف: ضخامت  $8$  تا  $10$  میلی‌متر عرض  $60$  تا  $500$  میلی‌متر

تسمه‌های سه لایه: ضخامت  $12$  تا  $15$  میلی‌متر

مزایا: این تسمه‌ها نرم و مقاوم به کشش هستند.

هم‌چنین مقاوم به فرسایش می‌باشند (مورد استفاده برای

تسمه‌اندازی با چنگک).

معایب: این تسمه‌ها نسبت به رطوبت، به حرارت و به

اسیدها مقاومت ندارند.

$$L = \text{Arc}\widehat{AB} + \text{Arc}\widehat{CD} + 2BC$$

$$\text{Arc}\widehat{AB} = \pi R' - 2\phi R'$$

$$\text{Arc}\widehat{CD} = \pi R + 2\phi R$$

$$2BC = 2E \cos \phi$$

$$L = \pi R' - 2\phi R' + \pi R + 2\phi R + 2E \cos \phi$$

$$L = \pi(R + R') + 2\phi(R + R') + 2E \cos \phi$$

در مثلث قائم‌الزاویه  $OO'F$

$$\sin \phi = \frac{R - R'}{E}$$

$$\cos \phi = \sqrt{1 - \sin^2 \phi} = \sqrt{1 - \left(\frac{R - R'}{E}\right)^2}$$

$$L = \pi(R + R') + 2\phi(R + R') + 2E \sqrt{1 - \left(\frac{R - R'}{E}\right)^2}$$

با توجه به کوچک بودن مقدار  $\phi$  می‌توان آن را با سینوسش

برابر گرفت

$$\sin \phi \approx \phi = \frac{R - R'}{E}$$

و می‌توان بیان کرد

$$\sqrt{1 - \left(\frac{R - R'}{E}\right)^2} \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R - R'}{E}\right)^2$$

که پس از محاسبه خواهیم داشت:

$$1) \quad L = \pi(R + R') + \frac{(R - R')^2}{E} + 2E$$

در تسمه‌های متقاطع خواهیم داشت:

$$2) \quad L = \pi(R + R') + \frac{(R + R')^2}{E} + 2E$$

که با استفاده از روش محاسبه تسمه ساده می‌توان به رابطه فوق

دست یافت به شرطی که

(الف)

$$\phi = \sin \phi = \frac{R' + R}{E}$$

(ب)

$$\sqrt{1 - \left(\frac{R + R'}{E}\right)^2} \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R + R'}{E}\right)^2$$

فرض شود.



— **مقاومت به کشش:** بار گسیختگی این تسمه‌ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع برحسب جنس می‌باشد.

— **اطلاعات عملی:** در این تسمه‌ها طرفی از پوست را که پشم‌ها روی آن قرار دارد باید روی حلقه فلکه قرار دهیم تا درگیری افزایش یابد و از تشکیل ترک خوردگی جلوگیری شود.

— در ابتدای شروع کار، تسمه‌ها به مقدار زیاد افزایش طول پیدا می‌کنند. این افزایش طول به کار صحیح و منظم تسمه‌ها لطمه زده و باید تصحیح گردد.

— **نگاهداری تسمه‌های چرمی:** تسمه‌های چرمی باید از تأثیر گرد و غبار و همچنین ترشح روغن مصون بمانند.

برای تمیز کردن تسمه‌ها از یک پارچه آغشته به محلول رقیق سود استفاده می‌کنند. سپس سطح خارج تسمه را با روغن اندود می‌کنند. البته در صورت امکان بهتر است روغن گرم گردد. توصیه می‌گردد که این عمل سالی یک بار انجام شود. لازم است استفاده از موارد صمغی مانند کولوفان که سبب افزایش درگیری می‌شوند اجتناب گردد، زیرا این مواد صمغی خیلی زود ترک‌ها و شکاف‌هایی را روی تسمه به وجود می‌آورند.

### ب — تسمه‌های نخی

— **جنس:** جنس این تسمه‌ها از پارچه‌های بافته شده از الیاف پنبه‌ای می‌باشد. این پارچه‌ها که ضخامت آن‌ها ۱/۲۵ میلی‌متر است روی هم قرار گرفته، به هم دوخته شده و به روغن کتان یا قطران گیاهی آغشته می‌گردد.

— **ابعاد متداول:** ضخامت تسمه بستگی به تعداد لایه‌های

آن دارد (۴، ۶، ۸ یا ۱۰ لایه) عرض به اندازه‌های متداول

— **مزایا:** این تسمه‌های چرمی ارزان‌تر هستند و با طول‌های بسیار زیاد ساخته می‌شوند.

— **معایب:** این نوع تسمه‌ها نسبت به عوامل جوی حساس هستند و برحسب وضعیت رطوبت هوا افزایش یا کاهش طول پیدا می‌کنند (بازده متغیر)

— **مقاومت:** بارگسیختگی این تسمه‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

### ج — تسمه‌های بالاتا

— **جنس:** جنس این تسمه‌ها از پارچه‌های بافته شده از الیاف پنبه‌ای اعلا می‌باشد که با صمغ بالاتای خالص اندود شده است.

(بالاتا: ماده‌ای صمغی است که از شیره نباتی به دست

می‌آید). تعداد لایه‌های این تسمه ۳، ۴، ۵ یا ۶ عدد می‌باشد.

مقاومت این تسمه به کشش در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

— **مزایا:** این تسمه‌ها مانند تسمه‌های نخی به ابعاد مختلف ساخته می‌شوند. این تسمه‌ها نسبت به اسیدها و قلیاها مقاومت می‌کنند.

— **معایب:** این تسمه‌ها در اثر حرارت افزایش طول پیدا می‌کنند. این تسمه‌ها برای تسمه‌اندازی با چنگک مقاومت ندارند.

### د — تسمه‌های کائوچویی

— **جنس:** این تسمه‌ها مانند تسمه‌های نوع بالاتا از پارچه‌های نخی بسیار محکم و با مقاومت زیاد تشکیل شده‌اند. منتهی لایه‌های آن از کائوچوی و لگانیزه اندود شده‌اند. تعداد لایه‌های این تسمه‌ها ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ یا ۹ عدد بوده و با عرض‌های متداول ساخته می‌شوند.

— **مزایا:** این تسمه‌ها تحت کلیه ابعاد ساخته می‌شوند. در مقابل رطوبت مقاومت دارند و طول آن‌ها با وضعیت رطوبت تغییر نمی‌کند. از این تسمه‌ها به‌عنوان تسمه نقاله دستگاه‌های حمل و نقل مکانیکی استفاده می‌شود.

— **معایب:** در مقابل حرارت و اثر روغن مقاومت ندارند.

### ه — تسمه‌های فلزی

این تسمه از یک یا چند نوار فولادی آب داده و کشیده شده تشکیل شده‌اند (اره تسمه‌ای در این مورد مثال خوبی است).

— **مزایا:** این تسمه‌ها در مقابل حرارت و رطوبت افزایش طول پیدا نمی‌کنند. ضمناً جاگیری آن‌ها نیز کم است. همچنین این تسمه‌ها سرعت‌های زیاد را می‌توانند تحمل کنند: ۶۰ تا ۱۰۰ متر در ثانیه.

— **معایب:** اتصال نوارها در این نوع تسمه مشکل و حساس است. این تسمه‌ها استفاده از فلکه یا چرخ تسمه‌های با قطر بزرگ ایجاب می‌کنند.

### و — تسمه‌های نایلونی

این تسمه‌ها اخیراً متداول شده و از یک ورقه نایلون مقاوم که در بین دو لایه نازک چرمی (برای درگیری و چسبندگی) قرار گرفته است تشکیل می‌شوند.

$$R = \frac{D}{2} = \frac{120}{2} = 60 \text{ mm}$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ mm}$$

$$OC = R + r = 60 + 30 = 90 \text{ mm}$$

$$\cos \alpha = \frac{R+r}{A} = \frac{90}{110} \Rightarrow \alpha = 35.6^\circ$$

$$\alpha = 35.6^\circ \text{ یا } 144.4^\circ$$


$$OC = MN = A \times \sin \alpha = 110 \times \sin 35.6^\circ = 64.7 \text{ mm}$$

$$MN = 110 \times \sin 144.4^\circ = 64.7 \text{ mm}$$

$$L = 2 \times MN + (D + d) \times \frac{\pi}{2} = (120 + 60) \times \frac{\pi}{2} + 2 \times 64.7 = 279.4 \text{ mm}$$

$$L = 279.4 \text{ mm}$$

پادآوری می‌شود برای محاسبه طول نسمه‌های دوزنقه‌ای، به جای قطر خارجی (D)، قطر مؤثر (d<sub>o</sub>) را در رابطه‌های مربوطه قرار می‌دهیم (شکل ۹ - ۲).




$d_o = d - 2c$   
 d : قطر مؤثر  
 d : قطر خارجی  
 c : فاصله قطر مؤثر تا قطر خارجی  
 b : ارتفاع نسمه  
 b' : عرض نسمه

شکل ۹ - ۲ - نسمه دوزنقه

تعمین

۱ - در ماشین کهرندی مطابق شکل (۱-۱۰) قطر جرخ محرک ۱۲ سانتیمتر، قطر جرخ

منحرک ۲۵ سانتیمتر و فاصله دو محور ۶۰ سانتیمتر. اگر نسمه به صورت ساده و مستقیم و اتصال سر به سر باشد، طول نسمه این ماشین را محاسبه نمایید.



شکل ۱۰ - ۲ - دستگاه کهرندی

۲ - در مسأله شماره ۱ اگر نسمه به صورت متقاطع و اتصال دو سر آن به صورت گویای و با طول ۱۰ سانتیمتر باشد، طول نسمه را محاسبه کنید.

۳ - در دستگاه تیغه نیزکن مطابق

شکل (۱۱) طول نسمه آن را با توجه به ویژگیهای آن بدست آورید.

- d<sub>۱</sub> : ۱۶ سانتیمتر
- d<sub>۲</sub> : A سانتیمتر
- A : ۶۵ سانتیمتر
- C : ۱۰ سانتیمتر



شکل ۱۱ - دستگاه تیغه نوزکی

۴ - برای به حرکت درآوردن یک ماشین فرار، از نسمه‌ای به صورت ضربدری و از نوع دوزنقه‌ای استفاده شده است. اگر قطر جرخ محرک ۱۰ سانتیمتر، قطر جرخ منحرک ۱۵ سانتیمتر، فاصله دو محور ۵۰ سانتیمتر و اختلاف قطر مؤثر و قطر خارجی A میلیمتر باشد طول نسمه این ماشین را بدست آورید.

۵ - درعب به مطابق شکل (۱۲) قطر جرخ

منحرک ۸ سانتیمتر، قطر جرخ

منحرک ۱۶ سانتیمتر و اتصال دو سر نسمه

به صورت گویای با طول ۶ سانتیمتر می‌باشد.

طول نسمه را محاسبه کنید.




شکل ۱۲ - ۲ - عبب به

تحقیق: در کارگاه محل آموزش طول نسمه دستگاهها را محاسبه کنید.

## انتقال حرکت

۲ - ۲ - محاسبه تعداد دور جرخ نسمه

چون تعداد دور و قطر جرخ محرک ثابت فرض می‌شود، از این دو باید برای تنظیم تعداد دور جرخ منحرک، قطر جرخ منحرک را تغییر داد؛ همچنین نسمه و جرخ نسمه‌ها، علاوه بر انتقال حرکت، تغییر تعداد دوران جرخ منحرک را نیز انجام می‌دهد، که مقدار آن به نسبت انتقال (i) بین دو محور بستگی خواهد داشت (شکل ۱۳ - ۲).



شکل ۱۳ - ۲ - انتقال تعداد دور

هدفی که در درس محاسبات فنی (۱) بیان شده بود

در محاسبات جرخ نسمه قطر آنها را به k (و حسب میلیمتر) و تعداد دور آنها را به n (دور در دقیقه) نمایش داده، در کلیه محاسبات این رابطه‌ها برقرار است:

$$\frac{\text{تعداد دور جرخ منحرک}}{\text{قطر جرخ منحرک}} = \frac{\text{تعداد دور جرخ محرک}}{\text{قطر جرخ محرک}} \Rightarrow \frac{n_2}{d_2} = \frac{n_1}{d_1} = i$$

$$i = \frac{d_1 \times d_2}{d_1 \times d_2} \quad \text{و} \quad i_1 = \frac{d_2}{d_1} \quad \text{و} \quad i_2 = \frac{d_1}{d_2} \quad \text{و} \quad i = i_1 \times i_2$$

مثال نمونه ۱۰: یک دستگاه ماشین فرز که قطر بولی آن ۵ سانتیمتر است، توسط الکتروموتوری با قطر بولی ۱۵ سانتیمتر و تعداد دور ۱۲۰۰ دور در دقیقه، کار می‌کند. تعداد دور ماشین فرز را محاسبه کنید.

$$n_1 = 1200 \text{ 1/min} \quad \text{و} \quad d_1 = 10 \text{ cm}$$

$$d_2 = 5 \text{ cm} \quad \frac{n_2}{d_2} = \frac{d_1}{d_1} \Rightarrow \frac{1200}{n_2} = \frac{5}{10}$$

$$\Rightarrow n_2 = \frac{1200 \times 10}{5} = 2400 \text{ 1/min}$$

مثال نمونه ۱۱: یک ماشین کف رندی باید با ۲۰۰۰ دور در دقیقه کار کند؛ در صورتی که قطر بولی فلشک رنده ۱۲۰ میلیمتر است و تعداد دور الکتروموتور ۲۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد، قطر بولی الکتروموتور را محاسبه کنید.

## جلسه دهم

برنامه زمان بندی جلسه دهم	
۵	بعد از آماده کردن کلاس برای درک مطالب و حضور و غیاب از دانش آموزان خواسته شود که تکالیف خود را جهت بازبینی آماده نمایند.
۳۵	بعد از بازبینی تکالیف، از آن ها خواسته شود که تمرین ها را حل نمایند.
۲۰	تحقیق مربوط به طول تسمه دستگاه های موجود در کارگاه بررسی شده و در پایان تمرین ها، نماینده ۲۰ هر گروه در کلاس کار مربوطه را ارائه دهند.
۳۰	تدریس مربوط به محاسبه تعداد دور چرخ تسمه و نسبت انتقال انجام شود.

حل تمرین های صفحه ۳۷ و ۳۸

### حل تمرین ۳:

$$D_M = 16 - 2(1) = 14 \text{ cm}$$

$$d_m = 8 - 2(1) = 6 \text{ cm}$$

$$\alpha = \text{Arc sin} \frac{R-r}{A} = \text{Arc sin} \frac{7-3}{65} = 3/5 \text{ cm}$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} =$$

$$\sqrt{65^2 - (7-3)^2} = 64/87 \text{ cm}$$

$$L = 2(MN) + \frac{D\pi(180 + 2\alpha)}{360} + \frac{d\pi(180 - 2\alpha)}{360}$$

$$L = 2(64/87) + \frac{14(3/14)(180 + 7)}{360} +$$

$$\frac{(6)(3/14)(180 - 7)}{360} = 161/6 \text{ cm}$$

### حل تمرین ۴:

$$d_1 = 10 \text{ cm} \quad A = 50 \text{ cm}$$

$$D_M = 15 - 2(0/8) = 13/4 \text{ cm}$$

$$d_r = 15 \text{ cm} \quad C = 8 \text{ mm}$$

$$d_M = 10 - 2(0/8) = 8/4 \text{ cm}$$

$$\alpha = \text{Arc cos} \frac{R+r}{A} =$$

$$\text{Arc cos} \frac{6/7 + 4/2}{50} = 77/4^\circ$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R+r)^2} =$$

$$\sqrt{50^2 - (6/7 + 4/2)^2} = 48/79 \text{ cm}$$

$$L = 2MN + \frac{(D+d)(\pi)(360 - 2\alpha)}{360} = 2(48/79) +$$

### حل تمرین ۱:

$$d_1 = 12 \text{ cm} \quad d_r = 25 \text{ cm} \quad A = 60 \text{ cm}$$

$$\alpha = \text{Arc sin} \frac{R-r}{A} = \text{Arc sin} \frac{12/5 - 6}{60} = 6/2^\circ$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} =$$

$$\sqrt{60^2 - (12/5 - 6)^2} = 59/6 \text{ cm}$$

$$L = 2MN + \frac{D\pi(180 + 2\alpha)}{360} + \frac{d\pi(180 - 2\alpha)}{360}$$

$$L = 2(59/6) + \frac{(25)(3/14)(180 + 12/4)}{360} +$$

$$\frac{d\pi(180 - 12/4)}{360}$$

$$L = 178/7 \text{ cm}$$

### حل تمرین ۲:

$$\alpha = \text{Arc cos} \frac{R+r}{A} = \text{Arc cos} \frac{12/5 + 6}{60} = 72/04^\circ$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R+r)^2} =$$

$$\sqrt{60^2 - (12/5 + 6)^2} = 57/07 \text{ cm}$$

$$L_1 = 2MN + \frac{(D+d)(360 - 2\alpha)(\pi)}{360}$$

$$L_1 = 2(57/07) +$$

$$\frac{(25+12)(360 - 144/08)(3/14)}{360} = 183/8$$

$$L = L_1 + L_r = 183/8 + 10 = 193/8 \text{ cm}$$

که البته این نسبت‌ها را نسبت انتقال می‌نامیم پس :

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

– اگر نسبت انتقال  $i < 1$  باشد، حرکت را تند شونده یعنی

تعداد دور ماشین بیش از تعداد دور الکتروموتور می‌باشد.

– اگر نسبت انتقال  $i > 1$  باشد، حرکت را کند شونده یعنی

تعداد دور ماشین کمتر از تعداد دور الکتروموتور می‌باشد.

– اگر نسبت انتقال  $i = 1$  باشد، تعداد دور ماشین و

الکتروموتور یکسان خواهد بود.

مثال: اگر  $i = \frac{2}{3}$  باشد، یعنی این که تعداد دور الکتروموتور

$\frac{2}{3}$  تعداد دور ماشین باشد خلاصه این که نسبت انتقال برابر است

با نسبت تعداد دور الکتروموتور به تعداد دور ماشین پس :  $i = \frac{n_e}{n_m}$

در ماشین‌هایی که از چندین چرخ و تسمه برای انتقال حرکت استفاده می‌شود نسبت انتقال به شرح زیر به دست می‌آید :

در چرخ اول و دوم یعنی اولین تسمه  $i_1 = \frac{n_1}{n_2}$  و در چرخ

سوم و چهارم، یعنی دومین تسمه  $i_2 = \frac{n_3}{n_4}$  و چون چرخ دوم و

سوم هر دو روی یک محور قرار گرفته‌اند یعنی  $\frac{n_3}{n_4} = 1$  و طبق

تعریف خواهیم داشت :

$$i = \frac{n_e}{n_m} \Rightarrow \frac{n_1}{n_4} \times \frac{n_3}{n_2} \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} \times \frac{n_3}{n_4} \Rightarrow i = i_1 \times i_2$$

از طرف دیگر :

$$i = i_1 \times i_2 = \frac{d_2}{d_1} \times \frac{d_4}{d_3} \Rightarrow i = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$

به همین ترتیب اگر تعداد چرخ‌ها بیشتر شود می‌توان نوشت :

$$i = \frac{d_2 \times d_4 \times d_6 \times \dots}{d_1 \times d_3 \times d_5 \times \dots}$$

مثال نمونه ۱ و ۲ صفحه ۳۹ حل شود.

– از دانش‌آموزان خواسته شود سؤالات خود را مطرح

نمایند.

– اعلام شود که برای جلسه آینده تمرین‌های صفحات

۴۰ و ۴۱ را حل نمایند.

$$\frac{(13/4 + 8/4)(3/14)(360 - 154/8)}{360}$$

$$L = 136 / 59 \text{ cm}$$

حل تمرین ۵:

$$d_1 = 8 \text{ cm}, d_2 = 16 \text{ cm},$$

$$A = 40 \text{ cm}, L_2 = 6 \text{ cm}$$

$$\alpha = \text{Arcsin} \frac{R-r}{A} = \text{Arcsin} \frac{8-4}{40} = 5 / 73^\circ$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} =$$

$$\sqrt{40^2 - (8-4)^2} = 39 / 8 \text{ cm}$$

$$L_1 = 2(MN) + \frac{D\pi(180 + 2\alpha)}{360} +$$

$$\frac{d\pi(180 - 2\alpha)}{360} = 2(39 / 8) +$$

$$\frac{16(3/14)(180 + 11/46)}{360} +$$

$$\frac{8(3/14)(180 - 11/46)}{360}$$

$$L_1 = 118 \text{ cm}$$

$$L = L_1 + L_2 = 118 + 6 = 124 \text{ cm}$$

محاسبه تعداد دور چرخ تسمه

هنگامی که الکتروموتوری روشن است دارای نوعی حرکت

دورانی است و همچنین دارای یک سرعت دورانی خواهد بود

که این سرعت دورانی برابر است با :

$$V_1 = d_1 \cdot \pi \cdot n_1$$

و اگر توسط یک تسمه این حرکت به چرخ دیگری هم منتقل

شود، آن چرخ هم دارای سرعتی برابر با سرعت دورانی چرخ

تسمه الکتروموتور خواهد بود که می‌توان سرعت آن چرخ را

به صورت  $V_2 = d_2 \cdot \pi \cdot n_2$  محاسبه نمود و چون سرعت هر دو

چرخ یکسان می‌باشد بنابراین خواهیم داشت :

$$V_1 = V_2 \Rightarrow d_1 \cdot \pi \cdot n_1 = d_2 \cdot \pi \cdot n_2 \Rightarrow$$

$$d_1 \pi_1 = d_2 \pi_2 \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

پس حاصل ضرب تعداد دور در قطر چرخ‌ها با یکدیگر برابر خواهند

بود و با نسبت تعداد دورها با عکس نسبت قطرها یکسان می‌باشد.

$$n_1 = 2000 \text{ rpm}$$

$$n_2 = 2000 \text{ rpm} \text{ و } d_1 = 12 \text{ mm}$$

$$\frac{n_1}{d_1} = \frac{n_2}{d_2} \Rightarrow d_2 = \frac{d_1 \times n_1}{n_2} \Rightarrow d_2 = \frac{12 \times 2000}{2000}$$

$$\frac{n_1}{d_1} = \frac{n_2}{d_2} \Rightarrow d_2 = \frac{12 \times 2000}{2000}$$


$$d_2 = 12 \text{ mm}$$

**تعیین**

۱- الکتروموتوری با تعداد دور ۲۴۰۰ در دقیقه و قطر چرخ تسمه ۵۰ میلیمتر موجود است. این الکتروموتور یک ماشین ستیاده با قطر بولی ۱۰۰ میلیمتر را به حرکت درمی آورد. تعداد دور دستگاه را محاسبه کنید.


۲- الکتروموتور یک ماشین رنده ۱۵۰۰ دور در دقیقه می زند. هر گاه چرخ محرک ماشین ۱۲۰ میلیمتر و تعداد دوری معادل ۲۰۰۰ دور در دقیقه داشته باشد، قطر چرخ محرک را معلوم کنید.

۳- در یک ماشین خراطی، الکتروموتوری با تعداد دوران ۲۰۰ دور در دقیقه و قطر بولی های ۸۰ و ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیمتر نصب شده است - در صورتی که قطر بولی های دستگاه به صورت فرته باشد - تعداد دورهای آن را حساب کنید (شکل ۱۲-۲).




شکل ۱۲-۲- چرخهای بولی

۴- در دستگاه مطابق شکل (۱۵-۲) اگر نسبت انتقال ۳ باشد، مطلوب است مقادیر  $n_2$  و  $d_2$ .



شکل ۱۵-۲

۵- در دستگاه سنگ ستیاده مطابق شکل (۱۶-۲)، با ویژگیهایی که آمده است، حساب کنید:



(الف) نسبت کل انتقال دستگاه را (ب) پیدا کنه دوران سنگ ستیاده را در هر دقیقه.


$$d_1 = 120 \text{ mm} \quad d_2 = 120 \text{ mm}$$

$$d_3 = 120 \text{ mm} \quad n_1 = 910 \text{ rpm}$$

$$d_4 = 120 \text{ mm}$$

شکل ۱۶-۲- سنگ ستیاده

۶- در ماشین خراطی شکل (۱۷-۲) تعداد دور میله محرک را در هر یک از چرخهای تسمه حساب کنید.




شکل ۱۷-۲- انتقال حرکت ماشین خراطی

۱۱

**انتقال حرکت**

**۳-۲- محاسبات چرخ دنده و چرخ زنجیر**

چرخ دنده وسیله ای است که حرکت را از محوری به محور دیگری منتقل می کند. هنگامی از چرخ دنده استفاده می شود که باید نیرو به نامی از چرخ محرک (الکتروموتور) به چرخ محرک (ماشین کار) منتقل شود؛ همچنین فاصله دو چرخ به یکدیگر نزدیک باشد (شکل ۱۸-۲).



شکل ۱۸-۲

چنانچه فاصله زیاد باشد می توان از زنجیر و چرخ زنجیر استفاده نمود که در این صورت نیز نیرو به نامی از چرخ محرک به چرخ محرک منتقل می گردد. جهت گردش دو چرخ دنده که با یکدیگر درگیر هستند، عکس یکدیگرند و اگر بخواهیم که جهت گردش دو چرخ دنده یکی باشد باید از چرخ دنده واسطه استفاده کرد که فقط جهت را تغییر می دهد و از لحاظ قطر و تعداد دور و تعداد دنده هیچ اثری ندارد (شکل ۱۹-۲).



شکل ۱۹-۲

دنده های دو چرخ دندانی که با یکدیگر درگیر هستند باید کاملاً منساج بوده در غیر این صورت هنگام گردش چرخ دنده ها یکدیگر را خرد می کنند.

با انتخاب چرخ دنده به قطرهای مختلف می توان تعداد دور را زیاد یا کم نمود؛ یعنی اگر قطر چرخ دنده محرک را افزایش دهیم سرعت ماشین کار کاهش پیدا خواهد کرد و برعکس، چنانچه قطر چرخ دنده محرک را کم کنیم، سرعت آن زیادتر خواهد شد.

از آن جایی که دنده های چرخ دنده های که با هم کنار می کنند باید منساج و یکپارچه باشند؛ از

این رو برای افزایش تعداد دنده ها در چرخ محرک باید محیط چرخ دنده، یعنی قطر چرخ دنده را نیز بزرگتر انتخاب نمود.

برای محاسبات تعداد دور در چرخ دنده ها همان قواعدی که در چرخ تسمه ها ذکر شد مورد استفاده قرار می گیرند. فقط به جای قطر (d) تعداد دنده های چرخ دنده (z) را قرار می دهند؛ بنابراین روابط محاسبه چرخ دنده عبارت است از:

$$\frac{n_1}{z_1} = \frac{n_2}{z_2}$$

$$\frac{n_1}{z_1} = \frac{n_2}{z_2}$$

مثال نمونه ۱: تعداد دور چرخ دنده محرک را حساب کنید که تعداد دنده آن ۲۲ عدد و تعداد دور چرخ دنده محرک ۲۲۰ دور در دقیقه و تعداد دنده آن ۱۵ عدد باشد.

$$n_1 = 7$$

$$z_1 = 22 \quad n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{z_2} = \frac{7 \times 22}{15} = 10.13$$

$$n_2 = 10.13 \text{ /min}$$

$$z_2 = 10 \quad n_1 = 200 \text{ /min}$$

مثال نمونه ۲: تعداد دور چرخ دنده محرک ۲۰۰ دور در دقیقه و تعداد دنده های آن ۲۲ عدد است. چنانچه بخواهیم تعداد دور چرخ محرک ۳۰۰ دور در دقیقه باشد، مطلوب است محاسبه تعداد دنده های چرخ دنده محرک.

$$n_1 = 200 \text{ /min}$$

$$z_1 = 22$$

$$n_2 = 300 \text{ /min}$$

$$z_2 = 7 \quad z_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{n_2} = \frac{200 \times 22}{300} = 14.67$$

$$z_2 = 15$$

**تعیین**

۱- تعداد دور چرخ محرک را حساب کنید (اگر تعداد دنده آن ۲۰، تعداد دور چرخ محرک ۲۲۰ دور در دقیقه و تعداد دنده چرخ محرک ۲۵ دنده باشد).

۲- الکتروموتوری با تعداد دور ۹۰۰ دور در دقیقه و با چرخ دنده ای که ۱۵ دنده داشته باشد یک چرخ مستحکم را با تعداد دور آن ۲۲۵ دور در دقیقه به حرکت درمی آورد. تعداد

## جلسه یازدهم

برنامه زمان بندی جلسه یازدهم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۵	بازبینی تکالیف	۲
۳۰	حل تمرین های صفحه ۴۰ و ۴۱	۳
۵۰	تدریس چرخ دنده و چرخ زنجیر و نسبت انتقال	۴

### حل تمرین های صفحه ۴۰ و ۴۱

$$d_v = d_1 \times i = 150 \times 3 = 450 \text{ mm}$$

حل تمرین ۵:

$$i = \frac{d_v \times d_f}{d_1 \times d_3} = \frac{65 \times 65}{150 \times 130} = \frac{13}{60} = 0/216$$

$$n_f = \frac{n_1}{i} = \frac{925}{13/60} = 4269/21 \text{ min}$$

حل تمرین ۶:

$$d_r = d_f = 240 \text{ mm} , \quad d_1 = d_8 = 300 \text{ mm} ,$$

$$d_5 = d_f = 180 \text{ mm} , \quad n_1 = 800 \frac{1}{\text{min}} ,$$

$$d_1 = d_r = 120 \text{ mm}$$

$$n_r = \frac{n_1 \times d_1}{d_r} = \frac{800 \times 300}{120} = 2000 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_f = \frac{n_r \times d_r}{d_f} = \frac{2000 \times 240}{180} = 1067 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_5 = \frac{n_r \times d_5}{d_f} = \frac{2000 \times 180}{240} = 600 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_8 = \frac{n_r \times d_8}{d_1} = \frac{2000 \times 300}{120} = 3200 \frac{1}{\text{min}}$$

**محاسبات چرخ دنده و چرخ زنجیر**  
الف - دنده و چرخ دنده

- برای بالا یا پایین بردن تیغه اره گرد نسبت به صفحه

دستگاه از چه سیستمی استفاده می شود؟

- برای انتقال حرکت از موتور به سه نظام دستگاه دریل

دستی برقی از چه سیستمی استفاده می شود؟

حل تمرین ۱:

$$d_1 = 50 \text{ mm} , \quad d_r = 100 \text{ mm} ,$$

$$n_1 = 3600 \frac{1}{\text{min}} , \quad n_r = ?$$

$$n_r = \frac{n_1 \times d_1}{d_r} = \frac{3600 \times 50}{100} = 1800 \frac{1}{\text{min}}$$

حل تمرین ۲:

$$d_r = 120 \text{ mm} , \quad n_1 = 1500 \frac{1}{\text{min}} ,$$

$$n_r = 4000 \frac{1}{\text{min}} , \quad d_1 = ?$$

$$d_1 = \frac{d_r \times n_r}{n_1} = \frac{4000 \times 120}{1500} = 320 \text{ mm}$$

حل تمرین ۳:

$$d_1 = 80 \text{ mm} , \quad d_r = 120 \text{ mm} ,$$

$$n_1 = 2000 \frac{1}{\text{min}} , \quad d_5 = 160 \text{ mm}$$

$$n_r = \frac{n_1 \times d_1}{d_r} = \frac{2000 \times 80}{120} = 1000 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_f = \frac{n_r \times d_r}{d_f} = \frac{1000 \times 120}{120} = 1000 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_5 = \frac{n_r \times d_5}{d_f} = \frac{1000 \times 160}{80} = 2000 \frac{1}{\text{min}}$$

حل تمرین ۴:

$$i = 3 , \quad d_1 = 150 \text{ mm} , \quad n_r = ? ,$$

$$n_1 = 1440 \frac{1}{\text{min}} , \quad d_r = ?$$

$$n_r = \frac{n_1}{i} = \frac{1440}{3} = 480 \frac{1}{\text{min}}$$

– در چه ماشین‌آلاتی برای انتقال قدرت و حرکت از دنده و چرخ دنده استفاده می‌کنند؟

همان‌طور که در بحث چرخ تسمه گفته شد، یکی از چرخ‌ها به الکتروموتور و دیگری به ماشین متصل است و از طرفی این دو چرخ با هم دیگر در تماس می‌باشند بنابراین سرعت محیطی هر دو یکسان می‌باشد و چون سرعت محیطی برابر است با:

$$V = d \cdot \pi \cdot n \quad \text{یا} \quad \text{تعداد دوران} \times \text{محیط چرخ} = V$$

محیط چرخ می‌تواند با حاصل ضرب تعداد دندانه‌ها ( $Z$ ) در عرض هر دندانه ( $e$ ) به دست آید. بنابراین:

$$V_1 = V_2 \Rightarrow d_1 \pi n_1 = d_2 \pi n_2 \Rightarrow e_1 z_1 n_1 = e_2 z_2 n_2$$

و چون عرض دندانه‌های هر دو چرخ باید با هم برابر باشند تا درون یک‌دیگر قرار گرفته و حرکت کنند یعنی  $e_1 = e_2$  باشد.

خواهیم داشت

$$z_1 n_1 = z_2 n_2$$

در مقایسه با چرخ تسمه فقط این تفاوت را خواهد داشت که به جای قطر چرخ، تعداد دندانه‌های چرخ‌ها قرار گرفته است. بنابراین تمامی ویژگی‌های چرخ تسمه را در رابطه با محاسبات خواهد داشت.

## ب – چرخ زنجیر

● دو چرخه چگونه حرکت می‌کند؟

- بعضی از دستگاه‌های گندگی برای بالا یا پایین بردن صفحه دستگاه از سیستم زنجیر و چرخ زنجیر استفاده می‌کنند.
- بعضی از جرثقیل‌های کارگاه از این سیستم استفاده می‌کنند.

چرخ‌های این سیستم دندانه‌دار بوده که زنجیر مربوطه درون دندانه‌ها قرار می‌گیرد و برای محاسبه تعداد دور چرخ‌ها می‌توان مشابه چرخ دندانه عمل نموده به‌طوری که:

$$z_1 n_1 = z_2 n_2$$

و از طرفی نسبت انتقال برای سیستم دنده و چرخ دنده و زنجیر و چرخ زنجیر مشابه تسمه و چرخ تسمه می‌باشد.

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$


و در چرخ‌های مرکب نسبت انتقال برابر است با:

$$i = \frac{n_e}{n_m} = \frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3}$$

مثال‌های نمونه ۱ و ۲ کتاب حل شود. بعد از پاسخ به سؤالات احتمالی هنرجویان، اعلام شود که برای جلسه آینده مسایل مربوط به صفحات ۴۳، ۴۴ و ۴۵ حل شود.

### سزالات آزمون پایان فصل دوم

۱- در شکل (۲۱-۲) طول نسجه را به صورت ساده و سر به سر به دست آورید.  
 $(d_1 = 20\text{cm}, d_2 = 12\text{cm}, A = 50\text{cm})$



شکل ۲۱-۲- نسجه و انتقال حرکت

- ۲- در شکل (۲۱-۲) اگر تعداد دور الکتروموتور  $n_1 = 2500$  /min باشد، تعداد دور ماشین و نسبت انتقال آن را به دست آورید.  $(d_1 = 20\text{cm}$  و  $d_2 = 12\text{cm}$ ).
- ۳- به منظور انتقال حرکت دستگاهی از دنده و چرخ دنده استفاده شده است. اگر نسبت انتقال  $i = 4$ ،  $n_1 = 1000$  /min و  $n_2 = 250$  باشد، به  $d_1$  و  $d_2$  را محاسبه کنید.
- ۴- اگر نسبت انتقال چرخ اول و دوم ۳ باشد و نسبت انتقال چرخ سوم و چهارم ۴ باشد نسبت کل انتقال را در چنین دستگاهی به دست آورید.
- ۵- در یک دستگاه خراطی سه پدای مستطیلن قطر چرخ نسجه‌های آن به ترتیب  $10\text{-mm}$ ،  $d_2 = 8\text{-mm}$  و  $d_1 = 10\text{-mm}$  است و تعداد دور الکتروموتور دستگاه  $2500$  دور در دقیقه می‌باشد. اگر بخواهیم پایه‌میزی به قطر  $75$  میلیمتر را خراطی کنیم سرعت برش نه را در مراحل مختلف انجام کار محاسبه کنید.

۲۵


۱۲

دنده‌های چرخ متحرک را حساب کنید.

۲- تعداد دور الکتروموتور را در شکل (۲۰-۲) حساب کنید؛ در صورتی که تعداد دور سه‌نظام  $2500$  دور در دقیقه باشد.

۳- در شکل (۲۰-۲) اگر تعداد دور الکتروموتور  $1000$  دور در دقیقه باشد، تعداد دنده‌های چرخ شماره ۳ چه تغییری خواهد کرد؛ در صورتی که تعداد دور سه‌نظام همان  $2500$  دور در دقیقه باشد.

۵- نسبت کل انتقال را در شکل (۲۰-۲) به دست آورید. اگر تعداد دور الکتروموتور  $1000$  دور در دقیقه و تعداد دور سه‌نظام  $2500$  دور در دقیقه باشد.



شکل ۲۰-۲- دریل برقی دستی

۲۴

انتقال حرکت



## جلسه دوازدهم

در این جلسه فقط مسایل صفحات ۴۳، ۴۴ و ۴۵ توسط هنرجویان حل شود و در صورت فرصت فصل دوم بررسی شود.

$$n_1 = n_f \times \frac{z_f \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3} \Rightarrow n_1 = 2500 \times \frac{10 \times 25}{40 \times 15}$$

$$= 1042 \quad 1/\text{min}$$

حل تمرین ۴:

$$n_1 = 1000 \quad 1/\text{min}, n_f = 2500 \quad 1/\text{min}, z_3 = ?$$

$$z_3 = \frac{n_f \times z_2 \times z_4}{n_1 \times z_1}$$

$$z_3 = \frac{2500 \times 10 \times 25}{1000 \times 40} = 16 \text{ عدد}$$

حل تمرین ۵:

$$i = ?, n_e = 1000 \quad 1/\text{min}, n_r = 2400 \quad 1/\text{min}$$

$$i = \frac{n_e}{n_m} = \frac{1000}{2400} = \frac{5}{12}$$

حل تمرین ۱:

$$z_1 = 40, n_r = 640 \quad 1/\text{min}, z_2 = 25, n_1 = ?$$

$$n_1 = \frac{n_r \cdot z_2}{n_2 \cdot z_1} = \frac{640 \times 25}{40} = 40 \quad \text{عدد} \quad \text{min}$$

حل تمرین ۲:

$$n_1 = 900 \quad 1/\text{min}, z_1 = 15, n_2 = 225$$

$$1/\text{min}, z_2 = ?$$

$$z_2 = \frac{z_1 \cdot n_1}{n_2} = \frac{15 \times 900}{225} = 60 \quad \text{عدد}$$

حل تمرین ۳:

$$n_f = 2500 \quad 1/\text{min}, n_1 = ?$$

سئوالات آزمون پایان فصل دوم

حل تمرین ۱:

$$d_1 = 25\text{cm}, d_2 = 12\text{cm}, A = 55\text{cm}$$

$$\alpha = \text{Arcsin} \frac{R-r}{A} = \text{Arcsin} \frac{12/5-6}{55} = 6/7^\circ$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} = \sqrt{55^2 - (12/5-6)^2} = 54/6^\circ$$

$$L = 2(MN) + \frac{D\pi(180+2\alpha)}{360} + \frac{d\pi(180-2\alpha)}{360}$$

$$L = 2(54/6) + \frac{(25)(3/14)(180+2(6/7)^\circ)}{360} + \frac{(12)(3/14)(180-2 \times 6/7)}{360}$$

$$L = 168/8\text{cm}$$

حل تمرین ۲:

$$n_1 = 2500 \quad 1/\text{min}, d_1 = 25\text{cm}, d_2 = 12\text{cm}, n_2 = ?, i = ?$$

$$n_r = \frac{n_1 \times d_1}{d_r} = \frac{2500 \times 25}{12} = 5208 \text{ ۱/min}$$

$$i = \frac{d_r}{d_1} = \frac{12}{25} = 0/48$$

حل تمرین ۳:

$$i = 4, n_1 = 1000 \text{ ۱/min}, z_1 = 25, n_r = ?, z_r = ?$$

$$n_r = \frac{n_1}{i} = \frac{1000}{4} = 250 \text{ ۱/min}$$

$$z_r = z_1 \times i = 25 \times 4 = 100$$

حل تمرین ۴:

$$i_1 = 3, i_r = 4, i = ?$$

$$i = i_1 \times i_r = 3 \times 4 = 12$$

حل تمرین ۵:

چون چرخ‌های محرک و متحرک متقارن هستند پس:

$$d_1 = d_6 = 60 \text{ mm}, d_r = d_4 = 80 \text{ mm}, d_5 = d_7 = 100 \text{ mm} \Rightarrow V_1 = ?, V_r = ?, V_3 = ?$$

$$n_r = \frac{n \times d_1}{d_r} \Rightarrow n_r = \frac{2500 \times 60}{100} = 1500 \frac{1}{\text{min}}$$

$$V_1 = d \cdot \pi \cdot n_r \Rightarrow V_1 = \frac{75}{1000} \times 3/14 \times \frac{1500}{60} = 5/88 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$n_4 = \frac{n \times d_r}{d_4} \Rightarrow n_4 = \frac{2500 \times 80}{80} = 2500 \frac{1}{\text{min}}$$

$$V_r = d \cdot \pi \cdot n_4 \Rightarrow V_r = \frac{75}{1000} \times 3/14 \times \frac{2500}{60} = 9/81 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$n_6 = \frac{n \times d_5}{d_6} \Rightarrow n_6 = \frac{2500 \times 60}{60} = 4166/66 \frac{1}{\text{min}}$$

$$V_3 = d \cdot \pi \cdot n_6 \Rightarrow V_3 = \frac{75}{1000} \times 3/14 \times \frac{4166/66}{60} = 16/35 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

### کار مکانیکی

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱ - کار مکانیکی را تعریف کند؛
- ۲ - کار مکانیکی را محاسبه نماید؛
- ۳ - توان مکانیکی ماشین‌آلات را محاسبه کند؛
- ۴ - راندمان را تعریف نماید؛
- ۵ - راندمان ماشین‌آلات را محاسبه کند؛
- ۶ - رابطه توان را با گشتاور نیروی محیطی تعیین کند؛
- ۷ - محاسبات مربوط به پارهای ساده (ماشینهای ساده) را انجام دهد؛
- ۸ - اصطکاک را تعریف کند؛
- ۹ - انواع اصطکاک را بیان کند؛
- ۱۰ - اصطکاک لغزشی را محاسبه نماید؛
- ۱۱ - اصطکاک لغزشی را محاسبه کند.

زمان تدریس: ۱۲ ساعت

#### مقدمه

در گفتگوهای روزانه کلمه «کار» تقریباً به یک نوع فعالیت بدنی یا فکری نسبت داده می‌شود. اما در دانش فیزیک، مکانیک، کار معنای ویژه‌ای دارد و هنگامی انجام می‌گیرد که نیروی سبب حرکت جسمی شود.

آیا تاکنون به شخصی که لوازمی را رانده می‌کند، نگاه کرده‌اید؟ حال به این پرسشها فکر کنید:

- چه نیروی باید به التور وارد شود تا التور روی صفحه دستگاه به حرکت درآید و از نظر

علم فیزیک چه عملی انجام می‌شود؟

- برای به حرکت درآوردن توی دستگاه چه انرژی مصرف شده و از کجا بدید می‌آید؟  
- آیا مرکز میل انرژی یا الکتروموتور، توانایی انجام این کار را تا آخرین مرحله خواهد داشت؟

- آیا این دستگاه میل انرژی باره با راندمان مطلوبی دارد و بنا از نظر اقتصادی به صرفه است؟

- در هنگام تبدیل انرژی چه مقداری از توان دستگاه صرف اصطکاک و با دیگر مایه‌ها می‌شود؟

- آیا اصطکاک همیشه باعث کاهش توان دستگاه می‌شود؟ آیا اصطکاک همیشه عمل مفیدی انجام می‌دهد؟

پیش از آن که به بررسی این پرسشها و پاسخ دادن به آنها بپردازید باید مطمئن شوید که مفهوم فیزیکی کشش کار، توان، راندمان و اصطکاک را به درستی می‌دانید. شما هرچون در سائهای پیش با این کشش به گره‌ای ساده و ابتدایی آشنا شدید، اما این فصل را با دیدی که جنبه علمی، فنی و کاربردی بیشتری دارد دنبال خواهید کرد.

### ۳- کار مکانیکی

#### ۳-۱- تعریف کار مکانیکی

در صورتی که نیروی بر جسمی وارد شود و آن جسم به حرکت درآید می‌گوییم «کار» انجام گرفته است. مثلاً وقتی که تخته‌ای را از روی زمین برمی‌داریم و آنرا بالا می‌بریم تا روی میز کار بگذاریم نیروی مساوی و مخالف جهت نیروی جاذبه زمین بر آن وارد می‌سازیم و انگیزیم که برای جابه‌جا کردن آن تخته، انرژی مصرف کرده‌ایم و کاری انجام داده‌ایم. اما هنگامی که تلاش می‌کنیم تا گرده پنه زردی را جابه‌جا کنیم و موفق نمی‌شویم، گرچه انرژی مصرف می‌کنیم، اما کاری انجام نمی‌دهیم؛ بنابراین کار وقتی انجام می‌شود که نیروی سبب جابه‌جا شدن نقطه اثر خود شود؛ بنابراین، توجه به این امر، مهم است که اگر نیروی توانده نقطه اثر خود را جابه‌جا کند کار صورت نمی‌گیرد.

اغلب برای انجام دادن کار باید بر یک نیروی مقاوم غلبه کرد. این نیروی مقاوم ممکن

### کار مکانیکی

است؛ نیروی جاذبه هنگام بالا بردن یک وزنه باید با نیروی اصطکاک هنگام کشیدن یا رانند یک جسم بر روی یک سطح یا نیروهای چسبندگی و پیوستگی بین مولکولها هنگام جدا کردن دو جسم از یکدیگر باشد؛ همچنین اشیاء مانند شکستن و باره کردن، سوهان زدن، آرد کردن یک جسم و نظائر آن.



شکل ۱-۳-۱: اشکال مختلف کار

۱-۳-۲- محاسبه کار مکانیکی: بنابراین گفته شد، دو عامل در اندازه کار مؤثر

است؛ یکی نیرو و دیگری اندازه جابه‌جایی نقطه اثر نیرو و بنا به تعریف، کار برابر است با حاصل ضرب نیرو در اندازه جابه‌جایی نقطه اثر نیرو در راستایی که نیرو اثر می‌کند.

تغییر مکان  $\times$  نیرو = کار مکانیکی

$$W = F \times S$$

$$(Nm = J)$$

علامت اختصاری:

F: نیرو بر حسب نیوتن

S: تغییر مکان بر حسب متر

W: کار بر حسب نیوتن متر (ژول)

یک ژول مقدار کاری است که بتواند جسمی را که نیروی وزن آن برابر یک نیوتن می‌باشد به اندازه یک متر از زمین بلند کند.

عامل به وجود آورنده کار را «انرژی» گویند که به صورتهای مختلف یافت می‌شود، یعنی:

الف) انرژی مکانیکی؛

ب) انرژی حرارتی؛

ج) انرژی الکتریکی.

واحد سنجش انرژی حرارتی و مکانیکی ژول (J) و یا کیلوژول (kJ) است. برای سنجش کار الکتریکی از واحد سنجش وات نامیده (W) یا کیلو وات ساعت (kWh) استفاده می‌کنیم.

چون انرژیهای موجود در طبیعت به یکدیگر تبدیل می‌گردند، از این رو واحدهای انرژی را به نحوی انتخاب می‌کنند که در عمل معادل یکدیگر باشند تا بتوان به سهولت آنها را باهم مقایسه کرد.

$$1Nm = 1J = 1Ws$$

$$1kWh = 3600 \times 1Nm = 3600kJ$$

چون در بعضی از وسایل حرارتی واحد کاری و یا کیلوکالری به کار می‌برند، از این رو از یک ضریب تبدیل استفاده می‌کنیم.

$$1J = 0.239cal$$

$$1cal = 4.18J$$

## جلسه سیزدهم

برنامه زمان بندی جلسه سیزدهم		
۱۰	آماده کردن کلاس	۱
۵۰	تدریس کار مکانیکی و محاسبات مربوط به آن	۲
۳۰	حل مثال نمونه	۳

## کار مکانیکی

### مقدمه

$$D = \frac{m}{V}$$

از رابطه بالا می توان نتیجه گرفت که جرم اجسام برابر

$$m = D \cdot V \quad \text{است با:}$$

و همچنین با توجه به رابطه وزن می توان نوشت:

$$W = D \cdot V \cdot g$$

مثال ۱: تخته ای به ابعاد  $2\text{m} \times 3\text{cm} \times 5\text{cm}$  و با جرم

ویژه  $D = 0.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ، چه وزنی خواهد داشت؟

$$V = a \cdot b \cdot h = 2 \times 0.03 \times 0.05 = 0.003 \text{m}^3 \text{ و}$$

$$D = 0.5 \times 1000 = 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$W = D \cdot V \cdot g = 500 \times 0.003 \times 10 = 15 \text{N}$$

مثال ۲: وزن ۲۰۰ لیتر آب را به دست آورید. وزن مخصوص

$$D = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad \text{آب برابر است با:}$$

$$V = 200 \div 1000 = 0.2 \text{m}^3$$

هر لیتر یک هزارم متر مکعب است.

$$W = D \cdot V \cdot g = 1000 \times 0.2 \times 10 = 2000 \text{N}$$

مثال ۳: گرده بینه ای از جنس راش با وزن مخصوص

$$D = 0.65 \text{ g/cm}^3 \text{ و قطر متوسط } 4 \text{ cm} \text{ و طول } 3 \text{ متر موجود}$$

است. نیروی وزن آن را به دست آورید.

$$V = \frac{d^2 \pi}{4} \times h = \frac{(0.04)^2 (\pi/4)}{4} \times 3 = 0.037 \text{m}^3$$

$$W = D \cdot V \cdot g = 650 \times 0.037 \times 10 = 240.5 \text{N}$$

در سال اول دبیرستان در کتاب فیزیک (۱) به کمیت های اولیه فیزیک مکانیک اشاره شده است، و در این جا کمیت هایی را که در این فصل لازم است، یادآوری می نمایم.

۱- جرم: مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم آن جسم می نامند که واحد اصلی اندازه گیری جرم کیلوگرم است و جرم را معمولاً با  $m$  نمایش می دهیم.

۲- شدت میدان گرانشی (جاذبه زمین): شتابی است که اجسام در حال سقوط آزاد کسب می نمایند که واحد آن  $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  بوده و معمولاً با  $g$  نمایش داده می شود.

$$g = 9.8 \approx 10 \text{ m/s}^2 \quad \text{مقدار } g \text{ برابر است با:}$$

۳- وزن: نیروی اجسام که به طرف زمین وارد می شوند وزن نامیده می شود طبق قانون نیوتن از حاصل ضرب جرم در شتاب ثقل زمین به دست می آید که واحد آن نیوتن ( $N$ ) می باشد و معمولاً با علامت  $W$  نمایش داده می شود.

$$W = m \cdot g$$

مثال ۱: وزن ۱۰ کیلوگرم آب را به دست آورید.

$$W = m \cdot g = 10 \times 10 = 100 \text{N}$$

مثال ۲: یک تن بار چه وزنی دارد؟

$$W = m \cdot g = 1000 \times 10 = 10000 \text{N}$$

۴- وزن مخصوص (جرم ویژه یا چگالی): نسبت جرم اجسام به حجم آن ها را وزن مخصوص گویند و در صنایع چوب واحد اندازه گیری جرم ویژه را یا  $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  و یا  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$  به کار می برند و با علامت  $D$  نمایش می دهند.

## کار مکانیکی

حال اگر نیرو و جابه‌جایی هم جهت نباشند می‌توان نوشت:

$$W = F \cdot S \cdot \cos \theta$$

$\theta$  همان زاویه بین راستای نیرو و جابه‌جایی است.


دلیل این رابطه به شرح زیر است:

اگر نیرویی با زاویه  $\theta$  نسبت به افق قرار گرفته باشد و در

حال کشیدن جسمی باشد، آن نیرو را روی محورهای دستگاه

مختصات تجزیه کنیم مؤلفه افقی که هم‌راستا با جابه‌جایی خواهد

$$F_x = F \cdot \cos \theta \quad \text{بود برابر است با:}$$



شکل ۱-۳

و اگر این نیرو  $F \cdot \cos \theta$  را در جابه‌جایی  $S$  ضرب نماییم رابطه مورد نظر به دست می‌آید.

مثال ۱: نیرویی به بزرگی  $100$  نیوتن که با افق زاویه

$6^\circ$  درجه می‌سازد در حال کشیدن جسمی روی خط افقی است،

اگر جسم  $5$  متر جابه‌جا شود کار انجام‌شده را محاسبه نمایید.

$$W = F \cdot S \cdot \cos \theta$$

$$W = 100 \times 5 \times \cos 6^\circ = 250 \text{ J}$$

مثال ۲: اگر  $200$  لیتر آب را به درون منبعی که در ارتفاع

$5$  متری قرار گرفته است پمپاژ نماییم، کار انجام شده چه مقدار است؟

$$\text{کار} = \text{وزن آب} \times \text{ارتفاع} \quad W = F \cdot S = W \cdot h$$

$$W = D \cdot V \cdot g \cdot h$$

$$W = 1000 \times 0.2 \times 10 \times 5 = 10000 \text{ J} = 10 \text{ kJ}$$

تعریف کار مکانیکی از نظر علم فیزیک و از نظر فهم عام کمی با هم تفاوت دارند. به طوری که از نظر فهم عام کار برابر است با عملیاتی که روی جسمی رخ دهد ولی از نظر علم فیزیک کار زمانی صورت می‌گیرد که نیرویی به جسم وارد شود و آن جسم از راستای نیرو جابه‌جا شود.

مثال:

الف - جسمی را به طرف جلو هل می‌دهیم و جابه‌جا می‌شود. در این حالت کار صورت گرفته است.

ب - جسمی را روی دست گرفته‌ایم و به طرف جلو می‌رویم. از نظر تعریف گفته شده کاری صورت نمی‌گیرد. زیرا: در حالت الف - نیرو و جابه‌جایی هر دو به طرف جلو و هم‌راستا هستند.

در حالت ب - نیروی وزن عمودی و جابه‌جایی افقی است و هم‌راستا نیستند.

## بررسی شکل‌های صفحه ۴۸

- بلند کردن گرده بنیه یا گرده کاتین: نیرو و جابه‌جایی به طرف بالا است.

- ریختن پوشال: نیروی وزن پوشال و جابه‌جایی ریختن آن‌ها هم جهت است.

- ضربه چکش: نیروی حاصل از ضربه و فرورفتن میخ درون تخته هم جهت هستند.

- سوهان زدن: نیروی وارد بر سوهان و حرکت سوهان هم جهت هستند.

حال اگر جهت نیرو و جابه‌جایی با یکدیگر زاویه داشته باشند، نیرو را تجزیه کرده و مؤلفه‌ای را که در راستای جابه‌جایی قرار دارد، مورد محاسبه قرار می‌دهیم.

محاسبه کار مکانیکی: طبق تعریفی که گفته شد، کار برابر است با حاصل ضرب نیرو و جابه‌جایی به شرط هم جهت بودن که واحد اندازه‌گیری آن نیوتن متر می‌باشد.

$$W = F \cdot S$$

و هر نیوتن متر را یک ژول گویند (J)

## قوانین نیوتن درباره حرکت

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

$$\vec{F} = m \times a$$

شتاب  $\times$  جرم = نیرو

a شتاب:  $m/s^2$  متر بر مجذور ثانیه

m جرم: kg کیلوگرم F نیرو: N نیوتن

با استفاده از این رابطه می توان واحد نیرو را تعریف نمود.

$$N = 1kg \times 1 \frac{m}{s^2}$$

یعنی یک نیوتن نیرویی است که به جرم یک کیلوگرم شتابی

معادل یک متر بر مجذور ثانیه بدهد.

هم چنین می توان نوشت:  $W = m \times g$

شتاب ثقل  $\times$  جرم = وزن

## اندازه حرکت

حاصل ضرب جرم یک جسم در سرعت آن را اندازه حرکت

جسم گویند.

سرعت  $\times$  جرم = اندازه حرکت

$$\vec{P} = m\vec{v}$$

مسئله نمونه: اتومبیل به جرم  $1800 \text{ kg}$  با سرعت

$54$  کیلومتر در ساعت در جاده مستقیم و افقی در حرکت است

چه نیروی ثابتی لازم است تا در مدت  $10$  ثانیه سرعت آن را به

$80 \text{ kg/n}$  برسانیم.

$$V_0 = 54 \times \frac{1000}{3600} = 15/5 \text{ m/s}$$

$$V = 90 \times \frac{1000}{3600} = 25 \text{ m/s}$$

$$F = m \frac{V - V_0}{A}$$

$$F = 1800 \times \frac{25 - 15}{10} = 1800 \text{ N}$$

قانون سوم نیوتن: قانون اول نیوتن رفتار یک جسم را

اگر بخواهیم علت به حرکت در آمدن اجسام را بررسی کنیم باید مفاهیمی از قبیل جرم و نیرو را در معادلات حرکت وارد کنیم که در این صورت حرکت را از دیدگاه «دینامیک» بررسی خواهیم نمود. نیوتن نخستین دانشمندی بود که به طور اصولی مفاهیم جرم و نیرو را در حرکت وارد کرد و قوانین اساسی دینامیک را که به نام خود او (قوانین نیوتن در حرکت) نامیده می شوند وضع نمود، که برای پاسخ گویی به پرسش های مختلف در رابطه با حرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

قانون اول نیوتن: هر جسمی حالت سکون یا حرکت مستقیم الخط یکنواخت خود را ادامه می دهد مگر آن که نیرو یا نیروهایی از خارج بر آن اثر کند.

تمایل اجسام بر ماندن در حالت سکون یا در حال حرکت یکنواخت «لختی» یا «اینرسی» نامیده می شود.

لختی یا اینرسی خاصیت همه اجسام است یعنی اجسام مادی دارای این خاصیت هستند که در برابر هر تغییری که در سرعت آنها حاصل شود مقاومت می کنند: آنها که ساکن هستند می خواهند در حال سکون باقی بمانند و آنها که در حرکت هستند می خواهند بدون تغییر سرعت (از لحاظ جهت و اندازه) به حرکت خود بر خط راست ادامه دهند. مگر این که نیروی (یا نیروهای) خارجی آنها را مجبور به تغییر سرعت نماید.

پرسش ۱: چرا توصیه می شود که سرنشینان اتومبیل هنگام حرکت در جاده ها از کمربند ایمنی استفاده نمایند؟

پرسش ۲: چرا در جاده ای که سطح آن یخ بندان است اتومبیل نمی تواند از پیچ جاده تبعیت کند و در امتداد خط راست از جاده خارج می شود؟

قانون دوم نیوتن: هرگاه جسمی تحت تأثیر نیرو واقع شود، در جهت آن نیرو شتابی می گیرد که با نیرو نسبت مستقیم و با جرم نسبت عکس دارد.

می بینیم که این شتاب بستگی به جرم جسم ندارد. اگر  $90^\circ \neq \alpha$  باشد:  $a = g$  یعنی شتاب معادل شتاب ثقل خواهد شد. ضربه:

$$F \times t = m\Delta v$$

تعریف: اگر بر جسمی ضربه‌ای وارد شود در اثر این ضربه سرعت جسم تغییر می‌کند به طوری که اندازه ضربه برابر با میزان (تغییر اندازه حرکت) جسم خواهد بود.

مثال میخ و چکش که در شکل ۱-۳ نشان داده شده است مفهوم ضربه را به خوبی نشان می‌دهد.

سر چکش به جرم  $m$  با سرعت  $v$  به میخ برخورد می‌کند و نیرویی در زمان کوتاه  $t$  بر میخ وارد می‌سازد که در اثر این ضربه میخ کمی در تخته فرو می‌رود. اگر  $F$  اندازه متوسط نیروی وارد بر میخ در این زمان کوتاه ( $t$ ) باشد اندازه ضربه برابر است با:

$$F \times t = \text{ضربه}$$

مسئله نمونه: جرم سر یک چکش  $5/0^\circ$  گرم است و با سرعت  $6 \text{ m/s}$  به سر میخ بزرگی زده می‌شود که موجب فرورفتن میخ در تخته می‌شود اگر مدت ضربه  $(t)$  ثانیه باشد مطلوب است.

الف - اندازه ضربه چکش

ب - اندازه متوسط نیروی وارد بر میخ از طرف چکش

$$F \times t = m\Delta v$$

اندازه ضربه  $F \times t = 0/5 \text{ kg} \times 6 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3 \text{ kgm/s}$  (ضربه)

اندازه متوسط نیرو  $F = \frac{m\Delta v}{t} = \frac{3}{0/001} = 3 \times 10^3 \text{ N}$

سرعت حد: وقتی که یک جسم بدون سرعت اولیه در اثر وزن خود در یک مایع یا در یک گاز مانند هوا سقوط می‌کند. سرعت آن و در نتیجه نیروی اصطکاک لحظه به لحظه افزایش می‌یابد تا این که اندازه این نیرو برابر وزن جسم می‌شود. در این حالت برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر می‌شود و جسم با سرعت ثابت سقوط می‌کند این سرعت ثابت را (سرعت حد) می‌نامند. مثلاً قطرات باران در هوا با سرعت حدی سقوط می‌کنند که بستگی

در حالت تعادل بیان می‌کند و این حالتی است که برآیند نیروهای وارد بر آن جسم صفر است. قانون دوم نیوتن بیان می‌کند که اگر نیرو (یا برآیند نیروها) صفر نباشد، چگونه در حرکت جسم تغییر حاصل می‌شود.


قانون سوم نیوتن اثر متقابل دو جسم را بر یکدیگر بیان می‌کند.

ترجمه کلمه به کلمه قانون سوم از کتاب اصول نیوتن چنین است:

برای هر عملی عکس‌العملی است مساوی با آن و در خلاف آن؛ به عبارت دیگر عمل‌های دو جسم بر یکدیگر همواره مساوی و در جهت مخالف هم است.

مثال: عقب‌زدن تفنگ هنگام خروج گلوله از آن، حرکت موشک و هواپیمای جت و ... و بسیاری از مشاهدات روزانه قانون سوم نیوتن را آشکار می‌سازد.

مسئله نمونه: محاسبه نمایید شتاب حرکت  $a$  یک جسم به جرم  $m$  بر سطح شیب‌دار بدون اصطکاک شکل زیر:



شکل ۲-۳

حل: نیروی وزن  $mg$  به دو مؤلفه (همنه)  $mg \cos \alpha$  و  $mg \sin \alpha$  که بر یکدیگر عمود هستند تجزیه می‌شود و نیروی  $mg \cos \alpha$  که عمود بر سطح شیب‌دار است با نیروی عمودی سطح  $N$  خنثی می‌شود.

اما مؤلفه  $mg \sin \alpha$  سبب حرکت جسم بر سطح شیب‌دار می‌گردد که اگر اصطکاک سطح ناچیز باشد تنها نیرویی است که به جسم شتاب می‌دهد. بنا به قانون دوم نیوتن خواهیم داشت:

$$mg \sin \alpha = m \times a \quad \text{یا} \quad a = g \sin \alpha$$

به ابعاد آنها دارد نه به ارتفاعی که از آن جا فرو می ریزند.

سرعت زاویه‌ای: اگر متحرکی روی یک دایره به مرکز O و شعاع R در حال حرکت باشد و در لحظه  $t_1$  مختصه زاویه  $\theta_1$  و در لحظه  $t_2$  مختصه زاویه  $\theta_2$  را داشته باشد سرعت زاویه‌ای متوسط برابر است با:

$$\bar{\omega} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

در حالت خاصی که سرعت زاویه‌ای متحرک ثابت باشد حرکت را دایره‌ای یکنواخت گوئیم در این صورت سرعت زاویه‌ای متوسط آن در هر فاصله زمانی دلخواه، با سرعت زاویه‌ای لحظه‌ای برابر است و خواهیم داشت:

$$\theta = \omega t + \theta_0$$

$\theta$ : برحسب رادیان rad

$\omega$ : برحسب رادیان بر ثانیه  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ \quad \text{و می دانیم که:}$$

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2 \times 3.14} \approx 57.3^\circ$$

برای به دست آوردن یک زاویه برحسب رادیان کافی است

طول قوس مقابل آن را بر شعاع دایره تقسیم کنیم.

طول قوس مقابل به زاویه =  $\frac{\text{طول شعاع دایره}}{\text{زاویه برحسب رادیان}}$

$$\theta_{\text{rad}} = \frac{S}{d}$$

که از این رابطه طول قوس پیموده شده در زمان t محاسبه

$$S = R\theta \quad \text{می شود}$$

سرعت در حرکت دایره‌ای یکنواخت

$$V = R\omega$$

V: سرعت برحسب متر بر ثانیه

R: شعاع دوران برحسب متر

W: سرعت زاویه‌ای متوسط یا تعداد دوران در ثانیه و

$$W = 2\pi f \quad (f \text{ تعداد دوران در ثانیه})$$

مثال: اندازه سرعت یک نقطه از نوک یک اره گرد به قطر

۴۰ سانتی متر و تعداد دوران ۳۰۰۰ دور در ثانیه چقدر است؟

$$V = R\omega$$

$$V = 2\pi f \times R = 2 \times 2.14 \times \frac{3000}{60} \times \frac{40}{100}$$

$$V = 125.6 \text{ m/s}$$



## جلسه چهاردهم

### حل تمرین ۳:

$$S = 150 \text{ cm}, W = 25000 \text{ J}, m = 800 \text{ kg}$$

$$F = \frac{W}{S} = \frac{25000}{1/5} = 166666/7 \text{ N}$$

$$m = 166666/7 \div 10 = 16666/7 \text{ kg}$$

$$n = \frac{16666/7}{800} \approx 2$$

پالت

در این جلسه تمرین‌های صفحه ۵۰ کتاب حل شده و بقیه وقت کلاس را به رفع اشکال از اول کتاب تا صفحه ۵۰ بپردازید.

### حل تمرین ۱:

$$S = 2 \text{ m}, F = 250 \text{ N}, W = ?$$

$$W = F \cdot S = 250 \times 2 = 500 \text{ J}$$

### حل تمرین ۲:

$$\theta = 45^\circ, F = 50 \text{ N}, S = 10 \text{ m}$$

$$W = F \cdot S \times \cos \theta, W = 50 \times 10 \times \cos 45^\circ = 353/5 \text{ J}$$

مثال نمونه: کار انجام شده با یک جرثقیل برای بالا بردن نخسته‌های برده شده تا ارتفاع ۴ متری معادل ۶۴۸۱ است. اگر هر نخسته ۱۶۰ نیوتن وزن داشته باشد هر بار جرثقیل چند نخسته را می‌تواند جابه‌جا نماید.

جواب:

$$W = F \cdot S \Rightarrow F = \frac{W}{S}$$

$$F = \frac{6481}{4} \Rightarrow F = 1620.25 \text{ N}$$

عدد نخسته‌ها  $n = 1620.25 / 160 = 10.125$

تمرین

- ۱- برای انتقال یک دستگاه آره تا فاصله ۲ متری، نیروی افقی معادل ۲۵۰ نیوتن لازم است. محاسبه کنید چند زول کار انجام گرفته است؟
- ۲- برای جابه‌جایی بسپ یاد در سطح کارگاه به وسیله طنابی که با سطح افق زاویه ۲۵° دارد، ۵۰ نیوتن نیرو لازم است. پس از ۱۰ متر جابه‌جایی چقدر کار انجام شده است؟
- ۳- حداکثر کار انجام شده یک لیفتراک مطابق شکل (۲-۳) برای بالا بردن پالت‌های روکش تا ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتری معادل ۲۵۰۰۰۰ جرم هر پالت روکش ۸۰۰ کیلوگرم باشد. لیفتراک هر بار چند پالت را می‌تواند جابه‌جا کند؟



شکل ۲-۳- لیفتراک

## جلسه پانزدهم

### امتحان پایان ترم نیمه اول (۵۰ درصد کتاب)

	نام و نام خانوادگی:	به نام خدا	تاریخ ۸۱/۱۰/۱۵
	کلاس: ۱۶	هنرستان فنی شهید دیباج همدان	زمان: ۹۰ دقیقه
	رشته: صنایع چوب و کاغذ	«امتحان پایانی نیمه اول»	سال تحصیلی: ۸۲-۱۳۸۱
	درس: محاسبات فنی (۲)	«صفحه اول»	
ردیف	توجه	$\pi = 3$	$g = 10$
۱	سرعت حرکت بالابری ۲۵ سانتی متر بر دقیقه تنظیم شده است. برای یک ارتفاع ۱۰ متری اگر قرار باشد، ۵ مرتبه بالابر حرکت کند، چه زمانی صرف حرکت رفت و برگشت خواهد شد؟		
۲	برای پرداخت کردن تخته چندلایی پس از پرس و دوربری، قرار است سنباده زنی شوند، اگر از دستگاه سنباده زنی، غلتکی دوطرفه استفاده شود، سرعت حرکت دستگاه را ۵/۰ متر بر دقیقه تنظیم نماییم، در طول یک شیفت کاری ۸ ساعته چند صفحه سنباده زده می شود؟ در صورتی که طول صفحات ۲۲ سانتی متر، یک دقیقه فاصله بین صفحات منظور شود، ۱۰ درصد زمان فوق زمان تلف شده در نظر گرفته شود.		
۳	قرار است در مدت ۲ ساعت تعداد ۵۴ شاخه زهوار به طول ۲/۵ متر را افزار بزیم در صورتی که تخمین زده شود ۷ درصد از زمان فوق صرف افزار زنی شود، محاسبه نمایید سرعت پیشبرد کار چقدر باید تنظیم شود؟		
۴	قطر تیغه اره گردی را به دست آورید که تعداد دور میله آن $\frac{1}{\text{min}} = 600$ و سرعت برشی معادل ۸۰ متر بر ثانیه داشته باشد. اگر تیغه ۸۰ دندانه داشته باشد. فاصله نوک دندانه ها چه قدر است؟		
۵	تعداد دور میله کف رندی ۵۵۰ دور بر دقیقه است. اگر تویی دستگاه ۶ تیغه رنده و ۱۲ سانتی متر قطر داشته باشد و برای قطعه کاری انتظار سطح رنده شده درجه (۲) معادل عرض اثر تیغه ۸/۰ میلی متر باشد، چه سرعت پیشبرد را انتخاب می کنید؟ در این حالت عمق اثر هر تیغه رنده را به میکرومتر به دست آورید.		
۶	در ماشین کف رندی قطر چرخ محرک ۱۲ سانتی متر، قطر چرخ متحرک ۲۴/۵ سانتی متر و فاصله دو محور ۶۰ سانتی متر است، اگر تسمه به صورت ساده و مستقیم باشد، طول تسمه این ماشین را محاسبه نمایید. $\sin 84^\circ = 0/994$ و $\cos 84^\circ = 0/104$ و $\sin 6^\circ = 0/104$ و $\cos 6^\circ = 0/994$		
۷	برای خراطی قطعه ای به قطر ۱۰ سانتی متر نیاز به سرعت برشی معادل ۳۰ متر بر ثانیه است. اگر قطر چرخ های محرک دستگاه خراطی پله ای به ترتیب ۳۰-۲۵-۲۰ سانتی متر و قطر چرخ های متحرک ۱۰-۱۵-۲۰ سانتی متر و تعداد دور الکتروموتور ۳۶۰ دور بر دقیقه باشد، تسمه روی کدام چرخ ها باید قرار گیرد؟		
۸	به منظور انتقال حرکت دستگاهی از دنده و چرخ دنده استفاده شده است، اگر نسبت انتقال $i = 4$ ، $n_1 = 1000 \frac{1}{\text{min}}$ و $z_1 = 25$ باشد، $n_2$ و $z_2$ را محاسبه نمایید.		
۹	حداکثر کار انجام شده یک لیفتراک برای بالا بردن پالت های روکش تا ارتفاع ۱۵۰ سانتی متری معادل ۲۵ کیلوژول می باشد، اگر جرم هر پالت روکش ۸۰۰ کیلوگرم باشد، لیفتراک هر بار چند پالت را می تواند جابه جا کند؟		
۲۰	جمع		

<p>پاسخنامه:</p> <p>درس محاسبات فنی (۲)</p> <p>رشته: صنایع چوب و کاغذ</p>		<p>به نام خدا</p> <p>هنرستان فنی شهید دیباج همدان</p> <p>«امتحان پایانی نیمه اول»</p> <p>«صفحه اول»</p>		<p>تاریخ ۸۱/۱۰/۱۵</p> <p>زمان: ۹۰ دقیقه</p> <p>سال تحصیلی: ۸۲-۱۳۸۱</p>	
۱/۵	$S = 10 \times 15 \times 2 = 100 \text{ (m)} = 10000 \text{ (cm)}$ $t = \frac{S}{V} = \frac{10000}{250} = 40 \text{ (min)}$			۱	
۲/۵	$t_1 = \frac{S}{V} = \frac{22}{0.5} = 44 \text{ (min)}$ $t_2 = 44 + 1 = 45 \text{ (min)}$ $T = 8 - (8 \times 0.1) = 7.2 \text{ (h)} = 432 \text{ (min)}$ $n = \frac{432}{5/5} \approx 78 \text{ عدد}$			۲	
۱	$L = 54 \times 2 / 5 = 135 \text{ (m)}$ $t = 2 \times 60 \times 0.7 = 84 \text{ (min)}$ $S = \frac{L}{t} = \frac{135}{84} \approx 1.6 \text{ (m/min)}$			۳	
۲	$d = \frac{v}{n \cdot \pi} = \frac{10 \times 60}{6000 \times 3} = \frac{4}{5\pi} \text{ (m)} = \frac{100}{\pi} \text{ (mm)}$ $e = \frac{d \cdot \pi}{n} = \frac{100}{10} = 10 \text{ (mm)}$			۴	
۲/۵	$S = \frac{a \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{0.1 \times 550 \times 6}{1000} = 26/4 \frac{\text{m}}{\text{min}}$			۵	
۳	$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = 60 - \sqrt{3600 - 0.16} = 0.001 \text{ mm} = 1 \mu\text{m}$				
۳	$R = 24/5 \div 2 = 12/25 \text{ cm}$ $r = 12 \div 2 = 6 \text{ cm}$ $\alpha = \text{Arcsin} \frac{ R-r }{A} \quad \alpha = \text{Arcsin} \frac{12/25 - 6}{60} \quad \alpha = \text{Arcsin}(0.104)$ $\alpha = 6^\circ$ $MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} \Rightarrow MN = \sqrt{60^2 - (12/25 - 6)^2} \Rightarrow MN = 59/7 \text{ cm}$ $L = 2MN + \frac{D\pi(180 + 2\alpha)}{360} + \frac{d\pi(180 - 2\alpha)}{360} = 2(59/7) + \frac{(24/5)(3)(180 + 12)}{360} + \frac{(12)(3)(180 - 12)}{360}$ $L = 175/4 \text{ cm}$			۶	

۳	$d = 10 \div 100 = 0.1 \text{ m}$ $V = d \cdot \pi \cdot n$ $30 = 0.1 \times \pi \times n$ $n = \frac{30}{0.1 \pi} = 100$ $n = 100 \times 60 = 6000 \frac{1}{\text{min}}$ $n_2 = \frac{n \cdot d_1}{d_2} = \frac{3600 \times 30}{10} = 10800 \frac{1}{\text{min}}$ $n_2 = \frac{n \cdot d_3}{d_4} = \frac{3600 \times 25}{15} = 6000 \frac{1}{\text{min}}$ $n_2 = \frac{n \cdot d_5}{d_6} = \frac{3600 \times 20}{20} = 3600 \frac{1}{\text{min}}$	۷
	پس چرخ ۳ و ۴ انتخاب می‌شوند.	
۱/۵	$n_2 = \frac{n_1}{i}$ $n_2 = \frac{1000}{4} = 250 \frac{1}{\text{min}}$ $z_2 = i \times z_1$ $z_2 = 4 \times 25 = 100$	۸
۲	$W = F \cdot S \Rightarrow 25000 = F \cdot 1/5$ $F = \frac{25000}{1/5} = 125000 \text{ N}$ $25 \times 100000 = 2500000 \text{ J}$ $15 \times 100 = 1500 \text{ m}$ $n = \frac{125000}{8000} \approx 15.625$ پالت $800 \times 10 = 8000 \text{ N}$	۹

۲-۳ توان مکانیکی

اغلب لازم می‌شود که علاوه بر تعیین کار انجام شده، بدانیم کار در چه زمانی انجام گرفته است؛ بنابراین، مقدار کار انجام شده را در واحد زمان خوانده گویند. برای تعیین توان متوسط یک دستگاه یا یک ماشین کافی است کاری را که دستگاه انجام می‌دهد بر زمان انجام آن تقسیم کنید:

$$P = \frac{W}{T}$$

$$W = F \times S$$

$$V = \frac{S}{T}$$

$$P = F \times V$$

روابط:

علامت اختصاری:

- P : توان متوسط دستگاه بر حسب وات
- W : کار انجام شده بر حسب ژول
- T : زمان بر حسب ثانیه
- F : نیروی وارد بر جسم بر حسب نیوتن
- V : سرعت بر حسب متر بر ثانیه

واحد توان از روابط فوق بر حسب  $Nm/s$  به دست می‌آید که در دستگاه بین‌المللی واحدها هواته است و با علامت اختصاری W نمایش داده می‌شود. ایک وات برابر یک ژول کار است که در مدت یک ثانیه انجام گرفته است.

$$1 Nm/s = 1 W = 1 J/s$$

$$1 J/s = 0.737 \text{ cal/s}$$

برای استخراج توان مکانیکی قبلاً از واحد دیگری به نام «اسب بخار» ( $P_S$ ) استفاده می‌شد که امروزه منداول نیست، بلکه توان مکانیکی را بر حسب وات و با کیلووات می‌سنجند و برای تبدیل کیلووات به اسب بخار و برعکس، از این ضرایب تبدیل می‌توان استفاده کرد:

$$1 kW = 1.34 P_S$$

$$1 P_S = 0.737 kW$$

مثال نمونه ۱: توان موتور پمپی که ۲۰۰ کیلوگرم آب را در ۱۰ ثانیه به ارتفاع ۶ متر بالا

۵۱

می‌برد (به ازای  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ) بر حسب کیلووات چنين حساب می‌شود:

$$F = T = kgf = 200 \times 9.8 = 1960 \text{ N}$$

$$W = F \times S$$

$$W = 1960 \times 6 = 11760 \text{ J}$$

$$P = \frac{W}{T} = \frac{11760}{10} = 1176 \text{ W} = 1.176 \text{ kW}$$

مثال نمونه ۲: یک موتور مکنده در هر دقیقه یک متر مکعب خرده چوب (چوبی) مطابق شکل (۳-۳) با ارتفاع ۱۲ متری به درون سیلوی ذخیره انتقال می‌دهد. اگر جرم هر متر مکعب چوب ۲۰۰ کیلوگرم باشد، توان موتور فوق را بر حسب نیوتن متر بر ثانیه، کیلووات و اسب بخار حساب کنید:

$$F = T = 200 \times 12 = 2400 \text{ N}$$

$$P = \frac{F \times S}{t} = \frac{2400 \times 12}{1 \times 60} = 480 \text{ Nm/s}$$

$$V_{Nm/s} = 1 W$$

$$P_{kW} = \frac{2400}{1000} = 0.48 \text{ kW}$$

$$P_{PS} = 0.48 \times 1.34 = 0.6432 P_S$$



شکل ۳-۳- خرده‌چوب ایسی-ایودنه

۵۲

۱۶

کار مکانیکی

تمرین

۱- در یک دستگاه اگر تعداد دوران چرخ نسبه  $n = 72 \text{ r/min}$  و قطر چرخ نسبه  $d = 2 \text{ cm}$  و نیروی کشش نسبه  $F = 26 \text{ N}$  باشد توان انتقالی را حساب کنید.

۲- موتور پمپی در مدت ۱۰ ثانیه ۲۰۰ لیتر آب را ۱۰ متر بالا می‌برد. توان موتور پمپی را بر حسب فوئه اسب بخار به دست آورید.

۳- گرده پنه‌ای با قطر متوسط ۶۵ میکرومتر و به طول ۷ متر و جرم ویژه ۰.۱۶ گرم بر سانتیمتر مکعب با یک چرقتیل ۱۰ متر بالا برده می‌شود. این موارد را محاسبه کنید:

الف) کار انجام شده.

ب) توان مصرفی (در صورتی که زمان بالا بردن گرده پنه یک دقیقه باشد).

۴- تخته‌ای را به ابعاد  $2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ cm}$  از روی زمین بلند کرده روی صفحه ماشین رنده قرار می‌دهیم. اگر جرم ویژه این گونه ۰.۱۶۵ گرم بر سانتیمتر مکعب و زمان انجام کار ۱۰ ثانیه و ارتفاع دستگاه ۷۰ سانتیمتر باشد، کار انجام شده و توان مصرفی چقدر است؟

۵- کار مکانیکی و توان انجام شده دستگاه چرقتیل را مطابق شکل (۳-۴) محاسبه کنید در صورتی که:

- جرم متوسط هر گرده پنه ۸۰ کیلوگرم!
- ارتفاع حمل ۲/۵ متر!
- زمان انجام کار ۲۰ ثانیه است.



شکل ۳-۴- چرقتیل حمل گرده پنه

۳-۴ راندمان

در ماشینهای مبدل انرژی و یا در وسایلی انتقال حرکت، مفداری از توان گرفته شده صرف بر طرف کردن عواملی مثل اصطکاک، مقاومت الکتریکی و غیره می‌شود یا بخشی از آن تبدیل به حرارت می‌گردد و بقیه را به صورت توان بازده می‌دهد که آن را «توان مفید» نیز می‌گویند - پس

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100$$

۵۳

می‌دهد (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳- افراینده، کاهنده

بنابراین در کلیه این گونه وسایلی، توان بازده کمتر از توان گرفته شده است و نسبت توان بازده را به توان گرفته شده «راندمان» یا «ضریب بهره» گویند.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

علامت اختصاری:

$\eta$  : راندمان یا ضریب بهره

$P_1$  : توان گرفته شده

$P_2$  : توان بازده (توان مفید)

در این رابطه می‌توان مقدار توان را بر حسب هر یک از واحدهای توان مکانیکی، توان الکتریکی و حرارتی قرار داد، اما باید توجه داشت که واحد هر دو از یک جنس باشد.

مسئله نمونه ۱: راندمان الکتروموتوری را حساب کنید که توان گرفته شده از آن شبکه برق معادل  $P_1 = 2 \text{ kW}$  و توان بازده آن  $P_2 = 1.5 \text{ kW}$  باشد.


$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{1.5}{2} = 0.75 = 75\%$$

مسئله نمونه ۲: در دستگاه انتقال حرکت شکل (۳-۵) که از یک الکتروموتور و یک جعبه دنده تشکیل شده است این موارد را حساب کنید:

الف) توان بازده موتور.

ب) توان بازده جعبه دنده.

ج) راندمان کل دستگاه.



شکل ۳-۵- دستگاه انتقال حرکت

۵۴

## جلسه شانزدهم

برنامه زمان بندی جلسه شانزدهم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۱۵	تدریس توان مکانیکی	۲
۳۰	روابط مربوط و حل تمرین نمونه	۳
۱۵	راندمان (بازده)	۴
۲۵	روابط و حل مثال های نمونه	۵
۹۰	جمع ساعات	

### توان مکانیکی

تعریف: کار انجام شده نسبت به زمانی که صرف انجام آن شده است را توان مکانیکی گویند.

محاسبه: برای محاسبه توان طبق تعریفی که بیان شد می توان نوشت:

$$P = \frac{W}{T}$$

اما با توجه به روابط مربوط به کمیت های سرعت و کار، می توان روابط دیگری برای محاسبه توان به دست آورد.

$$P = \frac{W}{T} = \frac{F \cdot S}{T} = F \cdot V_1$$

W = کار بر حسب ژول یا نیوتن متر

F = نیرو یا وزن بر حسب نیوتن

S = جابه جایی بر حسب متر

$$P = \frac{mg \cdot S}{T} = \frac{P \cdot V_1 \cdot g \cdot S}{T}$$

V<sub>1</sub> = سرعت بر حسب متر بر ثانیه

m = جرم

g = شدت میدان گرانشی بر حسب نیوتن بر کیلوگرم

V<sub>2</sub> = حجم بر حسب متر مکعب

t = زمان بر حسب ثانیه

یکای توان: یکایی که برای سنجش کمیت توان در دستگاه

SI می توان در نظر گرفت با توجه به روابط بالا یا یک ژول بر ثانیه

(J/S) و یا یک نیوتن متر بر ثانیه ( $\frac{N \cdot m}{S}$ ) می باشد که البته به

افتخار آقای جیمز وات<sup>۱</sup> معمولاً «وات» را بیان می کند به طوری

که یک نیوتن متر بر ثانیه همان یک وات است و از طرف دیگر در

دستگاه مهندسی بریتانیایی یکای توان یک فوت پوند بر ثانیه بوده

و چون این واحد برای عملیات علمی خیلی کوچک است یکای بزرگ تری که اسب بخار<sup>۲</sup> نامیده می شود، انتخاب شده است و با علامت اختصاری hp یا p<sub>s</sub> نشان داده می شود. یک اسب بخار برابر ۵۵۰ فوت پوند بر ثانیه می باشد و یا یک اسب بخار برابر ۷۳۶/۰ کیلووات بالعکس یک کیلووات تقریباً برابر ۱/۳۶ اسب بخار است.

مثال ۱: نیروی جلو برنده یک وسیله ۵۰۰ نیوتن است، اگر سرعت معادل ۳ متر بر دقیقه داشته باشد. توان آن را به دست آورید.

$$P = F \cdot V \Rightarrow P = (500) \left( \frac{3}{60} \right) = 250 \text{ Wat}$$

مثال ۲: شخصی به جرم ۶۵ کیلوگرم می تواند در مدت یک دقیقه از پله های ساختمانی به ارتفاع ۶ متر بالا رود توان متوسطی که او صرف می کند چه قدر است؟ g = ۱۰

$$P = \frac{F \cdot S}{t} = \frac{(65)(10)(6)}{60} = 65 \text{ Wat}$$

مثال ۳: بالابری یک دستگاهی به جرم ۳ تن را برای جابه جایی در مدت ۶ ثانیه، ۳ متر بالا می برد، توان متوسط این بالابر را بر حسب اسب بخار به دست آورید.

$$P = \frac{F \cdot S}{t} = \frac{3 \times 1000 \times 10 \times 3}{6} = 15000 \text{ Wat}$$

$$= 15 \text{ kWat} = 15 \times 1/36 = 20/4 \text{ (hp)}$$

مثال ۴: بالابری یک پالت تخته چندلایه که دارای ۱۵۰ عدد تخته سه لایه ۴ میلی متر است، را برای انبار کردن در مدت ۵ ثانیه ۳ متر بالا می برد اگر ابعاد هر تخته سه لایه (۲/۲۰m × ۹۰cm) و جرم ویژه آن ۶/۰ گرم بر سانتی متر مکعب باشد. توان بالابر را بر حسب اسب بخار به دست آورید.

۱- James watt

۲- horse power

روش اول:

$$V = 2/20 \times \frac{90}{1000} \times \frac{3}{1000} \times 150 = 0/891 \text{ m}^3$$

$$m = P \cdot V = 0/6 \times 1000 \times 0/891 = 534/6 \text{ kg}$$

$$F = mg = 534/6 \times 10 = 5346 \text{ (N)}$$

$$W = F \times S = 5346 \times 3 = 16038 \text{ (J)}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{16038}{5} = 3207/6 \text{ Wat} = 3/2076 \text{ kWat} = 3/2076 \times 1/36 \approx 4/36 \text{ (hp)}$$

روش دوم:

$$P = \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot S}{t} = \frac{(600)(0/891)(10)(3)}{5} = 3207/6 \text{ Wat}$$

$$P = 3207/6 \times \frac{1/36}{1000} \approx 4/36 \text{ hp}$$

مثال ۵: یک منبع ۱۵۰۰ لیتری آب که در بالای آپارتمان

۱۲ متری قرار گرفته است در مدت ۱۵ دقیقه توسط یک موتور پمپ از یک چاه آب با عمق ۶ متری، پر از آب می‌شود. توان موتور را به دست آورید.

توضیح: چون جرم ویژه آب یک گرم بر سانتی متر مکعب

یا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است، پس هر لیتر آب (۱۰۰۰/۱۰۰۰) متر مکعب) یک کیلوگرم خواهد بود.

$$P = \frac{m \cdot g \cdot s}{t} = \frac{1500 \times 10 \times (12 + 6)}{15 \times 60} = 3600 \text{ Wat} = 3/6 \text{ kWat} = 4/896 \text{ (hp)}$$

راندمان

هر الکتروموتوری دارای یک پلاک می‌باشد که مشخصات

الکتروموتور روی پلاک آن درج شده است از جمله توان آن، البته این مقدار توان (روی پلاک) توانی است که با توجه به ساختمان الکتروموتور به دست آمده است و یا به عبارتی الکتروموتور این مقدار توان را از شبکه برق می‌گیرد، ولی آیا واقعاً به همین توان هم در واحد زمان کار انجام می‌شود؟ عملاً خیر، امکان

ندارد، توان گرفته شده از شبکه توسط موتور با توان مفید یکسان باشد، چرا که هنگام حرکت دورانی، عواملی چون اصطکاک، مقاومت الکتریکی و ... باعث می‌شوند مقداری از انرژی موتور صرف انجام کار نشود. بنابراین در هر دستگاهی اگر توان گرفته شده با توان مفید اختلاف کمتری داشته باشد، آن دستگاه ایده‌آل خواهد بود یا به عبارتی دیگر نسبت آن‌ها نزدیک به یک باشد، نشان‌دهنده آن است که انرژی به هدر رفته بسیار اندک است.

روابط: برای محاسبه راندمان از نسبت راندمان مفید ( $P_2$ )

به راندمان گرفته شده از شبکه ( $P_1$ ) استفاده می‌شود

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

و چون واحد صورت و مخرج کسر با هم برابر می‌باشند، گوئیم راندمان واحد ندارد، اما اگر حاصل به دست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنیم می‌توان جواب را به درصد بیان نمود.

راندمان را می‌توان از نسبت کار مفید به کار گرفته و

همچنین نیروی مفید به نیروی گرفته شده هم محاسبه نمود.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{F_2 \cdot S}{F_1 \cdot S} = \frac{F_2}{F_1}$$

مثال ۶: روی پلاک الکتروموتوری توان  $P_1 = 3/2 \text{ hp}$

ثبت شده است. اگر این الکتروموتور بتواند توسط بالابری جسمی به جرم ۱۰۰۰ کیلوگرم را در مدت ۱۰ ثانیه، ۲ متر بالا ببرد چه راندمانی دارد؟

$$P_2 = \frac{mg \cdot h}{t} = \frac{1000 \times 10 \times 2}{10} = 2000 \text{ Wat.}$$

$$\Rightarrow P_2 = 2000 \times \frac{1/36}{1000} = 2/72 \text{ (hp)}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{2/72}{3/2} = 0/85 \rightarrow 8.5\%$$

مثال ۷: الکتروموتور دستگاه آره نواری با توان

$P_1 = 2 \text{ kWat}$  با سرعت ۱۵ متر بر ثانیه فلکه دستگاه آره را به حرکت درمی‌آورد اگر نیروی معادل ۱۰۰ نیوتن هنگام برش بر روی قطعه چوب وارد کند، راندمان دستگاه چقدر است؟

$$P_2 = F \cdot V = 100 \times 15 \times 10^{-3} = 1/5 \text{ kWat}$$

**مثال ۹:** الکتروموتوری با راندمان (بازده)  $80\%$  درصد، تعداد دور خود را به جعبه دنده ای منتقل می کند. اگر توان گرفته شده الکتروموتور  $P_{1E} = 2 \text{ kW}$  باشد، و جعبه دنده در مدت  $5$  ثانیه جسمی به جرم  $200$  کیلوگرم را  $3$  متر بالا آورد، محاسبه نمایید توان مفید جعبه دنده - راندمان جعبه دنده - و راندمان کل سیستم را.

(توجه: الکتروموتور:  $E$  و جعبه دنده:  $M$  و  $g = 10$ )

$$P_{2E} = 2 \times 0.8 = 1.6 \text{ kW}$$

$$P_{1M} = P_{2E} = 1.6 \text{ kW}$$

$$P_{2M} = \frac{F \cdot d}{t} = \frac{200 \times 10 \times 3}{5}$$

$$= 1200 \text{ Wat} = 1.2 \text{ kW}$$

$$\eta_M = \frac{P_{2M}}{P_{1M}} = \frac{1.2}{1.6} = 0.75$$

$$\eta_T = \eta_E \cdot \eta_M = 0.8 \times 0.75 = 0.6 \text{ یا}$$

$$\eta_T = \frac{P_{2M}}{P_{1E}} = \frac{1.2}{2} = 0.6$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{1.2}{2} = 0.6$$

معمولاً در یک ماشین انرژی الکتریکی توسط الکتروموتور به حرکت دورانی تبدیل می شود و این حرکت دورانی را قسمت های مختلف ماشین به انواع حرکت های دیگری که باعث انجام کار می شوند، تبدیل می کنند، که در این میان مقداری انرژی توسط الکتروموتور و نیز مقداری انرژی توسط ماشین به هدر می رود (اصطکاک و ...) بنابراین یک راندمان برای الکتروموتور و یک راندمان برای ماشین می توان در نظر گرفت و برای محاسبه راندمان کل سیستم می توان راندمان تک تک قسمت ها را در هم ضرب کرد.

$$\eta_T = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$$

**مثال ۸:** اگر راندمان الکتروموتور  $80\%$  و راندمان ماشین


$75\%$  باشد، راندمان کل دستگاه چند درصد است؟

$$\eta = \eta_1 \times \eta_2 = 0.8 \times 0.75 = 0.6$$

$$0.6 \times 100 = 60\%$$



۳- نیروی موجود در فلان جرنیلی مطابق شکل (۳-۹) بوده و سرعت حرکت بار  $V = 3/3 \frac{m}{min}$  و راندمان جرنیل  $\eta = 0.78$  می باشد. توان لازم را بر حسب کیلووات حساب کنید.



شکل ۳-۹

۴- تعیین نیروی محیطی و رابطه توان با گشتاور

در بعضی از موارد لازم می شود که با داشتن توان، گشتاور انتقال دهنده دستگاه محاسبه شود یا آن که با داشتن تعداد دوران و نیروی محیطی و توان بتوانیم قطر چرخ تسمه و یا چرخ دنده و یا قطر محوری را محاسبه کنیم (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰

$$P = F \times V$$

رابطه موجود بین عوامل یاد شده بدین شرح محاسبه می شود:

علایم اختصاری

F: نیروی محیطی بر حسب نیون

r: شعاع چرخ یا محور بر حسب متر

M: گشتاور چرخ یا محور بر حسب نیون متر

n: تعداد دوران چرخ یا محور بر حسب دور در هر دقیقه

V: سرعت محیطی چرخ یا محور بر حسب متر بر ثانیه

رابطه توان بر حسب نیرو و سرعت برآورد است؛

اگر در این فرمول به جای سرعت محیطی مقدار آن را قرار دهیم خواهیم داشت:

$$V = \frac{2\pi r n}{60}$$

$$P = F \times V \Rightarrow P = F \times \frac{2\pi r n}{60} \Rightarrow P = \frac{F \times n \times 2\pi r}{60}$$

$$\frac{F \times n \times 2\pi r}{60} \times \frac{1}{4000}$$

$$P = \frac{F \times n \times 2\pi r}{4000} \text{ Nm/s} \quad \text{یا} \quad W$$

۵۹

$$\eta_{Me} = \frac{P_M}{P_{Me}}$$

$$P_M = \eta_{Me} \times P_{Me} = 0.75 \times 4 = 3 \text{ kW}$$

ب)  $P_1 M = P_1 G$

$$\eta_G = \frac{P_1 G}{P_1 M} \Rightarrow P_1 G = \eta_G \times P_1 M = 0.78 \times 3 = 2.34 \text{ kW}$$

ج)  $\eta = \frac{P_1 G}{P_1 M} = \frac{2.34}{3} = 0.78$

$$\eta = \eta_{Me} \times \eta_G = 0.75 \times 0.78 = 0.585$$

بنابراین راندمان کل یک دستگاه برابر حاصلضرب راندهای موجود در آن است.

$$\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$$

و از رابطه  $\eta = \frac{P_1}{P_2}$  نتیجه می گیریم که راندمان هر دستگاهی همیشه کوچکتر از یک است و هر دستگاهی که راندمان آن به عدد یک نزدیکتر باشد از نظر اقتصادی باصرفه تر است.

تعیین

۱- توان الکتروموتورهای مطابق شکل (۳-۷) و (۳-۸) ۱/۸ کیلووات است. حساب کنید توان بارده محور متحرک هر یک را در صورتی که راندمان چرخ دنده ساده  $\eta = 0.95$  و راندمان حلزون و چرخ حلزون  $\eta = 0.95$  باشد.



شکل ۳-۷

شکل ۳-۸

۲- توان گرفته شده الکتروموتور دستگاهی مطابق شکل (۳-۸)  $P_E = 0.791$  کیلووات و راندمان آن  $\eta = 0.79$  می باشد. اگر این توان از طریق حلزون و چرخ حلزونی با راندمان  $\eta = 0.98$  منتقل شود، این موارد را حساب کنید؛

الف) راندمان کل دستگاه

ب) توان محور متحرک.



شکل ۳-۸

۵۵

## کار مکانیکی

توان بر حسب کیلووات برابر است با

$$P_{kW} = \frac{F \times v}{1000}$$

اگر در رابطه باشد به جای  $F \times v$  مقدار آن، یعنی گشتاور را قرار دهیم خواهیم داشت:

$$P_{kW} = \frac{M \times n}{1000} \Rightarrow M = P_{kW} \times 1000 \times \frac{60}{2\pi n}$$

مسئله نمونه: الکتروموتور دستگاهی که توان بارده آن ۵ کیلووات است دارای تعداد دوران  $n = 1770 \text{ rpm}$  است. حساب کنید، اولاً، گشتاوری را که همیشه آن می توان منتقل کرد؛ ثانیاً، اگر نیروی کشش لازم در سیمای که به وسیله الکتروموتور می گردد  $F = 331.17 \text{ N}$  باشد قطر تسمه آن را حساب کنید.

$$M = \frac{P_{kW} \times 1000}{n} = \frac{5 \times 1000}{1770} = 2.82 \text{ Nm}$$


$$M = F \times r \Rightarrow r = \frac{M}{F} = \frac{2.82}{331.17} = 0.0085 \text{ m}$$

$$d = 2 \times r = 2 \times 0.0085 = 0.017 \text{ m} = 17 \text{ mm}$$

تعیین

۱- یک اثر مجموعه های به قطر  $D = 27 \text{ mm}$  و وسیله الکتروموتوری که توان بارده آن ۱/۲ کیلووات و تعداد دوران آن ۱۸۲۰ دور در هر دقیقه است، کار می کند. نیروی محیطی اثره را حساب کنید.

۲- الکتروموتور ماشین کنده اندی، مطابق شکل (۳-۱۱) با ۲۰۰۰ دور در هر دقیقه، توانی معادل  $P_1 = 2.75 \text{ kW}$  از شبکه برق می گیرد. اگر راندمان الکتروموتور  $\eta = 0.9$  و راندمان ماشین  $\eta = 0.7$  باشد، نیروی محیطی را حساب کنید اگر قطر بولی  $d = 12 \text{ mm}$  باشد.



شکل ۳-۱۱- ماشین کنده اندی

## جلسه هفدهم

برنامه زمان بندی جلسه هفدهم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۴۵	حل تمرین های صفحه ۵۳ و ۵۵	۲
۳۰	تدریس تعیین نیروی محیطی و رابطه توان با گشتاور	۳
۱۰	حل مسئله نمونه	۴

توجه  $g = 10$

$$\text{ب) } P = \frac{F}{t} = \frac{95/55}{10} = 9/555 \text{ Wat}$$

حل تمرین ۵:

$$W = Mgh = 80 \times 10 \times 2/5 = 2000 \text{ J}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{2000}{40} = 50 \text{ Wat}$$

حل تمرین های صفحه ۵۵

حل تمرین ۱:

$$P_r = P_1 \times \eta \Rightarrow P_r = 1/8 \times 0/95 = 1/71 \text{ kWat}$$

$$P_r = P_1 \times \eta \Rightarrow P_r = 1/8 \times 0/65 = 1/17 \text{ kWat}$$

حل تمرین ۲:

$$\text{الف) } \eta_r = \eta_E \times \eta_M = 0/90 \times 0/80 = 0/72$$

$$\text{ب) } P_r = P_1 \times \eta_r = 0/91 \times 0/72 = 0/66 \text{ kWt}$$

حل تمرین ۳:

$$P_r = F \times V = 0/5 \times 1000000 \times \frac{3/3}{60}$$

$$= 27/5 \text{ kWat}$$

$$P_1 = P_r \times \eta \Rightarrow 27/5 \times 0/8 = 22 \text{ kWat}$$

تعیین نیروی محیطی و رابطه توان با گشتاور

– قطعه سنگی را به یک طرف نخ محکم ببندید و طرف

دیگر آن را با دست گرفته و بچرخانید. اگر ناگهان نخ را رها کنیم،

چه اتفاقی می افتد؟

حل تمرین های صفحه ۵۳

حل تمرین ۱:

$$V = d \cdot \pi n \Rightarrow V = \frac{20 \times 3/14 \times 720}{100 \times 60} = 7/54 \text{ m/s}$$

$$P = F \cdot V \Rightarrow P = 360 \times 7/54 = 226/2 \text{ Wat}$$

حل تمرین ۲:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot S}{t} = \frac{mgs}{t} = \frac{\rho V \cdot gh}{t}$$

$$= \frac{1000 \times 0/2 \times 10 \times 10}{10} = 2000 \text{ Wat}$$

$$P = 2000 \times \frac{1/36}{1000} = 2/72 \text{ (hp)}$$

حل تمرین ۳:

$$\text{الف) } W = F \cdot h = mg \cdot h = \rho V \cdot gh$$

$$= (0/6 \times 1000) \times \left( \frac{65}{100} \right)^2 \times \frac{3/14}{4} \times 7 \times 10 \times 10$$

$$W = 139298/25 \text{ J}$$

$$\text{ب) } P = \frac{W}{t} = \frac{139298/25}{60} = 2321/63 \text{ Wat}$$

$$\approx 2/32 \text{ kWat}$$

حل تمرین ۴:

$$\text{الف) } W = F \cdot h = \rho \cdot V \cdot g \cdot h$$

$$= (0/65 \times 1000) (2/1 \times \frac{20}{100} \times \frac{50}{1000}) \times 10 \times \frac{70}{100}$$

$$W = 95/55 \text{ J}$$

مثال ۱: الکتروموتوری با توان  $P = ۲/۵ \text{ kW}$  و تعداد

دور  $n = ۳۶۰۰ \frac{۱}{\text{min}}$  اگر دارای بولی به قطر  $۲^\circ$  سانتی متر باشد،

چه نیرویی را برای حرکت تسمه ایجاد خواهد کرد؟

$$P_{(kW)} = \frac{F \times r \times n}{۹۵۵۵} \Rightarrow F = \frac{۹۵۵۵ \times P_{(kW)}}{r \times n}$$

$$\Rightarrow F = \frac{۹۵۵۵ \times ۲/۵}{۰/۱ \times ۳۶۰۰} = ۶۶/۳۵ \text{ N}$$

توجه: در این رابطه واحد تعداد دور (n) دور بر دقیقه،

واحد شعاع (r) متر، واحد توان (p) کیلووات و واحد نیرو (F) نیوتن می باشد.

مثال ۲: الکتروموتوری برای به حرکت درآوردن ماشینی

می بایست نیرویی معادل  $۸^\circ$  نیوتن، گشتاوری معادل  $۹/۶$  نیوتن

متر و تعداد دوری معادل  $۳۹۸۲$  دور بر دقیقه ایجاد نماید، محاسبه

نمایند توان و قطر چرخ تسمه آن را.

$$M = F \cdot r \Rightarrow r = \frac{M}{F} = \frac{۹/۶}{۸^\circ} = ۰/۱۲ \text{ m}$$

$$d = ۲r = ۲ \times ۰/۱۲ \times ۱۰۰ = ۲۴ \text{ cm}$$

$$P = \frac{M \times n}{۹۵۵۵} = \frac{۹/۶ \times ۳۹۸۲}{۹۵۵۵} = ۴ \text{ kWt}$$

تحقیق: از هنجریان خواسته شود مشخصات مربوط به

الکتروموتورهای دستگاه های موجود در کارگاه را یادداشت نموده

(توان - تعداد دور - قطر چرخ تسمه) و نیرویی که برای

به حرکت درآوردن ماشینی ایجاد می کنند را محاسبه نمایند.

- چه نیرویی باعث پرتاب سنگ می شود؟

- اگر طول نخ را کوتاه و یا بلند کنیم چه تغییری می کند؟

- اگر با سرعت بیشتری آن را بچرخانیم و سپس رها کنیم

چه تغییری خواهد کرد؟

نتیجه می گیریم که حرکت دورانی باعث نیروی محیطی

خواهد شد و این نیرو با سرعت دورانی رابطه مستقیم دارد.

همان طور که قبلاً اشاره شده بود حاصل ضرب این نیرو و سرعت

دورانی کمیت توان را ایجاد می کنند. پس

$$P = F \cdot V$$

و از طرف دیگر رابطه سرعت محیطی برابر است با:

$$V = d \cdot \pi \cdot \frac{n}{۶۰} = ۲r \cdot \pi \cdot \frac{n}{۶۰} = r \cdot n \cdot \frac{۲\pi}{۶۰}$$

حال اگر دو رابطه را در هم ادغام کنیم:

$$P = F \cdot r \cdot n \cdot \frac{۲\pi}{۶۰}$$

و چون حاصل ضرب نیرو در بازو گشتاور خواهد بود، پس:

$$P = M \cdot n \cdot \left(\frac{۱}{۹/۵۵۵}\right)$$

و اگر واحد توان را کیلووات در نظر بگیریم:

$$P_{(kW)} = \frac{M \cdot n}{۹۵۵۵}$$

و همچنین مقدار گشتاور حاصل برابر خواهد بود با:

$$M = \frac{(۹۵۵۵)P_{(kW)}}{n}$$

۳-۵- پالایه‌های ساده (ماندنیهای ساده)


تعریف: ماندنیهای ساده، وسایلی هستند که بدون تغییر در مقدار کار، اجسام آن را آسان نموده انسان را قادر می‌سازد با نیروی کم، اجسام سنگین‌تری را جابه‌جا نماید؛ مانند: قورقه‌ها، جرثقیلها و غیره (شکل ۱۲-۳).



شکل ۱۲-۳ انواع پالایه‌های ساده

۳-۵-۱- قورقه‌ها برای حمل بار از قورقه‌ها به دو روش می‌توان استفاده کرد: ابتدا قورقه‌های ثابت، این نوع قورقه‌ها در مقدار نیرو تغییری ایجاد نکرده فقط جهت نیرو

را عوض می‌کنند (شکل ۱۲-۳).



شکل ۱۲-۳

$$S_1 = S_2$$

$$F = F_0$$

علایم اختصاری:

$S_1$ : مقدار جابه‌جایی بار (جابه‌جایی حمل شونده)


$S_2$ : مقدار جابه‌جایی که باید انجام داد (جابه‌جایی حمل کننده)

$F$ : نیروی حمل کننده (نیروی که باید اعمال شود تا بار جابه‌جا شود)

$F_0$ : وزن نیروی بار

کار مکانیکی

بیا قورقه‌های متحرک، این قورقه‌ها همواره بار تغییر مکان پیدا کرده در مقدار نیرو تغییری ایجاد می‌کنند (شکل ۱۲-۳).




شکل ۱۲-۳

$$S_1 = 2S_2$$

$$F = \frac{F_0}{2}$$

مسئله نمونه: یک تراز به وزن  $F_0 = 1200\text{ N}$  را می‌خواهیم به اندازه ۸۰ سانتیمتر از زمین بلند کرده روی دستگیره آره رام قرار دهیم. نیروی لازم و مقدار تغییر مکان زنجیر را در این دو مورد حساب کنید (شکل ۱۵-۳).


ابتدا اگر از قورقه ثابت استفاده نمود، بیا اگر از قورقه متحرک استفاده نمود.



شکل ۱۵-۳ قورقه ساده و متحرک

۱۸

چرا چند قورقه متحرک و یک قورقه ثابت (شکل ۱۸-۳).



شکل ۱۸-۳ چند قورقه متحرک و یک قورقه ثابت

$$S_1 = 8S_2$$

$$F = \frac{F_0}{8}$$

تشریح

۱- خرابی از جنس LVL مطابق شکل (۱۹-۳) به جرم ۵۰۰ کیلوگرم را باید تا ارتفاع ۸ متری از زمین بلند کنیم. حال این موارد را حساب کنید:



شکل ۱۹-۳


۱- Laminated Veneer Lumber

حل

الف)  $F = F_0 = 1200\text{ N}$  و  $S_1 = S_2 = 8\text{ cm}$

ب)  $F = \frac{F_0}{8} = \frac{1200}{8} = 150\text{ N}$  و  $S_1 = 8S_2 \Rightarrow S_1 = 8 \times 80 = 640\text{ cm}$

۳-۵-۲- جرثقیلهای سلفر قورقه دار: برای این که بتوان با نیروی کم بارهای بسیار سنگینی را بلند کرد، از جرثقیلهای مرکبی - که در ساختن آنها تعدادی قورقه ثابت و متحرک به کار رفته است - استفاده می‌گردد (شکل ۱۶-۳).  
ابتدا یک قورقه ثابت و یک قورقه متحرک



شکل ۱۶-۳

$$S_1 = 2S_2$$

$$F = \frac{F_0}{2}$$

بیا چند قورقه ثابت و متحرک با تعداد مساوی (شکل ۱۷-۳).



$$S_1 = 4S_2$$

$$F = \frac{F_0}{4}$$

n = تعداد کل قورقه‌ها (ثابت و متحرک)

شکل ۱۷-۳ چند قورقه ثابت و متحرک با تعداد مساوی

## جلسه هجدهم

برنامه زمان بندی جلسه هجدهم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۱۵	حل مسئله های مربوط به صفحه ۵۷	۲
۴۰	تدریس مبحث قرقه ها و جرثقیل های قرقه دار	۳
۳۰	گزارش تحقیق مربوط به جلسه گذشته	۴




### الف - قرقه های ثابت

مشخصات قرقه های ثابت:

- ۱- قرقه باید در بالاتر از محل انتقال بار ثابت شود.
- ۲- در مقدار نیرو تغییری ایجاد نمی کنند (نیرو واردکننده با نیروی وزن جسم برابر است) چون یک طرف ریسمان نیروی بار و طرف دیگر نیروی واردکننده می باشد.
- ۳- مقدار جابه جایی بار با مقدار جابه جایی در جهت دیگر ریسمان یکسان است.
- ۴- برای بالا بردن بار باید طرف دیگر ریسمان را به سمت پایین بکشیم.
- ۵- احتمال سقوط برای کارگر مربوطه وجود ندارد چون در پایین ایستاده است.

### روابط و علائم اختصاری:



**نکته:** در این حالت (یک قرقه ثابت) باید توجه داشت که قرقه را بسیار محکم نصب نمود، زیرا در محلی که قرقه در آن جا نصب شده است دو برابر وزن جسم نیرو وارد می شود. (نیروی وزن جسم و نیروی کارگر مربوطه)

### حل مسئله های صفحه ۵۷

حل مسئله ۱:

$$F = \frac{P_{(kW)} \times 9555}{r \times n} = \frac{2/2 \times 9555}{0/18 \times 2820} = 41/4N$$

حل مسئله ۲:

$$P_2 = P_1 \times \eta_E \times \eta_M = 3/5 \times 0/9 \times 0/7 = 2/205kW$$

$$F = \frac{P_{kW} \times 9555}{r \times n} = \frac{2/205 \times 9555}{0/06 \times 3000} = 117/05N$$

### بالابره های ساده (ماشین های ساده)

□ اگر لازم باشد باری را به بالای ساختمانی ببریم.  
 □ اگر لازم باشد باری سنگین را که توانایی انجام آن را نداریم به ارتفاع بالاتری منتقل نماییم چه راه هایی را پیشنهاد می کنید که در زمان کم تر، بدون خطر و هزینه مناسب این کار را انجام داد.

□ یکی از ساده ترین راه ها استفاده از بالابره های ساده می باشد. به طوری که با یک یا چند قرقه ساده و متحرک می توان با نیروی کم، اجسام سنگین را جا به جا نمود.

**تعریف:** بالابره های ساده، وسایلی هستند که بدون تغییر در مقدار کار، انجام آن را آسان نموده و انسان را قادر می سازد تا با نیروی کم اجسام سنگین تری را به ارتفاع بالاتری منتقل نمایند. مانند: قرقه های ساده، جرثقیل های قرقه دار و ...

**قرقه ها:** برای حمل بار به ارتفاع بالاتر می توان از قرقه ها استفاده کرد که به دو روش امکان پذیر است.

## روابط:

$$S_2 = 2S_1$$

$$F = \frac{F_G}{2}$$

نکته: نیرویی که باید برای جابه‌جایی بار وارد نمود حداقل برابر با نصف نیروی وزن جسم می‌باشد. زیرا نیم دیگر نیروی وزن جسم را به طرف دیگر ریسمان که ثابت شده تحمل می‌کند.

مثال نمونه ۳: دیسکی فلزی به شکل تاج دایره با مشخصات قطر خارجی ۶۰ سانتی‌متر، قطر داخلی ۲۰ سانتی‌متر، ضخامت ۲۰ میلی‌متر و چگالی ۵/۴ کیلوگرم بر دسی‌متر مکعب را قرار است با یک قرقره متحرک، ۳ متر بالا ببریم محاسبه نمایید:

الف - حداقل چند متر باید ریسمان را بکشیم؟

ب - حداقل چند نیوتن باید به طرف دیگر ریسمان نیرو وارد نمود؟

ج - کار انجام شده چند ژول خواهد بود؟

الف)  $S_2 = 2S_1 = 2 \times (3) = 6m$

ب)  $V = \frac{(D^2 - d^2)\pi \cdot e}{4} = \frac{(0.6^2 - 0.2^2)(\pi)(0.02)}{4}$   
 $= 0.005m^3$

ج)  $F = \frac{1}{2}F_G = \frac{1}{2}(mg) = \frac{1}{2}(\rho \cdot g) =$

$\frac{1}{2}(5/4 \times 1000 \times 0.005 \times 10) = 135N$

$W = F \cdot h = 135 \times 6 = 810J$

جرثقیل‌های قرقره‌دار: جرثقیل‌های قرقره‌دار ماشین‌هایی هستند که از قرقره‌های ثابت و متحرک، به صورت مرکب استفاده می‌کنند و قادر خواهند بود، با نیروی کم بارهای سنگین را به ارتفاع بالاتری ببرند.

الف - یک قرقره ثابت و یک قرقره متحرک:

همان‌طور که گفته شد قرقره ثابت اثری روی مقدار بار و یا جابه‌جایی نمی‌گذارد، فقط جهت کشش را تغییر می‌دهد و قرقره متحرک مقدار بار را نصف و جابه‌جایی را دو برابر می‌کند، بنابراین ترکیب این دو باعث می‌شود که هم بار نصف شود و هم جهت کشش تغییر کند.

مثال نمونه ۱: برای بالا بردن جسمی به وزن ۲۰۰ نیوتن به ارتفاع ۳ متر از یک قرقره ثابت استفاده نموده‌ایم؛ محاسبه نمایید: الف - حداقل نیرویی که باید به طرف دیگر ریسمان وارد نمایم؟

ب - چه مقدار ریسمان را باید بکشیم (جابه‌جا نمایم؟)

ج - به چه جهتی باید ریسمان کشیده شود؟

د - به نقطه‌ای که قرقره در آن‌جا نصب شده است چه نیرویی وارد می‌شود؟

جواب:

الف)  $F = F_G \Rightarrow F = 200(N)$

ب)  $S_1 = S_2 \Rightarrow S_1 = 3(m)$

به طرف پایین (ج)

د)  $N = 2F_G = 2(200) = 400(N)$

مثال نمونه ۲: برای بالا بردن تخته‌ای به ابعاد

(۱۰cm × ۳۰cm × ۲/۵m) و وزن مخصوص ۰/۶ گرم بر

سانتی‌متر مکعب، به ارتفاع ۲ متری از یک قرقره ثابت استفاده

نموده‌ایم، محاسبه نمایید:

الف - حداقل نیرویی که باید به طرف دیگر ریسمان وارد

نمود.

ب - چه مقدار باید ریسمان را کشید؟

ج - کار انجام شده به چه مقدار می‌باشد؟

جواب:

الف)  $F = F_G = mg = \rho \cdot g = (0.6 \times 1000)$

$(2/5 \times 0.3 \times 0.1) \cdot 10 = 450(N)$

ب)  $S_1 = S_2 = 2(m)$

ج)  $W = F \cdot S = 450 \times 2 = 900(J)$

ب - قرقره‌های متحرک

مشخصات قرقره‌های متحرک:

۱- قرقره همراه بار جابه‌جا می‌شود.


۲- یک طرف ریسمان باید ثابت شود.

۳- مقدار نیروی وارد شده کم‌تر از وزن جسم می‌باشد.

۴- جابه‌جایی ریسمان بیش‌تر از جابه‌جا شدن بار می‌باشد.

۵- جهت جابه‌جایی ریسمان به طرف بالا می‌باشد.

۶- احتمال سقوط کارگر وجود دارد.



مثال نمونه ۵: از بالا باری که دارای یک قرقره ثابت و سه قرقره متحرک می‌باشد، برای بالا بردن باری به جرم ۵/۰ تن استفاده نموده‌ایم، محاسبه نمایید: حداقل چه نیرویی باید وارد نمود و چقدر باید طناب را بکشیم تا بار مورد نظر یک متر بالا رود؟

$$F = \frac{1}{2^{(n-1)}} F_G = \frac{1}{2^{(4-1)}} (5000 \times 10) = \frac{1}{8} (50000) = 6250 \text{ (N)}$$

$$S_p = 2^{(n-1)} \cdot S_1 = 2^{4-1} \cdot (1) = 8 \text{ (m)}$$

مثال نمونه ۶: برای بالا بردن جسمی به جرم ۸۰۰ کیلوگرم فقط توانایی وارد نمودن نیرویی معادل ۵۰۰ نیوتن امکان‌پذیر است؟ اگر لازم باشد از یک قرقره ثابت و چند متحرک استفاده نماییم، چند قرقره نیاز داریم؟

$$F = \frac{1}{2^{(n-1)}} F_G \Rightarrow 2^{(n-1)} = \frac{F_G}{F}$$

$$2^{n-1} = \frac{8000}{500} = 16 \Rightarrow 2^{n-1} = 16 = 2^4 \Rightarrow$$

$$n-1 = 4 \Rightarrow n = 5$$

□ پس از اتمام درس و جوابگویی به سؤالات هنرجویان، از آن‌ها خواسته شود که نتایج تحقیقات جلسه گذشته را ارائه نمایند.

سپس یادآوری شود که سؤالات صفحات ۶۱ و ۶۲ را برای جلسه آینده حل نمایند.

ب — چند قرقره ثابت و متحرک با تعداد مساوی: در این حالت می‌توان گفت بار به تعداد قرقره‌ها تقسیم می‌شود. مثلاً با دو جفت قرقره، نیروی کشش (F) یک چهارم وزن بار (FG)، و با سه جفت قرقره نیروی کشش یک ششم نیروی وزن بار خواهد بود. بنابراین در حالت کلی روابط زیر قابل اجرا خواهد بود.

$$F = \frac{1}{n} F_G \quad S_p = n S_1$$

n = تعداد کل قرقره‌ها (ثابت و متحرک)

مثال نمونه ۴: با سه جفت قرقره ثابت و متحرک قرار است جسمی به جرم ۱۲۰ کیلوگرم را ۲ متر بالا ببریم، محاسبه نمایید.

— حداقل نیرویی که باید وارد کنیم.

— حداقل جابه‌جایی که باید به ریسمان اعمال شود.

$$F = \frac{1}{n} F_G = \frac{1}{6} (120 \times 10) = 200 \text{ N}$$

$$S_p = n S_1 = 6(2) = 12 \text{ (m)}$$


ج — چند قرقره متحرک و یک قرقره ثابت: قرقره ثابت وظیفه تغییر جهت و قرقره‌های متحرک هر کدام وظیفه نصف کردن بارهای وارده را دارند، مثلاً به سه قرقره متحرک وزن بار سه مرتبه باید در ضریب (۱/۳) ضرب شود پس اگر تعداد کل قرقره‌ها را n در نظر بگیریم و بخواهیم قرقره ثابت را کنار بگذاریم، خواهیم داشت:

$$F = \frac{1}{2^{(n-1)}} \cdot F_G$$


$$S_p = 2^{(n-1)} \cdot S_1$$

## مطالعه آزاد

\* برای هر یک از وضعیت‌های شکل زیر، مقدار کشش در طناب را بر حسب  $mg$  پیدا کنید.



توضیح: (از اصطکاک قرقه صرف نظر می‌شود) کشش در دو سر یک قطعه طناب یکسان است.



\* باری به جرم  $m$  را با طناب و قرقه مطابق شکل نگه داشته‌اند. اگر  $\beta = 2^\circ$  باشد:

الف - به سر آزاد طناب باید چقدر نیرو وارد کرد تا وزنه در تعادل بماند؟

ب - زاویه  $\alpha$  در این حالت چقدر است؟

جواب:

$$\sum F_x = 0$$

$$2T \cos 70^\circ = T \cos \alpha$$


$$\cos \alpha = 2 \cos 70^\circ \Rightarrow \alpha = 46/8^\circ$$

$$\sum F_y = 0$$

$$T \sin \alpha - 2T \sin 70^\circ = mg$$

$$T (\sin 46/8^\circ - 2 \sin 70^\circ) = mg$$

$$T = \frac{mg}{2/6}$$





الف) مقدار جابه‌جایی و نیروی لازم اگر از یک فرقه متحرک استفاده شود.  
 ب) مقدار جابه‌جایی و نیروی لازم اگر از یک فرقه متحرک و یک فرقه ثابت استفاده شود.

ج) کار انجام شده در هر دو مورد یاد شده.  
 ۲- برای بالا بردن باری به جرم یک تن لفظ توانایی به کار بردن ۲۵۰۰ نیوتن نیرو وجود دارد. تعداد فرقه‌های مورد نیاز و نسبت جابه‌جایی  $\frac{h}{L}$  را در این دو حالت به دست آورید؛  
 الف) از چند فرقه ثابت و متحرک به طور مساوی استفاده شود.

ب) از یک فرقه ثابت و چند فرقه متحرک استفاده شود.  
 ۳- برای بالا بردن باری به جرم ۱۲۰۰ کیلوگرم در ارتفاع ۵ متری، اگر از فرقه‌های ثابت و متحرک استفاده شود، چه نیروی (F) و چه مقدار جابه‌جایی (h) لازم است؟ و اگر برای هر متر جابه‌جایی (h) ۱۰ ثانیه وقت لازم باشد توان مکانیکی دستساز را به دست آورید.

۴- برای تعمیر الکتروموتور دستساز می‌خواهیم آن را از زمین بلند کنیم. اگر از بالای که یک فرقه ثابت و سه فرقه متحرک دارد، استفاده نماییم، چه نیروی باید به دستساز وارد شود؟ (در صورتی که جرم الکتروموتور ۶۰ کیلوگرم باشد.)

۵- در ترمین شماره ۲ اگر لازم باشد مقدار بار، ۳ متر بلند شود (h) و برای هر متر جابه‌جایی (h) ۲۰ ثانیه وقت لازم باشد، توان مکانیکی بارها را در هر دو حالت حساب کنید.

### ۳-۲- اصطکاک

هرگاه جسمی بر روی سطح جسم دیگری بغزد هر یک از دو سطح یکدیگر نیروی وارد می‌کند که اولاً، این نیرو در امتداد سطح است. ثانیاً، مانع حرکت دو جسم بر روی یکدیگر می‌شود. این نیرو را نیروی اصطکاک می‌نامند؛ مثلاً اگر جسمی بر روی چیزی به طرف چپ به حرکت درآید نیروی اصطکاک وارد بر آن به طرف راست است. این نیرو (نیروی اصطکاک) مانع حرکت جسم می‌شود. حتی وقتی که جسم ساکن است ممکن است بر آن نیروی اصطکاک وارد شود؛ مثلاً اگر جسم سنگینی را روی زمین یا نیروی کمی در امتداد افقی بکنیم این نیرو برای حرکت درآوردن جسم کافی نیست و جسم به حال سکون باقی می‌ماند. در این حالت، حتماً نیروی مساوی و مخالف نیروی خارجی وارد بر جسم آن را خنثی کرده است. این نیروی اخیر همان نیروی اصطکاک در حال سکون است. به طور کلی تا هنگامی که نیروی وارد بر یک جسم کمتر


از نیروی اصطکاک باشد جسم به حرکت درنخواهد آمد. هرگاه نیروی وارد بر جسم بیشتر از نیروی اصطکاک باشد جسم به حرکت درمی‌آید و این نیروی اصطکاک را که با نیروی خارجی وارد بر جسم مقابله می‌کند نیروی اصطکاک در حال حرکت یا اصطکاک جنبشی نامند (۲-۲-۱).

نیروی اصطکاک به این عوامل بستگی دارد:

- ۱- نیروی عمود بر سطح تماس؛
- ۲- صافی یا زبری سطح تماس؛
- ۳- جنس دو قطعه در سطح تماس؛
- ۴- استفاده یا عدم استفاده از موادی که باعث تقلیل اصطکاک می‌شود؛ مانند روغن و مانند آن.

تذکره:

الف) نیروی اصطکاک در لحظه شروع به حرکت (اصطکاک در حال سکون) بیشتر از نیروی اصطکاک در حین حرکت (اصطکاک جنبشی) است.  
 ب) مقدار نیروی اصطکاک به اندازه سطح تماس بستگی ندارد.



شکل ۲-۲-۱. اندازه نیروی اصطکاک وقتی حرکت وجود نداشته باشد کوچکتر یا مساوی  $\mu_s N$  و وقتی حرکت وجود داشته باشد برابر  $\mu_k N$  است.

۱-۳- انواع اصطکاک جنبشی: اصطکاک لغزنی مانند اصطکاک بین کت ترمز و کائس جرخ در اتومبیل - حرکت جسم سطحی روی سطح افقی یا سطح شیب‌دار که خود نیز بر دو نوع است اصطکاک در حال سکون و اصطکاک لغزنی مانند اصطکاک جرخ یا سطح تماس در وسایط غلیظه، اصطکاک در باسینکها و غیره.

الف) اصطکاک لغزنی  
 رابطه‌های اصطکاک لغزنی:

$$f_k = \mu_k N$$

علامت اختصاری:

- $f_s$ : نیروی اصطکاک در حال سکون
- $\mu_s$ : ضریب اصطکاک در حال سکون
- $N$ : نیروی عکس‌العمل سطح بر جسم
- $f_k$ : نیروی اصطکاک در حال حرکت
- $\mu_k$ : ضریب اصطکاک در حال حرکت

ضرایب اصطکاک  $\mu_s$  و  $\mu_k$  بستگی به اندازه‌های سطوح تماس نداشته هر دو ضریب به طور محسوس تابع نوع و جنس و ماهیت مواد، درجه صیقلی بودن سطوح، دما و غیره است. مقادیر آنها را با دقت بسیار زیاد حدود پنج درصد تقریب می‌توان محاسبه نمود.

جدول تقریبی مقادیر ضرایب اصطکاک در حال سکون برای سطوح مختلف اجسام خشک در جدول (۳-۱) نوشته شده که مقادیر مربوط به ضریب اصطکاک جنبشی آنها حدود ۲۵ درصد کوچکتر است.

نام جسم	ضریب اصطکاک
فلز روی فلز	۰.۱۶ - ۰.۱۷۵
فلز روی چوب	۰.۱۶ - ۰.۱۲
فلز روی سنگ	۰.۱۶ - ۰.۱۲
فلز روی چرم	۰.۱۶ - ۰.۱۲
چوب روی چوب	۰.۱۵ - ۰.۱۲۵
چوب روی چرم	۰.۱۵ - ۰.۱۲۵
سنگ روی سنگ	۰.۷ - ۰.۱۲
خاک روی خاک	۱.۰ - ۰.۱۲
لاشنگ روی سیمان	۰.۹ - ۰.۱۶

جدول ۳-۱

مثال نمونه ۱: نیروی لازم برای جابه‌جایی کردن دستساز را که نیروی وزن آن برابر  $W = ۸۰۰ - N$  است به دست آورید؛ در صورتی که ضریب اصطکاک در حال سکون  $\mu_s = ۰.۱۵$  در نظر گرفته شود.

$$N = W = ۸۰۰ - N$$

$$f_s = \mu_s \times N = ۰.۱۵ \times ۸۰۰ = ۱۲۰ - N$$

مثال نمونه ۲: قطعه‌ای مطابق شکل (۳-۲۱) روی سطح شیب‌داری قرار گرفته است. حساب کنید زاویه سطح شیب‌دار را برای لحظه‌ای که جسم بخواند به سمت پایین به حرکت درآید (لحظه تعادل).

حل: در این حالت اگر جسم به سمت پایین حرکت کند، نیروی اصطکاک ( $f_k$ ) به سمت بالا اثر کرده در لحظه تعادل این نیرو باید برابر مؤلفه نیروی وزن در امتداد سطح شیب‌دار (F) باشد ( $N$  مؤلفه قائم نیروی W)

$$F = f_k$$

$$f_s = \mu_s \times N$$


$$N = W \times \cos \alpha$$

$$F = W \times \sin \alpha$$

با چاشتن کردن مقادیر محاسبه شده برای (F) و ( $f_s$ ) خواهیم داشت:

$$W \times \sin \alpha = \mu_s \times W \cos \alpha \Rightarrow \mu = \frac{W \sin \alpha}{W \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

$$\mu = \tan \alpha$$



شکل ۳-۲۱

از حل این مسأله نتیجه می‌گیریم که اگر ضریب اصطکاک دو قطعه روی هم، برابر یا

$$F_f \times f = N \times l$$

حال اگر از این رابطه مقدار نیروی اصطکاک مورد نظر باشد، می‌توان آن را بدین صورت به دست آورد:

$$F_f = \frac{l}{f} \times N$$

مقدار طول مؤثر گشتاور مقاومت (l) به جنس چرخ و جنس سطح اتکا بستگی دارد که مقدار آن در این جا داده شده است.

$$l = 0.05 \text{ cm}$$

چوب صنوبر روی چوب کاج

$$l = 0.05 \text{ cm}$$

آهن - فولاد ریختگی - فولاد روی فولاد

در بلبرینگها چون قطر آنها استاندارد است، در عمل به جای  $\frac{l}{r}$  که در اصل ضریب اصطکاک لغزشی است معادل آن را قرار می‌دهند که مقدار آن با در نظر گرفتن سایر عوامل ۰.۰۳ تا ۰.۰۶ در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، رابطه یاد شده در بلبرینگها به این صورت خواهد بود:


$$F_f = \mu_f \times N$$

مسئله نمونه ۱۹: نیروی لازم را برای به حرکت درآوردن یک واگن گسره چوب خشک کنی، مطابق شکل (۳-۲۲) حساب کنید؛ اگر نیروی وزن آن  $W = 5000 \text{ N}$  و قطر چرخهای آن ۱۶ سانتیمتر و طول مؤثر گشتاور مقاومت آن  $l = 0.05$  سانتیمتر باشد.

$$N = W = 5000 \text{ N}$$

$$F_f = \frac{l}{r} \times N$$

$$F_f = \frac{0.05}{8} \times 5000 = 31.25 \text{ N}$$



شکل ۳-۲۲

مسئله نمونه ۲۰: لکوموتیو باری جهت انتقال کرده، پنه از جنگل به کارخانه مطابق شکل (۳-۲۳) چه توانی باید داشته باشد تا نیروی وزن  $W = 1 \text{ MN}$  را با سرعتی معادل ۲۲ کیلومتر در ساعت به حرکت درآورد؛ در صورتی که ضریب اصطکاک  $\mu_f = 0.05$  و نیروی مقاومت باد

تأثیرات زاویه سطح تیب‌دار باشد جسم در حال تعادل است. اما هنگامی که تأثیرات زاویه سطح تیب‌دار کوچکتر از ضریب اصطکاک باشد، جسم در محل خود در حال سکون بوده و اگر تأثیرات زاویه سطح تیب‌دار بزرگتر از ضریب اصطکاک باشد جسم با یک انساب نامشعوبه به سمت پایین به حرکت درمی‌آید.

بنابراین:

$$\begin{cases} \mu > \tan \alpha & \text{تعادل} \\ \mu < \tan \alpha & \text{سکون} \\ \mu < \tan \alpha & \text{حرکت} \end{cases}$$

بها اصطکاک لغزشی اوقتی یک چرخ با یک استوانه روی سطحی باشد چون جسم صلب مغلوب وجود ندارد چرخ با سطح و با هر دو تغییر شکل می‌دهد. مقدار این تغییر شکلهای به جنس چرخ و سطح اتکا بستگی دارد.

چنانچه در شکل (۳-۲۲) مشاهده می‌شود برای ایجاد حرکت لغزشی یک چرخ روی سطح باستانی چرخ بتواند بر چسبگی حاصل از تغییر شکل را خنثی نماید. برای محاسبه نیروی محرک لازم برای این کار نقطه D (مرکز دوران) گشتاور گرفته شده، شرط تعادل را برای آن می‌نویسیم:



شکل ۳-۲۲

علامه اختصاری:

$$\sum M_D = 0$$

$F_f$ : نیروی اصطکاک لغزشی بر حسب نیوتن

$$F_f \times h - N \times l = 0$$

$h$ : طول مؤثر گشتاور محرک بر حسب cm

$$F_f \times h = N \times l$$

$N$ : نیروی عمود بر سطح بر حسب نیوتن

$$F_f \times h = N \times l$$

$l$ : طول مؤثر گشتاور مقاومت بر حسب cm

چون در عمل اختلاف اندازه  $h$  و  $l$  بسیار ناچیز است می‌توان به جای  $h$  مقدار  $r$  را قرار

## کار مکانیکی

$F_{\text{ب}} = 8000 \text{ N}$  به حساب آید.



شکل ۳-۲۴ لکوموتیو حمل گرده بیه

حلی:

$$N = W = 1 \text{ MN} = 1000000 \text{ N}$$

$$F_f = N \times \mu_f = 1000000 \times 0.05 = 50000 \text{ N}$$

$$F = F_f + F_{\text{ب}} = 50000 + 80000 = 130000 \text{ N}$$

$$V = \frac{F \times t}{\rho} = 130000 \times 1 = 130 \text{ m}^3$$

$$P = \frac{F \times V}{t} = \frac{130000 \times 130}{1} = 16900000 \text{ W}$$

تعیین

۱- مقدار نیروی لازم را برای به حرکت درآوردن دستگاه صرفه‌جویی روی میز ماشین خراطی مطابق شکل (۳-۲۵) حساب کنید. اگر نیروی وزن آن  $W = 200 \text{ N}$  و ضریب اصطکاک  $\mu = 0.15$  باشد.



شکل ۳-۲۵

## جلسه نوزدهم

برنامه زمان بندی جلسه نوزدهم		
۵	آماده نمودن کلاس	۱
۲۰	حل مسایل مربوط به مباحث قرقره‌ها	۲
۶۰	تدریس مطالب جدید شامل: - تعریف و مفهوم اصطکاک - انواع اصطکاک - روابط اصطکاک - مثال نمونه	۳
۵	تعیین تاریخ امتحان از فصل سوم برای دو هفته دیگر	۴

### حل تمرین‌های صفحه ۶۲ و ۶۱

$$S_2 = nS_1 \Rightarrow S_2 = 2(5) \Rightarrow S_2 = 10 \text{ m}$$

$$P = \frac{F \cdot S}{t} = \frac{6000 \times 10}{10 \times 10} = 600 \text{ Wat}$$

حل تمرین ۴:

$$F = \frac{F_G}{2^{n-1}} = \frac{600}{2^3} = \frac{600}{8} = 75 \text{ N}$$

حل تمرین ۵:

$$S_2 = nS_1 \Rightarrow S_2 = 4(3) = 12 \text{ m}$$

$$P = \frac{F \cdot S_2}{t} = \frac{2500 \times 12}{20 \times 12} = 125 \text{ Wat.}$$

### اصطکاک

از هنرجویان سؤال شود اصطکاک چیست؟

با توجه به جمع بندی پاسخ آن‌ها به طور خلاصه بیان می‌شود که هرگاه جسمی بر روی سطح دیگری بلغزد اصطکاک رخ داده است. نیروی اصطکاک: بر اثر اصطکاک دو سطح با هم، هر یک از دو سطح بر یکدیگر نیرویی وارد می‌کنند که این نیرو را نیروی اصطکاک گویند.

#### ویژگی‌های نیروی اصطکاک

- این نیرو در امتداد سطح است.
- در حرکت دو جسم بر روی یکدیگر اثر می‌گذارد.
- جهت آن بر خلاف جهت حرکت می‌باشد.
- بزرگی آن در لحظه شروع حرکت بیش‌تر از بزرگی آن در حین حرکت می‌باشد.

حل تمرین ۱:

الف)  $S_2 = 2S_1 \Rightarrow S_2 = 2 \times 8 = 16 \text{ m}$

$$F = \frac{1}{2} F_G \Rightarrow F = \frac{1}{2} (500 \times 10) = 2500 \text{ N}$$

ب)  $S_2 = 2S_1 \Rightarrow S_2 = 2 \times 8 = 16 \text{ m}$

$$F = \frac{1}{2} F_G \Rightarrow F = \frac{1}{2} (500 \times 10) = 2500 \text{ N}$$

ج)  $W = F \times S = 2500 \times 16 = 40000 \text{ J} = 40 \text{ kJ}$

حل تمرین ۲:

الف)  $F = \frac{1}{n} (F_G) \Rightarrow n = \frac{F_G}{F} = \frac{1000 \times 10}{2500} \Rightarrow$

$$n = 4$$

$$S_2 = nS_1 \Rightarrow n = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow \frac{S_2}{S_1} = 4$$

ب)  $F = \frac{1}{2^{n-1}} (F_G) \Rightarrow 2^{n-1} = \frac{F_G}{F} = \frac{10000}{2500}$

$$= 4 \Rightarrow 2^{n-1} = 2^2 \Rightarrow n-1 = 2 \quad n = 3$$

$$S_2 = 2^{n-1} (S_1) \quad 2^{n-1} = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow$$

$$2^{3-1} = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow \frac{S_2}{S_1} = 4$$

حل تمرین ۳:

$$F = \frac{F_G}{n} \Rightarrow F = \frac{12000}{2} \Rightarrow F = 6000 \text{ N}$$

## عوامل مؤثر بر نیروی اصطکاک

– نیروی وزن اجسام بر یکدیگر (نیروی عمود بر سطح تماس)

– صافی یا زبری سطح تماس (درجه صیقلی بودن سطوح)

– جنس دو قطعه در سطح تماس (جنس و ماهیت مواد)

– استفاده یا عدم استفاده از موادی که باعث تقلیل

اصطکاک می‌شود، مانند روغن و ...

– عوامل جانبی دیگر مانند دما و ...

بنابراین عوامل یاد شده بالا در مقدار نیروی اصطکاک

مؤثرند، حال اگر سه عامل صافی و زبری سطح تماس، جنس دو

قطعه و استفاده یا عدم استفاده از موادی که باعث تقلیل اصطکاک

می‌شوند را با ضریبی به نام ضریب اصطکاک به میان آوریم، می‌توان گفت که نیروی اصطکاک بستگی به نیروی عمود بر سطح تماس و ضریب اصطکاک دارد.

رابطه اصطکاک: با توجه به دو عامل اصلی (ضریب

اصطکاک و نیروی عمود بر سطح تماس) می‌توان مقدار نیروی


اصطکاک را از رابطه زیر به دست آورد:

$$f = \mu N$$

$$N = \text{نیروی عمود بر سطح تماس}$$

$$\mu = \text{ضریب اصطکاک}$$

$$f = N \cdot \mu$$



سطح نیروی اصطکاک لغزشی وجود دارد و به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

$$f_K = N \cdot \mu_K$$

در مقایسه این دو می‌توان گفت:

$$f_S > f_K$$

نیروی اصطکاک غلتشی: زمانی که از چرخ یا غلتک

برای حرکت استفاده کرده باشیم، نیروی اصطکاک حاصل را

نیروی اصطکاک غلتشی گویند. در این حالت ضریب اصطکاک

برابر با نسبت نیمی از عرض اثر چرخ روی سطح به شعاع چرخ که

البته بستگی به جنس چرخ و سطح اتکاء دارد بنابراین رابطه نیروی

اصطکاک غلتشی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$f_r = \frac{1}{r} \cdot N = \mu_r N$$

نیروی اصطکاک قبل از حرکت: در صورتی که جسم

تمایل به حرکت نداشته باشد یعنی نیرویی برای حرکت جسم وجود

نداشته باشد، پس نیروی اصطکاک هم صفر است.

و اما اگر جسم تمایل به حرکت داشته باشد ولی نیروی

اصطکاک کوچک‌تر از  $N \cdot \mu$  باشد.

نیروی اصطکاک در لحظه شروع حرکت: زمانی است

که نیروی اصطکاک به حداکثر خود برسد و توانایی مقاومت در

برابر نیروهای وارد بر جسم را نداشته باشد، حرکت آغاز می‌شود


که در این لحظه بیشترین مقدار نیروی اصطکاک را داشته و

به صورت زیر نمایش می‌دهیم.

$$f_S = N \cdot \mu_S$$

نیروی اصطکاک لغزشی: زمانی که سطح جسمی روی

سطحی دیگر در تماس بوده و حرکت شروع شده باشد بین دو




تمایلی برای حرکت وجود ندارد

$$F = 0$$

$$N = P + W$$

تمایلی برای حرکت وجود دارد ولی جسم همچنان ساکن

است.




$$f = P_x$$

$$N = P_y + W$$

$$f \leq \mu_s \cdot N$$

در لحظه شروع حرکت




$$f_s = P_x$$

$$N = P_y + W$$

$$f_s = \mu_s \cdot N$$

در حال حرکت



$$f_k = P_x$$

$$N = P_y + W$$

$$f_k = \mu_k \cdot N$$

مثال نمونه ۱: جسمی به جرم ۵۰ کیلوگرم را که روی

سطح افقی قرار دارد، قرار است با یک ریسمان کشیده و آن را


جابه‌جا نماییم اگر زاویه ریسمان با افق ۳۰ درجه و ضریب

اصطکاک ۰/۳۰ باشد، محاسبه نمایید:

الف - نیروی اصطکاک

ب - حداقل نیروی کششی که باید به ریسمان وارد نمود.

جواب:



$$P_x = P \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} P$$

$$P_y = P \sin 30^\circ = \frac{1}{2} P$$

$$W = mg = 50 \times 10 = 500 \text{ N}$$

$$W = N + P_y \Rightarrow N = W - P_y \Rightarrow N = 500 - \frac{1}{2} P$$

$$f_s = N \cdot \mu_s \Rightarrow f_s = (500 - \frac{1}{2} P)(0/30) \quad (1)$$


$$f_s = P_x \Rightarrow f_s = P \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} P \quad (2)$$

$$(1) \text{ و } (2) \Rightarrow (500 - \frac{1}{2} P)(0/30) = \frac{\sqrt{3}}{2} P \Rightarrow$$

$$1500 = 0/15 P + 0/866 P \Rightarrow P = 147/6 \text{ N}$$

$$f_s = 127/8 \text{ N}$$

مثال نمونه ۲: جسمی به جرم ۵۰ کیلوگرم را که روی سطح افقی قرار دارد، قرار است با یک نیروی فشاری که نسبت به افق زاویه ۳۰ درجه می‌سازد به طرف جلو ببریم اگر ضریب اصطکاک ۰/۳ باشد، محاسبه نمایید:



جواب:

$$W_x = W \sin 30^\circ = 0.5W$$

$$W_y = W \cos 30^\circ = 0.866W$$

$$N = W_y = 0.866W$$


$$\left. \begin{aligned} f_s &= N \cdot \mu_s = (0.866W)(0.5) = 0.433W \\ f_s + W &= P \Rightarrow f_s = P - W_x = 1000 - 0.5W \end{aligned} \right\} 0.433W = 1000 - 0.5W$$

$$W = 1840.6N$$

مثال نمونه ۴: جسمی را روی سطح با شیب متغیری قرار داده‌ایم. شیب را زیاد نموده و زمانی که به ۳۱ درجه می‌رسد. جسم به طرف پایین شروع به حرکت می‌کند، ضریب اصطکاک آن جسم را با سطح شیب‌دار به دست آورید.

$$N = W_y = W \cos \alpha$$

$$\left. \begin{aligned} f_s &= W_x = W \sin \alpha \\ f_s &= \mu \cdot N = \mu W \cos \alpha \end{aligned} \right\} \Rightarrow W \sin \alpha = \mu W \cos \alpha$$





الف - نیروی اصطکاک  
ب - حداقل نیروی فشاری که باید به جسم وارد نمایم.

$$P_x = P \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} P$$

$$P_y = P \sin 30^\circ = \frac{1}{2} P$$

$$W = mg = 50 \cdot N$$



$$N = W + P_y = 500 + \frac{1}{2} P$$

$$\left. \begin{aligned} f_s &= N \cdot \mu_s = (500 + \frac{1}{2} P)(0.3) \\ f_s &= P_x = \frac{\sqrt{3}}{2} P \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$(500 + \frac{1}{2} P)(0.3) = \frac{\sqrt{3}}{2} P$$

$$150 = 0.866P - 0.15P \Rightarrow P = 209.5N$$

$$f_s = 181.4N$$

مثال نمونه ۳: مطابق شکل قرار است جسمی را روی سطح شیب‌داری به طرف بالا بکشیم اگر بزرگی نیروی


چیز مقایسه‌ای است.

دو نوع اصطکاک وجود دارد: اصطکاک خشک، که بعضی اوقات آن را (اصطکاک کولتی) می‌نامند و اصطکاک سیالی، اصطکاک سیالی در میان لایه‌هایی از سیال که با سرعت‌های متفاوت حرکت می‌کنند پدید می‌آید. اصطکاک سیالی در مسئله‌های مربوط به جریان سیال در لوله‌ها و روزه‌ها یا بررسی اجسامی که سیال‌های متحرک شناور هستند، اهمیت بسیار دارد. اصطکاک سیالی در تحلیل حرکت مکانیسم‌های روغن کاری شده هم نقش اساسی دارد. چنین مسئله‌هایی در مبحث مکانیک سیالات بررسی می‌شوند. در حال حاضر مطالعه خودمان را به اصطکاک خشک، یعنی به مسئله‌های مربوط به اجسام صلب در تماس با سطوح روغنکاری نشده محدود می‌کنیم.

در این فصل، تعادل اجسام صلب و سازه‌های مختلف را با فرض وجود اصطکاک خشک در سطوح تماس، تحلیل خواهیم کرد. سپس تعدادی از کاربردهای خاص مربوط به صنایع چوب را در نظر خواهیم گرفت. البته این مسایل می‌تواند مربوط به پیچ‌های دنده چهار گوش، یاتاقان‌های بوشی، یاتاقان‌های کف‌گرد، مقاومت غلتشی، حرکت شیئی روی سطح، اصطکاک تسمه و ... باشد.

### قوانین اصطکاک خشک و ضرایب اصطکاک

قوانین اصطکاک خشک به کمک آزمایش زیر بهتر فهمیده می‌شوند. قطعه‌ای به وزن  $W$ ، بر روی یک سطح تخت افقی قرار داده شده است.



$$\mu = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha \quad \tan 31^\circ = 0.6$$


$$\mu = \tan \alpha \quad \text{لحظه شروع حرکت}$$

$$\mu > \tan \alpha \quad \text{نتیجه: سکون}$$


$$\mu < \tan \alpha \quad \text{حرکت}$$

### مطالب تکمیلی اصطکاک


اگر سطوح بدون اصطکاک بودند، نیرویی که هر سطح بر سطح دیگر وارد می‌کرد عمود بر سطح بود و دو سطح می‌توانستند آزادانه نسبت به یکدیگر حرکت کنند که در واقع چنین حالتی، یعنی سطح کاملاً صیقلی و بدون اصطکاک وجود ندارد. وقتی دو سطح در تماس اند، نیروهای مماسی که نیروهای اصطکاک نامیده می‌شوند به خوبی ظاهر می‌شوند. اگر بخواهند یک سطح را نسبت به سطح دیگر حرکت دهند، این نیروها پیوسته گسترش می‌یابند. البته نیروهای اصطکاک از نظر مقدار محدودند و در صورتی که نیروی کافی وارد کنیم نمی‌توانند از حرکت جلوگیری کنند. تمایز بین سطوح بدون اصطکاک و ناصاف در واقع یک



(ج)



(ب)



(الف)



الف - نیروهای وارد بر قطعه عبارت‌اند از وزن آن  $W$  و عکس‌العمل سطح. از آن‌جا که وزن فاقد مؤلفه افقی است، عکس‌العمل سطح هم مؤلفه افقی ندارد، بنابراین عکس‌العمل بر سطح عمود است که با  $N$  نشان داده شده است. حالا فرض می‌کنیم که یک نیروی افقی  $P$  به قطعه وارد شود.

ب - اگر  $P$  کوچک باشد، قطعه حرکت نخواهد کرد، بنابراین باید نیروی افقی دیگری وجود داشته باشد که نیروی  $P$  را خنثی کند. این نیروی دیگر، نیروی اصطکاک ایستایی  $F$  است که در واقع برآیند تعداد زیادی از نیروهای وارد بر سطح کل تماس میان قطعه و صفحه است. ماهیت این نیروها دقیقاً معلوم نیست، ولی به‌طور کلی فرض می‌شود که این نیروها از ناهمواری‌های سطح تماس و تا حدودی از جاذبه مولکولی ناشی می‌شوند.

اگر نیروی  $P$  زیاد شود، نیروی اصطکاک  $F$  هم افزایش می‌یابد و همواره در جهت مخالف  $P$  عمل می‌کند، تا این که مقدارش به مقدار معینی حداکثر  $f_s$  برسد.

ج - اگر  $P$  باز هم افزایش پیدا کند، نیروی اصطکاک نمی‌تواند بیش از این  $P$  را خنثی کند و قطعه شروع به لغزش می‌کند. به محض این که قطعه شروع به حرکت کند، مقدار  $F$  از  $f_s$  به مقدار کوچک‌تر  $f_k$  تنزل پیدا می‌کند، دلیلش آن است که وقتی دو سطح در تماس نسبت به یکدیگر در حرکت باشند، ناهمواری‌هایشان کم‌تر برهم اثر می‌کنند. از این به بعد، جسم هم‌چنان می‌لغزد و رفته رفته سرعتش زیاد می‌شود و در حالی که نیروی اصطکاک که با  $f_k$  نشان داده می‌شود و آن را نیروی اصطکاک جنبشی می‌نامند تقریباً ثابت می‌ماند.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که حداکثر مقدار نیروی اصطکاک ایستایی  $f_s$  متناسب با مؤلفه قائم عکس‌العمل سطح  $N$  است یعنی:

$$f_s = \mu_s N$$

که در آن  $\mu_s$  مقدار ثابتی است که آن را ضریب اصطکاک ایستایی می‌نامند و به همین ترتیب مقدار نیروی اصطکاک جنبشی  $f_k$  را می‌توان به این صورت نوشت:

$$f_k = \mu_k N$$

که در آن  $\mu_k$  مقدار ثابتی است که آن را ضریب اصطکاک

جنبشی می‌نامند. ضرایب اصطکاک  $\mu_s$  و  $\mu_k$  مساحت به سطوح تماس بستگی ندارند، ولی هر دو شدیداً به ماهیت سطوح تماس وابسته‌اند. از آن‌جا که این ضریب‌ها به وضعیت دقیق سطوح همبستگی دارند، به ندرت می‌شود مقدار آن‌ها را با دقتی بیش از ۵ درصد به‌دست آورد. مقادیر تقریبی ضریب اصطکاک ایستایی برای سطوح خشک مختلف در جدولی در متن درس آمده است. مقادیر ضرایب اصطکاک جنبشی متناظر در حدود ۲۵ درصد کوچک‌تر خواهند بود.

از آن‌جا که ضرایب اصطکاک کمیت‌های بدون بعد هستند می‌توانیم مقادیر داده شده را با یکاهای  $SI$  و هم با یکاهای رایج آمریکا به کار ببریم.

با توجه به مطالبی که ذکر کردیم معلوم می‌شود که در هنگام تماس یک جسم صلب با یک سطح افقی ممکن است چهار حالت اتفاق بیفتد.

۱- نیروهای وارد بر جسم تمایل به حرکت دادن آن در امتداد سطح تماس ندارند. بنابراین نیروی اصطکاک وجود ندارد.

۲- نیروهای وارد بر جسم تمایل به حرکت دادن آن را امتداد سطح تماس دارند ولی به اندازه کافی بزرگ نیستند تا آن را به حرکت درآورند. نیروی اصطکاک  $F$  حاصل را می‌شود از حل معادله تعادل جسم به‌دست آورد. چون معلوم نیست که  $F$  به مقدار حداکثرش رسیده است یا نه، معادله  $f_s = \mu_s N$  را نمی‌شود برای تعیین نیروی اصطکاک به کار برد.

۳- نیروهای وارد چنان‌اند که جسم در آستانه لغزش است و می‌گوییم حرکت در شرف وقوع است. نیروی اصطکاک  $F$  به مقدار حداکثرش  $f_s$  رسیده است و همراه با نیروی قائم  $N$ ، نیروهای اعمال شده را خنثی می‌کند. هم معادله‌های تعادل و هم معادله  $f_s = \mu_s N$  را می‌شود به کار برد. هم چنین توجه می‌کنیم که نیروی اصطکاک جهتی خلاف جهت حرکت در شرف وقوع دارد.

۴- جسم تحت تأثیر نیروهای وارد می‌لغزد و دیگر نمی‌شود معادله‌های تعادل را به کار برد. با وجود این،  $F$  در این وضع برابر با  $F_k$  است و می‌شود معادله  $f_k = \mu_k N$  را به کار برد. جهت  $f_k$  در خلاف جهت حرکت است.




## زاویه‌های اصطکاک

N می‌شود.

الف - اما اگر نیروی وارد شده P دارای مؤلفه‌های افقی  $P_x$  باشد که تمایل به حرکت دادن قطعه دارد، نیروی مؤلفه‌ای، افقی مانند F خواهد داشت و در نتیجه زاویه معینی را با امتداد قائم تشکیل خواهد داد.

بعضی وقت‌ها بهتر است که به جای نیروی قائم N و نیروی اصطکاک F برآیندشان R را قرار بدهیم. قطعه‌ای را در نظر بگیرید به وزن W که روی سطحی افقی قرار گرفته است. اگر هیچ نیروی افقی به قطعه وارد نشود برآیند R تبدیل به نیروی قائم



با یک مثال دیگر نشان می‌دهیم که از زاویه اصطکاک می‌شود برای تحلیل بعضی از مسایل استفاده کرد. قطعه‌ای را در نظر بگیرید که بر روی تخته‌ای، قرار گرفته است که می‌شود آن را نسبت به افق به میزان دلخواه شیب داد و به قطعه به جز وزنش W و عکس‌العمل تخته R نیروی دیگری وارد نمی‌شود. اگر تخته افقی باشد، نیروی R وارد از تخته به قطعه، بر تخته است و وزن W را خنثی می‌کند.

ب - اگر  $P_x$  به اندازه‌ای افزایش یابد که حرکت در آستانه وقوع باشد، زاویه میان R و امتداد قائم بزرگ‌تر می‌شود و به یک مقدار حداکثر می‌رسد.

ج - این مقدار را زاویه اصطکاک ایستایی می‌نامند و اگر آن را با  $\alpha_s$  نشان دهیم، با توجه به شکل (ج) می‌بینیم که:


$$\tan \alpha_s = \frac{f_s}{N} = \frac{\mu_s N}{N} = \mu_s$$

اگر حرکت واقعاً اتفاق بیفتد مقدار نیروی اصطکاک به  $f_k$  تنزل پیدا می‌کند، به همین ترتیب زاویه میان R و N به مقدار کم‌تر  $\alpha_k$  می‌رسد که آن را زاویه اصطکاک جنبشی می‌نامند. با توجه به شکل (د) می‌نویسیم:

$$\tan \alpha_k = \frac{F_k}{N} = \frac{\mu_k N}{N} = \mu_k$$

الف - اگر به تخته زاویه شیب کوچکی مانند  $\theta$  بدهیم نیروی R به اندازه زاویه  $\theta$  از حالت عمود بر تخته منحرف می‌شود و باز هم W را خنثی می‌کند.

ب - در این صورت R مؤلفه قائم مانند N به بزرگی  $N = W \cos \theta$  در مؤلفه‌ای مماسی مانند F به بزرگی  $F = W \sin \theta$  خواهد داشت.



(شامل عکس‌العمل‌ها در سطوح تماس)، نیروها را در دستگاه مختصات تجزیه نموده و مسئله را به کمک معادله‌های تعادل  $\sum F_x = 0$  و  $\sum F_y = 0$  حل خواهیم کرد. اگر به جسم موردنظر تنها سه نیرو وارد شده باشد، ممکن است با نشان دادن هر عکس‌العمل توسط تک نیروی  $R$  کار آسان‌تر شود و بتوان مسئله را با رسم مثلث نیرو حل کرد.

بیش‌تر مسئله‌های مربوط به اصطکاک در یکی از سه دسته زیر قرار می‌گیرند: در مسئله‌های دسته اول، همه نیروهای وارد معین‌اند و ضرایب اصطکاک نیز معلوم‌اند، باید تعیین کنیم که آیا جسم موردنظر در حال سکون باقی می‌ماند یا می‌لغزد. نیروی اصطکاک  $F$  لازمه حفظ تعادل، مجهول است (مقدارش برابر با  $\mu_s N$  نیست) و می‌بایست همراه با نیروی عمودی  $N$  با رسم نمودار جسم آزاد و حل مسئله‌های تعادل تعیین شود (شکل پایین).


ج- اگر زاویه شیب را باز هم افزایش بدهیم، طولی نمی‌کشد که حرکت در آستانه وقوع قرار می‌گیرد. در آن لحظه زاویه میان  $R$  و امتداد قائم به مقدار حداکثرش  $\alpha_s$  می‌رسد.

د- مقدار زاویه شیب متناظر با آستانه حرکت را زاویه قرار می‌نامند. واضح است که زاویه قرار برابر با زاویه اصطکاک ایستایی  $\alpha_s$  است. اگر زاویه شیب  $\theta$  باز هم افزایش پیدا می‌کند، حرکت شروع می‌شود و زاویه میان  $R$  و امتداد قائم به مقدار کم‌تر  $\alpha_k$  کاهش می‌یابد.

دیگر عکس‌العمل  $R$  عمودی نیست و نیروهای وارد بر قطعه یکدیگر را خنثی نخواهند کرد.

### مسئله‌های مربوط به اصطکاک خشک

اگر به جسم موردنظر بیش از سه نیرو وارد شده باشد



آمده برای  $F$ ، همان مقدار حداکثر  $f_s$  است، می‌توانیم ضریب اصطکاک را با نوشتن و حل معادله  $f_s = \mu_s N$  به دست بیاوریم. در مسئله‌های دسته سوم، ضریب اصطکاک ایستایی معین است و می‌دانیم که جسم در راستای معینی در آستانه حرکت است، باید بزرگی یا راستای یکی از نیروهای اعمال شده را تعیین کنیم. باید در نمودار جسم آزاد جهت نیروی اصطکاک را در خلاف جهت حرکت در آستانه وقوع و بزرگی آن را برابر با  $f_s = \mu_s N$  نشان بدهیم (شکل ج). آن‌گاه ما می‌توانیم معادله‌های تعادل را بنویسیم و نیروی مطلوب را تعیین کنیم. چنان‌چه در بالا گفته شد، وقتی تنها سه نیرو در کار باشد ممکن است بهتر باشد که عکس‌العمل سطح تماس را با تک نیروی  $R$  نشان دهیم و مسئله را از طریق رسم مثلث نیروها حل کنیم.


مقدار به دست آمده برای نیروی اصطکاک  $F$  را با مقدار حداکثر  $f_s = \mu_s N$  مقایسه می‌کنیم.

اگر  $F$  کوچک‌تر از، یا برابر با  $f_s$  باشد، جسم در حال سکون باقی می‌ماند. اگر مقدار به دست آمده برای  $F$  بزرگ‌تر از  $f_s$  باشد، تعادل نمی‌تواند برقرار بماند و حرکت اتفاق می‌افتد، در این صورت مقدار واقعی نیروی اصطکاک برابر  $F_k = \mu_k N$  است.


در مسئله‌های دسته دوم، همه نیروهای اعمال شده معین‌اند و می‌دانیم که حرکت در آستانه وقوع است، باید مقدار ضریب اصطکاک ایستایی را تعیین کنیم. در این‌جا مجدداً با رسم نمودار جسم آزاد و حل معادله‌های تعادل، نیروی اصطکاک و نیروی قائم را تعیین می‌کنیم (شکل ب) چون می‌دانیم که مقدار به دست

ب). جهت نیروی اصطکاک وارد بر B به روش مشابهی تعیین می‌شود (شکل ج). توجه داشته باشید که حرکت A از دید ناظر واقع در B یک حرکت نسبی است. مثلاً اگر جسم A ساکن باشد و جسم B حرکت کند، جسم A نسبت به B یک حرکت نسبی خواهد داشت. همچنین اگر A و B هر دو در حال حرکت به طرف پایین باشند ولی سرعت B بیش‌تر از A باشد، از دید ناظر واقع در B به نظر می‌رسد که A دارد بالا می‌رود.


وقتی دو جسم A و B در تماس‌اند (شکل پایین) نیروهای اصطکاک وارد از A به B و از B به A برابر و در جهت مخالف‌هم‌اند (قانون سوم نیوتن). موقع رسم نمودار جسم آزاد یکی از جسم‌ها، مهم است که نیروی اصطکاک مربوط را با جهت درست نشان بدهیم. بنابراین باید قاعده زیر را رعایت کنید: از دید ناظر واقع در B، جهت نیروی اصطکاک وارد بر A در خلاف جهت حرکت (یا حرکت در آستانه وقوع) است (شکل



۵- در انباری به وسیله پلینگ مطابق شکل (۳-۲۸) حرکت می‌کند. نیروی لازم باز و بسته شدن آن را حساب کنید اگر نیروی وزن آن  $W = 2000\text{N}$  و ضریب اصطکاک  $\mu = 0.05$  باشد.



۶- برای جابه‌جا کردن دستگاهی مطابق شکل (۳-۲۹) نیروی لازم آن را در دو حالت محاسبه کنید (اگر نیروی وزن آن  $W = 8000\text{N}$  باشد)



الف) اگر بخواهیم آن را روی کف کارگاه به حرکت درآوریم؟ در صورتی که ضریب اصطکاک آن  $\mu = 0.05$  باشد.

ب) اگر برای همین منظور، زیر آن فلشکهای به قطر  $d = 120$  میلی‌متر قرار دهیم؛ در حالی که طول مژگان‌کننده مقاوم  $l = 0.05$  سانتیمتر باشد.


۷- در پانچان‌بندی میله زانسیسیمی که نیروی برابری  $F = 2000\text{N}$  بر آن وارد می‌آید، اگر از پانچان‌بندی لغزشی با ضریب اصطکاک  $\mu = 0.1$  و با از پانچان‌بندی لغزشی با ضریب اصطکاک  $\mu = 0.02$  استفاده کنیم، نیروهای اصطکاک را با هم مقایسه کنید.

۸- صندوق مخصوص حمل قطعات جوبی با جرم  $75$  کیلوگرم را روی کف افقی کارگاه با نیروی معادل  $350$  نیوتن به وسیله یک طناب که امتداد آن با راستای افقی زاویه  $37^\circ$  می‌سازد با سرعت ثابت کشیده می‌شود. ضریب اصطکاک بین کف کارگاه و صندوق را حساب کنید.

۹- تازی به جرم  $60$  کیلوگرم را می‌خواهیم به وسیله اره تازی برش زیم  $1$  در صورتی که ضرایب اصطکاک بین الوار و صفحه دستگاه به ترتیب  $\mu_1 = 0.25$  و  $\mu_2 = 0.15$  باشد، محاسبه کنید:

۷۰

۲- قطعه کناری که نیروی وزن آن  $W = 10\text{N}$  است به وسیله گسره‌های مطابق شکل (۳-۲۴) محکم شده است. حساب کنید، نیروی وارد از طرف فنکهای گسره به سطح کنار را اگر نیروی عمودی وارد بر قطعه کار  $30\text{N}$  و ضریب اصطکاک سطح  $\mu = 0.25$  باشد.



۳- برای رنده گسردن الواری روی دستگاه کف رند در صورتی که وزن الوار  $W = 90\text{N}$ ،  $\mu_1 = 0.25$ ،  $\mu_2 = 0.12$  باشد، نیروهای لازم رنده شده را محاسبه نمایید.

الف) مقدار نیروی لازم برای شروع حرکت؛  
ب) مقدار نیروی لازم در حال حرکت قبل از رنده شدن؛

ج) مقدار نیروی لازم در حال رنده شدن  $1$  در صورتی که تیغه نیرویی افقی معادل  $F = 20\text{N}$  به الوار وارد نماید.

۴- بعد از تولید تخته خرده جوب، برای مرتب جبهه شدن آنها مطابق شکل (۳-۲۷) لازم است که صفحات روی هم کشیده شوند. اگر جرم یک ورق  $m = 2.4\text{kg}$  و ضریب اصطکاک  $\mu = 0.15$  باشد، نیروی لازم را برای کشیدن و جابه‌جا کردن یک ورق به دست آورید.



انکسار ۳-۲۷- جبهه صفحات تخته خرده جوب

## کار مکانیکی

الف) حداقل نیروی که باعث شروع حرکت الوار روی صفحه دستگاه می‌شود؛

ب) مقدار نیرویی که باعث خستگی نمودن نیروی اصطکاک جنبشی می‌شود؛  
ج) اگر در هنگام برش الوار نیروی عمودی معادل  $100$  نیوتن و نیروی افقی معادل  $80$  نیوتن از طرف اره به الوار وارد شود، برای حرکت الوار روی دستگاه مقدار نیروی لازم را با سرعت ثابت به دست آورید.

۱۰- نیرویی که به یک واگن حمل جوب می‌تواند وارد نمود حدود  $700$  نیوتن است.

حساب کنید حداکثر باری را که به وسیله این واگن می‌توان حمل کرد  $1$  در صورتی که نیروی وزن خود واگن  $400$  نیوتن و ضریب اصطکاک لغزشی  $\mu = 0.25$  باشد.

### سؤالات آزمون پایان فصل سوم

۱- کار مکانیکی را تعریف کنید.

۲- در کدام یک از این موارد کار انجام می‌گردد.

الف) بلند کردن یک الوار بر روی دست.

ب) حرکت کردن در صورتی که الوار روی دست قرار دارد.

۳- یک زول کار را تعریف کنید.

۴- صورت مختلف انرژی را نام ببرید.

۵- توان مکانیکی را تعریف کنید.

۶- منظور از راندمان دستگاه چیست؟

۷- نیروی اصطکاک را تعریف کنید.

۸- منظور از نیروی اصطکاک در حال سکون چیست؟

۹- نیروی اصطکاک جنبشی را تعریف کنید.

۱۰- نیروی اصطکاک به چه عواملی بستگی دارد؟

۱۱- تفاوت اصطکاک لغزشی را با اصطکاک فلششی بنویسید.

تشریح

۱- ظرفیت بالای  $54$  کیلوژول است. اگر لازم باشد از این بالا برای حمل صندوق روکن استفاده شود، در هر دفعه چند صندوق را می‌توان تا ارتفاع  $3$  متری بالا برد؟ در صورتی که هر صندوق  $600$  کیلوگرم جرم داشته باشد.

۷۲

۷۱

## جلسه بیستم

برنامه زمان بندی جلسه بیستم		
۵	آمادگی کلاس	۱
۸۰	حل تمرین های صفحه های ۶۸ تا ۷۲	۲
۵	یادآوری : امتحان میان ترم از فصل سوم	۳

حل تمرین های صفحه های ۶۸ ، ۶۹ و ۷۰

ب)  $F = f_r = \frac{1}{r} \times N = \frac{0.05}{6} \times 8000 = 66.7N$

حل مسئله ۷:

$$f_s = N \cdot \mu_s = 2000 \times 0.1 = 200N$$

$$f_r = N \cdot \mu_r = 2000 \times 0.02 = 40N$$

حل مسئله ۸:

$$N = W - T \sin \alpha$$

$$f_s = T \cos \alpha \Rightarrow N \cdot \mu_s = T \cos \alpha$$

$$\mu_s \frac{T \cos \alpha}{W - T \sin \alpha} = \frac{350 \cdot \cos 37^\circ}{750 - 350 \cdot \sin 37^\circ}$$

$$\mu_s \frac{280}{540} \approx 0.52$$

حل مسئله ۹:

الف)  $F = f_s = N \cdot \mu_s = 600 \times 0.35 = 210N$

ب)  $F = f_k = N \cdot \mu_k = 600 \times 0.25 = 150N$

ج)  $F = F_x + (F_y + W) \mu_s = 80 + (100 + 600) \cdot 0.25 = 255N$

حل مسئله ۱۰:

$$F = f_s = (W_1 + W_2) \mu_s$$

$$700 = (400 + W_2) \cdot 0.25$$

$$W_2 = \frac{700 - (400 \times 0.25)}{0.25} = 2760N$$

حل تمرین ۱:

$$f_s = N \cdot \mu_s \Rightarrow f_s = 200 \times 0.15 = 30N$$

حل تمرین ۲:

$$2f_s = N \cdot \mu_s \Rightarrow 315 = N \cdot (0.25)$$

$$N = \frac{315}{0.25} = 1260(N)$$

حل تمرین ۳:

الف)  $F = f_s = N \cdot \mu_s \Rightarrow F = 450 \times 0.3 = 135(N)$

ب)  $F = f_k = N \cdot \mu_k \Rightarrow F = 450 \times 0.22 = 99(N)$

ج)  $F = f_k + F_1 \Rightarrow F = 99 + 20 = 119(N)$

حل تمرین ۴:

$$F = f_s = N \times \mu_s = 60 \times 10 \times 0.5 = 300N$$

حل تمرین ۵:

$$F = f_i = N \times \mu_i = 4000 \times 0.05 = 200N$$

حل تمرین ۶:

الف)  $F = f_s = N \cdot \mu_s = 8000 \times 0.5 = 4000N$

پاسخ سؤال ۱: هرگاه به جسمی نیروی چنان وارد شود آن جسم بر اثر آن نیرو جابه‌جا شود، کار صورت گرفته است و مقدار کار انجام شده برابر است با حاصل ضرب نقطه‌ای بردار نیرو در بردار جابه‌جایی به شرط آن که هم راستا و هم جهت باشند.

پاسخ سؤال ۲:

الف - چون جهت وارد کردن نیرو جهت جابه‌جایی هر دو به طرف بالا بوده و جسم جابه‌جا شده است پس کار صورت گرفته است.

ب - چون جهت وارد کردن نیرو به طرف بالا و جهت حرکت کردن و جابه‌جا شدن به طرف جلو می‌باشد، کار مکانیکی صورت نمی‌گیرد.

پاسخ سؤال ۳: یک ژول مقدار کالری است که بتواند جسمی را که نیروی وزن آن برابر یک نیوتن می‌باشد به اندازه یک متر از زمین بلند کند.

پاسخ سؤال ۴: انرژی مکانیکی - انرژی حرارتی - انرژی الکتریکی

پاسخ سؤال ۵: مقدار کار انجام شده را در واحد زمان توان گویند.

پاسخ سؤال ۶: نسبت توان بازده را به توان گرفته شده راندمان یا ضریب بهره گویند.

پاسخ سؤال ۷: هرگاه جسمی بر روی سطح جسم دیگری بلغزد هر یک از دو سطح بر یکدیگر نیرویی وارد می‌کنند که اولاً: این نیرو در امتداد سطح است و ثانیاً: مانع حرکت دو جسم بر روی یکدیگر می‌شود این نیرو را نیروی اصطکاک می‌نامند.

پاسخ سؤال ۸: نیروی اصطکاک در لحظه شروع به حرکت را نیروی اصطکاک ایستایی یا در حال سکون گویند.

پاسخ سؤال ۹: نیروی اصطکاک در حین حرکت را نیروی اصطکاک جنبشی گویند.

پاسخ سؤال ۱۰: نیروی عمود بر سطح تماس، صافی یا زبری سطح تماس، جنس دو قطعه در سطح تماس و استفاده یا عدم استفاده از موادی که باعث تقلیل اصطکاک می‌شود.

پاسخ سؤال ۱۱: در اصطکاک لغزشی سطح دو جسم با هم تماس دارند - در اصطکاک غلتشی جسم توسط یک چرخ یا یک استوانه روی جسم دیگر حرکت می‌کند.

حل تمرین ۱:

$$W = F \times S \Rightarrow 540000 = (n \times 6000) \times 3$$

$$n = \frac{540000}{18000} = 3 \text{ عدد}$$

حل تمرین ۲:

$$P = \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{t}$$

$$= \frac{(0.65 \times 1000)(0.35^2 \times \pi \cdot 2/2)(10)(1/5)}{30}$$

$$= 275 \text{ (Wat)}$$

$$P = 275 \times \frac{1/36}{1000} = 0.374 \text{ hp}$$

حل تمرین ۳:

الف)  $\eta = \eta_E \times \eta_M = 0.85 \times 0.75 \approx 0.64$

ب)  $P_r = P_i \times \eta = 800 \times 0.64 = 512 \text{ Wat}$

حل تمرین ۴:

$$P_r = P_i \times \eta_E \times \eta_M = 3/5 \times 0.9 \times 0.75$$

$$= 2/36 \text{ kWat}$$

$$F = \frac{P \times 9555}{r \times n} = \frac{2/36 \times 9555}{0.05 \times 6000} = 75/2 \text{ (N)}$$


جلسه بیست و یکم  
امتحان از فصل سوم

امتحان از فصل سوم محاسبات فنی (۲)		رشته صنایع چوب و کاغذ	نام و نام خانوادگی:
نمره	توجه:	زمان:	تاریخ:
	$g=10$	$\pi=3$	
۱	کار انجام شده یک بالا برای بالا بردن تخته‌هایی تا ارتفاع ۳ متری معادل $18/9$ کیلوژول می‌باشد اگر ابعاد هر تخته $(2m \times 15cm \times 10cm)$ و وزن مخصوص $7/10$ گرم بر سانتی متر مکعب باشد، همزمان چند تخته را می‌توان بالا برد؟		
۲	موتور پمپی در مدت ۵ دقیقه می‌تواند یک بشکه استوانه‌ای به ارتفاع یک متر و قطر نیم متر را از یک چاه به عمق ۴ متری پر از آب کند، اگر بشکه در ارتفاع ۳ متر از سطح زمین قرار گرفته باشد، توان بازده را محاسبه نمایید.		
۳	ماشینی از یک الکتروموتور و یک جعبه دنده تشکیل شده است، اگر توان گرفته شده الکتروموتور $4/1$ اسب بخار، راندمان الکتروموتور $8/10$ و توان بازده جعبه دنده $8/10$ کیلووات باشد، محاسبه نمایید. الف) راندمان جعبه دنده ب) راندمان کل دستگاه		
۴	الکتروموتوری با مشخصات زیر مفروض است، نیروی کشش لازم در تسمه‌ای که به وسیله آن ایجاد می‌گردد را محاسبه نمایید. ۱- توان گرفته شده $2/72$ اسب بخار ۲- بازده $90$ درصد ۳- تعداد دور $1500$ دور در دقیقه ۴- قطر چرخ تسمه $20$ سانتی متر		
۵	از بالای مطابق شکل برای بالا بردن باری به جرم $160$ کیلوگرم استفاده نموده‌ایم، اگر بار $2/5$ متر بالا رود، محاسبه نمایید: الف) نیرویی که باید به ریسمان وارد نمود (F) ب) مقدار جابه‌جایی که ریسمان دارد ( $S_2$ ) ج) مقدار نیروی کششی که به ریسمان‌های A و B و C ایجاد می‌شود.		
۶	باری به جرم $200$ کیلوگرم را روی یک واگن به جرم $20$ کیلوگرم قرار داده و با یک نیروی معادل $10$ نیوتن که با افق زاویه $30$ درجه می‌سازد می‌کشیم، محاسبه نمایید: الف) نیروی اصطکاک ب) ضریب اصطکاک		



پاسخنامه امتحان از فصل سوم محاسبات فنی (۲)  
رشته صنایع چوب و کاغذ

	$V = 2 \times 0.15 \times 0.1 = 0.03 \text{ m}^3$ $\rho = 0.7 \times 1000 = 700 \text{ kg/m}^3 \quad F = \rho \cdot V \cdot g = 0.03 \times 700 \times 10 = 210 \text{ N}$ $W = nF \times S \Rightarrow 18900 = n(210) \times 3 \Rightarrow n = \frac{18900}{630} = 30 \text{ عدد}$	۱
	$V = r^2 \pi h = (0.25)^2 \pi (1) = 0.196 \text{ m}^3$ $W = \rho V g H = (1000)(0.196)(10)(3+4) = 13720 \text{ J}$ $P = \frac{W}{t} = \frac{13720}{5 \times 60} = 45.7 \text{ Wat.}$	۲
	$P_{1E} = 4/1 \times \frac{1}{1/36} = 3 \text{ kWat}$ $P_{\gamma E} = \eta_E \cdot P_{1E} = 0.8 \times 3 = 2.4 \text{ kWat}$ $P_{1M} = P_{\gamma E} = 2.4 \text{ kWat} \quad \eta_T = \eta_E \cdot \eta_M = 0.8 \times 0.75 = 0.6$ $\eta_M = \frac{P_{\gamma M}}{P_{1M}} = \frac{1/8}{2/4} = 0.75$	۳
	$P_{\gamma} = \eta \cdot P_{1} = 0.9 \times 2.4 \times \frac{1}{1/36} = 1.8 \text{ kWat}$ $F = \frac{P_{kW} \times 9555}{r \times n} = \frac{1.8 \times 9555}{0.1 \times 1500} = 114.66 \text{ (N)}$	۴
	$F = \frac{F_G}{r^{n-1}} = \frac{1600}{2^3} = 200 \text{ N}$ $S_{\gamma} = 2^{n-1} \cdot S_1 = 2^3 \times 2/5 = 20 \text{ m}$ $T_A = 1600 \times \frac{1}{2} = 800 \text{ N}$ $T_B = 800 \times \frac{1}{2} = 400 \text{ N}$ $T_C = 400 \times \frac{1}{2} = 200 \text{ N}$	۵
	$N + F_y = W_1 + W_{\gamma}$ $N + (100 \sin 30^\circ) = (200 + 20) \times 10$ $N = 2200 - 50 = 2150 \text{ (N)}$ $f_S = F_x = 100 \cos 30^\circ = 866 \text{ (N)}$ $f_S = N \cdot \mu \Rightarrow 866 = 2150 \cdot \mu$ $\mu = \frac{866}{2150} = 0.4$	۶



محاسبه توان الکتریکی و کار الکتریکی ماشینهای صنایع چوب

هدفهای وفلاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- 1- توان الکتریکی وسایل برقی، به‌ویژه دستگاههای عمومی صنایع چوب را انجام دهد؛
- 2- کار الکتریکی دستگاههای صنعتی را محاسبه نماید؛
- 3- ضرایب توان مصرفی دستگاهها و وسایل برقی را محاسبه کند.

زمان تدریس: ۱۲ ساعت


۴- محاسبه توان الکتریکی و کار الکتریکی ماشینهای عمومی صنایع چوب

۱-۴-۱- الکتروموتور

امروزه برای به‌حرکت درآوردن ماشینهای صنعتی از الکتروموتورها استفاده می‌شود. الکتروموتورها دستگاههایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند (شکل ۱-۴).

الکتروموتورها در نوعها و اندازه‌های مختلف با قدرتهای متفاوت وجود دارند که توان الکتریکی و کار الکتریکی ماشینهای صنعتی به‌غیرت و نوع آنها بستگی دارد. هر الکتروموتور دارای مشخصاتی است که بر روی آن، این مشخصات درج شده است. برای مثال در شکل (۲-۴) مشخصات درج شده یک الکتروموتور را می‌بیند که مشخصات عبارتند از: نام الکتروموتور، نوع آن، توانایی کار کردن به صورت دائم، شماره ساخت، ولت‌آمپر، توان، ضریب توان، تعداد دور و غیره.

۷۳



شکل ۱-۴- الکتروموتور



شکل ۲-۴- پلاک روی الکتروموتور

۲-۴-۲- توان الکتریکی

توان الکتریکی وسایل برقی به اختلاف سطح و شدت جریان آنها بستگی دارد و این گونه

۷۴

محاسبه می‌گردد.  
روابط:

$$P = u \cdot i \text{ و } u = iR \quad \text{یا} \quad P = \frac{u^2}{R}$$

علامت اختصاری:

P: توان بر حسب وات

u: اختلاف سطح بر حسب ولت

i: شدت جریان بر حسب آمپر

R: مقاومت بر حسب اهم

رابطه مذکور برای محاسبه توان در جریان مستقیم و در جریان متناوب بدون بار القایی معتبر است. توان الکتروموتورها و وسایل برقی که دارای بار القایی هستند و با جریان تک‌فاز کار می‌کنند از این رابطه استفاده می‌شود:

$$P = u \cdot I \cdot \cos \phi$$

cos φ: ضریب توان

اما الکتروموتورهایی که از جریان سه‌فاز استفاده می‌کنند رابطه توان الکتریکی آنها عبارت است از:

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$$

مسئله نمونه ۱۷۹: برای آن که بتوانیم سرشیم را در حرارت ۶۰ تا ۷۰ درجه نگهداری کنیم از یک طرف سرشیم الکتریکی ۲۲۰ ولت استفاده می‌کنیم. اگر شدت جریان ۱.۵ آمپر باشد توان مصرفی دستگاه چقدر است؟

$$P = U \cdot I$$

$$P = 220 \cdot 1.5 = 330 \text{ W}$$

مسئله نمونه ۱۸۰: در یک دستگاه آره برقی که با ولت ۲۲۰ ولت کار می‌کند اگر شدت جریان ۶ آمپر و ضریب توان  $\cos \phi = 0.75$  باشد توان مصرفی دستگاه چند وات است؟

$$P = u \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$P = 220 \cdot 6 \cdot 0.75 = 990 \text{ W}$$

توجه: در اکثر موارد توان مصرفی الکتروموتورها با نحوه اسب (P<sub>۰</sub>) بیان می‌گردد که

۷۵

## جلسه بیست و دوم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و دوم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۳۰	توضیحات مختصری در مورد الکتریسیته و انواع آن	۲
۲۵	کمیت های الکتریکی (اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت الکتریکی)	۳
۳۰	روابط بین کمیت های الکتریکی (قانون اهم) و حل مثال های نمونه	۴

### ۴- محاسبه توان الکتریکی و کار الکتریکی ماشین های صنایع چوب

بار مثبت دارد و یون مثبت ایجاد می کند. چنانچه تعداد الکترون های اتمی بیش تر از پروتون هایش، باشد اتم بار منفی دارد و یون منفی ایجاد می کند. اگر اتم های یک جسم خنثی الکترون های خود را از دست دهد، یا الکترون زیادی بگیرند، آن جسم باردار خواهد شد. باردار شدن اجسام به طریق زیر امکان پذیر است.

۱- اصطکاک (مالش)

۲- تماس (هدایت)

۳- القاء

۱- باردار شدن اجسام از طریق اصطکاک (مالش):

اگر یک میله شیشه ای را به یک تکه ابریشم مالش دهیم، میله شیشه ای به ابریشم الکترون خواهد داد و در نتیجه میله به طور مثبت و ابریشم به طور منفی باردار خواهند شد. اگر یک میله کائوچویی را به یک تکه پشم مالش دهیم، میله کائوچویی از پارچه ابریشمی الکترون می گیرد و در نتیجه میله کائوچویی بطور منفی و پارچه ابریشمی به طور مثبت باردار می شود. به این روش، باردار کردن از طریق اصطکاک (مالش) می گویند.


۲- باردار کردن اجسام از طریق تماس: با استفاده از

یک میله کائوچویی باردار می توان جسم دیگری مانند مس را فقط با تماس این دو با یکدیگر باردار کرد. بدین ترتیب که بار منفی میله کائوچویی سعی دارد که الکترون های سطح میله مسی خنثی را دفع کند. الکترون های سطح میله کائوچویی به سطح میله مسی وارد می شوند به آن بار منفی می دهند.

اگر از یک میله شیشه ای با بار مثبت به جای میله کائوچویی

### مقدماتی در رابطه با الکتریسیته

بطور کلی می توان الکتریسیته را به صورت زیر تقسیم بندی نمود.



### الکتریسیته ساکن

بطور طبیعی در هر اتم تعداد الکترون ها و پروتون ها مساوی است. می دانیم که الکترون ها دارای بار منفی و پروتون ها دارای بار مثبت می باشند. بنابراین بارهای مساوی و مخالف مثبت و منفی همدیگر را خنثی می کنند و اتم را از نظر الکتریکی خنثی نگه می دارند.

تعداد پروتون های داخل هسته یک اتم قابل تغییر نیست و در واقع خصوصیات اتم وابسته به تعداد پروتون هاست. اما تعداد الکترون ها ممکن است تغییر کند.

اگر در اتمی تعداد الکترون ها کمتر از پروتون ها، باشد اتم

که بار منفی دارد استفاده شود الکترون‌ها از سطح میله مسی جذب میله شیشه‌ای می‌شوند و آن را به‌طور مثبت باردار می‌کنند. به این روش باردار کردن از طریق برخورد یا تماس می‌گویند.

**۳- باردار کردن از طریق القاء:** چون الکترون‌ها و پروتون‌ها نیروهای جاذبه و دافعه دارند جسم را می‌توان بدون تماس دادن به جسم باردار، باردار کرد. اگر یک میله کاتوچویی باردار منفی را به یک میله آلومینیومی خیلی نزدیک کنیم، نیروی منفی میله کاتوچویی الکترون‌های میله آلومینیومی را دفع می‌کند و به سر دیگرش می‌راند. در نتیجه یک سر میله آلومینیومی منفی و سر دیگر آن مثبت می‌شود. حال اگر میله کاتوچویی را کنار بکشیم، الکترون‌های میله آلومینیومی دوباره تغییر آرایش می‌دهند، تا میله به حالت خنثی درآید. حال اگر بخواهیم میله آلومینیومی باردار باقی بماند، دوباره میله کاتوچویی را به میله آلومینیومی نزدیک می‌کنیم و انتهای منفی را با انگشت لمس می‌کنیم. الکترون‌ها از طریق بدن، میله آلومینیومی را ترک می‌کنند (بارها بسیار کم بوده و عبور آن‌ها از بدن نامحسوس است) اگر قبل از کنار کشیدن میله کاتوچویی انگشتان را کنار بکشید، میله آلومینیومی باردار باقی خواهد ماند. به این روش باردار کردن از طریق القاء می‌گویند.

**خطرات الکتریسیته ساکن و چگونگی خنثی کردن آن:** برقی که بین دو توده ابر باردار (از انواع مخالف) یا بین یک توده ابر و زمین می‌جهد، به اصطلاح علمی تخلیه الکتریکی نامیده می‌شود، این تخلیه الکتریکی (صاعقه) ممکن است به ساختمان‌های بلند آسیب رساند. برای جلوگیری از آسیب، برقگیر به کار می‌رود. برقگیر میله آهنی نوک تیز بلندی است که بالای ساختمان نصب می‌شود و قسمت انتهایی آن به زمین متصل می‌گردد. هنگامی که یک توده ابر با بار الکتریکی مثلاً منفی از بالای برقگیر می‌گذرد در نوک آن الکتریسیته مثبت و در پایین آن الکتریسیته منفی القاء می‌شود. الکتریسیته منفی (یعنی الکترون‌ها) به زمین منتقل می‌شوند و الکتریسیته مثبت با مقداری از الکتریسیته منفی ابر خنثی می‌شود. در نتیجه از شدت تراکم بار الکتریکی در ابر کاسته می‌شود و احتمال تخلیه الکتریکی به‌صورت صاعقه بین ابر و برقگیر کاهش می‌یابد.

– در بیمارستان‌ها برای بیهوش کردن مریض از ماده‌ای به

نام اتر استفاده می‌شود. اتر ماده ایست فرار و بخار آن در فضای اتاق پخش می‌شود. اگر چرخ‌های تخت حامل بیمار لاستیکی باشد، بر اثر مالش این چرخ‌ها با پتو یا روکش مریض ممکن است در آن‌ها الکتریسیته ساکن تولید شده و جرقه بزند. همین جرقه باعث انفجار و خطر جانی خواهد شد. امروزه برای جلوگیری از این خطر احتمالی بدنه فلزی تخت حامل مریض زنجیر فلزی کوتاهی آویزان می‌کنند که با سطح زمین تماس دارد. در نتیجه بارهای الکتریکی تولید شده از راه این زنجیر به زمین منتقل می‌شود و از تولید جرقه و پیشامد ناگوار جلوگیری می‌شود.

– در بعضی از دستگاه‌های صنعتی برای به‌حرکت درآوردن بار (انتقال قدرت) از تسمه لاستیکی استفاده می‌شود و برای از بین بردن الکتریسیته ساکن تولید شده معمولاً بدنه دستگاه‌ها را به زمین وصل می‌کنند.

**کاربرد الکتریسیته ساکن: الکتریسیته ساکن کاربردهای**

فراوانی دارد:

**۱- الکتریسیته ساکن در ماشین‌های چاپ**

**الکترواستاتیکی:** (زیراکس و ...) نقش اصلی را بازی می‌کند و سبب می‌شود که ذرات پودر مرکب در نقاط معینی روی کاغذ سفید جذب شوند.

**۲- دستگاه غبارگیر الکترو استاتیکی:** در این دستگاه

به کمک، الکتریسیته ساکن ذرات پراکنده در فضا را جذب می‌کنند و بدین ترتیب هوا تبخیر می‌شود. چنانچه هوای آلوده از میان یک میدان الکتریکی قوی عبور کند و ذرات غبار موجود در آن در اثر برخورد و تماس با صفحات منفی دارای بار منفی می‌شوند و وقتی این ذرات باردار از میان میدان الکتریکی دیگری عبور داده می‌شوند، ذرات غبار که بار منفی گرفته‌اند جذب صفحه مثبت می‌شوند و هوای تمیز از دستگاه خارج می‌شود.

**۳- دستگاه رنگ‌پاش الکترو استاتیکی:** رنگ آمیزی

کاملاً یکنواخت سطح بعضی اجسام، بسیار مشکل است. استفاده الکتریسیته ساکن این مشکل را حل کرده است. جسمی که قرار است رنگ شود به پتانسیل قسمت بالایی وصل می‌کنند و ذرات رنگ در دستگاه بار منفی می‌گیرد. سپس این ذرات به‌وسیله رنگ‌پاش به جسم پاشیده می‌شوند و به‌طور کاملاً یکنواخت سطح آن را می‌پوشانند.

## الکتروسیسته جاری

الکتروسیسته ساکن در صنعت و زندگی روزمره کاربرد زیادی ندارد، برای اینکه بتوانیم از انرژی الکتریکی برای انجام کار استفاده‌نماییم، الکتروسیسته باید جاری باشد و این عمل وقتی صورت می‌گیرد که الکترون‌های آزاد در جهت معینی به حرکت درآیند.

هنگامی که تعداد زیادی الکترون‌های آزاد در یک سیم در یک جهت حرکت کنند می‌گوییم جریان الکتریکی از سیم عبور می‌کند.

هر الکترونی مقدار معینی انرژی دارد که می‌تواند اثرات خاصی را به وجود آورد. در حالت عادی الکترون‌ها در جهات مختلف حرکت می‌کنند و در نتیجه اثرات یکدیگر را خنثی می‌کنند. ولی هنگامی که این الکترون‌ها در جهت معینی حرکت کنند جریان الکتریکی از مدار عبور می‌کند. بنابراین اثر الکترون‌ها با یکدیگر جمع می‌شود و انرژی آزاد شده می‌تواند کار انجام دهد. هم‌چنین هرچه تعداد الکترون‌های آزاد که در یک جهت حرکت می‌کنند بیش‌تر باشد شدت جریان بیش‌تر است و مقدار انرژی بیش‌تری برای انجام کار خواهیم داشت.

برای این‌که جریان الکتریکی تولید شود، الکترون‌های آزاد در سیم مسی، به عوض اینکه بدون ترتیب حرکت کنند باید همه در یک جهت حرکت کنند. این عمل را می‌توان با قرار دادن بارهای الکتریکی در ابتدا و انتهای سیم مسی انجام داد، بدین ترتیب که، یک بار منفی در یک سر، و بار مثبت در سر دیگر قرار گیرد.

الکترون‌های آزاد به وسیله بارهای منفی دفع و بوسیله بارهای مثبت جذب شده‌اند و در نتیجه مدارات آن‌ها عوض شده و به طرف بارهای مثبت جذب شده‌اند. چون بار الکتریکی الکترون‌ها منفی است پس به وسیله بارهای منفی دفع و به وسیله بارهای مثبت اعمالی جذب می‌شوند. به همین علت نمی‌توانند به مداری تغییر مکان دهند که باعث حرکت آن‌ها در خلاف جهت نیروی بارهای الکتریکی شود. در عوض مدارهایشان را چنان تغییر می‌دهند که حرکتشان در جهت بار مثبت باشد. بدین لحاظ جریان الکتریکی در جهت بار منفی به طرف بار مثبت برقرار می‌شود. قبل از کشف حرکت الکترون‌ها (که منشأ جریان الکتریکی است) چنین در نظر گرفته می‌شود که جریان از پتانسیل بیش‌تر (مثبت) به طرف پتانسیل کم‌تر (منفی) برقرار می‌شود. پس جهت جریان انرژی

الکتریکی را نیز از قطب مثبت به طرف قطب منفی در نظر می‌گرفتند. اکنون ما با این‌که می‌دانیم حرکت الکترون‌ها از قطب منفی به طرف مثبت است، اما طبق همان قرارداد قدیمی، در خارج از منبع جهت جریان را از قطب مثبت به طرف قطب منفی در نظر می‌گیریم.

منابع ولتاژی وجود دارند که جریانی را در یک مدار برقرار می‌کنند. معمول‌ترین و مناسب‌ترین منابع ولتاژ، باتری و ژنراتور هستند که معمولاً باتری‌ها جریان مستقیم و ژنراتورها جریان متناوب تولید می‌کنند.

● **تعریف جریان مستقیم DC:** جریان مستقیم جریانی است که جهت آن ثابت است و بستگی به زمان ندارد و دامنه‌ی آن نیز ثابت می‌باشد.

● **تعریف جریان متناوب AC:** جریان متناوب جریانی است که جهت آن طی زمان تغییر می‌کند و دامنه‌ی آن نیز نسبت به زمان، از صفر تا حداکثر مثبت و از حداکثر مثبت تا صفر و از صفر تا حداکثر منفی و از حداکثر منفی تا صفر تغییر می‌کند.

همان‌طور که اشاره شد، ولتاژ تولید شده توسط یک باتری، ولتاژ مستقیم است که باعث عبور جریان مستقیم می‌شود. به این ترتیب، جریان همیشه در یک جهت جاری است، بنابراین جریان مستقیم یک جهتی است جریان متناوب دو جهتی است، یعنی الکترون‌ها ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر - مخالف جهت قبل - جاری می‌شوند. اگر بتوانیم قطب‌های یک باتری را در یک زمان معینی به‌طور دائم تغییر دهیم، جریانی دو جهت و در نتیجه جریانی متناوب خواهیم داشت.

## کمیت‌های الکتریکی

برای برقراری جریان الکتریکی در یک مدار دو شرط لازم است:

الف - اختلاف بار الکتریکی منبع برای به حرکت درآوردن الکترون‌های آزاد

ب - وجود یک مدار بسته

بار الکتریکی را که جسم دریافت می‌کند، پتانسیل الکتریکی می‌نامند، زیرا الکترون‌هایی که جابه‌جا شده‌اند مقداری انرژی دارند که برای حرکت دادن الکترون‌های دیگر به کار می‌رود.

این واحد یعنی آمپر از نام یک فیزیکدان ایتالیایی قرن هجدهم به نام آندره ماری آمپر گرفته شده است. آمپر نیز دارای اجزاء و اضعاف است.

**مقاومت الکتریکی:** R در یک مدار الکتریکی هرگاه مانعی در سر راه عبور الکترون‌ها وجود داشته باشد گوئیم مقاومت الکتریکی وجود دارد.

در حدود سال‌های ۱۸۰۰ یک دانشمند آلمانی به نام گئورگ سیمون اهم آزمایشهایی در مورد مدارها و هادی‌ها به عمل آورد و نکات مهمی در مورد ماهیت مقاومت الکتریکی کشف کرد. برای قدردانی از این شخص، واحد مقاومت به نام او، اهم و علامت آن  $\Omega$  گذاشته شد.

یک اهم مقاومت رسانایی است که تحت اختلاف پتانسیل یک ولت شدت جریانی معادل یک آمپر از آن عبور کند، در صورتی که با ولتاژ یک ولت شدت جریان عبوری نیم‌آمپر شود مقاومت دو برابر حالت قبلی یعنی دو اهم خواهد بود با استفاده از این نسبت مقاومت مطلق تمام هادی‌ها به هر اندازه و شکل که باشند قابل محاسبه خواهد بود.

البته عواملی چون سطح مقطع هادی، طول هادی و حرارت روی مقدار مقاومت تأثیر می‌گذارد. هر وسیله‌ای که با جریان الکتریکی کار کند می‌تواند یک مقاومت الکتریکی محسوب شود مثل لامپ، اتو، رادیو و...  
رابطه بین اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت الکتریکی (قانون اهم) در مدارهای DC.


چون دو بار الکتریکی متفاوت برای ایجاد یک مدار کامل لازم است، این اختلاف پتانسیل بین دو بار الکتریکی است که نیروی الکتریکی تولید می‌کند و نه مقدار بارها.

**اختلاف پتانسیل (ولتاژ):** U: هنگامی که دو منبع بار الکتریکی اختلاف پتانسیل داشته باشد، نیروی الکتریکی‌ای که بین دو بار به وجود می‌آید ولتاژ نام دارد واحد آن ولت V است. اگر یک منبع ولتاژ کاری معادل یک ژول برای جابه‌جایی یک کولن بار (الکترون  $1.6 \times 10^{-19}$  کولن) انجام دهد، منبع ولتاژی برابر یک ولت دارد.

بعضی از ولتاژهایی که معمولاً با آن‌ها سر و کار خواهید داشت: ۱/۵ ولت برای یک باتری چراغ قوه، ۱۲ ولت برای باتری اتومبیل‌ها، ۲۲۰ ولت برای وسایل خانگی، ۳۸۰ ولت برای مصارف صنعتی.


در واقع ولتاژها از چند میکروولت (هزارم ولت) تا چند مگاولت (میلیون ولت) موجود هستند.

**شدت جریان I:** تعداد الکترون‌هایی که از یک نقطه مدار می‌گذرند، مقدار جریان عبوری از مدار را تعیین می‌کنند. اگر از یک نقطه سیم در یک ثانیه ۱ کولن الکتروسیته ( $1.6 \times 10^{-19}$  الکترون) در جهت مشخص بگذرد می‌گوئیم شدت جریان عبوری یک آمپر است و بنابراین تعریف، رابطه شدت جریان را می‌توان به صورت  $I = \frac{q}{t}$  که در آن q مقدار الکتروسیته برحسب کولن، t زمان برحسب ثانیه و I شدت جریان برحسب آمپر (A) است. نام



**مثال ۳:** اگر در مدار زیر جریان مجاز مقاومت  $10^\circ$  اهمی  $8$  آمپر باشد در صورت بسته شدن کلید مقاومت خواهد سوخت یا خیر؟

$$I = \frac{U}{R} = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}$$



چون شدت جریان عبوری از مقاومت  $10^\circ$  آمپر شده و از جریان مجاز آن که  $8$  آمپر است بیش تر است بنابراین مقاومت خواهد سوخت.

**مثال ۴:** اگر لامپی به مقاومت  $100^\circ$  اهم جریانی به شدت یک آمپر عبور کند، ولتاژ منبع چند ولت است؟


$$U = I.R = 1 \times 100 = 100 \text{ V}$$

**مثال ۱:** اگر در یک مدار، ولتاژی برابر  $10^\circ$  ولت به دو سر مقاومتی برابر  $5$  اهم اعمال شود، شدت جریان مدار چقدر است؟

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{5} = 2 \text{ (A)}$$

**مثال ۲:** اگر در مداری مطابق شکل جریان مجاز مقاومت  $8$  آمپر باشد، در صورت بسته شدن کلید مقاومت خواهد سوخت یا خیر؟

$$I = \frac{U}{R} = \frac{100}{20} = 5 \text{ (A)}$$



چون شدت جریان مدار  $5$  آمپر بوده و از جریانی مجاز مقاومت که  $8$  آمپر است کوچک تر است بنابراین مشکلی برای مقاومت بوجود نمی آید و نخواهد سوخت.

رابطه تبدیل آن به وات و کیلووات عبارت است از:

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$$

$$1 \text{ W} = 0.001 \text{ kW}$$

### ۳-۳- انرژی الکتریکی

از تعریف کلی توان که برابر است با کار انجام شده در واحد زمان، می‌توان رابطه انرژی الکتریکی را نیز نتیجه گرفت:

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = P \cdot t$$

علامت اختصاری:

W: انرژی الکتریکی بر حسب وات ثانیه (Wh)

P: توان بر حسب وات (W)

t: زمان بر حسب ثانیه (s)

چون لازم است انرژی الکتریکی را بر حسب کیلووات ساعت نیز بدست آورد، بنابراین، از این رابطه می‌توان استفاده کرد:

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ Wh}$$

### ۳-۴- محاسبه بهای برق مصرفی

هزینه برق مصرفی از حاصل ضرب انرژی الکتریکی مصرف شده در قیمت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تعیین می‌گردد.

الطلب به غیر از هزینه برق مصرفی، یک مبلغ ثابت ماهانه به نام «اشتراک» نیز در نظر گرفته می‌شود که حاصل جمع دو مقدار فوق می‌باشد که از مشترکین دریافت می‌گردد.

مسئله نمونه: یک وسیله برقی با توان ۲۰۰۰ W در هر روز ۵ ساعت کار می‌کند. حساب کنید جمع پول برق ماهانه را در صورتی که بهای برق برای هر کیلووات ساعت ۱۰ ریال و حق اشتراک ماهانه ۳۰۰ ریال باشد.

$$P = 2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$$

$$t = 5 \times 24 = 120 \text{ ساعت در ماه}$$



## جلسه بیست و سوم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و سوم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۱۵	پرسش سؤالاتی از مطالب جلسه گذشته	۲
۳۰	کار و توان الکتریکی	۳
۲۰	محاسبه بهای برق مصرفی	۴
۲۰	حل مثال های نمونه	۵

### واحد کار الکتریکی

واحد کار الکتریکی ژول است و آن مقدار کاری است که اختلاف پتانسیل یک ولت برای جابه جایی یک کولن الکتریسیته انجام می دهد. در صورتی که اگر اختلاف پتانسیل یک ولت باعث عبور ۵ کولن الکتریسیته شود می گوئیم ۵ ژول کار انجام شده است. این مطالب را می توان از طریق رابطه  $W = q.u$  نشان داد. در این رابطه  $W$  انرژی برحسب ژول،  $q$  بار عبوری برحسب کولن و  $u$  اختلاف پتانسیل برحسب ولت است. به خاطر دارید که یک آمپر برابر است با عبور یک کولن الکتریسیته از یک نقطه مدار در یک ثانیه  $I = \frac{q}{t}$  پس از ترکیب دو رابطه ذکر شده می توان نوشت:

$$W = I.t.U$$

### واحد توان الکتریکی

توان الکتریکی را قبلاً تعریف کردیم که عبارت بود از میزان کار انجام شده در واحد زمان. پس با توجه به روابط بالا خواهیم داشت.

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow P = \frac{I.t.U}{t} \Rightarrow$$

$$P = U.I$$

بنابراین واحد توان الکتریکی را می توان بدین صورت تعریف کرد: اگر با اختلاف پتانسیل یک ولت شدت جریانی معادل یک آمپر از مداری عبور کند، گوئیم توان مصرف شده مدار یک وات است.  $W$

### کار و توان الکتریکی

منظور از منبع تغذیه یک مدار الکتریکی این است که انرژی الکتریکی را برای مصرف کننده تأمین کند. مصرف کننده این انرژی را برای انجام وظایفی به کار می برد و یا به عبارت دیگر مصرف کننده (بار) از انرژی منبع برای انجام کار استفاده می کند. در هنگام انجام کار، مصرف کننده انرژی را مصرف می کند. به همین علت است که باتری ها خالی می شوند و احتیاج به شارژ مجدد دارند و باید آن ها را عوض کرد. مقدار کار انجام شده به وسیله مصرف کننده به انرژی که در اختیار دارد و سرعت استفاده از این انرژی بستگی دارد. به عبارت دیگر، با در اختیار داشتن مقدار معینی انرژی برای انجام یک کار مساوی، بارهای مختلف انرژی را در زمان های متفاوتی مصرف می کنند. بنابراین بعضی از بارها تندتر از سایرین کار می کنند. برای اینکه بدانیم بار با چه سرعتی کار انجام می دهد، می باید کمیت توان الکتریکی را تعریف کرد. توان عبارت است از مقدار کار انجام شده در واحد زمان. نکته مهمی که باید همواره در نظر داشت این است که کار انجام شده در یک مدار ممکن است کار مفید و یا غیر مفید باشد. در هر دو حالت سرعت انجام کار را بر مبنای توان اندازه می گیرند. گردش موتور الکتریکی و همچنین گرمای حاصل از اجاق برقی کار مفید است. از طرف دیگر گرمای حاصل در سیم های رابط و مقاومت ها نمونه هایی از کار غیر مفیدند. زیرا هیچ عمل مفیدی به وسیله این گرما حاصل نمی شود. هنگامی که توان برای کار غیر مفید مصرف می شود آن را توان تلف شده می گویند.

## محاسبه توان در جریان‌های تک‌فاز و سه‌فاز

در جهان امروز تقریباً کل تولید برق و اکثر خطوط انتقال به شکل مدارهای AC سه‌فاز هستند. یک سیستم قدرت سه‌فاز متشکل از ژنراتورهای سه‌فاز، خطوط انتقال و بارها می‌باشد. به گونه‌ای که سیستم‌های قدرت AC دارای مزیت بزرگی نسبت به سیستم‌های DC هستند که برای کاهش تلفات انتقال، میزان ولتاژ آن‌ها را می‌توان تغییر داد. سیستم‌های قدرت AC سه‌فاز نسبت به سیستم‌های قدرت تک‌فاز مزیت بزرگی دارند، زیرا امکان به دست آوردن قدرت از ماشین سه‌فاز بیش‌تر است و نیز به علت این که توان تحویل شده به بار سه‌فاز در تمام اوقات، به جای این که مانند سیستم‌های تک‌فاز ضرباتی باشد، ثابت است. هم‌چنین سیستم‌های سه‌فاز این امکان را بوجود می‌آورند که بدون نیاز به سیم پیچی‌های کمکی راه‌انداز، بتوان از موتورهای القایی سه‌فاز استفاده کرد. یک ژنراتور سه‌فاز متشکل از سه ژنراتور تک‌فاز است، که ولتاژهای آن از لحاظ مقدار با هم برابر هستند لکن از لحاظ زاویه فاز  $120^\circ$  با هم اختلاف دارند. هر یک از این سه ژنراتور بایستی توسط یک جفت سیم به یکی از سه بار برابر وصل شود، که البته چنین سیستمی واقعاً سه مدار تک‌فاز است که به سادگی  $120^\circ$  نسبت به هم اختلاف زاویه فاز دارند.

و از آن جایی که کمیت‌های «اختلاف پتانسیل» و «شدت جریان» کمیت‌های برداری می‌باشند و در ضرب نقطه‌ای کمیت‌های برداری رابطه توان در جریان‌های تک‌فاز به صورت زیر تبدیل می‌شود.

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

البته  $\cos \varphi$  را ضریب توان نام نهاده‌اند و در جریان‌های سه‌فاز رابطه توان را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود.

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

یادآوری: همان‌طور که قبلاً ذکر شد معمولاً اختلاف

پتانسیل در سیستم شبکه شهری در صورتی که تک‌فاز باشد  $220$  ولت و در صورتی که سه‌فاز باشد  $380$  ولت در نظر گرفته می‌شود.

مثال ۱: حداکثر توانی که در یک کنتور  $25$  آمپری می‌توان گرفت چقدر است؟ در صورتی که از شبکه شهری تک‌فاز استفاده شود و  $\cos \varphi = 0.8$  محاسبه می‌گردد.


توان مکانیکی معمولاً برحسب اسب بخار hp نیز سنجیده می‌شود. هر اسب بخار معادل  $736$  وات است و در صورتی که روابط را درهم ترکیب نماییم می‌توان برای توان روابط زیر را هم نوشت

$$P = U \cdot I \quad P = RI^2 \quad P = \frac{U^2}{R}$$

مثال ۱: در مدار شکل زیر مقدار مقاومت الکتریکی و توان مصرفی آن را محاسبه کنید.

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9}{3} = 3 \Omega$$


$$P = U \cdot I = 9 \times 3 = 27 \text{ W}$$



مثال ۲: در مدار شکل زیر مقدار شدت جریان و توان مصرفی مقاومت را محاسبه کنید.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{27}{27} = 1 \text{ A}$$


$$P = RI^2 = 27 \times 1^2 = 27 \text{ (W)}$$



مثال ۳: شدت جریان و توان مصرفی اتو برقی مطابق شکل زیر را محاسبه کنید.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}$$

$$P = RI^2 = 10 \times 10^2 = 1000 \text{ W} = 1 \text{ kW}$$



شرکت‌های برق تأمین می‌شود. انرژی الکتریکی از محل تولید از طریق یک سیستم الکتریکی متشکل از سیم‌ها و کابل‌ها و پست‌ها بین مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود. انتهای این سیستم توزیع انرژی کارخانه‌ها و منازل هستند. شرکت‌های برق که انرژی الکتریکی عرضه می‌کنند باید از مقدار مصرف مشترکین مطلع باشند. اندازه‌گیری انرژی مصرفی منازل، فروشگاه‌ها و کارخانه‌ها به وسیله دستگاهی به نام کنتور برق انجام می‌شود. هر مشترک براساس مقدار کاری که به وسیله انرژی الکتریکی انجام داده است باید مبلغی پول پرداخت کند. می‌دانیم که سرعت کار انجام شده را برحسب وات اندازه می‌گیرند. بنابراین برای محاسبه کل کار انجام شده باید زمان مورد مصرف در توان ضرب شود. مثلاً اگر یک لامپ ۱۰۰ واتی مدت یک ساعت روشن باشد انرژی مصرفی لامپ ۱۰۰ وات ساعت می‌شود. وات - ساعت واحد کوچکی است. بنابراین به جای آن از کیلووات ساعت استفاده می‌کنیم. همین لامپ ۱۰۰ واتی، در مدت یک ساعت انرژی مصرفی معادل ۰/۱ kWh خواهد داشت.

### محاسبه قیمت برق مصرفی

اگر بخواهیم قیمت انرژی مصرفی کل را محاسبه کنیم، کافی است، ابتدا مقدار انرژی مصرفی هر وسیله الکتریکی را حساب و سپس با هم جمع کنیم تا انرژی مصرفی کل به دست آید. آن‌گاه انرژی مصرفی کل را در قیمت هر k.W.h ضرب کنیم تا بهای انرژی مصرفی محاسبه شود.

$$P = U.I \cdot \cos \phi = 220 \times 25 \times 0.8 \\ = 4400 \text{ W} = 4 / 4 \text{ kW} = 5 / 9 \text{ hp}$$

مثال ۲: روی لامپی مقادیر ۲۲۰V و ۲۰۰W به چشم می‌خورد، شدت جریان و مقاومت لامپ را محاسبه کنید. در صورت کاهش ولتاژ به میزان ۱۸۰ ولت شدت جریان و توان جذب شده توسط لامپ چقدر می‌شود؟

$$P = U.I \Rightarrow 200 = 220 \times I \Rightarrow I = 0.9 \text{ A}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{0.9} = 244 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{180}{244} = 0.73 \text{ A}$$

$$P = RI^2 = 244 \times 0.73^2 = 130 \text{ W}$$

بنابراین بر اثر کاهش ولتاژ، شدت جریان و توان تقلیل یافته و روشنایی لامپ کم‌تر می‌شود.

مثال ۳: توان مفید الکتروموتوری یک اسب بخار و راندمانش ۰/۸۵ است. توان ورود و توان تلف شده آن را محاسبه نمایید. در صورتی که ولتاژ آن ۲۲۰ ولت باشد شدت جریان چقدر است؟

$$\eta \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{1 \times 736}{0.85} = 866 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 866 - 736 = 130 \text{ W}$$

$$P_1 = U.I \Rightarrow I = \frac{P_1}{U} = \frac{866}{220} = 3.9 \text{ A}$$

### اندازه‌گیری انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی مصرفی موردنیاز یک کشور به وسیله

بهای هر کیلووات - ساعت  $\times$  مقدار انرژی مصرف شده برحسب (کیلووات - ساعت) = بهای انرژی برق مصرفی

قیمت هر کیلووات ساعت ۱۰۰ ریال باشد.

$$W_1 = P_1 \times t_1 = 5 \times 100 \times 5$$

$$= 2500 \text{ Wh} = 2 / 5 \text{ kWh} \quad \text{انرژی مصرفی لامپ}$$

مثال ۴: اگر ۵ لامپ ۱۰۰ واتی روزانه ۵ ساعت و یک اتوی برقی یک کیلوواتی روزانه یک ساعت و یک دستگاه تلویزیون ۵۰۰ واتی روزانه ۵ ساعت روشن باشند، هزینه انرژی مصرف کل مصرف‌کننده‌ها در یک ماه (۳۰ روز) چقدر است، در صورتی که

$$W = P \cdot t$$

$$W_1 = [2/5 + (3 \times 0/736)] \times 4 = 18/832 \text{ kW.h}$$

انرژی مصرفی دستگاه اره و سه کاره در روز

$$W_2 = 2 \times 0/736 \times 2 = 2/944 \text{ kW.h}$$

انرژی مصرفی دستگاه فرز در روز

$$W_3 = 3 \times 500 \times 1 = 1500 \text{ Wh} = 1/5 \text{ kWh}$$

انرژی مصرفی دریل، فرز و رنده دستی در روز

$$W_4 = 4 \times 200 \times 3 = 2400 \text{ Wh} = 2/4 \text{ kWh}$$

انرژی مصرفی روشنایی در روز

$$W = \sum W_i = 18/832 + 2/944 +$$

$$1/5 + 2/4 = 25/676 \text{ kW.h}$$

کل انرژی الکتریکی مصرفی روزانه

$$25/676 \times 250 = 6419 \text{ ریال}$$

بهای برق مصرفی روزانه

$$6419 \times 26 = 166894 \text{ ریال}$$

بهای برق مصرفی ماهانه

$$166894 \times 12 = 2002728 \text{ ریال}$$

بهای برق مصرفی سالانه

$$W_p = P_p \times t_p = 1 \times 1 = 1 \text{ kW.h}$$

$$W_p = 500 \times 5 = 2500 \text{ Wh}$$

$$= 2/5 \text{ kW.h}$$

انرژی مصرفی تلویزیون روزانه

$$W = \sum W_i = 2/5 + 1 + 2/5$$

$$= 6 \text{ kW.h}$$

کل انرژی مصرفی در روز

$$W_t = 6 \times 30 = 180 \text{ kW.h}$$

$$180 \times 100 = 18000 \text{ ریال}$$

مثال ۵: در یک کارگاه درودگری وسایل برقی زیر مورد

استفاده قرار می‌گیرد. اگر هر بهای کیلووات – ساعت ۲۵۰ ریال

باشد بهای برق مصرفی روزانه، ماهانه (۲۶ روز کاری) و سالانه

را محاسبه نمایید.

۱- یک دستگاه اره نواری با الکتروموتور ۲/۵ کیلووات

۲- یک دستگاه سه کاره با قدرت ۳ اسب بخار

۳- هر کدام بطور متوسط ۴ ساعت در روز

۴- یک دستگاه فرز با قدرت ۲ اسب بخار، ۲ ساعت در

روز

۵- دستگاه‌های دریل برقی دستی، فرز دستی، رنده برقی

دستی هر کدام با قدرت ۵۰۰ وات و هر کدام به مدت یک ساعت

در روز

۶- ۴ لامپ ۲۰۰ واتی هر کدام به مدت ۳ ساعت در روز.

$$W = P \times t = T \times I \times t = 20 \times 4000$$

$$\text{ریال} = (20 \times 1000) \times 20 = 400000$$

### تعرین

- 1- روی پلاک الکتروموتور یک دستگاه رنده اختلاف سطح 280 ولت، توان الکتریکی 5/5 کیلووات و ضریب توان  $\cos \phi = 0.785$  قید شده است. مطلوب است شدت جریان که از دستگاه در حال کار کردن عبور می‌کند.
- 2- در فیوز اتوماتیک مطابق شکل (2) تعیین کنید:
  - الف) حداکثر توان قابل استفاده، اگر اختلاف سطح شبکه 220 ولت باشد و مصرف کننده اعمی باشد.
  - ب) در صورتی که که یک فریز برقی با توان 1/5 کیلووات در مدار باشد، آیا می‌توان یک آره برقی با توان 900 وات را نیز در مدار قرار داد.  $\cos \phi = 0.78$



شکل 2-1

- 3- حساب کنید شدت جریانی را که الکتروموتور جریان منقلب 3 فاز از شبکه می‌گیرد: در صورتی که توان جذب شده آن 6 کیلووات و ضریب توان  $\cos \phi = 0.78$  و ولتاژ خطی آن 280 ولت باشد.



- 4- دستگاه چهار طرف رنده اتوماتیک مانند شکل (2) دارای سه الکتروموتور یکسان با این مشخصات می‌باشد.
  - 280 ولت = 9/5 آمپر - ضریب توان  $\cos \phi = 0.785$

شکل 2-2 الکتروموتورهای یک دستگاه چهار طرف رنده

مطلوب است کل توان الکتریکی دستگاه و حسب کیلووات و توه اسب؛ اگر 12 ساعت در روز کار کند کل انرژی الکتریکی مصرف شده دستگاه را در روز به دست آورید.

5- در مسأله شماره 4 اگر ماهانه 26 روز کار و هر کیلووات ساعت برقی 60 ریال منظور شود بهای برق مصرفی دستگاه مذکور را در یک ماه و در یک سال حساب کنید.

6- در یک کارگاه صنایع چوبی که از جریان سه فاز استفاده می‌شود سه دستگاه با الکتروموتورهای 1/5 HP و 2P و 2/5 HP موجود است. اگر به‌طور متوسط هر دستگاه در روز چهار ساعت کار کند، مطلوب است:

الف) توان کلی دستگاههای کارگاه فوق به کیلووات

ب) انرژی الکتریکی مصرفی کل دستگاهها

7- در یک کارگاه صنعتی از شبکه برقی این‌گونه استفاده می‌شود:

الف) از شبکه 220 ولت، 16 عدد لامپ 100 وات و یک الکتروموتور ماشین مته رومیزی 200 وات با ضریب توان  $\cos \phi = 0.78$

ب) از شبکه 280 ولت، 2 الکتروموتور با مشخصات 5/5 آمپر و ضریب توان  $\cos \phi = 0.78$  برای راه افتادن ماشینهای آره و رنده و یک الکتروموتور با مشخصات 4 آمپر و  $\cos \phi = 0.78$  برای ماشین فرز استفاده می‌کند. حساب کنید: بهای برق مصرفی ماهانه را، در صورتی که کارگاه در هر ماه 26 روز برق مصرف کند ساعات کار روزانه ماشینهای آره، رنده و فرز 8 ساعت، مته رومیزی 6 ساعت و روشنایی 5 ساعت بوده هزینه هر کیلووات ساعت برق مصرفی از شبکه 10 ریال و حق اشتراک ماهانه 1200 ریال باشد.

78

## جلسه بیست و چهارم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و چهارم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۵	بررسی و بازبینی جلسه گذشته	۲
۶۵	حل تمرین های صفحات ۷۷ و ۷۸	۳
۱۵	رفع اشکال فصل چهارم	۴

ریال در یک سال  $204048 \times 12 = 2448576$

حل تمرین ۶:

$$\text{الف) } P = \sum P_i = 1/5 + 2 + 2/5 = 6 \text{ ph}$$

$$P = 6 \times 0.736 = 4.42 \text{ kW}$$

$$\text{ب) } W = P \cdot t = 4.42 \times 4 = 17.68 \text{ kW.h}$$

حل تمرین ۷:

$$W_1 = P_1 \cdot t = \frac{100 \times 16 \times 5}{1000} = 8 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی روشنایی در روز

$$W_2 = P_2 \cdot t_2 = \frac{400 \times 6}{1000} = 2.4 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی مته رومیزی در روز

$$W_3 = (\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi) t = \sqrt{3} \times 380 \times$$

$$5/6 \times 0.8 \times \frac{1}{1000} \times 8 = 23/59 \text{ kWh}$$

کار الکتریکی ااره در روز

$$W_4 = W_3 = 23/59 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی رنده در روز

$$W_5 = (\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi) t = \sqrt{3} \times 380 \times$$

$$4 \times 0.8 \times \frac{1}{1000} \times 8 = 16/85 \text{ kWh}$$

کار الکتریکی فرز در روز

بهای مصرفی از شبکه تک فاز در ماه

$$= (8 + 2/4) \times 26 \times 10 = 2704 \text{ ریال}$$

بهای مصرفی از شبکه سه فاز در ماه

$$= (23/59 + 23/59 + 16/85) \times 26 \times 5 = 8324 \text{ ریال}$$

کل بهای برق مصرفی ماهانه

$$= 2704 + 8324 + 1200 = 12228 \text{ ریال}$$

بعد از حضور و غیاب و صحبت های مقدماتی جهت آماده

کردن هنرجویان، دفتر تمرین آن ها را بازبینی نموده و از آن ها

خواسته می شود که برای حل تمرینات مطابق لیست مربوطه به

پای تابلو بروند.

حل تمرین ۱:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cos \phi} = \frac{5/5 \times 1000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} = 9/83 \text{ A}$$

حل تمرین ۲:

$$\text{الف) } P = U \cdot I \cdot \cos \phi = 220 \times 10 \times 0.8$$

$$= 1760 \text{ W} = 1.76 \text{ kW}$$

$$\text{ب) } 1/5 + 0.9 = 2/4 \text{ kW} \quad 2/4 > 1.76 \text{ kW خیر}$$

حل تمرین ۳:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \cdot \cos \phi} = \frac{6000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8} = 11/39 \text{ A}$$

حل تمرین ۴:

$$P = 3P_i = 3(\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi)$$

$$= 3 \times \sqrt{3} \times 380 \times 6/5 \times 0.85$$

$$P = 10/9 \text{ kW} \Rightarrow P = 10/9 \times 1/36 = 14/824 \text{ hp}$$

$$W = P \cdot t = 10/9 \times 1000 \times 12 \times 3600$$

$$= 470/88 \times 10^6 \text{ J} = 470/88 \text{ MJ}$$

حل تمرین ۵:

$$W = P \cdot t = 10/9 \times 12$$

$$= 130/8 \text{ kW.h} \quad \text{کار الکتریکی در یک روز}$$

$$130/8 \times 26 \times 60 = 204048 \text{ ریال در یک ماه}$$

## جلسه بیست و پنجم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و پنجم		
۵	آماده کردن کلاس	۱
۲۵	حل تمرین صفحه ۷۹	۲
۶۰	امتحان از فصل چهارم	۳

بعد از آماده کردن کلاس از هنرجویان برای حل تمرین های

صفحه ۷۹ دعوت می شود.

کار الکتریکی روشنایی در روز

$$W = \sum W_i = 30 + 4/8 + 3/2 = 38$$

کل کار الکتریکی روزانه

بهای برق مصرفی ماهانه

$$= (38 \times 26 \times 30) + 5000 = 30140 \text{ ریال}$$

حل تمرین ۳:

$$W_1 = 8 \times 0.1 \times 8 = 6.4 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی روشنایی در روز

$$W_2 = (0.3 + 0.5) \times 1 = 0.8 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی وسایل دستی و برقی در روز

$$W_3 = (1/5 + 2 + 3) \times 0.736 \times 3 = 14/35 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی ماشین ها در روز

$$W = \sum W_i = 6/8 + 0.8 + 14/35 = 21/55$$

کل کار الکتریکی کارگاه در روز

بهای برق مصرفی ماهانه

$$= (21/55 \times 26 \times 30) + 9000 = 17709 \text{ ریال}$$

بهای برق مصرفی سالانه

$$= 17709 \times 12 = 212508 \text{ ریال}$$

حل تمرین ۱:

$$\text{الف) } P = \sum P_i = 2400 + 3(100) +$$

$$800 + 800 = 4300 \text{ Wat}$$

بلی

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \phi} = \frac{4300}{220 \times 0.8}$$

$$= 24/43 \text{ A} \Rightarrow 24/43 < 25$$

$$\text{ب) } W = Pt = 4/3(26 \times 4) = 447/2 \text{ kW.h}$$

بهای برق مصرفی ماهانه

$$= (447/2 \times 60) + 3000 = 27132 \text{ ریال}$$

حل تمرین ۲:

$$W_1 = 2 \times 3 \times 5 = 30 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی ۲ دستگاه فرز در روز

$$W_2 = 1/2 \times 4 = 4/8 \text{ kW.h}$$

کار الکتریکی دستگاه مته در روز

$$W_3 = 10 \times 40 \times 8 \times \frac{1}{1000} = 3/2 \text{ kW.h}$$

### نمونه سئوالات امتحانی از فصل چهارم

۱- اگر از لامپی به مقاومت ۱۰۰ اهم جریانی به شدت ۱/۱ آمپر عبور کند، پس از مدتی به علت فرسودگی

جریان فوق به ۰/۸ آمپر تقلیل پیدا کند، در مدار ولتاژ منبع به چه میزان کاهش پیدا کرده است؟

۲- در مداری که جریان ۸ آمپر برقرار است یک مقاومت ۲۱ اهمی قرار داده ایم، محاسبه نمایید ولتاژ منبع،

توان مصرفی آن را.

۳- شدت جریان، مقاومت الکتریکی و انرژی صرف شده در مدت ۵ ساعت کار یک لامپ ۱۰۰ واتنی که از ولتاژ ۲۲۰ ولت استفاده می‌کند را محاسبه نمایید.

۴- در یک کارگاهی که از ۵ لامپ ۱۰۰ واتنی در مدت ۴ ساعت در روز و ۳ دستگاه باتوان‌های اسمی ۲/۲، ۲/۵ و ۳ اسب بخار در مدت ۳ ساعت در روز و ۲ دستگاه برقی دستی ۵۰۰ واتنی با ۲ ساعت در روز استفاده می‌کند، بهای برق مصرفی ماهانه‌اش (۲۶ روز کاری) را محاسبه نمایید در صورتی که هر کیلو وات ساعت ۲۰۰ ریال منظور گردد.

#### سوالات آزمون پایان فصل چهارم

- ۱- برای این وسایل برقی یک کنتور ۲۵ آمپری کافی است:  
یک دستگاه سه فاز تجاری به توان  $21\text{ kW}$  - سه عدد لامپ  $100\text{ W}$  - یک دستگاه فرز برقی دستی  $800\text{ W}$ . اگر اختلاف سطح شبکه  $220\text{ V}$  باشد:  $\cos\phi = 0.7$  باشد.  
الف) آیا می‌شود یک روز کنتور  $800\text{ W}$  را نیز در مدار قرار داد.  
ب) بهای برق مصرفی یک ماه را حساب کنید (اگر از وسایل فوق ۲۶ روز در ماه و هر روز به مدت ۴ ساعت استفاده نمود هر کنتور ۶۰ ریال و حق اشتراک ماهانه ۳۰۰ ریال باشد).
- ۲- در یک کارگاه صنایع چوبی ۲ دستگاه ماشین فرز  $3\text{ kW}$  به مدت ۵ ساعت و یک دستگاه ماشین منه  $1.2\text{ kW}$  به مدت ۴ ساعت کار می‌کنند و برای روشنایی از ۱۰ عدد لامپ  $40\text{ W}$  به مدت ۸ ساعت استفاده می‌شود. معکوس است بهای برق مصرفی ماهانه کارگاه. در صورتی که بهای هر کنتور ۶۰ ریال و حق اشتراک ماهانه ۵۰۰ ریال و زمان کار ۲۶ روز در ماه در نظر گرفته شود.
- ۳- در یک کارگاه صنعتی از شبکه برق این گونه استفاده می‌شود:  
الف) ۸ عدد لامپ ۱۰۰ وات، یک دریل برقی دستی ۳۰۰ وات، یک رنده برقی دستی ۵۰۰ وات که از شبکه ۲۲۰ ولت استفاده می‌شود.  
ب) ۳ الکتروموتور با مشخصات  $1.5\text{ P}$  و  $1\text{ P}$  و  $3\text{ P}$  برای راه انداختن ماشینهای اره و رنده و فرز از شبکه سه فاز استفاده می‌شوند.  
اگر از لامپهای روشنایی ۸ ساعت در روز و وسایل برقی به‌طور متوسط هر کدام یک ساعت در روز و دستگاهها هر کدام ۳ ساعت در روز استفاده شود، و بهای برق مصرفی ۳۰ ریال و حق اشتراک ماهانه ۹۰۰ ریال باشد، بهای برق مصرفی این کارگاه را برای مدت یک ماه (۲۶ روز کاری) و یک سال حساب کنید.



تعیین زمان انجام کار

هدفهای رفتاری پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- روشهای مختلف انجام کار را توضیح دهد؛
- ۲- زمانسنجی را تعریف کند؛
- ۳- روشهای مشاهده مستقیم زمانسنجی را توضیح دهد؛
- ۴- اجزای زمان انجام کار را تعیین کند؛
- ۵- زمان کار را برای هر قطعه محاسبه کند؛
- ۶- زمان کار را برای چند قطعه مشابه تعیین کند؛
- ۷- زمان تجهیز (اصلی تجهیز و جزء تجهیز) را محاسبه کند؛
- ۸- زمان جزء و زمان مابا را تعیین نماید؛
- ۹- زمان فرعی و زمان اصلی انجام کار را محاسبه کند؛
- ۱۰- روشهای ترکیبی زمانسنجی را توضیح دهد.

زمان تدریس: ۱۲ ساعت

۵- تعیین زمان انجام کار

۱- مقدمه

تکنیک زمانسنجی از روشهای دقیق کارسنجی است و در صنایع و مدیریت صنعتی کاربرد گسترده دارد. با استفاده از روشهای مختلف زمانسنجی و تعیین استانداردهای زمانی می‌توان در تعیین نیازمندیهای نیروی انسانی، برنامه ریزی و تولید کار، مقایسه عملکرد واحدها و افراد، تعیین هزینه‌ها و تهیه مبنای برای پرداخت حقوق، مزه تنویدی و پاداش بهره جست.

اولین گام در زمانسنجی تقسیم کار به عوامل اساسی بوده لذا با مشاهده و ثبت زمان صرف شده برای انجام هر یک از عوامل به وسیله ساعت، گرتومتر یا سایر روشها می‌توان زمان لازم را برای انجام کار سبب در نظر گرفتن زمان استراحت و رویدادهای احتمالی، تعیین نمود.

۲- زمانسنجی

یکی از عوامل مهم تعیین کننده هزینه تولید زمانی است که برای ساخت آن مصرف می‌شود. بدین سبب باید این زمان را حلی المصنوع، به طور دقیق تعیین نمود. برای این منظور از روشهای مختلفی مثل حساس زمان، زمانسنجی، زمانهای استاندارد از قبل تعیین شده و غیره استفاده می‌کنند.

۱- روش حساس زمان: در این روش مراحل مختلف انجام کار را تعیین می‌کنند و از راه تجربه، زمانی را که در هر مرحله ساخت لازم است حساس می‌زنند و از مجموع زمانهای تعیین شده زمان انجام کار را به دست می‌آورند. عواملی که در این روش مؤثرند عبارتند از: چگونگی روش انجام کار، توانایی و تجربه کاری، تجهیزات و وسایلی مورد استفاده، وضعیت محل کار، مواد اولیه مورد مصرف و نظایر آن.

مثلاً یک میز کامپیوتر مطابق با نوع مشخص شکل (۱۵-۱) سفارش داده می‌شود. ساختارده با توجه به چگونگی تهیه و آماده‌سازی مواد اولیه و انتخاب روش انجام کار، همچنین با در نظر گرفتن نوع تجهیزات و وسایلی مورد استفاده تخمین می‌زند که چه زمانی طول خواهد کشید تا میز کامپیوتر مورد نظر را بسازد و زمان تحویل سفارش را مشخص کند و با توجه به زمان ساخت، هزینه دستمزد را برآورد نماید.



شکل ۱-۵ میز کامپیوتر

مثلاً مونتاژ: ۵ ساعت، ساد پرداخت: ۳ ساعت، ج رنگ: ۲ ساعت، ج نصب: ۲ ساعت، ج ( برای حوادث احتمالی ۳۰ درصد زمانهای یاد شده منظور گردد.



شکل ۲-۵ طبقه بندی باگانی

۲- اجرای نصب پارکت کف سالی مطابق شکل (۳-۵) این عملیات حساس زده می‌شود. زمان آماده شدن آن را به دست آورید.  
الف (بروسازی: ۶ ساعت، ب (بیل بندی: ۱۰ ساعت، ب (نصب پارکت: ۱۲ ساعت، ساد (فریز اطراف سالن): ۲ ساعت، ساد پرداخت: ۳ ساعت، ج (رنگ کناری: ۵ ساعت، ج (از زمان حوادث احتمالی ۳۰ درصد زمانهای ذکر شده می‌باشد.



شکل ۳-۵ طرح نصب نصب پارکت

تعیین زمان انجام کار

حل:

- الف (برش اولیه ۲ ساعت
- ب (ب اندازه بری ۱/۵ ساعت
- ب (ب اتصالات ۳ ساعت
- س (ب مونتاژ ۵/۵ ساعت
- ت (ب پرداخت ۲ ساعت
- ج (ب رنگ ۲ ساعت

ج (ب زمان احتمالی ۲۲۰ زمانهای در نظر گرفته شده

$$\begin{aligned} \text{ساعت زمان عملیات} &= 2 + 1/5 + 3 + 5/5 + 2 + 2 = 18 \\ \text{ساعت زمان احتمالی} &= 18 \times \frac{130}{100} = 23.4 \\ \text{ساعت کل زمانی که برای ساخت تعیین زده می شود} &= 18 + 5/7 = 23.7 \end{aligned}$$

۲- روش حساس زمانسنجی: به منظور برنامه ریزی دقیق و واقع‌بینانه برای تولید، باید بتوانیم به گونه‌ای دقیق میزان تولید بالقوه، یک عملیات معین را تخمین زتیم. روش تخمین را می‌توان بر پایه نظرات اشخاص مختلفی که زمان را حساس می‌زنند و بر اساس تجربه صورت گیرد. انجام داد البته ممکن است در موارد خاص نتایج خوبی به دست آید، اما همیشه این گونه نیست. زیرا بیشتر اوقات حتی تخمینی که دو نفر می‌زنند یکسان نیست. به همین دلیل دانستن یک روش منظم و اصولی برای تعیین مقدار بالقوه تولید در یک فاصله زمانی معین، بسیار ضروری است. بنابراین، به بررسی روشهای دقیق‌تری به نام «روشهای زمانسنجی» می‌پردازیم. «زمانسنجی» عبارت است از تعیین زمان انجام عملیات برای کارگر کارآموز به گونه‌ای که بتواند کار را در سطح عملکرد مطلوب و مشخص انجام داده در نهایت زمان کل عملیات برای تولید انبوه قطعات تعیین گردد.  
روشهای زمانسنجی نسبت به گسترده‌گی آن به دو گروه عمده تقسیم می‌شود که در قسمتهای بعدی این فصل به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم.

تعیین

۱- اجرای ساخت طبقه بندی باگانی مطابق شکل (۲-۵) این عملیات تعیین زده می‌شود. زمان ساخت آن را محاسبه کنید.  
الف (ب (برش اولیه: ۲ ساعت، ب (ب اندازه بری: ۲ ساعت، ب (ب اتصالات: ۳ ساعت.

## جلسه بیست و ششم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و ششم	
۱	آماده سازی کلاس
۲	پرسش از هنرجویان در رابطه با زمان سنجی و اهمیت آن قبل از تدریس
۳	تدریس در مورد زمان سنجی شامل (تعریف - فواید و روش های زمان سنجی)
۵	

بعد از آماده سازی کلاس و متمرکز کردن افکار و حواس هنرجویان به طرف درس و کلاس، تدریس شروع شود.

## ۵- تعیین زمان انجام کار

### از هنرجویان سؤال شود:

در صورتی که زمان انجام کاری مشخص باشد می توان روی عوامل زیر برنامه ریزی نمود تا تولیدی مطلوب داشته باشیم.

□ تعیین نیازمندی های نیروی انسانی

□ برنامه ریزی و تولید کار

□ مقایسه عملکرد واحدها و افراد

□ تعیین هزینه ها

□ تهیه مبنایی برای پرداخت حقوق

□ مزد تشویقی و پاداش

چه دلایل دیگری برای انجام زمان سنجی می تواند

وجود داشته باشد؟

– ممکن است محصول جدید با عملیات جدید نیاز به

زمان استاندارد داشته باشد.

– ممکن است در روش انجام کار تغییراتی ایجاد شده

باشد. بنابراین زمان استاندارد نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

– چنانچه کارگران مربوط از زمان استاندارد فعلی شاکی

باشند لازم است صحت و سقم این زمان به وسیله زمان سنجی

مجدد معلوم گردد.

– بنابراین زمان سنجی وسیله ای است در دست مدیریت

برای اندازه گیری زمان مورد نیاز جهت یک عمل یا یک سری از

عملیات.

با استفاده از تکنیک های مختلف زمان سنجی می توان،

– زمان چه نقشی در انجام یک کار دارد؟

– اگر قرار باشد سازه ای در کارگاه ساخته شود و زمان

ساخت بیش از آن چه که تصور می کردیم طول بکشد، چه اثری

روی قیمت سازه خواهد گذاشت؟

– قرار است کاری مشخص توسط یک کارگر صورت

گیرد. اگر این کار زودتر از حد انتظار انجام گیرد، چه تصوراتی

خواهید کرد؟ و اگر دیرتر از حد انتظار انجام دهد، چه تصوراتی

می کنید؟

– آیا هرچه زمان انجام کار کوتاه تر شود همیشه مفید است؟

– زمان انجام کار به چه عواملی بستگی دارد؟

– زمان انجام کار را چگونه باید تعیین کنیم؟

– خلاصه این که زمان سنجی چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟

بعد از این که نظرات هنرجویان گرفته شد و به نظرات آنها

جهتی در اهمیت زمان سنجی داده شد، آن گاه مطلب اصلی تدریس

شود.

### زمان سنجی چیست؟

زمان سنجی به صورت زیر تعریف می شود:

«به کارگیری تکنیک هایی که به منظور تعیین زمان لازم

جهت انجام عملیاتی خاص توسط کارگر واجد شرایط و در سطح

عملکرد مطلوب، طرح شده اند.»

اهمیت و مقدار زمان‌های غیر مؤثر نهفته در کل سیکل کار را مشخص نمود و به این ترتیب می‌توان در جهت حذف و یا کاهش این زمان‌ها اقدام کرد.

## روش‌های عمده متداول در زمان‌سنجی

الف - حدس زدن (تخمین تحلیلی)

ب - با استفاده از انجام یک سری عملیات زمان‌سنجی از روش تخمین در گذشته استفاده می‌شده و با توجه به آنکه در حال حاضر نیاز به دقت بیش‌تری در تعیین زمان عملیات می‌باشد، از این روش کم‌تر استفاده می‌شود. در این روش فرد زمان‌سنج فقط با نگاه کردن به عمل، زمان آن را حدس می‌زند ولی با توجه به آن که صرفاً با نگاه کردن به یک عمل نمی‌توان زمان دقیقی را جهت انجام آن به دست آورد لذا اعتبار این روش برای استفاده از آن بسیار کم می‌باشد. مگر در کارگاه‌های کوچک و کارهایی که با تعداد کم ساخته می‌شود. البته در چنین کارگاه‌هایی هم شخص زمان‌سنج می‌باید اطلاعات کافی در مورد چگونگی ساخت کار، تجهیزات، مواد و... داشته باشد که براساس زمان ساخت هزینه مربوط به دستمزد و مخارج عمومی کارگاه را به حساب آورد.

مثال: سفارش دهنده‌ای به کارگاهی مراجعه و از مدیر کارگاه قیمت کار را جویا می‌شود حال اگر مدیر کارگاه قیمت را کم‌تر از حد معقول بدهد، ضرر خواهد کرد و اگر بیش از حد معقول دهد، سفارش دهنده به این کارگاه سفارش نخواهد داد، بنابراین برای این که کارگاه مربوط بتواند کار جذب نماید و سوددهی هم داشته باشد باید علاوه بر محاسبه مواد مخارج عمومی، باید بتواند زمان ساخت را به صورت صحیح و دقیق تخمین بزند تا از روی این زمان هزینه مربوط به دستمزدها را هم برآورد نماید.

البته در این روش می‌توان از تخمین مقایسه‌ای هم کمک گرفت. در صورتی که مدیر مربوطه با تجربه و با سابقه باشد از روی کارهای گذشته، کار جدید را زمان‌سنجی نماید.

اما امروزه که زمان ارزش بسیار زیادی در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی دارد باید از هر لحظه زمان استفاده نمود، تا بتوان در بازار جایگاهی مناسب داشت و برای تعیین زمان انجام

کار روش‌هایی وجود دارد که خلاصه آن‌ها به شرح زیر است.

## الف - روش‌های مشاهده مستقیم

Direct Observation Methods

شامل:

۱- زمان‌سنجی با کروномتر

Stop Watch Studies

۲- نمونه برداری از کار

Activity Sampling (Work Sampling)

ب - روش‌های ترکیبی

Synthetic Methods

شامل:

۱- استفاده از اطلاعات استاندارد

Using Standard Data

۲- استفاده از زمان‌های از قبل تعیین شده برای حرکت

Predetermined Motion Time System (P.M.T.S)

در هر روش برای اینکه زمانی دقیق‌تر داشته باشیم. می‌بایست یک کار را به اجراء کوچک کاری تقسیم نمود و زمان‌های هر مرحله را با هم جمع نمود تا زمان کل عملیات بدست آید.

چرا باید کار را به جزء کوچک کاری تقسیم کرد

۱- برای اطمینان از این که کار مفید (زمان مؤثر) از کار غیرمفید (زمان غیرمؤثر) جدا شده باشد.

۲- برای این که ضریب عملکرد تعیین شده دقیق‌تر از ضریبی باشد که با توجه به سیکل کامل تعیین می‌کنیم چون با تقسیم سیکل کار به جزء کوچک هر جزء ضریب عملکرد خاص خود را خواهد داشت (در مورد ضریب عملکرد توضیح داده خواهد شد).

۳- برای تعیین و تشخیص اجزائی که مستلزم خستگی و زحمت زیاد می‌باشند. زیرا به این ترتیب می‌توانیم زمان استاندارد را دقیق‌تر تعیین کنیم و در جهت حذف و یا کاهش این عوامل اقدام کنیم.

۴- برای فراهم نمودن امکان تعیین زمان استاندارد برای اجزای تکراری کار

۵- برای تشخیص دقیق‌تر مشخصات جزء به جزء کار

هر یک از روشهای مذکور برای زمان سنجی، روش انجام کار، وضعیت انجام کار و غیره باید کاملاً مشخص باشد.

۱-۵-۵ سازمان سنجی با گزینش این سنجش با روش ساده برای تعیین زمان انجام کار صورت می‌گیرد؛ یعنی کار و اندازه‌گیری زمان انجام آن به وسیله ساعت انجام می‌گیرد. اگر بخواهیم زمان اندازه‌گیری شده دقیق باشد از گزینش مطابق شکل (۵-۵) استفاده می‌کنیم. این



شکل ۵-۵- گزینش

کار مبنای یکی از روشهای تعیین زمان استفاده است که برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب باید مسائل دیگری را در نظر گرفت. از جمله این که زمان صحیح زمانی است که از میانگین چند زمان به دست آمده باشد؛ بنابراین زمان هر عمل را در چند بار ثبت نموده از آنها میانگین می‌گیریم و از طرفی، کاری را که چند بار در حین عمل مشاهده کرده با گزینش زمان سنجی می‌کنیم. احتمالاً زمانهای هر دفعه ممکن است با توجه به سرعت عمل کارگر یا یکدیگر تفاوت بسیاری داشته باشد؛ زیرا هنگامی که کارگر سریع کار می‌کند زمان کوتاهتر از هنگامی است که آرام کار می‌کند؛ به نایاب ما برای تعیین زمان - که نشان دهنده سرعت طبیعی انجام کار است - نباید تعدیل در زمان مشاهده داشته باشیم و این تعدیل را به وسیله ضریب به نام ضریب عملکرد انجام می‌دهیم و از این رابطه برای به دست آوردن زمان زمان استفاده می‌کنیم:

$$T = \frac{\sum A}{n} \times \frac{1}{1.00}$$

در صورتی که فقط یک مشاهده داشته باشیم:

$$T = \frac{A}{1.00}$$

T: زمان زمان

$\sum A$ : مجموع زمانهای اندازه‌گیری شده یک عمل

n: تعداد دفعات اندازه‌گیری



شکل ۵-۶- دسته‌بندی مختلف زمان انجام کار

(۷-۵) ۵۰ و غیره.

سزمان جزء تجهیز (۵۷) (این زمان بیشتر برای مسائل پیش‌بینی صرف می‌شود که در هنگام تجهیز پیش می‌آید و می‌توان گفت که این زمان با محدودی به شخص کارگر بستگی دارد، مثلاً یک کارگر ورزیده و کارآمد زمان کمتری برای ختمه‌خوانی نیاز داشته می‌تواند که برای ساخت قطعه کار نیازی به مذاکره با سرپرست قسمت برای راهنمایی شدن نداشته باشد.

سزمان انجام کار برای چند قطعه مشابه بدون نظر گرفتن زمان تجهیز (۵۸) این زمان صرف ساختن چند قطعه مشابه خواهد شد که زمان تجهیز برای آنها مقدار صحتی است؛ چون

انتقال زمان انجام کار را در هزینه تولید بیان کنید.

۲- اصول تعیین زمان انجام کار بر چه پایه‌هایی است؟

۳- روشی حدس زدن را در زمان انجام کار توضیح دهید.


۴- چه عواملی در روش حدس زدن برای تعیین زمان انجام کار مؤثرند؟

۵- به چه دلیل روش حدس زدن نمی‌تواند همیشه در تعیین زمان انجام کار مؤثر باشد؟

۸- زمان سنجی را تعریف کنید.

### ۳-۵- روشهای مشاهده مستقیم

برای سنجش زمان چهار روش معمول و متداول است (شکل ۳-۵) که آنها را می‌توان در دو گروه خلاصه کرد.



شکل ۳-۵- روشهای زمان سنجی

روشهای مشاهده مستقیم مستقیم دیدن کار در حین انجام آن می‌باشد. اما در روشهای ترکیبی، زمان سنجی بدون مشاهده کار انجام می‌گیرد. باید توجه داشت که در صورت استفاده از

## تعیین زمان انجام کار

۱۸- ضریب عملکرد

ضریب عملکرد مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ است. صفر برای عدم انجام هرگونه کار و ۱۰۰ نشان دهنده سرعت طبیعی انجام کار است. برای سرعتهای بیش از حد معمول عددی بیش از عدد ۱۰۰ قرار می‌دهیم؛ به طوری که وقتی کاری را مشاهده می‌کنیم سرعت انجام آن را و حسب یکی از تقسیمات های این مقیاس، یعنی اگر سرعت خیلی کم باشد حدود ۵۰ و سرعت اگر بیش از حد معمول باشد حدود ۱۲۵ تعیین می‌کنیم.

برای نتیجه گیری بهتر از این روش باید شخص زمان سنج، این اطلاعات را دارا بوده توانایی برقراری ارتباط صحیح را داشته باشد.

۱- نباید روش کار ماشین را بداند؛

۲- نباید طریق انجام کار را بداند؛

۳- آواز درجه مهارت کارگران اطلاع کامل داشته باشد؛

۴- نظریات و تفکرات کارگران را بداند؛

۵- وضعیت محیط کار و درجه کیفیت کار را بداند.

و شخص زمان سنج باید بداند که یک عملیات از چند فعالیت مختلف صورت می‌گیرد و هر کار را به اجزای کوچکتر تقسیم نموده برای هر جزء، کوچک ضریب عملکردی را تعیین کند و با توجه به یکبارهای مجاز هر زمان را جداگانه مشخص نماید. سرانجام، زمانهای هر مرحله از ساخت را مانند: ارب، رند، انصالات، فرزکاری، مونتاژ و غیره را که به طور جداگانه به دست آورده است، با هم ترکیب کند و زمان اصلی انجام یک کار را به دست آورد.

برای محاسبه زمان انجام کار سازمان رفا (مجموع مطالعه کار آروسی را تعیین نموده به طوری که زمان هر مرحله را به اجزای کوچکتری تقسیم می‌کنیم (شکل ۳-۵)؛ اینک به شرح هر یک از زمانها می‌پردازیم.

سزمان کل تجهیز (۵۴) (زمان کل تجهیز زمانی است که ابتدا برای آماده کردن قبل از شروع کار و پس از پایان کار برای جمع و جور کردن محیط کار لازم است؛ مثلاً نقشه خوانی، مذاکره با سرپرست قسمت، تنظیم ماشین، فراهم کردن قطعات ماشین و امثال آن؛ پس از انجام کار، تعمیر ماشین به حالت اولیه، زمان تجهیز از دو زمان یعنی زمان اصلی تجهیز و زمان جزء تجهیز به دست می‌آید.

سزمان اصلی تجهیز (۵۵) (این زمان صرف مدارک و تنظیم ماشین و ابزار خواهد شد؛ مثلاً تنظیم گونیاها برای افراز زدن یا تنظیم مرزهای خراطی، تنظیم دستگاه کدگی مطابق شکل

شکل ۵-۳ مراحل حرکت برای گذرگی کردن قطعات



سزمان اصلی انجام کار (Ea) زمانی است که منحصراً عملیات مربوطه انجام می‌شود (یعنی در نظر گرفتن کلیه زمانهای اضافی و فرعی و غیره).  
 به طور خلاصه با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت: تعیین زمان استاندارد به روش زمان منجمی با کرونومتر در چهار مرحله انجام می‌گردد:  
 ۱- تنظیم کار به اجزای کوچک  
 ۲- تعیین زمان هر جزء با توجه به ضریب عملکرد مربوطه به آن  
 ۳- تبدیل زمان مشاهده‌ای هر جزء به زمان نرمال  
 ۴- جمع کردن زمان نرمال اجزای مختلف کار و اضافه کردن بکارهای مجاز به آنها.  
 مثال:  
 زمان نرمال عملیات فلکوزنی ۴۰۰ پایه متعلق به ۱۰۰ عدد میز عملی را به دست آورده؛ در صورتی که:

تقریباً زمان تجهیز برای ساختن چند قطعه کار مشابه مقدار ثابتی است (مثلاً زمان رنگ پاشی چند قطعه مشابه برابر است با حاصل ضرب زمان محاسبه شده یک قطعه در تعداد آنها تا زمان انجام کار برای چند قطعه مشابه به دست آید.  
 تعداد قطعات مشابه (E) : تعداد قطعات مشابهی است که عملیات روی آنها به وسیله یک ماشین صورت می‌گیرد.  
 سزمان کار برای هر قطعه (Ea) زمانی که برای هر قطعه صرف می‌شود شامل دو قسمت زمان جزء و زمان مبنا خواهد بود که در اینجا به شرح آنها می‌پردازیم:



شکل ۵-۴ تنظیم دستگاه گذرگی

سزمان جزء (Eg) زمانی است که برخلاف میل کارگر بدون پیش‌بینی صرف می‌شود مثل روشنگاری، تعویض یا نیز کردن تیغه طارفع احتیاجات شخصی و غیره.  
 سزمان مبنا (Eg) : زمان مبنا نیز به دو قسمت زمان اصلی انجام کار و زمان فرعی تقسیم می‌شود.  
 سزمان فرعی (Eg) زمانی است که بدون پیش‌بینی مستقیم برای انجام کار لازم است؛ مانند: آماده‌گری و کنترل قطعه کار، جابه‌جایی کردن قطعه کار، مانند بلند کردن و روی دستگاه قرار دادن و به عکس (شکل ۵-۸). در هنگام کم‌تری زمان بستن هر قطعه روی دستگاه و باز کردن آن.

### تعیین زمان انجام کار

عملیات به وسیله دستگاه منه شکل (۹-۵) با دسته‌های انحرافی یا کارگر مربوط صورت می‌گیرد.



شکل ۹-۵

سزمانهای ارائه شده با کرونومتر برای ۱۰ نمونه انجام گردیده و میانگین هر مرحله به این صورت گزارش شده است.  
 سهر پایه چهار عدد فلای لازم دارد و برای هر فلای یک بار پایه قطعه کار روی دستگاه بسته شود.

سزمان اصلی تجهیز (Eg) با تنظیم دستگاه ۸ دقیقه  
 سزمان جزء تجهیز (Eg) ۱۰ درصد زمان اصلی تجهیز  
 = زمان اصلی انجام کار (Ea) صرفاً عمل ایجاد یک فلای ۱۰ ثانیه با ضریب عملکرد ۹۰  
 = زمان فرعی (Eg) تنظیم هر بار قطعه کار برای عمل یک فلای ۱۰ ثانیه با ضریب عملکرد ۷۰  
 سزمان جزء (Eg) زمان غیر پیش‌بینی یا بکارگیری مجاز هر ۱۰ عدد پایه ۶ دقیقه.

$$\left. \begin{aligned} E_{g1} &= A \text{ min} \\ E_{g2} &= A \times \frac{1}{100} = 0.1 A \text{ min} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E = E_{g1} + E_{g2} + A + 0.1 A = A.11 \text{ min}$$



## جلسه بیست و هفتم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و هفتم		
۵	آماده نمودن کلاس	۱
۲۰	حل تمرین های صفحه های ۸۲، ۸۳ و ۸۴	۲
۵۰	تدریس زمان سنجی با کرنومتر، ضریب عملکرد و تقسیمات زمان انجام کار	۳
۱۵	حل مثال نمونه	۴

### حل تمرین های صفحه ۸۲

#### حل تمرین ۱:

$$2+2+3+5+3+4+2=21(h)$$

$$21 \times 0 / 30 = 6 / 3(h)$$

$$21+6 / 3 = 27 / 3h = 27:18'$$

#### حل تمرین ۲:

$$6+10+12+4+3+5=40(h)$$

$$40 \times 0 / 30 = 12(h)$$

$$40+12=52(h)$$

#### جواب سؤال ۳:

بخشی از هزینه تولید مربوط به دستمزد نیروی انسانی است و بستگی به زمانی دارد که روی سازه کار شده است که می توان میزان آن را از روی زمان انجام کار تعیین نمود. از طرفی دیگر، زمان انجام کار می تواند مبنای پرداخت حقوق، مزد تشویقی و پاداش را تعیین نماید.

#### جواب سؤال ۴:

– مشخص بودن روش انجام کار، تجهیزات مشخص و استاندارد و مواد اولیه قابل قبول  
– شرایط محیط کار مناسب و کارگر کارآزموده

#### جواب سؤال ۵:

شخص زمان سنج با نگاه کردن به کار بتواند زمان انجام آن را تخمین بزند.

#### جواب سؤال ۶:

چگونگی روش انجام کار، توانایی و تجربه کاری و تجهیزات

و وسایل مورد استفاده، وضعیت محل کار و مواد اولیه مورد مصرف و نظایر آن.

#### جواب سؤال ۷:

چون روش تخمین بر اساس نظرات افراد صورت می گیرد و لازمه آن داشتن اطلاعات کافی همه جانبه است و افراد مختلف ممکن است دقیقاً این ویژگی ها را نداشته باشند، همیشه زمان انجام کار دقیق نخواهد بود.

#### جواب سؤال ۸:

عبارت است از تعیین زمان انجام عملیات برای کارگر کارآزموده، به گونه ای که بتواند کار را در سطح عملکرد مطلوب و مشخص انجام داده و در نهایت زمان کل عملیات برای تولید انبوه قطعات را تعیین کند.

#### زمان سنجی با کرنومتر

دستگاه کرنومتر: معمولاً از دو نوع ساعت در زمان سنجی استفاده می گردد:

۱- ساعت های خاص زمان سنجی پیوسته

۲- ساعت های خاص، جهت زمان سنجی عناصر به صورت جداگانه

این ساعت ها معمولاً به یکی از سه صورت زیر درجه بندی شده اند:

۱- هر دور ساعت یک دقیقه و فواصل زمانی (خطوط مدرج کوچک)  $\frac{1}{5}$  ثانیه را نشان می دهند و با عقربه های کوچک تا ۳۰ دقیقه قابل زمان سنجی است.

۲- هر دور، یک دقیقه و فواصل زمانی  $\frac{1}{10}$  دقیقه می باشد و با عقربه کوچک تا ۳۰ دقیقه قابل زمان سنجی است.

۳- هر دور  $\frac{1}{100}$  ساعت و درجه بندی براساس  $\frac{1}{10000}$  ساعت می باشد و عقربه کوچک تا یک ساعت را نشان می دهد. البته درجه بندی های دیگری نیز وجود دارد و از نظر طرز کار به فرم های مختلف وجود دارد از جمله:

**ساعت های با بازگشت به صفر:** امروزه معمولاً از ساعت های بازگشت به صفر برحسب صدم دقیقه استفاده می شود هر  $\frac{1}{100}$  گردش در دایره کوچک معادل یک گردش در دایره بزرگ است. در این نوع ساعت، حرکت توسط دکمه پهلوی ساعت شروع و متوقف می گردد. فشار حاصل بر دکمه کوک (بالای سرعت) باعث می شود که عقربه های کوچک و بزرگ بدون توقف به صفر بازگشت نمایند و از آن نقطه بلافاصله به جلو حرکت کنند. اگر از دکمه پهلوی ساعت استفاده شود عقربه ها در هر یک از نقاط بدون آن که به صفر بازگشت نمایند می ایستند. این نوع ساعت جهت زمان بندی جمعی نیز قابل استفاده است.

**ساعت های بدون بازگشت به صفر:** با دکمه کوک (بالای ساعت) در فشار اول، عقربه شروع به کار نموده و پس از انجام مراحل زمان سنجی و در خاتمه کار با فشار دوم متوقف می شود و فشار سوم عقربه ها را به صفر باز می گرداند. این ساعت فقط جهت زمان بندی جمعی مناسب است.

**ساعت های با عقربه های جدا:** فشار وارد بر یک دکمه ثانوی سبب می شود که یکی از عقربه ها، در حالی که دیگری مشغول اندازه گیری زمان می باشد متوقف شود. فشار دوم باعث می شود که عقربه متوقف شده به عقربه در حال حرکت برسد و با هم شروع به حرکت نمایند. در این روش عقربه متوقف خوانده می شود نه عقربه متحرک، لذا این ساعت از دقت خوبی برخوردار است. ضمناً در خواندن نیز ساده تر ولی از لحاظ وزنی سنگین تر و از لحاظ قیمت گران تر می باشد و به علت میزان پیچیدگی درونی آن تعمیرات آن تا حدی مشکل است.

با تقریب خوبی می توان گفت که رایج ترین و بهترین نوع ساعت زمان سنجی نوع بازگشت به صفر با فواصل  $\frac{1}{100}$  دقیقه و دایره کوچک  $30^\circ$  دقیقه می باشد.

**ساعت های دیجیتال:** این نوع ساعت ها معمولاً زمان را

برحسب ساعت، دقیقه، ثانیه و صدم ثانیه نشان می دهند. این نوع ساعت ها برای زمان سنجی عناصر به کار می روند. این امر با استفاده از فازهای LAP و SPLIT که در مکانیزم این ساعت ها قرار داده شده است امکان پذیر است. این نوع ساعت ها متنوع بوده و هر یک دارای قابلیت های گوناگون دیگر نیز می باشند.

روش کار زمان سنجی با کرنومتر: عملیاتی را که قرار است زمان سنجی شود ابتدا به اجزای کوچک تر تقسیم می کنیم، با در نظر گرفتن شرایط محیط، تجهیزات و مواد از یک کارگر کار آزموده با سرعت عمل متوسط استفاده نموده تا عملیات را انجام دهد و با ساعت کرنومتر زمان انجام کار را ثبت می نمایم. البته لازم است با استفاده از ضریب عملکرد زمان انجام کار کارگر مربوطه را استاندارد نمود.

برای دقت بیشتر عملیات فوق را در چند مرحله انجام داده، سپس میانگین به دست می آوریم. آن گاه با احتساب زمان های مجاز بیکاری و مجموع زمان ها، زمان انجام عملیات به دست می آید. برای نتیجه گیری بهتر، شخص زمان سنج باید دارای اطلاعات زیر باشد.

- روش کار ماشین را بداند.
- طریقه انجام کار را بداند.
- از درجه مهارت کارگران اطلاع کامل داشته باشد.
- نظرات و تفکرات کارگران را بداند.
- وضعیت محیط کار و درجه کیفیت کار را بداند.

### تعیین ضریب عملکرد (Performance rating)

ضریب عملکرد یکی از بحث انگیزترین جنبه های مطالعه کار می باشد لیکن جنبه ایست که هرگز نباید فراموش شود، تعیین ضریب عملکرد به شرح زیر تعریف می شود:

«قضاوت زمان سنجی در مورد میزان سرعت و کارایی اپراتور در انجام یک جزء یا اجزای کار که این قضاوت با توجه به تصور کلی زمان سنج از ضریب عملکرد طبیعی انجام می شود.»

در طول مطالعه و تعیین ضریب عملکرد برای هر یک از اجزای کاری، عوامل خارج از کنترل و عوامل تحت کنترل کارگر، هر دو باید در نظر گرفته شوند.

## — عوامل تحت کنترل کارگر

(الف) تغییر در الگوی حرکات لازم برای انجام کار

(ب) تغییر در سرعت انجام کار

(ج) تغییرات ناشی از مهارت‌های کارگر

(د) تغییرات ناشی از نقطه نظرات ذهنی کارگر

## — عوامل خارج از کنترل کارگر

(الف) تغییر در کیفیت مواد اولیه مورد استفاده

(ب) تغییر در بازدهی ابزارها و تجهیزات

(ج) تغییر در شرایط محیط کار مانند، نور، درجه حرارت و

غیره

## ضریب عملکرد طبیعی

اکثر متصدیان مطالعه در هنگام ارزیابی نحوه انجام عملیات

از مقیاس (۱۰۰-۰) استفاده می‌کنند.

به طوری که صفر نشان‌دهنده عدم انجام هرگونه کار و ۱۰۰

نشان‌دهنده سرعت طبیعی انجام کار می‌باشد. پس نتیجه می‌گیریم

که برای سرعت کم از اعداد کوچکتر از صد و برای سرعت زیاد

کار از اعداد بالای صد استفاده می‌کنیم و می‌توان سرعت کار

طبیعی را به صورت زیر توصیف کرد :

«سرعت متوسطی که کارگر واجد شرایط به طور طبیعی با

آن سرعت کار خواهد کرد، به شرطی که نسبت به روش تعیین شده

آگاه و موافق بوده و نیز به کارش علاقه‌مند باشد.»

و برای به دست آوردن زمان نرمال می‌توان از رابطه زیر

استفاده نمود.

ضریب عملکرد مشاهده شده

$$\text{ضریب عملکرد طبیعی (۱۰۰)} \times \frac{\text{زمان مشاهده شده}}{\text{زمان نرمال}}$$

مثال: اگر زمان مشاهده شده ۲۵ ثانیه و ضریب عملکرد

۸۰ در نظر گرفته شود، زمان نرمال چقدر خواهد بود؟

$$T = 25 \times \frac{80}{100} = 20 \text{ (s)}$$

تعیین ضریب عملکرد نقش مهمی در به دست آوردن

زمان‌های استاندارد ایفا می‌نماید. بنابراین متصدی مطالعه کار

پیوسته به دنبال بررسی ضریب‌های عملکرد حفظ صحت و دقت  
آن‌ها می‌باشد.

زمان استاندارد: هنگام برنامه‌ریزی تولید سعی در

هماهنگ کردن دو عامل داریم. از یک طرف توانایی‌هایی که ما

برای انجام کار داریم (ماشین‌آلات و نیروی انسانی) و از طرف

دیگر تقاضا برای آن کار (تقاضا برای محصولاتی که قرار است

تولید شوند). برای تعیین مقدار کاری که با نیروی انسانی

ماشین‌آلات موجود می‌توانیم انجام دهیم و یا تعیین میزان کاری

که در طول ساخت یک محصول باید انجام شود. ما نیازمند به

ملاک‌هایی برای ارزیابی می‌باشیم. زمان استاندارد ما را به این

ملاک‌ها مجهز می‌کند.

زمان استاندارد به این ترتیب تعریف می‌شود: «زمانی که

کل کار باید طی آن با کارایی استاندارد انجام شود». این تعریف

کمکی نخواهد کرد مگر این که، بدانیم که شامل چه چیزهایی است

و منظور از کارایی استاندارد چیست؟ اگر مطالعه روش به طور

صحیحی انجام شده باشد هرکاری بر مبنای:

۱- روش کار

۲- تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده

۳- شرایط محل کار

تعریف خواهد شد.

کارایی استاندارد به این ترتیب تعریف می‌شود. «بازدهی

که یک کارگر واجد شرایط به عنوان کار معمولی یک شیفت،

به طور طبیعی و بدون کوشش بیش از حد بدان دست یابد، به شرط

این که وی نسبت به روش موجود آگاه و با آن موافق بوده و کار را

با علاقه انجام دهد.»

بدین ترتیب زمان استاندارد انجام یک کار برابر کل زمان

لازم برای انجام آن توسط یک کارگر واجد شرایط و تحت شرایط

معقول و طبیعی می‌باشد. البته در عمل، زمان لازم برای کار

توسط کارگران کمی تغییر می‌کند و بنابراین ما زمان استاندارد را

تنها به عنوان یک تخمین خوب نگاه می‌کنیم.

همه ما هر روز که به محل کار می‌رویم به صورت ناخودآگاه

از این ایده (زمان استاندارد) استفاده می‌کنیم. برای مثال، مسافتی

که هر روز طی می‌کنیم گرچه همیشه به یک اندازه وقت نمی‌گیرد

و گاهی مسایل غیرمنتظره‌ای پیش می‌آیند، اما اگر از ما بپرسند که



طی کردن این مسافت چه قدر طول می کشد ما قادر به ارائه تخمینی برای شرایط طبیعی خواهیم بود.

اگر ما زمان استاندارد برای رفتنمان به محل کار ارابه دهیم، احتمالاً تمام این زمان متعلق به حرکت نخواهد بود، ما باید مقداری زمان برای استراحت و حوادث احتمالی به حساب بیاوریم. به یاد داشته باشید که ما کارآیی استاندارد را به عنوان بازدهی که «به طور طبیعی ... در طول روز یا شیفت حاصل شود» تعریف کردیم.

بدیهی است که حتی یک کارگر (تیزدست) هم برای نفس تازه کردن و رفتن به دستشویی دست از کار می کشد. این مسئله وقفه ای در کار ایجاد می کند که از کنترل خارج است (مثل چراغ قرمز در مورد مثال بالا). به هر حال باید توجه داشت که این گونه موارد جزئی، کارهای روزانه را تشکیل می دهند که باید در نظر گرفته شوند. به همین دلیل زمان استاندارد را در عمل به دو قسمت تجزیه می کنند.

۱- زمان نرمال: زمانی که یک اپراتور با مهارت متوسط در شرایط نرمال برای انجام کار مورد نظر، صرف می کند.

۲- زمان بیکاری های مجاز: زمانی که برای استراحت معقول اپراتور و نیز حوادث احتمالی در نظر گرفته می شود. این زمان معمولاً به صورت درصدی از زمان نرمال بیان می شود.

از جمع در زمان فوق زمان استاندارد برای انجام کار به دست می آید. این زمان معمولاً برحسب ساعت یا دقیقه بیان می گردد.

## زمان انجام کار یکسری عملیات

با یک مثال شروع می کنیم. مثلاً قرار است لبه صد صفحه میز را افزار بزنیم و می خواهیم زمان انجام این کار را محاسبه نماییم.

اول باید بدانیم این عملیات از چند جزء زمانی تشکیل شده

است.

مثلاً: نقشه خوانی، تنظیم دستگاه، انتقال قطعه کار به روی دستگاه، افزار زدن، برگشت قطعه کار از روی دستگاه به روی میز کار و ...

سپس با داشتن زمان های هر جزء که قبلاً زمان سنجی شده است، می توانیم از روی نمودار صفحه ۷۸ کتاب، زمان انجام کار یکسری عملیات را محاسبه نماییم.

از آن جایی که تعاریف زمان های فوق به طور دقیق در کتاب آمده است، در این جا از ذکر آن تعاریف خودداری می شود، که می بایست تعاریف فوق را به طور کاملاً مشخص برای هنرجویان توضیح داد.

مثال: می خواهیم زمان انجام افزارزنی لبه های صد عدد صفحه میز عسلی را که به صورت زیر زمان سنجی شده است به دست آوریم.

- زمان اصلی تجهیز ۱۲ دقیقه، زمان جزء تجهیز ۴۰ درصد زمان اصلی تجهیز، زمان اصلی یا نرمال انجام کار ۴۵ ثانیه، زمان فرعی ۳۰ درصد زمان اصلی انجام کار و زمان جزء (بیکاری مجاز) ۲۰ درصد زمان مبنا.

حل:

زمان جزء تجهیز + زمان اصلی تجهیز = زمان کل تجهیز

$$= 12 + (12 \times 0.4) = 16.8 \text{ min} = 1008 \text{ (s)}$$

زمان فرعی + زمان اصلی انجام کار = زمان مبنا

$$= 45 + (45 \times 0.3) = 58.5 \text{ (s)}$$

زمان جزء + زمان مبنا = زمان کار یک قطعه

$$= 58.5 + (58.5 \times 0.2) = 70.2 \text{ (s)}$$

زمان کار یک قطعه = زمان انجام کار چند قطعه مشابه

$$\times \text{تعداد} = 70.2 \times 100 = 7020 \text{ (s)}$$

زمان انجام کار چند قطعه مشابه = زمان کل انجام کار

$$= 7020 + 1008 = 8028 \text{ (s)}$$

$$2:13:48$$

$$\begin{aligned}
 t_1 &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{100} \times T = 0.02T \text{ min} \\
 t_2 &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{100} \times T = 0.02T \text{ min} \\
 t_3 &= 1 \times 1 = 1 \text{ min} \\
 t_4 &= 0.02T \\
 T &= t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 0.02T + 0.02T + 1 + 0.02T \\
 T &= 0.06T + 1 \\
 T - 0.06T &= 1 \\
 0.94T &= 1 \\
 T &= \frac{1}{0.94} = 1.0638 \text{ min} \\
 T &= 1.06 \text{ min}
 \end{aligned}$$

**تعیین**

- ۱- زمان انجام کار برای رنگبندی ۲۰ عدد قاب عکس مشابه را تعیین کنید؛ در صورتی که زمان انجام کار یک قطعه (۱) ۱۰ دقیقه و زمان کل تجهیز (۱۵) دقیقه باشد.
- ۲- زمان آماده نمودن دستگاه سنگه بادی برای رویه کوبی کف صنعتی را تعیین کنید؛ در صورتی که زمان اصلی تجهیز ۲۰ دقیقه و زمان جزء تجهیز ۲۰ درصد زمان اصلی تجهیز باشد.
- ۳- زمان تجهیز برای مونتاژ کردن متالهایی که قطعات آنها از قبل تهیه شده است، در این جا گزارش شده، زمان اصلی تجهیز، زمان جزء تجهیز و زمان کل تجهیز را تعیین کنید.
- تحويل وسایل دستی از ابزار، ۱۰ دقیقه، تنظیم کپره‌های پنوماتیک، ۱۵ دقیقه، ماسکها فلته کار، ۸ دقیقه، هماهنگی با سرپرست کارگاه، ۷ دقیقه، هماهنگی و آماده نمودن قطعه کار، ۱۶ دقیقه.
- ۴- برای رنگ کردن یک قطعه کتاب لازم است تمام سطوح (دوطرفه) آن با دست سنباده پرداخت شود، اگر این قطعه از ۵ طبقه به ابعاد ۹۰×۲۵ سانتیمتر و دو پسته به ابعاد ۲۲×۱۵ سانتیمتر تشکیل شده باشد و برای هر مترمربع ۸ دقیقه صرفاً زمان پرداخت لازم باشد. زمان اصلی انجام کار سنباده زدن این قطعه کتاب را به دست آورید و در صورتی که ضریب عملکرد ۱۱۰ در نظر گرفته شود زمان زمان را تعیین کنید.
- ۵- برای رنده نمودن ۵ قطعه تخته به ابعاد ۱۲۰×۱۵ سانتیمتر به وسیله دستگاه گدگی که پشرد کار دستگاه ۵ متر و دقیقه باشد، زمان اصلی انجام کار را تعیین نمایید.
- ۶- برای زیاده زدن ۲۰ عدد قید صنعتی، زمان فرعی، زمان اصلی و زمان مینا را محاسبه کنید؛ در صورتی که زمان برداشتن و روی دستگاه قرار دادن هر قطعه ۲ ثانیه، زمان زیاده زدن هر قطعه ۲ ثانیه، زمان انتقال از دستگاه به میز کار برای هر قطعه ۳ ثانیه باشد.

**تعیین زمان انجام کار**

۷- اگر برای نصب کابینت با بیج و رول پلاک زمان اصلی سوراخ کاری و محکم کردن هر بیج ۳۵ ثانیه و زمان فرعی ۷۰ ثانیه و زمان جزء ۹۰ درصد زمان مینا باشد، در صورتی که کابینت به وسیله ۱۰ بیج محکم شود زمان انجام کار نصب کابینت را محاسبه کنید.

۸- زمان انجام کاری را که برای ساخت ۱۰ قطعه به کار می رود، محاسبه کنید؛ در صورتی که زمانهای ساخت یک قطعه بدین شرح باشد:

- الف) زمان اصلی تجهیز ۱۵ دقیقه، مینا زمان اصلی انجام کار ۱۰ دقیقه.
- ب) زمان فرعی انجام کار ۶ دقیقه، مینا زمان جزئی تجهیز ۳ دقیقه.
- ج) زمان جزء ۵ دقیقه.

۹- الوارهایی به طول ۲/۵ متر موجود است. اگر بخواهیم به هر الوار ۵ برش طولی بزنیم؛ در صورتی که سرعت پشرد کار ۵ متر و دقیقه باشد، با توجه به زمانهای گزارش شده زمان برش ۱۵ عدد الوار را محاسبه کنید؛

- الف) زمان تنظیم دستگاه (زمان اصلی تجهیز) ۵ دقیقه.
- ب) زمان جزئی تجهیز ۱۰ درصد زمان اصلی تجهیز.
- ج) زمان تلف شده بین هر برش طولی ۸ ثانیه و زمان تلف شده بین هر الوار ۳ دقیقه (زمان فرعی انجام کار).

۱۰- ۱۰ درصد زمان اصلی انجام کار برای زمانی که نمی توان پیش بینی کرد (زمان جزم).

۱۰- به وسیله دستگاه اور فریزی قرار است قطعاتی مانند شکل (۱) و (۲) و (۳) تهیه شود. زمان تهیه ۱۰۰۰ عدد از این نوع قطعه را محاسبه کنید؛ در صورتی که:

- الف) زمان تنظیم دستگاه (زمان اصلی تجهیز) ۲۰ دقیقه.
- ب) زمان جزئی تجهیز ۱۰ درصد زمان اصلی تجهیز.
- ج) زمان قرار دادن و برداشتن هر قطعه از روی دستگاه (زمان فرعی انجام کار) ۱۰ ثانیه.
- د) زمان ایجاد تیار روی قطعه مربوطه (زمان اصلی انجام کار) ۲۲ ثانیه.
- ه) زمان غلظت پیش بینی پذیر (زمان جزء) ۲۰ درصد زمان اصلی انجام کار فرض نمود.



شکل ۱۱- دستگاه اور فریز



شکل ۱۰- قطعه درخواست شده

**۲۸**

۲- ۳- ۵- زمان سنجی به وسیله نمونه برداری از کار؛ زمان سنجی با کرومتر در بعضی از کارها مناسب نیست. زیرا برای زمان سنجی با کرومتر به مشاهده کننده ماهر نیازند؛ به ویژه بعضی از کارها به مشاهده پیوسته به مدت زیادی احتیاج دارند که باعث خستگی و اتلاف وقت زیادی می شود. یکی از روشهای مشاهده ای به نام نمونه برداری از کار دارای مزایای است که احتیاج به مشاهده پیوسته ندارد، از کرومتر استفاده نمی شود و مشاهده کننده کم تجربه نیز می تواند آن را انجام دهد.

در این روش ما از مشاهداتی که به صورت تصادفی در یک پرود انجام می دهیم برای تعیین چگونگی زمان انجام کار استفاده می کنیم؛ بنابراین اگر بخواهیم مقداری از وقت کارگر را تعیین کنیم که مصرف کار با ماشین یا مصرف کارهای دیگر می شود، از قبل آماده سازی ماشین یا گرفتن ابزار از ابزار، در طول چند روز چند مرتبه کارهایی را که وی انجام می دهد مشاهده کرده انتظار داریم که نسبت هر یک از فعالیتها در نمونه های تصادفی مشاهده شده؛ همچنین برای تعیین نسبت آنها در تمام طول روز، راضی باشد. همچنین هرچه مشاهدات بیشتر باشد نتایج به دست آمده مطمئن تر بوده راههای بهتری برای تعیین زمان انجام فعالیتها مختلف در تمام طول روز به شمار می آید. این روش زمان سنجی را می توان برای انواع مختلف فعالیتها به کار برد؛ به علاوه برای ارزیابی بین گروههای مختلف کارگران، همچنین ارزیابی بین ماشین آلات و در نتیجه انتخاب صحیح کارگر با ماشین آلات مناسب می توان به کار برد.


شکل ۱۲- شباهت زمان کار و نوع دستگاه

## جلسه بیست و هشتم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و هشتم		
۵	آماده نمودن کلاس	۱
۳۵	حل تمرین های صفحه ۹۱ و ۹۲	۲
۵۰	تدریس : زمان سنجی به وسیله نمونه برداری از کار استفاده از اطلاعات استاندارد استفاده از زمان های از قبل تعیین شده برای حرکات	۳

### حل تمرین های صفحه ۹۱ و ۹۲

$$\text{زمان مبنا کل قطعات} = 11 \times 40 = 440 \text{ (min)} = 7:20'$$

#### حل تمرین ۷:

$$\text{زمان مبنا} = 35 + 70 = 105 \text{ (s)}$$

$$\text{زمان جزء} = 105 \times \frac{90}{100} = 94.5 \text{ (s)}$$

$$\text{زمان انجام کاریک قطعه} = 105 \times \frac{99}{100} = 94.5 \text{ (s)}$$

$$\begin{aligned} \text{زمان انجام کار چند قطعه} &= 199.5 \times 10 = 1995 \text{ (s)} \\ &= 33:15' \end{aligned}$$

#### حل تمرین ۸:

$$\text{زمان مبنا} = 10 + 6 = 16 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان انجام کار یک قطعه} = 16 + 5 = 21 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه} = 21 \times 10 = 210 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان کل تجهیز} = 15 + 3 = 18 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان کل انجام کار} = 210 + 18 = 228 \text{ (min)} = 3:48'$$

#### حل تمرین ۹:

$$\text{زمان اصلی انجام کار} = \frac{2/5 \times 5}{5} = 2/5 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان فرعی انجام کار} = \frac{8 \times 5}{60} + 3 = 3/67 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان مبنا} = 2/5 + 3/67 = 6/17 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان جزء} = 2/5 \times 0/10 = 0/25 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان انجام کار یک قطعه} = 6/17 \times 0/25 = 6/42 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه} = 6/42 \times 15 = 96/3 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان کل تجهیز} = 5 + (5 + 0/10) = 5/5 \text{ (min)}$$

#### حل تمرین ۱:

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه} = 10 \times 20 = 200 \text{ (min)}$$

$$3:45' = 225 \text{ (min)} = 25 + 200 = \text{زمان کل انجام کار}$$

#### حل تمرین ۲:

$$\text{زمان کل تجهیز} = 20 + (20 \times 0/20) = 24 \text{ (min)}$$

#### حل تمرین ۳:

$$\text{زمان جزء تجهیز} = 8 + 7 = 15 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان اصلی تجهیز} = 10 + 15 + 16 = 41 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان کل تجهیز} = 15 + 41 = 56 \text{ (min)}$$

#### حل تمرین ۴:

$$\begin{aligned} \text{سطح کل صفحات} &= 2[5(90 \times 25) + 2(220 \times 25)] = \\ &= 44500 \text{ cm}^2 = 4/45 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{زمان اصلی انجام کار} = 4/45 \times 8 = 35/6 \text{ (min)}$$

$$\text{زمان نرمال} = 35/6 \times \frac{110}{100} = 39/16 \text{ (min)}$$

#### حل تمرین ۵:

$$t = \frac{L}{s} = \frac{120 \times 50}{100 \times 5} = 12 \text{ (min)}$$

#### حل تمرین ۶:

$$\text{زمان فرعی} = 4 + 3 = 7 \text{ (s)}$$

$$+ \text{ زمان اصلی انجام کار} = \text{زمان مبنا یک قطعه}$$

$$\text{زمان فرعی انجام کار} = 4 + 7 = 11 \text{ (s)}$$

$$\text{زمان کل انجام کار} = 96/3 + 5/5 = 101/8 (\text{min}) = 1:41:48'$$

حل تمرین ۱۰:

$$\text{زمان کل تجهیز} = 20 + (20 \times 0/10) = 22 (\text{min})$$

$$\text{زمان مبنا} = 22 + 10 = 32 (\text{s})$$

$$\text{زمان انجام کار یک قطعه} = 32 + (22 \times 0/30) = 38/6 (\text{s})$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه} = 38/6 \times 1000 = 38600 (\text{s})$$

$$\text{زمان کل انجام کار} = 38600 + (22 \times 60) = 39920 (\text{s}) =$$

$$11:5':20''$$

زمان سنجی به وسیله نمونه برداری از کار  
روش نمونه برداری از کار

#### WORK SAMPLING METHOD

تعریف: نمونه گیری از کار روشی است که درصد احتمال و نوع هر فعالیت معین را طریق نمونه گیری آماری و مشاهدات تصادفی به دست می آورد.

یکی از جدیدترین شیوه های زمان سنجی، نمونه گیری از کار است. برای انجام نمونه گیری بایستی گروهی را تحت کنترل و آزمایش قرار داد تا بدین وسیله اطلاعات به دست آمده دارای دقت بالایی باشد، معمولاً گروه مورد آموزش از نظر تعداد نفرات نبایستی بیش تر از ۱۵ نفر باشد، زیرا کیفیت آموزش را پایین می آورد. همان طور که در تعریف آوردیم در این شیوه که روشی کم هزینه و ابزاری مؤثر در جهت افزایش و بهره وری کارخانه یا سازمان می باشد، نمونه بردار، به طور تصادفی به محل کار افراد اعم از کارخانه که در آن یک کارگر روی یک ماشین رنده یا اهر کار می کند یا منشی ای که امور مربوط به مدیرعامل شرکت را انجام می دهد مراجعه می کند و مشغول کار بودن یا بی کاری آن را ثبت می کند، یا این که نمونه برداری از کل ماشین آلات انجام می دهد.

مثلاً ممکن است که نمونه بردار در طی ۵ بار مراجعه که در زمان های مختلف طی روز صورت می دهد، می بیند که منشی در ۹۰ درصد مواقعی در حال کار بوده و ۱۰٪ بی کار بوده که در این صورت او با اطمینان می تواند بگوید منشی در ۹۰ درصد

مواقع در حال کار می باشد همین طور برای ماشین ها نیز می توان چنین برآوردی را انجام داد.

چنانچه تعداد نمونه ها به اندازه کافی انتخاب شده باشند، در این صورت ویژگی های نمونه یا نفوسی که نمونه از بین آن ها انتخاب شده، تفاوت محسوسی با ویژگی های جامعه آماری نخواهد داشت.

اگر نمونه در مقیاس به اندازه کافی بزرگ گرفته شود و موارد ملاحظه نیز به صورت تصادفی در نظر گرفته شده باشد، این احتمال وجود خواهد داشت که موارد ملاحظه، منعکس کننده وضعیت واقعی، اضافه یا منهای حدود کمی از خطا باشد.

برای تعیین زمان استاندارد با روش نمونه برداری، فرد نمونه بردار یا تحلیل گر قبلاً فعالیت هایی را که باید اندازه گیری شود و تعداد مشاهدات مورد نیاز را مشخص می کند، سپس فهرست زمان هایی را که فعالیت باید مورد مشاهده قرار گیرد، تعیین می نماید. و در زمان های مقرر به مشاهده پرداخته و نتیجه مشاهدات را در قالب درصد اوقات کاری یا بی کاری گزارش به کمک آن زمان استاندارد و نرمال کاری را بتواند به دست آورد. نمونه برداری از کار می تواند برای اصلاحات کار و یافتن افراد متقلب به کار برده شود. هم چنین برای کمک به مدیران و برنامه ریزی برای سنجش اداره، کارگاه یا فعالیت خدماتی و نیز برای تجزیه و تحلیل فعالیت هایی که بی قاعده انجام می شود، جایی که در آن روش های کامل و کارهای تعریف شده فراوان و قابل دسترسی وجود ندارد. بنابراین مبنایی را برای مطالعه بیش تر پایه گذاری می کند و می تواند هم برای مدیر و هم برای کارگر سودمند باشد.

#### کاربردهای مختلف نمونه برداری از کار

۱- کمک در جهت تعریف و پیدا کردن مشکل واقعی موجود در کار: در طی کار، ما مشاهدات فراوانی را در سطح سیستم کاری انجام می دهیم تا بدین وسیله سطح کیفیت کالا و خدمات تولید شده و میزان بهره وری موجود در داخل شرکت یا سازمان را اندازه گیری کنیم. اگر چنانچه در داخل سیستم مشکلی وجود داشته باشد، نمونه برداری از کار اطلاعات پیشرفته ای، از وضعیت کار را که نیاز به توجه ویژه دارد، در اختیار ما قرار می دهد.

۲- توجیه اهدافی که در آینده برای سرپرستان قسمت‌های مختلف انجام خواهد شد: نکته‌ای که حائز اهمیت می‌باشد، همکاری سرکارگر می‌باشد. بایستی که به جز نمونه‌بردار، خود سرکارگر را نیز در نمونه‌برداری شرکت دهیم و نتایج به دست آمده را مبنایی برای ایجاد اصلاح و عملکرد خوب در نظر بگیریم. لذا از سوی دیگر، برای پیشرفت بهتر نیاز به هم‌کاری سرپرست و مدیر نیز می‌باشد تا به دور از تعصب و تمایلات شخصی، تغییراتی را در داخل صنعت اعمال کنند. همکاری سرکارگر از آن جهت برای یک متصدی نمونه‌برداری اهمیت دارد که وی کاملاً به نارسایی موجود در بخش مربوط به خویش آشنایی دارد. لذا نکات کلیدی مهمی را می‌تواند در اختیار فرد نمونه‌بردار قرار دهد.

۳- برای تخمین نوع و قلمرو تغییرات تناوبی که در انجام فعالیت صورت می‌گیرد: نمونه‌برداری از کار، حتی وقتی که بار کاری متغیر باشد سودمند است. نمونه‌برداری از کار حتی در شرایطی که بار کاری ثابت نباشد، قدرت اندازه‌گیری را دارد و می‌تواند اثرات متغیر را اندازه‌گیری کند.

به همین منظور، بررسی جداگانه‌ای از دوره‌های پرکاری و یا بی‌کاری را می‌توان به انجام رساند سپس چنانچه مازاد نیروی انسانی یا مسائل دیگری مطرح باشد، به روشنی نشان خواهد داد.

۴- کمک به تجزیه و تحلیل اقتصادی تعداد دستگاه‌های موردنیاز: نمونه‌برداری‌های انجام شده از نوع عملکرد ماشین، به تعیین نیاز برای جایگزین کردن ماشین کمک می‌کند، چنین ثبت‌هایی می‌تواند با ثبت‌های کنترل تولید موجود تطبیق داده شود. زمان نگه‌داری و تعمیرات، عملیات گروهی ماشین‌ها، کسری مواد، بی‌کاری و مانند این‌ها تمام موضوع مورد نمونه‌برداری از کار هستند. این مطالعات همچنین ماهیت دوره‌ای استفاده از ماشین را تجزیه و تحلیل می‌کند.

۵- کمک به برنامه‌ریزی نیازمندی‌های نیروی انسانی: نمونه‌برداری‌های انجام شده روی ماشین‌آلات، ارتباط نزدیکی با بررسی‌های روی کارگران دارد.

نمونه‌برداری از کار، یک بررسی از نیازمندی‌های نیروی انسانی را ممکن می‌سازد که به تنظیم بارهای کاری کمک می‌کند. ۶- کمک به اندازه‌گیری کارهای یکسره: نمونه‌برداری از کار، در اندازه‌گیری کارهای کلی و یکسره در یک کارگاه یا در

هر قسمت سودمند است. گروه‌بندی فعالیت‌ها در دسته‌ها و طبقات، کنترل فعالیت‌های عمومی یک تشکیلات بزرگ را ممکن می‌سازد، که این تنها از عهده نمونه‌برداری از کار برمی‌آید. زیرا تکنیک‌های دیگر در این زمینه تا این اندازه نمی‌توانند مؤثر شوند. تصمیم‌گیری‌های بزرگ مانند مکانیزه کردن پیشرفته می‌تواند بر پایه چنین بررسی‌هایی انجام گیرد.

۷- کمک به تعیین زمان استاندارد و بی‌کاری‌های مجاز: از آن‌جا که تعیین ضریب عملکرد ممکن است همراه با خطا باشد، می‌توان از روش نمونه‌برداری از کار برای ایجاد استانداردهای زمانی، با وجود تعداد زیاد مشاهدات موردنیاز استفاده کرد. نمونه‌برداری از کار برای زمان‌سنجی‌های جزئی و محدود توصیه نمی‌شود اگرچه برای تجزیه و تحلیل عمومی کار به صورت غیرمستقیم، کاملاً قابل قبول است. همچنین در جهت تنظیم کردن عوامل بی‌کاری مجاز برای مطالعه زمان بسیار سودمند است.

#### ۸- کاربردهای دیگر

- کمک به سرپرستان در سازماندهی زمانشان
- ارزیابی کارآیی کارگاه
- کمک به تعیین ظرفیت شغلی

#### روش‌های اجرایی نمونه‌برداری از کار

در ابتدای کار، هرکسی که با مطالعات نمونه‌برداری از کار سروکار دارد بایستی از قبل درمورد این کار مطالعه شود. کارگران باید معمولی کار کنند و زمان‌های انجام مطالعه باید اعلام شوند. قدم اول، گروه‌بندی فعالیت‌ها در چند دسته از انجام مطالعه خواهد بود. دسته‌ها باید به صورت صریح و فشرده باشند و بتوان با مشاهدات بصری آن‌ها را تشخیص داد. هرچه تعداد فعالیت‌ها کم‌تر باشد، انجام مطالعه آسان‌تر خواهد بود. هرچه تعداد نمونه دسته کاهش یابد، میزان اطمینان و دقت بالاتری را خواهد داشت. در انجام مطالعات نمونه‌گیری تحلیل‌گرانه، باید از فرم‌های مخصوص به کار در حال انجام، استفاده کرد و یا باید به طراحی این فرم‌ها پرداخت به طوری که مطابق با احتیاجات باشد. این فرم‌ها می‌تواند در برگرفته تعریف دسته‌ها، روش نوشته شده برای زمان‌های تصادفی و برگه‌های خلاصه‌نویسی باشد که افراد دخیل

در امور نمونه‌گیری به راحتی بتواند قضاوت صحیحی از نتایج داشته باشند.

در اجرای نمونه‌گیری از کار، یک نمونه‌بردار با گروه‌های زیر در ارتباط خواهد بود که عبارت‌اند از:

۱- مدیریت: مدیریت به عنوان پشتوانه قوی و محکم در واحد تولیدی مطرح می‌باشد. لذا قبل از هر کاری باید جلب نظر مدیریت انجام گیرد. این مدیریت است که تصمیم اولیه در مورد مطالعه و انتخاب افراد مربوطه را اتخاذ می‌کند. مدیریت باید برای پذیرش نتایج آماده باشد.

۲- راهنمای مطالعه کار: این شخص یک مشاور بوده و وظایف ذیل را برعهده دارد:

- رهبری و سرپرستی مطالعه کار مورد بررسی
- مسئول بودن در ارتباط با تنظیم گزارشات
- همکاری با مدیریت و انتخاب و گزینش ناظرین
- همکاری با سرپرستان و ناظران برای مشخص کردن سطوح فعالیت

- طراحی فرم

- مسئولیت کارهای آماری

۳- سرپرستی: وظیفه آماده کردن اطلاعات یا در اختیار قراردادن اطلاعات به متصدی ارزیابی کار و زمان را عهده دار می‌باشد.

۴- افراد مورد مطالعه: ارزش نمونه‌برداری از کار بستگی به اطلاعات اولیه‌ای است که از اپراتورها به دست می‌آید. بنابراین اگر اپراتورها درست عمل نکنند و قابل اعتماد نباشند، باعث بروز مشکل خواهند شد. ممکن است ذهنیت منفی اپراتورها نسبت به هدف نمونه‌گیری از کار باعث ایجاد اشکال شود و عدم همکاری آنان را به دنبال بیاورد.

به همین منظور بایستی به آنان در صورت لزوم، تعلیمات لازم داده شود تا با آشنایی با اهداف مطالعه، همکاری مناسبی را با متصدی نمونه‌برداری از کار داشته باشند.

● پارامترهایی که تعداد مشاهدات انجام شده در یک روز معین را مشخص می‌کنند عبارت‌اند از:

- طول دوره

- کل مدت مطالعه (روزها یا هفته‌ها)

- دقت لازم در بررسی

- زمان لازم برای ایجاد یک دوره از مشاهدات

● چگونگی انجام مشاهدات و ارزیابی نتایج به دست آمده: مشاهده‌گر در کارگاه قدم می‌زند و درحالی که به یک ماشین یا کار مورد مطالعه نزدیک می‌شود، یک مشاهده‌گر را انجام می‌دهد و بی‌کار بودن یا بی‌کار نبودن کارگر یا ماشین و علت آن را مورد مطالعه و توجه قرار می‌دهد و ثبت لازم را انجام می‌دهد و بلافاصله به سمت کارگر یا ماشین بعدی می‌رود، مشاهدات باید در زمان معین انجام شوند. مشاهده‌گر باید صلاحیت تشخیص فعالیت را که در لحظه مشاهده می‌بیند، داشته باشد. نتایج آزمایش شده برای آن که مورد قبول واقع شوند، با سطوح اطمینان اختصاصی داده شده (۹۵٪ یا درصد دیگری) سنجیده می‌شوند و سپس یک تصمیم‌گیری در مورد این که تجزیه و تحلیل مناسب ارائه شده است یا نه، انجام می‌شود.

### روش‌های ترکیبی

در مورد روش‌های ترکیبی بحث بسیار گسترده و طولانی است که فرصت بحث و اشاره در کلاس نخواهد بود. برای مثال سیستم‌های زمان‌های از قبل تعیین نشده برای حرکات (PMTS) شامل:

- خانواده MTM که تشکیل شده از سیستم‌های

(MTM-1, MTM-2, MTM3, MTM-C, MTM-B, MTM-V, MTM-M, 4M-DATA, MTM-UMS, MTM-ETA, MTM-PECA, .....

- خانواده MOST که تشکیل شده از سیستم‌های:

Basic MOST, MOSTC, Mini MOST, MOST, Maxi MOST, Computerized MOST, Work, Factor, MSD, UDS, MODAPTS, ....

بنابراین فقط به توضیحات صفحات کتاب اکتفا شود.



- ۱- گروههای تعیین زمانسنجی را بنویسید.
- ۲- پایه و اساس روشهای مشاهده مستقیم در زمانسنجی و چه چیزی استوار است؟
- ۳- روشهای مشاهده مستقیم را بیان کنید.
- ۴- منظور از زمانسنجی با کرونومتر چیست؟
- ۵- هدف از زمان زمال انجام کار چیست؟
- ۶- ضرب عملکرد در تعیین زمان زمال انجام کار چه چیزی را بیان می کند؟
- ۷- تشخیص زمان سنج با کرونومتر چه اطلاعاتی باید داشته باشد؟
- ۸- زمانسنجی به وسیله نمونهبرداری از کار چگونه است؟
- ۹- زمانسنجی به وسیله نمونهبرداری از کار نسبت به زمانسنجی با کرونومتر چه مزئی دارد؟
- ۱۰- به چه دلیل روش زمانسنجی به وسیله نمونهبرداری از کار برای ارزیابی بین گروههای مختلف کارگران با ماندهها مورد استفاده قرار می گیرد؟
- ۱۱- برای ساخت یک کلیشه از صفحات لغت خرده جوب روشی شده این عملیات زیر صورت گرفته زمان ساخت را محاسبه کنید:  
روش اولیه: ۱۵ ساعت- آماده، بری، ۱ ساعت- ساخت اتصالات، ۳ ساعت- مونتاژ قطعات، ۳ ساعت- پرداخت، ۲ ساعت- رنگکاری، ۳ ساعت.
- برای پیش‌آمدهای احتمالی نیز ۲۰ درصد زمان باید شده را منظور کنید.

۴-۵- روشهای ترکیبی

تا این جا هر دو روش ذکر شده مستقیم مشاهده کار در حین عمل بوده است. مواردی پیش می آید که مشاهده در عمل امکان پذیر نیست؛ مثلاً ممکن است بخواهیم تولید یک محصول جدید را برآوردیم و زمانی که در این حالت می توانیم از زمان استاندارد که براساس تجربیات گذشته در کارهای مشابه تهیه شده استفاده کرده تخمین بزنیم. این زمانها چون می تواند ترکیبی از زمانهای مختلف باشد که روش ترکیبی نامیده می شود.

۱- ۵- ۵- ۵- استفاده از اطلاعات استاندارد: در روش زمانسنجی با کرونومتر زمان فعالیتش را می توانیم مشخص کنیم که در حال عمل باشد. حال اگر این زمانها با توجه به نوع فعالیت و مشخصات قطعه کار و دستگاه یادداشت شود و جدولهایی تنظیم گردد، برای

زمانسنجی کار جدیدی که تنها شامل فعالیتهایی است که ما اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار داریم، می توانیم زمان استاندارد آن کار را با استفاده از جدولی و با فرمولهایی که قبلاً به این منظور تهیه کرده ایم به دست آوریم.

بدهی است که اجرای این روش تنها هنگامی امکان پذیر خواهد بود که ما اطلاعات مفیدی را که با زمانسنجی صحیح به دست آمده است در مجموعه اطلاعات زمانسنجی خود داشته باشیم. معمولاً استفاده از اطلاعاتی که در کارخانه دیگری جمع آوری شده ایجاد مشکل می کند، چون غالباً وضعیت موجود در هر کارخانه کاملاً متفاوت با کارخانه دیگر است.

۴-۴- ۴- ۴- استفاده از زمانهای از قبل تعیین شده برای حرکات: هدف اصلی از این روش این است که بتوانیم زمانسنجی عملیاتی را انجام دهیم که با دست صورت می گیرد. مطالعات اولیه زمانسنجی به وسیله فیلمبرداری از عملیات مختلف نشانگر این است که بیشتر حرکات مختلف گاه به اجزاء خیلی کوچک مانند دراز کردن دست، حرکت دادن دست، چرخاندن گرفتن و غیره تقسیم می شوند؛ همچنین معلوم شده است که عوامل گوناگونی بر روی زمان انجام هر جزء اثر می گذارند؛ مثلاً دراز کردن دست، تحت تأثیر خاصهائی که دست باید طی کند و نوع و چگونگی دست دراز کردن قرار دارد.

با انجام این مطالعات، جدولهای اطلاعات زمانسنجی برای نشان دادن زمان مورد نیاز برای انجام هر جزء کاری در موقعیت مناسب تهیه شده اند. این جدولها برای تخمین زمان اجرای عملیات مورد استفاده قرار می گیرند؛ به گونائی که درحسب نوع حرکت و وضعیتش که حاکم بر انجام آن است، ارزشهای مختلف زمانی به آنها اختصاص می یابد (جدول ۱-۵).

علاوه بر تعیین استانداردهای زمانی برای مشاغل جاری در کارخانه، استفاده از سیستمهای ارزشهای زمانی از پیش تعیین شده، امکان محاسبیات زمان لازم انجام نقل را قبل از تولید بافعل، فراهم می سازد. این امکانات محاسبات فزائشی به شکل انجام برآوردهای نسبتاً دقیق در زمانهای کار، پیمائری، برآوردهای نظری، و کمک در طراحی محصول و همچنین ابزار کار در اختیار مدیریت قرار می دهد. در هر مورد می توان الگوری کار را مجسم نمود. ارزشهای زمانی بدانها اختصاص داد و طراحی چیزی از رویهها و تولیدات براساس ارزش زمانی را قبل از شروع کار ارائه نمود. این نکته را در عین حال نباید ناگفته گذاشت که استفاده تخصصی از این سیستمها به جای زمانسنجی و نمونهبرداری مورد تأیید تمامی صاحبمقران نیست. در هر صورت برای استفاده از این جدولها باید نکاتی را در نظر داشت که روش کار بین شرح است:

۱- تقسیم عملیات به اجزای مناسب؛ ۲- طوری که شامل پیش از دوازده نوع حرکت

- نباشد.
- ۲- تشخیص نوع هر یک از حرکات و به دست آوردن زمان آنها از جدولهای مربوط به آن.
  - ۳- تعیین زمان کلی یا جمع کردن زمانها به دست آمده از جدولها.
- این روشها دائماً در حال پیشرفت بوده و اصلاحاتی روی آنها انجام گرفته است. تا جایی که امروزه این سیستمها شامل حرکات بدن مانند حرکات پا، قسمتی از تن و حتی استفاده از چشم نیز می گردند.
- علاوه بر مزایایی که سایر روشهای ترکیبی دارند، این روش برای استفاده در کارخانه های مختلف است. اما در خور توجه است که در این روش کارکنان باید برنامه های آموزشی داشته باشند.

سوالات آزمون پایان فصل پنجم

- ۱- تفاوت کلی روشهای مشاهده مستقیم با روشهای ترکیبی در زمانسنجی چیست؟
- ۲- برای تعیین زمان انجام کار یک محصول جدید، چه روش کلی را مناسب می دانید؟ چرا؟
- ۳- انواع روشهای ترکیبی را نام ببرید.
- ۴- روش استفاده از اطلاعات استاندارد را در تعیین زمان انجام کار توضیح دهید.
- ۵- هدف اصلی از روش استفاده از زمانهای از قبل تعیین شده برای حرکات چیست؟
- ۶- استفاده از سیستمهای ارزشهای زمانی از پیش تعیین شده چه امکاناتی و چه محاسباتی دربردارد؟
- ۷- برای استفاده از جدولهای زمانی حرکات از پیش تعیین شده چه نکاتی را باید در نظر داشت؟
- ۸- سازمان رفاه (مجمع مطالعه کاری) زمان انجام کار را به چه اجزایی تقسیم بندی نموده است؟
- ۹- منظور از زمان کل تجهیز چیست؟ مثال بزنید.
- ۱۰- زمان اصلی تجهیز را تعریف کرده مثالی بزنید.
- ۱۱- زمان جزء تجهیز چه زمانی است؟ با مثالی مطلب را کامل کنید.

جدول ۱-۵- جدول بین‌المللی زمان بندی حرکت دست مطابق با روش (MTM)

فاصله cm	زمان					حرکت دست		شرح و علت
	A	B	C	D	E	A	B	
۰ تا ۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۰.۱۰	A رساندن موضوع و در محل قرار دادن
۱۰ تا ۲۰	۰.۱۲	۰.۱۲	۰.۱۲	۰.۱۲	۰.۱۲	۰.۱۲	۰.۱۲	یا در دست دیگر یا دست دیگران
۲۰ تا ۳۰	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۱۴	قرار دادن
۳۰ تا ۴۰	۰.۱۶	۰.۱۶	۰.۱۶	۰.۱۶	۰.۱۶	۰.۱۶	۰.۱۶	B رساندن موضوع مفرد در محلی که امکان گسردنی وجود دارد.
۴۰ تا ۵۰	۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۸	۰.۱۸	C رساندن موضوع به محلی که انتخاب لازم دارد.
۵۰ تا ۶۰	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۰	
۶۰ تا ۷۰	۰.۲۲	۰.۲۲	۰.۲۲	۰.۲۲	۰.۲۲	۰.۲۲	۰.۲۲	
۷۰ تا ۸۰	۰.۲۴	۰.۲۴	۰.۲۴	۰.۲۴	۰.۲۴	۰.۲۴	۰.۲۴	
۸۰ تا ۹۰	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	
۹۰ تا ۱۰۰	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۲۸	
۱۰۰ تا ۱۱۰	۰.۳۰	۰.۳۰	۰.۳۰	۰.۳۰	۰.۳۰	۰.۳۰	۰.۳۰	
۱۱۰ تا ۱۲۰	۰.۳۲	۰.۳۲	۰.۳۲	۰.۳۲	۰.۳۲	۰.۳۲	۰.۳۲	
۱۲۰ تا ۱۳۰	۰.۳۴	۰.۳۴	۰.۳۴	۰.۳۴	۰.۳۴	۰.۳۴	۰.۳۴	
۱۳۰ تا ۱۴۰	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۳۶	
۱۴۰ تا ۱۵۰	۰.۳۸	۰.۳۸	۰.۳۸	۰.۳۸	۰.۳۸	۰.۳۸	۰.۳۸	
۱۵۰ تا ۱۶۰	۰.۴۰	۰.۴۰	۰.۴۰	۰.۴۰	۰.۴۰	۰.۴۰	۰.۴۰	
۱۶۰ تا ۱۷۰	۰.۴۲	۰.۴۲	۰.۴۲	۰.۴۲	۰.۴۲	۰.۴۲	۰.۴۲	
۱۷۰ تا ۱۸۰	۰.۴۴	۰.۴۴	۰.۴۴	۰.۴۴	۰.۴۴	۰.۴۴	۰.۴۴	
۱۸۰ تا ۱۹۰	۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶	
۱۹۰ تا ۲۰۰	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸	

- ۱۲- منظور از زمان انجام کار برای چند قطعه مشابه چیست؟
- ۱۳- شرح دهید زمان کار برای هر قطعه به چند جزء کوچکتر تقسیم می‌شود؟
- ۱۴- زمان جزء کار چه زمانی است؟
- ۱۵- اجزای کوچکتر زمان صافاً را نام ببرید.
- ۱۶- زمان فرعی چه زمانی است؟ با مثال مطلب را کامل کنید.
- ۱۷- زمان اصلی انجام کار را توضیح داده، مثال بزنید.

**نمونه آرزشایی نهایی کتاب**

- ۱- برای روش قطعی از جنس نشسته لایه تیز به سرعت رتس معادل ۸۰ متر بر ثانیه می‌باشد. اگر تعداد دور دستگاه ۳۰۰۰ دور در دقیقه باشد، تغه آره گرد چه قطری باید داشته باشد؟
- ۲- سرعت پیشبرد دستگاه رندمای ۱۰۰ متر بر دقیقه است. اگر ۲۰ درصد آلاف وقت در نظر بگیریم، این دستگاه در هر ساعت چند متر کار را رنده می‌زند؟
- ۳- دستگاه گندگی با مشخصات زیر موجود است. سرعت پیشبرد و عمق اثر هر تیغه آن را روی چوب به دست آورید.  $v = 2000 \text{ min}^{-1}$   $z = 6$   $a = 1.6 \text{ mm}$   
 $R = 4 \text{ cm}$
- ۴- طول نسبه‌ای را به دست آورید که اگر قطر چرخ محرک ۱۶ cm و قطر چرخ متحرک ۱۸ cm و فاصله خط مرکزین ۲۵ cm باشد النسبه به صورت ساده و مستقیم فرار گرفته است.
- ۵- تعداد دور چرخ دنده محرک ۱۵۰ دور در دقیقه و تعداد دندانه‌های آن ۲۰ عدد است. اگر تعداد دور چرخ متحرک ۲۵۰ دور در دقیقه لازم باشد، تعداد دندانه‌های آن را به دست آورید.
- ۶- کار مکانیکی و توان انجام شده بالای را به دست آورید که اگر جسم بار ۱۰۰ کیلوگرم ارتفاع حمل ۳ متر و زمان انجام کار یک دقیقه می‌باشد.
- ۷- الکتروموتور دستگاهی که توان بازده آن ۲ کیلووات است دارای تعداد دوران  $n = 1500 - \frac{1}{60}$  می‌باشد. حساب کنید اولاً گشتاور را که به وسیله آن می‌توان منتقل کرد. ثانیاً اگر نیروی کشش لازم در نسبه‌ای که به وسیله الکتروموتور می‌گردد  $F = 224 \text{ AN}$  باشد، قطر چرخ نسبه آن را حساب کنید.
- ۸- باری به جرم ۱۵۰ کیلوگرم را می‌بایست با بالای ساده‌ای که دارای یک فرغره ثابت و

**تعیین زمان انجام کار**

- ۲ فرغره متحرک است. بالا ببریم، محاسبه کنید حداقل چه نیروی باید به دستگاه وارد شود.
- ۹- واگن حمل چوبی به جرم ۵۰ کیلوگرم و ضریب اصطکاک لغزشی ۰.۰۲۵ =  $\mu$  از یک مدار چوبی را می‌تواند حمل کند. اگر نیروی افقی وارد بر آن حداقل ۲۰۰ نیوتن باشد.
- ۱۰- در کارگاهی سه الکتروموتور با توانهای ۱۲، ۱۲۵۲ و ۱۲ به طور متوسط ۳ ساعت در روز کار می‌کنند. کار الکتریکی کل دستگاهها را در یک روز به دست آورید.
- ۱۱- زمان انجام کاری را که برای ساختن ۲۰۰ قطعه به کار می‌رود، محاسبه نمایید در صورتی که زمانهای ساخت یک قطعه به این شرح است:  
الف) زمان اصلی تجهیز: ۱۸ دقیقه  
ب) زمان اصلی انجام کار: ۱۲ دقیقه  
ج) زمان فرعی انجام کار: ۸ دقیقه  
د) زمان جزئی تجهیز: ۵ دقیقه  
ه) زمان جزء: ۷ دقیقه
- ۱۲- مراحل انجام زمان‌سنجی را با کرومتر بنویسید.

**۲۹**



## جلسه بیست و نهم

برنامه زمان بندی جلسه بیست و نهم	
۱	آماده کردن کلاس
۲	بررسی و بازیابی از تمرینات داده شده
۳	پرسش و حل تمرین صفحه های ۹۵، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰
۵	
۵	
۸۰	

انجام کار استفاده می کنیم.

۹- احتیاج به مشاهده پیوسته ندارد، از کرنومتر استفاده نمی شود، مشاهده کننده کم تجربه نیز می تواند آن را انجام دهد و باعث خستگی و اتلاف وقت زیادی نمی شود.

۱۰- زیرا در زمان های تصادفی و بدون اطلاع کارگر زمان سنجی صورت می گیرد.

۱۱-

$$\text{ساعت } 13/5 = 1/5 + 1 + 3 + 3 + 2 + 3$$

$$13/5 + (0/30 \times 13/5) = 17/55 \text{ h} = 17:33'$$

### پاسخ سؤال های صفحه ۹۸

۱- در روش های مشاهده مستقیم نیاز به مشاهده انجام کار است ولی روش های ترکیبی نیاز به مشاهده ندارد.

۲- روش ترکیبی، زیرا این محصول جدید را هنوز شروع نکرده ایم تا زمان انجام کار را مشاهده نموده و تعیین نماییم.

۳-

الف - استفاده از اطلاعات استاندارد

ب - استفاده از زمان های از قبل تعیین شده برای حرکات

۴- برای زمان سنجی کار جدیدی که تنها شامل فعالیت هایی

است که ما اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار داریم، می توانیم زمان استاندارد آن کار را با استفاده از جداول و یا فرمول هایی که قبلاً به این منظور تهیه کرده ایم به دست آوریم.

۵- هدف اصلی از این روش این است که بتوانیم

زمان سنجی عملیاتی را انجام دهیم که با دست صورت می گیرد.

۶- امکان محاسبات زمان لازم انجام شغل را قبل از

تولید بالفعل، فراهم می سازد. این امکانات محسنات فراوانی

### پاسخ پرسش های صفحه ۹۵

۱-

الف - روش های مشاهده مستقیم

ب - روش های ترکیبی

۲- روش های مشاهده مستقیم مستلزم دیدن کار در حین

انجام آن می باشد.

۳-

الف - زمان سنجی با کرنومتر

ب - نمونه برداری از کار

۴- کار و اندازه گیری زمان انجام آن به وسیله ساعت انجام

می گیرد.

۵- هنگامی که کارگر سریع کار می کند زمان کوتاه تر از

هنگامی است که آرام کار می کند، به ناچار برای به دست آوردن

زمانی که نشان دهنده سرعت طبیعی انجام کار باشد، نیاز است که

زمان ثبت شده تعدیل گردد، این زمان تعدیل شده، همان زمان

نرمال انجام کار می باشد.

۶- ضریب عملکرد باعث می شود که زمان ثبت شده با

توجه به سرعت عمل کارگر مربوطه، به زمان نرمال تبدیل شود.

۷-

۱- باید روش کار ماشین را بداند.

۲- باید طریق انجام کار را بداند.

۳- از درجه مهارت کارگران اطلاع کامل داشته باشد.

۴- نظریات و تفکرات کارگران را بداند.

۵- وضعیت محیط کار و درجه کیفیت کار را بداند.

۸- در این روش ما از مشاهداتی که به صورت تصادفی

در هنگام انجام کار صورت می گیرد، برای تعیین چگونگی زمان

۱۳- به دو قسمت یکی زمان جز و دیگری زمان مبنا  
 ۱۴- زمانی است که برخلاف میل کارگر بدون پیش‌بینی  
 صرف می‌شود، مثل روغن کاری، تعویض یا تیز کردن تیغه‌ها، رفع  
 احتیاجات شخصی و ...

۱۵- زمان فرعی و زمان اصلی انجام کار  
 ۱۶- زمانی است که بدون پیشرفت مستقیم برای انجام  
 کار لازم است، مانند اندازه‌گیری و کنترل قطعه کار، جابه‌جا کردن  
 قطعه کار، مانند بلند کردن و روی دستگاه قرار دادن و به‌عکس  
 ۱۷- زمانی است که منحصراً عملیات مربوط انجام می‌شود  
 (بدون در نظر گرفتن کلیه زمان‌های اضافی و فرعی و ...).

### حل تمرینات صفحه ۹۹

#### حل تمرین ۱:

$$d = \frac{V}{\pi \cdot n} = \frac{80 \times 1000 \times 60}{3/14 \times 5000} = 305 \text{ mm}$$

#### حل تمرین ۲:

$$t = 60 - (0/20 \times 60) = 48 \text{ min}$$

$$L = s \cdot t = 10 \times 48 = 480 \text{ m}$$

#### حل تمرین ۳:

$$s = \frac{a \cdot n \cdot z}{1000} = \frac{0/6 \times 5000 \times 6}{1000} = 18 \text{ m/min}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = 60 - \sqrt{3600 - 0/09}$$

$$= 0/00075 \text{ mm}$$

#### حل تمرین ۴:

$$\sin a = \frac{9-6}{45} = \frac{1}{15} \Rightarrow a = 3/82^\circ$$

$$MN = \sqrt{45^2 - (9-6)^2} = 44/9 \text{ cm}$$

$$L = 2MN + \frac{D\pi(180+2a)}{360} + \frac{d\pi(180-2a)}{360} =$$

$$2(44/9) + \frac{(18)\pi(180+7/64)}{360} + \frac{(12)\pi(180-7/64)}{360}$$

$$L = 89/8 + 29/45 + 18/04 = 137/29 \text{ cm}$$

به‌شکل انجام برآوردهای نسبتاً دقیق در زمینه‌های کار، بهسازی،  
 برآوردهای شغلی و کمک به طراحی محصول و همچنین ابزار  
 کار در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.

۷-

۱- تقسیم عملیات جزئی به اجزای مناسب، به‌طوری که  
 شامل بیش از دوازده نوع حرکت نباشد.

۲- تشخیص نوع هر یک از حرکات و به‌دست آوردن نرمال  
 آن‌ها از جدول‌های مربوط به آن.

۳- تعیین زمان کلی (با جمع کردن زمان‌های به‌دست آمده  
 از جدول‌ها).

۸- زمان انجام کار زمان کل تجهیز و زمان انجام کار چند  
 قطعه مشابه، به‌طوری که زمان کل تجهیز شامل زمان جزء تجهیز  
 و زمان اصلی تجهیز می‌باشد و زمان انجام کار چند قطعه مشابه  
 برابر است با زمان کار برای هر قطعه ضرب در تعداد قطعات و  
 زمان کار برای هر قطعه شامل زمان مبنا و زمان جزء بوده همچنین  
 زمان مبنا شامل زمان فرعی و زمان اصلی انجام کار می‌باشد.

۹- زمان کل تجهیز، زمانی است که ابتدا برای آماده کردن  
 قبل از شروع کار و پس از پایان کار برای جمع و جور کردن  
 محیط کار لازم است. مثلاً نقشه‌خوانی، مذاکره با سرپرست  
 قسمت، تنظیم ماشین، فراهم کردن قطعات ماشین و امثال آن، و  
 پس از انجام کار، تغییر ماشین به حالت اولیه، زمان تجهیز از دو  
 زمان یعنی زمان اصلی تجهیز و زمان جزء تجهیز به‌دست می‌آید.  
 ۱۰- این زمان صرف تدارک و تنظیم ماشین و ابزار خواهد  
 شد، مثلاً تنظیم گونیا برای افراز زدن یا تنظیم مرغک‌های خراطی،  
 تنظیم دستگاه گندگی و ...

۱۱- این زمان بیش‌تر برای مسایل پیش‌بینی ناپذیر صرف  
 می‌شود که در هنگام تجهیز پیش‌می‌آید و می‌توان گفت که این  
 زمان تا حدودی به شخص کارگر بستگی دارد، مثلاً یک کارگر  
 ورزیده و کارآمد زمان کم‌تری برای نقشه‌خوانی نیاز داشته، ممکن  
 است که برای ساخت قطعه کار نیازی به مذاکره با سرپرست قسمت  
 برای راهنمایی شدن نداشته باشد.

۱۲- این زمان صرف ساختن چند قطعه مشابهی خواهد  
 شد که زمان تجهیز برای کل آن‌ها یک‌بار منظور می‌شود و زمان  
 ساخت یک قطعه را محاسبه کرده در تعداد قطعات ضرب می‌کنیم.

### حل تمرین ۵:

$$Z_r = \frac{Z_1 \times n_1}{n_r} = \frac{20 \times 150}{250} = 12 \text{ عدد}$$

### حل تمرین ۶:

$$W = F \cdot h = 100 \times 10 \times 3 = 3000 \text{ J}$$

$$p = \frac{W}{t} = \frac{3000}{60} = 50 \text{ Wat}$$

### حل تمرین ۷:

$$M = \frac{p \times 9555}{n} = \frac{4 \times 9555}{1500} = 25/48 \text{ N.m}$$

$$r = \frac{M}{F} = \frac{25/48}{254/8} = 0/1 \text{ m} \quad d = 2r = 20 \text{ cm}$$

### حل تمرین ۸:

$$F = \frac{F_G}{r^{(n-1)}} = \frac{150 \times 10}{2^{3-1}} = \frac{1500}{4} = 375 \text{ N}$$

### حل تمرین ۹:

$$\sum F_x = 0 \quad F = f_r = \mu_i \times N$$

$$400 = 0/025(500 + W)$$

$$400 - 12/5 = 0/025W$$

$$W = \frac{400 - 12/5}{0/025} = 15500 \text{ N}$$

### حل تمرین ۱۰:

$$P = \sum P_i = 2 + 1/5 + 1 = 4/5 \text{ hp}$$

$$P = 4/5 \times 0/736 = 3/312 \text{ kW}$$

$$W = P \cdot t = 3/312 \times 3 = 9/936 \text{ kW.h}$$

### حل تمرین ۱۱:

$$\text{زمان تجهیز} = 18 + 5 = 23 \text{ min}$$

$$\text{زمان مبنا} = 12 + 8 = 20 \text{ min}$$

$$\text{زمان کار برای یک قطعه} = 20 + 7 = 27 \text{ min}$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه مشابه} = 27 \times 200 = 5400 \text{ min}$$

$$\text{زمان انجام کار} = 5400 + 23 = 5423 \text{ min} = 90:23'$$

### حل تمرین ۱۲:

۱- تقسیم کار به اجزای کوچک

۲- تعیین زمان هر جزء با توجه به ضریب عملکرد مربوط

به آن

۳- تبدیل زمان مشاهده‌ای هر جزء به زمان نرمال

۴- جمع کردن زمان نرمال اجزای مختلف کار و اضافه

کردن بی‌کاری‌های مجاز به آن‌ها

## پیوست

### زمان‌سنجی

**تعریف:** زمان‌سنجی عبارت است از به‌کارگیری روش‌های صحیح و استفاده از اصول علمی، به منظور تعیین زمان انجام عملیاتی که توسط یک کارگر واجد شرایط در سطح کارایی مطلوب انجام شود.

### اهداف زمان‌سنجی

زمان‌سنجی به مدیریت کمک می‌نماید که زمان غیر مؤثر تولید را از زمان مؤثر آن جدا کند. در واحدهایی که از این فرآیند استفاده نمی‌شود مقدار زیادی زمان غیرمفید وجود دارد که می‌توان آن را حذف نمود. برای حذف زمان زائد نه تنها زمان مربوط

به اپراتور، بلکه زمان مربوط به مدیریت را نیز باید مدنظر قرار داد. داشتن استاندارد باعث می‌شود که یک واحد صنعتی بتواند به برنامه قابل اطمینان با توجه به هزینه پیش‌بینی شده دست یابد. به‌طور کلی می‌توان اهداف زیر را برای زمان‌سنجی در نظر گرفت:

۱- تعیین هزینه نیروی انسانی درگیر در ساخت محصول.

۲- تعیین تعداد کارگران تولیدی و غیرتولیدی مورد نیاز.

۳- تعیین تعداد ماشین‌های تولید مورد نیاز.

۴- تعیین حجم و مقدار تحویلی مواد به ایستگاه‌های کاری.

۵- تعیین برنامه‌ریزی زمانی کل تولیدات کارخانه.

۶- بررسی امکان ساخت یک محصول با توجه به امکانات

موجود.

۷- تعیین اهداف تولیدی.

۸- تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده.

۹- بررسی کارایی بخش ها و یا نیروی انسانی کارخانه.

۱۰- دانستن هزینه واقعی تولید.

۱۱- پرداخت های مالی و حقوقی به افراد و تعیین

سیستم های تشویقی و پرداخت حقوق براساس بهره‌وری.

۱۲- مقایسه آلتروناتیوهای مختلف انجام کار از نظر زمانی

و انتخاب بهترین آن‌ها.

۱۳- بالانس کردن خطوط مونتاژ، ساخت و فعالیت های

اعضای یک گروه.

۱۴- استفاده از زمان در نمودارهای آنالیز روش‌ها، روابط

انسان و ماشین و سایر نمودارهای مهندسی.

۱۵- طراحی خط تولید و ایستگاه‌های کاری قبل از نصب

فیزیکی آن‌ها.

۱۶- طراحی ابزار و وسایل و تجهیزات

۱۷- استفاده از کارشناسان در برنامه‌ریزی تعمیرات و

نگهداری، کنترل پروژه، برنامه‌ریزی و مدیریت ظرفیت و دیگر

سیستم‌های مهندسی صنایع.

۱۸- کاربرد در بسیاری از فعالیت‌های اداری پروژه‌های

عمرانی و خدماتی، بیمارستان‌ها و ...

وسایل لازم جهت زمان‌سنجی: ساعت زمان‌سنجی

(کرونومتر)، ماشین حساب، مداد و قلم، دوربین فیلمبرداری،

فرم‌های زمان‌سنجی و ... می‌باشند.

روش‌های مختلف زمان‌سنجی

**الف- روش‌های مشاهده مستقیم:** در این روش مشاهده

کار حین عملیات الزامی است تا بتوان ابتدا زمان مشاهده را تعیین

و سپس زمان نرمال و آن‌گاه زمان استاندارد را محاسبه نمود که با

سه روش متفاوت انجام می‌پذیرد.

۱- زمان‌سنجی با استفاده از ساعت‌های متوقف شونده

(کرونومتر)

۲- روش نمونه‌برداری از کار

۳- روش زمان‌سنجی گروهی

**ب- روش‌های ترکیبی:** در این گونه روش‌ها بدون

مشاهده مستقیم عملیات زمان‌سنجی انجام می‌شود. در حقیقت با استفاده از اطلاعات استاندارد به دست آمده از آمارهای قبلی و سیستم‌های بین‌المللی زمان‌های از پیش تعیین شده حرکات زمان و استاندارد عملیات تعیین می‌گردد. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱- روش استفاده از داده‌های استاندارد

۲- روش توالی عملیاتی مینارد

۳- روش زمان‌های از پیش تعیین شده حرکات

**ج- روش‌های زمان‌سنجی تخمینی**

۱- روش تخمینی تحلیلی

۲- روش‌های تخمینی مقایسه‌ای

هر یک از روش‌های ذکر شده دارای خصوصیات متفاوتی

بوده و در شرایط خاصی به کار می‌روند ولی از آنجایی که

زمان‌سنجی با استفاده از کرونومتر کاربرد بیش‌تری دارد به‌طور

کامل درباره آن بحث خواهد شد.

**زمان‌سنجی با استفاده از کرونومتر، Stop Watch**

**تعریف:** عبارت است از اندازه‌گیری زمان لازم جهت

انجام فعالیتی مشخص در سطح عملکرد تعریف شده با استفاده از

کرونومتر و مشاهده مستقیم در طول چند سیکل.

**مراحل مختلف زمان‌سنجی با استفاده از کرونومتر**

۱- انتخاب کار مورد مطالعه

۲- تقسیم کار به عناصر کوچک‌تر (اجزای کار)

۳- مشاهده و روش ثبت زمان

۴- تعیین مقدار سیکل‌های مورد مشاهده

۵- محاسبه ضریب عملکرد

۶- محاسبه زمان نرمال

۷- محاسبه بی‌کاری‌های مجاز (الونس)

۸- محاسبه زمان استاندارد

**۱- انتخاب کار مورد مطالعه:** اولین قدم، تعیین کار

مورد مطالعه است. به‌ندرت کار به‌صورت تصادفی انتخاب می‌گردد

زیرا اکثر اوقات باید دلیلی برای انتخاب وجود داشته باشد مثلاً

در مواردی که کار مورد مطالعه جدید است و قبلاً زمان‌سنجی

نشده یا این‌که تغییری در مراحل یا روش کار به‌وجود آمده که

تعیین زمان استاندارد جدیدی را ضروری می‌سازد و یا افزایش

هزینه در بخشی از تولید و مسایلی از این قبیل که زمان‌سنجی را ضروری می‌سازد.

پس از تعیین کار مورد مطالعه باید نسبت به انتخاب کارگر و اجد شرایط یعنی کارگری که دارای مشخصات فیزیکی لازم (از لحاظ استعداد، تحصیلات، مهارت و دانایی) جهت انجام کار به نحو رضایت‌بخش با رعایت اصول ایمنی و کیفی و کمی باشد اقدام نمود.

**۲- تقسیم کار به عناصر موجود در آن:** یک عنصر عبارت است از یک بخش متمایز شده از یک کار مشخص که به منظور راحتی در مشاهده زمان‌سنجی و تجزیه و تحلیل انتخاب می‌گردد.

تقسیم کار به عناصر موجود در آن به دلایل زیر صورت می‌گیرد:

- جدا شدن زمان کار ماشین و زمان کار کارگر تا امکان تخصیص ضریب عملکرد متفاوت وجود داشته باشد.
- اطمینان از این که زمان‌های غیرمولد (غیر مؤثر) وارد محاسبات نشده‌اند زیرا با تقسیم کار به عناصر و اجزای کاری، دقت در حذف زمان‌های غیر مؤثر بیشتر می‌شود.

- تفکیک شدن اجزای ثابت کار از اجزای متغیر کار
- سهولت در کنترل روش زمان‌سنجی و صرفه جویی در وقت زمان‌سنجی

هشت نوع عنصر کاری به شرح زیر موجود است:

**۱- عنصر تکراری:** عنصری است که در هر یک از سیکل‌های کار اتفاق می‌افتد.

– عنصر برداشت یک قطعه در عمل مونتاژ، عنصر قراردادن یک قطعه در یک گیره، عنصر کنار گذاشتن یک قطعه تمام شده.

**۲- عنصر موقت:** عنصری است که در همه سیکل‌های کاری اتفاق نمی‌افتد و ممکن است در فواصل منظم یا نامنظم رخ دهد.

– تمیز کردن دستگاه، تنظیم ماشین و ...

باید توجه نمود که عنصر موقت یک عنصر مفید است و نیز بخشی از کار می‌باشد و باید در تعیین زمان استاندارد مدنظر باشد.

**۳- عنصر ثابت:** عنصری است که زمان پایه آن در هر حالت (هر موقع که سیکل انجام شود) ثابت باقی می‌ماند.

– بستن یک پیچ، نصب یک قطعه روی ماشین، روشن کردن ماشین

**۴- عنصر متغیر:** عنصری است که زمان پایه مربوط به آن با توجه به وابستگی آن به مشخصه‌ای از محصول، پروسه و ابزار تغییر می‌نماید؛ مانند وابستگی آن به ابعاد، وزن، کیفیت و ...

– برش‌هایی که در آن‌ها زمان با توجه به سختی و قطر قطعه تغییر می‌کند، زمان تمیز کردن زمین (با توجه به مساحت آن تغییر می‌کند) و زمان حمل یک قطعه از یک محل به محل دیگر (پارامتر مسافت در زمان اثر دارد).

**۵- عنصر ماشینی:** عنصری است که به صورت اتوماتیک به وسیله یک ماشین تولیدی انجام می‌پذیرد.

– فرم دادن یک لیوان شیشه‌ای، فشار بر یک بدنه فلزی جهت شکل‌پذیری، اکثر عناصر برش در ماشین‌های ابزار.

**۶- عنصر حاکم:** عنصری است که زمان مربوط به آن از زمان عناصر دیگری که هم‌زمان با آن انجام می‌شوند بیش‌تر طول می‌کشد.

– در ضمن یک عمل ماشین تراشی چند عمل دیگر توسط اپراتور، مجزا از عمل تراش انجام می‌گیرد و طول زمانی تراش دادن بیش‌تر از زمان آن اعمال است.

**۷- عنصر دستی:** عنصری است که توسط دست کارگر انجام می‌شود. این مورد سایر اعضای بدن را نیز شامل می‌شود.

– نصب قطعه با دست، جوشکاری الکتروود.

**۸- عنصر خارجی:** عنصری است که در طی زمان‌سنجی دیده می‌شود ولی یک قسمت غیر ضروری در انجام کار می‌باشد. و یا عنصری است که وقوع آن از قبل پیش‌بینی نشده باشد.

رنگ زدن یک قطعه که هنوز باید ماشین کاری شود، آب خوردن در حین انجام کار.

عنصری تکراری ممکن است عنصر ثابت یا متغیر باشد، همچنین عنصر ثابت ممکن است تکراری و یا موقت بوده و عنصر موقت نیز ممکن است ثابت یا متغیر باشد.

قواعد کلی که در مورد تجزیه کار به عناصر وجود دارند عبارت‌اند از:

به کار می‌نماید و زمان هر عنصر مستقیماً به دست می‌آید (جدول ۳-۵).

**توضیح:** استفاده از روش پیوسته به علت سادگی و عدم خطای ناشی از تکرار زمان‌سنجی هر عنصر، به افراد تازه‌کار توصیه می‌شود.

**ثبات زمانی عناصر:** هم‌زمان با شروع زمان‌سنجی با کرنومتر با استفاده از یک ساعت دیواری ساعت آغاز زمان‌سنجی یادداشت شده و زمان پایان کار مجدداً از ساعت دیواری قرائت شده یادداشت می‌شود. ضمناً زمان هر عنصر بدون اعشار نوشته می‌شود.

مثلاً:  $0^{\circ}08$  دقیقه به صورت ۸ ثبت می‌گردد.

مثلاً:  $0^{\circ}52$  دقیقه به صورت ۵۲ ثبت می‌گردد.

مثلاً:  $2^{\circ}01$  دقیقه به صورت ۲۰۱ ثبت می‌گردد.

**۴- تعیین تعداد سیکل‌های مورد مشاهده:** چون زمان‌سنجی یک نمونه‌گیری آماری می‌باشد لذا هر چه تعداد دفعات زمان‌سنجی (تعداد نمونه) کم باشد، انحراف از میانگین زمان واقعی کار بیش‌تر و خطا زیاد می‌شود از طرفی اگر تعداد نمونه‌ها (تعداد دفعات زمان‌سنجی) بسیار زیاد باشد وقت زیادی نیاز بوده و هزینه زیادی را باید متحمل شد پس برای پرهیز از افراط و تفریط و دستیابی به حد منطقی و قابل قبول از روش‌های زیر استفاده می‌گردد.

#### الف - روش تخمینی

در این روش طبق جدول استاندارد که ارائه شده است می‌توان با توجه به زمان سیکل کار که طی چند بار زمان‌سنجی آزمایش شده است تعداد دفعات زمان‌سنجی را تعیین نمود.

جدول ۱-۵ - جدول برآورد تعداد دفعات زمان‌سنجی به روش تخمینی

زمان سیکل کار به دقیقه	۰/۱	۰/۲۵	۰/۵	۰/۷۵	۱	۲	۵	۱۰	۲۰	۴۰	۴۰
تعداد دفعات زمان‌سنجی	۲۰۰	۱۰۰	۶۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۰	۸	۵	۳

همان‌طوری که مشاهده می‌شود در روش تخمینی زمان سیکل با تعداد دفعات زمان‌سنجی مورد نیاز رابطه عکس دارد.

● نقاط انفصال؛ یعنی لحظه ختم یک جزء و شروع جزء بعدی، حتی الامکان توسط صدا یا چشم قابل تشخیص باشد مثلاً تعمیر صدای دستگاه، صدای انداختن قطعه یا تغییر جهت دست یا بازو و ...

● طول زمان عنصر؛ بایستی به اندازه‌ای باشد که به وسیله فرد زمان‌سنج به راحتی قابل زمان‌گیری باشد. این زمان بستگی به مهارت و تجزیه فرد زمان‌سنج دارد که برای فرد ماهر  $2/4$  ثانیه و برای فرد تازه‌کار بین  $4/2$  تا  $6$  ثانیه است. برای عناصر دستی طولانی مدت بعد از هر  $20$  ثانیه باید یک ضریب عملکرد جدید تعیین شود.

● عناصر دستی از عناصر ماشین جدا شوند.

● عناصر ثابت از عناصر متغیر جدا شوند.

جهت درک بهتر روش زمان‌سنجی با کرنومتر، عملیات فرزکاری یک قطعه ریخته‌گری شده به‌طور کامل مورد مطالعه قرار می‌گیرد که در آن عمق برش  $2/5$  میلی‌متر، سرعت  $80^{\circ}$  دور در دقیقه ( $80 \text{ Rpm}$ ) و میزان بار (تغذیه)  $40$  سانتی‌متر بر دقیقه می‌باشد (فرم شکل ۱۳-۵).

**۳- مشاهده و روش ثبت زمان:** پس از آن‌که عناصر انتخاب شدند زمان‌سنجی آن‌ها شروع می‌گردد. دو روش عمده جهت ثبت زمان مورد مشاهده موجود است:

**۱- روش پیوسته یا جمعی:** در این روش زمان به‌صورت پیوسته از شروع عنصر اول تا ختم آخرین عنصر ادامه می‌یابد و در انتهای هر عنصر زمان آن ثبت می‌گردد. هدف این روش آن است که کلیه زمان‌های سیکل کار ثبت گردد (جدول ۲-۵).

**۲- روش گسسته یا جدا:** در این روش عقربه بعد از زمان‌سنجی عنصر اول به صفر باز می‌گردد و بلافاصله شروع







ب - روش شرکت می - تگ (May - Tag Co)

۱- ثبت ۱۰ (مشاهده اولیه) برای سیکل های کمتر از ۲ دقیقه ( $n_0 = 10$ ) ثبت ۵ مشاهده اولیه برای سیکل های بیش از ۲ دقیقه ( $n_0 = 5$ ).

۲- تعیین دامنه (R) که برابر است با تفاضل بیش ترین زمان مشاهده شده (H) و نیز کم ترین مقدار آن (L)

$$R = H - L$$

۳- تعیین متوسط  $\bar{x}$  که برابر است با مجموع مقادیر مشاهده شده تقسیم بر تعداد مشاهده (۵ یا ۱۰)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n_0} x_i}{n_0}$$

۴- تعیین  $\frac{R}{\bar{x}}$

۵- تعیین تعداد مشاهده مورد نیاز از جدول می تگ برای فاصله اطمینان ۹۵٪ و خطای ۵٪  $\pm$  و تقسیم عدد قرائت شده از جدول تقسیم بر چهار

۶- ادامه مشاهدات تا زمانی که تعداد مشاهدات به میزان مذکور در جدول می تگ برسد البته در صورتی که تعداد مشاهدات لازم (n) بیش از تعداد مشاهده اولیه  $n_0$  باشد.

مثال: اگر در یک زمان سنجی نسبت  $\frac{R}{\bar{x}} = 58\%$  باشد  
تعداد نمونه لازم برای سیکل های کمتر از ۲ دقیقه  $n = \frac{57}{4} = 15$   
و برای سیکل های بیش از ۲ دقیقه  $n = \frac{100}{4} = 25$  می باشد. (با

استفاده از جدول می تگ)

ج - استفاده از توزیع نرمال

$$N' = \left( \frac{40 \sqrt{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right)^2$$

رابطه:

$N' =$  تعداد مشاهده مورد نیاز

$N =$  تعداد مشاهده اولیه (تعداد نمونه)

$X =$  مقدار زمان قرائت شده برای هر نمونه

توضیح: رابطه فوق برای زمانی که ضریب اطمینان ۹۵٪ و خطای ۵٪  $\pm$  باشد یعنی این که اظهار کنیم با اطمینان ۹۵٪ خطای محاسبه حدود ۵٪ خواهد بود صدق می کند و در صورتی که ضریب اطمینان ۹۰٪ و خطای ۱۰٪  $\pm$  باشد به جای عدد ثابت ۴۰ در رابطه فوق از عدد ثابت ۲۰ استفاده می کنیم.  
مثال: از عنصری ۳۰ مشاهده به عمل آمده است ( $N = 30$ ) می خواهیم بدانیم آیا به تعداد کافی مشاهده انجام شده است یا خیر؟ (فاصله اطمینان ۹۵٪ و خطای ۵٪  $\pm$ ).

$$N' = \left( \frac{40 \sqrt{30 \times 967 - (169)^2}}{169} \right)^2 = 25$$

تعداد مشاهده مورد نیاز

توضیح  $\sum x^2$  و  $(\sum x)^2$  قبلاً باید محاسبه شود که در این مثال  $\sum x^2 = 967$  و  $(\sum x)^2 = 169$  می باشد یعنی با استفاده از ۳۰ زمان قرائت شده اولیه محاسبه شده اند.

$x_1, x_2, \dots, x_30$

د - استفاده از جدول t استیودنت

رابطه:

$$N = \left( \frac{A \times S}{K \times \bar{x}} \right)^2$$

$A =$  عدد قرائت شده از جدول t استیودنت

$N =$  تعداد مشاهده مورد نیاز

$\bar{x} =$  میانگین مشاهدات اولیه

$K = 0.5$  برای ضریب اطمینان ۹۵٪ و  $0.1$  برای

ضریب اطمینان ۹۰٪

$S =$  انحراف معیار نمونه که از رابطه زیر به دست می آید.

$$S = \sqrt{\frac{\sum X_i^2}{n-1} - \frac{(\sum X_i)^2}{n(n-1)}}$$

$x_i =$  زمان قرائت شده برای هر نمونه:

$x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$

$n =$  تعداد نمونه

مثال: در تعداد ۲۵ مشاهده عنصری از کار مقدار

$\bar{x} = 0.3$  و  $S = 0.9$  با توجه به ضریب اطمینان ۹۵٪ و ۹۰٪

مطلوب است. تعداد مشاهده مورد نیاز (N)

حل: ابتدا باید عدد A از جدول قرائت شود: (جدول

۵-۵)

الف - برای ضریب اطمینان ۹۵٪ و  $n = 25$  خواهیم داشت

$A = 2/060$  با استفاده از جدول t استیودنت

ب - برای ضریب اطمینان ۹۰٪ و  $n = 25$  خواهیم داشت

$A = 1/708$  با استفاده از جدول t استیودنت

تعداد مشاهده مورد نیاز برای ضریب اطمینان ۹۵٪

$$N_1 = \left[ \frac{2/060 \times 0/09}{0/05 \times 0/3} \right]^2 = 152$$

تعداد مشاهده مورد نیاز برای ضریب اطمینان ۹۰٪

$$N_c = \left[ \frac{1/708 \times 0/09}{0/1 \times 0/3} \right]^2 = 26/3 \approx 27$$

مثال: اگر در یک زمان سنجی سیکل کار ۱/۲ دقیقه باشد

مطلوب است تعداد مشاهدات لازم اگر  $R/\bar{x} = 0/68$  باشد.

حل: چون زمان کمتر از ۲ دقیقه است پس  $n_0 = 10$  فرض

می شود و در مقابل ستون  $0/68$  به عدد ۷۸ خواهیم رسید که

$$N = \frac{78}{4} = 19.5 \approx 19$$

یادآوری: همان طور که مشاهده شد برای تعیین تعداد

دفعات زمان سنجی به طور دقیق ابتدا باید چند دفعه زمان سنجی

اولیه انجام داد تا بتوانیم مقدار میانگین و انحراف معیار نمونه را

محاسبه سپس با روش های مختلف (توزیع زمان - توزیع t و

روش می تگ جدول ۴-۵) بتوانیم مقدار دفعات زمان سنجی

مورد نیاز را به دست آوریم. آنچه مسلم است استفاده از روش

تخمینی و جدول ۱-۵ ساده ترین روش می باشد که برای آموزش

توصیه می شود.

جدول ۴-۵ - می تگ: تعداد مشاهدات لازم با خطای  $\pm 0/5$  و ضریب اطمینان ۹۵٪

$n=10$	$n=5$	$\frac{R}{\bar{x}}$	$n=10$	$n=5$	$\frac{R}{\bar{x}}$	$n=10$	$n=5$	$\frac{R}{\bar{x}}$
۹۳	۱۶۲	۰/۷۴	۳۰	۵۲	۰/۴۲	۲	۳	۰/۱۰
۹۸	۱۷۰	۰/۷۶	۳۳	۵۷	۰/۴۴	۲	۴	۰/۱۲
۱۰۳	۱۸۰	۰/۷۸	۳۶	۶۳	۰/۴۶	۳	۶	۰/۱۴
۱۰۸	۱۹۰	۰/۸۰	۳۹	۶۸	۰/۴۸	۴	۸	۰/۱۶
۱۱۳	۱۹۹	۰/۸۲	۴۲	۷۴	۰/۵۰	۶	۱۰	۰/۱۸
۱۱۹	۲۰۹	۰/۸۴	۴۶	۸۰	۰/۵۲	۷	۱۲	۰/۲۰
۱۲۵	۲۱۸	۰/۸۶	۴۹	۸۶	۰/۵۴	۸	۱۴	۰/۲۲
۱۳۱	۲۲۹	۰/۸۸	۵۳	۹۳	۰/۵۶	۱۰	۱۷	۰/۲۴
۱۳۸	۲۳۹	۰/۹۰	۵۷	۱۰۰	۰/۵۸	۱۱	۲۰	۰/۲۶
۱۴۳	۲۵۰	۰/۹۲	۶۱	۱۰۷	۰/۶۰	۱۳	۲۳	۰/۲۸
۱۴۹	۲۶۱	۰/۹۴	۶۵	۱۱۴	۰/۶۲	۱۵	۲۷	۰/۳۰
۱۵۶	۲۷۳	۰/۹۶	۶۹	۱۲۱	۰/۶۴	۱۷	۳۰	۰/۳۲
۱۶۲	۲۸۴	۰/۹۸	۷۴	۱۲۹	۰/۶۶	۲۰	۳۴	۰/۳۴
۱۶۹	۲۹۶	۱/۰۰	۷۸	۱۳۷	۰/۶۸	۲۲	۳۸	۰/۳۶
			۸۳	۱۴۵	۰/۷۰	۲۴	۴۳	۰/۳۸
			۸۸	۱۵۳	۰/۷۲	۲۷	۴۷	۰/۴۰

جدول ۵-۵ - بخشی از جدول توزیع t استیودنت

n	t با ۹۰٪ ضریب اطمینان	t با ۹۵٪ ضریب اطمینان
۱	۶/۳۱۴	۱۲/۷۰۶
۲	۲/۹۲۰	۴/۳۰۳
۳	۲/۳۵۳	۳/۱۸۲
۴	۲/۱۳۲	۲/۷۷۶
۵	۲/۰۱۵	۲/۵۷۱
۶	۱/۹۴۳	۲/۴۴۷
۷	۱/۰۹۵	۲/۳۶۵
۸	۱/۸۶۰	۲/۳۰۶
۹	۱/۸۳۳	۲/۲۶۲
۱۰	۱/۸۱۲	۲/۲۲۸
۱۱	۱/۷۹۵	۲/۲۰۱
۱۲	۱/۷۸۲	۲/۱۷۹
۱۳	۱/۷۷۱	۲/۱۶۰
۱۴	۱/۷۶۱	۲/۱۴۵
۱۵	۱/۷۵۳	۲/۱۳۱
۱۶	۱/۷۴۶	۲/۱۲۰
۱۷	۱/۷۴۰	۲/۱۱۰
۱۸	۱/۷۳۴	۲/۱۰۹
۱۹	۱/۷۲۹	۲/۰۹۳
۲۰	۱/۷۲۵	۲/۰۸۴
۲۱	۱/۷۲۱	۲/۰۸۰
۲۲	۱/۷۱۷	۲/۰۷۴
۲۳	۱/۷۱۴	۲/۰۶۹
۲۴	۱/۷۱۱	۲/۰۶۴
۲۵	۱/۷۰۸	۲/۰۶۰
۲۶	۱/۷۰۶	۲/۰۵۶
۲۷	۱/۷۰۳	۲/۰۵۲
۲۸	۱/۷۰۱	۲/۰۴۸
۲۹	۱/۶۹۹	۲/۰۴۵
۳۰	۱/۶۹۷	۲/۰۴۲
۴۰	۱/۶۴۸	۲/۰۲۱
۶۰	۱/۶۷۱	۲/۰۰۰
۱۲۰	۱/۶۵۸	۱/۹۸۰
∞	۱/۶۴۵	۱/۹۶۰

## ۵- محاسبه ضریب عملکرد

## جدول ۶-۵- طبقه‌بندی انواع مهارت جهت ارزیابی اپراتور

مهارت		
فوق العاده زیاد	A <sub>۱</sub> A <sub>۲</sub>	+۰/۱۵ +۰/۱۳
عالی	B <sub>۱</sub> B <sub>۲</sub>	+۰/۱۱ +۰/۰۸
خوب	C <sub>۱</sub> C <sub>۲</sub>	+۰/۰۶ +۰/۰۳
متوسط	D	۰/۰۰
ضعیف	E <sub>۱</sub> E <sub>۲</sub>	-۰/۰۵ -۰/۱۰
فاقد مهارت	F <sub>۱</sub> F <sub>۲</sub>	-۰/۱۶ -۰/۲۲

تعریف: ضریب عملکرد، عددی است که توسط تحلیل‌گر از مقایسه کارایی فرد مورد مطالعه با کارایی فرد نرمال به دست می‌آید.

فردی با کارایی نرمال کسی است که با کار، تطابق لازم را پیدا نموده و دارای هماهنگی کامل بین فعالیت‌های بدنی و ذهنی است و از سرعت مطلوب در انجام کار برخوردار بوده و دارای تجربه کافی و مهارت مفید باشد.

### روش‌های مختلف محاسبه ضریب عملکرد

معمولاً از چهار روش (وستینگهاوس - براساس سرعت - به صورت موضوعی و ترکیبی) استفاده می‌شود که حفظ روش وستینگهاوس به علت دقت زیاد مورد بحث قرار می‌گیرد.

روش وستینگهاوس: یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین این سیستم‌ها می‌باشد که توسط شرکت الکتریکی وستینگهاوس پایه‌گذاری شده و چهار فاکتور در ارزیابی کار اپراتور (کارگر) در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از:

● **مهارت:** نشان دهنده هماهنگی صحیح بین فکر و دست می‌باشد. مهارت یک اپراتور برحسب تجربه، استعداد ذاتی، ریتم و هماهنگی طبیعی او تعیین می‌گردد. تمرین باعث پیشرفت مهارت بوده، ولی کاملاً نمی‌تواند کمبود فاکتورهای ذاتی دیگر را پوشاند. مهارت با زمان افزایش می‌یابد زیرا آشنایی با کار بیش‌تر می‌گردد، سرعت کار بهبود می‌یابد، آرامی در حرکات به وجود آمده و انجام خطا در حرکات کاهش می‌یابد (به علت آشنایی بیش‌تر با کار) و سرعت کار بهبود پیدا می‌کند. کاهش مهارت دارای دلایل فیزیکی و روانی مانند کاهش دید چشم، قوای عضلانی و ... می‌باشد.

در این سیستم شش درجه مهارت جهت ارزیابی وجود دارد: فاقد مهارت، مهارت ضعیف، مهارت متوسط، مهارت خوب، مهارت عالی و مهارت فوق العاده زیاد. میزان مهارت توسط تحلیل‌گر زمان‌سنج ارزیابی گردیده و در یکی از شش طبقه قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی انواع مهارت در جدول ۶-۵ آورده شده است.

درصدهای ذکر شده در جدول فوق به صورت جبری با امتیازات مربوط به سایر فاکتورها (سعی به کار رفته، شرایط و سازگاری) جمع می‌گردد.

در زیر انواع مهارت توصیف شده است:

#### □ فاقد مهارت

- ۱- بین دست و فکر او هماهنگی وجود ندارد.
- ۲- حرکت‌ها خیلی نامناسب و ناهمگون به نظر می‌رسند.
- ۳- به نظر می‌رسد که تقدّم و تأخّر عملیات را به صورت صحیح نمی‌تواند انجام دهد و در این مورد اطمینان ندارد.
- ۴- آموزش لازم را برای انجام عملیات ندیده است.
- ۵- با کار تناسب ندارد.
- ۶- مردّد و دو دل است.
- ۷- به طور مداوم دچار اشتباه می‌شود.
- ۸- فاقد اعتماد شخصی است.
- ۹- توانایی فکر کردن در نحوه انجام مناسب کار را ندارد.

## □ مهارت ضعیف

- ۱- تا حدی آموزش لازم را برای انجام کار دیده است.
- ۲- آشنایی او با ماشین‌آلات و ابزار در حد ضعیفی است.
- ۳- اعتماد به نفس کامل ندارد.
- ۴- در انجام کار برای مدت زمان طولانی عدم تناسب را نشان داده است.
- ۵- می‌داند که چه باید بکند اما مطمئن نیست.
- ۶- بخشی از زمان را با توجه به عدم توانایی کافی خود از دست می‌دهد.
- ۷- میزان بازدهی او مانند فرد فاقد مهارت است ولی تلاش کمتری در کار می‌کند.
- ۸- معمولاً در انجام کار تردید دارد.

## □ مهارت متوسط

- ۱- به خود اعتماد کامل دارد.
- ۲- حرکاتش کمی کند به نظر می‌رسند.
- ۳- در کار او بازدهی وجود دارد.
- ۴- بدون تردید قابل ملاحظه‌ای از تقدم و تأخیر عملیات پیروی می‌کند.
- ۵- هماهنگی بین ذهن و دست‌های او به طریق قابل قبولی متناسب است.
- ۶- به نظر می‌رسد که کاملاً تعلیم یافته و نسبت به کار آگاهی دارد.
- ۷- دقت کار، قابل قبول است.
- ۸- کار به نحو رضایت‌بخشی انجام می‌شود.

## □ مهارت خوب

- ۱- کیفیت کار در حد عالی است.
- ۲- به طرز قابل ملاحظه‌ای از یک فرد معمولی بهتر به نظر می‌رسد.
- ۳- افرادی را که دارای مهارت کم‌تری از او می‌باشند می‌تواند تعلیم دهد.
- ۴- بازدهی کار او بالاست.
- ۵- به نظارت و سرپرستی کمی نیاز دارد.
- ۶- در انجام کار مردد نیست.

## ۷- با سرعت پیوسته‌ای کار می‌کند.

- ۸- حرکات او به نحو مناسبی هماهنگ است.
- ۹- حرکات را سریع انجام می‌دهد.

## □ مهارت عالی

- ۱- در انجام کار نسبت به خود اعتماد دارد.
- ۲- به کار انجام شده بسیار علاقه دارد.
- ۳- کاملاً تعلیم یافته است.
- ۴- با نظارت خیلی کم کار را به صورت دقیق انجام می‌دهد.
- ۵- نحوه انجام کار او بدون خطاست و در تقدم و تأخیر عملیات نیز هیچ‌گونه اشتباهی ندارد.
- ۶- به نحو بسیار مفیدی از ماشین‌آلات و تجربیات استفاده می‌کند.

## ۷- بدون فدا کردن کیفیت، سریع کار می‌کند.

- ۸- کارآیی او سریع و هموار است.
  - ۹- کار را با ریتم و هماهنگی کامل انجام می‌دهد.
- ## □ مهارت فوق‌العاده زیاد
- ۱- طبیعتاً با کار تناسب دارد.
  - ۲- مهارت بسیار عالی و کاملی در انجام کار دارد.
  - ۳- به نظر می‌رسد فوق‌العاده تعلیم یافته است.
  - ۴- حرکاتش بسیار سریع و همگون هستند، به نحوی که بسیار سخت می‌توان آن‌ها را دنبال کرد.
  - ۵- به نظر می‌رسد که کار توسط ماشین انجام می‌شود.
  - ۶- عناصر عملیات با هم ترکیب شده‌اند.
  - ۷- به نظر می‌رسد که در کاری که انجام می‌دهد فکر نمی‌کند.

## ۸- به طور یقین یک اپراتور فوق‌العاده است.

## ● تلاش (سعی) به کار رفته: نمایانگر سرعتی است که در

انجام کار اعمال می‌شود (با رعایت مهارت لازم) و کنترل آن می‌تواند تا حد زیادی توسط اپراتور انجام پذیرد. زمان‌سنج باید فقط و فقط تلاش مؤثر در کار فرد را ثبت کند و نه هر تلاشی را بسیاری از اوقات اپراتور سعی و تلاش صحیح انجام نمی‌دهد (فرضاً بدان منظور سیکل را طولانی‌تر نماید).

جدول ۷-۵- طبقه‌بندی انواع تلاش

مهارت		
+ ۰/۱۳	A <sub>۱</sub>	فوق‌العاده زیاد
+ ۰/۱۲	A <sub>۲</sub>	
+ ۰/۱۰	B <sub>۱</sub>	عالی
+ ۰/۰۸	B <sub>۲</sub>	
+ ۰/۰۵	C <sub>۱</sub>	خوب
+ ۰/۰۲	C <sub>۲</sub>	
۰/۰۰	D	متوسط
- ۰/۰۴	E <sub>۱</sub>	ضعیف
- ۰/۰۸	E <sub>۲</sub>	
- ۰/۱۲	F <sub>۱</sub>	فاقد مهارت
- ۰/۱۷	F <sub>۲</sub>	

شش طبقه جهت تلاش وجود دارد: فاقد تلاش مفید، تلاش ضعیف، تلاش متوسط، تلاش خوب، تلاش عالی، و تلاش فوق‌العاده که در جدول ۷-۵ آورده شده‌اند.

در زیر انواع تلاش توصیف شده است:

□ فاقد تلاش مفید

- ۱- زمان را تلف می‌کند.
- ۲- فاقد علاقه کاری است.
- ۳- به پیشنهادها و تذکرات گوش نمی‌دهد.
- ۴- کودن به نظر می‌رسد و آرام کار می‌کند.
- ۵- برای دستیابی به ابزار و مواد مسیرهای نامناسب را طی می‌کند.

۶- حرکات مازاد انجام می‌دهد.

۷- از ایستگاه کار خود به طرز ضعیفی نگهداری می‌کند.

۸- ممکن است عمداً از ابزار نامناسب استفاده نماید.

۹- استقرار فیزیکی ایستگاه کاری را به هم می‌زند.

۱۰- تنظیم‌های مربوط به کار را خیلی ضعیف انجام

می‌دهد.

۱۱- بیش از حد موردنیاز در کار دقت به خرج می‌دهد.

□ تلاش ضعیف

۱- پیشنهادها را به سختی قبول می‌کند.

۲- تا حدی توجه او به کار ضعیف است.

۳- به نظر می‌رسد مقدار نگرانی در انجام کار دارد.

۴- از بخشی از انرژی خود در انجام کار استفاده می‌نماید.

۵- از روشی استفاده می‌کند که مقداری با روش صحیح

تفاوت دارد.

۶- همیشه از بهترین ابزار استفاده نمی‌کند.

۷- نسبت به کاری که در دست دارد آشنایی ندارد.

۸- تا حدی دقت او بیش از حد مورد نیاز است.

۹- نظم او کم است.

۱۰- برنامه‌ریزی کار را از قبل به طرز صحیحی نمی‌داند.

□ تلاش متوسط

۱- از فرد ضعیف بهتر است.

۲- به صورت پیوسته کار می‌کند.

۳- پیشنهادها را می‌پذیرد اما گاهی انجام نمی‌دهد.

۴- تنظیم‌های او در ایستگاه کاری خوب است.

۵- از قبل برنامه‌ریزی می‌کند.

۶- از روش خوبی استفاده می‌کند.

□ تلاش خوب

۱- کار او ریتم دارد.

۲- زمان بی‌کاری یا خیلی کم است و یا وجود ندارد.

۳- در مورد کار آگاهی دارد.

۴- به کار خود علاقه دارد.

۵- با سرعت خوب کار می‌کند و در طی روز این سرعت

را نگه می‌دارد.

۶- نحوه عمل او نشان می‌دهد که به فرد زمان‌سنج اعتماد

دارد.

۷- حاضر است که توصیه‌ها و پیشنهادها را بپذیرد.

۸- پیشنهادهایی برای بهبود کار دارد.

۹- نظم و ترتیب ایستگاه کاری را نگاه می‌دارد.

۱۰- از ابزار صحیح استفاده می‌نماید.

۱۱- ابزار را در شرایط خوبی نگاه می‌دارد.

## □ تلاش عالی

و... در روی آن اثر می گذارند). عناصری که توسط ماشین کنترل می گردند مقادیری نزدیک به سازگاری کامل دارند ولی باید توجه داشت که این نوع عناصر نرخ بندی نمی شوند.

جدول ۸-۵- طبقه بندی شرایط محیط

شرایط محیط		
+ ۰/۰۶	A	ایده آل
+ ۰/۰۴	B	عالی
+ ۰/۰۲	C	خوب
۰/۰۰	D	متوسط
- ۰/۰۳	E	ضعیف
- ۰/۰۷	F	خیلی ضعیف

- ۱- به طریقی سریع کار می کند.
- ۲- از حرکات به نحو اقتصادی تری استفاده می نماید.
- ۳- به کار بسیار علاقه مند است.
- ۴- پیشنهادهای بسیاری ارایه می کند.
- ۵- از قبول پیشنهادهایش، بسیار خوشحال می شود.
- ۶- اعتماد زیادی به فرد زمان سنج دارد.
- ۷- به نظر می رسد که احتمالاً بیش از چند روز تلاش مؤثر خود را به همین نحو ادامه دهد.
- ۸- از توانایی برتر بودن خود مغرور است.
- ۹- حرکات اشتباه او در کمترین حد است.
- ۱۰- به صورت منظم کار می کند.
- ۱۱- حرکاتش با هم آمیختگی دارند.

## □ تلاش فوق العاده زیاد

جدول ۹-۵- طبقه بندی سازگاری کار

شرایط محیط		
+ ۰/۰۴	A	ایده آل
+ ۰/۰۳	B	عالی
+ ۰/۰۱	C	خوب
۰/۰۰	D	متوسط
- ۰/۰۲	E	ضعیف
- ۰/۰۴	F	خیلی ضعیف

- ۱- سرعت خود را به نحو بسیار زیاد افزایش می دهد.
  - ۲- از هر نظر دارای بهترین تلاش است اما ممکن است برای سلامتی او اشکالاتی پیش آید.
  - ۳- سرعت کاری خود را طی روز نمی تواند نگه دارد.
- **شرایط محیط کار:** این مورد آن اثری را که محیط روی اپراتور می گذارد مشخص می نماید. در اکثر اوقات شرایط به صورت نرمال و یا متوسط در صد بندی می گردد. عناصری که در شرایط کار اثر می گذارند شامل رطوبت، درجه حرارت و نور محیط می باشد. بنابراین اگر درجه حرارت محل کار ۶۰ باشد (در صورتی که به طور معمول بایستی ۶۸°F تا ۷۴°F باشد) شرایط، نرخ کمتری از نرمال می گیرد.
- شرایطی که در روی عمل اثر می گذارند (مانند ابزار و مواد نامناسب) نباید در ضریب کارآیی شرایط محیط کاری در نظر گرفته شوند.

- **سازگار بودن:** چهارمین فاکتور، سازگاری در تعیین مقادیر مشاهده شده است. مقادیر زمانی عناصری که به صورت ثابت تکرار می گردند درجه ثبات کاملی را دارا می باشند ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد (به علت آن که متغیرهای زیادی مانند سختی مواد، لبه ابزار برش، روغن کاری، مهارت، سعی اپراتور، خطا در خواندن مشاهده، حضور و عدم حضور عناصر خارجی

شش طبقه سازگاری کامل، عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف وجود دارند که در جدول ۹-۵ آورده شده اند. قانون خاصی در مورد نحوه کاربرد فاکتور سازگاری وجود ندارد. بعضی از عملیات ها زمان انجامش کوتاه است و فاقد حرکات دستی ظریف (قرار دادن چیزی در جایی) هستند. در این عملیات ها دارای سازگاری میانگین می باشند. کاری که طولانی تر است و نیاز به مهارت زیاد در عناصر قرار دادن، درگیر کردن و... دارد دارای حد بیشتری از سازگاری میانگین می باشد. هنگامی که مهارت، تلاش، شرایط و سازگاری تعیین گردید می توان ضریب عملکرد را تعیین نمود که عبارت از جمع جبری مقادیر فوق می باشد.

در صورتی که برای یک عنصر کار درصدها به صورت زیر تعیین گردند.

مهات	$C_2$	+ ۰/۰۳
تلاش	$C_1$	+ ۰/۰۵
شرایط	D	+ ۰/۰۰
سازگاری	E	- ۰/۰۲
		+ ۰/۰۶

## ۷- محاسبه بیکاری‌های مجاز (الونس) Allowance

تعریف: بیکاری‌های مجاز عبارت است از همان اضافه زمان در نظر گرفته شده برای رفع نیازهای شخصی کارگر، رفع خستگی او و وقفه اجتناب‌ناپذیری که در فرآیند تولید به وجود می‌آورد که آن را اضافه‌ات مجاز یا الونس هم می‌گویند.

بیکاری‌های مجاز عبارتند از:

### ۱- بیکاری‌های مجاز ثابت شامل:

الف - بیکاری مجاز برای رفع نیاز شخصی (۵٪ - ۲٪)

زمان نرمال

ب - بیکاری مجاز برای رفع خستگی عمدی (۵/۶٪ -

۴٪) زمان نرمال

### ۲- بیکاری‌های مجاز متغیر شامل:

الف - توقف‌های مربوط به استراحت با توجه به شرایط و

محیط کاری

ب - بیکاری ناشی مجاز ناشی از فرآیند

ج - بیکاری مجاز ناشی از سیاست مدیریت

د - بیکاری‌های مجاز ویژه - مصلحتی - احتمالی

ه - بیکاری مجاز برای تأخیر غیرقابل اجتناب

توضیح: معمولاً در محاسبه بیکاری‌های مجاز (الونس)

بیکاری‌های مجاز ثابت و بیکاری‌های مجاز متغیری را که مربوط

به شرایط و محیط کار می‌شود در نظر می‌گیرند و سایر بیکاری‌های

مجاز متغیر را در شرایط خاصی ممکن است منظور نمایند.

جدول‌های ۱-۵ تا ۱۲-۵ در محاسبه الونس (بیکاری‌های

مجاز) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ضریب عملکرد برابر است با  $106\% = 100\% + 0/06$  و یا در صورتی که کارایی نرمال ۱۰۰ باشد برابر ۱۰۶ است. مجدداً باید توجه نمود که ضریب عملکرد فقط جهت عناصر دستی به کار می‌رود و ضریب عملکرد عناصر ماشینی ۱۰۰٪ است. ضمناً در فرم‌های زمان‌سنجی ستون‌هایی برای درج امتیازات مهات، تلاش، شرایط محیط و سازگار بودن در نظر گرفته نشده است.

### ۶- محاسبه زمان نرمال: همانگونه که اشاره شد در این

مرحله جمع‌آوری اطلاعات و ثبت مشاهدات انجام گرفته و زمان مشاهده هر عنصر به دست آمده است (در روش پیوسته).

زمان ختم عنصر قبلی  $T_1$  - زمان ختم عنصر فعلی  $T_2$  = زمان

مشاهده هر عنصر  $T = T$

با استفاده از زمان مشاهده T و ضریب عملکرد R می‌توان

متوسط زمان نرمال  $\bar{N}T$  را محاسبه نمود.

$n$  = تعداد مشاهدات

$$\bar{N}T = \frac{\sum_{i=1}^n NT_i}{n}$$



جدول ۱۰-۵ - مقادیر بعضی از الونس‌های ثابت و متغیر

زن		مرد	زن		مرد	۱- الونس ثابت
۲	۲	زیر مقادیر استاندارد	۷	۵	الونس نیازهای شخصی	
۵	۵	کاملاً کافی	۴	۴	الونس خستگی پایه	
		ه- شرایط هوای محیط (به استثناء فاکتورهای جوی)	۱۱	۹	جمع	
۰	۰	هوای تازه و تهویه شده	۲- الونس‌های متغیر که به الونس ثابت اضافه می‌شوند			
		تهویه بد ولی بدون مواد	۴	۲	الف- ایستادن	
۵	۵	سمی و بوهای صدمه‌زا	ب- موقعیت غیرطبیعی بدن			
۱۵	۵	کار نزدیک کوره‌ها	۱	۰	کمی نامناسب	
		و- تنش بینایی	۳	۲	نامناسب (خم شدن)	
۰	۰	کار نسبتاً ظریف	۷	۷	خیلی نامناسب	
۲	۲	کار ظریف و دقیق	ج- حمل بار و استفاده از نیرو			
۵	۵	خیلی ظریف و خیلی دقیق	(بلند کردن، کشیدن و فشاردادن به کیلوگرم)			
		ز- تنش شنوایی	زن	مرد	کیلوگرم	
۰	۰	پیوسته	۱	۰	۲/۵	
۲	۲	متناوب، بلند	۲	۱	۵	
۵	۵	متناوب، خیلی بلند	۳	۲	۷/۵	
		ح- تنش فکری	۴	۳	۱۰	
۱	۱	فرآیند نسبتاً پیچیده	۶	۴	۱۲/۵	
۴	۴	فرآیند پیچیده یا توجه زیاد	۹	۶	۱۵	
۸	۸	خیلی پیچیده	۱۲	۸	۱۷/۵	
		ط- یکنواختی فکری	۱۵	۱۰	۲۰	
۰	۰	کم	۱۸	۱۲	۲۲/۵	
۱	۱	متوسط	-	۱۴	۲۵	
۴	۴	زیاد	-	۱۹	۳۰	
		ی- یکنواختی فیزیکی	-	۳۳	۴۰	
۰	۰	نسبتاً کسل‌کننده	-	۵۸	۵۰	
۱	۲	کسل‌کننده	د- شرایط نوری			
۲	۵	خیلی کسل‌کننده	۰	۰	کمی کمتر از مقادیر استاندارد	

جدول ۱۱-۵- دامنه امتیازات تخصیص یافته برای تنش‌های مختلف (خلاصه)

شدت			نوع تنش
زیاد	میانه	کم	
			الف - تنش‌های فیزیکی که با توجه به طبیعت کار ایجاد می‌شوند :
۰-۱۴۹	۰-۱۱۳	۰-۸۵	۱- میانگین نیروی اعمال شده
۱۲-۱۶	۶-۱۱	۰-۵	۲- وضعیت قرار گرفتن بدن
۱۱-۱۵	۵-۱۰	۰-۴	۳- ارتعاش
۷-۱۰	۴-۶	۰-۳	۴- سیکل کوتاه مدت
۱۳-۲۰	۵-۱۲	۰-۴	۵- پوشش محدودکننده حرکت
			ب - تنش‌های ذهنی :
۱۱-۱۶	۵-۱۰	۰-۴	۱- تمرکز / نگرانی
۸-۱۰	۳-۷	۰-۲	۲- یکنواختی
۱۲-۲۰	۶-۱۱	۰-۵	۳- تنش بینایی
۸-۱۰	۳-۷	۰-۲	۴- سروصدای ناخواسته
			ج - تنش‌های فیزیکی و ذهنی که بر اثر شرایط محیط کار پیش می‌آیند :
			۱- درجه حرارت
۱۲-۱۶	۶-۱۱	۰-۵	رطوبت کم
۱۵-۲۶	۶-۱۴	۰-۵	رطوبت متوسط
۱۸-۳۶	۷-۱۷	۰-۶	رطوبت زیاد
۱۰-۱۵	۴-۹	۰-۳	۲- تهویه
۹-۱۲	۴-۸	۰-۳	۳- بخارات و بوها
۹-۱۲	۴-۸	۰-۳	۴- گرد و غبار
۷-۱۰	۳-۶	۰-۲	۵- کثیفی
۷-۱۰	۳-۶	۰-۲	۶- نم داشتن

برای استفاده از جدول تبدیل امتیازات، به شیوه زیر عمل می‌کنیم:

۱۲-۵ مربوط به امتیازات خوانده می‌شود.  
۲- عدد یکان یعنی ۴ از سطر سمت راست جدول خوانده می‌شود.

فرض کنید که کل امتیاز تخصیص داده شده به عنصر کاری برابر با ۵۴ باشد.

۳- تقاطع دو عدد خوانده شده درصد زمان مجاز را خواهد داد که ۲۶٪ می‌شود.

۱- عدد دهگان یعنی ۵۰ از ستون اول سمت چپ جدول

جدول ۱۲-۵- جدول تعیین درصد بیکاری‌های مجاز با توجه به امتیازات حاصل از عوامل مؤثر در بیکاری مجاز

امتیاز	۰	۱	۲	۳	۴↓	۵	۶	۷	۸	۹
۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۱	۱۱	۱۱
۱۰	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۲۰	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۵	۱۵
۳۰	۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸	۱۸
۴۰	۱۹	۱۹	۲۰	۲۰	۲۱	۲۱	۲۲	۲۲	۲۳	۲۳
→ ۵۰	۲۴	۲۴	۲۵	۲۶	۲۶	۲۷	۲۷	۲۸	۲۸	۲۹
۶۰	۳۰	۳۰	۳۱	۳۲	۳۲	۳۳	۳۴	۳۴	۳۵	۳۶
۷۰	۳۷	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴
۸۰	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳
۹۰	۵۴	۵۶	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳
۱۰۰	۶۴	۶۵	۶۶	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴
۱۱۰	۷۵	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۷
۱۲۰	۸۸	۸۹	۹۱	۹۲	۹۳	۹۵	۹۶	۹۷	۹۹	۱۰۰
۱۳۰	۱۰۱	۱۰۳	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۵
۱۴۰	۱۱۶	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۸	۱۳۰

در جدول ۱۲-۵ بیکاری‌های مجاز ثابت شامل ۵٪ بیکاری مجاز برای رفع نیازهای شخصی و ۵٪ بیکاری مجاز برای رفع خستگی‌های عمومی علاوه بر درصد بیکاری‌های مجاز متغیر برای رفع خستگی ناشی از ماهیت کار و شرایط محیطی مدنظر محاسبه شده است.

الف - فرم‌هایی که هنگام مشاهده و زمان‌سنجی عملیات به کار می‌روند، عبارتند از:

- ۱- فرم عناصر
- ۲- فرم نحوه استقرار ایستگاه کاری
- ۳- فرم اصلی زمان‌سنجی (فرم ثبت زمان) که تمام اطلاعات اصلی در روی آن ثبت می‌گردد، عناصر کاری، مشخص شده و می‌توان چند سیکل اولیه را در روی آن ثبت نمود؛ همچنین می‌توان نحوه استقرار ایستگاه کاری را در پشت فرم و یا در روی اوراق ضمیمه آن ترسیم نمود. در ادامه فرم فوق چندین سیکل

۸- محاسبه زمان استاندارد: زمان استاندارد به طریق زیر محاسبه می‌گردد.

$$\text{[جمع الونس ها (به درصد) + ۱]} \times \text{زمان نرمال} = \text{زمان استاندارد}$$

$$\text{[جمع الونس ها به درصد - ۱]} \times \text{زمان نرمال} = \text{زمان استاندارد}$$

فرم‌های زمان‌سنجی

فرم‌هایی که در زمان‌سنجی به کار می‌روند به دو نوع تقسیم می‌گردند:

دیگر را می توان مطالعه نمود. فرم های نوع ب به دسته های مختلف تقسیم می گردند:

ب- فرم هایی که پس از انجام زمان سنجی در بخش اداری مورد استفاده قرار می گیرند: که عبارتند از:

۱- فرم محاسبه زمان نرمال؛ که جهت تجزیه و تحلیل زمان های به دست آمده در هنگام زمان سنجی به کار می رود و می توان توسط آن زمان نرمال هر یک از عناصر را به دست آورد.

۲- فرم خلاصه زمان سنجی؛ که زمان به دست آمده جهت کلیه عناصر به روی آن منتقل می شود و با توجه به تکرار وقوع عناصر، کلیه اطلاعات به دست آمده هنگام زمان سنجی را در بر می گیرد در بالای این فرم کلیه اطلاعات لازم در مورد عمل نیز وجود دارد و همراه فرم های دیگر در پرونده زمان سنجی قرار می گیرد.

۳- فرم آنالیز ورقه زمان سنجی؛ که کلیه نتایج به دست آمده در زمان سنجی در روی آن ثبت می گردد. در این فرم نتایج کلیه زمان سنجی هایی را که از یک سیکل ناشی شده اند - بدون توجه به آن که توسط چه شخصی و در چه زمانی زمان سنجی انجام پذیرفته است - ثبت می شوند. با استفاده از این فرم زمان نرمال و یا زمان پایه برای عناصر جمع آوری می گردد.

۴- فرم تعیین الونس؛ که به منظور محاسبه الونس به کار می رود.

۵- فرم محاسبه زمان استاندارد؛ فرم های ۱۴-۵ تا ۲۰-۵ نمونه هایی از فرم های مورد استفاده در زمان سنجی به روش «Stop Watch» را نشان می دهند.

**مثال جامعی در زمان سنجی به روش «Stop watch»**

مثال: در این جا با فرض درک مفاهیم اولیه زمان سنجی از سوی خواننده با یک مثال کامل و عملی چگونگی مطالعه دقیق این مثال و فرم هایی که در آن ارائه می گردد، خواننده را قادر می سازد از طریق مطالعه و پیگیری اجزای آن زمان سنجی را در حد مطلوب، با احتمال آماری مشخص و دقت قابل قبولی انجام

داده و زمان استاندارد جهت کار مورد مطالعه را تعیین نماید. انتخاب این مثال بنا به دلایل زیر می باشد.

۱- سهل و آسان بودن موضوع و تا حد زیاد جامع بودن آن

۲- مطالعه روش ها قبل از زمان سنجی انجام گرفته است.

۳- شامل هر دو نوع عملیات دستی و ماشینی می باشد.

۴- ترکیب عملیات آن را به سهولت می توان در صنایع مهندسی و در دیگر صنایعی که آزمایش آلات و فرآیندهای نیمه اتوماتیک استفاده می کنند مشاهده کرد.

فرم هایی که در این مثال آورده شده اند از فرم های ساده زمان سنجی می باشند. عناصر و نقاط انفصال تعریف شده در این مثال، توسط بخش مطالعه روش های انجام گرفته و در روی کارتی که در فایل های خود نگهداری می کنند ثبت گردیده است. در این مثال یک عملیات مشخص چندین بار توسط زمان سنجی مختلف مطالعه و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است.

اگر چه مثالی که در این جا مطالعه می گردد مثال ساده ای در صنعت ساخت می باشد. اما دقیقاً همین روش برای عملیات غیر تولیدی یا هر عملیات دیگری که منظور از آن تعیین زمان استاندارد باشد، به کار می رود. در ضمن کلیه عملیات دستی با همین روش قابل مطالعه می باشند.

جهت شروع عملیات زمان سنجی اطلاعات اولیه ای از چگونگی انجام پروسه ها لازم است که همان طور که ذکر شد باید در دپارتمان متدها و روش ها موجود باشد.



باسمه تعالی

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	رشته: صنایع چوب و کاغذ	راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس محاسبات فنی (۲) صنایع چوب
تاریخ امتحان: ۱۳۸۹/۲/۹		سال سوم آموزش متوسطه
اداره‌ی گل سنجش و ارزشیابی تحصیلی http://aes.medu.ir		کلیه دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال ۱۳۸۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱	$\pi = 27 \dots \frac{\text{m}}{\text{min}}$ $d = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$ $V = ?$ $V = d \cdot \pi \cdot n \quad (0.25)$ $V = 0.025 \times \pi \times 27 \dots = 2.025 \frac{\text{m}}{\text{min}} \quad (0.25)$ $V = 2.025 + 6 = 8.025 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (0.25)$	۱
---	--	---

۱	$a = 1 \text{ mm}$ $R = 80 \text{ mm}$ $b = ?$ $b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \quad (0.25)$ $b = 80 - \sqrt{80^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} \quad (0.25)$ $b = 80 - \sqrt{6399.75} \quad (0.25)$ $b = 80 - 79.998 = 0.002 \text{ mm} \quad (0.25)$	۲
---	---	---

۱	$S = 5 \frac{\text{m}}{\text{min}}$ $t = 60 \text{ min}$ $60 \times 5 = 300 \text{ min} \quad (0.25)$ $S = \frac{L}{t} \quad (0.25)$ $L = S \times t$ $L = 5 \times 300 = 1500 \text{ m} \quad (0.25)$	۲
---	--	---

۱/۵	$d_2 = 20 \text{ cm}$ $n_2 = 3000 \dots \frac{\text{r}}{\text{min}}$ $i = \frac{3}{2}$ $n_1 = ?$ $d_1 = ?$ $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} \quad (0.25)$ $\frac{3}{2} = \frac{n_1}{3000} \Rightarrow n_1 = \frac{3000 \times 3}{2} = 4500 \frac{\text{r}}{\text{min}} \quad (0.25)$ $\frac{3}{2} = \frac{30}{d_1} \Rightarrow d_1 = \frac{30 \times 2}{3} = 20 \text{ cm} \quad (0.25)$	۴
-----	--	---

۱/۵	$W = ?$ $P = ?$ $F = 100 \text{ kg} = 1000 \text{ N} \quad (0.25)$ $S = 2/5 \text{ m}$ $T = 50 \text{ s}$ $W = F \times s \quad (0.25)$ $W = 1000 \times 2/5 = 2000 \text{ N.m} = 2500 \text{ J} = 2500 \text{ ws} \quad (0.25)$ $P = \frac{W}{T} \Rightarrow \frac{2500}{50} = 50 \frac{\text{N.m}}{\text{s}} = 50 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 50 \text{ W} \quad (0.25)$	۵
-----	--	---

ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس محاسبات فنی (۲) صنایع چوب		رشته: صنایع چوب و کاغذ	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۸۹/۲/۹		
کلیه دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال ۱۳۸۹		اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی <a href="http://aee.modu.ir">http://aee.modu.ir</a>		
۱/۵	$P_{1E} = 2 \text{ kw}$ $\eta_E = 0.75$ $\eta_M = 0.8$ $P_{2M} = ?$ $\eta = ?$ $P_{1E} = ?$	$\eta_E = \frac{P_{2M}}{P_{1E}} \quad (0.25)$ $0.75 = \frac{P_{2M}}{2} \quad (0.25)$ $P_{2M} = 2/25 \text{ kw} = P_{1M}$ $\eta = \eta_E \times \eta_M = 0.75 \times 0.8 = 0.6$ $(0.25) \quad (0.25)$	$\eta_M = \frac{P_{2M}}{P_{1M}}$ $0.8 = \frac{P_{2M}}{2/25} \quad (0.25)$ $P_{2M} = 1/8 \text{ kw} \quad (0.25)$	۶
۱/۵	$N = 4000 \times 10 = 40000 \text{ N} \quad (0.5)$ $\mu_t = 0.06$ $F_r = N \times \mu_t \quad (0.5)$	$F_r = 40000 \times 0.06 = 2400 \text{ N}$ $(0.25) \quad (0.25)$		۷
۱/۵	$I = 9 \text{ A}$ $U = 380$ $P = ?$ $\cos \phi = 0.75$	$P = \sqrt{3} I_L \cdot I_L \cos \phi \quad (0.5)$ $P = \sqrt{3} \times 380 \times 9 \times 0.75 = 4437/45$ $(0.25) \quad (0.25)$ $1P_s = 726 \text{ W} \Rightarrow \frac{4437/45}{736} = 6/03 P_s$ $(0.25) \quad (0.25)$		۸
۲/۵	$2 \text{ kw} \Rightarrow w = 4 \times 5 = 20 \text{ kwh} \quad (0.25)$ $0.7 \text{ kw} \Rightarrow w = 0.7 \times 3 = 2.1 \text{ kwh} \quad (0.25)$ $2 \text{ kw} \Rightarrow w = 2 \text{ kw} \times 4 = 8 \text{ kwh} \quad (0.25)$ $1/5 \text{ kw} \Rightarrow w = 1/5 \times 9 = 13/5 \text{ kwh} \quad (0.25)$ $w = 2 + 2.1 + 8 + 13/5 = 22.6 \text{ kwh} \quad (0.25)$ $22.6 \times 26 = 1132.6 \text{ kwh} \quad (0.25)$ $1132.6 \times 1000 = 1132600$ $(0.25) \quad (0.25)$ $1132600 + 2000 = 1134600$ ریال $(0.25) \quad (0.25)$ قیمت برق مصرفی در ماه			۹
۱/۵	$1 + 2 + 1/5 + 6 + 2/5 + 5 = 19$ ساعت $(0.25) \quad (0.25)$ زمان احتمالی ساعت $19 \times \frac{35}{100} = 6.65$ $(0.25) \quad (0.25)$ کل زمان ساخت تخمین زده شده $19 + 6.65 = 25.65$ $(0.25) \quad (0.25)$	زمان عملیات		۱۰
۰/۵		کرونومتر (۰/۲۵)	ساعت (۰/۲۵)	۱۱
ادامه راهنمای تصحیح در صفحه سوم				

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس محاسبات فنی (۲) صنایع چوب	رشته: صنایع چوب و کاغذ	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۸۹/۳/۹	
کلیه دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال ۱۳۸۹	اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی http://aee.medu.ir	

۲	$ta = n \times te \Rightarrow ta = 30 \times 10 = 300$ دقیقه (۰/۱۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	$T = ta + tr \Rightarrow 300 + 25 = 325$ دقیقه (۰/۱۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱۲
---	--	--	----

۲	$trg = 25min \Rightarrow tr = trg + trv$ (۰/۲۵) $Trv = 2min \Rightarrow tr = 25 + 2 = 27min$ (۰/۲۵)  $th = 10min \Rightarrow tg = th + tn$ (۰/۲۵) $tn = 6min \Rightarrow 10 + 6 = 16min$ (۰/۲۵) <span style="float: right;">روش اول</span>  $tg = 16min \Rightarrow te = tv + tg$ (۰/۲۵) $tv = 5min \Rightarrow te = 5 + 16 = 21min$ (۰/۲۵)  $ta = n \times te \Rightarrow 20 \times 21 = 420 min$ (۰/۲۵)  $T = ta + tr \Rightarrow 420 + 27 = 447min$ (۰/۲۵)	<p style="text-align: center;">روش دوم</p> <p style="text-align: right;">(یکی از روش ها قابل قبول است)</p>	۱۳
---	--	--	----

۱	الف - زمان فرعی $tn$ (۰/۱۵) ب- زمان اصلی انجام کار $th$ (۰/۱۵)	۱۴
---	--	----

در صورت بدست آوردن جواب از راه حل های مشابه نظر همکاران صائب می باشد.

۲۰	جمع بارم	همکاران محترم خسته نباشید
----	----------	---------------------------



باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲) صنایع چوب		رشته: صنایع چوب و کاغذ	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۰ / ۳ / ۸		
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۰		مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب بلا مانع است			
	$\pi = 3$	$g = 10$		نمره
۱	الف) ۵ ب) ۶ ج) $\frac{2}{3}$ د) $\frac{3}{2}$	اگر نسبت انتقال چرخ اول و دوم ۲ باشد و نسبت انتقال چرخ سوم و چهارم ۳ باشد نسبت کل انتقال کدام است؟		
۲	الف) ۰/۷۵ ب) ۰/۸۵ ج) ۰/۲۰ د) ۰/۵۰	اگر توان گرفته شده یک الکتروموتور از شبکه برق معادل $P_1 = 2\text{ kW}$ و توان بازده آن $P_2 = 2\text{ kW}$ باشد، راندمان الکتروموتور برابر است با:		
۳	الف) ۲m ب) ۱m ج) ۴m د) ۸m	چنانچه بخواهیم با استفاده از یک قرقره متحرک الواری را به اندازه $s_1 = 2\text{ m}$ از زمین بلند کنیم مقدار تغییر مکان ریسمان چقدر خواهد بود؟ ( $S_2$ )		
۴	الف) زمان سنجی ترکیبی ب) زمان سنجی با کرنومتر ج) زمان سنجی حدسی د) زمان سنجی به وسیله نمونه برداری از کار	برای تعیین زمان انجام کار یک محصول جدید، کدام یک از روش‌های زمان سنجی مناسب می‌باشد؟		
۵	۱	در زمان سنجی به روش سازمان رفاه (مجمع مطالعه کار) تنظیم گونیای دستگاه و بلند کردن قطعه کار جهت قرار دادن روی دستگاه جزء کدام تقسیم بندی زمان انجام کار قرار می‌گیرد؟		
۶	۱/۵	سرعت حرکت صفحات تخته خورده چوب در دستگاه سنباده‌زنی ۲ متر بر دقیقه تنظیم شده است اگر طول هر صفحه ۳ متر باشد در مدت یک نوبت کاری (۸ ساعت) چند صفحه سنباده‌زده می‌شود؟ (در صورتی که برای هر صفحه ۹۰ ثانیه وقت اضافه منظور گردد.)		
۷	۱	دستگاه کف رندی با تعداد دوران ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و با توپی ۴ تیغه، برای رنده کردن قطعات استفاده می‌شود. اگر لازم باشد عرض اثر هر تیغه ۰/۸ میلی‌متر باشد، سرعت پیشبرد کار را محاسبه نمایید.		
۸	۳	برای به حرکت در آوردن توپی یک دستگاه رنده از تسمه‌ای به صورت ساده و مستقیم استفاده شده است. اگر قطر چرخ متحرک ۲۵ سانتی‌متر و قطر چرخ محرک ۱۲ سانتی‌متر و فاصله دو محور ۵۵۰ میلی‌متر باشد طول تسمه آن را به دست آورید. $\alpha = 6/7^\circ$		
۹	۲	گرده‌بینه‌ای با قطر متوسط ۵۰ سانتی‌متر و به طول ۶ متر و جرم ویژه ۰/۶۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب با یک جرثقیل هوایی تا ارتفاع ۸ متری در زمان ۴۰ ثانیه بالا برده می‌شود. مطلوب است: الف) کار انجام شده ب) توان مصرفی دستگاه		
ادامه سؤالات در صفحه بعد				

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس:		رشته: صنایع چوب و کاغذ		مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	
معاسبات فنی (۲) صنایع چوب					
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۰ / ۳ / ۸			
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۰		مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب بلا مانع است $\pi = 3$ $g = 10$				
۱۰	۲	<p>سندوق مخصوص حمل قطعات چوبی با جرم ۸۵ کیلوگرم را روی کف افقی کارگاه با نیرویی معادل ۴۵۰ نیوتن به وسیله یک طناب که امتداد آن با راستای افقی زاویه ۳۷ درجه می‌سازد، با سرعت ثابت کشیده می‌شود. ضریب اصطکاک بین کف کارگاه و صندوق را حساب کنید.</p> <p><math>\text{Sin} 37^\circ = 0.6</math> <math>\text{Cos} 37^\circ = 0.8</math></p>			
۱۱	۱/۵	<p>مقدار شدت جریان یک الکتروموتور با جریان متناوب ۳ فاز را در صورتی که توان جذب شده آن ۵kw و ضریب توان <math>\text{Cos} \phi = 0.85</math> و ولتاژ خطی آن ۳۸۰ ولت باشد را بدست آورید.</p>			
۱۲	۳/۵	<p>هزینه کل برق مصرفی ماهانه (۲۵ روز) یک کارگاه صنایع چوب را حساب کنید چنانچه در این کارگاه:</p> <p>(الف) یک دستگاه MDF پُر با توان ۳ kw روزانه ۴ ساعت کار کند.</p> <p>(ب) یک ماشین لبه چسبان اتوماتیک با توان ۲ kw روزانه ۳ ساعت کار کند.</p> <p>(ج) یک دریل برقی با توان ۵۰۰ وات روزانه ۵ ساعت کار کند.</p> <p>(د) ۲۰ عدد لامپ ۱۰۰ وات برای روشنایی کارگاه که روزانه ۸ ساعت روشن باشند.</p> <p>«هزینه هر کیلو وات ساعت ۵۰۰ ریال باشد اشتراک ماهانه ۴۰۰۰ ریال»</p>			
۱۳	۲/۵	<p>زمان انجام کار برای ساخت ۳۰ قطعه را حساب کنید اگر زمان ساخت یک قطعه به شرح زیر باشد:</p> <p>- زمان جزء یک دقیقه - زمان اصلی انجام کار ۴ دقیقه - زمان جزء تجهیز ۲ دقیقه</p> <p>- زمان فرعی انجام کار ۲ دقیقه - زمان اصلی تجهیز ۳ دقیقه</p>			
۱۴	۱	<p>برای اندازه‌گیری زمان انجام کار، یک مرحله از کاری ۶ بار این عملیات را مشاهده و جمعاً ۱۵۰ دقیقه ثبت شده است اگر ضریب عملکرد ۸۰ باشد زمان نرمال انجام این عملیات چقدر است؟</p>			
۲۰	جمع نمره	«موفق باشید»			

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲) صنایع چوب	رشته: صنایع چوب و کاغذ
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۰/۳/۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۰	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱	گزینه ب) ۶ (۰/۱۵)	۰/۱۵
۲	گزینه د) ۰/۵۰ (۰/۱۵)	۰/۱۵
۳	گزینه ج) ۴m (۰/۱۵)	۰/۱۵
۴	گزینه الف) زمان سنجی ترکیبی (۰/۱۵)	۰/۱۵
۵	زمان اصلی تجهیز (۰/۱۵) - زمان فرعی (۰/۱۵)	۱

۶	$V = \frac{S}{t} \rightarrow t = \frac{S}{V} = \frac{3}{1/5} = 1/5 \text{ min } (0/25)$ $V = 4 \text{ m/min}$ $S = 3 \text{ m}$ <p>زمان سناده زنی برای یک صفحه تعداد صفحات که در یک نوبت کاری سناده زده می شود. (۰/۲۵)</p> $t = \lambda h \times 60 = 48 \cdot \text{min}$ $t = 90 + 60 = 1/5 \text{ min}$	۱/۱۵
---	--	------

۷	$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot Z} \rightarrow S = \frac{a \times n \times Z}{1000}$ $S = \frac{0/8 \times 4000 \times 4}{1000} = 12/8 \text{ m/min}$ $n = 4000 \text{ I/min}$ $Z = 4$ $a = 0/8 \text{ mm}$ $S = ?$	۱
---	---	---

۸	$MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} (0/25)$ $MN = \sqrt{(55)^2 - (12/5 - 6)^2} = 54/6 \text{ cm } (0/25)$ $L = 2MN + \frac{D\pi(180 + 2\alpha)}{360} + \frac{d\pi(180 - 2\alpha)}{360} (0/25)$ $L = 2 \times 54/6 + \frac{25 \times 2(180 + 2(6/7))}{360} + \frac{12 \times 2(180 - 2(6/7))}{360} (0/5)$ $L = 109/2 + 40/29 + 16/66 = 166/15 \text{ cm}$	۲
---	---	---

۹	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \times h = \frac{3 \times 50^2}{4} \times 600 = 112500 \cdot \text{cm}^3 (0/25)$ $m = \rho \cdot V \rightarrow m = 0/65 \times 112500 = 73125 \cdot \text{g} (0/25)$ $m = \frac{73125}{1000} = 731/25 \text{ kg} (0/25)$ $F = m \cdot g \rightarrow F = 731/25 \text{ kg} \times 10 = 7312/5 \text{ N} (0/25)$ $W = F \cdot S \rightarrow W = 7312/5 \times 8 = 5850 \cdot \text{j} (0/25)$ $P = \frac{W}{T} \Rightarrow P = \frac{5850}{4} = 1462/5 \text{ w} (0/25)$	۲
---	---	---

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲) صنایع چوب		رشته: صنایع چوب و کاغذ
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۰ / ۳ / ۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۰		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۰	$f = F \cos 37 \rightarrow f = 250 \cdot \frac{4}{5} = 200 \text{ N} \quad (0/25)$ $W = N + F \sin 37 \rightarrow N = W - F \sin 37 \quad (0/25)$ $N = 850 - (250 \cdot \frac{3}{5}) = 580 \quad (0/25)$ $f = \mu \cdot N \rightarrow \mu = \frac{f}{N} \quad (0/25)$ $\mu = \frac{200}{580} = 0.345 \quad (0/25)$	۲
۱۱	$P = \sqrt{3} \times u \times I \times \cos \phi \quad (0/5)$ $I = \frac{P}{\sqrt{3} \times u \times \cos \phi} \rightarrow I = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 238 \times 0.8} = 12.1 \text{ A} \quad (0/25)$	۱/۵
۱۲	$W = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \quad (0/25)$ $W = 300 + 150 + 62/5 + 400 = 912/5 \text{ kwh} \quad (0/25)$ <p>ریال <math>= 912/5 \times 500 + 4000 = 46250 \quad (0/25)</math></p> $P_1 = 2 \text{ kw} \quad (0/5)$ $t_1 = 2 \times 25 = 50 \text{ h} \quad (0/5)$ $w_1 = p_1 \times t_1 = 2 \times 50 = 100 \text{ kwh}$ $P_2 = 2 \text{ kw} \quad (0/5)$ $t_2 = 2 \times 25 = 50 \text{ h} \quad (0/5)$ $w_2 = p_2 \times t_2 = 2 \times 50 = 100 \text{ kwh}$ $P_3 = 0.5 \text{ kw} \quad (0/5)$ $t_3 = 0.5 \times 25 = 12.5 \text{ h} \quad (0/5)$ $w_3 = p_3 \times t_3 = 0.5 \times 12.5 = 6.25$ $P_4 = 20 \times 100 = 2000 \text{ w} = 2 \text{ kw} \quad (0/5)$ $t_4 = 8 \times 25 = 200 \text{ h} \quad (0/5)$ $w_4 = p_4 \times t_4 = 2 \times 200 = 400 \text{ kwh}$	۲/۵

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی (۲) صنایع چوب		رشته: صنایع چوب و کاغذ
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۰ / ۳ / ۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۰		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir
ردیف	راهنمای تصحیح	
نمره		
۱۳	<p>یا</p> $(0/5) T = 210 + 5 = 215 \text{ min}$ $tr = 5$ $ta = n \times te \quad (0/5)$ $ta = 30 \times 7 = 210$ $tr = 5$ $trg = 3$ $trv = 2$ $te = 7$ $tg = 6$ $th = 4 \quad (0/5)$ $tn = 2$	۲/۵
۱۴	$tg = th + tn = 4 + 2 = 6 \quad (0/5)$ $te = tg + tv = 6 + 1 = 7 \quad (0/5)$ $ta = n \times te = 30 \times 7 = 210 \quad (0/5)$ $tr = trg + trv = 3 + 2 = 5 \quad (0/5)$ $T = tr + ta = 210 + 5 = 215 \quad (0/5)$	۱
۲۰	$\sum ti = 150$ $n = 6$ $A = 80$ $T = \frac{\sum ti}{n} \times \frac{A}{100} \quad (0/5)$ $T = \frac{150}{6} \times \frac{80}{100} = 20 \text{ min}$ <p>(۰/۲۵)      (۰/۲۵)</p>	جمع نمره
«با عرض خسته نباشید، در صورت ارائه ی راه حل های مشابه و رسیدن به جواب مشترک نظر همکاران صائب است»		

سؤالات امتحان نهایی درس : محاسبات فنی ۲ جوب رشته : صنایع چوب و کاغذ	ساعت شروع : ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان : ۱۳۹۱ / ۳ / ۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

سؤالات

کاربرد ماشین حساب ساده بلامانع است. ( $\pi = 3$ $g = 10$ )	
ردیف	سوال ۱ تا ۳ گزینه صحیح را انتخاب نموده در پاسخنامه ذکر نمایید.
۱	سرعت پیشبرد دستگاه رنده ۵ متر بر دقیقه است، در چه زمانی این دستگاه می تواند ۱۲/۵ متر چوب را رنده کاری کند؟ الف) ۳ min (ب) ۲/۵ min (ج) ۲ min (د) ۱۲/۵ min
۲	در زمان سنجی با کرنومتر، ضریب عملکرد $A = 100$ ، معرف چه حالتی خواهد بود؟ الف) عدم انجام هر گونه کار (ب) سرعت بیش از حد معمول (ج) سرعت طبیعی انجام کار (د) گزینه الف وب
۳	در زمان سنجی، زمانی که بر خلاف میل کارگر بدون پیش بینی صرف می شود کدام حالت زیر محسوب می شود؟ الف) زمان جزء (ب) زمان مینا (ج) زمان فرعی (د) زمان اصلی
۴	برای جابجایی گرده بینه ای به جرم ۳۰۰ کیلوگرم از دو قرقره ثابت و دو قرقره متحرک استفاده شده است. نیروی لازم برای انجام جابجایی را محاسبه نمایید.
۵	اره مجموعه ای با تعداد دور ۳۰۰۰ دور بر دقیقه موجود است. در صورتی که قطر اره گرد ۴۰۰ میلیمتر باشد. سرعت برشی آن چند متر بر ثانیه است؟
۶	عرض اثر تیغه رنده (a) روی چوب ۲ میلیمتر می باشد. اگر تعداد تیغه های رنده ۳ عدد و سرعت پیشبرد کار $10^3 / \text{min}$ باشد. تعداد دور دستگاه را محاسبه نمایید.
۷	در دستگاه کف رندی از تسمه به صورت ساده و مستقیم استفاده شده است. اگر قطر محور متحرک $d_2 = 200$ میلیمتر و قطر محور محرک $d_1 = 100$ میلیمتر بوده و فاصله دو محور $A = 500$ میلیمتر و $\alpha = 5$ درجه فرض شده باشد. طول تسمه را محاسبه نمایید.
۸	جرثقیلی گرده بینه ای به جرم ۱۲۰ کیلوگرم را به ارتفاع ۳ متر جابجا می نماید. زمان انجام این جابجایی ۳۰ ثانیه می باشد. کار مکانیکی و توان انجام شده این جرثقیل را محاسبه نمایید.
۹	الکتروموتور ماشین کف رندی با تعداد دور ۴۰۰۰ دور در دقیقه، از شبکه برق توانی معادل ۴ کیلووات می گیرد. اگر راندمان الکتروموتور ۰/۹ و راندمان ماشین ۰/۸ و قطر پولی ماشین ۱۲۰ میلیمتر باشد. نیروی محیطی را محاسبه نمایید.
۱۰	درب کارگاهی با جرم ۳۰۰ کیلوگرم به وسیله غلتک هایی به قطر ۱۲۰ میلیمتر حرکت می نماید. اگر طول موثر گشتاور مقاوم ۰/۰۶ سانتیمتر باشد، مقدار نیروی لازم برای باز و بسته شدن درب را محاسبه نمایید.

ادامه سؤالات در صفحه بعد

سؤالات امتحان نهایی درس : محاسبات فنی ۲ چوب		رشته : صنایع چوب و کاغذ	ساعت شروع : ۸ صبح	مدت امتحان : ۱۱۰ دقیقه
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان : ۱۳۹۱ / ۳ / ۸		
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱		مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		
سؤالات				
۱۱	توان جذب شده الکتروموتوری که جریان سه فاز از شبکه می گیرد برابر ۳۶۹۰ وات و ضریب توان آن $\cos \phi = 0.7$ و ولتاژ خطی آن ۳۸۰ ولت می باشد. شدت جریان الکتروموتور را محاسبه نمایید.	۱/۵		
۱۲	در یک کارگاه صنایع چوب که از شبکه برق شهری استفاده می شود: یک دستگاه کف رند برقی ۴ کیلووات که روزی ۳ ساعت و یک دستگاه اره نواری ۵ کیلووات که روزی ۴ ساعت و ۱۲ عدد لامپ ۱۵۰ واتی هر روز ۶ ساعت و دو عدد دریل دستی برقی ۲۰۰ وات هر روز ۷ ساعت کار کنند. مطلوب است محاسبه بهای برق مصرفی کارگاه، در یک ماه کاری (۳۰ روز) در صورتی که بهای برق مصرفی هر کیلووات ساعت ۸۰۰ ریال و حق اشتراک ماهانه آن ۱۲۰۰ ریال باشد.	۳/۵		
۱۳	محاسبه نمایید زمان انجام کاری را که برای ساخت ۱۵ قطعه پای مصنوعی بکار می رود. اگر زمان ساخت یک قطعه پای مصنوعی به شرح زیر باشد. - زمان اصلی تجهیز ۴ دقیقه - زمان جزء تجهیز ۲۵ درصد زمان اصل تجهیز - زمان اصلی انجام کار ۵ دقیقه - زمان فرعی انجام کار ۲۰ درصد زمان اصلی انجام کار - زمان جزء ۱/۵ دقیقه	۳		
۱۴	انواع روش ترکیبی در زمان سنجی را نام ببرید؟	۰/۵		
۲۰	موفق باشید	جمع نمرات		

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی ۲ جوب	رشته: صنایع چوب و کاغذ	ساعت شروع: ۸ صبح
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۱/۳/۸
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	گزینه درست (ب)	۰/۵
۲	گزینه درست (ج)	۰/۵
۳	گزینه درست (الف)	۰/۵
۴	$FG = 200 \times 10 = 2000 \text{ N} \quad (0/25)$ $F = \frac{FG}{n} = \frac{2000}{4} = 500 \text{ N} \quad (0/25)$	۱/۲۵
۵	$n = 2000 \frac{L}{\text{min}} \div 60 = 50 \frac{L}{s} \quad (0/25)$ $d = 400 \text{ mm} \div 1000 = 0.4 \text{ m} \quad (0/25)$ $V = d \cdot \pi \cdot n \Rightarrow 0.4 \times \pi \times 50 = 6.28 \frac{\text{m}^3}{s} \quad (0/25)$	۱
۶	$a = 2 \text{ mm} \quad Z = 2 \quad S = 1.0 \frac{\text{m}}{\text{min}} \quad n = ?$ $a = \frac{S \times 1000}{n \times Z} \quad (0/25) \Rightarrow n = \frac{S \times 1000}{a \times Z} \quad (0/25) \Rightarrow n = \frac{1.0 \times 1000}{2 \times 2} \quad (0/25) = 250 \frac{1}{\text{min}} \quad (0/25)$	۱
۷	$MN = \sqrt{A^2 - (R-r)^2} \quad (0/25) \Rightarrow A = \sqrt{500^2 - (1000-500)^2} \quad (0/25) = 497.5 \text{ mm} \quad (0/25)$ $L = 2MN + \frac{D\pi(180+2\alpha)}{360} + \frac{d\pi(180-2\alpha)}{360} \quad (0/5)$ $L = 2 \times 497.5 + \frac{200 \times \pi \times (180+2 \times 5)}{360} + \frac{100 \times \pi \times (180-2 \times 5)}{360} \quad (0/25)$ $L = 995 + 314.16 + 141.37 = 1450.53 \text{ mm} \quad (0/25)$	۲
۸	$F = m \cdot g \quad (0/25) = 120 \times 10 = 1200 \text{ N} \quad (0/25)$ $W = F \cdot S \quad (0/25) = 1200 \times 2 = 2400 \text{ J} \quad (0/25)$ $P = \frac{W}{T} \quad (0/25) = \frac{2400}{2} = 1200 \text{ W} \quad (0/25)$	۱/۵
۹	$\eta = \eta_E \eta_M \quad (0/25) \Rightarrow 0.9 \times 0.8 = 0.72 \quad (0/25)$ $P_T = P_1 \times \eta \quad (0/25) \Rightarrow P_T = 4 \times 0.72 = 2.88 \text{ kW} \quad (0/25)$ $P = \frac{F \times r \times n}{9555} \quad (0/25) \Rightarrow F = \frac{P \times 9555}{r \times n} \quad (0/25)$ $F = \frac{2.88 \times 9555}{0.06 \times 4000} \quad (0/25) = 114.66 \text{ N} \quad (0/25)$	۲



راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی ۲ چوب		رشته: صنایع چوب و کاغذ	ساعت شروع: ۸ صبح
سال سوم آموزش متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۸	
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	
ردیف	راهنمای تصحیح		
۱۰	$F = m \cdot g = 3000 \times 10 = 3000 N \quad (0/25)$ $l = 0.06 cm$ $d = 120 \Rightarrow r = 60 m = 6 cm \quad (0/25)$ $F = Fr = \frac{l}{r} \times N \quad (0/25) = \frac{0.06}{6} \times 3000 \quad (0/25) = 30 N \quad (0/25)$		
۱۱	$P = 369 \text{ watt} \quad P = \sqrt{3} \times u \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (0/5)$ $u = 280 \text{ v}$ $\cos \varphi = 0.7 \quad (0/25)$ $I = \frac{P}{\sqrt{3} \times u \cdot \cos \varphi} \quad (0/25) = \frac{369}{\sqrt{3} \times 280 \times 0.7} \quad (0/25) = \frac{369}{460.72} = 0.8 A \quad (0/25)$		
۱۲	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\left\{ \begin{array}{l} p_1 = 4 kw \\ t_1 = 3 h \\ w_1 = p_1 \times t_1 \\ w_1 = 4 \times 3 = 12 kw.h \end{array} \right. \quad (0/5) \text{ کف رند}</math> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\left\{ \begin{array}{l} p_2 = 5 kw \\ t_2 = 4 h \\ w_2 = 5 \times 4 = 20 kw.h \end{array} \right. \quad (0/5) \text{ اره نواری}</math> </div> </div> $\left\{ \begin{array}{l} p_r = 150 \text{ w} \times 12 = 1800 \text{ w} \div 1000 = 1.8 kw \quad (0/25) \\ t_r = 6 h \\ w_r = 1.8 \times 6 = 10.8 kw.h \quad (0/5) \end{array} \right. \text{ لامپ ها}$ $\left\{ \begin{array}{l} p_r = 200 \text{ w} \times 2 = 400 \text{ w} \div 1000 = 0.4 kw \quad (0/25) \\ t_r = 7 h \\ w_r = 0.4 \times 7 = 2.8 kw.h \quad (0/5) \end{array} \right. \text{ دریل}$ $w = w_1 + w_2 + w_r + w_r \quad (0/25)$ $w = 12 + 20 + 10.8 + 2.8 = 45.6 kw.h \quad (0/25)$ $(0/5) \text{ ریال} = (45/6 \times 30 \times 100) + 1200 = 1095000$		
۱۳	$t_{rg} = 4 \text{ min} \quad (0/25)$ $t_{rv} = 4 \times \frac{25}{100} = 1 \text{ min} \quad T_r = T_{rg} + T_{rv} \quad (0/25) \Rightarrow T_r = 4 + (4 \times \frac{25}{100}) \quad (0/25) = 4 + 1 = 5 \text{ دقیقه}$ $t_h = 5 \text{ min} \quad T_g = t_h + t_n \quad (0/25) = 5 + (5 \times \frac{20}{100}) \quad (0/25) = 5 + 1 = 6 \text{ دقیقه}$ $t_n = 5 \times \frac{20}{100} = 1 \text{ min}$ $t_v = 1/5 \text{ min} \quad t_e = t_g + t_v \quad (0/25) = 6 + 1/5 = 7/5 \text{ دقیقه}$ $t_a = t_e \times n \quad (0/25) = 7/5 \times 15 = 112/5 \text{ دقیقه}$ $T = T_a + t_r \quad (0/25) = 5 + 112/5 = 117/5 \quad (0/25)$		

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: محاسبات فنی ۲ چوب	رشته: صنایع چوب و کاغذ	ساعت شروع: ۸ صبح
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۸	
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱	مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
	<pre> graph TD     t --- tr[tr]     t --- ta[ta = n * te]     tr --- trg[trg]     tr --- trv[trv]     te[te] --- tg[tg]     te --- tv[tv]     tg --- th[th]     tg --- tn[tn] </pre>	
۱۴	<p>۱- استفاده از اطلاعات استاندارد (۰/۲۵)</p> <p>۲- استفاده از زمان های از قبل تعیین شده برای حرکات (۰/۲۵)</p>	۰/۵
در صورت ارائه راه حل های مشابه، نظر همکاران محترم صائب است.		

## فهرست منابع

- ۱- دانشگاه صنعتی شریف - مدیریت تولید - گروه مهندسی صنایع
- ۲- دانشگاه صنعتی شریف - مالفبای مکالمه کار- گروه مهندسی صنایع
- ۳- مرعشی، نصرالله (۱۳۷۶). سیستم‌های زمان سنجی- نشر بصیر- تهران
- ۴- واحدیان، ابراهیم. استاتیک
- ۵- علی احمدی، علیرضا(۱۳۷۹). ارزیابی کار و زمان- دانشگاه علم و صنعت
- ۶- فیض، جواد. اصول ماشین‌های الکتریکی- نشر میر
- ۷- برقعی، علی محمد. اجزای ماشین- دانشگاه تهران
- ۸- اسدی، محمود. فرخ نیا، علی اکبر(۱۳۸۲). محاسبات فنی ۲ صنایع چوب- وزارت آموزش و پرورش
- ۹- مبانی برق- وزارت آموزش و پرورش
- ۱۰- مکانیک- وزارت آموزش و پرورش

11- Science and Technology(1993). Oxford

12- Physic Today- workbook- 1989